



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE**

RESOLUCIÓN No. 1065

07 JUN 2017

“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 842 del 5 de mayo de 2017”

**LA DIRECCIÓN DE BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – MADS.**

En ejercicio de la función delegada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución No. 0053 del 24 de enero de 2012 y,

CONSIDERANDO

Antecedentes

Que a través de la Resolución No. 842 de 5 de mayo de 2017, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sustrajo de manera definitiva un área de 30,6674 ha de la Reserva Forestal del Pacífico, establecida mediante la Ley 2ª de 1959, por solicitud de la sociedad **TALASA PROJECTCO S.A.S ESP**, con NIT 900.842.677-3, para la construcción de la infraestructura relacionada con los acopios base de torres, campamentos, inundación, casa de máquinas CAA, casa de máquinas CARG, casa de maquina CAB, bocatoma CAB y bocatoma CARG dentro del proyecto de Generación Hidroeléctrica a filo de agua denominado “*Cuenca Atrato Alto (CAA), Cuenca Atrato Bajo (CAB) y Cuenca Atrato más Río Grande (CARG), y sus líneas de evacuación*”, y de manera temporal para la adecuación de las zonas de disposición de material sobrante (ZODME), vías de acceso a las torres y accesos a los proyectos de generación del citado proyecto, localizado en el municipio de Carmen de Atrato en el departamento de Choco.

Que con el radicado MADS E1-2017-011633 del 12 de mayo del 2017 la sociedad **TALASA PROJECTCO S.A.S ESP**, con NIT 900.842.677-3, allegó la “*solicitud de modificación de la Resolución 842 del 5 de mayo de 2017*”, señalando dentro de los fundamentos de su petición:

“(…), los fundamentos técnicos que dan origen a la solicitud de modificación que está dirigida exclusivamente a solicitar áreas adicionales a las otorgadas en la Resolución 842 de 2017.

Ahora bien, previo abordar la solicitud de modificación para la inclusión de nuevas área adyacentes a los polígonos ya sustraídos por la Resolución 842 de 2017, es menester solicitarle a este Ministerio unas aclaraciones preliminares sobre lo dispuesto en el acto administrativo (...)”

[Firma manuscrita]

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Que a través del radicado MADS E1-2017-012106 del 18 de mayo del 2017, la sociedad **TALASA PROJECTCO S.A.S ESP**, con NIT 900.842.677-3, allegó un documento de *"Alcance a la solicitud de modificación de la Resolución 842 del 5 de mayo de 2017 – radicado No. E-1-2017-011633 del 12 de mayo de 2017"*, señalando *"teniendo en cuenta que dentro de los polígonos y áreas para la sustracción temporal y definitiva para los proyectos hidroeléctrico CAA, CAB y CARG están contempladas diferentes vías de acceso para la etapa constructiva y operativa del proyecto, es menester presentar las siguientes aclaraciones e información precisa con respecto a esta infraestructura en cuanto a las dimensiones de las vías y el área específica requerida para su construcción, así como también, la justificación técnica de dichas dimensiones"*

Que posteriormente con el radicado MADS E1-2017-012914 del 26 de mayo de 2017 la empresa **TALASA PROJECTCO S.A.S ESP**, con NIT 900.842.677-3, presentó un documento dando alcance a la solicitud de modificación de la Resolución No. 842 del 5 de mayo de 2017, allegada con el radicado No. E-1-2017-011633 del 12 de mayo de 2017.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS

Que la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de la función establecida en el numeral 3 del artículo 16 del Decreto – Ley 3570 de 2011, emitió concepto técnico No 26 del 5 de junio de 2017, en atención de la solicitud hecha por la sociedad **TALASA PROJECTCO S.A.S ESP**, con NIT 900.842.677-3 de modificación de la Resolución No. 0842 del 5 de mayo de 2017, a través de la cual se efectuó la sustracción definitiva y temporal de un área de la Reserva Forestal del Pacífico, establecida mediante la Ley 2ª de 1959, para las actividades del proyecto de Generación Hidroeléctrica a filo de agua denominado *"Cuenca Atrato Alto (CAA), Cuenca Atrato Bajo (CAB) y Cuenca Atrato más Río Grande (CARG), y sus líneas de evacuación"*.

Que en el mencionado concepto técnico se evaluó la información presentada por la sociedad **TALASA PROJECTCO S.A.S ESP**, con NIT 900.842.677-3, como soporte de la modificación de la Resolución 0842 del 5 de mayo de 2017, en el cual se consideró lo siguiente:

"(...)"

"ARGUMENTO DE TALASA PROJECTCO S.A.S. E.S.P.

1. La construcción y operación de tres proyectos hidroeléctricos

"La primera aclaración que se solicita tiene que ver con que en algunos apartes de la Resolución 842 de 2017, se menciona el término "El Proyecto" cuando se trata de tres proyectos hidroeléctricos independientes entre sí, denominados CAA, CAB y CARG, debidamente registrados ante la UPME conforme a dicha independencia.

Por lo tanto se requiere por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que proceda a aclarar que efectivamente se trata de tres proyectos hidroeléctricos cada uno con capacidades de generación independiente e inferiores a 100 MW."

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

CONSIDERACIONES MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

La empresa Talasa Projectco, S.A.S. E.S.P. mediante radicado **MADS E1-2016-018999 del 15 de julio de 2016**, presentó a esta Autoridad Ambiental solicitud de sustracción definitiva de la Reserva Forestal Nacional de Ley 2ª de 1959 "Reserva Forestal del pacífico" indicando como objeto de la misma " (...) para los proyectos de generación hidroeléctrica a filo de agua denominados, Cuenca Atrato Alto (CAA), Cuenca Atrato Bajo (CAB) y Cuenca Atrato Mas Río Grande (CARG) y sus líneas de evacuación. Municipio de Carmen de Atrato, Departamento del Choco", en ese sentido, es de anotar que dicha solicitud se realiza en una misma petición, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales para proceder a la evaluación, este Ministerio mediante el Auto No 382 de 1 de agosto de 2016 da inicio al trámite de sustracción de un área de la Reserva Forestal del Pacífico establecida en la Ley 2ª de 1959 en marco de la solicitud efectuada por la empresa Talasa Projectco, S.A.S. E.S.P.

Acto administrativo que no fue aclarado en ningún momento por el peticionario, en este sentido y dado que es una sola solicitud es que este Ministerio lo trata y lo menciona como un solo proyecto,

Sin embargo, se aclara que en la evaluación técnica se tienen en cuenta las tres zonas y los tres proyectos tal como se evidencia en la parte Resolutiva de la Resolución 842 de 5 de mayo del 2017, de la cual se indica:

"Artículo 1- DECISIÓN.- Efectuar la sustracción definitiva un área de 30,6674 hectáreas de la Reserva Forestal del Pacífico, establecida mediante la Ley 2ª de 1959, por solicitud de la sociedad TALASA PROJECTCO S.A.S ES.P, con NIT 900.842.677-3, para la construcción de la infraestructura relacionada con los acopios, Base Torres, Campamentos, Inundación, Casa de máquinas CAA, Casa de máquinas CARG, Casa de máquinas CAB, Bocatoma CAB y Bocatoma CARG del proyecto Generación Hidroeléctrica a filo de agua, denominado "Cuenca Atrato Alto (CAA), Cuenca Atrato Bajo (CAB) y Cuenca Atrato Mas Río Grande (CARG) y sus líneas de evacuación", localización en jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato en el departamento del Choco. (...)

Artículo 2. DECISIÓN. – Efectuar la sustracción temporal de un área equivalente 37,8771 hectáreas de la Reserva Forestal del Pacífico establecida en la Ley 2ª de 1959, por solicitud de la sociedad TALASA PROJECTCO S.A.S ES.P, con NIT 900.842.677-3, para la adecuación de las zonas de disposición de material sobrante (ZODME), vías de acceso a Torres y Vías de acceso a los proyectos de generación del proyecto de Generación Hidroeléctrica a filo de agua, denominado "Cuenca Atrato Alto (CAA), Cuenca Atrato Bajo (CAB) y Cuenca Atrato Mas Río Grande (CARG) y sus líneas de evacuación" localizado en jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato en el departamento del Choco.(...)

En este sentido y con base en lo anteriormente expuesto este Ministerio no considera necesario adelantar la aclaración solicitada por el peticionario al evidenciarse que de forma clara tanto en la evaluación técnica realizada dentro el Concepto Técnico como del acto administrativo por medio del cual se efectúa la sustracción, no se desconoció de ninguna manera la pretensión de elaborar tres proyectos dentro de la zona solicitada en sustracción.

ARGUMENTO DE TALASA PROJECTCO S.A.S. E.S.P.

F. Alvarado
2

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

2. La Autoridad Ambiental competente para la construcción y operación de las hidroeléctricas a filo de agua.

"En el artículo 9 de la Resolución en mención, se hace referencia a recomendaciones para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante "ANLA"). Al respecto, es importante resaltar que teniendo en cuenta la capacidad de generación de cada uno de los proyectos hidroeléctricos, la cual es inferior a 100 MW en todos los casos, se solicita a este Ministerio modificar dicho artículo y aclarar en el acto administrativo que los proyectos hidroeléctricos se encuentran bajo la competencia de CODECHOCO en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015."

CONSIDERACIONES MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Una vez revisada la normatividad ambiental en materia de licenciamiento se evidenció que en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" en la Sección 2 Competencia y exigibilidad de la Licencia Ambiental en su Artículo 2.2.2.3.2.3 Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales en el numeral 4. En el sector eléctrico y su literal c) La construcción y operación de centrales generadoras de energía a partir del recurso hídrico con una capacidad menor a cien (100) MW; exceptuando las pequeñas hidroeléctricas destinadas a operar en Zonas No Interconectadas (ZNI) y cuya capacidad sea igual o menor a diez (10) MW, en este sentido la autoridad ambiental competente para adelantar el proceso de evaluación y aprobación de la licencia ambiental es la Corporación autónoma regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó- Codechoco.

Por otra parte, se debe resaltar que en el en el Artículo 8 de la Resolución 842 del 5 mayo de 2017, se expresa claramente que es a la Autoridad Ambiental competente con jurisdicción en la zona, a quien se le debe solicitar los permisos y autorizaciones de acuerdo a los parámetros establecidos en la normatividad ambiental vigente.

Por lo anterior, y con el fin de dar claridad al Artículo 9 de la resolución de la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017 se modificará en el sentido de aclarar que será la Corporación Autónoma Regional Desarrollo Sostenible del Chocó-Codechoco quien en marco de sus competencias deberá considerar dentro de la evaluación del proceso de licenciamiento ambiental las siguientes recomendaciones:

- 1. Monitorear los procesos geo-ecológicos en el área, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:*
 - a. Evaluar los niveles de aguas subterráneas mediante una red de puntos de agua (p. ej. piezómetros, manantiales, etc.) dentro del área de influencia definida. El diseño del muestreo para dicho monitoreo, deberá prever la toma de datos en cada punto por períodos climáticos, con réplicas antes de la construcción de los proyectos, durante la construcción y por los años que duren en operación.*
 - b. Analizar los parámetros de calidad y cantidad de agua en los puntos de agua inventariados o que hagan parte de la red de monitoreo del agua subterránea.*
 - c. Estudiar y monitorear el caudal base o ecológico para los tramos de reducción de caudal por la desviación del agua por los túneles.*
 - d. Analizar de forma descriptiva e inferencial (diferencias, asociaciones, relaciones, series temporales etc.) de los datos registrados en los monitoreos. Actualizando los modelos hidrológicos e hidrogeológicos disponibles, (incluyendo flujo, almacenamiento, vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación, etc.), con el objetivo de identificar y dimensionar los efectos*

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

ambientales que causa la intervención, construcción y operación de los proyectos hidroeléctricos CAA, CAB, y CARG.

- 2. Evaluar la cantidad y calidad de la escorrentía, que requeriría de recolección y conducción a través de adaptaciones con obras civiles asociadas a la infraestructura vial del proyecto. En este sentido, dada la necesidad de que estas aguas sean recolectadas y conducidas al río Atrato, deberá preverse que para su entrega se establezcan todas las medidas para su tratamiento, para evitar el deterioro de la calidad del agua, el aumento de la erosión y la detonación de fenómenos de remoción en masa.*
- 3. En relación a los posibles efectos que la intervención subterránea del proyecto puede tener sobre los servicios ecosistémicos relacionados con el recurso hidrogeológico de la reserva forestal, éste Ministerio precisa la atención por parte de la autoridad ambiental competente que evalúa la licencia ambiental para que se remita e incluya dentro de sus evaluaciones, lo expuesto en las consideraciones técnicas de la Resolución 842 del 5 de mayo de 2017.*

ARGUMENTO DE TALASA PROJECTCO S.A.S. E.S.P.

3. De lo mencionado por parte del Ministerio respecto del retorno del caudal.

"De acuerdo a lo que menciona en los considerandos de la Resolución 842 de 2017 y que refleja lo dicho en el concepto técnico No. 14 del 3 de mayo de 2017, el Ministerio está manifestando que el retorno de caudal luego de su captación se realiza aproximadamente a 15 kilómetros desde el sitio original de captación.

Al respecto es importante aclarar que por tratarse de tres proyectos hidroeléctricos diferentes, no existe una única captación de aguas del río Atrato, y en ningún momento el retorno del agua se presenta a una distancia señalada por el Ministerio, pues a lo largo existen diferentes retornos de caudal. Lo anterior implica que no existe una de 15 kilómetros como lo señala el Ministerio, que se ubique entre la captación y el retorno de caudal de cada proyecto.

Hecha la anterior aclaración, se solicita respetuosamente a este Ministerio se sirva considerar que no existe tal área de 15 km entre captaciones y descargas y por ende, las consideraciones que ha manifestado con relación a lo anterior sean evaluadas y ajustadas a la realidad de los proyectos CAA, CAB Y CARG".

CONSIDERACIONES MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Frente a lo referente a indicar que el retorno de caudal luego de su captación se realiza aproximadamente a 15 kilómetros desde el sitio original de captación se basa textualmente en el documento radicado MADs E1-2016-018999 del 15 de julio de 2016, por la empresa Talasa Projectco, S.A.S. E.S.P. Solicitud de sustracción definitiva de la Reserva Forestal Nacional de Ley 2ª de 1959 "Reserva Forestal del pacífico" para los proyectos de generación hidroeléctrica a filo de agua denominados, Cuenca Atrato Alto (CAA), Cuenca Atrato Bajo (CAB) y Cuenca Atrato Mas Rio Grande (CARG) y sus líneas de evacuación en jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato, departamento del Choco en su Capítulo 6, página 6 en su primer párrafo en el cual se indica: "Con la sustracción de reserva, no se prevén alteraciones en el caudal, dado que el sistema de generación de energía está planeado para retornar las aguas captadas 15 km aguas abajo del sitio de la bocatoma (...)",

En este sentido, no es una interpretación de este Ministerio sino corresponde a la información aportada por la empresa, y bajo la cual se realiza la evaluación de la solicitud de sustracción.

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ARGUMENTO DE TALASA PROJECTCO S.A.S. E.S.P.

4. De lo dispuesto en el artículo 7 literal d sobre la ronda hídrica

“Respecto de este punto, es importante manifestar que la protección de la ronda en el área de influencia del proyecto es un aspecto identificado y que será parte integral de las medidas de manejo ambiental, usos y restricciones que Codechocó establezca en el marco de la construcción y operación de los proyectos hidroeléctricos como autoridad ambiental competente.

Ahora bien, teniendo en cuenta que este Ministerio incluye la “protección de zonas de ronda” como uno de los aspectos a tener en cuenta para la instalación de torres de energía, es menester indicar que el trazado de las líneas y sus torres se encuentra claramente definido en los Estudios de Impacto Ambiental para que a su vez sea autorizado y reglamentado por parte de Codechocó.

De igual manera, cabe resaltar que la instalación de torres de energía ha sido definida bajo los más estrictos estándares en la materia y que si algunas de ellas requieren ser instaladas en cercanías a la fuente hídrica, ello estará debidamente evaluado y autorizado por parte de Codechocó, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de una infraestructura que corresponde a un servicio público.

Adicionalmente, debe tenerse presente que la instalación de infraestructura de servicio público en este tipo de zonas de protección no está prohibida por la Ley de forma expresa, sino que, por el contrario, este tipo de actividades u obras deben ser autorizadas caso a caso y con el correspondiente permiso para los efectos.

Por este motivo, se solicita respetuosamente a este Ministerio se sirva aclarar la advertencia incluida en el artículo 7 de la Resolución 842 de 2017, en el sentido de indicar que la instalación de torres, en caso de requerirse en zona de ronda, deberá ser autorizada y reglamentada expresamente en las decisiones que tome Codechocó con ocasión a los Estudios de Impacto Ambiental que sean presentados por parte de la empresa”.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

El Artículo 7 de la Resolución 842 de 2017 se hace la ADVERTENCIA frente a respetar la ronda de protección hídrica de los cuerpos de agua con el fin que sea tenido en cuenta este criterio en la definición final de la ubicación de las torres de transmisión eléctrica, teniendo en cuenta la importancia para los servicios ecosistémicos que prestan estas zonas dado que las coberturas forestales presentes funcionan como retenedoras de sedimentos, corredores de biodiversidad, barrera natural de protección del cauce y de regulación del caudal además de la normatividad ambiental que sobre el tema existe.

El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente Decreto 2811 de 1974, establece una regulación en términos de propiedad con relación a las zonas paralelas a los cauces permanentes, estableciendo en el Artículo 83, literal D, que la faja paralela a las líneas de mareas máximas o al cauce permanente de ríos y lagos de hasta 30 metros es un bien inembargable e imprescriptible del Estado, excepto si existen derechos adquiridos. Asimismo, el Decreto establece las normas para la explotación y ocupación de cauces, playas y lechos; las servidumbres de riberas, la construcción y funcionamiento de obras hidráulicas; el uso, la conservación y la preservación de cauces y aguas, además de

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

consagrar que para la explotación y ocupación de cauces, playas y lechos se requiere de permisos de la autoridad correspondiente.

Se suma a lo anterior que en el artículo 3 del Decreto No. 1449 de 1977 en su literal b. se indica que se entiende por Áreas Forestales Protectoras a "Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua.

En este sentido se reitera que este Ministerio no está haciendo restricción alguna, sino una advertencia, para que se tenga en cuenta la importancia de estas zonas por la provisión de servicios ecosistémicos en la evaluación que adelante la autoridad ambiental sobre los impactos de esta infraestructura en las rondas de protección en el marco de la licencia ambiental por ser esta su competencia.

ARGUMENTO DE TALASA PROJECTCO S.A.S. E.S.P.

5. Solicitud de ampliación de las áreas sustraídas

"Teniendo en cuenta que la Resolución 842 de 2017 otorgó una sustracción especialmente limitada a las áreas de infraestructura de los proyectos hidroeléctricos, es necesario solicitar que dichas áreas sean ampliadas de tal manera que puedan ser sustraídas las áreas que realmente son requeridas no sólo para la operación sino para la construcción del proyecto mismo.

Las áreas solicitadas a sustraer tanto de manera temporal como definitiva, corresponden a los espacios establecidos en el diseño básico y el área de maniobra que pueda requerirse una vez se cuente con los diseños definitivos; estas áreas garantizan el espacio suficiente y mínimo para la estrategia de desarrollo de los proyectos CAA, CAB y CARG. Las áreas solicitadas guardan plena correspondencia con las áreas consideradas en los levantamientos de información para los estudios de impacto ambiental orientados a la modificación de las licencias ambientales y los procesos de levantamiento de veda nacional para cada proyecto ante este Ministerio, cuyas áreas identificadas están directamente asociadas a las coordenadas que se anexan a esta solicitud.

De igual manera, existe una relación directa respecto de las áreas y coordenadas que actualmente se encuentran en los Estudios de Impacto Ambiental que se entregarán a Codechocó en el marco de las modificaciones de licencia ambiental que se encuentran en trámite ante esta Autoridad, dado los cambios y la redefinición del proyecto, que dio origen precisamente a la necesidad de obtener también, la sustracción de áreas de la reserva forestal del pacífico.

Por este motivo, todos los trámites que cursan actualmente en diferentes frentes de acción están enmarcados en áreas de estudio y coordenadas precisas para ejecutar el proyecto y que a su vez, son exactamente las áreas que también se solicitan en esta modificación.

Por este motivo, se solicita a este Ministerio, tenga en cuenta lo anterior, al momento de decidir sobre la presente solicitud de modificación, de tal manera que los demás trámites que hacen referencia a áreas específicas puedan ser coherentes con la decisión definitiva de este Ministerio.

Como resumen, el área que se solicita a sustraer en esta modificación incluye lo siguiente:



“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Tipos de sustracción por Infraestructura			
	Nombre Infraestructura	Área (ha)	
		Permanente	Temporal
CAA	Accesos Generación	13,36	
	Área de Inundación	0,55	
	Bocatoma	3,41	
	Campamentos	9,82	
	Casa de máquinas	2,02	
	Casa de válvulas	0,62	
	Tubería de presión	1,93	
	ZODME 1		3,42
	Sub-Total	31,71	3,42
CAB	Accesos a Generación	3,87	
	Campamento	1,29	
	Casa de máquinas	2,15	
	ZODME 2		18,02
	Sub-Total	7,31	18,02
CARG	Accesos a Generación	5,57	
	Talud	0,17	
	Área de Inundación	6,56	
	Bases de Torres	0,72	
	Bocatoma	2,98	
	Campamentos	1,69	
	Casa de máquinas	1,50	
	Movilidad Torre		5,58
	Accesos Torre		11,90
	Acopios		1,02
	ZODME 5		6,39
	ZODME 4		2,80
	ZODME 3		4,63
	Sub-Total	19,19	32,32
TOTAL		58,21	53,76
GRAN TOTAL		111,97	

En la solicitud original, Talasa solicitó la sustracción definitiva de 217, 687 ha., pero a solicitud de la División de Bosques dividió su solicitud inicial en áreas permanentes y temporales, modificando entonces la solicitud de sustracción permanente a 122 ha. y la solicitud de sustracción temporal a 86 ha., aproximadamente.

Tras la expedición de la Resolución 842 de mayo del 2017, Talasa ha revisado las áreas cuya sustracción ha sido otorgada, y en atención a los lineamientos de la Dirección de Bosques, y en los Términos de este documento, Talasa reduce su pedido anterior para solicitar que se sustraigan de forma permanente 58,21 ha., y que se sustraigan de forma temporal 53,76 ha., reduciendo así de forma ostensible el área total solicitada en sustracción.


Dentro de los Radicados se anexan tablas de coordenadas, Geodatabase y Mapa.

Con relación a la solicitud de modificación de las áreas sustraídas el peticionario radica dos alcances mediante radicado MADS E1-2017-012106 del 18 de mayo del 2017 la empresa Talasa Projectco, S.A.S. E.S.P allega “Alcance a la solicitud de modificación de la Resolución 842 del 5 de mayo de 2017 – radicado No. E-1-2017-011633 del 12 de mayo de 2017” y radicado MADS E1-2017-012914 del 26 de mayo de 2017 la empresa Talasa Projectco, S.A.S. E.S.P allega “Alcance a la solicitud de

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

modificación de la Resolución 842 del 5 de mayo de 2017 – radicado No. E-1-2017-011633 del 12 de mayo de 2017”, en los cuales se aclara la solicitud del área derecho de vía mediante la esquematización de un ejemplo tipo de lo sería un corte típico por la topografía de la zona.

Figura 1. Planta y sección transversal típica de la vía de acceso a La infraestructura del Proyecto Talasa



Fuente: mediante radicado MADS E1-2017-012106 del 18 de mayo del 2017

Se presentan secciones de los diferentes accesos en los cuales se indica la longitud, el tipo de pendiente y el valor aproximado de afectación para la estabilidad de taludes y demás obras de contención, a su vez se indica que la intervención máxima del área será estrictamente la necesaria para la construcción de las vías con las especificaciones técnicas que se relacionan a continuación:

Tabla 1. Criterios de Diseño Accesos a Generación

CRITERIOS DE DISEÑO	VALOR
Tipo de terreno	Escarpado a montañoso
Velocidad de diseño (km/h)	20
Clase de pavimento	Afirmado
Ancho de la calzada (m)	4.00
Radio mínimo de curva (m)	15
Pendiente máxima	20%
Pendiente mínima	0%
Bombeo	2%
Ancho de cunetas (m)	0.50
Taludes en corte	De 1V:1H a 1V:0.25H
Taludes en relleno	1V:2H
Longitud mínima de la curva vertical (m)	20
Derecho de vía	30 m

Fuente: radicado MADS E1-2017-012914 del 26 de mayo de 2017

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Es de aclarar que en la evaluación de la solicitud de sustracción, se tiene en cuenta la información aportada por el usuario en relación a las áreas de intervención y requeridas para la ejecución de los proyectos tanto en la información inicial allegada mediante el radicado MADS E1-2016-018999 del 15 de julio de 2016, como en la información adicional allegada mediante radicado MADS-E1-2017-003534 del 16 de febrero de 2017 y radicado MADS-E1-2017-007685 del 1 de abril de 2017 mediante

[Signature]

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

el cual se realiza un alcance a la información aportada que sumado a la verificación adelantada en la visita de campo realizada durante el proceso de solicitud de sustracción se adelantó el análisis que dio como resultado los polígonos de las áreas viables a sustraer, acogidos mediante la resolución objeto de la presente solicitud de modificación.

Ahora bien, se procede a revisar la información aportada por la empresa Talasa Projectco, S.A.S. E.S.P. en el marco de la solicitud de modificación mediante los radicados MADS E1-2017-011633 del 12 de mayo del 2017 la empresa Talasa Projectco, S.A.S. E.S.P "Solicitud de modificación de la Resolución 842 del 5 de mayo de 2017"; radicado MADS E1-2017-012106 del 18 de mayo del 2017 la empresa Talasa Projectco, S.A.S. E.S.P "Alcance a la solicitud de modificación de la Resolución 842 del 5 de mayo de 2017 – radicado No. E-1-2017-011633 del 12 de mayo de 2017" y MADS E1-2017-012914 del 26 de mayo de 2017 la empresa Talasa Projectco, S.A.S. E.S.P "Alcance a la solicitud de modificación de la Resolución 842 del 5 de mayo de 2017 – radicado No. E-1-2017-011633 del 12 de mayo de 2017"

Frente a la solicitud de accesos a las zonas de generación de los proyectos hidroeléctricos CAA, CAB Y CARG, los cuales mediante la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017 se consideró como sustracción temporal y una vez revisada la evaluación aportada por el peticionario en cuanto al cambio del uso de suelo de manera definitiva y la aclaración efectuada en la cual se indica que dichos accesos serán de uso y manejo constante por parte de la empresa para el desarrollo, mantenimiento y ejecución de los proyectos se considera viable el cambio del tipo de sustracción de Temporal a Definitiva de la corona de los accesos, los cuales tienen un ancho de margen a margen de 4m.

En cuanto a las zonas solicitadas como "derecho de vía" en el cual se desarrollarán actividades de manejo y de estabilidad de taludes para la construcción de los accesos a los proyectos y los cuales se intervendrán durante la fase constructiva, es claro que estas áreas tienen uso temporal ya que su intervención estará dada durante la construcción de los accesos que de acuerdo al peticionario es de 4 años. En este sentido una vez finalizada esta etapa deberán recobrar su categoría de reserva por lo tanto se considera que estas áreas sean sustraídas de forma temporal.

Es de anotar, y tal como lo menciona el peticionario en los alcances allegados, se presentan algunas zonas que por las condiciones geotécnicas y de pendientes fuertes se deberán realizar obras de contención y de ingeniería que generarán cambio del uso del suelo de manera definitiva dado que no se podrá recobrar cobertura vegetal, y teniendo en cuenta que estas zonas no las define claramente las empresa TALASA PROJECTCO S.A.S. E.S.P en la información aportada, se considera que una vez la empresa las tenga completamente identificadas deberá comunicar a este ministerio el área a afectar y donde se modificará de manera definitiva el uso del suelo .

Ahora bien, en cuanto a los accesos a las Torres y tal como se definió en la resolución 842 de 5 de mayo de 2017 una vez se termine la construcción y se adelante la restauración de estos, deberán recobrar su calidad de zona de Reserva Forestal del Pacífico.

En cuanto al Tubo de presión para el proyecto CAA, el cual no fue objeto de sustracción dentro de la Resolución 842 de 2017, el peticionario aclara que es una obra que generará un cambio del uso del suelo definitivo al tener que instalarse sobre el suelo. En este sentido y teniendo en cuenta la aclaración efectuada y dado que la obra generará un cambio del uso del suelo de manera definitiva al no poder adelantarse actividades de recuperación en esta zona, este Ministerio considera que esta área debe sustraerse de manera definitiva.

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Una vez verificada la información cartográfica emitida por la empresa TALASA PROJECTCO S.A.S. E.S.P., frente a las áreas solicitadas en sustracción tato temporal como definitiva y teniendo en cuenta la evaluación realizada mediante el Concepto Técnico No. 14 de 2017 que da origen a la resolución 842 de 5 de mayo de 2017, y los considerandos precedentes se procede a aclarar la áreas en sustracción como se evidencia en la

Tabla 2 , Figura 2, Tabla 3 y Figura 3.

Tabla 2. Áreas sustracción Definitiva

Proyecto	Nombre Infraestructura	Área (ha)
		Definitiva
CAA	Accesos Generación	1,93
	Área de Inundación	0,55
	Bocatoma	3,41
	Campamentos	9,82
	Casa de máquinas	2,02
	Casa de válvulas	0,62
	Tubería de presión	0,61
	Sub-Total	18,96
CAB	Accesos a Generación	0,6
	Campamento	1,29
	Casa de máquinas	2,15
	Sub-Total	4,04
CARG	Accesos a Generación	0,83
	Talud	0,17
	Área de Inundación	6,56
	Bocatoma	2,98
	Campamentos	1,69
	Casa de máquinas	1,5
	Sub-Total	13,73
	Bases de Torres	0,74
	Sub-Total	0,74
TOTAL		37,2

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Figura 2. Área Sustracción Definitiva





Tabla 3. Área sustracción Temporal

Proyecto	Nombre Infraestructura	Área (ha)
		Temporal
CAA	ZODME 1	2,36
CAB	ZODME 2	9,61
CARG	ZODME 3	3,57
	ZODME 4	1,72
	ZODME 5	4,88
ACOPIOS		0,90
ACCESO A TORRES		10,11
DERECHO DE VIA		19,68
TOTAL		52,83

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Figura 3. Área sustracción Temporal



(....)”

Que hechas las anteriores consideraciones de orden técnico, este Ministerio conceptúa en relación con la solicitud de aclaración de la Resolución No. 0842 del 5 de mayo de 2017, lo siguiente:

En primer lugar frente a la aclaración relacionada con especificar que se trata de tres proyectos hidroeléctricos se determina que la misma no es procedente.

En segundo lugar frente a la aclaración del artículo 9º de la citada resolución se considera que es procedente, en este sentido se corregirá el mismo precisando de manera clara que la autoridad competente para otorgar la licencia ambiental es la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó-CODECHOCO, no la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

Así mismo en relación con la modificación de las consideraciones contenidas en el concepto técnico acogido en la Resolución No. 842 del 5 de mayo de 2017 referidas al retorno del caudal, no se considera procedente, así como tampoco la modificación del literal d.) del artículo 7º del citado acto administrativo.

[Firma manuscrita]

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Por otra parte se consideró viable la modificación de los artículos primero y segundo de la Resolución No. 842 del 5 de mayo de 2017, a través de los cuales se efectuó la sustracción definitiva y temporal de unas áreas de la Reserva Forestal del Pacífico, establecida mediante Ley 2ª de 1959, las actividades del proyecto de Generación Hidroeléctrica a filo de agua denominados “Cuenca Atrato Alto (CAA), Cuenca Atrato Bajo (CAB) y Cuenca Atrato más Río Grande (CARG).

Como consecuencia de la decisión de modificar las áreas sustraídas, señaladas en los artículos 1 y 2 de la Resolución No. 0842 del 5, es necesario modificar los artículos 3º y 5º de la Resolución en comento, en cuanto a las áreas a compensar por sustracción definitiva y temporal, las demás disposiciones continúan en los mismos términos y condiciones señalados en la citado acto administrativo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que la Constitución Política de Colombia establece en sus artículos 8, 79 y 80 que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, adicionalmente es deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar, entre otros fines, su conservación y restauración, así como proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que a través del artículo 1º de la Ley 2ª de 1959 y el Decreto 111 de 1959, se establecieron con carácter de "Zonas Forestales Protectoras" y "Bosques de Interés General", las áreas de reserva forestal nacional del **Pacífico**, Central, del Río Magdalena, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la Serranía de los Motilones, del Cocuy y de la Amazonía, para el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre.

Que el **literal a)** del artículo 1 de la Ley 2ª de 1959 dispuso:

“(…) Zona de Reserva Forestal del Pacífico, comprendida dentro de los siguientes límites generales: Por el Sur, la línea de frontera con la República del Ecuador; por el Occidente, el Océano Pacífico y la línea divisoria con la República de Panamá; por el Norte, el Océano Atlántico (Golfo de Urabá), y por el Oriente, una línea que arrancando 15 kilómetros al este del divorcio de aguas de la Cordillera Occidental, en los límites con el Ecuador, siga hasta el Volcán de Chiles, el Nevado de Cumbal y la Quebrada de San Pedro, y de allí, a través del Río Patía, hasta Chita, continuando 15 kilómetros al Este por el divorcio de aguas del Cerro de Rivas al Cerro de Munchique y siguiendo la cima de la Cordillera Occidental hasta el Cerro de Caramanta; de allí al Cerro Paramillo y luego al Cerro Murrucucú, y de allí una línea recta, con rumbo 45 grados noreste, hasta el Océano Atlántico, (...).”

Que el artículo 210 del Decreto– Ley 2811 de 1974 señala que:

“... Si en área de reserva forestal, por razones de utilidad pública o interés social, es necesario realizar actividades económicas que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser previamente sustraída de la reserva.

Que el inciso segundo del artículo 204 de la ley 1450 de 2011 estableció:

“... Las autoridades ambientales, en el marco de sus competencias, y con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, podrán declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva forestal. En los casos en que proceda la sustracción de las áreas de reserva forestal, sea esta temporal o definitiva, la autoridad ambiental competente impondrá al interesado en la sustracción, las medidas de compensación, restauración y recuperación a que haya lugar, sin perjuicio de las que sean impuestas en virtud del desarrollo de la actividad que se pretenda desarrollar en el área sustraída. Para el caso de sustracción temporal, las compensaciones se establecerán de acuerdo con el área afectada..."

Que conforme a los artículos 206 y 207 del Decreto – Ley 2811 de 1974, se denomina área de Reserva Forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales, las cuales solo podrán destinarse al aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan, garantizando la recuperación y supervivencia de los mismos.

Que el numeral 14 del Artículo 2 del Decreto-Ley 3570 de 2011, señaló a este Ministerio la función de:

"14. Reservar y alinderar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales; declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva forestal nacionales, reglamentar su uso y funcionamiento."

Que mediante la Resolución No. 1526 del 3 de septiembre de 2012, establece los requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas en las Reservas Forestales Nacionales y Regionales, para el Desarrollo de las actividades consideradas de utilidad pública o interés social.

Que el artículo 10 de la citada norma determina en relación con las medidas de compensación *"En los casos en que proceda la sustracción de las áreas de reserva forestal, sea esta temporal o definitiva, la autoridad ambiental competente impondrá al interesado en la sustracción, las medidas de compensación, restauración y recuperación a que haya lugar, sin perjuicio de las que sean impuestas por la autoridad ambiental competente en virtud del desarrollo de la actividad que se pretenda desarrollar en el área sustraída. (...) precisando "(...). **Acciones orientadas a retribuir al área de reserva forestal la pérdida de patrimonio natural producto de la sustracción.** La compensación deberá ser definida caso a caso."*

Que adicionalmente los numerales 1.1 y 1.2 del artículo 10 de la Resolución No. 1526 de 2012 disponen:

"(...)"

1.1 Para la sustracción temporal: Se entenderá por medidas de compensación las acciones encaminadas a la recuperación del área sustraída temporalmente. Se entiende por recuperación la reparación de los procesos, la productividad y los servicios de un ecosistema.

1.2 Para la sustracción definitiva: Se entenderá por medidas de compensación la adquisición de un área equivalente en extensión al área sustraída, en la cual se deberá desarrollar un plan de restauración debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente. (...)"

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Que el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia señala: *“La función administrativa (...) se desarrolla con **fundamento en los principios** de igualdad, moralidad, **eficacia**, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. (...)*

Que a su vez el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 *“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”*, determina que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar a sus actuaciones y procedimientos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, desarrollando sus actuaciones con arreglo a los principios *“del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, **eficacia**, economía y celeridad.”*

Que en virtud del principio de **eficacia** señalado en el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa, que en virtud de lo anterior considera esta Autoridad procedente entrar aclarar los aspectos solicitados en la Resolución No. 0842 del 5 de mayo de 2017.

Que evaluados los documentos que reposan en el expediente SRF-404 y acorde con el concepto técnico No.26 del 5 junio de 2017, emitido por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, se determina que es viable la modificación de los artículos 1º, 2º, 3º y 5º de la Resolución No. 0842 del 05 de mayo de 2017, a través de la cual se efectuó la sustracción definitiva y temporal de una áreas de la Reserva Forestal del Pacífico, establecida mediante Ley 2ª de 1959, por solicitud de **TALASA PROJECTCO S.A.S ESP**, con NIT 900.842.677-3, y se impusieron las medidas de compensación en razón a dichas sustracciones.

De igual manera se considera viable la aclaración del artículo No. 9 de la Resolución en comento en el sentido de precisar que dicha obligación corresponde a la autoridad ambiental competente en otorgar la licencia ambiental.

No obstante en relación con la solicitud de modificar la información sobre el retorno del caudal contenida en la parte considerativa del concepto técnico No. 14 del 3 de mayo de 2017, acogido en la Resolución No. 842 del 5 de mayo de 2017 y lo establecido en el literal d del artículo 7º del mencionado acto administrativo encuentra esta Autoridad que no es procedente, en igual sentido frente a la aclaración referida a señalar que se trata de tres proyectos.

Que mediante Resolución No. 0053 del 24 de enero de 2012, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, delegó en el Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos la función de *“Suscribir los actos administrativos relacionados con las sustracciones de reservas forestales de carácter nacional”*.

Que mediante la Resolución No. 134 del 31 de enero de 2017, se nombró de carácter ordinario al doctor **CESAR AUGUSTO REY ÁNGEL**, en el empleo de Director Técnico Código 0100 grado 22, de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la planta de personal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1.- Modificar el artículo 1º de la Resolución No. 0842 del 5 de mayo de 2017, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo, el cual quedará de la siguiente forma:

“Artículo 1.- DECISIÓN.- Efectuar la sustracción definitiva de un área de 37,47 hectáreas de la Reserva Forestal del Pacífico, establecida mediante Ley 2ª de 1959, por solicitud de la sociedad **TALASA PROJECTCO S.A.S. E.S.P.**, con NIT 900.842.677-3, para la construcción de la infraestructura relacionada con los Accesos a Generación CAA, Acceso a Generación CAB, Acceso a Generación CARG, Áreas de Inundación CAA, Área de Inundación CARG, Bocatoma CAA, Bocatoma CARG, Campamento CAA, Campamento CAB, Campamento CARG, Casa de máquinas CAA, Casa de Máquinas CAB, Casa de Máquinas CARG, Casa de válvulas CAA, Tubería de Presión CAA y Bases Torres de todo el trazado de los proyectos Generación Hidroeléctrica a filo de agua “Cuenca Atrato Alto (CAA), Cuenca Atrato Bajo (CAB) y Cuenca Atrato Mas Río Grande (CARG) y sus líneas de evacuación” localizado en jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato en el departamento del Chocó.

Las coordenadas planas Magna Sirgas Origen Oeste, del área sustraída de manera definitiva se relacionan en el Anexo No. 1 del presente acto administrativo, junto con su correspondiente salida gráfica. A continuación se indican la extensión de las áreas sustraídas distribuidas por infraestructura:

Áreas sustraídas definitivas

Proyecto	Nombre Infraestructura	Área (ha)
		Definitiva
CAA	Accesos Generación	1,93
	Área de Inundación	0,55
	Bocatoma	3,41
	Campamentos	9,82
	Casa de máquinas	2,02
	Casa de válvulas	0,62
	Tubería de presión	0,61
	Sub-Total	18,96
CAB	Accesos a Generación	0,6
	Campamento	1,29
	Casa de máquinas	2,15
	Sub-Total	4,04
CARG	Accesos a Generación	0,83
	Talud	0,17
	Área de Inundación	6,56
	Bocatoma	2,98
	Campamentos	1,69

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Proyecto	Nombre Infraestructura	Área (ha) Definitiva
	Casa de máquinas	1,5
	Sub-Total	13,73
	Bases de Torres	0,74
	Sub-Total	0,74
TOTAL		37,47

Parágrafo 1.- .- Dentro del área sustraída, la sociedad **TALASA PROJECTCO S.A.S. E.S.P.**, con NIT 900.842.677-3, no podrá desarrollar ninguna actividad hasta tanto no se cuente con la Licencia Ambiental respectiva proferida por la Autoridad Ambiental competente, en caso de no ser concedida dicha licencia, el área sustraída con el presente acto administrativo, recobrará su condición de reserva forestal.

Parágrafo 2.- Es viable un radio de movilidad de 50 m, para la adecuación de las áreas donde se instalara las Torres de la línea eléctrica teniendo como eje de partida el área sustraída para las mismas, definidas por las coordenadas listadas en el anexo 1

La empresa deberá presentar las coordenadas de las torres de la línea eléctrica previo al inicio de las actividades de adecuación de las áreas que se definan para su la instalación.”

Artículo 2.- Modificar el artículo 2º de la Resolución No. 0842 del 5 de mayo de 2017, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo, el cual quedará, de la siguiente manera:

“Artículo 2.- DECISIÓN.- Efectuar la sustracción temporal de un área equivalente 52,83 hectáreas de la Reserva Forestal del Pacífico establecida en la Ley 2ª de 1959 por solicitud de la sociedad **TALASA PROJECTCO S.A.S. E.S.P.**, con NIT 900.842.677-3, para la construcción de la infraestructura relacionada con los Accesos a Generación CAA, Acceso a Generación CAB, Acceso a Generación CARG, Áreas de Inundación CAA, Área de Inundación CARG, Bocatoma CAA, Bocatoma CARG, Campamento CAA, Campamento CAB, Campamento CARG, Casa de máquinas CAA, Casa de Máquinas CAB, Casa de Máquinas CARG, Casa de válvulas CAA, Tubería de Presión CAA y Bases Torres de todo el trazado de los proyectos Generación Hidroeléctrica a filo de agua “Cuenca Atrato Alto (CAA), Cuenca Atrato Bajo (CAB) y Cuenca Atrato Mas Río Grande (CARG) y sus líneas de evacuación” localizado en jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato en el departamento del Choco.

El área a sustraer temporalmente se delimita por las coordenadas planas Magna Sirgas Origen Oeste listadas en el Anexo No.2 del presente acto administrativo, junto con su correspondiente salda gráfica. A continuación se indican la extensión de las áreas sustraídas distribuidas por infraestructura:

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Áreas sustraídas Temporalmente

Proyecto	Nombre Infraestructura	Área (ha)
		Temporal
CAA	ZODME 1	2,36
CAB	ZODME 2	9,61
CARG	ZODME 3	3,57
	ZODME 4	1,72
	ZODME 5	4,88
ACOPIOS		0,90
ACCESO A TORRES		10,11
DERECHO DE VIA		19,68
TOTAL		52,83

Parágrafo 1.-El término de la sustracción temporal efectuada a la sociedad TALASA PROJECTCO S.A.S. E.S.P., con NIT 900.842.677-3, será de cuatro (4) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

Parágrafo 2. La empresa deberá presentar previo al inicio de las actividades de adecuación, las coordenadas en el sistema Magna Sirgas de las áreas que se definan como corona de la vía de los accesos a generación finales de los proyectos CAA, CAB y CARG y las áreas que por necesidad de estabilidad de taludes en el marco de la elaboración de estos accesos, generen un cambio de uso del suelo definitivo dentro del área sustraída temporalmente para el derecho de vía de los accesos a generación.”

Artículo 3.- En consecuencia de la modificación del área sustraída de manera definitiva, es necesario entrar a modificar lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución No. 0842 del 5 de mayo de 2017, el cual quedará de la siguiente manera:

“Artículo 3.- COMPENSACION POR LA SUSTRACCIÓN DEFINITIVA.- Como medida de compensación por la sustracción definitiva, la sociedad **TALASA PROHECTCO S.A.S. E.S.P.** con NIT 900.842.677-3, dentro de un término no superior a seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá adquirir un área equivalente en extensión a la sustraída (37,47 hectáreas), en la cual se desarrollará un Plan de Restauración, debidamente aprobado por este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 1526 de 2012.

Parágrafo 1.- La selección del área a adquirir como compensación por la sustracción definitiva, debe contar con la participación de la Autoridad Ambiental o de Territorial, competente en áreas de su jurisdicción.

Parágrafo 2.- Para la selección del área a adquirir como compensación por la sustracción definitiva, la sociedad **TALASA PROJECTCO S.A.S. E.S.P.**, con NIT 900.842.677-3, deberá considerar por lo menos uno o más de los siguientes criterios::

1. Que corresponda a áreas prioritarias de protección, conservación o recuperación definidas por la Autoridad Ambiental regional;

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

2. *Que se localice en cuencas abastecedoras de acueductos veredales o municipales;*
3. *Que se localice en suelo de protección de acuerdo con lo dispuesto por el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Carmen de Atrato, departamento de Choco.*

(...)

Artículo 3.- En consecuencia de la modificación del área sustraída de manera temporal, es necesario entrar a modificar lo dispuesto en el artículo 5º de la Resolución No. 0842 del 5 de mayo de 2017, el cual quedará de la siguiente manera:

" (...)

Artículo 5.- COMPENSACION POR LA SUSTRACCIÓN TEMPORAL.- Como medida de compensación por la sustracción temporal de 52,83 ha, la sociedad TALASA PROHTECTCO S.A.S.E.S.P. con NIT 900.842.677-3, dentro de un término no superior a seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar para la aprobación de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio, el Plan de Recuperación con las medidas y acciones encaminadas a la recuperación del área sustraída temporalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 1526 de 2012."

Artículo 4.- Aclarar el artículo 9º de la Resolución No. 0842 del 5 de mayo de 2017, el cual quedará de la siguiente manera:

"Artículo 9.- La Corporación Autónoma Regional Desarrollo Sostenible del Chocó- CODECHOCO-, en el marco de sus competencias deberá considerar dentro de la evaluación del proceso licenciamiento ambiental las siguientes recomendaciones:

1. *Monitorear los procesos geo-ecológicos en el área, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:*
 - a. *Evaluar los niveles de aguas subterráneas mediante una red de puntos de agua (p. ej. piezómetros, manantiales, etc.) dentro del área de influencia definida. El diseño del muestreo para dicho monitoreo, deberá prever la toma de datos en cada punto por períodos climáticos, con réplicas antes de la construcción de los proyectos, durante la construcción y por los años que duren en operación.*
 - b. *Analizar los parámetros de calidad y cantidad de agua en los puntos de agua inventariados o que hagan parte de la red de monitoreo del agua subterránea.*
 - c. *Estudiar y monitorear el caudal base o ecológico para los tramos de reducción de caudal por la desviación del agua por los túneles.*
 - d. *Analizar de forma descriptiva e inferencial (diferencias, asociaciones, relaciones, series temporales etc.) de los datos registrados en los monitoreos. actualizando los modelos hidrológicos e hidrogeológicos disponibles, (incluyendo flujo, almacenamiento, vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación, etc.), con el objetivo de identificar y dimensionar los efectos ambientales que causa la intervención,*

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

construcción y operación de los proyectos hidroeléctricos CAA, CAB, y CARG.

2. *Evaluar la cantidad y calidad de la escorrentía, que requeriría de recolección y conducción a través de adaptaciones con obras civiles asociadas a la infraestructura vial del proyecto. En este sentido, dada la necesidad de que estas aguas sean recolectadas y conducidas al río Atrato, deberá preverse que para su entrega se establezcan todas las medidas para su tratamiento, para evitar el deterioro de la calidad del agua, el aumento de la erosión y la detonación de fenómenos de remoción en masa.*
3. *En relación a los posibles efectos que la intervención subterránea del proyecto puede tener sobre los servicios ecosistémicos relacionados con el recurso hidrogeológico de la reserva forestal, éste Ministerio precisa la atención por parte de la autoridad ambiental competente que evalúa la licencia ambiental para que se remita e incluya dentro de sus evaluaciones, lo expuesto en las consideraciones técnicas del presente acto administrativo."*

Artículo 5.- NEGAR la solicitud presentada por la sociedad **TALASA PROJECTCO S.A.S ESP**, con NIT 900.842.677-3, relacionada con aclarar la Resolución No. 0842 del 5 de mayo de 2017, indicando que se trata de tres proyectos hidroeléctricos, cada uno con capacidades de generación independiente e inferiores a 100 MW, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo.

Artículo 6.- NEGAR la petición de modificar las consideraciones relacionadas con el retorno del caudal señaladas en el concepto técnico No. 14 del 3 de mayo de 2017, acogido mediante la Resolución No. 842 del 5 de mayo de 2017 y lo dispuesto en el literal d) del artículo 7º de la Resolución No. 0842 del 5 de mayo de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Artículo 7.- Los demás disposiciones, términos, condiciones y obligaciones establecidas en la Resolución No. 0842 del 5 de mayo de 2017 continúan vigentes.

Artículo 8.- NOTIFICACIONES.- Ordenar la notificación del contenido del presente acto administrativo al representante legal de la sociedad **TALASA PROJECTCO S.A.S. E.S.P.**, con NIT 900.842.677-3o a su apoderado debidamente constituido o a la persona que esta autorice, de conformidad con lo establecido en los artículos 67 al 69, y 71 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 *"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."*

Artículo 9.- COMUNICACIONES.-librar comunicaciones del presente acto administrativo a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCO), al municipio del Carmen de Atrato en el departamento del Chocó y a la Procuraduría Delegada para asuntos Ambientales y Agrarios, Procurador Judicial PJA A-II No. 9 Doctora Victoria Eugenia Coronado, en el Edificio Banco Popular piso 3, en la ciudad de Quibdó en el departamento de Chocó, para su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo 10.- PUBLICACIÓN.- Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Artículo 11.- RECURSOS.- Se advierte que contra el presente acto administrativo, procede recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 *"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."*

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los _____



CESAR AUGUSTO REY ANGEL

Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

Proyectó: Yenny Paola Lozano Romero /Contratista D.B.B.S.E MADS

Revisó aspectos técnicos: Johanna Alexandra Ruiz / Contratista DBBSE - MADS

Revisó: Sandra Carolina Díaz Mesa / Profesional Especializado de la DBBSE - MADS

Revisó: Rubén Darío Guerrero Useda/ Coordinador Grupo GIBRFN.

Revisó: Myriam Amparo Andrade H. / Asesora DBBSE - MADS la DBBSE MADS


Expediente: SRF404

Concepto técnico: 26 del 5 de junio de 2017

Resolución: Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 0842 del 5 de mayo de 2017

Proyecto. Generación hidroeléctrica a filo de agua denominada, Cuenca Atrato Alto (CAA), Cuenca Atrato Bajo (CAB) y Cuenca Atrato Mas Rio Grande (CARG) y sus líneas de evacuación

Solicitante: TALASA PROJECTCO S.A.S. E.S.P.



“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Anexo No 1
Listado de coordenadas en sistema magna sirgas origen Bogota
Área de sustracción definitiva

ACCESOS A GENERACIÓN CAA, CAB Y CARG

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-1	1	1087015,96	1125340,21	AC_6	74	1094126,08	1136203,24
AC-1	2	1087018,71	1125340,14	AC_6	75	1094129,34	1136202,01
AC-1	3	1087023,44	1125340,37	AC_6	76	1094134,55	1136200,68
AC-1	4	1087033,43	1125340,87	AC_6	77	1094135,23	1136200,58
AC-1	5	1087043,42	1125341,36	AC_6	78	1094139,87	1136199,94
AC-1	6	1087053,40	1125341,86	AC_6	79	1094144,95	1136199,81
AC-1	7	1087063,39	1125342,36	AC_6	80	1094145,24	1136199,80
AC-1	8	1087073,38	1125342,85	AC_6	81	1094150,59	1136200,26
AC-1	9	1087083,37	1125343,35	AC_6	82	1094154,40	1136201,02
AC-1	10	1087093,35	1125343,84	AC_6	83	1094155,92	1136201,33
AC-1	11	1087100,29	1125344,19	AC_6	84	1094163,99	1136203,42
AC-1	12	1087105,88	1125344,47	AC_6	85	1094173,67	1136205,94
AC-1	13	1087111,33	1125344,74	AC_6	86	1094183,35	1136208,45
AC-1	14	1087112,21	1125344,78	AC_6	87	1094193,03	1136210,96
AC-1	15	1087112,31	1125344,78	AC_6	88	1094195,46	1136211,59
AC-1	16	1087112,38	1125344,78	AC_6	89	1094201,24	1136213,49
AC-1	17	1087113,50	1125344,74	AC_6	90	1094202,17	1136213,92
AC-1	18	1087115,72	1125344,67	AC_6	91	1094206,69	1136216,06
AC-1	19	1087115,99	1125344,64	AC_6	92	1094210,68	1136218,61
AC-1	20	1087116,05	1125344,63	AC_6	93	1094211,77	1136219,31
AC-1	21	1087119,32	1125343,96	AC_6	94	1094216,40	1136223,16
AC-1	22	1087119,62	1125343,88	AC_6	95	1094217,89	1136224,75
AC-1	23	1087122,75	1125342,67	AC_6	96	1094220,51	1136227,56
AC-1	24	1087123,04	1125342,53	AC_6	97	1094223,97	1136232,34
AC-1	25	1087123,99	1125341,97	AC_6	98	1094224,08	1136232,49
AC-1	26	1087125,92	1125340,82	AC_6	99	1094229,25	1136240,68
AC-1	27	1087126,19	1125340,63	AC_6	100	1094234,59	1136249,13
AC-1	28	1087128,74	1125338,48	AC_6	101	1094239,93	1136257,59
AC-1	29	1087128,98	1125338,24	AC_6	102	1094240,38	1136258,31
AC-1	30	1087131,13	1125335,69	AC_6	103	1094240,97	1136259,44
AC-1	31	1087131,32	1125335,42	AC_6	104	1094241,86	1136261,17
AC-1	32	1087131,87	1125334,49	AC_6	105	1094242,79	1136264,16
AC-1	33	1087133,03	1125332,54	AC_6	106	1094243,03	1136266,06
AC-1	34	1087133,17	1125332,25	AC_6	107	1094243,19	1136267,27
AC-1	35	1087134,38	1125329,12	AC_6	108	1094243,04	1136270,41
AC-1	36	1087134,46	1125328,82	AC_6	109	1094242,33	1136273,55
AC-1	37	1087135,13	1125325,55	AC_6	110	1094241,86	1136275,01
AC-1	38	1087135,14	1125325,50	AC_6	111	1094238,82	1136284,53
AC-1	39	1087135,17	1125325,22	AC_6	112	1094235,78	1136294,06
AC-1	40	1087135,20	1125324,16	AC_6	113	1094232,74	1136303,59
AC-1	41	1087135,28	1125321,88	AC_6	114	1094229,70	1136313,11

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-1	42	1087135,28	1125321,81	AC_6	115	1094226,65	1136322,64
AC-1	43	1087135,28	1125321,71	AC_6	116	1094224,70	1136328,77
AC-1	44	1087134,89	1125314,01	AC_6	117	1094224,62	1136329,10
AC-1	45	1087134,40	1125304,02	AC_6	118	1094224,60	1136329,42
AC-1	46	1087133,90	1125294,03	AC_6	119	1094224,64	1136329,75
AC-1	47	1087133,40	1125284,05	AC_6	120	1094224,72	1136330,07
AC-1	48	1087132,91	1125274,06	AC_6	121	1094224,86	1136330,37
AC-1	49	1087132,78	1125271,57	AC_6	122	1094225,05	1136330,64
AC-1	50	1087132,74	1125271,24	AC_6	123	1094225,28	1136330,88
AC-1	51	1087132,64	1125270,93	AC_6	124	1094225,54	1136331,08
AC-1	52	1087132,49	1125270,63	AC_6	125	1094225,84	1136331,23
AC-1	53	1087132,30	1125270,36	AC_6	126	1094226,15	1136331,33
AC-1	54	1087132,06	1125270,13	AC_6	127	1094226,48	1136331,38
AC-1	55	1087131,79	1125269,94	AC_6	128	1094226,81	1136331,37
AC-1	56	1087131,50	1125269,80	AC_6	129	1094227,13	1136331,31
AC-1	57	1087131,18	1125269,71	AC_6	130	1094227,44	1136331,20
AC-1	58	1087130,85	1125269,67	AC_6	131	1094227,73	1136331,03
AC-1	59	1087130,52	1125269,69	AC_6	132	1094227,99	1136330,82
AC-1	60	1087130,20	1125269,76	AC_6	133	1094228,21	1136330,58
AC-1	61	1087129,89	1125269,88	AC_6	134	1094228,38	1136330,30
AC-1	62	1087129,61	1125270,05	AC_6	135	1094228,51	1136329,99
AC-1	63	1087129,36	1125270,27	AC_6	136	1094230,46	1136323,86
AC-1	64	1087129,15	1125270,52	AC_6	137	1094233,51	1136314,33
AC-1	65	1087128,98	1125270,81	AC_6	138	1094236,55	1136304,80
AC-1	66	1087128,86	1125271,12	AC_6	139	1094239,59	1136295,28
AC-1	67	1087128,80	1125271,44	AC_6	140	1094242,63	1136285,75
AC-1	68	1087128,79	1125271,77	AC_6	141	1094245,67	1136276,23
AC-1	69	1087128,91	1125274,26	AC_6	142	1094246,17	1136274,68
AC-1	70	1087129,41	1125284,24	AC_6	143	1094246,21	1136274,51
AC-1	71	1087129,91	1125294,23	AC_6	144	1094246,98	1136271,11
AC-1	72	1087130,40	1125304,22	AC_6	145	1094247,00	1136271,02
AC-1	73	1087130,90	1125314,21	AC_6	146	1094247,03	1136270,77
AC-1	74	1087131,28	1125321,83	AC_6	147	1094247,19	1136267,29
AC-1	75	1087131,20	1125324,03	AC_6	148	1094247,19	1136267,19
AC-1	76	1087131,17	1125324,91	AC_6	149	1094247,18	1136266,94
AC-1	77	1087130,58	1125327,85	AC_6	150	1094247,00	1136265,55
AC-1	78	1087129,50	1125330,66	AC_6	151	1094246,73	1136263,48
AC-1	79	1087128,43	1125332,46	AC_6	152	1094246,72	1136263,39
AC-1	80	1087127,97	1125333,24	AC_6	153	1094246,66	1136263,14
AC-1	81	1087126,03	1125335,53	AC_6	154	1094245,63	1136259,82
AC-1	82	1087123,74	1125337,47	AC_6	155	1094245,60	1136259,73
AC-1	83	1087121,95	1125338,52	AC_6	156	1094245,49	1136259,49
AC-1	84	1087121,15	1125339,00	AC_6	157	1094244,52	1136257,61
AC-1	85	1087118,35	1125340,08	AC_6	158	1094243,90	1136256,40
AC-1	86	1087115,41	1125340,68	AC_6	159	1094243,85	1136256,31
AC-1	87	1087113,36	1125340,75	AC_6	160	1094243,81	1136256,24

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-1	88	1087112,33	1125340,78	AC_6	161	1094243,31	1136255,45
AC-1	89	1087111,53	1125340,74	AC_6	162	1094237,97	1136247,00
AC-1	90	1087106,07	1125340,47	AC_6	163	1094232,63	1136238,54
AC-1	91	1087100,49	1125340,19	AC_6	164	1094227,43	1136230,30
AC-1	92	1087093,55	1125339,85	AC_6	165	1094227,36	1136230,20
AC-1	93	1087083,57	1125339,35	AC_6	166	1094227,21	1136229,99
AC-1	94	1087073,58	1125338,86	AC_6	167	1094223,68	1136225,11
AC-1	95	1087063,59	1125338,36	AC_6	168	1094223,59	1136225,00
AC-1	96	1087053,60	1125337,86	AC_6	169	1094223,52	1136224,92
AC-1	97	1087043,61	1125337,37	AC_6	170	1094220,81	1136222,02
AC-1	98	1087033,63	1125336,87	AC_6	171	1094219,23	1136220,33
AC-1	99	1087023,64	1125336,38	AC_6	172	1094219,06	1136220,16
AC-1	100	1087018,83	1125336,14	AC_6	173	1094214,23	1136216,15
AC-1	101	1087018,73	1125336,14	AC_6	174	1094214,02	1136216,00
AC-1	102	1087018,68	1125336,14	AC_6	175	1094212,83	1136215,24
AC-1	103	1087015,71	1125336,21	AC_6	176	1094208,73	1136212,62
AC-1	104	1087015,41	1125336,24	AC_6	177	1094208,66	1136212,58
AC-1	105	1087013,24	1125336,62	AC_6	178	1094208,51	1136212,50
AC-1	106	1087012,48	1125336,75	AC_6	179	1094203,88	1136210,31
AC-1	107	1087012,19	1125336,83	AC_6	180	1094202,84	1136209,82
AC-1	108	1087011,47	1125337,07	AC_6	181	1094202,67	1136209,75
AC-1	109	1087009,37	1125337,77	AC_6	182	1094202,61	1136209,72
AC-1	110	1087009,32	1125337,79	AC_6	183	1094196,64	1136207,77
AC-1	111	1087009,10	1125337,89	AC_6	184	1094196,52	1136207,73
AC-1	112	1087006,45	1125339,24	AC_6	185	1094194,03	1136207,09
AC-1	113	1087006,35	1125339,29	AC_6	186	1094184,36	1136204,58
AC-1	114	1087006,19	1125339,39	AC_6	187	1094174,68	1136202,06
AC-1	115	1087003,77	1125341,12	AC_6	188	1094165,00	1136199,55
AC-1	116	1087003,65	1125341,22	AC_6	189	1094156,87	1136197,44
AC-1	117	1087003,54	1125341,31	AC_6	190	1094156,76	1136197,42
AC-1	118	1087003,33	1125341,52	AC_6	191	1094155,19	1136197,10
AC-1	119	1087001,40	1125343,38	AC_6	192	1094151,27	1136196,32
AC-1	120	1087001,30	1125343,49	AC_6	193	1094151,23	1136196,31
AC-1	121	1086996,44	1125348,96	AC_6	194	1094151,05	1136196,28
AC-1	122	1086989,79	1125356,43	AC_6	195	1094145,47	1136195,80
AC-1	123	1086983,15	1125363,90	AC_6	196	1094145,30	1136195,80
AC-1	124	1086976,50	1125371,38	AC_6	197	1094145,25	1136195,80
AC-1	125	1086969,86	1125378,85	AC_6	198	1094144,85	1136195,81
AC-1	126	1086963,21	1125386,32	AC_6	199	1094139,65	1136195,94
AC-1	127	1086956,57	1125393,79	AC_6	200	1094139,43	1136195,96
AC-1	128	1086949,92	1125401,27	AC_6	201	1094134,68	1136196,62
AC-1	129	1086948,55	1125402,81	AC_6	202	1094133,89	1136196,73
AC-1	130	1086943,28	1125408,74	AC_6	203	1094133,81	1136196,74
AC-1	131	1086941,22	1125411,05	AC_6	204	1094133,67	1136196,78
AC-1	132	1086936,63	1125416,21	AC_6	205	1094128,24	1136198,16
AC-1	133	1086936,43	1125416,48	AC_6	206	1094128,04	1136198,22

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-1	134	1086936,28	1125416,77	AC_6	207	1094124,66	1136199,50
AC-1	135	1086936,18	1125417,08	AC_6	208	1094122,80	1136200,21
AC-1	136	1086936,13	1125417,41	AC_6	209	1094122,59	1136200,30
AC-1	137	1086936,14	1125417,74	AC_6	210	1094117,61	1136202,86
AC-1	138	1086936,20	1125418,06	AC_6	211	1094117,52	1136202,91
AC-1	139	1086936,31	1125418,37	AC_6	212	1094117,42	1136202,97
AC-1	140	1086936,47	1125418,66	AC_6	213	1094115,42	1136204,30
AC-1	141	1086936,68	1125418,92	AC_6	214	1094112,75	1136206,07
AC-1	142	1086936,92	1125419,14	AC_6	215	1094112,66	1136206,13
AC-1	143	1086937,20	1125419,32	AC_6	216	1094107,22	1136210,20
AC-1	144	1086937,51	1125419,44	AC_6	217	1094099,21	1136216,19
AC-1	145	1086937,83	1125419,52	AC_6	218	1094091,20	1136222,18
AC-1	146	1086938,16	1125419,54	AC_6	219	1094083,19	1136228,17
AC-1	147	1086938,49	1125419,51	AC_6	220	1094075,18	1136234,16
AC-1	148	1086938,81	1125419,42	AC_6	221	1094074,48	1136234,69
AC-1	149	1086939,11	1125419,28	AC_6	222	1094069,70	1136237,84
AC-1	150	1086939,38	1125419,10	AC_6	223	1094066,99	1136239,20
AC-1	151	1086939,62	1125418,87	AC_6	224	1094064,64	1136240,38
AC-1	152	1086944,21	1125413,71	AC_6	225	1094059,26	1136242,32
AC-1	153	1086946,27	1125411,40	AC_6	226	1094058,02	1136242,69
AC-1	154	1086951,54	1125405,47	AC_6	227	1094048,43	1136245,53
AC-1	155	1086952,91	1125403,92	AC_6	228	1094038,84	1136248,37
AC-1	156	1086959,56	1125396,45	AC_6	229	1094029,25	1136251,21
AC-1	157	1086966,20	1125388,98	AC_6	230	1094019,67	1136254,05
AC-1	158	1086972,85	1125381,51	AC_6	231	1094010,29	1136256,82
AC-1	159	1086979,49	1125374,03	AC_6	232	1094010,23	1136256,83
AC-1	160	1086986,14	1125366,56	AC_6	233	1094007,36	1136257,44
AC-1	161	1086992,78	1125359,09	AC_6	234	1094004,44	1136257,57
AC-1	162	1086999,43	1125351,62	AC_6	235	1094001,54	1136257,22
AC-1	163	1087004,24	1125346,20	AC_6	236	1094001,31	1136257,16
AC-1	164	1087006,11	1125344,39	AC_6	237	1093998,74	1136256,41
AC-1	165	1087006,22	1125344,29	AC_6	238	1093996,10	1136255,16
AC-1	166	1087008,40	1125342,73	AC_6	239	1093993,70	1136253,50
AC-1	167	1087010,78	1125341,52	AC_6	240	1093993,35	1136253,16
AC-1	168	1087012,74	1125340,86	AC_6	241	1093991,60	1136251,47
AC-1	169	1087013,32	1125340,67	AC_6	242	1093989,85	1136249,13
AC-1	170	1087013,93	1125340,56	AC_6	243	1093988,47	1136246,46
AC-1	171	1087015,96	1125340,21	AC_6	244	1093988,15	1136245,70
Acceso	Punto	Este	Norte	AC_6	245	1093984,29	1136236,48
				AC_6	246	1093980,43	1136227,26
AC-3	1	1087266,33	1125521,03	AC_6	247	1093976,57	1136218,03
AC-3	2	1087268,4	1125519,48	AC_6	248	1093972,70	1136208,81
AC-3	3	1087268,49	1125519,41	AC_6	249	1093968,84	1136199,59
AC-3	4	1087268,66	1125519,25	AC_6	250	1093964,98	1136190,36
AC-3	5	1087270,43	1125517,38	AC_6	251	1093961,11	1136181,14
AC-3	6	1087270,5	1125517,29	AC_6	252	1093960,93	1136180,71

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	7	1087270,64	1125517,11	AC_6	253	1093960,86	1136180,56
AC-3	8	1087272,06	1125514,95	AC_6	254	1093959,35	1136177,65
AC-3	9	1087272,13	1125514,85	AC_6	255	1093959,31	1136177,57
AC-3	10	1087272,23	1125514,65	AC_6	256	1093959,18	1136177,37
AC-3	11	1087272,82	1125513,3	AC_6	257	1093957,21	1136174,74
AC-3	12	1087273,26	1125512,29	AC_6	258	1093957,14	1136174,66
AC-3	13	1087273,31	1125512,17	AC_6	259	1093956,99	1136174,50
AC-3	14	1087273,37	1125511,96	AC_6	260	1093954,85	1136172,45
AC-3	15	1087273,98	1125509,45	AC_6	261	1093954,62	1136172,23
AC-3	16	1087274,01	1125509,33	AC_6	262	1093954,52	1136172,14
AC-3	17	1087274,04	1125509,11	AC_6	263	1093954,36	1136172,02
AC-3	18	1087274,21	1125506,54	AC_6	264	1093951,65	1136170,17
AC-3	19	1087274,21	1125506,4	AC_6	265	1093951,52	1136170,09
AC-3	20	1087274,2	1125506,19	AC_6	266	1093951,36	1136170,01
AC-3	21	1087273,93	1125503,63	AC_6	267	1093948,39	1136168,63
AC-3	22	1087273,91	1125503,47	AC_6	268	1093948,23	1136168,56
AC-3	23	1087273,69	1125502,33	AC_6	269	1093948,08	1136168,51
AC-3	24	1087271,79	1125492,52	AC_6	270	1093945,09	1136167,69
AC-3	25	1087269,89	1125482,7	AC_6	271	1093944,91	1136167,64
AC-3	26	1087267,99	1125472,88	AC_6	272	1093944,73	1136167,59
AC-3	27	1087266,09	1125463,06	AC_6	273	1093944,59	1136167,57
AC-3	28	1087265,07	1125457,78	AC_6	274	1093941,32	1136167,23
AC-3	29	1087265,03	1125457,61	AC_6	275	1093941,11	1136167,22
AC-3	30	1087264,35	1125455,2	AC_6	276	1093941,00	1136167,22
AC-3	31	1087264,31	1125455,06	AC_6	277	1093937,72	1136167,41
AC-3	32	1087264,24	1125454,89	AC_6	278	1093937,49	1136167,44
AC-3	33	1087263,33	1125452,99	AC_6	279	1093937,39	1136167,46
AC-3	34	1087263,17	1125452,63	AC_6	280	1093934,24	1136168,17
AC-3	35	1087263,09	1125452,48	AC_6	281	1093934,19	1136168,18
AC-3	36	1087263	1125452,34	AC_6	282	1093933,95	1136168,26
AC-3	37	1087261,57	1125450,29	AC_6	283	1093933,88	1136168,28
AC-3	38	1087261,46	1125450,14	AC_6	284	1093930,84	1136169,52
AC-3	39	1087261,35	1125450,03	AC_6	285	1093930,59	1136169,64
AC-3	40	1087259,6	1125448,24	AC_6	286	1093930,54	1136169,67
AC-3	41	1087259,48	1125448,13	AC_6	287	1093927,75	1136171,39
AC-3	42	1087256	1125445,13	AC_6	288	1093927,50	1136171,58
AC-3	43	1087248,42	1125438,6	AC_6	289	1093925,01	1136173,74
AC-3	44	1087242,38	1125433,39	AC_6	290	1093924,78	1136173,97
AC-3	45	1087241,39	1125432,39	AC_6	291	1093924,72	1136174,05
AC-3	46	1087241,33	1125432,3	AC_6	292	1093922,69	1136176,51
AC-3	47	1087240,64	1125431,31	AC_6	293	1093922,50	1136176,78
AC-3	48	1087240,07	1125430,13	AC_6	294	1093920,85	1136179,62
AC-3	49	1087239,7	1125428,86	AC_6	295	1093920,71	1136179,92
AC-3	50	1087239,55	1125427,55	AC_6	296	1093919,54	1136183,00
AC-3	51	1087239,61	1125426,24	AC_6	297	1093919,50	1136183,14
AC-3	52	1087239,89	1125424,95	AC_6	298	1093919,43	1136183,36

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	99	1087243,27	1125381,21	AC_6	345	1093876,30	1136283,04
AC-3	100	1087241,83	1125380,91	AC_6	346	1093882,24	1136275,00
AC-3	101	1087241,77	1125380,9	AC_6	347	1093888,18	1136266,95
AC-3	102	1087241,68	1125380,89	AC_6	348	1093894,11	1136258,91
AC-3	103	1087235,35	1125380,05	AC_6	349	1093900,05	1136250,86
AC-3	104	1087225,44	1125378,75	AC_6	350	1093900,24	1136250,61
AC-3	105	1087215,52	1125377,45	AC_6	351	1093900,29	1136250,54
AC-3	106	1087207,89	1125376,45	AC_6	352	1093903,27	1136246,10
AC-3	107	1087205,98	1125376,03	AC_6	353	1093903,35	1136245,97
AC-3	108	1087204,24	1125375,33	AC_6	354	1093905,45	1136242,15
AC-3	109	1087202,64	1125374,36	AC_6	355	1093905,94	1136241,26
AC-3	110	1087201,22	1125373,13	AC_6	356	1093906,02	1136241,10
AC-3	111	1087200,03	1125371,68	AC_6	357	1093908,16	1136236,21
AC-3	112	1087199,54	1125370,82	AC_6	358	1093908,21	1136236,09
AC-3	113	1087199,1	1125370,05	AC_6	359	1093908,23	1136236,04
AC-3	114	1087198,44	1125368,3	AC_6	360	1093909,39	1136232,59
AC-3	115	1087198,09	1125366,45	AC_6	361	1093909,93	1136230,97
AC-3	116	1087198,05	1125364,58	AC_6	362	1093909,96	1136230,89
AC-3	117	1087198,33	1125362,73	AC_6	363	1093912,24	1136222,91
AC-3	118	1087198,9	1125360,94	AC_6	364	1093915,00	1136213,30
AC-3	119	1087199,77	1125359,28	AC_6	365	1093917,76	1136203,69
AC-3	120	1087200,9	1125357,78	AC_6	366	1093920,52	1136194,08
AC-3	121	1087202,32	1125356,44	AC_6	367	1093923,28	1136184,46
AC-3	122	1087203,23	1125355,7	AC_6	368	1093923,32	1136184,32
AC-3	123	1087211,05	1125349,46	AC_6	369	1093924,39	1136181,48
AC-3	124	1087218,86	1125343,22	AC_6	370	1093925,88	1136178,93
AC-3	125	1087225,41	1125337,99	AC_6	371	1093927,76	1136176,65
AC-3	126	1087225,45	1125337,96	AC_6	372	1093929,99	1136174,71
AC-3	127	1087225,53	1125337,88	AC_6	373	1093932,50	1136173,16
AC-3	128	1087226,71	1125336,78	AC_6	374	1093935,24	1136172,05
AC-3	129	1087227,28	1125336,25	AC_6	375	1093938,12	1136171,40
AC-3	130	1087227,44	1125336,07	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	131	1087227,49	1125336,01	AC-7	1	1095216,90	1136563,83
AC-3	132	1087228,95	1125334,12	AC-7	2	1095219,93	1136563,69
AC-3	133	1087229,1	1125333,89	AC-7	3	1095222,87	1136564,04
AC-3	134	1087229,13	1125333,85	AC-7	4	1095225,70	1136564,87
AC-3	135	1087230,27	1125331,75	AC-7	5	1095228,36	1136566,15
AC-3	136	1087230,34	1125331,6	AC-7	6	1095230,78	1136567,84
AC-3	137	1087232,14	1125327,56	AC-7	7	1095232,89	1136569,91
AC-3	138	1087236,19	1125318,42	AC-7	8	1095234,63	1136572,29
AC-3	139	1087240,25	1125309,28	AC-7	9	1095235,95	1136574,93
AC-3	140	1087244,31	1125300,14	AC-7	10	1095236,86	1136577,83
AC-3	141	1087244,34	1125300,06	AC-7	11	1095240,64	1136594,74
AC-3	142	1087244,38	1125299,96	AC-7	12	1095240,68	1136594,90
AC-3	143	1087244,95	1125298,46	AC-7	13	1095241,62	1136597,95
AC-3	144	1087245,01	1125298,27	AC-7	14	1095241,66	1136598,04

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	145	1087245,42	1125296,73	AC-7	15	1095241,74	1136598,24
AC-3	146	1087245,45	1125296,63	AC-7	16	1095243,16	1136601,10
AC-3	147	1087246,82	1125290,04	AC-7	17	1095243,22	1136601,22
AC-3	148	1087248,22	1125283,33	AC-7	18	1095243,32	1136601,38
AC-3	149	1087248,86	1125280,25	AC-7	19	1095245,18	1136603,98
AC-3	150	1087250,75	1125271,17	AC-7	20	1095245,27	1136604,10
AC-3	151	1087250,76	1125271,11	AC-7	21	1095245,38	1136604,22
AC-3	152	1087250,78	1125271,01	AC-7	22	1095247,63	1136606,49
AC-3	153	1087250,87	1125270,3	AC-7	23	1095247,76	1136606,62
AC-3	154	1087251,08	1125268,68	AC-7	24	1095247,87	1136606,70
AC-3	155	1087251,09	1125268,43	AC-7	25	1095250,44	1136608,59
AC-3	156	1087251,09	1125268,37	AC-7	26	1095250,63	1136608,70
AC-3	157	1087251,02	1125266,02	AC-7	27	1095250,72	1136608,75
AC-3	158	1087250,99	1125265,72	AC-7	28	1095253,56	1136610,20
AC-3	159	1087250,55	1125263,4	AC-7	29	1095253,79	1136610,30
AC-3	160	1087250,47	1125263,1	AC-7	30	1095253,86	1136610,33
AC-3	161	1087249,68	1125260,88	AC-7	31	1095256,89	1136611,31
AC-3	162	1087249,55	1125260,6	AC-7	32	1095257,16	1136611,37
AC-3	163	1087248,92	1125259,45	AC-7	33	1095257,20	1136611,38
AC-3	164	1087248,43	1125258,54	AC-7	34	1095260,36	1136611,86
AC-3	165	1087248,4	1125258,5	AC-7	35	1095260,67	1136611,89
AC-3	166	1087248,26	1125258,28	AC-7	36	1095263,87	1136611,86
AC-3	167	1087246,82	1125256,42	AC-7	37	1095264,19	1136611,84
AC-3	168	1087246,77	1125256,36	AC-7	38	1095267,34	1136611,30
AC-3	169	1087246,61	1125256,19	AC-7	39	1095267,49	1136611,27
AC-3	170	1087244,91	1125254,57	AC-7	40	1095282,59	1136607,46
AC-3	171	1087244,8	1125254,48	AC-7	41	1095287,30	1136606,58
AC-3	172	1087241,47	1125251,79	AC-7	42	1095292,03	1136606,29
AC-3	173	1087240,95	1125251,38	AC-7	43	1095296,75	1136606,60
AC-3	174	1087239,38	1125249,88	AC-7	44	1095301,39	1136607,48
AC-3	175	1087238,11	1125248,22	AC-7	45	1095305,89	1136608,94
AC-3	176	1087237,13	1125246,37	AC-7	46	1095310,18	1136610,95
AC-3	177	1087236,54	1125244,63	AC-7	47	1095314,23	1136613,50
AC-3	178	1087236,46	1125244,4	AC-7	48	1095333,31	1136627,26
AC-3	179	1087236,11	1125242,34	AC-7	49	1095333,43	1136627,34
AC-3	180	1087236,1	1125240,25	AC-7	50	1095335,90	1136628,87
AC-3	181	1087236,42	1125238,18	AC-7	51	1095335,95	1136628,90
AC-3	182	1087237,07	1125236,2	AC-7	52	1095336,16	1136629,00
AC-3	183	1087238,02	1125234,34	AC-7	53	1095338,83	1136630,15
AC-3	184	1087239,27	1125232,66	AC-7	54	1095338,94	1136630,19
AC-3	185	1087240,76	1125231,2	AC-7	55	1095339,11	1136630,25
AC-3	186	1087242,54	1125229,96	AC-7	56	1095341,92	1136631,00
AC-3	187	1087242,72	1125229,86	AC-7	57	1095342,06	1136631,03
AC-3	188	1087242,96	1125229,71	AC-7	58	1095354,47	1136633,39
AC-3	189	1087243,1	1125229,62	AC-7	59	1095354,62	1136633,42
AC-3	190	1087244,49	1125228,64	AC-7	60	1095357,18	1136633,68

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	191	1087244,62	1125228,54	AC-7	61	1095357,39	1136633,69
AC-3	192	1087244,75	1125228,42	AC-7	62	1095357,52	1136633,68
AC-3	193	1087245,95	1125227,21	AC-7	63	1095360,09	1136633,51
AC-3	194	1087246,07	1125227,09	AC-7	64	1095360,30	1136633,48
AC-3	195	1087246,17	1125226,95	AC-7	65	1095360,43	1136633,45
AC-3	196	1087247,15	1125225,56	AC-7	66	1095362,93	1136632,84
AC-3	197	1087247,25	1125225,41	AC-7	67	1095363,14	1136632,78
AC-3	198	1087247,32	1125225,27	AC-7	68	1095363,25	1136632,73
AC-3	199	1087248,05	1125223,73	AC-7	69	1095365,61	1136631,70
AC-3	200	1087248,12	1125223,56	AC-7	70	1095365,81	1136631,60
AC-3	201	1087248,17	1125223,41	AC-7	71	1095365,91	1136631,53
AC-3	202	1087248,63	1125221,78	AC-7	72	1095368,06	1136630,11
AC-3	203	1087248,67	1125221,58	AC-7	73	1095368,24	1136629,98
AC-3	204	1087248,69	1125221,44	AC-7	74	1095368,33	1136629,90
AC-3	205	1087248,82	1125220,25	AC-7	75	1095370,20	1136628,13
AC-3	206	1087248,87	1125219,75	AC-7	76	1095370,36	1136627,96
AC-3	207	1087248,88	1125219,54	AC-7	77	1095370,43	1136627,88
AC-3	208	1087248,87	1125219,41	AC-7	78	1095371,97	1136625,82
AC-3	209	1087248,76	1125217,71	AC-7	79	1095372,10	1136625,62
AC-3	210	1087248,73	1125217,5	AC-7	80	1095372,15	1136625,53
AC-3	211	1087248,71	1125217,38	AC-7	81	1095373,32	1136623,23
AC-3	212	1087248,31	1125215,72	AC-7	82	1095373,42	1136623,01
AC-3	213	1087248,24	1125215,51	AC-7	83	1095373,45	1136622,91
AC-3	214	1087248,2	1125215,4	AC-7	84	1095374,21	1136620,46
AC-3	215	1087247,52	1125213,84	AC-7	85	1095374,26	1136620,21
AC-3	216	1087247,42	1125213,63	AC-7	86	1095374,28	1136620,12
AC-3	217	1087247,36	1125213,54	AC-7	87	1095374,60	1136617,57
AC-3	218	1087246,43	1125212,11	AC-7	88	1095374,62	1136617,31
AC-3	219	1087246,29	1125211,92	AC-7	89	1095374,62	1136617,23
AC-3	220	1087246,22	1125211,85	AC-7	90	1095374,51	1136614,65
AC-3	221	1087245,07	1125210,6	AC-7	91	1095374,48	1136614,40
AC-3	222	1087244,89	1125210,43	AC-7	92	1095374,46	1136614,31
AC-3	223	1087244,81	1125210,37	AC-7	93	1095373,91	1136611,80
AC-3	224	1087244,03	1125209,78	AC-7	94	1095373,83	1136611,55
AC-3	225	1087243,46	1125209,34	AC-7	95	1095373,81	1136611,47
AC-3	226	1087243,25	1125209,2	AC-7	96	1095372,83	1136609,09
AC-3	227	1087243,18	1125209,16	AC-7	97	1095372,71	1136608,85
AC-3	228	1087241,67	1125208,37	AC-7	98	1095372,68	1136608,79
AC-3	229	1087241,43	1125208,26	AC-7	99	1095371,31	1136606,61
AC-3	230	1087241,35	1125208,24	AC-7	100	1095371,21	1136606,46
AC-3	231	1087239,73	1125207,72	AC-7	101	1095359,87	1136591,40
AC-3	232	1087239,57	1125207,67	AC-7	102	1095358,20	1136588,73
AC-3	233	1087233,85	1125206,35	AC-7	103	1095357,00	1136585,82
AC-3	234	1087232,73	1125206,1	AC-7	104	1095347,78	1136556,47
AC-3	235	1087231,45	1125205,69	AC-7	105	1095347,75	1136556,39
AC-3	236	1087230,32	1125205,13	AC-7	106	1095347,73	1136556,32

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	237	1087229,29	1125204,39	AC-7	107	1095346,56	1136553,41
AC-3	238	1087228,33	1125203,45	AC-7	108	1095346,43	1136553,15
AC-3	239	1087226,79	1125201,66	AC-7	109	1095344,81	1136550,44
AC-3	240	1087220,27	1125194,08	AC-7	110	1095344,62	1136550,19
AC-3	241	1087213,74	1125186,5	AC-7	111	1095342,61	1136547,78
AC-3	242	1087209,23	1125181,28	AC-7	112	1095342,39	1136547,56
AC-3	243	1087207,96	1125179,53	AC-7	113	1095340,01	1136545,48
AC-3	244	1087207,75	1125179,13	AC-7	114	1095339,78	1136545,31
AC-3	245	1087207,01	1125177,67	AC-7	115	1095337,12	1136543,64
AC-3	246	1087206,38	1125175,68	AC-7	116	1095337,06	1136543,60
AC-3	247	1087206,07	1125173,61	AC-7	117	1095336,84	1136543,50
AC-3	248	1087206,09	1125171,53	AC-7	118	1095333,96	1136542,27
AC-3	249	1087206,23	1125170,74	AC-7	119	1095333,85	1136542,23
AC-3	250	1087206,47	1125169,39	AC-7	120	1095333,66	1136542,17
AC-3	251	1087207,91	1125163,8	AC-7	121	1095330,62	1136541,40
AC-3	252	1087207,96	1125163,62	AC-7	122	1095330,48	1136541,37
AC-3	253	1087208,03	1125163,37	AC-7	123	1095330,31	1136541,35
AC-3	254	1087208,06	1125163,21	AC-7	124	1095327,18	1136541,07
AC-3	255	1087208,59	1125161,19	AC-7	125	1095327,00	1136541,06
AC-3	256	1087210,78	1125152,76	AC-7	126	1095326,87	1136541,07
AC-3	257	1087211,14	1125151,7	AC-7	127	1095323,74	1136541,28
AC-3	258	1087211,5	1125150,68	AC-7	128	1095323,58	1136541,30
AC-3	259	1087212,52	1125148,81	AC-7	129	1095308,33	1136543,55
AC-3	260	1087213,83	1125147,14	AC-7	130	1095305,30	1136543,74
AC-3	261	1087215,39	1125145,7	AC-7	131	1095302,36	1136543,45
AC-3	262	1087216,41	1125145,03	AC-7	132	1095299,43	1136542,66
AC-3	263	1087217,17	1125144,53	AC-7	133	1095280,69	1136535,89
AC-3	264	1087219,11	1125143,67	AC-7	134	1095275,93	1136533,80
AC-3	265	1087221,17	1125143,14	AC-7	135	1095271,54	1136531,11
AC-3	266	1087223,37	1125142,94	AC-7	136	1095267,56	1136527,86
AC-3	267	1087224,84	1125142,93	AC-7	137	1095264,06	1136524,10
AC-3	268	1087234,84	1125142,86	AC-7	138	1095261,09	1136519,91
AC-3	269	1087244,84	1125142,78	AC-7	139	1095258,72	1136515,35
AC-3	270	1087251,62	1125142,73	AC-7	140	1095256,96	1136510,45
AC-3	271	1087253,79	1125142,89	AC-7	141	1095250,13	1136486,42
AC-3	272	1087254,33	1125143,02	AC-7	142	1095250,11	1136486,33
AC-3	273	1087255,83	1125143,38	AC-7	143	1095248,28	1136480,89
AC-3	274	1087257,76	1125144,19	AC-7	144	1095248,26	1136480,84
AC-3	275	1087259,54	1125145,3	AC-7	145	1095248,21	1136480,71
AC-3	276	1087261,12	1125146,68	AC-7	146	1095245,87	1136475,47
AC-3	277	1087261,57	1125147,35	AC-7	147	1095245,78	1136475,30
AC-3	278	1087262,45	1125148,29	AC-7	148	1095242,94	1136470,30
AC-3	279	1087263,51	1125150,1	AC-7	149	1095242,85	1136470,15
AC-3	280	1087264,26	1125152,06	AC-7	150	1095239,55	1136465,45
AC-3	281	1087264,71	1125154,19	AC-7	151	1095239,49	1136465,38
AC-3	282	1087264,86	1125155,44	AC-7	152	1095221,53	1136442,21

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	283	1087265,68	1125161,95	AC-7	153	1095221,48	1136442,15
AC-3	284	1087265,7	1125162,05	AC-7	154	1095221,43	1136442,09
AC-3	285	1087265,71	1125162,12	AC-7	155	1095219,28	1136439,73
AC-3	286	1087266,43	1125165,47	AC-7	156	1095219,08	1136439,54
AC-3	287	1087266,51	1125165,73	AC-7	157	1095219,04	1136439,51
AC-3	288	1087266,54	1125165,81	AC-7	158	1095216,54	1136437,52
AC-3	289	1087267,81	1125168,97	AC-7	159	1095216,29	1136437,35
AC-3	290	1087267,93	1125169,23	AC-7	160	1095213,49	1136435,78
AC-3	291	1087267,96	1125169,28	AC-7	161	1095213,20	1136435,64
AC-3	292	1087269,77	1125172,19	AC-7	162	1095210,19	1136434,54
AC-3	293	1087269,94	1125172,43	AC-7	163	1095209,89	1136434,46
AC-3	294	1087269,97	1125172,47	AC-7	164	1095206,73	1136433,85
AC-3	295	1087272,06	1125174,82	AC-7	165	1095206,43	1136433,81
AC-3	296	1087272,24	1125175,03	AC-7	166	1095203,24	1136433,71
AC-3	297	1087272,46	1125175,24	AC-7	167	1095203,17	1136433,71
AC-3	298	1087272,49	1125175,27	AC-7	168	1095202,92	1136433,73
AC-3	299	1087275,17	1125177,41	AC-7	169	1095199,75	1136434,14
AC-3	300	1087275,44	1125177,59	AC-7	170	1095199,66	1136434,15
AC-3	301	1087278,46	1125179,25	AC-7	171	1095199,44	1136434,21
AC-3	302	1087278,76	1125179,38	AC-7	172	1095196,37	1136435,11
AC-3	303	1087281,47	1125180,31	AC-7	173	1095196,26	1136435,15
AC-3	304	1087282,02	1125180,5	AC-7	174	1095196,07	1136435,23
AC-3	305	1087282,18	1125180,54	AC-7	175	1095193,19	1136436,62
AC-3	306	1087286,56	1125181,64	AC-7	176	1095193,06	1136436,69
AC-3	307	1087289,35	1125182,58	AC-7	177	1095192,92	1136436,78
AC-3	308	1087290,66	1125183,27	AC-7	178	1095190,29	1136438,60
AC-3	309	1087291,88	1125183,9	AC-7	179	1095190,17	1136438,70
AC-3	310	1087294,16	1125185,62	AC-7	180	1095148,49	1136473,00
AC-3	311	1087296,15	1125187,67	AC-7	181	1095139,87	1136479,58
AC-3	312	1087297,27	1125189,26	AC-7	182	1095130,83	1136485,49
AC-3	313	1087297,79	1125190,01	AC-7	183	1095121,38	1136490,73
AC-3	314	1087299,04	1125192,58	AC-7	184	1095111,54	1136495,28
AC-3	315	1087299,86	1125195,32	AC-7	185	1095058,08	1136517,66
AC-3	316	1087300,18	1125197,7	AC-7	186	1095055,20	1136518,59
AC-3	317	1087300,24	1125198,15	AC-7	187	1095052,30	1136519,04
AC-3	318	1087300,17	1125201,01	AC-7	188	1095049,36	1136519,00
AC-3	319	1087299,63	1125203,9	AC-7	189	1095046,46	1136518,49
AC-3	320	1087298,86	1125206,74	AC-7	190	1095043,69	1136517,51
AC-3	321	1087296,42	1125215,76	AC-7	191	1095041,11	1136516,09
AC-3	322	1087296,36	1125216,09	AC-7	192	1095038,80	1136514,27
AC-3	323	1087296,36	1125216,42	AC-7	193	1095036,82	1136512,10
AC-3	324	1087296,41	1125216,75	AC-7	194	1095035,22	1136509,63
AC-3	325	1087296,51	1125217,06	AC-7	195	1095034,00	1136506,87
AC-3	326	1087296,66	1125217,35	AC-7	196	1095013,74	1136447,96
AC-3	327	1087296,86	1125217,62	AC-7	197	1095013,73	1136447,92
AC-3	328	1087297,1	1125217,84	AC-7	198	1095010,76	1136440,04

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	329	1087297,37	1125218,03	AC-7	199	1095010,72	1136439,93
AC-3	330	1087297,67	1125218,17	AC-7	200	1095007,33	1136432,24
AC-3	331	1087297,99	1125218,25	AC-7	201	1095007,28	1136432,13
AC-3	332	1087298,32	1125218,29	AC-7	202	1095003,46	1136424,64
AC-3	333	1087298,65	1125218,26	AC-7	203	1095003,41	1136424,55
AC-3	334	1087298,97	1125218,19	AC-7	204	1094999,17	1136417,27
AC-3	335	1087299,28	1125218,06	AC-7	205	1094999,14	1136417,23
AC-3	336	1087299,56	1125217,88	AC-7	206	1094988,19	1136399,60
AC-3	337	1087299,8	1125217,66	AC-7	207	1094986,80	1136396,88
AC-3	338	1087300,01	1125217,41	AC-7	208	1094985,90	1136394,04
AC-3	339	1087300,17	1125217,12	AC-7	209	1094985,48	1136391,10
AC-3	340	1087300,29	1125216,81	AC-7	210	1094985,55	1136388,12
AC-3	341	1087302,72	1125207,79	AC-7	211	1094986,11	1136385,20
AC-3	342	1087303,51	1125204,86	AC-7	212	1094987,15	1136382,41
AC-3	343	1087303,55	1125204,71	AC-7	213	1094988,67	1136379,75
AC-3	344	1087304,13	1125201,58	AC-7	214	1095004,26	1136357,13
AC-3	345	1087304,17	1125201,27	AC-7	215	1095004,34	1136356,99
AC-3	346	1087304,25	1125198,09	AC-7	216	1095005,95	1136354,19
AC-3	347	1087304,25	1125198,04	AC-7	217	1095006,09	1136353,90
AC-3	348	1087304,23	1125197,78	AC-7	218	1095007,23	1136350,87
AC-3	349	1087304,15	1125197,17	AC-7	219	1095007,32	1136350,57
AC-3	350	1087303,81	1125194,63	AC-7	220	1095007,96	1136347,41
AC-3	351	1087303,79	1125194,55	AC-7	221	1095007,97	1136347,36
AC-3	352	1087303,74	1125194,32	AC-7	222	1095008,00	1136347,09
AC-3	353	1087302,82	1125191,28	AC-7	223	1095008,12	1136343,86
AC-3	354	1087302,79	1125191,17	AC-7	224	1095008,12	1136343,79
AC-3	355	1087302,71	1125190,98	AC-7	225	1095008,10	1136343,54
AC-3	356	1087301,32	1125188,12	AC-7	226	1095007,71	1136340,34
AC-3	357	1087301,25	1125187,99	AC-7	227	1095007,69	1136340,24
AC-3	358	1087301,16	1125187,85	AC-7	228	1095007,64	1136340,02
AC-3	359	1087300,55	1125186,97	AC-7	229	1095006,73	1136336,92
AC-3	360	1087299,34	1125185,24	AC-7	230	1095006,69	1136336,80
AC-3	361	1087299,23	1125185,11	AC-7	231	1095006,62	1136336,62
AC-3	362	1087299,14	1125185	AC-7	232	1095005,22	1136333,71
AC-3	363	1087296,93	1125182,72	AC-7	233	1095005,15	1136333,57
AC-3	364	1087296,78	1125182,58	AC-7	234	1095005,06	1136333,43
AC-3	365	1087296,69	1125182,51	AC-7	235	1095003,21	1136330,78
AC-3	366	1087294,14	1125180,61	AC-7	236	1095003,10	1136330,64
AC-3	367	1087293,95	1125180,47	AC-7	237	1095003,01	1136330,53
AC-3	368	1087293,88	1125180,44	AC-7	238	1095000,76	1136328,22
AC-3	369	1087292,52	1125179,73	AC-7	239	1095000,64	1136328,10
AC-3	370	1087291,06	1125178,96	AC-7	240	1094891,72	1136232,60
AC-3	371	1087290,82	1125178,85	AC-7	241	1094889,53	1136230,32
AC-3	372	1087290,77	1125178,83	AC-7	242	1094887,80	1136227,77
AC-3	373	1087287,76	1125177,82	AC-7	243	1094886,54	1136224,96
AC-3	374	1087287,61	1125177,78	AC-7	244	1094885,77	1136221,98

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	375	1087283,23	1125176,68	AC-7	245	1094885,53	1136218,92
AC-3	376	1087282,77	1125176,53	AC-7	246	1094885,81	1136215,85
AC-3	377	1087280,23	1125175,66	AC-7	247	1094886,60	1136212,88
AC-3	378	1087277,53	1125174,17	AC-7	248	1094887,89	1136210,09
AC-3	379	1087275,12	1125172,25	AC-7	249	1094889,64	1136207,56
AC-3	380	1087275,05	1125172,17	AC-7	250	1094891,80	1136205,36
AC-3	381	1087273,08	1125169,94	AC-7	251	1094894,29	1136203,56
AC-3	382	1087271,46	1125167,32	AC-7	252	1094897,14	1136202,18
AC-3	383	1087270,3	1125164,46	AC-7	253	1094906,01	1136198,76
AC-3	384	1087269,64	1125161,36	AC-7	254	1094906,16	1136198,70
AC-3	385	1087268,83	1125154,94	AC-7	255	1094909,26	1136197,19
AC-3	386	1087268,67	1125153,61	AC-7	256	1094909,38	1136197,12
AC-3	387	1087268,65	1125153,51	AC-7	257	1094909,55	1136197,01
AC-3	388	1087268,64	1125153,45	AC-7	258	1094912,35	1136194,99
AC-3	389	1087268,14	1125151,08	AC-7	259	1094912,46	1136194,90
AC-3	390	1087268,06	1125150,79	AC-7	260	1094912,61	1136194,77
AC-3	391	1087267,18	1125148,52	AC-7	261	1094915,01	1136192,30
AC-3	392	1087267,05	1125148,23	AC-7	262	1094915,11	1136192,19
AC-3	393	1087265,82	1125146,14	AC-7	263	1094915,23	1136192,04
AC-3	394	1087265,64	1125145,87	AC-7	264	1094917,17	1136189,19
AC-3	395	1087264,75	1125144,8	AC-7	265	1094917,26	1136189,06
AC-3	396	1087264,09	1125144	AC-7	266	1094926,36	1136172,93
AC-3	397	1087263,87	1125143,78	AC-7	267	1094927,91	1136170,62
AC-3	398	1087262,04	1125142,17	AC-7	268	1094929,72	1136168,63
AC-3	399	1087261,8	1125141,99	AC-7	269	1094931,82	1136166,93
AC-3	400	1087259,74	1125140,71	AC-7	270	1094934,14	1136165,56
AC-3	401	1087259,68	1125140,67	AC-7	271	1094936,65	1136164,56
AC-3	402	1087259,46	1125140,56	AC-7	272	1094939,27	1136163,94
AC-3	403	1087257,23	1125139,63	AC-7	273	1094942,04	1136163,71
AC-3	404	1087257,14	1125139,59	AC-7	274	1094983,66	1136163,45
AC-3	405	1087256,92	1125139,53	AC-7	275	1094988,36	1136163,71
AC-3	406	1087255,26	1125139,13	AC-7	276	1094992,93	1136164,53
AC-3	407	1087254,57	1125138,97	AC-7	277	1094997,37	1136165,90
AC-3	408	1087254,45	1125138,94	AC-7	278	1095001,61	1136167,80
AC-3	409	1087254,25	1125138,92	AC-7	279	1095005,58	1136170,20
AC-3	410	1087251,83	1125138,74	AC-7	280	1095009,28	1136173,11
AC-3	411	1087251,68	1125138,73	AC-7	281	1095055,25	1136214,04
AC-3	412	1087244,81	1125138,78	AC-7	282	1095055,30	1136214,08
AC-3	413	1087234,81	1125138,86	AC-7	283	1095055,37	1136214,14
AC-3	414	1087224,81	1125138,93	AC-7	284	1095057,85	1136216,02
AC-3	415	1087223,26	1125138,94	AC-7	285	1095058,06	1136216,16
AC-3	416	1087223,09	1125138,95	AC-7	286	1095058,11	1136216,19
AC-3	417	1087220,65	1125139,17	AC-7	287	1095060,86	1136217,67
AC-3	418	1087220,48	1125139,19	AC-7	288	1095061,13	1136217,79
AC-3	419	1087220,33	1125139,22	AC-7	289	1095064,08	1136218,83
AC-3	420	1087217,95	1125139,84	AC-7	290	1095064,38	1136218,91

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	421	1087217,77	1125139,9	AC-7	291	1095067,45	1136219,47
AC-3	422	1087217,64	1125139,95	AC-7	292	1095067,76	1136219,50
AC-3	423	1087215,4	1125140,94	AC-7	293	1095070,87	1136219,58
AC-3	424	1087215,21	1125141,04	AC-7	294	1095070,92	1136219,58
AC-3	425	1087215,11	1125141,1	AC-7	295	1095071,18	1136219,57
AC-3	426	1087214,21	1125141,68	AC-7	296	1095074,27	1136219,16
AC-3	427	1087213,06	1125142,44	AC-7	297	1095074,36	1136219,15
AC-3	428	1087212,87	1125142,58	AC-7	298	1095074,57	1136219,10
AC-3	429	1087212,8	1125142,64	AC-7	299	1095077,56	1136218,22
AC-3	430	1087211	1125144,3	AC-7	300	1095077,68	1136218,18
AC-3	431	1087210,82	1125144,49	AC-7	301	1095077,85	1136218,11
AC-3	432	1087210,78	1125144,54	AC-7	302	1095080,67	1136216,78
AC-3	433	1087209,27	1125146,48	AC-7	303	1095080,81	1136216,70
AC-3	434	1087209,11	1125146,71	AC-7	304	1095080,94	1136216,62
AC-3	435	1087209,09	1125146,75	AC-7	305	1095083,51	1136214,87
AC-3	436	1087207,91	1125148,91	AC-7	306	1095083,64	1136214,78
AC-3	437	1087207,78	1125149,19	AC-7	307	1095096,15	1136204,75
AC-3	438	1087207,37	1125150,38	AC-7	308	1095096,18	1136204,72
AC-3	439	1087206,97	1125151,52	AC-7	309	1095096,25	1136204,67
AC-3	440	1087206,92	1125151,68	AC-7	310	1095099,16	1136202,00
AC-3	441	1087204,72	1125160,19	AC-7	311	1095099,34	1136201,81
AC-3	442	1087204,21	1125162,18	AC-7	312	1095101,88	1136198,79
AC-3	443	1087204,15	1125162,37	AC-7	313	1095102,03	1136198,58
AC-3	444	1087204,09	1125162,62	AC-7	314	1095104,15	1136195,25
AC-3	445	1087204,05	1125162,77	AC-7	315	1095104,19	1136195,17
AC-3	446	1087202,57	1125168,47	AC-7	316	1095104,27	1136195,02
AC-3	447	1087202,54	1125168,62	AC-7	317	1095105,93	1136191,44
AC-3	448	1087202,29	1125170,05	AC-7	318	1095106,00	1136191,28
AC-3	449	1087202,12	1125171	AC-7	319	1095106,03	1136191,19
AC-3	450	1087202,09	1125171,32	AC-7	320	1095107,21	1136187,42
AC-3	451	1087202,07	1125173,74	AC-7	321	1095107,24	1136187,30
AC-3	452	1087202,09	1125174,05	AC-7	322	1095113,22	1136162,55
AC-3	453	1087202,44	1125176,43	AC-7	323	1095113,25	1136162,41
AC-3	454	1087202,45	1125176,48	AC-7	324	1095113,75	1136159,27
AC-3	455	1087202,52	1125176,74	AC-7	325	1095113,77	1136158,95
AC-3	456	1087203,25	1125179,04	AC-7	326	1095113,77	1136155,78
AC-3	457	1087203,28	1125179,11	AC-7	327	1095113,75	1136155,47
AC-3	458	1087203,37	1125179,33	AC-7	328	1095113,24	1136152,33
AC-3	459	1087204,19	1125180,94	AC-7	329	1095113,17	1136152,03
AC-3	460	1087204,46	1125181,48	AC-7	330	1095112,18	1136149,03
AC-3	461	1087204,51	1125181,58	AC-7	331	1095112,16	1136148,97
AC-3	462	1087204,63	1125181,76	AC-7	332	1095112,06	1136148,73
AC-3	463	1087206,05	1125183,7	AC-7	333	1095110,61	1136145,92
AC-3	464	1087206,14	1125183,82	AC-7	334	1095110,56	1136145,84
AC-3	465	1087210,71	1125189,12	AC-7	335	1095110,44	1136145,65
AC-3	466	1087217,24	1125196,69	AC-7	336	1095108,56	1136143,10

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	467	1087223,76	1125204,27	AC-7	337	1095108,48	1136143,00
AC-3	468	1087225,36	1125206,12	AC-7	338	1095108,35	1136142,86
AC-3	469	1087225,46	1125206,23	AC-7	339	1095106,10	1136140,64
AC-3	470	1087226,59	1125207,35	AC-7	340	1095105,98	1136140,53
AC-3	471	1087226,71	1125207,46	AC-7	341	1095105,86	1136140,44
AC-3	472	1087226,83	1125207,55	AC-7	342	1095103,28	1136138,60
AC-3	473	1087228,12	1125208,47	AC-7	343	1095103,14	1136138,51
AC-3	474	1087228,28	1125208,58	AC-7	344	1095074,72	1136121,47
AC-3	475	1087228,39	1125208,64	AC-7	345	1095071,36	1136119,22
AC-3	476	1087229,8	1125209,34	AC-7	346	1095068,31	1136116,66
AC-3	477	1087230,01	1125209,43	AC-7	347	1095065,50	1136113,75
AC-3	478	1087230,1	1125209,46	AC-7	348	1095025,73	1136068,02
AC-3	479	1087231,6	1125209,94	AC-7	349	1095025,64	1136067,92
AC-3	480	1087231,76	1125209,98	AC-7	350	1095021,74	1136064,02
AC-3	481	1087232,95	1125210,25	AC-7	351	1095021,61	1136063,90
AC-3	482	1087238,59	1125211,55	AC-7	352	1095021,53	1136063,84
AC-3	483	1087239,97	1125211,99	AC-7	353	1095017,13	1136060,51
AC-3	484	1087241,17	1125212,62	AC-7	354	1095016,91	1136060,36
AC-3	485	1087241,61	1125212,96	AC-7	355	1095012,09	1136057,66
AC-3	486	1087242,25	1125213,45	AC-7	356	1095011,84	1136057,55
AC-3	487	1087243,18	1125214,44	AC-7	357	1095006,70	1136055,54
AC-3	488	1087243,92	1125215,58	AC-7	358	1095006,66	1136055,53
AC-3	489	1087244,46	1125216,83	AC-7	359	1095006,57	1136055,50
AC-3	490	1087244,78	1125218,15	AC-7	360	1094952,44	1136038,58
AC-3	491	1087244,87	1125219,51	AC-7	361	1094943,68	1136035,54
AC-3	492	1087244,84	1125219,84	AC-7	362	1094935,16	1136031,96
AC-3	493	1087244,73	1125220,86	AC-7	363	1094926,87	1136027,87
AC-3	494	1087244,37	1125222,17	AC-7	364	1094918,86	1136023,26
AC-3	495	1087243,78	1125223,4	AC-7	365	1094911,15	1136018,17
AC-3	496	1087243	1125224,51	AC-7	366	1094903,74	1136012,58
AC-3	497	1087242,04	1125225,47	AC-7	367	1094897,74	1136007,75
AC-3	498	1087240,86	1125226,31	AC-7	368	1094897,64	1136007,67
AC-3	499	1087240,69	1125226,41	AC-7	369	1094893,48	1136004,74
AC-3	500	1087240,44	1125226,55	AC-7	370	1094893,33	1136004,64
AC-3	501	1087240,31	1125226,64	AC-7	371	1094893,26	1136004,61
AC-3	502	1087238,33	1125228,02	AC-7	372	1094888,76	1136002,23
AC-3	503	1087238,2	1125228,13	AC-7	373	1094888,53	1136002,12
AC-3	504	1087238,09	1125228,23	AC-7	374	1094883,76	1136000,33
AC-3	505	1087236,36	1125229,91	AC-7	375	1094883,53	1136000,26
AC-3	506	1087236,22	1125230,06	AC-7	376	1094878,57	1135999,09
AC-3	507	1087236,15	1125230,15	AC-7	377	1094878,46	1135999,06
AC-3	508	1087234,71	1125232,09	AC-7	378	1094878,32	1135999,04
AC-3	509	1087234,59	1125232,28	AC-7	379	1094873,26	1135998,51
AC-3	510	1087234,54	1125232,36	AC-7	380	1094873,05	1135998,50
AC-3	511	1087233,44	1125234,51	AC-7	381	1094873,01	1135998,50
AC-3	512	1087233,34	1125234,74	AC-7	382	1094867,92	1135998,62

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	513	1087233,31	1125234,8	AC-7	383	1094867,66	1135998,64
AC-3	514	1087233,29	1125234,86	AC-7	384	1094862,63	1135999,40
AC-3	515	1087232,56	1125237,1	AC-7	385	1094862,58	1135999,41
AC-3	516	1087232,49	1125237,39	AC-7	386	1094862,38	1135999,45
AC-3	517	1087232,12	1125239,79	AC-7	387	1094857,49	1136000,85
AC-3	518	1087232,1	1125240,11	AC-7	388	1094857,37	1136000,88
AC-3	519	1087232,11	1125242,52	AC-7	389	1094846,71	1136004,66
AC-3	520	1087232,14	1125242,84	AC-7	390	1094844,05	1136005,39
AC-3	521	1087232,54	1125245,23	AC-7	391	1094841,38	1136005,70
AC-3	522	1087232,62	1125245,53	AC-7	392	1094838,70	1136005,62
AC-3	523	1087232,75	1125245,92	AC-7	393	1094836,06	1136005,13
AC-3	524	1087233,4	1125247,84	AC-7	394	1094833,52	1136004,26
AC-3	525	1087233,53	1125248,11	AC-7	395	1094831,08	1136002,98
AC-3	526	1087234,66	1125250,24	AC-7	396	1094792,75	1135979,23
AC-3	527	1087234,69	1125250,3	AC-7	397	1094790,34	1135977,60
AC-3	528	1087234,83	1125250,51	AC-7	398	1094788,05	1135975,80
AC-3	529	1087236,29	1125252,43	AC-7	399	1094775,24	1135964,87
AC-3	530	1087236,35	1125252,51	AC-7	400	1094771,77	1135961,51
AC-3	531	1087236,51	1125252,67	AC-7	401	1094768,78	1135957,79
AC-3	532	1087238,26	1125254,33	AC-7	402	1094766,25	1135953,67
AC-3	533	1087238,36	1125254,43	AC-7	403	1094747,87	1135919,01
AC-3	534	1087238,96	1125254,9	AC-7	404	1094747,83	1135918,95
AC-3	535	1087242,21	1125257,53	AC-7	405	1094747,81	1135918,90
AC-3	536	1087243,75	1125258,99	AC-7	406	1094745,18	1135914,62
AC-3	537	1087244,99	1125260,6	AC-7	407	1094745,03	1135914,42
AC-3	538	1087245,41	1125261,37	AC-7	408	1094741,89	1135910,50
AC-3	539	1087245,97	1125262,38	AC-7	409	1094741,86	1135910,46
AC-3	540	1087246,65	1125264,3	AC-7	410	1094741,72	1135910,31
AC-3	541	1087247,03	1125266,3	AC-7	411	1094738,11	1135906,82
AC-3	542	1087247,09	1125268,33	AC-7	412	1094738,00	1135906,72
AC-3	543	1087246,9	1125269,79	AC-7	413	1094737,91	1135906,65
AC-3	544	1087246,82	1125270,43	AC-7	414	1094733,89	1135903,64
AC-3	545	1087244,94	1125279,43	AC-7	415	1094733,69	1135903,51
AC-3	546	1087244,3	1125282,51	AC-7	416	1094729,31	1135901,02
AC-3	547	1087242,9	1125289,22	AC-7	417	1094729,09	1135900,91
AC-3	548	1087241,54	1125295,76	AC-7	418	1094724,44	1135898,99
AC-3	549	1087241,17	1125297,15	AC-7	419	1094724,36	1135898,96
AC-3	550	1087240,66	1125298,5	AC-7	420	1094724,20	1135898,91
AC-3	551	1087236,59	1125307,65	AC-7	421	1094719,35	1135897,59
AC-3	552	1087232,54	1125316,79	AC-7	422	1094719,18	1135897,55
AC-3	553	1087228,48	1125325,93	AC-7	423	1094719,11	1135897,54
AC-3	554	1087226,72	1125329,91	AC-7	424	1094714,13	1135896,84
AC-3	555	1087225,69	1125331,8	AC-7	425	1094714,01	1135896,82
AC-3	556	1087224,42	1125333,44	AC-7	426	1094578,06	1135886,30
AC-3	557	1087223,97	1125333,86	AC-7	427	1094569,05	1135885,47
AC-3	558	1087222,85	1125334,91	AC-7	428	1094392,73	1135866,45

07 JUL 2017

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	559	1087216,36	1125340,1	AC-7	429	1094392,42	1135866,44
AC-3	560	1087208,55	1125346,34	AC-7	430	1094392,10	1135866,48
AC-3	561	1087200,74	1125352,58	AC-7	431	1094391,80	1135866,57
AC-3	562	1087199,76	1125353,36	AC-7	432	1094391,52	1135866,71
AC-3	563	1087199,72	1125353,39	AC-7	433	1094377,66	1135874,79
AC-3	564	1087199,63	1125353,47	AC-7	434	1094377,38	1135874,99
AC-3	565	1087198,03	1125354,99	AC-7	435	1094377,13	1135875,23
AC-3	566	1087197,87	1125355,16	AC-7	436	1094376,93	1135875,52
AC-3	567	1087197,8	1125355,24	AC-7	437	1094376,79	1135875,84
AC-3	568	1087196,47	1125357	AC-7	438	1094376,70	1135876,17
AC-3	569	1087196,34	1125357,21	AC-7	439	1094376,67	1135876,52
AC-3	570	1087196,29	1125357,28	AC-7	440	1094376,70	1135876,87
AC-3	571	1087195,28	1125359,24	AC-7	441	1094376,79	1135877,20
AC-3	572	1087195,17	1125359,48	AC-7	442	1094376,94	1135877,52
AC-3	573	1087195,15	1125359,55	AC-7	443	1094377,14	1135877,80
AC-3	574	1087194,5	1125361,56	AC-7	444	1094377,39	1135878,05
AC-3	575	1087194,47	1125361,65	AC-7	445	1094377,67	1135878,25
AC-3	576	1087194,4	1125361,92	AC-7	446	1094377,99	1135878,39
AC-3	577	1087194,39	1125361,98	AC-7	447	1094378,33	1135878,48
AC-3	578	1087194,07	1125364,17	AC-7	448	1094378,67	1135878,51
AC-3	579	1087194,05	1125364,48	AC-7	449	1094379,02	1135878,48
AC-3	580	1087194,1	1125366,71	AC-7	450	1094379,36	1135878,39
AC-3	581	1087194,13	1125367,03	AC-7	451	1094379,67	1135878,24
AC-3	582	1087194,55	1125369,21	AC-7	452	1094392,96	1135870,50
AC-3	583	1087194,63	1125369,52	AC-7	453	1094568,65	1135889,45
AC-3	584	1087195,4	1125371,6	AC-7	454	1094577,72	1135890,29
AC-3	585	1087195,55	1125371,9	AC-7	455	1094713,64	1135900,80
AC-3	586	1087196,07	1125372,81	AC-7	456	1094718,42	1135901,48
AC-3	587	1087196,65	1125373,82	AC-7	457	1094723,03	1135902,73
AC-3	588	1087196,84	1125374,09	AC-7	458	1094727,44	1135904,56
AC-3	589	1087198,25	1125375,81	AC-7	459	1094731,59	1135906,92
AC-3	590	1087198,47	1125376,04	AC-7	460	1094735,41	1135909,78
AC-3	591	1087200,16	1125377,5	AC-7	461	1094738,85	1135913,10
AC-3	592	1087200,41	1125377,68	AC-7	462	1094741,83	1135916,82
AC-3	593	1087202,3	1125378,83	AC-7	463	1094744,37	1135920,94
AC-3	594	1087202,34	1125378,86	AC-7	464	1094762,75	1135955,60
AC-3	595	1087202,6	1125378,98	AC-7	465	1094762,78	1135955,66
AC-3	596	1087204,64	1125379,8	AC-7	466	1094762,81	1135955,71
AC-3	597	1087204,71	1125379,83	AC-7	467	1094765,44	1135959,99
AC-3	598	1087204,97	1125379,9	AC-7	468	1094765,58	1135960,19
AC-3	599	1087207,13	1125380,37	AC-7	469	1094768,72	1135964,11
AC-3	600	1087207,2	1125380,39	AC-7	470	1094768,75	1135964,14
AC-3	601	1087207,29	1125380,4	AC-7	471	1094768,89	1135964,29
AC-3	602	1087215	1125381,41	AC-7	472	1094772,50	1135967,78
AC-3	603	1087224,92	1125382,72	AC-7	473	1094772,59	1135967,87
AC-3	604	1087234,83	1125384,02	AC-7	474	1094785,49	1135978,87

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	605	1087241,09	1125384,84	AC-7	475	1094785,54	1135978,91
AC-3	606	1087242,32	1125385,1	AC-7	476	1094787,92	1135980,79
AC-3	607	1087243,42	1125385,5	AC-7	477	1094788,04	1135980,88
AC-3	608	1087243,87	1125385,75	AC-7	478	1094790,55	1135982,57
AC-3	609	1087244,46	1125386,07	AC-7	479	1094790,61	1135982,61
AC-3	610	1087245,4	1125386,78	AC-7	480	1094829,03	1136006,42
AC-3	611	1087246,23	1125387,62	AC-7	481	1094829,09	1136006,46
AC-3	612	1087246,96	1125388,63	AC-7	482	1094829,16	1136006,50
AC-3	613	1087249,43	1125392,61	AC-7	483	1094831,81	1136007,88
AC-3	614	1087252,13	1125396,98	AC-7	484	1094832,06	1136007,99
AC-3	615	1087252,78	1125398,25	AC-7	485	1094834,90	1136008,96
AC-3	616	1087253,18	1125399,53	AC-7	486	1094835,19	1136009,04
AC-3	617	1087253,34	1125400,77	AC-7	487	1094838,13	1136009,58
AC-3	618	1087253,36	1125400,86	AC-7	488	1094838,42	1136009,61
AC-3	619	1087253,31	1125402,21	AC-7	489	1094841,40	1136009,71
AC-3	620	1087253,04	1125403,52	AC-7	490	1094841,47	1136009,71
AC-3	621	1087252,56	1125404,77	AC-7	491	1094841,70	1136009,69
AC-3	622	1087251,87	1125405,92	AC-7	492	1094844,66	1136009,34
AC-3	623	1087250,94	1125407,01	AC-7	493	1094844,78	1136009,33
AC-3	624	1087250,06	1125407,89	AC-7	494	1094844,96	1136009,29
AC-3	625	1087242,95	1125414,92	AC-7	495	1094847,83	1136008,50
AC-3	626	1087239,09	1125418,75	AC-7	496	1094847,98	1136008,46
AC-3	627	1087238,98	1125418,87	AC-7	497	1094858,64	1136004,68
AC-3	628	1087237,9	1125420,13	AC-7	498	1094863,35	1136003,33
AC-3	629	1087237,71	1125420,39	AC-7	499	1094868,13	1136002,61
AC-3	630	1087236,85	1125421,82	AC-7	500	1094872,97	1136002,50
AC-3	631	1087236,72	1125422,1	AC-7	501	1094877,78	1136003,01
AC-3	632	1087236,25	1125423,27	AC-7	502	1094882,48	1136004,12
AC-3	633	1087236,11	1125423,63	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	634	1087236,09	1125423,68	AC-7	503	1094887,01	1136005,82
AC-3	635	1087236,01	1125423,94	AC-7	504	1094891,28	1136008,08
AC-3	636	1087235,67	1125425,55	AC-7	505	1094895,28	1136010,91
AC-3	637	1087235,65	1125425,63	AC-7	506	1094901,26	1136015,72
AC-3	638	1087235,62	1125425,88	AC-7	507	1094901,31	1136015,76
AC-3	639	1087235,54	1125427,53	AC-7	508	1094908,79	1136021,40
AC-3	640	1087235,54	1125427,62	AC-7	509	1094908,89	1136021,47
AC-3	641	1087235,56	1125427,86	AC-7	510	1094916,70	1136026,64
AC-3	642	1087235,75	1125429,49	AC-7	511	1094916,81	1136026,70
AC-3	643	1087235,76	1125429,61	AC-7	512	1094924,93	1136031,37
AC-3	644	1087235,81	1125429,82	AC-7	513	1094925,04	1136031,43
AC-3	645	1087236,27	1125431,4	AC-7	514	1094933,44	1136035,58
AC-3	646	1087236,31	1125431,52	AC-7	515	1094933,55	1136035,63
AC-3	647	1087236,39	1125431,71	AC-7	516	1094942,19	1136039,25
AC-3	648	1087237,1	1125433,19	AC-7	517	1094942,30	1136039,29
AC-3	649	1087237,17	1125433,33	AC-7	518	1094951,16	1136042,37
AC-3	650	1087237,27	1125433,48	AC-7	519	1094951,22	1136042,39

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	651	1087238,05	1125434,59	AC-7	520	1095005,31	1136059,29
AC-3	652	1087238,21	1125434,82	AC-7	521	1095010,25	1136061,22
AC-3	653	1087238,32	1125434,96	AC-7	522	1095014,83	1136063,78
AC-3	654	1087238,43	1125435,08	AC-7	523	1095019,01	1136066,94
AC-3	655	1087239,58	1125436,25	AC-7	524	1095022,76	1136070,70
AC-3	656	1087239,7	1125436,36	AC-7	525	1095062,51	1136116,41
AC-3	657	1087245,81	1125441,63	AC-7	526	1095062,58	1136116,49
AC-3	658	1087253,39	1125448,16	AC-7	527	1095065,50	1136119,51
AC-3	659	1087256,8	1125451,1	AC-7	528	1095065,66	1136119,65
AC-3	660	1087258,38	1125452,71	AC-7	529	1095068,87	1136122,35
AC-3	661	1087259,62	1125454,49	AC-7	530	1095069,04	1136122,48
AC-3	662	1087259,72	1125454,7	AC-7	531	1095072,53	1136124,82
AC-3	663	1087260,55	1125456,45	AC-7	532	1095072,61	1136124,88
AC-3	664	1087261,16	1125458,62	AC-7	533	1095101,02	1136141,90
AC-3	665	1087262,17	1125463,82	AC-7	534	1095103,40	1136143,60
AC-3	666	1087264,07	1125473,64	AC-7	535	1095105,43	1136145,60
AC-3	667	1087265,96	1125483,46	AC-7	536	1095107,12	1136147,89
AC-3	668	1087267,86	1125493,28	AC-7	537	1095108,43	1136150,43
AC-3	669	1087269,76	1125503,09	AC-7	538	1095109,32	1136153,13
AC-3	670	1087269,96	1125504,13	AC-7	539	1095109,77	1136155,95
AC-3	671	1087270,21	1125506,44	AC-7	540	1095109,77	1136158,79
AC-3	672	1087270,06	1125508,67	AC-7	541	1095109,31	1136161,69
AC-3	673	1087269,53	1125510,84	AC-7	542	1095103,37	1136186,29
AC-3	674	1087269,15	1125511,7	AC-7	543	1095102,25	1136189,87
AC-3	675	1087268,63	1125512,89	AC-7	544	1095100,70	1136193,21
AC-3	676	1087267,4	1125514,76	AC-7	545	1095098,73	1136196,32
AC-3	677	1087265,87	1125516,38	AC-7	546	1095096,36	1136199,14
AC-3	678	1087264,08	1125517,72	AC-7	547	1095093,60	1136201,67
AC-3	679	1087263,54	1125517,99	AC-7	548	1095081,20	1136211,61
AC-3	680	1087262,08	1125518,73	AC-7	549	1095078,82	1136213,23
AC-3	681	1087259,95	1125519,39	AC-7	550	1095076,28	1136214,43
AC-3	682	1087257,73	1125519,67	AC-7	551	1095073,60	1136215,22
AC-3	683	1087255,5	1125519,56	AC-7	552	1095070,82	1136215,58
AC-3	684	1087255,24	1125519,51	AC-7	553	1095068,02	1136215,51
AC-3	685	1087253,31	1125519,08	AC-7	554	1095065,26	1136215,00
AC-3	686	1087251,25	1125518,23	AC-7	555	1095062,62	1136214,07
AC-3	687	1087249,28	1125516,99	AC-7	556	1095060,15	1136212,74
AC-3	688	1087247,22	1125515,42	AC-7	557	1095057,85	1136211,00
AC-3	689	1087239,25	1125509,37	AC-7	558	1095011,89	1136170,08
AC-3	690	1087231,29	1125503,32	AC-7	559	1095011,85	1136170,04
AC-3	691	1087225,42	1125498,85	AC-7	560	1095011,80	1136170,00
AC-3	692	1087223,33	1125497,27	AC-7	561	1095007,96	1136166,98
AC-3	693	1087215,37	1125491,22	AC-7	562	1095007,76	1136166,84
AC-3	694	1087207,4	1125485,17	AC-7	563	1095003,56	1136164,30
AC-3	695	1087199,44	1125479,12	AC-7	564	1095003,36	1136164,20
AC-3	696	1087191,48	1125473,07	AC-7	565	1094998,90	1136162,20

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	697	1087183,51	1125467,02	AC-7	566	1094998,76	1136162,14
AC-3	698	1087175,55	1125460,97	AC-7	567	1094998,67	1136162,11
AC-3	699	1087170,39	1125457,05	AC-7	568	1094994,00	1136160,67
AC-3	700	1087170,25	1125456,95	AC-7	569	1094993,76	1136160,61
AC-3	701	1087168,81	1125456,04	AC-7	570	1094988,94	1136159,75
AC-3	702	1087168,74	1125456	AC-7	571	1094988,70	1136159,72
AC-3	703	1087168,5	1125455,88	AC-7	572	1094983,82	1136159,45
AC-3	704	1087166,93	1125455,23	AC-7	573	1094983,71	1136159,45
AC-3	705	1087166,85	1125455,19	AC-7	574	1094941,94	1136159,71
AC-3	706	1087166,61	1125455,12	AC-7	575	1094941,79	1136159,72
AC-3	707	1087166,51	1125455,1	AC-7	576	1094938,80	1136159,96
AC-3	708	1087164,94	1125454,75	AC-7	577	1094938,61	1136159,99
AC-3	709	1087164,85	1125454,73	AC-7	578	1094938,50	1136160,01
AC-3	710	1087164,61	1125454,7	AC-7	579	1094935,58	1136160,70
AC-3	711	1087162,91	1125454,61	AC-7	580	1094935,36	1136160,76
AC-3	712	1087162,8	1125454,61	AC-7	581	1094935,30	1136160,79
AC-3	713	1087162,56	1125454,62	AC-7	582	1094932,51	1136161,90
AC-3	714	1087160,87	1125454,82	AC-7	583	1094932,25	1136162,03
AC-3	715	1087160,76	1125454,84	AC-7	584	1094929,66	1136163,56
AC-3	716	1087160,54	1125454,89	AC-7	585	1094929,41	1136163,73
AC-3	717	1087158,91	1125455,37	AC-7	586	1094927,07	1136165,63
AC-3	718	1087158,79	1125455,41	AC-7	587	1094926,87	1136165,82
AC-3	719	1087158,59	1125455,5	AC-7	588	1094924,85	1136168,04
AC-3	720	1087157,06	1125456,25	AC-7	589	1094924,79	1136168,10
AC-3	721	1087156,95	1125456,32	AC-7	590	1094924,66	1136168,28
AC-3	722	1087156,77	1125456,43	AC-7	591	1094923,00	1136170,77
AC-3	723	1087155,5	1125457,35	AC-7	592	1094922,92	1136170,89
AC-3	724	1087155,39	1125457,43	AC-7	593	1094913,82	1136187,01
AC-3	725	1087155,29	1125457,52	AC-7	594	1094912,02	1136189,63
AC-3	726	1087155,14	1125457,66	AC-7	595	1094909,86	1136191,85
AC-3	727	1087153,95	1125458,88	AC-7	596	1094907,35	1136193,67
AC-3	728	1087153,85	1125458,99	AC-7	597	1094904,49	1136195,06
AC-3	729	1087153,73	1125459,14	AC-7	598	1094895,62	1136198,48
AC-3	730	1087152,77	1125460,55	AC-7	599	1094895,46	1136198,54
AC-3	731	1087152,69	1125460,68	AC-7	600	1094892,39	1136200,04
AC-3	732	1087152,6	1125460,85	AC-7	601	1094892,26	1136200,11
AC-3	733	1087151,89	1125462,4	AC-7	602	1094892,09	1136200,22
AC-3	734	1087151,83	1125462,54	AC-7	603	1094889,32	1136202,21
AC-3	735	1087151,78	1125462,72	AC-7	604	1094889,20	1136202,31
AC-3	736	1087151,34	1125464,36	AC-7	605	1094889,06	1136202,44
AC-3	737	1087151,31	1125464,53	AC-7	606	1094886,66	1136204,88
AC-3	738	1087150,78	1125467,53	AC-7	607	1094886,56	1136204,99
AC-3	739	1087149,05	1125477,38	AC-7	608	1094886,45	1136205,14
AC-3	740	1087147,52	1125486,13	AC-7	609	1094884,50	1136207,96
AC-3	741	1087147,28	1125487,04	AC-7	610	1094884,42	1136208,09
AC-3	742	1087147,15	1125487,52	AC-7	611	1094884,33	1136208,25

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	743	1087146,59	1125488,75	AC-7	612	1094882,90	1136211,36
AC-3	744	1087145,83	1125489,87	AC-7	613	1094882,84	1136211,51
AC-3	745	1087144,89	1125490,85	AC-7	614	1094882,78	1136211,68
AC-3	746	1087143,79	1125491,65	AC-7	615	1094881,90	1136214,98
AC-3	747	1087142,58	1125492,25	AC-7	616	1094881,86	1136215,15
AC-3	748	1087141,93	1125492,45	AC-7	617	1094881,84	1136215,32
AC-3	749	1087141,28	1125492,65	AC-7	618	1094881,53	1136218,73
AC-3	750	1087139,94	1125492,81	AC-7	619	1094881,52	1136218,91
AC-3	751	1087138,59	1125492,75	AC-7	620	1094881,53	1136219,07
AC-3	752	1087137,26	1125492,46	AC-7	621	1094881,80	1136222,48
AC-3	753	1087136,01	1125491,96	AC-7	622	1094881,83	1136222,66
AC-3	754	1087134,86	1125491,24	AC-7	623	1094881,86	1136222,81
AC-3	755	1087134,49	1125490,91	AC-7	624	1094882,71	1136226,13
AC-3	756	1087133,78	1125490,29	AC-7	625	1094882,77	1136226,31
AC-3	757	1087127,65	1125483,86	AC-7	626	1094882,82	1136226,45
AC-3	758	1087120,75	1125476,62	AC-7	627	1094884,23	1136229,57
AC-3	759	1087113,85	1125469,38	AC-7	628	1094884,32	1136229,75
AC-3	760	1087106,94	1125462,15	AC-7	629	1094884,39	1136229,87
AC-3	761	1087103,8	1125458,85	AC-7	630	1094886,31	1136232,70
AC-3	762	1087102,37	1125457,07	AC-7	631	1094886,43	1136232,87
AC-3	763	1087101,3	1125455,14	AC-7	632	1094886,52	1136232,97
AC-3	764	1087101,27	1125455,05	AC-7	633	1094888,89	1136235,43
AC-3	765	1087100,57	1125453,05	AC-7	634	1094889,02	1136235,55
AC-3	766	1087100,2	1125450,88	AC-7	635	1094997,94	1136331,06
AC-3	767	1087100,21	1125448,67	AC-7	636	1095000,02	1136333,20
AC-3	768	1087100,59	1125446,5	AC-7	637	1095001,68	1136335,58
AC-3	769	1087101,36	1125444,34	AC-7	638	1095002,94	1136338,20
AC-3	770	1087104,45	1125437,59	AC-7	639	1095003,76	1136340,99
AC-3	771	1087108,61	1125428,49	AC-7	640	1095004,12	1136343,87
AC-3	772	1087112,76	1125419,4	AC-7	641	1095004,01	1136346,77
AC-3	773	1087116,92	1125410,3	AC-7	642	1095003,43	1136349,62
AC-3	774	1087121,08	1125401,21	AC-7	643	1095002,41	1136352,34
AC-3	775	1087125,23	1125392,11	AC-7	644	1095000,92	1136354,93
AC-3	776	1087129,39	1125383,02	AC-7	645	1094985,33	1136377,55
AC-3	777	1087131,16	1125379,15	AC-7	646	1094985,24	1136377,69
AC-3	778	1087134,43	1125371,98	AC-7	647	1094983,59	1136380,56
AC-3	779	1087137,46	1125365,35	AC-7	648	1094983,45	1136380,86
AC-3	780	1087137,52	1125365,2	AC-7	649	1094982,30	1136383,97
AC-3	781	1087137,72	1125364,66	AC-7	650	1094982,21	1136384,28
AC-3	782	1087138,35	1125362,91	AC-7	651	1094981,59	1136387,54
AC-3	783	1087138,44	1125362,6	AC-7	652	1094981,56	1136387,86
AC-3	784	1087138,89	1125360,19	AC-7	653	1094981,48	1136391,17
AC-3	785	1087138,92	1125359,88	AC-7	654	1094981,48	1136391,21
AC-3	786	1087138,98	1125357,45	AC-7	655	1094981,50	1136391,50
AC-3	787	1087138,98	1125357,4	AC-7	656	1094981,96	1136394,77
AC-3	788	1087138,96	1125357,12	AC-7	657	1094981,97	1136394,84

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	789	1087138,62	1125354,71	AC-7	658	1094982,04	1136395,09
AC-3	790	1087138,61	1125354,64	AC-7	659	1094983,04	1136398,25
AC-3	791	1087138,55	1125354,39	AC-7	660	1094983,07	1136398,32
AC-3	792	1087138,3	1125353,61	AC-7	661	1094983,16	1136398,55
AC-3	793	1087137,82	1125352,07	AC-7	662	1094984,67	1136401,50
AC-3	794	1087137,79	1125351,98	AC-7	663	1094984,72	1136401,58
AC-3	795	1087137,7	1125351,77	AC-7	664	1094984,75	1136401,64
AC-3	796	1087136,61	1125349,59	AC-7	665	1094995,73	1136419,31
AC-3	797	1087136,55	1125349,49	AC-7	666	1094999,92	1136426,51
AC-3	798	1087136,44	1125349,32	AC-7	667	1095003,69	1136433,90
AC-3	799	1087135,01	1125347,35	AC-7	668	1095007,04	1136441,50
AC-3	800	1087134,92	1125347,23	AC-7	669	1095009,97	1136449,29
AC-3	801	1087134,8	1125347,1	AC-7	670	1095030,25	1136508,26
AC-3	802	1087133,07	1125345,39	AC-7	671	1095030,31	1136508,40
AC-3	803	1087132,95	1125345,27	AC-7	672	1095031,62	1136511,39
AC-3	804	1087132,82	1125345,18	AC-7	673	1095031,72	1136511,59
AC-3	805	1087131,94	1125344,55	AC-7	674	1095031,77	1136511,68
AC-3	806	1087130,84	1125343,76	AC-7	675	1095033,56	1136514,42
AC-3	807	1087130,68	1125343,66	AC-7	676	1095033,70	1136514,61
AC-3	808	1087130,56	1125343,6	AC-7	677	1095033,76	1136514,68
AC-3	809	1087128,37	1125342,53	AC-7	678	1095035,96	1136517,09
AC-3	810	1087128,17	1125342,44	AC-7	679	1095036,15	1136517,27
AC-3	811	1087128,07	1125342,41	AC-7	680	1095036,20	1136517,31
AC-3	812	1087125,74	1125341,7	AC-7	681	1095038,77	1136519,33
AC-3	813	1087125,51	1125341,65	AC-7	682	1095039,02	1136519,50
AC-3	814	1087125,42	1125341,64	AC-7	683	1095041,90	1136521,09
AC-3	815	1087123,01	1125341,32	AC-7	684	1095042,19	1136521,22
AC-3	816	1087122,85	1125341,3	AC-7	685	1095045,28	1136522,31
AC-3	817	1087121,52	1125341,24	AC-7	686	1095045,60	1136522,39
AC-3	818	1087120,01	1125341,16	AC-7	687	1095048,82	1136522,97
AC-3	819	1087114,54	1125340,72	AC-7	688	1095049,14	1136523,00
AC-3	820	1087114,21	1125340,72	AC-7	689	1095052,42	1136523,04
AC-3	821	1087113,88	1125340,78	AC-7	690	1095052,74	1136523,02
AC-3	822	1087113,57	1125340,88	AC-7	691	1095055,97	1136522,52
AC-3	823	1087113,28	1125341,04	AC-7	692	1095056,01	1136522,52
AC-3	824	1087113,02	1125341,24	AC-7	693	1095056,29	1136522,45
AC-3	825	1087112,8	1125341,49	AC-7	694	1095059,39	1136521,44
AC-3	826	1087112,61	1125341,76	AC-7	695	1095059,46	1136521,42
AC-3	827	1087112,48	1125342,07	AC-7	696	1095059,55	1136521,38
AC-3	828	1087112,4	1125342,39	AC-7	697	1095113,12	1136498,95
AC-3	829	1087112,38	1125342,72	AC-7	698	1095113,18	1136498,92
AC-3	830	1087112,4	1125343,05	AC-7	699	1095123,12	1136494,33
AC-3	831	1087112,49	1125343,37	AC-7	700	1095123,25	1136494,26
AC-3	832	1087112,62	1125343,67	AC-7	701	1095132,85	1136488,95
AC-3	833	1087112,8	1125343,94	AC-7	702	1095132,96	1136488,88
AC-3	834	1087113,02	1125344,19	AC-7	703	1095142,12	1136482,89

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	835	1087113,28	1125344,39	AC-7	704	1095142,24	1136482,80
AC-3	836	1087113,58	1125344,55	AC-7	705	1095150,95	1136476,16
AC-3	837	1087113,89	1125344,65	AC-7	706	1095151,00	1136476,11
AC-3	838	1087114,21	1125344,71	AC-7	707	1095192,65	1136441,84
AC-3	839	1087119,72	1125345,15	AC-7	708	1095195,07	1136440,15
AC-3	840	1087119,79	1125345,16	AC-7	709	1095197,66	1136438,90
AC-3	841	1087121,32	1125345,23	AC-7	710	1095200,42	1136438,09
AC-3	842	1087122,57	1125345,29	AC-7	711	1095203,27	1136437,72
AC-3	843	1087124,74	1125345,58	AC-7	712	1095206,15	1136437,81
AC-3	844	1087126,76	1125346,19	AC-7	713	1095208,97	1136438,35
AC-3	845	1087128,65	1125347,12	AC-7	714	1095211,67	1136439,34
AC-3	846	1087129,62	1125347,81	AC-7	715	1095214,18	1136440,75
AC-3	847	1087130,37	1125348,34	AC-7	716	1095216,43	1136442,54
AC-3	848	1087131,87	1125349,83	AC-7	717	1095218,42	1136444,72
AC-3	849	1087133,1	1125351,53	AC-7	718	1095236,30	1136467,79
AC-3	850	1087134,05	1125353,42	AC-7	719	1095239,52	1136472,37
AC-3	851	1087134,48	1125354,8	AC-7	720	1095242,25	1136477,19
AC-3	852	1087134,68	1125355,43	AC-7	721	1095244,52	1136482,26
AC-3	853	1087134,97	1125357,52	AC-7	722	1095246,30	1136487,56
AC-3	854	1087134,93	1125359,63	AC-7	723	1095253,13	1136511,60
AC-3	855	1087134,54	1125361,7	AC-7	724	1095253,17	1136511,73
AC-3	856	1087133,96	1125363,29	AC-7	725	1095255,00	1136516,83
AC-3	857	1087133,79	1125363,76	AC-7	726	1095255,11	1136517,07
AC-3	858	1087130,79	1125370,32	AC-7	727	1095257,61	1136521,87
AC-3	859	1087127,52	1125377,49	AC-7	728	1095257,65	1136521,95
AC-3	860	1087125,75	1125381,35	AC-7	729	1095257,75	1136522,10
AC-3	861	1087121,6	1125390,45	AC-7	730	1095260,87	1136526,52
AC-3	862	1087117,44	1125399,54	AC-7	731	1095260,97	1136526,65
AC-3	863	1087113,28	1125408,64	AC-7	732	1095261,04	1136526,73
AC-3	864	1087109,13	1125417,73	AC-7	733	1095264,73	1136530,69
AC-3	865	1087104,97	1125426,83	AC-7	734	1095264,92	1136530,87
AC-3	866	1087100,81	1125435,92	AC-7	735	1095269,12	1136534,30
AC-3	867	1087097,69	1125442,75	AC-7	736	1095269,34	1136534,45
AC-3	868	1087097,63	1125442,91	AC-7	737	1095273,95	1136537,28
AC-3	869	1087096,79	1125445,25	AC-7	738	1095274,00	1136537,30
AC-3	870	1087096,77	1125445,31	AC-7	739	1095274,19	1136537,40
AC-3	871	1087096,68	1125445,64	AC-7	740	1095279,15	1136539,58
AC-3	872	1087096,24	1125448,15	AC-7	741	1095279,27	1136539,63
AC-3	873	1087096,21	1125448,49	AC-7	742	1095298,15	1136546,45
AC-3	874	1087096,2	1125451,04	AC-7	743	1095298,31	1136546,49
AC-3	875	1087096,23	1125451,37	AC-7	744	1095301,48	1136547,35
AC-3	876	1087096,65	1125453,89	AC-7	745	1095301,65	1136547,39
AC-3	877	1087096,74	1125454,21	AC-7	746	1095301,80	1136547,41
AC-3	878	1087097,49	1125456,37	AC-7	747	1095305,06	1136547,74
AC-3	879	1087097,58	1125456,63	AC-7	748	1095305,26	1136547,75
AC-3	880	1087097,72	1125456,93	AC-7	749	1095305,39	1136547,75

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	881	1087098,96	1125459,17	AC-7	750	1095308,67	1136547,53
AC-3	882	1087099,14	1125459,44	AC-7	751	1095308,83	1136547,52
AC-3	883	1087100,74	1125461,42	AC-7	752	1095324,09	1136545,27
AC-3	884	1087100,76	1125461,46	AC-7	753	1095326,98	1136545,07
AC-3	885	1087100,85	1125461,55	AC-7	754	1095329,79	1136545,32
AC-3	886	1087104,05	1125464,91	AC-7	755	1095332,53	1136546,01
AC-3	887	1087110,95	1125472,14	AC-7	756	1095335,13	1136547,11
AC-3	888	1087117,85	1125479,38	AC-7	757	1095337,52	1136548,61
AC-3	889	1087124,75	1125486,62	AC-7	758	1095339,65	1136550,47
AC-3	890	1087130,94	1125493,11	AC-7	759	1095341,46	1136552,63
AC-3	891	1087131,06	1125493,23	AC-7	760	1095342,91	1136555,05
AC-3	892	1087131,83	1125493,91	AC-7	761	1095343,99	1136557,74
AC-3	893	1087132,33	1125494,35	AC-7	762	1095353,21	1136587,10
AC-3	894	1087132,37	1125494,38	AC-7	763	1095353,24	1136587,18
AC-3	895	1087132,6	1125494,55	AC-7	764	1095353,27	1136587,26
AC-3	896	1087134,05	1125495,45	AC-7	765	1095354,56	1136590,41
AC-3	897	1087134,1	1125495,48	AC-7	766	1095354,68	1136590,65
AC-3	898	1087134,35	1125495,6	AC-7	767	1095354,72	1136590,71
AC-3	899	1087135,92	1125496,24	AC-7	768	1095356,53	1136593,60
AC-3	900	1087135,99	1125496,26	AC-7	769	1095356,62	1136593,74
AC-3	901	1087136,24	1125496,34	AC-7	770	1095367,97	1136608,80
AC-3	902	1087137,9	1125496,7	AC-7	771	1095369,20	1136610,76
AC-3	903	1087137,98	1125496,71	AC-7	772	1095370,04	1136612,83
AC-3	904	1087138,23	1125496,74	AC-7	773	1095370,52	1136615,00
AC-3	905	1087139,93	1125496,82	AC-7	774	1095370,62	1136617,23
AC-3	906	1087140,02	1125496,82	AC-7	775	1095370,33	1136619,44
AC-3	907	1087140,27	1125496,8	AC-7	776	1095369,68	1136621,57
AC-3	908	1087141,95	1125496,59	AC-7	777	1095368,66	1136623,56
AC-3	909	1087142,05	1125496,58	AC-7	778	1095367,33	1136625,34
AC-3	910	1087142,28	1125496,52	AC-7	779	1095365,71	1136626,87
AC-3	911	1087143,09	1125496,28	AC-7	780	1095363,85	1136628,10
AC-3	912	1087143,9	1125496,03	AC-7	781	1095361,81	1136629,00
AC-3	913	1087144,01	1125496	AC-7	782	1095359,64	1136629,53
AC-3	914	1087144,22	1125495,91	AC-7	783	1095357,42	1136629,68
AC-3	915	1087145,73	1125495,15	AC-7	784	1095355,12	1136629,45
AC-3	916	1087145,84	1125495,09	AC-7	785	1095342,88	1136627,11
AC-3	917	1087146,02	1125494,97	AC-7	786	1095340,28	1136626,42
AC-3	918	1087147,39	1125493,97	AC-7	787	1095337,88	1136625,38
AC-3	919	1087147,49	1125493,89	AC-7	788	1095335,59	1136623,97
AC-3	920	1087147,65	1125493,75	AC-7	789	1095316,52	1136610,22
AC-3	921	1087148,82	1125492,53	AC-7	790	1095316,42	1136610,15
AC-3	922	1087148,92	1125492,42	AC-7	791	1095312,20	1136607,50
AC-3	923	1087149,04	1125492,26	AC-7	792	1095312,14	1136607,46
AC-3	924	1087149,99	1125490,86	AC-7	793	1095311,99	1136607,38
AC-3	925	1087150,07	1125490,74	AC-7	794	1095307,48	1136605,27
AC-3	926	1087150,16	1125490,57	AC-7	795	1095307,31	1136605,20

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	927	1087150,86	1125489,02	AC-7	796	1095307,24	1136605,18
AC-3	928	1087150,92	1125488,88	AC-7	797	1095302,51	1136603,64
AC-3	929	1087150,98	1125488,71	AC-7	798	1095302,27	1136603,58
AC-3	930	1087151,15	1125488,06	AC-7	799	1095297,36	1136602,64
AC-3	931	1087151,41	1125487,07	AC-7	800	1095297,13	1136602,61
AC-3	932	1087151,44	1125486,9	AC-7	801	1095292,16	1136602,29
AC-3	933	1087152,99	1125478,07	AC-7	802	1095292,03	1136602,29
AC-3	934	1087154,72	1125468,22	AC-7	803	1095291,91	1136602,29
AC-3	935	1087155,23	1125465,3	AC-7	804	1095286,94	1136602,59
AC-3	936	1087155,6	1125463,91	AC-7	805	1095286,70	1136602,62
AC-3	937	1087156,17	1125462,67	AC-7	806	1095281,80	1136603,54
AC-3	938	1087156,94	1125461,54	AC-7	807	1095281,67	1136603,57
AC-3	939	1087157,89	1125460,57	AC-7	808	1095266,59	1136607,37
AC-3	940	1087158,99	1125459,76	AC-7	809	1095263,68	1136607,86
AC-3	941	1087160,21	1125459,16	AC-7	810	1095260,81	1136607,89
AC-3	942	1087161,51	1125458,77	AC-7	811	1095257,97	1136607,45
AC-3	943	1087162,87	1125458,61	AC-7	812	1095255,24	1136606,57
AC-3	944	1087164,23	1125458,69	AC-7	813	1095252,68	1136605,26
AC-3	945	1087165,55	1125458,99	AC-7	814	1095250,36	1136603,57
AC-3	946	1087166,81	1125459,51	AC-7	815	1095248,34	1136601,52
AC-3	947	1087168,03	1125460,28	AC-7	816	1095246,67	1136599,19
AC-3	948	1087173,13	1125464,16	AC-7	817	1095245,40	1136596,61
AC-3	949	1087181,1	1125470,21	AC-7	818	1095244,53	1136593,79
AC-3	950	1087189,06	1125476,26	AC-7	819	1095240,74	1136576,87
AC-3	951	1087197,02	1125482,3	AC-7	820	1095240,70	1136576,71
AC-3	952	1087204,98	1125488,35	AC-7	821	1095239,72	1136573,58
AC-3	953	1087212,95	1125494,4	AC-7	822	1095239,69	1136573,49
AC-3	954	1087220,91	1125500,45	AC-7	823	1095239,60	1136573,28
AC-3	955	1087223	1125502,04	AC-7	824	1095238,12	1136570,35
AC-3	956	1087228,87	1125506,5	AC-7	825	1095238,07	1136570,25
AC-3	957	1087236,83	1125512,55	AC-7	826	1095237,95	1136570,07
AC-3	958	1087244,8	1125518,6	AC-7	827	1095236,02	1136567,42
AC-3	959	1087246,93	1125520,22	AC-7	828	1095235,94	1136567,31
AC-3	960	1087247,07	1125520,32	AC-7	829	1095235,80	1136567,17
AC-3	961	1087249,26	1125521,7	AC-7	830	1095233,46	1136564,87
AC-3	962	1087249,32	1125521,74	AC-7	831	1095233,35	1136564,77
AC-3	963	1087249,56	1125521,86	AC-7	832	1095233,21	1136564,66
AC-3	964	1087251,95	1125522,84	AC-7	833	1095230,52	1136562,78
AC-3	965	1087252,03	1125522,87	AC-7	834	1095230,38	1136562,68
AC-3	966	1087252,28	1125522,95	AC-7	835	1095230,24	1136562,61
AC-3	967	1087254,37	1125523,41	AC-7	836	1095227,28	1136561,19
AC-3	968	1087254,79	1125523,51	AC-7	837	1095227,10	1136561,12
AC-3	969	1087254,88	1125523,52	AC-7	838	1095226,98	1136561,07
AC-3	970	1087255,14	1125523,55	AC-7	839	1095223,83	1136560,16
AC-3	971	1087257,71	1125523,67	AC-7	840	1095223,61	1136560,11
AC-3	972	1087257,81	1125523,67	AC-7	841	1095223,50	1136560,09

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-3	973	1087258,06	1125523,66	AC-7	842	1095220,25	1136559,70
AC-3	974	1087260,62	1125523,34	AC-7	843	1095220,01	1136559,69
AC-3	975	1087260,71	1125523,32	AC-7	844	1095219,92	1136559,69
AC-3	976	1087260,95	1125523,26	AC-7	845	1095216,64	1136559,84
AC-3	977	1087263,42	1125522,51	AC-7	846	1095216,48	1136559,85
AC-3	978	1087263,52	1125522,47	AC-7	847	1095206,69	1136561,11
AC-3	979	1087263,74	1125522,38	AC-7	848	1095206,58	1136561,12
AC-3	980	1087265,36	1125521,56	AC-7	849	1095201,88	1136562,02
AC-3	981	1087266,04	1125521,21	AC-7	850	1095201,64	1136562,07
AC-3	982	1087266,14	1125521,16	AC-7	851	1095197,09	1136563,52
AC-3	983	1087266,33	1125521,03	AC-7	852	1095197,01	1136563,54
Acceso	Punto	Este	Norte	AC-7	853	1095196,87	1136563,60
AC-4	1	1088115,36	1126241,33	AC-7	854	1095192,52	1136565,58
AC-4	2	1088113,98	1126240,42	AC-7	855	1095192,35	1136565,66
AC-4	3	1088112,6	1126239,51	AC-7	856	1095192,31	1136565,69
AC-4	4	1088112,5	1126239,44	AC-7	857	1095188,23	1136568,16
AC-4	5	1088112,32	1126239,35	AC-7	858	1095188,03	1136568,30
AC-4	6	1088109,3	1126238,01	AC-7	859	1095184,27	1136571,25
AC-4	7	1088109,17	1126237,95	AC-7	860	1095184,22	1136571,29
AC-4	8	1088108,99	1126237,9	AC-7	861	1095184,09	1136571,41
AC-4	9	1088105,8	1126237,07	AC-7	862	1095180,71	1136574,78
AC-4	10	1088105,64	1126237,04	AC-7	863	1095180,63	1136574,87
AC-4	11	1088105,47	1126237,01	AC-7	864	1095174,47	1136581,80
AC-4	12	1088103,74	1126236,86	AC-7	865	1095174,43	1136581,85
AC-4	13	1088102,19	1126236,72	AC-7	866	1095174,36	1136581,93
AC-4	14	1088102,01	1126236,71	AC-7	867	1095172,35	1136584,62
AC-4	15	1088101,86	1126236,72	AC-7	868	1095172,22	1136584,82
AC-4	16	1088098,57	1126236,97	AC-7	869	1095172,17	1136584,90
AC-4	17	1088098,41	1126236,99	AC-7	870	1095170,64	1136587,88
AC-4	18	1088093,33	1126237,8	AC-7	871	1095170,54	1136588,11
AC-4	19	1088083,46	1126239,38	AC-7	872	1095170,51	1136588,19
AC-4	20	1088073,58	1126240,96	AC-7	873	1095169,50	1136591,39
AC-4	21	1088063,71	1126242,54	AC-7	874	1095169,44	1136591,65
AC-4	22	1088053,83	1126244,12	AC-7	875	1095169,42	1136591,72
AC-4	23	1088043,96	1126245,71	AC-7	876	1095168,96	1136595,04
AC-4	24	1088034,09	1126247,29	AC-7	877	1095168,94	1136595,32
AC-4	25	1088024,21	1126248,87	AC-7	878	1095168,94	1136595,37
AC-4	26	1088014,34	1126250,45	AC-7	879	1095169,04	1136598,73
AC-4	27	1088004,46	1126252,03	AC-7	880	1095169,07	1136599,02
AC-4	28	1087994,59	1126253,61	AC-7	881	1095169,08	1136599,06
AC-4	29	1087984,71	1126255,19	AC-7	882	1095169,73	1136602,35
AC-4	30	1087974,84	1126256,77	AC-7	883	1095169,82	1136602,65
AC-4	31	1087964,97	1126258,35	AC-7	884	1095171,02	1136605,80
AC-4	32	1087955,09	1126259,94	AC-7	885	1095171,16	1136606,10
AC-4	33	1087945,22	1126261,52	AC-7	886	1095172,87	1136608,99
AC-4	34	1087935,34	1126263,1	AC-7	887	1095173,06	1136609,27

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-4	35	1087933,63	1126263,37	AC-7	888	1095175,22	1136611,83
AC-4	36	1087930,44	1126263,6	AC-7	889	1095175,46	1136612,07
AC-4	37	1087927,34	1126263,29	AC-7	890	1095178,02	1136614,24
AC-4	38	1087926,31	1126263	AC-7	891	1095178,15	1136614,34
AC-4	39	1087924,35	1126262,45	AC-7	892	1095188,50	1136621,71
AC-4	40	1087921,54	1126261,1	AC-7	893	1095191,86	1136624,52
AC-4	41	1087919,01	1126259,29	AC-7	894	1095194,71	1136627,75
AC-4	42	1087918,53	1126258,8	AC-7	895	1095197,02	1136631,38
AC-4	43	1087916,83	1126257,08	AC-7	896	1095198,75	1136635,33
AC-4	44	1087915,06	1126254,52	AC-7	897	1095199,85	1136639,49
AC-4	45	1087913,76	1126251,69	AC-7	898	1095200,31	1136643,84
AC-4	46	1087913,68	1126251,4	AC-7	899	1095200,57	1136652,84
AC-4	47	1087912,97	1126248,68	AC-7	900	1095200,60	1136653,17
AC-4	48	1087912,7	1126245,58	AC-7	901	1095200,69	1136653,49
AC-4	49	1087912,98	1126242,48	AC-7	902	1095200,84	1136653,79
AC-4	50	1087913,78	1126239,48	AC-7	903	1095201,02	1136654,06
AC-4	51	1087915,09	1126236,66	AC-7	904	1095201,26	1136654,30
AC-4	52	1087916,79	1126234,21	AC-7	905	1095201,52	1136654,49
AC-4	53	1087916,86	1126234,1	AC-7	906	1095201,82	1136654,64
AC-4	54	1087919,11	1126231,83	AC-7	907	1095202,13	1136654,74
AC-4	55	1087923,8	1126227,85	AC-7	908	1095202,46	1136654,78
AC-4	56	1087931,43	1126221,38	AC-7	909	1095202,79	1136654,77
AC-4	57	1087939,06	1126214,91	AC-7	910	1095203,11	1136654,71
AC-4	58	1087946,68	1126208,44	AC-7	911	1095203,42	1136654,59
AC-4	59	1087954,31	1126201,97	AC-7	912	1095203,71	1136654,43
AC-4	60	1087961,93	1126195,5	AC-7	913	1095203,96	1136654,22
AC-4	61	1087969,56	1126189,03	AC-7	914	1095204,18	1136653,97
AC-4	62	1087977,18	1126182,57	AC-7	915	1095204,35	1136653,69
AC-4	63	1087984,81	1126176,1	AC-7	916	1095204,48	1136653,38
AC-4	64	1087992,43	1126169,63	AC-7	917	1095204,55	1136653,06
AC-4	65	1088000,06	1126163,16	AC-7	918	1095204,57	1136652,73
AC-4	66	1088007,68	1126156,69	AC-7	919	1095204,31	1136643,65
AC-4	67	1088015,31	1126150,22	AC-7	920	1095204,30	1136643,50
AC-4	68	1088022,93	1126143,75	AC-7	921	1095203,81	1136638,91
AC-4	69	1088030,56	1126137,28	AC-7	922	1095203,79	1136638,78
AC-4	70	1088038,18	1126130,81	AC-7	923	1095203,76	1136638,61
AC-4	71	1088045,81	1126124,34	AC-7	924	1095202,57	1136634,15
AC-4	72	1088053,43	1126117,87	AC-7	925	1095202,52	1136633,98
AC-4	73	1088061,06	1126111,4	AC-7	926	1095202,47	1136633,86
AC-4	74	1088068,69	1126104,93	AC-7	927	1095200,62	1136629,64
AC-4	75	1088076,31	1126098,46	AC-7	928	1095200,52	1136629,44
AC-4	76	1088077,89	1126097,12	AC-7	929	1095200,48	1136629,36
AC-4	77	1088077,96	1126097,06	AC-7	930	1095198,00	1136625,47
AC-4	78	1088083,5	1126091,89	AC-7	931	1095197,84	1136625,26
AC-4	79	1088083,63	1126091,76	AC-7	932	1095197,81	1136625,23
AC-4	80	1088083,86	1126091,49	AC-7	933	1095194,77	1136621,76

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-4	81	1088088,65	1126086,09	AC-7	934	1095194,55	1136621,55
AC-4	82	1088088,69	1126086,05	AC-7	935	1095191,00	1136618,59
AC-4	83	1088088,77	1126085,94	AC-7	936	1095190,88	1136618,50
AC-4	84	1088090,41	1126083,7	AC-7	937	1095180,54	1136611,13
AC-4	85	1088093,23	1126079,82	AC-7	938	1095178,17	1136609,13
AC-4	86	1088093,34	1126079,67	AC-7	939	1095176,23	1136606,82
AC-4	87	1088095,99	1126075,19	AC-7	940	1095174,70	1136604,22
AC-4	88	1088097,21	1126073,14	AC-7	941	1095173,62	1136601,40
AC-4	89	1088097,29	1126072,99	AC-7	942	1095173,03	1136598,44
AC-4	90	1088100,53	1126066,14	AC-7	943	1095172,94	1136595,43
AC-4	91	1088100,6	1126065,97	AC-7	944	1095173,36	1136592,44
AC-4	92	1088100,62	1126065,92	AC-7	945	1095174,27	1136589,56
AC-4	93	1088101,4	1126063,74	AC-7	946	1095175,65	1136586,88
AC-4	94	1088103,17	1126058,84	AC-7	947	1095177,51	1136584,40
AC-4	95	1088103,23	1126058,66	AC-7	948	1095183,58	1136577,57
AC-4	96	1088103,84	1126056,26	AC-7	949	1095186,83	1136574,32
AC-4	97	1088105,11	1126051,32	AC-7	950	1095190,40	1136571,52
AC-4	98	1088105,13	1126051,23	AC-7	951	1095194,28	1136569,17
AC-4	99	1088106,13	1126046,44	AC-7	952	1095198,41	1136567,29
AC-4	100	1088106,97	1126042,35	AC-7	953	1095202,74	1136565,92
AC-4	101	1088107,74	1126038,64	AC-7	954	1095207,25	1136565,07
AC-4	102	1088107,81	1126038,3	AC-7	955	1095216,90	1136563,83
AC-4	103	1088108,15	1126036,64	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-4	104	1088110,18	1126026,85	AC-8	1	1097488,00	1139047,37
AC-4	105	1088112,21	1126017,06	AC-8	2	1097481,07	1139044,69
AC-4	106	1088114,24	1126007,27	AC-8	3	1097480,82	1139044,61
AC-4	107	1088116,27	1125997,48	AC-8	4	1097475,00	1139043,24
AC-4	108	1088118,3	1125987,68	AC-8	5	1097474,66	1139043,19
AC-4	109	1088120,33	1125977,89	AC-8	6	1097474,32	1139043,20
AC-4	110	1088121,58	1125971,85	AC-8	7	1097467,76	1139043,94
AC-4	111	1088121,59	1125971,78	AC-8	8	1097467,52	1139043,98
AC-4	112	1088122,2	1125967,98	AC-8	9	1097467,28	1139044,05
AC-4	113	1088122,76	1125964,44	AC-8	10	1097467,06	1139044,15
AC-4	114	1088122,78	1125964,25	AC-8	11	1097461,98	1139046,80
AC-4	115	1088123,2	1125957,86	AC-8	12	1097461,90	1139046,84
AC-4	116	1088123,27	1125956,85	AC-8	13	1097461,66	1139047,01
AC-4	117	1088123,27	1125956,72	AC-8	14	1097424,44	1139076,60
AC-4	118	1088123,27	1125956,67	AC-8	15	1097424,19	1139076,84
AC-4	119	1088123,06	1125949,25	AC-8	16	1097423,98	1139077,12
AC-4	120	1088123,05	1125949,07	AC-8	17	1097423,83	1139077,44
AC-4	121	1088122,86	1125947,5	AC-8	18	1097423,73	1139077,77
AC-4	122	1088122,16	1125941,7	AC-8	19	1097423,69	1139078,12
AC-4	123	1088122,14	1125941,6	AC-8	20	1097423,71	1139078,47
AC-4	124	1088122,13	1125941,52	AC-8	21	1097423,79	1139078,80
AC-4	125	1088121,25	1125937,46	AC-8	22	1097423,93	1139079,12
AC-4	126	1088120,56	1125934,27	AC-8	23	1097424,12	1139079,41

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-4	127	1088120,54	1125934,18	AC-8	24	1097424,36	1139079,67
AC-4	128	1088119,5	1125930,27	AC-8	25	1097424,64	1139079,88
AC-4	129	1088119,39	1125929,95	AC-8	26	1097424,96	1139080,03
AC-4	130	1088119,23	1125929,67	AC-8	27	1097425,29	1139080,13
AC-4	131	1088119,02	1125929,41	AC-8	28	1097425,64	1139080,17
AC-4	132	1088118,78	1125929,19	AC-8	29	1097425,99	1139080,15
AC-4	133	1088118,5	1125929,01	AC-8	30	1097426,32	1139080,07
AC-4	134	1088118,2	1125928,88	AC-8	31	1097426,64	1139079,93
AC-4	135	1088117,87	1125928,8	AC-8	32	1097426,93	1139079,74
AC-4	136	1088117,54	1125928,78	AC-8	33	1097464,00	1139050,26
AC-4	137	1088117,22	1125928,81	AC-8	34	1097468,58	1139047,87
AC-4	138	1088116,9	1125928,9	AC-8	35	1097474,42	1139047,21
AC-4	139	1088116,6	1125929,03	AC-8	36	1097479,77	1139048,47
AC-4	140	1088116,32	1125929,22	AC-8	37	1097486,31	1139051,00
AC-4	141	1088116,08	1125929,44	AC-8	38	1097641,07	1139164,99
AC-4	142	1088115,88	1125929,7	AC-8	39	1097644,46	1139169,14
AC-4	143	1088115,73	1125930	AC-8	40	1097648,26	1139174,05
AC-4	144	1088115,62	1125930,31	AC-8	41	1097728,08	1139286,18
AC-4	145	1088115,57	1125930,64	AC-8	42	1097730,01	1139289,57
AC-4	146	1088115,58	1125930,97	AC-8	43	1097731,33	1139293,18
AC-4	147	1088115,63	1125931,29	AC-8	44	1097732,05	1139296,95
AC-4	148	1088116,66	1125935,16	AC-8	45	1097732,14	1139300,78
AC-4	149	1088117,34	1125938,31	AC-8	46	1097731,65	1139304,18
AC-4	150	1088118,2	1125942,28	AC-8	47	1097724,63	1139312,45
AC-4	151	1088118,89	1125947,98	AC-8	48	1097710,85	1139328,70
AC-4	152	1088119,07	1125949,45	AC-8	49	1097710,82	1139328,74
AC-4	153	1088119,27	1125956,68	AC-8	50	1097707,76	1139332,57
AC-4	154	1088119,21	1125957,6	AC-8	51	1097707,61	1139332,77
AC-4	155	1088118,8	1125963,9	AC-8	52	1097705,05	1139336,95
AC-4	156	1088118,25	1125967,35	AC-8	53	1097705,02	1139336,99
AC-4	157	1088117,65	1125971,09	AC-8	54	1097704,93	1139337,17
AC-4	158	1088116,41	1125977,08	AC-8	55	1097702,92	1139341,63
AC-4	159	1088114,38	1125986,87	AC-8	56	1097702,86	1139341,77
AC-4	160	1088112,35	1125996,66	AC-8	57	1097702,83	1139341,87
AC-4	161	1088110,32	1126006,46	AC-8	58	1097701,39	1139346,55
AC-4	162	1088108,3	1126016,25	AC-8	59	1097701,33	1139346,79
AC-4	163	1088106,27	1126026,04	AC-8	60	1097700,48	1139351,62
AC-4	164	1088104,24	1126035,83	AC-8	61	1097700,46	1139351,87
AC-4	165	1088103,89	1126037,49	AC-8	62	1097700,22	1139356,77
AC-4	166	1088103,82	1126037,83	AC-8	63	1097700,22	1139356,86
AC-4	167	1088103,06	1126041,53	AC-8	64	1097700,23	1139357,02
AC-4	168	1088102,21	1126045,62	AC-8	65	1097700,61	1139361,90
AC-4	169	1088101,23	1126050,37	AC-8	66	1097700,67	1139362,24
AC-4	170	1088099,97	1126055,27	AC-8	67	1097700,79	1139362,57
AC-4	171	1088099,37	1126057,57	AC-8	68	1097700,96	1139362,88
AC-4	172	1088097,64	1126062,38	AC-8	69	1097701,18	1139363,15

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-4	173	1088096,87	1126064,52	AC-8	70	1097701,44	1139363,37
AC-4	174	1088093,72	1126071,19	AC-8	71	1097701,74	1139363,55
AC-4	175	1088092,55	1126073,15	AC-8	72	1097702,07	1139363,67
AC-4	176	1088089,95	1126077,54	AC-8	73	1097702,41	1139363,73
AC-4	177	1088087,18	1126081,34	AC-8	74	1097702,76	1139363,74
AC-4	178	1088085,59	1126083,51	AC-8	75	1097703,11	1139363,68
AC-4	179	1088080,87	1126088,84	AC-8	76	1097703,43	1139363,56
AC-4	180	1088080,7	1126089,03	AC-8	77	1097703,74	1139363,39
AC-4	181	1088075,26	1126094,1	AC-8	78	1097704,01	1139363,17
AC-4	182	1088073,72	1126095,41	AC-8	79	1097704,23	1139362,91
AC-4	183	1088066,1	1126101,88	AC-8	80	1097704,41	1139362,61
AC-4	184	1088058,47	1126108,35	AC-8	81	1097704,53	1139362,28
AC-4	185	1088050,85	1126114,82	AC-8	82	1097704,60	1139361,94
AC-4	186	1088043,22	1126121,29	AC-8	83	1097704,60	1139361,59
AC-4	187	1088035,6	1126127,76	AC-8	84	1097704,23	1139356,83
AC-4	188	1088027,97	1126134,23	AC-8	85	1097704,45	1139352,19
AC-4	189	1088020,35	1126140,7	AC-8	86	1097705,25	1139347,61
AC-4	190	1088012,72	1126147,17	AC-8	87	1097706,61	1139343,17
AC-4	191	1088005,1	1126153,64	AC-8	88	1097708,53	1139338,93
AC-4	192	1087997,47	1126160,11	AC-8	89	1097710,96	1139334,97
AC-4	193	1087989,84	1126166,58	AC-8	90	1097713,92	1139331,27
AC-4	194	1087982,22	1126173,05	AC-8	91	1097727,69	1139315,04
AC-4	195	1087974,59	1126179,52	AC-8	92	1097735,08	1139306,32
AC-4	196	1087966,97	1126185,98	AC-8	93	1097735,24	1139306,09
AC-4	197	1087959,34	1126192,45	AC-8	94	1097735,37	1139305,85
AC-4	198	1087951,72	1126198,92	AC-8	95	1097735,47	1139305,59
AC-4	199	1087944,09	1126205,39	AC-8	96	1097735,53	1139305,31
AC-4	200	1087936,47	1126211,86	AC-8	97	1097736,12	1139301,19
AC-4	201	1087928,84	1126218,33	AC-8	98	1097736,14	1139300,90
AC-4	202	1087921,22	1126224,8	AC-8	99	1097736,14	1139300,86
AC-4	203	1087916,46	1126228,84	AC-8	100	1097736,04	1139296,69
AC-4	204	1087916,33	1126228,95	AC-8	101	1097736,01	1139296,38
AC-4	205	1087913,9	1126231,41	AC-8	102	1097735,23	1139292,27
AC-4	206	1087913,79	1126231,53	AC-8	103	1097735,15	1139291,95
AC-4	207	1087913,68	1126231,68	AC-8	104	1097733,71	1139288,04
AC-4	208	1087913,51	1126231,92	AC-8	105	1097733,57	1139287,74
AC-4	209	1087911,7	1126234,52	AC-8	106	1097731,51	1139284,11
AC-4	210	1087911,62	1126234,66	AC-8	107	1097731,40	1139283,94
AC-4	211	1087911,53	1126234,82	AC-8	108	1097651,49	1139171,70
AC-4	212	1087910,08	1126237,95	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-4	213	1087910,01	1126238,11	AC-11	1	1093524,74	1133265,13
AC-4	214	1087909,96	1126238,28	AC-11	2	1093526,59	1133264,70
AC-4	215	1087909,09	1126241,53	AC-11	3	1093526,82	1133264,63
AC-4	216	1087909,07	1126241,62	AC-11	4	1093526,92	1133264,59
AC-4	217	1087909,03	1126241,79	AC-11	5	1093530,08	1133263,26
AC-4	218	1087909,01	1126241,96	AC-11	6	1093530,30	1133263,15

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-4	219	1087908,7	1126245,4	AC-11	7	1093530,38	1133263,10
AC-4	220	1087908,69	1126245,58	AC-11	8	1093533,27	1133261,25
AC-4	221	1087908,7	1126245,75	AC-11	9	1093533,48	1133261,10
AC-4	222	1087908,99	1126249,2	AC-11	10	1093533,54	1133261,04
AC-4	223	1087909,02	1126249,37	AC-11	11	1093534,45	1133260,21
AC-4	224	1087909,05	1126249,54	AC-11	12	1093536,07	1133258,72
AC-4	225	1087909,81	1126252,42	AC-11	13	1093536,25	1133258,53
AC-4	226	1087909,94	1126252,88	AC-11	14	1093536,31	1133258,47
AC-4	227	1087909,99	1126253,05	AC-11	15	1093538,40	1133255,75
AC-4	228	1087910,05	1126253,21	AC-11	16	1093538,55	1133255,53
AC-4	229	1087911,5	1126256,35	AC-11	17	1093538,59	1133255,46
AC-4	230	1087911,58	1126256,51	AC-11	18	1093540,19	1133252,43
AC-4	231	1087911,67	1126256,65	AC-11	19	1093540,30	1133252,18
AC-4	232	1087913,63	1126259,49	AC-11	20	1093540,32	1133252,11
AC-4	233	1087913,75	1126259,64	AC-11	21	1093540,61	1133251,24
AC-4	234	1087913,85	1126259,76	AC-11	22	1093541,38	1133248,85
AC-4	235	1087915,68	1126261,61	AC-11	23	1093541,45	1133248,58
AC-4	236	1087916,28	1126262,22	AC-11	24	1093541,46	1133248,51
AC-4	237	1087916,42	1126262,35	AC-11	25	1093541,94	1133245,11
AC-4	238	1087916,54	1126262,45	AC-11	26	1093541,96	1133244,83
AC-4	239	1087919,36	1126264,46	AC-11	27	1093541,96	1133244,77
AC-4	240	1087919,52	1126264,56	AC-11	28	1093541,86	1133241,34
AC-4	241	1087919,65	1126264,63	AC-11	29	1093541,85	1133241,17
AC-4	242	1087922,77	1126266,13	AC-11	30	1093541,78	1133240,56
AC-4	243	1087922,95	1126266,21	AC-11	31	1093540,62	1133230,63
AC-4	244	1087923,1	1126266,25	AC-11	32	1093539,76	1133223,27
AC-4	245	1087925,22	1126266,85	AC-11	33	1093539,66	1133220,84
AC-4	246	1087926,43	1126267,19	AC-11	34	1093539,65	1133220,42
AC-4	247	1087926,62	1126267,23	AC-11	35	1093539,97	1133217,67
AC-4	248	1087926,76	1126267,25	AC-11	36	1093540,70	1133215,00
AC-4	249	1087930,21	1126267,6	AC-11	37	1093541,85	1133212,46
AC-4	250	1087930,41	1126267,61	AC-11	38	1093543,36	1133210,15
AC-4	251	1087930,55	1126267,61	AC-11	39	1093545,21	1133208,09
AC-4	252	1087934	1126267,36	AC-11	40	1093547,36	1133206,33
AC-4	253	1087934,17	1126267,34	AC-11	41	1093548,02	1133205,94
AC-4	254	1087935,98	1126267,05	AC-11	42	1093549,81	1133204,89
AC-4	255	1087945,85	1126265,47	AC-11	43	1093556,79	1133201,49
AC-4	256	1087955,72	1126263,89	AC-11	44	1093565,78	1133197,11
AC-4	257	1087965,6	1126262,3	AC-11	45	1093567,42	1133196,31
AC-4	258	1087975,47	1126260,72	AC-11	46	1093570,42	1133195,16
AC-4	259	1087985,35	1126259,14	AC-11	47	1093573,49	1133194,56
AC-4	260	1087995,22	1126257,56	AC-11	48	1093574,44	1133194,54
AC-4	261	1088005,1	1126255,98	AC-11	49	1093576,62	1133194,50
AC-4	262	1088014,97	1126254,4	AC-11	50	1093579,71	1133194,99
AC-4	263	1088024,84	1126252,82	AC-11	51	1093582,67	1133196,00
AC-4	264	1088034,72	1126251,24	AC-11	52	1093583,12	1133196,25

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-4	265	1088044,59	1126249,66	AC-11	53	1093585,40	1133197,51
AC-4	266	1088054,47	1126248,07	AC-11	54	1093587,84	1133199,47
AC-4	267	1088064,34	1126246,49	AC-11	55	1093589,90	1133201,82
AC-4	268	1088074,22	1126244,91	AC-11	56	1093589,94	1133201,88
AC-4	269	1088084,09	1126243,33	AC-11	57	1093591,57	1133204,57
AC-4	270	1088093,96	1126241,75	AC-11	58	1093594,52	1133210,56
AC-4	271	1088098,96	1126240,95	AC-11	59	1093596,22	1133213,99
AC-4	272	1088102	1126240,72	AC-11	60	1093596,29	1133214,12
AC-4	273	1088103,38	1126240,84	AC-11	61	1093597,52	1133216,19
AC-4	274	1088104,95	1126240,98	AC-11	62	1093597,71	1133216,45
AC-4	275	1088107,83	1126241,73	AC-11	63	1093599,25	1133218,29
AC-4	276	1088110,54	1126242,94	AC-11	64	1093599,47	1133218,51
AC-4	277	1088111,78	1126243,75	AC-11	65	1093600,51	1133219,41
AC-4	278	1088113,01	1126244,57	AC-11	66	1093601,30	1133220,09
AC-4	279	1088115,18	1126246,59	AC-11	67	1093601,55	1133220,27
AC-4	280	1088117	1126248,95	AC-11	68	1093603,59	1133221,53
AC-4	281	1088117,74	1126250,34	AC-11	69	1093603,64	1133221,56
AC-4	282	1088118,4	1126251,56	AC-11	70	1093603,87	1133221,67
AC-4	283	1088119,35	1126254,37	AC-11	71	1093606,08	1133222,59
AC-4	284	1088119,82	1126257,3	AC-11	72	1093606,17	1133222,62
AC-4	285	1088119,81	1126258,97	AC-11	73	1093606,39	1133222,69
AC-4	286	1088119,81	1126260,27	AC-11	74	1093608,72	1133223,24
AC-4	287	1088119,31	1126263,19	AC-11	75	1093608,83	1133223,26
AC-4	288	1088118,34	1126266	AC-11	76	1093609,04	1133223,29
AC-4	289	1088117,49	1126267,55	AC-11	77	1093610,80	1133223,42
AC-4	290	1088116,87	1126268,68	AC-11	78	1093611,43	1133223,46
AC-4	291	1088112,18	1126275,82	AC-11	79	1093611,57	1133223,47
AC-4	292	1088106,68	1126284,17	AC-11	80	1093611,75	1133223,46
AC-4	293	1088101,18	1126292,52	AC-11	81	1093614,13	1133223,25
AC-4	294	1088095,68	1126300,88	AC-11	82	1093614,31	1133223,23
AC-4	295	1088090,19	1126309,23	AC-11	83	1093614,45	1133223,20
AC-4	296	1088084,69	1126317,58	AC-11	84	1093616,77	1133222,61
AC-4	297	1088079,19	1126325,94	AC-11	85	1093616,97	1133222,55
AC-4	298	1088073,69	1126334,29	AC-11	86	1093617,08	1133222,51
AC-4	299	1088068,2	1126342,64	AC-11	87	1093619,28	1133221,56
AC-4	300	1088062,83	1126350,8	AC-11	88	1093619,48	1133221,46
AC-4	301	1088062,76	1126350,92	AC-11	89	1093619,56	1133221,41
AC-4	302	1088062,63	1126351,14	AC-11	90	1093621,39	1133220,24
AC-4	303	1088061,24	1126353,66	AC-11	91	1093621,58	1133220,12
AC-4	304	1088061,12	1126353,94	AC-11	92	1093621,71	1133220,03
AC-4	305	1088060,05	1126356,87	AC-11	93	1093629,51	1133214,14
AC-4	306	1088059,97	1126357,17	AC-11	94	1093637,49	1133208,11
AC-4	307	1088059,37	1126360,24	AC-11	95	1093641,95	1133204,74
AC-4	308	1088059,34	1126360,53	AC-11	96	1093645,36	1133202,53
AC-4	309	1088059,31	1126361,42	AC-11	97	1093648,99	1133200,85
AC-4	310	1088059,22	1126363,64	AC-11	98	1093652,81	1133199,71

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-4	311	1088059,22	1126363,71	AC-11	99	1093654,15	1133199,51
AC-4	312	1088059,22	1126363,79	AC-11	100	1093656,76	1133199,12
AC-4	313	1088059,54	1126371,56	AC-11	101	1093660,75	1133199,10
AC-4	314	1088059,72	1126376,05	AC-11	102	1093663,51	1133199,49
AC-4	315	1088059,95	1126381,55	AC-11	103	1093664,71	1133199,65
AC-4	316	1088059,99	1126381,9	AC-11	104	1093668,61	1133200,78
AC-4	317	1088060,1	1126382,23	AC-11	105	1093672,64	1133202,26
AC-4	318	1088060,26	1126382,54	AC-11	106	1093682,03	1133205,71
AC-4	319	1088060,47	1126382,82	AC-11	107	1093682,09	1133205,73
AC-4	320	1088060,73	1126383,06	AC-11	108	1093682,18	1133205,76
AC-4	321	1088061,02	1126383,24	AC-11	109	1093687,84	1133207,53
AC-4	322	1088061,34	1126383,38	AC-11	110	1093688,04	1133207,58
AC-4	323	1088061,68	1126383,45	AC-11	111	1093691,95	1133208,38
AC-4	324	1088062,03	1126383,47	AC-11	112	1093693,85	1133208,78
AC-4	325	1088062,38	1126383,43	AC-11	113	1093693,91	1133208,79
AC-4	326	1088062,71	1126383,32	AC-11	114	1093694,05	1133208,81
AC-4	327	1088063,02	1126383,16	AC-11	115	1093699,95	1133209,43
AC-4	328	1088063,3	1126382,95	AC-11	116	1093700,15	1133209,44
AC-4	329	1088063,53	1126382,69	AC-11	117	1093702,27	1133209,45
AC-4	330	1088063,72	1126382,4	AC-11	118	1093706,09	1133209,47
AC-4	331	1088063,85	1126382,08	AC-11	119	1093706,28	1133209,46
AC-4	332	1088063,93	1126381,74	AC-11	120	1093712,19	1133208,91
AC-4	333	1088063,95	1126381,39	AC-11	121	1093712,37	1133208,88
AC-4	334	1088063,72	1126375,88	AC-11	122	1093712,63	1133208,83
AC-4	335	1088063,54	1126371,4	AC-11	123	1093718,21	1133207,74
AC-4	336	1088063,22	1126363,71	AC-11	124	1093718,31	1133207,72
AC-4	337	1088063,3	1126361,57	AC-11	125	1093722,49	1133206,69
AC-4	338	1088063,33	1126360,83	AC-11	126	1093732,20	1133204,29
AC-4	339	1088063,87	1126358,09	AC-11	127	1093741,91	1133201,90
AC-4	340	1088064,82	1126355,45	AC-11	128	1093751,62	1133199,50
AC-4	341	1088066,14	1126353,07	AC-11	129	1093761,33	1133197,11
AC-4	342	1088066,21	1126352,93	AC-11	130	1093770,29	1133194,90
AC-4	343	1088071,54	1126344,84	AC-11	131	1093770,40	1133194,87
AC-4	344	1088077,04	1126336,49	AC-11	132	1093771,13	1133194,64
AC-4	345	1088082,53	1126328,13	AC-11	133	1093776,67	1133192,95
AC-4	346	1088088,03	1126319,78	AC-11	134	1093776,77	1133192,92
AC-4	347	1088093,53	1126311,43	AC-11	135	1093776,88	1133192,88
AC-4	348	1088099,03	1126303,07	AC-11	136	1093780,74	1133191,22
AC-4	349	1088104,52	1126294,72	AC-11	137	1093782,91	1133190,29
AC-4	350	1088110,02	1126286,37	AC-11	138	1093783,01	1133190,24
AC-4	351	1088115,52	1126278,01	AC-11	139	1093789,85	1133186,84
AC-4	352	1088120,26	1126270,81	AC-11	140	1093798,81	1133182,40
AC-4	353	1088120,32	1126270,71	AC-11	141	1093807,76	1133177,95
AC-4	354	1088120,35	1126270,66	AC-11	142	1093816,72	1133173,51
AC-4	355	1088121	1126269,46	AC-11	143	1093825,68	1133169,06
AC-4	356	1088121,93	1126267,77	AC-11	144	1093829,00	1133167,41

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC-4	357	1088122,05	1126267,48	AC-11	145	1093834,68	1133164,98
AC-4	358	1088123,14	1126264,35	AC-11	146	1093834,99	1133164,85
AC-4	359	1088123,22	1126264,04	AC-11	147	1093841,18	1133162,98
AC-4	360	1088123,78	1126260,78	AC-11	148	1093843,88	1133162,48
AC-4	361	1088123,81	1126260,45	AC-11	149	1093847,53	1133161,81
AC-4	362	1088123,81	1126258,99	AC-11	150	1093853,57	1133161,38
AC-4	363	1088123,82	1126257,15	AC-11	151	1093853,98	1133161,35
AC-4	364	1088123,8	1126256,82	AC-11	152	1093860,43	1133161,62
AC-4	365	1088123,27	1126253,55	AC-11	153	1093863,08	1133162,02
AC-4	366	1088123,19	1126253,25	AC-11	154	1093866,82	1133162,60
AC-4	367	1088122,13	1126250,12	AC-11	155	1093872,60	1133164,16
AC-4	368	1088122,12	1126250,08	AC-11	156	1093873,06	1133164,28
AC-4	369	1088122	1126249,82	AC-11	157	1093879,12	1133166,67
AC-4	370	1088121,27	1126248,45	AC-11	158	1093881,55	1133167,79
AC-4	371	1088120,44	1126246,91	AC-11	159	1093890,64	1133171,97
AC-4	372	1088120,41	1126246,86	AC-11	160	1093899,72	1133176,15
AC-4	373	1088120,27	1126246,64	AC-11	161	1093908,81	1133180,33
AC-4	374	1088118,25	1126244,02	AC-11	162	1093917,89	1133184,50
AC-4	375	1088118,2	1126243,96	AC-11	163	1093918,80	1133184,92
AC-4	376	1088118,03	1126243,78	AC-11	164	1093918,90	1133184,97
AC-4	377	1088115,62	1126241,53	AC-11	165	1093925,14	1133187,42
AC-4	378	1088115,54	1126241,46	AC-11	166	1093925,19	1133187,44
AC-4	379	1088115,36	1126241,33	AC-11	167	1093925,35	1133187,49
Acceso	Punto	Este	Norte	AC-11	168	1093927,57	1133188,09
AC_4A	1	1093788,36	1136379,49	AC-11	169	1093931,82	1133189,24
AC_4A	2	1093794,18	1136377,47	AC-11	170	1093932,00	1133189,28
AC_4A	3	1093794,35	1136377,4	AC-11	171	1093932,04	1133189,28
AC_4A	4	1093797,84	1136375,78	AC-11	172	1093937,56	1133190,13
AC_4A	5	1093801,58	1136374,04	AC-11	173	1093938,67	1133190,30
AC_4A	6	1093801,75	1136373,95	AC-11	174	1093938,89	1133190,32
AC_4A	7	1093806,81	1136370,96	AC-11	175	1093941,79	1133190,43
AC_4A	8	1093808,62	1136369,89	AC-11	176	1093945,59	1133190,59
AC_4A	9	1093808,79	1136369,78	AC-11	177	1093945,67	1133190,59
AC_4A	10	1093815,15	1136365,11	AC-11	178	1093945,81	1133190,58
AC_4A	11	1093815,21	1136365,06	AC-11	179	1093947,98	1133190,43
AC_4A	12	1093815,31	1136364,98	AC-11	180	1093952,49	1133190,10
AC_4A	13	1093815,37	1136364,94	AC-11	181	1093952,61	1133190,09
AC_4A	14	1093821,29	1136359,6	AC-11	182	1093958,03	1133189,39
AC_4A	15	1093821,43	1136359,46	AC-11	183	1093967,95	1133188,12
AC_4A	16	1093822,74	1136358,02	AC-11	184	1093977,87	1133186,85
AC_4A	17	1093826,79	1136353,56	AC-11	185	1093987,79	1133185,57
AC_4A	18	1093826,84	1136353,5	AC-11	186	1093997,71	1133184,30
AC_4A	19	1093826,92	1136353,41	AC-11	187	1094006,60	1133183,16
AC_4A	20	1093829,29	1136350,22	AC-11	188	1094007,53	1133183,08
AC_4A	21	1093831,67	1136347	AC-11	189	1094012,49	1133182,70
AC_4A	22	1093831,78	1136346,84	AC-11	190	1094017,30	1133182,81

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_4A	23	1093834,85	1136341,69	AC-11	191	1094018,34	1133182,84
AC_4A	24	1093835,87	1136339,98	AC-11	192	1094024,15	1133183,57
AC_4A	25	1093835,96	1136339,82	AC-11	193	1094026,78	1133184,17
AC_4A	26	1093839,35	1136332,6	AC-11	194	1094029,85	1133184,88
AC_4A	27	1093839,39	1136332,51	AC-11	195	1094035,40	1133186,75
AC_4A	28	1093839,4	1136332,47	AC-11	196	1094035,93	1133187,00
AC_4A	29	1093843,2	1136323,21	AC-11	197	1094040,72	1133189,18
AC_4A	30	1093846,99	1136313,96	AC-11	198	1094044,63	1133191,47
AC_4A	31	1093850,78	1136304,71	AC-11	199	1094045,82	1133192,16
AC_4A	32	1093854,57	1136295,45	AC-11	200	1094052,95	1133196,82
AC_4A	33	1093858,36	1136286,2	AC-11	201	1094061,32	1133202,30
AC_4A	34	1093862,15	1136276,95	AC-11	202	1094069,69	1133207,77
AC_4A	35	1093865,95	1136267,69	AC-11	203	1094078,06	1133213,24
AC_4A	36	1093869,74	1136258,44	AC-11	204	1094079,54	1133214,20
AC_4A	37	1093873,53	1136249,19	AC-11	205	1094079,64	1133214,27
AC_4A	38	1093874,15	1136247,66	AC-11	206	1094084,47	1133216,97
AC_4A	39	1093874,18	1136247,59	AC-11	207	1094084,72	1133217,09
AC_4A	40	1093877,02	1136239,74	AC-11	208	1094087,25	1133218,07
AC_4A	41	1093877,08	1136239,57	AC-11	209	1094089,87	1133219,09
AC_4A	42	1093879,25	1136231,52	AC-11	210	1094089,91	1133219,11
AC_4A	43	1093879,28	1136231,36	AC-11	211	1094090,13	1133219,18
AC_4A	44	1093879,58	1136229,73	AC-11	212	1094095,50	1133220,45
AC_4A	45	1093880,78	1136223,14	AC-11	213	1094095,63	1133220,48
AC_4A	46	1093880,8	1136222,98	AC-11	214	1094097,28	1133220,75
AC_4A	47	1093881,12	1136219,69	AC-11	215	1094107,14	1133222,39
AC_4A	48	1093881,61	1136214,67	AC-11	216	1094117,01	1133224,03
AC_4A	49	1093881,62	1136214,51	AC-11	217	1094126,87	1133225,67
AC_4A	50	1093881,68	1136209,55	AC-11	218	1094136,74	1133227,31
AC_4A	51	1093881,73	1136206,15	AC-11	219	1094146,60	1133228,95
AC_4A	52	1093881,72	1136205,99	AC-11	220	1094156,47	1133230,59
AC_4A	53	1093881,26	1136199,4	AC-11	221	1094166,33	1133232,23
AC_4A	54	1093881,14	1136197,67	AC-11	222	1094175,51	1133233,75
AC_4A	55	1093881,12	1136197,5	AC-11	223	1094175,67	1133233,77
AC_4A	56	1093879,85	1136189,34	AC-11	224	1094176,36	1133233,83
AC_4A	57	1093879,84	1136189,23	AC-11	225	1094178,05	1133233,97
AC_4A	58	1093879,83	1136189,17	AC-11	226	1094178,22	1133233,98
AC_4A	59	1093879,22	1136186,13	AC-11	227	1094178,37	1133233,98
AC_4A	60	1093877,18	1136175,79	AC-11	228	1094180,75	1133233,80
AC_4A	61	1093875,96	1136169,64	AC-11	229	1094180,95	1133233,77
AC_4A	62	1093874,01	1136159,83	AC-11	230	1094181,06	1133233,75
AC_4A	63	1093872,07	1136150,02	AC-11	231	1094183,38	1133233,20
AC_4A	64	1093870,13	1136140,21	AC-11	232	1094183,60	1133233,13
AC_4A	65	1093868,19	1136130,4	AC-11	233	1094183,69	1133233,10
AC_4A	66	1093866,24	1136120,59	AC-11	234	1094185,89	1133232,19
AC_4A	67	1093864,3	1136110,78	AC-11	235	1094186,12	1133232,07
AC_4A	68	1093862,36	1136100,97	AC-11	236	1094186,17	1133232,04

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_4A	69	1093860,41	1136091,16	AC-11	237	1094187,14	1133231,45
AC_4A	70	1093858,47	1136081,35	AC-11	238	1094188,21	1133230,79
AC_4A	71	1093856,53	1136071,54	AC-11	239	1094188,45	1133230,61
AC_4A	72	1093854,59	1136061,73	AC-11	240	1094190,27	1133229,05
Acceso	Punto	Este	Norte	AC-11	241	1094190,49	1133228,82
AC_4A	73	1093852,64	1136051,93	AC-11	242	1094192,03	1133226,99
AC_4A	74	1093850,7	1136042,12	AC-11	243	1094192,22	1133226,74
AC_4A	75	1093848,76	1136032,31	AC-11	244	1094193,45	1133224,68
AC_4A	76	1093847,46	1136025,78	AC-11	245	1094193,59	1133224,41
AC_4A	77	1093847,12	1136022,7	AC-11	246	1094194,18	1133222,94
AC_4A	78	1093847,29	1136019,69	AC-11	247	1094194,48	1133222,19
AC_4A	79	1093847,96	1136016,75	AC-11	248	1094194,50	1133222,13
AC_4A	80	1093849,11	1136013,97	AC-11	249	1094194,53	1133222,04
AC_4A	81	1093850,71	1136011,41	AC-11	250	1094194,82	1133221,10
AC_4A	82	1093852,71	1136009,16	AC-11	251	1094194,87	1133220,94
AC_4A	83	1093855,02	1136007,3	AC-11	252	1094195,41	1133218,49
AC_4A	84	1093855,06	1136007,27	AC-11	253	1094195,43	1133218,40
AC_4A	85	1093857,69	1136005,81	AC-11	254	1094195,45	1133218,15
AC_4A	86	1093860,53	1136004,8	AC-11	255	1094195,58	1133215,65
AC_4A	87	1093863,39	1136004,3	AC-11	256	1094195,58	1133215,55
AC_4A	88	1093863,5	1136004,28	AC-11	257	1094195,57	1133215,31
AC_4A	89	1093866,52	1136004,26	AC-11	258	1094195,28	1133212,82
AC_4A	90	1093869,49	1136004,75	AC-11	259	1094195,26	1133212,71
AC_4A	91	1093872,18	1136005,67	AC-11	260	1094195,21	1133212,49
AC_4A	92	1093872,34	1136005,73	AC-11	261	1094195,03	1133211,85
AC_4A	93	1093874,99	1136007,17	AC-11	262	1094194,51	1133210,08
AC_4A	94	1093877,36	1136009,03	AC-11	263	1094194,47	1133209,96
AC_4A	95	1093879,23	1136011,08	AC-11	264	1094194,39	1133209,77
AC_4A	96	1093879,45	1136011,32	AC-11	265	1094193,29	1133207,51
AC_4A	97	1093885,23	1136018,87	AC-11	266	1094193,22	1133207,38
AC_4A	98	1093891,31	1136026,81	AC-11	267	1094193,12	1133207,22
AC_4A	99	1093897,39	1136034,75	AC-11	268	1094191,66	1133205,18
AC_4A	100	1093903,47	1136042,69	AC-11	269	1094191,57	1133205,06
AC_4A	101	1093909,55	1136050,63	AC-11	270	1094191,45	1133204,92
AC_4A	102	1093911,65	1136053,36	AC-11	271	1094189,67	1133203,15
AC_4A	103	1093911,71	1136053,43	AC-11	272	1094189,54	1133203,04
AC_4A	104	1093911,76	1136053,49	AC-11	273	1094189,41	1133202,94
AC_4A	105	1093914	1136055,96	AC-11	274	1094188,91	1133202,58
AC_4A	106	1093914,2	1136056,15	AC-11	275	1094187,37	1133201,49
AC_4A	107	1093914,25	1136056,19	AC-11	276	1094187,21	1133201,39
AC_4A	108	1093916,76	1136058,17	AC-11	277	1094187,08	1133201,32
AC_4A	109	1093916,87	1136058,26	AC-11	278	1094184,82	1133200,23
AC_4A	110	1093917,11	1136058,42	AC-11	279	1094184,63	1133200,15
AC_4A	111	1093917,15	1136058,44	AC-11	280	1094184,50	1133200,11
AC_4A	112	1093920,08	1136060,04	AC-11	281	1094182,09	1133199,41
AC_4A	113	1093920,37	1136060,17	AC-11	282	1094181,93	1133199,37

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_4A	114	1093923,54	1136061,26	AC-11	283	1094178,91	1133198,77
AC_4A	115	1093923,86	1136061,34	AC-11	284	1094169,11	1133196,80
AC_4A	116	1093927	1136061,86	AC-11	285	1094167,80	1133196,54
AC_4A	117	1093927,16	1136061,89	AC-11	286	1094167,46	1133196,51
AC_4A	118	1093927,49	1136061,92	AC-11	287	1094167,11	1133196,53
AC_4A	119	1093930,83	1136061,91	AC-11	288	1094166,77	1133196,61
AC_4A	120	1093931,16	1136061,88	AC-11	289	1094166,45	1133196,7
AC_4A	121	1093934,46	1136061,32	AC-11	290	1094166,16	1133196,94
AC_4A	122	1093934,62	1136061,29	AC-11	291	1094165,91	1133197,18
AC_4A	123	1093937,67	1136060,5	AC-11	292	1094165,70	1133197,46
AC_4A	124	1093947,35	1136057,99	AC-11	293	1094165,55	1133197,78
AC_4A	125	1093949,07	1136057,55	AC-11	294	1094165,45	1133198,11
AC_4A	126	1093951,86	1136057,05	AC-11	295	1094165,41	1133198,46
AC_4A	127	1093954,62	1136056,99	AC-11	296	1094165,43	1133198,81
AC_4A	128	1093956,46	1136057,23	AC-11	297	1094165,51	1133199,15
AC_4A	129	1093957,36	1136057,35	AC-11	298	1094165,65	1133199,46
AC_4A	130	1093960,01	1136058,13	AC-11	299	1094165,85	1133199,75
AC_4A	131	1093962,51	1136059,3	AC-11	300	1094166,09	1133200,01
AC_4A	132	1093964,7	1136060,77	AC-11	301	1094166,37	1133200,21
AC_4A	133	1093964,8	1136060,84	AC-11	302	1094166,68	1133200,37
AC_4A	134	1093966,89	1136062,77	AC-11	303	1094167,02	1133200,47
AC_4A	135	1093971,36	1136067,58	AC-11	304	1094168,32	1133200,73
AC_4A	136	1093978,16	1136074,91	AC-11	305	1094178,13	1133202,69
AC_4A	137	1093984,97	1136082,23	AC-11	306	1094181,06	1133203,28
AC_4A	138	1093991,78	1136089,56	AC-11	307	1094183,23	1133203,90
AC_4A	139	1093994,71	1136092,72	AC-11	308	1094185,19	1133204,85
AC_4A	140	1093994,83	1136092,84	AC-11	309	1094186,60	1133205,85
AC_4A	141	1093997,25	1136095,05	AC-11	310	1094186,96	1133206,10
AC_4A	142	1093997,31	1136095,11	AC-11	311	1094188,50	1133207,64
AC_4A	143	1093997,51	1136095,25	AC-11	312	1094189,77	1133209,41
AC_4A	144	1093999,52	1136096,56	AC-11	313	1094190,72	1133211,37
AC_4A	145	1094000,26	1136097,04	AC-11	314	1094191,19	1133212,97
AC_4A	146	1094000,35	1136097,09	AC-11	315	1094191,33	1133213,45
AC_4A	147	1094000,55	1136097,19	AC-11	316	1094191,58	1133215,61
AC_4A	148	1094003,56	1136098,51	AC-11	317	1094191,47	1133217,78
AC_4A	149	1094003,67	1136098,55	AC-11	318	1094190,98	1133219,99
AC_4A	150	1094003,87	1136098,61	AC-11	319	1094190,73	1133220,77
AC_4A	151	1094007,05	1136099,42	AC-11	320	1094190,46	1133221,45
AC_4A	152	1094007,19	1136099,45	AC-11	321	1094189,93	1133222,77
AC_4A	153	1094007,37	1136099,47	AC-11	322	1094188,87	1133224,54
AC_4A	154	1094009,91	1136099,68	AC-11	323	1094187,54	1133226,12
AC_4A	155	1094010,64	1136099,74	AC-11	324	1094185,97	1133227,47
AC_4A	156	1094010,81	1136099,75	AC-11	325	1094185,04	1133228,04
AC_4A	157	1094010,97	1136099,74	AC-11	326	1094184,21	1133228,55
AC_4A	158	1094014,24	1136099,48	AC-11	327	1094182,30	1133229,34
AC_4A	159	1094014,42	1136099,46	AC-11	328	1094180,29	1133229,82

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_4A	160	1094014,56	1136099,43	AC-11	329	1094178,23	1133229,98
AC_4A	161	1094017,74	1136098,63	AC-11	330	1094176,70	1133229,85
AC_4A	162	1094017,94	1136098,57	AC-11	331	1094176,09	1133229,79
AC_4A	163	1094018,06	1136098,52	AC-11	332	1094166,99	1133228,28
AC_4A	164	1094020,52	1136097,45	AC-11	333	1094157,12	1133226,64
AC_4A	165	1094021,06	1136097,22	AC-11	334	1094147,26	1133225,00
AC_4A	166	1094021,27	1136097,12	AC-11	335	1094137,39	1133223,36
AC_4A	167	1094021,35	1136097,06	AC-11	336	1094127,53	1133221,73
AC_4A	168	1094024,11	1136095,28	AC-11	337	1094117,66	1133220,09
AC_4A	169	1094024,31	1136095,14	AC-11	338	1094107,80	1133218,45
AC_4A	170	1094024,37	1136095,08	AC-11	339	1094097,93	1133216,81
AC_4A	171	1094026,8	1136092,88	AC-11	340	1094096,36	1133216,55
AC_4A	172	1094026,98	1136092,68	AC-11	341	1094091,19	1133215,32
AC_4A	173	1094027,02	1136092,64	AC-11	342	1094088,70	1133214,35
AC_4A	174	1094028,78	1136090,41	AC-11	343	1094086,30	1133213,41
AC_4A	175	1094029,06	1136090,06	AC-11	344	1094081,67	1133210,82
AC_4A	176	1094029,23	1136089,81	AC-11	345	1094080,25	1133209,89
AC_4A	177	1094030,82	1136086,92	AC-11	346	1094071,88	1133204,42
AC_4A	178	1094030,95	1136086,63	AC-11	347	1094063,51	1133198,95
AC_4A	179	1094032,05	1136083,53	AC-11	348	1094055,14	1133193,48
AC_4A	180	1094032,14	1136083,21	AC-11	349	1094047,97	1133188,78
AC_4A	181	1094032,66	1136080,27	AC-11	350	1094047,88	1133188,73
AC_4A	182	1094032,71	1136079,98	AC-11	351	1094046,65	1133188,01
AC_4A	183	1094032,74	1136079,65	AC-11	352	1094042,65	1133185,67
AC_4A	184	1094032,78	1136076,36	AC-11	353	1094042,47	1133185,58
AC_4A	185	1094032,78	1136076,21	AC-11	354	1094037,59	1133183,36
AC_4A	186	1094032,33	1136069,8	AC-11	355	1094036,96	1133183,07
AC_4A	187	1094031,63	1136059,83	AC-11	356	1094036,82	1133183,01
AC_4A	188	1094030,93	1136049,85	AC-11	357	1094036,77	1133183,00
AC_4A	189	1094030,22	1136039,88	AC-11	358	1094031,04	1133181,06
AC_4A	190	1094029,52	1136029,9	AC-11	359	1094030,85	1133181,00
AC_4A	191	1094029,1	1136023,89	AC-11	360	1094027,68	1133180,27
AC_4A	192	1094029,15	1136020,74	AC-11	361	1094024,94	1133179,65
AC_4A	193	1094029,2	1136020,44	AC-11	362	1094024,84	1133179,63
AC_4A	194	1094029,71	1136017,74	AC-11	363	1094024,74	1133179,61
AC_4A	195	1094030,78	1136014,87	AC-11	364	1094018,74	1133178,86
AC_4A	196	1094032,31	1136012,22	AC-11	365	1094018,53	1133178,84
AC_4A	197	1094032,37	1136012,15	AC-11	366	1094017,40	1133178,82
AC_4A	198	1094034,27	1136009,87	AC-11	367	1094012,48	1133178,70
AC_4A	199	1094036,6	1136007,89	AC-11	368	1094012,43	1133178,70
AC_4A	200	1094039,24	1136006,33	AC-11	369	1094012,28	1133178,70
AC_4A	201	1094042,18	1136005,21	AC-11	370	1094007,22	1133179,10
AC_4A	202	1094048,48	1136003,41	AC-11	371	1094006,24	1133179,17
AC_4A	203	1094058,1	1136000,66	AC-11	372	1094006,14	1133179,18
AC_4A	204	1094067,71	1135997,9	AC-11	373	1093997,20	1133180,33
AC_4A	205	1094077,32	1135995,15	AC-11	374	1093987,28	1133181,60

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_4A	206	1094086,94	1135992,4	AC-11	375	1093977,36	1133182,88
AC_4A	207	1094096,55	1135989,64	AC-11	376	1093967,44	1133184,15
AC_4A	208	1094099,83	1135988,71	AC-11	377	1093957,52	1133185,43
AC_4A	209	1094099,92	1135988,68	AC-11	378	1093952,15	1133186,12
AC_4A	210	1094104,7	1135987,04	AC-11	379	1093947,69	1133186,44
AC_4A	211	1094104,87	1135986,98	AC-11	380	1093945,63	1133186,58
AC_4A	212	1094106,29	1135986,33	AC-11	381	1093941,95	1133186,44
AC_4A	213	1094109,44	1135984,88	AC-11	382	1093939,16	1133186,33
AC_4A	214	1094109,61	1135984,79	AC-11	383	1093938,17	1133186,17
AC_4A	215	1094113,96	1135982,24	AC-11	384	1093932,76	1133185,35
AC_4A	216	1094114,04	1135982,19	AC-11	385	1093928,61	1133184,23
AC_4A	217	1094115,29	1135981,37	AC-11	386	1093926,50	1133183,66
AC_4A	218	1094123,65	1135975,88	AC-11	387	1093920,42	1133181,26
AC_4A	219	1094132,01	1135970,39	AC-11	388	1093919,56	1133180,87
AC_4A	220	1094136,96	1135967,15	AC-11	389	1093910,48	1133176,69
AC_4A	221	1094139,78	1135965,63	AC-11	390	1093901,39	1133172,51
AC_4A	222	1094140,12	1135965,52	AC-11	391	1093892,31	1133168,33
AC_4A	223	1094142,73	1135964,65	AC-11	392	1093883,22	1133164,16
AC_4A	224	1094145,9	1135964,18	AC-11	393	1093880,74	1133163,01
AC_4A	225	1094149,41	1135963,96	AC-11	394	1093880,64	1133162,97
AC_4A	226	1094159,27	1135963,36	AC-11	395	1093874,42	1133160,52
AC_4A	227	1094159,39	1135963,35	AC-11	396	1093874,37	1133160,50
AC_4A	228	1094159,61	1135963,33	AC-11	397	1093874,21	1133160,45
AC_4A	229	1094169,37	1135962,74	AC-11	398	1093873,65	1133160,30
AC_4A	230	1094179,35	1135962,13	AC-11	399	1093867,76	1133158,71
AC_4A	231	1094186,86	1135961,67	AC-11	400	1093867,58	1133158,67
AC_4A	232	1094189,25	1135961,63	AC-11	401	1093867,54	1133158,66
AC_4A	233	1094195,55	1135961,53	AC-11	402	1093863,69	1133158,07
AC_4A	234	1094199,06	1135961,78	AC-11	403	1093860,93	1133157,65
AC_4A	235	1094204,18	1135962,14	AC-11	404	1093860,71	1133157,62
AC_4A	236	1094208,8	1135962,89	AC-11	405	1093854,03	1133157,35
AC_4A	237	1094212,72	1135963,52	AC-11	406	1093853,95	1133157,35
AC_4A	238	1094218,39	1135964,96	AC-11	407	1093853,81	1133157,35
AC_4A	239	1094221,11	1135965,64	AC-11	408	1093853,29	1133157,39
AC_4A	240	1094227,74	1135967,96	AC-11	409	1093847,14	1133157,82
AC_4A	241	1094229,31	1135968,51	AC-11	410	1093846,93	1133157,85
AC_4A	242	1094236,96	1135971,57	AC-11	411	1093843,15	1133158,55
AC_4A	243	1094246,25	1135975,29	AC-11	412	1093840,34	1133159,06
AC_4A	244	1094255,53	1135979	AC-11	413	1093840,13	1133159,12
AC_4A	245	1094264,82	1135982,72	AC-11	414	1093833,73	1133161,05
AC_4A	246	1094266,7	1135983,47	AC-11	415	1093833,62	1133161,08
AC_4A	247	1094266,76	1135983,49	AC-11	416	1093833,52	1133161,12
AC_4A	248	1094273,34	1135985,86	AC-11	417	1093833,10	1133161,30
AC_4A	249	1094273,48	1135985,9	AC-11	418	1093827,37	1133163,76
AC_4A	250	1094274,42	1135986,17	AC-11	419	1093827,27	1133163,81
AC_4A	251	1094280,21	1135987,81	AC-11	420	1093823,90	1133165,48

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_4A	252	1094280,34	1135987,84	AC-11	421	1093814,94	1133169,92
AC_4A	253	1094284,24	1135988,65	AC-11	422	1093805,99	1133174,37
AC_4A	254	1094287,19	1135989,27	AC-11	423	1093797,03	1133178,81
AC_4A	255	1094287,25	1135989,28	AC-11	424	1093788,07	1133183,26
AC_4A	256	1094294,15	1135990,47	AC-11	425	1093781,28	1133186,63
AC_4A	257	1094304	1135992,16	AC-11	426	1093779,16	1133187,54
AC_4A	258	1094308,9	1135993,01	AC-11	427	1093775,40	1133189,16
AC_4A	259	1094313,74	1135994,04	AC-11	428	1093769,96	1133190,82
AC_4A	260	1094316,54	1135994,64	AC-11	429	1093769,28	1133191,03
AC_4A	261	1094323,22	1135996,63	AC-11	430	1093760,37	1133193,23
AC_4A	262	1094323,99	1135996,86	AC-11	431	1093750,66	1133195,62
AC_4A	263	1094331,28	1135999,68	AC-11	432	1093740,95	1133198,02
AC_4A	264	1094332,33	1136000,13	AC-11	433	1093731,25	1133200,41
AC_4A	265	1094341,51	1136004,11	AC-11	434	1093721,54	1133202,81
AC_4A	266	1094348,79	1136007,26	AC-11	435	1093717,40	1133203,83
AC_4A	267	1094348,91	1136007,31	AC-11	436	1093711,87	1133204,90
AC_4A	268	1094350,87	1136007,99	AC-11	437	1093711,72	1133204,93
AC_4A	269	1094351,68	1136008,28	AC-11	438	1093706,01	1133205,47
AC_4A	270	1094351,96	1136008,35	AC-11	439	1093702,29	1133205,45
AC_4A	271	1094354,84	1136008,9	AC-11	440	1093700,27	1133205,44
AC_4A	272	1094355,11	1136008,93	AC-11	441	1093694,56	1133204,84
AC_4A	273	1094358,03	1136009,06	AC-11	442	1093692,76	1133204,47
AC_4A	274	1094358,12	1136009,06	AC-11	443	1093688,94	1133203,68
AC_4A	275	1094358,32	1136009,05	AC-11	444	1093683,41	1133201,95
AC_4A	276	1094361,22	1136008,76	AC-11	445	1093674,02	1133198,50
AC_4A	277	1094361,36	1136008,74	AC-11	446	1093669,92	1133197,00
AC_4A	278	1094361,51	1136008,71	AC-11	447	1093669,79	1133196,95
AC_4A	279	1094361,88	1136008,61	AC-11	448	1093665,68	1133195,77
AC_4A	280	1094364,34	1136007,99	AC-11	449	1093665,47	1133195,72
AC_4A	281	1094364,53	1136007,93	AC-11	450	1093665,40	1133195,71
AC_4A	282	1094364,61	1136007,9	AC-11	451	1093664,06	1133195,52
AC_4A	283	1094367,3	1136006,78	AC-11	452	1093661,16	1133195,12
AC_4A	284	1094367,44	1136006,72	AC-11	453	1093660,88	1133195,10
AC_4A	285	1094371,5	1136004,67	AC-11	454	1093656,60	1133195,12
AC_4A	286	1094372,63	1136004,1	AC-11	455	1093656,31	1133195,15
AC_4A	287	1094372,74	1136004,04	AC-11	456	1093653,56	1133195,55
AC_4A	288	1094375,29	1136002,51	AC-11	457	1093652,08	1133195,77
AC_4A	289	1094375,53	1136002,34	AC-11	458	1093652,03	1133195,78
AC_4A	290	1094377,82	1136000,45	AC-11	459	1093651,80	1133195,84
AC_4A	291	1094378,02	1136000,26	AC-11	460	1093647,70	1133197,06
AC_4A	292	1094379,92	1135998,16	AC-11	461	1093647,59	1133197,10
AC_4A	293	1094380	1135998,06	AC-11	462	1093647,44	1133197,16
AC_4A	294	1094380,05	1135998,01	AC-11	463	1093643,60	1133198,93
AC_4A	295	1094380,19	1135997,83	AC-11	464	1093643,55	1133198,96
AC_4A	296	1094381,82	1135995,37	AC-11	465	1093643,39	1133199,04
AC_4A	297	1094381,89	1135995,26	AC-11	466	1093643,30	1133199,09

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_4A	298	1094381,96	1135995,11	AC-11	467	1093639,72	1133201,42
AC_4A	299	1094383,22	1135992,44	AC-11	468	1093639,60	1133201,50
AC_4A	300	1094383,29	1135992,27	AC-11	469	1093635,08	1133204,92
AC_4A	301	1094383,32	1135992,16	AC-11	470	1093627,10	1133210,95
AC_4A	302	1094384,17	1135989,33	AC-11	471	1093619,36	1133216,79
AC_4A	303	1094384,21	1135989,19	AC-11	472	1093619,24	1133216,87
AC_4A	304	1094384,42	1135988,21	AC-11	473	1093617,54	1133217,95
AC_4A	305	1094384,44	1135988,13	AC-11	474	1093615,64	1133218,77
AC_4A	306	1094384,45	1135988,03	AC-11	475	1093613,63	1133219,28
AC_4A	307	1094388,52	1135955,37	AC-11	476	1093611,56	1133219,46
AC_4A	308	1094388,53	1135955,27	AC-11	477	1093611,09	1133219,43
AC_4A	309	1094389,39	1135943,39	AC-11	478	1093609,49	1133219,31
AC_4A	310	1094389,39	1135943,04	AC-11	479	1093607,47	1133218,83
AC_4A	311	1094389,32	1135942,7	AC-11	480	1093605,55	1133218,04
AC_4A	312	1094389,2	1135942,37	AC-11	481	1093603,78	1133216,95
AC_4A	313	1094389,02	1135942,07	AC-11	482	1093603,13	1133216,38
AC_4A	314	1094388,79	1135941,81	AC-11	483	1093602,21	1133215,59
AC_4A	315	1094388,52	1135941,59	AC-11	484	1093600,88	1133214,00
AC_4A	316	1094388,22	1135941,42	AC-11	485	1093599,77	1133212,15
AC_4A	317	1094387,89	1135941,3	AC-11	486	1093598,11	1133208,79
AC_4A	318	1094387,54	1135941,25	AC-11	487	1093595,12	1133202,72
AC_4A	319	1094387,2	1135941,25	AC-11	488	1093595,05	1133202,60
AC_4A	320	1094386,85	1135941,32	AC-11	489	1093595,03	1133202,57
AC_4A	321	1094386,53	1135941,44	AC-11	490	1093593,36	1133199,81
AC_4A	322	1094386,23	1135941,62	AC-11	491	1093593,23	1133199,59
AC_4A	323	1094385,97	1135941,85	AC-11	492	1093593,04	1133199,33
AC_4A	324	1094385,75	1135942,12	AC-11	493	1093590,73	1133196,70
AC_4A	325	1094385,58	1135942,42	AC-11	494	1093590,50	1133196,47
AC_4A	326	1094385,46	1135942,75	AC-11	495	1093587,78	1133194,28
AC_4A	327	1094385,41	1135943,1	AC-11	496	1093587,50	1133194,10
AC_4A	328	1094384,55	1135954,93	AC-11	497	1093585,05	1133192,74
AC_4A	329	1094380,5	1135987,44	AC-11	498	1093584,44	1133192,41
AC_4A	330	1094380,32	1135988,25	AC-11	499	1093584,14	1133192,28
AC_4A	331	1094379,53	1135990,87	AC-11	500	1093580,84	1133191,15
AC_4A	332	1094378,41	1135993,28	AC-11	501	1093580,52	1133191,07
AC_4A	333	1094376,94	1135995,49	AC-11	502	1093577,07	1133190,52
AC_4A	334	1094375,15	1135997,47	AC-11	503	1093576,74	1133190,50
AC_4A	335	1094373,1	1135999,16	AC-11	504	1093574,37	1133190,54
AC_4A	336	1094370,76	1136000,56	AC-11	505	1093573,24	1133190,56
AC_4A	337	1094369,7	1136001,1	AC-11	506	1093572,92	1133190,60
AC_4A	338	1094365,7	1136003,11	AC-11	507	1093569,49	1133191,27
AC_4A	339	1094363,21	1136004,15	AC-11	508	1093569,17	1133191,36
AC_4A	340	1094360,9	1136004,73	AC-11	509	1093565,91	1133192,61
AC_4A	341	1094360,67	1136004,79	AC-11	510	1093565,75	1133192,68
AC_4A	342	1094358,06	1136005,06	AC-11	511	1093564,03	1133193,51
AC_4A	343	1094355,44	1136004,95	AC-11	512	1093555,04	1133197,89

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_4A	344	1094352,86	1136004,45	AC-11	513	1093547,99	1133201,33
AC_4A	345	1094352,19	1136004,22	AC-11	514	1093547,86	1133201,40
AC_4A	346	1094350,31	1136003,56	AC-11	515	1093545,99	1133202,49
AC_4A	347	1094343,1	1136000,44	AC-11	516	1093545,20	1133202,96
AC_4A	348	1094333,92	1135996,46	AC-11	517	1093544,95	1133203,14
AC_4A	349	1094332,83	1135995,99	AC-11	518	1093542,55	1133205,09
AC_4A	350	1094332,76	1135995,96	AC-11	519	1093542,34	1133205,30
AC_4A	351	1094325,34	1135993,09	AC-11	520	1093540,28	1133207,59
AC_4A	352	1094325,21	1135993,05	AC-11	521	1093540,23	1133207,64
AC_4A	353	1094324,37	1135992,8	AC-11	522	1093540,09	1133207,83
AC_4A	354	1094317,6	1135990,78	AC-11	523	1093538,50	1133210,27
AC_4A	355	1094317,45	1135990,74	AC-11	524	1093538,41	1133210,41
AC_4A	356	1094314,57	1135990,13	AC-11	525	1093538,35	1133210,51
AC_4A	357	1094309,69	1135989,09	AC-11	526	1093538,26	1133210,68
AC_4A	358	1094309,62	1135989,07	AC-11	527	1093536,99	1133213,49
AC_4A	359	1094304,68	1135988,22	AC-11	528	1093536,94	1133213,63
AC_4A	360	1094294,83	1135986,52	AC-11	529	1093536,89	1133213,78
AC_4A	361	1094287,97	1135985,34	AC-11	530	1093536,07	1133216,75
AC_4A	362	1094285,06	1135984,74	AC-11	531	1093536,03	1133216,94
AC_4A	363	1094281,23	1135983,94	AC-11	532	1093536,01	1133217,05
AC_4A	364	1094275,51	1135982,32	AC-11	533	1093535,66	1133220,11
AC_4A	365	1094274,63	1135982,07	AC-11	534	1093535,64	1133220,34
AC_4A	366	1094268,15	1135979,74	AC-11	535	1093535,64	1133220,42
AC_4A	367	1094266,3	1135979	AC-11	536	1093535,67	1133221,00
AC_4A	368	1094257,02	1135975,29	AC-11	537	1093535,76	1133223,50
AC_4A	369	1094247,73	1135971,57	AC-11	538	1093535,78	1133223,65
AC_4A	370	1094238,45	1135967,86	AC-11	539	1093536,64	1133231,09
AC_4A	371	1094230,76	1135964,78	AC-11	540	1093537,80	1133241,03
AC_4A	372	1094230,69	1135964,76	AC-11	541	1093537,86	1133241,55
AC_4A	373	1094229,06	1135964,19	AC-11	542	1093537,96	1133244,72
AC_4A	374	1094222,34	1135961,84	AC-11	543	1093537,52	1133247,78
AC_4A	375	1094222,17	1135961,79	AC-11	544	1093536,80	1133250,00
AC_4A	376	1094219,38	1135961,08	AC-11	545	1093536,57	1133250,71
AC_4A	377	1094213,62	1135959,62	AC-11	546	1093535,13	1133253,45
AC_4A	378	1094213,46	1135959,59	AC-11	547	1093533,24	1133255,89
AC_4A	379	1094209,44	1135958,94	AC-11	548	1093531,75	1133257,26
AC_4A	380	1094204,73	1135958,18	AC-11	549	1093530,97	1133257,98
AC_4A	381	1094204,56	1135958,16	AC-11	550	1093528,37	1133259,64
AC_4A	382	1094199,34	1135957,79	AC-11	551	1093525,52	1133260,84
AC_4A	383	1094195,75	1135957,53	AC-11	552	1093523,84	1133261,23
AC_4A	384	1094195,59	1135957,53	AC-11	553	1093522,43	1133261,55
AC_4A	385	1094189,18	1135957,63	AC-11	554	1093514,13	1133262,73
AC_4A	386	1094186,75	1135957,68	AC-11	555	1093504,23	1133264,13
AC_4A	387	1094186,66	1135957,68	AC-11	556	1093499,80	1133264,75
AC_4A	388	1094179,11	1135958,14	AC-11	557	1093496,60	1133264,93
AC_4A	389	1094169,13	1135958,75	AC-11	558	1093494,83	1133264,71

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_4A	390	1094159,27	1135959,35	AC-11	559	1093493,49	1133264,55
AC_4A	391	1094159,14	1135959,36	AC-11	560	1093490,50	1133263,65
AC_4A	392	1094158,92	1135959,38	AC-11	561	1093487,71	1133262,24
AC_4A	393	1094149,16	1135959,97	AC-11	562	1093486,63	1133261,43
AC_4A	394	1094145,57	1135960,19	AC-11	563	1093485,21	1133260,36
AC_4A	395	1094145,4	1135960,21	AC-11	564	1093483,07	1133258,09
AC_4A	396	1094141,97	1135960,71	AC-11	565	1093481,31	1133255,40
AC_4A	397	1094141,92	1135960,72	AC-11	566	1093480,83	1133254,52
AC_4A	398	1094141,64	1135960,8	AC-11	567	1093476,09	1133245,71
AC_4A	399	1094138,86	1135961,72	AC-11	568	1093471,35	1133236,91
AC_4A	400	1094138,35	1135961,89	AC-11	569	1093466,60	1133228,10
AC_4A	401	1094138,3	1135961,91	AC-11	570	1093465,43	1133225,93
AC_4A	402	1094138,03	1135962,02	AC-11	571	1093465,40	1133225,88
AC_4A	403	1094134,99	1135963,67	AC-11	572	1093465,35	1133225,79
AC_4A	404	1094134,94	1135963,69	AC-11	573	1093464,02	1133223,75
AC_4A	405	1094134,84	1135963,75	AC-11	574	1093463,88	1133223,55
AC_4A	406	1094129,82	1135967,05	AC-11	575	1093463,82	1133223,49
AC_4A	407	1094121,46	1135972,54	AC-11	576	1093462,18	1133221,68
AC_4A	408	1094113,1	1135978,02	AC-11	577	1093461,99	1133221,50
AC_4A	409	1094111,89	1135978,82	AC-11	578	1093461,95	1133221,46
AC_4A	410	1094107,68	1135981,28	AC-11	579	1093460,03	1133219,95
AC_4A	411	1094104,62	1135982,69	AC-11	580	1093459,78	1133219,78
AC_4A	412	1094103,29	1135983,3	AC-11	581	1093459,58	1133219,67
AC_4A	413	1094098,68	1135984,87	AC-11	582	1093457,63	1133218,58
AC_4A	414	1094095,45	1135985,8	AC-11	583	1093457,34	1133218,45
AC_4A	415	1094085,84	1135988,55	AC-11	584	1093455,04	1133217,63
AC_4A	416	1094076,22	1135991,3	AC-11	585	1093454,72	1133217,54
AC_4A	417	1094066,61	1135994,06	AC-11	586	1093452,32	1133217,10
AC_4A	418	1094056,99	1135996,81	AC-11	587	1093452,00	1133217,07
AC_4A	419	1094047,38	1135999,56	AC-11	588	1093449,54	1133217,02
AC_4A	420	1094040,99	1136001,39	AC-11	589	1093449,24	1133217,04
AC_4A	421	1094040,85	1136001,44	AC-11	590	1093448,80	1133217,11
AC_4A	422	1094037,7	1136002,64	AC-11	591	1093446,82	1133217,39
AC_4A	423	1094037,66	1136002,65	AC-11	592	1093446,76	1133217,40
AC_4A	424	1094037,36	1136002,8	AC-11	593	1093446,51	1133217,47
AC_4A	425	1094034,42	1136004,54	AC-11	594	1093444,18	1133218,20
AC_4A	426	1094034,15	1136004,73	AC-11	595	1093444,10	1133218,23
AC_4A	427	1094031,55	1136006,94	AC-11	596	1093443,88	1133218,33
AC_4A	428	1094031,31	1136007,18	AC-11	597	1093441,71	1133219,43
AC_4A	429	1094029,3	1136009,58	AC-11	598	1093441,61	1133219,48
AC_4A	430	1094029,13	1136009,79	AC-11	599	1093441,43	1133219,60
AC_4A	431	1094028,94	1136010,07	AC-11	600	1093439,46	1133221,04
AC_4A	432	1094027,23	1136013,01	AC-11	601	1093439,36	1133221,13
AC_4A	433	1094027,09	1136013,31	AC-11	602	1093439,22	1133221,26
AC_4A	434	1094025,9	1136016,51	AC-11	603	1093438,75	1133221,74
AC_4A	435	1094025,81	1136016,83	AC-11	604	1093437,51	1133223,00

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_4A	436	1094025,27	1136019,7	AC-11	605	1093437,40	1133223,11
AC_4A	437	1094025,18	1136020,18	AC-11	606	1093437,30	1133223,25
AC_4A	438	1094025,15	1136020,51	AC-11	607	1093435,90	1133225,24
AC_4A	439	1094025,1	1136023,93	AC-11	608	1093435,81	1133225,38
AC_4A	440	1094025,1	1136024,08	AC-11	609	1093432,88	1133230,37
AC_4A	441	1094025,53	1136030,18	AC-11	610	1093427,81	1133238,99
AC_4A	442	1094026,23	1136040,16	AC-11	611	1093422,75	1133247,62
AC_4A	443	1094026,94	1136050,13	AC-11	612	1093421,97	1133248,94
AC_4A	444	1094027,64	1136060,11	AC-11	613	1093420,27	1133251,36
AC_4A	445	1094028,34	1136070,09	AC-11	614	1093418,27	1133253,42
AC_4A	446	1094028,78	1136076,41	AC-11	615	1093416,80	1133254,51
AC_4A	447	1094028,75	1136079,44	AC-11	616	1093415,96	1133255,14
AC_4A	448	1094028,72	1136079,57	AC-11	617	1093413,41	1133256,46
AC_4A	449	1094028,23	1136082,35	AC-11	618	1093410,68	1133257,37
AC_4A	450	1094027,24	1136085,13	AC-11	619	1093408,48	1133257,72
AC_4A	451	1094025,82	1136087,71	AC-11	620	1093407,84	1133257,82
AC_4A	452	1094025,64	1136087,93	AC-11	621	1093404,96	1133257,82
AC_4A	453	1094023,99	1136090,03	AC-11	622	1093402,12	1133257,36
AC_4A	454	1094021,8	1136092,01	AC-11	623	1093399,64	1133256,54
AC_4A	455	1094019,32	1136093,62	AC-11	624	1093399,32	1133256,43
AC_4A	456	1094018,93	1136093,78	AC-11	625	1093390,56	1133252,72
AC_4A	457	1094016,61	1136094,79	AC-11	626	1093381,36	1133248,82
AC_4A	458	1094013,75	1136095,51	AC-11	627	1093376,38	1133246,71
AC_4A	459	1094010,81	1136095,74	AC-11	628	1093372,15	1133244,92
AC_4A	460	1094010,24	1136095,7	AC-11	629	1093362,94	1133241,02
AC_4A	461	1094007,87	1136095,5	AC-11	630	1093353,73	1133237,12
AC_4A	462	1094005,01	1136094,78	AC-11	631	1093344,52	1133233,22
AC_4A	463	1094002,3	1136093,59	AC-11	632	1093335,32	1133229,32
AC_4A	464	1094001,7	1136093,2	AC-11	633	1093326,11	1133225,42
AC_4A	465	1093999,83	1136091,99	AC-11	634	1093316,90	1133221,52
AC_4A	466	1093997,59	1136089,94	AC-11	635	1093307,69	1133217,62
AC_4A	467	1093994,71	1136086,84	AC-11	636	1093300,39	1133214,53
AC_4A	468	1093987,9	1136079,51	AC-11	637	1093298,70	1133213,65
AC_4A	469	1093981,1	1136072,19	AC-11	638	1093297,77	1133213,16
AC_4A	470	1093974,29	1136064,86	AC-11	639	1093295,46	1133211,44
AC_4A	471	1093969,77	1136059,99	AC-11	640	1093293,46	1133209,38
AC_4A	472	1093969,66	1136059,88	AC-11	641	1093292,18	1133207,56
AC_4A	473	1093967,4	1136057,8	AC-11	642	1093291,81	1133207,02
AC_4A	474	1093967,33	1136057,73	AC-11	643	1093290,56	1133204,42
AC_4A	475	1093967,16	1136057,61	AC-11	644	1093289,73	1133201,67
AC_4A	476	1093966,93	1136057,45	AC-11	645	1093289,40	1133199,08
AC_4A	477	1093964,61	1136055,89	AC-11	646	1093289,36	1133198,81
AC_4A	478	1093964,5	1136055,82	AC-11	647	1093289,45	1133195,94
AC_4A	479	1093964,35	1136055,74	AC-11	648	1093290,01	1133193,03
AC_4A	480	1093961,57	1136054,44	AC-11	649	1093290,84	1133190,06
AC_4A	481	1093961,4	1136054,37	AC-11	650	1093293,51	1133180,42

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_4A	482	1093961,28	1136054,33	AC-11	651	1093296,19	1133170,78
AC_4A	483	1093958,34	1136053,47	AC-11	652	1093298,87	1133161,15
AC_4A	484	1093958,12	1136053,42	AC-11	653	1093301,54	1133151,51
AC_4A	485	1093958,04	1136053,41	AC-11	654	1093304,22	1133141,88
AC_4A	486	1093956,98	1136053,27	AC-11	655	1093306,89	1133132,24
AC_4A	487	1093954,99	1136053,01	AC-11	656	1093307,13	1133131,40
AC_4A	488	1093954,73	1136052,99	AC-11	657	1093307,16	1133131,25
AC_4A	489	1093954,69	1136052,99	AC-11	658	1093307,41	1133129,95
AC_4A	490	1093951,62	1136053,06	AC-11	659	1093308,09	1133126,45
AC_4A	491	1093951,32	1136053,09	AC-11	660	1093308,12	1133126,14
AC_4A	492	1093948,29	1136053,63	AC-11	661	1093308,23	1133121,89
AC_4A	493	1093948,14	1136053,66	AC-11	662	1093308,25	1133121,27
AC_4A	494	1093946,35	1136054,12	AC-11	663	1093308,25	1133121,22
AC_4A	495	1093936,67	1136056,62	AC-11	664	1093308,23	1133120,94
AC_4A	496	1093933,7	1136057,39	AC-11	665	1093307,57	1133116,12
AC_4A	497	1093930,66	1136057,91	AC-11	666	1093307,56	1133116,04
AC_4A	498	1093927,65	1136057,92	AC-11	667	1093307,50	1133115,80
AC_4A	499	1093924,69	1136057,42	AC-11	668	1093306,18	1133111,51
AC_4A	500	1093921,85	1136056,45	AC-11	669	1093306,07	1133111,14
AC_4A	501	1093919,21	1136055,01	AC-11	670	1093306,04	1133111,05
AC_4A	502	1093916,85	1136053,15	AC-11	671	1093305,95	1133110,84
AC_4A	503	1093914,77	1136050,86	AC-11	672	1093303,79	1133106,48
AC_4A	504	1093912,73	1136048,19	AC-11	673	1093303,73	1133106,37
AC_4A	505	1093906,65	1136040,25	AC-11	674	1093303,62	1133106,20
AC_4A	506	1093900,57	1136032,32	AC-11	675	1093300,85	1133102,35
AC_4A	507	1093894,49	1136024,38	AC-11	676	1093300,78	1133102,24
AC_4A	508	1093888,4	1136016,44	AC-11	677	1093300,69	1133102,13
AC_4A	509	1093882,57	1136008,82	AC-11	678	1093300,57	1133102,00
AC_4A	510	1093882,51	1136008,75	AC-11	679	1093297,12	1133098,55
AC_4A	511	1093882,46	1136008,69	AC-11	680	1093297,00	1133098,44
AC_4A	512	1093882,19	1136008,39	AC-11	681	1093293,20	1133095,21
AC_4A	513	1093880,21	1136006,21	AC-11	682	1093285,57	1133088,74
AC_4A	514	1093880,01	1136006,03	AC-11	683	1093277,95	1133082,27
AC_4A	515	1093879,96	1136005,99	AC-11	684	1093270,32	1133075,80
AC_4A	516	1093877,33	1136003,92	AC-11	685	1093262,70	1133069,33
AC_4A	517	1093877,09	1136003,76	AC-11	686	1093255,08	1133062,86
AC_4A	518	1093877,05	1136003,73	AC-11	687	1093247,45	1133056,39
AC_4A	519	1093874,1	1136002,13	AC-11	688	1093239,83	1133049,92
AC_4A	520	1093873,82	1136002	AC-11	689	1093232,20	1133043,44
AC_4A	521	1093873,47	1136001,89	AC-11	690	1093224,58	1133036,97
AC_4A	522	1093870,63	1136000,91	AC-11	691	1093220,64	1133033,63
AC_4A	523	1093870,32	1136000,83	AC-11	692	1093219,06	1133032,05
AC_4A	524	1093867	1136000,29	AC-11	693	1093217,85	1133030,34
AC_4A	525	1093866,67	1136000,26	AC-11	694	1093217,81	1133030,29
AC_4A	526	1093863,31	1136000,28	AC-11	695	1093216,87	1133028,36
AC_4A	527	1093862,98	1136000,31	AC-11	696	1093216,26	1133026,29

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_4A	528	1093862,7	1136000,36	AC-11	697	1093216,00	1133024,16
AC_4A	529	1093859,68	1136000,89	AC-11	698	1093216,10	1133022,01
AC_4A	530	1093859,36	1136000,97	AC-11	699	1093216,55	1133019,91
AC_4A	531	1093856,19	1136002,09	AC-11	700	1093217,34	1133017,90
AC_4A	532	1093855,89	1136002,23	AC-11	701	1093218,45	1133016,06
AC_4A	533	1093852,95	1136003,87	AC-11	702	1093219,85	1133014,43
AC_4A	534	1093852,69	1136004,05	AC-11	703	1093221,56	1133012,99
AC_4A	535	1093852,52	1136004,18	AC-11	704	1093227,54	1133008,78
AC_4A	536	1093850,07	1136006,14	AC-11	705	1093231,83	1133005,75
AC_4A	537	1093850,04	1136006,17	AC-11	706	1093231,96	1133005,65
AC_4A	538	1093849,83	1136006,38	AC-11	707	1093233,77	1133004,15
AC_4A	539	1093847,6	1136008,88	AC-11	708	1093233,99	1133003,93
AC_4A	540	1093847,57	1136008,92	AC-11	709	1093235,54	1133002,17
AC_4A	541	1093847,4	1136009,15	AC-11	710	1093235,57	1133002,14
AC_4A	542	1093845,63	1136011,99	AC-11	711	1093235,73	1133001,92
AC_4A	543	1093845,59	1136012,05	AC-11	712	1093235,75	1133001,88
AC_4A	544	1093845,47	1136012,29	AC-11	713	1093236,98	1132999,94
AC_4A	545	1093845,41	1136012,43	AC-11	714	1093237,02	1132999,87
AC_4A	546	1093844,2	1136015,38	AC-11	715	1093237,13	1132999,66
AC_4A	547	1093844,16	1136015,46	AC-11	716	1093238,06	1132997,51
AC_4A	548	1093844,09	1136015,7	AC-11	717	1093238,10	1132997,40
AC_4A	549	1093843,35	1136018,97	AC-11	718	1093238,16	1132997,21
AC_4A	550	1093843,33	1136019,06	AC-11	719	1093238,75	1132994,94
AC_4A	551	1093843,3	1136019,3	AC-11	720	1093238,78	1132994,79
AC_4A	552	1093843,12	1136022,65	AC-11	721	1093238,80	1132994,63
AC_4A	553	1093843,11	1136022,76	AC-11	722	1093239,02	1132992,30
AC_4A	554	1093843,13	1136022,98	AC-11	723	1093239,03	1132992,11
AC_4A	555	1093843,14	1136023,07	AC-11	724	1093239,03	1132991,99
AC_4A	556	1093843,5	1136026,31	AC-11	725	1093238,99	1132991,34
AC_4A	557	1093843,52	1136026,45	AC-11	726	1093238,88	1132989,64
AC_4A	558	1093844,83	1136033,08	AC-11	727	1093238,87	1132989,49
AC_4A	559	1093846,78	1136042,89	AC-11	728	1093237,83	1132982,11
AC_4A	560	1093848,72	1136052,7	AC-11	729	1093237,82	1132982,04
AC_4A	561	1093850,66	1136062,51	AC-11	730	1093237,81	1132981,96
AC_4A	562	1093852,6	1136072,32	AC-11	731	1093237,62	1132981,13
AC_4A	563	1093854,55	1136082,13	AC-11	732	1093237,17	1132979,05
AC_4A	564	1093856,49	1136091,94	AC-11	733	1093237,09	1132978,78
AC_4A	565	1093858,43	1136101,75	AC-11	734	1093236,03	1132975,98
AC_4A	566	1093860,38	1136111,56	AC-11	735	1093235,90	1132975,71
AC_4A	567	1093862,32	1136121,37	AC-11	736	1093234,44	1132973,11
AC_4A	568	1093864,26	1136131,18	AC-11	737	1093234,28	1132972,87
AC_4A	569	1093866,2	1136140,99	AC-11	738	1093233,11	1132971,37
AC_4A	570	1093868,15	1136150,8	AC-11	739	1093232,45	1132970,52
AC_4A	571	1093870,09	1136160,61	AC-11	740	1093232,40	1132970,46
AC_4A	572	1093872,03	1136170,42	AC-11	741	1093232,25	1132970,30
AC_4A	573	1093873,25	1136176,57	AC-11	742	1093230,09	1132968,25

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_4A	574	1093875,3	1136186,9	AC-11	743	1093229,99	1132968,16
AC_4A	575	1093875,89	1136189,91	AC-11	744	1093225,56	1132964,53
AC_4A	576	1093875,9	1136189,95	AC-11	745	1093225,50	1132964,47
AC_4A	577	1093877,15	1136198,03	AC-11	746	1093223,61	1132962,68
AC_4A	578	1093877,27	1136199,68	AC-11	747	1093221,99	1132960,62
AC_4A	579	1093877,73	1136206,19	AC-11	748	1093220,68	1132958,35
AC_4A	580	1093877,68	1136209,5	AC-11	749	1093220,22	1132957,16
AC_4A	581	1093877,62	1136214,37	AC-11	750	1093219,73	1132955,91
AC_4A	582	1093877,14	1136219,3	AC-11	751	1093219,13	1132953,36
AC_4A	583	1093876,83	1136222,51	AC-11	752	1093218,90	1132950,68
AC_4A	584	1093875,65	1136229,01	AC-11	753	1093218,88	1132948,07
AC_4A	585	1093875,36	1136230,56	AC-11	754	1093218,77	1132938,07
AC_4A	586	1093873,23	1136238,46	AC-11	755	1093218,66	1132928,07
AC_4A	587	1093870,44	1136246,19	AC-11	756	1093218,64	1132926,51
AC_4A	588	1093869,83	1136247,67	AC-11	757	1093218,63	1132926,34
AC_4A	589	1093866,04	1136256,92	AC-11	758	1093218,30	1132922,92
AC_4A	590	1093862,24	1136266,18	AC-11	759	1093218,28	1132922,77
AC_4A	591	1093858,45	1136275,43	AC-11	760	1093218,24	1132922,58
AC_4A	592	1093854,66	1136284,68	AC-11	761	1093217,32	1132919,27
AC_4A	593	1093850,87	1136293,94	AC-11	762	1093217,28	1132919,12
AC_4A	594	1093847,08	1136303,19	AC-11	763	1093217,21	1132918,95
AC_4A	595	1093843,29	1136312,44	AC-11	764	1093216,54	1132917,54
AC_4A	596	1093839,49	1136321,7	AC-11	765	1093215,74	1132915,84
AC_4A	597	1093835,72	1136330,9	AC-11	766	1093215,66	1132915,69
AC_4A	598	1093835,7	1136330,95	AC-11	767	1093215,56	1132915,54
AC_4A	599	1093835,68	1136330,99	AC-11	768	1093213,59	1132912,73
AC_4A	600	1093832,38	1136338,03	AC-11	769	1093213,48	1132912,60
AC_4A	601	1093831,42	1136339,64	AC-11	770	1093213,37	1132912,47
AC_4A	602	1093828,4	1136344,7	AC-11	771	1093210,93	1132910,04
AC_4A	603	1093826,07	1136347,83	AC-11	772	1093210,81	1132909,92
AC_4A	604	1093823,77	1136350,94	AC-11	773	1093210,67	1132909,81
AC_4A	605	1093819,78	1136355,33	AC-11	774	1093209,66	1132909,10
AC_4A	606	1093818,54	1136356,7	AC-11	775	1093207,86	1132907,84
AC_4A	607	1093812,76	1136361,9	AC-11	776	1093207,71	1132907,74
AC_4A	608	1093806,5	1136366,5	AC-11	777	1093207,56	1132907,66
AC_4A	609	1093804,78	1136367,52	AC-11	778	1093204,46	1132906,19
AC_4A	610	1093799,81	1136370,45	AC-11	779	1093204,30	1132906,13
AC_4A	611	1093796,16	1136372,15	AC-11	780	1093200,22	1132904,61
AC_4A	612	1093792,76	1136373,72	AC-11	781	1093190,84	1132901,13
AC_4A	613	1093787,05	1136375,71	AC-11	782	1093181,47	1132897,66
AC_4A	614	1093785,41	1136376,28	AC-11	783	1093176,28	1132895,73
AC_4A	615	1093777,86	1136378,09	AC-11	784	1093172,09	1132894,17
AC_4A	616	1093777,76	1136378,1	AC-11	785	1093171,75	1132894,08
AC_4A	617	1093770,15	1136379,13	AC-11	786	1093171,40	1132894,05
AC_4A	618	1093768,03	1136379,21	AC-11	787	1093171,06	1132894,08
AC_4A	619	1093762,39	1136379,41	AC-11	788	1093170,72	1132894,17

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_4A	620	1093758,25	1136379,14	AC-11	789	1093170,40	1132894,32
AC_4A	621	1093754,58	1136378,91	AC-11	790	1093170,12	1132894,51
AC_4A	622	1093748,4	1136378,2	AC-11	791	1093169,87	1132894,76
AC_4A	623	1093738,46	1136377,06	AC-11	792	1093169,67	1132895,04
AC_4A	624	1093728,53	1136375,92	AC-11	793	1093169,52	1132895,36
AC_4A	625	1093718,59	1136374,78	AC-11	794	1093169,43	1132895,70
AC_4A	626	1093715,06	1136374,38	AC-11	795	1093169,40	1132896,04
AC_4A	627	1093708,66	1136373,64	AC-11	796	1093169,42	1132896,39
AC_4A	628	1093708,31	1136373,63	AC-11	797	1093169,51	1132896,73
AC_4A	629	1093707,96	1136373,69	AC-11	798	1093169,66	1132897,04
AC_4A	630	1093707,63	1136373,8	AC-11	799	1093169,86	1132897,33
AC_4A	631	1093707,33	1136373,96	AC-11	800	1093170,10	1132897,58
AC_4A	632	1093707,05	1136374,18	AC-11	801	1093170,39	1132897,78
AC_4A	633	1093706,82	1136374,44	AC-11	802	1093170,70	1132897,93
AC_4A	634	1093706,64	1136374,74	AC-11	803	1093174,89	1132899,48
AC_4A	635	1093706,51	1136375,06	AC-11	804	1093180,08	1132901,41
AC_4A	636	1093706,44	1136375,4	AC-11	805	1093189,45	1132904,88
AC_4A	637	1093706,43	1136375,75	AC-11	806	1093198,83	1132908,36
AC_4A	638	1093706,49	1136376,1	AC-11	807	1093202,83	1132909,85
AC_4A	639	1093706,6	1136376,43	AC-11	808	1093205,70	1132911,21
AC_4A	640	1093706,76	1136376,73	AC-11	809	1093207,36	1132912,37
AC_4A	641	1093706,98	1136377,01	AC-11	810	1093208,23	1132912,99
AC_4A	642	1093707,24	1136377,24	AC-11	811	1093210,41	1132915,17
AC_4A	643	1093707,54	1136377,42	AC-11	812	1093212,19	1132917,70
AC_4A	644	1093707,86	1136377,55	AC-11	813	1093212,92	1132919,25
AC_4A	645	1093708,2	1136377,62	AC-11	814	1093213,51	1132920,50
AC_4A	646	1093714,6	1136378,35	AC-11	815	1093214,34	1132923,48
AC_4A	647	1093718,14	1136378,76	AC-11	816	1093214,64	1132926,64
AC_4A	648	1093728,07	1136379,89	AC-11	817	1093214,66	1132928,11
AC_4A	649	1093738,01	1136381,03	AC-11	818	1093214,77	1132938,11
AC_4A	650	1093747,94	1136382,17	AC-11	819	1093214,88	1132948,11
AC_4A	651	1093754,17	1136382,89	AC-11	820	1093214,91	1132950,79
AC_4A	652	1093754,27	1136382,89	AC-11	821	1093214,91	1132950,94
AC_4A	653	1093757,99	1136383,13	AC-11	822	1093215,16	1132953,84
AC_4A	654	1093762,23	1136383,41	AC-11	823	1093215,18	1132954,02
AC_4A	655	1093762,36	1136383,41	AC-11	824	1093215,20	1132954,13
AC_4A	656	1093762,43	1136383,41	AC-11	825	1093215,86	1132956,96
AC_4A	657	1093768,17	1136383,21	AC-11	826	1093215,93	1132957,19
AC_4A	658	1093770,4	1136383,13	AC-11	827	1093215,95	1132957,24
AC_4A	659	1093770,59	1136383,11	AC-11	828	1093216,50	1132958,63
AC_4A	660	1093778,3	1136382,06	AC-11	829	1093217,02	1132959,95
AC_4A	661	1093778,49	1136382,04	AC-11	830	1093217,14	1132960,21
AC_4A	662	1093778,57	1136382,02	AC-11	831	1093218,59	1132962,74
AC_4A	663	1093778,69	1136382	AC-11	832	1093218,75	1132962,98
AC_4A	664	1093786,44	1136380,14	AC-11	833	1093220,55	1132965,26
AC_4A	665	1093786,63	1136380,09	AC-11	834	1093220,59	1132965,31

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_4A	666	1093788,36	1136379,49	AC-11	835	1093220,75	1132965,48
Acces+A2205:H26450	Punto	Este	Norte	AC-11	836	1093222,74	1132967,37
AC_5A	1	1094035,14	1136098,94	AC-11	837	1093222,86	1132967,48
AC_5A	2	1094038,53	1136098,17	AC-11	838	1093222,96	1132967,57
AC_5A	3	1094038,77	1136098,10	AC-11	839	1093227,39	1132971,20
AC_5A	4	1094038,86	1136098,07	AC-11	840	1093229,38	1132973,09
AC_5A	5	1094042,06	1136096,72	AC-11	841	1093229,95	1132973,82
AC_5A	6	1094042,29	1136096,61	AC-11	842	1093231,03	1132975,21
AC_5A	7	1094042,37	1136096,56	AC-11	843	1093232,34	1132977,54
AC_5A	8	1094043,12	1136096,08	AC-11	844	1093233,30	1132980,05
AC_5A	9	1094045,30	1136094,68	AC-11	845	1093233,72	1132981,98
AC_5A	10	1094045,50	1136094,53	AC-11	846	1093233,88	1132982,74
AC_5A	11	1094045,57	1136094,47	AC-11	847	1093234,90	1132989,97
AC_5A	12	1094048,13	1136092,12	AC-11	848	1093235,00	1132991,58
AC_5A	13	1094048,31	1136091,93	AC-11	849	1093235,03	1132992,07
AC_5A	14	1094048,36	1136091,86	AC-11	850	1093234,83	1132994,10
AC_5A	15	1094050,47	1136089,09	AC-11	851	1093234,33	1132996,07
AC_5A	16	1094050,62	1136088,88	AC-11	852	1093233,52	1132997,93
AC_5A	17	1094050,66	1136088,80	AC-11	853	1093232,43	1132999,65
AC_5A	18	1094050,87	1136088,40	AC-11	854	1093231,09	1133001,17
AC_5A	19	1094052,26	1136085,71	AC-11	855	1093229,46	1133002,52
AC_5A	20	1094052,33	1136085,56	AC-11	856	1093225,23	1133005,51
AC_5A	21	1094053,60	1136082,48	AC-11	857	1093219,19	1133009,77
AC_5A	22	1094054,96	1136079,81	AC-11	858	1093219,06	1133009,87
AC_5A	23	1094055,05	1136079,69	AC-11	859	1093217,15	1133011,47
AC_5A	24	1094056,69	1136077,46	AC-11	860	1093216,92	1133011,70
AC_5A	25	1094058,78	1136075,42	AC-11	861	1093216,84	1133011,79
AC_5A	26	1094061,17	1136073,75	AC-11	862	1093215,30	1133013,59
AC_5A	27	1094061,54	1136073,57	AC-11	863	1093215,11	1133013,86
AC_5A	28	1094063,80	1136072,48	AC-11	864	1093213,82	1133016,00
AC_5A	29	1094066,60	1136071,65	AC-11	865	1093213,68	1133016,28
AC_5A	30	1094069,49	1136071,29	AC-11	866	1093212,77	1133018,59
AC_5A	31	1094070,16	1136071,32	AC-11	867	1093212,75	1133018,64
AC_5A	32	1094072,41	1136071,40	AC-11	868	1093212,67	1133018,91
AC_5A	33	1094075,27	1136071,98	AC-11	869	1093212,15	1133021,34
AC_5A	34	1094078,07	1136073,05	AC-11	870	1093212,14	1133021,41
AC_5A	35	1094078,98	1136073,48	AC-11	871	1093212,11	1133021,66
AC_5A	36	1094088,02	1136077,77	AC-11	872	1093212,10	1133021,84
AC_5A	37	1094097,05	1136082,07	AC-11	873	1093212,00	1133024,15
AC_5A	38	1094099,71	1136083,33	AC-11	874	1093212,00	1133024,24
AC_5A	39	1094100,02	1136083,45	AC-11	875	1093212,01	1133024,48
AC_5A	40	1094100,34	1136083,51	AC-11	876	1093212,31	1133026,94
AC_5A	41	1094100,67	1136083,52	AC-11	877	1093212,33	1133027,05
AC_5A	42	1094101,00	1136083,48	AC-11	878	1093212,38	1133027,27
AC_5A	43	1094101,31	1136083,38	AC-11	879	1093213,08	1133029,65
AC_5A	44	1094101,61	1136083,23	AC-11	880	1093213,12	1133029,77

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_5A	45	1094101,88	1136083,04	AC-11	881	1093213,20	1133029,96
AC_5A	46	1094102,11	1136082,80	AC-11	882	1093214,29	1133032,19
AC_5A	47	1094102,30	1136082,53	AC-11	883	1093214,36	1133032,32
AC_5A	48	1094102,44	1136082,23	AC-11	884	1093214,46	1133032,48
AC_5A	49	1094102,53	1136081,92	AC-11	885	1093214,59	1133032,66
AC_5A	50	1094102,57	1136081,59	AC-11	886	1093215,90	1133034,50
AC_5A	51	1094102,55	1136081,26	AC-11	887	1093216,00	1133034,63
AC_5A	52	1094102,48	1136080,93	AC-11	888	1093216,11	1133034,75
AC_5A	53	1094102,35	1136080,63	AC-11	889	1093217,87	1133036,51
AC_5A	54	1094102,18	1136080,35	AC-11	890	1093217,99	1133036,62
AC_5A	55	1094101,97	1136080,10	AC-11	891	1093221,99	1133040,02
AC_5A	56	1094101,71	1136079,89	AC-11	892	1093229,62	1133046,49
AC_5A	57	1094101,43	1136079,72	AC-11	893	1093237,24	1133052,96
AC_5A	58	1094098,76	1136078,45	AC-11	894	1093244,86	1133059,44
AC_5A	59	1094089,73	1136074,16	AC-11	895	1093252,49	1133065,91
AC_5A	60	1094080,70	1136069,87	AC-11	896	1093260,11	1133072,38
AC_5A	61	1094079,72	1136069,40	AC-11	897	1093267,74	1133078,85
AC_5A	62	1094079,57	1136069,34	AC-11	898	1093275,36	1133085,32
AC_5A	63	1094076,52	1136068,18	AC-11	899	1093282,98	1133091,79
AC_5A	64	1094076,23	1136068,10	AC-11	900	1093290,61	1133098,26
AC_5A	65	1094073,05	1136067,45	AC-11	901	1093294,35	1133101,44
AC_5A	66	1094073,00	1136067,44	AC-11	902	1093297,62	1133104,71
AC_5A	67	1094072,72	1136067,41	AC-11	903	1093300,28	1133108,40
AC_5A	68	1094070,31	1136067,32	AC-11	904	1093302,30	1133112,48
AC_5A	69	1094069,48	1136067,29	AC-11	905	1093302,36	1133112,68
AC_5A	70	1094069,41	1136067,29	AC-11	906	1093303,63	1133116,82
AC_5A	71	1094069,16	1136067,30	AC-11	907	1093304,25	1133121,32
AC_5A	72	1094065,94	1136067,71	AC-11	908	1093304,23	1133121,79
AC_5A	73	1094065,84	1136067,72	AC-11	909	1093304,12	1133125,87
AC_5A	74	1094065,62	1136067,77	AC-11	910	1093303,48	1133129,20
AC_5A	75	1094062,51	1136068,69	AC-11	911	1093303,25	1133130,41
AC_5A	76	1094062,39	1136068,73	AC-11	912	1093303,04	1133131,17
AC_5A	77	1094062,21	1136068,81	AC-11	913	1093300,36	1133140,81
AC_5A	78	1094059,80	1136069,97	AC-11	914	1093297,69	1133150,44
AC_5A	79	1094059,29	1136070,21	AC-11	915	1093295,01	1133160,08
AC_5A	80	1094059,16	1136070,28	AC-11	916	1093292,34	1133169,71
AC_5A	81	1094059,01	1136070,38	AC-11	917	1093289,66	1133179,35
AC_5A	82	1094056,35	1136072,24	AC-11	918	1093286,98	1133188,98
AC_5A	83	1094056,21	1136072,35	AC-11	919	1093286,14	1133192,04
AC_5A	84	1094056,10	1136072,45	AC-11	920	1093286,10	1133192,19
AC_5A	85	1094053,78	1136074,72	AC-11	921	1093285,49	1133195,35
AC_5A	86	1094053,65	1136074,86	AC-11	922	1093285,46	1133195,65
AC_5A	87	1094053,57	1136074,96	AC-11	923	1093285,36	1133198,85
AC_5A	88	1094051,83	1136077,32	AC-11	924	1093285,36	1133198,91
AC_5A	89	1094051,65	1136077,57	AC-11	925	1093285,38	1133199,17
AC_5A	90	1094051,53	1136077,76	AC-11	926	1093285,43	1133199,59

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_5A	91	1094051,48	1136077,85	AC-11	927	1093285,79	1133202,34
AC_5A	92	1094050,00	1136080,74	AC-11	928	1093285,80	1133202,43
AC_5A	93	1094049,93	1136080,88	AC-11	929	1093285,86	1133202,65
AC_5A	94	1094048,67	1136083,95	AC-11	930	1093286,77	1133205,72
AC_5A	95	1094047,32	1136086,56	AC-11	931	1093286,81	1133205,83
AC_5A	96	1094047,19	1136086,81	AC-11	932	1093286,88	1133206,02
AC_5A	97	1094045,29	1136089,29	AC-11	933	1093288,27	1133208,90
AC_5A	98	1094042,99	1136091,41	AC-11	934	1093288,34	1133209,03
AC_5A	99	1094040,96	1136092,71	AC-11	935	1093288,44	1133209,18
AC_5A	100	1094040,36	1136093,10	AC-11	936	1093288,91	1133209,85
AC_5A	101	1094037,47	1136094,31	AC-11	937	1093290,27	1133211,80
AC_5A	102	1094034,42	1136095,00	AC-11	938	1093290,38	1133211,94
AC_5A	103	1094032,46	1136095,09	AC-11	939	1093290,47	1133212,04
AC_5A	104	1094031,21	1136095,15	AC-11	940	1093292,70	1133214,34
AC_5A	105	1094022,71	1136094,83	AC-11	941	1093292,85	1133214,48
AC_5A	106	1094022,45	1136094,83	AC-11	942	1093292,94	1133214,55
AC_5A	107	1094022,19	1136094,88	AC-11	943	1093295,50	1133216,47
AC_5A	108	1094015,74	1136095,06	AC-11	944	1093295,70	1133216,59
AC_5A	109	1094015,39	1136095,10	AC-11	945	1093295,77	1133216,64
AC_5A	110	1094015,06	1136095,20	AC-11	946	1093296,85	1133217,20
AC_5A	111	1094014,75	1136095,35	AC-11	947	1093298,61	1133218,11
AC_5A	112	1094014,47	1136095,56	AC-11	948	1093298,75	1133218,18
AC_5A	113	1094014,23	1136095,81	AC-11	949	1093306,13	1133221,31
AC_5A	114	1094014,04	1136096,10	AC-11	950	1093315,34	1133225,21
AC_5A	115	1094013,90	1136096,42	AC-11	951	1093324,55	1133229,11
AC_5A	116	1094013,82	1136096,76	AC-11	952	1093333,76	1133233,01
AC_5A	117	1094013,80	1136097,11	AC-11	953	1093342,96	1133236,91
AC_5A	118	1094013,84	1136097,46	AC-11	954	1093352,17	1133240,81
AC_5A	119	1094013,94	1136097,79	AC-11	955	1093361,38	1133244,71
AC_5A	120	1094014,09	1136098,10	AC-11	956	1093370,59	1133248,61
AC_5A	121	1094014,30	1136098,38	AC-11	957	1093374,82	1133250,40
AC_5A	122	1094014,55	1136098,62	AC-11	958	1093379,80	1133252,51
AC_5A	123	1094014,84	1136098,82	AC-11	959	1093389,00	1133256,41
AC_5A	124	1094015,16	1136098,95	AC-11	960	1093397,83	1133260,14
AC_5A	125	1094015,50	1136099,03	AC-11	961	1093397,93	1133260,18
AC_5A	126	1094015,85	1136099,06	AC-11	962	1093397,98	1133260,20
AC_5A	127	1094022,61	1136098,87	AC-11	963	1093398,37	1133260,33
AC_5A	128	1094022,91	1136098,84	AC-11	964	1093401,01	1133261,21
AC_5A	129	1094031,14	1136099,16	AC-11	965	1093401,31	1133261,28
AC_5A	130	1094031,22	1136099,16	AC-11	966	1093404,48	1133261,80
AC_5A	131	1094031,32	1136099,15	AC-11	967	1093404,80	1133261,82
AC_5A	132	1094032,65	1136099,09	AC-11	968	1093408,00	1133261,82
AC_5A	133	1094034,79	1136098,99	AC-11	969	1093408,31	1133261,80
AC_5A	134	1094035,04	1136098,96	AC-11	970	1093409,12	1133261,67
AC_5A	135	1094035,14	1136098,94	AC-11	971	1093411,49	1133261,29
Acceso	Punto	Esre	Norte	AC-11	972	1093411,78	1133261,21

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_6	1	1093938,12	1136171,40	AC-11	973	1093414,82	1133260,21
AC_6	2	1093941,07	1136171,22	AC-11	974	1093414,87	1133260,19
AC_6	3	1093944,02	1136171,54	AC-11	975	1093415,11	1133260,09
AC_6	4	1093946,85	1136172,32	AC-11	976	1093417,95	1133258,61
AC_6	5	1093949,53	1136173,57	AC-11	977	1093418,02	1133258,57
AC_6	6	1093951,97	1136175,23	AC-11	978	1093418,22	1133258,44
AC_6	7	1093952,09	1136175,34	AC-11	979	1093419,19	1133257,72
AC_6	8	1093954,11	1136177,27	AC-11	980	1093420,78	1133256,53
AC_6	9	1093955,88	1136179,64	AC-11	981	1093420,88	1133256,46
AC_6	10	1093957,28	1136182,33	AC-11	982	1093421,02	1133256,32
AC_6	11	1093957,42	1136182,68	AC-11	983	1093423,25	1133254,03
AC_6	12	1093961,29	1136191,91	AC-11	984	1093423,35	1133253,92
AC_6	13	1093965,15	1136201,13	AC-11	985	1093423,46	1133253,78
AC_6	14	1093969,01	1136210,36	AC-11	986	1093425,29	1133251,17
AC_6	15	1093972,88	1136219,58	AC-11	987	1093425,38	1133251,03
AC_6	16	1093976,74	1136228,80	AC-11	988	1093426,19	1133249,64
AC_6	17	1093980,60	1136238,03	AC-11	989	1093431,26	1133241,02
AC_6	18	1093984,46	1136247,25	AC-11	990	1093436,33	1133232,40
AC_6	19	1093984,81	1136248,08	AC-11	991	1093439,22	1133227,48
AC_6	20	1093984,88	1136248,23	AC-11	992	1093440,48	1133225,68
AC_6	21	1093986,38	1136251,11	AC-11	993	1093441,60	1133224,54
AC_6	22	1093986,42	1136251,19	AC-11	994	1093441,96	1133224,17
AC_6	23	1093986,55	1136251,39	AC-11	995	1093443,66	1133222,92
AC_6	24	1093988,49	1136253,99	AC-11	996	1093445,55	1133221,97
AC_6	25	1093988,56	1136254,08	AC-11	997	1093447,56	1133221,33
AC_6	26	1093988,70	1136254,23	AC-11	998	1093449,38	1133221,07
AC_6	27	1093990,57	1136256,04	AC-11	999	1093449,65	1133221,03
AC_6	28	1093991,04	1136256,49	AC-11	1000	1093451,76	1133221,07
AC_6	29	1093991,14	1136256,58	AC-11	1001	1093453,84	1133221,45
AC_6	30	1093991,29	1136256,70	AC-11	1002	1093455,83	1133222,16
AC_6	31	1093993,95	1136258,54	AC-11	1003	1093457,64	1133223,16
AC_6	32	1093994,09	1136258,63	AC-11	1004	1093457,68	1133223,19
AC_6	33	1093994,24	1136258,70	AC-11	1005	1093459,33	1133224,50
AC_6	34	1093997,17	1136260,10	AC-11	1006	1093460,76	1133226,06
AC_6	35	1093997,34	1136260,17	AC-11	1007	1093461,95	1133227,90
AC_6	36	1093997,47	1136260,21	AC-11	1008	1093463,08	1133230,00
AC_6	37	1094000,21	1136261,00	AC-11	1009	1093467,82	1133238,81
AC_6	38	1094000,59	1136261,11	AC-11	1010	1093472,57	1133247,61
AC_6	39	1094000,80	1136261,16	AC-11	1011	1093477,31	1133256,41
AC_6	40	1094000,91	1136261,17	AC-11	1012	1093477,83	1133257,38
AC_6	41	1094004,13	1136261,56	AC-11	1013	1093477,86	1133257,43
AC_6	42	1094004,37	1136261,57	AC-11	1014	1093477,92	1133257,53
AC_6	43	1094004,45	1136261,57	AC-11	1015	1093479,82	1133260,43
AC_6	44	1094007,70	1136261,43	AC-11	1016	1093479,96	1133260,62
AC_6	45	1094007,96	1136261,40	AC-11	1017	1093480,04	1133260,70
AC_6	46	1094008,02	1136261,39	AC-11	1018	1093482,42	1133263,23

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AC_6	47	1094011,05	1136260,75	AC-11	1019	1093482,59	1133263,39
AC_6	48	1094011,20	1136260,72	AC-11	1020	1093482,68	1133263,46
AC_6	49	1094011,35	1136260,68	AC-11	1021	1093484,24	1133264,63
AC_6	50	1094020,80	1136257,88	AC-11	1022	1093485,46	1133265,5
AC_6	51	1094030,39	1136255,04	AC-11	1023	1093485,66	1133265,67
AC_6	52	1094039,98	1136252,20	AC-11	1024	1093485,75	1133265,73
AC_6	53	1094049,57	1136249,37	AC-11	1025	1093488,85	1133267,29
AC_6	54	1094059,16	1136246,53	AC-11	1026	1093489,07	1133267,39
AC_6	55	1094060,45	1136246,14	AC-11	1027	1093489,18	1133267,42
AC_6	56	1094060,56	1136246,11	AC-11	1028	1093492,50	1133268,43
AC_6	57	1094066,11	1136244,10	AC-11	1029	1093492,73	1133268,49
AC_6	58	1094066,33	1136244,01	AC-11	1030	1093492,84	1133268,50
AC_6	59	1094068,78	1136242,78	AC-11	1031	1093494,35	1133268,68
AC_6	60	1094071,60	1136241,36	AC-11	1032	1093496,29	1133268,92
AC_6	61	1094071,70	1136241,31	AC-11	1033	1093496,53	1133268,93
AC_6	62	1094071,80	1136241,24	AC-11	1034	1093496,64	1133268,93
AC_6	63	1094076,73	1136237,99	AC-11	1035	1093500,11	1133268,74
AC_6	64	1094076,83	1136237,93	AC-11	1036	1093500,28	1133268,73
AC_6	65	1094077,58	1136237,36	AC-11	1037	1093504,79	1133268,09
AC_6	66	1094085,59	1136231,37	AC-11	1038	1093514,70	1133266,69
AC_6	67	1094093,60	1136225,39	AC-11	1039	1093523,08	1133265,50
AC_6	68	1094101,60	1136219,40	AC-11	1040	1093523,14	1133265,49
AC_6	69	1094109,61	1136213,41	AC-11	1041	1093523,25	1133265,47
AC_6	70	1094115,01	1136209,37	AC-11	1042	1093524,74	1133265,13
AC_6	71	1094117,63	1136207,63				
AC_6	72	1094119,54	1136206,37				
AC_6	73	1094124,32	1136203,91				

ZONAS DE INUNDACIÓN CAA Y CARG

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CAA 1	1	1097697,61	1139324,43	Inunda CARG	901	1088404,213	1125947,79
Inunda CAA 1	2	1097700,68	1139320,61	Inunda CARG	902	1088404,312	1125946,79
Inunda CAA 1	3	1097700,91	1139320,32	Inunda CARG	903	1088404,944	1125944,79
Inunda CAA 1	4	1097714,72	1139304,04	Inunda CARG	904	1088404,891	1125943,79
Inunda CAA 1	5	1097716,33	1139302,14	Inunda CARG	905	1088404,224	1125941,79
Inunda CAA 1	6	1097716,01	1139301,22	Inunda CARG	906	1088403,723	1125939,79
Inunda CAA 1	7	1097715,81	1139300,79	Inunda CARG	907	1088403,616	1125939,60
Inunda CAA 1	8	1097715,01	1139299,76	Inunda CARG	908	1088403,132	1125938,79
Inunda CAA 1	9	1097714,01	1139299,49	Inunda CARG	909	1088400,253	1125935,71
Inunda CAA 1	10	1097713,81	1139299,59	Inunda CARG	910	1088399,253	1125935,74
Inunda CAA 1	11	1097712,81	1139299,58	Inunda CARG	911	1088398,573	1125936,11
Inunda CAA 1	12	1097712,01	1139299,47	Inunda CARG	912	1088398,253	1125936,07
Inunda CAA 1	13	1097711,01	1139299,55	Inunda CARG	913	1088397,639	1125936,17
Inunda CAA 1	14	1097710,38	1139299,79	Inunda CARG	914	1088395,253	1125936,07

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CAA 1	15	1097710,19	1139299,96	Inunda CARG	915	1088394,381	1125935,91
Inunda CAA 1	16	1097709,01	1139300,53	Inunda CARG	916	1088392,814	1125935,35
Inunda CAA 1	17	1097708,01	1139300,58	Inunda CARG	917	1088391,253	1125934,94
Inunda CAA 1	18	1097707,01	1139300,00	Inunda CARG	918	1088389,014	1125933,79
Inunda CAA 1	19	1097706,01	1139299,16	Inunda CARG	919	1088388,997	1125933,79
Inunda CAA 1	20	1097705,01	1139298,89	Inunda CARG	920	1088388,253	1125932,80
Inunda CAA 1	21	1097704,21	1139298,45	Inunda CARG	921	1088387,054	1125929,79
Inunda CAA 1	22	1097703,01	1139297,78	Inunda CARG	922	1088386,903	1125929,51
Inunda CAA 1	23	1097702,01	1139297,50	Inunda CARG	923	1088386,516	1125928,79
Inunda CAA 1	24	1097701,01	1139297,38	Inunda CARG	924	1088386,253	1125928,54
Inunda CAA 1	25	1097700,01	1139296,62	Inunda CARG	925	1088385,253	1125928,41
Inunda CAA 1	26	1097699,01	1139295,19	Inunda CARG	926	1088384,672	1125928,20
Inunda CAA 1	27	1097698,01	1139294,69	Inunda CARG	927	1088384,253	1125928,19
Inunda CAA 1	28	1097696,01	1139294,30	Inunda CARG	928	1088383,254	1125927,16
Inunda CAA 1	29	1097693,79	1139293,56	Inunda CARG	929	1088382,079	1125925,79
Inunda CAA 1	30	1097693,01	1139293,38	Inunda CARG	930	1088381,429	1125924,79
Inunda CAA 1	31	1097692,01	1139293,00	Inunda CARG	931	1088381,000	1125923,79
Inunda CAA 1	32	1097691,67	1139292,79	Inunda CARG	932	1088380,417	1125921,79
Inunda CAA 1	33	1097691,63	1139292,75	Inunda CARG	933	1088380,254	1125920,66
Inunda CAA 1	34	1097691,01	1139292,15	Inunda CARG	934	1088379,254	1125919,33
Inunda CAA 1	35	1097689,95	1139290,79	Inunda CARG	935	1088378,254	1125918,47
Inunda CAA 1	36	1097689,01	1139290,25	Inunda CARG	936	1088377,254	1125918,07
Inunda CAA 1	37	1097688,01	1139289,91	Inunda CARG	937	1088376,540	1125918,07
Inunda CAA 1	38	1097686,01	1139287,60	Inunda CARG	938	1088376,254	1125917,99
Inunda CAA 1	39	1097685,01	1139286,75	Inunda CARG	939	1088375,254	1125918,02
Inunda CAA 1	40	1097683,60	1139285,79	Inunda CARG	940	1088374,254	1125917,87
Inunda CAA 1	41	1097682,60	1139284,83	Inunda CARG	941	1088373,254	1125916,87
Inunda CAA 1	42	1097682,01	1139284,27	Inunda CARG	942	1088373,158	1125915,79
Inunda CAA 1	43	1097681,01	1139283,65	Inunda CARG	943	1088373,296	1125914,83
Inunda CAA 1	44	1097679,43	1139283,21	Inunda CARG	944	1088373,235	1125913,79
Inunda CAA 1	45	1097676,01	1139281,71	Inunda CARG	945	1088372,254	1125910,65
Inunda CAA 1	46	1097675,01	1139280,91	Inunda CARG	946	1088371,833	1125909,79
Inunda CAA 1	47	1097674,01	1139280,36	Inunda CARG	947	1088371,254	1125908,99
Inunda CAA 1	48	1097673,01	1139279,99	Inunda CARG	948	1088371,048	1125908,79
Inunda CAA 1	49	1097672,76	1139279,79	Inunda CARG	949	1088370,037	1125907,79
Inunda CAA 1	50	1097672,01	1139278,90	Inunda CARG	950	1088369,254	1125906,62
Inunda CAA 1	51	1097671,32	1139277,79	Inunda CARG	951	1088368,870	1125905,79
Inunda CAA 1	52	1097670,01	1139276,18	Inunda CARG	952	1088368,529	1125904,79
Inunda CAA 1	53	1097669,01	1139275,21	Inunda CARG	953	1088367,739	1125900,79
Inunda CAA 1	54	1097668,32	1139274,96	Inunda CARG	954	1088367,492	1125900,02
Inunda CAA 1	55	1097668,02	1139274,86	Inunda CARG	955	1088367,485	1125899,79
Inunda CAA 1	56	1097666,78	1139274,55	Inunda CARG	956	1088367,254	1125899,33
Inunda CAA 1	57	1097665,06	1139273,83	Inunda CARG	957	1088366,583	1125898,79
Inunda CAA 1	58	1097664,02	1139273,17	Inunda CARG	958	1088365,254	1125898,14
Inunda CAA 1	59	1097663,17	1139272,79	Inunda CARG	959	1088364,254	1125897,20
Inunda CAA 1	60	1097662,02	1139271,95	Inunda CARG	960	1088363,254	1125895,87

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CAA 1	61	1097660,12	1139269,79	Inunda CARG	961	1088362,757	1125894,79
Inunda CAA 1	62	1097659,94	1139269,27	Inunda CARG	962	1088362,254	1125894,27
Inunda CAA 1	63	1097659,76	1139268,79	Inunda CARG	963	1088361,254	1125893,69
Inunda CAA 1	64	1097659,20	1139267,79	Inunda CARG	964	1088359,254	1125893,25
Inunda CAA 1	65	1097659,02	1139267,66	Inunda CARG	965	1088358,346	1125892,79
Inunda CAA 1	66	1097658,27	1139267,66	Inunda CARG	966	1088357,302	1125891,79
Inunda CAA 1	67	1097658,02	1139267,65	Inunda CARG	967	1088356,582	1125890,79
Inunda CAA 1	68	1097657,62	1139267,79	Inunda CARG	968	1088356,013	1125889,79
Inunda CAA 1	69	1097656,09	1139268,79	Inunda CARG	969	1088355,880	1125889,41
Inunda CAA 1	70	1097655,02	1139269,26	Inunda CARG	970	1088355,659	1125888,79
Inunda CAA 1	71	1097654,59	1139269,36	Inunda CARG	971	1088355,116	1125886,79
Inunda CAA 1	72	1097654,38	1139269,33	Inunda CARG	972	1088354,254	1125885,21
Inunda CAA 1	73	1097654,21	1139269,29	Inunda CARG	973	1088353,884	1125883,79
Inunda CAA 1	74	1097654,02	1139269,26	Inunda CARG	974	1088353,254	1125882,18
Inunda CAA 1	75	1097653,02	1139269,38	Inunda CARG	975	1088352,874	1125881,79
Inunda CAA 1	76	1097652,88	1139269,41	Inunda CARG	976	1088352,174	1125880,79
Inunda CAA 1	77	1097647,10	1139279,75	Inunda CARG	977	1088351,643	1125879,79
Inunda CAA 1	78	1097634,25	1139285,98	Inunda CARG	978	1088350,956	1125878,79
Inunda CAA 1	79	1097615,20	1139279,83	Inunda CARG	979	1088350,254	1125878,20
Inunda CAA 1	80	1097592,27	1139263,03	Inunda CARG	980	1088348,254	1125877,45
Inunda CAA 1	81	1097588,16	1139274,00	Inunda CARG	981	1088347,254	1125876,55
Inunda CAA 1	82	1097590,14	1139287,14	Inunda CARG	982	1088345,254	1125875,19
Inunda CAA 1	83	1097591,02	1139287,58	Inunda CARG	983	1088344,786	1125874,79
Inunda CAA 1	84	1097592,85	1139288,13	Inunda CARG	984	1088343,890	1125873,79
Inunda CAA 1	85	1097594,02	1139288,47	Inunda CARG	985	1088342,728	1125872,79
Inunda CAA 1	86	1097594,54	1139288,79	Inunda CARG	986	1088342,255	1125872,22
Inunda CAA 1	87	1097595,02	1139289,23	Inunda CARG	987	1088341,612	1125870,79
Inunda CAA 1	88	1097596,35	1139290,79	Inunda CARG	988	1088340,255	1125869,45
Inunda CAA 1	89	1097597,76	1139291,79	Inunda CARG	989	1088337,255	1125867,37
Inunda CAA 1	90	1097599,02	1139292,21	Inunda CARG	990	1088336,255	1125866,48
Inunda CAA 1	91	1097600,02	1139292,32	Inunda CARG	991	1088335,255	1125865,82
Inunda CAA 1	92	1097601,02	1139292,69	Inunda CARG	992	1088333,255	1125864,73
Inunda CAA 1	93	1097602,19	1139293,79	Inunda CARG	993	1088332,703	1125863,79
Inunda CAA 1	94	1097603,02	1139294,33	Inunda CARG	994	1088332,329	1125862,79
Inunda CAA 1	95	1097603,94	1139294,79	Inunda CARG	995	1088331,659	1125861,79
Inunda CAA 1	96	1097605,02	1139294,91	Inunda CARG	996	1088331,132	1125860,79
Inunda CAA 1	97	1097606,02	1139295,11	Inunda CARG	997	1088330,979	1125859,79
Inunda CAA 1	98	1097607,02	1139295,45	Inunda CARG	998	1088331,045	1125858,58
Inunda CAA 1	99	1097608,02	1139295,52	Inunda CARG	999	1088331,255	1125857,79
Inunda CAA 1	100	1097608,83	1139295,79	Inunda CARG	1000	1088331,223	1125856,79
Inunda CAA 1	101	1097610,02	1139296,52	Inunda CARG	1001	1088330,907	1125855,79
Inunda CAA 1	102	1097611,36	1139297,79	Inunda CARG	1002	1088330,255	1125854,87
Inunda CAA 1	103	1097613,02	1139298,88	Inunda CARG	1003	1088329,698	1125854,33
Inunda CAA 1	104	1097614,02	1139299,14	Inunda CARG	1004	1088329,255	1125853,91
Inunda CAA 1	105	1097616,02	1139299,24	Inunda CARG	1005	1088328,255	1125853,30
Inunda CAA 1	106	1097617,02	1139299,39	Inunda CARG	1006	1088327,255	1125852,96

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CAA 1	107	1097617,87	1139299,79	Inunda CARG	1007	1088324,255	1125852,42
Inunda CAA 1	108	1097620,02	1139301,40	Inunda CARG	1008	1088323,303	1125851,79
Inunda CAA 1	109	1097621,00	1139301,79	Inunda CARG	1009	1088321,459	1125848,79
Inunda CAA 1	110	1097622,83	1139301,60	Inunda CARG	1010	1088320,788	1125847,32
Inunda CAA 1	111	1097623,02	1139301,52	Inunda CARG	1011	1088320,340	1125845,87
Inunda CAA 1	112	1097623,36	1139301,79	Inunda CARG	1012	1088319,803	1125843,79
Inunda CAA 1	113	1097624,26	1139302,79	Inunda CARG	1013	1088319,654	1125842,79
Inunda CAA 1	114	1097625,02	1139303,34	Inunda CARG	1014	1088319,653	1125841,79
Inunda CAA 1	115	1097626,02	1139303,73	Inunda CARG	1015	1088319,968	1125839,50
Inunda CAA 1	116	1097627,02	1139304,32	Inunda CARG	1016	1088320,135	1125838,79
Inunda CAA 1	117	1097627,56	1139304,79	Inunda CARG	1017	1088321,255	1125836,16
Inunda CAA 1	118	1097628,38	1139305,79	Inunda CARG	1018	1088321,786	1125835,32
Inunda CAA 1	119	1097630,02	1139307,40	Inunda CARG	1019	1088322,723	1125834,25
Inunda CAA 1	120	1097631,02	1139308,50	Inunda CARG	1020	1088323,395	1125833,79
Inunda CAA 1	121	1097632,00	1139309,79	Inunda CARG	1021	1088323,684	1125833,21
Inunda CAA 1	122	1097633,02	1139310,57	Inunda CARG	1022	1088325,761	1125832,29
Inunda CAA 1	123	1097634,02	1139311,01	Inunda CARG	1023	1088326,250	1125831,79
Inunda CAA 1	124	1097635,13	1139310,90	Inunda CARG	1024	1088326,587	1125831,12
Inunda CAA 1	125	1097637,27	1139311,04	Inunda CARG	1025	1088326,878	1125830,79
Inunda CAA 1	126	1097639,24	1139311,01	Inunda CARG	1026	1088326,904	1125830,44
Inunda CAA 1	127	1097642,02	1139311,38	Inunda CARG	1027	1088327,348	1125829,79
Inunda CAA 1	128	1097643,02	1139312,05	Inunda CARG	1028	1088327,451	1125828,79
Inunda CAA 1	129	1097644,02	1139313,02	Inunda CARG	1029	1088327,255	1125828,42
Inunda CAA 1	130	1097645,02	1139313,61	Inunda CARG	1030	1088326,518	1125827,79
Inunda CAA 1	131	1097646,70	1139314,47	Inunda CARG	1031	1088326,255	1125827,69
Inunda CAA 1	132	1097649,02	1139315,22	Inunda CARG	1032	1088324,255	1125827,43
Inunda CAA 1	133	1097650,10	1139315,79	Inunda CARG	1033	1088324,092	1125827,62
Inunda CAA 1	134	1097651,02	1139315,98	Inunda CARG	1034	1088323,255	1125827,75
Inunda CAA 1	135	1097652,02	1139316,02	Inunda CARG	1035	1088322,798	1125828,33
Inunda CAA 1	136	1097653,02	1139315,85	Inunda CARG	1036	1088322,255	1125828,43
Inunda CAA 1	137	1097654,02	1139315,85	Inunda CARG	1037	1088322,035	1125828,57
Inunda CAA 1	138	1097656,02	1139316,80	Inunda CARG	1038	1088321,255	1125828,56
Inunda CAA 1	139	1097657,02	1139317,06	Inunda CARG	1039	1088321,097	1125828,63
Inunda CAA 1	140	1097661,02	1139317,59	Inunda CARG	1040	1088320,255	1125828,68
Inunda CAA 1	141	1097664,02	1139318,16	Inunda CARG	1041	1088318,930	1125829,46
Inunda CAA 1	142	1097665,02	1139318,46	Inunda CARG	1042	1088317,955	1125829,79
Inunda CAA 1	143	1097666,02	1139318,92	Inunda CARG	1043	1088317,491	1125830,02
Inunda CAA 1	144	1097667,02	1139319,80	Inunda CARG	1044	1088316,255	1125830,48
Inunda CAA 1	145	1097668,02	1139320,51	Inunda CARG	1045	1088315,090	1125830,62
Inunda CAA 1	146	1097669,01	1139320,69	Inunda CARG	1046	1088312,255	1125829,81
Inunda CAA 1	147	1097672,08	1139320,85	Inunda CARG	1047	1088310,954	1125829,49
Inunda CAA 1	148	1097673,01	1139320,68	Inunda CARG	1048	1088310,255	1125829,44
Inunda CAA 1	149	1097674,50	1139320,27	Inunda CARG	1049	1088309,692	1125829,22
Inunda CAA 1	150	1097675,01	1139319,83	Inunda CARG	1050	1088309,255	1125829,16
Inunda CAA 1	151	1097676,01	1139319,60	Inunda CARG	1051	1088307,974	1125828,50
Inunda CAA 1	152	1097678,01	1139319,61	Inunda CARG	1052	1088306,255	1125827,92

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CAA 1	153	1097679,01	1139319,86	Inunda CARG	1053	1088302,972	1125825,19
Inunda CAA 1	154	1097680,01	1139320,23	Inunda CARG	1054	1088302,345	1125824,68
Inunda CAA 1	155	1097681,01	1139320,78	Inunda CARG	1055	1088302,256	1125824,60
Inunda CAA 1	156	1097682,01	1139321,14	Inunda CARG	1056	1088301,256	1125823,95
Inunda CAA 1	157	1097683,01	1139321,30	Inunda CARG	1057	1088299,741	1125822,79
Inunda CAA 1	158	1097683,41	1139321,19	Inunda CARG	1058	1088298,256	1125822,28
Inunda CAA 1	159	1097684,49	1139321,26	Inunda CARG	1059	1088297,256	1125821,42
Inunda CAA 1	160	1097686,01	1139321,63	Inunda CARG	1060	1088296,880	1125820,79
Inunda CAA 1	161	1097688,69	1139321,46	Inunda CARG	1061	1088296,734	1125818,79
Inunda CAA 1	162	1097690,01	1139321,46	Inunda CARG	1062	1088295,256	1125816,55
Inunda CAA 1	163	1097691,01	1139321,62	Inunda CARG	1063	1088294,911	1125815,79
Inunda CAA 1	164	1097692,15	1139321,92	Inunda CARG	1064	1088294,256	1125814,67
Inunda CAA 1	165	1097693,01	1139321,94	Inunda CARG	1065	1088292,589	1125812,79
Inunda CAA 1	166	1097694,01	1139322,29	Inunda CARG	1066	1088291,256	1125810,95
Inunda CAA 1	167	1097694,34	1139322,79	Inunda CARG	1067	1088290,256	1125810,35
Inunda CAA 1	168	1097695,15	1139324,79	Inunda CARG	1068	1088289,256	1125809,96
Inunda CAA 1	169	1097696,01	1139325,70	Inunda CARG	1069	1088287,256	1125808,31
Inunda CAA 1	170	1097696,46	1139326,08	Inunda CARG	1070	1088285,256	1125807,33
Inunda CAA 1	171	1097696,53	1139325,98	Inunda CARG	1071	1088284,873	1125806,79
Inunda CAA 1	172	1097697,61	1139324,43	Inunda CARG	1072	1088284,256	1125805,46
Zona	Punto	Este	Norte	Inunda CARG	1073	1088283,966	1125804,50
Inunda CAA 2	1	1097794,01	1139395,92	Inunda CARG	1074	1088283,897	1125803,79
Inunda CAA 2	2	1097794,04	1139394,82	Inunda CARG	1075	1088283,693	1125803,22
Inunda CAA 2	3	1097794,19	1139393,96	Inunda CARG	1076	1088283,645	1125802,79
Inunda CAA 2	4	1097794,37	1139393,79	Inunda CARG	1077	1088283,115	1125800,79
Inunda CAA 2	5	1097794,47	1139393,25	Inunda CARG	1078	1088282,521	1125799,79
Inunda CAA 2	6	1097794,90	1139392,79	Inunda CARG	1079	1088281,772	1125798,79
Inunda CAA 2	7	1097795,07	1139391,85	Inunda CARG	1080	1088281,256	1125798,24
Inunda CAA 2	8	1097795,31	1139391,08	Inunda CARG	1081	1088280,348	1125797,88
Inunda CAA 2	9	1097795,86	1139390,83	Inunda CARG	1082	1088279,256	1125797,30
Inunda CAA 2	10	1097796,01	1139390,76	Inunda CARG	1083	1088278,566	1125796,79
Inunda CAA 2	11	1097796,24	1139390,02	Inunda CARG	1084	1088277,491	1125795,79
Inunda CAA 2	12	1097796,40	1139389,79	Inunda CARG	1085	1088276,690	1125794,79
Inunda CAA 2	13	1097796,57	1139388,79	Inunda CARG	1086	1088276,256	1125794,11
Inunda CAA 2	14	1097796,77	1139388,54	Inunda CARG	1087	1088274,529	1125789,79
Inunda CAA 2	15	1097797,07	1139387,84	Inunda CARG	1088	1088274,555	1125788,79
Inunda CAA 2	16	1097797,12	1139386,79	Inunda CARG	1089	1088274,773	1125788,30
Inunda CAA 2	17	1097796,92	1139385,79	Inunda CARG	1090	1088276,144	1125786,79
Inunda CAA 2	18	1097796,43	1139385,18	Inunda CARG	1091	1088276,290	1125785,79
Inunda CAA 2	19	1097796,10	1139384,79	Inunda CARG	1092	1088275,906	1125784,79
Inunda CAA 2	20	1097795,01	1139383,92	Inunda CARG	1093	1088275,065	1125783,79

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CAA 2	26	1097789,90	1139380,79	Inunda CARG	1099	1088268,896	1125777,79
Inunda CAA 2	27	1097789,57	1139379,79	Inunda CARG	1100	1088268,620	1125775,79
Inunda CAA 2	28	1097789,01	1139379,15	Inunda CARG	1101	1088268,256	1125774,83
Inunda CAA 2	29	1097788,16	1139377,79	Inunda CARG	1102	1088266,549	1125772,79
Inunda CAA 2	30	1097787,21	1139376,79	Inunda CARG	1103	1088266,244	1125771,79
Inunda CAA 2	31	1097787,01	1139376,62	Inunda CARG	1104	1088265,257	1125771,07
Inunda CAA 2	32	1097786,01	1139376,59	Inunda CARG	1105	1088264,972	1125771,50
Inunda CAA 2	33	1097785,66	1139376,43	Inunda CARG	1106	1088264,950	1125771,79
Inunda CAA 2	34	1097785,01	1139376,30	Inunda CARG	1107	1088264,561	1125772,79
Inunda CAA 2	35	1097784,33	1139375,79	Inunda CARG	1108	1088264,257	1125773,21
Inunda CAA 2	36	1097783,70	1139374,79	Inunda CARG	1109	1088264,127	1125773,66
Inunda CAA 2	37	1097783,01	1139373,94	Inunda CARG	1110	1088263,757	1125774,29
Inunda CAA 2	38	1097782,72	1139373,79	Inunda CARG	1111	1088263,079	1125774,79
Inunda CAA 2	39	1097781,75	1139373,53	Inunda CARG	1112	1088262,829	1125775,36
Inunda CAA 2	40	1097780,80	1139373,57	Inunda CARG	1113	1088262,257	1125775,72
Inunda CAA 2	41	1097779,97	1139373,74	Inunda CARG	1114	1088261,941	1125776,47
Inunda CAA 2	42	1097779,01	1139373,70	Inunda CARG	1115	1088261,462	1125776,99
Inunda CAA 2	43	1097777,23	1139372,79	Inunda CARG	1116	1088260,947	1125777,48
Inunda CAA 2	44	1097776,45	1139371,79	Inunda CARG	1117	1088260,330	1125777,86
Inunda CAA 2	45	1097775,96	1139370,79	Inunda CARG	1118	1088259,638	1125778,17
Inunda CAA 2	46	1097775,57	1139369,79	Inunda CARG	1119	1088258,850	1125778,38
Inunda CAA 2	47	1097775,57	1139369,34	Inunda CARG	1120	1088257,934	1125778,46
Inunda CAA 2	48	1097775,35	1139368,79	Inunda CARG	1121	1088257,257	1125778,45
Inunda CAA 2	49	1097775,38	1139368,16	Inunda CARG	1122	1088256,257	1125778,28
Inunda CAA 2	50	1097775,01	1139367,23	Inunda CARG	1123	1088255,257	1125777,89
Inunda CAA 2	51	1097774,72	1139366,79	Inunda CARG	1124	1088253,635	1125776,79
Inunda CAA 2	52	1097774,72	1139366,78	Inunda CARG	1125	1088249,257	1125772,40
Inunda CAA 2	53	1097773,86	1139365,79	Inunda CARG	1126	1088248,238	1125771,77
Inunda CAA 2	54	1097773,01	1139363,50	Inunda CARG	1127	1088247,257	1125771,47
Inunda CAA 2	55	1097772,75	1139363,18	Inunda CARG	1128	1088246,948	1125771,48
Inunda CAA 2	56	1097772,01	1139362,26	Inunda CARG	1129	1088246,257	1125771,24
Inunda CAA 2	57	1097771,86	1139362,18	Inunda CARG	1130	1088245,778	1125771,31
Inunda CAA 2	58	1097770,93	1139361,70	Inunda CARG	1131	1088245,257	1125771,15
Inunda CAA 2	59	1097770,01	1139361,53	Inunda CARG	1132	1088243,257	1125769,54
Inunda CAA 2	60	1097768,02	1139360,32	Inunda CARG	1133	1088242,498	1125768,79
Inunda CAA 2	61	1097767,15	1139359,79	Inunda CARG	1134	1088241,887	1125767,42
Inunda CAA 2	62	1097766,01	1139358,95	Inunda CARG	1135	1088241,861	1125766,79
Inunda CAA 2	63	1097765,63	1139358,79	Inunda CARG	1136	1088241,257	1125766,01
Inunda CAA 2	64	1097765,26	1139358,53	Inunda CARG	1137	1088240,257	1125765,26
Inunda CAA 2	65	1097765,01	1139358,37	Inunda CARG	1138	1088239,511	1125765,04
Inunda CAA 2	66	1097764,01	1139358,12	Inunda CARG	1139	1088239,026	1125764,79
Inunda CAA 2	67	1097763,01	1139357,57	Inunda CARG	1140	1088238,362	1125763,79
Inunda CAA 2	68	1097761,01	1139356,71	Inunda CARG	1141	1088238,167	1125762,79
Inunda CAA 2	69	1097760,01	1139356,18	Inunda CARG	1142	1088237,834	1125761,79
Inunda CAA 2	70	1097759,61	1139355,79	Inunda CARG	1143	1088237,255	1125760,79
Inunda CAA 2	71	1097759,22	1139355,07	Inunda CARG	1144	1088236,257	1125759,67

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CAA 2	72	1097759,07	1139354,79	Inunda CARG	1145	1088235,257	1125758,89
Inunda CAA 2	73	1097758,94	1139353,06	Inunda CARG	1146	1088234,257	1125758,44
Inunda CAA 2	74	1097758,91	1139352,68	Inunda CARG	1147	1088233,257	1125758,23
Inunda CAA 2	75	1097757,34	1139348,79	Inunda CARG	1148	1088232,257	1125758,12
Inunda CAA 2	76	1097756,83	1139347,79	Inunda CARG	1149	1088231,257	1125758,13
Inunda CAA 2	77	1097756,01	1139346,65	Inunda CARG	1150	1088230,257	1125758,33
Inunda CAA 2	78	1097755,28	1139345,79	Inunda CARG	1151	1088229,231	1125758,76
Inunda CAA 2	79	1097755,16	1139345,59	Inunda CARG	1152	1088228,257	1125759,38
Inunda CAA 2	80	1097754,66	1139344,79	Inunda CARG	1153	1088227,476	1125760,00
Inunda CAA 2	81	1097754,42	1139343,79	Inunda CARG	1154	1088226,830	1125760,36
Inunda CAA 2	82	1097754,56	1139342,79	Inunda CARG	1155	1088226,258	1125760,58
Inunda CAA 2	83	1097754,47	1139341,99	Inunda CARG	1156	1088223,607	1125761,14
Inunda CAA 2	84	1097754,44	1139341,79	Inunda CARG	1157	1088223,258	1125761,65
Inunda CAA 2	85	1097753,01	1139340,36	Inunda CARG	1158	1088222,258	1125761,80
Inunda CAA 2	86	1097752,54	1139339,71	Inunda CARG	1159	1088221,080	1125760,79
Inunda CAA 2	87	1097751,87	1139338,79	Inunda CARG	1160	1088220,624	1125759,79
Inunda CAA 2	88	1097750,83	1139337,79	Inunda CARG	1161	1088220,420	1125758,95
Inunda CAA 2	89	1097750,01	1139337,35	Inunda CARG	1162	1088220,460	1125758,79
Inunda CAA 2	90	1097749,01	1139336,94	Inunda CARG	1163	1088219,571	1125757,79
Inunda CAA 2	91	1097747,51	1139335,96	Inunda CARG	1164	1088218,989	1125756,79
Inunda CAA 2	92	1097747,24	1139335,79	Inunda CARG	1165	1088218,664	1125755,79
Inunda CAA 2	93	1097746,01	1139335,25	Inunda CARG	1166	1088218,697	1125755,23
Inunda CAA 2	94	1097745,01	1139334,49	Inunda CARG	1167	1088218,570	1125753,79
Inunda CAA 2	95	1097744,94	1139334,44	Inunda CARG	1168	1088218,258	1125753,18
Inunda CAA 2	96	1097744,90	1139334,42	Inunda CARG	1169	1088217,698	1125752,79
Inunda CAA 2	97	1097744,01	1139333,91	Inunda CARG	1170	1088217,258	1125752,62
Inunda CAA 2	98	1097743,01	1139333,68	Inunda CARG	1171	1088215,460	1125752,99
Inunda CAA 2	99	1097742,01	1139333,17	Inunda CARG	1172	1088214,258	1125752,98
Inunda CAA 2	100	1097741,47	1139332,79	Inunda CARG	1173	1088213,603	1125753,13
Inunda CAA 2	101	1097740,59	1139331,79	Inunda CARG	1174	1088212,879	1125753,41
Inunda CAA 2	102	1097739,96	1139330,79	Inunda CARG	1175	1088211,603	1125754,13
Inunda CAA 2	103	1097738,63	1139327,76	Inunda CARG	1176	1088211,258	1125754,63
Inunda CAA 2	104	1097738,45	1139327,34	Inunda CARG	1177	1088210,258	1125754,97
Inunda CAA 2	105	1097738,06	1139326,46	Inunda CARG	1178	1088209,441	1125754,97
Inunda CAA 2	106	1097738,01	1139326,34	Inunda CARG	1179	1088209,258	1125755,15
Inunda CAA 2	107	1097737,48	1139324,79	Inunda CARG	1180	1088208,546	1125755,07
Inunda CAA 2	108	1097737,13	1139324,00	Inunda CARG	1181	1088208,258	1125755,15
Inunda CAA 2	109	1097723,95	1139339,54	Inunda CARG	1182	1088207,258	1125755,03
Inunda CAA 2	110	1097722,02	1139341,95	Inunda CARG	1183	1088206,643	1125755,17
Inunda CAA 2	111	1097722,37	1139342,79	Inunda CARG	1184	1088206,258	1125755,08
Inunda CAA 2	112	1097722,92	1139343,79	Inunda CARG	1185	1088205,778	1125755,31
Inunda CAA 2	113	1097724,01	1139344,54	Inunda CARG	1186	1088205,344	1125755,39
Inunda CAA 2	114	1097725,01	1139345,11	Inunda CARG	1187	1088204,986	1125755,46
Inunda CAA 2	115	1097725,25	1139345,31	Inunda CARG	1188	1088203,263	1125755,79
Inunda CAA 2	116	1097725,81	1139345,79	Inunda CARG	1189	1088202,258	1125756,08
Inunda CAA 2	117	1097726,54	1139346,79	Inunda CARG	1190	1088201,258	1125755,97

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CAA 2	118	1097727,63	1139347,79	Inunda CARG	1191	1088200,258	1125755,50
Inunda CAA 2	119	1097729,17	1139350,79	Inunda CARG	1192	1088199,317	1125754,79
Inunda CAA 2	120	1097729,47	1139351,79	Inunda CARG	1193	1088198,258	1125753,45
Inunda CAA 2	121	1097730,01	1139352,44	Inunda CARG	1194	1088197,262	1125751,79
Inunda CAA 2	122	1097732,01	1139353,89	Inunda CARG	1195	1088196,978	1125750,79
Inunda CAA 2	123	1097733,26	1139355,79	Inunda CARG	1196	1088197,036	1125750,56
Inunda CAA 2	124	1097734,01	1139356,72	Inunda CARG	1197	1088196,883	1125749,79
Inunda CAA 2	125	1097735,40	1139357,79	Inunda CARG	1198	1088196,258	1125748,13
Inunda CAA 2	126	1097736,01	1139358,35	Inunda CARG	1199	1088196,067	1125747,79
Inunda CAA 2	127	1097737,30	1139359,79	Inunda CARG	1200	1088195,258	1125747,05
Inunda CAA 2	128	1097737,92	1139360,79	Inunda CARG	1201	1088194,894	1125747,42
Inunda CAA 2	129	1097738,99	1139362,79	Inunda CARG	1202	1088194,258	1125747,68
Inunda CAA 2	130	1097740,30	1139364,79	Inunda CARG	1203	1088193,817	1125748,35
Inunda CAA 2	131	1097741,15	1139365,79	Inunda CARG	1204	1088193,258	1125748,50
Inunda CAA 2	132	1097744,26	1139368,79	Inunda CARG	1205	1088192,753	1125748,79
Inunda CAA 2	133	1097745,01	1139369,66	Inunda CARG	1206	1088192,534	1125749,06
Inunda CAA 2	134	1097745,81	1139370,79	Inunda CARG	1207	1088191,900	1125749,43
Inunda CAA 2	135	1097746,01	1139370,96	Inunda CARG	1208	1088191,362	1125749,89
Inunda CAA 2	136	1097747,01	1139371,18	Inunda CARG	1209	1088190,258	1125750,65
Inunda CAA 2	137	1097748,36	1139370,13	Inunda CARG	1210	1088188,259	1125751,62
Inunda CAA 2	138	1097748,80	1139369,57	Inunda CARG	1211	1088187,781	1125751,79
Inunda CAA 2	139	1097749,01	1139369,49	Inunda CARG	1212	1088187,259	1125751,94
Inunda CAA 2	140	1097750,01	1139369,51	Inunda CARG	1213	1088186,259	1125751,99
Inunda CAA 2	141	1097750,54	1139369,79	Inunda CARG	1214	1088185,259	1125751,81
Inunda CAA 2	142	1097751,01	1139370,21	Inunda CARG	1215	1088184,259	1125751,40
Inunda CAA 2	143	1097753,31	1139371,79	Inunda CARG	1216	1088183,259	1125751,15
Inunda CAA 2	144	1097753,51	1139372,06	Inunda CARG	1217	1088180,259	1125750,46
Inunda CAA 2	145	1097754,06	1139372,79	Inunda CARG	1218	1088178,259	1125750,13
Inunda CAA 2	146	1097755,29	1139376,79	Inunda CARG	1219	1088176,259	1125749,56
Inunda CAA 2	147	1097755,40	1139377,79	Inunda CARG	1220	1088175,259	1125749,40
Inunda CAA 2	148	1097755,30	1139378,79	Inunda CARG	1221	1088174,259	1125749,42
Inunda CAA 2	149	1097755,05	1139379,82	Inunda CARG	1222	1088172,259	1125749,90
Inunda CAA 2	150	1097754,94	1139380,71	Inunda CARG	1223	1088171,259	1125749,93
Inunda CAA 2	151	1097755,02	1139381,79	Inunda CARG	1224	1088170,259	1125749,72
Inunda CAA 2	152	1097755,68	1139382,79	Inunda CARG	1225	1088169,395	1125749,35
Inunda CAA 2	153	1097756,01	1139383,04	Inunda CARG	1226	1088176,194	1125767,14
Inunda CAA 2	154	1097757,01	1139383,45	Inunda CARG	1227	1088149,706	1125791,13
Inunda CAA 2	155	1097757,52	1139383,79	Inunda CARG	1228	1088140,024	1125801,70
Inunda CAA 2	156	1097758,90	1139385,18	Inunda CARG	1229	1088132,620	1125804,55
Inunda CAA 2	157	1097759,01	1139385,30	Inunda CARG	1230	1088127,631	1125808,93
Inunda CAA 2	158	1097760,01	1139385,97	Inunda CARG	1231	1088128,398	1125808,92
Inunda CAA 2	159	1097761,01	1139386,46	Inunda CARG	1232	1088129,491	1125809,02
Inunda CAA 2	160	1097761,76	1139386,46	Inunda CARG	1233	1088131,260	1125809,64
Inunda CAA 2	161	1097762,01	1139386,46	Inunda CARG	1234	1088133,264	1125809,79
Inunda CAA 2	162	1097763,01	1139386,58	Inunda CARG	1235	1088134,260	1125809,98
Inunda CAA 2	163	1097763,29	1139386,79	Inunda CARG	1236	1088135,260	1125810,05

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CAA 2	164	1097763,80	1139387,79	Inunda CARG	1237	1088136,260	1125809,96
Inunda CAA 2	165	1097763,77	1139388,55	Inunda CARG	1238	1088137,260	1125810,09
Inunda CAA 2	166	1097763,92	1139389,79	Inunda CARG	1239	1088138,260	1125810,45
Inunda CAA 2	167	1097765,01	1139390,77	Inunda CARG	1240	1088139,260	1125810,61
Inunda CAA 2	168	1097765,91	1139390,68	Inunda CARG	1241	1088141,260	1125809,87
Inunda CAA 2	169	1097766,01	1139390,62	Inunda CARG	1242	1088142,260	1125809,79
Inunda CAA 2	170	1097767,01	1139390,87	Inunda CARG	1243	1088143,260	1125810,28
Inunda CAA 2	171	1097768,01	1139390,91	Inunda CARG	1244	1088144,260	1125810,50
Inunda CAA 2	172	1097768,75	1139390,53	Inunda CARG	1245	1088145,260	1125810,38
Inunda CAA 2	173	1097769,01	1139390,49	Inunda CARG	1246	1088145,662	1125810,19
Inunda CAA 2	174	1097769,32	1139390,09	Inunda CARG	1247	1088146,260	1125810,04
Inunda CAA 2	175	1097770,07	1139389,84	Inunda CARG	1248	1088147,260	1125810,00
Inunda CAA 2	176	1097771,01	1139389,85	Inunda CARG	1249	1088147,599	1125810,13
Inunda CAA 2	177	1097772,01	1139389,71	Inunda CARG	1250	1088148,260	1125810,17
Inunda CAA 2	178	1097772,64	1139389,41	Inunda CARG	1251	1088148,865	1125810,39
Inunda CAA 2	179	1097774,01	1139389,17	Inunda CARG	1252	1088149,260	1125810,40
Inunda CAA 2	180	1097775,01	1139389,22	Inunda CARG	1253	1088150,259	1125810,99
Inunda CAA 2	181	1097776,01	1139389,52	Inunda CARG	1254	1088150,525	1125811,05
Inunda CAA 2	182	1097777,01	1139390,28	Inunda CARG	1255	1088151,543	1125811,07
Inunda CAA 2	183	1097778,01	1139391,33	Inunda CARG	1256	1088152,251	1125810,78
Inunda CAA 2	184	1097779,13	1139392,79	Inunda CARG	1257	1088153,259	1125811,05
Inunda CAA 2	185	1097779,60	1139393,79	Inunda CARG	1258	1088153,485	1125811,01
Inunda CAA 2	186	1097779,68	1139394,79	Inunda CARG	1259	1088154,259	1125811,18
Inunda CAA 2	187	1097780,01	1139395,39	Inunda CARG	1260	1088155,454	1125810,98
Inunda CAA 2	188	1097780,48	1139395,79	Inunda CARG	1261	1088157,259	1125810,25
Inunda CAA 2	189	1097781,01	1139396,08	Inunda CARG	1262	1088158,259	1125810,82
Inunda CAA 2	190	1097782,01	1139396,25	Inunda CARG	1263	1088160,259	1125813,72
Inunda CAA 2	191	1097782,40	1139396,17	Inunda CARG	1264	1088161,259	1125814,59
Inunda CAA 2	192	1097783,01	1139396,19	Inunda CARG	1265	1088162,259	1125814,99
Inunda CAA 2	193	1097785,01	1139395,61	Inunda CARG	1266	1088164,259	1125814,91
Inunda CAA 2	194	1097786,01	1139395,53	Inunda CARG	1267	1088165,259	1125815,19
Inunda CAA 2	195	1097787,01	1139395,66	Inunda CARG	1268	1088166,606	1125815,79
Inunda CAA 2	196	1097788,01	1139395,84	Inunda CARG	1269	1088167,638	1125816,79
Inunda CAA 2	197	1097789,01	1139396,15	Inunda CARG	1270	1088168,966	1125817,79
Inunda CAA 2	198	1097790,99	1139397,79	Inunda CARG	1271	1088170,559	1125819,79
Inunda CAA 2	199	1097792,01	1139398,19	Inunda CARG	1272	1088171,567	1125820,79
Inunda CAA 2	200	1097793,01	1139398,06	Inunda CARG	1273	1088172,259	1125821,62
Inunda CAA 2	201	1097793,24	1139397,79	Inunda CARG	1274	1088172,539	1125821,79
Inunda CAA 2	202	1097793,38	1139397,15	Inunda CARG	1275	1088173,259	1125822,09
Inunda CAA 2	203	1097793,73	1139396,79	Inunda CARG	1276	1088174,259	1125822,28
Inunda CAA 2	204	1097794,01	1139395,92	Inunda CARG	1277	1088175,259	1125822,85
Zona	Punto	Este	Norte	Inunda CARG	1278	1088176,544	1125823,79
Inunda CARG	1	1088912,426	1126587,97	Inunda CARG	1279	1088178,155	1125824,79
Inunda CARG	2	1088912,240	1126586,58	Inunda CARG	1280	1088179,497	1125825,79
Inunda CARG	3	1088911,392	1126585,79	Inunda CARG	1281	1088180,617	1125826,14
Inunda CARG	4	1088910,240	1126585,56	Inunda CARG	1282	1088181,762	1125826,29

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	5	1088909,240	1126584,87	Inunda CARG	1283	1088183,587	1125826,11
Inunda CARG	6	1088908,240	1126583,95	Inunda CARG	1284	1088184,294	1125825,82
Inunda CARG	7	1088907,939	1126583,79	Inunda CARG	1285	1088185,259	1125825,81
Inunda CARG	8	1088907,945	1126583,49	Inunda CARG	1286	1088186,259	1125826,24
Inunda CARG	9	1088907,485	1126582,79	Inunda CARG	1287	1088188,259	1125827,91
Inunda CARG	10	1088907,735	1126582,28	Inunda CARG	1288	1088189,258	1125828,22
Inunda CARG	11	1088907,733	1126581,79	Inunda CARG	1289	1088191,258	1125828,59
Inunda CARG	12	1088907,152	1126580,79	Inunda CARG	1290	1088192,258	1125829,74
Inunda CARG	13	1088906,345	1126579,79	Inunda CARG	1291	1088193,258	1125831,07
Inunda CARG	14	1088906,315	1126578,79	Inunda CARG	1292	1088194,122	1125831,79
Inunda CARG	15	1088906,530	1126578,08	Inunda CARG	1293	1088195,258	1125832,42
Inunda CARG	16	1088907,170	1126577,79	Inunda CARG	1294	1088196,641	1125833,67
Inunda CARG	17	1088907,756	1126577,30	Inunda CARG	1295	1088196,769	1125833,79
Inunda CARG	18	1088908,240	1126577,14	Inunda CARG	1296	1088197,258	1125834,11
Inunda CARG	19	1088908,331	1126577,14	Inunda CARG	1297	1088198,630	1125834,79
Inunda CARG	20	1088909,240	1126577,09	Inunda CARG	1298	1088200,258	1125835,46
Inunda CARG	21	1088910,142	1126577,79	Inunda CARG	1299	1088201,890	1125837,79
Inunda CARG	22	1088911,240	1126579,14	Inunda CARG	1300	1088204,258	1125839,14
Inunda CARG	23	1088912,240	1126580,11	Inunda CARG	1301	1088206,258	1125840,63
Inunda CARG	24	1088913,240	1126580,21	Inunda CARG	1302	1088206,747	1125840,79
Inunda CARG	25	1088913,890	1126580,44	Inunda CARG	1303	1088207,258	1125841,07
Inunda CARG	26	1088914,240	1126580,16	Inunda CARG	1304	1088209,258	1125841,38
Inunda CARG	27	1088914,775	1126580,79	Inunda CARG	1305	1088210,258	1125842,19
Inunda CARG	28	1088914,761	1126581,31	Inunda CARG	1306	1088211,258	1125843,25
Inunda CARG	29	1088915,038	1126581,79	Inunda CARG	1307	1088212,258	1125843,79
Inunda CARG	30	1088915,240	1126582,40	Inunda CARG	1308	1088213,258	1125844,60
Inunda CARG	31	1088916,240	1126582,80	Inunda CARG	1309	1088214,464	1125845,79
Inunda CARG	32	1088917,371	1126582,92	Inunda CARG	1310	1088215,258	1125846,32
Inunda CARG	33	1088918,854	1126583,40	Inunda CARG	1311	1088216,258	1125846,79
Inunda CARG	34	1088919,240	1126583,24	Inunda CARG	1312	1088217,258	1125846,96
Inunda CARG	35	1088919,708	1126583,25	Inunda CARG	1313	1088219,258	1125847,53
Inunda CARG	36	1088919,660	1126582,79	Inunda CARG	1314	1088221,258	1125847,68
Inunda CARG	37	1088919,862	1126582,41	Inunda CARG	1315	1088222,258	1125847,85
Inunda CARG	38	1088919,962	1126581,51	Inunda CARG	1316	1088223,258	1125848,54
Inunda CARG	39	1088920,360	1126580,91	Inunda CARG	1317	1088225,533	1125850,79
Inunda CARG	40	1088921,168	1126580,71	Inunda CARG	1318	1088226,178	1125851,79
Inunda CARG	41	1088922,240	1126581,23	Inunda CARG	1319	1088226,506	1125852,79
Inunda CARG	42	1088923,240	1126581,55	Inunda CARG	1320	1088227,258	1125853,71
Inunda CARG	43	1088923,680	1126581,79	Inunda CARG	1321	1088230,257	1125856,07
Inunda CARG	44	1088924,240	1126582,23	Inunda CARG	1322	1088230,924	1125856,79
Inunda CARG	45	1088925,240	1126582,37	Inunda CARG	1323	1088232,257	1125858,68
Inunda CARG	46	1088925,552	1126582,10	Inunda CARG	1324	1088234,054	1125859,58
Inunda CARG	47	1088926,240	1126581,85	Inunda CARG	1325	1088234,257	1125859,61
Inunda CARG	48	1088926,372	1126580,92	Inunda CARG	1326	1088235,257	1125860,40
Inunda CARG	49	1088926,977	1126579,52	Inunda CARG	1327	1088236,257	1125860,86
Inunda CARG	50	1088927,240	1126579,28	Inunda CARG	1328	1088237,085	1125861,79

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	51	1088927,361	1126578,91	Inunda CARG	1329	1088237,344	1125862,87
Inunda CARG	52	1088927,240	1126577,92	Inunda CARG	1330	1088237,710	1125863,79
Inunda CARG	53	1088926,734	1126576,79	Inunda CARG	1331	1088238,257	1125864,78
Inunda CARG	54	1088926,898	1126576,44	Inunda CARG	1332	1088238,547	1125865,79
Inunda CARG	55	1088927,240	1126576,13	Inunda CARG	1333	1088238,657	1125866,79
Inunda CARG	56	1088927,360	1126575,91	Inunda CARG	1334	1088238,656	1125867,79
Inunda CARG	57	1088928,077	1126575,62	Inunda CARG	1335	1088238,914	1125868,79
Inunda CARG	58	1088929,239	1126575,67	Inunda CARG	1336	1088239,257	1125869,04
Inunda CARG	59	1088929,711	1126575,26	Inunda CARG	1337	1088241,257	1125869,90
Inunda CARG	60	1088930,239	1126575,02	Inunda CARG	1338	1088244,257	1125871,86
Inunda CARG	61	1088930,423	1126574,79	Inunda CARG	1339	1088246,059	1125872,79
Inunda CARG	62	1088930,239	1126574,08	Inunda CARG	1340	1088247,163	1125873,79
Inunda CARG	63	1088929,970	1126573,52	Inunda CARG	1341	1088247,499	1125874,79
Inunda CARG	64	1088929,877	1126572,79	Inunda CARG	1342	1088247,821	1125876,35
Inunda CARG	65	1088929,957	1126572,50	Inunda CARG	1343	1088248,306	1125877,84
Inunda CARG	66	1088930,239	1126572,48	Inunda CARG	1344	1088248,728	1125878,79
Inunda CARG	67	1088930,433	1126571,98	Inunda CARG	1345	1088249,257	1125879,66
Inunda CARG	68	1088930,700	1126571,79	Inunda CARG	1346	1088250,257	1125880,89
Inunda CARG	69	1088930,860	1126571,41	Inunda CARG	1347	1088250,860	1125881,79
Inunda CARG	70	1088931,239	1126571,26	Inunda CARG	1348	1088251,377	1125882,79
Inunda CARG	71	1088931,385	1126570,79	Inunda CARG	1349	1088252,299	1125883,79
Inunda CARG	72	1088931,364	1126569,79	Inunda CARG	1350	1088253,257	1125884,47
Inunda CARG	73	1088931,239	1126568,99	Inunda CARG	1351	1088255,257	1125886,23
Inunda CARG	74	1088930,239	1126568,56	Inunda CARG	1352	1088256,620	1125886,79
Inunda CARG	75	1088929,233	1126567,79	Inunda CARG	1353	1088257,257	1125887,17
Inunda CARG	76	1088929,454	1126567,00	Inunda CARG	1354	1088257,926	1125887,79
Inunda CARG	77	1088929,381	1126566,79	Inunda CARG	1355	1088258,450	1125887,98
Inunda CARG	78	1088929,566	1126566,11	Inunda CARG	1356	1088259,257	1125888,06
Inunda CARG	79	1088929,456	1126565,79	Inunda CARG	1357	1088260,257	1125888,51
Inunda CARG	80	1088929,601	1126565,15	Inunda CARG	1358	1088260,555	1125888,79
Inunda CARG	81	1088929,533	1126564,79	Inunda CARG	1359	1088262,257	1125889,68
Inunda CARG	82	1088929,704	1126563,79	Inunda CARG	1360	1088263,257	1125889,99
Inunda CARG	83	1088930,020	1126562,57	Inunda CARG	1361	1088264,257	1125890,03
Inunda CARG	84	1088930,239	1126562,02	Inunda CARG	1362	1088265,257	1125889,71
Inunda CARG	85	1088930,361	1126560,91	Inunda CARG	1363	1088266,194	1125888,79
Inunda CARG	86	1088930,546	1126560,09	Inunda CARG	1364	1088266,803	1125887,33
Inunda CARG	87	1088930,813	1126559,36	Inunda CARG	1365	1088267,225	1125886,75
Inunda CARG	88	1088931,295	1126558,84	Inunda CARG	1366	1088268,175	1125885,70
Inunda CARG	89	1088931,548	1126557,79	Inunda CARG	1367	1088268,780	1125885,31
Inunda CARG	90	1088931,571	1126556,79	Inunda CARG	1368	1088269,256	1125884,80
Inunda CARG	91	1088931,408	1126555,79	Inunda CARG	1369	1088269,978	1125884,51
Inunda CARG	92	1088931,490	1126555,04	Inunda CARG	1370	1088270,256	1125884,31
Inunda CARG	93	1088931,390	1126553,94	Inunda CARG	1371	1088270,723	1125884,25
Inunda CARG	94	1088931,453	1126553,79	Inunda CARG	1372	1088271,132	1125883,79
Inunda CARG	95	1088931,239	1126553,40	Inunda CARG	1373	1088271,256	1125883,74
Inunda CARG	96	1088930,239	1126552,96	Inunda CARG	1374	1088272,256	1125883,63

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	97	1088929,239	1126552,66	Inunda CARG	1375	1088273,443	1125883,79
Inunda CARG	98	1088928,240	1126552,02	Inunda CARG	1376	1088274,486	1125884,79
Inunda CARG	99	1088926,973	1126549,79	Inunda CARG	1377	1088276,256	1125887,20
Inunda CARG	100	1088926,886	1126548,79	Inunda CARG	1378	1088276,858	1125887,39
Inunda CARG	101	1088926,943	1126548,49	Inunda CARG	1379	1088277,662	1125887,79
Inunda CARG	102	1088927,617	1126548,16	Inunda CARG	1380	1088278,256	1125888,36
Inunda CARG	103	1088928,240	1126548,00	Inunda CARG	1381	1088278,453	1125888,79
Inunda CARG	104	1088929,239	1126548,65	Inunda CARG	1382	1088278,478	1125889,79
Inunda CARG	105	1088930,239	1126548,90	Inunda CARG	1383	1088278,196	1125891,73
Inunda CARG	106	1088930,850	1126548,40	Inunda CARG	1384	1088278,281	1125892,79
Inunda CARG	107	1088931,297	1126547,84	Inunda CARG	1385	1088276,611	1125896,79
Inunda CARG	108	1088931,346	1126546,79	Inunda CARG	1386	1088276,638	1125897,17
Inunda CARG	109	1088931,343	1126546,78	Inunda CARG	1387	1088276,545	1125897,79
Inunda CARG	110	1088931,239	1126546,51	Inunda CARG	1388	1088277,259	1125898,79
Inunda CARG	111	1088930,048	1126544,79	Inunda CARG	1389	1088278,876	1125900,79
Inunda CARG	112	1088929,699	1126543,79	Inunda CARG	1390	1088278,963	1125901,79
Inunda CARG	113	1088929,607	1126543,15	Inunda CARG	1391	1088279,154	1125902,79
Inunda CARG	114	1088929,760	1126542,79	Inunda CARG	1392	1088282,761	1125906,79
Inunda CARG	115	1088929,990	1126542,54	Inunda CARG	1393	1088283,256	1125907,95
Inunda CARG	116	1088930,239	1126542,46	Inunda CARG	1394	1088284,256	1125909,17
Inunda CARG	117	1088930,608	1126542,15	Inunda CARG	1395	1088285,256	1125910,01
Inunda CARG	118	1088931,239	1126542,00	Inunda CARG	1396	1088286,201	1125911,79
Inunda CARG	119	1088932,580	1126541,13	Inunda CARG	1397	1088287,174	1125912,79
Inunda CARG	120	1088932,815	1126540,36	Inunda CARG	1398	1088288,256	1125913,33
Inunda CARG	121	1088932,753	1126539,79	Inunda CARG	1399	1088291,256	1125914,19
Inunda CARG	122	1088932,239	1126538,83	Inunda CARG	1400	1088292,287	1125914,79
Inunda CARG	123	1088931,120	1126537,79	Inunda CARG	1401	1088293,256	1125915,46
Inunda CARG	124	1088930,391	1126536,79	Inunda CARG	1402	1088294,256	1125915,88
Inunda CARG	125	1088930,123	1126535,79	Inunda CARG	1403	1088295,256	1125916,51
Inunda CARG	126	1088930,143	1126533,69	Inunda CARG	1404	1088295,629	1125916,79
Inunda CARG	127	1088930,243	1126532,79	Inunda CARG	1405	1088296,541	1125917,79
Inunda CARG	128	1088930,434	1126531,98	Inunda CARG	1406	1088296,880	1125918,79
Inunda CARG	129	1088930,623	1126531,79	Inunda CARG	1407	1088296,978	1125919,79
Inunda CARG	130	1088930,801	1126531,35	Inunda CARG	1408	1088297,241	1125920,79
Inunda CARG	131	1088932,239	1126530,34	Inunda CARG	1409	1088297,649	1125921,79
Inunda CARG	132	1088932,468	1126530,01	Inunda CARG	1410	1088297,920	1125922,79
Inunda CARG	133	1088932,805	1126529,35	Inunda CARG	1411	1088297,883	1125923,79
Inunda CARG	134	1088933,229	1126527,79	Inunda CARG	1412	1088297,494	1125925,02
Inunda CARG	135	1088932,794	1126526,79	Inunda CARG	1413	1088297,408	1125925,79
Inunda CARG	136	1088932,526	1126525,79	Inunda CARG	1414	1088298,256	1125926,69
Inunda CARG	137	1088932,466	1126525,01	Inunda CARG	1415	1088299,256	1125927,01
Inunda CARG	138	1088932,453	1126524,00	Inunda CARG	1416	1088300,181	1125927,79
Inunda CARG	139	1088932,566	1126523,11	Inunda CARG	1417	1088301,059	1125928,79
Inunda CARG	140	1088932,702	1126522,79	Inunda CARG	1418	1088301,256	1125929,14
Inunda CARG	141	1088932,681	1126522,23	Inunda CARG	1419	1088301,901	1125929,79
Inunda CARG	142	1088932,786	1126521,79	Inunda CARG	1420	1088302,256	1125930,05

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	143	1088932,178	1126520,79	Inunda CARG	1421	1088303,682	1125930,79
Inunda CARG	144	1088931,903	1126519,79	Inunda CARG	1422	1088304,463	1125931,79
Inunda CARG	145	1088932,096	1126518,64	Inunda CARG	1423	1088304,213	1125933,79
Inunda CARG	146	1088932,468	1126518,02	Inunda CARG	1424	1088305,086	1125934,79
Inunda CARG	147	1088932,670	1126517,22	Inunda CARG	1425	1088306,255	1125935,72
Inunda CARG	148	1088932,613	1126516,16	Inunda CARG	1426	1088307,160	1125936,79
Inunda CARG	149	1088931,501	1126511,79	Inunda CARG	1427	1088307,764	1125937,79
Inunda CARG	150	1088930,516	1126509,79	Inunda CARG	1428	1088308,102	1125938,79
Inunda CARG	151	1088930,281	1126508,79	Inunda CARG	1429	1088308,255	1125939,03
Inunda CARG	152	1088930,328	1126507,87	Inunda CARG	1430	1088309,255	1125939,88
Inunda CARG	153	1088930,748	1126506,29	Inunda CARG	1431	1088310,255	1125940,19
Inunda CARG	154	1088930,724	1126505,27	Inunda CARG	1432	1088311,419	1125940,79
Inunda CARG	155	1088930,628	1126504,79	Inunda CARG	1433	1088312,255	1125941,88
Inunda CARG	156	1088930,239	1126503,71	Inunda CARG	1434	1088313,255	1125943,86
Inunda CARG	157	1088928,377	1126500,79	Inunda CARG	1435	1088314,255	1125944,38
Inunda CARG	158	1088928,246	1126499,79	Inunda CARG	1436	1088316,437	1125944,79
Inunda CARG	159	1088928,620	1126498,79	Inunda CARG	1437	1088317,255	1125945,21
Inunda CARG	160	1088928,708	1126498,25	Inunda CARG	1438	1088317,732	1125945,79
Inunda CARG	161	1088928,996	1126497,79	Inunda CARG	1439	1088318,032	1125946,79
Inunda CARG	162	1088927,824	1126494,79	Inunda CARG	1440	1088318,218	1125947,79
Inunda CARG	163	1088927,051	1126493,79	Inunda CARG	1441	1088318,786	1125948,79
Inunda CARG	164	1088926,880	1126492,79	Inunda CARG	1442	1088319,779	1125949,79
Inunda CARG	165	1088927,517	1126492,06	Inunda CARG	1443	1088321,042	1125951,57
Inunda CARG	166	1088927,557	1126491,79	Inunda CARG	1444	1088321,749	1125952,79
Inunda CARG	167	1088927,887	1126491,43	Inunda CARG	1445	1088322,553	1125953,79
Inunda CARG	168	1088928,201	1126490,79	Inunda CARG	1446	1088323,133	1125955,66
Inunda CARG	169	1088928,729	1126490,28	Inunda CARG	1447	1088323,619	1125956,79
Inunda CARG	170	1088930,239	1126489,49	Inunda CARG	1448	1088323,834	1125957,79
Inunda CARG	171	1088930,609	1126489,16	Inunda CARG	1449	1088325,890	1125962,79
Inunda CARG	172	1088930,986	1126488,53	Inunda CARG	1450	1088326,255	1125963,35
Inunda CARG	173	1088931,224	1126487,79	Inunda CARG	1451	1088327,255	1125963,99
Inunda CARG	174	1088931,234	1126486,79	Inunda CARG	1452	1088328,004	1125964,79
Inunda CARG	175	1088930,993	1126485,54	Inunda CARG	1453	1088328,315	1125965,79
Inunda CARG	176	1088931,142	1126484,69	Inunda CARG	1454	1088329,255	1125966,47
Inunda CARG	177	1088931,485	1126484,03	Inunda CARG	1455	1088330,255	1125966,85
Inunda CARG	178	1088931,513	1126483,79	Inunda CARG	1456	1088331,255	1125967,39
Inunda CARG	179	1088931,340	1126481,79	Inunda CARG	1457	1088333,255	1125968,76
Inunda CARG	180	1088931,399	1126480,95	Inunda CARG	1458	1088334,969	1125969,79
Inunda CARG	181	1088931,312	1126479,79	Inunda CARG	1459	1088335,881	1125970,79
Inunda CARG	182	1088930,155	1126477,79	Inunda CARG	1460	1088335,725	1125971,79
Inunda CARG	183	1088929,718	1126476,79	Inunda CARG	1461	1088334,834	1125972,37
Inunda CARG	184	1088928,894	1126474,44	Inunda CARG	1462	1088334,394	1125972,93
Inunda CARG	185	1088928,240	1126473,35	Inunda CARG	1463	1088334,178	1125973,71
Inunda CARG	186	1088927,477	1126472,79	Inunda CARG	1464	1088334,380	1125974,79
Inunda CARG	187	1088926,793	1126471,79	Inunda CARG	1465	1088334,786	1125975,79
Inunda CARG	188	1088926,589	1126470,79	Inunda CARG	1466	1088335,683	1125976,79

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	189	1088925,840	1126468,79	Inunda CARG	1467	1088336,255	1125977,26
Inunda CARG	190	1088925,583	1126467,79	Inunda CARG	1468	1088337,255	1125977,86
Inunda CARG	191	1088925,399	1126466,79	Inunda CARG	1469	1088338,255	1125979,04
Inunda CARG	192	1088925,189	1126464,79	Inunda CARG	1470	1088338,729	1125979,79
Inunda CARG	193	1088924,883	1126463,90	Inunda CARG	1471	1088340,255	1125981,28
Inunda CARG	194	1088924,845	1126463,79	Inunda CARG	1472	1088340,653	1125981,79
Inunda CARG	195	1088923,675	1126461,79	Inunda CARG	1473	1088341,157	1125982,79
Inunda CARG	196	1088923,400	1126460,79	Inunda CARG	1474	1088341,331	1125983,79
Inunda CARG	197	1088923,063	1126458,79	Inunda CARG	1475	1088341,904	1125985,44
Inunda CARG	198	1088922,635	1126457,79	Inunda CARG	1476	1088342,661	1125986,79
Inunda CARG	199	1088922,051	1126456,79	Inunda CARG	1477	1088344,302	1125988,79
Inunda CARG	200	1088922,038	1126455,79	Inunda CARG	1478	1088345,254	1125990,39
Inunda CARG	201	1088922,317	1126454,79	Inunda CARG	1479	1088348,254	1125993,65
Inunda CARG	202	1088922,218	1126453,79	Inunda CARG	1480	1088349,074	1125994,79
Inunda CARG	203	1088921,240	1126451,99	Inunda CARG	1481	1088349,478	1125995,79
Inunda CARG	204	1088919,559	1126449,79	Inunda CARG	1482	1088349,553	1125996,79
Inunda CARG	205	1088919,348	1126448,79	Inunda CARG	1483	1088349,777	1125997,79
Inunda CARG	206	1088919,362	1126447,79	Inunda CARG	1484	1088350,513	1125998,79
Inunda CARG	207	1088919,240	1126447,07	Inunda CARG	1485	1088351,113	1125999,79
Inunda CARG	208	1088918,739	1126445,79	Inunda CARG	1486	1088351,510	1126000,79
Inunda CARG	209	1088918,511	1126444,79	Inunda CARG	1487	1088352,254	1126001,73
Inunda CARG	210	1088918,531	1126444,08	Inunda CARG	1488	1088353,324	1126002,79
Inunda CARG	211	1088918,358	1126442,79	Inunda CARG	1489	1088354,176	1126003,79
Inunda CARG	212	1088917,915	1126441,79	Inunda CARG	1490	1088356,254	1126005,96
Inunda CARG	213	1088917,338	1126440,79	Inunda CARG	1491	1088357,254	1126006,54
Inunda CARG	214	1088917,045	1126439,79	Inunda CARG	1492	1088358,254	1126006,80
Inunda CARG	215	1088917,301	1126437,79	Inunda CARG	1493	1088359,254	1126007,35
Inunda CARG	216	1088916,240	1126436,05	Inunda CARG	1494	1088359,613	1126007,79
Inunda CARG	217	1088915,755	1126434,79	Inunda CARG	1495	1088360,182	1126008,71
Inunda CARG	218	1088915,217	1126433,79	Inunda CARG	1496	1088361,332	1126010,79
Inunda CARG	219	1088914,638	1126432,79	Inunda CARG	1497	1088362,254	1126011,80
Inunda CARG	220	1088913,935	1126431,79	Inunda CARG	1498	1088363,254	1126013,31
Inunda CARG	221	1088912,240	1126430,21	Inunda CARG	1499	1088363,684	1126013,79
Inunda CARG	222	1088911,950	1126430,03	Inunda CARG	1500	1088364,837	1126014,79
Inunda CARG	223	1088911,558	1126429,79	Inunda CARG	1501	1088365,254	1126015,33
Inunda CARG	224	1088910,628	1126428,79	Inunda CARG	1502	1088366,861	1126017,79
Inunda CARG	225	1088910,543	1126428,64	Inunda CARG	1503	1088367,476	1126019,01
Inunda CARG	226	1088910,240	1126428,12	Inunda CARG	1504	1088367,763	1126019,79
Inunda CARG	227	1088909,240	1126427,45	Inunda CARG	1505	1088368,254	1126020,43
Inunda CARG	228	1088908,665	1126426,79	Inunda CARG	1506	1088369,244	1126020,78
Inunda CARG	229	1088908,616	1126426,16	Inunda CARG	1507	1088370,254	1126021,33
Inunda CARG	230	1088908,421	1126425,79	Inunda CARG	1508	1088371,525	1126022,79
Inunda CARG	231	1088908,584	1126423,79	Inunda CARG	1509	1088371,869	1126023,79
Inunda CARG	232	1088908,588	1126422,79	Inunda CARG	1510	1088372,254	1126025,95
Inunda CARG	233	1088908,329	1126421,79	Inunda CARG	1511	1088372,634	1126026,79
Inunda CARG	234	1088907,701	1126420,79	Inunda CARG	1512	1088373,254	1126027,65

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	235	1088907,327	1126419,79	Inunda CARG	1513	1088374,137	1126027,67
Inunda CARG	236	1088907,344	1126418,79	Inunda CARG	1514	1088375,254	1126027,94
Inunda CARG	237	1088907,579	1126417,12	Inunda CARG	1515	1088378,198	1126031,79
Inunda CARG	238	1088907,843	1126416,39	Inunda CARG	1516	1088378,359	1126032,79
Inunda CARG	239	1088908,220	1126415,79	Inunda CARG	1517	1088377,858	1126034,39
Inunda CARG	240	1088908,492	1126415,04	Inunda CARG	1518	1088377,498	1126034,79
Inunda CARG	241	1088908,672	1126414,79	Inunda CARG	1519	1088377,476	1126035,01
Inunda CARG	242	1088908,533	1126414,60	Inunda CARG	1520	1088377,254	1126035,23
Inunda CARG	243	1088907,942	1126413,79	Inunda CARG	1521	1088377,086	1126035,79
Inunda CARG	244	1088907,240	1126412,65	Inunda CARG	1522	1088377,243	1126036,59
Inunda CARG	245	1088906,240	1126411,58	Inunda CARG	1523	1088377,254	1126036,65
Inunda CARG	246	1088905,362	1126410,79	Inunda CARG	1524	1088377,372	1126036,79
Inunda CARG	247	1088905,075	1126409,79	Inunda CARG	1525	1088378,254	1126037,28
Inunda CARG	248	1088904,767	1126409,31	Inunda CARG	1526	1088378,740	1126037,27
Inunda CARG	249	1088903,240	1126407,53	Inunda CARG	1527	1088379,254	1126037,41
Inunda CARG	250	1088902,240	1126406,49	Inunda CARG	1528	1088379,808	1126037,34
Inunda CARG	251	1088901,240	1126405,86	Inunda CARG	1529	1088380,254	1126037,39
Inunda CARG	252	1088899,653	1126405,20	Inunda CARG	1530	1088380,762	1126037,29
Inunda CARG	253	1088899,240	1126404,96	Inunda CARG	1531	1088381,201	1126037,41
Inunda CARG	254	1088899,083	1126404,79	Inunda CARG	1532	1088382,128	1126037,66
Inunda CARG	255	1088898,499	1126403,79	Inunda CARG	1533	1088382,375	1126037,79
Inunda CARG	256	1088898,240	1126403,50	Inunda CARG	1534	1088383,254	1126038,60
Inunda CARG	257	1088897,883	1126402,79	Inunda CARG	1535	1088383,403	1126038,79
Inunda CARG	258	1088897,590	1126401,79	Inunda CARG	1536	1088384,542	1126041,79
Inunda CARG	259	1088897,050	1126400,79	Inunda CARG	1537	1088385,253	1126043,15
Inunda CARG	260	1088894,707	1126397,79	Inunda CARG	1538	1088386,253	1126044,74
Inunda CARG	261	1088894,043	1126396,79	Inunda CARG	1539	1088387,090	1126045,79
Inunda CARG	262	1088893,570	1126395,79	Inunda CARG	1540	1088388,253	1126046,79
Inunda CARG	263	1088892,818	1126392,79	Inunda CARG	1541	1088389,376	1126048,79
Inunda CARG	264	1088892,240	1126391,72	Inunda CARG	1542	1088390,253	1126049,63
Inunda CARG	265	1088891,378	1126390,87	Inunda CARG	1543	1088391,253	1126050,44
Inunda CARG	266	1088891,240	1126390,74	Inunda CARG	1544	1088391,523	1126050,79
Inunda CARG	267	1088889,876	1126389,79	Inunda CARG	1545	1088392,114	1126051,79
Inunda CARG	268	1088889,356	1126388,79	Inunda CARG	1546	1088392,528	1126052,79
Inunda CARG	269	1088889,241	1126388,41	Inunda CARG	1547	1088392,789	1126054,79
Inunda CARG	270	1088888,761	1126387,79	Inunda CARG	1548	1088393,426	1126056,79
Inunda CARG	271	1088888,241	1126387,38	Inunda CARG	1549	1088393,844	1126058,79
Inunda CARG	272	1088886,241	1126386,13	Inunda CARG	1550	1088394,844	1126060,79
Inunda CARG	273	1088885,983	1126385,79	Inunda CARG	1551	1088394,846	1126061,38
Inunda CARG	274	1088885,928	1126383,79	Inunda CARG	1552	1088395,163	1126062,70
Inunda CARG	275	1088885,125	1126382,79	Inunda CARG	1553	1088396,207	1126065,79
Inunda CARG	276	1088884,241	1126382,29	Inunda CARG	1554	1088396,691	1126066,79
Inunda CARG	277	1088882,755	1126381,79	Inunda CARG	1555	1088398,253	1126069,39
Inunda CARG	278	1088882,241	1126381,49	Inunda CARG	1556	1088399,253	1126070,28
Inunda CARG	279	1088881,741	1126380,79	Inunda CARG	1557	1088400,022	1126070,55
Inunda CARG	280	1088881,497	1126380,04	Inunda CARG	1558	1088400,397	1126070,79

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	281	1088881,502	1126379,79	Inunda CARG	1559	1088400,529	1126071,79
Inunda CARG	282	1088881,241	1126379,44	Inunda CARG	1560	1088399,843	1126073,38
Inunda CARG	283	1088880,157	1126378,79	Inunda CARG	1561	1088399,841	1126074,37
Inunda CARG	284	1088878,173	1126377,79	Inunda CARG	1562	1088399,944	1126074,79
Inunda CARG	285	1088877,274	1126376,79	Inunda CARG	1563	1088400,002	1126075,79
Inunda CARG	286	1088876,729	1126374,79	Inunda CARG	1564	1088399,946	1126076,48
Inunda CARG	287	1088876,819	1126373,79	Inunda CARG	1565	1088399,754	1126077,29
Inunda CARG	288	1088876,719	1126373,26	Inunda CARG	1566	1088399,324	1126077,79
Inunda CARG	289	1088876,514	1126372,79	Inunda CARG	1567	1088399,236	1126078,79
Inunda CARG	290	1088875,241	1126371,51	Inunda CARG	1568	1088400,801	1126080,79
Inunda CARG	291	1088874,398	1126370,79	Inunda CARG	1569	1088401,332	1126081,79
Inunda CARG	292	1088873,461	1126369,79	Inunda CARG	1570	1088401,924	1126083,79
Inunda CARG	293	1088872,241	1126367,92	Inunda CARG	1571	1088402,253	1126084,42
Inunda CARG	294	1088871,345	1126366,79	Inunda CARG	1572	1088403,253	1126085,16
Inunda CARG	295	1088870,063	1126365,79	Inunda CARG	1573	1088405,253	1126087,79
Inunda CARG	296	1088868,333	1126363,79	Inunda CARG	1574	1088406,273	1126088,79
Inunda CARG	297	1088867,241	1126363,22	Inunda CARG	1575	1088406,697	1126089,79
Inunda CARG	298	1088866,555	1126363,10	Inunda CARG	1576	1088406,735	1126090,27
Inunda CARG	299	1088865,795	1126362,79	Inunda CARG	1577	1088407,396	1126091,79
Inunda CARG	300	1088864,241	1126361,41	Inunda CARG	1578	1088407,528	1126092,79
Inunda CARG	301	1088863,241	1126360,91	Inunda CARG	1579	1088407,449	1126093,79
Inunda CARG	302	1088860,241	1126360,71	Inunda CARG	1580	1088407,948	1126094,79
Inunda CARG	303	1088857,241	1126360,90	Inunda CARG	1581	1088408,253	1126095,02
Inunda CARG	304	1088856,241	1126360,86	Inunda CARG	1582	1088409,253	1126095,27
Inunda CARG	305	1088855,241	1126360,23	Inunda CARG	1583	1088410,609	1126095,14
Inunda CARG	306	1088854,097	1126359,64	Inunda CARG	1584	1088411,879	1126095,41
Inunda CARG	307	1088852,582	1126359,13	Inunda CARG	1585	1088412,518	1126095,79
Inunda CARG	308	1088849,952	1126358,50	Inunda CARG	1586	1088413,253	1126096,46
Inunda CARG	309	1088847,242	1126357,47	Inunda CARG	1587	1088413,462	1126096,79
Inunda CARG	310	1088845,079	1126356,79	Inunda CARG	1588	1088413,622	1126098,16
Inunda CARG	311	1088844,242	1126356,27	Inunda CARG	1589	1088413,548	1126099,08
Inunda CARG	312	1088842,242	1126355,29	Inunda CARG	1590	1088413,366	1126099,90
Inunda CARG	313	1088840,242	1126355,00	Inunda CARG	1591	1088412,676	1126101,21
Inunda CARG	314	1088839,242	1126354,12	Inunda CARG	1592	1088412,275	1126101,79
Inunda CARG	315	1088838,242	1126353,06	Inunda CARG	1593	1088412,120	1126102,79
Inunda CARG	316	1088836,242	1126351,52	Inunda CARG	1594	1088412,357	1126103,79
Inunda CARG	317	1088835,647	1126350,79	Inunda CARG	1595	1088413,156	1126104,79
Inunda CARG	318	1088835,338	1126349,79	Inunda CARG	1596	1088414,253	1126105,59
Inunda CARG	319	1088835,187	1126348,79	Inunda CARG	1597	1088414,407	1126105,79
Inunda CARG	320	1088834,864	1126347,79	Inunda CARG	1598	1088415,423	1126107,79
Inunda CARG	321	1088834,224	1126346,79	Inunda CARG	1599	1088416,253	1126109,16
Inunda CARG	322	1088833,242	1126345,99	Inunda CARG	1600	1088416,960	1126110,79
Inunda CARG	323	1088831,996	1126345,54	Inunda CARG	1601	1088417,341	1126113,79
Inunda CARG	324	1088830,242	1126345,27	Inunda CARG	1602	1088417,656	1126114,79
Inunda CARG	325	1088828,242	1126344,50	Inunda CARG	1603	1088418,253	1126115,49
Inunda CARG	326	1088826,242	1126344,53	Inunda CARG	1604	1088420,253	1126116,76

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	327	1088825,823	1126344,45	Inunda CARG	1605	1088421,534	1126117,79
Inunda CARG	328	1088824,242	1126344,15	Inunda CARG	1606	1088422,253	1126118,67
Inunda CARG	329	1088822,887	1126343,43	Inunda CARG	1607	1088423,625	1126120,79
Inunda CARG	330	1088822,242	1126342,94	Inunda CARG	1608	1088424,063	1126121,60
Inunda CARG	331	1088820,049	1126342,59	Inunda CARG	1609	1088424,160	1126122,69
Inunda CARG	332	1088819,242	1126342,36	Inunda CARG	1610	1088423,861	1126123,39
Inunda CARG	333	1088818,242	1126342,20	Inunda CARG	1611	1088423,564	1126124,79
Inunda CARG	334	1088817,242	1126341,89	Inunda CARG	1612	1088424,015	1126125,79
Inunda CARG	335	1088817,126	1126341,79	Inunda CARG	1613	1088424,252	1126126,02
Inunda CARG	336	1088816,677	1126340,79	Inunda CARG	1614	1088426,177	1126126,71
Inunda CARG	337	1088816,555	1126340,10	Inunda CARG	1615	1088427,252	1126127,22
Inunda CARG	338	1088816,513	1126339,06	Inunda CARG	1616	1088429,252	1126128,26
Inunda CARG	339	1088816,605	1126338,79	Inunda CARG	1617	1088430,002	1126128,79
Inunda CARG	340	1088816,513	1126337,79	Inunda CARG	1618	1088430,858	1126129,79
Inunda CARG	341	1088815,459	1126336,79	Inunda CARG	1619	1088431,031	1126130,79
Inunda CARG	342	1088814,242	1126336,00	Inunda CARG	1620	1088431,079	1126131,79
Inunda CARG	343	1088813,242	1126334,88	Inunda CARG	1621	1088431,252	1126132,54
Inunda CARG	344	1088812,645	1126333,79	Inunda CARG	1622	1088431,999	1126133,79
Inunda CARG	345	1088812,242	1126333,30	Inunda CARG	1623	1088433,100	1126134,79
Inunda CARG	346	1088810,463	1126331,79	Inunda CARG	1624	1088433,731	1126135,79
Inunda CARG	347	1088809,742	1126330,79	Inunda CARG	1625	1088434,235	1126136,79
Inunda CARG	348	1088809,263	1126329,79	Inunda CARG	1626	1088435,127	1126137,79
Inunda CARG	349	1088808,583	1126328,79	Inunda CARG	1627	1088438,252	1126140,55
Inunda CARG	350	1088807,408	1126327,79	Inunda CARG	1628	1088439,343	1126141,79
Inunda CARG	351	1088805,243	1126326,86	Inunda CARG	1629	1088440,620	1126143,79
Inunda CARG	352	1088804,243	1126326,09	Inunda CARG	1630	1088441,018	1126144,79
Inunda CARG	353	1088803,955	1126325,79	Inunda CARG	1631	1088441,238	1126146,79
Inunda CARG	354	1088802,905	1126323,79	Inunda CARG	1632	1088441,444	1126147,79
Inunda CARG	355	1088802,243	1126322,81	Inunda CARG	1633	1088441,768	1126148,79
Inunda CARG	356	1088801,276	1126322,27	Inunda CARG	1634	1088442,215	1126149,79
Inunda CARG	357	1088801,243	1126322,25	Inunda CARG	1635	1088443,310	1126151,79
Inunda CARG	358	1088799,679	1126322,22	Inunda CARG	1636	1088444,040	1126152,79
Inunda CARG	359	1088798,811	1126322,35	Inunda CARG	1637	1088444,903	1126153,79
Inunda CARG	360	1088798,243	1126322,59	Inunda CARG	1638	1088445,560	1126154,79
Inunda CARG	361	1088798,052	1126322,59	Inunda CARG	1639	1088446,252	1126156,51
Inunda CARG	362	1088797,243	1126323,15	Inunda CARG	1640	1088446,460	1126156,79
Inunda CARG	363	1088796,736	1126323,28	Inunda CARG	1641	1088448,285	1126157,79
Inunda CARG	364	1088796,182	1126323,73	Inunda CARG	1642	1088448,761	1126158,79
Inunda CARG	365	1088795,325	1126323,87	Inunda CARG	1643	1088448,883	1126160,79
Inunda CARG	366	1088793,243	1126324,04	Inunda CARG	1644	1088449,335	1126161,79
Inunda CARG	367	1088792,243	1126323,91	Inunda CARG	1645	1088450,252	1126162,68
Inunda CARG	368	1088791,243	1126323,91	Inunda CARG	1646	1088452,252	1126163,47
Inunda CARG	369	1088790,243	1126323,72	Inunda CARG	1647	1088454,252	1126165,65
Inunda CARG	370	1088789,243	1126323,35	Inunda CARG	1648	1088455,252	1126165,58
Inunda CARG	371	1088788,239	1126322,78	Inunda CARG	1649	1088456,252	1126165,19
Inunda CARG	372	1088786,857	1126321,79	Inunda CARG	1650	1088457,252	1126165,52

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	373	1088783,243	1126320,12	Inunda CARG	1651	1088457,556	1126165,79
Inunda CARG	374	1088781,986	1126318,79	Inunda CARG	1652	1088458,456	1126166,99
Inunda CARG	375	1088780,243	1126317,48	Inunda CARG	1653	1088459,373	1126168,79
Inunda CARG	376	1088778,243	1126315,41	Inunda CARG	1654	1088459,974	1126170,79
Inunda CARG	377	1088777,243	1126315,00	Inunda CARG	1655	1088460,438	1126171,79
Inunda CARG	378	1088776,366	1126314,91	Inunda CARG	1656	1088461,025	1126172,79
Inunda CARG	379	1088775,419	1126314,96	Inunda CARG	1657	1088461,739	1126173,79
Inunda CARG	380	1088774,628	1126315,17	Inunda CARG	1658	1088463,251	1126175,20
Inunda CARG	381	1088774,243	1126315,59	Inunda CARG	1659	1088464,841	1126175,79
Inunda CARG	382	1088773,243	1126316,33	Inunda CARG	1660	1088466,217	1126176,79
Inunda CARG	383	1088772,557	1126316,10	Inunda CARG	1661	1088467,251	1126177,69
Inunda CARG	384	1088772,244	1126315,91	Inunda CARG	1662	1088468,251	1126178,13
Inunda CARG	385	1088771,244	1126314,93	Inunda CARG	1663	1088469,251	1126178,71
Inunda CARG	386	1088770,244	1126314,28	Inunda CARG	1664	1088469,580	1126180,11
Inunda CARG	387	1088769,244	1126314,02	Inunda CARG	1665	1088469,579	1126180,79
Inunda CARG	388	1088768,244	1126313,96	Inunda CARG	1666	1088469,972	1126181,79
Inunda CARG	389	1088767,721	1126313,79	Inunda CARG	1667	1088471,251	1126182,59
Inunda CARG	390	1088767,244	1126313,47	Inunda CARG	1668	1088474,251	1126184,88
Inunda CARG	391	1088766,702	1126312,79	Inunda CARG	1669	1088476,253	1126186,79
Inunda CARG	392	1088766,120	1126310,79	Inunda CARG	1670	1088477,056	1126187,79
Inunda CARG	393	1088765,729	1126309,79	Inunda CARG	1671	1088477,552	1126188,79
Inunda CARG	394	1088765,031	1126308,79	Inunda CARG	1672	1088478,251	1126190,50
Inunda CARG	395	1088762,885	1126306,79	Inunda CARG	1673	1088478,471	1126190,79
Inunda CARG	396	1088762,244	1126305,73	Inunda CARG	1674	1088480,251	1126191,74
Inunda CARG	397	1088761,244	1126305,18	Inunda CARG	1675	1088482,251	1126192,60
Inunda CARG	398	1088760,641	1126305,18	Inunda CARG	1676	1088483,251	1126193,48
Inunda CARG	399	1088760,244	1126305,23	Inunda CARG	1677	1088483,785	1126193,79
Inunda CARG	400	1088759,244	1126305,65	Inunda CARG	1678	1088484,251	1126193,95
Inunda CARG	401	1088758,335	1126305,88	Inunda CARG	1679	1088485,251	1126194,60
Inunda CARG	402	1088757,977	1126305,79	Inunda CARG	1680	1088486,251	1126195,39
Inunda CARG	403	1088757,244	1126305,42	Inunda CARG	1681	1088486,697	1126195,79
Inunda CARG	404	1088754,931	1126303,79	Inunda CARG	1682	1088487,659	1126197,79
Inunda CARG	405	1088754,244	1126303,40	Inunda CARG	1683	1088489,251	1126199,34
Inunda CARG	406	1088752,817	1126302,79	Inunda CARG	1684	1088491,251	1126200,52
Inunda CARG	407	1088749,244	1126300,69	Inunda CARG	1685	1088494,251	1126201,54
Inunda CARG	408	1088748,244	1126299,94	Inunda CARG	1686	1088494,644	1126201,79
Inunda CARG	409	1088747,244	1126298,92	Inunda CARG	1687	1088497,211	1126204,79
Inunda CARG	410	1088744,331	1126294,67	Inunda CARG	1688	1088497,880	1126205,79
Inunda CARG	411	1088744,244	1126294,54	Inunda CARG	1689	1088498,317	1126207,79
Inunda CARG	412	1088743,244	1126293,45	Inunda CARG	1690	1088499,079	1126208,79
Inunda CARG	413	1088742,244	1126292,72	Inunda CARG	1691	1088499,368	1126208,90
Inunda CARG	414	1088740,436	1126291,98	Inunda CARG	1692	1088500,433	1126208,97
Inunda CARG	415	1088739,141	1126291,68	Inunda CARG	1693	1088501,250	1126208,91
Inunda CARG	416	1088738,244	1126291,73	Inunda CARG	1694	1088502,702	1126209,24
Inunda CARG	417	1088737,244	1126291,52	Inunda CARG	1695	1088503,250	1126209,28
Inunda CARG	418	1088734,799	1126289,79	Inunda CARG	1696	1088504,250	1126209,85

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	419	1088734,244	1126289,19	Inunda CARG	1697	1088505,308	1126210,79
Inunda CARG	420	1088733,296	1126287,79	Inunda CARG	1698	1088506,250	1126212,24
Inunda CARG	421	1088732,245	1126286,54	Inunda CARG	1699	1088507,250	1126213,35
Inunda CARG	422	1088731,245	1126285,92	Inunda CARG	1700	1088508,250	1126213,95
Inunda CARG	423	1088729,826	1126285,37	Inunda CARG	1701	1088508,587	1126214,49
Inunda CARG	424	1088728,732	1126284,79	Inunda CARG	1702	1088508,768	1126214,79
Inunda CARG	425	1088728,245	1126284,36	Inunda CARG	1703	1088509,807	1126216,79
Inunda CARG	426	1088727,784	1126283,79	Inunda CARG	1704	1088511,250	1126218,08
Inunda CARG	427	1088727,563	1126281,79	Inunda CARG	1705	1088511,830	1126218,79
Inunda CARG	428	1088727,245	1126281,30	Inunda CARG	1706	1088512,250	1126219,11
Inunda CARG	429	1088726,508	1126280,79	Inunda CARG	1707	1088512,793	1126219,33
Inunda CARG	430	1088726,268	1126280,64	Inunda CARG	1708	1088513,565	1126219,79
Inunda CARG	431	1088726,245	1126280,63	Inunda CARG	1709	1088515,250	1126221,12
Inunda CARG	432	1088725,245	1126280,52	Inunda CARG	1710	1088516,250	1126221,22
Inunda CARG	433	1088724,245	1126280,64	Inunda CARG	1711	1088516,867	1126221,40
Inunda CARG	434	1088723,245	1126280,46	Inunda CARG	1712	1088517,250	1126221,43
Inunda CARG	435	1088720,408	1126278,79	Inunda CARG	1713	1088519,250	1126223,96
Inunda CARG	436	1088719,325	1126277,79	Inunda CARG	1714	1088522,250	1126226,31
Inunda CARG	437	1088718,245	1126277,03	Inunda CARG	1715	1088524,250	1126226,92
Inunda CARG	438	1088714,169	1126274,79	Inunda CARG	1716	1088525,250	1126227,00
Inunda CARG	439	1088711,245	1126273,41	Inunda CARG	1717	1088526,250	1126227,19
Inunda CARG	440	1088709,245	1126272,16	Inunda CARG	1718	1088527,250	1126227,52
Inunda CARG	441	1088708,245	1126271,67	Inunda CARG	1719	1088528,250	1126227,57
Inunda CARG	442	1088706,245	1126271,09	Inunda CARG	1720	1088528,964	1126227,50
Inunda CARG	443	1088705,245	1126270,57	Inunda CARG	1721	1088530,250	1126227,58
Inunda CARG	444	1088704,245	1126270,42	Inunda CARG	1722	1088530,832	1126227,79
Inunda CARG	445	1088703,711	1126270,25	Inunda CARG	1723	1088532,584	1126228,79
Inunda CARG	446	1088703,245	1126270,23	Inunda CARG	1724	1088533,250	1126229,59
Inunda CARG	447	1088702,557	1126269,79	Inunda CARG	1725	1088534,250	1126230,47
Inunda CARG	448	1088702,245	1126269,40	Inunda CARG	1726	1088535,250	1126231,04
Inunda CARG	449	1088701,245	1126268,62	Inunda CARG	1727	1088536,272	1126231,79
Inunda CARG	450	1088699,245	1126267,44	Inunda CARG	1728	1088540,249	1126233,84
Inunda CARG	451	1088697,245	1126266,04	Inunda CARG	1729	1088541,249	1126234,22
Inunda CARG	452	1088696,245	1126265,50	Inunda CARG	1730	1088542,249	1126234,46
Inunda CARG	453	1088695,245	1126265,36	Inunda CARG	1731	1088544,249	1126236,25
Inunda CARG	454	1088693,246	1126265,66	Inunda CARG	1732	1088545,246	1126236,79
Inunda CARG	455	1088692,246	1126265,65	Inunda CARG	1733	1088546,249	1126237,25
Inunda CARG	456	1088691,246	1126265,37	Inunda CARG	1734	1088547,249	1126237,51
Inunda CARG	457	1088690,246	1126264,73	Inunda CARG	1735	1088549,249	1126237,59
Inunda CARG	458	1088689,084	1126264,27	Inunda CARG	1736	1088549,727	1126237,79
Inunda CARG	459	1088688,246	1126263,94	Inunda CARG	1737	1088550,249	1126238,19
Inunda CARG	460	1088687,959	1126263,79	Inunda CARG	1738	1088551,249	1126239,16
Inunda CARG	461	1088686,866	1126262,79	Inunda CARG	1739	1088551,848	1126239,38
Inunda CARG	462	1088686,215	1126261,79	Inunda CARG	1740	1088552,249	1126239,64
Inunda CARG	463	1088683,246	1126259,49	Inunda CARG	1741	1088553,249	1126239,99
Inunda CARG	464	1088682,136	1126258,79	Inunda CARG	1742	1088554,482	1126240,79

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	465	1088682,003	1126258,72	Inunda CARG	1743	1088555,249	1126241,17
Inunda CARG	466	1088680,246	1126257,85	Inunda CARG	1744	1088558,249	1126242,28
Inunda CARG	467	1088679,051	1126256,79	Inunda CARG	1745	1088559,101	1126242,79
Inunda CARG	468	1088678,122	1126255,79	Inunda CARG	1746	1088561,717	1126244,79
Inunda CARG	469	1088677,246	1126255,31	Inunda CARG	1747	1088563,249	1126246,25
Inunda CARG	470	1088675,687	1126254,79	Inunda CARG	1748	1088564,102	1126246,79
Inunda CARG	471	1088673,246	1126254,43	Inunda CARG	1749	1088566,249	1126247,15
Inunda CARG	472	1088672,246	1126254,15	Inunda CARG	1750	1088568,447	1126247,98
Inunda CARG	473	1088671,426	1126253,79	Inunda CARG	1751	1088569,249	1126248,48
Inunda CARG	474	1088670,472	1126252,79	Inunda CARG	1752	1088570,249	1126249,42
Inunda CARG	475	1088669,988	1126251,79	Inunda CARG	1753	1088571,249	1126250,02
Inunda CARG	476	1088669,246	1126250,94	Inunda CARG	1754	1088573,249	1126250,92
Inunda CARG	477	1088668,989	1126250,79	Inunda CARG	1755	1088574,249	1126251,55
Inunda CARG	478	1088668,246	1126250,36	Inunda CARG	1756	1088575,249	1126252,45
Inunda CARG	479	1088667,246	1126249,97	Inunda CARG	1757	1088576,489	1126253,79
Inunda CARG	480	1088666,187	1126249,73	Inunda CARG	1758	1088577,249	1126254,32
Inunda CARG	481	1088665,246	1126249,38	Inunda CARG	1759	1088578,249	1126254,46
Inunda CARG	482	1088664,249	1126248,79	Inunda CARG	1760	1088578,862	1126254,79
Inunda CARG	483	1088663,504	1126247,79	Inunda CARG	1761	1088579,248	1126255,16
Inunda CARG	484	1088663,364	1126246,90	Inunda CARG	1762	1088579,653	1126255,79
Inunda CARG	485	1088663,672	1126246,21	Inunda CARG	1763	1088580,248	1126256,98
Inunda CARG	486	1088663,761	1126245,79	Inunda CARG	1764	1088581,248	1126258,25
Inunda CARG	487	1088663,554	1126244,79	Inunda CARG	1765	1088581,879	1126258,79
Inunda CARG	488	1088663,246	1126244,47	Inunda CARG	1766	1088583,248	1126260,20
Inunda CARG	489	1088662,246	1126243,88	Inunda CARG	1767	1088584,248	1126260,99
Inunda CARG	490	1088661,246	1126243,83	Inunda CARG	1768	1088586,248	1126262,38
Inunda CARG	491	1088660,349	1126243,89	Inunda CARG	1769	1088586,683	1126262,79
Inunda CARG	492	1088658,246	1126243,77	Inunda CARG	1770	1088587,248	1126263,38
Inunda CARG	493	1088657,246	1126243,52	Inunda CARG	1771	1088587,484	1126263,79
Inunda CARG	494	1088656,246	1126242,98	Inunda CARG	1772	1088587,868	1126264,79
Inunda CARG	495	1088655,247	1126242,05	Inunda CARG	1773	1088589,248	1126266,01
Inunda CARG	496	1088653,247	1126239,75	Inunda CARG	1774	1088590,248	1126266,57
Inunda CARG	497	1088651,056	1126236,79	Inunda CARG	1775	1088591,248	1126266,84
Inunda CARG	498	1088650,247	1126235,42	Inunda CARG	1776	1088592,248	1126267,59
Inunda CARG	499	1088649,247	1126234,54	Inunda CARG	1777	1088593,405	1126267,94
Inunda CARG	500	1088648,247	1126234,42	Inunda CARG	1778	1088594,248	1126268,00
Inunda CARG	501	1088647,247	1126234,16	Inunda CARG	1779	1088595,248	1126268,33
Inunda CARG	502	1088646,721	1126233,79	Inunda CARG	1780	1088596,248	1126269,10
Inunda CARG	503	1088645,913	1126232,99	Inunda CARG	1781	1088597,993	1126270,79
Inunda CARG	504	1088645,704	1126232,79	Inunda CARG	1782	1088599,248	1126271,72
Inunda CARG	505	1088645,044	1126231,79	Inunda CARG	1783	1088600,248	1126272,06
Inunda CARG	506	1088644,247	1126230,04	Inunda CARG	1784	1088601,248	1126272,60
Inunda CARG	507	1088644,047	1126229,80	Inunda CARG	1785	1088602,248	1126272,66
Inunda CARG	508	1088643,205	1126228,79	Inunda CARG	1786	1088603,248	1126272,23
Inunda CARG	509	1088642,939	1126227,79	Inunda CARG	1787	1088603,656	1126272,19
Inunda CARG	510	1088643,117	1126226,79	Inunda CARG	1788	1088604,248	1126272,00

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	511	1088642,247	1126225,90	Inunda CARG	1789	1088604,505	1126272,04
Inunda CARG	512	1088641,247	1126225,84	Inunda CARG	1790	1088605,248	1126272,32
Inunda CARG	513	1088640,247	1126225,27	Inunda CARG	1791	1088607,248	1126273,72
Inunda CARG	514	1088639,047	1126222,79	Inunda CARG	1792	1088608,565	1126274,10
Inunda CARG	515	1088638,247	1126221,60	Inunda CARG	1793	1088609,248	1126274,01
Inunda CARG	516	1088637,247	1126221,03	Inunda CARG	1794	1088609,554	1126274,09
Inunda CARG	517	1088636,247	1126220,91	Inunda CARG	1795	1088610,248	1126273,93
Inunda CARG	518	1088635,247	1126220,98	Inunda CARG	1796	1088611,248	1126274,46
Inunda CARG	519	1088634,247	1126220,70	Inunda CARG	1797	1088611,551	1126274,79
Inunda CARG	520	1088633,874	1126220,05	Inunda CARG	1798	1088614,248	1126276,69
Inunda CARG	521	1088633,720	1126219,79	Inunda CARG	1799	1088615,248	1126277,18
Inunda CARG	522	1088633,564	1126219,10	Inunda CARG	1800	1088618,247	1126278,03
Inunda CARG	523	1088633,505	1126218,04	Inunda CARG	1801	1088619,823	1126278,79
Inunda CARG	524	1088633,626	1126217,79	Inunda CARG	1802	1088621,087	1126279,79
Inunda CARG	525	1088632,935	1126216,79	Inunda CARG	1803	1088622,247	1126280,89
Inunda CARG	526	1088632,247	1126216,45	Inunda CARG	1804	1088625,844	1126282,79
Inunda CARG	527	1088630,247	1126215,21	Inunda CARG	1805	1088629,247	1126285,36
Inunda CARG	528	1088629,247	1126215,40	Inunda CARG	1806	1088631,669	1126286,79
Inunda CARG	529	1088629,050	1126215,59	Inunda CARG	1807	1088633,247	1126288,21
Inunda CARG	530	1088628,247	1126215,93	Inunda CARG	1808	1088634,442	1126288,79
Inunda CARG	531	1088627,247	1126215,82	Inunda CARG	1809	1088636,815	1126289,79
Inunda CARG	532	1088626,027	1126215,57	Inunda CARG	1810	1088639,247	1126290,31
Inunda CARG	533	1088625,247	1126215,60	Inunda CARG	1811	1088642,247	1126291,15
Inunda CARG	534	1088624,247	1126215,40	Inunda CARG	1812	1088643,788	1126291,79
Inunda CARG	535	1088623,508	1126214,79	Inunda CARG	1813	1088644,247	1126292,17
Inunda CARG	536	1088622,247	1126214,00	Inunda CARG	1814	1088645,247	1126292,63
Inunda CARG	537	1088621,247	1126213,53	Inunda CARG	1815	1088645,969	1126292,51
Inunda CARG	538	1088620,431	1126212,79	Inunda CARG	1816	1088646,247	1126292,55
Inunda CARG	539	1088620,112	1126211,79	Inunda CARG	1817	1088646,635	1126292,17
Inunda CARG	540	1088619,247	1126210,82	Inunda CARG	1818	1088647,247	1126292,23
Inunda CARG	541	1088618,989	1126210,57	Inunda CARG	1819	1088647,532	1126292,07
Inunda CARG	542	1088617,247	1126208,88	Inunda CARG	1820	1088648,247	1126292,09
Inunda CARG	543	1088616,248	1126208,21	Inunda CARG	1821	1088649,247	1126292,27
Inunda CARG	544	1088615,424	1126207,96	Inunda CARG	1822	1088651,247	1126293,80
Inunda CARG	545	1088614,512	1126208,05	Inunda CARG	1823	1088652,692	1126294,79
Inunda CARG	546	1088613,248	1126207,90	Inunda CARG	1824	1088654,247	1126296,55
Inunda CARG	547	1088612,248	1126207,42	Inunda CARG	1825	1088656,246	1126298,14
Inunda CARG	548	1088611,347	1126206,79	Inunda CARG	1826	1088657,246	1126298,78
Inunda CARG	549	1088610,248	1126205,69	Inunda CARG	1827	1088658,246	1126299,24
Inunda CARG	550	1088609,552	1126206,09	Inunda CARG	1828	1088659,246	1126299,49
Inunda CARG	551	1088609,248	1126206,11	Inunda CARG	1829	1088659,776	1126299,79
Inunda CARG	552	1088608,526	1126207,06	Inunda CARG	1830	1088660,817	1126300,79
Inunda CARG	553	1088608,248	1126207,23	Inunda CARG	1831	1088661,246	1126301,01
Inunda CARG	554	1088607,473	1126208,01	Inunda CARG	1832	1088661,456	1126301,00
Inunda CARG	555	1088606,248	1126208,35	Inunda CARG	1833	1088662,178	1126301,16
Inunda CARG	556	1088605,802	1126208,34	Inunda CARG	1834	1088663,246	1126301,40

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	557	1088605,248	1126208,48	Inunda CARG	1835	1088664,117	1126301,79
Inunda CARG	558	1088604,248	1126208,13	Inunda CARG	1836	1088665,473	1126302,79
Inunda CARG	559	1088603,248	1126207,51	Inunda CARG	1837	1088667,246	1126303,73
Inunda CARG	560	1088601,248	1126206,81	Inunda CARG	1838	1088668,246	1126304,60
Inunda CARG	561	1088600,248	1126206,11	Inunda CARG	1839	1088669,246	1126305,33
Inunda CARG	562	1088599,422	1126205,79	Inunda CARG	1840	1088670,246	1126305,66
Inunda CARG	563	1088598,193	1126204,79	Inunda CARG	1841	1088672,246	1126306,63
Inunda CARG	564	1088597,685	1126203,79	Inunda CARG	1842	1088673,246	1126307,01
Inunda CARG	565	1088597,248	1126202,66	Inunda CARG	1843	1088677,246	1126308,06
Inunda CARG	566	1088596,668	1126201,79	Inunda CARG	1844	1088678,246	1126308,45
Inunda CARG	567	1088596,353	1126200,89	Inunda CARG	1845	1088680,103	1126309,73
Inunda CARG	568	1088596,248	1126200,06	Inunda CARG	1846	1088680,246	1126309,83
Inunda CARG	569	1088595,977	1126200,51	Inunda CARG	1847	1088681,246	1126310,28
Inunda CARG	570	1088595,248	1126200,04	Inunda CARG	1848	1088684,246	1126311,16
Inunda CARG	571	1088594,446	1126199,98	Inunda CARG	1849	1088687,246	1126312,84
Inunda CARG	572	1088592,248	1126199,16	Inunda CARG	1850	1088688,246	1126313,15
Inunda CARG	573	1088591,248	1126198,89	Inunda CARG	1851	1088690,246	1126314,06
Inunda CARG	574	1088590,229	1126198,79	Inunda CARG	1852	1088691,246	1126314,25
Inunda CARG	575	1088589,248	1126198,52	Inunda CARG	1853	1088692,246	1126314,59
Inunda CARG	576	1088588,706	1126197,79	Inunda CARG	1854	1088693,246	1126315,29
Inunda CARG	577	1088588,566	1126197,10	Inunda CARG	1855	1088694,123	1126315,79
Inunda CARG	578	1088588,381	1126196,79	Inunda CARG	1856	1088695,245	1126316,26
Inunda CARG	579	1088588,079	1126195,79	Inunda CARG	1857	1088697,245	1126316,72
Inunda CARG	580	1088587,248	1126195,00	Inunda CARG	1858	1088698,245	1126317,05
Inunda CARG	581	1088586,248	1126194,52	Inunda CARG	1859	1088700,516	1126318,79
Inunda CARG	582	1088584,248	1126192,90	Inunda CARG	1860	1088701,917	1126319,46
Inunda CARG	583	1088582,287	1126192,83	Inunda CARG	1861	1088703,431	1126319,97
Inunda CARG	584	1088581,248	1126192,57	Inunda CARG	1862	1088705,245	1126320,30
Inunda CARG	585	1088580,248	1126192,17	Inunda CARG	1863	1088706,245	1126320,67
Inunda CARG	586	1088579,248	1126191,57	Inunda CARG	1864	1088707,513	1126321,79
Inunda CARG	587	1088578,249	1126190,75	Inunda CARG	1865	1088708,245	1126322,67
Inunda CARG	588	1088577,249	1126190,23	Inunda CARG	1866	1088709,466	1126323,01
Inunda CARG	589	1088577,129	1126190,22	Inunda CARG	1867	1088710,245	1126323,10
Inunda CARG	590	1088574,275	1126189,81	Inunda CARG	1868	1088711,245	1126323,84
Inunda CARG	591	1088572,249	1126189,36	Inunda CARG	1869	1088712,305	1126323,85
Inunda CARG	592	1088571,249	1126189,24	Inunda CARG	1870	1088713,245	1126323,71
Inunda CARG	593	1088570,249	1126188,85	Inunda CARG	1871	1088714,245	1126324,43
Inunda CARG	594	1088568,249	1126186,27	Inunda CARG	1872	1088715,245	1126325,94
Inunda CARG	595	1088567,249	1126185,32	Inunda CARG	1873	1088716,245	1126326,40
Inunda CARG	596	1088566,249	1126184,82	Inunda CARG	1874	1088718,245	1126326,76
Inunda CARG	597	1088565,249	1126184,66	Inunda CARG	1875	1088719,245	1126327,06
Inunda CARG	598	1088564,249	1126184,18	Inunda CARG	1876	1088719,951	1126327,49
Inunda CARG	599	1088563,249	1126183,12	Inunda CARG	1877	1088720,623	1126327,79
Inunda CARG	600	1088562,249	1126182,39	Inunda CARG	1878	1088721,245	1126327,93
Inunda CARG	601	1088561,682	1126182,22	Inunda CARG	1879	1088723,245	1126328,13
Inunda CARG	602	1088560,858	1126181,79	Inunda CARG	1880	1088725,245	1126329,67

07 11 2017

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	603	1088560,249	1126181,29	Inunda CARG	1881	1088727,245	1126331,00
Inunda CARG	604	1088557,249	1126179,67	Inunda CARG	1882	1088728,672	1126331,79
Inunda CARG	605	1088556,750	1126178,79	Inunda CARG	1883	1088729,466	1126332,01
Inunda CARG	606	1088556,150	1126176,79	Inunda CARG	1884	1088731,026	1126331,57
Inunda CARG	607	1088555,249	1126175,87	Inunda CARG	1885	1088731,245	1126331,43
Inunda CARG	608	1088554,423	1126175,96	Inunda CARG	1886	1088732,245	1126331,78
Inunda CARG	609	1088553,249	1126175,90	Inunda CARG	1887	1088733,245	1126332,72
Inunda CARG	610	1088552,959	1126175,79	Inunda CARG	1888	1088734,244	1126333,45
Inunda CARG	611	1088552,355	1126174,79	Inunda CARG	1889	1088734,555	1126333,79
Inunda CARG	612	1088552,451	1126173,99	Inunda CARG	1890	1088736,244	1126334,98
Inunda CARG	613	1088552,434	1126173,79	Inunda CARG	1891	1088741,244	1126336,94
Inunda CARG	614	1088552,249	1126173,44	Inunda CARG	1892	1088742,595	1126337,79
Inunda CARG	615	1088551,837	1126172,79	Inunda CARG	1893	1088743,244	1126338,05
Inunda CARG	616	1088550,577	1126171,79	Inunda CARG	1894	1088745,244	1126338,27
Inunda CARG	617	1088550,149	1126170,69	Inunda CARG	1895	1088746,244	1126338,67
Inunda CARG	618	1088550,087	1126169,79	Inunda CARG	1896	1088747,691	1126339,79
Inunda CARG	619	1088549,249	1126169,08	Inunda CARG	1897	1088748,244	1126340,37
Inunda CARG	620	1088547,249	1126169,14	Inunda CARG	1898	1088748,799	1126340,79
Inunda CARG	621	1088546,249	1126168,88	Inunda CARG	1899	1088749,244	1126341,09
Inunda CARG	622	1088546,125	1126168,79	Inunda CARG	1900	1088750,244	1126341,54
Inunda CARG	623	1088545,249	1126167,72	Inunda CARG	1901	1088751,244	1126342,38
Inunda CARG	624	1088544,759	1126166,79	Inunda CARG	1902	1088751,908	1126342,79
Inunda CARG	625	1088543,249	1126164,73	Inunda CARG	1903	1088752,502	1126343,04
Inunda CARG	626	1088543,235	1126164,72	Inunda CARG	1904	1088753,902	1126343,44
Inunda CARG	627	1088542,249	1126163,86	Inunda CARG	1905	1088756,244	1126343,88
Inunda CARG	628	1088540,625	1126162,79	Inunda CARG	1906	1088757,244	1126344,29
Inunda CARG	629	1088539,852	1126161,79	Inunda CARG	1907	1088759,244	1126345,92
Inunda CARG	630	1088539,250	1126160,62	Inunda CARG	1908	1088760,501	1126346,79
Inunda CARG	631	1088538,564	1126160,27	Inunda CARG	1909	1088761,244	1126347,46
Inunda CARG	632	1088538,250	1126160,11	Inunda CARG	1910	1088761,786	1126347,79
Inunda CARG	633	1088537,250	1126160,45	Inunda CARG	1911	1088762,244	1126347,97
Inunda CARG	634	1088536,250	1126160,47	Inunda CARG	1912	1088763,244	1126348,20
Inunda CARG	635	1088535,250	1126160,28	Inunda CARG	1913	1088764,988	1126348,53
Inunda CARG	636	1088534,684	1126159,79	Inunda CARG	1914	1088767,244	1126349,56
Inunda CARG	637	1088534,250	1126159,55	Inunda CARG	1915	1088768,244	1126350,14
Inunda CARG	638	1088533,250	1126158,62	Inunda CARG	1916	1088768,982	1126350,79
Inunda CARG	639	1088532,250	1126158,08	Inunda CARG	1917	1088769,616	1126351,79
Inunda CARG	640	1088530,250	1126157,81	Inunda CARG	1918	1088770,244	1126352,33
Inunda CARG	641	1088528,749	1126156,79	Inunda CARG	1919	1088770,959	1126352,79
Inunda CARG	642	1088528,250	1126156,34	Inunda CARG	1920	1088773,243	1126353,62
Inunda CARG	643	1088527,250	1126155,00	Inunda CARG	1921	1088775,766	1126354,31
Inunda CARG	644	1088526,155	1126153,79	Inunda CARG	1922	1088777,060	1126354,60
Inunda CARG	645	1088525,412	1126152,79	Inunda CARG	1923	1088779,243	1126354,85
Inunda CARG	646	1088525,269	1126151,79	Inunda CARG	1924	1088780,243	1126355,48
Inunda CARG	647	1088525,361	1126148,79	Inunda CARG	1925	1088780,551	1126355,79
Inunda CARG	648	1088525,456	1126147,99	Inunda CARG	1926	1088781,137	1126356,79

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	649	1088525,435	1126146,79	Inunda CARG	1927	1088781,880	1126357,79
Inunda CARG	650	1088525,324	1126145,79	Inunda CARG	1928	1088783,243	1126359,23
Inunda CARG	651	1088525,114	1126145,62	Inunda CARG	1929	1088783,975	1126359,79
Inunda CARG	652	1088524,034	1126144,79	Inunda CARG	1930	1088784,243	1126359,94
Inunda CARG	653	1088522,662	1126144,20	Inunda CARG	1931	1088786,243	1126359,96
Inunda CARG	654	1088522,369	1126144,14	Inunda CARG	1932	1088788,930	1126360,47
Inunda CARG	655	1088521,250	1126143,90	Inunda CARG	1933	1088790,243	1126360,90
Inunda CARG	656	1088519,250	1126142,57	Inunda CARG	1934	1088792,243	1126362,16
Inunda CARG	657	1088518,231	1126141,79	Inunda CARG	1935	1088792,990	1126362,53
Inunda CARG	658	1088517,250	1126140,79	Inunda CARG	1936	1088794,243	1126362,97
Inunda CARG	659	1088516,250	1126139,27	Inunda CARG	1937	1088795,243	1126363,70
Inunda CARG	660	1088515,777	1126138,79	Inunda CARG	1938	1088796,424	1126364,79
Inunda CARG	661	1088514,250	1126137,59	Inunda CARG	1939	1088797,243	1126366,17
Inunda CARG	662	1088509,806	1126132,79	Inunda CARG	1940	1088797,789	1126366,79
Inunda CARG	663	1088508,364	1126130,79	Inunda CARG	1941	1088799,243	1126367,85
Inunda CARG	664	1088507,485	1126128,79	Inunda CARG	1942	1088800,243	1126368,69
Inunda CARG	665	1088507,250	1126128,60	Inunda CARG	1943	1088801,722	1126369,27
Inunda CARG	666	1088506,250	1126128,19	Inunda CARG	1944	1088802,243	1126369,31
Inunda CARG	667	1088505,880	1126127,92	Inunda CARG	1945	1088804,243	1126369,86
Inunda CARG	668	1088505,688	1126127,79	Inunda CARG	1946	1088805,243	1126370,37
Inunda CARG	669	1088505,250	1126127,15	Inunda CARG	1947	1088806,933	1126371,79
Inunda CARG	670	1088504,667	1126125,79	Inunda CARG	1948	1088808,243	1126373,40
Inunda CARG	671	1088502,967	1126122,79	Inunda CARG	1949	1088809,521	1126374,79
Inunda CARG	672	1088502,631	1126121,79	Inunda CARG	1950	1088811,338	1126375,79
Inunda CARG	673	1088501,790	1126120,79	Inunda CARG	1951	1088814,242	1126377,10
Inunda CARG	674	1088500,726	1126119,79	Inunda CARG	1952	1088816,965	1126378,79
Inunda CARG	675	1088500,251	1126119,44	Inunda CARG	1953	1088817,349	1126378,89
Inunda CARG	676	1088499,909	1126119,25	Inunda CARG	1954	1088819,242	1126378,88
Inunda CARG	677	1088497,251	1126117,75	Inunda CARG	1955	1088820,242	1126378,98
Inunda CARG	678	1088496,329	1126116,79	Inunda CARG	1956	1088821,724	1126379,79
Inunda CARG	679	1088495,251	1126114,85	Inunda CARG	1957	1088824,911	1126381,79
Inunda CARG	680	1088494,251	1126113,33	Inunda CARG	1958	1088825,807	1126382,79
Inunda CARG	681	1088493,251	1126112,77	Inunda CARG	1959	1088826,908	1126383,79
Inunda CARG	682	1088492,251	1126112,01	Inunda CARG	1960	1088828,315	1126384,79
Inunda CARG	683	1088491,130	1126110,79	Inunda CARG	1961	1088829,498	1126385,79
Inunda CARG	684	1088490,251	1126110,36	Inunda CARG	1962	1088830,330	1126386,79
Inunda CARG	685	1088489,251	1126110,13	Inunda CARG	1963	1088831,242	1126388,44
Inunda CARG	686	1088488,661	1126109,79	Inunda CARG	1964	1088832,242	1126389,80
Inunda CARG	687	1088488,251	1126109,20	Inunda CARG	1965	1088834,242	1126390,04
Inunda CARG	688	1088488,136	1126108,79	Inunda CARG	1966	1088835,242	1126390,81
Inunda CARG	689	1088488,251	1126107,92	Inunda CARG	1967	1088836,271	1126393,79
Inunda CARG	690	1088488,556	1126106,79	Inunda CARG	1968	1088838,008	1126395,79
Inunda CARG	691	1088488,488	1126105,79	Inunda CARG	1969	1088838,452	1126396,79
Inunda CARG	692	1088488,103	1126103,79	Inunda CARG	1970	1088839,242	1126398,25
Inunda CARG	693	1088487,842	1126102,79	Inunda CARG	1971	1088840,370	1126398,91
Inunda CARG	694	1088487,486	1126102,13	Inunda CARG	1972	1088841,242	1126399,54

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	695	1088487,303	1126101,79	Inunda CARG	1973	1088841,426	1126399,79
Inunda CARG	696	1088486,609	1126099,79	Inunda CARG	1974	1088843,242	1126401,42
Inunda CARG	697	1088486,030	1126098,79	Inunda CARG	1975	1088844,242	1126402,13
Inunda CARG	698	1088485,200	1126097,91	Inunda CARG	1976	1088844,996	1126402,79
Inunda CARG	699	1088485,082	1126097,79	Inunda CARG	1977	1088845,992	1126403,79
Inunda CARG	700	1088484,251	1126097,43	Inunda CARG	1978	1088847,693	1126405,79
Inunda CARG	701	1088483,897	1126097,43	Inunda CARG	1979	1088849,616	1126408,79
Inunda CARG	702	1088483,251	1126097,26	Inunda CARG	1980	1088850,139	1126409,79
Inunda CARG	703	1088481,964	1126096,79	Inunda CARG	1981	1088850,519	1126410,79
Inunda CARG	704	1088480,121	1126095,79	Inunda CARG	1982	1088851,068	1126411,79
Inunda CARG	705	1088480,167	1126094,70	Inunda CARG	1983	1088852,807	1126413,79
Inunda CARG	706	1088480,424	1126093,79	Inunda CARG	1984	1088853,533	1126414,79
Inunda CARG	707	1088480,251	1126093,05	Inunda CARG	1985	1088854,022	1126415,79
Inunda CARG	708	1088479,251	1126092,06	Inunda CARG	1986	1088855,241	1126416,87
Inunda CARG	709	1088478,549	1126092,08	Inunda CARG	1987	1088856,241	1126417,18
Inunda CARG	710	1088478,251	1126092,68	Inunda CARG	1988	1088858,241	1126417,35
Inunda CARG	711	1088477,860	1126091,79	Inunda CARG	1989	1088859,241	1126417,82
Inunda CARG	712	1088478,012	1126091,55	Inunda CARG	1990	1088860,300	1126418,79
Inunda CARG	713	1088477,695	1126090,79	Inunda CARG	1991	1088860,943	1126419,79
Inunda CARG	714	1088477,251	1126090,42	Inunda CARG	1992	1088861,404	1126420,79
Inunda CARG	715	1088475,661	1126088,79	Inunda CARG	1993	1088862,241	1126421,95
Inunda CARG	716	1088475,165	1126087,79	Inunda CARG	1994	1088863,241	1126422,72
Inunda CARG	717	1088474,854	1126085,79	Inunda CARG	1995	1088865,241	1126424,00
Inunda CARG	718	1088473,394	1126083,79	Inunda CARG	1996	1088866,143	1126424,79
Inunda CARG	719	1088473,317	1126083,63	Inunda CARG	1997	1088866,545	1126425,79
Inunda CARG	720	1088472,894	1126082,79	Inunda CARG	1998	1088866,706	1126426,79
Inunda CARG	721	1088472,436	1126080,97	Inunda CARG	1999	1088867,116	1126427,79
Inunda CARG	722	1088472,465	1126080,79	Inunda CARG	2000	1088868,480	1126429,79
Inunda CARG	723	1088471,660	1126079,79	Inunda CARG	2001	1088868,701	1126430,79
Inunda CARG	724	1088470,251	1126078,73	Inunda CARG	2002	1088868,690	1126431,24
Inunda CARG	725	1088469,989	1126077,79	Inunda CARG	2003	1088868,241	1126432,24
Inunda CARG	726	1088470,251	1126077,12	Inunda CARG	2004	1088868,150	1126432,70
Inunda CARG	727	1088470,811	1126076,35	Inunda CARG	2005	1088868,291	1126433,79
Inunda CARG	728	1088470,856	1126075,79	Inunda CARG	2006	1088869,107	1126434,79
Inunda CARG	729	1088470,524	1126075,12	Inunda CARG	2007	1088869,797	1126435,79
Inunda CARG	730	1088469,858	1126073,79	Inunda CARG	2008	1088870,241	1126437,24
Inunda CARG	731	1088469,796	1126073,33	Inunda CARG	2009	1088871,241	1126438,83
Inunda CARG	732	1088470,066	1126072,79	Inunda CARG	2010	1088872,241	1126439,18
Inunda CARG	733	1088470,177	1126071,79	Inunda CARG	2011	1088874,478	1126440,70
Inunda CARG	734	1088469,841	1126070,79	Inunda CARG	2012	1088875,241	1126441,21
Inunda CARG	735	1088469,915	1126069,79	Inunda CARG	2013	1088876,591	1126442,79
Inunda CARG	736	1088470,709	1126068,24	Inunda CARG	2014	1088877,041	1126443,79
Inunda CARG	737	1088470,961	1126067,50	Inunda CARG	2015	1088877,167	1126444,79
Inunda CARG	738	1088471,328	1126065,79	Inunda CARG	2016	1088877,290	1126447,79
Inunda CARG	739	1088472,251	1126064,67	Inunda CARG	2017	1088877,782	1126449,79
Inunda CARG	740	1088472,521	1126064,06	Inunda CARG	2018	1088877,962	1126451,79

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	741	1088472,539	1126063,79	Inunda CARG	2019	1088878,241	1126452,95
Inunda CARG	742	1088472,223	1126061,79	Inunda CARG	2020	1088878,632	1126453,79
Inunda CARG	743	1088471,623	1126060,79	Inunda CARG	2021	1088879,241	1126454,59
Inunda CARG	744	1088471,251	1126060,27	Inunda CARG	2022	1088880,241	1126455,63
Inunda CARG	745	1088470,497	1126059,79	Inunda CARG	2023	1088881,241	1126457,00
Inunda CARG	746	1088470,251	1126059,52	Inunda CARG	2024	1088881,907	1126457,79
Inunda CARG	747	1088469,251	1126059,14	Inunda CARG	2025	1088882,315	1126458,79
Inunda CARG	748	1088469,011	1126058,79	Inunda CARG	2026	1088882,705	1126460,79
Inunda CARG	749	1088469,251	1126058,21	Inunda CARG	2027	1088883,241	1126462,30
Inunda CARG	750	1088470,251	1126057,73	Inunda CARG	2028	1088883,514	1126462,79
Inunda CARG	751	1088470,546	1126057,08	Inunda CARG	2029	1088883,763	1126463,79
Inunda CARG	752	1088470,571	1126056,11	Inunda CARG	2030	1088884,211	1126464,79
Inunda CARG	753	1088470,669	1126055,79	Inunda CARG	2031	1088885,897	1126465,79
Inunda CARG	754	1088470,454	1126053,99	Inunda CARG	2032	1088886,594	1126466,79
Inunda CARG	755	1088470,193	1126052,79	Inunda CARG	2033	1088886,692	1126468,79
Inunda CARG	756	1088469,411	1126050,97	Inunda CARG	2034	1088887,455	1126470,79
Inunda CARG	757	1088469,332	1126050,79	Inunda CARG	2035	1088887,438	1126470,98
Inunda CARG	758	1088469,149	1126049,68	Inunda CARG	2036	1088887,241	1126471,19
Inunda CARG	759	1088468,888	1126048,79	Inunda CARG	2037	1088886,985	1126471,79
Inunda CARG	760	1088468,686	1126048,27	Inunda CARG	2038	1088887,151	1126472,79
Inunda CARG	761	1088468,102	1126046,79	Inunda CARG	2039	1088887,763	1126473,79
Inunda CARG	762	1088467,944	1126044,79	Inunda CARG	2040	1088887,978	1126474,52
Inunda CARG	763	1088467,596	1126043,79	Inunda CARG	2041	1088889,003	1126476,79
Inunda CARG	764	1088467,251	1126043,28	Inunda CARG	2042	1088889,091	1126477,79
Inunda CARG	765	1088466,251	1126042,60	Inunda CARG	2043	1088889,378	1126478,79
Inunda CARG	766	1088465,970	1126042,22	Inunda CARG	2044	1088892,091	1126481,79
Inunda CARG	767	1088465,641	1126041,79	Inunda CARG	2045	1088892,016	1126482,79
Inunda CARG	768	1088465,306	1126040,57	Inunda CARG	2046	1088891,470	1126484,02
Inunda CARG	769	1088465,030	1126039,56	Inunda CARG	2047	1088891,240	1126484,32
Inunda CARG	770	1088464,699	1126038,79	Inunda CARG	2048	1088890,921	1126485,79
Inunda CARG	771	1088464,806	1126038,34	Inunda CARG	2049	1088891,240	1126487,36
Inunda CARG	772	1088464,798	1126037,79	Inunda CARG	2050	1088891,585	1126488,13
Inunda CARG	773	1088464,861	1126037,73	Inunda CARG	2051	1088892,000	1126488,79
Inunda CARG	774	1088465,032	1126037,57	Inunda CARG	2052	1088892,203	1126489,75
Inunda CARG	775	1088465,226	1126036,79	Inunda CARG	2053	1088892,685	1126490,79
Inunda CARG	776	1088465,755	1126036,29	Inunda CARG	2054	1088892,685	1126491,23
Inunda CARG	777	1088465,989	1126035,52	Inunda CARG	2055	1088892,921	1126492,79
Inunda CARG	778	1088466,693	1126034,23	Inunda CARG	2056	1088893,240	1126494,06
Inunda CARG	779	1088466,928	1126033,46	Inunda CARG	2057	1088895,137	1126497,79
Inunda CARG	780	1088467,251	1126032,94	Inunda CARG	2058	1088895,169	1126498,79
Inunda CARG	781	1088467,797	1126032,33	Inunda CARG	2059	1088894,991	1126499,79
Inunda CARG	782	1088468,477	1126031,72	Inunda CARG	2060	1088894,976	1126500,79
Inunda CARG	783	1088468,852	1126031,39	Inunda CARG	2061	1088895,363	1126503,79
Inunda CARG	784	1088469,249	1126030,78	Inunda CARG	2062	1088895,664	1126504,79
Inunda CARG	785	1088470,251	1126029,82	Inunda CARG	2063	1088896,240	1126505,77
Inunda CARG	786	1088471,251	1126029,29	Inunda CARG	2064	1088897,196	1126506,79

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	787	1088471,643	1126029,18	Inunda CARG	2065	1088897,674	1126507,79
Inunda CARG	788	1088472,131	1126028,75	Inunda CARG	2066	1088897,728	1126508,79
Inunda CARG	789	1088472,251	1126028,64	Inunda CARG	2067	1088897,391	1126510,79
Inunda CARG	790	1088473,251	1126028,08	Inunda CARG	2068	1088897,892	1126512,79
Inunda CARG	791	1088473,588	1126028,12	Inunda CARG	2069	1088897,842	1126513,39
Inunda CARG	792	1088474,317	1126027,85	Inunda CARG	2070	1088897,716	1126513,79
Inunda CARG	793	1088474,881	1126027,42	Inunda CARG	2071	1088897,734	1126514,79
Inunda CARG	794	1088475,140	1126026,67	Inunda CARG	2072	1088898,767	1126516,79
Inunda CARG	795	1088475,208	1126025,79	Inunda CARG	2073	1088899,132	1126517,79
Inunda CARG	796	1088475,167	1126024,79	Inunda CARG	2074	1088898,885	1126519,79
Inunda CARG	797	1088475,132	1126024,61	Inunda CARG	2075	1088899,021	1126520,79
Inunda CARG	798	1088474,964	1126023,79	Inunda CARG	2076	1088899,331	1126521,88
Inunda CARG	799	1088474,341	1126022,17	Inunda CARG	2077	1088899,553	1126523,10
Inunda CARG	800	1088474,195	1126021,79	Inunda CARG	2078	1088899,566	1126523,79
Inunda CARG	801	1088474,666	1126020,93	Inunda CARG	2079	1088900,497	1126525,79
Inunda CARG	802	1088474,748	1126020,79	Inunda CARG	2080	1088900,720	1126526,79
Inunda CARG	803	1088474,994	1126020,53	Inunda CARG	2081	1088900,538	1126528,08
Inunda CARG	804	1088475,247	1126019,79	Inunda CARG	2082	1088900,240	1126529,00
Inunda CARG	805	1088474,997	1126018,79	Inunda CARG	2083	1088900,152	1126529,65
Inunda CARG	806	1088473,402	1126017,79	Inunda CARG	2084	1088899,995	1126530,79
Inunda CARG	807	1088471,500	1126016,79	Inunda CARG	2085	1088900,200	1126533,79
Inunda CARG	808	1088469,687	1126016,22	Inunda CARG	2086	1088900,059	1126537,79
Inunda CARG	809	1088468,505	1126016,04	Inunda CARG	2087	1088900,240	1126539,29
Inunda CARG	810	1088467,251	1126016,06	Inunda CARG	2088	1088900,417	1126539,79
Inunda CARG	811	1088466,251	1126016,35	Inunda CARG	2089	1088900,237	1126540,79
Inunda CARG	812	1088465,251	1126016,39	Inunda CARG	2090	1088900,457	1126541,79
Inunda CARG	813	1088464,707	1126016,24	Inunda CARG	2091	1088900,807	1126542,79
Inunda CARG	814	1088464,702	1126016,24	Inunda CARG	2092	1088900,528	1126545,07
Inunda CARG	815	1088463,251	1126016,21	Inunda CARG	2093	1088900,240	1126545,45
Inunda CARG	816	1088462,531	1126015,79	Inunda CARG	2094	1088899,975	1126546,52
Inunda CARG	817	1088462,251	1126015,56	Inunda CARG	2095	1088899,831	1126546,79
Inunda CARG	818	1088461,884	1126014,79	Inunda CARG	2096	1088899,832	1126547,38
Inunda CARG	819	1088461,995	1126014,53	Inunda CARG	2097	1088899,618	1126549,16
Inunda CARG	820	1088461,995	1126014,19	Inunda CARG	2098	1088899,361	1126549,79
Inunda CARG	821	1088461,996	1126013,79	Inunda CARG	2099	1088899,138	1126550,79
Inunda CARG	822	1088462,536	1126013,07	Inunda CARG	2100	1088899,057	1126551,79
Inunda CARG	823	1088462,583	1126012,79	Inunda CARG	2101	1088898,830	1126552,79
Inunda CARG	824	1088462,462	1126011,79	Inunda CARG	2102	1088898,651	1126553,20
Inunda CARG	825	1088461,519	1126010,79	Inunda CARG	2103	1088898,473	1126554,02
Inunda CARG	826	1088461,248	1126009,79	Inunda CARG	2104	1088898,240	1126554,48
Inunda CARG	827	1088461,569	1126009,10	Inunda CARG	2105	1088898,015	1126554,56
Inunda CARG	828	1088461,601	1126008,79	Inunda CARG	2106	1088897,737	1126555,28
Inunda CARG	829	1088460,651	1126007,79	Inunda CARG	2107	1088898,124	1126555,79
Inunda CARG	830	1088460,252	1126007,56	Inunda CARG	2108	1088898,266	1126556,81
Inunda CARG	831	1088458,252	1126007,25	Inunda CARG	2109	1088898,341	1126557,89
Inunda CARG	832	1088456,252	1126006,61	Inunda CARG	2110	1088898,240	1126557,99

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	833	1088453,949	1126006,48	Inunda CARG	2111	1088898,138	1126558,79
Inunda CARG	834	1088453,252	1126006,27	Inunda CARG	2112	1088898,240	1126560,03
Inunda CARG	835	1088452,252	1126006,09	Inunda CARG	2113	1088898,793	1126560,79
Inunda CARG	836	1088450,252	1126005,97	Inunda CARG	2114	1088898,994	1126561,54
Inunda CARG	837	1088448,996	1126005,53	Inunda CARG	2115	1088898,971	1126561,79
Inunda CARG	838	1088447,252	1126005,33	Inunda CARG	2116	1088899,514	1126562,79
Inunda CARG	839	1088446,252	1126004,84	Inunda CARG	2117	1088899,619	1126563,16
Inunda CARG	840	1088445,252	1126004,18	Inunda CARG	2118	1088900,240	1126564,15
Inunda CARG	841	1088442,252	1126000,91	Inunda CARG	2119	1088901,079	1126565,79
Inunda CARG	842	1088441,492	1125999,79	Inunda CARG	2120	1088901,240	1126566,25
Inunda CARG	843	1088440,680	1125998,92	Inunda CARG	2121	1088901,698	1126566,79
Inunda CARG	844	1088440,252	1125998,46	Inunda CARG	2122	1088901,863	1126567,41
Inunda CARG	845	1088439,915	1125997,79	Inunda CARG	2123	1088901,830	1126567,79
Inunda CARG	846	1088439,186	1125995,79	Inunda CARG	2124	1088901,659	1126568,20
Inunda CARG	847	1088438,592	1125994,79	Inunda CARG	2125	1088901,240	1126568,47
Inunda CARG	848	1088438,199	1125994,27	Inunda CARG	2126	1088901,169	1126568,72
Inunda CARG	849	1088437,824	1125993,79	Inunda CARG	2127	1088901,004	1126568,79
Inunda CARG	850	1088437,686	1125992,79	Inunda CARG	2128	1088900,958	1126569,50
Inunda CARG	851	1088437,933	1125991,79	Inunda CARG	2129	1088900,445	1126569,79
Inunda CARG	852	1088437,857	1125990,79	Inunda CARG	2130	1088901,390	1126570,79
Inunda CARG	853	1088437,434	1125989,79	Inunda CARG	2131	1088901,465	1126571,01
Inunda CARG	854	1088436,682	1125986,79	Inunda CARG	2132	1088902,625	1126572,79
Inunda CARG	855	1088436,252	1125985,95	Inunda CARG	2133	1088902,663	1126573,21
Inunda CARG	856	1088434,252	1125984,05	Inunda CARG	2134	1088902,921	1126573,79
Inunda CARG	857	1088434,211	1125984,03	Inunda CARG	2135	1088902,643	1126576,19
Inunda CARG	858	1088431,832	1125982,79	Inunda CARG	2136	1088901,958	1126577,50
Inunda CARG	859	1088430,746	1125981,79	Inunda CARG	2137	1088901,619	1126577,79
Inunda CARG	860	1088429,119	1125979,79	Inunda CARG	2138	1088901,539	1126578,09
Inunda CARG	861	1088427,909	1125978,79	Inunda CARG	2139	1088901,240	1126578,13
Inunda CARG	862	1088425,252	1125977,10	Inunda CARG	2140	1088900,965	1126578,51
Inunda CARG	863	1088424,929	1125976,79	Inunda CARG	2141	1088900,240	1126578,78
Inunda CARG	864	1088424,313	1125975,79	Inunda CARG	2142	1088899,886	1126579,43
Inunda CARG	865	1088423,252	1125975,23	Inunda CARG	2143	1088899,352	1126579,79
Inunda CARG	866	1088422,646	1125974,79	Inunda CARG	2144	1088899,072	1126580,62
Inunda CARG	867	1088422,192	1125973,79	Inunda CARG	2145	1088898,849	1126580,79
Inunda CARG	868	1088422,475	1125973,01	Inunda CARG	2146	1088898,875	1126581,79
Inunda CARG	869	1088422,546	1125971,98	Inunda CARG	2147	1088899,240	1126582,24
Inunda CARG	870	1088422,627	1125970,79	Inunda CARG	2148	1088900,367	1126582,79
Inunda CARG	871	1088422,999	1125969,79	Inunda CARG	2149	1088901,122	1126583,79
Inunda CARG	872	1088423,012	1125969,55	Inunda CARG	2150	1088901,240	1126584,14
Inunda CARG	873	1088423,521	1125968,79	Inunda CARG	2151	1088901,649	1126584,79
Inunda CARG	874	1088423,537	1125968,29	Inunda CARG	2152	1088901,518	1126585,79
Inunda CARG	875	1088423,544	1125968,08	Inunda CARG	2153	1088901,633	1126586,18
Inunda CARG	876	1088423,796	1125967,79	Inunda CARG	2154	1088902,240	1126587,32
Inunda CARG	877	1088423,252	1125966,98	Inunda CARG	2155	1088902,795	1126587,79
Inunda CARG	878	1088422,602	1125967,14	Inunda CARG	2156	1088903,240	1126588,79

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Zona	Punto	Este	Norte	Zona	Punto	Este	Norte
Inunda CARG	879	1088422,253	1125967,00	Inunda CARG	2157	1088903,060	1126589,79
Inunda CARG	880	1088421,540	1125967,07	Inunda CARG	2158	1088903,240	1126590,09
Inunda CARG	881	1088421,253	1125966,99	Inunda CARG	2159	1088904,240	1126589,83
Inunda CARG	882	1088420,253	1125966,59	Inunda CARG	2160	1088904,331	1126588,88
Inunda CARG	883	1088419,253	1125966,04	Inunda CARG	2161	1088904,558	1126588,79
Inunda CARG	884	1088418,253	1125965,79	Inunda CARG	2162	1088904,667	1126588,21
Inunda CARG	885	1088417,253	1125964,99	Inunda CARG	2163	1088905,240	1126587,93
Inunda CARG	886	1088414,557	1125962,14	Inunda CARG	2164	1088905,283	1126587,83
Inunda CARG	887	1088414,226	1125961,79	Inunda CARG	2165	1088906,240	1126587,83
Inunda CARG	888	1088412,913	1125959,79	Inunda CARG	2166	1088907,240	1126588,52
Inunda CARG	889	1088412,090	1125958,79	Inunda CARG	2167	1088908,240	1126589,95
Inunda CARG	890	1088411,513	1125957,79	Inunda CARG	2168	1088909,240	1126590,12
Inunda CARG	891	1088411,130	1125956,79	Inunda CARG	2169	1088909,949	1126589,79
Inunda CARG	892	1088410,473	1125955,79	Inunda CARG	2170	1088910,013	1126589,56
Inunda CARG	893	1088408,508	1125953,79	Inunda CARG	2171	1088910,585	1126589,13
Inunda CARG	894	1088408,253	1125953,25	Inunda CARG	2172	1088911,553	1126589,10
Inunda CARG	895	1088407,879	1125952,05	Inunda CARG	2173	1088911,912	1126588,79
Inunda CARG	896	1088407,797	1125951,79	Inunda CARG	2174	1088911,952	1126588,50
Inunda CARG	897	1088407,253	1125951,04	Inunda CARG	2175	1088912,240	1126588,36
Inunda CARG	898	1088407,016	1125950,79	Inunda CARG	2176	1088912,426	1126587,97
Inunda CARG	899	1088405,253	1125949,44				
Inunda CARG	900	1088404,641	1125948,79				

BOCATOMAS

Bocatoma	Punto	Este	Norte	Bocatoma	Punto	Este	Norte
CAA	1	1097588,162	1139274,00	CARG	1	1088095,887	1125693,49
CAA	2	1097592,273	1139263,03	CARG	2	1088091,046	1125676,69
CAA	3	1097615,201	1139279,83	CARG	3	1088070,177	1125680,27
CAA	4	1097634,251	1139285,98	CARG	4	1088058,569	1125684,62
CAA	5	1097647,100	1139279,75	CARG	5	1088044,713	1125689,82
CAA	6	1097660,652	1139255,49	CARG	6	1088030,296	1125695,23
CAA	7	1097657,779	1139209,84	CARG	7	1088016,097	1125700,55
CAA	8	1097629,465	1139172,50	CARG	8	1088001,628	1125705,98
CAA	9	1097611,504	1139139,34	CARG	9	1087935,831	1125753,47
CAA	10	1097487,620	1139056,44	CARG	10	1087945,820	1125798,85
CAA	11	1097477,489	1139055,98	CARG	11	1087950,870	1125806,29
CAA	12	1097435,119	1139086,84	CARG	12	1087953,810	1125810,62
CAA	13	1097454,191	1139107,97	CARG	13	1087964,267	1125811,97
CAA	14	1097428,195	1139136,37	CARG	14	1088024,231	1125819,67
CAA	15	1097424,341	1139144,33	CARG	15	1088045,770	1125834,73
CAA	16	1097419,863	1139180,17	CARG	16	1088072,537	1125837,86
CAA	17	1097424,203	1139183,20	CARG	17	1088077,378	1125869,47
CAA	18	1097440,799	1139194,90	CARG	18	1088091,046	1125909,05
CAA	19	1097459,651	1139205,16	CARG	19	1088102,795	1125928,17
CAA	20	1097477,841	1139213,09	CARG	20	1088102,567	1125930,78

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Bocatoma	Punto	Este	Norte	Bocatoma	Punto	Este	Norte
CAA	21	1097498,401	1139227,85	CARG	21	1088102,795	1125933,38
CAA	22	1097498,407	1139227,89	CARG	22	1088102,957	1125934,12
CAA	23	1097486,521	1139243,25	CARG	23	1088116,868	1125940,63
CAA	24	1097476,555	1139247,67	CARG	24	1088130,362	1125937,06
CAA	25	1097498,189	1139257,35	CARG	25	1088133,105	1125930,85
CAA	26	1097514,177	1139264,38	CARG	26	1088132,065	1125926,93
CAA	27	1097531,785	1139271,77	CARG	27	1088135,233	1125906,92
CAA	28	1097555,607	1139282,15	CARG	28	1088128,064	1125881,72
CAA	29	1097565,409	1139287,33	CARG	29	1088111,833	1125831,60
CAA	30	1097574,453	1139292,11	CARG	30	1088119,237	1125826,19
CAA	31	1097586,436	1139299,84	CARG	31	1088121,421	1125814,40
CAA	32	1097592,021	1139299,60	CARG	32	1088132,620	1125804,55
CAA	33	1097588,162	1139274,00	CARG	33	1088140,024	1125801,70
				CARG	34	1088149,706	1125791,13
				CARG	35	1088176,194	1125767,14
				CARG	36	1088158,818	1125721,68
				CARG	37	1088126,356	1125704,88
				CARG	38	1088095,887	1125693,49

CAMPAMENTOS CAA, CAB Y CARG

Campamento	Punto	Este	Norte	Campamento	Punto	Este	Norte
CAA 1	1	1097428,20	1139136,37	CARG 1	1	1086956,73	1125185,99
CAA 1	2	1097454,19	1139107,97	CARG 1	2	1086953,24	1125183,98
CAA 1	3	1097435,12	1139086,84	CARG 1	3	1086901,62	1125208,91
CAA 1	4	1097415,36	1139067,37	CARG 1	4	1086908,93	1125215,55
CAA 1	5	1097394,02	1139045,06	CARG 1	5	1086909,21	1125215,82
CAA 1	6	1097386,54	1139052,90	CARG 1	6	1086915,96	1125222,56
CAA 1	7	1097360,12	1139084,86	CARG 1	7	1086916,20	1125222,81
CAA 1	8	1097354,07	1139094,69	CARG 1	8	1086923,47	1125230,75
CAA 1	9	1097350,63	1139100,28	CARG 1	9	1086923,71	1125231,01
CAA 1	10	1097349,40	1139102,12	CARG 1	10	1086923,89	1125231,24
CAA 1	11	1097338,63	1139117,03	CARG 1	11	1086933,68	1125243,81
CAA 1	12	1097340,19	1139116,62	CARG 1	12	1086933,79	1125243,96
CAA 1	13	1097345,21	1139115,77	CARG 1	13	1086940,27	1125252,69
CAA 1	14	1097348,43	1139115,67	CARG 1	14	1086940,77	1125253,43
CAA 1	15	1097365,57	1139116,10	CARG 1	15	1086944,08	1125259,13
CAA 1	16	1097369,53	1139116,46	CARG 1	16	1086944,46	1125259,87
CAA 1	17	1097373,40	1139117,34	CARG 1	17	1086947,90	1125267,54
CAA 1	18	1097377,13	1139118,73	CARG 1	18	1086952,53	1125277,86
CAA 1	19	1097404,05	1139131,11	CARG 1	19	1086952,74	1125278,40
CAA 1	20	1097408,10	1139133,37	CARG 1	20	1086952,82	1125278,63
CAA 1	21	1097424,34	1139144,33	CARG 1	21	1086953,81	1125281,61
CAA 1	22	1097428,20	1139136,37	CARG 1	22	1086956,67	1125290,29
Campamento	Punto	Este	Norte	CARG 1	23	1086956,79	1125290,67

07 2017

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Campamento	Punto	Este	Norte	Campamento	Punto	Este	Norte
CAA 2	6	1094227,93	1136344,27	CARG 1	24	1086956,97	1125291,29
CAA 2	6	1094223,40	1136290,11	CARG 1	25	1086958,29	1125296,72
CAA 2	6	1094223,16	1136290,86	CARG 1	26	1086961,33	1125309,28
CAA 2	6	1094222,57	1136284,36	CARG 1	27	1086961,44	1125309,78
CAA 2	6	1094222,50	1136283,54	CARG 1	28	1086961,48	1125310,04
CAA 2	6	1094222,46	1136283,54	CARG 1	29	1086961,83	1125312,48
CAA 2	6	1094034,78	1136267,30	CARG 1	30	1086963,60	1125324,99
CAA 2	6	1093978,60	1136262,44	CARG 1	31	1086963,68	1125326,12
CAA 2	6	1093947,90	1136259,78	CARG 1	32	1086963,67	1125326,50
CAA 2	6	1093845,24	1136481,99	CARG 1	33	1086963,01	1125340,26
CAA 2	6	1093948,92	1136540,02	CARG 1	34	1086962,93	1125341,03
CAA 2	6	1093954,31	1136540,82	CARG 1	35	1086960,02	1125360,99
CAA 2	6	1093954,11	1136541,66	CARG 1	36	1086958,44	1125372,12
CAA 2	6	1094153,11	1136570,67	CARG 1	37	1086958,44	1125372,12
CAA 2	6	1094240,14	1136480,79	CARG 1	38	1086956,94	1125382,67
CAA 2	6	1094227,93	1136344,27	CARG 1	39	1086952,73	1125397,03
Campamento	Punto	Este	Norte	CARG 1	40	1086947,82	1125410,04
CAB	1	1093290,814	1133119,36	CARG 1	41	1086946,96	1125411,68
CAB	2	1093283,338	1133114,15	CARG 1	42	1086939,55	1125422,66
CAB	3	1093281,733	1133120,32	CARG 1	43	1086936,40	1125427,10
CAB	4	1093281,074	1133122,50	CARG 1	44	1086933,14	1125431,67
CAB	5	1093279,903	1133125,41	CARG 1	45	1086931,34	1125434,19
CAB	6	1093272,446	1133141,45	CARG 1	46	1086928,87	1125438,03
CAB	7	1093269,413	1133151,83	CARG 1	47	1086949,00	1125440,70
CAB	8	1093267,571	1133162,22	CARG 1	48	1086952,39	1125436,08
CAB	9	1093264,689	1133182,86	CARG 1	49	1086961,72	1125423,37
CAB	10	1093264,042	1133188,68	CARG 1	50	1086987,58	1125386,58
CAB	11	1093264,511	1133199,13	CARG 1	51	1086988,45	1125385,40
CAB	12	1093265,205	1133204,24	CARG 1	52	1086989,13	1125384,56
CAB	13	1093266,903	1133209,33	CARG 1	53	1086994,71	1125377,90
CAB	14	1093268,540	1133212,24	CARG 1	54	1086998,76	1125371,93
CAB	15	1093269,657	1133215,38	CARG 1	55	1087001,01	1125368,62
CAB	16	1093271,246	1133218,51	CARG 1	56	1087006,45	1125358,41
CAB	17	1093276,898	1133227,97	CARG 1	57	1087015,81	1125323,20
CAB	18	1093281,078	1133233,15	CARG 1	58	1087017,87	1125311,94
CAB	19	1093293,844	1133242,97	CARG 1	59	1087022,72	1125279,22
CAB	20	1093295,878	1133244,68	CARG 1	60	1087023,67	1125266,53
CAB	21	1093297,395	1133246,18	CARG 1	61	1087018,72	1125237,65
CAB	22	1093298,353	1133247,19	CARG 1	62	1087013,27	1125225,84
CAB	23	1093300,747	1133249,09	CARG 1	63	1087009,35	1125216,55
CAB	24	1093302,721	1133250,82	CARG 1	64	1087005,74	1125212,31
CAB	25	1093303,633	1133251,62	CARG 1	65	1086997,77	1125205,93
CAB	26	1093304,141	1133252,08	CARG 1	66	1086987,72	1125200,91
CAB	27	1093304,871	1133252,76	CARG 1	67	1086958,75	1125187,05
CAB	28	1093307,222	1133253,57	CARG 1	68	1086956,73	1125185,99
CAB	29	1093313,067	1133254,99	Campamento	Punto	Este	Norte

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Campamento	Punto	Este	Norte	Campamento	Punto	Este	Norte
CAB	30	1093316,022	1133255,70	CARG 2	9	1093603,99	1135981,73
CAB	31	1093323,252	1133256,44	CARG 2	9	1093589,92	1135913,20
CAB	32	1093335,430	1133257,72	CARG 2	9	1093550,76	1135921,24
CAB	33	1093344,452	1133258,70	CARG 2	9	1093564,83	1135989,77
CAB	34	1093353,576	1133259,84	CARG 2	9	1093603,99	1135981,73
CAB	35	1093356,726	1133260,41				
CAB	36	1093364,682	1133262,28				
CAB	37	1093365,907	1133260,74				
CAB	38	1093385,288	1133236,37				
CAB	39	1093407,314	1133208,68				
CAB	40	1093415,318	1133198,61				
CAB	41	1093365,376	1133171,40				
CAB	42	1093318,582	1133138,74				
CAB	43	1093290,814	1133119,36				

CASA DE MÁQUINAS CAA, CAB, CARG

Casa Maquina	punto	Este	Norte	Casa Maquina	punto	Este	Norte
CAA	1	1094370,551	1135962,11	CAB	17	1093309,783	1133092,83
CAA	2	1094401,063	1135959,86	CAB	18	1093324,178	1133090,84
CAA	3	1094416,400	1135961,07	CAB	19	1093336,349	1133082,48
CAA	4	1094477,151	1135945,25	CAB	20	1093350,319	1133099,20
CAA	5	1094479,366	1135939,55	CAB	21	1093378,365	1133119,84
CAA	6	1094472,405	1135925,63	CAB	22	1093397,521	1133123,86
CAA	7	1094455,952	1135915,50	CAB	23	1093431,811	1133152,33
CAA	8	1094498,984	1135915,50	CAB	24	1093438,266	1133163,55
CAA	9	1094512,590	1135923,10	CAB	25	1093475,732	1133196,36
CAA	10	1094516,755	1135923,10	CAB	26	1093494,676	1133197,63
CAA	11	1094530,798	1135903,82	CAB	27	1093515,631	1133212,34
CAA	12	1094526,123	1135897,94	CAB	28	1093523,367	1133214,05
CAA	13	1094509,292	1135887,31	CAB	29	1093533,547	1133208,00
CAA	14	1094443,675	1135883,72	CAB	30	1093544,130	1133194,25
CAA	15	1094434,314	1135868,92	CAB	31	1093545,753	1133187,96
CAA	16	1094392,948	1135864,46	CAB	32	1093544,629	1133184,72
CAA	17	1094384,096	1135852,10	CAB	33	1093525,050	1133165,24
CAA	18	1094377,638	1135843,08	CAB	34	1093513,408	1133145,24
CAA	19	1094302,094	1135820,62	CAB	35	1093461,232	1133109,36
CAA	20	1094277,496	1135836,40	CAB	36	1093432,763	1133086,93
CAA	21	1094265,472	1135852,85	Casa Maquina	punto	Este	Norte
CAA	22	1094277,496	1135870,26	CARG	1	1087146,387	1125283,40
CAA	23	1094290,469	1135879,75	CARG	2	1087146,154	1125278,70
CAA	24	1094300,910	1135895,57	CARG	3	1087171,350	1125279,33
CAA	25	1094299,479	1135931,97	CARG	4	1087178,547	1125250,96
CAA	26	1094317,789	1135941,16	CARG	5	1087199,925	1125249,48
CAA	27	1094343,674	1135951,45	CARG	6	1087208,713	1125206,72

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Casa Maquina	punto	Este	Norte	Casa Maquina	punto	Este	Norte
CAA	28	1094370,551	1135962,11	CARG	7	1087206,673	1125176,05
Casa Maquina	punto	Este	Norte	CARG	8	1087189,066	1125173,66
CAB	1	1093432,763	1133086,93	CARG	9	1087176,642	1125174,76
CAB	2	1093419,640	1133061,84	CARG	10	1087172,408	1125156,35
CAB	3	1093400,166	1133059,52	CARG	11	1087104,252	1125160,16
CAB	4	1093387,605	1133052,38	CARG	12	1087100,865	1125179,00
CAB	5	1093330,140	1132994,06	CARG	13	1087083,422	1125183,73
CAB	6	1093311,809	1132980,43	CARG	14	1087075,052	1125187,88
CAB	7	1093295,404	1132980,50	CARG	15	1087075,654	1125220,03
CAB	8	1093278,748	1132978,15	CARG	16	1087087,971	1125227,82
CAB	9	1093273,691	1132985,19	CARG	17	1087091,552	1125271,50
CAB	10	1093269,794	1132999,04	CARG	18	1087103,828	1125286,31
CAB	11	1093275,183	1133017,11	CARG	19	1087107,003	1125321,87
CAB	12	1093252,755	1133043,84	CARG	20	1087118,268	1125321,93
CAB	13	1093251,294	1133050,40	CARG	21	1087148,280	1125321,81
CAB	14	1093252,564	1133053,36	CARG	22	1087165,423	1125321,66
CAB	15	1093276,694	1133073,89	CARG	23	1087163,307	1125307,90
CAB	16	1093297,438	1133089,98	CARG	24	1087147,381	1125303,38
				CARG	25	1087146,884	1125293,39
				CARG	26	1087146,387	1125283,40

CASA DE VÁLVULAS CAA

Punto	Este	Norte	Punto	Este	Norte	Punto	Este	Norte
1	1095217,236	1136641,80	11	1095184,554	1136663,91	21	1095183,384	1136686,07
2	1095203,349	1136640,00	12	1095184,591	1136665,43	22	1095191,613	1136690,18
3	1095187,312	1136644,05	13	1095184,595	1136665,60	23	1095240,969	1136710,33
4	1095182,378	1136645,49	14	1095184,439	1136666,63	24	1095277,126	1136716,00
5	1095182,726	1136650,16	15	1095184,394	1136666,92	25	1095296,811	1136694,41
6	1095182,716	1136650,50	16	1095184,218	1136668,09	26	1095286,863	1136664,99
7	1095182,795	1136654,49	17	1095183,969	1136669,74	27	1095262,733	1136648,27
8	1095183,812	1136658,40	18	1095183,734	1136673,50	28	1095217,236	1136641,80
9	1095184,516	1136662,31	19	1095184,125	1136675,61			
10	1095184,527	1136662,77	20	1095184,249	1136678,84			

TUBERIA DE PRESIÓN CAA

Punto	Este	Norte	Punto	Este	Norte	Punto	Este	Norte
1	1095184,22	1136668,09	145	1094756,89	1136076,69	289	1094707,17	1136029,40
2	1095184,39	1136666,92	146	1094756,67	1136076,40	290	1094714,38	1136031,84
3	1095184,59	1136665,60	147	1094755,56	1136075,19	291	1094714,47	1136031,89
4	1095184,59	1136665,43	148	1094752,86	1136072,24	292	1094714,35	1136032,25
5	1095184,53	1136662,77	149	1094749,38	1136068,44	293	1094715,32	1136032,65
6	1095183,90	1136663,06	150	1094749,93	1136068,03	294	1094716,22	1136033,19
7	1095177,20	1136661,83	151	1094746,13	1136062,89	295	1094717,02	1136033,86
8	1095173,26	1136661,11	152	1094745,55	1136063,31	296	1094717,72	1136034,64

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Punto	Este	Norte	Punto	Este	Norte	Punto	Este	Norte
9	1095171,35	1136660,53	153	1094744,04	1136060,86	297	1094717,85	1136034,56
10	1095165,62	1136658,76	154	1094730,49	1136042,86	298	1094717,92	1136034,63
11	1095145,84	1136651,85	155	1094725,25	1136035,54	299	1094720,98	1136038,58
12	1095129,27	1136647,85	156	1094722,21	1136031,31	300	1094724,65	1136043,33
13	1095122,52	1136645,96	157	1094722,60	1136031,03	301	1094725,88	1136044,91
14	1095119,64	1136645,16	158	1094721,28	1136029,53	302	1094727,10	1136046,49
15	1095117,71	1136644,62	159	1094719,74	1136028,24	303	1094727,72	1136047,28
16	1095116,79	1136644,23	160	1094718,02	1136027,21	304	1094728,32	1136048,07
17	1095115,95	1136643,70	161	1094716,17	1136026,45	305	1094729,51	1136049,68
18	1095115,13	1136643,13	162	1094715,96	1136027,13	306	1094736,63	1136059,34
19	1095112,56	1136641,58	163	1094715,87	1136027,09	307	1094739,98	1136063,87
20	1095109,13	1136639,52	164	1094715,81	1136027,07	308	1094741,90	1136066,02
21	1095101,50	1136634,99	165	1094708,61	1136024,78	309	1094741,30	1136066,46
22	1095101,58	1136634,80	166	1094708,65	1136024,66	310	1094745,11	1136071,60
23	1095096,11	1136631,30	167	1094704,92	1136023,49	311	1094745,70	1136071,17
24	1095092,43	1136628,57	168	1094699,85	1136021,27	312	1094751,45	1136080,62
25	1095062,10	1136610,03	169	1094690,26	1136018,46	313	1094752,38	1136081,91
26	1095062,30	1136609,72	170	1094688,34	1136017,90	314	1094752,58	1136082,26
27	1095057,72	1136606,79	171	1094680,66	1136015,66	315	1094753,08	1136083,13
28	1095056,25	1136605,44	172	1094679,69	1136015,42	316	1094753,54	1136084,02
29	1095043,28	1136593,63	173	1094678,71	1136015,19	317	1094754,18	1136085,57
30	1095031,19	1136589,47	174	1094673,51	1136013,95	318	1094759,14	1136097,60
31	1095029,67	1136588,50	175	1094665,08	1136010,91	319	1094761,31	1136104,58
32	1095028,82	1136587,86	176	1094665,35	1136010,05	320	1094764,48	1136114,77
33	1095027,98	1136587,02	177	1094663,55	1136009,49	321	1094764,36	1136114,81
34	1095026,88	1136585,76	178	1094662,57	1136009,09	322	1094765,36	1136117,98
35	1095026,70	1136585,95	179	1094661,67	1136008,54	323	1094765,91	1136119,90
36	1095026,01	1136585,10	180	1094660,15	1136007,44	324	1094769,16	1136131,45
37	1095016,11	1136567,19	181	1094659,92	1136007,71	325	1094770,53	1136136,26
38	1095004,67	1136561,15	182	1094648,81	1135999,98	326	1094772,01	1136141,03
39	1095004,59	1136560,86	183	1094647,99	1135999,41	327	1094775,28	1136151,54
40	1095002,58	1136552,46	184	1094647,17	1135998,84	328	1094775,58	1136152,49
41	1094991,05	1136538,17	185	1094646,35	1135998,27	329	1094775,78	1136153,13
42	1094990,42	1136537,39	186	1094645,52	1135997,70	330	1094775,90	1136153,44
43	1094990,07	1136536,96	187	1094644,17	1135996,79	331	1094776,26	1136154,37
44	1094989,77	1136536,63	188	1094643,46	1135996,31	332	1094777,03	1136156,22
45	1094987,49	1136534,21	189	1094643,64	1135996,07	333	1094781,59	1136162,79
46	1094987,07	1136533,92	190	1094637,97	1135991,96	334	1094788,12	1136172,19
47	1094986,69	1136533,54	191	1094637,56	1135992,56	335	1094789,50	1136174,34
48	1094985,97	1136532,08	192	1094636,78	1135992,06	336	1094794,90	1136182,76
49	1094981,08	1136522,22	193	1094637,23	1135991,42	337	1094797,06	1136186,13
50	1094980,60	1136521,35	194	1094632,38	1135987,90	338	1094799,20	1136189,50
51	1094980,08	1136520,50	195	1094631,73	1135988,81	339	1094806,31	1136201,35
52	1094979,55	1136519,65	196	1094629,37	1135987,29	340	1094807,63	1136203,08
53	1094971,67	1136506,89	197	1094626,40	1135984,96	341	1094809,74	1136205,84
54	1094970,61	1136505,19	198	1094625,62	1135984,34	342	1094810,03	1136206,29

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Punto	Este	Norte	Punto	Este	Norte	Punto	Este	Norte
55	1094970,11	1136504,32	199	1094623,26	1135982,49	343	1094820,46	1136222,73
56	1094969,68	1136503,42	200	1094620,90	1135980,64	344	1094825,74	1136231,84
57	1094965,40	1136494,38	201	1094616,97	1135977,55	345	1094829,93	1136239,05
58	1094963,68	1136490,77	202	1094614,61	1135975,69	346	1094830,26	1136239,62
59	1094962,83	1136488,96	203	1094613,63	1135974,92	347	1094834,04	1136245,51
60	1094961,55	1136486,25	204	1094611,37	1135973,35	348	1094840,72	1136255,83
61	1094959,58	1136481,65	205	1094608,93	1135971,61	349	1094841,55	1136256,72
62	1094956,43	1136474,30	206	1094606,48	1135969,87	350	1094852,26	1136273,61
63	1094954,06	1136468,79	207	1094604,04	1135968,13	351	1094855,68	1136280,27
64	1094953,34	1136466,92	208	1094598,33	1135964,07	352	1094861,44	1136291,46
65	1094947,62	1136450,91	209	1094597,52	1135963,49	353	1094861,70	1136291,79
66	1094947,28	1136449,97	210	1094597,32	1135963,35	354	1094864,97	1136296,09
67	1094946,95	1136449,03	211	1094596,73	1135962,88	355	1094866,57	1136298,63
68	1094946,68	1136448,07	212	1094590,48	1135957,89	356	1094866,73	1136298,50
69	1094941,40	1136429,81	213	1094585,01	1135953,52	357	1094867,63	1136299,94
70	1094937,20	1136423,93	214	1094584,22	1135952,90	358	1094867,82	1136299,84
71	1094935,00	1136420,87	215	1094583,44	1135952,27	359	1094872,55	1136308,52
72	1094934,42	1136420,05	216	1094582,66	1135951,65	360	1094882,87	1136325,24
73	1094933,84	1136419,24	217	1094582,13	1135951,22	361	1094883,08	1136325,52
74	1094933,50	1136418,76	218	1094581,67	1135950,86	362	1094894,97	1136341,26
75	1094933,30	1136418,40	219	1094581,44	1135950,66	363	1094896,14	1136343,50
76	1094932,94	1136417,75	220	1094575,80	1135945,60	364	1094895,82	1136343,70
77	1094931,79	1136415,05	221	1094566,69	1135937,44	365	1094896,99	1136345,56
78	1094931,53	1136415,16	222	1094559,45	1135933,74	366	1094897,63	1136346,81
79	1094930,90	1136414,02	223	1094558,13	1135933,06	367	1094898,06	1136347,83
80	1094930,42	1136413,14	224	1094557,24	1135932,60	368	1094898,37	1136348,78
81	1094930,25	1136412,83	225	1094556,35	1135932,15	369	1094901,90	1136359,68
82	1094926,08	1136403,03	226	1094554,56	1135931,24	370	1094902,12	1136360,17
83	1094922,19	1136393,82	227	1094552,78	1135930,32	371	1094907,08	1136371,10
84	1094920,74	1136390,09	228	1094551,89	1135929,87	372	1094909,98	1136377,47
85	1094916,38	1136378,91	229	1094551,00	1135929,41	373	1094910,17	1136377,90
86	1094916,02	1136377,98	230	1094550,11	1135928,96	374	1094910,42	1136378,37
87	1094915,95	1136377,80	231	1094549,22	1135928,50	375	1094914,38	1136386,45
88	1094915,93	1136377,74	232	1094548,68	1135928,22	376	1094918,91	1136395,91
89	1094915,72	1136377,02	233	1094548,37	1135927,99	377	1094919,87	1136398,23
90	1094915,34	1136375,70	234	1094547,56	1135927,40	378	1094924,45	1136409,32
91	1094915,07	1136375,14	235	1094546,76	1135926,80	379	1094926,73	1136414,87
92	1094907,50	1136358,81	236	1094545,96	1135926,21	380	1094927,46	1136416,89
93	1094903,64	1136350,68	237	1094545,15	1135925,61	381	1094927,19	1136417,00
94	1094903,21	1136349,78	238	1094544,35	1135925,02	382	1094929,24	1136421,84
95	1094902,78	1136348,87	239	1094543,54	1135924,42	383	1094932,87	1136433,44
96	1094902,35	1136347,97	240	1094542,74	1135923,83	384	1094933,06	1136433,84
97	1094901,99	1136347,17	241	1094541,94	1135923,23	385	1094940,67	1136450,14
98	1094902,56	1136346,93	242	1094541,13	1135922,64	386	1094950,22	1136469,97
99	1094901,65	1136344,80	243	1094539,53	1135921,45	387	1094958,04	1136488,37
100	1094900,79	1136343,17	244	1094535,63	1135918,56	388	1094964,60	1136506,89

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Punto	Este	Norte	Punto	Este	Norte	Punto	Este	Norte
101	1094899,62	1136341,31	245	1094536,04	1135917,98	389	1094966,98	1136518,28
102	1094899,41	1136341,44	246	1094531,40	1135914,61	390	1094968,76	1136526,82
103	1094897,98	1136339,36	247	1094527,23	1135909,69	391	1094972,12	1136534,08
104	1094897,88	1136339,17	248	1094525,44	1135912,15	392	1094974,31	1136538,80
105	1094890,94	1136327,01	249	1094524,99	1135911,79	393	1094975,66	1136541,07
106	1094887,97	1136321,80	250	1094523,22	1135914,22	394	1094977,43	1136543,00
107	1094885,86	1136318,40	251	1094523,68	1135914,58	395	1094979,24	1136544,77
108	1094879,52	1136308,21	252	1094522,35	1135916,42	396	1094993,39	1136557,68
109	1094874,88	1136301,11	253	1094527,11	1135918,90	397	1094994,01	1136558,25
110	1094872,18	1136297,08	254	1094532,52	1135922,84	398	1094994,96	1136559,11
111	1094872,37	1136296,96	255	1094532,91	1135922,37	399	1095001,22	1136564,17
112	1094871,49	1136295,56	256	1094553,68	1135938,02	400	1095008,62	1136573,73
113	1094871,64	1136295,43	257	1094561,76	1135944,24	401	1095023,00	1136589,14
114	1094869,30	1136291,70	258	1094578,17	1135955,32	402	1095022,74	1136589,37
115	1094867,19	1136287,67	259	1094594,59	1135966,73	403	1095023,98	1136590,80
116	1094856,11	1136271,01	260	1094596,18	1135967,96	404	1095025,22	1136592,03
117	1094845,83	1136253,86	261	1094602,48	1135972,88	405	1095026,63	1136593,08
118	1094845,32	1136253,00	262	1094609,35	1135978,24	406	1095027,59	1136593,74
119	1094834,21	1136237,59	263	1094610,69	1135978,98	407	1095037,58	1136602,52
120	1094823,52	1136220,68	264	1094618,77	1135984,44	408	1095042,20	1136604,56
121	1094818,46	1136212,06	265	1094626,31	1135989,54	409	1095053,50	1136609,55
122	1094811,43	1136199,95	266	1094627,06	1135990,04	410	1095053,28	1136609,88
123	1094802,97	1136186,37	267	1094629,46	1135991,94	411	1095058,90	1136613,48
124	1094791,74	1136169,82	268	1094628,85	1135992,75	412	1095060,35	1136614,95
125	1094782,86	1136154,16	269	1094633,71	1135996,28	413	1095072,88	1136621,57
126	1094782,37	1136153,29	270	1094634,10	1135995,65	414	1095089,00	1136633,49
127	1094782,16	1136152,93	271	1094634,88	1135996,27	415	1095094,17	1136636,22
128	1094782,01	1136152,60	272	1094634,45	1135996,82	416	1095098,78	1136639,18
129	1094781,93	1136152,40	273	1094640,12	1136000,93	417	1095098,84	1136639,09
130	1094781,83	1136152,13	274	1094640,41	1136000,56	418	1095099,56	1136639,60
131	1094781,66	1136151,28	275	1094647,59	1136005,99	419	1095106,11	1136644,20
132	1094769,94	1136118,46	276	1094656,28	1136012,77	420	1095111,98	1136648,01
133	1094769,93	1136118,44	277	1094656,04	1136013,10	421	1095112,37	1136648,26
134	1094769,96	1136118,43	278	1094657,56	1136014,21	422	1095112,86	1136648,48
135	1094768,46	1136113,66	279	1094659,43	1136015,34	423	1095113,77	1136648,88
136	1094768,28	1136113,75	280	1094661,46	1136016,17	424	1095115,63	1136649,62
137	1094762,66	1136095,60	281	1094663,26	1136016,73	425	1095125,19	1136652,56
138	1094759,81	1136081,90	282	1094663,32	1136016,57	426	1095127,15	1136652,94
139	1094759,43	1136080,97	283	1094671,95	1136018,67	427	1095143,32	1136660,57
140	1094759,06	1136080,04	284	1094677,68	1136020,46	428	1095164,24	1136663,37
141	1094758,96	1136079,80	285	1094686,23	1136023,25	429	1095172,04	1136665,16
142	1094758,57	1136079,17	286	1094697,98	1136027,11	430	1095182,83	1136667,26
143	1094758,04	1136078,32	287	1094703,38	1136028,25	431	1095183,16	1136667,33
144	1094757,48	1136077,50	288	1094707,16	1136029,43	432	1095184,22	1136668,09

TALUD CARG

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Punto	Este	Norte	Punto	Este	Norte	Punto	Este	Norte
1	1087013,27	1125225,84	5	1087055,72	1125266,48	9	1087025,22	1125188,44
2	1087018,72	1125237,65	6	1087055,19	1125263,24	10	1087013,27	1125225,84
3	1087023,67	1125266,53	7	1087038,34	1125234,79			
4	1087040,04	1125269,72	8	1087033,9	1125195			

TORRES

TORRE	Punto	Este	Norte	TORRE	Punto	Este	Norte	TORRE	Punto	Este	Norte
T-1	1	1087115,27	1125193,96	T-2	1	1086997,53	1125274,67	T-3	1	1086744,94	1125448,41
	2	1087110,75	1125187,36		2	1086993,00	1125268,07		2	1086739,85	1125440,99
	3	1087104,15	1125191,89		3	1086986,41	1125272,59		3	1086732,42	1125446,08
	4	1087108,67	1125198,49		4	1086990,93	1125279,19		4	1086737,51	1125453,50
	5	1087115,27	1125193,96		5	1086997,53	1125274,67		5	1086744,94	1125448,41
T-4	1	1086618,61	1125535,00	T-5	1	1086136,86	1125865,82	T-6	1	1086006,14	1125949,75
	2	1086613,52	1125527,58		2	1086131,21	1125857,57		2	1085995,42	1125947,29
	3	1086606,09	1125532,67		3	1086122,96	1125863,22		3	1085992,96	1125958,00
	4	1086611,18	1125540,09		4	1086128,61	1125871,47		4	1086003,68	1125960,46
	5	1086618,61	1125535,00		5	1086136,86	1125865,82		5	1086006,14	1125949,75
T-7	1	1086354,12	1126565,50	T-8	1	1086411,12	1126663,14	T-9	1	1086570,71	1126764,77
	2	1086349,17	1126556,82		2	1086404,05	1126656,08		2	1086576,63	1126754,35
	3	1086340,49	1126561,77		3	1086396,99	1126663,16		3	1086566,21	1126748,42
	4	1086345,44	1126570,45		4	1086404,06	1126670,22		4	1086560,28	1126758,84
	5	1086354,12	1126565,50		5	1086411,12	1126663,14		5	1086570,71	1126764,77
T-10	1	1086717,49	1126833,92	T-11	1	1087126,10	1126763,39	T-12	1	1087666,28	1126657,09
	2	1086707,62	1126832,30		2	1087123,80	1126751,62		2	1087664,36	1126647,28
	3	1086706,01	1126842,16		3	1087112,03	1126753,91		3	1087654,55	1126649,19
	4	1086715,87	1126843,78		4	1087114,33	1126765,68		4	1087656,46	1126659,00
	5	1086717,49	1126833,92		5	1087126,10	1126763,39		5	1087666,28	1126657,09
T-13	1	1087899,33	1126612,18	T-14	1	1088147,94	1126555,46	T-15	1	1088308,78	1126627,19
	2	1087897,22	1126601,38		2	1088139,99	1126554,56		2	1088299,65	1126623,12
	3	1087886,43	1126603,49		3	1088139,09	1126562,50		3	1088295,58	1126632,25
	4	1087888,53	1126614,28		4	1088147,03	1126563,40		4	1088304,71	1126636,33
	5	1087899,33	1126612,18		5	1088147,94	1126555,46		5	1088308,78	1126627,19
T-16	1	1088561,30	1126741,01	T-17	1	1088652,68	1126786,53	T-18	1	1089259,71	1127103,14
	2	1088554,11	1126737,53		2	1088642,04	1126780,98		2	1089249,12	1127097,51
	3	1088550,63	1126744,73		3	1088636,49	1126791,62		3	1089243,49	1127108,10
	4	1088557,83	1126748,21		4	1088647,13	1126797,17		4	1089254,08	1127113,73
	5	1088561,30	1126741,01		5	1088652,68	1126786,53		5	1089259,71	1127103,14
T-19	1	1089468,44	1127216,80	T-20	1	1090182,08	1127587,65	T-21	1	1090402,41	1127752,99
	2	1089458,72	1127211,65		2	1090173,62	1127582,32		2	1090392,80	1127745,81
	3	1089453,58	1127221,37		3	1090168,29	1127590,78		3	1090385,62	1127755,42
	4	1089463,29	1127226,52		4	1090176,75	1127596,11		4	1090395,23	1127762,60
	5	1089468,44	1127216,80		5	1090182,08	1127587,65		5	1090402,41	1127752,99
T-22	1	1090878,90	1128107,49	T-23	1	1091276,88	1128607,70	T-24	1	1091588,54	1128997,67
	2	1090871,71	1128100,55		2	1091270,03	1128599,10		2	1091580,45	1128987,50

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”


TORRE	Punto	Este	Norte	TORRE	Punto	Este	Norte	TORRE	Punto	Este	Norte
	3	1090864,77	1128107,74		3	1091261,43	1128605,95		3	1091570,27	1128995,59
	4	1090871,96	1128114,69		4	1091268,28	1128614,55		4	1091578,37	1129005,76
	5	1090878,90	1128107,49		5	1091276,88	1128607,70		5	1091588,54	1128997,67
T-25A	1	1091727,14	1129172,79	T-25B	1	1091856,63	1129242,54	T-26	1	1092275,15	1129863,12
	2	1091719,48	1129166,38		2	1091848,47	1129235,17		2	1092269,21	1129855,09
	3	1091713,06	1129174,04		3	1091841,10	1129243,32		3	1092261,17	1129861,03
	4	1091720,73	1129180,46		4	1091849,25	1129250,70		4	1092267,11	1129869,06
	5	1091727,14	1129172,79		5	1091856,63	1129242,54		5	1092275,15	1129863,12
T-28	1	1092566,77	1130224,28	T-29	1	1092694,83	1130395,59	T-30	1	1092753,42	1130776,87
	2	1092559,98	1130215,64		2	1092691,70	1130388,24		2	1092751,76	1130766,00
	3	1092551,33	1130222,43		3	1092684,34	1130391,37		3	1092740,89	1130767,65
	4	1092558,13	1130231,07		4	1092687,48	1130398,73		4	1092742,54	1130778,52
	5	1092566,77	1130224,28		5	1092694,83	1130395,59		5	1092753,42	1130776,87
T-31	1	1092893,99	1131701,85	T-32	1	1092961,64	1132143,74	T-33	1	1092987,57	1132314,35
	2	1092892,33	1131690,98		2	1092959,84	1132131,87		2	1092985,77	1132302,49
	3	1092881,46	1131692,63		3	1092947,98	1132133,67		3	1092973,90	1132304,29
	4	1092883,11	1131703,51		4	1092949,78	1132145,54		4	1092975,71	1132316,16
	5	1092893,99	1131701,85		5	1092961,64	1132143,74		5	1092987,57	1132314,35
T-34	1	1093089,52	1132988,62	T-35	1	1093120,69	1133202,56	T-35A	1	1093299,00	1133004,79
	2	1093087,87	1132977,74		2	1093119,35	1133193,66		2	1093293,10	1132999,39
	3	1093077,00	1132979,39		3	1093110,45	1133195,00		3	1093287,70	1133005,29
	4	1093078,65	1132990,26		4	1093111,79	1133203,90		4	1093293,59	1133010,69
	5	1093089,52	1132988,62		5	1093120,69	1133202,56		5	1093299,00	1133004,79
T-36	1	1093143,13	1133345,19	T-37	1	1093167,28	1133512,57	T-38	1	1093243,10	1134010,10
	2	1093141,49	1133334,32		2	1093165,94	1133503,67		2	1093241,46	1133999,22
	3	1093130,62	1133335,95		3	1093157,04	1133505,01		3	1093230,59	1134000,85
	4	1093132,25	1133346,83		4	1093158,38	1133513,91		4	1093232,22	1134011,73
	5	1093143,13	1133345,19		5	1093167,28	1133512,57		5	1093243,10	1134010,10
T-39	1	1093297,13	1134369,47	T-40	1	1093316,44	1134497,89	T-41	1	1093342,45	1134670,89
	2	1093295,50	1134358,59		2	1093314,80	1134487,01		2	1093340,81	1134660,01
	3	1093284,62	1134360,23		3	1093303,92	1134488,65		3	1093329,93	1134661,65
	4	1093286,25	1134371,10		4	1093305,56	1134499,52		4	1093331,57	1134672,52
	5	1093297,13	1134369,47		5	1093316,44	1134497,89		5	1093342,45	1134670,89
T-42	1	1093451,64	1135397,16	T-43	1	1093468,56	1135509,77	T-45	1	1093543,25	1136016,44
	2	1093450,00	1135386,28		2	1093466,93	1135498,89		2	1093542,01	1136008,54
	3	1093439,12	1135387,91		3	1093456,05	1135500,52		3	1093534,10	1136009,78
	4	1093440,76	1135398,79		4	1093457,69	1135511,40		4	1093535,34	1136017,68
	5	1093451,64	1135397,16		5	1093468,56	1135509,77		5	1093543,25	1136016,44
T-45A	1	1093847,17	1135987,49	T-45B	1	1094088,39	1135964,82	T-45C	1	1094375,07	1135936,77
	2	1093846,41	1135979,53		2	1094087,53	1135955,86		2	1094374,30	1135928,81
	3	1093838,45	1135980,29		3	1094078,57	1135956,72		3	1094366,34	1135929,58
	4	1093839,21	1135988,25		4	1094079,43	1135965,68		4	1094367,11	1135937,54
	5	1093847,17	1135987,49		5	1094088,39	1135964,82		5	1094375,07	1135936,77
T-46	1	1093607,41	1136415,24	T-48	1	1093688,81	1136939,99	T-49	1	1093741,27	1137054,08
	2	1093605,71	1136404,37		2	1093686,56	1136932,32		2	1093736,84	1137044,01
	3	1093594,84	1136406,08		3	1093678,89	1136934,57		3	1093726,77	1137048,44

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

TORRE	Punto	Este	Norte	TORRE	Punto	Este	Norte	TORRE	Punto	Este	Norte
	4	1093596,55	1136416,95		4	1093681,14	1136942,24		4	1093731,20	1137058,51
	5	1093607,41	1136415,24		5	1093688,81	1136939,99		5	1093741,27	1137054,08
T-50	1	1093925,14	1137471,89	T-51	1	1094030,83	1137713,28	T-52	1	1094288,06	1138297,75
	2	1093920,71	1137461,82		2	1094026,81	1137704,12		2	1094284,03	1138288,60
	3	1093910,65	1137466,25		3	1094017,65	1137708,15		3	1094274,88	1138292,62
	4	1093915,08	1137476,32		4	1094021,68	1137717,30		4	1094278,91	1138301,78
	5	1093925,14	1137471,89		5	1094030,83	1137713,28		5	1094288,06	1138297,75
T-53	1	1094425,12	1138610,43	T-54	1	1094678,83	1139181,23	T-55	1	1095490,05	1139734,87
	2	1094421,49	1138602,19		2	1094671,81	1139172,77		2	1095481,80	1139729,22
	3	1094413,26	1138605,82		3	1094663,35	1139179,79		3	1095476,15	1139737,47
	4	1094416,88	1138614,05		4	1094670,37	1139188,25		4	1095484,40	1139743,12
	5	1094425,12	1138610,43		5	1094678,83	1139181,23		5	1095490,05	1139734,87
T-56	1	1095537,16	1139766,83	T-58	1	1096402,82	1139613,20	T-59	1	1096676,46	1139553,58
	2	1095529,34	1139765,18		2	1096400,66	1139602,42		2	1096674,59	1139544,77
	3	1095527,69	1139773,01		3	1096389,88	1139604,58		3	1096665,78	1139546,64
	4	1095535,51	1139774,66		4	1096392,04	1139615,36		4	1096667,65	1139555,45
	5	1095537,16	1139766,83		5	1096402,82	1139613,20		5	1096676,46	1139553,58
T-60	1	1097338,63	1139411,40	T-61	1	1097552,63	1139366,13	T-62	1	1097950,71	1139280,95
	2	1097336,97	1139403,58		2	1097550,76	1139357,33		2	1097948,80	1139272,15
	3	1097329,14	1139405,24		3	1097541,96	1139359,20		3	1097940,01	1139274,06
	4	1097330,81	1139413,07		4	1097543,83	1139368,00		4	1097941,92	1139282,86
	5	1097338,63	1139411,40		5	1097552,63	1139366,13		5	1097950,71	1139280,95
T-63	1	1098606,22	1139142,05	T-65	1	1099625,20	1139041,18	T-66	1	1100066,90	1138898,54
	2	1098604,53	1139131,19		2	1099623,24	1139031,38		2	1100057,10	1138896,61
	3	1098593,66	1139132,88		3	1099613,44	1139033,33		3	1100055,17	1138906,42
	4	1098595,35	1139143,74		4	1099615,40	1139043,14		4	1100064,97	1138908,35
	5	1098606,22	1139142,05		5	1099625,20	1139041,18		5	1100066,90	1138898,54
T-67	1	1100541,18	1139288,90	T-68	1	1100919,56	1139453,77	T-69	1	1101431,94	1139676,13
	2	1100534,36	1139284,72		2	1100911,31	1139450,18		2	1101422,92	1139671,84
	3	1100530,19	1139291,54		3	1100907,72	1139458,43		3	1101418,62	1139680,86
	4	1100537,01	1139295,72		4	1100915,98	1139462,02		4	1101427,65	1139685,15
	5	1100541,18	1139288,90		5	1100919,56	1139453,77		5	1101431,94	1139676,13
T-70	1	1101794,89	1139864,21	T-71	1	1102036,40	1139989,26	T-72	1	1102319,02	1140136,85
	2	1101786,00	1139859,62		2	1102027,53	1139984,65		2	1102312,04	1140132,94
	3	1101781,41	1139868,50		3	1102022,91	1139993,52		3	1102308,13	1140139,91
	4	1101790,29	1139873,09		4	1102031,79	1139998,13		4	1102315,11	1140143,82
	5	1101794,89	1139864,21		5	1102036,40	1139989,26		5	1102319,02	1140136,85
T-73	1	1102468,12	1140226,74	T-74	1	1102663,20	1140345,49				
	2	1102460,42	1140222,07		2	1102656,36	1140341,34				
	3	1102455,76	1140229,77		3	1102652,21	1140348,19				
	4	1102463,45	1140234,43		4	1102659,05	1140352,33				
	5	1102468,12	1140226,74		5	1102663,20	1140345,49				

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Salida Gráfica Áreas de sustracción Definitiva



“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Anexo No 2 – Listado de coordenadas magna sirgas origen Bogotá- Área de sustracción Temporal

ZODMES

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	1	1094091,11	1136079,24	Z - 2	1179	1094191,44	1135390,56	Z - 4	356	1088241,23	1125919,81
Z - 1	2	1094085,91	1136076,77	Z - 2	1180	1094190,35	1135390,92	Z - 4	357	1088240,87	1125918,31
Z - 1	3	1094086,44	1136077,95	Z - 2	1181	1094188,17	1135391,69	Z - 4	358	1088240,61	1125917,84
Z - 1	4	1094086,45	1136077,98	Z - 2	1182	1094187,75	1135391,86	Z - 4	359	1088240,26	1125917,03
Z - 1	5	1094070,49	1136081,49	Z - 2	1183	1094187,28	1135392,06	Z - 4	360	1088239,91	1125915,94
Z - 1	6	1094072,33	1136089,86	Z - 2	1184	1094186,68	1135392,30	Z - 4	361	1088239,26	1125914,76
Z - 1	7	1094073,30	1136089,65	Z - 2	1185	1094182,17	1135393,86	Z - 4	362	1088238,82	1125913,86
Z - 1	8	1094073,29	1136089,60	Z - 2	1186	1094182,02	1135393,95	Z - 4	363	1088238,62	1125913,47
Z - 1	9	1094073,08	1136088,65	Z - 2	1187	1094181,91	1135394,01	Z - 4	364	1088238,54	1125913,40
Z - 1	10	1094072,86	1136087,62	Z - 2	1188	1094181,82	1135394,06	Z - 4	365	1088237,68	1125912,08
Z - 1	11	1094072,84	1136087,53	Z - 2	1189	1094181,62	1135394,16	Z - 4	366	1088237,04	1125911,36
Z - 1	12	1094072,77	1136087,21	Z - 2	1190	1094181,47	1135394,25	Z - 4	367	1088236,82	1125911,10
Z - 1	13	1094072,74	1136087,09	Z - 2	1191	1094181,11	1135394,45	Z - 4	368	1088236,38	1125910,71
Z - 1	14	1094072,72	1136086,99	Z - 2	1192	1094181,02	1135394,51	Z - 4	369	1088235,75	1125910,34
Z - 1	15	1094072,94	1136086,47	Z - 2	1193	1094180,56	1135394,66	Z - 4	370	1088234,70	1125909,68
Z - 1	16	1094073,00	1136086,26	Z - 2	1194	1094180,51	1135394,68	Z - 4	371	1088232,86	1125908,34
Z - 1	17	1094073,94	1136083,22	Z - 2	1195	1094180,45	1135394,71	Z - 4	372	1088232,19	1125907,99
Z - 1	18	1094074,04	1136083,11	Z - 2	1196	1094176,41	1135396,21	Z - 4	373	1088227,86	1125902,34
Z - 1	19	1094074,10	1136083,07	Z - 2	1197	1094174,73	1135396,93	Z - 4	374	1088227,72	1125902,09
Z - 1	20	1094074,70	1136082,97	Z - 2	1198	1094174,54	1135397,03	Z - 4	375	1088227,69	1125902,06
Z - 1	21	1094075,90	1136082,81	Z - 2	1199	1094174,34	1135397,13	Z - 4	376	1088227,64	1125901,98
Z - 1	22	1094077,36	1136082,50	Z - 2	1200	1094173,93	1135397,33	Z - 4	377	1088227,49	1125901,75
Z - 1	23	1094077,86	1136082,41	Z - 2	1201	1094173,48	1135397,55	Z - 4	378	1088227,30	1125901,25
Z - 1	24	1094078,11	1136082,37	Z - 2	1202	1094173,03	1135397,78	Z - 4	379	1088226,29	1125898,94
Z - 1	25	1094078,36	1136082,36	Z - 2	1203	1094172,55	1135398,03	Z - 4	380	1088225,85	1125897,77
Z - 1	26	1094080,01	1136082,89	Z - 2	1204	1094172,00	1135398,29	Z - 4	381	1088225,71	1125897,44
Z - 1	27	1094080,11	1136082,96	Z - 2	1205	1094171,37	1135398,58	Z - 4	382	1088225,60	1125897,18
Z - 1	28	1094081,12	1136083,22	Z - 2	1206	1094171,03	1135398,74	Z - 4	383	1088225,03	1125896,10
Z - 1	29	1094082,04	1136083,45	Z - 2	1207	1094170,67	1135398,91	Z - 4	384	1088224,95	1125895,86
Z - 1	30	1094082,13	1136083,49	Z - 2	1208	1094169,26	1135399,53	Z - 4	385	1088224,89	1125895,70
Z - 1	31	1094082,20	1136083,53	Z - 2	1209	1094167,76	1135400,17	Z - 4	386	1088224,20	1125894,33
Z - 1	32	1094083,48	1136084,09	Z - 2	1210	1094167,73	1135400,18	Z - 4	387	1088223,55	1125893,48
Z - 1	33	1094084,44	1136084,43	Z - 2	1211	1094167,70	1135400,20	Z - 4	388	1088223,47	1125893,36
Z - 1	34	1094085,15	1136084,30	Z - 2	1212	1094167,60	1135400,25	Z - 4	389	1088223,42	1125893,30
Z - 1	35	1094085,78	1136084,23	Z - 2	1213	1094166,77	1135400,63	Z - 4	390	1088223,34	1125893,21
Z - 1	36	1094086,39	1136084,02	Z - 2	1214	1094164,64	1135401,60	Z - 4	391	1088223,25	1125893,12
Z - 1	37	1094086,40	1136084,02	Z - 2	1215	1094163,85	1135401,92	Z - 4	392	1088223,17	1125893,05
Z - 1	38	1094087,71	1136084,34	Z - 2	1216	1094162,12	1135402,61	Z - 4	393	1088223,09	1125892,99
Z - 1	39	1094088,11	1136084,49	Z - 2	1217	1094160,42	1135403,33	Z - 4	394	1088223,00	1125892,93
Z - 1	40	1094088,56	1136084,81	Z - 2	1218	1094155,66	1135405,14	Z - 4	395	1088222,91	1125892,87

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	41	1094088,64	1136084,91	Z - 2	1219	1094155,44	1135405,27	Z - 4	396	1088222,82	1125892,82
Z - 1	42	1094090,88	1136085,79	Z - 2	1220	1094155,30	1135405,34	Z - 4	397	1088222,72	1125892,78
Z - 1	43	1094091,60	1136088,79	Z - 2	1221	1094155,05	1135405,49	Z - 4	398	1088222,64	1125892,75
Z - 1	44	1094091,79	1136090,79	Z - 2	1222	1094154,39	1135405,87	Z - 4	399	1088222,17	1125892,57
Z - 1	45	1094091,99	1136091,79	Z - 2	1223	1094154,23	1135405,96	Z - 4	400	1088221,82	1125892,43
Z - 1	46	1094092,41	1136092,79	Z - 2	1224	1094153,91	1135406,15	Z - 4	401	1088221,36	1125892,25
Z - 1	47	1094093,11	1136093,99	Z - 2	1225	1094152,31	1135407,07	Z - 4	402	1088221,11	1125892,13
Z - 1	48	1094093,83	1136095,79	Z - 2	1226	1094151,84	1135407,36	Z - 4	403	1088220,42	1125891,83
Z - 1	49	1094094,11	1136096,28	Z - 2	1227	1094151,20	1135407,74	Z - 4	404	1088219,79	1125891,55
Z - 1	50	1094095,17	1136097,79	Z - 2	1228	1094151,04	1135407,84	Z - 4	405	1088219,53	1125891,43
Z - 1	51	1094097,12	1136099,79	Z - 2	1229	1094150,85	1135407,95	Z - 4	406	1088219,31	1125891,33
Z - 1	52	1094098,11	1136101,30	Z - 2	1230	1094147,57	1135409,57	Z - 4	407	1088218,21	1125890,58
Z - 1	53	1094098,47	1136101,69	Z - 2	1231	1094147,22	1135409,80	Z - 4	408	1088216,87	1125889,92
Z - 1	54	1094098,90	1136102,41	Z - 2	1232	1094146,86	1135410,03	Z - 4	409	1088216,61	1125889,85
Z - 1	55	1094098,96	1136102,54	Z - 2	1233	1094146,66	1135410,14	Z - 4	410	1088215,32	1125889,71
Z - 1	56	1094099,11	1136102,74	Z - 2	1234	1094145,58	1135410,84	Z - 4	411	1088215,19	1125889,70
Z - 1	57	1094099,71	1136103,66	Z - 2	1235	1094144,44	1135411,59	Z - 4	412	1088214,94	1125889,73
Z - 1	58	1094099,90	1136103,94	Z - 2	1236	1094144,32	1135411,66	Z - 4	413	1088210,97	1125889,58
Z - 1	59	1094100,33	1136104,83	Z - 2	1237	1094144,20	1135411,73	Z - 4	414	1088210,25	1125889,51
Z - 1	60	1094100,52	1136105,15	Z - 2	1238	1094143,27	1135412,35	Z - 4	415	1088209,77	1125889,53
Z - 1	61	1094100,65	1136105,46	Z - 2	1239	1094141,67	1135413,55	Z - 4	416	1088209,36	1125889,50
Z - 1	62	1094101,16	1136106,57	Z - 2	1240	1094137,71	1135417,29	Z - 4	417	1088209,42	1125889,19
Z - 1	63	1094101,23	1136106,79	Z - 2	1241	1094137,04	1135418,03	Z - 4	418	1088208,84	1125888,39
Z - 1	64	1094101,48	1136107,62	Z - 2	1242	1094136,21	1135418,85	Z - 4	419	1088208,42	1125887,98
Z - 1	65	1094101,57	1136107,79	Z - 2	1243	1094135,90	1135419,12	Z - 4	420	1088207,97	1125887,53
Z - 1	66	1094101,92	1136108,72	Z - 2	1244	1094135,21	1135419,73	Z - 4	421	1088207,27	1125887,28
Z - 1	67	1094102,12	1136109,16	Z - 2	1245	1094134,55	1135420,16	Z - 4	422	1088206,67	1125887,15
Z - 1	68	1094102,13	1136109,18	Z - 2	1246	1094134,48	1135420,22	Z - 4	423	1088206,26	1125887,07
Z - 1	69	1094102,19	1136109,29	Z - 2	1247	1094134,45	1135420,23	Z - 4	424	1088206,06	1125887,06
Z - 1	70	1094102,89	1136110,46	Z - 2	1248	1094134,06	1135420,48	Z - 4	425	1088205,96	1125887,07
Z - 1	71	1094103,11	1136110,71	Z - 2	1249	1094134,05	1135420,48	Z - 4	426	1088205,61	1125887,09
Z - 1	72	1094103,42	1136111,09	Z - 2	1250	1094134,03	1135420,49	Z - 4	427	1088205,45	1125887,19
Z - 1	73	1094103,62	1136111,26	Z - 2	1251	1094133,98	1135420,53	Z - 4	428	1088204,68	1125887,04
Z - 1	74	1094104,11	1136111,72	Z - 2	1252	1094132,09	1135421,71	Z - 4	429	1088204,47	1125887,07
Z - 1	75	1094104,35	1136112,02	Z - 2	1253	1094130,72	1135422,54	Z - 4	430	1088204,22	1125886,98
Z - 1	76	1094105,01	1136112,82	Z - 2	1254	1094130,14	1135422,89	Z - 4	431	1088203,27	1125886,81
Z - 1	77	1094105,62	1136113,57	Z - 2	1255	1094129,35	1135423,38	Z - 4	432	1088202,51	1125886,74
Z - 1	78	1094107,97	1136117,07	Z - 2	1256	1094129,09	1135423,54	Z - 4	433	1088199,93	1125885,70
Z - 1	79	1094107,95	1136117,07	Z - 2	1257	1094128,06	1135424,17	Z - 4	434	1088199,16	1125885,15
Z - 1	80	1094107,18	1136117,24	Z - 2	1258	1094127,29	1135424,64	Z - 4	435	1088198,12	1125884,69
Z - 1	81	1094106,77	1136117,33	Z - 2	1259	1094126,69	1135425,01	Z - 4	436	1088197,49	1125884,61
Z - 1	82	1094106,12	1136117,48	Z - 2	1260	1094125,70	1135425,61	Z - 4	437	1088197,13	1125884,44
Z - 1	83	1094105,77	1136117,55	Z - 2	1261	1094125,24	1135425,88	Z - 4	438	1088197,04	1125884,39
Z - 1	84	1094105,25	1136117,67	Z - 2	1262	1094124,95	1135426,06	Z - 4	439	1088196,65	1125884,30
Z - 1	85	1094105,35	1136118,15	Z - 2	1263	1094124,71	1135426,21	Z - 4	440	1088196,18	1125884,18
Z - 1	86	1094105,46	1136118,66	Z - 2	1264	1094123,81	1135426,75	Z - 4	441	1088195,94	1125884,10

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	87	1094105,50	1136118,83	Z - 2	1265	1094122,58	1135427,50	Z - 4	442	1088187,81	1125880,82
Z - 1	88	1094105,71	1136119,78	Z - 2	1266	1094121,01	1135428,41	Z - 4	443	1088187,61	1125880,46
Z - 1	89	1094105,74	1136119,92	Z - 2	1267	1094119,52	1135429,29	Z - 4	444	1088186,54	1125879,14
Z - 1	90	1094105,81	1136120,26	Z - 2	1268	1094119,13	1135429,53	Z - 4	445	1088185,61	1125877,92
Z - 1	91	1094105,86	1136120,47	Z - 2	1269	1094118,35	1135429,99	Z - 4	446	1088185,55	1125877,89
Z - 1	92	1094106,11	1136120,44	Z - 2	1270	1094116,92	1135430,83	Z - 4	447	1088185,45	1125877,85
Z - 1	93	1094106,19	1136120,44	Z - 2	1271	1094115,95	1135431,40	Z - 4	448	1088185,10	1125877,66
Z - 1	94	1094106,55	1136120,36	Z - 2	1272	1094115,77	1135431,51	Z - 4	449	1088184,81	1125877,54
Z - 1	95	1094107,51	1136120,15	Z - 2	1273	1094114,48	1135432,28	Z - 4	450	1088184,65	1125877,49
Z - 1	96	1094108,06	1136120,03	Z - 2	1274	1094110,46	1135433,45	Z - 4	451	1088184,43	1125877,36
Z - 1	97	1094108,11	1136120,02	Z - 2	1275	1094107,97	1135433,86	Z - 4	452	1088184,27	1125877,29
Z - 1	98	1094108,16	1136120,01	Z - 2	1276	1094107,91	1135433,79	Z - 4	453	1088183,30	1125876,84
Z - 1	99	1094109,11	1136119,80	Z - 2	1277	1094106,86	1135432,79	Z - 4	454	1088183,25	1125876,81
Z - 1	100	1094109,70	1136119,67	Z - 2	1278	1094105,11	1135430,92	Z - 4	455	1088183,24	1125876,81
Z - 1	101	1094110,11	1136119,58	Z - 2	1279	1094100,97	1135431,41	Z - 4	456	1088183,24	1125876,80
Z - 1	102	1094110,57	1136119,48	Z - 2	1280	1094100,22	1135431,52	Z - 4	457	1088183,23	1125876,78
Z - 1	103	1094111,28	1136119,79	Z - 2	1281	1094096,47	1135432,09	Z - 4	458	1088182,64	1125876,04
Z - 1	104	1094112,11	1136120,35	Z - 2	1282	1094096,23	1135432,12	Z - 4	459	1088182,19	1125875,32
Z - 1	105	1094112,55	1136120,23	Z - 2	1283	1094095,08	1135432,29	Z - 4	460	1088181,63	1125874,11
Z - 1	106	1094114,11	1136120,53	Z - 2	1284	1094091,49	1135432,59	Z - 4	461	1088181,25	1125873,99
Z - 1	107	1094115,04	1136121,15	Z - 2	1285	1094090,96	1135432,62	Z - 4	462	1088181,06	1125873,92
Z - 1	108	1094115,09	1136121,22	Z - 2	1286	1094090,60	1135432,65	Z - 4	463	1088180,76	1125873,80
Z - 1	109	1094115,11	1136121,23	Z - 2	1287	1094090,56	1135432,67	Z - 4	464	1088180,70	1125873,78
Z - 1	110	1094115,81	1136121,90	Z - 2	1288	1094090,53	1135432,69	Z - 4	465	1088180,58	1125873,72
Z - 1	111	1094116,14	1136122,14	Z - 2	1289	1094089,47	1135433,21	Z - 4	466	1088180,52	1125873,71
Z - 1	112	1094116,56	1136122,61	Z - 2	1290	1094089,32	1135433,29	Z - 4	467	1088180,40	1125873,66
Z - 1	113	1094116,69	1136122,79	Z - 2	1291	1094087,27	1135433,87	Z - 4	468	1088180,05	1125873,54
Z - 1	114	1094117,27	1136123,61	Z - 2	1292	1094086,92	1135433,98	Z - 4	469	1088179,63	1125873,35
Z - 1	115	1094117,34	1136123,74	Z - 2	1293	1094086,57	1135434,10	Z - 4	470	1088179,12	1125873,08
Z - 1	116	1094117,44	1136123,88	Z - 2	1294	1094086,22	1135434,25	Z - 4	471	1088178,92	1125873,00
Z - 1	117	1094118,09	1136125,72	Z - 2	1295	1094085,87	1135434,42	Z - 4	472	1088178,80	1125872,95
Z - 1	118	1094118,10	1136125,76	Z - 2	1296	1094085,52	1135434,60	Z - 4	473	1088178,10	1125872,63
Z - 1	119	1094118,10	1136125,76	Z - 2	1297	1094085,15	1135434,81	Z - 4	474	1088177,35	1125872,33
Z - 1	120	1094118,11	1136125,77	Z - 2	1298	1094084,79	1135435,05	Z - 4	475	1088177,09	1125872,23
Z - 1	121	1094119,24	1136127,68	Z - 2	1299	1094084,44	1135435,31	Z - 4	476	1088176,87	1125872,13
Z - 1	122	1094119,52	1136128,03	Z - 2	1300	1094084,10	1135435,59	Z - 4	477	1088175,84	1125871,71
Z - 1	123	1094119,99	1136128,95	Z - 2	1301	1094083,77	1135435,91	Z - 4	478	1088175,65	1125871,64
Z - 1	124	1094120,39	1136129,79	Z - 2	1302	1094083,45	1135436,24	Z - 4	479	1088175,50	1125871,58
Z - 1	125	1094121,35	1136131,25	Z - 2	1303	1094083,11	1135435,70	Z - 4	480	1088175,09	1125871,41
Z - 1	126	1094121,65	1136131,73	Z - 2	1304	1094082,69	1135434,79	Z - 4	481	1088174,78	1125871,29
Z - 1	127	1094121,68	1136131,79	Z - 2	1305	1094082,61	1135434,29	Z - 4	482	1088173,71	1125870,84
Z - 1	128	1094121,73	1136131,94	Z - 2	1306	1094082,38	1135433,79	Z - 4	483	1088173,16	1125870,60
Z - 1	129	1094121,95	1136132,52	Z - 2	1307	1094082,11	1135431,87	Z - 4	484	1088173,11	1125870,58
Z - 1	130	1094122,17	1136132,87	Z - 2	1308	1094081,11	1135433,55	Z - 4	485	1088172,67	1125870,24
Z - 1	131	1094122,38	1136133,34	Z - 2	1309	1094080,11	1135433,77	Z - 4	486	1088168,39	1125867,30
Z - 1	132	1094123,12	1136134,79	Z - 2	1310	1094079,21	1135435,08	Z - 4	487	1088167,49	1125866,71

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	133	1094124,33	1136135,97	Z - 2	1311	1094078,64	1135436,00	Z - 4	488	1088165,60	1125865,86
Z - 1	134	1094124,39	1136136,01	Z - 2	1312	1094077,96	1135436,82	Z - 4	489	1088164,80	1125865,52
Z - 1	135	1094124,46	1136136,07	Z - 2	1313	1094077,64	1135437,30	Z - 4	490	1088161,80	1125863,93
Z - 1	136	1094125,59	1136136,94	Z - 2	1314	1094075,49	1135440,51	Z - 4	491	1088160,79	1125863,53
Z - 1	137	1094126,95	1136138,10	Z - 2	1315	1094075,39	1135440,63	Z - 4	492	1088160,53	1125863,43
Z - 1	138	1094127,11	1136138,17	Z - 2	1316	1094075,18	1135440,93	Z - 4	493	1088160,49	1125863,41
Z - 1	139	1094128,11	1136138,45	Z - 2	1317	1094074,14	1135442,23	Z - 4	494	1088160,45	1125863,40
Z - 1	140	1094130,11	1136138,70	Z - 2	1318	1094073,38	1135443,37	Z - 4	495	1088158,87	1125862,69
Z - 1	141	1094131,25	1136139,02	Z - 2	1319	1094071,87	1135445,29	Z - 4	496	1088158,75	1125862,64
Z - 1	142	1094131,33	1136139,12	Z - 2	1320	1094071,82	1135445,36	Z - 4	497	1088158,67	1125862,61
Z - 1	143	1094131,43	1136139,18	Z - 2	1321	1094071,61	1135445,70	Z - 4	498	1088158,62	1125862,58
Z - 1	144	1094132,11	1136139,84	Z - 2	1322	1094070,47	1135447,53	Z - 4	499	1088158,51	1125862,54
Z - 1	145	1094132,89	1136140,77	Z - 2	1323	1094069,83	1135448,58	Z - 4	500	1088158,09	1125861,74
Z - 1	146	1094133,34	1136141,39	Z - 2	1324	1094069,46	1135449,40	Z - 4	501	1088157,72	1125861,18
Z - 1	147	1094133,98	1136142,14	Z - 2	1325	1094069,28	1135449,79	Z - 4	502	1088157,54	1125860,84
Z - 1	148	1094134,07	1136142,27	Z - 2	1326	1094068,93	1135450,63	Z - 4	503	1088156,53	1125859,58
Z - 1	149	1094134,11	1136142,30	Z - 2	1327	1094068,58	1135451,21	Z - 4	504	1088156,42	1125859,19
Z - 1	150	1094135,05	1136143,31	Z - 2	1328	1094068,22	1135451,96	Z - 4	505	1088155,98	1125859,36
Z - 1	151	1094135,38	1136143,79	Z - 2	1329	1094067,42	1135453,44	Z - 4	506	1088154,91	1125858,97
Z - 1	152	1094135,81	1136144,47	Z - 2	1330	1094067,34	1135453,58	Z - 4	507	1088154,38	1125858,76
Z - 1	153	1094136,99	1136146,52	Z - 2	1331	1094067,06	1135454,04	Z - 4	508	1088154,11	1125858,64
Z - 1	154	1094137,06	1136146,62	Z - 2	1332	1094066,05	1135455,58	Z - 4	509	1088153,53	1125858,37
Z - 1	155	1094137,08	1136146,65	Z - 2	1333	1094065,68	1135456,13	Z - 4	510	1088153,20	1125858,22
Z - 1	156	1094137,63	1136147,21	Z - 2	1334	1094065,29	1135456,74	Z - 4	511	1088152,90	1125858,12
Z - 1	157	1094137,82	1136147,60	Z - 2	1335	1094065,06	1135457,17	Z - 4	512	1088152,59	1125858,06
Z - 1	158	1094138,11	1136148,07	Z - 2	1336	1094064,65	1135457,90	Z - 4	513	1088152,58	1125858,06
Z - 1	159	1094138,70	1136148,69	Z - 2	1337	1094064,08	1135458,77	Z - 4	514	1088152,57	1125858,05
Z - 1	160	1094139,15	1136149,15	Z - 2	1338	1094063,80	1135459,16	Z - 4	515	1088152,56	1125858,04
Z - 1	161	1094140,03	1136150,24	Z - 2	1339	1094063,77	1135459,22	Z - 4	516	1088152,56	1125858,04
Z - 1	162	1094140,53	1136151,09	Z - 2	1340	1094063,65	1135459,51	Z - 4	517	1088152,02	1125857,79
Z - 1	163	1094140,59	1136151,20	Z - 2	1341	1094062,16	1135462,39	Z - 4	518	1088148,76	1125856,58
Z - 1	164	1094141,11	1136151,91	Z - 2	1342	1094060,72	1135465,45	Z - 4	519	1088147,06	1125855,91
Z - 1	165	1094141,54	1136152,58	Z - 2	1343	1094060,47	1135466,08	Z - 4	520	1088145,37	1125855,23
Z - 1	166	1094142,11	1136153,25	Z - 2	1344	1094060,23	1135466,71	Z - 4	521	1088145,21	1125855,17
Z - 1	167	1094142,69	1136153,81	Z - 2	1345	1094060,21	1135466,76	Z - 4	522	1088145,06	1125855,11
Z - 1	168	1094143,11	1136153,72	Z - 2	1346	1094060,19	1135466,82	Z - 4	523	1088144,45	1125854,88
Z - 1	169	1094143,72	1136153,40	Z - 2	1347	1094059,68	1135468,05	Z - 4	524	1088143,96	1125854,68
Z - 1	170	1094144,11	1136153,37	Z - 2	1348	1094059,63	1135468,16	Z - 4	525	1088142,74	1125854,17
Z - 1	171	1094144,50	1136153,18	Z - 2	1349	1094059,59	1135468,27	Z - 4	526	1088142,53	1125854,09
Z - 1	172	1094145,11	1136153,06	Z - 2	1350	1094059,25	1135469,17	Z - 4	527	1088142,32	1125854,00
Z - 1	173	1094146,51	1136152,57	Z - 2	1351	1094058,92	1135470,07	Z - 4	528	1088141,67	1125853,71
Z - 1	174	1094146,93	1136152,67	Z - 2	1352	1094058,86	1135470,23	Z - 4	529	1088141,57	1125853,67
Z - 1	175	1094147,40	1136152,83	Z - 2	1353	1094058,80	1135470,38	Z - 4	530	1088141,45	1125853,62
Z - 1	176	1094147,75	1136152,99	Z - 2	1354	1094058,67	1135470,71	Z - 4	531	1088141,18	1125853,50
Z - 1	177	1094147,93	1136153,03	Z - 2	1355	1094058,53	1135471,03	Z - 4	532	1088140,92	1125853,40
Z - 1	178	1094148,77	1136153,52	Z - 2	1356	1094057,74	1135472,95	Z - 4	533	1088140,63	1125853,27

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	179	1094148,82	1136153,54	Z - 2	1357	1094057,01	1135474,89	Z - 4	534	1088140,12	1125853,07
Z - 1	180	1094148,85	1136153,56	Z - 2	1358	1094056,95	1135475,05	Z - 4	535	1088139,47	1125852,80
Z - 1	181	1094149,71	1136154,15	Z - 2	1359	1094056,90	1135475,21	Z - 4	536	1088139,37	1125852,76
Z - 1	182	1094150,11	1136154,40	Z - 2	1360	1094056,80	1135475,48	Z - 4	537	1088138,96	1125852,61
Z - 1	183	1094150,41	1136154,56	Z - 2	1361	1094056,70	1135475,75	Z - 4	538	1088138,55	1125852,48
Z - 1	184	1094151,11	1136154,85	Z - 2	1362	1094056,40	1135476,55	Z - 4	539	1088138,13	1125852,37
Z - 1	185	1094151,70	1136154,87	Z - 2	1363	1094056,10	1135477,36	Z - 4	540	1088137,56	1125852,48
Z - 1	186	1094152,24	1136154,92	Z - 2	1364	1094056,05	1135477,49	Z - 4	541	1088136,86	1125852,67
Z - 1	187	1094153,07	1136154,76	Z - 2	1365	1094055,77	1135478,27	Z - 4	542	1088136,47	1125852,75
Z - 1	188	1094153,11	1136154,75	Z - 2	1366	1094054,95	1135478,67	Z - 4	543	1088136,08	1125852,86
Z - 1	189	1094153,13	1136154,75	Z - 2	1367	1094053,37	1135479,49	Z - 4	544	1088135,70	1125852,97
Z - 1	190	1094154,11	1136155,01	Z - 2	1368	1094053,03	1135479,65	Z - 4	545	1088135,33	1125853,10
Z - 1	191	1094154,50	1136155,27	Z - 2	1369	1094052,65	1135479,83	Z - 4	546	1088134,98	1125853,24
Z - 1	192	1094155,11	1136155,91	Z - 2	1370	1094052,44	1135479,93	Z - 4	547	1088134,63	1125853,39
Z - 1	193	1094155,15	1136155,95	Z - 2	1371	1094050,77	1135480,73	Z - 4	548	1088134,37	1125853,52
Z - 1	194	1094155,23	1136156,07	Z - 2	1372	1094049,36	1135481,44	Z - 4	549	1088134,03	1125853,67
Z - 1	195	1094155,65	1136156,90	Z - 2	1373	1094049,07	1135481,59	Z - 4	550	1088133,59	1125853,83
Z - 1	196	1094156,11	1136157,51	Z - 2	1374	1094048,40	1135481,92	Z - 4	551	1088133,25	1125853,96
Z - 1	197	1094156,86	1136158,79	Z - 2	1375	1094047,29	1135482,50	Z - 4	552	1088133,04	1125854,10
Z - 1	198	1094159,11	1136161,23	Z - 2	1376	1094046,65	1135482,85	Z - 4	553	1088132,66	1125854,22
Z - 1	199	1094160,91	1136162,18	Z - 2	1377	1094046,05	1135483,19	Z - 4	554	1088132,26	1125854,46
Z - 1	200	1094161,05	1136162,32	Z - 2	1378	1094045,77	1135483,35	Z - 4	555	1088131,88	1125854,71
Z - 1	201	1094161,11	1136162,36	Z - 2	1379	1094045,48	1135483,51	Z - 4	556	1088131,50	1125854,98
Z - 1	202	1094161,75	1136162,73	Z - 2	1380	1094045,11	1135483,72	Z - 4	557	1088131,13	1125855,27
Z - 1	203	1094163,03	1136163,24	Z - 2	1381	1094044,75	1135483,93	Z - 4	558	1088130,79	1125855,55
Z - 1	204	1094163,11	1136163,27	Z - 2	1382	1094044,42	1135484,12	Z - 4	559	1088130,46	1125855,85
Z - 1	205	1094163,14	1136163,29	Z - 2	1383	1094043,84	1135484,44	Z - 4	560	1088130,13	1125856,16
Z - 1	206	1094163,21	1136163,34	Z - 2	1384	1094043,23	1135484,77	Z - 4	561	1088129,82	1125856,50
Z - 1	207	1094164,09	1136163,91	Z - 2	1385	1094041,94	1135485,51	Z - 4	562	1088129,51	1125856,86
Z - 1	208	1094164,39	1136164,17	Z - 2	1386	1094040,75	1135486,24	Z - 4	563	1088129,22	1125857,24
Z - 1	209	1094164,51	1136164,32	Z - 2	1387	1094040,43	1135486,45	Z - 4	564	1088128,95	1125857,63
Z - 1	210	1094164,68	1136164,49	Z - 2	1388	1094040,07	1135486,67	Z - 4	565	1088128,90	1125857,76
Z - 1	211	1094165,10	1136165,19	Z - 2	1389	1094039,69	1135486,89	Z - 4	566	1088128,89	1125857,81
Z - 1	212	1094165,28	1136165,44	Z - 2	1390	1094039,41	1135487,06	Z - 4	567	1088128,75	1125858,23
Z - 1	213	1094165,36	1136165,65	Z - 2	1391	1094039,12	1135487,24	Z - 4	568	1088128,64	1125858,68
Z - 1	214	1094166,10	1136167,18	Z - 2	1392	1094038,54	1135487,56	Z - 4	569	1088128,56	1125859,15
Z - 1	215	1094166,10	1136167,19	Z - 2	1393	1094036,81	1135488,67	Z - 4	570	1088128,51	1125859,62
Z - 1	216	1094166,85	1136168,19	Z - 2	1394	1094034,94	1135489,77	Z - 4	571	1088128,49	1125860,09
Z - 1	217	1094167,10	1136168,59	Z - 2	1395	1094032,74	1135491,15	Z - 4	572	1088128,49	1125860,56
Z - 1	218	1094167,59	1136169,12	Z - 2	1396	1094030,60	1135492,55	Z - 4	573	1088128,52	1125861,04
Z - 1	219	1094168,36	1136169,83	Z - 2	1397	1094030,35	1135492,73	Z - 4	574	1088128,65	1125862,33
Z - 1	220	1094168,51	1136170,00	Z - 2	1398	1094030,10	1135492,92	Z - 4	575	1088128,87	1125864,38
Z - 1	221	1094168,84	1136170,32	Z - 2	1399	1094029,64	1135493,26	Z - 4	576	1088128,89	1125864,58
Z - 1	222	1094169,40	1136170,97	Z - 2	1400	1094029,16	1135493,62	Z - 4	577	1088128,91	1125864,71
Z - 1	223	1094169,56	1136171,21	Z - 2	1401	1094028,46	1135494,11	Z - 4	578	1088128,98	1125865,36
Z - 1	224	1094163,71	1136172,49	Z - 2	1402	1094027,77	1135494,58	Z - 4	579	1088129,21	1125867,21

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	225	1094163,96	1136172,65	Z - 2	1403	1094027,31	1135494,89	Z - 4	580	1088129,34	1125868,31
Z - 1	226	1094164,43	1136172,94	Z - 2	1404	1094026,84	1135495,22	Z - 4	581	1088129,37	1125868,51
Z - 1	227	1094164,80	1136173,05	Z - 2	1405	1094026,64	1135495,35	Z - 4	582	1088129,42	1125868,85
Z - 1	228	1094165,39	1136173,27	Z - 2	1406	1094026,21	1135495,64	Z - 4	583	1088129,44	1125869,05
Z - 1	229	1094167,10	1136173,86	Z - 2	1407	1094024,53	1135496,91	Z - 4	584	1088129,49	1125869,40
Z - 1	230	1094167,57	1136173,88	Z - 2	1408	1094022,49	1135498,58	Z - 4	585	1088129,51	1125869,56
Z - 1	231	1094168,10	1136173,88	Z - 2	1409	1094021,42	1135499,41	Z - 4	586	1088129,58	1125870,16
Z - 1	232	1094168,59	1136173,77	Z - 2	1410	1094020,47	1135500,10	Z - 4	587	1088129,64	1125870,63
Z - 1	233	1094169,61	1136173,85	Z - 2	1411	1094019,91	1135500,58	Z - 4	588	1088129,72	1125871,21
Z - 1	234	1094170,00	1136173,79	Z - 2	1412	1094019,70	1135500,74	Z - 4	589	1088129,75	1125871,46
Z - 1	235	1094170,10	1136173,77	Z - 2	1413	1094019,09	1135501,25	Z - 4	590	1088129,76	1125871,47
Z - 1	236	1094170,58	1136173,84	Z - 2	1414	1094018,44	1135501,80	Z - 4	591	1088129,76	1125871,55
Z - 1	237	1094171,10	1136173,86	Z - 2	1415	1094017,37	1135502,70	Z - 4	592	1088129,76	1125871,57
Z - 1	238	1094171,65	1136173,80	Z - 2	1416	1094017,10	1135502,94	Z - 4	593	1088129,78	1125871,76
Z - 1	239	1094172,10	1136173,94	Z - 2	1417	1094016,19	1135502,33	Z - 4	594	1088129,79	1125871,97
Z - 1	240	1094173,34	1136174,02	Z - 2	1418	1094015,96	1135502,18	Z - 4	595	1088129,81	1125872,17
Z - 1	241	1094174,23	1136173,92	Z - 2	1419	1094015,65	1135501,96	Z - 4	596	1088129,84	1125872,48
Z - 1	242	1094174,99	1136173,68	Z - 2	1420	1094015,30	1135501,70	Z - 4	597	1088129,84	1125872,53
Z - 1	243	1094176,10	1136172,81	Z - 2	1421	1094014,89	1135501,39	Z - 4	598	1088129,85	1125872,63
Z - 1	244	1094176,62	1136172,30	Z - 2	1422	1094014,40	1135501,00	Z - 4	599	1088129,88	1125872,87
Z - 1	245	1094177,25	1136171,93	Z - 2	1423	1094013,56	1135500,41	Z - 4	600	1088129,94	1125873,47
Z - 1	246	1094178,10	1136171,76	Z - 2	1424	1094011,28	1135498,96	Z - 4	601	1088129,99	1125873,94
Z - 1	247	1094178,73	1136171,41	Z - 2	1425	1094009,38	1135497,84	Z - 4	602	1088130,00	1125874,01
Z - 1	248	1094179,45	1136171,13	Z - 2	1426	1094008,02	1135497,10	Z - 4	603	1088130,01	1125874,13
Z - 1	249	1094179,99	1136170,79	Z - 2	1427	1094006,67	1135496,44	Z - 4	604	1088130,01	1125874,14
Z - 1	250	1094180,81	1136170,49	Z - 2	1428	1094005,80	1135495,86	Z - 4	605	1088129,76	1125876,37
Z - 1	251	1094181,41	1136170,09	Z - 2	1429	1094004,80	1135495,15	Z - 4	606	1088129,73	1125877,47
Z - 1	252	1094181,70	1136169,79	Z - 2	1430	1094004,45	1135494,99	Z - 4	607	1088129,71	1125877,77
Z - 1	253	1094181,98	1136169,66	Z - 2	1431	1094003,88	1135494,61	Z - 4	608	1088129,62	1125878,85
Z - 1	254	1094182,10	1136169,47	Z - 2	1432	1094003,05	1135494,16	Z - 4	609	1088129,34	1125881,12
Z - 1	255	1094182,58	1136169,26	Z - 2	1433	1094002,21	1135493,75	Z - 4	610	1088129,29	1125881,67
Z - 1	256	1094183,08	1136168,79	Z - 2	1434	1094001,25	1135493,44	Z - 4	611	1088129,06	1125883,42
Z - 1	257	1094183,24	1136168,79	Z - 2	1435	1094000,54	1135493,20	Z - 4	612	1088129,06	1125883,72
Z - 1	258	1094184,10	1136168,96	Z - 2	1436	1093998,14	1135491,90	Z - 4	613	1088129,06	1125883,90
Z - 1	259	1094185,10	1136169,56	Z - 2	1437	1093996,89	1135491,58	Z - 4	614	1088129,28	1125885,98
Z - 1	260	1094187,10	1136171,61	Z - 2	1438	1093996,29	1135491,30	Z - 4	615	1088135,23	1125906,92
Z - 1	261	1094188,10	1136172,41	Z - 2	1439	1093995,83	1135491,07	Z - 4	616	1088133,67	1125917,02
Z - 1	262	1094190,10	1136174,34	Z - 2	1440	1093995,37	1135490,82	Z - 4	617	1088133,89	1125917,68
Z - 1	263	1094191,10	1136174,58	Z - 2	1441	1093994,38	1135490,38	Z - 4	618	1088134,40	1125918,53
Z - 1	264	1094191,76	1136174,44	Z - 2	1442	1093993,69	1135490,19	Z - 4	619	1088135,05	1125919,40
Z - 1	265	1094192,72	1136174,40	Z - 2	1443	1093992,84	1135490,02	Z - 4	620	1088135,07	1125919,51
Z - 1	266	1094193,10	1136174,47	Z - 2	1444	1093992,59	1135489,90	Z - 4	621	1088135,10	1125919,70
Z - 1	267	1094193,81	1136174,79	Z - 2	1445	1093992,28	1135489,82	Z - 4	622	1088135,11	1125919,76
Z - 1	268	1094194,10	1136175,02	Z - 2	1446	1093990,62	1135489,28	Z - 4	623	1088135,13	1125919,83
Z - 1	269	1094195,10	1136176,31	Z - 2	1447	1093990,32	1135489,19	Z - 4	624	1088135,16	1125919,98
Z - 1	270	1094195,66	1136176,79	Z - 2	1448	1093989,93	1135489,08	Z - 4	625	1088136,67	1125922,79

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	271	1094196,10	1136177,01	Z - 2	1449	1093989,55	1135489,02	Z - 4	626	1088137,70	1125924,76
Z - 1	272	1094198,10	1136177,54	Z - 2	1450	1093989,16	1135488,98	Z - 4	627	1088137,74	1125925,05
Z - 1	273	1094198,66	1136177,79	Z - 2	1451	1093988,77	1135488,99	Z - 4	628	1088137,74	1125925,09
Z - 1	274	1094199,10	1136178,01	Z - 2	1452	1093988,38	1135489,02	Z - 4	629	1088137,75	1125925,16
Z - 1	275	1094200,10	1136178,84	Z - 2	1453	1093988,00	1135489,09	Z - 4	630	1088137,76	1125925,23
Z - 1	276	1094201,10	1136178,79	Z - 2	1454	1093987,63	1135489,19	Z - 4	631	1088137,88	1125926,37
Z - 1	277	1094201,42	1136178,10	Z - 2	1455	1093987,27	1135489,31	Z - 4	632	1088137,89	1125926,39
Z - 1	278	1094201,94	1136177,63	Z - 2	1456	1093986,72	1135489,68	Z - 4	633	1088137,90	1125926,56
Z - 1	279	1094202,10	1136177,67	Z - 2	1457	1093986,38	1135489,84	Z - 4	634	1088137,92	1125926,87
Z - 1	280	1094202,81	1136177,49	Z - 2	1458	1093986,06	1135490,02	Z - 4	635	1088138,00	1125927,73
Z - 1	281	1094204,10	1136177,49	Z - 2	1459	1093985,76	1135490,22	Z - 4	636	1088138,05	1125928,48
Z - 1	282	1094205,50	1136177,18	Z - 2	1460	1093985,48	1135490,43	Z - 4	637	1088138,06	1125928,61
Z - 1	283	1094207,10	1136177,05	Z - 2	1461	1093985,22	1135490,66	Z - 4	638	1088138,06	1125928,74
Z - 1	284	1094208,10	1136177,16	Z - 2	1462	1093984,98	1135490,90	Z - 4	639	1088138,10	1125930,95
Z - 1	285	1094208,81	1136177,49	Z - 2	1463	1093984,75	1135491,14	Z - 4	640	1088138,10	1125931,02
Z - 1	286	1094210,10	1136178,36	Z - 2	1464	1093982,15	1135494,11	Z - 4	641	1088138,10	1125931,09
Z - 1	287	1094211,10	1136178,89	Z - 2	1465	1093982,12	1135494,15	Z - 4	642	1088138,24	1125931,67
Z - 1	288	1094212,10	1136179,02	Z - 2	1466	1093982,01	1135494,22	Z - 4	643	1088138,32	1125932,14
Z - 1	289	1094212,94	1136178,62	Z - 2	1467	1093981,44	1135494,59	Z - 4	644	1088138,42	1125932,62
Z - 1	290	1094214,10	1136178,31	Z - 2	1468	1093981,40	1135494,62	Z - 4	645	1088138,71	1125933,72
Z - 1	291	1094216,10	1136178,69	Z - 2	1469	1093980,99	1135494,86	Z - 4	646	1088138,73	1125933,79
Z - 1	292	1094218,73	1136180,79	Z - 2	1470	1093979,91	1135495,78	Z - 4	647	1088138,74	1125933,80
Z - 1	293	1094219,10	1136181,03	Z - 2	1471	1093979,76	1135495,91	Z - 4	648	1088139,09	1125934,29
Z - 1	294	1094220,10	1136181,35	Z - 2	1472	1093979,11	1135496,38	Z - 4	649	1088139,26	1125934,61
Z - 1	295	1094222,10	1136181,22	Z - 2	1473	1093978,98	1135496,51	Z - 4	650	1088139,74	1125935,23
Z - 1	296	1094224,10	1136181,83	Z - 2	1474	1093978,81	1135496,68	Z - 4	651	1088140,20	1125936,02
Z - 1	297	1094225,10	1136181,87	Z - 2	1475	1093978,55	1135496,94	Z - 4	652	1088140,49	1125936,33
Z - 1	298	1094227,10	1136181,68	Z - 2	1476	1093977,31	1135497,96	Z - 4	653	1088141,09	1125937,05
Z - 1	299	1094228,10	1136181,44	Z - 2	1477	1093976,37	1135498,64	Z - 4	654	1088141,91	1125937,62
Z - 1	300	1094228,71	1136181,40	Z - 2	1478	1093976,10	1135498,87	Z - 4	655	1088142,85	1125938,24
Z - 1	301	1094229,10	1136181,20	Z - 2	1479	1093975,79	1135499,15	Z - 4	656	1088142,94	1125938,32
Z - 1	302	1094230,10	1136181,02	Z - 2	1480	1093975,61	1135499,29	Z - 4	657	1088143,02	1125938,37
Z - 1	303	1094231,10	1136181,11	Z - 2	1481	1093975,44	1135499,42	Z - 4	658	1088143,21	1125938,44
Z - 1	304	1094232,10	1136181,60	Z - 2	1482	1093975,13	1135499,70	Z - 4	659	1088143,27	1125938,56
Z - 1	305	1094232,31	1136181,79	Z - 2	1483	1093974,57	1135500,09	Z - 4	660	1088143,27	1125938,56
Z - 1	306	1094233,04	1136182,79	Z - 2	1484	1093974,10	1135500,43	Z - 4	661	1088143,33	1125938,55
Z - 1	307	1094233,62	1136183,79	Z - 2	1485	1093973,32	1135501,17	Z - 4	662	1088143,72	1125938,48
Z - 1	308	1094234,68	1136184,79	Z - 2	1486	1093972,20	1135502,39	Z - 4	663	1088143,96	1125938,43
Z - 1	309	1094236,10	1136186,41	Z - 2	1487	1093972,16	1135502,42	Z - 4	664	1088144,50	1125938,40
Z - 1	310	1094236,55	1136186,79	Z - 2	1488	1093972,02	1135502,57	Z - 4	665	1088145,26	1125938,35
Z - 1	311	1094237,10	1136186,98	Z - 2	1489	1093970,45	1135504,20	Z - 4	666	1088146,23	1125938,79
Z - 1	312	1094238,20	1136186,88	Z - 2	1490	1093968,25	1135505,88	Z - 4	667	1088146,64	1125939,79
Z - 1	313	1094238,83	1136186,51	Z - 2	1491	1093967,16	1135507,37	Z - 4	668	1088146,84	1125940,79
Z - 1	314	1094240,10	1136186,07	Z - 2	1492	1093966,85	1135507,89	Z - 4	669	1088147,57	1125942,79
Z - 1	315	1094241,10	1136186,25	Z - 2	1493	1093966,78	1135507,96	Z - 4	670	1088148,26	1125943,66
Z - 1	316	1094242,24	1136186,79	Z - 2	1494	1093967,11	1135508,15	Z - 4	671	1088148,66	1125943,79

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	317	1094246,10	1136190,43	Z - 2	1495	1093969,11	1135508,82	Z - 4	672	1088149,91	1125943,97
Z - 1	318	1094247,38	1136191,79	Z - 2	1496	1093970,11	1135509,45	Z - 4	673	1088150,15	1125944,11
Z - 1	319	1094248,10	1136192,79	Z - 2	1497	1093971,11	1135509,93	Z - 4	674	1088150,26	1125944,18
Z - 1	320	1094249,10	1136193,74	Z - 2	1498	1093973,37	1135511,79	Z - 4	675	1088150,84	1125944,75
Z - 1	321	1094253,10	1136194,56	Z - 2	1499	1093974,30	1135512,79	Z - 4	676	1088151,26	1125945,26
Z - 1	322	1094254,79	1136194,48	Z - 2	1500	1093975,11	1135513,35	Z - 4	677	1088151,54	1125945,67
Z - 1	323	1094255,10	1136194,40	Z - 2	1501	1093976,22	1135513,79	Z - 4	678	1088152,25	1125946,86
Z - 1	324	1094256,10	1136194,53	Z - 2	1502	1093976,83	1135514,79	Z - 4	679	1088152,26	1125946,87
Z - 1	325	1094257,08	1136194,77	Z - 2	1503	1093977,21	1135515,68	Z - 4	680	1088152,26	1125946,87
Z - 1	326	1094258,10	1136195,34	Z - 2	1504	1093976,69	1135515,63	Z - 4	681	1088152,26	1125946,88
Z - 1	327	1094261,62	1136196,79	Z - 2	1505	1093977,56	1135519,79	Z - 4	682	1088152,91	1125947,70
Z - 1	328	1094262,10	1136197,05	Z - 2	1506	1093977,07	1135520,74	Z - 4	683	1088153,04	1125947,83
Z - 1	329	1094263,10	1136197,98	Z - 2	1507	1093976,64	1135521,79	Z - 4	684	1088153,26	1125947,98
Z - 1	330	1094264,10	1136198,57	Z - 2	1508	1093976,42	1135522,10	Z - 4	685	1088153,64	1125948,25
Z - 1	331	1094264,96	1136198,65	Z - 2	1509	1093975,70	1135522,79	Z - 4	686	1088154,26	1125948,86
Z - 1	332	1094266,10	1136198,60	Z - 2	1510	1093974,80	1135523,48	Z - 4	687	1088154,37	1125948,98
Z - 1	333	1094267,10	1136198,33	Z - 2	1511	1093974,39	1135524,06	Z - 4	688	1088154,40	1125949,05
Z - 1	334	1094268,10	1136198,25	Z - 2	1512	1093973,61	1135524,79	Z - 4	689	1088154,56	1125949,77
Z - 1	335	1094269,10	1136197,90	Z - 2	1513	1093973,11	1135525,14	Z - 4	690	1088154,56	1125949,79
Z - 1	336	1094269,89	1136196,57	Z - 2	1514	1093971,92	1135525,60	Z - 4	691	1088154,61	1125950,74
Z - 1	337	1094270,10	1136196,35	Z - 2	1515	1093971,11	1135526,35	Z - 4	692	1088154,74	1125951,13
Z - 1	338	1094271,31	1136196,00	Z - 2	1516	1093970,82	1135526,50	Z - 4	693	1088154,77	1125951,28
Z - 1	339	1094271,86	1136195,54	Z - 2	1517	1093970,68	1135526,79	Z - 4	694	1088154,78	1125951,29
Z - 1	340	1094273,29	1136193,97	Z - 2	1518	1093970,37	1135527,05	Z - 4	695	1088154,91	1125951,87
Z - 1	341	1094273,65	1136193,81	Z - 2	1519	1093970,11	1135527,45	Z - 4	696	1088154,93	1125951,93
Z - 1	342	1094273,62	1136193,77	Z - 2	1520	1093969,11	1135528,04	Z - 4	697	1088154,96	1125952,00
Z - 1	343	1094272,99	1136192,73	Z - 2	1521	1093968,11	1135528,21	Z - 4	698	1088155,00	1125952,06
Z - 1	344	1094269,69	1136187,54	Z - 2	1522	1093967,74	1135528,42	Z - 4	699	1088155,06	1125952,14
Z - 1	345	1094269,05	1136186,53	Z - 2	1523	1093967,52	1135528,47	Z - 4	700	1088156,42	1125955,08
Z - 1	346	1094268,81	1136186,09	Z - 2	1524	1093967,53	1135528,53	Z - 4	701	1088156,75	1125955,51
Z - 1	347	1094265,83	1136180,60	Z - 2	1525	1093967,45	1135529,23	Z - 4	702	1088157,30	1125956,85
Z - 1	348	1094264,85	1136178,78	Z - 2	1526	1093967,38	1135530,06	Z - 4	703	1088157,33	1125956,88
Z - 1	349	1094262,50	1136174,92	Z - 2	1527	1093967,36	1135530,45	Z - 4	704	1088157,34	1125956,91
Z - 1	350	1094262,20	1136174,41	Z - 2	1528	1093967,30	1135531,05	Z - 4	705	1088157,35	1125956,93
Z - 1	351	1094261,96	1136174,02	Z - 2	1529	1093967,17	1135532,39	Z - 4	706	1088157,41	1125957,07
Z - 1	352	1094260,99	1136170,60	Z - 2	1530	1093967,05	1135533,55	Z - 4	707	1088158,94	1125960,36
Z - 1	353	1094260,82	1136170,12	Z - 2	1531	1093966,83	1135535,31	Z - 4	708	1088159,50	1125960,93
Z - 1	354	1094261,10	1136170,14	Z - 2	1532	1093966,84	1135535,36	Z - 4	709	1088159,92	1125961,43
Z - 1	355	1094262,10	1136170,50	Z - 2	1533	1093966,78	1135535,77	Z - 4	710	1088160,26	1125961,56
Z - 1	356	1094263,10	1136170,47	Z - 2	1534	1093966,48	1135538,27	Z - 4	711	1088162,26	1125961,99
Z - 1	357	1094263,56	1136170,25	Z - 2	1535	1093966,45	1135539,65	Z - 4	712	1088163,26	1125962,40
Z - 1	358	1094264,72	1136169,40	Z - 2	1536	1093966,48	1135540,53	Z - 4	713	1088163,72	1125962,79
Z - 1	359	1094265,15	1136168,75	Z - 2	1537	1093966,42	1135541,31	Z - 4	714	1088164,17	1125963,50
Z - 1	360	1094264,92	1136167,71	Z - 2	1538	1093966,44	1135541,55	Z - 4	715	1088164,27	1125963,82
Z - 1	361	1094264,64	1136167,05	Z - 2	1539	1093966,17	1135542,32	Z - 4	716	1088164,29	1125963,85
Z - 1	362	1094264,43	1136166,44	Z - 2	1540	1093965,86	1135546,79	Z - 4	717	1088164,31	1125963,89

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	363	1094264,20	1136165,88	Z - 2	1541	1093965,85	1135547,31	Z - 4	718	1088164,82	1125965,06
Z - 1	364	1094263,56	1136164,41	Z - 2	1542	1093965,74	1135548,75	Z - 4	719	1088164,89	1125965,13
Z - 1	365	1094263,55	1136164,32	Z - 2	1543	1093965,65	1135550,00	Z - 4	720	1088165,02	1125965,20
Z - 1	366	1094263,53	1136164,26	Z - 2	1544	1093965,66	1135550,05	Z - 4	721	1088165,25	1125965,33
Z - 1	367	1094263,36	1136163,79	Z - 2	1545	1093965,66	1135550,09	Z - 4	722	1088165,64	1125965,55
Z - 1	368	1094263,32	1136163,57	Z - 2	1546	1093965,56	1135551,34	Z - 4	723	1088166,43	1125965,73
Z - 1	369	1094263,24	1136162,76	Z - 2	1547	1093965,47	1135552,22	Z - 4	724	1088166,96	1125965,81
Z - 1	370	1094263,18	1136162,06	Z - 2	1548	1093965,35	1135553,91	Z - 4	725	1088167,26	1125965,92
Z - 1	371	1094263,18	1136161,49	Z - 2	1549	1093965,29	1135554,65	Z - 4	726	1088167,62	1125966,13
Z - 1	372	1094263,20	1136161,44	Z - 2	1550	1093965,13	1135555,94	Z - 4	727	1088168,23	1125966,76
Z - 1	373	1094263,22	1136161,28	Z - 2	1551	1093965,01	1135557,11	Z - 4	728	1088168,26	1125966,76
Z - 1	374	1094263,46	1136160,41	Z - 2	1552	1093964,11	1135557,24	Z - 4	729	1088168,37	1125966,97
Z - 1	375	1094263,53	1136159,99	Z - 2	1553	1093963,70	1135557,38	Z - 4	730	1088168,64	1125967,45
Z - 1	376	1094263,83	1136159,08	Z - 2	1554	1093963,11	1135557,76	Z - 4	731	1088169,08	1125968,20
Z - 1	377	1094263,92	1136158,83	Z - 2	1555	1093962,11	1135558,15	Z - 4	732	1088169,26	1125968,50
Z - 1	378	1094263,91	1136158,63	Z - 2	1556	1093961,11	1135558,02	Z - 4	733	1088169,78	1125969,13
Z - 1	379	1094263,95	1136158,46	Z - 2	1557	1093961,16	1135558,28	Z - 4	734	1088170,26	1125969,72
Z - 1	380	1094264,23	1136157,91	Z - 2	1558	1093961,13	1135559,47	Z - 4	735	1088170,48	1125969,92
Z - 1	381	1094264,22	1136156,99	Z - 2	1559	1093961,12	1135559,81	Z - 4	736	1088170,97	1125970,32
Z - 1	382	1094264,27	1136156,72	Z - 2	1560	1093961,11	1135560,35	Z - 4	737	1088171,15	1125970,45
Z - 1	383	1094264,88	1136156,57	Z - 2	1561	1093961,09	1135561,48	Z - 4	738	1088171,22	1125970,57
Z - 1	384	1094265,30	1136155,99	Z - 2	1562	1093961,00	1135565,16	Z - 4	739	1088171,55	1125971,03
Z - 1	385	1094265,32	1136155,79	Z - 2	1563	1093960,95	1135566,91	Z - 4	740	1088171,90	1125971,79
Z - 1	386	1094265,60	1136155,28	Z - 2	1564	1093960,95	1135567,56	Z - 4	741	1088171,99	1125972,06
Z - 1	387	1094265,63	1136154,31	Z - 2	1565	1093960,37	1135571,93	Z - 4	742	1088172,15	1125972,69
Z - 1	388	1094265,28	1136152,12	Z - 2	1566	1093960,18	1135573,42	Z - 4	743	1088172,43	1125973,70
Z - 1	389	1094265,24	1136151,99	Z - 2	1567	1093960,15	1135573,82	Z - 4	744	1088172,65	1125974,35
Z - 1	390	1094265,23	1136151,97	Z - 2	1568	1093960,15	1135573,84	Z - 4	745	1088172,97	1125974,69
Z - 1	391	1094265,20	1136151,93	Z - 2	1569	1093960,18	1135574,07	Z - 4	746	1088173,51	1125975,07
Z - 1	392	1094265,18	1136151,88	Z - 2	1570	1093960,20	1135574,16	Z - 4	747	1088173,52	1125975,10
Z - 1	393	1094264,65	1136150,32	Z - 2	1571	1093960,23	1135576,13	Z - 4	748	1088173,55	1125975,08
Z - 1	394	1094264,55	1136149,81	Z - 2	1572	1093960,23	1135577,62	Z - 4	749	1088174,37	1125974,90
Z - 1	395	1094264,69	1136148,75	Z - 2	1573	1093960,21	1135579,30	Z - 4	750	1088175,26	1125974,50
Z - 1	396	1094264,74	1136148,56	Z - 2	1574	1093960,22	1135579,59	Z - 4	751	1088176,26	1125974,75
Z - 1	397	1094264,73	1136148,51	Z - 2	1575	1093960,24	1135579,89	Z - 4	752	1088177,26	1125975,83
Z - 1	398	1094264,77	1136148,43	Z - 2	1576	1093960,28	1135580,18	Z - 4	753	1088177,69	1125976,40
Z - 1	399	1094264,79	1136148,26	Z - 2	1577	1093960,34	1135580,48	Z - 4	754	1088178,03	1125977,10
Z - 1	400	1094265,07	1136147,46	Z - 2	1578	1093960,42	1135580,78	Z - 4	755	1088178,06	1125977,18
Z - 1	401	1094265,30	1136146,92	Z - 2	1579	1093960,52	1135581,07	Z - 4	756	1088178,10	1125977,38
Z - 1	402	1094265,33	1136146,74	Z - 2	1580	1093960,63	1135581,36	Z - 4	757	1088178,43	1125978,04
Z - 1	403	1094265,32	1136146,57	Z - 2	1581	1093960,77	1135581,65	Z - 4	758	1088178,57	1125978,37
Z - 1	404	1094264,99	1136145,29	Z - 2	1582	1093960,93	1135581,91	Z - 4	759	1088178,61	1125978,74
Z - 1	405	1094264,88	1136144,97	Z - 2	1583	1093961,11	1135582,15	Z - 4	760	1088178,91	1125979,16
Z - 1	406	1094264,79	1136144,71	Z - 2	1584	1093961,40	1135582,48	Z - 4	761	1088179,03	1125979,83
Z - 1	407	1094264,69	1136144,37	Z - 2	1585	1093961,62	1135582,73	Z - 4	762	1088179,10	1125980,17
Z - 1	408	1094264,62	1136143,93	Z - 2	1586	1093961,85	1135582,96	Z - 4	763	1088179,24	1125980,61

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	409	1094264,56	1136143,74	Z - 2	1587	1093962,10	1135583,18	Z - 4	764	1088179,42	1125981,12
Z - 1	410	1094264,33	1136142,98	Z - 2	1588	1093962,36	1135583,38	Z - 4	765	1088179,60	1125981,51
Z - 1	411	1094264,31	1136142,87	Z - 2	1589	1093962,82	1135583,71	Z - 4	766	1088180,42	1125982,81
Z - 1	412	1094264,21	1136142,69	Z - 2	1590	1093963,15	1135583,92	Z - 4	767	1088181,68	1125983,61
Z - 1	413	1094264,32	1136142,42	Z - 2	1591	1093963,49	1135584,11	Z - 4	768	1088182,26	1125984,10
Z - 1	414	1094264,38	1136142,06	Z - 2	1592	1093963,79	1135584,23	Z - 4	769	1088182,37	1125984,20
Z - 1	415	1094264,57	1136140,25	Z - 2	1593	1093964,22	1135584,39	Z - 4	770	1088182,63	1125984,60
Z - 1	416	1094264,94	1136139,79	Z - 2	1594	1093964,23	1135584,40	Z - 4	771	1088182,83	1125984,91
Z - 1	417	1094265,32	1136139,00	Z - 2	1595	1093965,25	1135584,75	Z - 4	772	1088182,85	1125984,96
Z - 1	418	1094265,42	1136138,79	Z - 2	1596	1093966,15	1135585,04	Z - 4	773	1088183,02	1125985,31
Z - 1	419	1094265,29	1136137,79	Z - 2	1597	1093966,31	1135585,09	Z - 4	774	1088183,31	1125986,04
Z - 1	420	1094264,93	1136136,79	Z - 2	1598	1093967,56	1135585,47	Z - 4	775	1088183,63	1125986,82
Z - 1	421	1094264,97	1136135,65	Z - 2	1599	1093968,68	1135585,78	Z - 4	776	1088183,99	1125987,79
Z - 1	422	1094265,15	1136135,23	Z - 2	1600	1093969,02	1135585,88	Z - 4	777	1088184,76	1125990,03
Z - 1	423	1094265,08	1136134,79	Z - 2	1601	1093969,40	1135586,00	Z - 4	778	1088184,93	1125990,79
Z - 1	424	1094265,06	1136134,69	Z - 2	1602	1093970,01	1135586,18	Z - 4	779	1088184,99	1125991,57
Z - 1	425	1094265,06	1136133,90	Z - 2	1603	1093970,59	1135586,33	Z - 4	780	1088185,20	1125992,47
Z - 1	426	1094265,02	1136132,96	Z - 2	1604	1093971,06	1135586,43	Z - 4	781	1088185,61	1125993,26
Z - 1	427	1094265,12	1136132,40	Z - 2	1605	1093971,53	1135586,52	Z - 4	782	1088186,14	1125994,01
Z - 1	428	1094265,21	1136132,05	Z - 2	1606	1093971,82	1135586,58	Z - 4	783	1088186,42	1125994,73
Z - 1	429	1094265,37	1136131,68	Z - 2	1607	1093972,51	1135586,75	Z - 4	784	1088183,57	1125995,05
Z - 1	430	1094265,89	1136130,36	Z - 2	1608	1093973,15	1135586,88	Z - 4	785	1088184,22	1126000,86
Z - 1	431	1094266,09	1136129,79	Z - 2	1609	1093973,79	1135587,04	Z - 4	786	1088188,42	1126000,39
Z - 1	432	1094266,03	1136129,39	Z - 2	1610	1093975,55	1135587,51	Z - 4	787	1088188,75	1126000,79
Z - 1	433	1094266,04	1136128,92	Z - 2	1611	1093977,25	1135587,86	Z - 4	788	1088189,51	1126002,79
Z - 1	434	1094265,68	1136128,16	Z - 2	1612	1093977,47	1135587,94	Z - 4	789	1088190,26	1126003,74
Z - 1	435	1094265,41	1136127,10	Z - 2	1613	1093977,98	1135588,03	Z - 4	790	1088191,44	1126003,96
Z - 1	436	1094265,39	1136126,75	Z - 2	1614	1093978,48	1135588,13	Z - 4	791	1088192,85	1126004,03
Z - 1	437	1094265,38	1136126,63	Z - 2	1615	1093979,27	1135588,40	Z - 4	792	1088193,63	1126004,75
Z - 1	438	1094265,45	1136126,16	Z - 2	1616	1093980,34	1135588,78	Z - 4	793	1088194,15	1126004,99
Z - 1	439	1094265,38	1136125,82	Z - 2	1617	1093980,73	1135588,93	Z - 4	794	1088194,42	1126005,28
Z - 1	440	1094265,44	1136124,34	Z - 2	1618	1093981,08	1135589,05	Z - 4	795	1088195,06	1126005,75
Z - 1	441	1094265,56	1136124,24	Z - 2	1619	1093982,42	1135589,48	Z - 4	796	1088195,20	1126006,01
Z - 1	442	1094266,26	1136123,95	Z - 2	1620	1093983,53	1135589,78	Z - 4	797	1088196,08	1126008,00
Z - 1	443	1094266,78	1136123,46	Z - 2	1621	1093984,17	1135589,95	Z - 4	798	1088196,31	1126008,72
Z - 1	444	1094267,78	1136122,79	Z - 2	1622	1093984,99	1135590,14	Z - 4	799	1088196,59	1126009,42
Z - 1	445	1094268,61	1136121,84	Z - 2	1623	1093985,84	1135590,30	Z - 4	800	1088196,69	1126009,67
Z - 1	446	1094268,15	1136119,92	Z - 2	1624	1093986,52	1135590,35	Z - 4	801	1088196,77	1126009,88
Z - 1	447	1094268,27	1136118,71	Z - 2	1625	1093987,02	1135590,45	Z - 4	802	1088197,90	1126013,17
Z - 1	448	1094268,35	1136117,49	Z - 2	1626	1093987,52	1135590,57	Z - 4	803	1088198,06	1126013,67
Z - 1	449	1094268,51	1136116,15	Z - 2	1627	1093987,83	1135590,65	Z - 4	804	1088198,07	1126013,70
Z - 1	450	1094268,48	1136115,45	Z - 2	1628	1093988,40	1135590,71	Z - 4	805	1088198,10	1126013,75
Z - 1	451	1094268,44	1136115,14	Z - 2	1629	1093989,14	1135590,86	Z - 4	806	1088198,49	1126014,28
Z - 1	452	1094268,33	1136114,51	Z - 2	1630	1093989,77	1135591,05	Z - 4	807	1088199,01	1126015,19
Z - 1	453	1094268,22	1136113,90	Z - 2	1631	1093990,48	1135591,22	Z - 4	808	1088199,58	1126016,10
Z - 1	454	1094268,11	1136112,97	Z - 2	1632	1093991,35	1135591,41	Z - 4	809	1088200,26	1126016,93

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	455	1094267,31	1136110,49	Z - 2	1633	1093992,63	1135591,64	Z - 4	810	1088200,28	1126016,97
Z - 1	456	1094266,64	1136108,74	Z - 2	1634	1093993,26	1135591,72	Z - 4	811	1088200,35	1126017,05
Z - 1	457	1094267,10	1136108,66	Z - 2	1635	1093993,79	1135591,84	Z - 4	812	1088201,10	1126018,52
Z - 1	458	1094268,19	1136107,88	Z - 2	1636	1093994,66	1135591,99	Z - 4	813	1088201,87	1126020,28
Z - 1	459	1094269,10	1136107,58	Z - 2	1637	1093995,22	1135592,12	Z - 4	814	1088202,08	1126020,71
Z - 1	460	1094270,10	1136107,64	Z - 2	1638	1093995,80	1135592,23	Z - 4	815	1088202,22	1126021,02
Z - 1	461	1094271,10	1136107,51	Z - 2	1639	1093997,20	1135592,57	Z - 4	816	1088202,26	1126021,11
Z - 1	462	1094270,10	1136104,52	Z - 2	1640	1093997,74	1135592,71	Z - 4	817	1088202,30	1126021,20
Z - 1	463	1094269,93	1136104,05	Z - 2	1641	1093998,11	1135592,82	Z - 4	818	1088202,40	1126021,49
Z - 1	464	1094269,75	1136103,39	Z - 2	1642	1093998,40	1135592,90	Z - 4	819	1088202,96	1126022,41
Z - 1	465	1094269,57	1136103,02	Z - 2	1643	1093998,70	1135593,00	Z - 4	820	1088203,26	1126022,41
Z - 1	466	1094269,33	1136102,69	Z - 2	1644	1093999,66	1135593,32	Z - 4	821	1088203,74	1126022,27
Z - 1	467	1094268,32	1136101,19	Z - 2	1645	1094000,23	1135593,49	Z - 4	822	1088205,26	1126022,40
Z - 1	468	1094264,42	1136095,42	Z - 2	1646	1094000,66	1135593,60	Z - 4	823	1088206,40	1126022,79
Z - 1	469	1094264,34	1136095,33	Z - 2	1647	1094001,12	1135593,66	Z - 4	824	1088208,26	1126023,84
Z - 1	470	1094264,30	1136095,29	Z - 2	1648	1094001,65	1135593,71	Z - 4	825	1088210,26	1126024,12
Z - 1	471	1094264,19	1136095,19	Z - 2	1649	1094002,06	1135593,80	Z - 4	826	1088211,77	1126024,79
Z - 1	472	1094264,05	1136095,04	Z - 2	1650	1094002,40	1135593,84	Z - 4	827	1088213,46	1126024,99
Z - 1	473	1094263,89	1136094,88	Z - 2	1651	1094002,76	1135593,88	Z - 4	828	1088214,32	1126024,79
Z - 1	474	1094263,59	1136094,58	Z - 2	1652	1094003,28	1135593,97	Z - 4	829	1088215,26	1126024,23
Z - 1	475	1094262,92	1136093,90	Z - 2	1653	1094003,79	1135594,02	Z - 4	830	1088216,26	1126024,16
Z - 1	476	1094262,51	1136093,49	Z - 2	1654	1094004,21	1135594,13	Z - 4	831	1088216,72	1126024,25
Z - 1	477	1094262,46	1136093,44	Z - 2	1655	1094004,63	1135594,29	Z - 4	832	1088218,26	1126025,02
Z - 1	478	1094261,25	1136092,00	Z - 2	1656	1094004,97	1135594,36	Z - 4	833	1088218,53	1126025,06
Z - 1	479	1094261,15	1136091,90	Z - 2	1657	1094005,44	1135594,49	Z - 4	834	1088219,26	1126025,42
Z - 1	480	1094261,03	1136091,75	Z - 2	1658	1094005,74	1135594,57	Z - 4	835	1088220,47	1126025,79
Z - 1	481	1094260,89	1136091,57	Z - 2	1659	1094006,04	1135594,64	Z - 4	836	1088222,26	1126026,69
Z - 1	482	1094259,68	1136090,20	Z - 2	1660	1094006,64	1135594,73	Z - 4	837	1088223,24	1126027,59
Z - 1	483	1094259,47	1136089,95	Z - 2	1661	1094007,31	1135594,83	Z - 4	838	1088223,55	1126027,65
Z - 1	484	1094259,23	1136089,66	Z - 2	1662	1094009,52	1135595,12	Z - 4	839	1088223,63	1126027,64
Z - 1	485	1094258,37	1136088,59	Z - 2	1663	1094010,50	1135595,34	Z - 4	840	1088223,87	1126027,68
Z - 1	486	1094257,63	1136087,72	Z - 2	1664	1094011,53	1135595,49	Z - 4	841	1088224,94	1126027,85
Z - 1	487	1094257,23	1136087,21	Z - 2	1665	1094012,50	1135595,50	Z - 4	842	1088225,35	1126027,98
Z - 1	488	1094257,07	1136087,00	Z - 2	1666	1094012,90	1135595,58	Z - 4	843	1088225,54	1126028,00
Z - 1	489	1094256,71	1136086,57	Z - 2	1667	1094013,78	1135595,68	Z - 4	844	1088225,85	1126028,06
Z - 1	490	1094256,29	1136086,08	Z - 2	1668	1094015,13	1135595,91	Z - 4	845	1088226,43	1126028,04
Z - 1	491	1094255,83	1136085,53	Z - 2	1669	1094015,21	1135595,91	Z - 4	846	1088226,89	1126027,97
Z - 1	492	1094255,62	1136085,20	Z - 2	1670	1094015,48	1135595,95	Z - 4	847	1088227,30	1126027,86
Z - 1	493	1094255,06	1136084,55	Z - 2	1671	1094015,94	1135596,07	Z - 4	848	1088227,76	1126027,69
Z - 1	494	1094253,55	1136082,63	Z - 2	1672	1094016,88	1135596,24	Z - 4	849	1088228,13	1126027,53
Z - 1	495	1094251,68	1136080,19	Z - 2	1673	1094018,00	1135596,35	Z - 4	850	1088228,55	1126027,27
Z - 1	496	1094251,61	1136080,11	Z - 2	1674	1094018,05	1135596,36	Z - 4	851	1088228,79	1126027,18
Z - 1	497	1094251,48	1136079,84	Z - 2	1675	1094018,08	1135596,36	Z - 4	852	1088229,12	1126027,11
Z - 1	498	1094251,41	1136079,72	Z - 2	1676	1094018,14	1135596,38	Z - 4	853	1088229,53	1126026,94
Z - 1	499	1094251,02	1136078,89	Z - 2	1677	1094018,64	1135596,58	Z - 4	854	1088229,97	1126026,81
Z - 1	500	1094250,69	1136078,30	Z - 2	1678	1094019,11	1135596,74	Z - 4	855	1088230,44	1126026,60

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	501	1094250,14	1136077,55	Z - 2	1679	1094019,21	1135596,77	Z - 4	856	1088231,55	1126026,08
Z - 1	502	1094249,77	1136076,94	Z - 2	1680	1094020,11	1135597,11	Z - 4	857	1088232,44	1126025,80
Z - 1	503	1094249,63	1136076,69	Z - 2	1681	1094020,90	1135597,37	Z - 4	858	1088232,96	1126025,74
Z - 1	504	1094249,51	1136076,47	Z - 2	1682	1094021,62	1135597,59	Z - 4	859	1088233,82	1126025,72
Z - 1	505	1094248,95	1136075,62	Z - 2	1683	1094022,61	1135597,83	Z - 4	860	1088234,26	1126025,72
Z - 1	506	1094248,82	1136075,35	Z - 2	1684	1094023,60	1135598,04	Z - 4	861	1088235,13	1126025,79
Z - 1	507	1094248,71	1136075,15	Z - 2	1685	1094024,84	1135598,37	Z - 4	862	1088235,99	1126025,79
Z - 1	508	1094247,83	1136073,99	Z - 2	1686	1094025,11	1135598,47	Z - 4	863	1088236,26	1126025,75
Z - 1	509	1094247,79	1136073,90	Z - 2	1687	1094025,43	1135598,60	Z - 4	864	1088237,71	1126025,87
Z - 1	510	1094246,98	1136072,91	Z - 2	1688	1094026,11	1135598,72	Z - 4	865	1088237,97	1126025,89
Z - 1	511	1094246,66	1136072,48	Z - 2	1689	1094026,42	1135598,80	Z - 4	866	1088238,21	1126025,90
Z - 1	512	1094246,57	1136070,79	Z - 2	1690	1094027,44	1135599,13	Z - 4	867	1088239,89	1126026,79
Z - 1	513	1094246,41	1136069,79	Z - 2	1691	1094028,37	1135599,36	Z - 4	868	1088240,26	1126027,04
Z - 1	514	1094244,81	1136066,79	Z - 2	1692	1094028,70	1135599,46	Z - 4	869	1088241,54	1126028,36
Z - 1	515	1094244,46	1136065,79	Z - 2	1693	1094029,05	1135599,58	Z - 4	870	1088241,61	1126028,44
Z - 1	516	1094243,58	1136063,79	Z - 2	1694	1094029,64	1135599,72	Z - 4	871	1088241,58	1126028,33
Z - 1	517	1094242,16	1136062,28	Z - 2	1695	1094030,11	1135599,87	Z - 4	872	1088242,42	1126028,58
Z - 1	518	1094241,61	1136061,52	Z - 2	1696	1094030,84	1135600,09	Z - 4	873	1088243,83	1126029,09
Z - 1	519	1094240,94	1136060,79	Z - 2	1697	1094031,24	1135600,23	Z - 4	874	1088244,13	1126029,17
Z - 1	520	1094240,77	1136060,58	Z - 2	1698	1094031,61	1135600,35	Z - 4	875	1088244,36	1126029,18
Z - 1	521	1094240,13	1136059,79	Z - 2	1699	1094032,81	1135600,54	Z - 4	876	1088244,97	1126029,22
Z - 1	522	1094240,06	1136059,69	Z - 2	1700	1094033,88	1135600,68	Z - 4	877	1088245,42	1126029,23
Z - 1	523	1094239,21	1136058,85	Z - 2	1701	1094034,30	1135600,75	Z - 4	878	1088245,74	1126029,22
Z - 1	524	1094238,69	1136058,25	Z - 2	1702	1094034,72	1135600,82	Z - 4	879	1088245,97	1126029,21
Z - 1	525	1094238,32	1136057,80	Z - 2	1703	1094035,11	1135600,90	Z - 4	880	1088247,11	1126029,03
Z - 1	526	1094238,22	1136057,67	Z - 2	1704	1094035,51	1135601,01	Z - 4	881	1088247,54	1126028,97
Z - 1	527	1094237,61	1136056,79	Z - 2	1705	1094036,67	1135601,35	Z - 4	882	1088248,04	1126029,01
Z - 1	528	1094236,86	1136055,98	Z - 2	1706	1094037,11	1135601,46	Z - 4	883	1088249,14	1126029,04
Z - 1	529	1094236,19	1136055,45	Z - 2	1707	1094038,20	1135601,73	Z - 4	884	1088249,40	1126029,06
Z - 1	530	1094235,86	1136055,06	Z - 2	1708	1094038,70	1135601,86	Z - 4	885	1088249,63	1126029,10
Z - 1	531	1094235,70	1136054,94	Z - 2	1709	1094039,19	1135601,96	Z - 4	886	1088250,22	1126029,11
Z - 1	532	1094235,13	1136054,43	Z - 2	1710	1094039,57	1135602,02	Z - 4	887	1088252,52	1126029,15
Z - 1	533	1094234,80	1136054,11	Z - 2	1711	1094039,98	1135602,07	Z - 4	888	1088253,26	1126029,08
Z - 1	534	1094233,55	1136052,77	Z - 2	1712	1094041,11	1135602,27	Z - 4	889	1088253,47	1126029,08
Z - 1	535	1094233,46	1136052,67	Z - 2	1713	1094041,49	1135602,35	Z - 4	890	1088255,19	1126029,72
Z - 1	536	1094232,77	1136052,04	Z - 2	1714	1094041,86	1135602,44	Z - 4	891	1088256,26	1126029,98
Z - 1	537	1094232,50	1136051,83	Z - 2	1715	1094042,11	1135602,53	Z - 4	892	1088257,26	1126030,81
Z - 1	538	1094231,82	1136051,15	Z - 2	1716	1094042,26	1135602,57	Z - 4	893	1088258,26	1126032,10
Z - 1	539	1094231,70	1136051,04	Z - 2	1717	1094042,52	1135602,62	Z - 4	894	1088259,26	1126033,02
Z - 1	540	1094231,60	1136050,94	Z - 2	1718	1094043,83	1135603,16	Z - 4	895	1088260,26	1126033,44
Z - 1	541	1094231,47	1136050,81	Z - 2	1719	1094044,78	1135603,46	Z - 4	896	1088262,36	1126033,89
Z - 1	542	1094230,80	1136050,11	Z - 2	1720	1094045,44	1135603,59	Z - 4	897	1088263,26	1126034,15
Z - 1	543	1094230,53	1136049,79	Z - 2	1721	1094046,09	1135603,73	Z - 4	898	1088264,26	1126034,69
Z - 1	544	1094228,73	1136048,26	Z - 2	1722	1094047,11	1135603,99	Z - 4	899	1088264,36	1126034,79
Z - 1	545	1094227,81	1136047,22	Z - 2	1723	1094047,44	1135604,07	Z - 4	900	1088265,23	1126036,79
Z - 1	546	1094227,61	1136046,98	Z - 2	1724	1094047,78	1135604,14	Z - 4	901	1088266,13	1126037,79

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	547	1094227,53	1136046,90	Z - 2	1725	1094048,31	1135604,26	Z - 4	902	1088268,26	1126039,84
Z - 1	548	1094226,42	1136045,76	Z - 2	1726	1094048,92	1135604,37	Z - 4	903	1088269,26	1126040,48
Z - 1	549	1094226,35	1136045,68	Z - 2	1727	1094049,49	1135604,49	Z - 4	904	1088270,26	1126040,90
Z - 1	550	1094226,33	1136045,66	Z - 2	1728	1094050,36	1135604,71	Z - 4	905	1088272,26	1126042,10
Z - 1	551	1094225,74	1136045,12	Z - 2	1729	1094051,29	1135604,97	Z - 4	906	1088274,26	1126042,66
Z - 1	552	1094224,18	1136044,01	Z - 2	1730	1094051,90	1135605,15	Z - 4	907	1088274,44	1126042,67
Z - 1	553	1094224,14	1136043,98	Z - 2	1731	1094052,47	1135605,29	Z - 4	908	1088275,26	1126042,47
Z - 1	554	1094224,09	1136043,94	Z - 2	1732	1094053,25	1135605,42	Z - 4	909	1088275,49	1126042,43
Z - 1	555	1094222,37	1136042,71	Z - 2	1733	1094054,39	1135605,75	Z - 4	910	1088276,26	1126042,31
Z - 1	556	1094220,78	1136041,60	Z - 2	1734	1094055,72	1135606,19	Z - 4	911	1088276,84	1126042,26
Z - 1	557	1094220,17	1136041,19	Z - 2	1735	1094056,01	1135606,24	Z - 4	912	1088277,26	1126042,28
Z - 1	558	1094219,55	1136040,79	Z - 2	1736	1094056,33	1135606,28	Z - 4	913	1088278,12	1126042,31
Z - 1	559	1094218,88	1136040,33	Z - 2	1737	1094056,41	1135606,31	Z - 4	914	1088278,26	1126042,32
Z - 1	560	1094218,21	1136039,89	Z - 2	1738	1094056,72	1135606,35	Z - 4	915	1088278,34	1126042,34
Z - 1	561	1094217,11	1136039,21	Z - 2	1739	1094057,43	1135606,49	Z - 4	916	1088279,27	1126042,68
Z - 1	562	1094215,97	1136038,52	Z - 2	1740	1094057,82	1135606,61	Z - 4	917	1088280,29	1126043,04
Z - 1	563	1094215,22	1136038,07	Z - 2	1741	1094058,90	1135606,77	Z - 4	918	1088280,38	1126043,06
Z - 1	564	1094215,09	1136037,97	Z - 2	1742	1094059,89	1135606,97	Z - 4	919	1088281,58	1126042,94
Z - 1	565	1094214,95	1136037,86	Z - 2	1743	1094060,51	1135607,15	Z - 4	920	1088282,16	1126042,80
Z - 1	566	1094214,85	1136037,77	Z - 2	1744	1094061,09	1135607,29	Z - 4	921	1088282,50	1126042,73
Z - 1	567	1094214,78	1136037,70	Z - 2	1745	1094061,97	1135607,42	Z - 4	922	1088284,15	1126042,62
Z - 1	568	1094214,49	1136037,51	Z - 2	1746	1094063,18	1135607,70	Z - 4	923	1088284,33	1126042,70
Z - 1	569	1094214,37	1136037,41	Z - 2	1747	1094064,47	1135608,06	Z - 4	924	1088286,07	1126043,64
Z - 1	570	1094213,26	1136036,65	Z - 2	1748	1094064,66	1135608,12	Z - 4	925	1088286,26	1126044,00
Z - 1	571	1094212,03	1136035,90	Z - 2	1749	1094065,28	1135608,29	Z - 4	926	1088287,26	1126045,13
Z - 1	572	1094210,65	1136035,13	Z - 2	1750	1094065,63	1135608,38	Z - 4	927	1088288,26	1126046,06
Z - 1	573	1094210,56	1136035,06	Z - 2	1751	1094065,97	1135608,46	Z - 4	928	1088288,90	1126046,50
Z - 1	574	1094210,41	1136034,90	Z - 2	1752	1094066,67	1135608,57	Z - 4	929	1088289,25	1126046,47
Z - 1	575	1094210,27	1136034,79	Z - 2	1753	1094067,23	1135608,69	Z - 4	930	1088290,40	1126046,16
Z - 1	576	1094208,66	1136033,61	Z - 2	1754	1094067,80	1135608,83	Z - 4	931	1088290,78	1126046,01
Z - 1	577	1094208,44	1136033,44	Z - 2	1755	1094068,70	1135609,05	Z - 4	932	1088291,26	1126045,83
Z - 1	578	1094207,40	1136032,72	Z - 2	1756	1094069,02	1135609,11	Z - 4	933	1088291,80	1126045,58
Z - 1	579	1094207,13	1136032,52	Z - 2	1757	1094069,72	1135609,26	Z - 4	934	1088292,26	1126045,43
Z - 1	580	1094205,35	1136031,23	Z - 2	1758	1094069,86	1135609,30	Z - 4	935	1088293,03	1126045,19
Z - 1	581	1094204,90	1136030,95	Z - 2	1759	1094070,26	1135609,39	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	582	1094203,86	1136030,30	Z - 2	1760	1094071,00	1135609,52	Z - 5	1	1088293,50	1126045,08
Z - 1	583	1094203,54	1136030,12	Z - 2	1761	1094071,72	1135609,67	Z - 5	2	1088098,33	1125997,27
Z - 1	584	1094202,51	1136029,37	Z - 2	1762	1094072,44	1135609,84	Z - 5	3	1088097,95	1125996,33
Z - 1	585	1094201,84	1136028,94	Z - 2	1763	1094073,11	1135610,01	Z - 5	4	1088097,83	1125995,97
Z - 1	586	1094201,13	1136028,46	Z - 2	1764	1094073,72	1135610,12	Z - 5	5	1088097,81	1125995,89
Z - 1	587	1094200,29	1136027,93	Z - 2	1765	1094074,39	1135610,23	Z - 5	6	1088097,77	1125995,74
Z - 1	588	1094199,97	1136027,73	Z - 2	1766	1094074,94	1135610,30	Z - 5	7	1088097,77	1125995,72
Z - 1	589	1094199,49	1136027,45	Z - 2	1767	1094075,98	1135610,46	Z - 5	8	1088097,66	1125995,39
Z - 1	590	1094199,01	1136027,21	Z - 2	1768	1094076,93	1135610,65	Z - 5	9	1088097,87	1125993,97
Z - 1	591	1094198,77	1136027,08	Z - 2	1769	1094077,47	1135610,73	Z - 5	10	1088097,91	1125993,08
Z - 1	592	1094198,38	1136026,91	Z - 2	1770	1094078,11	1135610,79	Z - 5	11	1088097,82	1125992,67

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	593	1094198,18	1136026,80	Z - 2	1771	1094078,92	1135610,93	Z - 5	12	1088097,73	1125992,31
Z - 1	594	1094193,17	1136023,93	Z - 2	1772	1094079,70	1135611,12	Z - 5	13	1088097,58	1125991,29
Z - 1	595	1094193,10	1136023,89	Z - 2	1773	1094080,46	1135611,19	Z - 5	14	1088097,56	1125991,16
Z - 1	596	1094192,94	1136023,80	Z - 2	1774	1094082,37	1135611,52	Z - 5	15	1088097,54	1125991,05
Z - 1	597	1094191,62	1136023,09	Z - 2	1775	1094082,97	1135611,63	Z - 5	16	1088097,49	1125990,85
Z - 1	598	1094191,16	1136022,85	Z - 2	1776	1094083,92	1135611,74	Z - 5	17	1088097,32	1125989,97
Z - 1	599	1094191,15	1136022,84	Z - 2	1777	1094084,32	1135611,77	Z - 5	18	1088097,32	1125989,91
Z - 1	600	1094191,13	1136022,83	Z - 2	1778	1094084,50	1135611,90	Z - 5	19	1088097,31	1125989,86
Z - 1	601	1094190,29	1136022,43	Z - 2	1779	1094084,77	1135612,14	Z - 5	20	1088096,89	1125988,05
Z - 1	602	1094190,25	1136022,40	Z - 2	1780	1094085,07	1135612,41	Z - 5	21	1088096,85	1125987,79
Z - 1	603	1094188,44	1136021,25	Z - 2	1781	1094085,62	1135612,91	Z - 5	22	1088096,76	1125987,46
Z - 1	604	1094188,31	1136021,16	Z - 2	1782	1094086,03	1135613,26	Z - 5	23	1088096,75	1125987,41
Z - 1	605	1094186,74	1136020,29	Z - 2	1783	1094086,47	1135613,66	Z - 5	24	1088096,63	1125986,67
Z - 1	606	1094186,67	1136020,23	Z - 2	1784	1094086,84	1135614,06	Z - 5	25	1088096,58	1125986,01
Z - 1	607	1094186,60	1136020,18	Z - 2	1785	1094087,31	1135614,58	Z - 5	26	1088096,47	1125985,79
Z - 1	608	1094185,69	1136019,57	Z - 2	1786	1094087,76	1135615,12	Z - 5	27	1088096,38	1125985,32
Z - 1	609	1094184,28	1136018,55	Z - 2	1787	1094088,37	1135615,88	Z - 5	28	1088096,31	1125984,56
Z - 1	610	1094184,27	1136018,54	Z - 2	1788	1094088,72	1135616,26	Z - 5	29	1088096,38	1125983,67
Z - 1	611	1094184,20	1136018,49	Z - 2	1789	1094089,12	1135616,63	Z - 5	30	1088096,33	1125982,59
Z - 1	612	1094183,93	1136018,29	Z - 2	1790	1094089,51	1135616,93	Z - 5	31	1088096,40	1125981,93
Z - 1	613	1094183,65	1136018,11	Z - 2	1791	1094089,59	1135617,04	Z - 5	32	1088096,39	1125981,87
Z - 1	614	1094183,35	1136017,94	Z - 2	1792	1094089,84	1135617,23	Z - 5	33	1088096,43	1125981,42
Z - 1	615	1094183,05	1136017,78	Z - 2	1793	1094090,17	1135617,59	Z - 5	34	1088096,47	1125981,08
Z - 1	616	1094183,02	1136017,76	Z - 2	1794	1094090,49	1135617,88	Z - 5	35	1088096,50	1125980,45
Z - 1	617	1094182,73	1136017,57	Z - 2	1795	1094090,64	1135618,03	Z - 5	36	1088096,47	1125980,24
Z - 1	618	1094182,43	1136017,38	Z - 2	1796	1094090,78	1135618,17	Z - 5	37	1088096,43	1125979,62
Z - 1	619	1094182,12	1136017,20	Z - 2	1797	1094090,92	1135618,29	Z - 5	38	1088096,37	1125979,10
Z - 1	620	1094181,79	1136017,02	Z - 2	1798	1094091,21	1135618,47	Z - 5	39	1088096,27	1125978,58
Z - 1	621	1094181,22	1136016,69	Z - 2	1799	1094091,86	1135618,83	Z - 5	40	1088096,29	1125977,81
Z - 1	622	1094180,76	1136016,46	Z - 2	1800	1094092,66	1135619,33	Z - 5	41	1088096,18	1125977,18
Z - 1	623	1094180,27	1136016,25	Z - 2	1801	1094093,02	1135619,59	Z - 5	42	1088096,10	1125976,84
Z - 1	624	1094179,75	1136016,07	Z - 2	1802	1094093,68	1135619,92	Z - 5	43	1088095,99	1125976,58
Z - 1	625	1094179,19	1136015,90	Z - 2	1803	1094093,97	1135620,18	Z - 5	44	1088095,79	1125975,79
Z - 1	626	1094178,78	1136015,79	Z - 2	1804	1094094,14	1135620,32	Z - 5	45	1088095,70	1125975,50
Z - 1	627	1094178,78	1136015,79	Z - 2	1805	1094094,59	1135620,62	Z - 5	46	1088095,45	1125974,79
Z - 1	628	1094177,81	1136014,79	Z - 2	1806	1094095,11	1135620,93	Z - 5	47	1088095,25	1125973,97
Z - 1	629	1094177,62	1136013,79	Z - 2	1807	1094095,79	1135621,29	Z - 5	48	1088095,18	1125973,63
Z - 1	630	1094177,81	1136012,79	Z - 2	1808	1094096,34	1135621,60	Z - 5	49	1088094,90	1125972,79
Z - 1	631	1094178,14	1136011,83	Z - 2	1809	1094096,55	1135621,74	Z - 5	50	1088094,72	1125971,82
Z - 1	632	1094174,91	1136011,46	Z - 2	1810	1094097,31	1135622,24	Z - 5	51	1088094,73	1125971,65
Z - 1	633	1094172,67	1136011,16	Z - 2	1811	1094097,94	1135622,71	Z - 5	52	1088094,89	1125971,41
Z - 1	634	1094171,32	1136011,11	Z - 2	1812	1094098,16	1135622,88	Z - 5	53	1088095,90	1125970,42
Z - 1	635	1094170,63	1136011,11	Z - 2	1813	1094098,70	1135623,32	Z - 5	54	1088096,55	1125970,08
Z - 1	636	1094170,34	1136011,16	Z - 2	1814	1094099,26	1135623,83	Z - 5	55	1088098,22	1125969,62
Z - 1	637	1094170,01	1136011,21	Z - 2	1815	1094099,77	1135624,30	Z - 5	56	1088098,24	1125969,59
Z - 1	638	1094168,22	1136011,36	Z - 2	1816	1094100,17	1135624,62	Z - 5	57	1088098,24	1125969,58

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	639	1094162,25	1136011,76	Z - 2	1817	1094100,60	1135624,94	Z - 5	58	1088098,24	1125969,57
Z - 1	640	1094162,25	1136011,76	Z - 2	1818	1094100,90	1135625,18	Z - 5	59	1088098,24	1125969,55
Z - 1	641	1094162,24	1136011,77	Z - 2	1819	1094101,35	1135625,53	Z - 5	60	1088098,26	1125969,50
Z - 1	642	1094160,57	1136011,48	Z - 2	1820	1094101,77	1135625,88	Z - 5	61	1088098,65	1125968,29
Z - 1	643	1094159,18	1136011,36	Z - 2	1821	1094102,24	1135626,32	Z - 5	62	1088098,89	1125967,10
Z - 1	644	1094156,79	1136011,10	Z - 2	1822	1094102,69	1135626,70	Z - 5	63	1088099,08	1125966,34
Z - 1	645	1094155,46	1136010,43	Z - 2	1823	1094103,26	1135627,13	Z - 5	64	1088099,23	1125965,25
Z - 1	646	1094153,91	1136009,77	Z - 2	1824	1094103,43	1135627,27	Z - 5	65	1088099,50	1125961,96
Z - 1	647	1094153,61	1136009,79	Z - 2	1825	1094103,64	1135627,46	Z - 5	66	1088099,37	1125961,42
Z - 1	648	1094152,87	1136009,43	Z - 2	1826	1094104,47	1135628,05	Z - 5	67	1088099,50	1125958,83
Z - 1	649	1094152,32	1136009,23	Z - 2	1827	1094105,23	1135628,65	Z - 5	68	1088099,75	1125957,13
Z - 1	650	1094151,53	1136008,64	Z - 2	1828	1094106,08	1135629,36	Z - 5	69	1088099,84	1125956,58
Z - 1	651	1094150,70	1136008,03	Z - 2	1829	1094106,49	1135629,67	Z - 5	70	1088099,84	1125956,36
Z - 1	652	1094150,31	1136007,79	Z - 2	1830	1094106,61	1135629,95	Z - 5	71	1088099,83	1125956,13
Z - 1	653	1094149,85	1136007,68	Z - 2	1831	1094111,01	1135633,44	Z - 5	72	1088099,82	1125955,96
Z - 1	654	1094149,73	1136007,64	ZODME	Punto	Este	Norte	Z - 5	73	1088099,81	1125955,73
Z - 1	655	1094149,57	1136007,61	Z - 3	1	1089896,92	1127537,79	Z - 5	74	1088099,79	1125954,36
Z - 1	656	1094149,25	1136007,54	Z - 3	2	1089897,72	1127536,29	Z - 5	75	1088099,79	1125953,84
Z - 1	657	1094148,68	1136007,41	Z - 3	3	1089898,21	1127534,35	Z - 5	76	1088099,80	1125953,12
Z - 1	658	1094148,38	1136007,32	Z - 3	4	1089898,44	1127534,01	Z - 5	77	1088099,75	1125952,54
Z - 1	659	1094148,32	1136007,32	Z - 3	5	1089898,95	1127533,52	Z - 5	78	1088099,75	1125952,50
Z - 1	660	1094148,29	1136007,31	Z - 3	6	1089899,39	1127532,97	Z - 5	79	1088099,79	1125951,80
Z - 1	661	1094147,71	1136007,26	Z - 3	7	1089899,56	1127532,13	Z - 5	80	1088099,79	1125951,79
Z - 1	662	1094146,98	1136007,22	Z - 3	8	1089899,88	1127531,79	Z - 5	81	1088099,78	1125951,76
Z - 1	663	1094145,74	1136007,79	Z - 3	9	1089900,21	1127531,58	Z - 5	82	1088100,22	1125950,75
Z - 1	664	1094144,72	1136008,71	Z - 3	10	1089900,62	1127531,19	Z - 5	83	1088101,26	1125950,23
Z - 1	665	1094144,66	1136008,77	Z - 3	11	1089901,21	1127531,15	Z - 5	84	1088102,26	1125950,16
Z - 1	666	1094144,60	1136008,84	Z - 3	12	1089901,46	1127531,03	Z - 5	85	1088103,26	1125949,68
Z - 1	667	1094144,55	1136008,85	Z - 3	13	1089902,31	1127530,88	Z - 5	86	1088103,16	1125945,88
Z - 1	668	1094144,54	1136008,85	Z - 3	14	1089903,49	1127530,07	Z - 5	87	1088103,14	1125945,71
Z - 1	669	1094144,53	1136008,84	Z - 3	15	1089904,21	1127529,42	Z - 5	88	1088103,13	1125945,22
Z - 1	670	1094143,54	1136008,97	Z - 3	16	1089905,94	1127528,51	Z - 5	89	1088102,93	1125944,29
Z - 1	671	1094140,81	1136008,50	Z - 3	17	1089906,21	1127528,43	Z - 5	90	1088102,88	1125943,38
Z - 1	672	1094140,62	1136008,46	Z - 3	18	1089906,56	1127528,13	Z - 5	91	1088102,81	1125943,21
Z - 1	673	1094140,16	1136008,38	Z - 3	19	1089907,21	1127527,84	Z - 5	92	1088102,62	1125942,69
Z - 1	674	1094139,69	1136008,34	Z - 3	20	1089908,22	1127527,79	Z - 5	93	1088102,58	1125942,54
Z - 1	675	1094139,23	1136008,33	Z - 3	21	1089908,87	1127527,44	Z - 5	94	1088102,51	1125942,36
Z - 1	676	1094138,76	1136008,36	Z - 3	22	1089909,62	1127527,19	Z - 5	95	1088102,46	1125942,20
Z - 1	677	1094138,30	1136008,42	Z - 3	23	1089912,00	1127526,57	Z - 5	96	1088102,38	1125941,98
Z - 1	678	1094138,15	1136008,45	Z - 3	24	1089912,61	1127526,18	Z - 5	97	1088102,36	1125941,93
Z - 1	679	1094137,43	1136008,49	Z - 3	25	1089913,59	1127525,17	Z - 5	98	1088102,33	1125941,85
Z - 1	680	1094137,33	1136008,49	Z - 3	26	1089914,01	1127524,79	Z - 5	99	1088102,13	1125941,35
Z - 1	681	1094137,23	1136008,49	Z - 3	27	1089914,21	1127524,70	Z - 5	100	1088102,02	1125941,07
Z - 1	682	1094136,50	1136008,55	Z - 3	28	1089915,21	1127524,59	Z - 5	101	1088101,90	1125940,76
Z - 1	683	1094135,72	1136008,60	Z - 3	29	1089915,81	1127524,79	Z - 5	102	1088101,77	1125940,43
Z - 1	684	1094135,62	1136008,60	Z - 3	30	1089916,21	1127525,01	Z - 5	103	1088101,70	1125940,26

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	685	1094135,34	1136008,63	Z - 3	31	1089916,97	1127525,79	Z - 5	104	1088101,62	1125940,04
Z - 1	686	1094135,03	1136008,69	Z - 3	32	1089918,97	1127526,79	Z - 5	105	1088101,53	1125939,81
Z - 1	687	1094133,21	1136009,07	Z - 3	33	1089920,21	1127527,75	Z - 5	106	1088101,53	1125939,63
Z - 1	688	1094131,63	1136009,36	Z - 3	34	1089920,99	1127528,79	Z - 5	107	1088101,11	1125937,08
Z - 1	689	1094130,92	1136009,45	Z - 3	35	1089921,45	1127529,79	Z - 5	108	1088100,85	1125936,31
Z - 1	690	1094130,70	1136009,51	Z - 3	36	1089922,07	1127530,79	Z - 5	109	1088100,86	1125935,37
Z - 1	691	1094129,91	1136009,64	Z - 3	37	1089923,79	1127532,79	Z - 5	110	1088100,84	1125935,22
Z - 1	692	1094129,64	1136009,70	Z - 3	38	1089924,38	1127533,79	Z - 5	111	1088100,81	1125934,56
Z - 1	693	1094129,33	1136009,77	Z - 3	39	1089924,46	1127534,79	Z - 5	112	1088100,77	1125933,83
Z - 1	694	1094128,12	1136010,01	Z - 3	40	1089924,37	1127534,95	Z - 5	113	1088100,73	1125932,74
Z - 1	695	1094126,99	1136010,18	Z - 3	41	1089924,32	1127535,79	Z - 5	114	1088100,73	1125932,36
Z - 1	696	1094126,82	1136010,23	Z - 3	42	1089924,54	1127536,26	Z - 5	115	1088100,72	1125932,33
Z - 1	697	1094126,11	1136010,34	Z - 3	43	1089925,54	1127535,65	Z - 5	116	1088100,70	1125932,27
Z - 1	698	1094124,62	1136010,47	Z - 3	44	1089925,46	1127535,03	Z - 5	117	1088100,61	1125931,58
Z - 1	699	1094124,37	1136010,51	Z - 3	45	1089925,53	1127534,10	Z - 5	118	1088100,37	1125926,91
Z - 1	700	1094123,92	1136010,63	Z - 3	46	1089925,96	1127532,53	Z - 5	119	1088100,34	1125926,57
Z - 1	701	1094123,81	1136010,65	Z - 3	47	1089926,21	1127532,13	Z - 5	120	1088100,29	1125926,21
Z - 1	702	1094123,11	1136010,78	Z - 3	48	1089926,60	1127531,17	Z - 5	121	1088100,22	1125925,86
Z - 1	703	1094122,81	1136010,85	Z - 3	49	1089927,78	1127529,35	Z - 5	122	1088100,22	1125925,37
Z - 1	704	1094122,47	1136010,94	Z - 3	50	1089928,21	1127528,35	Z - 5	123	1088100,17	1125924,87
Z - 1	705	1094121,86	1136011,16	Z - 3	51	1089928,81	1127527,38	Z - 5	124	1088100,08	1125924,35
Z - 1	706	1094121,06	1136011,27	Z - 3	52	1089929,34	1127525,79	Z - 5	125	1088099,94	1125924,15
Z - 1	707	1094120,23	1136011,31	Z - 3	53	1089929,64	1127525,21	Z - 5	126	1088099,51	1125923,77
Z - 1	708	1094119,44	1136011,32	Z - 3	54	1089932,69	1127522,26	Z - 5	127	1088099,24	1125923,44
Z - 1	709	1094119,11	1136011,42	Z - 3	55	1089933,11	1127521,68	Z - 5	128	1088098,94	1125923,14
Z - 1	710	1094118,89	1136011,47	Z - 3	56	1089933,40	1127520,98	Z - 5	129	1088098,61	1125922,86
Z - 1	711	1094118,56	1136011,54	Z - 3	57	1089933,38	1127520,79	Z - 5	130	1088098,26	1125922,56
Z - 1	712	1094117,50	1136011,62	Z - 3	58	1089933,61	1127520,19	Z - 5	131	1088097,88	1125922,29
Z - 1	713	1094116,74	1136011,61	Z - 3	59	1089933,65	1127519,22	Z - 5	132	1088097,47	1125922,05
Z - 1	714	1094116,41	1136011,66	Z - 3	60	1089933,78	1127518,79	Z - 5	133	1088097,04	1125921,85
Z - 1	715	1094115,75	1136011,87	Z - 3	61	1089934,36	1127517,93	Z - 5	134	1088096,77	1125921,69
Z - 1	716	1094114,84	1136012,01	Z - 3	62	1089935,93	1127517,50	Z - 5	135	1088096,50	1125921,61
Z - 1	717	1094114,46	1136012,07	Z - 3	63	1089937,21	1127517,42	Z - 5	136	1088096,19	1125921,61
Z - 1	718	1094112,63	1136012,09	Z - 3	64	1089938,54	1127517,79	Z - 5	137	1088095,97	1125921,61
Z - 1	719	1094112,45	1136012,05	Z - 3	65	1089939,93	1127518,79	Z - 5	138	1088095,26	1125921,35
Z - 1	720	1094112,32	1136012,04	Z - 3	66	1089940,21	1127519,15	Z - 5	139	1088095,05	1125921,31
Z - 1	721	1094112,09	1136012,07	Z - 3	67	1089941,21	1127519,26	Z - 5	140	1088094,19	1125921,39
Z - 1	722	1094110,61	1136012,37	Z - 3	68	1089941,39	1127518,96	Z - 5	141	1088093,63	1125921,25
Z - 1	723	1094110,11	1136012,52	Z - 3	69	1089942,21	1127518,22	Z - 5	142	1088093,30	1125921,23
Z - 1	724	1094109,75	1136012,66	Z - 3	70	1089942,74	1127517,31	Z - 5	143	1088092,89	1125921,24
Z - 1	725	1094109,11	1136012,89	Z - 3	71	1089943,21	1127516,87	Z - 5	144	1088092,54	1125921,28
Z - 1	726	1094108,58	1136013,17	Z - 3	72	1089944,61	1127515,19	Z - 5	145	1088090,82	1125921,65
Z - 1	727	1094107,30	1136013,91	Z - 3	73	1089946,02	1127513,79	Z - 5	146	1088090,11	1125921,77
Z - 1	728	1094106,76	1136014,30	Z - 3	74	1089946,48	1127513,06	Z - 5	147	1088089,77	1125921,80
Z - 1	729	1094106,45	1136014,36	Z - 3	75	1089947,21	1127512,29	Z - 5	148	1088088,63	1125921,97
Z - 1	730	1094106,02	1136014,47	Z - 3	76	1089948,21	1127511,83	Z - 5	149	1088088,29	1125921,94

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	731	1094105,26	1136015,03	Z - 3	77	1089949,10	1127511,68	Z - 5	150	1088087,68	1125921,83
Z - 1	732	1094102,81	1136016,92	Z - 3	78	1089949,85	1127511,43	Z - 5	151	1088087,39	1125921,71
Z - 1	733	1094101,98	1136017,79	Z - 3	79	1089950,21	1127511,42	Z - 5	152	1088086,36	1125921,44
Z - 1	734	1094101,44	1136018,23	Z - 3	80	1089950,62	1127511,19	Z - 5	153	1088085,32	1125921,43
Z - 1	735	1094101,10	1136018,66	Z - 3	81	1089951,21	1127511,13	Z - 5	154	1088085,26	1125921,42
Z - 1	736	1094100,05	1136019,30	Z - 3	82	1089952,14	1127510,79	Z - 5	155	1088084,39	1125921,35
Z - 1	737	1094098,39	1136020,37	Z - 3	83	1089952,68	1127510,25	Z - 5	156	1088084,26	1125921,34
Z - 1	738	1094096,58	1136021,79	Z - 3	84	1089953,46	1127509,79	Z - 5	157	1088084,23	1125921,32
Z - 1	739	1094096,58	1136021,91	Z - 3	85	1089953,86	1127509,44	Z - 5	158	1088082,12	1125920,59
Z - 1	740	1094096,51	1136025,79	Z - 3	86	1089955,00	1127508,79	Z - 5	159	1088080,62	1125920,15
Z - 1	741	1094096,47	1136025,90	Z - 3	87	1089956,30	1127507,53	Z - 5	160	1088080,26	1125920,10
Z - 1	742	1094096,25	1136026,06	Z - 3	88	1089956,46	1127507,53	Z - 5	161	1088078,64	1125919,57
Z - 1	743	1094095,79	1136026,57	Z - 3	89	1089956,80	1127507,53	Z - 5	162	1088077,68	1125919,52
Z - 1	744	1094095,77	1136026,60	Z - 3	90	1089957,54	1127507,52	Z - 5	163	1088076,63	1125919,47
Z - 1	745	1094094,53	1136028,74	Z - 3	91	1089957,63	1127507,52	Z - 5	164	1088075,27	1125919,49
Z - 1	746	1094094,49	1136028,79	Z - 3	92	1089957,74	1127507,52	Z - 5	165	1088074,75	1125919,37
Z - 1	747	1094094,47	1136028,81	Z - 3	93	1089959,19	1127507,51	Z - 5	166	1088074,00	1125919,04
Z - 1	748	1094093,53	1136029,79	Z - 3	94	1089959,51	1127507,51	Z - 5	167	1088073,90	1125918,99
Z - 1	749	1094093,21	1136030,09	Z - 3	95	1089959,70	1127507,51	Z - 5	168	1088073,30	1125918,94
Z - 1	750	1094092,15	1136031,76	Z - 3	96	1089962,00	1127507,49	Z - 5	169	1088072,85	1125918,82
Z - 1	751	1094092,14	1136031,78	Z - 3	97	1089962,18	1127507,49	Z - 5	170	1088071,66	1125918,66
Z - 1	752	1094092,13	1136031,78	Z - 3	98	1089963,04	1127507,48	Z - 5	171	1088070,97	1125918,66
Z - 1	753	1094092,12	1136031,81	Z - 3	99	1089964,45	1127507,47	Z - 5	172	1088070,55	1125918,72
Z - 1	754	1094091,10	1136032,69	Z - 3	100	1089964,93	1127507,46	Z - 5	173	1088069,88	1125918,58
Z - 1	755	1094090,28	1136033,29	Z - 3	101	1089965,26	1127507,46	Z - 5	174	1088069,19	1125918,51
Z - 1	756	1094089,65	1136033,71	Z - 3	102	1089965,68	1127507,46	Z - 5	175	1088067,94	1125918,15
Z - 1	757	1094089,29	1136033,92	Z - 3	103	1089965,92	1127507,46	Z - 5	176	1088067,19	1125918,14
Z - 1	758	1094089,06	1136034,05	Z - 3	104	1089966,81	1127507,45	Z - 5	177	1088066,88	1125918,14
Z - 1	759	1094088,81	1136034,19	Z - 3	105	1089967,06	1127507,45	Z - 5	178	1088065,89	1125918,20
Z - 1	760	1094088,25	1136034,53	Z - 3	106	1089967,92	1127507,44	Z - 5	179	1088065,67	1125918,18
Z - 1	761	1094087,57	1136034,98	Z - 3	107	1089967,96	1127507,44	Z - 5	180	1088065,47	1125918,18
Z - 1	762	1094087,04	1136035,33	Z - 3	108	1089969,15	1127507,43	Z - 5	181	1088064,57	1125918,14
Z - 1	763	1094086,88	1136035,43	Z - 3	109	1089969,22	1127507,43	Z - 5	182	1088064,40	1125918,13
Z - 1	764	1094086,73	1136035,52	Z - 3	110	1089969,50	1127507,43	Z - 5	183	1088063,61	1125917,93
Z - 1	765	1094085,84	1136036,07	Z - 3	111	1089970,60	1127507,42	Z - 5	184	1088063,14	1125917,87
Z - 1	766	1094085,70	1136036,16	Z - 3	112	1089970,74	1127507,42	Z - 5	185	1088062,52	1125917,68
Z - 1	767	1094085,10	1136036,47	Z - 3	113	1089970,84	1127507,42	Z - 5	186	1088062,37	1125917,60
Z - 1	768	1094084,32	1136036,90	Z - 3	114	1089972,43	1127507,40	Z - 5	187	1088062,19	1125917,51
Z - 1	769	1094084,30	1136036,92	Z - 3	115	1089973,02	1127507,40	Z - 5	188	1088061,43	1125917,22
Z - 1	770	1094083,65	1136037,22	Z - 3	116	1089973,85	1127507,39	Z - 5	189	1088060,52	1125917,00
Z - 1	771	1094083,53	1136037,27	Z - 3	117	1089974,23	1127507,39	Z - 5	190	1088059,68	1125916,92
Z - 1	772	1094083,35	1136037,34	Z - 3	118	1089974,46	1127507,39	Z - 5	191	1088059,09	1125916,95
Z - 1	773	1094082,72	1136037,60	Z - 3	119	1089982,87	1127502,80	Z - 5	192	1088059,02	1125916,91
Z - 1	774	1094082,52	1136037,68	Z - 3	120	1089987,09	1127499,73	Z - 5	193	1088058,64	1125916,76
Z - 1	775	1094081,55	1136038,04	Z - 3	121	1089987,09	1127498,79	Z - 5	194	1088058,26	1125916,70
Z - 1	776	1094081,53	1136038,05	Z - 3	122	1089987,14	1127497,79	Z - 5	195	1088058,00	1125916,62

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	777	1094081,48	1136038,07	Z - 3	123	1089987,97	1127495,55	Z - 5	196	1088057,79	1125916,56
Z - 1	778	1094081,47	1136038,07	Z - 3	124	1089988,38	1127494,79	Z - 5	197	1088057,56	1125916,46
Z - 1	779	1094081,02	1136038,25	Z - 3	125	1089988,38	1127494,78	Z - 5	198	1088057,26	1125916,28
Z - 1	780	1094081,00	1136038,26	Z - 3	126	1089989,55	1127493,78	Z - 5	199	1088055,07	1125915,61
Z - 1	781	1094080,07	1136038,62	Z - 3	127	1089989,66	1127493,70	Z - 5	200	1088054,91	1125915,55
Z - 1	782	1094080,05	1136038,63	Z - 3	128	1089989,86	1127493,46	Z - 5	201	1088054,57	1125915,41
Z - 1	783	1094080,03	1136038,63	Z - 3	129	1089990,03	1127493,26	Z - 5	202	1088054,17	1125915,24
Z - 1	784	1094079,99	1136038,65	Z - 3	130	1089990,18	1127493,08	Z - 5	203	1088054,10	1125915,22
Z - 1	785	1094079,88	1136038,73	Z - 3	131	1089990,91	1127492,48	Z - 5	204	1088053,77	1125915,09
Z - 1	786	1094079,85	1136038,75	Z - 3	132	1089991,26	1127492,19	Z - 5	205	1088053,49	1125915,05
Z - 1	787	1094076,49	1136040,37	Z - 3	133	1089991,47	1127492,04	Z - 5	206	1088052,94	1125915,07
Z - 1	788	1094073,89	1136041,57	Z - 3	134	1089991,95	1127491,78	Z - 5	207	1088052,40	1125915,14
Z - 1	789	1094073,72	1136041,66	Z - 3	135	1089992,12	1127491,69	Z - 5	208	1088052,08	1125915,20
Z - 1	790	1094073,51	1136041,77	Z - 3	136	1089992,54	1127491,53	Z - 5	209	1088051,85	1125915,26
Z - 1	791	1094073,02	1136042,08	Z - 3	137	1089994,62	1127490,73	Z - 5	210	1088051,53	1125915,37
Z - 1	792	1094072,32	1136042,55	Z - 3	138	1089995,52	1127490,41	Z - 5	211	1088050,63	1125915,61
Z - 1	793	1094071,95	1136042,75	Z - 3	139	1089995,60	1127490,40	Z - 5	212	1088050,42	1125915,65
Z - 1	794	1094071,38	1136043,15	Z - 3	140	1089995,68	1127490,38	Z - 5	213	1088049,70	1125915,84
Z - 1	795	1094071,26	1136043,22	Z - 3	141	1089995,74	1127490,36	Z - 5	214	1088048,06	1125916,43
Z - 1	796	1094070,87	1136043,49	Z - 3	142	1089995,80	1127490,33	Z - 5	215	1088047,04	1125916,77
Z - 1	797	1094070,33	1136043,82	Z - 3	143	1089996,42	1127490,08	Z - 5	216	1088046,55	1125916,90
Z - 1	798	1094069,65	1136044,24	Z - 3	144	1089996,48	1127490,06	Z - 5	217	1088046,24	1125916,99
Z - 1	799	1094068,81	1136044,76	Z - 3	145	1089996,73	1127489,90	Z - 5	218	1088045,46	1125917,20
Z - 1	800	1094067,76	1136045,49	Z - 3	146	1089998,10	1127489,20	Z - 5	219	1088045,23	1125917,23
Z - 1	801	1094067,61	1136045,55	Z - 3	147	1089998,24	1127489,12	Z - 5	220	1088044,57	1125917,35
Z - 1	802	1094067,60	1136045,56	Z - 3	148	1089998,46	1127489,03	Z - 5	221	1088044,20	1125917,44
Z - 1	803	1094067,57	1136045,57	Z - 3	149	1089998,94	1127488,82	Z - 5	222	1088044,17	1125917,45
Z - 1	804	1094067,50	1136045,61	Z - 3	150	1089999,57	1127488,63	Z - 5	223	1088043,86	1125917,48
Z - 1	805	1094067,47	1136045,79	Z - 3	151	1090000,46	1127488,12	Z - 5	224	1088043,22	1125917,52
Z - 1	806	1094067,57	1136046,25	Z - 3	152	1090000,74	1127487,96	Z - 5	225	1088042,26	1125917,60
Z - 1	807	1094067,53	1136046,79	Z - 3	153	1090001,17	1127487,75	Z - 5	226	1088042,03	1125917,62
Z - 1	808	1094068,18	1136047,79	Z - 3	154	1090002,01	1127487,39	Z - 5	227	1088040,92	1125917,70
Z - 1	809	1094069,73	1136051,79	Z - 3	155	1090002,40	1127487,22	Z - 5	228	1088040,79	1125917,70
Z - 1	810	1094070,61	1136052,79	Z - 3	156	1090003,55	1127486,65	Z - 5	229	1088040,76	1125917,71
Z - 1	811	1094071,87	1136055,79	Z - 3	157	1090003,78	1127486,36	Z - 5	230	1088040,70	1125917,71
Z - 1	812	1094072,45	1136057,79	Z - 3	158	1090004,49	1127485,79	Z - 5	231	1088040,54	1125917,66
Z - 1	813	1094072,90	1136058,79	Z - 3	159	1090005,76	1127484,33	Z - 5	232	1088040,04	1125917,55
Z - 1	814	1094073,66	1136059,79	Z - 3	160	1090006,79	1127483,36	Z - 5	233	1088039,76	1125917,53
Z - 1	815	1094074,58	1136060,79	Z - 3	161	1090008,21	1127482,42	Z - 5	234	1088038,49	1125917,37
Z - 1	816	1094075,11	1136061,20	Z - 3	162	1090009,21	1127482,08	Z - 5	235	1088037,62	1125917,31
Z - 1	817	1094076,11	1136062,27	Z - 3	163	1090009,49	1127482,06	Z - 5	236	1088037,23	1125917,31
Z - 1	818	1094076,73	1136062,79	Z - 3	164	1090010,21	1127481,40	Z - 5	237	1088036,90	1125917,34
Z - 1	819	1094077,11	1136063,09	Z - 3	165	1090010,46	1127481,03	Z - 5	238	1088035,51	1125917,49
Z - 1	820	1094077,79	1136063,49	Z - 3	166	1090010,73	1127480,31	Z - 5	239	1088033,78	1125917,91
Z - 1	821	1094078,03	1136063,82	Z - 3	167	1090011,60	1127479,17	Z - 5	240	1088033,36	1125918,04
Z - 1	822	1094078,11	1136063,96	Z - 3	168	1090012,21	1127478,73	Z - 5	241	1088032,24	1125918,33

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 1	823	1094079,26	1136066,19	Z - 3	169	1090012,69	1127478,26	Z - 5	242	1088032,20	1125918,34
Z - 1	824	1094079,51	1136066,64	Z - 3	170	1090013,21	1127477,99	Z - 5	243	1088031,96	1125918,38
Z - 1	825	1094080,34	1136068,32	Z - 3	171	1090014,66	1127476,79	Z - 5	244	1088031,26	1125918,43
Z - 1	826	1094080,53	1136068,60	Z - 3	172	1090015,21	1127476,19	Z - 5	245	1088031,02	1125918,45
Z - 1	827	1094080,64	1136068,78	Z - 3	173	1090017,35	1127474,92	Z - 5	246	1088028,31	1125918,66
Z - 1	828	1094081,23	1136069,78	Z - 3	174	1090018,74	1127474,32	Z - 5	247	1088028,03	1125918,68
Z - 1	829	1094081,57	1136070,28	Z - 3	175	1090019,33	1127473,91	Z - 5	248	1088026,59	1125918,79
Z - 1	830	1094101,43	1136079,72	Z - 3	176	1090020,21	1127473,48	Z - 5	249	1088026,35	1125918,81
Z - 1	831	1094101,71	1136079,89	Z - 3	177	1090023,04	1127472,61	Z - 5	250	1088025,45	1125918,88
Z - 1	832	1094101,97	1136080,10	Z - 3	178	1090024,21	1127472,53	Z - 5	251	1088025,02	1125918,91
Z - 1	833	1094102,18	1136080,35	Z - 3	179	1090026,21	1127472,79	Z - 5	252	1088024,87	1125918,92
Z - 1	834	1094102,35	1136080,63	Z - 3	180	1090027,71	1127472,29	Z - 5	253	1088024,05	1125918,99
Z - 1	835	1094102,48	1136080,93	Z - 3	181	1090029,21	1127472,11	Z - 5	254	1088022,74	1125919,09
Z - 1	836	1094102,53	1136081,18	Z - 3	182	1090029,58	1127472,16	Z - 5	255	1088022,26	1125919,12
Z - 1	837	1094102,55	1136081,26	Z - 3	183	1090030,21	1127472,03	Z - 5	256	1088020,62	1125919,25
Z - 1	838	1094102,57	1136081,59	Z - 3	184	1090031,21	1127472,19	Z - 5	257	1088019,84	1125919,31
Z - 1	839	1094102,55	1136081,74	Z - 3	185	1090031,59	1127472,16	Z - 5	258	1088019,49	1125919,34
Z - 1	840	1094102,53	1136081,92	Z - 3	186	1090032,21	1127472,35	Z - 5	259	1088019,39	1125919,33
Z - 1	841	1094102,44	1136082,23	Z - 3	187	1090033,21	1127472,25	Z - 5	260	1088018,61	1125918,98
Z - 1	842	1094102,36	1136082,40	Z - 3	188	1090033,54	1127472,11	Z - 5	261	1088018,48	1125918,98
Z - 1	843	1094102,30	1136082,53	Z - 3	189	1090034,40	1127471,97	Z - 5	262	1088018,34	1125918,97
Z - 1	844	1094102,23	1136082,63	Z - 3	190	1090035,11	1127471,69	Z - 5	263	1088018,15	1125918,95
Z - 1	845	1094102,11	1136082,80	Z - 3	191	1090036,21	1127471,51	Z - 5	264	1088018,04	1125918,94
Z - 1	846	1094102,04	1136082,87	Z - 3	192	1090037,91	1127471,58	Z - 5	265	1088017,91	1125918,92
Z - 1	847	1094101,88	1136083,04	Z - 3	193	1090037,91	1127469,00	Z - 5	266	1088017,38	1125918,79
Z - 1	848	1094101,61	1136083,23	Z - 3	194	1090037,91	1127466,17	Z - 5	267	1088016,82	1125918,70
Z - 1	849	1094101,31	1136083,38	Z - 3	195	1090038,18	1127465,07	Z - 5	268	1088016,62	1125918,78
Z - 1	850	1094101,00	1136083,48	Z - 3	196	1090038,58	1127463,65	Z - 5	269	1088016,44	1125918,86
Z - 1	851	1094100,67	1136083,52	Z - 3	197	1090037,45	1127462,91	Z - 5	270	1088015,84	1125918,83
Z - 1	852	1094100,34	1136083,51	Z - 3	198	1090037,12	1127462,04	Z - 5	271	1088015,45	1125918,98
Z - 1	853	1094100,02	1136083,45	Z - 3	199	1090036,79	1127461,58	Z - 5	272	1088015,07	1125919,16
Z - 1	854	1094097,05	1136082,07	Z - 3	200	1090036,38	1127460,79	Z - 5	273	1088014,71	1125919,37
Z - 1	855	1094091,11	1136079,24	Z - 3	201	1090035,84	1127458,85	Z - 5	274	1088014,36	1125919,60
ZODME	Punto	Este	Norte	Z - 3	202	1090037,21	1127459,33	Z - 5	275	1088014,03	1125919,86
Z - 2	1	1094111,01	1135633,44	Z - 3	203	1090038,21	1127459,91	Z - 5	276	1088013,77	1125920,06
Z - 2	2	1094111,32	1135633,73	Z - 3	204	1090040,02	1127461,79	Z - 5	277	1088012,45	1125921,14
Z - 2	3	1094112,07	1135634,37	Z - 3	205	1090041,21	1127462,54	Z - 5	278	1088011,14	1125922,04
Z - 2	4	1094112,62	1135634,76	Z - 3	206	1090042,21	1127462,84	Z - 5	279	1088010,36	1125922,59
Z - 2	5	1094113,34	1135635,38	Z - 3	207	1090043,21	1127463,34	Z - 5	280	1088010,28	1125922,66
Z - 2	6	1094113,76	1135635,71	Z - 3	208	1090045,21	1127465,52	Z - 5	281	1088009,83	1125923,02
Z - 2	7	1094114,55	1135636,28	Z - 3	209	1090045,57	1127465,79	Z - 5	282	1088009,40	1125923,39
Z - 2	8	1094115,28	1135636,83	Z - 3	210	1090046,21	1127466,58	Z - 5	283	1088008,92	1125923,80
Z - 2	9	1094115,79	1135637,22	Z - 3	211	1090047,21	1127466,74	Z - 5	284	1088008,46	1125924,23
Z - 2	10	1094116,37	1135637,65	Z - 3	212	1090049,21	1127466,45	Z - 5	285	1088008,19	1125924,52
Z - 2	11	1094116,99	1135638,09	Z - 3	213	1090049,87	1127466,26	Z - 5	286	1088007,86	1125924,88
Z - 2	12	1094117,57	1135638,53	Z - 3	214	1090049,21	1127462,91	Z - 5	287	1088007,39	1125925,36

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	13	1094117,95	1135638,84	Z - 3	215	1090049,02	1127462,22	Z - 5	288	1088007,18	1125925,59
Z - 2	14	1094118,49	1135639,24	Z - 3	216	1090048,88	1127461,74	Z - 5	289	1088006,66	1125926,16
Z - 2	15	1094119,07	1135639,66	Z - 3	217	1090048,23	1127459,34	Z - 5	290	1088006,32	1125926,56
Z - 2	16	1094119,32	1135639,83	Z - 3	218	1090048,01	1127459,11	Z - 5	291	1088006,11	1125926,76
Z - 2	17	1094120,82	1135640,92	Z - 3	219	1090047,77	1127458,86	Z - 5	292	1088005,64	1125927,31
Z - 2	18	1094121,20	1135641,21	Z - 3	220	1090047,36	1127458,42	Z - 5	293	1088004,67	1125928,42
Z - 2	19	1094121,89	1135641,76	Z - 3	221	1090047,19	1127458,25	Z - 5	294	1088003,91	1125929,22
Z - 2	20	1094122,61	1135642,31	Z - 3	222	1090046,46	1127457,53	Z - 5	295	1088003,62	1125929,47
Z - 2	21	1094123,12	1135642,66	Z - 3	223	1090046,05	1127457,09	Z - 5	296	1088003,47	1125929,63
Z - 2	22	1094123,58	1135642,99	Z - 3	224	1090045,98	1127457,02	Z - 5	297	1088003,33	1125929,77
Z - 2	23	1094124,44	1135643,62	Z - 3	225	1090044,59	1127452,51	Z - 5	298	1088002,85	1125930,13
Z - 2	24	1094124,73	1135643,82	Z - 3	226	1090042,84	1127449,06	Z - 5	299	1088001,35	1125931,42
Z - 2	25	1094124,94	1135643,95	Z - 3	227	1090042,80	1127449,01	Z - 5	300	1087999,90	1125932,73
Z - 2	26	1094125,29	1135644,17	Z - 3	228	1090042,58	1127448,79	Z - 5	301	1087997,44	1125934,97
Z - 2	27	1094125,80	1135644,62	Z - 3	229	1090042,50	1127448,70	Z - 5	302	1087994,79	1125937,21
Z - 2	28	1094126,35	1135645,08	Z - 3	230	1090042,43	1127448,63	Z - 5	303	1087993,82	1125937,82
Z - 2	29	1094127,63	1135646,00	Z - 3	231	1090042,37	1127448,57	Z - 5	304	1087992,27	1125938,74
Z - 2	30	1094129,02	1135647,06	Z - 3	232	1090042,67	1127448,25	Z - 5	305	1087992,11	1125938,90
Z - 2	31	1094130,52	1135648,17	Z - 3	233	1090043,21	1127448,04	Z - 5	306	1087991,95	1125939,08
Z - 2	32	1094131,60	1135648,92	Z - 3	234	1090044,34	1127447,92	Z - 5	307	1087991,38	1125939,34
Z - 2	33	1094132,86	1135649,76	Z - 3	235	1090044,47	1127446,79	Z - 5	308	1087990,96	1125939,58
Z - 2	34	1094133,15	1135649,96	Z - 3	236	1090044,21	1127446,42	Z - 5	309	1087990,90	1125939,64
Z - 2	35	1094134,04	1135650,58	Z - 3	237	1090043,97	1127445,79	Z - 5	310	1087990,83	1125939,70
Z - 2	36	1094134,23	1135650,71	Z - 3	238	1090044,21	1127445,31	Z - 5	311	1087990,31	1125940,01
Z - 2	37	1094134,39	1135650,83	Z - 3	239	1090044,61	1127445,19	Z - 5	312	1087990,24	1125940,06
Z - 2	38	1094135,05	1135651,32	Z - 3	240	1090044,57	1127445,16	Z - 5	313	1087990,02	1125940,24
Z - 2	39	1094137,62	1135653,18	Z - 3	241	1090044,44	1127445,04	Z - 5	314	1087989,96	1125940,27
Z - 2	40	1094137,94	1135653,40	Z - 3	242	1090044,44	1127445,03	Z - 5	315	1087989,92	1125940,29
Z - 2	41	1094138,41	1135653,76	Z - 3	243	1090044,40	1127444,99	Z - 5	316	1087989,82	1125940,42
Z - 2	42	1094138,78	1135654,05	Z - 3	244	1090042,66	1127442,11	Z - 5	317	1087989,74	1125940,46
Z - 2	43	1094138,84	1135654,09	Z - 3	245	1090041,27	1127439,84	Z - 5	318	1087989,62	1125940,54
Z - 2	44	1094138,95	1135654,18	Z - 3	246	1090040,07	1127438,05	Z - 5	319	1087989,54	1125940,60
Z - 2	45	1094139,00	1135654,21	Z - 3	247	1090039,32	1127436,55	Z - 5	320	1087989,16	1125941,09
Z - 2	46	1094139,18	1135654,35	Z - 3	248	1090038,11	1127433,97	Z - 5	321	1087988,24	1125942,36
Z - 2	47	1094139,38	1135654,50	Z - 3	249	1090038,05	1127433,87	Z - 5	322	1087983,53	1125947,00
Z - 2	48	1094140,12	1135655,07	Z - 3	250	1090037,98	1127433,71	Z - 5	323	1087983,47	1125947,05
Z - 2	49	1094140,64	1135655,49	Z - 3	251	1090037,96	1127433,69	Z - 5	324	1087983,28	1125947,18
Z - 2	50	1094141,25	1135655,97	Z - 3	252	1090035,49	1127429,15	Z - 5	325	1087983,09	1125947,30
Z - 2	51	1094141,74	1135656,37	Z - 3	253	1090034,36	1127427,14	Z - 5	326	1087982,96	1125947,38
Z - 2	52	1094141,98	1135656,56	Z - 3	254	1090034,17	1127426,82	Z - 5	327	1087982,58	1125947,62
Z - 2	53	1094142,20	1135656,74	Z - 3	255	1090034,00	1127426,54	Z - 5	328	1087982,44	1125947,70
Z - 2	54	1094142,24	1135656,77	Z - 3	256	1090033,40	1127425,33	Z - 5	329	1087982,02	1125947,97
Z - 2	55	1094143,11	1135657,75	Z - 3	257	1090033,30	1127425,16	Z - 5	330	1087979,35	1125949,63
Z - 2	56	1094144,02	1135658,76	Z - 3	258	1090033,21	1127425,00	Z - 5	331	1087969,82	1125953,87
Z - 2	57	1094144,76	1135659,59	Z - 3	259	1090033,07	1127424,75	Z - 5	332	1087968,47	1125954,55
Z - 2	58	1094146,87	1135661,66	Z - 3	260	1090031,96	1127422,79	Z - 5	333	1087968,33	1125954,64

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	59	1094147,94	1135662,62	Z - 3	261	1090031,95	1127422,78	Z - 5	334	1087968,19	1125954,73
Z - 2	60	1094148,14	1135663,38	Z - 3	262	1090032,04	1127422,61	Z - 5	335	1087968,05	1125954,81
Z - 2	61	1094148,59	1135664,47	Z - 3	263	1090032,04	1127421,79	Z - 5	336	1087967,98	1125954,85
Z - 2	62	1094148,72	1135665,52	Z - 3	264	1090032,29	1127420,79	Z - 5	337	1087967,92	1125954,89
Z - 2	63	1094148,78	1135665,69	Z - 3	265	1090032,21	1127419,79	Z - 5	338	1087967,66	1125955,06
Z - 2	64	1094148,95	1135666,27	Z - 3	266	1090032,00	1127418,79	Z - 5	339	1087967,40	1125955,23
Z - 2	65	1094149,10	1135666,65	Z - 3	267	1090031,80	1127418,38	Z - 5	340	1087966,84	1125955,55
Z - 2	66	1094149,40	1135666,99	Z - 3	268	1090031,32	1127416,79	Z - 5	341	1087966,49	1125955,76
Z - 2	67	1094150,79	1135668,36	Z - 3	269	1090030,69	1127415,83	Z - 5	342	1087966,15	1125956,00
Z - 2	68	1094151,42	1135669,08	Z - 3	270	1090030,64	1127415,77	Z - 5	343	1087965,82	1125956,26
Z - 2	69	1094152,89	1135670,59	Z - 3	271	1090030,60	1127415,71	Z - 5	344	1087965,51	1125956,53
Z - 2	70	1094153,10	1135671,01	Z - 3	272	1090029,13	1127413,32	Z - 5	345	1087965,21	1125956,83
Z - 2	71	1094153,52	1135671,88	Z - 3	273	1090028,88	1127413,05	Z - 5	346	1087964,93	1125957,14
Z - 2	72	1094153,78	1135672,43	Z - 3	274	1090027,46	1127410,76	Z - 5	347	1087964,67	1125957,46
Z - 2	73	1094153,80	1135672,49	Z - 3	275	1090023,85	1127404,59	Z - 5	348	1087964,43	1125957,80
Z - 2	74	1094154,12	1135673,16	Z - 3	276	1090023,19	1127403,94	Z - 5	349	1087964,21	1125958,16
Z - 2	75	1094154,13	1135673,19	Z - 3	277	1090023,17	1127403,92	Z - 5	350	1087964,01	1125958,52
Z - 2	76	1094154,23	1135673,41	Z - 3	278	1090023,03	1127403,79	Z - 5	351	1087963,83	1125958,90
Z - 2	77	1094154,38	1135673,71	Z - 3	279	1090022,98	1127403,56	Z - 5	352	1087963,67	1125959,28
Z - 2	78	1094154,61	1135674,21	Z - 3	280	1090022,95	1127403,50	Z - 5	353	1087963,54	1125959,68
Z - 2	79	1094154,81	1135674,64	Z - 3	281	1090022,75	1127402,72	Z - 5	354	1087963,43	1125960,07
Z - 2	80	1094155,12	1135675,27	Z - 3	282	1090022,58	1127402,08	Z - 5	355	1087963,34	1125960,48
Z - 2	81	1094155,22	1135675,46	Z - 3	283	1090021,42	1127399,67	Z - 5	356	1087963,27	1125960,89
Z - 2	82	1094155,47	1135675,96	Z - 3	284	1090020,66	1127398,37	Z - 5	357	1087963,23	1125961,30
Z - 2	83	1094155,63	1135676,26	Z - 3	285	1090020,20	1127397,77	Z - 5	358	1087963,22	1125961,71
Z - 2	84	1094156,30	1135677,63	Z - 3	286	1090019,48	1127396,70	Z - 5	359	1087963,22	1125962,12
Z - 2	85	1094156,31	1135677,65	Z - 3	287	1090018,62	1127395,33	Z - 5	360	1087963,25	1125962,53
Z - 2	86	1094156,77	1135678,58	Z - 3	288	1090017,73	1127394,02	Z - 5	361	1087963,31	1125962,93
Z - 2	87	1094156,79	1135678,64	Z - 3	289	1090016,92	1127392,78	Z - 5	362	1087963,38	1125963,33
Z - 2	88	1094156,82	1135678,69	Z - 3	290	1090016,87	1127392,74	Z - 5	363	1087963,48	1125963,73
Z - 2	89	1094157,49	1135680,11	Z - 3	291	1090016,95	1127392,53	Z - 5	364	1087963,60	1125964,11
Z - 2	90	1094158,14	1135681,60	Z - 3	292	1090016,83	1127389,79	Z - 5	365	1087963,74	1125964,49
Z - 2	91	1094158,14	1135681,60	Z - 3	293	1090016,95	1127388,52	Z - 5	366	1087964,75	1125966,95
Z - 2	92	1094158,33	1135682,01	Z - 3	294	1090017,43	1127387,08	Z - 5	367	1087965,00	1125967,52
Z - 2	93	1094158,65	1135682,68	Z - 3	295	1090017,37	1127387,02	Z - 5	368	1087965,45	1125968,66
Z - 2	94	1094158,72	1135682,84	Z - 3	296	1090016,11	1127386,01	Z - 5	369	1087966,72	1125972,23
Z - 2	95	1094158,74	1135682,87	Z - 3	297	1090014,74	1127384,84	Z - 5	370	1087967,76	1125975,35
Z - 2	96	1094158,75	1135682,90	Z - 3	298	1090013,90	1127384,17	Z - 5	371	1087967,84	1125975,84
Z - 2	97	1094159,22	1135683,85	Z - 3	299	1090013,43	1127383,73	Z - 5	372	1087967,95	1125976,01
Z - 2	98	1094159,30	1135684,02	Z - 3	300	1090013,12	1127383,51	Z - 5	373	1087968,45	1125976,90
Z - 2	99	1094159,40	1135684,23	Z - 3	301	1090012,87	1127383,35	Z - 5	374	1087968,58	1125977,36
Z - 2	100	1094159,73	1135684,94	Z - 3	302	1090012,14	1127382,85	Z - 5	375	1087969,06	1125978,11
Z - 2	101	1094159,81	1135685,12	Z - 3	303	1090012,08	1127382,81	Z - 5	376	1087969,13	1125978,23
Z - 2	102	1094160,14	1135685,88	Z - 3	304	1090011,23	1127382,28	Z - 5	377	1087969,42	1125978,60
Z - 2	103	1094160,16	1135685,93	Z - 3	305	1090011,06	1127382,25	Z - 5	378	1087969,51	1125978,76
Z - 2	104	1094160,40	1135686,44	Z - 3	306	1090010,36	1127382,14	Z - 5	379	1087969,61	1125978,92

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	105	1094160,51	1135686,66	Z - 3	307	1090009,25	1127381,98	Z - 5	380	1087969,80	1125979,33
Z - 2	106	1094161,05	1135687,95	Z - 3	308	1090008,69	1127381,89	Z - 5	381	1087970,02	1125979,81
Z - 2	107	1094161,06	1135687,98	Z - 3	309	1090007,98	1127381,78	Z - 5	382	1087972,29	1125980,74
Z - 2	108	1094161,10	1135688,07	Z - 3	310	1090007,80	1127381,75	Z - 5	383	1087972,71	1125980,81
Z - 2	109	1094161,14	1135688,16	Z - 3	311	1090005,00	1127381,32	Z - 5	384	1087974,40	1125981,04
Z - 2	110	1094161,49	1135689,09	Z - 3	312	1090004,80	1127381,30	Z - 5	385	1087975,27	1125981,22
Z - 2	111	1094161,54	1135689,23	Z - 3	313	1090004,28	1127381,25	Z - 5	386	1087976,98	1125981,55
Z - 2	112	1094161,97	1135690,50	Z - 3	314	1090001,35	1127379,25	Z - 5	387	1087977,01	1125981,56
Z - 2	113	1094162,37	1135691,56	Z - 3	315	1090000,97	1127379,20	Z - 5	388	1087977,04	1125981,58
Z - 2	114	1094162,96	1135693,01	Z - 3	316	1090000,77	1127379,19	Z - 5	389	1087977,23	1125981,69
Z - 2	115	1094163,58	1135694,34	Z - 3	317	1089998,74	1127379,65	Z - 5	390	1087978,40	1125982,36
Z - 2	116	1094163,85	1135694,81	Z - 3	318	1089996,70	1127380,47	Z - 5	391	1087978,60	1125982,48
Z - 2	117	1094164,21	1135695,55	Z - 3	319	1089997,29	1127382,17	Z - 5	392	1087978,74	1125982,56
Z - 2	118	1094164,58	1135696,26	Z - 3	320	1089996,95	1127383,03	Z - 5	393	1087978,85	1125982,62
Z - 2	119	1094164,70	1135696,48	Z - 3	321	1089997,13	1127383,43	Z - 5	394	1087978,99	1125982,70
Z - 2	120	1094165,28	1135697,58	Z - 3	322	1089997,26	1127383,72	Z - 5	395	1087979,34	1125982,92
Z - 2	121	1094165,97	1135698,79	Z - 3	323	1089996,34	1127384,25	Z - 5	396	1087979,63	1125983,08
Z - 2	122	1094166,05	1135698,94	Z - 3	324	1089996,08	1127384,41	Z - 5	397	1087980,25	1125983,46
Z - 2	123	1094166,13	1135699,08	Z - 3	325	1089996,03	1127384,41	Z - 5	398	1087980,25	1125983,46
Z - 2	124	1094166,16	1135699,15	Z - 3	326	1089995,99	1127384,41	Z - 5	399	1087980,55	1125983,69
Z - 2	125	1094166,20	1135699,22	Z - 3	327	1089992,54	1127383,98	Z - 5	400	1087980,77	1125983,85
Z - 2	126	1094166,26	1135699,34	Z - 3	328	1089992,42	1127383,96	Z - 5	401	1087981,22	1125984,11
Z - 2	127	1094166,85	1135700,65	Z - 3	329	1089992,34	1127383,94	Z - 5	402	1087981,54	1125984,22
Z - 2	128	1094167,48	1135701,93	Z - 3	330	1089992,21	1127383,91	Z - 5	403	1087982,26	1125984,61
Z - 2	129	1094167,70	1135702,34	Z - 3	331	1089990,66	1127382,70	Z - 5	404	1087982,34	1125984,66
Z - 2	130	1094168,10	1135703,23	Z - 3	332	1089989,47	1127382,06	Z - 5	405	1087982,40	1125984,70
Z - 2	131	1094168,24	1135703,51	Z - 3	333	1089989,08	1127381,96	Z - 5	406	1087982,48	1125984,75
Z - 2	132	1094168,37	1135703,79	Z - 3	334	1089988,74	1127381,90	Z - 5	407	1087982,57	1125984,79
Z - 2	133	1094169,19	1135705,46	Z - 3	335	1089988,39	1127381,80	Z - 5	408	1087983,02	1125985,04
Z - 2	134	1094169,29	1135705,68	Z - 3	336	1089988,04	1127381,61	Z - 5	409	1087983,60	1125985,37
Z - 2	135	1094169,39	1135705,93	Z - 3	337	1089987,73	1127381,45	Z - 5	410	1087984,35	1125985,78
Z - 2	136	1094169,83	1135706,97	Z - 3	338	1089987,49	1127381,41	Z - 5	411	1087985,02	1125986,18
Z - 2	137	1094171,01	1135709,59	Z - 3	339	1089987,24	1127381,35	Z - 5	412	1087985,27	1125986,34
Z - 2	138	1094171,05	1135709,67	Z - 3	340	1089987,00	1127381,16	Z - 5	413	1087985,69	1125986,56
Z - 2	139	1094171,10	1135709,76	Z - 3	341	1089986,57	1127381,10	Z - 5	414	1087986,90	1125987,28
Z - 2	140	1094171,25	1135710,07	Z - 3	342	1089986,13	1127381,01	Z - 5	415	1087988,98	1125988,03
Z - 2	141	1094171,39	1135710,37	Z - 3	343	1089985,83	1127380,93	Z - 5	416	1087989,87	1125988,50
Z - 2	142	1094171,81	1135711,35	Z - 3	344	1089985,51	1127380,82	Z - 5	417	1087990,63	1125988,73
Z - 2	143	1094172,18	1135712,16	Z - 3	345	1089984,03	1127380,32	Z - 5	418	1087991,21	1125988,88
Z - 2	144	1094172,55	1135712,89	Z - 3	346	1089983,18	1127379,97	Z - 5	419	1087992,23	1125989,13
Z - 2	145	1094172,64	1135713,10	Z - 3	347	1089982,93	1127379,82	Z - 5	420	1087992,99	1125989,41
Z - 2	146	1094172,76	1135713,40	Z - 3	348	1089980,26	1127378,46	Z - 5	421	1087994,14	1125989,58
Z - 2	147	1094172,87	1135713,61	Z - 3	349	1089979,71	1127378,39	Z - 5	422	1087994,79	1125989,66
Z - 2	148	1094173,35	1135714,70	Z - 3	350	1089979,53	1127378,37	Z - 5	423	1087994,88	1125989,71
Z - 2	149	1094173,85	1135715,75	Z - 3	351	1089979,39	1127378,35	Z - 5	424	1087994,90	1125989,71
Z - 2	150	1094174,15	1135716,41	Z - 3	352	1089979,11	1127378,34	Z - 5	425	1087995,29	1125989,93

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	151	1094174,27	1135716,63	Z - 3	353	1089978,84	1127378,34	Z - 5	426	1087997,29	1125990,82
Z - 2	152	1094174,38	1135716,85	Z - 3	354	1089978,56	1127378,37	Z - 5	427	1088000,09	1125992,09
Z - 2	153	1094174,62	1135717,27	Z - 3	355	1089978,54	1127378,38	Z - 5	428	1088001,01	1125992,55
Z - 2	154	1094174,78	1135717,57	Z - 3	356	1089978,26	1127378,41	Z - 5	429	1088001,12	1125992,60
Z - 2	155	1094174,97	1135717,86	Z - 3	357	1089978,03	1127378,46	Z - 5	430	1088003,35	1125993,59
Z - 2	156	1094175,17	1135718,14	Z - 3	358	1089977,80	1127378,52	Z - 5	431	1088009,10	1125996,11
Z - 2	157	1094175,45	1135718,49	Z - 3	359	1089977,57	1127378,60	Z - 5	432	1088009,53	1125996,30
Z - 2	158	1094175,76	1135718,81	Z - 3	360	1089977,35	1127378,69	Z - 5	433	1088009,98	1125996,51
Z - 2	159	1094176,10	1135719,10	Z - 3	361	1089977,14	1127378,79	Z - 5	434	1088010,30	1125996,66
Z - 2	160	1094176,37	1135719,34	Z - 3	362	1089976,93	1127378,91	Z - 5	435	1088011,73	1125997,24
Z - 2	161	1094176,67	1135719,55	Z - 3	363	1089976,87	1127378,94	Z - 5	436	1088011,87	1125996,40
Z - 2	162	1094176,98	1135719,74	Z - 3	364	1089976,78	1127379,00	Z - 5	437	1088012,20	1125995,73
Z - 2	163	1094177,30	1135719,92	Z - 3	365	1089976,65	1127379,07	Z - 5	438	1088012,71	1125995,23
Z - 2	164	1094177,54	1135720,06	Z - 3	366	1089976,11	1127379,40	Z - 5	439	1088013,26	1125995,14
Z - 2	165	1094177,93	1135720,20	Z - 3	367	1089975,48	1127379,79	Z - 5	440	1088014,88	1125995,41
Z - 2	166	1094178,33	1135720,32	Z - 3	368	1089974,88	1127380,15	Z - 5	441	1088015,65	1125995,18
Z - 2	167	1094178,78	1135720,39	Z - 3	369	1089974,53	1127380,36	Z - 5	442	1088015,71	1125994,93
Z - 2	168	1094179,24	1135720,43	Z - 3	370	1089974,28	1127380,52	Z - 5	443	1088015,77	1125994,96
Z - 2	169	1094179,30	1135720,44	Z - 3	371	1089973,28	1127381,17	Z - 5	444	1088015,79	1125994,97
Z - 2	170	1094179,76	1135720,50	Z - 3	372	1089973,23	1127381,20	Z - 5	445	1088017,67	1125995,98
Z - 2	171	1094180,26	1135720,54	Z - 3	373	1089973,13	1127381,26	Z - 5	446	1088018,48	1125996,45
Z - 2	172	1094180,65	1135720,47	Z - 3	374	1089972,74	1127381,52	Z - 5	447	1088029,36	1126001,11
Z - 2	173	1094181,03	1135720,36	Z - 3	375	1089972,47	1127381,70	Z - 5	448	1088031,60	1126002,10
Z - 2	174	1094181,40	1135720,24	Z - 3	376	1089972,42	1127381,72	Z - 5	449	1088032,38	1126002,36
Z - 2	175	1094181,76	1135720,08	Z - 3	377	1089972,28	1127381,82	Z - 5	450	1088032,66	1126002,52
Z - 2	176	1094182,00	1135719,97	Z - 3	378	1089970,73	1127382,79	Z - 5	451	1088032,85	1126002,64
Z - 2	177	1094182,05	1135719,96	Z - 3	379	1089969,95	1127383,27	Z - 5	452	1088032,98	1126002,71
Z - 2	178	1094182,10	1135719,95	Z - 3	380	1089969,89	1127383,31	Z - 5	453	1088033,26	1126002,88
Z - 2	179	1094182,86	1135719,61	Z - 3	381	1089969,13	1127383,79	Z - 5	454	1088033,73	1126003,15
Z - 2	180	1094182,86	1135719,61	Z - 3	382	1089968,71	1127384,05	Z - 5	455	1088033,99	1126003,30
Z - 2	181	1094182,97	1135719,57	Z - 3	383	1089968,39	1127384,25	Z - 5	456	1088034,26	1126003,46
Z - 2	182	1094183,06	1135719,54	Z - 3	384	1089967,54	1127384,78	Z - 5	457	1088034,51	1126003,61
Z - 2	183	1094183,52	1135719,41	Z - 3	385	1089967,50	1127384,81	Z - 5	458	1088035,18	1126004,00
Z - 2	184	1094183,57	1135719,40	Z - 3	386	1089967,43	1127384,85	Z - 5	459	1088035,26	1126004,05
Z - 2	185	1094184,04	1135719,28	Z - 3	387	1089966,79	1127385,25	Z - 5	460	1088035,33	1126004,08
Z - 2	186	1094184,89	1135718,98	Z - 3	388	1089966,77	1127385,26	Z - 5	461	1088035,39	1126004,12
Z - 2	187	1094184,94	1135718,97	Z - 3	389	1089966,61	1127385,36	Z - 5	462	1088036,26	1126004,63
Z - 2	188	1094185,03	1135718,93	Z - 3	390	1089966,53	1127385,39	Z - 5	463	1088036,29	1126004,65
Z - 2	189	1094186,69	1135718,39	Z - 3	391	1089966,52	1127385,40	Z - 5	464	1088036,33	1126004,67
Z - 2	190	1094190,13	1135717,34	Z - 3	392	1089966,51	1127385,40	Z - 5	465	1088037,36	1126005,27
Z - 2	191	1094191,63	1135717,01	Z - 3	393	1089966,39	1127385,47	Z - 5	466	1088038,16	1126005,74
Z - 2	192	1094191,81	1135716,93	Z - 3	394	1089966,30	1127385,52	Z - 5	467	1088038,28	1126005,81
Z - 2	193	1094192,95	1135716,70	Z - 3	395	1089964,65	1127385,53	Z - 5	468	1088039,02	1126006,24
Z - 2	194	1094193,10	1135716,63	Z - 3	396	1089962,75	1127385,83	Z - 5	469	1088039,38	1126006,45
Z - 2	195	1094193,31	1135716,51	Z - 3	397	1089960,58	1127385,81	Z - 5	470	1088039,42	1126006,48
Z - 2	196	1094194,10	1135716,24	Z - 3	398	1089959,84	1127385,81	Z - 5	471	1088039,60	1126006,57

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	197	1094194,27	1135716,17	Z - 3	399	1089959,35	1127385,79	Z - 5	472	1088040,91	1126007,33
Z - 2	198	1094194,47	1135716,09	Z - 3	400	1089959,17	1127385,79	Z - 5	473	1088042,25	1126008,13
Z - 2	199	1094194,87	1135715,91	Z - 3	401	1089958,86	1127386,03	Z - 5	474	1088042,28	1126008,15
Z - 2	200	1094195,23	1135715,76	Z - 3	402	1089958,78	1127386,04	Z - 5	475	1088042,32	1126008,17
Z - 2	201	1094195,52	1135715,64	Z - 3	403	1089958,72	1127386,04	Z - 5	476	1088043,24	1126008,70
Z - 2	202	1094195,86	1135715,49	Z - 3	404	1089958,59	1127386,27	Z - 5	477	1088043,69	1126008,88
Z - 2	203	1094196,36	1135715,27	Z - 3	405	1089958,43	1127386,27	Z - 5	478	1088044,38	1126009,24
Z - 2	204	1094196,80	1135715,10	Z - 3	406	1089958,32	1127386,27	Z - 5	479	1088044,63	1126009,35
Z - 2	205	1094197,22	1135714,97	Z - 3	407	1089958,06	1127386,73	Z - 5	480	1088045,14	1126009,55
Z - 2	206	1094197,64	1135714,87	Z - 3	408	1089957,05	1127387,48	Z - 5	481	1088046,53	1126010,14
Z - 2	207	1094198,10	1135714,71	Z - 3	409	1089954,58	1127389,94	Z - 5	482	1088046,96	1126010,30
Z - 2	208	1094199,10	1135714,42	Z - 3	410	1089953,07	1127391,58	Z - 5	483	1088051,40	1126011,72
Z - 2	209	1094200,91	1135713,33	Z - 3	411	1089952,00	1127392,87	Z - 5	484	1088051,06	1126011,92
Z - 2	210	1094201,10	1135713,29	Z - 3	412	1089950,11	1127393,29	Z - 5	485	1088048,20	1126013,62
Z - 2	211	1094201,29	1135713,22	Z - 3	413	1089947,90	1127393,86	Z - 5	486	1088047,84	1126013,76
Z - 2	212	1094202,10	1135712,87	Z - 3	414	1089947,28	1127393,84	Z - 5	487	1088047,55	1126014,00
Z - 2	213	1094203,38	1135712,41	Z - 3	415	1089947,27	1127393,84	Z - 5	488	1088047,13	1126014,18
Z - 2	214	1094203,48	1135712,36	Z - 3	416	1089947,24	1127393,84	Z - 5	489	1088046,98	1126014,28
Z - 2	215	1094203,82	1135712,18	Z - 3	417	1089946,48	1127393,77	Z - 5	490	1088046,84	1126014,39
Z - 2	216	1094205,10	1135711,44	Z - 3	418	1089946,12	1127393,74	Z - 5	491	1088046,66	1126014,48
Z - 2	217	1094205,90	1135710,83	Z - 3	419	1089945,33	1127393,67	Z - 5	492	1088046,31	1126014,70
Z - 2	218	1094206,67	1135710,28	Z - 3	420	1089944,94	1127393,63	Z - 5	493	1088045,92	1126014,93
Z - 2	219	1094207,10	1135710,06	Z - 3	421	1089944,92	1127393,63	Z - 5	494	1088045,52	1126015,14
Z - 2	220	1094207,85	1135709,51	Z - 3	422	1089944,91	1127393,63	Z - 5	495	1088045,19	1126015,33
Z - 2	221	1094208,05	1135709,38	Z - 3	423	1089944,26	1127393,57	Z - 5	496	1088043,98	1126015,95
Z - 2	222	1094208,58	1135708,91	Z - 3	424	1089943,53	1127393,51	Z - 5	497	1088041,96	1126016,85
Z - 2	223	1094209,10	1135708,58	Z - 3	425	1089942,62	1127393,43	Z - 5	498	1088041,91	1126016,88
Z - 2	224	1094213,10	1135705,69	Z - 3	426	1089942,48	1127393,42	Z - 5	499	1088041,86	1126016,91
Z - 2	225	1094211,10	1135704,74	Z - 3	427	1089942,19	1127393,39	Z - 5	500	1088041,68	1126016,95
Z - 2	226	1094209,69	1135703,98	Z - 3	428	1089941,89	1127393,37	Z - 5	501	1088041,63	1126016,99
Z - 2	227	1094209,34	1135703,79	Z - 3	429	1089941,34	1127393,32	Z - 5	502	1088040,70	1126017,12
Z - 2	228	1094209,10	1135703,68	Z - 3	430	1089941,27	1127393,31	Z - 5	503	1088038,90	1126017,38
Z - 2	229	1094208,10	1135703,63	Z - 3	431	1089941,20	1127393,30	Z - 5	504	1088038,23	1126017,67
Z - 2	230	1094207,10	1135703,39	Z - 3	432	1089940,83	1127393,27	Z - 5	505	1088037,74	1126017,76
Z - 2	231	1094206,81	1135703,16	Z - 3	433	1089940,75	1127393,26	Z - 5	506	1088037,19	1126018,04
Z - 2	232	1094207,28	1135702,77	Z - 3	434	1089940,74	1127393,26	Z - 5	507	1088036,89	1126018,21
Z - 2	233	1094208,26	1135702,00	Z - 3	435	1089940,36	1127393,23	Z - 5	508	1088036,57	1126018,49
Z - 2	234	1094209,35	1135701,23	Z - 3	436	1089939,62	1127393,16	Z - 5	509	1088036,26	1126018,76
Z - 2	235	1094209,80	1135700,96	Z - 3	437	1089939,57	1127393,16	Z - 5	510	1088036,14	1126018,88
Z - 2	236	1094209,90	1135700,88	Z - 3	438	1089939,56	1127393,16	Z - 5	511	1088035,42	1126019,58
Z - 2	237	1094210,57	1135700,14	Z - 3	439	1089939,25	1127393,13	Z - 5	512	1088034,08	1126020,61
Z - 2	238	1094212,43	1135698,29	Z - 3	440	1089939,22	1127393,13	Z - 5	513	1088032,67	1126021,55
Z - 2	239	1094213,34	1135697,37	Z - 3	441	1089939,20	1127393,13	Z - 5	514	1088032,15	1126021,78
Z - 2	240	1094215,07	1135695,41	Z - 3	442	1089939,20	1127393,13	Z - 5	515	1088031,97	1126022,03
Z - 2	241	1094215,67	1135694,71	Z - 3	443	1089938,84	1127393,09	Z - 5	516	1088031,85	1126022,18
Z - 2	242	1094216,51	1135693,84	Z - 3	444	1089938,82	1127393,09	Z - 5	517	1088031,38	1126022,57

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	243	1094217,94	1135692,41	Z - 3	445	1089938,77	1127393,09	Z - 5	518	1088031,07	1126022,89
Z - 2	244	1094218,06	1135692,28	Z - 3	446	1089938,09	1127393,02	Z - 5	519	1088030,71	1126023,34
Z - 2	245	1094218,28	1135691,99	Z - 3	447	1089937,96	1127393,01	Z - 5	520	1088030,61	1126023,42
Z - 2	246	1094218,28	1135691,99	Z - 3	448	1089937,87	1127393,01	Z - 5	521	1088030,50	1126023,51
Z - 2	247	1094218,28	1135691,98	Z - 3	449	1089937,61	1127392,98	Z - 5	522	1088029,99	1126024,08
Z - 2	248	1094218,26	1135691,96	Z - 3	450	1089937,52	1127392,97	Z - 5	523	1088029,07	1126025,19
Z - 2	249	1094218,10	1135691,82	Z - 3	451	1089936,36	1127392,79	Z - 5	524	1088028,54	1126025,89
Z - 2	250	1094216,06	1135689,79	Z - 3	452	1089929,73	1127390,79	Z - 5	525	1088027,43	1126027,17
Z - 2	251	1094215,27	1135688,79	Z - 3	453	1089925,30	1127389,71	Z - 5	526	1088027,23	1126027,38
Z - 2	252	1094215,18	1135688,60	Z - 3	454	1089924,92	1127389,65	Z - 5	527	1088027,11	1126027,49
Z - 2	253	1094215,97	1135688,01	Z - 3	455	1089924,53	1127389,58	Z - 5	528	1088026,78	1126027,53
Z - 2	254	1094219,17	1135685,51	Z - 3	456	1089924,30	1127389,56	Z - 5	529	1088026,31	1126027,94
Z - 2	255	1094220,48	1135684,68	Z - 3	457	1089919,17	1127388,05	Z - 5	530	1088025,75	1126028,13
Z - 2	256	1094221,41	1135684,16	Z - 3	458	1089916,40	1127387,17	Z - 5	531	1088025,54	1126028,17
Z - 2	257	1094222,06	1135683,79	Z - 3	459	1089916,21	1127387,16	Z - 5	532	1088025,29	1126028,25
Z - 2	258	1094223,13	1135683,13	Z - 3	460	1089915,98	1127387,13	Z - 5	533	1088024,12	1126028,43
Z - 2	259	1094224,06	1135682,57	Z - 3	461	1089915,57	1127387,09	Z - 5	534	1088023,98	1126028,50
Z - 2	260	1094225,18	1135681,90	Z - 3	462	1089913,45	1127386,89	Z - 5	535	1088023,58	1126028,74
Z - 2	261	1094225,34	1135681,84	Z - 3	463	1089913,14	1127386,86	Z - 5	536	1088023,11	1126029,16
Z - 2	262	1094225,40	1135681,81	Z - 3	464	1089912,30	1127386,79	Z - 5	537	1088022,26	1126029,32
Z - 2	263	1094226,44	1135681,29	Z - 3	465	1089912,09	1127386,77	Z - 5	538	1088021,83	1126029,47
Z - 2	264	1094227,73	1135680,66	Z - 3	466	1089911,56	1127386,71	Z - 5	539	1088021,71	1126029,47
Z - 2	265	1094229,00	1135680,02	Z - 3	467	1089910,93	1127386,66	Z - 5	540	1088020,97	1126029,83
Z - 2	266	1094230,37	1135679,37	Z - 3	468	1089910,59	1127386,63	Z - 5	541	1088020,53	1126030,01
Z - 2	267	1094231,26	1135678,99	Z - 3	469	1089910,35	1127386,60	Z - 5	542	1088020,05	1126030,27
Z - 2	268	1094231,79	1135678,79	Z - 3	470	1089909,50	1127386,52	Z - 5	543	1088019,73	1126030,52
Z - 2	269	1094232,32	1135678,53	Z - 3	471	1089908,76	1127386,45	Z - 5	544	1088017,74	1126031,71
Z - 2	270	1094232,55	1135678,43	Z - 3	472	1089908,56	1127386,43	Z - 5	545	1088016,85	1126033,19</

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	289	1094241,83	1135675,51	Z - 3	491	1089901,42	1127377,54	Z - 5	564	1088012,10	1126035,28
Z - 2	290	1094242,59	1135675,31	Z - 3	492	1089901,34	1127377,52	Z - 5	565	1088012,06	1126035,30
Z - 2	291	1094242,97	1135675,20	Z - 3	493	1089900,66	1127376,73	Z - 5	566	1088011,81	1126035,40
Z - 2	292	1094243,16	1135675,15	Z - 3	494	1089900,56	1127376,68	Z - 5	567	1088011,69	1126035,45
Z - 2	293	1094243,66	1135675,02	Z - 3	495	1089900,44	1127376,61	Z - 5	568	1088010,78	1126035,85
Z - 2	294	1094244,16	1135674,88	Z - 3	496	1089899,56	1127375,61	Z - 5	569	1088009,72	1126036,33
Z - 2	295	1094244,66	1135674,74	Z - 3	497	1089899,05	1127375,05	Z - 5	570	1088009,68	1126036,35
Z - 2	296	1094245,09	1135674,63	Z - 3	498	1089897,69	1127374,45	Z - 5	571	1088008,39	1126036,85
Z - 2	297	1094247,00	1135674,10	Z - 3	499	1089896,68	1127373,81	Z - 5	572	1088008,02	1126037,00
Z - 2	298	1094247,76	1135673,89	Z - 3	500	1089896,24	1127373,42	Z - 5	573	1088007,02	1126037,38
Z - 2	299	1094248,27	1135673,76	Z - 3	501	1089895,99	1127373,21	Z - 5	574	1088006,89	1126037,43
Z - 2	300	1094249,36	1135673,46	Z - 3	502	1089895,30	1127372,85	Z - 5	575	1088006,51	1126037,56
Z - 2	301	1094252,01	1135672,31	Z - 3	503	1089894,95	1127372,71	Z - 5	576	1088006,19	1126037,68
Z - 2	302	1094257,47	1135670,04	Z - 3	504	1089894,70	1127372,69	Z - 5	577	1088005,73	1126037,88
Z - 2	303	1094257,76	1135669,98	Z - 3	505	1089893,81	1127372,73	Z - 5	578	1088004,63	1126038,14
Z - 2	304	1094258,49	1135669,86	Z - 3	506	1089893,55	1127372,67	Z - 5	579	1088004,03	1126038,37
Z - 2	305	1094258,84	1135669,72	Z - 3	507	1089893,28	1127372,63	Z - 5	580	1088003,86	1126038,41
Z - 2	306	1094259,04	1135669,68	Z - 3	508	1089893,09	1127372,63	Z - 5	581	1088003,64	1126038,46
Z - 2	307	1094259,47	1135669,60	Z - 3	509	1089892,44	1127372,72	Z - 5	582	1088003,55	1126038,47
Z - 2	308	1094259,95	1135669,52	Z - 3	510	1089891,11	1127372,75	Z - 5	583	1088003,45	1126038,49
Z - 2	309	1094260,37	1135669,43	Z - 3	511	1089888,00	1127372,91	Z - 5	584	1088002,79	1126038,70
Z - 2	310	1094260,63	1135669,37	Z - 3	512	1089885,46	1127373,10	Z - 5	585	1088002,18	1126038,92
Z - 2	311	1094261,42	1135669,18	Z - 3	513	1089884,92	1127373,17	Z - 5	586	1088001,70	1126039,10
Z - 2	312	1094262,20	1135668,98	Z - 3	514	1089882,24	1127373,22	Z - 5	587	1088001,23	1126039,29
Z - 2	313	1094264,36	1135668,29	Z - 3	515	1089879,90	1127373,46	Z - 5	588	1088000,91	1126039,33
Z - 2	314	1094264,61	1135668,22	Z - 3	516	1089879,34	1127373,51	Z - 5	589	1088000,33	1126039,35
Z - 2	315	1094264,94	1135668,15	Z - 3	517	1089878,59	1127373,48	Z - 5	590	1087998,78	1126039,33
Z - 2	316	1094265,44	1135668,07	Z - 3	518	1089878,24	1127373,46	Z - 5	591	1087998,50	1126039,37
Z - 2	317	1094265,96	1135667,95	Z - 3	519	1089877,26	1127373,33	Z - 5	592	1087998,29	1126039,40
Z - 2	318	1094266,22	1135667,88	Z - 3	520	1089877,20	1127373,31	Z - 5	593	1087997,71	1126039,43
Z - 2	319	1094267,15	1135667,59	Z - 3	521	1089877,14	1127373,29	Z - 5	594	1087997,25	1126039,57
Z - 2	320	1094268,17	1135667,25	Z - 3	522	1089876,13	1127373,03	Z - 5	595	1087996,75	1126039,71
Z - 2	321	1094268,83	1135667,06	Z - 3	523	1089875,88	1127372,96	Z - 5	596	1087996,62	1126039,72
Z - 2	322	1094269,57	1135666,87	Z - 3	524	1089875,53	1127372,85	Z - 5	597	1087996,37	1126039,82
Z - 2	323	1094269,88	1135666,79	Z - 3	525	1089874,76	1127372,62	Z - 5	598	1087996,00	1126040,09
Z - 2	324	1094271,86	1135666,14	Z - 3	526	1089874,70	1127372,60	Z - 5	599	1087995,46	1126040,65
Z - 2	325	1094273,99	1135665,31	Z - 3	527	1089869,17	1127371,51	Z - 5	600	1087994,47	1126041,72
Z - 2	326	1094274,10	1135665,27	Z - 3	528	1089863,93	1127370,59	Z - 5	601	1087994,26	1126041,93
Z - 2	327	1094274,20	1135665,25	Z - 3	529	1089863,44	1127370,58	Z - 5	602	1087993,41	1126041,56
Z - 2	328	1094275,20	1135664,89	Z - 3	530	1089863,33	1127370,56	Z - 5	603	1087993,20	1126041,48
Z - 2	329	1094274,10	1135664,86	Z - 3	531	1089863,05	1127370,48	Z - 5	604	1087992,77	1126041,46
Z - 2	330	1094271,81	1135664,49	Z - 3	532	1089862,73	1127370,39	Z - 5	605	1087992,58	1126041,41
Z - 2	331	1094269,10	1135664,54	Z - 3	533	1089862,27	1127370,28	Z - 5	606	1087991,97	1126040,82
Z - 2	332	1094268,12	1135664,80	Z - 3	534	1089862,00	1127370,24	Z - 5	607	1087991,55	1126040,62
Z - 2	333	1094265,78	1135664,46	Z - 3	535	1089861,74	1127370,22	Z - 5	608	1087991,19	1126040,42
Z - 2	334	1094265,19	1135664,87	Z - 3	536	1089861,47	1127370,21	Z - 5	609	1087989,99	1126039,59

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	335	1094264,45	1135665,13	Z - 3	537	1089861,03	1127370,24	Z - 5	610	1087987,72	1126037,95
Z - 2	336	1094261,10	1135665,13	Z - 3	538	1089860,60	1127370,34	Z - 5	611	1087986,24	1126036,77
Z - 2	337	1094260,10	1135664,86	Z - 3	539	1089860,36	1127370,42	Z - 5	612	1087985,27	1126036,01
Z - 2	338	1094259,49	1135665,17	Z - 3	540	1089860,13	1127370,52	Z - 5	613	1087984,78	1126035,62
Z - 2	339	1094258,67	1135665,79	Z - 3	541	1089859,91	1127370,64	Z - 5	614	1087984,38	1126035,31
Z - 2	340	1094258,10	1135666,06	Z - 3	542	1089859,70	1127370,76	Z - 5	615	1087981,85	1126033,46
Z - 2	341	1094257,48	1135665,79	Z - 3	543	1089859,24	1127371,07	Z - 5	616	1087981,51	1126033,19
Z - 2	342	1094257,19	1135665,39	Z - 3	544	1089859,07	1127371,16	Z - 5	617	1087981,25	1126033,00
Z - 2	343	1094257,33	1135665,35	Z - 3	545	1089858,89	1127371,25	Z - 5	618	1087981,08	1126032,87
Z - 2	344	1094257,59	1135665,28	Z - 3	546	1089858,71	1127371,33	Z - 5	619	1087979,89	1126032,03
Z - 2	345	1094257,75	1135665,24	Z - 3	547	1089858,66	1127371,34	Z - 5	620	1087979,54	1126031,78
Z - 2	346	1094257,98	1135665,18	Z - 3	548	1089858,23	1127371,55	Z - 5	621	1087979,34	1126031,64
Z - 2	347	1094258,30	1135665,09	Z - 3	549	1089857,79	1127371,77	Z - 5	622	1087978,64	1126031,14
Z - 2	348	1094258,56	1135665,03	Z - 3	550	1089855,50	1127372,82	Z - 5	623	1087978,46	1126031,03
Z - 2	349	1094258,88	1135664,94	Z - 3	551	1089853,16	1127373,99	Z - 5	624	1087978,38	1126030,98
Z - 2	350	1094259,30	1135664,84	Z - 3	552	1089853,13	1127374,00	Z - 5	625	1087979,44	1126030,96
Z - 2	351	1094259,68	1135664,75	Z - 3	553	1089853,10	1127374,02	Z - 5	626	1087980,34	1126030,86
Z - 2	352	1094259,86	1135664,70	Z - 3	554	1089853,06	1127374,04	Z - 5	627	1087982,26	1126030,43
Z - 2	353	1094259,94	1135664,68	Z - 3	555	1089851,71	1127374,75	Z - 5	628	1087983,26	1126029,87
Z - 2	354	1094260,25	1135664,56	Z - 3	556	1089851,64	1127374,79	Z - 5	629	1087983,69	1126029,48
Z - 2	355	1094263,23	1135663,67	Z - 3	557	1089850,74	1127375,22	Z - 5	630	1087983,66	1126029,46
Z - 2	356	1094265,93	1135662,91	Z - 3	558	1089850,61	1127375,28	Z - 5	631	1087983,38	1126029,27
Z - 2	357	1094266,11	1135662,84	Z - 3	559	1089850,00	1127375,57	Z - 5	632	1087983,30	1126029,23
Z - 2	358	1094266,35	1135662,73	Z - 3	560	1089849,32	1127375,89	Z - 5	633	1087983,01	1126029,04
Z - 2	359	1094266,45	1135662,69	Z - 3	561	1089848,06	1127376,55	Z - 5	634	1087982,85	1126028,95
Z - 2	360	1094267,98	1135662,18	Z - 3	562	1089845,14	1127377,93	Z - 5	635	1087982,67	1126028,84
Z - 2	361	1094269,34	1135661,76	Z - 3	563	1089844,62	1127378,13	Z - 5	636	1087982,00	1126028,24
Z - 2	362	1094269,63	1135661,65	Z - 3	564	1089844,59	1127378,14	Z - 5	637	1087979,73	1126026,30
Z - 2	363	1094269,98	1135661,50	Z - 3	565	1089843,14	1127378,88	Z - 5	638	1087979,37	1126026,05
Z - 2	364	1094271,91	1135660,88	Z - 3	566	1089843,03	1127378,92	Z - 5	639	1087978,25	1126025,24
Z - 2	365	1094272,73	1135660,56	Z - 3	567	1089842,92	1127378,95	Z - 5	640	1087977,82	1126024,97
Z - 2	366	1094273,32	1135660,29	Z - 3	568	1089842,86	1127378,98	Z - 5	641	1087977,40	1126024,65
Z - 2	367	1094273,94	1135660,02	Z - 3	569	1089842,79	1127379,00	Z - 5	642	1087975,81	1126023,58
Z - 2	368	1094275,28	1135659,38	Z - 3	570	1089841,13	1127379,56	Z - 5	643	1087973,73	1126022,14
Z - 2	369	1094276,26	1135659,00	Z - 3	571	1089839,94	1127380,10	Z - 5	644	1087972,34	1126021,16
Z - 2	370	1094276,49	1135658,94	Z - 3	572	1089839,62	1127380,25	Z - 5	645	1087971,33	1126020,47
Z - 2	371	1094276,72	1135658,88	Z - 3	573	1089839,21	1127380,44	Z - 5	646	1087970,93	1126020,18
Z - 2	372	1094276,82	1135658,85	Z - 3	574	1089838,81	1127380,63	Z - 5	647	1087970,75	1126020,07
Z - 2	373	1094277,02	1135658,78	Z - 3	575	1089838,06	1127380,97	Z - 5	648	1087968,83	1126018,61
Z - 2	374	1094277,91	1135658,41	Z - 3	576	1089837,43	1127381,26	Z - 5	649	1087967,41	1126017,50
Z - 2	375	1094279,31	1135657,80	Z - 3	577	1089836,92	1127381,49	Z - 5	650	1087967,24	1126017,40
Z - 2	376	1094279,44	1135657,73	Z - 3	578	1089836,60	1127381,64	Z - 5	651	1087967,04	1126017,28
Z - 2	377	1094279,99	1135657,47	Z - 3	579	1089835,01	1127382,36	Z - 5	652	1087966,97	1126017,24
Z - 2	378	1094280,62	1135657,30	Z - 3	580	1089834,96	1127382,38	Z - 5	653	1087966,90	1126017,19
Z - 2	379	1094281,12	1135657,13	Z - 3	581	1089834,95	1127382,39	Z - 5	654	1087966,20	1126016,77
Z - 2	380	1094281,14	1135657,12	Z - 3	582	1089834,15	1127382,73	Z - 5	655	1087966,16	1126016,75

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	381	1094281,17	1135657,11	Z - 3	583	1089833,67	1127382,93	Z - 5	656	1087966,05	1126016,68
Z - 2	382	1094281,19	1135657,10	Z - 3	584	1089832,71	1127383,35	Z - 5	657	1087966,02	1126016,67
Z - 2	383	1094281,23	1135657,09	Z - 3	585	1089832,09	1127383,62	Z - 5	658	1087965,46	1126016,33
Z - 2	384	1094281,28	1135657,07	Z - 3	586	1089831,82	1127383,73	Z - 5	659	1087965,38	1126016,29
Z - 2	385	1094281,39	1135657,01	Z - 3	587	1089830,57	1127384,27	Z - 5	660	1087964,43	1126015,72
Z - 2	386	1094281,66	1135656,89	Z - 3	588	1089830,17	1127384,42	Z - 5	661	1087964,36	1126015,68
Z - 2	387	1094285,25	1135655,26	Z - 3	589	1089829,21	1127384,77	Z - 5	662	1087964,34	1126015,67
Z - 2	388	1094286,94	1135654,53	Z - 3	590	1089828,82	1127384,89	Z - 5	663	1087964,32	1126015,66
Z - 2	389	1094287,40	1135654,37	Z - 3	591	1089828,34	1127385,04	Z - 5	664	1087964,19	1126015,58
Z - 2	390	1094288,38	1135653,94	Z - 3	592	1089827,05	1127385,48	Z - 5	665	1087963,82	1126015,34
Z - 2	391	1094288,97	1135653,67	Z - 3	593	1089825,19	1127386,06	Z - 5	666	1087963,79	1126015,32
Z - 2	392	1094290,18	1135653,12	Z - 3	594	1089824,67	1127386,22	Z - 5	667	1087963,69	1126015,27
Z - 2	393	1094291,66	1135652,39	Z - 3	595	1089821,77	1127387,89	Z - 5	668	1087963,22	1126014,98
Z - 2	394	1094292,06	1135652,27	Z - 3	596	1089820,06	1127387,67	Z - 5	669	1087963,17	1126014,95
Z - 2	395	1094292,19	1135652,24	Z - 3	597	1089819,87	1127388,11	Z - 5	670	1087962,82	1126014,73
Z - 2	396	1094292,49	1135652,16	Z - 3	598	1089819,71	1127388,19	Z - 5	671	1087962,53	1126014,55
Z - 2	397	1094292,71	1135652,11	Z - 3	599	1089818,28	1127389,79	Z - 5	672	1087962,39	1126014,45
Z - 2	398	1094292,87	1135652,06	Z - 3	600	1089818,27	1127389,80	Z - 5	673	1087961,94	1126014,17
Z - 2	399	1094293,07	1135652,01	Z - 3	601	1089818,24	1127389,81	Z - 5	674	1087961,22	1126012,80
Z - 2	400	1094293,65	1135651,79	Z - 3	602	1089818,22	1127389,82	Z - 5	675	1087960,65	1126011,97
Z - 2	401	1094294,12	1135651,65	Z - 3	603	1089818,19	1127389,84	Z - 5	676	1087960,36	1126011,84
Z - 2	402	1094294,58	1135651,51	Z - 3	604	1089817,18	1127390,29	Z - 5	677	1087958,74	1126011,13
Z - 2	403	1094296,29	1135651,12	Z - 3	605	1089816,49	1127390,60	Z - 5	678	1087958,44	1126010,96
Z - 2	404	1094297,35	1135650,91	Z - 3	606	1089816,17	1127390,74	Z - 5	679	1087958,19	1126010,81
Z - 2	405	1094297,82	1135650,80	Z - 3	607	1089815,97	1127390,83	Z - 5	680	1087957,71	1126010,63
Z - 2	406	1094298,31	1135650,73	Z - 3	608	1089815,58	1127391,01	Z - 5	681	1087957,03	1126010,35
Z - 2	407	1094299,66	1135650,50	Z - 3	609	1089815,32	1127391,12	Z - 5	682	1087956,48	1126010,10
Z - 2	408	1094300,65	1135650,28	Z - 3	610	1089815,09	1127391,23	Z - 5	683	1087956,24	1126010,02
Z - 2	409	1094300,88	1135650,26	Z - 3	611	1089814,92	1127391,30	Z - 5	684	1087954,71	1126009,19
Z - 2	410	1094301,09	1135650,25	Z - 3	612	1089814,46	1127391,51	Z - 5	685	1087953,39	1126008,44
Z - 2	411	1094302,30	1135650,06	Z - 3	613	1089814,07	1127391,52	Z - 5	686	1087952,08	1126007,54
Z - 2	412	1094303,73	1135649,90	Z - 3	614	1089814,05	1127391,54	Z - 5	687	1087950,17	1126006,20
Z - 2	413	1094305,03	1135649,59	Z - 3	615	1089814,02	1127391,56	Z - 5	688	1087946,75	1126003,69
Z - 2	414	1094305,71	1135649,54	Z - 3	616	1089814,00	1127391,58	Z - 5	689	1087941,41	1125999,74
Z - 2	415	1094306,06	1135649,54	Z - 3	617	1089813,98	1127391,60	Z - 5	690	1087941,34	1125999,70
Z - 2	416	1094306,75	1135649,43	Z - 3	618	1089812,48	1127391,53	Z - 5	691	1087940,81	1125999,38
Z - 2	417	1094307,36	1135649,30	Z - 3	619	1089811,53	1127391,53	Z - 5	692	1087940,79	1125999,37
Z - 2	418	1094308,20	1135649,21	Z - 3	620	1089810,80	1127391,54	Z - 5	693	1087940,77	1125999,35
Z - 2	419	1094308,74	1135649,12	Z - 3	621	1089807,61	1127392,25	Z - 5	694	1087940,44	1125999,15
Z - 2	420	1094309,13	1135649,11	Z - 3	622	1089805,68	1127392,78	Z - 5	695	1087940,19	1125999,00
Z - 2	421	1094309,54	1135649,01	Z - 3	623	1089800,55	1127394,04	Z - 5	696	1087939,54	1125998,61
Z - 2	422	1094310,55	1135648,90	Z - 3	624	1089799,15	1127394,33	Z - 5	697	1087939,30	1125998,47
Z - 2	423	1094311,26	1135648,84	Z - 3	625	1089798,15	1127394,54	Z - 5	698	1087939,11	1125998,35
Z - 2	424	1094311,53	1135648,80	Z - 3	626	1089797,66	1127394,75	Z - 5	699	1087938,24	1125997,85
Z - 2	425	1094311,81	1135648,75	Z - 3	627	1089795,07	1127395,88	Z - 5	700	1087938,13	1125997,78
Z - 2	426	1094312,38	1135648,64	Z - 3	628	1089794,53	1127396,11	Z - 5	701	1087938,01	1125997,72

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	427	1094312,84	1135648,46	Z - 3	629	1089794,20	1127396,25	Z - 5	702	1087937,96	1125997,68
Z - 2	428	1094313,77	1135648,25	Z - 3	630	1089793,70	1127396,47	Z - 5	703	1087937,75	1125997,56
Z - 2	429	1094314,82	1135648,11	Z - 3	631	1089793,22	1127396,68	Z - 5	704	1087937,62	1125997,49
Z - 2	430	1094315,52	1135648,07	Z - 3	632	1089793,05	1127396,76	Z - 5	705	1087937,44	1125997,38
Z - 2	431	1094315,65	1135648,05	Z - 3	633	1089792,78	1127396,87	Z - 5	706	1087936,91	1125997,06
Z - 2	432	1094315,78	1135648,02	Z - 3	634	1089792,63	1127396,94	Z - 5	707	1087936,58	1125996,87
Z - 2	433	1094317,19	1135647,70	Z - 3	635	1089792,52	1127396,98	Z - 5	708	1087936,28	1125996,69
Z - 2	434	1094317,98	1135647,65	Z - 3	636	1089792,32	1127397,07	Z - 5	709	1087935,15	1125996,02
Z - 2	435	1094318,02	1135647,64	Z - 3	637	1089792,21	1127397,12	Z - 5	710	1087934,97	1125995,92
Z - 2	436	1094318,56	1135647,52	Z - 3	638	1089792,12	1127397,15	Z - 5	711	1087934,78	1125995,82
Z - 2	437	1094318,69	1135647,49	Z - 3	639	1089791,50	1127397,42	Z - 5	712	1087934,58	1125995,74
Z - 2	438	1094319,05	1135647,40	Z - 3	640	1089789,88	1127398,10	Z - 5	713	1087934,38	1125995,67
Z - 2	439	1094319,18	1135647,37	Z - 3	641	1089789,49	1127398,27	Z - 5	714	1087934,17	1125995,60
Z - 2	440	1094319,21	1135647,36	Z - 3	642	1089789,25	1127398,37	Z - 5	715	1087933,97	1125995,55
Z - 2	441	1094319,58	1135647,32	Z - 3	643	1089788,92	1127398,52	Z - 5	716	1087933,76	1125995,51
Z - 2	442	1094320,32	1135647,24	Z - 3	644	1089788,86	1127398,54	Z - 5	717	1087933,55	1125995,48
Z - 2	443	1094320,38	1135647,23	Z - 3	645	1089786,15	1127399,74	Z - 5	718	1087933,32	1125995,47
Z - 2	444	1094320,45	1135647,22	Z - 3	646	1089785,64	1127399,96	Z - 5	719	1087933,08	1125995,46
Z - 2	445	1094323,25	1135646,70	Z - 3	647	1089784,93	1127400,29	Z - 5	720	1087932,85	1125995,47
Z - 2	446	1094325,02	1135645,95	Z - 3	648	1089784,28	1127400,60	Z - 5	721	1087932,62	1125995,49
Z - 2	447	1094325,06	1135645,94	Z - 3	649	1089783,78	1127400,82	Z - 5	722	1087932,37	1125995,53
Z - 2	448	1094325,10	1135645,93	Z - 3	650	1089783,05	1127401,16	Z - 5	723	1087932,11	1125995,59
Z - 2	449	1094325,15	1135645,92	Z - 3	651	1089781,46	1127401,88	Z - 5	724	1087931,85	1125995,66
Z - 2	450	1094326,78	1135645,41	Z - 3	652	1089778,75	1127403,12	Z - 5	725	1087931,60	1125995,76
Z - 2	451	1094327,08	1135645,31	Z - 3	653	1089777,82	1127403,56	Z - 5	726	1087931,44	1125995,83
Z - 2	452	1094327,70	1135644,90	Z - 3	654	1089777,30	1127403,81	Z - 5	727	1087931,20	1125995,95
Z - 2	453	1094332,17	1135641,96	Z - 3	655	1089777,26	1127403,83	Z - 5	728	1087930,97	1125996,09
Z - 2	454	1094332,39	1135641,54	Z - 3	656	1089777,25	1127403,83	Z - 5	729	1087930,74	1125996,24
Z - 2	455	1094332,61	1135641,17	Z - 3	657	1089777,22	1127403,89	Z - 5	730	1087930,65	1125996,31
Z - 2	456	1094333,75	1135640,22	Z - 3	658	1089776,11	1127405,39	Z - 5	731	1087930,50	1125996,43
Z - 2	457	1094334,16	1135639,86	Z - 3	659	1089775,24	1127406,09	Z - 5	732	1087929,92	1125996,79
Z - 2	458	1094334,61	1135639,27	Z - 3	660	1089774,81	1127406,35	Z - 5	733	1087928,45	1125997,63
Z - 2	459	1094334,51	1135638,08	Z - 3	661	1089774,58	1127406,44	Z - 5	734	1087928,20	1125997,79
Z - 2	460	1094334,65	1135637,19	Z - 3	662	1089773,99	1127407,30	Z - 5	735	1087923,05	1126001,03
Z - 2	461	1094334,10	1135637,20	Z - 3	663	1089773,67	1127407,68	Z - 5	736	1087920,61	1126002,65
Z - 2	462	1094333,10	1135637,39	Z - 3	664	1089773,48	1127407,84	Z - 5	737	1087919,89	1126003,17
Z - 2	463	1094331,10	1135636,87	Z - 3	665	1089773,11	1127408,34	Z - 5	738	1087919,67	1126003,34
Z - 2	464	1094329,10	1135636,73	Z - 3	666	1089772,81	1127408,62	Z - 5	739	1087918,77	1126003,97
Z - 2	465	1094327,10	1135636,45	Z - 3	667	1089771,76	1127408,90	Z - 5	740	1087917,74	1126004,65
Z - 2	466	1094324,62	1135635,64	Z - 3	668	1089770,79	1127410,14	Z - 5	741	1087917,26	1126004,96
Z - 2	467	1094324,70	1135635,62	Z - 3	669	1089769,92	1127411,47	Z - 5	742	1087917,09	1126005,07
Z - 2	468	1094325,06	1135634,18	Z - 3	670	1089769,83	1127411,55	Z - 5	743	1087916,93	1126005,19
Z - 2	469	1094325,46	1135633,36	Z - 3	671	1089769,45	1127411,73	Z - 5	744	1087916,77	1126005,29
Z - 2	470	1094326,10	1135632,20	Z - 3	672	1089769,21	1127411,84	Z - 5	745	1087916,37	1126005,63
Z - 2	471	1094326,79	1135630,95	Z - 3	673	1089769,01	1127411,93	Z - 5	746	1087916,23	1126005,72
Z - 2	472	1094327,44	1135629,22	Z - 3	674	1089768,93	1127411,97	Z - 5	747	1087915,32	1126006,40

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	473	1094327,71	1135628,65	Z - 3	675	1089766,64	1127413,02	Z - 5	748	1087914,43	1126007,14
Z - 2	474	1094328,06	1135628,32	Z - 3	676	1089765,65	1127413,47	Z - 5	749	1087913,54	1126008,01
Z - 2	475	1094330,36	1135625,91	Z - 3	677	1089764,49	1127414,01	Z - 5	750	1087911,93	1126009,63
Z - 2	476	1094329,55	1135624,79	Z - 3	678	1089763,60	1127414,40	Z - 5	751	1087908,55	1126013,54
Z - 2	477	1094327,30	1135622,79	Z - 3	679	1089762,76	1127414,77	Z - 5	752	1087908,28	1126013,76
Z - 2	478	1094327,15	1135622,60	Z - 3	680	1089761,80	1127415,22	Z - 5	753	1087908,10	1126013,92
Z - 2	479	1094329,63	1135620,17	Z - 3	681	1089761,75	1127415,24	Z - 5	754	1087906,56	1126015,16
Z - 2	480	1094329,84	1135619,98	Z - 3	682	1089761,42	1127415,39	Z - 5	755	1087906,42	1126015,28
Z - 2	481	1094329,91	1135619,93	Z - 3	683	1089761,09	1127415,53	Z - 5	756	1087906,36	1126015,33
Z - 2	482	1094330,07	1135619,78	Z - 3	684	1089760,84	1127415,64	Z - 5	757	1087906,31	1126015,37
Z - 2	483	1094330,30	1135619,70	Z - 3	685	1089759,59	1127416,17	Z - 5	758	1087905,66	1126015,88
Z - 2	484	1094333,80	1135617,60	Z - 3	686	1089759,24	1127416,31	Z - 5	759	1087905,64	1126015,90
Z - 2	485	1094334,43	1135617,22	Z - 3	687	1089758,91	1127416,46	Z - 5	760	1087905,64	1126015,90
Z - 2	486	1094336,37	1135616,10	Z - 3	688	1089758,70	1127416,55	Z - 5	761	1087905,52	1126015,96
Z - 2	487	1094338,70	1135614,76	Z - 3	689	1089758,44	1127416,64	Z - 5	762	1087905,49	1126015,99
Z - 2	488	1094339,25	1135614,46	Z - 3	690	1089758,06	1127416,79	Z - 5	763	1087905,46	1126016,01
Z - 2	489	1094340,19	1135613,95	Z - 3	691	1089757,88	1127416,86	Z - 5	764	1087904,87	1126016,43
Z - 2	490	1094340,80	1135613,62	Z - 3	692	1089757,81	1127416,88	Z - 5	765	1087904,84	1126016,45
Z - 2	491	1094341,62	1135613,16	Z - 3	693	1089757,43	1127417,08	Z - 5	766	1087904,69	1126016,56
Z - 2	492	1094342,47	1135612,67	Z - 3	694	1089757,23	1127417,18	Z - 5	767	1087904,49	1126016,71
Z - 2	493	1094343,14	1135612,29	Z - 3	695	1089756,78	1127417,39	Z - 5	768	1087899,79	1126020,35
Z - 2	494	1094343,15	1135612,29	Z - 3	696	1089756,33	1127417,60	Z - 5	769	1087898,34	1126021,49
Z - 2	495	1094343,92	1135611,81	Z - 3	697	1089756,28	1127417,63	Z - 5	770	1087896,12	1126023,35
Z - 2	496	1094348,51	1135608,84	Z - 3	698	1089756,10	1127417,71	Z - 5	771	1087892,85	1126025,92
Z - 2	497	1094348,47	1135608,79	Z - 3	699	1089755,99	1127417,76	Z - 5	772	1087892,67	1126026,06
Z - 2	498	1094348,10	1135607,92	Z - 3	700	1089755,81	1127417,84	Z - 5	773	1087892,56	1126026,14
Z - 2	499	1094347,90	1135606,59	Z - 3	701	1089755,44	1127418,01	Z - 5	774	1087892,50	1126026,19
Z - 2	500	1094347,70	1135605,79	Z - 3	702	1089754,98	1127418,22	Z - 5	775	1087892,38	1126026,29
Z - 2	501	1094347,33	1135605,01	Z - 3	703	1089754,83	1127418,29	Z - 5	776	1087891,84	1126026,72
Z - 2	502	1094347,59	1135604,79	Z - 3	704	1089754,75	1127418,32	Z - 5	777	1087891,55	1126026,95
Z - 2	503	1094348,44	1135604,09	Z - 3	705	1089754,56	1127418,41	Z - 5	778	1087890,46	1126027,80
Z - 2	504	1094351,00	1135602,00	Z - 3	706	1089754,33	1127418,51	Z - 5	779	1087890,22	1126027,99
Z - 2	505	1094352,60	1135600,59	Z - 3	707	1089754,17	1127418,58	Z - 5	780	1087889,44	1126028,47
Z - 2	506	1094354,01	1135599,17	Z - 3	708	1089752,88	1127419,11	Z - 5	781	1087889,23	1126028,60
Z - 2	507	1094355,01	1135597,48	Z - 3	709	1089751,09	1127419,44	Z - 5	782	1087888,85	1126028,82
Z - 2	508	1094355,59	1135596,69	Z - 3	710	1089748,37	1127420,11	Z - 5	783	1087879,91	1126033,97
Z - 2	509	1094357,10	1135594,79	Z - 3	711	1089746,72	1127420,88	Z - 5	784	1087879,62	1126034,14
Z - 2	510	1094357,44	1135594,15	Z - 3	712	1089746,56	1127420,93	Z - 5	785	1087879,35	1126034,33
Z - 2	511	1094357,18	1135593,79	Z - 3	713	1089746,39	1127420,97	Z - 5	786	1087879,09	1126034,54
Z - 2	512	1094356,03	1135591,79	Z - 3	714	1089745,88	1127421,16	Z - 5	787	1087878,84	1126034,77
Z - 2	513	1094355,78	1135590,79	Z - 3	715	1089745,63	1127421,24	Z - 5	788	1087878,60	1126035,02
Z - 2	514	1094355,67	1135590,48	Z - 3	716	1089745,38	1127421,32	Z - 5	789	1087878,37	1126035,28
Z - 2	515	1094356,06	1135589,79	Z - 3	717	1089744,05	1127421,92	Z - 5	790	1087878,17	1126035,56
Z - 2	516	1094356,26	1135589,29	Z - 3	718	1089742,70	1127422,60	Z - 5	791	1087877,95	1126035,99
Z - 2	517	1094357,11	1135588,04	Z - 3	719	1089742,58	1127422,66	Z - 5	792	1087877,86	1126036,18
Z - 2	518	1094358,02	1135586,90	Z - 3	720	1089742,46	1127422,73	Z - 5	793	1087877,80	1126036,32

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	519	1094358,38	1135586,54	Z - 3	721	1089742,25	1127422,87	Z - 5	794	1087877,70	1126036,61
Z - 2	520	1094358,60	1135586,26	Z - 3	722	1089741,77	1127423,14	Z - 5	795	1087877,61	1126036,92
Z - 2	521	1094359,00	1135585,86	Z - 3	723	1089741,31	1127423,36	Z - 5	796	1087877,54	1126037,22
Z - 2	522	1094359,18	1135585,67	Z - 3	724	1089741,19	1127423,42	Z - 5	797	1087877,50	1126037,42
Z - 2	523	1094359,55	1135585,35	Z - 3	725	1089740,43	1127423,64	Z - 5	798	1087877,43	1126037,87
Z - 2	524	1094360,06	1135584,93	Z - 3	726	1089739,72	1127423,86	Z - 5	799	1087877,40	1126038,33
Z - 2	525	1094360,95	1135584,26	Z - 3	727	1089739,23	1127424,02	Z - 5	800	1087877,39	1126038,83
Z - 2	526	1094362,44	1135582,98	Z - 3	728	1089738,77	1127424,19	Z - 5	801	1087877,42	1126039,15
Z - 2	527	1094362,59	1135582,84	Z - 3	729	1089738,52	1127424,31	Z - 5	802	1087877,42	1126039,21
Z - 2	528	1094362,73	1135582,72	Z - 3	730	1089737,98	1127424,59	Z - 5	803	1087877,45	1126039,39
Z - 2	529	1094363,47	1135582,27	Z - 3	731	1089737,47	1127424,84	Z - 5	804	1087877,53	1126039,79
Z - 2	530	1094363,56	1135582,22	Z - 3	732	1089737,25	1127424,90	Z - 5	805	1087877,64	1126040,20
Z - 2	531	1094363,58	1135582,21	Z - 3	733	1089736,94	1127425,00	Z - 5	806	1087877,83	1126040,72
Z - 2	532	1094364,35	1135581,70	Z - 3	734	1089736,48	1127425,19	Z - 5	807	1087877,88	1126040,87
Z - 2	533	1094364,50	1135581,61	Z - 3	735	1089736,21	1127425,36	Z - 5	808	1087878,00	1126041,13
Z - 2	534	1094364,65	1135581,51	Z - 3	736	1089735,95	1127425,55	Z - 5	809	1087878,20	1126041,51
Z - 2	535	1094365,68	1135580,73	Z - 3	737	1089735,71	1127425,75	Z - 5	810	1087878,42	1126041,87
Z - 2	536	1094365,80	1135580,66	Z - 3	738	1089735,48	1127426,00	Z - 5	811	1087878,76	1126042,34
Z - 2	537	1094367,02	1135579,92	Z - 3	739	1089735,27	1127426,26	Z - 5	812	1087879,17	1126042,81
Z - 2	538	1094367,29	1135579,74	Z - 3	740	1089735,08	1127426,53	Z - 5	813	1087879,63	1126043,19
Z - 2	539	1094367,50	1135579,62	Z - 3	741	1089734,95	1127426,78	Z - 5	814	1087879,92	1126043,46
Z - 2	540	1094368,23	1135579,12	Z - 3	742	1089734,84	1127427,04	Z - 5	815	1087880,24	1126043,70
Z - 2	541	1094368,64	1135578,88	Z - 3	743	1089734,74	1127427,30	Z - 5	816	1087880,59	1126043,92
Z - 2	542	1094368,79	1135578,47	Z - 3	744	1089734,66	1127427,57	Z - 5	817	1087881,29	1126044,31
Z - 2	543	1094369,52	1135577,20	Z - 3	745	1089734,60	1127427,83	Z - 5	818	1087882,01	1126044,45
Z - 2	544	1094369,78	1135576,47	Z - 3	746	1089734,56	1127428,10	Z - 5	819	1087882,45	1126044,67
Z - 2	545	1094370,29	1135575,79	Z - 3	747	1089734,53	1127428,37	Z - 5	820	1087882,58	1126044,74
Z - 2	546	1094370,54	1135575,23	Z - 3	748	1089734,52	1127428,64	Z - 5	821	1087882,89	1126044,90
Z - 2	547	1094370,90	1135574,16	Z - 3	749	1089734,53	1127428,91	Z - 5	822	1087883,10	1126045,00
Z - 2	548	1094372,00	1135573,50	Z - 3	750	1089734,68	1127431,64	Z - 5	823	1087883,73	1126045,32
Z - 2	549	1094372,21	1135573,40	Z - 3	751	1089734,77	1127432,69	Z - 5	824	1087884,14	1126045,53
Z - 2	550	1094372,82	1135573,07	Z - 3	752	1089734,85	1127432,79	Z - 5	825	1087884,98	1126045,96
Z - 2	551	1094373,32	1135572,79	Z - 3	753	1089734,84	1127432,88	Z - 5	826	1087885,26	1126046,10
Z - 2	552	1094373,75	1135572,57	Z - 3	754	1089734,82	1127433,04	Z - 5	827	1087885,91	1126046,44
Z - 2	553	1094374,25	1135572,25	Z - 3	755	1089734,78	1127433,30	Z - 5	828	1087886,02	1126046,50
Z - 2	554	1094374,91	1135571,76	Z - 3	756	1089734,72	1127433,72	Z - 5	829	1087886,06	1126046,52
Z - 2	555	1094376,04	1135570,79	Z - 3	757	1089734,59	1127434,60	Z - 5	830	1087886,17	1126046,58
Z - 2	556	1094376,07	1135570,77	Z - 3	758	1089734,55	1127434,87	Z - 5	831	1087886,25	1126046,70
Z - 2	557	1094377,03	1135569,93	Z - 3	759	1089734,32	1127436,48	Z - 5	832	1087886,34	1126046,81
Z - 2	558	1094379,32	1135567,95	Z - 3	760	1089734,29	1127436,69	Z - 5	833	1087886,99	1126047,90
Z - 2	559	1094379,45	1135567,83	Z - 3	761	1089734,28	1127436,72	Z - 5	834	1087887,48	1126048,52
Z - 2	560	1094379,48	1135567,81	Z - 3	762	1089734,28	1127436,73	Z - 5	835	1087887,67	1126048,68
Z - 2	561	1094379,48	1135567,79	Z - 3	763	1089734,27	1127436,81	Z - 5	836	1087887,98	1126048,83
Z - 2	562	1094379,51	1135567,76	Z - 3	764	1089734,27	1127436,83	Z - 5	837	1087888,52	1126049,26
Z - 2	563	1094380,35	1135566,38	Z - 3	765	1089734,08	1127438,08	Z - 5	838	1087889,43	1126049,18
Z - 2	564	1094380,81	1135565,79	Z - 3	766	1089734,06	1127438,22	Z - 5	839	1087889,81	1126049,46

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	565	1094381,21	1135565,31	Z - 3	767	1089734,03	1127438,38	Z - 5	840	1087890,52	1126049,64
Z - 2	566	1094381,61	1135564,79	Z - 3	768	1089733,89	1127439,39	Z - 5	841	1087891,11	1126049,90
Z - 2	567	1094381,88	1135564,34	Z - 3	769	1089733,86	1127439,64	Z - 5	842	1087891,95	1126049,53
Z - 2	568	1094382,39	1135563,43	Z - 3	770	1089733,76	1127440,40	Z - 5	843	1087892,32	1126049,71
Z - 2	569	1094382,87	1135562,82	Z - 3	771	1089733,59	1127441,60	Z - 5	844	1087892,74	1126049,93
Z - 2	570	1094382,76	1135561,79	Z - 3	772	1089733,31	1127443,42	Z - 5	845	1087893,09	1126050,94
Z - 2	571	1094382,11	1135559,79	Z - 3	773	1089733,31	1127443,43	Z - 5	846	1087893,34	1126050,98
Z - 2	572	1094381,98	1135558,92	Z - 3	774	1089733,31	1127443,44	Z - 5	847	1087893,58	1126051,47
Z - 2	573	1094382,85	1135557,79	Z - 3	775	1089733,26	1127443,73	Z - 5	848	1087893,82	1126051,68
Z - 2	574	1094383,23	1135557,38	Z - 3	776	1089733,26	1127443,76	Z - 5	849	1087893,89	1126051,81
Z - 2	575	1094383,63	1135556,99	Z - 3	777	1089733,25	1127443,83	Z - 5	850	1087894,92	1126051,82
Z - 2	576	1094384,10	1135556,31	Z - 3	778	1089733,24	1127443,91	Z - 5	851	1087896,50	1126052,42
Z - 2	577	1094385,76	1135554,29	Z - 3	779	1089733,13	1127444,66	Z - 5	852	1087896,79	1126052,54
Z - 2	578	1094386,33	1135553,74	Z - 3	780	1089733,04	1127445,27	Z - 5	853	1087897,64	1126052,76
Z - 2	579	1094386,45	1135553,64	Z - 3	781	1089733,02	1127445,40	Z - 5	854	1087898,28	1126052,80
Z - 2	580	1094387,93	1135552,51	Z - 3	782	1089732,95	1127445,94	Z - 5	855	1087898,57	1126052,92
Z - 2	581	1094388,35	1135552,14	Z - 3	783	1089732,88	1127446,41	Z - 5	856	1087898,70	1126052,98
Z - 2	582	1094390,52	1135550,53	Z - 3	784	1089732,85	1127446,60	Z - 5	857	1087898,77	1126053,01
Z - 2	583	1094390,72	1135550,39	Z - 3	785	1089732,78	1127447,13	Z - 5	858	1087899,58	1126053,21
Z - 2	584	1094390,76	1135550,36	Z - 3	786	1089732,72	1127447,55	Z - 5	859	1087899,95	1126053,32
Z - 2	585	1094390,81	1135550,33	Z - 3	787	1089732,67	1127447,90	Z - 5	860	1087900,77	1126053,56
Z - 2	586	1094392,09	1135549,53	Z - 3	788	1089732,58	1127448,55	Z - 5	861	1087908,57	1126055,79
Z - 2	587	1094392,35	1135549,39	Z - 3	789	1089732,47	1127449,23	Z - 5	862	1087908,64	1126055,81
Z - 2	588	1094393,21	1135548,91	Z - 3	790	1089732,38	1127449,85	Z - 5	863	1087908,74	1126055,86
Z - 2	589	1094393,52	1135548,72	Z - 3	791	1089732,30	1127450,39	Z - 5	864	1087908,83	1126055,92
Z - 2	590	1094393,74	1135548,56	Z - 3	792	1089732,27	1127450,62	Z - 5	865	1087908,96	1126055,99
Z - 2	591	1094396,29	1135547,28	Z - 3	793	1089732,26	1127450,69	Z - 5	866	1087909,18	1126056,10
Z - 2	592	1094396,49	1135547,17	Z - 3	794	1089732,23	1127450,98	Z - 5	867	1087909,73	1126056,39
Z - 2	593	1094397,88	1135546,62	Z - 3	795	1089732,22	1127451,05	Z - 5	868	1087910,13	1126056,59
Z - 2	594	1094397,96	1135546,58	Z - 3	796	1089732,22	1127451,27	Z - 5	869	1087910,46	1126056,77
Z - 2	595	1094398,41	1135546,43	Z - 3	797	1089732,23	1127451,49	Z - 5	870	1087911,59	1126057,38
Z - 2	596	1094399,10	1135546,03	Z - 3	798	1089732,25	1127451,70	Z - 5	871	1087912,34	1126057,79
Z - 2	597	1094399,74	1135545,42	Z - 3	799	1089732,28	1127451,91	Z - 5	872	1087912,37	1126057,80
Z - 2	598	1094400,10	1135545,21	Z - 3	800	1089732,33	1127452,12	Z - 5	873	1087912,44	1126057,84
Z - 2	599	1094402,10	1135543,60	Z - 3	801	1089732,38	1127452,33	Z - 5	874	1087912,61	1126057,92
Z - 2	600	1094403,10	1135542,92	Z - 3	802	1089732,45	1127452,53	Z - 5	875	1087912,64	1126057,94
Z - 2	601	1094405,32	1135540,96	Z - 3	803	1089732,53	1127452,74	Z - 5	876	1087913,02	1126058,13
Z - 2	602	1094405,85	1135540,89	Z - 3	804	1089732,62	1127452,93	Z - 5	877	1087913,16	1126058,20
Z - 2	603	1094405,97	1135540,89	Z - 3	805	1089732,71	1127453,12	Z - 5	878	1087913,57	1126058,40
Z - 2	604	1094406,20	1135540,89	Z - 3	806	1089732,93	1127453,47	Z - 5	879	1087913,78	1126058,51
Z - 2	605	1094407,48	1135540,85	Z - 3	807	1089733,11	1127453,71	Z - 5	880	1087914,03	1126058,63
Z - 2	606	1094408,04	1135540,90	Z - 3	808	1089733,25	1127453,88	Z - 5	881	1087914,68	1126059,36
Z - 2	607	1094408,78	1135541,05	Z - 3	809	1089733,32	1127453,95	Z - 5	882	1087916,26	1126059,73
Z - 2	608	1094409,59	1135541,12	Z - 3	810	1089733,58	1127454,22	Z - 5	883	1087916,68	1126059,95
Z - 2	609	1094410,10	1135541,28	Z - 3	811	1089733,95	1127454,61	Z - 5	884	1087916,81	1126060,01
Z - 2	610	1094410,22	1135541,30	Z - 3	812	1089734,08	1127454,75	Z - 5	885	1087917,80	1126060,52

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	611	1094410,71	1135541,41	Z - 3	813	1089734,25	1127454,92	Z - 5	886	1087918,04	1126060,65
Z - 2	612	1094411,03	1135541,39	Z - 3	814	1089735,21	1127455,93	Z - 5	887	1087918,22	1126060,74
Z - 2	613	1094412,18	1135541,56	Z - 3	815	1089735,40	1127456,13	Z - 5	888	1087918,96	1126061,12
Z - 2	614	1094413,72	1135541,61	Z - 3	816	1089735,59	1127456,33	Z - 5	889	1087919,02	1126061,15
Z - 2	615	1094414,81	1135541,54	Z - 3	817	1089735,77	1127456,52	Z - 5	890	1087919,27	1126061,27
Z - 2	616	1094414,83	1135541,54	Z - 3	818	1089735,90	1127456,66	Z - 5	891	1087919,47	1126061,38
Z - 2	617	1094414,86	1135541,54	Z - 3	819	1089736,22	1127457,00	Z - 5	892	1087919,69	1126061,48
Z - 2	618	1094414,88	1135541,54	Z - 3	820	1089736,49	1127457,27	Z - 5	893	1087920,13	1126061,70
Z - 2	619	1094414,90	1135541,54	Z - 3	821	1089736,64	1127457,43	Z - 5	894	1087920,33	1126061,80
Z - 2	620	1094414,97	1135541,54	Z - 3	822	1089736,98	1127457,79	Z - 5	895	1087920,66	1126061,97
Z - 2	621	1094416,19	1135541,53	Z - 3	823	1089737,20	1127458,02	Z - 5	896	1087921,60	1126062,44
Z - 2	622	1094416,36	1135541,56	Z - 3	824	1089737,30	1127458,13	Z - 5	897	1087921,97	1126062,63
Z - 2	623	1094418,01	1135541,88	Z - 3	825	1089737,48	1127458,31	Z - 5	898	1087922,13	1126062,70
Z - 2	624	1094418,85	1135542,08	Z - 3	826	1089737,93	1127458,79	Z - 5	899	1087922,89	1126063,09
Z - 2	625	1094419,56	1135542,24	Z - 3	827	1089738,10	1127458,97	Z - 5	900	1087923,32	1126063,18
Z - 2	626	1094420,10	1135542,34	Z - 3	828	1089738,16	1127459,03	Z - 5	901	1087923,35	1126063,18
Z - 2	627	1094420,79	1135542,52	Z - 3	829	1089738,33	1127459,20	Z - 5	902	1087925,14	1126063,67
Z - 2	628	1094421,55	1135542,78	Z - 3	830	1089738,48	1127459,37	Z - 5	903	1087925,32	1126063,76
Z - 2	629	1094421,83	1135542,86	Z - 3	831	1089739,89	1127460,81	Z - 5	904	1087925,59	1126063,85
Z - 2	630	1094422,53	1135543,03	Z - 3	832	1089740,35	1127461,28	Z - 5	905	1087925,93	1126063,95
Z - 2	631	1094423,10	1135543,23	Z - 3	833	1089741,91	1127462,95	Z - 5	906	1087926,58	1126064,10
Z - 2	632	1094424,58	1135543,65	Z - 3	834	1089742,15	1127463,21	Z - 5	907	1087927,22	1126064,09
Z - 2	633	1094425,41	1135543,94	Z - 3	835	1089742,18	1127463,24	Z - 5	908	1087929,31	1126064,59
Z - 2	634	1094427,02	1135544,42	Z - 3	836	1089742,84	1127463,94	Z - 5	909	1087930,54	1126064,78
Z - 2	635	1094428,08	1135544,75	Z - 3	837	1089742,92	1127464,01	Z - 5	910	1087931,27	1126065,13
Z - 2	636	1094429,65	1135545,12	Z - 3	838	1089743,08	1127464,18	Z - 5	911	1087931,27	1126065,13
Z - 2	637	1094430,43	1135545,34	Z - 3	839	1089743,22	1127464,33	Z - 5	912	1087931,29	1126065,14
Z - 2	638	1094431,09	1135545,58	Z - 3	840	1089743,95	1127465,10	Z - 5	913	1087931,50	1126065,24
Z - 2	639	1094431,29	1135545,64	Z - 3	841	1089744,22	1127465,38	Z - 5	914	1087931,62	1126065,30
Z - 2	640	1094432,33	1135545,81	Z - 3	842	1089745,43	1127466,65	Z - 5	915	1087931,61	1126065,31
Z - 2	641	1094432,68	1135545,89	Z - 3	843	1089746,02	1127467,26	Z - 5	916	1087931,57	1126065,36
Z - 2	642	1094433,28	1135545,98	Z - 3	844	1089746,06	1127467,31	Z - 5	917	1087930,99	1126067,12
Z - 2	643	1094433,84	1135546,08	Z - 3	845	1089747,53	1127468,48	Z - 5	918	1087930,68	1126067,96
Z - 2	644	1094434,03	1135546,13	Z - 3	846	1089749,38	1127469,96	Z - 5	919	1087930,33	1126068,61
Z - 2	645	1094434,36	1135546,21	Z - 3	847	1089750,60	1127470,92	Z - 5	920	1087930,01	1126069,37
Z - 2	646	1094435,10	1135546,34	Z - 3	848	1089751,38	1127471,52	Z - 5	921	1087929,63	1126069,94
Z - 2	647	1094435,47	1135546,42	Z - 3	849	1089751,77	1127471,82	Z - 5	922	1087929,56	1126070,01
Z - 2	648	1094436,37	1135546,58	Z - 3	850	1089753,13	1127472,84	Z - 5	923	1087929,55	1126070,02
Z - 2	649	1094436,79	1135546,66	Z - 3	851	1089754,26	1127473,69	Z - 5	924	1087929,14	1126070,42
Z - 2	650	1094437,25	1135546,75	Z - 3	852	1089759,59	1127477,57	Z - 5	925	1087929,02	1126070,57
Z - 2	651	1094438,34	1135546,94	Z - 3	853	1089765,33	1127481,73	Z - 5	926	1087929,00	1126070,60
Z - 2	652	1094438,77	1135547,00	Z - 3	854	1089765,37	1127481,77	Z - 5	927	1087928,96	1126070,66
Z - 2	653	1094439,16	1135547,06	Z - 3	855	1089765,71	1127482,14	Z - 5	928	1087928,04	1126071,45
Z - 2	654	1094439,67	1135547,16	Z - 3	856	1089765,84	1127482,28	Z - 5	929	1087927,49	1126071,93
Z - 2	655	1094440,29	1135547,28	Z - 3	857	1089765,93	1127482,37	Z - 5	930	1087927,48	1126071,95
Z - 2	656	1094440,54	1135547,32	Z - 3	858	1089766,01	1127482,45	Z - 5	931	1087927,46	1126071,97

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	657	1094441,16	1135547,48	Z - 3	859	1089766,27	1127482,72	Z - 5	932	1087927,45	1126071,98
Z - 2	658	1094441,95	1135547,61	Z - 3	860	1089766,59	1127483,06	Z - 5	933	1087927,30	1126072,16
Z - 2	659	1094442,60	1135547,74	Z - 3	861	1089767,13	1127483,61	Z - 5	934	1087926,47	1126073,20
Z - 2	660	1094443,48	1135547,93	Z - 3	862	1089767,36	1127483,86	Z - 5	935	1087926,39	1126073,31
Z - 2	661	1094444,44	1135548,11	Z - 3	863	1089767,85	1127484,37	Z - 5	936	1087925,56	1126074,73
Z - 2	662	1094445,08	1135548,22	Z - 3	864	1089768,22	1127484,33	Z - 5	937	1087925,20	1126075,13
Z - 2	663	1094445,30	1135548,27	Z - 3	865	1089769,22	1127483,81	Z - 5	938	1087924,98	1126075,43
Z - 2	664	1094446,00	1135548,40	Z - 3	866	1089769,77	1127483,34	Z - 5	939	1087924,76	1126075,78
Z - 2	665	1094446,09	1135548,42	Z - 3	867	1089770,26	1127482,83	Z - 5	940	1087924,47	1126076,28
Z - 2	666	1094446,18	1135548,44	Z - 3	868	1089770,43	1127482,00	Z - 5	941	1087924,14	1126076,84
Z - 2	667	1094446,28	1135548,46	Z - 3	869	1089770,58	1127481,88	Z - 5	942	1087923,89	1126076,99
Z - 2	668	1094446,38	1135548,49	Z - 3	870	1089770,64	1127481,93	Z - 5	943	1087923,50	1126077,09
Z - 2	669	1094447,04	1135548,62	Z - 3	871	1089770,78	1127482,07	Z - 5	944	1087922,96	1126077,16
Z - 2	670	1094447,15	1135548,65	Z - 3	872	1089770,91	1127482,20	Z - 5	945	1087922,77	1126077,31
Z - 2	671	1094447,25	1135548,68	Z - 3	873	1089772,85	1127483,20	Z - 5	946	1087922,56	1126077,49
Z - 2	672	1094447,40	1135548,72	Z - 3	874	1089773,16	1127483,41	Z - 5	947	1087921,75	1126077,41
Z - 2	673	1094448,59	1135549,02	Z - 3	875	1089777,13	1127486,00	Z - 5	948	1087921,41	1126077,65
Z - 2	674	1094449,10	1135549,14	Z - 3	876	1089784,03	1127490,43	Z - 5	949	1087920,55	1126077,92
Z - 2	675	1094449,14	1135549,15	Z - 3	877	1089784,17	1127490,56	Z - 5	950	1087919,89	1126078,18
Z - 2	676	1094449,18	1135549,15	Z - 3	878	1089784,52	1127490,90	Z - 5	951	1087919,75	1126078,22
Z - 2	677	1094449,22	1135549,16	Z - 3	879	1089784,58	1127490,95	Z - 5	952	1087919,62	1126078,29
Z - 2	678	1094450,20	1135549,47	Z - 3	880	1089784,58	1127490,95	Z - 5	953	1087919,20	1126078,73
Z - 2	679	1094452,58	1135549,87	Z - 3	881	1089784,67	1127491,04	Z - 5	954	1087918,81	1126078,77
Z - 2	680	1094452,94	1135549,97	Z - 3	882	1089784,69	1127491,05	Z - 5	955	1087918,25	1126079,10
Z - 2	681	1094453,21	1135550,05	Z - 3	883	1089784,75	1127491,12	Z - 5	956	1087917,40	1126079,82
Z - 2	682	1094453,75	1135550,19	Z - 3	884	1089784,90	1127491,28	Z - 5	957	1087916,94	1126080,28
Z - 2	683	1094455,38	1135550,61	Z - 3	885	1089785,18	1127491,55	Z - 5	958	1087916,21	1126081,10
Z - 2	684	1094455,54	1135550,66	Z - 3	886	1089785,39	1127491,76	Z - 5	959	1087916,15	1126081,14
Z - 2	685	1094455,74	1135550,71	Z - 3	887	1089785,45	1127491,82	Z - 5	960	1087913,89	1126082,16
Z - 2	686	1094456,12	1135550,81	Z - 3	888	1089785,60	1127491,97	Z - 5	961	1087913,76	1126082,22
Z - 2	687	1094456,13	1135550,81	Z - 3	889	1089785,73	1127492,12	Z - 5	962	1087913,68	1126082,25
Z - 2	688	1094456,13	1135550,81	Z - 3	890	1089785,88	1127492,26	Z - 5	963	1087913,26	1126082,42
Z - 2	689	1094462,02	1135550,60	Z - 3	891	1089785,89	1127492,27	Z - 5	964	1087911,32	1126083,22
Z - 2	690	1094462,42	1135550,60	Z - 3	892	1089786,12	1127492,52	Z - 5	965	1087910,52	1126083,54
Z - 2	691	1094462,48	1135550,60	Z - 3	893	1089786,34	1127492,75	Z - 5	966	1087906,60	1126083,10
Z - 2	692	1094462,54	1135550,60	Z - 3	894	1089787,62	1127494,12	Z - 5	967	1087906,52	1126083,08
Z - 2	693	1094462,55	1135550,60	Z - 3	895	1089787,83	1127494,33	Z - 5	968	1087904,64	1126082,58
Z - 2	694	1094462,56	1135550,60	Z - 3	896	1089788,25	1127494,75	Z - 5	969	1087903,14	1126082,36
Z - 2	695	1094462,60	1135550,60	Z - 3	897	1089788,60	1127495,12	Z - 5	970	1087902,22	1126082,52
Z - 2	696	1094462,62	1135550,60	Z - 3	898	1089797,95	1127501,67	Z - 5	971	1087901,79	1126082,71
Z - 2	697	1094462,64	1135550,60	Z - 3	899	1089801,29	1127504,08	Z - 5	972	1087901,47	1126082,94
Z - 2	698	1094462,65	1135550,61	Z - 3	900	1089802,22	1127504,83	Z - 5	973	1087901,33	1126083,14
Z - 2	699	1094462,97	1135550,62	Z - 3	901	1089802,30	1127504,90	Z - 5	974	1087901,10	1126084,29
Z - 2	700	1094463,08	1135550,65	Z - 3	902	1089802,37	1127504,97	Z - 5	975	1087900,85	1126085,52
Z - 2	701	1094463,18	1135550,67	Z - 3	903	1089802,80	1127505,34	Z - 5	976	1087900,27	1126086,57
Z - 2	702	1094463,81	1135550,85	Z - 3	904	1089803,15	1127505,66	Z - 5	977	1087899,73	1126087,17

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	703	1094463,89	1135550,87	Z - 3	905	1089803,83	1127506,28	Z - 5	978	1087899,27	1126087,80
Z - 2	704	1094463,99	1135550,90	Z - 3	906	1089805,44	1127507,73	Z - 5	979	1087899,08	1126087,97
Z - 2	705	1094464,35	1135550,99	Z - 3	907	1089807,24	1127509,32	Z - 5	980	1087898,95	1126088,04
Z - 2	706	1094464,60	1135551,06	Z - 3	908	1089807,76	1127509,79	Z - 5	981	1087898,82	1126088,08
Z - 2	707	1094465,08	1135551,19	Z - 3	909	1089808,22	1127510,18	Z - 5	982	1087898,11	1126088,54
Z - 2	708	1094466,99	1135551,73	Z - 3	910	1089808,62	1127510,79	Z - 5	983	1087898,04	1126088,58
Z - 2	709	1094467,07	1135551,75	Z - 3	911	1089808,53	1127511,10	Z - 5	984	1087897,97	1126088,61
Z - 2	710	1094467,19	1135551,78	Z - 3	912	1089808,77	1127511,79	Z - 5	985	1087896,36	1126089,32
Z - 2	711	1094467,21	1135551,79	Z - 3	913	1089808,86	1127513,43	Z - 5	986	1087895,38	1126090,05
Z - 2	712	1094468,27	1135551,99	Z - 3	914	1089808,80	1127513,79	Z - 5	987	1087896,22	1126090,37
Z - 2	713	1094469,35	1135552,20	Z - 3	915	1089808,89	1127514,46	Z - 5	988	1087896,70	1126090,28
Z - 2	714	1094469,49	1135552,22	Z - 3	916	1089808,81	1127514,79	Z - 5	989	1087896,76	1126090,25
Z - 2	715	1094469,68	1135552,25	Z - 3	917	1089808,91	1127515,79	Z - 5	990	1087897,88	1126089,80
Z - 2	716	1094469,78	1135552,26	Z - 3	918	1089809,22	1127516,25	Z - 5	991	1087897,85	1126090,24
Z - 2	717	1094469,93	1135552,27	Z - 3	919	1089809,40	1127515,97	Z - 5	992	1087897,90	1126091,14
Z - 2	718	1094470,06	1135552,29	Z - 3	920	1089810,22	1127515,87	Z - 5	993	1087897,78	1126091,20
Z - 2	719	1094470,22	1135552,30	Z - 3	921	1089810,83	1127515,40	Z - 5	994	1087897,71	1126091,23
Z - 2	720	1094471,63	1135552,50	Z - 3	922	1089811,22	1127515,41	Z - 5	995	1087897,56	1126091,30
Z - 2	721	1094472,13	1135552,54	Z - 3	923	1089812,34	1127514,79	Z - 5	996	1087897,03	1126091,55
Z - 2	722	1094472,88	1135552,58	Z - 3	924	1089813,17	1127513,74	Z - 5	997	1087896,63	1126091,71
Z - 2	723	1094473,64	1135552,67	Z - 3	925	1089814,22	1127514,36	Z - 5	998	1087896,19	1126091,91
Z - 2	724	1094474,28	1135552,72	Z - 3	926	1089815,22	1127514,43	Z - 5	999	1087894,78	1126092,48
Z - 2	725	1094475,71	1135552,86	Z - 3	927	1089815,77	1127514,34	Z - 5	1000	1087894,27	1126091,23
Z - 2	726	1094476,63	1135552,97	Z - 3	928	1089816,51	1127514,08	Z - 5	1001	1087893,97	1126091,55
Z - 2	727	1094476,89	1135553,00	Z - 3	929	1089816,77	1127513,54	Z - 5	1002	1087893,61	1126091,56
Z - 2	728	1094477,17	1135553,02	Z - 3	930	1089816,95	1127513,70	Z - 5	1003	1087893,27	1126091,70
Z - 2	729	1094477,56	1135553,06	Z - 3	931	1089816,99	1127513,74	Z - 5	1004	1087893,12	1126091,97
Z - 2	730	1094477,99	1135553,10	Z - 3	932	1089817,09	1127513,85	Z - 5	1005	1087892,84	1126092,98
Z - 2	731	1094478,14	1135553,11	Z - 3	933	1089821,55	1127516,66	Z - 5	1006	1087891,56	1126093,65
Z - 2	732	1094478,70	1135553,17	Z - 3	934	1089824,25	1127518,49	Z - 5	1007	1087891,08	1126094,07
Z - 2	733	1094479,32	1135553,24	Z - 3	935	1089824,76	1127518,88	Z - 5	1008	1087890,35	1126094,45
Z - 2	734	1094479,74	1135553,29	Z - 3	936	1089824,95	1127519,02	Z - 5	1009	1087890,33	1126094,46
Z - 2	735	1094479,79	1135553,29	Z - 3	937	1089825,37	1127519,33	Z - 5	1010	1087890,31	1126094,47
Z - 2	736	1094479,83	1135553,29	Z - 3	938	1089826,05	1127519,85	Z - 5	1011	1087889,48	1126094,95
Z - 2	737	1094479,86	1135553,29	Z - 3	939	1089826,26	1127519,98	Z - 5	1012	1087889,33	1126095,01
Z - 2	738	1094479,89	1135553,29	Z - 3	940	1089831,19	1127523,17	Z - 5	1013	1087889,17	1126095,09
Z - 2	739	1094480,60	1135553,41	Z - 3	941	1089831,37	1127523,36	Z - 5	1014	1087888,78	1126095,36
Z - 2	740	1094480,81	1135553,48	Z - 3	942	1089831,62	1127523,62	Z - 5	1015	1087887,23	1126096,49
Z - 2	741	1094481,17	1135553,57	Z - 3	943	1089831,85	1127523,87	Z - 5	1016	1087885,57	1126097,64
Z - 2	742	1094481,27	1135553,60	Z - 3	944	1089832,06	1127524,08	Z - 5	1017	1087884,99	1126098,09
Z - 2	743	1094482,01	1135553,82	Z - 3	945	1089832,40	1127524,45	Z - 5	1018	1087884,31	1126098,59
Z - 2	744	1094482,41	1135553,93	Z - 3	946	1089832,63	1127524,68	Z - 5	1019	1087882,52	1126099,93
Z - 2	745	1094483,21	1135554,14	Z - 3	947	1089834,15	1127526,29	Z - 5	1020	1087882,27	1126100,04
Z - 2	746	1094483,28	1135554,16	Z - 3	948	1089834,15	1127526,30	Z - 5	1021	1087882,12	1126100,10
Z - 2	747	1094483,48	1135554,21	Z - 3	949	1089834,16	1127526,31	Z - 5	1022	1087882,01	1126100,15
Z - 2	748	1094483,63	1135554,25	Z - 3	950	1089834,28	1127526,44	Z - 5	1023	1087881,80	1126100,24

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	749	1094483,78	1135554,28	Z - 3	951	1089835,14	1127527,32	Z - 5	1024	1087881,52	1126100,37
Z - 2	750	1094483,96	1135554,33	Z - 3	952	1089835,88	1127528,10	Z - 5	1025	1087880,65	1126100,74
Z - 2	751	1094484,21	1135553,79	Z - 3	953	1089835,93	1127528,15	Z - 5	1026	1087880,40	1126100,85
Z - 2	752	1094484,11	1135552,79	Z - 3	954	1089836,25	1127528,49	Z - 5	1027	1087878,95	1126101,46
Z - 2	753	1094484,94	1135551,63	Z - 3	955	1089836,43	1127528,68	Z - 5	1028	1087878,95	1126101,46
Z - 2	754	1094486,10	1135550,79	Z - 3	956	1089836,85	1127529,11	Z - 5	1029	1087878,64	1126101,59
Z - 2	755	1094486,52	1135550,21	Z - 3	957	1089837,21	1127529,50	Z - 5	1030	1087878,56	1126101,62
Z - 2	756	1094486,59	1135549,79	Z - 3	958	1089837,32	1127529,62	Z - 5	1031	1087878,19	1126101,71
Z - 2	757	1094486,52	1135548,79	Z - 3	959	1089838,14	1127530,48	Z - 5	1032	1087878,06	1126101,80
Z - 2	758	1094486,75	1135547,79	Z - 3	960	1089838,47	1127530,82	Z - 5	1033	1087876,37	1126102,44
Z - 2	759	1094487,10	1135547,07	Z - 3	961	1089838,77	1127531,14	Z - 5	1034	1087875,47	1126102,73
Z - 2	760	1094487,65	1135546,34	Z - 3	962	1089839,27	1127531,67	Z - 5	1035	1087874,91	1126102,91
Z - 2	761	1094488,35	1135546,04	Z - 3	963	1089839,66	1127532,08	Z - 5	1036	1087874,69	1126102,98
Z - 2	762	1094488,93	1135545,62	Z - 3	964	1089839,77	1127532,19	Z - 5	1037	1087874,49	1126102,92
Z - 2	763	1094489,27	1135544,79	Z - 3	965	1089839,93	1127532,36	Z - 5	1038	1087873,82	1126103,00
Z - 2	764	1094489,34	1135544,03	Z - 3	966	1089839,98	1127532,41	Z - 5	1039	1087873,69	1126103,10
Z - 2	765	1094489,31	1135542,99	Z - 3	967	1089840,14	1127532,58	Z - 5	1040	1087872,52	1126103,02
Z - 2	766	1094489,04	1135541,79	Z - 3	968	1089840,38	1127532,84	Z - 5	1041	1087872,30	1126103,11
Z - 2	767	1094488,97	1135540,66	Z - 3	969	1089840,48	1127532,94	Z - 5	1042	1087872,01	1126103,17
Z - 2	768	1094489,07	1135539,76	Z - 3	970	1089840,53	1127532,99	Z - 5	1043	1087871,66	1126103,18
Z - 2	769	1094489,83	1135538,52	Z - 3	971	1089840,59	1127533,06	Z - 5	1044	1087871,10	1126103,14
Z - 2	770	1094489,95	1135537,64	Z - 3	972	1089840,62	1127533,10	Z - 5	1045	1087870,23	1126103,04
Z - 2	771	1094490,35	1135537,04	Z - 3	973	1089841,13	1127533,64	Z - 5	1046	1087869,90	1126102,95
Z - 2	772	1094490,91	1135535,60	Z - 3	974	1089841,16	1127533,67	Z - 5	1047	1087868,88	1126102,90
Z - 2	773	1094491,10	1135535,44	Z - 3	975	1089841,29	1127533,77	Z - 5	1048	1087866,75	1126102,46
Z - 2	774	1094491,68	1135534,37	Z - 3	976	1089841,31	1127533,78	Z - 5	1049	1087864,89	1126102,18
Z - 2	775	1094492,28	1135531,96	Z - 3	977	1089841,32	1127533,79	Z - 5	1050	1087863,58	1126101,89
Z - 2	776	1094492,63	1135529,79	Z - 3	978	1089841,38	1127533,82	Z - 5	1051	1087861,38	1126101,30
Z - 2	777	1094492,86	1135529,55	Z - 3	979	1089841,58	1127533,93	Z - 5	1052	1087859,91	1126100,57
Z - 2	778	1094493,76	1135526,45	Z - 3	980	1089852,25	1127539,63	Z - 5	1053	1087858,53	1126100,18
Z - 2	779	1094493,79	1135525,79	Z - 3	981	1089853,08	1127538,65	Z - 5	1054	1087857,96	1126099,98
Z - 2	780	1094494,00	1135524,69	Z - 3	982	1089853,70	1127538,27	Z - 5	1055	1087857,23	1126099,79
Z - 2	781	1094494,85	1135523,54	Z - 3	983	1089854,22	1127538,07	Z - 5	1056	1087855,82	1126099,41
Z - 2	782	1094495,10	1135522,96	Z - 3	984	1089855,22	1127537,07	Z - 5	1057	1087855,23	1126099,22
Z - 2	783	1094495,65	1135522,34	Z - 3	985	1089855,25	1127536,98	Z - 5	1058	1087853,29	1126099,79
Z - 2	784	1094496,10	1135522,10	Z - 3	986	1089855,26	1127536,99	Z - 5	1059	1087851,88	1126100,21
Z - 2	785	1094497,10	1135522,15	Z - 3	987	1089857,70	1127537,86	Z - 5	1060	1087851,58	1126100,33
Z - 2	786	1094497,99	1135521,68	Z - 3	988	1089859,18	1127538,42	Z - 5	1061	1087848,79	1126101,47
Z - 2	787	1094498,79	1135521,48	Z - 3	989	1089864,09	1127540,56	Z - 5	1062	1087848,60	1126101,55
Z - 2	788	1094499,10	1135521,52	Z - 3	990	1089866,98	1127542,33	Z - 5	1063	1087848,21	1126102,07
Z - 2	789	1094499,13	1135521,50	Z - 3	991	1089867,90	1127542,87	Z - 5	1064	1087848,05	1126102,50
Z - 2	790	1094499,13	1135521,49	Z - 3	992	1089873,14	1127546,11	Z - 5	1065	1087847,54	1126104,04
Z - 2	791	1094499,18	1135521,33	Z - 3	993	1089873,66	1127546,44	Z - 5	1066	1087847,67	1126105,11
Z - 2	792	1094499,19	1135521,28	Z - 3	994	1089874,57	1127546,98	Z - 5	1067	1087847,57	1126106,15
Z - 2	793	1094499,59	1135520,31	Z - 3	995	1089875,10	1127547,32	Z - 5	1068	1087847,03	1126106,52
Z - 2	794	1094500,15	1135518,93	Z - 3	996	1089875,46	1127547,55	Z - 5	1069	1087846,20	1126107,06

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	795	1094500,24	1135518,74	Z - 3	997	1089877,10	1127548,57	Z - 5	1070	1087844,75	1126107,79
Z - 2	796	1094500,31	1135518,60	Z - 3	998	1089877,22	1127548,50	Z - 5	1071	1087843,58	1126108,32
Z - 2	797	1094500,39	1135518,42	Z - 3	999	1089878,94	1127548,31	Z - 5	1072	1087843,17	1126108,46
Z - 2	798	1094500,49	1135518,20	Z - 3	1000	1089879,22	1127548,27	Z - 5	1073	1087842,74	1126108,63
Z - 2	799	1094500,89	1135517,39	Z - 3	1001	1089880,67	1127547,25	Z - 5	1074	1087842,14	1126108,84
Z - 2	800	1094501,67	1135515,63	Z - 3	1002	1089881,49	1127547,06	Z - 5	1075	1087841,52	1126109,07
Z - 2	801	1094502,19	1135514,42	Z - 3	1003	1089882,82	1127546,39	Z - 5	1076	1087838,68	1126110,27
Z - 2	802	1094502,59	1135513,74	Z - 3	1004	1089883,27	1127545,84	Z - 5	1077	1087838,40	1126110,36
Z - 2	803	1094502,83	1135513,22	Z - 3	1005	1089884,19	1127545,77	Z - 5	1078	1087838,12	1126110,45
Z - 2	804	1094503,28	1135512,37	Z - 3	1006	1089884,89	1127545,46	Z - 5	1079	1087837,81	1126110,54
Z - 2	805	1094503,43	1135512,03	Z - 3	1007	1089885,21	1127545,43	Z - 5	1080	1087837,48	1126110,64
Z - 2	806	1094503,86	1135511,12	Z - 3	1008	1089885,57	1127545,14	Z - 5	1081	1087837,24	1126110,72
Z - 2	807	1094504,30	1135510,25	Z - 3	1009	1089886,50	1127545,07	Z - 5	1082	1087836,51	1126111,02
Z - 2	808	1094504,46	1135509,96	Z - 3	1010	1089887,21	1127544,68	Z - 5	1083	1087836,14	1126111,16
Z - 2	809	1094504,79	1135509,44	Z - 3	1011	1089888,08	1127544,66	Z - 5	1084	1087836,04	1126111,20
Z - 2	810	1094505,46	1135508,39	Z - 3	1012	1089888,89	1127544,46	Z - 5	1085	1087835,67	1126111,35
Z - 2	811	1094505,53	1135508,26	Z - 3	1013	1089889,58	1127544,15	Z - 5	1086	1087835,31	1126111,53
Z - 2	812	1094505,61	1135508,13	Z - 3	1014	1089890,21	1127544,06	Z - 5	1087	1087834,93	1126111,73
Z - 2	813	1094505,68	1135507,99	Z - 3	1015	1089891,21	1127543,78	Z - 5	1088	1087831,02	1126113,18
Z - 2	814	1094505,74	1135507,84	Z - 3	1016	1089892,59	1127543,16	Z - 5	1089	1087830,64	1126113,37
Z - 2	815	1094505,80	1135507,69	Z - 3	1017	1089893,53	1127543,10	Z - 5	1090	1087830,26	1126113,58
Z - 2	816	1094505,85	1135507,53	Z - 3	1018	1089894,24	1127542,81	Z - 5	1091	1087829,36	1126113,71
Z - 2	817	1094505,89	1135507,37	Z - 3	1019	1089894,81	1127542,38	Z - 5	1092	1087829,25	1126113,77
Z - 2	818	1094505,93	1135507,20	Z - 3	1020	1089895,07	1127541,65	Z - 5	1093	1087827,69	1126114,18
Z - 2	819	1094505,95	1135507,03	Z - 3	1021	1089895,26	1127540,79	Z - 5	1094	1087827,68	1126114,19
Z - 2	820	1094505,97	1135506,85	Z - 3	1022	1089895,95	1127539,52	Z - 5	1095	1087827,44	1126114,28
Z - 2	821	1094505,98	1135506,66	Z - 3	1023	1089896,19	1127538,76	Z - 5	1096	1087827,14	1126114,42
Z - 2	822	1094505,98	1135506,48	Z - 3	1024	1089896,92	1127537,79	Z - 5	1097	1087826,94	1126114,47
Z - 2	823	1094505,96	1135506,29	ZODME	Punto	Este	Norte	Z - 5	1098	1087825,62	1126115,06
Z - 2	824	1094505,94	1135506,09	Z - 4	1	1088293,50	1126045,08	Z - 5	1099	1087825,55	1126115,07
Z - 2	825	1094505,90	1135505,89	Z - 4	2	1088293,92	1126045,06	Z - 5	1100	1087823,63	1126116,06
Z - 2	826	1094505,85	1135505,69	Z - 4	3	1088294,26	1126045,16	Z - 5	1101	1087823,59	1126116,07
Z - 2	827	1094505,78	1135505,50	Z - 4	4	1088295,18	1126045,24	Z - 5	1102	1087823,53	1126116,16
Z - 2	828	1094505,70	1135505,30	Z - 4	5	1088295,76	1126045,27	Z - 5	1103	1087822,18	1126116,79
Z - 2	829	1094505,60	1135505,11	Z - 4	6	1088296,26	1126045,26	Z - 5	1104	1087822,02	1126116,89
Z - 2	830	1094505,49	1135504,93	Z - 4	7	1088297,09	1126045,10	Z - 5	1105	1087821,72	1126117,04
Z - 2	831	1094505,37	1135504,75	Z - 4	8	1088297,26	1126045,05	Z - 5	1106	1087821,56	1126117,13
Z - 2	832	1094505,23	1135504,58	Z - 4	9	1088297,51	1126044,92	Z - 5	1107	1087821,49	1126117,17
Z - 2	833	1094505,08	1135504,41	Z - 4	10	1088298,03	1126044,51	Z - 5	1108	1087821,17	1126117,55
Z - 2	834	1094504,91	1135504,26	Z - 4	11	1088298,06	1126044,49	Z - 5	1109	1087820,74	1126118,13
Z - 2	835	1094504,73	1135504,12	Z - 4	12	1088298,10	1126044,48	Z - 5	1110	1087819,72	1126119,50
Z - 2	836	1094504,52	1135503,94	Z - 4	13	1088298,68	1126044,10	Z - 5	1111	1087818,73	1126120,74
Z - 2	837	1094504,29	1135503,78	Z - 4	14	1088298,80	1126044,07	Z - 5	1112	1087817,81	1126121,20
Z - 2	838	1094504,04	1135503,65	Z - 4	15	1088299,26	1126043,88	Z - 5	1113	1087817,26	1126121,48
Z - 2	839	1094505,19	1135499,50	Z - 4	16	1088299,52	1126043,84	Z - 5	1114	1087816,63	1126121,80
Z - 2	840	1094495,49	1135496,83	Z - 4	17	1088300,26	1126043,84	Z - 5	1115	1087815,95	1126122,13

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	841	1094485,79	1135494,15	Z - 4	18	1088301,31	1126044,29	Z - 5	1116	1087815,93	1126122,14
Z - 2	842	1094476,09	1135491,48	Z - 4	19	1088301,93	1126044,15	Z - 5	1117	1087814,78	1126122,67
Z - 2	843	1094467,82	1135489,20	Z - 4	20	1088302,02	1126044,10	Z - 5	1118	1087814,43	1126122,82
Z - 2	844	1094468,10	1135488,99	Z - 4	21	1088302,13	1126044,05	Z - 5	1119	1087811,96	1126122,26
Z - 2	845	1094468,89	1135488,58	Z - 4	22	1088302,36	1126043,96	Z - 5	1120	1087810,92	1126122,31
Z - 2	846	1094470,10	1135488,34	Z - 4	23	1088302,76	1126043,81	Z - 5	1121	1087809,89	1126122,78
Z - 2	847	1094470,66	1135488,35	Z - 4	24	1088303,54	1126043,54	Z - 5	1122	1087809,64	1126122,91
Z - 2	848	1094471,10	1135488,13	Z - 4	25	1088305,41	1126042,79	Z - 5	1123	1087808,92	1126123,25
Z - 2	849	1094472,30	1135487,99	Z - 4	26	1088306,13	1126042,45	Z - 5	1124	1087808,81	1126123,30
Z - 2	850	1094474,30	1135487,99	Z - 4	27	1088306,32	1126042,36	Z - 5	1125	1087808,36	1126123,54
Z - 2	851	1094476,45	1135488,14	Z - 4	28	1088307,22	1126042,15	Z - 5	1126	1087808,25	1126123,59
Z - 2	852	1094476,80	1135488,04	Z - 4	29	1088307,26	1126042,17	Z - 5	1127	1087807,89	1126123,77
Z - 2	853	1094476,43	1135487,84	Z - 4	30	1088309,26	1126042,43	Z - 5	1128	1087806,73	1126124,74
Z - 2	854	1094473,23	1135486,55	Z - 4	31	1088310,26	1126043,11	Z - 5	1129	1087806,35	1126125,03
Z - 2	855	1094472,50	1135486,35	Z - 4	32	1088311,13	1126044,15	Z - 5	1130	1087805,91	1126125,34
Z - 2	856	1094472,25	1135486,26	Z - 4	33	1088311,86	1126043,77	Z - 5	1131	1087803,93	1126127,03
Z - 2	857	1094471,42	1135485,89	Z - 4	34	1088312,17	1126043,61	Z - 5	1132	1087801,97	1126128,34
Z - 2	858	1094471,10	1135485,83	Z - 4	35	1088314,07	1126042,64	Z - 5	1133	1087800,99	1126128,91
Z - 2	859	1094470,77	1135485,67	Z - 4	36	1088317,88	1126040,56	Z - 5	1134	1087800,45	1126129,03
Z - 2	860	1094470,47	1135485,53	Z - 4	37	1088319,02	1126039,91	Z - 5	1135	1087799,87	1126129,37
Z - 2	861	1094470,10	1135485,43	Z - 4	38	1088320,25	1126039,44	Z - 5	1136	1087799,35	1126129,62
Z - 2	862	1094469,41	1135485,12	Z - 4	39	1088321,05	1126038,90	Z - 5	1137	1087799,22	1126129,66
Z - 2	863	1094468,98	1135485,01	Z - 4	40	1088321,10	1126038,87	Z - 5	1138	1087799,06	1126129,69
Z - 2	864	1094468,55	1135484,87	Z - 4	41	1088321,11	1126038,86	Z - 5	1139	1087798,06	1126130,11
Z - 2	865	1094468,08	1135484,71	Z - 4	42	1088321,82	1126038,30	Z - 5	1140	1087797,31	1126130,55
Z - 2	866	1094467,59	1135484,46	Z - 4	43	1088322,00	1126038,16	Z - 5	1141	1087796,47	1126131,12
Z - 2	867	1094467,31	1135484,39	Z - 4	44	1088322,05	1126038,13	Z - 5	1142	1087795,86	1126131,78
Z - 2	868	1094467,05	1135484,25	Z - 4	45	1088322,10	1126038,08	Z - 5	1143	1087795,78	1126131,83
Z - 2	869	1094466,54	1135484,12	Z - 4	46	1088322,20	1126037,99	Z - 5	1144	1087795,53	1126132,00
Z - 2	870	1094466,02	1135483,96	Z - 4	47	1088322,33	1126037,95	Z - 5	1145	1087795,52	1126132,01
Z - 2	871	1094465,65	1135483,79	Z - 4	48	1088322,46	1126037,91	Z - 5	1146	1087795,51	1126132,02
Z - 2	872	1094465,34	1135483,65	Z - 4	49	1088322,60	1126037,86	Z - 5	1147	1087795,39	1126132,08
Z - 2	873	1094463,14	1135482,79	Z - 4	50	1088322,74	1126037,80	Z - 5	1148	1087795,27	1126132,14
Z - 2	874	1094459,52	1135481,27	Z - 4	51	1088322,88	1126037,73	Z - 5	1149	1087795,14	1126132,21
Z - 2	875	1094459,50	1135481,26	Z - 4	52	1088323,02	1126037,65	Z - 5	1150	1087794,58	1126132,54
Z - 2	876	1094459,48	1135481,26	Z - 4	53	1088323,17	1126037,56	Z - 5	1151	1087794,01	1126132,77
Z - 2	877	1094459,20	1135481,12	Z - 4	54	1088323,32	1126037,46	Z - 5	1152	1087793,72	1126132,88
Z - 2	878	1094459,18	1135481,12	Z - 4	55	1088323,46	1126037,35	Z - 5	1153	1087793,70	1126132,89
Z - 2	879	1094459,12	1135481,10	Z - 4	56	1088323,61	1126037,22	Z - 5	1154	1087793,65	1126132,91
Z - 2	880	1094459,11	1135481,10	Z - 4	57	1088323,75	1126037,08	Z - 5	1155	1087793,53	1126132,96
Z - 2	881	1094459,08	1135481,08	Z - 4	58	1088323,89	1126036,93	Z - 5	1156	1087792,87	1126133,25
Z - 2	882	1094459,07	1135481,08	Z - 4	59	1088324,03	1126036,77	Z - 5	1157	1087792,69	1126133,33
Z - 2	883	1094459,06	1135481,07	Z - 4	60	1088324,16	1126036,59	Z - 5	1158	1087792,40	1126133,47
Z - 2	884	1094457,45	1135480,24	Z - 4	61	1088324,28	1126036,40	Z - 5	1159	1087792,13	1126133,59
Z - 2	885	1094457,15	1135480,12	Z - 4	62	1088324,39	1126036,20	Z - 5	1160	1087788,21	1126133,84
Z - 2	886	1094455,81	1135479,41	Z - 4	63	1088324,49	1126035,98	Z - 5	1161	1087787,52	1126133,92

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	887	1094455,10	1135479,11	Z - 4	64	1088324,55	1126035,79	Z - 5	1162	1087787,48	1126133,94
Z - 2	888	1094451,82	1135477,64	Z - 4	65	1088324,50	1126035,66	Z - 5	1163	1087787,44	1126133,96
Z - 2	889	1094450,43	1135477,00	Z - 4	66	1088324,43	1126035,47	Z - 5	1164	1087786,65	1126134,14
Z - 2	890	1094450,10	1135476,85	Z - 4	67	1088324,34	1126035,29	Z - 5	1165	1087786,60	1126134,16
Z - 2	891	1094449,87	1135476,74	Z - 4	68	1088324,24	1126035,11	Z - 5	1166	1087786,30	1126134,28
Z - 2	892	1094449,66	1135476,65	Z - 4	69	1088324,13	1126034,94	Z - 5	1167	1087785,93	1126134,45
Z - 2	893	1094448,30	1135476,11	Z - 4	70	1088324,00	1126034,79	Z - 5	1168	1087785,48	1126134,90
Z - 2	894	1094448,26	1135476,10	Z - 4	71	1088323,87	1126034,64	Z - 5	1169	1087785,41	1126134,93
Z - 2	895	1094448,23	1135476,08	Z - 4	72	1088323,72	1126034,51	Z - 5	1170	1087785,16	1126135,29
Z - 2	896	1094448,20	1135476,07	Z - 4	73	1088323,57	1126034,39	Z - 5	1171	1087784,95	1126135,67
Z - 2	897	1094448,18	1135476,06	Z - 4	74	1088323,41	1126034,28	Z - 5	1172	1087784,72	1126135,81
Z - 2	898	1094448,15	1135476,05	Z - 4	75	1088322,83	1126033,92	Z - 5	1173	1087784,50	1126136,18
Z - 2	899	1094448,13	1135476,04	Z - 4	76	1088322,37	1126033,57	Z - 5	1174	1087784,31	1126136,56
Z - 2	900	1094448,11	1135476,03	Z - 4	77	1088322,02	1126033,27	Z - 5	1175	1087784,14	1126136,95
Z - 2	901	1094448,10	1135476,03	Z - 4	78	1088321,59	1126032,68	Z - 5	1176	1087784,00	1126137,33
Z - 2	902	1094446,84	1135475,65	Z - 4	79	1088321,44	1126032,03	Z - 5	1177	1087783,89	1126137,72
Z - 2	903	1094445,87	1135475,39	Z - 4	80	1088321,39	1126031,00	Z - 5	1178	1087783,84	1126137,85
Z - 2	904	1094445,28	1135475,23	Z - 4	81	1088321,47	1126030,77	Z - 5	1179	1087783,57	1126138,72
Z - 2	905	1094444,85	1135475,11	Z - 4	82	1088321,54	1126028,06	Z - 5	1180	1087783,46	1126138,98
Z - 2	906	1094444,48	1135475,01	Z - 4	83	1088321,58	1126027,60	Z - 5	1181	1087781,53	1126142,71
Z - 2	907	1094443,30	1135474,67	Z - 4	84	1088321,63	1126027,37	Z - 5	1182	1087779,50	1126146,81
Z - 2	908	1094443,25	1135474,66	Z - 4	85	1088321,66	1126026,98	Z - 5	1183	1087779,40	1126146,98
Z - 2	909	1094443,10	1135474,61	Z - 4	86	1088321,78	1126026,21	Z - 5	1184	1087778,89	1126147,84
Z - 2	910	1094443,02	1135474,59	Z - 4	87	1088320,36	1126024,51	Z - 5	1185	1087778,27	1126150,27
Z - 2	911	1094442,98	1135474,58	Z - 4	88	1088320,18	1126024,62	Z - 5	1186	1087777,65	1126152,54
Z - 2	912	1094442,72	1135474,51	Z - 4	89	1088319,26	1126025,31	Z - 5	1187	1087777,54	1126152,98
Z - 2	913	1094442,60	1135474,47	Z - 4	90	1088318,62	1126025,79	Z - 5	1188	1087776,44	1126155,62
Z - 2	914	1094442,56	1135474,46	Z - 4	91	1088318,58	1126025,87	Z - 5	1189	1087776,41	1126155,68
Z - 2	915	1094442,42	1135474,42	Z - 4	92	1088318,53	1126025,99	Z - 5	1190	1087776,37	1126155,74
Z - 2	916	1094442,34	1135474,39	Z - 4	93	1088318,49	1126026,07	Z - 5	1191	1087776,05	1126156,31
Z - 2	917	1094441,37	1135473,97	Z - 4	94	1088318,25	1126026,58	Z - 5	1192	1087776,00	1126156,40
Z - 2	918	1094440,28	1135473,54	Z - 4	95	1088318,24	1126026,82	Z - 5	1193	1087775,91	1126156,57
Z - 2	919	1094439,53	1135473,32	Z - 4	96	1088318,35	1126027,35	Z - 5	1194	1087775,80	1126156,78
Z - 2	920	1094439,37	1135473,29	Z - 4	97	1088317,86	1126027,33	Z - 5	1195	1087774,74	1126158,62
Z - 2	921	1094437,88	1135472,97	Z - 4	98	1088317,67	1126026,79	Z - 5	1196	1087773,96	1126159,96
Z - 2	922	1094436,14	1135472,65	Z - 4	99	1088316,46	1126026,12	Z - 5	1197	1087773,54	1126160,68
Z - 2	923	1094435,87	1135472,62	Z - 4	100	1088315,91	1126025,93	Z - 5	1198	1087772,88	1126161,72
Z - 2	924	1094433,97	1135472,10	Z - 4	101	1088315,75	1126025,78	Z - 5	1199	1087771,43	1126163,98
Z - 2	925	1094433,02	1135471,84	Z - 4	102	1088315,38	1126025,59	Z - 5	1200	1087770,40	1126165,52
Z - 2	926	1094432,77	1135471,77	Z - 4	103	1088314,69	1126025,35	Z - 5	1201	1087770,23	1126165,78
Z - 2	927	1094432,49	1135471,69	Z - 4	104	1088315,53	1126023,96	Z - 5	1202	1087769,53	1126167,06
Z - 2	928	1094431,10	1135471,30	Z - 4	105	1088316,53	1126022,14	Z - 5	1203	1087769,34	1126167,39
Z - 2	929	1094431,03	1135471,28	Z - 4	106	1088316,56	1126022,07	Z - 5	1204	1087769,30	1126167,47
Z - 2	930	1094430,96	1135471,26	Z - 4	107	1088317,62	1126021,21	Z - 5	1205	1087769,24	1126167,59
Z - 2	931	1094429,98	1135470,57	Z - 4	108	1088317,28	1126020,80	Z - 5	1206	1087769,05	1126168,35
Z - 2	932	1094429,25	1135470,07	Z - 4	109	1088315,71	1126021,05	Z - 5	1207	1087768,54	1126170,11

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	933	1094425,98	1135467,82	Z - 4	110	1088315,17	1126021,92	Z - 5	1208	1087768,23	1126171,10
Z - 2	934	1094425,98	1135467,82	Z - 4	111	1088314,84	1126022,63	Z - 5	1209	1087767,41	1126173,81
Z - 2	935	1094425,82	1135467,77	Z - 4	112	1088314,88	1126022,66	Z - 5	1210	1087767,35	1126174,02
Z - 2	936	1094423,27	1135466,32	Z - 4	113	1088314,84	1126022,84	Z - 5	1211	1087767,31	1126174,17
Z - 2	937	1094418,51	1135463,70	Z - 4	114	1088314,78	1126023,06	Z - 5	1212	1087767,25	1126174,37
Z - 2	938	1094418,42	1135463,67	Z - 4	115	1088314,76	1126023,56	Z - 5	1213	1087767,01	1126175,10
Z - 2	939	1094418,35	1135463,64	Z - 4	116	1088314,75	1126023,62	Z - 5	1214	1087766,98	1126175,98
Z - 2	940	1094418,55	1135463,24	Z - 4	117	1088314,74	1126023,81	Z - 5	1215	1087766,27	1126180,18
Z - 2	941	1094419,07	1135462,79	Z - 4	118	1088314,53	1126024,28	Z - 5	1216	1087767,35	1126180,79
Z - 2	942	1094419,76	1135461,45	Z - 4	119	1088313,86	1126025,07	Z - 5	1217	1087768,27	1126181,03
Z - 2	943	1094420,41	1135461,09	Z - 4	120	1088313,64	1126024,81	Z - 5	1218	1087769,50	1126181,02
Z - 2	944	1094420,92	1135460,61	Z - 4	121	1088313,60	1126024,76	Z - 5	1219	1087770,49	1126180,93
Z - 2	945	1094421,75	1135460,43	Z - 4	122	1088313,57	1126024,72	Z - 5	1220	1087771,13	1126182,59
Z - 2	946	1094420,98	1135460,07	Z - 4	123	1088313,48	1126024,62	Z - 5	1221	1087770,91	1126184,09
Z - 2	947	1094420,79	1135460,01	Z - 4	124	1088313,10	1126024,17	Z - 5	1222	1087771,07	1126184,65
Z - 2	948	1094420,53	1135459,90	Z - 4	125	1088312,86	1126023,87	Z - 5	1223	1087771,40	1126185,33
Z - 2	949	1094420,46	1135459,87	Z - 4	126	1088313,26	1126021,32	Z - 5	1224	1087771,58	1126185,65
Z - 2	950	1094419,47	1135459,37	Z - 4	127	1088313,30	1126021,28	Z - 5	1225	1087771,95	1126186,23
Z - 2	951	1094418,70	1135458,99	Z - 4	128	1088313,56	1126021,18	Z - 5	1226	1087772,11	1126186,47
Z - 2	952	1094418,35	1135458,86	Z - 4	129	1088313,31	1126021,20	Z - 5	1227	1087772,27	1126186,91
Z - 2	953	1094417,45	1135458,36	Z - 4	130	1088313,28	1126021,21	Z - 5	1228	1087772,59	1126187,52
Z - 2	954	1094416,81	1135458,02	Z - 4	131	1088312,96	1126019,53	Z - 5	1229	1087772,71	1126187,89
Z - 2	955	1094411,06	1135455,79	Z - 4	132	1088312,56	1126019,27	Z - 5	1230	1087772,77	1126188,74
Z - 2	956	1094409,50	1135455,13	Z - 4	133	1088311,88	1126017,60	Z - 5	1231	1087772,77	1126188,80
Z - 2	957	1094408,28	1135454,76	Z - 4	134	1088311,64	1126017,11	Z - 5	1232	1087772,77	1126188,83
Z - 2	958	1094407,68	1135454,56	Z - 4	135	1088311,40	1126016,75	Z - 5	1233	1087772,66	1126190,99
Z - 2	959	1094407,66	1135454,55	Z - 4	136	1088310,93	1126015,80	Z - 5	1234	1087772,30	1126193,31
Z - 2	960	1094407,62	1135454,54	Z - 4	137	1088310,85	1126015,73	Z - 5	1235	1087772,30	1126193,33
Z - 2	961	1094407,32	1135454,42	Z - 4	138	1088310,64	1126015,64	Z - 5	1236	1087772,29	1126193,36
Z - 2	962	1094407,14	1135454,37	Z - 4	139	1088310,58	1126015,57	Z - 5	1237	1087772,30	1126193,36
Z - 2	963	1094406,78	1135454,25	Z - 4	140	1088309,75	1126014,66	Z - 5	1238	1087772,29	1126193,38
Z - 2	964	1094406,55	1135454,18	Z - 4	141	1088309,54	1126014,59	Z - 5	1239	1087773,04	1126194,79
Z - 2	965	1094406,28	1135454,09	Z - 4	142	1088309,45	1126014,28	Z - 5	1240	1087773,27	1126195,17
Z - 2	966	1094406,25	1135454,08	Z - 4	143	1088309,54	1126013,61	Z - 5	1241	1087774,27	1126196,05
Z - 2	967	1094405,89	1135453,92	Z - 4	144	1088309,38	1126013,03	Z - 5	1242	1087774,51	1126196,03
Z - 2	968	1094404,53	1135453,30	Z - 4	145	1088309,26	1126011,15	Z - 5	1243	1087775,22	1126196,26
Z - 2	969	1094404,31	1135453,21	Z - 4	146	1088308,68	1126010,45	Z - 5	1244	1087775,22	1126196,27
Z - 2	970	1094403,70	1135452,96	Z - 4	147	1088307,42	1126011,06	Z - 5	1245	1087775,23	1126196,40
Z - 2	971	1094402,58	1135452,47	Z - 4	148	1088307,13	1126011,74	Z - 5	1246	1087775,80	1126199,16
Z - 2	972	1094398,23	1135450,52	Z - 4	149	1088307,09	1126011,82	Z - 5	1247	1087776,32	1126199,81
Z - 2	973	1094394,17	1135448,69	Z - 4	150	1088306,37	1126012,72	Z - 5	1248	1087777,03	1126200,07
Z - 2	974	1094394,11	1135448,67	Z - 4	151	1088306,37	1126012,79	Z - 5	1249	1087777,27	1126200,20
Z - 2	975	1094393,93	1135448,62	Z - 4	152	1088306,29	1126012,83	Z - 5	1250	1087777,43	1126200,33
Z - 2	976	1094393,79	1135448,58	Z - 4	153	1088306,24	1126012,81	Z - 5	1251	1087777,65	1126200,69
Z - 2	977	1094393,74	1135448,57	Z - 4	154	1088306,23	1126012,81	Z - 5	1252	1087778,14	1126202,08
Z - 2	978	1094393,56	1135448,51	Z - 4	155	1088305,40	1126012,49	Z - 5	1253	1087778,29	1126202,46

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	979	1094393,51	1135448,50	Z - 4	156	1088304,36	1126011,95	Z - 5	1254	1087778,31	1126202,55
Z - 2	980	1094393,26	1135448,43	Z - 4	157	1088303,51	1126010,86	Z - 5	1255	1087778,34	1126202,69
Z - 2	981	1094393,17	1135448,40	Z - 4	158	1088302,53	1126009,35	Z - 5	1256	1087778,65	1126204,57
Z - 2	982	1094392,92	1135448,33	Z - 4	159	1088302,26	1126008,91	Z - 5	1257	1087779,16	1126205,19
Z - 2	983	1094392,87	1135448,31	Z - 4	160	1088301,88	1126008,11	Z - 5	1258	1087779,55	1126205,07
Z - 2	984	1094392,79	1135448,29	Z - 4	161	1088301,70	1126007,75	Z - 5	1259	1087782,03	1126204,55
Z - 2	985	1094392,55	1135448,22	Z - 4	162	1088301,50	1126007,41	Z - 5	1260	1087783,27	1126204,44
Z - 2	986	1094392,40	1135448,18	Z - 4	163	1088301,04	1126006,92	Z - 5	1261	1087784,27	1126204,46
Z - 2	987	1094386,59	1135445,84	Z - 4	164	1088298,98	1126004,56	Z - 5	1262	1087785,27	1126204,61
Z - 2	988	1094383,35	1135444,63	Z - 4	165	1088296,99	1126002,06	Z - 5	1263	1087786,55	1126205,07
Z - 2	989	1094382,36	1135444,30	Z - 4	166	1088296,96	1126002,01	Z - 5	1264	1087788,27	1126205,37
Z - 2	990	1094382,19	1135444,25	Z - 4	167	1088296,15	1126000,88	Z - 5	1265	1087789,27	1126205,49
Z - 2	991	1094380,97	1135443,81	Z - 4	168	1088295,78	1126000,51	Z - 5	1266	1087790,27	1126205,40
Z - 2	992	1094379,50	1135443,27	Z - 4	169	1088295,01	1125999,76	Z - 5	1267	1087791,27	1126205,48
Z - 2	993	1094375,62	1135441,70	Z - 4	170	1088294,85	1125999,67	Z - 5	1268	1087792,17	1126206,68
Z - 2	994	1094374,02	1135441,05	Z - 4	171	1088294,54	1125998,69	Z - 5	1269	1087792,71	1126207,79
Z - 2	995	1094373,99	1135441,05	Z - 4	172	1088295,28	1125996,86	Z - 5	1270	1087793,32	1126208,79
Z - 2	996	1094373,42	1135440,89	Z - 4	173	1088295,21	1125996,37	Z - 5	1271	1087793,27	1126208,94
Z - 2	997	1094373,39	1135440,88	Z - 4	174	1088295,14	1125995,12	Z - 5	1272	1087792,87	1126209,38
Z - 2	998	1094373,28	1135440,85	Z - 4	175	1088294,06	1125994,98	Z - 5	1273	1087792,22	1126209,73
Z - 2	999	1094372,92	1135440,75	Z - 4	176	1088293,87	1125994,91	Z - 5	1274	1087791,48	1126209,99
Z - 2	1000	1094372,66	1135440,68	Z - 4	177	1088293,86	1125994,87	Z - 5	1275	1087791,27	1126210,15
Z - 2	1001	1094372,62	1135440,67	Z - 4	178	1088293,80	1125994,84	Z - 5	1276	1087789,27	1126210,73
Z - 2	1002	1094372,54	1135440,64	Z - 4	179	1088293,27	1125994,69	Z - 5	1277	1087788,80	1126211,32
Z - 2	1003	1094372,31	1135440,58	Z - 4	180	1088292,78	1125994,39	Z - 5	1278	1087788,04	1126211,79
Z - 2	1004	1094372,20	1135440,55	Z - 4	181	1088290,93	1125994,35	Z - 5	1279	1087787,75	1126212,27
Z - 2	1005	1094370,97	1135440,03	Z - 4	182	1088290,41	1125994,98	Z - 5	1280	1087787,57	1126212,79
Z - 2	1006	1094370,48	1135439,84	Z - 4	183	1088289,77	1125995,16	Z - 5	1281	1087787,52	1126213,04
Z - 2	1007	1094369,58	1135439,49	Z - 4	184	1088289,10	1125995,27	Z - 5	1282	1087787,62	1126213,79
Z - 2	1008	1094367,40	1135438,59	Z - 4	185	1088289,07	1125995,25	Z - 5	1283	1087787,42	1126214,79
Z - 2	1009	1094366,13	1135438,11	Z - 4	186	1088288,94	1125995,08	Z - 5	1284	1087786,96	1126215,47
Z - 2	1010	1094363,41	1135437,06	Z - 4	187	1088288,91	1125995,05	Z - 5	1285	1087789,11	1126219,55
Z - 2	1011	1094357,33	1135434,72	Z - 4	188	1088288,72	1125994,70	Z - 5	1286	1087791,27	1126223,62
Z - 2	1012	1094354,52	1135433,61	Z - 4	189	1088288,19	1125993,72	Z - 5	1287	1087791,90	1126223,79
Z - 2	1013	1094354,50	1135433,60	Z - 4	190	1088287,87	1125993,07	Z - 5	1288	1087792,27	1126224,03
Z - 2	1014	1094354,22	1135433,52	Z - 4	191	1088287,64	1125992,61	Z - 5	1289	1087792,99	1126224,79
Z - 2	1015	1094354,00	1135432,79	Z - 4	192	1088287,53	1125992,42	Z - 5	1290	1087793,27	1126224,91
Z - 2	1016	1094353,23	1135431,79	Z - 4	193	1088287,22	1125991,80	Z - 5	1291	1087794,27	1126224,86
Z - 2	1017	1094352,96	1135430,79	Z - 4	194	1088287,04	1125991,45	Z - 5	1292	1087794,82	1126224,34
Z - 2	1018	1094352,94	1135430,63	Z - 4	195	1088286,86	1125991,14	Z - 5	1293	1087795,27	1126224,10
Z - 2	1019	1094353,21	1135429,79	Z - 4	196	1088286,77	1125990,97	Z - 5	1294	1087795,68	1126223,20
Z - 2	1020	1094353,15	1135429,08	Z - 4	197	1088286,48	1125990,41	Z - 5	1295	1087796,27	1126222,89
Z - 2	1021	1094353,11	1135429,06	Z - 4	198	1088286,37	1125990,21	Z - 5	1296	1087796,67	1126222,19
Z - 2	1022	1094352,62	1135428,87	Z - 4	199	1088286,09	1125989,66	Z - 5	1297	1087797,27	1126222,15
Z - 2	1023	1094351,98	1135428,61	Z - 4	200	1088285,93	1125989,37	Z - 5	1298	1087797,48	1126222,00
Z - 2	1024	1094337,58	1135422,73	Z - 4	201	1088285,49	1125988,47	Z - 5	1299	1087798,57	1126222,09

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	1025	1094337,43	1135422,68	Z - 4	202	1088285,41	1125988,32	Z - 5	1300	1087799,27	1126222,26
Z - 2	1026	1094336,99	1135422,56	Z - 4	203	1088285,32	1125988,14	Z - 5	1301	1087800,68	1126222,79
Z - 2	1027	1094336,58	1135422,44	Z - 4	204	1088284,90	1125987,24	Z - 5	1302	1087802,08	1126223,79
Z - 2	1028	1094336,47	1135422,41	Z - 4	205	1088284,85	1125987,14	Z - 5	1303	1087803,06	1126224,79
Z - 2	1029	1094335,27	1135421,84	Z - 4	206	1088284,77	1125987,01	Z - 5	1304	1087803,59	1126225,79
Z - 2	1030	1094332,28	1135420,48	Z - 4	207	1088284,73	1125986,92	Z - 5	1305	1087804,27	1126226,69
Z - 2	1031	1094331,54	1135420,19	Z - 4	208	1088284,28	1125986,02	Z - 5	1306	1087805,27	1126227,31
Z - 2	1032	1094330,59	1135419,80	Z - 4	209	1088282,53	1125985,08	Z - 5	1307	1087806,72	1126227,79
Z - 2	1033	1094324,61	1135417,10	Z - 4	210	1088282,05	1125984,74	Z - 5	1308	1087808,27	1126228,58
Z - 2	1034	1094324,31	1135417,01	Z - 4	211	1088281,93	1125984,63	Z - 5	1309	1087809,27	1126228,62
Z - 2	1035	1094324,09	1135416,94	Z - 4	212	1088281,21	1125984,33	Z - 5	1310	1087810,27	1126229,12
Z - 2	1036	1094323,56	1135416,80	Z - 4	213	1088281,13	1125984,18	Z - 5	1311	1087810,73	1126229,25
Z - 2	1037	1094322,59	1135416,51	Z - 4	214	1088281,05	1125984,02	Z - 5	1312	1087811,27	1126229,16
Z - 2	1038	1094322,43	1135416,47	Z - 4	215	1088281,03	1125983,98	Z - 5	1313	1087811,53	1126229,04
Z - 2	1039	1094322,34	1135416,44	Z - 4	216	1088280,94	1125983,79	Z - 5	1314	1087811,65	1126228,16
Z - 2	1040	1094322,17	1135416,39	Z - 4	217	1088280,68	1125983,28	Z - 5	1315	1087810,86	1126225,79
Z - 2	1041	1094322,06	1135416,36	Z - 4	218	1088280,64	1125983,19	Z - 5	1316	1087810,64	1126224,73
Z - 2	1042	1094322,05	1135416,36	Z - 4	219	1088280,42	1125982,76	Z - 5	1317	1087811,95	1126225,85
Z - 2	1043	1094322,04	1135416,36	Z - 4	220	1088280,42	1125982,75	Z - 5	1318	1087812,28	1126226,03
Z - 2	1044	1094321,17	1135415,95	Z - 4	221	1088280,21	1125982,35	Z - 5	1319	1087813,03	1126226,47
Z - 2	1045	1094320,95	1135415,87	Z - 4	222	1088280,04	1125982,01	Z - 5	1320	1087814,50	1126227,63
Z - 2	1046	1094320,67	1135415,77	Z - 4	223	1088279,79	1125981,53	Z - 5	1321	1087815,61	1126228,03
Z - 2	1047	1094320,30	1135415,59	Z - 4	224	1088279,59	1125981,13	Z - 5	1322	1087818,44	1126229,91
Z - 2	1048	1094320,01	1135415,48	Z - 4	225	1088279,18	1125980,33	Z - 5	1323	1087820,68	1126231,48
Z - 2	1049	1094319,64	1135415,33	Z - 4	226	1088278,61	1125979,18	Z - 5	1324	1087823,57	1126233,04
Z - 2	1050	1094316,66	1135414,02	Z - 4	227	1088278,49	1125978,95	Z - 5	1325	1087824,38	1126233,43
Z - 2	1051	1094309,52	1135410,86	Z - 4	228	1088278,37	1125978,70	Z - 5	1326	1087824,76	1126233,61
Z - 2	1052	1094309,18	1135410,76	Z - 4	229	1088278,03	1125978,04	Z - 5	1327	1087824,79	1126233,64
Z - 2	1053	1094309,12	1135410,74	Z - 4	230	1088277,98	1125977,94	Z - 5	1328	1087825,34	1126233,63
Z - 2	1054	1094308,90	1135410,67	Z - 4	231	1088277,70	1125977,37	Z - 5	1329	1087826,58	1126233,77
Z - 2	1055	1094308,77	1135410,62	Z - 4	232	1088277,59	1125977,17	Z - 5	1330	1087827,58	1126234,03
Z - 2	1056	1094306,95	1135409,65	Z - 4	233	1088277,50	1125976,98	Z - 5	1331	1087827,88	1126233,79
Z - 2	1057	1094304,06	1135408,08	Z - 4	234	1088277,30	1125976,59	Z - 5	1332	1087828,53	1126233,05
Z - 2	1058	1094300,98	1135406,41	Z - 4	235	1088277,27	1125976,53	Z - 5	1333	1087828,90	1126232,42
Z - 2	1059	1094300,91	1135406,39	Z - 4	236	1088277,03	1125976,06	Z - 5	1334	1087830,37	1126231,09
Z - 2	1060	1094300,87	1135406,37	Z - 4	237	1088276,98	1125975,97	Z - 5	1335	1087830,51	1126231,11
Z - 2	1061	1094301,14	1135405,79	Z - 4	238	1088276,92	1125975,84	Z - 5	1336	1087831,27	1126231,44
Z - 2	1062	1094301,27	1135404,95	Z - 4	239	1088276,76	1125975,52	Z - 5	1337	1087831,37	1126231,48
Z - 2	1063	1094301,36	1135404,79	Z - 4	240	1088276,66	1125975,33	Z - 5	1338	1087832,49	1126232,33
Z - 2	1064	1094301,55	1135403,24	Z - 4	241	1088276,56	1125975,14	Z - 5	1339	1087832,65	1126232,41
Z - 2	1065	1094301,79	1135402,48	Z - 4	242	1088276,46	1125974,94	Z - 5	1340	1087832,87	1126232,49
Z - 2	1066	1094301,63	1135402,42	Z - 4	243	1088276,24	1125974,50	Z - 5	1341	1087833,27	1126232,64
Z - 2	1067	1094300,83	1135401,99	Z - 4	244	1088275,80	1125973,64	Z - 5	1342	1087834,17	1126232,84
Z - 2	1068	1094299,12	1135401,10	Z - 4	245	1088275,65	1125973,33	Z - 5	1343	1087834,32	1126232,88
Z - 2	1069	1094298,34	1135400,72	Z - 4	246	1088275,52	1125973,09	Z - 5	1344	1087834,48	1126232,93
Z - 2	1070	1094297,53	1135400,31	Z - 4	247	1088275,09	1125972,26	Z - 5	1345	1087836,44	1126233,55

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	1071	1094293,21	1135398,04	Z - 4	248	1088274,98	1125972,04	Z - 5	1346	1087836,54	1126233,56
Z - 2	1072	1094293,01	1135397,91	Z - 4	249	1088274,90	1125971,90	Z - 5	1347	1087836,61	1126233,59
Z - 2	1073	1094292,92	1135397,86	Z - 4	250	1088274,68	1125971,50	Z - 5	1348	1087837,63	1126234,12
Z - 2	1074	1094290,49	1135396,35	Z - 4	251	1088275,39	1125969,44	Z - 5	1349	1087838,67	1126234,58
Z - 2	1075	1094286,68	1135394,16	Z - 4	252	1088275,68	1125969,07	Z - 5	1350	1087839,27	1126234,84
Z - 2	1076	1094286,23	1135393,86	Z - 4	253	1088275,88	1125968,79	Z - 5	1351	1087839,60	1126234,86
Z - 2	1077	1094285,59	1135393,45	Z - 4	254	1088275,89	1125966,94	Z - 5	1352	1087839,73	1126234,87
Z - 2	1078	1094285,22	1135393,22	Z - 4	255	1088275,92	1125965,86	Z - 5	1353	1087840,07	1126234,95
Z - 2	1079	1094284,25	1135392,53	Z - 4	256	1088275,96	1125965,63	Z - 5	1354	1087840,27	1126235,01
Z - 2	1080	1094283,86	1135392,31	Z - 4	257	1088275,64	1125964,91	Z - 5	1355	1087840,39	1126235,00
Z - 2	1081	1094281,62	1135390,80	Z - 4	258	1088275,61	1125964,79	Z - 5	1356	1087840,79	1126235,01
Z - 2	1082	1094281,51	1135390,73	Z - 4	259	1088275,49	1125964,67	Z - 5	1357	1087841,82	1126234,90
Z - 2	1083	1094281,33	1135390,62	Z - 4	260	1088274,07	1125963,03	Z - 5	1358	1087843,54	1126235,35
Z - 2	1084	1094279,23	1135389,40	Z - 4	261	1088272,20	1125962,21	Z - 5	1359	1087843,80	1126235,31
Z - 2	1085	1094278,79	1135389,15	Z - 4	262	1088270,78	1125962,36	Z - 5	1360	1087847,27	1126235,20
Z - 2	1086	1094278,11	1135388,74	Z - 4	263	1088270,45	1125962,22	Z - 5	1361	1087848,52	1126235,33
Z - 2	1087	1094276,66	1135387,85	Z - 4	264	1088269,99	1125962,28	Z - 5	1362	1087849,61	1126235,85
Z - 2	1088	1094276,09	1135387,48	Z - 4	265	1088270,00	1125961,79	Z - 5	1363	1087850,08	1126236,15
Z - 2	1089	1094275,75	1135387,30	Z - 4	266	1088269,98	1125961,65	Z - 5	1364	1087850,30	1126236,26
Z - 2	1090	1094274,55	1135386,73	Z - 4	267	1088269,83	1125960,31	Z - 5	1365	1087851,30	1126236,82
Z - 2	1091	1094274,13	1135386,59	Z - 4	268	1088269,84	1125959,91	Z - 5	1366	1087851,59	1126237,03
Z - 2	1092	1094273,92	1135386,50	Z - 4	269	1088269,75	1125959,45	Z - 5	1367	1087852,12	1126237,33
Z - 2	1093	1094273,85	1135386,48	Z - 4	270	1088269,70	1125958,88	Z - 5	1368	1087852,25	1126237,40
Z - 2	1094	1094273,60	1135385,79	Z - 4	271	1088269,60	1125958,50	Z - 5	1369	1087852,93	1126237,90
Z - 2	1095	1094273,62	1135384,79	Z - 4	272	1088269,39	1125957,81	Z - 5	1370	1087853,21	1126238,13
Z - 2	1096	1094273,31	1135383,79	Z - 4	273	1088268,76	1125956,51	Z - 5	1371	1087853,27	1126238,16
Z - 2	1097	1094272,77	1135382,79	Z - 4	274	1088268,42	1125955,64	Z - 5	1372	1087853,30	1126238,17
Z - 2	1098	1094272,36	1135381,79	Z - 4	275	1088268,32	1125955,44	Z - 5	1373	1087854,15	1126238,74
Z - 2	1099	1094272,27	1135380,95	Z - 4	276	1088268,22	1125955,22	Z - 5	1374	1087854,27	1126238,79
Z - 2	1100	1094271,91	1135379,79	Z - 4	277	1088267,98	1125954,63	Z - 5	1375	1087855,23	1126238,94
Z - 2	1101	1094271,55	1135377,79	Z - 4	278	1088267,96	1125954,31	Z - 5	1376	1087855,74	1126239,04
Z - 2	1102	1094271,12	1135376,79	Z - 4	279	1088267,81	1125953,79	Z - 5	1377	1087855,91	1126239,10
Z - 2	1103	1094270,10	1135375,06	Z - 4	280	1088267,81	1125953,75	Z - 5	1378	1087856,27	1126239,21
Z - 2	1104	1094269,35	1135373,97	Z - 4	281	1088267,78	1125953,54	Z - 5	1379	1087856,41	1126239,21
Z - 2	1105	1094269,00	1135374,03	Z - 4	282	1088267,67	1125952,49	Z - 5	1380	1087856,69	1126239,21
Z - 2	1106	1094268,83	1135374,06	Z - 4	283	1088267,59	1125952,29	Z - 5	1381	1087857,35	1126239,33
Z - 2	1107	1094268,45	1135374,12	Z - 4	284	1088267,57	1125951,79	Z - 5	1382	1087857,77	1126239,35
Z - 2	1108	1094264,02	1135374,84	Z - 4	285	1088267,24	1125951,10	Z - 5	1383	1087858,42	1126239,39
Z - 2	1109	1094263,88	1135374,87	Z - 4	286	1088267,02	1125950,80	Z - 5	1384	1087859,11	1126239,49
Z - 2	1110	1094263,43	1135374,91	Z - 4	287	1088266,16	1125949,96	Z - 5	1385	1087859,69	1126239,60
Z - 2	1111	1094260,62	1135375,22	Z - 4	288	1088266,07	1125949,87	Z - 5	1386	1087859,91	1126239,70
Z - 2	1112	1094259,30	1135375,35	Z - 4	289	1088266,03	1125949,83	Z - 5	1387	1087860,93	1126239,99
Z - 2	1113	1094258,20	1135375,69	Z - 4	290	1088265,63	1125949,33	Z - 5	1388	1087861,19	1126240,01
Z - 2	1114	1094257,20	1135376,06	Z - 4	291	1088265,15	1125948,71	Z - 5	1389	1087862,04	1126240,07
Z - 2	1115	1094250,03	1135378,60	Z - 4	292	1088265,12	1125948,54	Z - 5	1390	1087863,40	1126238,92
Z - 2	1116	1094250,01	1135378,61	Z - 4	293	1088264,73	1125947,79	Z - 5	1391	1087864,63	1126238,15

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	1117	1094249,92	1135378,63	Z - 4	294	1088264,70	1125947,73	Z - 5	1392	1087865,30	1126237,82
Z - 2	1118	1094249,86	1135378,66	Z - 4	295	1088264,50	1125947,09	Z - 5	1393	1087865,33	1126237,79
Z - 2	1119	1094248,43	1135379,15	Z - 4	296	1088264,40	1125946,84	Z - 5	1394	1087866,99	1126237,82
Z - 2	1120	1094248,25	1135379,23	Z - 4	297	1088264,40	1125946,83	Z - 5	1395	1087867,92	1126237,90
Z - 2	1121	1094248,03	1135379,32	Z - 4	298	1088264,36	1125946,80	Z - 5	1396	1087869,39	1126238,13
Z - 2	1122	1094247,04	1135379,71	Z - 4	299	1088264,35	1125946,79	Z - 5	1397	1087870,69	1126238,28
Z - 2	1123	1094244,18	1135380,79	Z - 4	300	1088264,32	1125946,72	Z - 5	1398	1087870,78	1126238,29
Z - 2	1124	1094242,70	1135381,34	Z - 4	301	1088264,26	1125946,62	Z - 5	1399	1087871,97	1126238,39
Z - 2	1125	1094241,97	1135381,60	Z - 4	302	1088264,20	1125946,51	Z - 5	1400	1087873,61	1126238,84
Z - 2	1126	1094241,56	1135381,75	Z - 4	303	1088264,13	1125946,41	Z - 5	1401	1087873,70	1126238,79
Z - 2	1127	1094241,26	1135381,87	Z - 4	304	1088263,92	1125946,12	Z - 5	1402	1087874,27	1126238,03
Z - 2	1128	1094241,07	1135381,95	Z - 4	305	1088263,84	1125946,02	Z - 5	1403	1087874,98	1126236,50
Z - 2	1129	1094240,92	1135382,01	Z - 4	306	1088263,75	1125945,89	Z - 5	1404	1087876,02	1126235,38
Z - 2	1130	1094239,82	1135382,45	Z - 4	307	1088263,13	1125945,03	Z - 5	1405	1087876,68	1126235,65
Z - 2	1131	1094239,72	1135382,49	Z - 4	308	1088263,01	1125944,87	Z - 5	1406	1087876,83	1126235,71
Z - 2	1132	1094239,64	1135382,54	Z - 4	309	1088262,65	1125944,38	Z - 5	1407	1087877,05	1126235,80
Z - 2	1133	1094239,49	1135382,62	Z - 4	310	1088262,42	1125943,18	Z - 5	1408	1087878,21	1126236,33
Z - 2	1134	1094239,87	1135381,55	Z - 4	311	1088262,35	1125942,89	Z - 5	1409	1087879,17	1126236,69
Z - 2	1135	1094239,90	1135379,59	Z - 4	312	1088261,06	1125941,03	Z - 5	1410	1087879,32	1126236,75
Z - 2	1136	1094240,02	1135378,71	Z - 4	313	1088261,03	1125940,79	Z - 5	1411	1087879,40	1126236,79
Z - 2	1137	1094240,87	1135377,55	Z - 4	314	1088260,82	1125940,21	Z - 5	1412	1087879,64	1126236,89
Z - 2	1138	1094241,05	1135377,01	Z - 4	315	1088260,43	1125939,40	Z - 5	1413	1087879,88	1126236,97
Z - 2	1139	1094240,36	1135377,15	Z - 4	316	1088259,97	1125938,88	Z - 5	1414	1087882,89	1126237,90
Z - 2	1140	1094240,30	1135377,18	Z - 4	317	1088259,72	1125938,57	Z - 5	1415	1087883,19	1126238,03
Z - 2	1141	1094240,24	1135377,20	Z - 4	318	1088259,53	1125938,40	Z - 5	1416	1087883,30	1126238,10
Z - 2	1142	1094238,93	1135377,67	Z - 4	319	1088259,05	1125937,92	Z - 5	1417	1087884,27	1126238,78
Z - 2	1143	1094238,77	1135377,79	Z - 4	320	1088258,09	1125937,20	Z - 5	1418	1087884,53	1126239,01
Z - 2	1144	1094238,49	1135377,95	Z - 4	321	1088257,01	1125935,90	Z - 5	1419	1087884,90	1126239,37
Z - 2	1145	1094237,70	1135378,14	Z - 4	322	1088256,27	1125934,79	Z - 5	1420	1087885,39	1126239,79
Z - 2	1146	1094237,36	1135378,36	Z - 4	323	1088255,64	1125933,98	Z - 5	1421	1087887,03	1126240,90
Z - 2	1147	1094236,16	1135378,68	Z - 4	324	1088255,34	1125933,58	Z - 5	1422	1087887,27	1126241,05
Z - 2	1148	1094235,61	1135378,88	Z - 4	325	1088254,79	1125932,97	Z - 5	1423	1087887,90	1126241,35
Z - 2	1149	1094234,28	1135379,62	Z - 4	326	1088254,49	1125932,67	Z - 5	1424	1087887,92	1126241,36
Z - 2	1150	1094232,67	1135380,43	Z - 4	327	1088253,05	1125931,26	Z - 5	1425	1087888,02	1126241,42
Z - 2	1151	1094230,58	1135381,33	Z - 4	328	1088251,31	1125929,27	Z - 5	1426	1087889,27	1126241,26
Z - 2	1152	1094228,87	1135382,03	Z - 4	329	1088250,98	1125928,90	Z - 5	1427	1087890,27	1126240,89
Z - 2	1153	1094228,52	1135382,23	Z - 4	330	1088250,39	1125928,05	Z - 5	1428	1087892,27	1126239,68
Z - 2	1154	1094228,45	1135382,26	Z - 4	331	1088250,29	1125927,92	Z - 5	1429	1087893,27	1126238,55
Z - 2	1155	1094227,98	1135382,42	Z - 4	332	1088250,21	1125927,79	Z - 5	1430	1087894,44	1126236,79
Z - 2	1156	1094226,78	1135382,82	Z - 4	333	1088249,70	1125926,97	Z - 5	1431	1087894,91	1126235,79
Z - 2	1157	1094226,18	1135383,03	Z - 4	334	1088249,63	1125926,79	Z - 5	1432	1087895,15	1126234,67
Z - 2	1158	1094225,67	1135383,22	Z - 4	335	1088249,55	1125926,52	Z - 5	1433	1087895,27	1126234,45
Z - 2	1159	1094225,28	1135383,37	Z - 4	336	1088248,90	1125925,19	Z - 5	1434	1087895,97	1126233,49
Z - 2	1160	1094223,77	1135383,92	Z - 4	337	1088248,74	1125924,79	Z - 5	1435	1087896,51	1126233,03
Z - 2	1161	1094219,33	1135385,43	Z - 4	338	1088248,14	1125924,06	Z - 5	1436	1087897,87	1126230,79
Z - 2	1162	1094217,81	1135385,88	Z - 4	339	1088247,84	1125923,80	Z - 5	1437	1087898,87	1126229,39

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte	ZODME	Punto	Este	Norte
Z - 2	1163	1094215,90	1135386,48	Z - 4	340	1088247,40	1125923,35	Z - 5	1438	1087899,84	1126228,36
Z - 2	1164	1094211,43	1135387,87	Z - 4	341	1088247,11	1125923,20	Z - 5	1439	1087900,53	1126227,79
Z - 2	1165	1094211,28	1135387,95	Z - 4	342	1088246,32	1125922,67	Z - 5	1440	1087900,86	1126227,38
Z - 2	1166	1094211,24	1135387,97	Z - 4	343	1088246,30	1125922,64	Z - 5	1441	1087903,83	1126223,18
Z - 2	1167	1094211,20	1135387,99	Z - 4	344	1088246,22	1125922,56	Z - 5	1442	1087905,81	1126221,11
Z - 2	1168	1094209,87	1135388,47	Z - 4	345	1088245,92	1125922,32	Z - 5	1443	1087908,05	1126218,92
Z - 2	1169	1094208,65	1135388,94	Z - 4	346	1088245,61	1125922,00	Z - 5	1444	1087915,75	1126212,39
Z - 2	1170	1094200,81	1135391,93	Z - 4	347	1088245,37	1125921,79	Z - 5	1445	1088020,54	1126125,00
Z - 2	1171	1094200,76	1135391,95	Z - 4	348	1088245,10	1125921,57	Z - 5	1446	1088065,27	1126089,06
Z - 2	1172	1094199,81	1135390,79	Z - 4	349	1088244,65	1125921,43	Z - 5	1447	1088076,78	1126077,15
Z - 2	1173	1094199,39	1135389,79	Z - 4	350	1088243,91	1125921,16	Z - 5	1448	1088083,93	1126064,85
Z - 2	1174	1094198,79	1135388,79	Z - 4	351	1088243,45	1125920,93	Z - 5	1449	1088089,51	1126039,82
Z - 2	1175	1094198,71	1135388,51	Z - 4	352	1088242,60	1125920,47	Z - 5	1450	1088098,52	1125999,34
Z - 2	1176	1094197,51	1135388,79	Z - 4	353	1088242,26	1125920,27	Z - 5	1451	1088098,33	1125997,27
Z - 2	1177	1094195,86	1135389,27	Z - 4	354	1088241,48	1125919,94				
Z - 2	1178	1094191,62	1135390,47	Z - 4	355	1088241,46	1125919,94				

ACOPIOS

Acopio	Este	Norte	Punto	Acopio	Este	Norte	Punto	Acopio	Este	Norte	Punto
Acopio 1	1086602,1	1127059,9	0	Acopio 4	1094024,0	1138942,7	2	Acopio 5	1102000,7	1139775,0	4
	1086568,1	1127051,4	1		1094032,3	1138946,2	3		1102023,2	1139785,6	5
	1086561,3	1127085,5	2		1094053,9	1138953,5	4	Acopio	Este	Norte	Punto
	1086595,1	1127092,9	3		1094071,8	1138960,7	5	Acopio 3	1093647,7	1136158,1	0
Acopio	Este	Norte	Punto	Acopio 5	1094081,1	1138965,2	6		1093648,4	1136163,7	1
Acopio 2	1093303,9	1133506,7	0		1094096,2	1138972,4	7		1093649,0	1136167,9	2
	1093292,5	1133425,4	1		1094100,3	1138974,1	8		1093661,5	1136166,2	3
	1093255,5	1133429,3	2		1102023,6	1139785,0	0		1093659,1	1136153,6	4
	1093267,3	1133511,4	3		1102030,4	1139773,2	1		1093658,3	1136149,3	5
Acopio	Este	Norte	Punto		1102007,3	1139761,5	2		1093658,3	1136149,3	6
Acopio 4	1094119,2	1138928,0	0		1102001,2	1139773,9	3		1093655,8	1136136,1	7
	1094044,1	1138896,4	1						1093644,9	1136137,6	8

ACCESS A TORRES

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-45A	1	1093855,9	1136008,5	T-25B	1	1091849,2	1129241,0	T-52 Y T-53	758	1094006,8	1138677,8
T-45A	2	1093855,5	1136007,0	T-25B	2	1091848,9	1129240,9	T-52 Y T-53	759	1094010,1	1138684,6
T-45A	3	1093855,1	1136007,3	T-25B	3	1091848,5	1129241,0	T-52 Y T-53	760	1094010,2	1138684,8
T-45A	4	1093852,7	1136009,2	T-25B	4	1091848,2	1129241,0	T-52 Y T-53	761	1094013,5	1138690,5
T-45A	5	1093852,1	1136009,8	T-25B	5	1091847,9	1129241,2	T-52 Y T-53	762	1094013,6	1138690,7
T-45A	6	1093852,2	1136010,1	T-25B	6	1091847,6	1129241,4	T-52 Y T-53	763	1094016,4	1138694,4
T-45A	7	1093852,3	1136010,3	T-25B	7	1091847,4	1129241,6	T-52 Y T-53	764	1094016,5	1138694,5
T-45A	8	1093852,3	1136010,7	T-25B	8	1091842,0	1129247,4	T-52 Y T-53	765	1094016,5	1138694,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-45A	9	1093852,3	1136011,1	T-25B	9	1091839,2	1129250,5	T-52 Y T-53	766	1094023,0	1138701,7
T-45A	10	1093852,3	1136011,3	T-25B	10	1091832,3	1129252,7	T-52 Y T-53	767	1094026,2	1138706,1
T-45A	11	1093852,6	1136016,6	T-25B	11	1091832,0	1129252,8	T-52 Y T-53	768	1094026,8	1138707,9
T-45A	12	1093852,9	1136022,3	T-25B	12	1091831,8	1129253,0	T-52 Y T-53	769	1094027,0	1138709,3
T-45A	13	1093852,9	1136022,6	T-25B	13	1091831,6	1129253,2	T-52 Y T-53	770	1094026,9	1138711,6
T-45A	14	1093852,9	1136022,7	T-25B	14	1091827,6	1129256,9	T-52 Y T-53	771	1094027,0	1138711,9
T-45A	15	1093853,0	1136022,9	T-25B	15	1091820,9	1129263,1	T-52 Y T-53	772	1094027,0	1138712,2
T-45A	16	1093854,6	1136029,3	T-25B	16	1091815,2	1129266,7	T-52 Y T-53	773	1094027,1	1138712,5
T-45A	17	1093855,1	1136031,1	T-25B	17	1091814,9	1129266,9	T-52 Y T-53	774	1094028,7	1138715,6
T-45A	18	1093855,2	1136031,2	T-25B	18	1091814,7	1129267,1	T-52 Y T-53	775	1094028,8	1138715,8
T-45A	19	1093855,3	1136031,4	T-25B	19	1091814,5	1129267,3	T-52 Y T-53	776	1094029,0	1138716,1
T-45A	20	1093855,4	1136031,7	T-25B	20	1091814,4	1129267,6	T-52 Y T-53	777	1094029,2	1138716,2
T-45A	21	1093861,3	1136041,9	T-25B	21	1091814,3	1129267,9	T-52 Y T-53	778	1094030,3	1138717,1
T-45A	22	1093861,4	1136042,1	T-25B	22	1091814,3	1129268,2	T-52 Y T-53	779	1094030,5	1138717,3
T-45A	23	1093866,4	1136048,3	T-25B	23	1091813,8	1129273,8	T-52 Y T-53	780	1094030,6	1138717,3
T-45A	24	1093866,6	1136048,5	T-25B	24	1091811,8	1129275,6	T-52 Y T-53	781	1094032,3	1138718,2
T-45A	25	1093866,8	1136048,7	T-25B	25	1091805,6	1129277,7	T-52 Y T-53	782	1094033,3	1138719,1
T-45A	26	1093867,0	1136048,9	T-25B	26	1091805,3	1129277,9	T-52 Y T-53	783	1094033,4	1138720,1
T-45A	27	1093867,4	1136049,1	T-25B	27	1091805,0	1129278,1	T-52 Y T-53	784	1094033,3	1138722,3
T-45A	28	1093867,7	1136049,2	T-25B	28	1091804,8	1129278,3	T-52 Y T-53	785	1094033,3	1138722,6
T-45A	29	1093867,9	1136049,2	T-25B	29	1091804,6	1129278,6	T-52 Y T-53	786	1094033,3	1138722,9
T-45A	30	1093868,0	1136049,2	T-25B	30	1091804,4	1129278,9	T-52 Y T-53	787	1094033,4	1138723,2
T-45A	31	1093868,2	1136049,2	T-25B	31	1091804,3	1129279,2	T-52 Y T-53	788	1094034,0	1138724,6
T-45A	32	1093868,4	1136049,2	T-25B	32	1091804,3	1129279,6	T-52 Y T-53	789	1094034,1	1138724,8
T-45A	33	1093868,7	1136049,1	T-25B	33	1091804,3	1129279,9	T-52 Y T-53	790	1094034,3	1138725,1
T-45A	34	1093869,0	1136049,0	T-25B	34	1091804,4	1129280,3	T-52 Y T-53	791	1094036,9	1138728,1
T-45A	35	1093869,3	1136048,8	T-25B	35	1091804,6	1129280,6	T-52 Y T-53	792	1094037,3	1138729,8
T-45A	36	1093869,6	1136048,5	T-25B	36	1091804,8	1129280,9	T-52 Y T-53	793	1094037,2	1138733,0
T-45A	37	1093869,8	1136048,3	T-25B	37	1091805,0	1129281,1	T-52 Y T-53	794	1094037,2	1138733,0
T-45A	38	1093869,9	1136048,1	T-25B	38	1091805,3	1129281,3	T-52 Y T-53	795	1094037,2	1138733,2
T-45A	39	1093870,0	1136047,8	T-25B	39	1091805,6	1129281,5	T-52 Y T-53	796	1094037,8	1138738,7
T-45A	40	1093870,1	1136047,6	T-25B	40	1091805,9	1129281,6	T-52 Y T-53	797	1094037,8	1138738,8
T-45A	41	1093870,1	1136047,3	T-25B	41	1091806,3	1129281,6	T-52 Y T-53	798	1094037,8	1138739,0
T-45A	42	1093870,1	1136046,9	T-25B	42	1091806,6	1129281,6	T-52 Y T-53	799	1094038,7	1138742,0
T-45A	43	1093870,0	1136046,6	T-25B	43	1091807,0	1129281,5	T-52 Y T-53	800	1094039,2	1138744,6
T-45A	44	1093869,8	1136046,3	T-25B	44	1091813,5	1129279,3	T-52 Y T-53	801	1094039,2	1138745,9
T-45A	45	1093869,5	1136045,8	T-25B	45	1091813,7	1129279,1	T-52 Y T-53	802	1094038,5	1138747,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-45A	46	1093869,1	1136045,3	T-25B	46	1091814,0	1129279,0	T-52 Y T-53	803	1094030,7	1138755,6
T-45A	47	1093868,0	1136043,9	T-25B	47	1091814,2	1129278,8	T-52 Y T-53	804	1094030,7	1138755,7
T-45A	48	1093866,9	1136042,5	T-25B	48	1091817,1	1129276,2	T-52 Y T-53	805	1094012,3	1138778,2
T-45A	49	1093864,7	1136039,7	T-25B	49	1091817,3	1129276,0	T-52 Y T-53	806	1094012,2	1138778,4
T-45A	50	1093863,2	1136037,2	T-25B	50	1091817,5	1129275,7	T-52 Y T-53	807	1094004,4	1138790,5
T-45A	51	1093861,9	1136034,9	T-25B	51	1091817,6	1129275,5	T-52 Y T-53	808	1094004,3	1138790,6
T-45A	52	1093860,0	1136031,7	T-25B	52	1091817,7	1129275,2	T-52 Y T-53	809	1094004,2	1138790,8
T-45A	53	1093859,5	1136030,7	T-25B	53	1091817,7	1129274,9	T-52 Y T-53	810	1094001,4	1138797,9
T-45A	54	1093859,0	1136030,0	T-25B	54	1091818,2	1129269,5	T-52 Y T-53	811	1094000,3	1138800,0
T-45A	55	1093858,9	1136029,7	T-25B	55	1091823,2	1129266,4	T-52 Y T-53	812	1093996,2	1138804,2
T-45A	56	1093858,8	1136029,4	T-25B	56	1091823,4	1129266,2	T-52 Y T-53	813	1093996,0	1138804,4
T-45A	57	1093856,9	1136022,1	T-25B	57	1091823,4	1129266,1	T-52 Y T-53	814	1093995,9	1138804,6
T-45A	58	1093856,9	1136021,7	T-25B	58	1091830,3	1129259,8	T-52 Y T-53	815	1093993,8	1138808,5
T-45A	59	1093856,8	1136020,7	T-25B	59	1091834,0	1129256,4	T-52 Y T-53	816	1093993,7	1138808,8
T-45A	60	1093856,8	1136019,5	T-25B	60	1091840,9	1129254,1	T-52 Y T-53	817	1093993,6	1138808,9
T-45A	61	1093856,7	1136018,0	T-25B	61	1091841,3	1129254,0	T-52 Y T-53	818	1093991,6	1138815,3
T-45A	62	1093856,6	1136016,1	T-25B	62	1091841,6	1129253,8	T-52 Y T-53	819	1093990,2	1138818,4
T-45A	63	1093856,5	1136014,3	T-25B	63	1091841,8	1129253,6	T-52 Y T-53	820	1093988,6	1138821,1
T-45A	64	1093856,4	1136012,5	T-25B	64	1091845,0	1129250,1	T-52 Y T-53	821	1093984,2	1138826,4
T-45A	65	1093856,3	1136010,5	T-25B	65	1091850,3	1129244,3	T-52 Y T-53	822	1093980,5	1138829,5
T-45A	66	1093856,3	1136009,7	T-25B	66	1091850,5	1129244,0	T-52 Y T-53	823	1093971,3	1138835,2
T-45A	67	1093856,2	1136009,5	T-25B	67	1091850,7	1129243,7	T-52 Y T-53	824	1093971,2	1138835,2
T-45A	68	1093855,9	1136008,5	T-25B	68	1091850,8	1129243,4	T-52 Y T-53	825	1093968,5	1138837,0
T-2	1	1086957,7	1125294,2	T-25B	69	1091850,9	1129243,1	T-52 Y T-53	826	1093968,3	1138837,2
T-2	2	1086950,4	1125299,1	T-25B	70	1091850,9	1129242,8	T-52 Y T-53	827	1093968,2	1138837,3
T-2	3	1086950,1	1125299,3	T-25B	71	1091850,8	1129242,5	T-52 Y T-53	828	1093962,2	1138843,4
T-2	4	1086949,9	1125299,6	T-25B	72	1091850,7	1129242,1	T-52 Y T-53	829	1093962,1	1138843,5
T-2	5	1086949,7	1125299,9	T-25B	73	1091850,5	1129241,9	T-52 Y T-53	830	1093961,9	1138843,8
T-2	6	1086949,6	1125300,2	T-25B	74	1091850,3	1129241,6	T-52 Y T-53	831	1093960,2	1138846,6
T-2	7	1086949,5	1125300,6	T-25B	75	1091850,1	1129241,4	T-52 Y T-53	832	1093960,1	1138846,8
T-2	8	1086949,5	1125300,9	T-25B	76	1091849,8	1129241,2	T-52 Y T-53	833	1093957,0	1138853,9
T-2	9	1086949,6	1125301,3	T-25B	77	1091849,5	1129241,1	T-52 Y T-53	834	1093952,5	1138859,6
T-2	10	1086949,7	1125301,6	T-25B	78	1091849,2	1129241,0	T-52 Y T-53	835	1093948,0	1138863,9
T-2	11	1086949,8	1125301,9	T-26	1	1092035,5	1129906,6	T-52 Y T-53	836	1093943,0	1138868,4
T-2	12	1086950,1	1125302,2	T-26	2	1092044,6	1129905,8	T-52 Y T-53	837	1093942,8	1138868,6
T-2	13	1086950,3	1125302,4	T-26	3	1092055,9	1129906,2	T-52 Y T-53	838	1093942,6	1138868,8
T-2	14	1086950,6	1125302,6	T-26	4	1092063,8	1129907,4	T-52 Y T-53	839	1093941,0	1138871,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-2	15	1086950,9	1125302,7	T-26	5	1092064,1	1129907,5	T-52 Y T-53	840	1093939,0	1138873,8
T-2	16	1086951,3	1125302,8	T-26	6	1092064,2	1129907,5	T-52 Y T-53	841	1093934,9	1138877,1
T-2	17	1086951,6	1125302,8	T-26	7	1092070,0	1129907,1	T-52 Y T-53	842	1093934,7	1138877,3
T-2	18	1086952,0	1125302,7	T-26	8	1092070,3	1129907,1	T-52 Y T-53	843	1093934,5	1138877,5
T-2	19	1086952,3	1125302,6	T-26	9	1092070,6	1129907,0	T-52 Y T-53	844	1093934,4	1138877,8
T-2	20	1086952,6	1125302,4	T-26	10	1092070,9	1129906,9	T-52 Y T-53	845	1093929,7	1138888,1
T-2	21	1086958,7	1125298,4	T-26	11	1092075,2	1129904,6	T-52 Y T-53	846	1093929,6	1138888,3
T-2	22	1086957,7	1125294,2	T-26	12	1092090,2	1129902,5	T-52 Y T-53	847	1093929,6	1138888,6
T-3 Y T-4	1	1086612,8	1125380,3	T-26	13	1092113,7	1129905,1	T-52 Y T-53	848	1093929,6	1138888,9
T-3 Y T-4	2	1086615,9	1125378,3	T-26	14	1092113,9	1129905,1	T-52 Y T-53	849	1093929,8	1138895,2
T-3 Y T-4	3	1086617,7	1125378,3	T-26	15	1092114,2	1129905,1	T-52 Y T-53	850	1093926,1	1138914,0
T-3 Y T-4	4	1086620,9	1125379,9	T-26	16	1092136,2	1129902,2	T-52 Y T-53	851	1093926,0	1138914,4
T-3 Y T-4	5	1086623,4	1125381,5	T-26	17	1092165,0	1129906,4	T-52 Y T-53	852	1093926,1	1138914,7
T-3 Y T-4	6	1086623,7	1125381,7	T-26	18	1092165,2	1129906,4	T-52 Y T-53	853	1093926,1	1138915,1
T-3 Y T-4	7	1086624,0	1125381,8	T-26	19	1092165,5	1129906,4	T-52 Y T-53	854	1093926,3	1138915,4
T-3 Y T-4	8	1086624,3	1125381,8	T-26	20	1092210,9	1129901,4	T-52 Y T-53	855	1093926,5	1138915,7
T-3 Y T-4	9	1086626,9	1125382,1	T-26	21	1092218,9	1129901,4	T-52 Y T-53	856	1093926,7	1138915,9
T-3 Y T-4	10	1086627,2	1125382,1	T-26	22	1092219,2	1129901,3	T-52 Y T-53	857	1093927,0	1138916,1
T-3 Y T-4	11	1086627,4	1125382,1	T-26	23	1092219,4	1129901,3	T-52 Y T-53	858	1093927,3	1138916,3
T-3 Y T-4	12	1086627,7	1125382,0	T-26	24	1092226,1	1129899,3	T-52 Y T-53	859	1093927,7	1138916,4
T-3 Y T-4	13	1086628,8	1125381,7	T-26	25	1092226,2	1129899,3	T-52 Y T-53	860	1093928,0	1138916,4
T-3 Y T-4	14	1086629,1	1125381,6	T-26	26	1092226,4	1129899,2	T-52 Y T-53	861	1093928,3	1138916,4
T-3 Y T-4	15	1086629,4	1125381,4	T-26	27	1092242,2	1129892,1	T-52 Y T-53	862	1093928,7	1138916,3
T-3 Y T-4	16	1086629,7	1125381,2	T-26	28	1092253,9	1129887,4	T-52 Y T-53	863	1093929,0	1138916,2
T-3 Y T-4	17	1086631,3	1125379,5	T-26	29	1092254,1	1129887,3	T-52 Y T-53	864	1093929,3	1138916,0
T-3 Y T-4	18	1086631,4	1125379,4	T-26	30	1092254,4	1129887,1	T-52 Y T-53	865	1093929,5	1138915,7
T-3 Y T-4	19	1086631,5	1125379,3	T-26	31	1092254,5	1129887,0	T-52 Y T-53	866	1093929,7	1138915,4
T-3 Y T-4	20	1086632,6	1125377,8	T-26	32	1092258,5	1129883,2	T-52 Y T-53	867	1093929,9	1138915,1
T-3 Y T-4	21	1086634,3	1125376,1	T-26	33	1092258,7	1129882,9	T-52 Y T-53	868	1093930,0	1138914,8
T-3 Y T-4	22	1086635,4	1125375,9	T-26	34	1092258,9	1129882,6	T-52 Y T-53	869	1093933,7	1138895,7
T-3 Y T-4	23	1086637,5	1125376,1	T-26	35	1092259,0	1129882,3	T-52 Y T-53	870	1093933,8	1138895,4
T-3 Y T-4	24	1086642,2	1125376,7	T-26	36	1092262,1	1129872,6	T-52 Y T-53	871	1093933,8	1138895,3
T-3 Y T-4	25	1086648,6	1125377,8	T-26	37	1092269,7	1129863,4	T-52 Y T-53	872	1093933,6	1138889,3
T-3 Y T-4	26	1086653,3	1125383,7	T-26	38	1092269,9	1129863,1	T-52 Y T-53	873	1093937,8	1138879,9
T-3 Y T-4	27	1086657,1	1125389,5	T-26	39	1092270,0	1129862,8	T-52 Y T-53	874	1093941,7	1138876,8
T-3 Y T-4	28	1086657,2	1125389,8	T-26	40	1092270,1	1129862,4	T-52 Y T-53	875	1093941,9	1138876,5
T-3 Y T-4	29	1086657,3	1125389,9	T-26	41	1092270,2	1129862,1	T-52 Y T-53	876	1093944,1	1138874,0

97.05.2017

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-3 Y T-4	30	1086672,0	1125405,2	T-26	42	1092270,1	1129861,7	T-52 Y T-53	877	1093944,3	1138873,7
T-3 Y T-4	31	1086676,2	1125410,8	T-26	43	1092270,0	1129861,4	T-52 Y T-53	878	1093945,9	1138871,2
T-3 Y T-4	32	1086676,4	1125411,0	T-26	44	1092269,9	1129861,1	T-52 Y T-53	879	1093950,7	1138866,9
T-3 Y T-4	33	1086676,6	1125411,2	T-26	45	1092269,7	1129860,8	T-52 Y T-53	880	1093950,8	1138866,8
T-3 Y T-4	34	1086676,8	1125411,3	T-26	46	1092269,4	1129860,5	T-52 Y T-53	881	1093955,4	1138862,4
T-3 Y T-4	35	1086690,6	1125419,6	T-26	47	1092269,2	1129860,3	T-52 Y T-53	882	1093955,6	1138862,3
T-3 Y T-4	36	1086690,9	1125419,8	T-26	48	1092268,8	1129860,2	T-52 Y T-53	883	1093955,6	1138862,2
T-3 Y T-4	37	1086691,0	1125419,8	T-26	49	1092268,5	1129860,1	T-52 Y T-53	884	1093960,3	1138856,2
T-3 Y T-4	38	1086695,5	1125421,3	T-26	50	1092268,2	1129860,1	T-52 Y T-53	885	1093960,4	1138856,0
T-3 Y T-4	39	1086705,0	1125425,1	T-26	51	1092267,8	1129860,1	T-52 Y T-53	886	1093960,5	1138855,8
T-3 Y T-4	40	1086706,3	1125429,4	T-26	52	1092267,5	1129860,2	T-52 Y T-53	887	1093963,7	1138848,6
T-3 Y T-4	41	1086706,5	1125436,8	T-26	53	1092267,2	1129860,4	T-52 Y T-53	888	1093965,2	1138846,1
T-3 Y T-4	42	1086706,5	1125437,1	T-26	54	1092266,9	1129860,6	T-52 Y T-53	889	1093970,9	1138840,3
T-3 Y T-4	43	1086706,6	1125437,4	T-26	55	1092266,6	1129860,8	T-52 Y T-53	890	1093973,4	1138838,6
T-3 Y T-4	44	1086706,8	1125437,8	T-26	56	1092258,7	1129870,3	T-52 Y T-53	891	1093982,8	1138832,8
T-3 Y T-4	45	1086707,0	1125438,0	T-26	57	1092258,6	1129870,5	T-52 Y T-53	892	1093983,0	1138832,6
T-3 Y T-4	46	1086707,2	1125438,3	T-26	58	1092258,4	1129870,8	T-52 Y T-53	893	1093986,9	1138829,3
T-3 Y T-4	47	1086707,5	1125438,5	T-26	59	1092258,3	1129871,0	T-52 Y T-53	894	1093987,2	1138829,1
T-3 Y T-4	48	1086707,8	1125438,6	T-26	60	1092255,4	1129880,6	T-52 Y T-53	895	1093991,8	1138823,5
T-3 Y T-4	49	1086708,1	1125438,7	T-26	61	1092252,1	1129883,8	T-52 Y T-53	896	1093991,9	1138823,3
T-3 Y T-4	50	1086713,8	1125439,8	T-26	62	1092240,6	1129888,4	T-52 Y T-53	897	1093993,7	1138820,3
T-3 Y T-4	51	1086721,5	1125441,2	T-26	63	1092240,6	1129888,4	T-52 Y T-53	898	1093993,8	1138820,2
T-3 Y T-4	52	1086721,7	1125441,3	T-26	64	1092224,8	1129895,5	T-52 Y T-53	899	1093995,3	1138816,9
T-3 Y T-4	53	1086722,0	1125441,3	T-26	65	1092218,6	1129897,4	T-52 Y T-53	900	1093995,4	1138816,7
T-3 Y T-4	54	1086722,3	1125441,2	T-26	66	1092210,7	1129897,4	T-52 Y T-53	901	1093995,4	1138816,6
T-3 Y T-4	55	1086722,5	1125441,1	T-26	67	1092210,5	1129897,4	T-52 Y T-53	902	1093997,4	1138810,3
T-3 Y T-4	56	1086727,6	1125439,3	T-26	68	1092165,3	1129902,4	T-52 Y T-53	903	1093999,3	1138806,8
T-3 Y T-4	57	1086731,5	1125440,6	T-26	69	1092136,5	1129898,2	T-52 Y T-53	904	1094003,3	1138802,6
T-3 Y T-4	58	1086734,6	1125444,0	T-26	70	1092136,2	1129898,2	T-52 Y T-53	905	1094003,5	1138802,4
T-3 Y T-4	59	1086736,9	1125448,2	T-26	71	1092135,9	1129898,2	T-52 Y T-53	906	1094003,7	1138802,2
T-3 Y T-4	60	1086737,1	1125448,5	T-26	72	1092113,9	1129901,1	T-52 Y T-53	907	1094005,0	1138799,7
T-3 Y T-4	61	1086737,4	1125448,7	T-26	73	1092090,4	1129898,5	T-52 Y T-53	908	1094005,1	1138799,5
T-3 Y T-4	62	1086737,6	1125448,9	T-26	74	1092090,2	1129898,5	T-52 Y T-53	909	1094007,8	1138792,5
T-3 Y T-4	63	1086737,9	1125449,1	T-26	75	1092089,9	1129898,5	T-52 Y T-53	910	1094015,5	1138780,7
T-3 Y T-4	64	1086738,2	1125449,2	T-26	76	1092074,3	1129900,7	T-52 Y T-53	911	1094033,7	1138758,3
T-3 Y T-4	65	1086738,5	1125449,2	T-26	77	1092074,1	1129900,7	T-52 Y T-53	912	1094041,7	1138749,7
T-3 Y T-4	66	1086738,9	1125449,2	T-26	78	1092073,8	1129900,8	T-52 Y T-53	913	1094041,9	1138749,4

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-3 Y T-4	67	1086742,8	1125448,9	T-26	79	1092073,6	1129900,9	T-52 Y T-53	914	1094042,0	1138749,2
T-3 Y T-4	68	1086743,1	1125448,8	T-26	80	1092069,4	1129903,2	T-52 Y T-53	915	1094042,9	1138747,3
T-3 Y T-4	69	1086743,4	1125448,7	T-26	81	1092064,2	1129903,4	T-52 Y T-53	916	1094043,0	1138747,0
T-3 Y T-4	70	1086743,6	1125448,6	T-26	82	1092056,4	1129902,3	T-52 Y T-53	917	1094043,1	1138746,8
T-3 Y T-4	71	1086743,9	1125448,4	T-26	83	1092056,2	1129902,3	T-52 Y T-53	918	1094043,1	1138746,5
T-3 Y T-4	72	1086744,1	1125448,2	T-26	84	1092044,6	1129901,8	T-52 Y T-53	919	1094043,2	1138744,5
T-3 Y T-4	73	1086746,9	1125444,8	T-26	85	1092044,6	1129901,8	T-52 Y T-53	920	1094043,2	1138744,3
T-3 Y T-4	74	1086746,9	1125444,7	T-26	86	1092044,4	1129901,8	T-52 Y T-53	921	1094043,2	1138744,0
T-3 Y T-4	75	1086750,1	1125440,5	T-26	87	1092035,2	1129902,6	T-52 Y T-53	922	1094042,6	1138741,1
T-3 Y T-4	76	1086758,7	1125435,0	T-26	88	1092026,0	1129903,4	T-52 Y T-53	923	1094042,5	1138740,9
T-3 Y T-4	77	1086758,9	1125434,9	T-26	89	1092021,1	1129901,7	T-52 Y T-53	924	1094041,7	1138738,1
T-3 Y T-4	78	1086759,0	1125434,8	T-26	90	1092020,8	1129901,6	T-52 Y T-53	925	1094041,2	1138733,0
T-3 Y T-4	79	1086765,1	1125428,9	T-26	91	1092020,5	1129901,5	T-52 Y T-53	926	1094041,3	1138729,7
T-3 Y T-4	80	1086765,3	1125428,7	T-26	92	1092020,1	1129901,6	T-52 Y T-53	927	1094041,3	1138729,4
T-3 Y T-4	81	1086765,3	1125428,6	T-26	93	1092019,8	1129901,7	T-52 Y T-53	928	1094041,2	1138729,2
T-3 Y T-4	82	1086770,6	1125421,6	T-26	94	1092019,5	1129901,8	T-52 Y T-53	929	1094040,7	1138726,8
T-3 Y T-4	83	1086770,7	1125421,5	T-26	95	1092019,2	1129902,0	T-52 Y T-53	930	1094040,6	1138726,5
T-3 Y T-4	84	1086774,5	1125415,8	T-26	96	1092018,9	1129902,3	T-52 Y T-53	931	1094040,5	1138726,2
T-3 Y T-4	85	1086774,6	1125415,7	T-26	97	1092018,7	1129902,5	T-52 Y T-53	932	1094040,3	1138725,9
T-3 Y T-4	86	1086774,7	1125415,5	T-26	98	1092018,6	1129902,9	T-52 Y T-53	933	1094037,6	1138722,8
T-3 Y T-4	87	1086777,0	1125409,8	T-26	99	1092018,5	1129903,2	T-52 Y T-53	934	1094037,3	1138722,1
T-3 Y T-4	88	1086777,1	1125409,5	T-26	100	1092018,5	1129903,5	T-52 Y T-53	935	1094037,4	1138720,1
T-3 Y T-4	89	1086777,2	1125409,2	T-26	101	1092018,5	1129903,9	T-52 Y T-53	936	1094037,4	1138720,0
T-3 Y T-4	90	1086777,2	1125408,9	T-26	102	1092018,6	1129904,2	T-52 Y T-53	937	1094037,4	1138719,8
T-3 Y T-4	91	1086777,1	1125408,6	T-26	103	1092018,7	1129904,5	T-52 Y T-53	938	1094037,2	1138717,9
T-3 Y T-4	92	1086776,3	1125404,4	T-26	104	1092018,9	1129904,8	T-52 Y T-53	939	1094037,1	1138717,6
T-3 Y T-4	93	1086776,2	1125404,1	T-26	105	1092019,2	1129905,1	T-52 Y T-53	940	1094037,0	1138717,3
T-3 Y T-4	94	1086776,1	1125403,8	T-26	106	1092019,5	1129905,3	T-52 Y T-53	941	1094036,9	1138717,0
T-3 Y T-4	95	1086775,9	1125403,6	T-26	107	1092019,8	1129905,4	T-52 Y T-53	942	1094036,7	1138716,8
T-3 Y T-4	96	1086775,8	1125403,4	T-26	108	1092025,1	1129907,3	T-52 Y T-53	943	1094036,5	1138716,6
T-3 Y T-4	97	1086775,5	1125403,2	T-26	109	1092025,3	1129907,4	T-52 Y T-53	944	1094034,7	1138715,0
T-3 Y T-4	98	1086772,3	1125400,7	T-26	110	1092025,6	1129907,5	T-52 Y T-53	945	1094034,4	1138714,8
T-3 Y T-4	99	1086770,3	1125396,7	T-26	111	1092025,9	1129907,4	T-52 Y T-53	946	1094034,4	1138714,8
T-3 Y T-4	100	1086769,2	1125391,6	T-26	112	1092035,5	1129906,6	T-52 Y T-53	947	1094032,6	1138713,9
T-3 Y T-4	101	1086770,8	1125382,4	T-28	1	1092571,1	1130230,5	T-52 Y T-53	948	1094032,1	1138713,4
T-3 Y T-4	102	1086774,9	1125371,6	T-28	2	1092578,9	1130224,8	T-52 Y T-53	949	1094030,9	1138711,1
T-3 Y T-4	103	1086775,0	1125371,2	T-28	3	1092586,6	1130221,2	T-52 Y T-53	950	1094031,0	1138709,3

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-3 Y T-4	104	1086775,1	1125371,0	T-28	4	1092596,2	1130216,5	T-52 Y T-53	951	1094031,0	1138709,1
T-3 Y T-4	105	1086775,8	1125360,0	T-28	5	1092604,5	1130214,7	T-52 Y T-53	952	1094030,8	1138707,2
T-3 Y T-4	106	1086779,5	1125356,7	T-28	6	1092604,7	1130214,6	T-52 Y T-53	953	1094030,8	1138707,1
T-3 Y T-4	107	1086785,4	1125353,6	T-28	7	1092605,0	1130214,5	T-52 Y T-53	954	1094030,7	1138706,7
T-3 Y T-4	108	1086793,5	1125353,8	T-28	8	1092605,3	1130214,3	T-52 Y T-53	955	1094029,8	1138704,5
T-3 Y T-4	109	1086793,8	1125353,8	T-28	9	1092609,2	1130211,1	T-52 Y T-53	956	1094029,7	1138704,2
T-3 Y T-4	110	1086794,0	1125353,8	T-28	10	1092609,5	1130210,9	T-52 Y T-53	957	1094029,6	1138704,0
T-3 Y T-4	111	1086794,3	1125353,7	T-28	11	1092609,7	1130210,6	T-52 Y T-53	958	1094026,2	1138699,3
T-3 Y T-4	112	1086801,0	1125351,3	T-28	12	1092609,8	1130210,3	T-52 Y T-53	959	1094026,1	1138699,1
T-3 Y T-4	113	1086806,6	1125351,1	T-28	13	1092609,9	1130210,0	T-52 Y T-53	960	1094026,0	1138699,1
T-3 Y T-4	114	1086806,9	1125351,1	T-28	14	1092610,0	1130209,7	T-52 Y T-53	961	1094019,6	1138692,0
T-3 Y T-4	115	1086807,2	1125351,0	T-28	15	1092610,0	1130209,3	T-52 Y T-53	962	1094016,9	1138688,4
T-3 Y T-4	116	1086807,4	1125350,9	T-28	16	1092609,9	1130209,0	T-52 Y T-53	963	1094013,7	1138682,8
T-3 Y T-4	117	1086807,7	1125350,7	T-28	17	1092608,2	1130203,5	T-52 Y T-53	964	1094010,5	1138676,2
T-3 Y T-4	118	1086812,6	1125347,1	T-28	18	1092610,2	1130196,8	T-52 Y T-53	965	1094009,4	1138671,8
T-3 Y T-4	119	1086812,8	1125346,9	T-28	19	1092622,0	1130192,1	T-52 Y T-53	966	1094009,0	1138665,3
T-3 Y T-4	120	1086813,0	1125346,6	T-28	20	1092629,5	1130195,0	T-52 Y T-53	967	1094009,0	1138665,1
T-3 Y T-4	121	1086813,2	1125346,3	T-28	21	1092629,8	1130195,1	T-52 Y T-53	968	1094008,6	1138662,6
T-3 Y T-4	122	1086815,8	1125340,6	T-28	22	1092641,0	1130197,2	T-52 Y T-53	969	1094008,5	1138662,4
T-3 Y T-4	123	1086821,1	1125336,2	T-28	23	1092641,3	1130197,3	T-52 Y T-53	970	1094007,9	1138660,2
T-3 Y T-4	124	1086821,4	1125336,0	T-28	24	1092641,6	1130197,3	T-52 Y T-53	971	1094007,9	1138660,1
T-3 Y T-4	125	1086826,0	1125330,5	T-28	25	1092641,9	1130197,2	T-52 Y T-53	972	1094007,8	1138659,9
T-3 Y T-4	126	1086826,2	1125330,2	T-28	26	1092642,2	1130197,1	T-65	1	1099919,2	1139155,0
T-3 Y T-4	127	1086829,6	1125324,5	T-28	27	1092642,4	1130197,0	T-65	2	1099920,8	1139151,5
T-3 Y T-4	128	1086829,8	1125324,2	T-28	28	1092646,6	1130194,3	T-65	3	1099920,9	1139151,4
T-3 Y T-4	129	1086829,8	1125323,9	T-28	29	1092646,8	1130194,1	T-65	4	1099920,9	1139151,2
T-3 Y T-4	130	1086829,9	1125323,5	T-28	30	1092647,1	1130193,8	T-65	5	1099922,1	1139147,3
T-3 Y T-4	131	1086829,9	1125323,2	T-28	31	1092647,2	1130193,6	T-65	6	1099922,1	1139147,1
T-3 Y T-4	132	1086829,3	1125319,5	T-28	32	1092647,4	1130193,3	T-65	7	1099922,2	1139146,8
T-3 Y T-4	133	1086831,5	1125315,8	T-28	33	1092647,5	1130193,0	T-65	8	1099922,1	1139146,5
T-3 Y T-4	134	1086831,6	1125315,6	T-28	34	1092647,5	1130192,7	T-65	9	1099922,1	1139146,3
T-3 Y T-4	135	1086835,6	1125306,5	T-28	35	1092648,6	1130179,7	T-65	10	1099921,3	1139143,2
T-3 Y T-4	136	1086835,7	1125306,4	T-28	36	1092654,6	1130173,2	T-65	11	1099921,2	1139142,9
T-3 Y T-4	137	1086838,6	1125298,6	T-28	37	1092669,1	1130160,8	T-65	12	1099921,0	1139142,6
T-3 Y T-4	138	1086838,7	1125298,3	T-28	38	1092669,3	1130160,6	T-65	13	1099920,8	1139142,4
T-3 Y T-4	139	1086838,8	1125298,0	T-28	39	1092669,4	1130160,5	T-65	14	1099917,5	1139138,8
T-3 Y T-4	140	1086838,8	1125297,7	T-28	40	1092675,3	1130153,0	T-65	15	1099916,3	1139136,0
T-3 Y T-4	141	1086838,7	1125297,3	T-28	41	1092682,9	1130149,6	T-65	16	1099918,7	1139132,0
T-3 Y T-4	142	1086838,6	1125297,1	T-28	42	1092700,9	1130141,3	T-65	17	1099918,9	1139131,7
T-3 Y T-4	143	1086836,2	1125291,8	T-28	43	1092709,4	1130138,7	T-65	18	1099919,0	1139131,4
T-3 Y T-4	144	1086839,4	1125285,7	T-28	44	1092709,5	1130138,6	T-65	19	1099919,0	1139131,0

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-3 Y T-4	145	1086839,5	1125285,4	T-28	45	1092709,7	1130138,6	T-65	20	1099919,0	1139130,7
T-3 Y T-4	146	1086839,6	1125285,1	T-28	46	1092717,7	1130134,6	T-65	21	1099918,9	1139130,4
T-3 Y T-4	147	1086839,6	1125284,9	T-28	47	1092717,8	1130134,5	T-65	22	1099918,8	1139130,1
T-3 Y T-4	148	1086840,2	1125274,5	T-28	48	1092732,5	1130126,3	T-65	23	1099918,7	1139129,8
T-3 Y T-4	149	1086840,3	1125274,4	T-28	49	1092732,8	1130126,1	T-65	24	1099918,5	1139129,5
T-3 Y T-4	150	1086840,4	1125267,1	T-28	50	1092732,9	1130126,1	T-65	25	1099918,2	1139129,3
T-3 Y T-4	151	1086847,0	1125259,6	T-28	51	1092741,2	1130118,7	T-65	26	1099917,9	1139129,2
T-3 Y T-4	152	1086847,1	1125259,4	T-28	52	1092741,4	1130118,5	T-65	27	1099917,6	1139129,0
T-3 Y T-4	153	1086847,3	1125259,1	T-28	53	1092755,7	1130101,8	T-65	28	1099917,3	1139129,0
T-3 Y T-4	154	1086847,4	1125258,9	T-28	54	1092762,8	1130097,0	T-65	29	1099917,0	1139128,9
T-3 Y T-4	155	1086849,9	1125250,9	T-28	55	1092771,8	1130091,9	T-65	30	1099916,6	1139129,0
T-3 Y T-4	156	1086850,0	1125250,6	T-28	56	1092779,6	1130088,9	T-65	31	1099916,3	1139129,1
T-3 Y T-4	157	1086850,9	1125244,9	T-28	57	1092779,9	1130088,7	T-65	32	1099916,0	1139129,2
T-3 Y T-4	158	1086854,5	1125240,4	T-28	58	1092780,0	1130088,7	T-65	33	1099915,8	1139129,4
T-3 Y T-4	159	1086860,5	1125240,4	T-28	59	1092784,9	1130085,4	T-65	34	1099915,5	1139129,6
T-3 Y T-4	160	1086860,8	1125240,4	T-28	60	1092789,8	1130083,6	T-65	35	1099915,3	1139129,9
T-3 Y T-4	161	1086861,0	1125240,3	T-28	61	1092795,6	1130082,1	T-65	36	1099912,3	1139134,8
T-3 Y T-4	162	1086868,2	1125238,4	T-28	62	1092801,0	1130081,9	T-65	37	1099912,2	1139135,0
T-3 Y T-4	163	1086868,4	1125238,4	T-28	63	1092801,3	1130081,9	T-65	38	1099912,1	1139135,3
T-3 Y T-4	164	1086868,5	1125238,3	T-28	64	1092801,6	1130081,8	T-65	39	1099912,0	1139135,7
T-3 Y T-4	165	1086873,8	1125235,8	T-28	65	1092801,8	1130081,7	T-65	40	1099912,0	1139136,0
T-3 Y T-4	166	1086874,0	1125235,7	T-28	66	1092810,0	1130077,3	T-65	41	1099912,1	1139136,3
T-3 Y T-4	167	1086874,2	1125235,5	T-28	67	1092819,5	1130074,7	T-65	42	1099912,2	1139136,6
T-3 Y T-4	168	1086880,6	1125230,3	T-28	68	1092825,8	1130074,5	T-65	43	1099914,0	1139140,7
T-3 Y T-4	169	1086886,1	1125229,2	T-28	69	1092826,1	1130074,4	T-65	44	1099914,1	1139141,0
T-3 Y T-4	170	1086896,4	1125228,5	T-28	70	1092826,3	1130074,4	T-65	45	1099914,3	1139141,2
T-3 Y T-4	171	1086896,7	1125228,5	T-28	71	1092831,9	1130072,7	T-65	46	1099917,6	1139144,7
T-3 Y T-4	172	1086896,9	1125228,4	T-28	72	1092832,0	1130072,6	T-65	47	1099918,1	1139146,7
T-3 Y T-4	173	1086897,2	1125228,3	T-28	73	1092832,3	1130072,5	T-65	48	1099917,1	1139150,0
T-3 Y T-4	174	1086897,5	1125228,1	T-28	74	1092837,6	1130069,3	T-65	49	1099915,9	1139152,6
T-3 Y T-4	175	1086897,7	1125227,9	T-28	75	1092837,9	1130069,1	T-65	50	1099913,6	1139153,5
T-3 Y T-4	176	1086903,6	1125221,9	T-28	76	1092838,1	1130068,8	T-65	51	1099909,6	1139152,6
T-3 Y T-4	177	1086903,8	1125221,7	T-28	77	1092838,3	1130068,6	T-65	52	1099906,8	1139150,9
T-3 Y T-4	178	1086903,9	1125221,4	T-28	78	1092838,5	1130068,3	T-65	53	1099904,8	1139148,9
T-3 Y T-4	179	1086904,0	1125221,1	T-28	79	1092839,8	1130064,7	T-65	54	1099904,7	1139148,8
T-3 Y T-4	180	1086904,1	1125220,8	T-28	80	1092839,9	1130064,5	T-65	55	1099902,9	1139147,2
T-3 Y T-4	181	1086904,1	1125220,4	T-28	81	1092839,9	1130064,2	T-65	56	1099902,6	1139147,0
T-3 Y T-4	182	1086904,1	1125220,1	T-28	82	1092839,9	1130063,9	T-65	57	1099902,4	1139146,9
T-3 Y T-4	183	1086904,0	1125219,8	T-28	83	1092839,4	1130055,5	T-65	58	1099900,5	1139146,1
T-3 Y T-4	184	1086903,8	1125219,5	T-28	84	1092844,0	1130050,7	T-65	59	1099900,2	1139146,0
T-3 Y T-4	185	1086903,6	1125219,2	T-28	85	1092844,2	1130050,4	T-65	60	1099899,9	1139146,0
T-3 Y T-4	186	1086903,4	1125219,0	T-28	86	1092844,4	1130050,1	T-65	61	1099897,2	1139145,7
T-3 Y T-4	187	1086903,1	1125218,8	T-28	87	1092844,5	1130049,8	T-65	62	1099893,4	1139144,9
T-3 Y T-4	188	1086902,8	1125218,7	T-28	88	1092844,5	1130049,4	T-65	63	1099893,1	1139144,9
T-3 Y T-4	189	1086902,5	1125218,6	T-28	89	1092844,5	1130049,1	T-65	64	1099892,8	1139144,9
T-3 Y T-4	190	1086902,2	1125218,5	T-28	90	1092844,5	1130048,7	T-65	65	1099892,5	1139144,9

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-3 Y T-4	191	1086901,9	1125218,6	T-28	91	1092844,3	1130048,4	T-65	66	1099892,2	1139145,0
T-3 Y T-4	192	1086901,5	1125218,6	T-28	92	1092844,2	1130048,1	T-65	67	1099890,2	1139145,8
T-3 Y T-4	193	1086901,2	1125218,8	T-28	93	1092843,9	1130047,8	T-65	68	1099889,9	1139146,0
T-3 Y T-4	194	1086900,9	1125218,9	T-28	94	1092843,6	1130047,6	T-65	69	1099889,7	1139146,2
T-3 Y T-4	195	1086900,7	1125219,1	T-28	95	1092843,3	1130047,5	T-65	70	1099889,4	1139146,4
T-3 Y T-4	196	1086895,4	1125224,6	T-28	96	1092843,0	1130047,4	T-65	71	1099889,2	1139146,7
T-3 Y T-4	197	1086885,8	1125225,2	T-28	97	1092842,7	1130047,3	T-65	72	1099889,1	1139147,0
T-3 Y T-4	198	1086885,5	1125225,2	T-28	98	1092842,3	1130047,3	T-65	73	1099889,0	1139147,3
T-3 Y T-4	199	1086885,5	1125225,2	T-28	99	1092842,0	1130047,4	T-65	74	1099889,0	1139147,7
T-3 Y T-4	200	1086879,3	1125226,5	T-28	100	1092841,7	1130047,5	T-65	75	1099889,0	1139148,0
T-3 Y T-4	201	1086879,0	1125226,6	T-28	101	1092841,4	1130047,7	T-65	76	1099889,3	1139149,6
T-3 Y T-4	202	1086878,7	1125226,7	T-28	102	1092841,1	1130047,9	T-65	77	1099889,4	1139149,9
T-3 Y T-4	203	1086878,5	1125226,9	T-28	103	1092835,9	1130053,4	T-65	78	1099889,5	1139150,2
T-3 Y T-4	204	1086871,9	1125232,2	T-28	104	1092835,7	1130053,7	T-65	79	1099889,7	1139150,5
T-3 Y T-4	205	1086867,0	1125234,6	T-28	105	1092835,6	1130053,9	T-65	80	1099889,5	1139150,5
T-3 Y T-4	206	1086860,2	1125236,4	T-28	106	1092835,5	1130054,3	T-65	81	1099884,1	1139150,9
T-3 Y T-4	207	1086853,5	1125236,4	T-28	107	1092835,4	1130054,6	T-65	82	1099877,8	1139149,7
T-3 Y T-4	208	1086853,2	1125236,4	T-28	108	1092835,4	1130054,9	T-65	83	1099865,4	1139145,5
T-3 Y T-4	209	1086852,9	1125236,5	T-28	109	1092835,9	1130063,7	T-65	84	1099865,2	1139145,4
T-3 Y T-4	210	1086852,6	1125236,6	T-28	110	1092835,0	1130066,2	T-65	85	1099864,9	1139145,4
T-3 Y T-4	211	1086852,4	1125236,8	T-28	111	1092830,5	1130068,9	T-65	86	1099864,6	1139145,4
T-3 Y T-4	212	1086852,1	1125236,9	T-28	112	1092825,4	1130070,5	T-65	87	1099848,9	1139146,8
T-3 Y T-4	213	1086851,9	1125237,2	T-28	113	1092819,2	1130070,7	T-65	88	1099848,7	1139146,8
T-3 Y T-4	214	1086847,5	1125242,9	T-28	114	1092818,9	1130070,8	T-65	89	1099848,6	1139146,8
T-3 Y T-4	215	1086847,3	1125243,2	T-28	115	1092818,7	1130070,8	T-65	90	1099830,3	1139151,0
T-3 Y T-4	216	1086847,2	1125243,5	T-28	116	1092808,7	1130073,5	T-65	91	1099822,0	1139148,8
T-3 Y T-4	217	1086847,1	1125243,8	T-28	117	1092808,6	1130073,5	T-65	92	1099811,9	1139143,6
T-3 Y T-4	218	1086846,0	1125249,8	T-28	118	1092808,3	1130073,7	T-65	93	1099811,7	1139143,5
T-3 Y T-4	219	1086843,7	1125257,3	T-28	119	1092800,4	1130077,9	T-65	94	1099802,7	1139139,9
T-3 Y T-4	220	1086836,9	1125265,0	T-28	120	1092795,2	1130078,1	T-65	95	1099795,9	1139134,5
T-3 Y T-4	221	1086836,7	1125265,3	T-28	121	1092794,9	1130078,2	T-65	96	1099791,3	1139126,2
T-3 Y T-4	222	1086836,6	1125265,6	T-28	122	1092794,8	1130078,2	T-65	97	1099788,2	1139120,0
T-3 Y T-4	223	1086836,5	1125265,9	T-28	123	1092788,7	1130079,8	T-65	98	1099788,1	1139119,9
T-3 Y T-4	224	1086836,5	1125266,3	T-28	124	1092788,5	1130079,8	T-65	99	1099783,2	1139111,7
T-3 Y T-4	225	1086836,3	1125274,3	T-28	125	1092783,3	1130081,7	T-65	100	1099783,1	1139111,6
T-3 Y T-4	226	1086835,6	1125284,2	T-28	126	1092782,9	1130081,9	T-65	101	1099778,6	1139105,8
T-3 Y T-4	227	1086832,2	1125290,8	T-28	127	1092782,8	1130082,0	T-65	102	1099778,5	1139105,6
T-3 Y T-4	228	1086832,1	1125291,1	T-28	128	1092778,0	1130085,2	T-65	103	1099778,3	1139105,5
T-3 Y T-4	229	1086832,0	1125291,4	T-28	129	1092770,2	1130088,2	T-65	104	1099778,0	1139105,3
T-3 Y T-4	230	1086832,0	1125291,7	T-28	130	1092770,0	1130088,3	T-65	105	1099765,1	1139098,1
T-3 Y T-4	231	1086832,0	1125292,0	T-28	131	1092760,7	1130093,5	T-65	106	1099764,8	1139098,0
T-3 Y T-4	232	1086832,1	1125292,3	T-28	132	1092760,6	1130093,6	T-65	107	1099764,5	1139097,9
T-3 Y T-4	233	1086832,2	1125292,6	T-28	133	1092753,2	1130098,6	T-65	108	1099758,6	1139096,8
T-3 Y T-4	234	1086834,6	1125297,9	T-28	134	1092753,0	1130098,8	T-65	109	1099758,3	1139096,8
T-3 Y T-4	235	1086832,0	1125304,9	T-28	135	1092752,8	1130099,0	T-65	110	1099758,0	1139096,8
T-3 Y T-4	236	1086828,0	1125313,9	T-28	136	1092738,4	1130115,8	T-65	111	1099757,7	1139096,9

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-3 Y T-4	237	1086825,5	1125318,0	T-28	137	1092730,4	1130123,0	T-65	112	1099752,6	1139098,1
T-3 Y T-4	238	1086825,4	1125318,3	T-28	138	1092715,9	1130131,0	T-65	113	1099752,4	1139098,2
T-3 Y T-4	239	1086825,3	1125318,7	T-28	139	1092708,0	1130134,9	T-65	114	1099752,2	1139098,3
T-3 Y T-4	240	1086825,2	1125319,0	T-28	140	1092699,6	1130137,5	T-65	115	1099742,7	1139103,5
T-3 Y T-4	241	1086825,3	1125319,3	T-28	141	1092699,5	1130137,5	T-65	116	1099739,0	1139104,2
T-3 Y T-4	242	1086825,8	1125323,1	T-28	142	1092699,3	1130137,6	T-65	117	1099736,0	1139104,2
T-3 Y T-4	243	1086822,9	1125328,0	T-28	143	1092681,2	1130145,9	T-65	118	1099732,8	1139102,6
T-3 Y T-4	244	1086818,4	1125333,3	T-28	144	1092673,2	1130149,6	T-65	119	1099731,9	1139099,5
T-3 Y T-4	245	1086812,8	1125337,8	T-28	145	1092672,9	1130149,7	T-65	120	1099731,9	1139099,4
T-3 Y T-4	246	1086812,6	1125338,0	T-28	146	1092672,7	1130149,9	T-65	121	1099731,8	1139099,4
T-3 Y T-4	247	1086812,4	1125338,3	T-28	147	1092672,5	1130150,1	T-65	122	1099729,6	1139093,9
T-3 Y T-4	248	1086812,3	1125338,5	T-28	148	1092666,3	1130157,9	T-65	123	1099729,4	1139087,9
T-3 Y T-4	249	1086809,8	1125344,2	T-28	149	1092651,9	1130170,2	T-65	124	1099729,3	1139087,6
T-3 Y T-4	250	1086805,8	1125347,1	T-28	150	1092651,8	1130170,4	T-65	125	1099729,2	1139087,3
T-3 Y T-4	251	1086800,5	1125347,3	T-28	151	1092645,2	1130177,5	T-65	126	1099725,6	1139076,6
T-3 Y T-4	252	1086800,2	1125347,3	T-28	152	1092645,0	1130177,8	T-65	127	1099723,8	1139067,7
T-3 Y T-4	253	1086799,9	1125347,4	T-28	153	1092644,8	1130178,1	T-65	128	1099723,7	1139067,4
T-3 Y T-4	254	1086793,3	1125349,8	T-28	154	1092644,7	1130178,4	T-65	129	1099723,5	1139067,1
T-3 Y T-4	255	1086785,0	1125349,6	T-28	155	1092644,6	1130178,7	T-65	130	1099717,3	1139056,4
T-3 Y T-4	256	1086784,6	1125349,7	T-28	156	1092643,6	1130191,4	T-65	131	1099712,9	1139044,8
T-3 Y T-4	257	1086784,3	1125349,7	T-28	157	1092640,9	1130193,2	T-65	132	1099710,0	1139030,4
T-3 Y T-4	258	1086784,0	1125349,9	T-28	158	1092630,8	1130191,2	T-65	133	1099709,9	1139030,1
T-3 Y T-4	259	1086777,4	1125353,2	T-28	159	1092622,7	1130188,1	T-65	134	1099709,8	1139029,8
T-3 Y T-4	260	1086777,2	1125353,4	T-28	160	1092622,4	1130188,0	T-65	135	1099709,6	1139029,5
T-3 Y T-4	261	1086777,0	1125353,5	T-28	161	1092622,2	1130188,0	T-65	136	1099709,3	1139029,3
T-3 Y T-4	262	1086772,6	1125357,6	T-28	162	1092621,9	1130188,0	T-65	137	1099706,6	1139027,0
T-3 Y T-4	263	1086772,4	1125357,8	T-28	163	1092621,6	1130188,0	T-65	138	1099702,0	1139020,2
T-3 Y T-4	264	1086772,2	1125358,0	T-28	164	1092621,3	1130188,1	T-65	139	1099700,5	1139013,1
T-3 Y T-4	265	1086772,0	1125358,3	T-28	165	1092607,8	1130193,4	T-65	140	1099700,3	1139005,6
T-3 Y T-4	266	1086772,0	1125358,6	T-28	166	1092607,5	1130193,5	T-65	141	1099700,2	1139005,4
T-3 Y T-4	267	1086771,9	1125358,9	T-28	167	1092607,3	1130193,7	T-65	142	1099699,6	1139001,7
T-3 Y T-4	268	1086771,1	1125370,5	T-28	168	1092607,0	1130193,9	T-65	143	1099699,5	1139001,3
T-3 Y T-4	269	1086767,0	1125381,2	T-28	169	1092606,9	1130194,2	T-65	144	1099699,5	1139001,2
T-3 Y T-4	270	1086766,9	1125381,6	T-28	170	1092606,7	1130194,4	T-65	145	1099698,7	1138999,4
T-3 Y T-4	271	1086765,2	1125391,3	T-28	171	1092606,6	1130194,7	T-65	146	1099698,7	1138999,3
T-3 Y T-4	272	1086765,1	1125391,6	T-28	172	1092604,2	1130202,9	T-65	147	1099698,6	1138999,1
T-3 Y T-4	273	1086765,1	1125391,8	T-28	173	1092604,2	1130203,2	T-65	148	1099698,4	1138998,8
T-3 Y T-4	274	1086765,2	1125392,1	T-28	174	1092604,1	1130203,5	T-65	149	1099698,2	1138998,6
T-3 Y T-4	275	1086766,4	1125397,8	T-28	175	1092604,2	1130203,8	T-65	150	1099697,9	1138998,4
T-3 Y T-4	276	1086766,5	1125398,0	T-28	176	1092604,2	1130204,1	T-65	151	1099697,7	1138998,2
T-3 Y T-4	277	1086766,6	1125398,3	T-28	177	1092605,7	1130208,8	T-65	152	1099697,4	1138998,1
T-3 Y T-4	278	1086768,9	1125402,9	T-28	178	1092603,1	1130210,9	T-65	153	1099697,1	1138998,0
T-3 Y T-4	279	1086769,1	1125403,2	T-28	179	1092595,1	1130212,6	T-65	154	1099696,7	1138998,0
T-3 Y T-4	280	1086769,3	1125403,4	T-28	180	1092594,9	1130212,7	T-65	155	1099696,4	1138998,0
T-3 Y T-4	281	1086769,5	1125403,6	T-28	181	1092594,7	1130212,8	T-65	156	1099696,1	1138998,1
T-3 Y T-4	282	1086772,5	1125405,9	T-28	182	1092584,9	1130217,5	T-65	157	1099695,8	1138998,2

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-3 Y T-4	283	1086773,1	1125408,8	T-28	183	1092577,0	1130221,2	T-65	158	1099695,5	1138998,4
T-3 Y T-4	284	1086771,1	1125413,8	T-28	184	1092576,8	1130221,3	T-65	159	1099695,3	1138998,6
T-3 Y T-4	285	1086767,4	1125419,3	T-28	185	1092576,7	1130221,4	T-65	160	1099694,2	1138999,9
T-3 Y T-4	286	1086762,2	1125426,1	T-28	186	1092568,9	1130227,1	T-65	161	1099694,0	1139000,1
T-3 Y T-4	287	1086756,4	1125431,8	T-28	187	1092565,6	1130228,4	T-65	162	1099693,8	1139000,4
T-3 Y T-4	288	1086747,6	1125437,4	T-28	188	1092562,9	1130228,3	T-65	163	1099693,7	1139000,6
T-3 Y T-4	289	1086747,4	1125437,6	T-28	189	1092560,9	1130222,7	T-65	164	1099691,2	1139008,9
T-3 Y T-4	290	1086747,1	1125437,8	T-28	190	1092560,8	1130222,4	T-65	165	1099690,9	1139009,4
T-3 Y T-4	291	1086743,8	1125442,3	T-28	191	1092560,6	1130222,1	T-65	166	1099688,6	1139003,8
T-3 Y T-4	292	1086741,6	1125445,0	T-28	192	1092560,4	1130221,8	T-65	167	1099687,7	1139001,0
T-3 Y T-4	293	1086739,8	1125445,1	T-28	193	1092560,1	1130221,6	T-65	168	1099687,6	1139000,8
T-3 Y T-4	294	1086738,0	1125441,9	T-28	194	1092559,8	1130221,5	T-65	169	1099687,4	1139000,5
T-3 Y T-4	295	1086737,8	1125441,6	T-28	195	1092559,4	1130221,4	T-65	170	1099687,2	1139000,3
T-3 Y T-4	296	1086737,7	1125441,5	T-28	196	1092559,1	1130221,4	T-65	171	1099685,9	1138998,8
T-3 Y T-4	297	1086734,1	1125437,5	T-28	197	1092558,7	1130221,4	T-65	172	1099685,6	1138998,6
T-3 Y T-4	298	1086733,9	1125437,3	T-28	198	1092558,4	1130221,5	T-65	173	1099685,4	1138998,5
T-3 Y T-4	299	1086733,6	1125437,1	T-28	199	1092558,1	1130221,6	T-65	174	1099685,1	1138998,3
T-3 Y T-4	300	1086733,3	1125436,9	T-28	200	1092557,8	1130221,8	T-65	175	1099684,8	1138998,2
T-3 Y T-4	301	1086728,2	1125435,3	T-28	201	1092557,5	1130222,1	T-65	176	1099684,5	1138998,2
T-3 Y T-4	302	1086727,9	1125435,2	T-28	202	1092557,3	1130222,3	T-65	177	1099684,2	1138998,2
T-3 Y T-4	303	1086727,5	1125435,2	T-28	203	1092557,2	1130222,6	T-65	178	1099683,9	1138998,3
T-3 Y T-4	304	1086727,2	1125435,2	T-28	204	1092557,1	1130223,0	T-65	179	1099683,6	1138998,4
T-3 Y T-4	305	1086726,9	1125435,3	T-28	205	1092557,1	1130223,3	T-65	180	1099681,5	1138999,3
T-3 Y T-4	306	1086721,7	1125437,2	T-28	206	1092557,1	1130223,7	T-65	181	1099681,2	1138999,5
T-3 Y T-4	307	1086714,6	1125435,8	T-28	207	1092557,2	1130224,0	T-65	182	1099680,9	1138999,7
T-3 Y T-4	308	1086710,5	1125435,1	T-28	208	1092559,5	1130230,9	T-65	183	1099680,7	1138999,9
T-3 Y T-4	309	1086710,3	1125429,1	T-28	209	1092559,7	1130231,2	T-65	184	1099680,5	1139000,2
T-3 Y T-4	310	1086710,3	1125428,8	T-28	210	1092559,9	1130231,5	T-65	185	1099680,4	1139000,5
T-3 Y T-4	311	1086710,2	1125428,5	T-28	211	1092560,1	1130231,7	T-65	186	1099679,2	1139003,9
T-3 Y T-4	312	1086708,5	1125423,0	T-28	212	1092560,4	1130231,9	T-65	187	1099679,1	1139004,2
T-3 Y T-4	313	1086708,4	1125422,7	T-28	213	1092560,7	1130232,0	T-65	188	1099679,1	1139004,3
T-3 Y T-4	314	1086708,3	1125422,5	T-28	214	1092561,0	1130232,2	T-65	189	1099678,3	1139010,3
T-3 Y T-4	315	1086708,1	1125422,3	T-28	215	1092561,3	1130232,2	T-65	190	1099678,3	1139010,5
T-3 Y T-4	316	1086707,9	1125422,1	T-28	216	1092565,8	1130232,5	T-65	191	1099678,1	1139014,3
T-3 Y T-4	317	1086707,6	1125421,9	T-28	217	1092566,1	1130232,5	T-65	192	1099678,1	1139014,4
T-3 Y T-4	318	1086707,4	1125421,8	T-28	218	1092566,4	1130232,4	T-65	193	1099678,1	1139020,8
T-3 Y T-4	319	1086697,0	1125417,5	T-28	219	1092566,7	1130232,3	T-65	194	1099677,8	1139024,7
T-3 Y T-4	320	1086696,9	1125417,5	T-28	220	1092570,6	1130230,7	T-65	195	1099677,8	1139024,9
T-3 Y T-4	321	1086696,8	1125417,5	T-28	221	1092570,9	1130230,6	T-65	196	1099677,8	1139025,0
T-3 Y T-4	322	1086692,4	1125416,1	T-28	222	1092571,1	1130230,5	T-65	197	1099678,2	1139029,6
T-3 Y T-4	323	1086679,2	1125408,1	T-28	1	1092774,5	1130746,1	T-65	198	1099678,5	1139033,8
T-3 Y T-4	324	1086675,2	1125402,7	T-28	2	1092784,1	1130731,2	T-65	199	1099678,4	1139034,1
T-3 Y T-4	325	1086675,1	1125402,6	T-28	3	1092797,7	1130722,2	T-65	200	1099678,3	1139034,2
T-3 Y T-4	326	1086675,0	1125402,5	T-28	4	1092814,2	1130713,8	T-65	201	1099677,9	1139034,4
T-3 Y T-4	327	1086660,3	1125387,2	T-28	5	1092814,5	1130713,6	T-65	202	1099677,5	1139034,2
T-3 Y T-4	328	1086656,6	1125381,5	T-28	6	1092814,7	1130713,4	T-65	203	1099675,4	1139032,3

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-3 Y T-4	329	1086656,5	1125381,3	T-28	7	1092814,9	1130713,2	T-65	204	1099672,2	1139028,3
T-3 Y T-4	330	1086651,2	1125374,7	T-28	8	1092825,8	1130697,8	T-65	205	1099669,8	1139023,2
T-3 Y T-4	331	1086651,0	1125374,5	T-28	9	1092826,0	1130697,5	T-65	206	1099669,8	1139023,1
T-3 Y T-4	332	1086650,8	1125374,3	T-28	10	1092826,1	1130697,2	T-65	207	1099665,9	1139015,9
T-3 Y T-4	333	1086650,5	1125374,2	T-28	11	1092826,1	1130696,9	T-65	208	1099665,9	1139015,8
T-3 Y T-4	334	1086650,3	1125374,1	T-28	12	1092829,1	1130673,1	T-65	209	1099665,7	1139015,5
T-3 Y T-4	335	1086650,0	1125374,0	T-28	13	1092829,1	1130672,9	T-65	210	1099663,8	1139013,3
T-3 Y T-4	336	1086642,8	1125372,7	T-28	14	1092829,1	1130657,6	T-65	211	1099662,2	1139008,5
T-3 Y T-4	337	1086642,7	1125372,7	T-28	15	1092834,2	1130644,5	T-65	212	1099661,6	1139003,0
T-3 Y T-4	338	1086637,9	1125372,2	T-28	16	1092834,2	1130644,4	T-65	213	1099661,8	1138997,6
T-3 Y T-4	339	1086635,6	1125371,9	T-28	17	1092834,3	1130644,1	T-65	214	1099661,8	1138997,5
T-3 Y T-4	340	1086635,3	1125371,9	T-28	18	1092837,2	1130626,1	T-65	215	1099661,8	1138997,3
T-3 Y T-4	341	1086635,1	1125371,9	T-28	19	1092840,9	1130608,9	T-65	216	1099661,3	1138993,5
T-3 Y T-4	342	1086633,1	1125372,2	T-28	20	1092852,1	1130580,8	T-65	217	1099661,2	1138993,2
T-3 Y T-4	343	1086632,8	1125372,2	T-28	21	1092861,6	1130569,8	T-65	218	1099661,2	1138993,0
T-3 Y T-4	344	1086632,4	1125372,4	T-28	22	1092877,2	1130563,6	T-65	219	1099660,4	1138991,2
T-3 Y T-4	345	1086632,2	1125372,5	T-28	23	1092893,2	1130559,2	T-65	220	1099660,0	1138985,7
T-3 Y T-4	346	1086631,9	1125372,8	T-28	24	1092908,5	1130555,0	T-65	221	1099660,0	1138985,4
T-3 Y T-4	347	1086629,6	1125375,1	T-28	25	1092932,6	1130555,8	T-65	222	1099659,9	1138985,2
T-3 Y T-4	348	1086629,5	1125375,3	T-28	26	1092944,8	1130559,4	T-65	223	1099659,9	1138985,0
T-3 Y T-4	349	1086629,4	1125375,4	T-28	27	1092945,0	1130559,5	T-65	224	1099656,3	1138977,2
T-3 Y T-4	350	1086628,4	1125376,8	T-28	28	1092945,1	1130559,5	T-65	225	1099654,4	1138970,9
T-3 Y T-4	351	1086627,2	1125378,0	T-28	29	1092959,8	1130561,0	T-65	226	1099654,4	1138970,8
T-3 Y T-4	352	1086626,9	1125378,1	T-28	30	1092970,2	1130564,2	T-65	227	1099654,3	1138970,7
T-3 Y T-4	353	1086625,2	1125377,9	T-28	31	1092970,4	1130564,2	T-65	228	1099650,6	1138962,0
T-3 Y T-4	354	1086623,0	1125376,5	T-28	32	1092970,6	1130564,3	T-65	229	1099650,5	1138961,8
T-3 Y T-4	355	1086622,9	1125376,5	T-28	33	1092970,9	1130564,2	T-65	230	1099650,3	1138961,6
T-3 Y T-4	356	1086622,8	1125376,4	T-28	34	1092983,0	1130563,5	T-65	231	1099650,2	1138961,4
T-3 Y T-4	357	1086619,1	1125374,6	T-28	35	1092983,3	1130563,4	T-65	232	1099644,1	1138955,5
T-3 Y T-4	358	1086618,8	1125374,4	T-28	36	1092983,3	1130563,4	T-65	233	1099643,8	1138955,3
T-3 Y T-4	359	1086618,5	1125374,4	T-28	37	1093002,7	1130559,2	T-65	234	1099643,5	1138955,2
T-3 Y T-4	360	1086618,2	1125374,3	T-28	38	1093002,9	1130559,1	T-65	235	1099643,2	1138955,0
T-3 Y T-4	361	1086615,3	1125374,3	T-28	39	1093003,2	1130559,0	T-65	236	1099642,9	1138955,0
T-3 Y T-4	362	1086615,0	1125374,3	T-28	40	1093003,4	1130558,8	T-65	237	1099642,6	1138955,0
T-3 Y T-4	363	1086614,7	1125374,4	T-28	41	1093014,8	1130550,4	T-65	238	1099642,2	1138955,0
T-3 Y T-4	364	1086614,5	1125374,5	T-28	42	1093015,0	1130550,2	T-65	239	1099641,9	1138955,1
T-3 Y T-4	365	1086614,2	1125374,6	T-28	43	1093015,2	1130550,0	T-65	240	1099641,6	1138955,3
T-3 Y T-4	366	1086610,2	1125377,3	T-28	44	1093026,5	1130535,5	T-65	241	1099641,4	1138955,5
T-3 Y T-4	367	1086609,9	1125377,4	T-28	45	1093035,5	1130524,6	T-65	242	1099641,1	1138955,7
T-3 Y T-4	368	1086609,7	1125377,7	T-28	46	1093035,7	1130524,3	T-65	243	1099640,9	1138956,0
T-3 Y T-4	369	1086609,5	1125377,9	T-28	47	1093035,7	1130524,2	T-65	244	1099634,6	1138967,4
T-3 Y T-4	370	1086606,1	1125384,0	T-28	48	1093039,4	1130516,4	T-65	245	1099634,5	1138967,6
T-3 Y T-4	371	1086606,0	1125384,2	T-28	49	1093042,1	1130515,2	T-65	246	1099634,4	1138967,8
T-3 Y T-4	372	1086605,9	1125384,5	T-28	50	1093047,2	1130515,5	T-65	247	1099634,4	1138968,1
T-3 Y T-4	373	1086605,9	1125384,7	T-28	51	1093055,8	1130519,5	T-65	248	1099633,6	1138973,3
T-3 Y T-4	374	1086605,9	1125385,0	T-28	52	1093067,5	1130527,9	T-65	249	1099633,5	1138973,5

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-3 Y T-4	375	1086606,0	1125390,7	T-28	53	1093067,8	1130528,1	T-65	250	1099632,5	1138985,5
T-3 Y T-4	376	1086606,0	1125391,0	T-28	54	1093068,1	1130528,2	T-65	251	1099629,8	1138990,6
T-3 Y T-4	377	1086606,1	1125391,1	T-28	55	1093080,0	1130531,9	T-65	252	1099625,9	1138996,6
T-3 Y T-4	378	1086607,1	1125395,5	T-28	56	1093080,3	1130531,9	T-65	253	1099625,9	1138996,7
T-3 Y T-4	379	1086607,3	1125396,9	T-28	57	1093080,5	1130532,0	T-65	254	1099625,8	1138996,8
T-3 Y T-4	380	1086606,8	1125397,4	T-28	58	1093086,0	1130532,5	T-65	255	1099618,4	1139010,8
T-3 Y T-4	381	1086606,8	1125397,5	T-28	59	1093088,4	1130533,8	T-65	256	1099613,0	1139020,9
T-3 Y T-4	382	1086606,6	1125397,8	T-28	60	1093089,6	1130538,4	T-65	257	1099612,9	1139021,2
T-3 Y T-4	383	1086605,7	1125399,4	T-28	61	1093091,5	1130549,4	T-65	258	1099612,8	1139021,4
T-3 Y T-4	384	1086605,5	1125399,7	T-28	62	1093091,6	1130549,7	T-65	259	1099611,0	1139028,9
T-3 Y T-4	385	1086605,5	1125400,0	T-28	63	1093091,6	1130549,8	T-65	260	1099610,9	1139029,2
T-3 Y T-4	386	1086605,4	1125400,3	T-28	64	1093093,4	1130554,0	T-65	261	1099610,9	1139029,6
T-3 Y T-4	387	1086605,4	1125400,7	T-28	65	1093093,5	1130554,3	T-65	262	1099611,2	1139032,7
T-3 Y T-4	388	1086606,1	1125406,0	T-28	66	1093093,7	1130554,5	T-65	263	1099611,3	1139033,0
T-3 Y T-4	389	1086605,5	1125410,8	T-28	67	1093093,8	1130554,7	T-65	264	1099611,4	1139033,3
T-3 Y T-4	390	1086605,5	1125411,0	T-28	68	1093096,9	1130557,6	T-65	265	1099611,5	1139033,6
T-3 Y T-4	391	1086605,7	1125425,4	T-28	69	1093097,0	1130557,7	T-65	266	1099612,1	1139034,4
T-3 Y T-4	392	1086603,1	1125432,8	T-28	70	1093101,5	1130561,4	T-65	267	1099612,2	1139034,6
T-3 Y T-4	393	1086603,1	1125433,0	T-28	71	1093101,8	1130561,6	T-65	268	1099612,4	1139034,8
T-3 Y T-4	394	1086600,2	1125446,0	T-28	72	1093102,1	1130561,8	T-65	269	1099612,6	1139034,9
T-3 Y T-4	395	1086600,2	1125446,1	T-28	73	1093102,4	1130561,8	T-65	270	1099618,2	1139038,9
T-3 Y T-4	396	1086597,6	1125461,6	T-28	74	1093102,8	1130561,9	T-65	271	1099618,4	1139039,1
T-3 Y T-4	397	1086593,3	1125476,7	T-28	75	1093103,1	1130561,8	T-65	272	1099618,8	1139039,2
T-3 Y T-4	398	1086593,2	1125477,0	T-28	76	1093103,5	1130561,8	T-65	273	1099619,1	1139039,2
T-3 Y T-4	399	1086593,2	1125477,3	T-28	77	1093103,8	1130561,6	T-65	274	1099619,4	1139039,3
T-3 Y T-4	400	1086593,2	1125477,6	T-28	78	1093104,0	1130561,4	T-65	275	1099619,7	1139039,2
T-3 Y T-4	401	1086593,3	1125477,9	T-28	79	1093107,2	1130558,8	T-65	276	1099620,1	1139039,1
T-3 Y T-4	402	1086610,8	1125529,3	T-28	80	1093107,4	1130558,6	T-65	277	1099620,3	1139039,0
T-3 Y T-4	403	1086610,4	1125533,6	T-28	81	1093107,6	1130558,3	T-65	278	1099620,6	1139038,8
T-3 Y T-4	404	1086610,4	1125534,0	T-28	82	1093107,8	1130558,0	T-65	279	1099620,9	1139038,6
T-3 Y T-4	405	1086610,4	1125534,3	T-28	83	1093107,9	1130557,8	T-65	280	1099621,0	1139038,3
T-3 Y T-4	406	1086610,5	1125534,6	T-28	84	1093107,9	1130557,5	T-65	281	1099621,2	1139038,0
T-3 Y T-4	407	1086610,7	1125534,9	T-28	85	1093107,9	1130557,2	T-65	282	1099621,3	1139037,7
T-3 Y T-4	408	1086610,9	1125535,2	T-28	86	1093107,7	1130548,7	T-65	283	1099621,3	1139037,3
T-3 Y T-4	409	1086611,1	1125535,4	T-28	87	1093111,2	1130545,0	T-65	284	1099621,3	1139037,0
T-3 Y T-4	410	1086611,4	1125535,6	T-28	88	1093120,5	1130543,0	T-65	285	1099621,2	1139036,7
T-3 Y T-4	411	1086611,7	1125535,7	T-28	89	1093120,8	1130542,9	T-65	286	1099621,1	1139036,4
T-3 Y T-4	412	1086612,0	1125535,8	T-28	90	1093121,1	1130542,8	T-65	287	1099621,0	1139036,1
T-3 Y T-4	413	1086612,3	1125535,8	T-28	91	1093121,4	1130542,6	T-65	288	1099620,7	1139035,8
T-3 Y T-4	414	1086612,7	1125535,8	T-28	92	1093121,6	1130542,3	T-65	289	1099620,5	1139035,6
T-3 Y T-4	415	1086613,0	1125535,7	T-28	93	1093121,8	1130542,0	T-65	290	1099615,2	1139031,9
T-3 Y T-4	416	1086613,3	1125535,6	T-28	94	1093122,0	1130541,7	T-65	291	1099615,2	1139031,8
T-3 Y T-4	417	1086613,6	1125535,4	T-28	95	1093122,0	1130541,4	T-65	292	1099614,9	1139029,5
T-3 Y T-4	418	1086613,8	1125535,2	T-28	96	1093122,0	1130541,0	T-65	293	1099616,6	1139022,6
T-3 Y T-4	419	1086614,0	1125535,0	T-28	97	1093122,0	1130540,7	T-65	294	1099621,9	1139012,7
T-3 Y T-4	420	1086614,2	1125534,7	T-28	98	1093121,9	1130540,3	T-65	295	1099629,3	1138998,7

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-3 Y T-4	421	1086614,3	1125534,4	T-28	99	1093121,7	1130540,0	T-65	296	1099633,2	1138992,7
T-3 Y T-4	422	1086614,3	1125534,0	T-28	100	1093121,5	1130539,7	T-65	297	1099633,3	1138992,6
T-3 Y T-4	423	1086614,8	1125529,2	T-28	101	1093121,3	1130539,5	T-65	298	1099633,3	1138992,6
T-3 Y T-4	424	1086614,8	1125528,9	T-28	102	1093121,0	1130539,3	T-65	299	1099636,3	1138987,0
T-3 Y T-4	425	1086614,8	1125528,6	T-28	103	1093120,7	1130539,2	T-65	300	1099636,4	1138986,8
T-3 Y T-4	426	1086614,7	1125528,4	T-28	104	1093120,3	1130539,1	T-65	301	1099636,4	1138986,5
T-3 Y T-4	427	1086597,3	1125477,2	T-28	105	1093120,0	1130539,1	T-65	302	1099636,5	1138986,2
T-3 Y T-4	428	1086601,5	1125462,6	T-28	106	1093119,6	1130539,1	T-65	303	1099637,5	1138973,9
T-3 Y T-4	429	1086601,5	1125462,4	T-28	107	1093109,8	1130541,2	T-65	304	1099638,3	1138969,0
T-3 Y T-4	430	1086604,2	1125446,8	T-28	108	1093109,5	1130541,3	T-65	305	1099643,2	1138960,2
T-3 Y T-4	431	1086607,0	1125434,0	T-28	109	1093109,2	1130541,5	T-65	306	1099647,1	1138964,0
T-3 Y T-4	432	1086609,6	1125426,3	T-28	110	1093108,9	1130541,6	T-65	307	1099650,6	1138972,2
T-3 Y T-4	433	1086609,7	1125426,0	T-28	111	1093108,7	1130541,8	T-65	308	1099652,5	1138978,5
T-3 Y T-4	434	1086609,7	1125425,7	T-28	112	1093104,2	1130546,6	T-65	309	1099652,6	1138978,6
T-3 Y T-4	435	1086609,5	1125411,1	T-28	113	1093104,0	1130546,8	T-65	310	1099652,6	1138978,7
T-3 Y T-4	436	1086610,1	1125406,2	T-28	114	1093103,9	1130547,1	T-65	311	1099656,1	1138986,3
T-3 Y T-4	437	1086610,1	1125406,0	T-28	115	1093103,8	1130547,4	T-65	312	1099656,5	1138991,8
T-3 Y T-4	438	1086610,1	1125405,7	T-28	116	1093103,7	1130547,7	T-65	313	1099656,5	1138992,1
T-3 Y T-4	439	1086609,5	1125400,8	T-28	117	1093103,7	1130548,0	T-65	314	1099656,6	1138992,4
T-3 Y T-4	440	1086610,0	1125399,9	T-28	118	1093103,9	1130556,3	T-65	315	1099657,4	1138994,3
T-3 Y T-4	441	1086610,9	1125398,9	T-28	119	1093102,8	1130557,3	T-65	316	1099657,8	1138997,6
T-3 Y T-4	442	1086611,1	1125398,6	T-28	120	1093099,6	1130554,7	T-65	317	1099657,6	1139003,0
T-3 Y T-4	443	1086611,3	1125398,3	T-28	121	1093096,9	1130552,1	T-65	318	1099657,6	1139003,1
T-3 Y T-4	444	1086611,4	1125398,0	T-28	122	1093095,4	1130548,5	T-65	319	1099657,6	1139003,3
T-3 Y T-4	445	1086611,4	1125397,7	T-28	123	1093093,5	1130537,7	T-65	320	1099658,3	1139009,2
T-3 Y T-4	446	1086611,4	1125397,3	T-28	124	1093093,5	1130537,5	T-65	321	1099658,3	1139009,3
T-3 Y T-4	447	1086611,1	1125394,9	T-28	125	1093092,1	1130532,0	T-65	322	1099658,4	1139009,6
T-3 Y T-4	448	1086611,0	1125394,8	T-28	126	1093092,0	1130531,7	T-65	323	1099660,2	1139014,9
T-3 Y T-4	449	1086611,0	1125394,7	T-28	127	1093091,8	1130531,4	T-65	324	1099660,3	1139015,3
T-3 Y T-4	450	1086610,0	1125390,4	T-28	128	1093091,7	1130531,2	T-65	325	1099660,5	1139015,6
T-3 Y T-4	451	1086609,9	1125385,4	T-28	129	1093091,4	1130531,0	T-65	326	1099662,5	1139017,9
T-3 Y T-4	452	1086612,8	1125380,3	T-28	130	1093091,2	1130530,8	T-65	327	1099666,2	1139024,9
T-5 Y T-6	1	1085881,5	1126335,4	T-28	131	1093087,6	1130528,8	T-65	328	1099668,7	1139030,3
T-5 Y T-6	2	1085883,9	1126331,9	T-28	132	1093087,4	1130528,6	T-65	329	1099668,8	1139030,4
T-5 Y T-6	3	1085886,1	1126331,6	T-28	133	1093087,1	1130528,6	T-65	330	1099669,0	1139030,7
T-5 Y T-6	4	1085888,7	1126332,9	T-28	134	1093086,8	1130528,5	T-65	331	1099672,4	1139034,9
T-5 Y T-6	5	1085888,7	1126333,7	T-28	135	1093081,0	1130528,0	T-65	332	1099672,4	1139034,9
T-5 Y T-6	6	1085888,7	1126334,1	T-28	136	1093069,5	1130524,5	T-65	333	1099672,6	1139035,1
T-5 Y T-6	7	1085888,8	1126334,4	T-28	137	1093058,0	1130516,2	T-65	334	1099675,1	1139037,4
T-5 Y T-6	8	1085889,0	1126334,7	T-28	138	1093057,8	1130516,1	T-65	335	1099675,3	1139037,6
T-5 Y T-6	9	1085889,2	1126335,0	T-28	139	1093057,6	1130516,0	T-65	336	1099675,5	1139037,7
T-5 Y T-6	10	1085889,4	1126335,3	T-28	140	1093048,5	1130511,8	T-65	337	1099675,8	1139037,8
T-5 Y T-6	11	1085889,7	1126335,5	T-28	141	1093048,3	1130511,7	T-65	338	1099677,2	1139038,4
T-5 Y T-6	12	1085890,0	1126335,6	T-28	142	1093048,1	1130511,6	T-65	339	1099677,5	1139038,5
T-5 Y T-6	13	1085890,3	1126335,7	T-28	143	1093047,8	1130511,6	T-65	340	1099677,7	1139038,5
T-5 Y T-6	14	1085890,7	1126335,7	T-28	144	1093041,9	1130511,1	T-65	341	1099678,0	1139038,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-5 Y T-6	15	1085891,0	1126335,7	T-28	145	1093041,6	1130511,2	T-65	342	1099678,3	1139038,5
T-5 Y T-6	16	1085891,3	1126335,6	T-28	146	1093041,3	1130511,2	T-65	343	1099678,6	1139038,4
T-5 Y T-6	17	1085898,2	1126333,2	T-28	147	1093040,9	1130511,3	T-65	344	1099680,0	1139037,8
T-5 Y T-6	18	1085898,5	1126333,1	T-28	148	1093037,1	1130513,0	T-65	345	1099680,3	1139037,7
T-5 Y T-6	19	1085898,8	1126332,9	T-28	149	1093036,9	1130513,1	T-65	346	1099680,6	1139037,5
T-5 Y T-6	20	1085899,1	1126332,7	T-28	150	1093036,7	1130513,3	T-65	347	1099681,2	1139037,0
T-5 Y T-6	21	1085903,3	1126327,9	T-28	151	1093036,5	1130513,5	T-65	348	1099681,4	1139036,8
T-5 Y T-6	22	1085903,5	1126327,7	T-28	152	1093036,3	1130513,7	T-65	349	1099681,6	1139036,6
T-5 Y T-6	23	1085903,6	1126327,4	T-28	153	1093036,1	1130514,0	T-65	350	1099681,7	1139036,4
T-5 Y T-6	24	1085906,0	1126322,1	T-28	154	1093032,2	1130522,2	T-65	351	1099682,3	1139035,2
T-5 Y T-6	25	1085906,1	1126321,9	T-28	155	1093023,4	1130532,9	T-65	352	1099682,5	1139035,0
T-5 Y T-6	26	1085906,2	1126321,6	T-28	156	1093023,4	1130533,0	T-65	353	1099682,5	1139034,7
T-5 Y T-6	27	1085906,2	1126321,3	T-28	157	1093012,2	1130547,3	T-65	354	1099682,6	1139034,4
T-5 Y T-6	28	1085906,2	1126321,1	T-28	158	1093001,4	1130555,4	T-65	355	1099682,6	1139034,1
T-5 Y T-6	29	1085905,7	1126317,2	T-28	159	1092982,6	1130559,5	T-65	356	1099682,2	1139029,2
T-5 Y T-6	30	1085907,8	1126314,8	T-28	160	1092971,0	1130560,2	T-65	357	1099681,8	1139024,8
T-5 Y T-6	31	1085909,3	1126314,1	T-28	161	1092960,7	1130557,2	T-65	358	1099682,0	1139020,9
T-5 Y T-6	32	1085913,9	1126313,8	T-28	162	1092960,5	1130557,1	T-65	359	1099682,1	1139020,8
T-5 Y T-6	33	1085917,3	1126314,9	T-28	163	1092960,4	1130557,1	T-65	360	1099682,1	1139014,4
T-5 Y T-6	34	1085923,4	1126318,4	T-28	164	1092945,7	1130555,5	T-65	361	1099682,3	1139010,8
T-5 Y T-6	35	1085926,1	1126320,9	T-28	165	1092933,5	1130551,9	T-65	362	1099683,1	1139005,0
T-5 Y T-6	36	1085926,3	1126321,1	T-28	166	1092933,3	1130551,8	T-65	363	1099683,9	1139002,6
T-5 Y T-6	37	1085926,5	1126321,2	T-28	167	1092933,0	1130551,8	T-65	364	1099684,0	1139002,7
T-5 Y T-6	38	1085926,8	1126321,3	T-28	168	1092908,4	1130551,0	T-65	365	1099684,8	1139005,2
T-5 Y T-6	39	1085927,1	1126321,4	T-28	169	1092908,1	1130551,0	T-65	366	1099684,8	1139005,2
T-5 Y T-6	40	1085934,7	1126323,0	T-28	170	1092907,8	1130551,1	T-65	367	1099684,9	1139005,3
T-5 Y T-6	41	1085936,6	1126323,4	T-28	171	1092892,2	1130555,3	T-65	368	1099687,7	1139012,1
T-5 Y T-6	42	1085938,8	1126324,7	T-28	172	1092876,0	1130559,8	T-65	369	1099687,9	1139012,4
T-5 Y T-6	43	1085940,2	1126326,2	T-28	173	1092875,9	1130559,8	T-65	370	1099688,1	1139012,6
T-5 Y T-6	44	1085941,5	1126328,0	T-28	174	1092875,8	1130559,9	T-65	371	1099688,3	1139012,9
T-5 Y T-6	45	1085941,6	1126328,1	T-28	175	1092859,7	1130566,2	T-65	372	1099688,6	1139013,1
T-5 Y T-6	46	1085941,7	1126328,3	T-28	176	1092859,4	1130566,4	T-65	373	1099688,9	1139013,2
T-5 Y T-6	47	1085943,2	1126329,7	T-28	177	1092859,1	1130566,5	T-65	374	1099689,2	1139013,3
T-5 Y T-6	48	1085943,5	1126330,0	T-28	178	1092858,9	1130566,8	T-65	375	1099691,6	1139013,7
T-5 Y T-6	49	1085943,7	1126330,1	T-28	179	1092848,8	1130578,4	T-65	376	1099691,9	1139013,7
T-5 Y T-6	50	1085945,8	1126331,1	T-28	180	1092848,6	1130578,7	T-65	377	1099692,2	1139013,7
T-5 Y T-6	51	1085945,9	1126331,2	T-28	181	1092848,5	1130579,0	T-65	378	1099692,5	1139013,7
T-5 Y T-6	52	1085946,1	1126331,2	T-28	182	1092837,1	1130607,6	T-65	379	1099692,7	1139013,5
T-5 Y T-6	53	1085949,0	1126332,0	T-28	183	1092837,1	1130607,6	T-65	380	1099693,0	1139013,4
T-5 Y T-6	54	1085949,2	1126332,1	T-28	184	1092837,0	1130607,9	T-65	381	1099693,3	1139013,2
T-5 Y T-6	55	1085952,8	1126332,8	T-28	185	1092833,3	1130625,3	T-65	382	1099693,5	1139013,0
T-5 Y T-6	56	1085952,8	1126332,8	T-28	186	1092833,3	1130625,4	T-65	383	1099693,6	1139012,7
T-5 Y T-6	57	1085953,1	1126332,9	T-28	187	1092830,4	1130643,2	T-65	384	1099694,8	1139010,7
T-5 Y T-6	58	1085960,2	1126333,0	T-28	188	1092825,2	1130656,5	T-65	385	1099694,9	1139010,4
T-5 Y T-6	59	1085960,5	1126333,1	T-28	189	1092825,1	1130656,7	T-65	386	1099695,0	1139010,3
T-5 Y T-6	60	1085960,7	1126333,1	T-28	190	1092825,1	1130657,0	T-65	387	1099696,3	1139006,0

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-5 Y T-6	61	1085968,3	1126333,5	T-28	191	1092825,1	1130657,2	T-65	388	1099696,5	1139013,4
T-5 Y T-6	62	1085973,5	1126334,7	T-28	192	1092825,1	1130672,7	T-65	389	1099696,5	1139013,7
T-5 Y T-6	63	1085973,7	1126334,7	T-28	193	1092822,2	1130695,9	T-65	390	1099696,6	1139013,7
T-5 Y T-6	64	1085974,0	1126334,8	T-28	194	1092812,0	1130710,4	T-65	391	1099698,1	1139021,4
T-5 Y T-6	65	1085980,0	1126334,5	T-28	195	1092795,7	1130718,7	T-65	392	1099698,2	1139021,7
T-5 Y T-6	66	1085980,1	1126334,5	T-28	196	1092795,6	1130718,7	T-65	393	1099698,3	1139021,9
T-5 Y T-6	67	1085984,9	1126334,1	T-28	197	1092795,5	1130718,8	T-65	394	1099698,4	1139022,1
T-5 Y T-6	68	1085989,4	1126333,7	T-28	198	1092781,5	1130728,1	T-65	395	1099703,5	1139029,5
T-5 Y T-6	69	1085989,8	1126333,7	T-28	199	1092781,3	1130728,2	T-65	396	1099703,6	1139029,7
T-5 Y T-6	70	1085990,1	1126333,5	T-28	200	1092781,1	1130728,4	T-65	397	1099703,9	1139030,0
T-5 Y T-6	71	1085994,0	1126331,8	T-28	201	1092780,9	1130728,7	T-65	398	1099706,2	1139031,9
T-5 Y T-6	72	1085994,2	1126331,6	T-28	202	1092773,4	1130740,4	T-65	399	1099709,0	1139045,7
T-5 Y T-6	73	1085994,5	1126331,4	T-28	203	1092771,8	1130735,5	T-65	400	1099709,1	1139046,0
T-5 Y T-6	74	1085994,7	1126331,2	T-28	204	1092771,7	1130735,2	T-65	401	1099713,6	1139058,0
T-5 Y T-6	75	1085997,5	1126327,7	T-28	205	1092771,6	1130735,0	T-65	402	1099713,7	1139058,3
T-5 Y T-6	76	1086000,1	1126326,4	T-28	206	1092764,6	1130723,7	T-65	403	1099719,9	1139068,8
T-5 Y T-6	77	1086008,3	1126325,9	T-28	207	1092761,8	1130712,6	T-65	404	1099721,7	1139077,5
T-5 Y T-6	78	1086008,6	1126325,9	T-28	208	1092761,7	1130712,4	T-65	405	1099721,8	1139077,7
T-5 Y T-6	79	1086008,9	1126325,8	T-28	209	1092761,7	1130712,2	T-65	406	1099725,4	1139088,3
T-5 Y T-6	80	1086009,2	1126325,7	T-28	210	1092756,4	1130700,6	T-65	407	1099725,6	1139094,4
T-5 Y T-6	81	1086009,4	1126325,5	T-28	211	1092756,3	1130700,4	T-65	408	1099725,7	1139094,7
T-5 Y T-6	82	1086009,6	1126325,3	T-28	212	1092747,6	1130685,1	T-65	409	1099725,8	1139095,1
T-5 Y T-6	83	1086012,7	1126322,0	T-28	213	1092747,5	1130685,0	T-65	410	1099728,1	1139100,8
T-5 Y T-6	84	1086014,4	1126320,8	T-28	214	1092737,7	1130670,4	T-65	411	1099729,3	1139104,6
T-5 Y T-6	85	1086016,1	1126320,6	T-28	215	1092737,6	1130670,2	T-65	412	1099729,4	1139104,9
T-5 Y T-6	86	1086019,8	1126320,2	T-28	216	1092737,5	1130670,2	T-65	413	1099729,6	1139105,2
T-5 Y T-6	87	1086020,1	1126320,2	T-28	217	1092728,0	1130660,1	T-65	414	1099729,8	1139105,4
T-5 Y T-6	88	1086020,4	1126320,1	T-28	218	1092721,6	1130652,4	T-65	415	1099730,0	1139105,6
T-5 Y T-6	89	1086020,7	1126319,9	T-28	219	1092717,7	1130644,5	T-65	416	1099730,3	1139105,8
T-5 Y T-6	90	1086021,0	1126319,6	T-28	220	1092717,7	1130644,3	T-65	417	1099734,7	1139108,0
T-5 Y T-6	91	1086021,2	1126319,4	T-28	221	1092717,5	1130644,1	T-65	418	1099734,9	1139108,1
T-5 Y T-6	92	1086021,4	1126319,1	T-28	222	1092710,9	1130635,6	T-65	419	1099735,3	1139108,2
T-5 Y T-6	93	1086021,5	1126318,7	T-28	223	1092710,9	1130635,6	T-65	420	1099735,6	1139108,2
T-5 Y T-6	94	1086021,6	1126318,4	T-28	224	1092696,0	1130618,4	T-65	421	1099739,2	1139108,2
T-5 Y T-6	95	1086021,6	1126318,0	T-28	225	1092695,7	1130609,2	T-65	422	1099739,5	1139108,2
T-5 Y T-6	96	1086021,5	1126317,7	T-28	226	1092696,7	1130601,3	T-65	423	1099739,6	1139108,2
T-5 Y T-6	97	1086021,4	1126317,4	T-28	227	1092699,3	1130593,0	T-65	424	1099743,8	1139107,3
T-5 Y T-6	98	1086021,2	1126317,1	T-28	228	1092699,4	1130592,9	T-65	425	1099744,1	1139107,3
T-5 Y T-6	99	1086021,0	1126316,8	T-28	229	1092702,0	1130583,2	T-65	426	1099744,3	1139107,1
T-5 Y T-6	100	1086020,7	1126316,6	T-28	230	1092702,0	1130583,0	T-65	427	1099753,9	1139102,0
T-5 Y T-6	101	1086020,4	1126316,4	T-28	231	1092702,1	1130582,8	T-65	428	1099758,3	1139100,9
T-5 Y T-6	102	1086020,0	1126316,3	T-28	232	1092702,5	1130574,6	T-65	429	1099763,5	1139101,8
T-5 Y T-6	103	1086019,7	1126316,3	T-28	233	1092703,3	1130567,1	T-65	430	1099775,7	1139108,6
T-5 Y T-6	104	1086019,4	1126316,3	T-28	234	1092706,9	1130559,4	T-65	431	1099779,8	1139113,9
T-5 Y T-6	105	1086015,6	1126316,7	T-28	235	1092713,0	1130547,3	T-65	432	1099784,7	1139121,9
T-5 Y T-6	106	1086013,5	1126316,9	T-28	236	1092713,1	1130547,0	T-65	433	1099787,7	1139128,0

1005

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-5 Y T-6	107	1086013,2	1126317,0	T-28	237	1092713,1	1130546,8	T-65	434	1099787,8	1139128,1
T-5 Y T-6	108	1086012,9	1126317,1	T-28	238	1092713,2	1130546,5	T-65	435	1099792,5	1139136,8
T-5 Y T-6	109	1086012,6	1126317,3	T-28	239	1092713,2	1130546,2	T-65	436	1099792,7	1139137,0
T-5 Y T-6	110	1086010,2	1126318,8	T-28	240	1092711,9	1130531,3	T-65	437	1099792,9	1139137,2
T-5 Y T-6	111	1086010,1	1126319,0	T-28	241	1092712,4	1130521,5	T-65	438	1099793,1	1139137,4
T-5 Y T-6	112	1086009,9	1126319,2	T-28	242	1092717,2	1130510,7	T-65	439	1099800,5	1139143,2
T-5 Y T-6	113	1086007,2	1126322,0	T-28	243	1092717,3	1130510,6	T-65	440	1099800,7	1139143,4
T-5 Y T-6	114	1085999,5	1126322,4	T-28	244	1092717,4	1130510,3	T-65	441	1099801,0	1139143,5
T-5 Y T-6	115	1085999,2	1126322,5	T-28	245	1092719,0	1130502,6	T-65	442	1099810,1	1139147,2
T-5 Y T-6	116	1085998,9	1126322,5	T-28	246	1092719,0	1130502,3	T-65	443	1099820,4	1139152,4
T-5 Y T-6	117	1085998,7	1126322,6	T-28	247	1092719,0	1130502,1	T-65	444	1099820,6	1139152,5
T-5 Y T-6	118	1085995,3	1126324,3	T-28	248	1092719,0	1130501,8	T-65	445	1099820,8	1139152,6
T-5 Y T-6	119	1085995,0	1126324,4	T-28	249	1092718,9	1130501,5	T-65	446	1099829,8	1139155,0
T-5 Y T-6	120	1085994,8	1126324,6	T-28	250	1092714,4	1130489,1	T-65	447	1099830,1	1139155,0
T-5 Y T-6	121	1085994,6	1126324,9	T-28	251	1092709,4	1130471,2	T-65	448	1099830,4	1139155,0
T-5 Y T-6	122	1085991,9	1126328,4	T-28	252	1092709,3	1130470,9	T-65	449	1099830,7	1139155,0
T-5 Y T-6	123	1085988,7	1126329,8	T-28	253	1092709,1	1130470,6	T-65	450	1099849,4	1139150,8
T-5 Y T-6	124	1085984,6	1126330,1	T-28	254	1092708,9	1130470,4	T-65	451	1099864,5	1139149,4
T-5 Y T-6	125	1085979,8	1126330,5	T-28	255	1092703,7	1130464,9	T-65	452	1099876,6	1139153,5
T-5 Y T-6	126	1085974,1	1126330,7	T-28	256	1092697,6	1130456,5	T-65	453	1099876,9	1139153,6
T-5 Y T-6	127	1085969,1	1126329,5	T-28	257	1092694,6	1130449,8	T-65	454	1099883,6	1139154,9
T-5 Y T-6	128	1085969,0	1126329,5	T-28	258	1092693,4	1130441,7	T-65	455	1099884,0	1139154,9
T-5 Y T-6	129	1085968,7	1126329,5	T-28	259	1092695,7	1130432,0	T-65	456	1099884,1	1139154,9
T-5 Y T-6	130	1085961,1	1126329,1	T-28	260	1092695,7	1130431,8	T-65	457	1099889,7	1139154,5
T-5 Y T-6	131	1085960,9	1126329,0	T-28	261	1092695,7	1130431,5	T-65	458	1099891,8	1139154,6
T-5 Y T-6	132	1085960,6	1126329,0	T-28	262	1092695,7	1130431,3	T-65	459	1099891,9	1139154,6
T-5 Y T-6	133	1085953,4	1126328,9	T-28	263	1092694,6	1130423,6	T-65	460	1099893,5	1139154,6
T-5 Y T-6	134	1085950,1	1126328,2	T-28	264	1092693,6	1130412,1	T-65	461	1099893,8	1139154,6
T-5 Y T-6	135	1085947,3	1126327,4	T-28	265	1092693,5	1130411,7	T-65	462	1099894,2	1139154,5
T-5 Y T-6	136	1085945,8	1126326,7	T-28	266	1092693,4	1130411,4	T-65	463	1099894,5	1139154,4
T-5 Y T-6	137	1085944,6	1126325,6	T-28	267	1092693,3	1130411,1	T-65	464	1099894,8	1139154,2
T-5 Y T-6	138	1085943,4	1126323,8	T-28	268	1092693,0	1130410,8	T-65	465	1099895,0	1139154,0
T-5 Y T-6	139	1085943,3	1126323,7	T-28	269	1092692,8	1130410,6	T-65	466	1099895,2	1139153,7
T-5 Y T-6	140	1085943,2	1126323,6	T-28	270	1092692,5	1130410,4	T-65	467	1099895,4	1139153,4
T-5 Y T-6	141	1085941,5	1126321,8	T-28	271	1092688,8	1130408,6	T-65	468	1099895,7	1139152,6
T-5 Y T-6	142	1085941,3	1126321,6	T-28	272	1092688,5	1130408,5	T-65	469	1099895,8	1139152,3
T-5 Y T-6	143	1085941,1	1126321,4	T-28	273	1092688,2	1130408,4	T-65	470	1099895,8	1139152,0
T-5 Y T-6	144	1085938,4	1126319,8	T-28	274	1092687,9	1130408,4	T-65	471	1099895,8	1139151,7
T-5 Y T-6	145	1085938,1	1126319,7	T-28	275	1092687,6	1130408,4	T-65	472	1099895,8	1139151,4
T-5 Y T-6	146	1085937,9	1126319,6	T-28	276	1092682,2	1130409,3	T-65	473	1099895,7	1139151,1
T-5 Y T-6	147	1085935,6	1126319,1	T-28	277	1092681,4	1130408,4	T-65	474	1099895,5	1139150,8
T-5 Y T-6	148	1085935,6	1126319,1	T-28	278	1092681,8	1130406,4	T-65	475	1099895,4	1139150,5
T-5 Y T-6	149	1085928,4	1126317,6	T-28	279	1092691,2	1130394,7	T-65	476	1099894,2	1139149,2
T-5 Y T-6	150	1085926,0	1126315,3	T-28	280	1092691,3	1130394,4	T-65	477	1099896,5	1139149,6
T-5 Y T-6	151	1085925,9	1126315,3	T-28	281	1092691,5	1130394,1	T-65	478	1099896,6	1139149,7
T-5 Y T-6	152	1085925,6	1126315,1	T-28	282	1092691,6	1130393,8	T-65	479	1099896,7	1139149,7

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-5 Y T-6	153	1085919,1	1126311,4	T-28	283	1092691,6	1130393,4	T-65	480	1099899,2	1139149,9
T-5 Y T-6	154	1085918,8	1126311,2	T-28	284	1092691,6	1130393,1	T-65	481	1099900,5	1139150,5
T-5 Y T-6	155	1085918,7	1126311,2	T-28	285	1092691,5	1130392,8	T-65	482	1099902,1	1139151,8
T-5 Y T-6	156	1085914,7	1126309,9	T-28	286	1092691,3	1130392,4	T-65	483	1099904,1	1139153,9
T-5 Y T-6	157	1085914,5	1126309,9	T-28	287	1092691,1	1130392,2	T-65	484	1099904,2	1139154,0
T-5 Y T-6	158	1085914,2	1126309,8	T-28	288	1092690,8	1130391,9	T-65	485	1099904,5	1139154,2
T-5 Y T-6	159	1085914,0	1126309,8	T-28	289	1092690,6	1130391,7	T-65	486	1099907,7	1139156,1
T-5 Y T-6	160	1085908,7	1126310,1	T-28	290	1092690,2	1130391,6	T-65	487	1099907,8	1139156,1
T-5 Y T-6	161	1085908,4	1126310,2	T-28	291	1092689,9	1130391,5	T-65	488	1099908,4	1139156,4
T-5 Y T-6	162	1085908,0	1126310,3	T-28	292	1092689,5	1130391,5	T-65	489	1099910,0	1139156,8
T-5 Y T-6	163	1085905,8	1126311,3	T-28	293	1092689,2	1130391,5	T-65	490	1099913,3	1139157,6
T-5 Y T-6	164	1085905,5	1126311,4	T-28	294	1092688,9	1130391,6	T-65	491	1099913,6	1139157,6
T-5 Y T-6	165	1085905,3	1126311,6	T-28	295	1092688,6	1130391,8	T-65	492	1099913,9	1139157,6
T-5 Y T-6	166	1085905,0	1126311,8	T-28	296	1092688,3	1130392,0	T-65	493	1099914,2	1139157,6
T-5 Y T-6	167	1085902,1	1126315,3	T-28	297	1092688,0	1130392,2	T-65	494	1099914,5	1139157,5
T-5 Y T-6	168	1085901,9	1126315,5	T-28	298	1092678,4	1130404,2	T-65	495	1099915,5	1139157,1
T-5 Y T-6	169	1085901,8	1126315,8	T-28	299	1092678,2	1130404,5	T-65	496	1099918,2	1139156,1
T-5 Y T-6	170	1085901,7	1126316,1	T-28	300	1092678,1	1130404,8	T-65	497	1099918,4	1139155,9
T-5 Y T-6	171	1085901,7	1126316,4	T-28	301	1092678,0	1130405,1	T-65	498	1099918,7	1139155,8
T-5 Y T-6	172	1085901,7	1126316,8	T-28	302	1092677,2	1130408,6	T-65	499	1099918,9	1139155,5
T-5 Y T-6	173	1085902,1	1126321,0	T-28	303	1092677,2	1130409,0	T-65	500	1099919,2	1139155,0
T-5 Y T-6	174	1085900,1	1126325,5	T-28	304	1092677,2	1130409,3	T-63	1	1098570,9	1139284,2
T-5 Y T-6	175	1085896,4	1126329,6	T-28	305	1092677,2	1130409,6	T-63	2	1098587,8	1139280,7
T-5 Y T-6	176	1085892,6	1126331,0	T-28	306	1092677,4	1130409,9	T-63	3	1098600,9	1139278,2
T-5 Y T-6	177	1085892,5	1126330,7	T-28	307	1092677,5	1130410,2	T-63	4	1098609,2	1139277,0
T-5 Y T-6	178	1085892,3	1126330,4	T-28	308	1092677,8	1130410,5	T-63	5	1098609,5	1139276,9
T-5 Y T-6	179	1085892,1	1126330,2	T-28	309	1092680,1	1130412,9	T-63	6	1098609,8	1139276,8
T-5 Y T-6	180	1085891,9	1126330,0	T-28	310	1092680,4	1130413,1	T-63	7	1098610,0	1139276,7
T-5 Y T-6	181	1085891,6	1126329,8	T-28	311	1092680,6	1130413,2	T-63	8	1098614,8	1139273,6
T-5 Y T-6	182	1085887,4	1126327,7	T-28	312	1092680,9	1130413,3	T-63	9	1098623,1	1139274,4
T-5 Y T-6	183	1085887,1	1126327,6	T-28	313	1092681,2	1130413,4	T-63	10	1098623,2	1139274,4
T-5 Y T-6	184	1085886,8	1126327,5	T-28	314	1092681,6	1130413,4	T-63	11	1098623,3	1139274,4
T-5 Y T-6	185	1085886,5	1126327,5	T-28	315	1092681,9	1130413,4	T-63	12	1098630,2	1139274,1
T-5 Y T-6	186	1085886,2	1126327,5	T-28	316	1092687,6	1130412,5	T-63	13	1098630,5	1139274,1
T-5 Y T-6	187	1085882,5	1126328,1	T-28	317	1092689,7	1130413,5	T-63	14	1098630,8	1139274,0
T-5 Y T-6	188	1085882,2	1126328,1	T-28	318	1092690,7	1130424,1	T-63	15	1098631,0	1139273,9
T-5 Y T-6	189	1085881,8	1126328,3	T-28	319	1092690,7	1130424,1	T-63	16	1098637,4	1139270,7
T-5 Y T-6	190	1085881,6	1126328,4	T-28	320	1092691,7	1130431,5	T-63	17	1098637,6	1139270,6
T-5 Y T-6	191	1085881,3	1126328,6	T-28	321	1092689,4	1130441,1	T-63	18	1098637,8	1139270,4
T-5 Y T-6	192	1085881,1	1126328,9	T-28	322	1092689,4	1130441,4	T-63	19	1098638,0	1139270,2
T-5 Y T-6	193	1085879,0	1126332,0	T-28	323	1092689,3	1130441,6	T-63	20	1098643,1	1139264,4
T-5 Y T-6	194	1085876,0	1126331,1	T-28	324	1092689,4	1130441,9	T-63	21	1098646,4	1139262,2
T-5 Y T-6	195	1085873,5	1126329,2	T-28	325	1092690,7	1130450,6	T-63	22	1098651,2	1139260,3
T-5 Y T-6	196	1085872,5	1126324,6	T-28	326	1092690,7	1130450,9	T-63	23	1098667,6	1139269,5
T-5 Y T-6	197	1085872,5	1126324,3	T-28	327	1092690,8	1130451,1	T-63	24	1098673,8	1139274,3
T-5 Y T-6	198	1085872,3	1126324,0	T-28	328	1092694,0	1130458,3	T-63	25	1098677,6	1139277,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-5 Y T-6	199	1085872,1	1126323,7	T-28	329	1092694,1	1130458,5	T-63	26	1098677,8	1139277,4
T-5 Y T-6	200	1085871,9	1126323,5	T-28	330	1092694,2	1130458,7	T-63	27	1098678,1	1139277,5
T-5 Y T-6	201	1085871,6	1126323,3	T-28	331	1092700,6	1130467,4	T-63	28	1098678,5	1139277,6
T-5 Y T-6	202	1085871,3	1126323,2	T-28	332	1092700,7	1130467,5	T-63	29	1098678,8	1139277,6
T-5 Y T-6	203	1085866,8	1126321,3	T-28	333	1092700,7	1130467,6	T-63	30	1098679,1	1139277,6
T-5 Y T-6	204	1085866,5	1126321,2	T-28	334	1092705,7	1130472,8	T-63	31	1098679,4	1139277,5
T-5 Y T-6	205	1085866,2	1126321,2	T-28	335	1092710,6	1130490,3	T-63	32	1098679,7	1139277,4
T-5 Y T-6	206	1085865,9	1126321,2	T-28	336	1092710,6	1130490,4	T-63	33	1098680,0	1139277,2
T-5 Y T-6	207	1085865,6	1126321,2	T-28	337	1092714,9	1130502,3	T-63	34	1098680,3	1139277,0
T-5 Y T-6	208	1085865,3	1126321,3	T-28	338	1092713,5	1130509,2	T-63	35	1098680,5	1139276,7
T-5 Y T-6	209	1085861,6	1126322,9	T-28	339	1092708,6	1130520,2	T-63	36	1098680,6	1139276,4
T-5 Y T-6	210	1085855,8	1126325,2	T-28	340	1092708,5	1130520,4	T-63	37	1098680,7	1139276,1
T-5 Y T-6	211	1085849,7	1126325,9	T-28	341	1092708,4	1130520,6	T-63	38	1098680,8	1139275,8
T-5 Y T-6	212	1085849,6	1126325,9	T-28	342	1092708,4	1130520,9	T-63	39	1098680,8	1139275,5
T-5 Y T-6	213	1085849,3	1126326,0	T-28	343	1092707,9	1130531,2	T-63	40	1098680,7	1139275,1
T-5 Y T-6	214	1085840,2	1126328,9	T-28	344	1092707,9	1130531,3	T-63	41	1098680,6	1139274,8
T-5 Y T-6	215	1085833,1	1126329,9	T-28	345	1092707,9	1130531,5	T-63	42	1098680,5	1139274,5
T-5 Y T-6	216	1085828,2	1126328,6	T-28	346	1092709,1	1130546,0	T-63	43	1098680,3	1139274,3
T-5 Y T-6	217	1085828,1	1126328,6	T-28	347	1092703,3	1130557,7	T-63	44	1098680,0	1139274,1
T-5 Y T-6	218	1085827,7	1126328,6	T-28	348	1092703,3	1130557,7	T-63	45	1098679,6	1139273,8
T-5 Y T-6	219	1085820,3	1126328,6	T-28	349	1092699,6	1130565,8	T-63	46	1098670,0	1139266,3
T-5 Y T-6	220	1085819,3	1126327,1	T-28	350	1092699,4	1130566,1	T-63	47	1098669,7	1139266,1
T-5 Y T-6	221	1085819,1	1126326,8	T-28	351	1092699,4	1130566,4	T-63	48	1098652,3	1139256,3
T-5 Y T-6	222	1085818,9	1126326,6	T-28	352	1092698,5	1130574,2	T-63	49	1098652,0	1139256,2
T-5 Y T-6	223	1085813,8	1126322,8	T-28	353	1092698,5	1130574,3	T-63	50	1098651,7	1139256,1
T-5 Y T-6	224	1085811,7	1126320,1	T-28	354	1092698,1	1130582,4	T-63	51	1098651,4	1139256,1
T-5 Y T-6	225	1085811,7	1126316,0	T-28	355	1092695,5	1130591,9	T-63	52	1098651,1	1139256,1
T-5 Y T-6	226	1085811,7	1126315,7	T-28	356	1092692,9	1130600,3	T-63	53	1098650,8	1139256,1
T-5 Y T-6	227	1085811,6	1126315,4	T-28	357	1092692,8	1130600,5	T-63	54	1098650,5	1139256,2
T-5 Y T-6	228	1085808,5	1126305,6	T-28	358	1092692,8	1130600,6	T-63	55	1098644,7	1139258,6
T-5 Y T-6	229	1085808,4	1126305,5	T-28	359	1092691,7	1130608,8	T-63	56	1098644,5	1139258,7
T-5 Y T-6	230	1085805,9	1126298,7	T-28	360	1092691,7	1130609,1	T-63	57	1098644,4	1139258,8
T-5 Y T-6	231	1085805,9	1126291,4	T-28	361	1092691,7	1130609,1	T-63	58	1098640,7	1139261,2
T-5 Y T-6	232	1085807,8	1126282,7	T-28	362	1092692,0	1130619,2	T-63	59	1098640,5	1139261,3
T-5 Y T-6	233	1085811,9	1126280,8	T-28	363	1092692,0	1130619,5	T-63	60	1098640,3	1139261,5
T-5 Y T-6	234	1085812,2	1126280,6	T-28	364	1092692,1	1130619,9	T-63	61	1098635,2	1139267,3
T-5 Y T-6	235	1085812,5	1126280,4	T-28	365	1092692,3	1130620,2	T-63	62	1098629,6	1139270,1
T-5 Y T-6	236	1085812,7	1126280,1	T-28	366	1092692,5	1130620,4	T-63	63	1098623,3	1139270,4
T-5 Y T-6	237	1085816,4	1126274,8	T-28	367	1092707,8	1130638,1	T-63	64	1098614,4	1139269,6
T-5 Y T-6	238	1085816,6	1126274,5	T-28	368	1092714,2	1130646,4	T-63	65	1098614,1	1139269,6
T-5 Y T-6	239	1085816,7	1126274,2	T-28	369	1092718,1	1130654,4	T-63	66	1098613,8	1139269,6
T-5 Y T-6	240	1085816,7	1126273,9	T-28	370	1092718,2	1130654,5	T-63	67	1098613,5	1139269,7
T-5 Y T-6	241	1085817,5	1126267,1	T-28	371	1092718,4	1130654,8	T-63	68	1098613,2	1139269,9
T-5 Y T-6	242	1085820,2	1126263,6	T-28	372	1092725,0	1130662,8	T-63	69	1098608,2	1139273,1
T-5 Y T-6	243	1085822,9	1126260,7	T-28	373	1092725,1	1130662,8	T-63	70	1098600,3	1139274,2
T-5 Y T-6	244	1085823,0	1126260,5	T-28	374	1092734,5	1130672,8	T-63	71	1098600,2	1139274,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-5 Y T-6	245	1085823,2	1126260,2	T-28	375	1092744,1	1130687,1	T-63	72	1098587,1	1139276,8
T-5 Y T-6	246	1085823,3	1126259,9	T-28	376	1092752,8	1130702,3	T-63	73	1098570,2	1139280,2
T-5 Y T-6	247	1085823,4	1126259,6	T-28	377	1092758,0	1130713,7	T-63	74	1098561,2	1139281,4
T-5 Y T-6	248	1085823,9	1126254,3	T-28	378	1092760,8	1130724,9	T-63	75	1098555,1	1139280,4
T-5 Y T-6	249	1085823,9	1126254,1	T-28	379	1092760,9	1130725,2	T-63	76	1098553,2	1139275,9
T-5 Y T-6	250	1085823,9	1126247,0	T-28	380	1092761,1	1130725,5	T-63	77	1098551,5	1139270,3
T-5 Y T-6	251	1085823,9	1126246,9	T-28	381	1092768,1	1130736,9	T-63	78	1098551,4	1139270,2
T-5 Y T-6	252	1085823,6	1126240,3	T-28	382	1092770,4	1130744,2	T-63	79	1098550,6	1139267,8
T-5 Y T-6	253	1085823,6	1126240,0	T-28	383	1092767,0	1130746,3	T-63	80	1098549,5	1139264,5
T-5 Y T-6	254	1085823,6	1126239,8	T-28	384	1092760,7	1130750,3	T-63	81	1098549,1	1139262,8
T-5 Y T-6	255	1085822,7	1126236,7	T-28	385	1092760,4	1130750,4	T-63	82	1098548,8	1139259,5
T-5 Y T-6	256	1085823,3	1126235,0	T-28	386	1092760,2	1130750,6	T-63	83	1098548,8	1139259,4
T-5 Y T-6	257	1085828,5	1126231,7	T-28	387	1092760,0	1130750,9	T-63	84	1098548,2	1139256,0
T-5 Y T-6	258	1085828,8	1126231,5	T-28	388	1092756,6	1130756,2	T-63	85	1098547,7	1139252,8
T-5 Y T-6	259	1085828,9	1126231,4	T-28	389	1092756,5	1130756,3	T-63	86	1098547,7	1139252,7
T-5 Y T-6	260	1085829,1	1126231,1	T-28	390	1092756,5	1130756,4	T-63	87	1098547,0	1139249,5
T-5 Y T-6	261	1085834,1	1126223,7	T-28	391	1092754,5	1130760,6	T-63	88	1098546,2	1139246,0
T-5 Y T-6	262	1085834,2	1126223,6	T-28	392	1092748,7	1130766,4	T-63	89	1098546,1	1139245,7
T-5 Y T-6	263	1085834,2	1126223,6	T-28	393	1092748,5	1130766,6	T-63	90	1098545,9	1139245,4
T-5 Y T-6	264	1085836,1	1126220,1	T-28	394	1092748,4	1130766,7	T-63	91	1098545,7	1139245,2
T-5 Y T-6	265	1085836,2	1126219,9	T-28	395	1092745,5	1130771,2	T-63	92	1098545,5	1139244,9
T-5 Y T-6	266	1085838,5	1126214,4	T-28	396	1092745,3	1130771,5	T-63	93	1098545,2	1139244,7
T-5 Y T-6	267	1085843,0	1126208,6	T-28	397	1092745,2	1130771,8	T-63	94	1098543,3	1139243,6
T-5 Y T-6	268	1085847,1	1126204,8	T-28	398	1092745,2	1130772,1	T-63	95	1098542,4	1139243,2
T-5 Y T-6	269	1085847,2	1126204,6	T-28	399	1092745,2	1130772,4	T-63	96	1098541,9	1139242,3
T-5 Y T-6	270	1085847,4	1126204,4	T-28	400	1092745,2	1130772,8	T-63	97	1098541,8	1139240,6
T-5 Y T-6	271	1085850,1	1126200,1	T-28	401	1092745,3	1130773,1	T-63	98	1098542,5	1139236,2
T-5 Y T-6	272	1085850,2	1126199,8	T-28	402	1092745,5	1130773,4	T-63	99	1098542,5	1139236,0
T-5 Y T-6	273	1085850,3	1126199,6	T-28	403	1092745,7	1130773,6	T-63	100	1098542,5	1139235,7
T-5 Y T-6	274	1085850,4	1126199,2	T-28	404	1092745,9	1130773,8	T-63	101	1098542,5	1139235,5
T-5 Y T-6	275	1085850,4	1126198,9	T-28	405	1092746,2	1130774,0	T-63	102	1098541,9	1139232,5
T-5 Y T-6	276	1085850,3	1126198,6	T-28	406	1092746,5	1130774,2	T-63	103	1098541,8	1139232,2
T-5 Y T-6	277	1085849,8	1126196,2	T-28	407	1092746,8	1130774,2	T-63	104	1098541,6	1139232,0
T-5 Y T-6	278	1085849,7	1126196,0	T-28	408	1092747,2	1130774,3	T-63	105	1098541,5	1139231,7
T-5 Y T-6	279	1085849,7	1126195,9	T-28	409	1092747,5	1130774,2	T-63	106	1098541,3	1139231,5
T-5 Y T-6	280	1085848,4	1126192,9	T-28	410	1092747,8	1130774,2	T-63	107	1098538,1	1139228,5
T-5 Y T-6	281	1085847,4	1126189,3	T-28	411	1092748,1	1130774,0	T-63	108	1098538,9	1139223,6
T-5 Y T-6	282	1085847,4	1126180,0	T-28	412	1092748,4	1130773,9	T-63	109	1098541,3	1139216,9
T-5 Y T-6	283	1085847,4	1126174,1	T-28	413	1092748,6	1130773,6	T-63	110	1098541,3	1139216,6
T-5 Y T-6	284	1085848,2	1126169,2	T-28	414	1092748,8	1130773,4	T-63	111	1098541,4	1139216,3
T-5 Y T-6	285	1085849,5	1126161,4	T-28	415	1092751,6	1130769,1	T-63	112	1098541,3	1139215,9
T-5 Y T-6	286	1085853,1	1126155,3	T-28	416	1092757,6	1130763,2	T-63	113	1098544,4	1139205,2
T-5 Y T-6	287	1085853,2	1126155,0	T-28	417	1092757,8	1130762,9	T-63	114	1098545,8	1139201,0
T-5 Y T-6	288	1085853,3	1126154,8	T-28	418	1092758,0	1130762,6	T-63	115	1098545,8	1139200,7
T-5 Y T-6	289	1085853,4	1126154,5	T-28	419	1092760,0	1130758,2	T-63	116	1098545,9	1139200,5
T-5 Y T-6	290	1085854,4	1126146,2	T-28	420	1092763,2	1130753,4	T-63	117	1098546,1	1139196,0

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-5 Y T-6	291	1085859,6	1126130,5	T-28	421	1092769,1	1130749,7	T-63	118	1098546,1	1139195,7
T-5 Y T-6	292	1085864,9	1126122,1	T-28	422	1092773,9	1130746,8	T-63	119	1098546,1	1139195,4
T-5 Y T-6	293	1085874,2	1126109,7	T-28	423	1092774,0	1130746,7	T-63	120	1098544,5	1139189,6
T-5 Y T-6	294	1085874,2	1126109,6	T-28	424	1092774,1	1130746,7	T-63	121	1098544,5	1139182,1
T-5 Y T-6	295	1085880,8	1126100,1	T-28	425	1092774,1	1130746,6	T-63	122	1098545,7	1139176,6
T-5 Y T-6	296	1085880,9	1126100,0	T-28	426	1092774,1	1130746,6	T-63	123	1098551,6	1139171,9
T-5 Y T-6	297	1085881,0	1126099,7	T-28	427	1092774,2	1130746,5	T-63	124	1098551,7	1139171,9
T-5 Y T-6	298	1085884,3	1126090,7	T-28	428	1092774,3	1130746,4	T-63	125	1098554,9	1139169,2
T-5 Y T-6	299	1085895,7	1126081,8	T-28	429	1092774,5	1130746,1	T-63	126	1098558,5	1139167,1
T-5 Y T-6	300	1085905,3	1126074,1	T-28	430	1092774,5	1130746,1	T-63	127	1098563,6	1139166,6
T-5 Y T-6	301	1085905,6	1126073,8	T-29 Y T-30	1	1092929,2	1130983,5	T-63	128	1098563,6	1139166,6
T-5 Y T-6	302	1085905,6	1126073,7	T-29 Y T-30	2	1092938,6	1130980,4	T-63	129	1098573,9	1139165,2
T-5 Y T-6	303	1085914,3	1126061,9	T-29 Y T-30	3	1092949,1	1130980,9	T-63	130	1098582,0	1139165,1
T-5 Y T-6	304	1085925,3	1126050,9	T-29 Y T-30	4	1092949,5	1130980,9	T-63	131	1098582,2	1139165,1
T-5 Y T-6	305	1085925,4	1126050,8	T-29 Y T-30	5	1092949,8	1130980,8	T-63	132	1098589,6	1139164,3
T-5 Y T-6	306	1085937,5	1126035,8	T-29 Y T-30	6	1092950,1	1130980,7	T-63	133	1098589,8	1139164,2
T-5 Y T-6	307	1085947,0	1126027,9	T-29 Y T-30	7	1092957,9	1130976,8	T-63	134	1098590,1	1139164,2
T-5 Y T-6	308	1085955,6	1126023,1	T-29 Y T-30	8	1092968,2	1130972,8	T-63	135	1098590,3	1139164,1
T-5 Y T-6	309	1085966,8	1126020,2	T-29 Y T-30	9	1092968,5	1130972,7	T-63	136	1098594,3	1139161,9
T-5 Y T-6	310	1085977,8	1126019,2	T-29 Y T-30	10	1092968,7	1130972,5	T-63	137	1098594,6	1139161,8
T-5 Y T-6	311	1085978,1	1126019,2	T-29 Y T-30	11	1092969,0	1130972,3	T-63	138	1098594,8	1139161,6
T-5 Y T-6	312	1085978,4	1126019,1	T-29 Y T-30	12	1092969,1	1130972,0	T-63	139	1098595,0	1139161,3
T-5 Y T-6	313	1085978,6	1126018,9	T-29 Y T-30	13	1092974,2	1130964,2	T-63	140	1098595,2	1139161,0
T-5 Y T-6	314	1085984,2	1126015,5	T-29 Y T-30	14	1092996,0	1130951,5	T-63	141	1098595,3	1139160,7
T-5 Y T-6	315	1085984,4	1126015,3	T-29 Y T-30	15	1093016,5	1130939,9	T-63	142	1098595,3	1139160,4
T-5 Y T-6	316	1085984,7	1126015,1	T-29 Y T-30	16	1093038,4	1130930,0	T-63	143	1098596,1	1139153,5
T-5 Y T-6	317	1085984,9	1126014,8	T-29 Y T-30	17	1093053,0	1130927,8	T-63	144	1098596,9	1139146,3
T-5 Y T-6	318	1085985,0	1126014,5	T-29 Y T-30	18	1093060,6	1130930,9	T-63	145	1098601,6	1139138,5
T-5 Y T-6	319	1085985,1	1126014,2	T-29 Y T-30	19	1093066,4	1130936,2	T-63	146	1098601,8	1139138,2
T-5 Y T-6	320	1085986,2	1126009,5	T-29 Y T-30	20	1093066,7	1130936,4	T-63	147	1098601,9	1139137,9
T-5 Y T-6	321	1085989,7	1126007,2	T-29 Y T-30	21	1093067,0	1130936,5	T-63	148	1098601,9	1139137,6
T-5 Y T-6	322	1085997,5	1126005,7	T-29 Y T-30	22	1093081,2	1130942,6	T-63	149	1098601,9	1139137,2
T-5 Y T-6	323	1085997,9	1126005,6	T-29 Y T-30	23	1093081,5	1130942,7	T-63	150	1098601,9	1139136,9
T-5 Y T-6	324	1085998,2	1126005,4	T-29 Y T-30	24	1093081,8	1130942,8	T-63	151	1098601,8	1139136,6
T-5 Y T-6	325	1086004,0	1126002,0	T-29 Y T-30	25	1093082,0	1130942,8	T-63	152	1098601,6	1139136,3
T-5 Y T-6	326	1086004,2	1126001,8	T-29 Y T-30	26	1093082,3	1130942,8	T-63	153	1098601,4	1139136,1
T-5 Y T-6	327	1086004,5	1126001,6	T-29 Y T-30	27	1093093,7	1130941,2	T-63	154	1098601,1	1139135,9
T-5 Y T-6	328	1086004,7	1126001,4	T-29 Y T-30	28	1093094,0	1130941,1	T-63	155	1098600,8	1139135,7
T-5 Y T-6	329	1086006,8	1125998,2	T-29 Y T-30	29	1093094,3	1130941,0	T-63	156	1098600,5	1139135,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-5 Y T-6	330	1086006,9	1125998,0	T-29 Y T-30	30	1093094,6	1130940,8	T-63	157	1098600,2	1139135,5
T-5 Y T-6	331	1086007,0	1125997,7	T-29 Y T-30	31	1093104,4	1130933,3	T-63	158	1098599,9	1139135,5
T-5 Y T-6	332	1086007,1	1125997,5	T-29 Y T-30	32	1093110,1	1130931,5	T-63	159	1098599,6	1139135,5
T-5 Y T-6	333	1086008,4	1125990,3	T-29 Y T-30	33	1093117,1	1130934,0	T-63	160	1098599,2	1139135,6
T-5 Y T-6	334	1086008,4	1125990,0	T-29 Y T-30	34	1093117,4	1130934,0	T-63	161	1098598,9	1139135,7
T-5 Y T-6	335	1086008,4	1125989,9	T-29 Y T-30	35	1093117,8	1130934,1	T-63	162	1098598,7	1139135,9
T-5 Y T-6	336	1086008,2	1125982,0	T-29 Y T-30	36	1093118,1	1130934,0	T-63	163	1098598,4	1139136,2
T-5 Y T-6	337	1086008,1	1125981,8	T-29 Y T-30	37	1093118,4	1130934,0	T-63	164	1098598,2	1139136,4
T-5 Y T-6	338	1086007,3	1125975,9	T-29 Y T-30	38	1093129,0	1130930,2	T-63	165	1098593,2	1139144,6
T-5 Y T-6	339	1086007,3	1125975,6	T-29 Y T-30	39	1093129,3	1130930,1	T-63	166	1098593,1	1139144,8
T-5 Y T-6	340	1086007,2	1125975,4	T-29 Y T-30	40	1093129,5	1130930,0	T-63	167	1098593,0	1139145,1
T-5 Y T-6	341	1086007,0	1125975,1	T-29 Y T-30	41	1093129,7	1130929,8	T-63	168	1098592,9	1139145,4
T-5 Y T-6	342	1086003,8	1125970,1	T-29 Y T-30	42	1093141,3	1130919,0	T-63	169	1098592,2	1139153,1
T-5 Y T-6	343	1086002,1	1125962,4	T-29 Y T-30	43	1093141,5	1130918,9	T-63	170	1098591,5	1139158,9
T-5 Y T-6	344	1086001,7	1125955,5	T-29 Y T-30	44	1093151,2	1130908,1	T-63	171	1098588,8	1139160,3
T-5 Y T-6	345	1086007,4	1125954,3	T-29 Y T-30	45	1093169,1	1130905,6	T-63	172	1098581,9	1139161,1
T-5 Y T-6	346	1086007,6	1125954,3	T-29 Y T-30	46	1093169,2	1130905,6	T-63	173	1098573,8	1139161,2
T-5 Y T-6	347	1086015,7	1125951,7	T-29 Y T-30	47	1093169,4	1130905,6	T-63	174	1098573,5	1139161,2
T-5 Y T-6	348	1086023,1	1125949,5	T-29 Y T-30	48	1093172,9	1130904,4	T-63	175	1098563,1	1139162,6
T-5 Y T-6	349	1086023,4	1125949,4	T-29 Y T-30	49	1093182,6	1130902,3	T-63	176	1098557,7	1139163,2
T-5 Y T-6	350	1086023,7	1125949,2	T-29 Y T-30	50	1093182,8	1130902,3	T-63	177	1098557,4	1139163,3
T-5 Y T-6	351	1086024,0	1125949,0	T-29 Y T-30	51	1093183,1	1130902,1	T-63	178	1098557,2	1139163,3
T-5 Y T-6	352	1086024,2	1125948,7	T-29 Y T-30	52	1093183,3	1130902,0	T-63	179	1098556,9	1139163,5
T-5 Y T-6	353	1086024,4	1125948,4	T-29 Y T-30	53	1093183,6	1130901,8	T-63	180	1098552,7	1139165,8
T-5 Y T-6	354	1086024,5	1125948,1	T-29 Y T-30	54	1093188,8	1130896,5	T-63	181	1098552,4	1139166,0
T-5 Y T-6	355	1086024,6	1125947,8	T-29 Y T-30	55	1093197,5	1130893,8	T-63	182	1098549,1	1139168,8
T-5 Y T-6	356	1086024,6	1125947,4	T-29 Y T-30	56	1093197,5	1130893,7	T-63	183	1098542,6	1139174,0
T-5 Y T-6	357	1086024,2	1125943,5	T-29 Y T-30	57	1093197,9	1130893,6	T-63	184	1098542,4	1139174,2
T-5 Y T-6	358	1086027,9	1125941,8	T-29 Y T-30	58	1093218,8	1130881,7	T-63	185	1098542,2	1139174,5
T-5 Y T-6	359	1086028,1	1125941,6	T-29 Y T-30	59	1093219,0	1130881,5	T-63	186	1098542,0	1139174,8
T-5 Y T-6	360	1086028,3	1125941,5	T-29 Y T-30	60	1093239,3	1130865,2	T-63	187	1098541,9	1139175,1
T-5 Y T-6	361	1086028,5	1125941,3	T-29 Y T-30	61	1093255,3	1130854,7	T-63	188	1098540,6	1139181,5
T-5 Y T-6	362	1086032,5	1125937,1	T-29 Y T-30	62	1093273,7	1130845,5	T-63	189	1098540,6	1139181,5
T-5 Y T-6	363	1086036,3	1125935,4	T-29 Y T-30	63	1093274,0	1130845,3	T-63	190	1098540,5	1139181,9
T-5 Y T-6	364	1086036,5	1125935,3	T-29 Y T-30	64	1093274,2	1130845,1	T-63	191	1098540,5	1139189,8
T-5 Y T-6	365	1086041,9	1125932,1	T-29 Y T-30	65	1093289,8	1130830,1	T-63	192	1098540,6	1139190,2
T-5 Y T-6	366	1086042,0	1125932,0	T-29 Y T-30	66	1093303,5	1130818,5	T-63	193	1098540,6	1139190,3

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-5 Y T-6	367	1086047,0	1125928,3	T-29 Y T-30	67	1093303,6	1130818,3	T-63	194	1098542,1	1139196,1
T-5 Y T-6	368	1086047,3	1125928,1	T-29 Y T-30	68	1093311,4	1130809,9	T-63	195	1098541,9	1139200,0
T-5 Y T-6	369	1086047,5	1125927,8	T-29 Y T-30	69	1093316,6	1130806,5	T-63	196	1098540,6	1139204,0
T-5 Y T-6	370	1086051,7	1125921,5	T-29 Y T-30	70	1093316,8	1130806,4	T-63	197	1098540,5	1139204,1
T-5 Y T-6	371	1086051,9	1125921,2	T-29 Y T-30	71	1093317,0	1130806,2	T-63	198	1098537,4	1139215,3
T-5 Y T-6	372	1086052,0	1125920,9	T-29 Y T-30	72	1093336,1	1130784,6	T-63	199	1098537,3	1139215,5
T-5 Y T-6	373	1086052,1	1125920,6	T-29 Y T-30	73	1093346,8	1130775,9	T-63	200	1098537,3	1139215,9
T-5 Y T-6	374	1086052,1	1125920,3	T-29 Y T-30	74	1093347,1	1130775,7	T-63	201	1098537,3	1139216,1
T-5 Y T-6	375	1086052,0	1125920,0	T-29 Y T-30	75	1093347,1	1130775,6	T-63	202	1098535,1	1139222,5
T-5 Y T-6	376	1086052,0	1125919,7	T-29 Y T-30	76	1093354,2	1130766,7	T-63	203	1098535,0	1139222,8
T-5 Y T-6	377	1086051,8	1125919,4	T-29 Y T-30	77	1093363,3	1130758,4	T-63	204	1098534,0	1139228,9
T-5 Y T-6	378	1086049,1	1125914,4	T-29 Y T-30	78	1093363,4	1130758,3	T-63	205	1098533,9	1139229,2
T-5 Y T-6	379	1086050,1	1125911,3	T-29 Y T-30	79	1093375,3	1130745,6	T-63	206	1098534,0	1139229,5
T-5 Y T-6	380	1086055,1	1125909,3	T-29 Y T-30	80	1093382,4	1130738,5	T-63	207	1098534,0	1139229,9
T-5 Y T-6	381	1086055,1	1125909,2	T-29 Y T-30	81	1093382,6	1130738,3	T-63	208	1098534,2	1139230,2
T-5 Y T-6	382	1086062,8	1125905,8	T-29 Y T-30	82	1093382,8	1130738,0	T-63	209	1098534,3	1139230,4
T-5 Y T-6	383	1086062,9	1125905,7	T-29 Y T-30	83	1093382,9	1130737,7	T-63	210	1098534,6	1139230,7
T-5 Y T-6	384	1086069,0	1125902,6	T-29 Y T-30	84	1093383,0	1130737,4	T-63	211	1098538,1	1139234,0
T-5 Y T-6	385	1086069,2	1125902,4	T-29 Y T-30	85	1093383,0	1130737,1	T-63	212	1098538,5	1139236,0
T-5 Y T-6	386	1086069,4	1125902,3	T-29 Y T-30	86	1093383,2	1130731,1	T-63	213	1098537,8	1139240,2
T-5 Y T-6	387	1086069,6	1125902,0	T-29 Y T-30	87	1093383,2	1130731,0	T-63	214	1098537,8	1139240,5
T-5 Y T-6	388	1086069,8	1125901,8	T-29 Y T-30	88	1093383,2	1130730,8	T-63	215	1098537,8	1139240,6
T-5 Y T-6	389	1086072,1	1125898,0	T-29 Y T-30	89	1093382,8	1130725,5	T-63	216	1098537,9	1139243,0
T-5 Y T-6	390	1086076,7	1125892,9	T-29 Y T-30	90	1093384,3	1130713,8	T-63	217	1098538,0	1139243,4
T-5 Y T-6	391	1086076,8	1125892,8	T-29 Y T-30	91	1093384,3	1130713,5	T-63	218	1098538,1	1139243,7
T-5 Y T-6	392	1086077,0	1125892,5	T-29 Y T-30	92	1093384,3	1130713,3	T-63	219	1098538,2	1139244,0
T-5 Y T-6	393	1086084,5	1125879,3	T-29 Y T-30	93	1093384,3	1130713,0	T-63	220	1098539,3	1139245,7
T-5 Y T-6	394	1086088,3	1125875,4	T-29 Y T-30	94	1093381,4	1130702,2	T-63	221	1098539,5	1139246,0
T-5 Y T-6	395	1086094,2	1125872,1	T-29 Y T-30	95	1093381,3	1130701,9	T-63	222	1098539,7	1139246,2
T-5 Y T-6	396	1086094,4	1125871,9	T-29 Y T-30	96	1093381,1	1130701,6	T-63	223	1098540,0	1139246,4
T-5 Y T-6	397	1086101,6	1125866,4	T-29 Y T-30	97	1093380,9	1130701,3	T-63	224	1098541,3	1139247,1
T-5 Y T-6	398	1086101,6	1125866,3	T-29 Y T-30	98	1093371,2	1130690,6	T-63	225	1098542,5	1139247,8
T-5 Y T-6	399	1086101,8	1125866,2	T-29 Y T-30	99	1093371,9	1130680,8	T-63	226	1098543,1	1139250,4
T-5 Y T-6	400	1086106,5	1125861,5	T-29 Y T-30	100	1093374,1	1130672,5	T-63	227	1098543,8	1139253,5
T-5 Y T-6	401	1086117,5	1125856,9	T-29 Y T-30	101	1093379,5	1130667,1	T-63	228	1098544,3	1139256,6
T-5 Y T-6	402	1086124,4	1125859,8	T-29 Y T-30	102	1093384,7	1130662,4	T-63	229	1098544,8	1139259,9
T-5 Y T-6	403	1086128,2	1125865,6	T-29 Y T-30	103	1093384,9	1130662,1	T-63	230	1098545,1	1139263,3

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-5 Y T-6	404	1086128,5	1125865,9	T-29 Y T-30	104	1093385,1	1130661,9	T-63	231	1098545,2	1139263,4
T-5 Y T-6	405	1086128,7	1125866,1	T-29 Y T-30	105	1093385,2	1130661,6	T-63	232	1098545,2	1139263,5
T-5 Y T-6	406	1086129,0	1125866,3	T-29 Y T-30	106	1093385,3	1130661,3	T-63	233	1098545,6	1139265,5
T-5 Y T-6	407	1086129,3	1125866,4	T-29 Y T-30	107	1093385,4	1130661,0	T-63	234	1098545,7	1139265,7
T-5 Y T-6	408	1086129,7	1125866,5	T-29 Y T-30	108	1093386,5	1130648,0	T-63	235	1098546,8	1139269,1
T-5 Y T-6	409	1086130,0	1125866,5	T-29 Y T-30	109	1093390,4	1130633,4	T-63	236	1098547,7	1139271,5
T-5 Y T-6	410	1086130,4	1125866,5	T-29 Y T-30	110	1093398,5	1130612,8	T-63	237	1098549,4	1139277,2
T-5 Y T-6	411	1086130,7	1125866,4	T-29 Y T-30	111	1093402,7	1130606,2	T-63	238	1098549,4	1139277,3
T-5 Y T-6	412	1086131,0	1125866,2	T-29 Y T-30	112	1093409,9	1130596,2	T-63	239	1098549,4	1139277,4
T-5 Y T-6	413	1086131,3	1125866,0	T-29 Y T-30	113	1093420,9	1130582,1	T-63	240	1098551,8	1139282,9
T-5 Y T-6	414	1086131,5	1125865,7	T-29 Y T-30	114	1093427,2	1130576,3	T-63	241	1098552,0	1139283,2
T-5 Y T-6	415	1086131,7	1125865,4	T-29 Y T-30	115	1093427,3	1130576,1	T-63	242	1098552,2	1139283,5
T-5 Y T-6	416	1086131,8	1125865,1	T-29 Y T-30	116	1093427,5	1130575,9	T-63	243	1098552,4	1139283,7
T-5 Y T-6	417	1086131,9	1125864,8	T-29 Y T-30	117	1093438,7	1130558,8	T-63	244	1098552,7	1139283,9
T-5 Y T-6	418	1086131,9	1125864,4	T-29 Y T-30	118	1093438,9	1130558,5	T-63	245	1098553,0	1139284,0
T-5 Y T-6	419	1086131,9	1125864,1	T-29 Y T-30	119	1093439,0	1130558,2	T-63	246	1098553,3	1139284,1
T-5 Y T-6	420	1086131,8	1125863,7	T-29 Y T-30	120	1093440,9	1130551,6	T-63	247	1098560,9	1139285,4
T-5 Y T-6	421	1086131,6	1125863,4	T-29 Y T-30	121	1093443,4	1130546,2	T-63	248	1098561,2	1139285,4
T-5 Y T-6	422	1086127,4	1125857,1	T-29 Y T-30	122	1093448,1	1130539,6	T-63	249	1098561,5	1139285,4
T-5 Y T-6	423	1086127,2	1125856,9	T-29 Y T-30	123	1093448,2	1130539,4	T-63	250	1098570,8	1139284,2
T-5 Y T-6	424	1086127,0	1125856,7	T-29 Y T-30	124	1093448,2	1130539,3	T-63	251	1098570,9	1139284,2
T-5 Y T-6	425	1086126,8	1125856,5	T-29 Y T-30	125	1093451,1	1130533,6	T-63	252	1098570,9	1139284,2
T-5 Y T-6	426	1086126,5	1125856,4	T-29 Y T-30	126	1093455,0	1130528,4	T-67	1	1100571,7	1139339,5
T-5 Y T-6	427	1086118,3	1125852,9	T-29 Y T-30	127	1093455,1	1130528,1	T-67	2	1100572,0	1139338,5
T-5 Y T-6	428	1086118,0	1125852,8	T-29 Y T-30	128	1093455,3	1130527,8	T-67	3	1100574,9	1139336,6
T-5 Y T-6	429	1086117,7	1125852,8	T-29 Y T-30	129	1093455,3	1130527,5	T-67	4	1100579,4	1139334,9
T-5 Y T-6	430	1086117,4	1125852,8	T-29 Y T-30	130	1093457,1	1130516,1	T-67	5	1100585,6	1139333,3
T-5 Y T-6	431	1086117,1	1125852,8	T-29 Y T-30	131	1093457,1	1130515,8	T-67	6	1100585,9	1139333,2
T-5 Y T-6	432	1086116,8	1125852,9	T-29 Y T-30	132	1093457,1	1130515,6	T-67	7	1100586,1	1139333,1
T-5 Y T-6	433	1086104,6	1125857,9	T-29 Y T-30	133	1093456,5	1130509,7	T-67	8	1100586,3	1139333,0
T-5 Y T-6	434	1086104,4	1125858,1	T-29 Y T-30	134	1093457,5	1130507,2	T-67	9	1100591,3	1139329,5
T-5 Y T-6	435	1086104,2	1125858,2	T-29 Y T-30	135	1093457,5	1130507,2	T-67	10	1100595,0	1139328,2
T-5 Y T-6	436	1086104,0	1125858,4	T-29 Y T-30	136	1093460,4	1130508,7	T-67	11	1100595,1	1139328,2
T-5 Y T-6	437	1086099,0	1125863,3	T-29 Y T-30	137	1093460,7	1130508,8	T-67	12	1100601,4	1139325,8
T-5 Y T-6	438	1086092,1	1125868,7	T-29 Y T-30	138	1093461,0	1130508,9	T-67	13	1100601,8	1139325,7
T-5 Y T-6	439	1086086,1	1125872,1	T-29 Y T-30	139	1093461,3	1130508,9	T-67	14	1100610,2	1139320,6
T-5 Y T-6	440	1086085,8	1125872,3	T-29 Y T-30	140	1093461,6	1130508,9	T-67	15	1100610,3	1139320,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-5 Y T-6	441	1086085,7	1125872,4	T-29 Y T-30	141	1093469,2	1130507,8	T-67	16	1100617,8	1139315,7
T-5 Y T-6	442	1086081,5	1125876,6	T-29 Y T-30	142	1093469,5	1130507,7	T-67	17	1100624,9	1139313,2
T-5 Y T-6	443	1086081,4	1125876,8	T-29 Y T-30	143	1093469,8	1130507,6	T-67	18	1100634,8	1139310,8
T-5 Y T-6	444	1086081,2	1125877,0	T-29 Y T-30	144	1093470,0	1130507,4	T-67	19	1100634,9	1139310,8
T-5 Y T-6	445	1086073,6	1125890,4	T-29 Y T-30	145	1093470,3	1130507,2	T-67	20	1100640,9	1139309,2
T-5 Y T-6	446	1086069,0	1125895,5	T-29 Y T-30	146	1093470,5	1130507,0	T-67	21	1100641,2	1139309,1
T-5 Y T-6	447	1086068,9	1125895,5	T-29 Y T-30	147	1093470,6	1130506,7	T-67	22	1100641,5	1139309,0
T-5 Y T-6	448	1086068,7	1125895,8	T-29 Y T-30	148	1093474,4	1130499,3	T-67	23	1100641,7	1139308,8
T-5 Y T-6	449	1086066,6	1125899,3	T-29 Y T-30	149	1093480,0	1130492,5	T-67	24	1100641,9	1139308,7
T-5 Y T-6	450	1086061,1	1125902,2	T-29 Y T-30	150	1093484,5	1130488,7	T-67	25	1100646,1	1139304,2
T-5 Y T-6	451	1086053,5	1125905,6	T-29 Y T-30	151	1093487,9	1130486,5	T-67	26	1100652,8	1139301,5
T-5 Y T-6	452	1086047,7	1125907,9	T-29 Y T-30	152	1093488,1	1130486,3	T-67	27	1100653,1	1139301,3
T-5 Y T-6	453	1086047,4	1125908,1	T-29 Y T-30	153	1093488,3	1130486,1	T-67	28	1100653,3	1139301,2
T-5 Y T-6	454	1086047,2	1125908,3	T-29 Y T-30	154	1093491,0	1130483,1	T-67	29	1100653,5	1139301,0
T-5 Y T-6	455	1086046,9	1125908,6	T-29 Y T-30	155	1093491,2	1130482,9	T-67	30	1100653,7	1139300,8
T-5 Y T-6	456	1086046,7	1125908,8	T-29 Y T-30	156	1093491,3	1130482,7	T-67	31	1100659,3	1139292,8
T-5 Y T-6	457	1086046,6	1125909,2	T-29 Y T-30	157	1093491,4	1130482,5	T-67	32	1100659,3	1139292,7
T-5 Y T-6	458	1086045,0	1125913,9	T-29 Y T-30	158	1093493,3	1130477,3	T-67	33	1100662,1	1139288,2
T-5 Y T-6	459	1086044,9	1125914,2	T-29 Y T-30	159	1093493,4	1130477,0	T-67	34	1100667,9	1139286,2
T-5 Y T-6	460	1086044,9	1125914,6	T-29 Y T-30	160	1093493,4	1130476,9	T-67	35	1100668,2	1139286,1
T-5 Y T-6	461	1086044,9	1125914,9	T-29 Y T-30	161	1093494,1	1130471,2	T-67	36	1100668,5	1139285,9
T-5 Y T-6	462	1086045,0	1125915,2	T-29 Y T-30	162	1093496,1	1130467,1	T-67	37	1100671,1	1139283,6
T-5 Y T-6	463	1086045,2	1125915,5	T-29 Y T-30	163	1093498,0	1130463,6	T-67	38	1100671,4	1139283,4
T-5 Y T-6	464	1086047,7	1125920,3	T-29 Y T-30	164	1093498,2	1130463,3	T-67	39	1100671,5	1139283,1
T-5 Y T-6	465	1086044,4	1125925,3	T-29 Y T-30	165	1093498,3	1130462,9	T-67	40	1100671,7	1139282,8
T-5 Y T-6	466	1086039,7	1125928,8	T-29 Y T-30	166	1093498,8	1130459,8	T-67	41	1100671,8	1139282,5
T-5 Y T-6	467	1086034,6	1125931,8	T-29 Y T-30	167	1093498,8	1130459,5	T-67	42	1100675,0	1139267,6
T-5 Y T-6	468	1086030,5	1125933,6	T-29 Y T-30	168	1093498,8	1130459,3	T-67	43	1100675,0	1139267,6
T-5 Y T-6	469	1086030,3	1125933,7	T-29 Y T-30	169	1093498,4	1130455,2	T-67	44	1100678,4	1139249,2
T-5 Y T-6	470	1086030,0	1125933,9	T-29 Y T-30	170	1093498,2	1130449,7	T-67	45	1100682,3	1139238,9
T-5 Y T-6	471	1086029,8	1125934,1	T-29 Y T-30	171	1093498,6	1130441,5	T-67	46	1100682,4	1139238,6
T-5 Y T-6	472	1086025,9	1125938,3	T-29 Y T-30	172	1093499,2	1130438,8	T-67	47	1100682,4	1139238,4
T-5 Y T-6	473	1086021,2	1125940,5	T-29 Y T-30	173	1093500,0	1130437,1	T-67	48	1100682,4	1139238,1
T-5 Y T-6	474	1086020,9	1125940,7	T-29 Y T-30	174	1093502,6	1130434,4	T-67	49	1100682,3	1139234,0
T-5 Y T-6	475	1086020,7	1125940,9	T-29 Y T-30	175	1093502,7	1130434,3	T-67	50	1100682,2	1139233,7
T-5 Y T-6	476	1086020,5	1125941,1	T-29 Y T-30	176	1093504,8	1130431,8	T-67	51	1100682,1	1139233,4
T-5 Y T-6	477	1086020,3	1125941,4	T-29 Y T-30	177	1093505,0	1130431,5	T-67	52	1100682,0	1139233,1

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-5 Y T-6	478	1086020,2	1125941,6	T-29 Y T-30	178	1093505,1	1130431,3	T-67	53	1100681,8	1139232,8
T-5 Y T-6	479	1086020,1	1125941,9	T-29 Y T-30	179	1093506,3	1130428,4	T-67	54	1100681,6	1139232,6
T-5 Y T-6	480	1086020,0	1125942,2	T-29 Y T-30	180	1093506,3	1130428,4	T-67	55	1100675,7	1139227,3
T-5 Y T-6	481	1086020,0	1125942,5	T-29 Y T-30	181	1093506,4	1130428,1	T-67	56	1100675,7	1139227,2
T-5 Y T-6	482	1086020,4	1125946,2	T-29 Y T-30	182	1093506,9	1130425,7	T-67	57	1100675,4	1139227,1
T-5 Y T-6	483	1086014,6	1125947,8	T-29 Y T-30	183	1093507,3	1130424,9	T-67	58	1100667,5	1139222,1
T-5 Y T-6	484	1086014,5	1125947,8	T-29 Y T-30	184	1093509,6	1130423,3	T-67	59	1100660,8	1139216,2
T-5 Y T-6	485	1086006,4	1125950,5	T-29 Y T-30	185	1093509,7	1130423,2	T-67	60	1100657,1	1139207,5
T-5 Y T-6	486	1085999,2	1125951,9	T-29 Y T-30	186	1093510,0	1130423,0	T-67	61	1100657,0	1139207,2
T-5 Y T-6	487	1085998,9	1125952,0	T-29 Y T-30	187	1093511,1	1130421,6	T-67	62	1100656,7	1139207,0
T-5 Y T-6	488	1085998,6	1125952,1	T-29 Y T-30	188	1093511,3	1130421,4	T-67	63	1100656,5	1139206,7
T-5 Y T-6	489	1085998,3	1125952,3	T-29 Y T-30	189	1093511,5	1130421,1	T-67	64	1100656,2	1139206,5
T-5 Y T-6	490	1085998,1	1125952,5	T-29 Y T-30	190	1093511,6	1130420,8	T-67	65	1100655,9	1139206,4
T-5 Y T-6	491	1085997,9	1125952,8	T-29 Y T-30	191	1093512,0	1130419,2	T-67	66	1100655,5	1139206,3
T-5 Y T-6	492	1085997,7	1125953,1	T-29 Y T-30	192	1093512,0	1130418,9	T-67	67	1100655,2	1139206,3
T-5 Y T-6	493	1085997,6	1125953,4	T-29 Y T-30	193	1093512,0	1130418,6	T-67	68	1100654,8	1139206,4
T-5 Y T-6	494	1085997,6	1125953,7	T-29 Y T-30	194	1093511,9	1130416,2	T-67	69	1100654,5	1139206,5
T-5 Y T-6	495	1085997,6	1125954,0	T-29 Y T-30	195	1093511,9	1130416,0	T-67	70	1100654,2	1139206,6
T-5 Y T-6	496	1085998,1	1125962,8	T-29 Y T-30	196	1093511,4	1130412,8	T-67	71	1100653,9	1139206,9
T-5 Y T-6	497	1085998,1	1125963,1	T-29 Y T-30	197	1093511,0	1130409,1	T-67	72	1100653,7	1139207,1
T-5 Y T-6	498	1085998,1	1125963,1	T-29 Y T-30	198	1093511,4	1130406,6	T-67	73	1100653,5	1139207,4
T-5 Y T-6	499	1086000,0	1125971,4	T-29 Y T-30	199	1093512,7	1130404,0	T-67	74	1100653,4	1139207,7
T-5 Y T-6	500	1086000,0	1125971,6	T-29 Y T-30	200	1093517,9	1130395,7	T-67	75	1100653,3	1139208,1
T-5 Y T-6	501	1086000,1	1125971,8	T-29 Y T-30	201	1093517,9	1130395,6	T-67	76	1100653,3	1139208,4
T-5 Y T-6	502	1086000,3	1125972,0	T-29 Y T-30	202	1093517,9	1130395,5	T-67	77	1100653,3	1139208,8
T-5 Y T-6	503	1086003,4	1125976,9	T-29 Y T-30	203	1093521,5	1130388,1	T-67	78	1100653,4	1139209,1
T-5 Y T-6	504	1086004,2	1125982,2	T-29 Y T-30	204	1093521,6	1130387,9	T-67	79	1100657,3	1139218,1
T-5 Y T-6	505	1086004,4	1125989,8	T-29 Y T-30	205	1093521,6	1130387,9	T-67	80	1100657,4	1139218,4
T-5 Y T-6	506	1086003,2	1125996,3	T-29 Y T-30	206	1093523,1	1130383,1	T-67	81	1100657,6	1139218,6
T-5 Y T-6	507	1086001,6	1125998,8	T-29 Y T-30	207	1093523,2	1130382,9	T-67	82	1100657,8	1139218,8
T-5 Y T-6	508	1085996,4	1126001,8	T-29 Y T-30	208	1093523,2	1130382,8	T-67	83	1100664,9	1139225,2
T-5 Y T-6	509	1085988,6	1126003,3	T-29 Y T-30	209	1093523,9	1130377,9	T-67	84	1100665,0	1139225,3
T-5 Y T-6	510	1085988,3	1126003,4	T-29 Y T-30	210	1093523,9	1130377,7	T-67	85	1100665,2	1139225,5
T-5 Y T-6	511	1085988,1	1126003,5	T-29 Y T-30	211	1093523,9	1130377,5	T-67	86	1100673,2	1139230,4
T-5 Y T-6	512	1085987,9	1126003,6	T-29 Y T-30	212	1093523,5	1130372,6	T-67	87	1100678,3	1139235,0
T-5 Y T-6	513	1085983,4	1126006,5	T-29 Y T-30	213	1093523,5	1130372,4	T-67	88	1100678,4	1139237,8
T-5 Y T-6	514	1085983,1	1126006,7	T-29 Y T-30	214	1093523,4	1130372,2	T-67	89	1100674,6	1139248,0

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-5 Y T-6	515	1085982,9	1126006,9	T-29 Y T-30	215	1093521,1	1130364,4	T-67	90	1100674,5	1139248,3
T-5 Y T-6	516	1085982,7	1126007,2	T-29 Y T-30	216	1093521,1	1130364,4	T-67	91	1100671,0	1139266,8
T-5 Y T-6	517	1085982,6	1126007,5	T-29 Y T-30	217	1093519,3	1130358,9	T-67	92	1100668,0	1139281,0
T-5 Y T-6	518	1085982,5	1126007,8	T-29 Y T-30	218	1093519,3	1130358,9	T-67	93	1100666,2	1139282,6
T-5 Y T-6	519	1085981,4	1126012,5	T-29 Y T-30	219	1093519,3	1130358,8	T-67	94	1100660,1	1139284,7
T-5 Y T-6	520	1085976,9	1126015,3	T-29 Y T-30	220	1093517,1	1130353,6	T-67	95	1100659,8	1139284,9
T-5 Y T-6	521	1085966,3	1126016,3	T-29 Y T-30	221	1093516,1	1130350,0	T-67	96	1100659,5	1139285,0
T-5 Y T-6	522	1085966,1	1126016,3	T-29 Y T-30	222	1093514,9	1130339,6	T-67	97	1100659,2	1139285,3
T-5 Y T-6	523	1085966,0	1126016,3	T-29 Y T-30	223	1093514,9	1130339,4	T-67	98	1100659,0	1139285,6
T-5 Y T-6	524	1085954,3	1126019,2	T-29 Y T-30	224	1093514,9	1130339,3	T-67	99	1100656,0	1139290,6
T-5 Y T-6	525	1085954,1	1126019,3	T-29 Y T-30	225	1093513,8	1130334,6	T-67	100	1100650,8	1139298,0
T-5 Y T-6	526	1085953,9	1126019,4	T-29 Y T-30	226	1093513,7	1130334,4	T-67	101	1100644,2	1139300,7
T-5 Y T-6	527	1085944,8	1126024,5	T-29 Y T-30	227	1093511,5	1130328,4	T-67	102	1100643,9	1139300,8
T-5 Y T-6	528	1085944,6	1126024,7	T-29 Y T-30	228	1093510,5	1130322,9	T-67	103	1100643,7	1139301,0
T-5 Y T-6	529	1085934,8	1126032,9	T-29 Y T-30	229	1093509,4	1130317,3	T-67	104	1100643,5	1139301,1
T-5 Y T-6	530	1085934,5	1126033,1	T-29 Y T-30	230	1093509,4	1130317,0	T-67	105	1100639,4	1139305,5
T-5 Y T-6	531	1085922,4	1126048,2	T-29 Y T-30	231	1093509,3	1130316,8	T-67	106	1100633,9	1139306,9
T-5 Y T-6	532	1085911,3	1126059,2	T-29 Y T-30	232	1093507,9	1130313,8	T-67	107	1100623,8	1139309,3
T-5 Y T-6	533	1085911,2	1126059,3	T-29 Y T-30	233	1093507,9	1130313,8	T-67	108	1100623,6	1139309,4
T-5 Y T-6	534	1085911,2	1126059,4	T-29 Y T-30	234	1093506,2	1130310,4	T-67	109	1100616,2	1139312,0
T-5 Y T-6	535	1085902,6	1126071,1	T-29 Y T-30	235	1093505,6	1130306,9	T-67	110	1100615,9	1139312,2
T-5 Y T-6	536	1085893,3	1126078,6	T-29 Y T-30	236	1093505,8	1130304,3	T-67	111	1100615,8	1139312,2
T-5 Y T-6	537	1085881,4	1126087,9	T-29 Y T-30	237	1093507,3	1130300,9	T-67	112	1100608,2	1139317,2
T-5 Y T-6	538	1085881,2	1126088,1	T-29 Y T-30	238	1093507,4	1130300,8	T-67	113	1100599,9	1139322,1
T-5 Y T-6	539	1085881,0	1126088,3	T-29 Y T-30	239	1093507,5	1130300,6	T-67	114	1100593,7	1139324,4
T-5 Y T-6	540	1085880,8	1126088,5	T-29 Y T-30	240	1093508,1	1130298,3	T-67	115	1100589,8	1139325,8
T-5 Y T-6	541	1085880,7	1126088,8	T-29 Y T-30	241	1093508,2	1130298,1	T-67	116	1100589,5	1139325,9
T-5 Y T-6	542	1085877,4	1126098,0	T-29 Y T-30	242	1093508,8	1130294,5	T-67	117	1100589,3	1139326,0
T-5 Y T-6	543	1085870,9	1126107,3	T-29 Y T-30	243	1093510,8	1130291,8	T-67	118	1100584,3	1139329,5
T-5 Y T-6	544	1085861,7	1126119,7	T-29 Y T-30	244	1093516,2	1130287,3	T-67	119	1100578,3	1139331,0
T-5 Y T-6	545	1085861,6	1126119,9	T-29 Y T-30	245	1093523,1	1130283,5	T-67	120	1100578,1	1139331,1
T-5 Y T-6	546	1085856,0	1126128,6	T-29 Y T-30	246	1093523,4	1130283,4	T-67	121	1100578,1	1139331,1
T-5 Y T-6	547	1085855,9	1126128,8	T-29 Y T-30	247	1093523,6	1130283,2	T-67	122	1100573,3	1139332,9
T-5 Y T-6	548	1085855,8	1126129,0	T-29 Y T-30	248	1093523,8	1130282,9	T-67	123	1100573,0	1139333,1
T-5 Y T-6	549	1085850,5	1126145,2	T-29 Y T-30	249	1093525,2	1130281,0	T-67	124	1100572,9	1139333,1
T-5 Y T-6	550	1085850,5	1126145,5	T-29 Y T-30	250	1093525,4	1130280,7	T-67	125	1100569,2	1139335,5
T-5 Y T-6	551	1085850,5	1126145,6	T-29 Y T-30	251	1093525,5	1130280,4	T-67	126	1100569,0	1139335,7

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-5 Y T-6	552	1085849,4	1126153,6	T-29 Y T-30	252	1093525,6	1130280,1	T-67	127	1100568,8	1139335,9
T-5 Y T-6	553	1085845,8	1126159,7	T-29 Y T-30	253	1093526,0	1130276,6	T-67	128	1100568,6	1139336,1
T-5 Y T-6	554	1085845,7	1126160,0	T-29 Y T-30	254	1093528,9	1130272,3	T-67	129	1100568,5	1139336,4
T-5 Y T-6	555	1085845,6	1126160,4	T-29 Y T-30	255	1093529,1	1130272,0	T-67	130	1100568,4	1139336,6
T-5 Y T-6	556	1085844,3	1126168,6	T-29 Y T-30	256	1093529,2	1130271,7	T-67	131	1100567,9	1139338,3
T-5 Y T-6	557	1085843,5	1126173,6	T-29 Y T-30	257	1093529,2	1130271,3	T-67	132	1100567,9	1139338,1
T-5 Y T-6	558	1085843,4	1126173,9	T-29 Y T-30	258	1093529,2	1130271,0	T-67	133	1100567,8	1139338,4
T-5 Y T-6	559	1085843,4	1126180,0	T-29 Y T-30	259	1093529,2	1130270,6	T-67	134	1100566,6	1139338,5
T-5 Y T-6	560	1085843,4	1126189,5	T-29 Y T-30	260	1093527,7	1130265,0	T-67	135	1100562,8	1139336,4
T-5 Y T-6	561	1085843,5	1126189,9	T-29 Y T-30	261	1093527,6	1130264,7	T-67	136	1100562,5	1139336,2
T-5 Y T-6	562	1085843,5	1126190,1	T-29 Y T-30	262	1093527,5	1130264,5	T-67	137	1100562,2	1139336,2
T-5 Y T-6	563	1085844,6	1126194,0	T-29 Y T-30	263	1093527,4	1130264,3	T-67	138	1100562,0	1139336,1
T-5 Y T-6	564	1085844,6	1126194,2	T-29 Y T-30	264	1093525,9	1130262,3	T-67	139	1100559,1	1139335,9
T-5 Y T-6	565	1085844,7	1126194,3	T-29 Y T-30	265	1093525,7	1130262,0	T-67	140	1100556,7	1139335,7
T-5 Y T-6	566	1085845,9	1126197,3	T-29 Y T-30	266	1093525,4	1130261,8	T-67	141	1100556,7	1139335,6
T-5 Y T-6	567	1085846,2	1126198,7	T-29 Y T-30	267	1093525,2	1130261,7	T-67	142	1100555,7	1139333,0
T-5 Y T-6	568	1085844,2	1126202,0	T-29 Y T-30	268	1093523,0	1130260,6	T-67	143	1100555,9	1139330,3
T-5 Y T-6	569	1085840,1	1126205,8	T-29 Y T-30	269	1093522,7	1130260,5	T-67	144	1100555,9	1139330,2
T-5 Y T-6	570	1085839,9	1126206,0	T-29 Y T-30	270	1093522,5	1130260,4	T-67	145	1100555,9	1139330,1
T-5 Y T-6	571	1085839,9	1126206,0	T-29 Y T-30	271	1093522,2	1130260,3	T-67	146	1100555,8	1139326,8
T-5 Y T-6	572	1085835,1	1126212,1	T-29 Y T-30	272	1093517,8	1130260,0	T-67	147	1100555,9	1139323,9
T-5 Y T-6	573	1085835,0	1126212,4	T-29 Y T-30	273	1093517,6	1130260,0	T-67	148	1100555,9	1139323,6
T-5 Y T-6	574	1085834,9	1126212,6	T-29 Y T-30	274	1093517,3	1130260,1	T-67	149	1100555,9	1139323,3
T-5 Y T-6	575	1085832,5	1126218,3	T-29 Y T-30	275	1093509,1	1130261,3	T-67	150	1100555,8	1139323,1
T-5 Y T-6	576	1085830,8	1126221,6	T-29 Y T-30	276	1093505,1	1130261,7	T-67	151	1100554,3	1139319,6
T-5 Y T-6	577	1085826,0	1126228,6	T-29 Y T-30	277	1093502,2	1130261,4	T-67	152	1100553,0	1139313,7
T-5 Y T-6	578	1085820,6	1126232,0	T-29 Y T-30	278	1093498,5	1130259,9	T-67	153	1100552,9	1139313,4
T-5 Y T-6	579	1085820,3	1126232,2	T-29 Y T-30	279	1093498,4	1130259,9	T-67	154	1100552,8	

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-5 Y T-6	589	1085819,9	1126247,0	T-29 Y T-30	289	1093475,0	1130259,5	T-67	164	1100535,6	1139288,2
T-5 Y T-6	590	1085819,9	1126254,0	T-29 Y T-30	290	1093470,1	1130260,2	T-67	165	1100535,2	1139288,3
T-5 Y T-6	591	1085819,4	1126258,5	T-29 Y T-30	291	1093468,4	1130260,0	T-67	166	1100534,9	1139288,4
T-5 Y T-6	592	1085817,2	1126261,0	T-29 Y T-30	292	1093465,1	1130258,0	T-67	167	1100534,6	1139288,5
T-5 Y T-6	593	1085817,2	1126261,0	T-29 Y T-30	293	1093464,8	1130257,9	T-67	168	1100534,3	1139288,8
T-5 Y T-6	594	1085817,2	1126261,1	T-29 Y T-30	294	1093464,7	1130257,9	T-67	169	1100534,1	1139289,0
T-5 Y T-6	595	1085814,0	1126265,0	T-29 Y T-30	295	1093462,3	1130257,1	T-67	170	1100533,9	1139289,3
T-5 Y T-6	596	1085813,8	1126265,3	T-29 Y T-30	296	1093462,0	1130257,1	T-67	171	1100533,8	1139289,6
T-5 Y T-6	597	1085813,7	1126265,5	T-29 Y T-30	297	1093461,7	1130257,1	T-67	172	1100533,7	1139290,0
T-5 Y T-6	598	1085813,6	1126265,8	T-29 Y T-30	298	1093457,6	1130257,2	T-67	173	1100533,7	1139290,3
T-5 Y T-6	599	1085813,6	1126266,1	T-29 Y T-30	299	1093455,9	1130256,8	T-67	174	1100533,7	1139290,7
T-5 Y T-6	600	1085812,8	1126273,0	T-29 Y T-30	300	1093453,8	1130255,3	T-67	175	1100533,8	1139291,0
T-5 Y T-6	601	1085809,7	1126277,4	T-29 Y T-30	301	1093450,0	1130250,0	T-67	176	1100534,0	1139291,3
T-5 Y T-6	602	1085805,2	1126279,5	T-29 Y T-30	302	1093448,0	1130245,9	T-67	177	1100538,7	1139298,6
T-5 Y T-6	603	1085804,9	1126279,7	T-29 Y T-30	303	1093446,8	1130240,1	T-67	178	1100544,0	1139306,5
T-5 Y T-6	604	1085804,7	1126279,9	T-29 Y T-30	304	1093446,7	1130239,9	T-67	179	1100549,2	1139314,9
T-5 Y T-6	605	1085804,5	1126280,1	T-29 Y T-30	305	1093445,6	1130236,8	T-67	180	1100550,5	1139320,6
T-5 Y T-6	606	1085804,3	1126280,4	T-29 Y T-30	306	1093445,4	1130236,4	T-67	181	1100550,5	1139320,9
T-5 Y T-6	607	1085804,2	1126280,6	T-29 Y T-30	307	1093445,2	1130236,1	T-67	182	1100550,6	1139320,9
T-5 Y T-6	608	1085804,1	1126280,9	T-29 Y T-30	308	1093443,6	1130234,3	T-67	183	1100551,9	1139324,2
T-5 Y T-6	609	1085802,0	1126290,7	T-29 Y T-30	309	1093443,5	1130234,1	T-67	184	1100551,8	1139326,6
T-5 Y T-6	610	1085801,9	1126290,8	T-29 Y T-30	310	1093443,3	1130233,9	T-67	185	1100551,8	1139326,8
T-5 Y T-6	611	1085801,9	1126291,1	T-29 Y T-30	311	1093443,0	1130233,8	T-67	186	1100551,8	1139326,8
T-5 Y T-6	612	1085801,9	1126299,1	T-29 Y T-30	312	1093440,8	1130232,6	T-67	187	1100551,9	1139330,1
T-5 Y T-6	613	1085801,9	1126299,4	T-29 Y T-30	313	1093440,5	1130232,5	T-67	188	1100551,7	1139333,2
T-5 Y T-6	614	1085802,0	1126299,8	T-29 Y T-30	314	1093440,3	1130232,4	T-67	189	1100551,7	1139333,4
T-5 Y T-6	615	1085804,7	1126306,9	T-29 Y T-30	315	1093440,0	1130232,4	T-67	190	1100551,7	1139333,7
T-5 Y T-6	616	1085807,7	1126316,3	T-29 Y T-30	316	1093436,7	1130232,1	T-67	191	1100551,8	1139333,9
T-5 Y T-6	617	1085807,7	1126320,8	T-29 Y T-30	317	1093436,5	1130232,1	T-67	192	1100553,2	1139337,9
T-5 Y T-6	618	1085807,8	1126321,1	T-29 Y T-30	318	1093436,3	1130232,1	T-67	193	1100553,4	1139338,2
T-5 Y T-6	619	1085807,8	1126321,4	T-29 Y T-30	319	1093432,4	1130232,4	T-67	194	1100553,5	1139338,4
T-5 Y T-6	620	1085808,0	1126321,7	T-29 Y T-30	320	1093429,8	1130231,8	T-67	195	1100553,7	1139338,7
T-5 Y T-6	621	1085808,1	1126322,0	T-29 Y T-30	321	1093427,2	1130230,4	T-67	196	1100554,0	1139338,9
T-5 Y T-6	622	1085810,8	1126325,4	T-29 Y T-30	322	1093422,7	1130226,7	T-67	197	1100554,2	1139339,0
T-5 Y T-6	623	1085811,0	1126325,6	T-29 Y T-30	323	1093418,1	1130222,0	T-67	198	1100554,5	1139339,1
T-5 Y T-6	624	1085811,2	1126325,8	T-29 Y T-30	324	1093414,3	1130216,7	T-67	199	1100555,7	1139339,5
T-5 Y T-6	625	1085816,2	1126329,6	T-29 Y T-30	325	1093411,1	1130211,8	T-67	200	1100556,0	1139339,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-5 Y T-6	626	1085817,6	1126331,7	T-29 Y T-30	326	1093411,0	1130211,6	T-67	201	1100556,1	1139339,6
T-5 Y T-6	627	1085817,8	1126331,9	T-29 Y T-30	327	1093410,7	1130211,3	T-67	202	1100558,8	1139339,9
T-5 Y T-6	628	1085818,0	1126332,1	T-29 Y T-30	328	1093408,2	1130209,2	T-67	203	1100561,2	1139340,1
T-5 Y T-6	629	1085818,3	1126332,3	T-29 Y T-30	329	1093407,9	1130209,0	T-67	204	1100565,2	1139342,2
T-5 Y T-6	630	1085818,6	1126332,5	T-29 Y T-30	330	1093407,7	1130208,9	T-67	205	1100565,4	1139342,4
T-5 Y T-6	631	1085818,9	1126332,5	T-29 Y T-30	331	1093402,9	1130207,0	T-67	206	1100565,7	1139342,4
T-5 Y T-6	632	1085819,3	1126332,6	T-29 Y T-30	332	1093399,3	1130205,6	T-67	207	1100566,0	1139342,5
T-5 Y T-6	633	1085827,5	1126332,6	T-29 Y T-30	333	1093395,7	1130202,6	T-67	208	1100566,2	1139342,5
T-5 Y T-6	634	1085832,5	1126333,8	T-29 Y T-30	334	1093395,4	1130202,4	T-67	209	1100568,6	1139342,4
T-5 Y T-6	635	1085832,8	1126333,9	T-29 Y T-30	335	1093387,6	1130197,9	T-67	210	1100568,9	1139342,4
T-5 Y T-6	636	1085833,0	1126333,9	T-29 Y T-30	336	1093385,6	1130195,9	T-67	211	1100569,2	1139342,3
T-5 Y T-6	637	1085833,3	1126333,9	T-29 Y T-30	337	1093381,7	1130190,5	T-67	212	1100569,5	1139342,1
T-5 Y T-6	638	1085841,0	1126332,8	T-29 Y T-30	338	1093381,6	1130190,3	T-67	213	1100569,8	1139342,0
T-5 Y T-6	639	1085841,0	1126332,8	T-29 Y T-30	339	1093381,6	1130190,3	T-67	214	1100570,8	1139341,1
T-5 Y T-6	640	1085841,3	1126332,7	T-29 Y T-30	340	1093378,2	1130186,5	T-67	215	1100571,0	1139340,9
T-5 Y T-6	641	1085850,4	1126329,9	T-29 Y T-30	341	1093378,0	1130186,3	T-67	216	1100571,2	1139340,7
T-5 Y T-6	642	1085856,5	1126329,1	T-29 Y T-30	342	1093377,8	1130186,2	T-67	217	1100571,4	1139340,4
T-5 Y T-6	643	1085856,8	1126329,1	T-29 Y T-30	343	1093370,7	1130181,6	T-67	218	1100571,6	1139339,8
T-5 Y T-6	644	1085857,0	1126329,0	T-29 Y T-30	344	1093370,6	1130181,6	T-67	219	1100571,7	1139339,7
T-5 Y T-6	645	1085863,1	1126326,6	T-29 Y T-30	345	1093370,5	1130181,5	T-67	220	1100571,7	1139339,5
T-5 Y T-6	646	1085863,2	1126326,6	T-29 Y T-30	346	1093366,6	1130179,8	T-54	1	1097488,0	1139047,4
T-5 Y T-6	647	1085866,1	1126325,3	T-29 Y T-30	347	1093366,5	1130179,7	T-54	2	1097481,1	1139044,7
T-5 Y T-6	648	1085868,8	1126326,4	T-29 Y T-30	348	1093366,3	1130179,6	T-54	3	1097480,8	1139044,6
T-5 Y T-6	649	1085869,7	1126330,7	T-29 Y T-30	349	1093361,4	1130178,4	T-54	4	1097475,0	1139043,2
T-5 Y T-6	650	1085869,8	1126331,0	T-29 Y T-30	350	1093361,3	1130178,4	T-54	5	1097474,7	1139043,2
T-5 Y T-6	651	1085869,9	1126331,2	T-29 Y T-30	351	1093361,0	1130178,4	T-54	6	1097474,3	1139043,2
T-5 Y T-6	652	1085870,0	1126331,5	T-29 Y T-30	352	1093352,6	1130177,8	T-54	7	1097467,8	1139043,9
T-5 Y T-6	653	1085870,2	1126331,7	T-29 Y T-30	353	1093348,9	1130177,1	T-54	8	1097467,5	1139044,0
T-5 Y T-6	654	1085870,4	1126331,9	T-29 Y T-30	354	1093345,4	1130175,2	T-54	9	1097467,3	1139044,1
T-5 Y T-6	655	1085873,9	1126334,5	T-29 Y T-30	355	1093345,1	1130175,1	T-54	10	1097467,1	1139044,2
T-5 Y T-6	656	1085874,1	1126334,7	T-29 Y T-30	356	1093344,8	1130175,0	T-54	11	1097462,0	1139046,8
T-5 Y T-6	657	1085874,3	1126334,8	T-29 Y T-30	357	1093344,5	1130175,0	T-54	12	1097461,9	1139046,8
T-5 Y T-6	658	1085874,5	1126334,9	T-29 Y T-30	358	1093341,2	1130175,0	T-54	13	1097461,7	1139047,0
T-5 Y T-6	659	1085879,3	1126336,2	T-29 Y T-30	359	1093340,9	1130175,0	T-54	14	1097424,4	1139076,6
T-5 Y T-6	660	1085879,6	1126336,3	T-29 Y T-30	360	1093340,5	1130175,1	T-54	15	1097424,2	1139076,8
T-5 Y T-6	661	1085879,9	1126336,3	T-29 Y T-30	361	1093340,2	1130175,3	T-54	16	1097424,0	1139077,1
T-5 Y T-6	662	1085880,2	1126336,2	T-29 Y T-30	362	1093340,0	1130175,4	T-54	17	1097423,8	1139077,4

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-5 Y T-6	663	1085880,5	1126336,1	T-29 Y T-30	363	1093339,7	1130175,7	T-54	18	1097423,7	1139077,8
T-5 Y T-6	664	1085880,8	1126336,0	T-29 Y T-30	364	1093339,5	1130175,9	T-54	19	1097423,7	1139078,1
T-5 Y T-6	665	1085881,1	1126335,8	T-29 Y T-30	365	1093318,7	1130208,1	T-54	20	1097423,7	1139078,5
T-5 Y T-6	666	1085881,3	1126335,6	T-29 Y T-30	366	1093315,5	1130212,8	T-54	21	1097423,8	1139078,8
T-5 Y T-6	667	1085881,5	1126335,4	T-29 Y T-30	367	1093311,9	1130217,0	T-54	22	1097423,9	1139079,1
T- 12 A T16	1	1088557,8	1126750,7	T-29 Y T-30	368	1093308,2	1130220,1	T-54	23	1097424,1	1139079,4
T- 12 A T16	2	1088558,3	1126746,2	T-29 Y T-30	369	1093302,7	1130223,3	T-54	24	1097424,4	1139079,7
T- 12 A T16	3	1088558,3	1126745,9	T-29 Y T-30	370	1093295,8	1130227,3	T-54	25	1097424,6	1139079,9
T- 12 A T16	4	1088558,3	1126745,7	T-29 Y T-30	371	1093295,7	1130227,4	T-54	26	1097425,0	1139080,0
T- 12 A T16	5	1088558,0	1126742,6	T-29 Y T-30	372	1093288,5	1130232,3	T-54	27	1097425,3	1139080,1
T- 12 A T16	6	1088557,9	1126742,3	T-29 Y T-30	373	1093288,4	1130232,4	T-54	28	1097425,6	1139080,2
T- 12 A T16	7	1088557,8	1126742,0	T-29 Y T-30	374	1093284,9	1130235,1	T-54	29	1097426,0	1139080,2
T- 12 A T16	8	1088557,6	1126741,7	T-29 Y T-30	375	1093284,7	1130235,3	T-54	30	1097426,3	1139080,1
T- 12 A T16	9	1088557,4	1126741,5	T-29 Y T-30	376	1093284,6	1130235,5	T-54	31	1097426,6	1139079,9
T- 12 A T16	10	1088557,1	1126741,3	T-29 Y T-30	377	1093282,8	1130237,7	T-54	32	1097426,9	1139079,7
T- 12 A T16	11	1088556,9	1126741,1	T-29 Y T-30	378	1093282,7	1130238,0	T-54	33	1097464,0	1139050,3
T- 12 A T16	12	1088556,6	1126741,0	T-29 Y T-30	379	1093280,3	1130242,3	T-54	34	1097468,6	1139047,9
T- 12 A T16	13	1088556,2	1126740,9	T-29 Y T-30	380	1093278,7	1130244,1	T-54	35	1097474,4	1139047,2
T- 12 A T16	14	1088555,9	1126740,9	T-29 Y T-30	381	1093276,2	1130245,6	T-54	36	1097479,8	1139048,5
T- 12 A T16	15	1088555,6	1126740,9	T-29 Y T-30	382	1093273,4	1130247,4	T-54	37	1097486,3	1139051,0
T- 12 A T16	16	1088555,3	1126741,0	T-29 Y T-30	383	1093273,2	1130247,5	T-54	38	1097641,1	1139165,0
T- 12 A T16	17	1088555,0	1126741,2	T-29 Y T-30	384	1093270,5	1130249,7	T-54	39	1097644,5	1139169,1
T- 12 A T16	18	1088554,7	1126741,3	T-29 Y T-30	385	1093269,0	1130250,4	T-54	40	1097648,3	1139174,1
T- 12 A T16	19	1088554,5	1126741,6	T-29 Y T-30	386	1093267,7	1130250,7	T-54	41	1097728,1	1139286,2
T- 12 A T16	20	1088554,3	1126741,8	T-29 Y T-30	387	1093264,7	1130249,5	T-54	42	1097730,0	1139289,6
T- 12 A T16	21	1088554,1	1126742,1	T-29 Y T-30	388	1093264,6	1130249,5	T-54	43	1097731,3	1139293,2
T- 12 A T16	22	1088554,0	1126742,5	T-29 Y T-30	389	1093264,5	1130249,4	T-54	44	1097732,1	1139297,0
T- 12 A T16	23	1088554,0	1126742,8	T-29 Y T-30	390	1093259,8	1130248,0	T-54	45	1097732,1	1139300,8
T- 12 A T16	24	1088554,0	1126743,1	T-29 Y T-30	391	1093259,7	1130247,9	T-54	46	1097731,7	1139304,2
T- 12 A T16	25	1088554,3	1126745,9	T-29 Y T-30	392	1093255,6	1130246,9	T-54	47	1097724,6	1139312,5
T- 12 A T16	26	1088554,0	1126749,0	T-29 Y T-30	393	1093254,7	1130246,3	T-54	48	1097710,9	1139328,7
T- 12 A T16	27	1088550,2	1126750,5	T-29 Y T-30	394	1093253,9	1130245,4	T-54	49	1097710,8	1139328,7
T- 12 A T16	28	1088540,3	1126749,4	T-29 Y T-30	395	1093253,1	1130243,2	T-54	50	1097707,8	1139332,6
T- 12 A T16	29	1088535,7	1126742,3	T-29 Y T-30	396	1093251,7	1130239,7	T-54	51	1097707,6	1139332,8
T- 12 A T16	30	1088532,7	1126733,5	T-29 Y T-30	397	1093251,6	1130239,4	T-54	52	1097705,1	1139337,0
T- 12 A T16	31	1088532,5	1126733,2	T-29 Y T-30	398	1093251,5	1130239,2	T-54	53	1097705,0	1139337,0
T- 12 A T16	32	1088532,4	1126733,0	T-29 Y T-30	399	1093250,4	1130237,8	T-54	54	1097704,9	1139337,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	33	1088527,4	1126726,1	T-29 Y T-30	400	1093250,2	1130237,6	T-54	55	1097702,9	1139341,6
T- 12 A T16	34	1088521,5	1126714,9	T-29 Y T-30	401	1093250,0	1130237,4	T-54	56	1097702,9	1139341,8
T- 12 A T16	35	1088516,3	1126703,7	T-29 Y T-30	402	1093248,5	1130236,2	T-54	57	1097702,8	1139341,9
T- 12 A T16	36	1088516,2	1126703,5	T-29 Y T-30	403	1093248,3	1130236,1	T-54	58	1097701,4	1139346,6
T- 12 A T16	37	1088507,8	1126688,3	T-29 Y T-30	404	1093248,1	1130236,0	T-54	59	1097701,3	1139346,8
T- 12 A T16	38	1088503,8	1126681,4	T-29 Y T-30	405	1093244,7	1130234,4	T-54	60	1097700,5	1139351,6
T- 12 A T16	39	1088503,7	1126681,2	T-29 Y T-30	406	1093244,6	1130234,4	T-54	61	1097700,5	1139351,9
T- 12 A T16	40	1088503,5	1126681,0	T-29 Y T-30	407	1093234,8	1130230,2	T-54	62	1097700,2	1139356,8
T- 12 A T16	41	1088503,2	1126680,8	T-29 Y T-30	408	1093234,7	1130230,2	T-54	63	1097700,2	1139356,9
T- 12 A T16	42	1088503,0	1126680,6	T-29 Y T-30	409	1093234,5	1130230,1	T-54	64	1097700,2	1139357,0
T- 12 A T16	43	1088492,7	1126675,6	T-29 Y T-30	410	1093231,4	1130229,4	T-54	65	1097700,6	1139361,9
T- 12 A T16	44	1088492,5	1126675,5	T-29 Y T-30	411	1093231,3	1130229,4	T-54	66	1097700,7	1139362,2
T- 12 A T16	45	1088486,5	1126673,4	T-29 Y T-30	412	1093231,2	1130229,4	T-54	67	1097700,8	1139362,6
T- 12 A T16	46	1088486,2	1126673,3	T-29 Y T-30	413	1093227,6	1130229,0	T-54	68	1097701,0	1139362,9
T- 12 A T16	47	1088483,7	1126672,8	T-29 Y T-30	414	1093225,7	1130228,4	T-54	69	1097701,2	1139363,2
T- 12 A T16	48	1088483,3	1126672,8	T-29 Y T-30	415	1093219,6	1130225,3	T-54	70	1097701,4	1139363,4
T- 12 A T16	49	1088483,0	1126672,8	T-29 Y T-30	416	1093219,4	1130225,3	T-54	71	1097701,7	1139363,6
T- 12 A T16	50	1088473,1	1126674,2	T-29 Y T-30	417	1093219,2	1130225,2	T-54	72	1097702,1	1139363,7
T- 12 A T16	51	1088466,7	1126674,8	T-29 Y T-30	418	1093202,4	1130220,5	T-54	73	1097702,4	1139363,7
T- 12 A T16	52	1088466,4	1126674,9	T-29 Y T-30	419	1093202,2	1130220,5	T-54	74	1097702,8	1139363,7
T- 12 A T16	53	1088466,1	1126675,0	T-29 Y T-30	420	1093201,9	1130220,4	T-54	75	1097703,1	1139363,7
T- 12 A T16	54	1088460,5	1126677,3	T-29 Y T-30	421	1093198,2	1130220,2	T-54	76	1097703,4	1139363,6
T- 12 A T16	55	1088460,5	1126677,4	T-29 Y T-30	422	1093198,1	1130220,2	T-54	77	1097703,7	1139363,4
T- 12 A T16	56	1088451,9	1126681,3	T-29 Y T-30	423	1093197,8	1130220,2	T-54	78	1097704,0	1139363,2
T- 12 A T16	57	1088443,3	1126685,2	T-29 Y T-30	424	1093192,8	1130220,9	T-54	79	1097704,2	1139362,9
T- 12 A T16	58	1088436,4	1126686,7	T-29 Y T-30	425	1093192,7	1130220,9	T-54	80	1097704,4	1139362,6
T- 12 A T16	59	1088428,7	1126687,7	T-29 Y T-30	426	1093192,6	1130220,9	T-54	81	1097704,5	1139362,3
T- 12 A T16	60	1088424,4	1126686,8	T-29 Y T-30	427	1093184,8	1130222,9	T-54	82	1097704,6	1139361,9
T- 12 A T16	61	1088424,4	1126686,8	T-29 Y T-30	428	1093182,6	1130223,3	T-54	83	1097704,6	1139361,6
T- 12 A T16	62	1088424,3	1126686,8	T-29 Y T-30	429	1093177,0	1130223,2	T-54	84	1097704,2	1139356,8
T- 12 A T16	63	1088417,4	1126685,9	T-29 Y T-30	430	1093174,6	1130222,7	T-54	85	1097704,5	1139352,2
T- 12 A T16	64	1088416,8	1126679,1	T-29 Y T-30	431	1093171,9	1130221,7	T-54	86	1097705,3	1139347,6
T- 12 A T16	65	1088419,8	1126672,1	T-29 Y T-30	432	1093169,6	1130220,7	T-54	87	1097706,6	1139343,2
T- 12 A T16	66	1088419,8	1126672,1	T-29 Y T-30	433	1093169,5	1130220,6	T-54	88	1097708,5	1139338,9
T- 12 A T16	67	1088422,7	1126664,6	T-29 Y T-30	434	1093169,2	1130220,5	T-54	89	1097711,0	1139335,0
T- 12 A T16	68	1088422,8	1126664,4	T-29 Y T-30	435	1093166,8	1130220,0	T-54	90	1097713,9	1139331,3
T- 12 A T16	69	1088422,9	1126664,2	T-29 Y T-30	436	1093166,7	1130220,0	T-54	91	1097727,7	1139315,0

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	70	1088422,9	1126663,9	T-29 Y T-30	437	1093166,5	1130220,0	T-54	92	1097735,1	1139306,3
T- 12 A T16	71	1088422,9	1126655,5	T-29 Y T-30	438	1093160,8	1130219,7	T-54	93	1097735,2	1139306,1
T- 12 A T16	72	1088422,8	1126655,2	T-29 Y T-30	439	1093154,6	1130219,3	T-54	94	1097735,4	1139305,9
T- 12 A T16	73	1088422,1	1126649,4	T-29 Y T-30	440	1093154,5	1130219,3	T-54	95	1097735,5	1139305,6
T- 12 A T16	74	1088422,0	1126649,1	T-29 Y T-30	441	1093154,4	1130219,3	T-54	96	1097735,5	1139305,3
T- 12 A T16	75	1088421,9	1126648,8	T-29 Y T-30	442	1093148,8	1130219,4	T-54	97	1097736,1	1139301,2
T- 12 A T16	76	1088418,8	1126641,9	T-29 Y T-30	443	1093148,7	1130219,4	T-54	98	1097736,1	1139300,9
T- 12 A T16	77	1088418,7	1126641,6	T-29 Y T-30	444	1093141,9	1130219,9	T-54	99	1097736,1	1139300,9
T- 12 A T16	78	1088418,5	1126641,3	T-29 Y T-30	445	1093137,2	1130219,8	T-54	100	1097736,0	1139296,7
T- 12 A T16	79	1088418,2	1126641,1	T-29 Y T-30	446	1093134,3	1130219,6	T-54	101	1097736,0	1139296,4
T- 12 A T16	80	1088417,9	1126640,9	T-29 Y T-30	447	1093133,9	1130219,4	T-54	102	1097735,2	1139292,3
T- 12 A T16	81	1088417,6	1126640,8	T-29 Y T-30	448	1093133,0	1130218,4	T-54	103	1097735,2	1139292,0
T- 12 A T16	82	1088417,3	1126640,7	T-29 Y T-30	449	1093131,1	1130215,9	T-54	104	1097733,7	1139288,0
T- 12 A T16	83	1088417,0	1126640,7	T-29 Y T-30	450	1093130,9	1130215,7	T-54	105	1097733,6	1139287,7
T- 12 A T16	84	1088416,7	1126640,7	T-29 Y T-30	451	1093130,7	1130215,5	T-54	106	1097731,5	1139284,1
T- 12 A T16	85	1088416,3	1126640,8	T-29 Y T-30	452	1093130,4	1130215,4	T-54	107	1097731,4	1139283,9
T- 12 A T16	86	1088416,0	1126640,9	T-29 Y T-30	453	1093128,9	1130214,6	T-54	108	1097651,5	1139171,7
T- 12 A T16	87	1088415,8	1126641,1	T-29 Y T-30	454	1093128,6	1130214,4	T-54	109	1097651,5	1139171,6
T- 12 A T16	88	1088415,5	1126641,3	T-29 Y T-30	455	1093128,4	1130214,4	T-54	110	1097647,6	1139166,7
T- 12 A T16	89	1088415,3	1126641,6	T-29 Y T-30	456	1093128,1	1130214,3	T-54	111	1097647,6	1139166,6
T- 12 A T16	90	1088415,2	1126641,9	T-29 Y T-30	457	1093125,0	1130214,0	T-54	112	1097644,0	1139162,3
T- 12 A T16	91	1088415,1	1126642,2	T-29 Y T-30	458	1093124,9	1130214,0	T-54	113	1097643,7	1139162,0
T- 12 A T16	92	1088415,0	1126642,5	T-29 Y T-30	459	1093122,5	1130213,9	T-54	114	1097643,6	1139161,9
T- 12 A T16	93	1088415,0	1126642,8	T-29 Y T-30	460	1093120,2	1130213,4	T-54	115	1097488,5	1139047,6
T- 12 A T16	94	1088415,1	1126643,2	T-29 Y T-30	461	1093113,6	1130211,7	T-54	116	1097488,3	1139047,5
T- 12 A T16	95	1088415,2	1126643,5	T-29 Y T-30	462	1093113,4	1130211,7	T-54	117	1097488,0	1139047,4
T- 12 A T16	96	1088418,1	1126650,2	T-29 Y T-30	463	1093113,3	1130211,7	T-61	1	1094697,0	1139358,3
T- 12 A T16	97	1088418,9	1126655,6	T-29 Y T-30	464	1093109,2	1130211,1	T-61	2	1094702,6	1139351,7
T- 12 A T16	98	1088418,9	1126663,5	T-29 Y T-30	465	1093107,2	1130210,4	T-61	3	1094709,7	1139347,3
T- 12 A T16	99	1088416,1	1126670,6	T-29 Y T-30	466	1093097,3	1130205,3	T-61	4	1094715,7	1139346,0
T- 12 A T16	100	1088412,9	1126677,9	T-29 Y T-30	467	1093097,2	1130205,2	T-61	5	1094715,8	1139346,0
T- 12 A T16	101	1088412,8	1126678,3	T-29 Y T-30	468	1093091,0	1130202,5	T-61	6	1094721,1	1139344,7
T- 12 A T16	102	1088412,8	1126678,6	T-29 Y T-30	469	1093090,7	1130202,4	T-61	7	1094721,4	1139344,6
T- 12 A T16	103	1088412,8	1126678,9	T-29 Y T-30	470	1093090,3	1130202,3	T-61	8	1094721,7	1139344,4
T- 12 A T16	104	1088413,3	1126684,5	T-29 Y T-30	471	1093090,0	1130202,3	T-61	9	1094722,0	1139344,2
T- 12 A T16	105	1088413,2	1126684,4	T-29 Y T-30	472	1093089,7	1130202,4	T-61	10	1094722,2	1139343,9
T- 12 A T16	106	1088413,0	1126684,4	T-29 Y T-30	473	1093089,4	1130202,5	T-61	11	1094722,4	1139343,6

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	107	1088409,3	1126683,5	T-29 Y T-30	474	1093089,1	1130202,6	T-61	12	1094722,6	1139343,3
T- 12 A T16	108	1088409,2	1126683,5	T-29 Y T-30	475	1093088,8	1130202,9	T-61	13	1094722,6	1139343,0
T- 12 A T16	109	1088408,8	1126683,5	T-29 Y T-30	476	1093088,6	1130203,1	T-61	14	1094722,6	1139342,6
T- 12 A T16	110	1088404,0	1126683,5	T-29 Y T-30	477	1093088,4	1130203,4	T-61	15	1094722,6	1139342,3
T- 12 A T16	111	1088403,9	1126683,5	T-29 Y T-30	478	1093088,3	1130203,7	T-61	16	1094722,5	1139341,9
T- 12 A T16	112	1088398,4	1126683,9	T-29 Y T-30	479	1093088,2	1130204,0	T-61	17	1094720,6	1139337,7
T- 12 A T16	113	1088398,2	1126684,0	T-29 Y T-30	480	1093088,2	1130204,3	T-61	18	1094720,5	1139337,5
T- 12 A T16	114	1088397,9	1126684,0	T-29 Y T-30	481	1093088,2	1130204,7	T-61	19	1094720,3	1139337,3
T- 12 A T16	115	1088391,1	1126686,2	T-29 Y T-30	482	1093088,3	1130205,0	T-61	20	1094720,2	1139337,1
T- 12 A T16	116	1088391,0	1126686,3	T-29 Y T-30	483	1093088,4	1130205,3	T-61	21	1094715,0	1139332,2
T- 12 A T16	117	1088390,8	1126686,3	T-29 Y T-30	484	1093088,6	1130205,6	T-61	22	1094713,0	1139329,1
T- 12 A T16	118	1088383,9	1126689,7	T-29 Y T-30	485	1093088,8	1130205,8	T-61	23	1094716,2	1139327,7
T- 12 A T16	119	1088381,5	1126690,4	T-29 Y T-30	486	1093089,1	1130206,0	T-61	24	1094724,3	1139325,9
T- 12 A T16	120	1088375,6	1126691,2	T-29 Y T-30	487	1093089,4	1130206,2	T-61	25	1094733,1	1139325,7
T- 12 A T16	121	1088365,5	1126687,3	T-29 Y T-30	488	1093095,6	1130208,8	T-61	26	1094733,3	1139325,7
T- 12 A T16	122	1088359,4	1126682,5	T-29 Y T-30	489	1093105,5	1130214,1	T-61	27	1094736,9	1139325,3
T- 12 A T16	123	1088359,3	1126682,4	T-29 Y T-30	490	1093105,7	1130214,2	T-61	28	1094741,2	1139331,2
T- 12 A T16	124	1088354,7	1126679,0	T-29 Y T-30	491	1093108,1	1130215,0	T-61	29	1094741,3	1139331,3
T- 12 A T16	125	1088354,7	1126679,0	T-29 Y T-30	492	1093108,4	1130215,1	T-61	30	1094741,4	1139331,4
T- 12 A T16	126	1088343,2	1126671,0	T-29 Y T-30	493	1093108,5	1130215,1	T-61	31	1094746,4	1139336,9
T- 12 A T16	127	1088340,7	1126669,0	T-29 Y T-30	494	1093112,7	1130215,6	T-61	32	1094746,6	1139337,1
T- 12 A T16	128	1088340,5	1126668,9	T-29 Y T-30	495	1093119,3	1130217,3	T-61	33	1094746,9	1139337,3
T- 12 A T16	129	1088338,0	1126667,3	T-29 Y T-30	496	1093119,4	1130217,3	T-61	34	1094747,2	1139337,5
T- 12 A T16	130	1088337,8	1126667,2	T-29 Y T-30	497	1093121,8	1130217,8	T-61	35	1094747,5	1139337,5
T- 12 A T16	131	1088337,5	1126667,1	T-29 Y T-30	498	1093121,9	1130217,8	T-61	36	1094747,8	1139337,6
T- 12 A T16	132	1088334,0	1126666,1	T-29 Y T-30	499	1093122,1	1130217,8	T-61	37	1094748,1	1139337,6
T- 12 A T16	133	1088328,9	1126664,4	T-29 Y T-30	500	1093124,6	1130218,0	T-61	38	1094753,8	1139337,1
T- 12 A T16	134	1088325,2	1126662,2	T-29 Y T-30	501	1093127,4	1130218,3	T-61	39	1094760,8	1139337,3
T- 12 A T16	135	1088325,2	1126662,1	T-29 Y T-30	502	1093128,2	1130218,7	T-61	40	1094761,1	1139337,3
T- 12 A T16	136	1088325,0	1126662,1	T-29 Y T-30	503	1093129,9	1130220,9	T-61	41	1094761,4	1139337,3
T- 12 A T16	137	1088320,4	1126659,8	T-29 Y T-30	504	1093130,0	1130221,0	T-61	42	1094761,6	1139337,2
T- 12 A T16	138	1088314,8	1126656,9	T-29 Y T-30	505	1093131,2	1130222,4	T-61	43	1094766,4	1139335,1
T- 12 A T16	139	1088314,6	1126656,8	T-29 Y T-30	506	1093131,4	1130222,6	T-61	44	1094766,6	1139335,0
T- 12 A T16	140	1088308,8	1126654,7	T-29 Y T-30	507	1093131,7	1130222,8	T-61	45	1094772,8	1139331,4
T- 12 A T16	141	1088308,6	1126654,6	T-29 Y T-30	508	1093131,9	1130222,9	T-61	46	1094787,8	1139324,7
T- 12 A T16	142	1088302,7	1126653,2	T-29 Y T-30	509	1093133,1	1130223,4	T-61	47	1094794,2	1139321,9
T- 12 A T16	143	1088295,8	1126649,3	T-29 Y T-30	510	1093133,3	1130223,5	T-61	48	1094794,4	1139321,8

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	144	1088295,5	1126649,2	T-29 Y T-30	511	1093133,6	1130223,5	T-61	49	1094801,3	1139318,0
T- 12 A T16	145	1088291,6	1126647,8	T-29 Y T-30	512	1093136,9	1130223,8	T-61	50	1094806,0	1139315,4
T- 12 A T16	146	1088291,5	1126647,8	T-29 Y T-30	513	1093137,0	1130223,8	T-61	51	1094806,1	1139315,3
T- 12 A T16	147	1088288,7	1126647,1	T-29 Y T-30	514	1093142,0	1130223,9	T-61	52	1094811,9	1139311,7
T- 12 A T16	148	1088287,9	1126646,2	T-29 Y T-30	515	1093142,2	1130223,9	T-61	53	1094812,2	1139311,4
T- 12 A T16	149	1088287,8	1126646,1	T-29 Y T-30	516	1093148,9	1130223,4	T-61	54	1094812,4	1139311,2
T- 12 A T16	150	1088285,0	1126643,7	T-29 Y T-30	517	1093154,4	1130223,3	T-61	55	1094812,6	1139310,9
T- 12 A T16	151	1088295,3	1126641,8	T-29 Y T-30	518	1093160,6	1130223,7	T-61	56	1094812,7	1139310,6
T- 12 A T16	152	1088295,6	1126641,7	T-29 Y T-30	519	1093160,6	1130223,7	T-61	57	1094812,8	1139310,2
T- 12 A T16	153	1088295,9	1126641,6	T-29 Y T-30	520	1093166,1	1130223,9	T-61	58	1094812,8	1139309,9
T- 12 A T16	154	1088296,2	1126641,4	T-29 Y T-30	521	1093168,2	1130224,4	T-61	59	1094812,8	1139309,5
T- 12 A T16	155	1088296,4	1126641,2	T-29 Y T-30	522	1093170,3	1130225,3	T-61	60	1094812,7	1139309,2
T- 12 A T16	156	1088296,6	1126640,9	T-29 Y T-30	523	1093170,4	1130225,4	T-61	61	1094812,5	1139308,9
T- 12 A T16	157	1088296,8	1126640,6	T-29 Y T-30	524	1093173,3	1130226,5	T-61	62	1094812,3	1139308,6
T- 12 A T16	158	1088296,9	1126640,3	T-29 Y T-30	525	1093173,3	1130226,5	T-61	63	1094812,1	1139308,4
T- 12 A T16	159	1088298,9	1126631,6	T-29 Y T-30	526	1093173,6	1130226,6	T-61	64	1094811,8	1139308,2
T- 12 A T16	160	1088302,1	1126631,7	T-29 Y T-30	527	1093176,4	1130227,2	T-61	65	1094811,4	1139308,1
T- 12 A T16	161	1088302,4	1126631,7	T-29 Y T-30	528	1093176,8	1130227,2	T-61	66	1094811,1	1139308,0
T- 12 A T16	162	1088302,8	1126631,6	T-29 Y T-30	529	1093182,7	1130227,3	T-61	67	1094810,8	1139308,0
T- 12 A T16	163	1088303,1	1126631,5	T-29 Y T-30	530	1093183,0	1130227,2	T-61	68	1094810,4	1139308,0
T- 12 A T16	164	1088303,4	1126631,3	T-29 Y T-30	531	1093185,5	1130226,8	T-61	69	1094810,1	1139308,1
T- 12 A T16	165	1088303,7	1126631,1	T-29 Y T-30	532	1093185,7	1130226,8	T-61	70	1094809,8	1139308,3
T- 12 A T16	166	1088303,9	1126630,8	T-29 Y T-30	533	1093193,5	1130224,8	T-61	71	1094804,0	1139311,9
T- 12 A T16	167	1088304,0	1126630,5	T-29 Y T-30	534	1093198,2	1130224,2	T-61	72	1094799,3	1139314,5
T- 12 A T16	168	1088304,1	1126630,2	T-29 Y T-30	535	1093201,5	1130224,4	T-61	73	1094792,5	1139318,3
T- 12 A T16	169	1088304,2	1126629,8	T-29 Y T-30	536	1093218,0	1130229,0	T-61	74	1094786,2	1139321,0
T- 12 A T16	170	1088304,2	1126629,5	T-29 Y T-30	537	1093224,0	1130232,0	T-61	75	1094771,1	1139327,8
T- 12 A T16	171	1088304,1	1126629,1	T-29 Y T-30	538	1093224,2	1130232,1	T-61	76	1094770,9	1139327,9
T- 12 A T16	172	1088304,0	1126628,8	T-29 Y T-30	539	1093224,3	1130232,1	T-61	77	1094764,7	1139331,5
T- 12 A T16	173	1088303,8	1126628,5	T-29 Y T-30	540	1093226,6	1130232,9	T-61	78	1094760,5	1139333,3
T- 12 A T16	174	1088303,5	1126628,2	T-29 Y T-30	541	1093226,9	1130233,0	T-61	79	1094753,8	1139333,1
T- 12 A T16	175	1088303,3	1126628,0	T-29 Y T-30	542	1093227,0	1130233,0	T-61	80	1094753,7	1139333,1
T- 12 A T16	176	1088302,9	1126627,9	T-29 Y T-30	543	1093230,6	1130233,3	T-61	81	1094753,5	1139333,1
T- 12 A T16	177	1088302,6	1126627,8	T-29 Y T-30	544	1093233,4	1130234,0	T-61	82	1094748,7	1139333,5
T- 12 A T16	178	1088302,3	1126627,7	T-29 Y T-30	545	1093243,0	1130238,0	T-61	83	1094744,4	1139328,8
T- 12 A T16	179	1088297,4	1126627,5	T-29 Y T-30	546	1093246,2	1130239,6	T-61	84	1094739,4	1139322,0
T- 12 A T16	180	1088297,0	1126627,5	T-29 Y T-30	547	1093247,3	1130240,4	T-61	85	1094739,3	1139321,8

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	181	1088296,7	1126627,6	T-29 Y T-30	548	1093248,1	1130241,4	T-61	86	1094739,0	1139321,6
T- 12 A T16	182	1088296,4	1126627,7	T-29 Y T-30	549	1093249,3	1130244,7	T-61	87	1094738,8	1139321,4
T- 12 A T16	183	1088296,1	1126627,9	T-29 Y T-30	550	1093249,4	1130244,8	T-61	88	1094738,5	1139321,3
T- 12 A T16	184	1088295,8	1126628,2	T-29 Y T-30	551	1093250,4	1130247,2	T-61	89	1094738,2	1139321,2
T- 12 A T16	185	1088295,6	1126628,4	T-29 Y T-30	552	1093250,5	1130247,4	T-61	90	1094737,9	1139321,2
T- 12 A T16	186	1088295,5	1126628,7	T-29 Y T-30	553	1093250,6	1130247,6	T-61	91	1094737,6	1139321,2
T- 12 A T16	187	1088295,4	1126629,1	T-29 Y T-30	554	1093251,7	1130249,0	T-61	92	1094732,9	1139321,7
T- 12 A T16	188	1088293,3	1126638,1	T-29 Y T-30	555	1093251,9	1130249,2	T-61	93	1094724,0	1139322,0
T- 12 A T16	189	1088280,5	1126640,5	T-29 Y T-30	556	1093252,1	1130249,4	T-61	94	1094723,7	1139322,0
T- 12 A T16	190	1088280,2	1126640,6	T-29 Y T-30	557	1093252,3	1130249,5	T-61	95	1094723,6	1139322,0
T- 12 A T16	191	1088280,2	1126640,6	T-29 Y T-30	558	1093253,8	1130250,4	T-61	96	1094715,2	1139323,9
T- 12 A T16	192	1088279,4	1126640,2	T-29 Y T-30	559	1093254,2	1130250,6	T-61	97	1094714,9	1139323,9
T- 12 A T16	193	1088279,3	1126640,2	T-29 Y T-30	560	1093254,3	1130250,7	T-61	98	1094714,8	1139324,0
T- 12 A T16	194	1088271,9	1126636,5	T-29 Y T-30	561	1093258,7	1130251,8	T-61	99	1094709,3	1139326,3
T- 12 A T16	195	1088271,7	1126636,5	T-29 Y T-30	562	1093263,2	1130253,2	T-61	100	1094709,0	1139326,5
T- 12 A T16	196	1088265,1	1126633,8	T-29 Y T-30	563	1093266,7	1130254,6	T-61	101	1094708,7	1139326,7
T- 12 A T16	197	1088265,1	1126633,7	T-29 Y T-30	564	1093267,0	1130254,7	T-61	102	1094708,4	1139327,0
T- 12 A T16	198	1088264,9	1126633,7	T-29 Y T-30	565	1093267,3	1130254,8	T-61	103	1094708,3	1139327,3
T- 12 A T16	199	1088260,0	1126632,4	T-29 Y T-30	566	1093267,6	1130254,8	T-61	104	1094708,1	1139327,6
T- 12 A T16	200	1088257,0	1126630,7	T-29 Y T-30	567	1093267,9	1130254,7	T-61	105	1094708,1	1139327,9
T- 12 A T16	201	1088256,7	1126630,5	T-29 Y T-30	568	1093270,1	1130254,3	T-61	106	1094708,1	1139328,3
T- 12 A T16	202	1088256,5	1126630,5	T-29 Y T-30	569	1093270,3	1130254,2	T-61	107	1094708,1	1139328,6
T- 12 A T16	203	1088251,1	1126629,0	T-29 Y T-30	570	1093270,5	1130254,1	T-61	108	1094708,2	1139329,0
T- 12 A T16	204	1088244,7	1126627,0	T-29 Y T-30	571	1093272,4	1130253,2	T-61	109	1094708,4	1139329,3
T- 12 A T16	205	1088244,7	1126627,0	T-29 Y T-30	572	1093272,6	1130253,1	T-61	110	1094711,8	1139334,6
T- 12 A T16	206	1088240,5	1126625,9	T-29 Y T-30	573	1093272,8	1130252,9	T-61	111	1094712,0	1139334,8
T- 12 A T16	207	1088236,1	1126623,9	T-29 Y T-30	574	1093275,6	1130250,7	T-61	112	1094712,1	1139334,9
T- 12 A T16	208	1088235,9	1126623,8	T-29 Y T-30	575	1093278,4	1130249,0	T-61	113	1094717,1	1139339,7
T- 12 A T16	209	1088235,6	1126623,7	T-29 Y T-30	576	1093281,1	1130247,3	T-61	114	1094717,9	1139341,4
T- 12 A T16	210	1088235,4	1126623,7	T-29 Y T-30	577	1093281,3	1130247,1	T-61	115	1094714,9	1139342,1
T- 12 A T16	211	1088232,1	1126623,5	T-29 Y T-30	578	1093281,5	1130246,9	T-61	116	1094708,6	1139343,4
T- 12 A T16	212	1088226,5	1126621,2	T-29 Y T-30	579	1093283,4	1130244,8	T-61	117	1094708,4	1139343,5
T- 12 A T16	213	1088219,0	1126617,3	T-29 Y T-30	580	1093283,4	1130244,8	T-61	118	1094708,1	1139343,6
T- 12 A T16	214	1088214,2	1126614,1	T-29 Y T-30	581	1093283,6	1130244,5	T-61	119	1094707,9	1139343,7
T- 12 A T16	215	1088211,5	1126610,7	T-29 Y T-30	582	1093286,1	1130240,0	T-61	120	1094700,3	1139348,4
T- 12 A T16	216	1088211,5	1126610,6	T-29 Y T-30	583	1093287,6	1130238,1	T-61	121	1094700,0	1139348,6
T- 12 A T16	217	1088211,4	1126610,5	T-29 Y T-30	584	1093290,8	1130235,6	T-61	122	1094699,8	1139348,9

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	218	1088209,3	1126608,2	T-29 Y T-30	585	1093297,9	1130230,7	T-61	123	1094694,6	1139355,0
T- 12 A T16	219	1088209,1	1126608,0	T-29 Y T-30	586	1093304,7	1130226,7	T-61	124	1094685,2	1139355,0
T- 12 A T16	220	1088208,9	1126607,8	T-29 Y T-30	587	1093310,4	1130223,4	T-61	125	1094684,8	1139355,1
T- 12 A T16	221	1088208,7	1126607,7	T-29 Y T-30	588	1093310,7	1130223,2	T-61	126	1094679,0	1139356,1
T- 12 A T16	222	1088205,3	1126606,1	T-29 Y T-30	589	1093314,6	1130220,0	T-61	127	1094678,7	1139356,2
T- 12 A T16	223	1088202,8	1126604,4	T-29 Y T-30	590	1093314,8	1130219,8	T-61	128	1094678,5	1139356,3
T- 12 A T16	224	1088200,4	1126602,7	T-29 Y T-30	591	1093318,6	1130215,3	T-61	129	1094674,8	1139357,9
T- 12 A T16	225	1088200,2	1126602,6	T-29 Y T-30	592	1093318,8	1130215,1	T-61	130	1094670,2	1139354,6
T- 12 A T16	226	1088200,0	1126602,4	T-29 Y T-30	593	1093322,0	1130210,3	T-61	131	1094670,1	1139354,5
T- 12 A T16	227	1088199,7	1126602,4	T-29 Y T-30	594	1093342,3	1130179,0	T-61	132	1094665,6	1139351,8
T- 12 A T16	228	1088199,5	1126602,3	T-29 Y T-30	595	1093344,0	1130179,0	T-61	133	1094664,1	1139343,2
T- 12 A T16	229	1088195,7	1126602,0	T-29 Y T-30	596	1093347,3	1130180,7	T-61	134	1094664,0	1139342,8
T- 12 A T16	230	1088195,5	1126602,0	T-29 Y T-30	597	1093347,6	1130180,9	T-61	135	1094663,9	1139342,6
T- 12 A T16	231	1088195,2	1126602,0	T-29 Y T-30	598	1093347,9	1130180,9	T-61	136	1094659,2	1139333,6
T- 12 A T16	232	1088192,1	1126602,5	T-29 Y T-30	599	1093352,0	1130181,7	T-61	137	1094659,1	1139333,5
T- 12 A T16	233	1088184,9	1126600,4	T-29 Y T-30	600	1093352,2	1130181,8	T-61	138	1094655,1	1139326,7
T- 12 A T16	234	1088180,7	1126598,4	T-29 Y T-30	601	1093360,6	1130182,4	T-61	139	1094652,6	1139314,1
T- 12 A T16	235	1088178,0	1126596,7	T-29 Y T-30	602	1093365,2	1130183,5	T-61	140	1094656,9	1139303,5
T- 12 A T16	236	1088174,6	1126594,3	T-29 Y T-30	603	1093368,7	1130185,1	T-61	141	1094656,9	1139303,3
T- 12 A T16	237	1088172,7	1126592,9	T-29 Y T-30	604	1093375,4	1130189,4	T-61	142	1094657,0	1139303,1
T- 12 A T16	238	1088172,5	1126592,8	T-29 Y T-30	605	1093378,5	1130192,9	T-61	143	1094657,0	1139302,8
T- 12 A T16	239	1088172,3	1126592,7	T-29 Y T-30	606	1093382,4	1130198,4	T-61	144	1094657,3	1139292,7
T- 12 A T16	240	1088172,0	1126592,6	T-29 Y T-30	607	1093382,5	1130198,5	T-61	145	1094662,4	1139281,7
T- 12 A T16	241	1088170,3	1126592,2	T-29 Y T-30	608	1093382,6	1130198,6	T-61	146	1094662,5	1139281,3
T- 12 A T16	242	1088170,1	1126592,1	T-29 Y T-30	609	1093385,0	1130200,9	T-61	147	1094662,6	1139281,0
T- 12 A T16	243	1088169,9	1126592,1	T-29 Y T-30	610	1093385,1	1130201,0	T-61	148	1094662,6	1139280,7
T- 12 A T16	244	1088166,1	1126591,9	T-29 Y T-30	611	1093385,4	1130201,2	T-61	149	1094662,5	1139280,3
T- 12 A T16	245	1088163,7	1126591,6	T-29 Y T-30	612	1093393,3	1130205,8	T-61	150	1094658,0	1139262,9
T- 12 A T16	246	1088161,7	1126590,2	T-29 Y T-30	613	1093397,0	1130208,9	T-61	151	1094658,0	1139262,7
T- 12 A T16	247	1088159,9	1126588,9	T-29 Y T-30	614	1093397,3	1130209,1	T-61	152	1094655,0	1139254,2
T- 12 A T16	248	1088156,9	1126586,5	T-29 Y T-30	615	1093397,5	1130209,2	T-61	153	1094654,9	1139254,0
T- 12 A T16	249	1088156,6	1126586,3	T-29 Y T-30	616	1093401,4	1130210,8	T-61	154	1094651,9	1139248,2
T- 12 A T16	250	1088156,6	1126586,3	T-29 Y T-30	617	1093405,9	1130212,5	T-61	155	1094651,2	1139238,9
T- 12 A T16	251	1088152,4	1126584,1	T-29 Y T-30	618	1093407,9	1130214,2	T-61	156	1094650,7	1139229,5
T- 12 A T16	252	1088152,1	1126584,0	T-29 Y T-30	619	1093411,0	1130218,9	T-61	157	1094654,4	1139223,7
T- 12 A T16	253	1088152,1	1126583,9	T-29 Y T-30	620	1093411,1	1130219,0	T-61	158	1094657,4	1139221,2
T- 12 A T16	254	1088148,3	1126582,7	T-29 Y T-30	621	1093415,0	1130224,5	T-61	159	1094657,6	1139221,0

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	255	1088148,0	1126582,6	T-29 Y T-30	622	1093415,1	1130224,6	T-61	160	1094657,8	1139220,7
T- 12 A T16	256	1088147,8	1126582,6	T-29 Y T-30	623	1093415,2	1130224,7	T-61	161	1094657,9	1139220,4
T- 12 A T16	257	1088145,5	1126582,4	T-29 Y T-30	624	1093419,9	1130229,6	T-61	162	1094658,0	1139220,1
T- 12 A T16	258	1088146,1	1126579,7	T-29 Y T-30	625	1093420,1	1130229,7	T-61	163	1094658,1	1139219,8
T- 12 A T16	259	1088146,1	1126579,4	T-29 Y T-30	626	1093424,8	1130233,7	T-61	164	1094658,1	1139219,4
T- 12 A T16	260	1088146,1	1126579,2	T-29 Y T-30	627	1093425,1	1130233,8	T-61	165	1094657,0	1139211,5
T- 12 A T16	261	1088146,1	1126578,9	T-29 Y T-30	628	1093425,1	1130233,9	T-61	166	1094656,9	1139211,2
T- 12 A T16	262	1088145,1	1126573,5	T-29 Y T-30	629	1093428,1	1130235,5	T-61	167	1094656,8	1139210,9
T- 12 A T16	263	1088146,3	1126569,8	T-29 Y T-30	630	1093428,4	1130235,6	T-61	168	1094656,6	1139210,6
T- 12 A T16	264	1088146,4	1126569,6	T-29 Y T-30	631	1093428,7	1130235,7	T-61	169	1094656,4	1139210,3
T- 12 A T16	265	1088146,4	1126569,3	T-29 Y T-30	632	1093431,9	1130236,3	T-61	170	1094648,8	1139203,0
T- 12 A T16	266	1088146,4	1126569,1	T-29 Y T-30	633	1093432,1	1130236,4	T-61	171	1094645,4	1139198,7
T- 12 A T16	267	1088145,5	1126558,8	T-29 Y T-30	634	1093432,4	1130236,4	T-61	172	1094645,8	1139197,2
T- 12 A T16	268	1088145,5	1126558,5	T-29 Y T-30	635	1093436,5	1130236,1	T-61	173	1094647,4	1139195,2
T- 12 A T16	269	1088145,4	1126558,2	T-29 Y T-30	636	1093439,3	1130236,3	T-61	174	1094651,8	1139191,9
T- 12 A T16	270	1088145,2	1126557,9	T-29 Y T-30	637	1093440,8	1130237,1	T-61	175	1094660,3	1139188,8
T- 12 A T16	271	1088145,0	1126557,6	T-29 Y T-30	638	1093441,9	1130238,4	T-61	176	1094664,5	1139187,6
T- 12 A T16	272	1088144,8	1126557,4	T-29 Y T-30	639	1093442,9	1130241,1	T-61	177	1094664,6	1139187,6
T- 12 A T16	273	1088144,5	1126557,2	T-29 Y T-30	640	1093444,2	1130247,0	T-61	178	1094667,7	1139186,6
T- 12 A T16	274	1088144,2	1126557,1	T-29 Y T-30	641	1093444,3	1130247,2	T-61	179	1094668,0	1139186,5
T- 12 A T16	275	1088143,9	1126557,0	T-29 Y T-30	642	1093444,3	1130247,4	T-61	180	1094668,3	1139186,3
T- 12 A T16	276	1088143,5	1126557,0	T-29 Y T-30	643	1093446,5	1130251,9	T-61	181	1094668,6	1139186,1
T- 12 A T16	277	1088143,2	1126557,0	T-29 Y T-30	644	1093446,5	1130252,0	T-61	182	1094672,5	1139181,9
T- 12 A T16	278	1088142,9	1126557,1	T-29 Y T-30	645	1093446,6	1130252,2	T-61	183	1094672,8	1139181,6
T- 12 A T16	279	1088142,6	1126557,2	T-29 Y T-30	646	1093450,8	1130257,9	T-61	184	1094672,9	1139181,3
T- 12 A T16	280	1088142,3	1126557,4	T-29 Y T-30	647	1093450,9	1130258,1	T-61	185	1094673,0	1139181,0
T- 12 A T16	281	1088142,1	1126557,6	T-29 Y T-30	648	1093451,2	1130258,3	T-61	186	1094673,1	1139180,6
T- 12 A T16	282	1088141,8	1126557,9	T-29 Y T-30	649	1093453,8	1130260,3	T-61	187	1094673,1	1139180,3
T- 12 A T16	283	1088141,7	1126558,2	T-29 Y T-30	650	1093454,1	1130260,5	T-61	188	1094673,0	1139180,0
T- 12 A T16	284	1088141,6	1126558,5	T-29 Y T-30	651	1093454,4	1130260,6	T-61	189	1094672,9	1139179,6
T- 12 A T16	285	1088141,5	1126558,8	T-29 Y T-30	652	1093454,7	1130260,7	T-61	190	1094672,7	1139179,3
T- 12 A T16	286	1088141,5	1126559,2	T-29 Y T-30	653	1093457,0	1130261,1	T-61	191	1094672,5	1139179,1
T- 12 A T16	287	1088142,4	1126569,0	T-29 Y T-30	654	1093457,4	1130261,2	T-61	192	1094672,2	1139178,8
T- 12 A T16	288	1088141,2	1126572,7	T-29 Y T-30	655	1093457,4	1130261,2	T-61	193	1094671,9	1139178,7
T- 12 A T16	289	1088141,1	1126573,1	T-29 Y T-30	656	1093461,4	1130261,1	T-61	194	1094671,6	1139178,6
T- 12 A T16	290	1088141,1	1126573,4	T-29 Y T-30	657	1093463,3	1130261,6	T-61	195	1094671,2	1139178,5
T- 12 A T16	291	1088141,1	1126573,7	T-29 Y T-30	658	1093466,7	1130263,7	T-61	196	1094670,9	1139178,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	292	1088142,1	1126579,2	T-29 Y T-30	659	1093467,0	1130263,8	T-61	197	1094670,5	1139178,6
T- 12 A T16	293	1088141,5	1126581,8	T-29 Y T-30	660	1093467,2	1130263,9	T-61	198	1094670,2	1139178,7
T- 12 A T16	294	1088137,0	1126580,5	T-29 Y T-30	661	1093467,5	1130263,9	T-61	199	1094669,9	1139178,9
T- 12 A T16	295	1088136,7	1126580,4	T-29 Y T-30	662	1093469,9	1130264,2	T-61	200	1094669,6	1139179,1
T- 12 A T16	296	1088136,4	1126580,4	T-29 Y T-30	663	1093470,1	1130264,3	T-61	201	1094666,0	1139182,9
T- 12 A T16	297	1088136,1	1126580,4	T-29 Y T-30	664	1093470,4	1130264,2	T-61	202	1094663,4	1139183,7
T- 12 A T16	298	1088133,5	1126580,8	T-29 Y T-30	665	1093475,4	1130263,5	T-61	203	1094659,1	1139184,9
T- 12 A T16	299	1088133,3	1126580,9	T-29 Y T-30	666	1093485,3	1130263,7	T-61	204	1094659,0	1139185,0
T- 12 A T16	300	1088133,1	1126581,0	T-29 Y T-30	667	1093485,3	1130263,7	T-61	205	1094650,1	1139188,2
T- 12 A T16	301	1088129,9	1126582,2	T-29 Y T-30	668	1093485,5	1130263,7	T-61	206	1094649,8	1139188,3
T- 12 A T16	302	1088129,7	1126582,3	T-29 Y T-30	669	1093491,4	1130263,3	T-61	207	1094649,6	1139188,5
T- 12 A T16	303	1088126,6	1126584,1	T-29 Y T-30	670	1093491,5	1130263,3	T-61	208	1094644,8	1139192,1
T- 12 A T16	304	1088126,3	1126584,3	T-29 Y T-30	671	1093494,4	1130263,0	T-61	209	1094644,6	1139192,3
T- 12 A T16	305	1088126,1	1126584,4	T-29 Y T-30	672	1093497,1	1130263,7	T-61	210	1094644,4	1139192,5
T- 12 A T16	306	1088124,4	1126586,2	T-29 Y T-30	673	1093501,0	1130265,2	T-61	211	1094642,4	1139195,1
T- 12 A T16	307	1088124,3	1126586,3	T-29 Y T-30	674	1093501,3	1130265,3	T-61	212	1094642,2	1139195,3
T- 12 A T16	308	1088124,1	1126586,5	T-29 Y T-30	675	1093501,5	1130265,3	T-61	213	1094642,1	1139195,6
T- 12 A T16	309	1088123,1	1126588,1	T-29 Y T-30	676	1093504,9	1130265,7	T-61	214	1094642,0	1139195,8
T- 12 A T16	310	1088121,9	1126588,9	T-29 Y T-30	677	1093505,1	1130265,7	T-61	215	1094641,3	1139198,7
T- 12 A T16	311	1088117,6	1126590,3	T-29 Y T-30	678	1093505,3	1130265,7	T-61	216	1094641,2	1139199,0
T- 12 A T16	312	1088115,0	1126590,8	T-29 Y T-30	679	1093509,5	1130265,3	T-61	217	1094641,2	1139199,3
T- 12 A T16	313	1088111,0	1126590,9	T-29 Y T-30	680	1093509,7	1130265,3	T-61	218	1094641,2	1139199,6
T- 12 A T16	314	1088110,9	1126590,9	T-29 Y T-30	681	1093517,7	1130264,0	T-61	219	1094641,3	1139199,9
T- 12 A T16	315	1088106,9	1126591,1	T-29 Y T-30	682	1093521,5	1130264,3	T-61	220	1094641,5	1139200,1
T- 12 A T16	316	1088106,7	1126591,2	T-29 Y T-30	683	1093522,9	1130265,0	T-61	221	1094641,6	1139200,4
T- 12 A T16	317	1088100,8	1126592,3	T-29 Y T-30	684	1093523,9	1130266,4	T-61	222	1094645,8	1139205,6
T- 12 A T16	318	1088074,4	1126596,8	T-29 Y T-30	685	1093525,1	1130270,8	T-61	223	1094645,8	1139205,6
T- 12 A T16	319	1088074,3	1126596,8	T-29 Y T-30	686	1093522,4	1130274,7	T-61	224	1094646,0	1139205,8
T- 12 A T16	320	1088074,2	1126596,9	T-29 Y T-30	687	1093522,3	1130275,0	T-61	225	1094653,1	1139212,7
T- 12 A T16	321	1088074,0	1126596,9	T-29 Y T-30	688	1093522,1	1130275,3	T-61	226	1094653,9	1139218,9
T- 12 A T16	322	1088063,5	1126599,5	T-29 Y T-30	689	1093522,1	1130275,6	T-61	227	1094651,6	1139220,8
T- 12 A T16	323	1088063,2	1126599,6	T-29 Y T-30	690	1093521,7	1130279,1	T-61	228	1094651,4	1139221,1
T- 12 A T16	324	1088063,0	1126599,7	T-29 Y T-30	691	1093520,8	1130280,3	T-61	229	1094651,2	1139221,3
T- 12 A T16	325	1088062,7	1126599,9	T-29 Y T-30	692	1093514,1	1130283,9	T-61	230	1094647,0	1139227,9
T- 12 A T16	326	1088057,3	1126604,0	T-29 Y T-30	693	1093514,0	1130283,9	T-61	231	1094646,8	1139228,2
T- 12 A T16	327	1088049,0	1126608,0	T-29 Y T-30	694	1093513,8	1130284,1	T-61	232	1094646,7	1139228,5
T- 12 A T16	328	1088041,3	1126609,6	T-29 Y T-30	695	1093508,0	1130288,9	T-61	233	1094646,7	1139228,8

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	329	1088041,0	1126609,7	T-29 Y T-30	696	1093507,8	1130289,1	T-61	234	1094646,7	1139229,1
T- 12 A T16	330	1088040,8	1126609,8	T-29 Y T-30	697	1093507,7	1130289,3	T-61	235	1094647,2	1139239,1
T- 12 A T16	331	1088033,7	1126613,4	T-29 Y T-30	698	1093505,3	1130292,6	T-61	236	1094647,2	1139239,2
T- 12 A T16	332	1088023,8	1126611,9	T-29 Y T-30	699	1093505,1	1130292,8	T-61	237	1094648,0	1139249,0
T- 12 A T16	333	1088009,4	1126609,1	T-29 Y T-30	700	1093505,0	1130293,1	T-61	238	1094648,0	1139249,2
T- 12 A T16	334	1088004,9	1126607,4	T-29 Y T-30	701	1093505,0	1130293,4	T-61	239	1094648,1	1139249,5
T- 12 A T16	335	1088004,5	1126607,4	T-29 Y T-30	702	1093504,2	1130297,3	T-61	240	1094648,2	1139249,7
T- 12 A T16	336	1088004,4	1126607,3	T-29 Y T-30	703	1093503,7	1130299,4	T-61	241	1094651,3	1139255,7
T- 12 A T16	337	1088000,8	1126606,9	T-29 Y T-30	704	1093502,0	1130302,9	T-61	242	1094654,2	1139263,9
T- 12 A T16	338	1088000,6	1126606,9	T-29 Y T-30	705	1093501,9	1130303,1	T-61	243	1094658,5	1139280,6
T- 12 A T16	339	1087997,6	1126606,9	T-29 Y T-30	706	1093501,8	1130303,4	T-61	244	1094653,5	1139291,4
T- 12 A T16	340	1087997,5	1126606,9	T-29 Y T-30	707	1093501,8	1130303,6	T-61	245	1094653,4	1139291,6
T- 12 A T16	341	1087997,2	1126606,9	T-29 Y T-30	708	1093501,6	1130306,9	T-61	246	1094653,3	1139291,9
T- 12 A T16	342	1087992,7	1126607,7	T-29 Y T-30	709	1093501,6	1130307,0	T-61	247	1094653,3	1139292,2
T- 12 A T16	343	1087992,4	1126607,7	T-29 Y T-30	710	1093501,6	1130307,3	T-61	248	1094653,0	1139302,4
T- 12 A T16	344	1087992,2	1126607,8	T-29 Y T-30	711	1093502,3	1130311,4	T-61	249	1094648,7	1139313,1
T- 12 A T16	345	1087992,0	1126607,9	T-29 Y T-30	712	1093502,4	1130311,8	T-61	250	1094648,6	1139313,4
T- 12 A T16	346	1087988,3	1126610,2	T-29 Y T-30	713	1093502,5	1130312,0	T-61	251	1094648,5	1139313,7
T- 12 A T16	347	1087988,1	1126610,3	T-29 Y T-30	714	1093504,3	1130315,6	T-61	252	1094648,5	1139314,0
T- 12 A T16	348	1087988,0	1126610,4	T-29 Y T-30	715	1093505,6	1130318,2	T-61	253	1094648,6	1139314,3
T- 12 A T16	349	1087985,7	1126612,5	T-29 Y T-30	716	1093506,5	1130323,7	T-61	254	1094651,2	1139327,8
T- 12 A T16	350	1087980,5	1126614,9	T-29 Y T-30	717	1093507,6	1130329,3	T-61	255	1094651,3	1139328,1
T- 12 A T16	351	1087975,3	1126616,9	T-29 Y T-30	718	1093507,7	1130329,6	T-61	256	1094651,4	1139328,4
T- 12 A T16	352	1087963,0	1126620,6	T-29 Y T-30	719	1093509,9	1130335,6	T-61	257	1094655,7	1139335,5
T- 12 A T16	353	1087957,7	1126621,8	T-29 Y T-30	720	1093510,9	1130340,1	T-61	258	1094660,2	1139344,2
T- 12 A T16	354	1087957,5	1126621,9	T-29 Y T-30	721	1093512,2	1130350,6	T-61	259	1094661,8	1139353,4
T- 12 A T16	355	1087950,6	1126624,4	T-29 Y T-30	722	1093512,2	1130350,7	T-61	260	1094661,9	1139353,7
T- 12 A T16	356	1087947,7	1126625,5	T-29 Y T-30	723	1093512,2	1130350,9	T-61	261	1094662,0	1139354,0
T- 12 A T16	357	1087942,4	1126627,1	T-29 Y T-30	724	1093513,3	1130354,8	T-61	262	1094662,2	1139354,3
T- 12 A T16	358	1087939,4	1126628,0	T-29 Y T-30	725	1093513,3	1130355,0	T-61	263	1094662,4	1139354,6
T- 12 A T16	359	1087933,7	1126626,2	T-29 Y T-30	726	1093513,4	1130355,1	T-61	264	1094662,7	1139354,8
T- 12 A T16	360	1087933,6	1126626,1	T-29 Y T-30	727	1093515,6	1130360,2	T-61	265	1094667,9	1139357,9
T- 12 A T16	361	1087927,4	1126624,5	T-29 Y T-30	728	1093517,3	1130365,6	T-61	266	1094673,4	1139361,8
T- 12 A T16	362	1087921,4	1126622,9	T-29 Y T-30	729	1093519,5	1130373,2	T-61	267	1094673,7	1139362,0
T- 12 A T16	363	1087916,9	1126621,3	T-29 Y T-30	730	1093519,9	1130377,6	T-61	268	1094674,1	1139362,1
T- 12 A T16	364	1087916,6	1126621,3	T-29 Y T-30	731	1093519,3	1130382,1	T-61	269	1094674,4	1139362,2
T- 12 A T16	365	1087916,3	1126621,2	T-29 Y T-30	732	1093517,9	1130386,5	T-61	270	1094674,7	1139362,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	366	1087913,7	1126621,1	T-29 Y T-30	733	1093514,4	1130393,6	T-61	271	1094675,1	1139362,1
T- 12 A T16	367	1087913,4	1126621,2	T-29 Y T-30	734	1093509,3	1130402,0	T-61	272	1094675,4	1139362,0
T- 12 A T16	368	1087913,1	1126621,2	T-29 Y T-30	735	1093509,2	1130402,0	T-61	273	1094680,0	1139360,0
T- 12 A T16	369	1087906,4	1126623,0	T-29 Y T-30	736	1093509,2	1130402,1	T-61	274	1094685,4	1139359,0
T- 12 A T16	370	1087906,1	1126623,1	T-29 Y T-30	737	1093507,7	1130405,1	T-61	275	1094695,5	1139359,0
T- 12 A T16	371	1087905,8	1126623,3	T-29 Y T-30	738	1093507,6	1130405,3	T-61	276	1094695,8	1139359,0
T- 12 A T16	372	1087901,8	1126625,7	T-29 Y T-30	739	1093507,6	1130405,6	T-61	277	1094696,2	1139358,9
T- 12 A T16	373	1087897,7	1126628,4	T-29 Y T-30	740	1093507,0	1130408,7	T-61	278	1094696,5	1139358,8
T- 12 A T16	374	1087897,6	1126628,1	T-29 Y T-30	741	1093507,0	1130409,0	T-61	279	1094696,8	1139358,6
T- 12 A T16	375	1087897,5	1126627,9	T-29 Y T-30	742	1093507,0	1130409,2	T-61	280	1094697,0	1139358,3
T- 12 A T16	376	1087895,3	1126625,1	T-29 Y T-30	743	1093507,5	1130413,2	T-60	1	1097484,3	1139412,4
T- 12 A T16	377	1087894,4	1126618,4	T-29 Y T-30	744	1093507,5	1130413,3	T-60	2	1097488,9	1139410,5
T- 12 A T16	378	1087894,3	1126618,1	T-29 Y T-30	745	1093507,9	1130416,5	T-60	3	1097494,0	1139408,8
T- 12 A T16	379	1087894,2	1126617,8	T-29 Y T-30	746	1093508,0	1130418,5	T-60	4	1097511,4	1139403,4
T- 12 A T16	380	1087894,0	1126617,6	T-29 Y T-30	747	1093507,8	1130419,3	T-60	5	1097516,1	1139404,4
T- 12 A T16	381	1087893,8	1126617,3	T-29 Y T-30	748	1093507,1	1130420,2	T-60	6	1097519,6	1139406,6
T- 12 A T16	382	1087889,6	1126612,8	T-29 Y T-30	749	1093504,6	1130422,0	T-60	7	1097522,7	1139408,8
T- 12 A T16	383	1087889,5	1126609,3	T-29 Y T-30	750	1093504,3	1130422,2	T-60	8	1097524,3	1139411,2
T- 12 A T16	384	1087890,1	1126608,2	T-29 Y T-30	751	1093504,1	1130422,4	T-60	9	1097524,5	1139411,4
T- 12 A T16	385	1087891,7	1126609,4	T-29 Y T-30	752	1093504,0	1130422,7	T-60	10	1097524,7	1139411,6
T- 12 A T16	386	1087891,9	1126609,6	T-29 Y T-30	753	1093503,3	1130424,1	T-60	11	1097525,0	1139411,8
T- 12 A T16	387	1087892,3	1126609,7	T-29 Y T-30	754	1093503,2	1130424,3	T-60	12	1097525,3	1139411,9
T- 12 A T16	388	1087892,6	1126609,8	T-29 Y T-30	755	1093503,1	1130424,6	T-60	13	1097528,5	1139413,2
T- 12 A T16	389	1087893,0	1126609,8	T-29 Y T-30	756	1093502,5	1130427,1	T-60	14	1097528,8	1139413,3
T- 12 A T16	390	1087893,3	1126609,8	T-29 Y T-30	757	1093501,6	1130429,5	T-60	15	1097529,1	1139413,3
T- 12 A T16	391	1087893,6	1126609,7	T-29 Y T-30	758	1093499,7	1130431,7	T-60	16	1097529,4	1139413,3
T- 12 A T16	392	1087893,9	1126609,5	T-29 Y T-30	759	1093496,9	1130434,6	T-60	17	1097529,7	1139413,3
T- 12 A T16	393	1087894,2	1126609,3	T-29 Y T-30	760	1093496,8	1130434,8	T-60	18	1097529,9	1139413,2
T- 12 A T16	394	1087894,5	1126609,1	T-29 Y T-30	761	1093496,6	1130435,1	T-60	19	1097533,1	1139411,9
T- 12 A T16	395	1087894,6	1126608,8	T-29 Y T-30	762	1093495,5	1130437,2	T-60	20	1097540,1	1139411,4
T- 12 A T16	396	1087894,8	1126608,5	T-29 Y T-30	763	1093495,4	1130437,4	T-60	21	1097545,6	1139411,4
T- 12 A T16	397	1087894,9	1126608,1	T-29 Y T-30	764	1093495,4	1130437,7	T-60	22	1097545,9	1139411,4
T- 12 A T16	398	1087894,9	1126607,8	T-29 Y T-30	765	1093494,7	1130440,9	T-60	23	1097546,2	1139411,3
T- 12 A T16	399	1087894,8	1126607,4	T-29 Y T-30	766	1093494,7	1130440,9	T-60	24	1097546,5	1139411,2
T- 12 A T16	400	1087894,7	1126607,1	T-29 Y T-30	767	1093494,7	1130441,2	T-60	25	1097546,7	1139411,1
T- 12 A T16	401	1087894,6	1126606,8	T-29 Y T-30	768	1093494,2	1130449,6	T-60	26	1097547,0	1139410,9
T- 12 A T16	402	1087894,4	1126606,5	T-29 Y T-30	769	1093494,2	1130449,7	T-60	27	1097547,2	1139410,7

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	403	1087894,1	1126606,3	T-29 Y T-30	770	1093494,2	1130449,7	T-60	28	1097551,1	1139405,6
T- 12 A T16	404	1087890,7	1126603,6	T-29 Y T-30	771	1093494,4	1130455,4	T-60	29	1097551,3	1139405,4
T- 12 A T16	405	1087890,4	1126603,4	T-29 Y T-30	772	1093494,4	1130455,5	T-60	30	1097551,4	1139405,1
T- 12 A T16	406	1087890,1	1126603,3	T-29 Y T-30	773	1093494,8	1130459,4	T-60	31	1097551,5	1139404,8
T- 12 A T16	407	1087889,8	1126603,2	T-29 Y T-30	774	1093494,4	1130461,9	T-60	32	1097553,1	1139396,8
T- 12 A T16	408	1087889,4	1126603,2	T-29 Y T-30	775	1093492,5	1130465,2	T-60	33	1097553,1	1139396,8
T- 12 A T16	409	1087889,1	1126603,2	T-29 Y T-30	776	1093492,5	1130465,3	T-60	34	1097553,1	1139396,7
T- 12 A T16	410	1087888,8	1126603,3	T-29 Y T-30	777	1093490,4	1130469,7	T-60	35	1097554,2	1139388,2
T- 12 A T16	411	1087888,5	1126603,5	T-29 Y T-30	778	1093490,2	1130470,0	T-60	36	1097554,2	1139388,0
T- 12 A T16	412	1087888,2	1126603,7	T-29 Y T-30	779	1093490,2	1130470,4	T-60	37	1097554,2	1139387,9
T- 12 A T16	413	1087887,9	1126603,9	T-29 Y T-30	780	1093489,5	1130476,2	T-60	38	1097553,9	1139378,9
T- 12 A T16	414	1087887,7	1126604,2	T-29 Y T-30	781	1093487,8	1130480,7	T-60	39	1097553,9	1139378,7
T- 12 A T16	415	1087885,7	1126607,8	T-29 Y T-30	782	1093485,5	1130483,3	T-60	40	1097552,6	1139370,2
T- 12 A T16	416	1087885,6	1126608,0	T-29 Y T-30	783	1093482,2	1130485,4	T-60	41	1097552,5	1139369,8
T- 12 A T16	417	1087885,5	1126608,3	T-29 Y T-30	784	1093482,1	1130485,5	T-60	42	1097552,5	1139369,7
T- 12 A T16	418	1087885,4	1126608,6	T-29 Y T-30	785	1093477,3	1130489,5	T-60	43	1097549,1	1139361,9
T- 12 A T16	419	1087885,4	1126608,9	T-29 Y T-30	786	1093477,0	1130489,8	T-60	44	1097549,0	1139361,6
T- 12 A T16	420	1087885,7	1126613,8	T-29 Y T-30	787	1093471,2	1130496,9	T-60	45	1097548,8	1139361,3
T- 12 A T16	421	1087885,7	1126614,0	T-29 Y T-30	788	1093471,0	1130497,2	T-60	46	1097548,5	1139361,1
T- 12 A T16	422	1087885,8	1126614,3	T-29 Y T-30	789	1093471,0	1130497,3	T-60	47	1097548,2	1139360,9
T- 12 A T16	423	1087885,9	1126614,6	T-29 Y T-30	790	1093467,5	1130504,0	T-60	48	1097547,9	1139360,8
T- 12 A T16	424	1087886,0	1126614,8	T-29 Y T-30	791	1093461,7	1130504,9	T-60	49	1097547,5	1139360,7
T- 12 A T16	425	1087886,2	1126615,0	T-29 Y T-30	792	1093458,5	1130503,2	T-60	50	1097547,2	1139360,7
T- 12 A T16	426	1087890,5	1126619,6	T-29 Y T-30	793	1093458,2	1130503,1	T-60	51	1097546,9	1139360,7
T- 12 A T16	427	1087891,4	1126626,2	T-29 Y T-30	794	1093457,9	1130503,0	T-60	52	1097546,5	1139360,8
T- 12 A T16	428	1087891,4	1126626,5	T-29 Y T-30	795	1093457,5	1130502,9	T-60	53	1097546,2	1139361,0
T- 12 A T16	429	1087891,5	1126626,7	T-29 Y T-30	796	1093457,2	1130503,0	T-60	54	1097545,9	1139361,2
T- 12 A T16	430	1087891,6	1126627,0	T-29 Y T-30	797	1093456,9	1130503,0	T-60	55	1097545,7	1139361,5
T- 12 A T16	431	1087891,8	1126627,2	T-29 Y T-30	798	1093456,6	1130503,2	T-60	56	1097545,5	1139361,8
T- 12 A T16	432	1087894,0	1126630,0	T-29 Y T-30	799	1093455,0	1130504,0	T-60	57	1097545,4	1139362,1
T- 12 A T16	433	1087894,1	1126630,2	T-29 Y T-30	800	1093454,7	1130504,2	T-60	58	1097545,3	1139362,4
T- 12 A T16	434	1087890,1	1126631,3	T-29 Y T-30	801	1093454,5	1130504,4	T-60	59	1097545,3	1139362,8
T- 12 A T16	435	1087889,8	1126631,4	T-29 Y T-30	802	1093454,3	1130504,6	T-60	60	1097545,4	1139363,1
T- 12 A T16	436	1087889,5	1126631,6	T-29 Y T-30	803	1093454,1	1130504,8	T-60	61	1097545,5	1139363,4
T- 12 A T16	437	1087889,3	1126631,8	T-29 Y T-30	804	1093454,0	1130505,1	T-60	62	1097548,7	1139371,1
T- 12 A T16	438	1087889,0	1126632,0	T-29 Y T-30	805	1093452,6	1130508,7	T-60	63	1097549,9	1139379,2
T- 12 A T16	439	1087888,9	1126632,3	T-29 Y T-30	806	1093452,5	1130509,0	T-60	64	1097550,2	1139387,9

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	440	1087885,6	1126638,5	T-29 Y T-30	807	1093452,5	1130509,3	T-60	65	1097549,2	1139396,1
T- 12 A T16	441	1087879,1	1126643,5	T-29 Y T-30	808	1093452,5	1130509,6	T-60	66	1097547,7	1139403,5
T- 12 A T16	442	1087878,9	1126643,8	T-29 Y T-30	809	1093453,1	1130515,7	T-60	67	1097544,6	1139407,4
T- 12 A T16	443	1087878,7	1126644,0	T-29 Y T-30	810	1093451,5	1130526,4	T-60	68	1097540,0	1139407,4
T- 12 A T16	444	1087876,5	1126647,2	T-29 Y T-30	811	1093447,8	1130531,3	T-60	69	1097539,9	1139407,4
T- 12 A T16	445	1087876,4	1126647,5	T-29 Y T-30	812	1093447,6	1130531,5	T-60	70	1097532,5	1139407,9
T- 12 A T16	446	1087876,3	1126647,7	T-29 Y T-30	813	1093447,6	1130531,6	T-60	71	1097532,2	1139408,0
T- 12 A T16	447	1087874,7	1126653,1	T-29 Y T-30	814	1093444,7	1130537,4	T-60	72	1097531,9	1139408,1
T- 12 A T16	448	1087869,0	1126655,2	T-29 Y T-30	815	1093440,0	1130544,0	T-60	73	1097529,2	1139409,2
T- 12 A T16	449	1087862,2	1126654,0	T-29 Y T-30	816	1093439,9	1130544,2	T-60	74	1097527,3	1139408,4
T- 12 A T16	450	1087861,9	1126654,0	T-29 Y T-30	817	1093439,9	1130544,3	T-60	75	1097525,8	1139406,3
T- 12 A T16	451	1087861,6	1126654,0	T-29 Y T-30	818	1093437,2	1130550,1	T-60	76	1097525,7	1139406,1
T- 12 A T16	452	1087861,4	1126654,0	T-29 Y T-30	819	1093437,2	1130550,2	T-60	77	1097525,5	1139405,9
T- 12 A T16	453	1087861,1	1126654,1	T-29 Y T-30	820	1093437,1	1130550,3	T-60	78	1097525,3	1139405,8
T- 12 A T16	454	1087856,1	1126656,0	T-29 Y T-30	821	1093435,2	1130556,8	T-60	79	1097521,8	1139403,3
T- 12 A T16	455	1087855,8	1126656,1	T-29 Y T-30	822	1093424,3	1130573,5	T-60	80	1097521,8	1139403,3
T- 12 A T16	456	1087848,5	1126660,5	T-29 Y T-30	823	1093418,1	1130579,3	T-60	81	1097518,0	1139400,9
T- 12 A T16	457	1087841,1	1126658,6	T-29 Y T-30	824	1093417,9	1130579,5	T-60	82	1097517,6	1139400,7
T- 12 A T16	458	1087833,2	1126654,0	T-29 Y T-30	825	1093417,9	1130579,5	T-60	83	1097517,3	1139400,6
T- 12 A T16	459	1087832,9	1126653,8	T-29 Y T-30	826	1093406,8	1130593,8	T-60	84	1097511,7	1139399,3
T- 12 A T16	460	1087824,9	1126650,9	T-29 Y T-30	827	1093406,7	1130593,9	T-60	85	1097511,4	1139399,3
T- 12 A T16	461	1087824,6	1126650,8	T-29 Y T-30	828	1093399,4	1130603,9	T-60	86	1097511,2	1139399,3
T- 12 A T16	462	1087824,5	1126650,8	T-29 Y T-30	829	1093399,4	1130604,0	T-60	87	1097510,9	1139399,3
T- 12 A T16	463	1087819,4	1126650,2	T-29 Y T-30	830	1093395,0	1130610,8	T-60	88	1097510,7	1139399,4
T- 12 A T16	464	1087816,0	1126649,7	T-29 Y T-30	831	1093395,0	1130610,8	T-60	89	1097492,8	1139405,0
T- 12 A T16	465	1087815,8	1126649,7	T-29 Y T-30	832	1093394,8	1130611,1	T-60	90	1097487,6	1139406,7
T- 12 A T16	466	1087813,2	1126649,6	T-29 Y T-30	833	1093386,6	1130632,0	T-60	91	1097487,5	1139406,7

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	477	1087771,6	1126650,8	T-29 Y T-30	844	1093370,5	1130670,5	T-60	102	1097469,6	1139406,3
T- 12 A T16	478	1087771,4	1126650,8	T-29 Y T-30	845	1093370,4	1130670,7	T-60	103	1097469,7	1139406,0
T- 12 A T16	479	1087771,3	1126650,8	T-29 Y T-30	846	1093370,3	1130670,9	T-60	104	1097469,8	1139405,8
T- 12 A T16	480	1087755,0	1126654,3	T-29 Y T-30	847	1093368,0	1130679,9	T-60	105	1097469,9	1139405,5
T- 12 A T16	481	1087745,7	1126656,0	T-29 Y T-30	848	1093367,9	1130680,1	T-60	106	1097469,9	1139405,2
T- 12 A T16	482	1087745,3	1126656,1	T-29 Y T-30	849	1093367,9	1130680,3	T-60	107	1097469,8	1139404,9
T- 12 A T16	483	1087739,9	1126658,1	T-29 Y T-30	850	1093367,1	1130691,1	T-60	108	1097469,2	1139401,7
T- 12 A T16	484	1087739,8	1126658,1	T-29 Y T-30	851	1093367,1	1130691,5	T-60	109	1097469,1	1139401,5
T- 12 A T16	485	1087732,4	1126661,4	T-29 Y T-30	852	1093367,2	1130691,8	T-60	110	1097469,0	1139401,2
T- 12 A T16	486	1087732,2	1126661,5	T-29 Y T-30	853	1093367,3	1130692,1	T-60	111	1097468,8	1139400,9
T- 12 A T16	487	1087728,9	1126663,4	T-29 Y T-30	854	1093367,4	1130692,4	T-60	112	1097468,7	1139400,7
T- 12 A T16	488	1087728,7	1126663,6	T-29 Y T-30	855	1093367,6	1130692,6	T-60	113	1097466,6	1139398,6
T- 12 A T16	489	1087726,3	1126665,5	T-29 Y T-30	856	1093377,6	1130703,7	T-60	114	1097465,2	1139397,1
T- 12 A T16	490	1087726,0	1126665,7	T-29 Y T-30	857	1093380,3	1130713,6	T-60	115	1097464,5	1139394,9
T- 12 A T16	491	1087725,8	1126665,9	T-29 Y T-30	858	1093378,8	1130725,2	T-60	116	1097464,0	1139389,8
T- 12 A T16	492	1087725,7	1126666,2	T-29 Y T-30	859	1093378,7	1130725,4	T-60	117	1097463,7	1139384,8
T- 12 A T16	493	1087725,6	1126666,5	T-29 Y T-30	860	1093378,8	1130725,6	T-60	118	1097463,7	1139384,5
T- 12 A T16	494	1087724,5	1126670,6	T-29 Y T-30	861	1093379,2	1130731,0	T-60	119	1097463,6	1139384,2
T- 12 A T16	495	1087722,7	1126674,0	T-29 Y T-30	862	1093379,0	1130736,2	T-60	120	1097462,5	1139381,1
T- 12 A T16	496	1087719,4	1126677,3	T-29 Y T-30	863	1093372,5	1130742,8	T-60	121	1097462,2	1139379,2
T- 12 A T16	497	1087715,9	1126679,7	T-29 Y T-30	864	1093372,4	1130742,8	T-60	122	1097462,8	1139375,1
T- 12 A T16	498	1087712,0	1126680,9	T-29 Y T-30	865	1093360,6	1130755,5	T-60	123	1097464,1	1139367,2
T- 12 A T16	499	1087707,1	1126681,0	T-29 Y T-30	866	1093351,4	1130763,9	T-60	124	1097464,1	1139367,1
T- 12 A T16	500	1087705,4	1126679,9	T-29 Y T-30	867	1093351,2	1130764,1	T-60	125	1097465,2	1139358,9
T- 12 A T16	501	1087701,1	1126676,6	T-29 Y T-30	868	1093351,1	1130764,1	T-60	126	1097465,2	1139358,7
T- 12 A T16	502	1087701,0	1126676,5	T-29 Y T-30	869	1093344,1	1130773,0	T-60	127	1097465,2	1139358,5
T- 12 A T16	503	1087692,3	1126670,9	T-29 Y T-30	870	1093333,4	1130781,6	T-60	128	1097464,8	1139352,2
T- 12 A T16	504	1087692,0	1126670,7	T-29 Y T-30	871	1093333,2	1130781,8	T-60	129	1097464,8	1139351,9
T- 12 A T16	505	1087691,7	1126670,6	T-29 Y T-30	872	1093314,2	1130803,3	T-60	130	1097463,2	1139343,4
T- 12 A T16	506	1087685,7	1126669,0	T-29 Y T-30	873	1093309,0	1130806,7	T-60	131	1097463,1	1139343,2
T- 12 A T16	507	1087685,5	1126669,0	T-29 Y T-30	874	1093308,8	1130806,9	T-60	132	1097463,0	1139342,9
T- 12 A T16	508	1087679,6	1126668,0	T-29 Y T-30	875	1093308,7	1130807,0	T-60	133	1097462,8	1139342,6
T- 12 A T16	509	1087679,3	1126668,0	T-29 Y T-30	876	1093300,8	1130815,5	T-60	134	1097462,6	1139342,4
T- 12 A T16	510	1087670,6	1126667,8	T-29 Y T-30	877	1093287,1	1130827,1	T-60	135	1097453,9	1139333,1
T- 12 A T16	511	1087664,5	1126666,3	T-29 Y T-30	878	1093287,0	1130827,2	T-60	136	1097448,9	1139327,9
T- 12 A T16	512	1087659,1	1126663,3	T-29 Y T-30	879	1093271,6	1130842,0	T-60	137	1097446,2	1139323,5
T- 12 A T16	513	1087659,3	1126659,2	T-29 Y T-30	880	1093253,4	1130851,2	T-60	138	1097442,8	1139317,7

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	514	1087662,2	1126654,1	T-29 Y T-30	881	1093253,3	1130851,2	T-60	139	1097440,0	1139312,5
T- 12 A T16	515	1087662,3	1126653,9	T-29 Y T-30	882	1093253,2	1130851,3	T-60	140	1097437,8	1139301,2
T- 12 A T16	516	1087662,4	1126653,6	T-29 Y T-30	883	1093237,0	1130861,9	T-60	141	1097437,5	1139292,8
T- 12 A T16	517	1087662,4	1126653,3	T-29 Y T-30	884	1093236,9	1130862,0	T-60	142	1097438,1	1139286,3
T- 12 A T16	518	1087662,4	1126653,0	T-29 Y T-30	885	1093216,6	1130878,3	T-60	143	1097438,1	1139286,0
T- 12 A T16	519	1087662,1	1126648,7	T-29 Y T-30	886	1093196,1	1130890,0	T-60	144	1097438,0	1139285,5
T- 12 A T16	520	1087664,5	1126639,8	T-29 Y T-30	887	1093187,1	1130892,9	T-60	145	1097438,0	1139285,6
T- 12 A T16	521	1087664,6	1126639,4	T-29 Y T-30	888	1093186,8	1130893,0	T-60	146	1097437,9	1139285,2
T- 12 A T16	522	1087664,6	1126639,1	T-29 Y T-30	889	1093186,6	1130893,1	T-60	147	1097437,8	1139285,1
T- 12 A T16	523	1087664,6	1126638,8	T-29 Y T-30	890	1093186,3	1130893,3	T-60	148	1097429,7	1139263,1
T- 12 A T16	524	1087664,5	1126638,5	T-29 Y T-30	891	1093181,1	1130898,6	T-60	149	1097430,1	1139260,9
T- 12 A T16	525	1087661,7	1126632,0	T-29 Y T-30	892	1093172,0	1130900,5	T-60	150	1097432,1	1139258,7
T- 12 A T16	526	1087659,8	1126627,3	T-29 Y T-30	893	1093171,8	1130900,6	T-60	151	1097433,3	1139257,6
T- 12 A T16	527	1087661,2	1126623,4	T-29 Y T-30	894	1093168,4	1130901,7	T-60	152	1097434,8	1139257,1
T- 12 A T16	528	1087661,3	1126623,1	T-29 Y T-30	895	1093150,0	1130904,3	T-60	153	1097438,1	1139257,2
T- 12 A T16	529	1087661,3	1126622,9	T-29 Y T-30	896	1093149,6	1130904,4	T-60	154	1097440,5	1139257,6
T- 12 A T16	530	1087661,7	1126616,7	T-29 Y T-30	897	1093149,3	1130904,5	T-60	155	1097440,8	1139257,6
T- 12 A T16	531	1087661,7	1126616,3	T-29 Y T-30	898	1093149,0	1130904,7	T-60	156	1097440,9	1139257,6
T- 12 A T16	532	1087661,6	1126616,0	T-29 Y T-30	899	1093148,8	1130904,9	T-60	157	1097446,4	1139257,5
T- 12 A T16	533	1087661,5	1126615,7	T-29 Y T-30	900	1093138,6	1130916,1	T-60	158	1097446,6	1139257,5
T- 12 A T16	534	1087661,3	1126615,4	T-29 Y T-30	901	1093127,3	1130926,6	T-60	159	1097446,9	1139257,4
T- 12 A T16	535	1087661,1	1126615,1	T-29 Y T-30	902	1093117,7	1130929,9	T-60	160	1097447,2	1139257,3
T- 12 A T16	536	1087660,8	1126614,9	T-29 Y T-30	903	1093110,7	1130927,5	T-60	161	1097450,4	1139255,7
T- 12 A T16	537	1087660,5	1126614,7	T-29 Y T-30	904	1093110,4	1130927,4	T-60	162	1097450,7	1139255,6
T- 12 A T16	538	1087660,2	1126614,6	T-29 Y T-30	905	1093110,1	1130927,4	T-60	163	1097450,9	1139255,4
T- 12 A T16	539	1087659,8	1126614,6	T-29 Y T-30	906	1093109,8	1130927,4	T-60	164	1097451,0	1139255,2
T- 12 A T16	540	1087659,5	1126614,6	T-29 Y T-30	907	1093109,5	1130927,5	T-60	165	1097457,7	1139248,0
T- 12 A T16	541	1087659,1	1126614,6	T-29 Y T-30	908	1093102,9	1130929,6	T-60	166	1097457,9	1139247,7
T- 12 A T16	542	1087658,8	1126614,8	T-29 Y T-30	909	1093102,5	1130929,8	T-60	167	1097458,1	1139247,4
T- 12 A T16	543	1087658,5	1126614,9	T-29 Y T-30	910	1093102,3	1130929,9	T-60	168	1097458,2	1139247,1
T- 12 A T16	544	1087658,2	1126615,2	T-29 Y T-30	911	1093092,6	1130937,3	T-60	169	1097458,2	1139246,8
T- 12 A T16	545	1087658,0	1126615,4	T-29 Y T-30	912	1093082,3	1130938,7	T-60	170	1097458,2	1139246,5
T- 12 A T16	546	1087657,9	1126615,8	T-29 Y T-30	913	1093068,8	1130933,0	T-60	171	1097458,2	1139246,1
T- 12 A T16	547	1087657,7	1126616,1	T-29 Y T-30	914	1093063,0	1130927,7	T-60	172	1097458,1	1139245,8
T- 12 A T16	548	1087657,7	1126616,4	T-29 Y T-30	915	1093062,8	1130927,5	T-60	173	1097457,9	1139245,5
T- 12 A T16	549	1087657,3	1126622,4	T-29 Y T-30	916	1093062,6	1130927,4	T-60	174	1097457,7	1139245,3
T- 12 A T16	550	1087655,8	1126626,7	T-29 Y T-30	917	1093062,4	1130927,3	T-60	175	1097457,5	1139245,1

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	551	1087655,7	1126627,0	T-29 Y T-30	918	1093053,9	1130923,9	T-60	176	1097457,2	1139244,9
T- 12 A T16	552	1087655,7	1126627,3	T-29 Y T-30	919	1093053,7	1130923,8	T-60	177	1097456,9	1139244,7
T- 12 A T16	553	1087655,7	1126627,6	T-29 Y T-30	920	1093053,4	1130923,7	T-60	178	1097456,6	1139244,7
T- 12 A T16	554	1087655,7	1126627,9	T-29 Y T-30	921	1093053,2	1130923,7	T-60	179	1097456,2	1139244,6
T- 12 A T16	555	1087655,8	1126628,1	T-29 Y T-30	922	1093052,9	1130923,7	T-60	180	1097455,9	1139244,7
T- 12 A T16	556	1087658,1	1126633,5	T-29 Y T-30	923	1093037,5	1130926,1	T-60	181	1097455,6	1139244,7
T- 12 A T16	557	1087660,5	1126639,4	T-29 Y T-30	924	1093037,2	1130926,2	T-60	182	1097455,3	1139244,9
T- 12 A T16	558	1087658,2	1126647,9	T-29 Y T-30	925	1093037,0	1130926,3	T-60	183	1097455,0	1139245,1
T- 12 A T16	559	1087658,1	1126648,3	T-29 Y T-30	926	1093014,8	1130936,3	T-60	184	1097454,8	1139245,3
T- 12 A T16	560	1087658,1	1126648,6	T-29 Y T-30	927	1093014,6	1130936,4	T-60	185	1097448,3	1139252,3
T- 12 A T16	561	1087658,4	1126652,7	T-29 Y T-30	928	1092994,0	1130948,1	T-60	186	1097445,8	1139253,5
T- 12 A T16	562	1087655,5	1126657,6	T-29 Y T-30	929	1092971,8	1130961,0	T-60	187	1097441,0	1139253,6
T- 12 A T16	563	1087655,4	1126657,9	T-29 Y T-30	930	1092971,5	1130961,2	T-60	188	1097438,6	1139253,2
T- 12 A T16	564	1087655,3	1126658,2	T-29 Y T-30	931	1092971,3	1130961,4	T-60	189	1097438,4	1139253,2
T- 12 A T16	565	1087655,3	1126658,5	T-29 Y T-30	932	1092971,1	1130961,7	T-60	190	1097434,6	1139253,1
T- 12 A T16	566	1087655,0	1126664,4	T-29 Y T-30	933	1092966,1	1130969,3	T-60	191	1097434,3	1139253,1
T- 12 A T16	567	1087655,0	1126664,7	T-29 Y T-30	934	1092956,4	1130973,1	T-60	192	1097434,1	1139253,1
T- 12 A T16	568	1087655,1	1126665,0	T-29 Y T-30	935	1092956,2	1130973,2	T-60	193	1097433,8	1139253,2
T- 12 A T16	569	1087655,2	1126665,3	T-29 Y T-30	936	1092948,8	1130976,9	T-60	194	1097431,6	1139254,0
T- 12 A T16	570	1087655,3	1126665,6	T-29 Y T-30	937	1092938,5	1130976,4	T-60	195	1097431,3	1139254,1
T- 12 A T16	571	1087655,5	1126665,8	T-29 Y T-30	938	1092938,2	1130976,4	T-60	196	1097431,1	1139254,2
T- 12 A T16	572	1087655,8	1126666,0	T-29 Y T-30	939	1092938,0	1130976,4	T-60	197	1097430,9	1139254,4
T- 12 A T16	573	1087656,0	1126666,2	T-29 Y T-30	940	1092937,7	1130976,5	T-60	198	1097429,3	1139255,8
T- 12 A T16	574	1087662,8	1126670,0	T-29 Y T-30	941	1092927,4	1130979,9	T-60	199	1097429,2	1139256,0
T- 12 A T16	575	1087663,1	1126670,1	T-29 Y T-30	942	1092927,2	1130980,0	T-60	200	1097426,8	1139258,6
T- 12 A T16	576	1087663,3	1126670,1	T-29 Y T-30	943	1092926,9	1130980,2	T-60	201	1097426,6	1139258,8
T- 12 A T16	577	1087669,9	1126671,7	T-29 Y T-30	944	1092926,7	1130980,3	T-60	202	1097426,5	1139259,1
T- 12 A T16	578	1087670,0	1126671,8	T-29 Y T-30	945	1092926,5	1130980,5	T-60	203	1097426,4	1139259,3
T- 12 A T16	579	1087670,3	1126671,8	T-29 Y T-30	946	1092915,4	1130994,0	T-60	204	1097426,3	1139259,6
T- 12 A T16	580	1087679,1	1126672,0	T-29 Y T-30	947	1092915,2	1130994,3	T-60	205	1097425,6	1139262,9
T- 12 A T16	581	1087684,8	1126672,9	T-29 Y T-30	948	1092915,0	1130994,6	T-60	206	1097425,6	1139263,2
T- 12 A T16	582	1087690,4	1126674,4	T-29 Y T-30	949	1092911,8	1131003,9	T-60	207	1097425,6	1139263,4
T- 12 A T16	583	1087698,7	1126679,8	T-29 Y T-30	950	1092901,1	1131014,4	T-60	208	1097425,7	1139263,7
T- 12 A T16	584	1087703,0	1126683,1	T-29 Y T-30	951	1092901,0	1131014,6	T-60	209	1097425,7	1139264,0
T- 12 A T16	585	1087703,1	1126683,2	T-29 Y T-30	952	1092900,8	1131014,8	T-60	210	1097434,0	1139286,3
T- 12 A T16	586	1087705,4	1126684,7	T-29 Y T-30	953	1092893,8	1131026,2	T-60	211	1097433,5	1139292,6
T- 12 A T16	587	1087705,7	1126684,9	T-29 Y T-30	954	1092893,7	1131026,4	T-60	212	1097433,5	1139292,7

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	588	1087706,0	1126685,0	T-29 Y T-30	955	1092893,6	1131026,7	T-60	213	1097433,5	1139292,8
T- 12 A T16	589	1087706,3	1126685,0	T-29 Y T-30	956	1092887,9	1131048,4	T-60	214	1097433,8	1139301,5
T- 12 A T16	590	1087706,6	1126685,0	T-29 Y T-30	957	1092887,9	1131048,6	T-60	215	1097433,8	1139301,8
T- 12 A T16	591	1087712,3	1126684,9	T-29 Y T-30	958	1092887,8	1131048,6	T-60	216	1097436,1	1139313,6
T- 12 A T16	592	1087712,6	1126684,9	T-29 Y T-30	959	1092883,4	1131081,5	T-60	217	1097436,2	1139313,9
T- 12 A T16	593	1087712,8	1126684,8	T-29 Y T-30	960	1092879,3	1131097,9	T-60	218	1097436,3	1139314,1
T- 12 A T16	594	1087717,4	1126683,5	T-29 Y T-30	961	1092879,3	1131098,0	T-60	219	1097439,3	1139319,6
T- 12 A T16	595	1087717,7	1126683,3	T-29 Y T-30	962	1092879,2	1131098,2	T-60	220	1097439,4	1139319,7
T- 12 A T16	596	1087717,9	1126683,2	T-29 Y T-30	963	1092878,3	1131108,8	T-60	221	1097442,8	1139325,5
T- 12 A T16	597	1087721,9	1126680,5	T-29 Y T-30	964	1092878,3	1131108,9	T-60	222	1097445,6	1139330,1
T- 12 A T16	598	1087722,0	1126680,4	T-29 Y T-30	965	1092878,0	1131118,4	T-60	223	1097445,8	1139330,4
T- 12 A T16	599	1087722,2	1126680,3	T-29 Y T-30	966	1092874,3	1131137,6	T-60	224	1097445,9	1139330,5
T- 12 A T16	600	1087725,8	1126676,6	T-29 Y T-30	967	1092867,2	1131157,7	T-60	225	1097451,0	1139335,9
T- 12 A T16	601	1087726,0	1126676,4	T-29 Y T-30	968	1092867,1	1131157,9	T-60	226	1097459,3	1139344,7
T- 12 A T16	602	1087726,1	1126676,1	T-29 Y T-30	969	1092864,6	1131168,5	T-60	227	1097460,8	1139352,6
T- 12 A T16	603	1087728,1	1126672,3	T-29 Y T-30	970	1092861,5	1131175,7	T-60	228	1097461,2	1139358,6
T- 12 A T16	604	1087728,2	1126672,1	T-29 Y T-30	971	1092861,5	1131175,8	T-60	229	1097460,2	1139366,6
T- 12 A T16	605	1087728,3	1126671,9	T-29 Y T-30	972	1092861,4	1131176,1	T-60	230	1097458,8	1139374,5
T- 12 A T16	606	1087729,3	1126668,2	T-29 Y T-30	973	1092858,1	1131193,9	T-60	231	1097458,2	1139378,9
T- 12 A T16	607	1087731,1	1126666,8	T-29 Y T-30	974	1092858,0	1131194,3	T-60	232	1097458,2	1139379,2
T- 12 A T16	608	1087734,1	1126665,0	T-29 Y T-30	975	1092858,1	1131194,4	T-60	233	1097458,2	1139379,5
T- 12 A T16	609	1087741,4	1126661,8	T-29 Y T-30	976	1092859,4	1131210,3	T-60	234	1097458,6	1139381,9
T- 12 A T16	610	1087746,6	1126659,9	T-29 Y T-30	977	1092854,5	1131233,3	T-60	235	1097458,7	1139382,3
T- 12 A T16	611	1087755,7	1126658,2	T-29 Y T-30	978	1092847,9	1131263,7	T-60	236	1097459,8	1139385,3
T- 12 A T16	612	1087755,8	1126658,2	T-29 Y T-30	979	1092847,9	1131264,0	T-60	237	1097460,1	1139390,1
T- 12 A T16	613	1087772,0	1126654,7	T-29 Y T-30	980	1092847,9	1131264,3	T-60	238	1097460,5	1139395,5
T- 12 A T16	614	1087781,8	1126654,0	T-29 Y T-30	981	1092847,9	1131264,5	T-60	239	1097460,5	1139395,7
T- 12 A T16	615	1087791,4	1126655,3	T-29 Y T-30	982	1092850,8	1131279,9	T-60	240	1097460,6	1139396,0
T- 12 A T16	616	1087791,6	1126655,3	T-29 Y T-30	983	1092850,9	1131280,1	T-60	241	1097461,5	1139398,8
T- 12 A T16	617	1087791,9	1126655,3	T-29 Y T-30	984	1092856,6	1131298,9	T-60	242	1097461,6	1139399,0
T- 12 A T16	618	1087795,9	1126654,8	T-29 Y T-30	985	1092856,6	1131299,0	T-60	243	1097461,8	1139399,2
T- 12 A T16	619	1087795,9	1126654,8	T-29 Y T-30	986	1092860,4	1131309,6	T-60	244	1097461,9	1139399,4
T- 12 A T16	620	1087804,0	1126653,7	T-29 Y T-30	987	1092859,0	1131337,1	T-60	245	1097463,6	1139401,3
T- 12 A T16	621	1087810,7	1126653,5	T-29 Y T-30	988	1092859,0	1131337,2	T-60	246	1097463,7	1139401,4
T- 12 A T16	622	1087813,0	1126653,6	T-29 Y T-30	989	1092859,0	1131337,5	T-60	247	1097465,4	1139403,1
T- 12 A T16	623	1087815,5	1126653,7	T-29 Y T-30	990	1092862,1	1131354,9	T-60	248	1097465,8	1139405,0
T- 12 A T16	624	1087818,9	1126654,2	T-29 Y T-30	991	1092862,1	1131355,2	T-60	249	1097465,1	1139406,1

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	625	1087818,9	1126654,2	T-29 Y T-30	992	1092862,3	1131355,4	T-60	250	1097463,3	1139407,9
T- 12 A T16	626	1087823,8	1126654,8	T-29 Y T-30	993	1092862,4	1131355,7	T-60	251	1097463,2	1139408,0
T- 12 A T16	627	1087831,3	1126657,5	T-29 Y T-30	994	1092862,6	1131355,9	T-60	252	1097463,0	1139408,3
T- 12 A T16	628	1087839,4	1126662,2	T-29 Y T-30	995	1092862,9	1131356,1	T-60	253	1097461,7	1139410,7
T- 12 A T16	629	1087839,7	1126662,4	T-29 Y T-30	996	1092869,5	1131360,9	T-60	254	1097461,5	1139411,0
T- 12 A T16	630	1087839,9	1126662,4	T-29 Y T-30	997	1092873,6	1131367,6	T-60	255	1097461,5	1139411,3
T- 12 A T16	631	1087848,4	1126664,5	T-29 Y T-30	998	1092873,7	1131367,8	T-60	256	1097461,4	1139411,6
T- 12 A T16	632	1087848,7	1126664,6	T-29 Y T-30	999	1092874,0	1131368,0	T-60	257	1097461,5	1139412,0
T- 12 A T16	633	1087849,0	1126664,6	T-29 Y T-30	1000	1092874,2	1131368,2	T-60	258	1097461,5	1139412,3
T- 12 A T16	634	1087849,3	1126664,5	T-29 Y T-30	1001	1092874,5	1131368,4	T-60	259	1097461,7	1139412,6
T- 12 A T16	635	1087849,6	1126664,5	T-29 Y T-30	1002	1092878,8	1131370,3	T-60	260	1097461,9	1139412,9
T- 12 A T16	636	1087849,9	1126664,3	T-29 Y T-30	1003	1092880,4	1131373,5	T-60	261	1097462,1	1139413,1
T- 12 A T16	637	1087857,6	1126659,6	T-29 Y T-30	1004	1092881,7	1131378,8	T-60	262	1097462,3	1139413,3
T- 12 A T16	638	1087862,0	1126658,0	T-29 Y T-30	1005	1092881,7	1131379,0	T-60	263	1097464,1	1139414,5
T- 12 A T16	639	1087868,9	1126659,3	T-29 Y T-30	1006	1092883,0	1131382,9	T-60	264	1097464,4	1139414,6
T- 12 A T16	640	1087869,1	1126659,3	T-29 Y T-30	1007	1092883,2	1131383,2	T-60	265	1097464,6	1139414,7
T- 12 A T16	641	1087869,4	1126659,3	T-29 Y T-30	1008	1092883,3	1131383,4	T-60	266	1097467,0	1139415,5
T- 12 A T16	642	1087869,6	1126659,3	T-29 Y T-30	1009	1092885,6	1131386,5	T-60	267	1097467,2	1139415,5
T- 12 A T16	643	1087869,9	1126659,2	T-29 Y T-30	1010	1092898,6	1131427,0	T-60	268	1097467,5	1139415,6
T- 12 A T16	644	1087877,0	1126656,5	T-29 Y T-30	1011	1092905,6	1131456,9	T-60	269	1097471,6	1139415,7
T- 12 A T16	645	1087877,3	1126656,4	T-29 Y T-30	1012	1092899,7	1131474,6	T-60	270	1097471,9	1139415,7
T- 12 A T16	646	1087877,6	1126656,2	T-29 Y T-30	1013	1092899,6	1131474,9	T-60	271	1097472,1	1139415,6
T- 12 A T16	647	1087877,8	1126656,0	T-29 Y T-30	1014	1092899,6	1131475,2	T-62	272	1097479,0	1139414,1
T- 12 A T16	648	1087878,0	1126655,8	T-29 Y T-30	1015	1092899,6	1131475,4	T-60	273	1097479,2	1139414,1
T- 12 A T16	649	1087878,2	1126655,5	T-29 Y T-30	1016	1092899,6	1131475,7	T-60	274	1097484,1	1139412,5
T- 12 A T16	650	1087878,3	1126655,2	T-29 Y T-30	1017	1092905,6	1131501,2	T-60	275	1097484,2	1139412,5
T- 12 A T16	651	1087880,0	1126649,2	T-29 Y T-30	1018	1092903,1	1131512,7	T-60	276	1097484,3	1139412,4
T- 12 A T16	652	1087881,8	1126646,5	T-29 Y T-30	1019	1092903,1	1131512,7	T-62	1	1097209,0	1139420,1
T- 12 A T16	653	1087888,4	1126641,4	T-29 Y T-30	1020	1092903,0	1131513,1	T-62	2	1097215,3	1139416,3
T- 12 A T16	654	1087888,6	1126641,2	T-29 Y T-30	1021	1092903,0	1131521,7	T-62	3	1097225,9	1139414,0
T- 12 A T16	655	1087888,8	1126641,0	T-29 Y T-30	1022	1092903,0	1131521,9	T-62	4	1097226,1	1139413,9
T- 12 A T16	656	1087889,0	1126640,8	T-29 Y T-30	1023	1092903,8	1131533,0	T-62	5	1097238,3	1139409,4
T- 12 A T16	657	1087892,0	1126634,9	T-29 Y T-30	1024	1092899,6	1131546,3	T-62	6	1097238,5	1139409,4
T- 12 A T16	658	1087896,7	1126633,6	T-29 Y T-30	1025	1092895,2	1131557,3	T-62	7	1097246,5	1139405,4
T- 12 A T16	659	1087896,9	1126633,6	T-29 Y T-30	1026	1092895,1	1131557,6	T-62	8	1097246,7	1139405,2
T- 12 A T16	660	1087896,9	1126633,6	T-29 Y T-30	1027	1092895,1	1131557,8	T-62	9	1097246,9	1139405,0
T- 12 A T16	661	1087897,1	1126633,5	T-29 Y T-30	1028	1092894,1	1131566,8	T-62	10	1097247,1	1139404,8

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	662	1087897,2	1126633,5	T-29 Y T-30	1029	1092890,0	1131575,2	T-62	11	1097247,3	1139404,6
T- 12 A T16	663	1087897,5	1126633,4	T-29 Y T-30	1030	1092889,9	1131575,5	T-62	12	1097247,4	1139404,3
T- 12 A T16	664	1087897,5	1126633,3	T-29 Y T-30	1031	1092889,8	1131575,7	T-62	13	1097249,8	1139398,2
T- 12 A T16	665	1087897,6	1126633,3	T-29 Y T-30	1032	1092889,8	1131576,0	T-62	14	1097249,9	1139398,0
T- 12 A T16	666	1087897,7	1126633,2	T-29 Y T-30	1033	1092889,8	1131576,3	T-62	15	1097249,9	1139397,7
T- 12 A T16	667	1087898,2	1126632,8	T-29 Y T-30	1034	1092891,1	1131587,4	T-62	16	1097249,9	1139397,4
T- 12 A T16	668	1087904,0	1126629,1	T-29 Y T-30	1035	1092891,2	1131587,7	T-62	17	1097249,9	1139397,1
T- 12 A T16	669	1087907,7	1126626,8	T-29 Y T-30	1036	1092891,3	1131587,9	T-62	18	1097248,4	1139389,7
T- 12 A T16	670	1087913,9	1126625,2	T-29 Y T-30	1037	1092891,4	1131588,1	T-62	19	1097249,0	1139384,2
T- 12 A T16	671	1087915,9	1126625,2	T-29 Y T-30	1038	1092896,0	1131596,8	T-62	20	1097255,9	1139380,2
T- 12 A T16	672	1087920,2	1126626,7	T-29 Y T-30	1039	1092894,3	1131606,1	T-62	21	1097266,8	1139379,9
T- 12 A T16	673	1087920,3	1126626,7	T-29 Y T-30	1040	1092884,9	1131610,2	T-62	22	1097272,9	1139383,2
T- 12 A T16	674	1087926,4	1126628,4	T-29 Y T-30	1041	1092884,7	1131610,3	T-62	23	1097274,0	1139389,7
T- 12 A T16	675	1087932,5	1126630,0	T-29 Y T-30	1042	1092884,4	1131610,5	T-62	24	1097274,1	1139389,9
T- 12 A T16	676	1087938,7	1126632,0	T-29 Y T-30	1043	1092884,2	1131610,7	T-62	25	1097274,2	1139390,2
T- 12 A T16	677	1087939,0	1126632,0	T-29 Y T-30	1044	1092879,2	1131616,3	T-62	26	1097274,3	1139390,5
T- 12 A T16	678	1087939,3	1126632,1	T-29 Y T-30	1045	1092879,0	1131616,5	T-62	27	1097274,5	1139390,7
T- 12 A T16	679	1087939,6	1126632,0	T-29 Y T-30	1046	1092878,9	1131616,8	T-62	28	1097279,3	1139395,7
T- 12 A T16	680	1087939,9	1126632,0	T-29 Y T-30	1047	1092878,8	1131617,1	T-62	29	1097279,4	1139395,8
T- 12 A T16	681	1087943,5	1126630,9	T-29 Y T-30	1048	1092878,7	1131617,3	T-62	30	1097288,1	1139404,0
T- 12 A T16	682	1087943,6	1126630,9	T-29 Y T-30	1049	1092878,7	1131617,7	T-62	31	1097288,3	1139404,2
T- 12 A T16	683	1087948,9	1126629,3	T-29 Y T-30	1050	1092878,9	1131627,2	T-62	32	1097288,6	1139404,3
T- 12 A T16	684	1087949,0	1126629,2	T-29 Y T-30	1051	1092876,6	1131636,7	T-62	33	1097288,9	1139404,5
T- 12 A T16	685	1087951,9	1126628,1	T-29 Y T-30	1052	1092876,6	1131637,0	T-62	34	1097294,2	1139406,0
T- 12 A T16	686	1087958,7	1126625,7	T-29 Y T-30	1053	1092876,6	1131637,3	T-62	35	1097294,4	1139406,1
T- 12 A T16	687	1087964,0	1126624,5	T-29 Y T-30	1054	1092877,1	1131648,0	T-62	36	1097294,6	1139406,1
T- 12 A T16	688	1087964,1	1126624,4	T-29 Y T-30	1055	1092875,0	1131666,1	T-62	37	1097302,0	1139406,9
T- 12 A T16	689	1087976,5	1126620,7	T-29 Y T-30	1056	1092875,0	1131666,3	T-62	38	1097302,1	1139406,9
T- 12 A T16	690	1087976,6	1126620,7	T-29 Y T-30	1057	1092873,9	1131691,1	T-62	39	1097313,1	1139407,4
T- 12 A T16	691	1087982,0	1126618,7	T-29 Y T-30	1058	1092873,9	1131691,4	T-62	40	1097320,6	1139408,7
T- 12 A T16	692	1087982,1	1126618,6	T-29 Y T-30	1059	1092874,0	1131691,7	T-62	41	1097320,8	1139408,8
T- 12 A T16	693	1087987,7	1126616,0	T-29 Y T-30	1060	1092874,1	1131691,9	T-62	42	1097327,1	1139409,3
T- 12 A T16	694	1087987,9	1126615,9	T-29 Y T-30	1061	1092874,2	1131692,2	T-62	43	1097333,6	1139410,3
T- 12 A T16	695	1087988,2	1126615,7	T-29 Y T-30	1062	1092874,4	1131692,5	T-62	44	1097333,9	1139410,3
T- 12 A T16	696	1087990,6	1126613,5	T-29 Y T-30	1063	1092874,6	1131692,7	T-62	45	1097334,3	1139410,3
T- 12 A T16	697	1087993,7	1126611,6	T-29 Y T-30	1064	1092874,9	1131692,8	T-62	46	1097334,6	1139410,2
T- 12 A T16	698	1087997,7	1126610,9	T-29 Y T-30	1065	1092882,8	1131697,9	T-62	47	1097334,9	1139410,0

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	699	1088000,4	1126610,9	T-29 Y T-30	1066	1092883,0	1131698,0	T-62	48	1097335,2	1139409,8
T- 12 A T16	700	1088003,7	1126611,3	T-29 Y T-30	1067	1092883,3	1131698,1	T-62	49	1097335,4	1139409,6
T- 12 A T16	701	1088008,2	1126612,9	T-29 Y T-30	1068	1092887,2	1131699,2	T-62	50	1097335,6	1139409,3
T- 12 A T16	702	1088008,5	1126613,0	T-29 Y T-30	1069	1092887,5	1131699,2	T-62	51	1097335,8	1139409,0
T- 12 A T16	703	1088023,1	1126615,9	T-29 Y T-30	1070	1092887,9	1131699,2	T-62	52	1097335,9	1139408,6
T- 12 A T16	704	1088023,1	1126615,9	T-29 Y T-30	1071	1092888,2	1131699,2	T-62	53	1097335,9	1139408,3
T- 12 A T16	705	1088023,2	1126615,9	T-29 Y T-30	1072	1092888,6	1131699,1	T-62	54	1097335,9	1139408,0
T- 12 A T16	706	1088033,7	1126617,5	T-29 Y T-30	1073	1092888,9	1131698,9	T-62	55	1097335,8	1139407,6
T- 12 A T16	707	1088034,1	1126617,5	T-29 Y T-30	1074	1092889,1	1131698,7	T-62	56	1097335,6	1139407,3
T- 12 A T16	708	1088034,4	1126617,5	T-29 Y T-30	1075	1092889,4	1131698,4	T-62	57	1097335,4	1139407,0
T- 12 A T16	709	1088034,7	1126617,4	T-29 Y T-30	1076	1092889,5	1131698,1	T-62	58	1097335,2	1139406,8
T- 12 A T16	710	1088035,0	1126617,3	T-29 Y T-30	1077	1092889,7	1131697,8	T-62	59	1097334,9	1139406,6
T- 12 A T16	711	1088042,4	1126613,4	T-29 Y T-30	1078	1092889,7	1131697,4	T-62	60	1097334,6	1139406,4
T- 12 A T16	712	1088050,0	1126611,9	T-29 Y T-30	1079	1092889,7	1131697,1	T-62	61	1097334,2	1139406,4
T- 12 A T16	713	1088050,3	1126611,8	T-29 Y T-30	1080	1092889,7	1131696,7	T-62	62	1097327,6	1139405,3
T- 12 A T16	714	1088050,5	1126611,7	T-29 Y T-30	1081	1092889,5	1131696,4	T-62	63	1097327,5	1139405,3
T- 12 A T16	715	1088059,3	1126607,5	T-29 Y T-30	1082	1092889,4	1131696,1	T-62	64	1097321,2	1139404,8
T- 12 A T16	716	1088059,4	1126607,4	T-29 Y T-30	1083	1092889,2	1131695,8	T-62	65	1097313,6	1139403,5
T- 12 A T16	717	1088059,6	1126607,3	T-29 Y T-30	1084	1092888,9	1131695,6	T-62	66	1097313,4	1139403,4
T- 12 A T16	718	1088064,8	1126603,3	T-29 Y T-30	1085	1092888,6	1131695,4	T-62	67	1097302,3	1139402,9
T- 12 A T16	719	1088074,9	1126600,8	T-29 Y T-30	1086	1092888,3	1131695,3	T-62	68	1097295,2	1139402,2
T- 12 A T16	720	1088075,0	1126600,8	T-29 Y T-30	1087	1092884,7	1131694,3	T-62	69	1097290,5	1139400,8
T- 12 A T16	721	1088075,1	1126600,8	T-29 Y T-30	1088	1092878,0	1131690,1	T-62	70	1097282,2	1139392,9
T- 12 A T16	722	1088101,5	1126596,2	T-29 Y T-30	1089	1092879,0	1131666,5	T-62	71	1097277,8	1139388,4
T- 12 A T16	723	1088107,3	1126595,1	T-29 Y T-30	1090	1092881,1	1131648,3	T-62	72	1097276,6	1139381,5
T- 12 A T16	724	1088111,1	1126594,9	T-29 Y T-30	1091	1092881,1	1131648,0	T-62	73	1097276,6	1139381,3
T- 12 A T16	725	1088115,3	1126594,8	T-29 Y T-30	1092	1092881,1	1131647,9	T-62	74	1097276,4	1139381,0
T- 12 A T16	726	1088115,6	1126594,8	T-29 Y T-30	1093	1092880,6	1131637,4	T-62	75	1097276,3	1139380,7
T- 12 A T16	727	1088115,7	1126594,8	T-29 Y T-30	1094	1092882,9	1131627,9	T-62	76	1097276,1	1139380,5
T- 12 A T16	728	1088118,5	1126594,1	T-29 Y T-30	1095	1092882,9	1131627,6	T-62	77	1097275,9	1139380,3
T- 12 A T16	729	1088118,7	1126594,1	T-29 Y T-30	1096	1092882,9	1131627,3	T-62	78	1097275,6	1139380,1
T- 12 A T16	730	1088123,4	1126592,7	T-29 Y T-30	1097	1092882,7	1131618,3	T-62	79	1097268,2	1139376,2
T- 12 A T16	731	1088123,6	1126592,6	T-29 Y T-30	1098	1092886,9	1131613,7	T-62	80	1097267,9	1139376,0
T- 12 A T16	732	1088123,9	1126592,4	T-29 Y T-30	1099	1092896,8	1131609,4	T-62	81	1097267,5	1139376,0
T- 12 A T16	733	1088125,7	1126591,2	T-29 Y T-30	1100	1092897,1	1131609,2	T-62	82	1097267,2	1139375,9
T- 12 A T16	734	1088125,9	1126591,1	T-29 Y T-30	1101	1092897,4	1131609,0	T-62	83	1097255,3	1139376,2
T- 12 A T16	735	1088126,1	1126590,9	T-29 Y T-30	1102	1092897,6	1131608,8	T-62	84	1097255,0	1139376,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	736	1088126,2	1126590,6	T-29 Y T-30	1103	1092897,8	1131608,5	T-62	85	1097254,6	1139376,3
T- 12 A T16	737	1088127,4	1126588,8	T-29 Y T-30	1104	1092897,9	1131608,2	T-62	86	1097254,3	1139376,5
T- 12 A T16	738	1088128,8	1126587,4	T-29 Y T-30	1105	1092898,0	1131607,9	T-62	87	1097246,1	1139381,2
T- 12 A T16	739	1088131,5	1126585,9	T-29 Y T-30	1106	1092900,1	1131596,8	T-62	88	1097245,9	1139381,4
T- 12 A T16	740	1088134,3	1126584,8	T-29 Y T-30	1107	1092900,1	1131596,5	T-62	89	1097245,7	1139381,6
T- 12 A T16	741	1088136,3	1126584,5	T-29 Y T-30	1108	1092900,1	1131596,1	T-62	90	1097245,5	1139381,9
T- 12 A T16	742	1088142,5	1126586,2	T-29 Y T-30	1109	1092900,0	1131595,8	T-62	91	1097245,3	1139382,1
T- 12 A T16	743	1088142,7	1126586,2	T-29 Y T-30	1110	1092899,9	1131595,5	T-62	92	1097245,2	1139382,4
T- 12 A T16	744	1088142,7	1126586,2	T-29 Y T-30	1111	1092895,1	1131586,6	T-62	93	1097245,2	1139382,7
T- 12 A T16	745	1088142,8	1126586,3	T-29 Y T-30	1112	1092893,9	1131576,4	T-62	94	1097244,4	1139389,6
T- 12 A T16	746	1088142,9	1126586,3	T-29 Y T-30	1113	1092897,8	1131568,2	T-62	95	1097244,4	1139389,9
T- 12 A T16	747	1088142,9	1126586,3	T-29 Y T-30	1114	1092898,0	1131567,9	T-62	96	1097244,4	1139390,2
T- 12 A T16	748	1088147,2	1126586,5	T-29 Y T-30	1115	1092898,0	1131567,6	T-62	97	1097245,9	1139397,3
T- 12 A T16	749	1088150,6	1126587,7	T-29 Y T-30	1116	1092899,0	1131558,6	T-62	98	1097244,0	1139402,1
T- 12 A T16	750	1088154,5	1126589,7	T-29 Y T-30	1117	1092903,4	1131547,7	T-62	99	1097236,8	1139405,7
T- 12 A T16	751	1088157,4	1126592,0	T-29 Y T-30	1118	1092903,4	1131547,6	T-62	100	1097224,9	1139410,1
T- 12 A T16	752	1088157,5	1126592,0	T-29 Y T-30	1119	1092903,4	1131547,5	T-62	101	1097214,2	1139412,5
T- 12 A T16	753	1088159,4	1126593,5	T-29 Y T-30	1120	1092907,7	1131533,8	T-62	102	1097213,9	1139412,6
T- 12 A T16	754	1088159,4	1126593,5	T-29 Y T-30	1121	1092907,8	1131533,6	T-62	103	1097213,6	1139412,7
T- 12 A T16	755	1088161,8	1126595,2	T-29 Y T-30	1122	1092907,8	1131533,3	T-62	104	1097207,3	1139416,5
T- 12 A T16	756	1088162,1	1126595,3	T-29 Y T-30	1123	1092907,8	1131533,1	T-62	105	1097198,7	1139417,4
T- 12 A T16	757	1088162,4	1126595,5	T-29 Y T-30	1124	1092907,0	1131521,6	T-62	106	1097191,7	1139412,8
T- 12 A T16	758	1088162,7	1126595,5	T-29 Y T-30	1125	1092907,0	1131513,3	T-62	107	1097184,6	1139407,1
T- 12 A T16	759	1088165,6	1126595,9	T-29 Y T-30	1126	1092909,6	1131501,6	T-62	108	1097184,4	1139406,9
T- 12 A T16	760	1088165,8	1126595,9	T-29 Y T-30	1127	1092909,7	1131501,3	T-62	109	1097184,1	1139406,7
T- 12 A T16	761	1088169,5	1126596,1	T-29 Y T-30	1128	1092909,7	1131501,0	T-62	110	1097172,1	1139402,5
T- 12 A T16	762	1088170,7	1126596,4	T-29 Y T-30	1129	1092909,6	1131500,7	T-62	111	1097171,8	1139402,4
T- 12 A T16	763	1088172,3	1126597,6	T-29 Y T-30	1130	1092903,7	1131475,3	T-62	112	1097171,5	1139402,4
T- 12 A T16	764	1088175,8	1126600,0	T-29 Y T-30	1131	1092909,6	1131457,6	T-62	113	1097171,2	1139402,4
T- 12 A T16	765	1088175,9	1126600,1	T-29 Y T-30	1132	1092909,6	1131457,4	T-62	114	1097162,9	1139403,7
T- 12 A T16	766	1088178,7	1126601,8	T-29 Y T-30	1133	1092909,7	1131457,1	T-62	115	1097162,8	1139403,8
T- 12 A T16	767	1088178,8	1126601,9	T-29 Y T-30	1134	1092909,7	1131456,8	T-62	116	1097154,6	1139405,9
T- 12 A T16	768	1088178,9	1126601,9	T-29 Y T-30	1135	1092909,6	1131456,5	T-62	117	1097148,5	1139407,3
T- 12 A T16	769	1088183,3	1126604,1	T-29 Y T-30	1136	1092902,5	1131426,0	T-62	118	1097141,0	1139404,9
T- 12 A T16	770	1088183,5	1126604,1	T-29 Y T-30	1137	1092902,4	1131425,9	T-62	119	1097134,9	1139401,6
T- 12 A T16	771	1088183,6	1126604,2	T-29 Y T-30	1138	1092889,4	1131385,0	T-62	120	1097134,6	1139401,4
T- 12 A T16	772	1088191,4	1126606,4	T-29 Y T-30	1139	1092889,2	1131384,7	T-62	121	1097134,2	1139401,3

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	773	1088191,6	1126606,5	T-29 Y T-30	1140	1092889,1	1131384,4	T-62	122	1097133,9	1139401,3
T- 12 A T16	774	1088191,9	1126606,5	T-29 Y T-30	1141	1092886,7	1131381,3	T-62	123	1097133,6	1139401,4
T- 12 A T16	775	1088192,2	1126606,5	T-29 Y T-30	1142	1092885,5	1131377,8	T-62	124	1097133,2	1139401,5
T- 12 A T16	776	1088195,5	1126606,0	T-29 Y T-30	1143	1092884,2	1131372,3	T-62	125	1097132,9	1139401,6
T- 12 A T16	777	1088198,6	1126606,3	T-29 Y T-30	1144	1092884,2	1131372,1	T-62	126	1097132,6	1139401,8
T- 12 A T16	778	1088200,5	1126607,6	T-29 Y T-30	1145	1092884,1	1131371,9	T-62	127	1097132,4	1139402,1
T- 12 A T16	779	1088203,2	1126609,5	T-29 Y T-30	1146	1092882,1	1131367,9	T-62	128	1097132,2	1139402,4
T- 12 A T16	780	1088203,3	1126609,6	T-29 Y T-30	1147	1092881,9	1131367,6	T-62	129	1097132,1	1139402,7
T- 12 A T16	781	1088203,4	1126609,6	T-29 Y T-30	1148	1092881,7	1131367,4	T-62	130	1097132,0	1139403,0
T- 12 A T16	782	1088206,6	1126611,1	T-29 Y T-30	1149	1092881,4	1131367,1	T-62	131	1097131,9	1139403,4
T- 12 A T16	783	1088208,4	1126613,2	T-29 Y T-30	1150	1092881,1	1131367,0	T-62	132	1097132,0	1139403,7
T- 12 A T16	784	1088211,2	1126616,8	T-29 Y T-30	1151	1092876,7	1131365,0	T-62	133	1097132,1	1139404,1
T- 12 A T16	785	1088211,4	1126617,1	T-29 Y T-30	1152	1092872,8	1131358,5	T-62	134	1097132,2	1139404,4
T- 12 A T16	786	1088211,7	1126617,3	T-29 Y T-30	1153	1092872,6	1131358,3	T-62	135	1097132,4	1139404,6
T- 12 A T16	787	1088216,9	1126620,7	T-29 Y T-30	1154	1092872,4	1131358,1	T-62	136	1097132,7	1139404,9
T- 12 A T16	788	1088217,0	1126620,7	T-29 Y T-30	1155	1092872,2	1131357,9	T-62	137	1097133,0	1139405,1
T- 12 A T16	789	1088217,1	1126620,8	T-29 Y T-30	1156	1092865,9	1131353,4	T-62	138	1097139,3	1139408,5
T- 12 A T16	790	1088224,7	1126624,8	T-29 Y T-30	1157	1092863,0	1131337,1	T-62	139	1097139,6	1139408,6
T- 12 A T16	791	1088224,9	1126624,9	T-29 Y T-30	1158	1092864,4	1131309,4	T-62	140	1097139,6	1139408,7
T- 12 A T16	792	1088231,0	1126627,3	T-29 Y T-30	1159	1092864,4	1131309,1	T-62	141	1097147,8	1139411,3
T- 12 A T16	793	1088231,2	1126627,4	T-29 Y T-30	1160	1092864,4	1131308,8	T-62	142	1097148,1	1139411,4
T- 12 A T16	794	1088231,6	1126627,4	T-29 Y T-30	1161	1092864,3	1131308,6	T-62	143	1097148,4	1139411,4
T- 12 A T16	795	1088234,8	1126627,7	T-29 Y T-30	1162	1092860,4	1131297,7	T-62	144	1097148,7	1139411,4
T- 12 A T16	796	1088239,0	1126629,6	T-29 Y T-30	1163	1092854,7	1131279,0	T-62	145	1097148,9	1139411,4
T- 12 A T16	797	1088239,1	1126629,6	T-29 Y T-30	1164	1092851,9	1131264,2	T-62	146	1097155,6	1139409,8
T- 12 A T16	798	1088239,3	1126629,7	T-29 Y T-30	1165	1092858,4	1131234,1	T-62	147	1097163,7	1139407,7
T- 12 A T16	799	1088243,6	1126630,9	T-29 Y T-30	1166	1092863,3	1131210,8	T-62	148	1097171,3	1139406,4
T- 12 A T16	800	1088249,9	1126632,8	T-29 Y T-30	1167	1092863,4	1131210,5	T-62	149	1097182,4	1139410,4
T- 12 A T16	801	1088250,0	1126632,8	T-29 Y T-30	1168	1092863,4	1131210,2	T-62	150	1097189,3	1139416,0
T- 12 A T16	802	1088255,2	1126634,3	T-29 Y T-30	1169	1092862,1	1131194,4	T-62	151	1097189,4	1139416,1
T- 12 A T16	803	1088258,2	1126636,0	T-29 Y T-30	1170	1092865,3	1131177,0	T-62	152	1097197,1	1139421,1
T- 12 A T16	804	1088258,5	1126636,1	T-29 Y T-30	1171	1092868,4	1131169,9	T-62	153	1097197,4	1139421,3
T- 12 A T16	805	1088258,7	1126636,2	T-29 Y T-30	1172	1092868,4	1131169,8	T-62	154	1097197,7	1139421,4
T- 12 A T16	806	1088263,8	1126637,5	T-29 Y T-30	1173	1092868,5	1131169,6	T-62	155	1097198,1	1139421,5
T- 12 A T16	807	1088270,2	1126640,1	T-29 Y T-30	1174	1092871,0	1131158,9	T-62	156	1097198,4	1139421,5
T- 12 A T16	808	1088277,5	1126643,7	T-29 Y T-30	1175	1092878,1	1131138,7	T-62	157	1097208,2	1139420,4
T- 12 A T16	809	1088279,6	1126644,9	T-29 Y T-30	1176	1092878,2	1131138,5	T-62	158	1097208,5	1139420,3

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	810	1088282,5	1126646,8	T-29 Y T-30	1177	1092882,0	1131119,0	T-62	159	1097208,7	1139420,3
T- 12 A T16	811	1088285,1	1126649,0	T-29 Y T-30	1178	1092882,0	1131118,7	T-62	160	1097209,0	1139420,1
T- 12 A T16	812	1088286,2	1126650,2	T-29 Y T-30	1179	1092882,3	1131109,1	T-69	1	1097958,0	1139423,2
T- 12 A T16	813	1088286,4	1126650,4	T-29 Y T-30	1180	1092883,2	1131098,7	T-69	2	1097953,5	1139417,7
T- 12 A T16	814	1088286,6	1126650,6	T-29 Y T-30	1181	1092887,3	1131082,3	T-69	3	1097953,3	1139417,5
T- 12 A T16	815	1088286,9	1126650,7	T-29 Y T-30	1182	1092887,3	1131082,2	T-69	4	1097953,1	1139417,3
T- 12 A T16	816	1088287,1	1126650,8	T-29 Y T-30	1183	1092887,3	1131082,1	T-69	5	1097952,9	1139417,2
T- 12 A T16	817	1088290,4	1126651,6	T-29 Y T-30	1184	1092891,8	1131049,3	T-69	6	1097948,7	1139415,0
T- 12 A T16	818	1088294,0	1126652,9	T-29 Y T-30	1185	1092897,4	1131028,0	T-69	7	1097948,3	1139414,9
T- 12 A T16	819	1088301,0	1126656,8	T-29 Y T-30	1186	1092904,1	1131017,1	T-69	8	1097948,0	1139414,8
T- 12 A T16	820	1088301,2	1126656,9	T-29 Y T-30	1187	1092914,9	1131006,4	T-69	9	1097947,7	1139414,8
T- 12 A T16	821	1088301,5	1126657,0	T-29 Y T-30	1188	1092915,1	1131006,2	T-69	10	1097942,9	1139415,1
T- 12 A T16	822	1088307,5	1126658,5	T-29 Y T-30	1189	1092915,3	1131005,9	T-69	11	1097942,6	1139415,1
T- 12 A T16	823	1088313,1	1126660,5	T-29 Y T-30	1190	1092915,4	1131005,7	T-69	12	1097942,4	1139415,2
T- 12 A T16	824	1088318,6	1126663,3	T-29 Y T-30	1191	1092918,7	1130996,3	T-69	13	1097942,1	1139415,3
T- 12 A T16	825	1088323,2	1126665,6	T-29 Y T-30	1192	1092929,2	1130983,5	T-69	14	1097938,1	1139417,2
T- 12 A T16	826	1088327,0	1126667,9	T-31	1	1092975,9	1132180,2	T-69	15	1097933,1	1139416,7
T- 12 A T16	827	1088327,2	1126668,1	T-31	2	1092987,7	1132172,1	T-69	16	1097928,5	1139413,6
T- 12 A T16	828	1088327,4	1126668,1	T-31	3	1092995,7	1132166,7	T-69	17	1097928,4	1139413,5
T- 12 A T16	829	1088332,8	1126669,9	T-31	4	1092995,9	1132166,6	T-69	18	1097928,1	1139413,4
T- 12 A T16	830	1088332,9	1126669,9	T-31	5	1092996,0	1132166,5	T-69	19	1097921,5	1139410,7
T- 12 A T16	831	1088336,1	1126670,9	T-31	6	1093008,1	1132155,3	T-69	20	1097914,7	1139408,1
T- 12 A T16	832	1088338,3	1126672,2	T-31	7	1093008,3	1132155,1	T-69	21	1097909,2	1139391,7
T- 12 A T16	833	1088340,8	1126674,2	T-31	8	1093008,5	1132154,8	T-69	22	1097907,9	1139386,0
T- 12 A T16	834	1088340,9	1126674,2	T-31	9	1093008,6	1132154,4	T-69	23	1097907,8	1139385,7
T- 12 A T16	835	1088352,4	1126682,3	T-31	10	1093008,7	1132154,1	T-69	24	1097907,7	1139385,4
T- 12 A T16	836	1088356,9	1126685,6	T-31	11	1093008,7	1132153,8	T-69	25	1097907,6	1139385,2
T- 12 A T16	837	1088363,3	1126690,6	T-31	12	1093008,7	1132153,4	T-69	26	1097907,4	1139385,0
T- 12 A T16	838	1088363,5	1126690,8	T-31	13	1093008,6	1132153,1	T-69	27	1097902,1	1139379,5
T- 12 A T16	839	1088363,8	1126690,9	T-31	14	1093008,4	1132152,8	T-69	28	1097898,2	1139375,0
T- 12 A T16	840	1088374,6	1126695,2	T-31	15	1093008,2	1132152,5	T-69	29	1097898,0	1139374,8
T- 12 A T16	841	1088375,0	1126695,2	T-31	16	1093007,9	1132152,3	T-69	30	1097897,8	1139374,6
T- 12 A T16	842	1088375,3	1126695,3	T-31	17	1093007,6	1132152,1	T-69	31	1097889,3	1139369,4
T- 12 A T16	843	1088375,6	1126695,3	T-31	18	1093007,3	1132151,9	T-69	32	1097889,0	1139369,2
T- 12 A T16	844	1088382,2	1126694,4	T-31	19	1093007,0	1132151,9	T-69	33	1097888,7	1139369,1
T- 12 A T16	845	1088382,3	1126694,3	T-31	20	1093006,6	1132151,9	T-69	34	1097888,4	1139369,1
T- 12 A T16	846	1088382,5	1126694,3	T-31	21	1093006,3	1132151,9	T-69	35	1097888,1	1139369,1

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	847	1088385,2	1126693,5	T-31	22	1093005,9	1132152,0	T-69	36	1097883,9	1139369,3
T- 12 A T16	848	1088385,3	1126693,4	T-31	23	1093005,6	1132152,2	T-69	37	1097878,4	1139367,9
T- 12 A T16	849	1088385,5	1126693,4	T-31	24	1093005,4	1132152,4	T-69	38	1097875,7	1139365,0
T- 12 A T16	850	1088392,5	1126690,0	T-31	25	1092993,4	1132163,5	T-69	39	1097876,2	1139359,2
T- 12 A T16	851	1088398,9	1126687,9	T-31	26	1092985,5	1132168,8	T-69	40	1097877,4	1139354,9
T- 12 A T16	852	1088404,1	1126687,5	T-31	27	1092973,9	1132176,7	T-69	41	1097877,5	1139354,7
T- 12 A T16	853	1088408,6	1126687,5	T-31	28	1092971,4	1132177,4	T-69	42	1097877,5	1139354,4
T- 12 A T16	854	1088411,8	1126688,2	T-31	29	1092969,2	1132177,6	T-69	43	1097877,5	1139354,1
T- 12 A T16	855	1088414,7	1126689,6	T-31	30	1092962,3	1132174,6	T-69	44	1097877,4	1139353,8
T- 12 A T16	856	1088414,9	1126689,6	T-31	31	1092962,2	1132174,5	T-69	45	1097877,3	1139353,5
T- 12 A T16	857	1088415,0	1126689,6	T-31	32	1092962,0	1132174,4	T-69	46	1097874,5	1139347,9
T- 12 A T16	858	1088415,0	1126689,6	T-31	33	1092953,3	1132172,5	T-69	47	1097877,4	1139340,9
T- 12 A T16	859	1088415,1	1126689,7	T-31	34	1092944,0	1132167,2	T-69	48	1097885,2	1139336,3
T- 12 A T16	860	1088415,2	1126689,7	T-31	35	1092938,3	1132160,1	T-69	49	1097896,5	1139330,8
T- 12 A T16	861	1088415,3	1126689,7	T-31	36	1092938,9	1132154,3	T-69	50	1097896,6	1139330,7
T- 12 A T16	862	1088415,4	1126689,7	T-31	37	1092942,6	1132146,7	T-69	51	1097896,7	1139330,7
T- 12 A T16	863	1088423,7	1126690,8	T-31	38	1092949,3	1132141,7	T-69	52	1097904,1	1139325,9
T- 12 A T16	864	1088428,2	1126691,7	T-31	39	1092955,2	1132140,7	T-69	53	1097904,3	1139325,8
T- 12 A T16	865	1088428,5	1126691,7	T-31	40	1092955,5	1132140,6	T-69	54	1097904,5	1139325,6
T- 12 A T16	866	1088428,9	1126691,7	T-31	41	1092955,8	1132140,4	T-69	55	1097904,7	1139325,4
T- 12 A T16	867	1088437,0	1126690,6	T-31	42	1092956,1	1132140,2	T-69	56	1097909,7	1139318,4
T- 12 A T16	868	1088437,1	1126690,6	T-31	43	1092956,4	1132140,0	T-69	57	1097915,3	1139315,4
T- 12 A T16	869	1088437,1	1126690,6	T-31	44	1092956,5	1132139,7	T-69	58	1097922,5	1139312,4
T- 12 A T16	870	1088444,3	1126689,1	T-31	45	1092956,7	1132139,4	T-69	59	1097944,3	1139307,1
T- 12 A T16	871	1088444,6	1126689,0	T-31	46	1092956,8	1132139,1	T-69	60	1097944,5	1139307,0
T- 12 A T16	872	1088444,8	1126688,9	T-31	47	1092956,8	1132138,7	T-69	61	1097944,5	1139307,0
T- 12 A T16	873	1088453,6	1126685,0	T-31	48	1092956,8	1132138,4	T-69	62	1097950,4	1139304,7
T- 12 A T16	874	1088462,1	1126681,0	T-31	49	1092956,7	1132138,0	T-69	63	1097956,9	1139303,4
T- 12 A T16	875	1088467,4	1126678,8	T-31	50	1092956,5	1132137,7	T-69	64	1097957,2	1139303,3
T- 12 A T16	876	1088473,5	1126678,2	T-31	51	1092956,3	1132137,4	T-69	65	1097957,5	1139303,2
T- 12 A T16	877	1088473,6	1126678,1	T-31	52	1092956,1	1132137,2	T-69	66	1097957,7	1139303,0
T- 12 A T16	878	1088483,3	1126676,8	T-31	53	1092955,8	1132137,0	T-69	67	1097958,0	1139302,8
T- 12 A T16	879	1088485,3	1126677,2	T-31	54	1092955,5	1132136,8	T-69	68	1097960,6	1139299,9
T- 12 A T16	880	1088491,0	1126679,3	T-31	55	1092955,2	1132136,7	T-69	69	1097960,8	1139299,6
T- 12 A T16	881	1088500,7	1126684,0	T-31	56	1092954,8	1132136,7	T-69	70	1097961,0	1139299,4
T- 12 A T16	882	1088504,3	1126690,3	T-31	57	1092954,5	1132136,7	T-69	71	1097961,1	1139299,0
T- 12 A T16	883	1088512,7	1126705,4	T-31	58	1092948,2	1132137,9	T-69	72	1097961,1	1139298,7

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T- 12 A T16	884	1088517,9	1126716,6	T-31	59	1092947,9	1132138,0	T-69	73	1097961,1	1139298,4
T- 12 A T16	885	1088518,0	1126716,7	T-31	60	1092947,6	1132138,1	T-69	74	1097961,1	1139298,1
T- 12 A T16	886	1088523,9	1126728,1	T-31	61	1092947,3	1132138,2	T-69	75	1097961,0	1139297,8
T- 12 A T16	887	1088524,0	1126728,1	T-31	62	1092939,8	1132143,7	T-69	76	1097959,4	1139294,1
T- 12 A T16	888	1088524,1	1126728,3	T-31	63	1092939,6	1132144,0	T-69	77	1097959,2	1139293,8
T- 12 A T16	889	1088529,0	1126735,1	T-31	64	1092939,4	1132144,2	T-69	78	1097959,1	1139293,5
T- 12 A T16	890	1088532,1	1126743,8	T-31	65	1092939,2	1132144,5	T-69	79	1097958,9	1139293,3
T- 12 A T16	891	1088532,2	1126744,1	T-31	66	1092935,1	1132152,8	T-69	80	1097955,6	1139290,5
T- 12 A T16	892	1088532,3	1126744,2	T-31	67	1092935,0	1132153,1	T-69	81	1097954,2	1139285,6
T- 12 A T16	893	1088537,5	1126752,3	T-31	68	1092934,9	1132153,3	T-69	82	1097954,1	1139285,3
T- 12 A T16	894	1088537,6	1126752,5	T-31	69	1092934,9	1132153,5	T-69	83	1097954,0	1139285,1
T- 12 A T16	895	1088537,8	1126752,8	T-31	70	1092934,2	1132160,5	T-69	84	1097953,8	1139284,9
T- 12 A T16	896	1088538,1	1126752,9	T-31	71	1092934,2	1132160,8	T-69	85	1097946,9	1139276,3
T- 12 A T16	897	1088538,3	1126753,1	T-31	72	1092934,3	1132161,1	T-69	86	1097946,7	1139276,0
T- 12 A T16	898	1088538,6	1126753,2	T-31	73	1092934,4	1132161,4	T-69	87	1097946,4	1139275,8
T- 12 A T16	899	1088538,9	1126753,2	T-31	74	1092934,5	1132161,7	T-69	88	1097946,1	1139275,6
T- 12 A T16	900	1088550,3	1126754,5	T-31	75	1092934,7	1132162,0	T-69	89	1097945,8	1139275,5
T- 12 A T16	901	1088550,6	1126754,6	T-31	76	1092941,1	1132170,0	T-69	90	1097945,4	1139275,5
T- 12 A T16	902	1088550,9	1126754,5	T-31	77	1092941,3	1132170,2	T-69	91	1097945,1	1139275,5
T- 12 A T16	903	1088551,3	1126754,4	T-31	78	1092941,4	1132170,3	T-69	92	1097944,7	1139275,6
T- 12 A T16	904	1088556,5	1126752,3	T-31	79	1092941,6	1132170,5	T-69	93	1097944,4	1139275,8
T- 12 A T16	905	1088556,8	1126752,2	T-31	80	1092951,6	1132176,2	T-69	94	1097944,1	1139275,9
T- 12 A T16	906	1088557,1	1126752,0	T-31	81	1092951,9	1132176,3	T-69	95	1097943,9	1139276,2
T- 12 A T16	907	1088557,3	1126751,8	T-31	82	1092952,2	1132176,4	T-69	96	1097943,7	1139276,5
T- 12 A T16	908	1088557,5	1126751,5	T-31	83	1092960,9	1132178,3	T-69	97	1097943,5	1139276,8
T- 12 A T16	909	1088557,6	1126751,3	T-31	84	1092968,1	1132181,4	T-69	98	1097943,4	1139277,1
T- 12 A T16	910	1088557,7	1126751,0	T-31	85	1092968,4	1132181,5	T-69	99	1097943,4	1139277,5
T- 12 A T16	911	1088557,8	1126750,7	T-31	86	1092968,7	1132181,6	T-69	100	1097943,4	1139277,8
T-17	1	1088644,9	1126787,1	T-31	87	1092969,0	1132181,6	T-69	101	1097943,5	1139278,2
T-17	2	1088644,6	1126787,1	T-31	88	1092971,8	1132181,4	T-69	102	1097943,6	1139278,5
T-17	3	1088644,3	1126787,1	T-31	89	1092972,0	1132181,4	T-69	103	1097943,8	1139278,8
T-17	4	1088643,9	1126787,2	T-31	90	1092972,2	1132181,3	T-69	104	1097950,4	1139287,1
T-17	5	1088643,6	1126787,3	T-31	90	1092975,3	1132180,5	T-69	105	1097951,9	1139292,2
T-17	6	1088643,4	1126787,5	T-31	90	1092975,6	1132180,4	T-69	106	1097952,0	1139292,5
T-17	7	1088643,1	1126787,7	T-31	90	1092975,9	1132180,2	T-69	107	1097952,2	1139292,8
T-17	8	1088642,9	1126788,0	T-33	1	1093012,9	1132287,2	T-69	108	1097952,3	1139293,0
T-17	9	1088642,7	1126788,3	T-33	2	1093017,2	1132286,0	T-69	109	1097952,5	1139293,2
T-17	10	1088642,6	1126788,6	T-33	3	1093019,4	1132288,8	T-69	110	1097955,9	1139296,1
T-17	11	1088642,6	1126788,9	T-33	4	1093019,4	1132288,9	T-69	111	1097956,8	1139298,2
T-17	12	1088642,6	1126789,3	T-33	5	1093019,6	1132289,1	T-69	112	1097955,5	1139299,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-17	13	1088642,7	1126789,6	T-33	6	1093026,0	1132295,0	T-69	113	1097949,5	1139300,8
T-17	14	1088642,8	1126789,9	T-33	7	1093026,3	1132295,2	T-69	114	1097949,2	1139300,9
T-17	15	1088642,9	1126790,2	T-33	8	1093026,6	1132295,4	T-69	115	1097949,1	1139300,9
T-17	16	1088643,1	1126790,5	T-33	9	1093026,9	1132295,5	T-69	116	1097943,2	1139303,3
T-17	17	1088643,4	1126790,7	T-33	10	1093027,2	1132295,5	T-69	117	1097921,4	1139308,5
T-17	18	1088643,7	1126790,9	T-33	11	1093027,6	1132295,5	T-69	118	1097921,1	1139308,6
T-17	19	1088644,0	1126791,0	T-33	12	1093027,9	1132295,5	T-69	119	1097921,0	1139308,6
T-17	20	1088650,7	1126793,1	T-33	13	1093028,2	1132295,4	T-69	120	1097913,6	1139311,8
T-17	21	1088651,0	1126793,2	T-33	14	1093028,5	1132295,2	T-69	121	1097913,5	1139311,9
T-17	22	1088651,1	1126793,2	T-33	15	1093028,8	1132295,0	T-69	122	1097907,4	1139315,0
T-17	23	1088658,8	1126794,2	T-33	16	1093029,0	1132294,7	T-69	123	1097907,1	1139315,2
T-17	24	1088665,6	1126796,9	T-33	17	1093029,2	1132294,5	T-69	124	1097906,9	1139315,4
T-17	25	1088670,1	1126800,9	T-33	18	1093029,3	1132294,2	T-69	125	1097906,7	1139315,6
T-17	26	1088670,4	1126801,1	T-33	19	1093029,4	1132293,8	T-69	126	1097901,6	1139322,7
T-17	27	1088670,6	1126801,2	T-33	20	1093029,4	1132293,5	T-69	127	1097894,7	1139327,2
T-17	28	1088671,0	1126801,3	T-33	21	1093029,4	1132293,2	T-69	128	1097883,4	1139332,7
T-17	29	1088680,8	1126803,7	T-33	22	1093029,3	1132292,9	T-69	129	1097883,3	1139332,8
T-17	30	1088693,2	1126806,6	T-33	23	1093029,2	1132292,6	T-69	130	1097874,8	1139337,8
T-17	31	1088701,9	1126811,7	T-33	24	1093029,0	1132292,3	T-69	131	1097874,5	1139338,0
T-17	32	1088706,8	1126814,7	T-33	25	1093028,7	1132292,1	T-69	132	1097874,3	1139338,3
T-17	33	1088708,4	1126820,6	T-33	26	1093022,5	1132286,3	T-69	133	1097874,1	1139338,5
T-17	34	1088708,5	1126820,8	T-33	27	1093019,6	1132282,5	T-69	134	1097873,9	1139338,8
T-17	35	1088708,6	1126821,1	T-33	28	1093019,4	1132282,3	T-69	135	1097870,5	1139347,3
T-17	36	1088708,8	1126821,3	T-33	29	1093019,1	1132282,0	T-69	136	1097870,4	1139347,6
T-17	37	1088709,0	1126821,5	T-33	30	1093018,8	1132281,9	T-69	137	1097870,4	1139347,9
T-17	38	1088714,0	1126826,0	T-33	31	1093018,5	1132281,8	T-69	138	1097870,4	1139348,3
T-17	39	1088714,2	1126826,2	T-33	32	1093018,2	1132281,7	T-69	139	1097870,4	1139348,6
T-17	40	1088714,4	1126826,3	T-33	33	1093017,8	1132281,7	T-69	140	1097870,6	1139348,9
T-17	41	1088724,2	1126831,3	T-33	34	1093017,5	1132281,8	T-69	141	1097873,4	1139354,6
T-17	42	1088724,5	1126831,4	T-33	35	1093011,3	1132283,4	T-69	142	1097872,3	1139358,3
T-17	43	1088731,0	1126833,7	T-33	36	1093011,0	1132283,5	T-69	143	1097872,2	1139358,5
T-17	44	1088731,3	1126833,8	T-33	37	1093010,7	1132283,7	T-69	144	1097872,2	1139358,7
T-17	45	1088731,6	1126833,8	T-33	38	1093010,5	1132283,9	T-69	145	1097871,7	1139365,6
T-17	46	1088732,0	1126833,8	T-33	39	1093010,3	1132284,1	T-69	146	1097871,7	1139365,9
T-17	47	1088732,3	1126833,7	T-33	40	1092997,5	1132298,6	T-69	147	1097871,7	1139366,3
T-17	48	1088732,6	1126833,5	T-33	41	1092990,2	1132303,2	T-69	148	1097871,9	1139366,6
T-17	49	1088732,9	1126833,3	T-33	42	1092980,0	1132307,5	T-69	149	1097872,0	1139366,9
T-17	50	1088733,2	1126833,1	T-33	43	1092979,7	1132307,6	T-69	150	1097872,2	1139367,1
T-17	51	1088733,4	1126832,8	T-33	44	1092979,4	1132307,8	T-69	151	1097875,9	1139371,1
T-17	52	1088733,5	1126832,5	T-33	45	1092979,2	1132308,1	T-69	152	1097876,1	1139371,3
T-17	53	1088733,6	1126832,2	T-33	46	1092979,0	1132308,4	T-69	153	1097876,4	1139371,4
T-17	54	1088733,6	1126831,8	T-33	47	1092978,9	1132308,7	T-69	154	1097876,6	1139371,6
T-17	55	1088733,6	1126831,5	T-33	48	1092978,8	1132309,0	T-69	155	1097876,9	1139371,7
T-17	56	1088733,5	1126831,1	T-33	49	1092978,7	1132309,3	T-69	156	1097883,2	1139373,3
T-17	57	1088733,3	1126830,8	T-33	50	1092978,8	1132309,6	T-69	157	1097883,5	1139373,3
T-17	58	1088733,1	1126830,5	T-33	51	1092978,8	1132310,0	T-69	158	1097883,8	1139373,3

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-17	59	1088732,9	1126830,3	T-33	52	1092979,0	1132310,3	T-69	159	1097887,7	1139373,1
T-17	60	1088732,6	1126830,1	T-33	53	1092979,1	1132310,5	T-69	160	1097895,4	1139377,9
T-17	61	1088732,3	1126829,9	T-33	54	1092979,4	1132310,8	T-69	161	1097899,2	1139382,2
T-17	62	1088725,9	1126827,7	T-33	55	1092979,6	1132311,0	T-69	162	1097899,2	1139382,2
T-17	63	1088716,5	1126822,9	T-33	56	1092979,9	1132311,1	T-69	163	1097904,1	1139387,4
T-17	64	1088712,1	1126818,9	T-33	57	1092980,2	1132311,3	T-69	164	1097905,3	1139392,7
T-17	65	1088710,4	1126812,9	T-33	58	1092980,5	1132311,3	T-69	165	1097905,4	1139392,8
T-17	66	1088710,3	1126812,6	T-33	59	1092980,9	1132311,3	T-69	166	1097911,2	1139410,3
T-17	67	1088710,2	1126812,3	T-33	60	1092981,2	1132311,3	T-69	167	1097911,3	1139410,6
T-17	68	1088710,0	1126812,1	T-33	61	1092981,5	1132311,2	T-69	168	1097911,5	1139410,8
T-17	69	1088709,8	1126811,9	T-33	62	1092991,9	1132306,8	T-69	169	1097911,7	1139411,1
T-17	70	1088709,5	1126811,7	T-33	63	1092992,1	1132306,7	T-69	170	1097911,9	1139411,3
T-17	71	1088704,0	1126808,3	T-33	64	1092992,2	1132306,6	T-69	171	1097912,1	1139411,4
T-17	72	1088703,9	1126808,2	T-33	65	1092999,9	1132301,9	T-69	172	1097912,4	1139411,5
T-17	73	1088694,9	1126802,9	T-33	66	1093000,1	1132301,7	T-69	173	1097920,0	1139414,5
T-17	74	1088694,6	1126802,8	T-33	67	1093000,4	1132301,5	T-69	174	1097926,4	1139417,0
T-17	75	1088694,4	1126802,7	T-33	68	1093012,9	1132287,2	T-69	175	1097931,3	1139420,3
T-17	76	1088681,7	1126799,8	T-34	1	1093092,2	1132970,3	T-69	176	1097931,6	1139420,5
T-17	77	1088672,4	1126797,6	T-34	2	1093093,3	1132969,9	T-69	177	1097931,9	1139420,6
T-17	78	1088668,0	1126793,7	T-34	3	1093099,6	1132973,6	T-69	178	1097932,2	1139420,7
T-17	79	1088667,8	1126793,5	T-34	4	1093099,9	1132973,8	T-69	179	1097938,3	1139421,2
T-17	80	1088667,6	1126793,4	T-34	5	1093100,2	1132973,8	T-69	180	1097938,6	1139421,2
T-17	81	1088667,4	1126793,3	T-34	6	1093100,5	1132973,9	T-69	181	1097938,9	1139421,2
T-17	82	1088660,0	1126790,4	T-34	7	1093100,8	1132973,9	T-69	182	1097939,1	1139421,1
T-17	83	1088659,8	1126790,3	T-34	8	1093101,1	1132973,8	T-69	183	1097939,4	1139421,0
T-17	84	1088659,5	1126790,3	T-34	9	1093101,4	1132973,7	T-69	184	1097943,5	1139419,1
T-17	85	1088651,8	1126789,2	T-34	10	1093110,9	1132969,8	T-69	185	1097947,3	1139418,8
T-17	86	1088645,2	1126787,2	T-34	11	1093111,2	1132969,6	T-69	186	1097950,7	1139420,5
T-17	87	1088644,9	1126787,1	T-34	12	1093111,5	1132969,4	T-69	187	1097954,9	1139425,8
T-18 Y T-19	1	1088469,7	1126016,2	T-34	13	1093111,7	1132969,2	T-69	188	1097955,1	1139426,0
T-18 Y T-19	2	1088471,5	1126016,8	T-34	14	1093111,9	1132968,9	T-69	189	1097955,4	1139426,2
T-18 Y T-19	3	1088473,1	1126017,6	T-34	15	1093112,0	1132968,7	T-69	190	1097955,7	1139426,4
T-18 Y T-19	4	1088475,0	1126018,8	T-34	16	1093112,1	1132968,4	T-69	191	1097956,1	1139426,4
T-18 Y T-19	5	1088475,2	1126019,8	T-34	17	1093112,1	1132968,0	T-69	192	1097956,4	1139426,5
T-18 Y T-19	6	1088475,0	1126020,5	T-34	18	1093112,1	1132967,7	T-69	193	1097956,8	1139426,5
T-18 Y T-19	7	1088474,7	1126020,8	T-34	19	1093112,1	1132967,4	T-69	194	1097957,1	1139426,4
T-18 Y T-19	8	1088475,2	1126021,2	T-34	20	1093110,2	1132960,6	T-69	195	1097957,4	1139426,2
T-18 Y T-19	9	1088478,7	1126026,6	T-34	21	1093105,8	1132935,6	T-69	196	1097957,7	1139426,0
T-18 Y T-19	10	1088481,3	1126033,2	T-34	22	1093105,7	1132935,4	T-69	197	1097958,0	1139425,8
T-18 Y T-19	11	1088481,4	1126033,3	T-34	23	1093102,5	1132923,8	T-69	198	1097958,2	1139425,5
T-18 Y T-19	12	1088484,0	1126038,7	T-34	24	1093105,4	1132919,1	T-69	199	1097958,3	1139425,2
T-18 Y T-19	13	1088483,3	1126048,1	T-34	25	1093114,5	1132908,3	T-69	200	1097958,4	1139424,9
T-18 Y T-19	14	1088483,3	1126048,3	T-34	26	1093120,0	1132908,8	T-69	201	1097958,4	1139424,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	15	1088483,4	1126055,5	T-34	27	1093127,7	1132915,0	T-69	202	1097958,4	1139424,2
T-18 Y T-19	16	1088483,5	1126055,8	T-34	28	1093127,9	1132915,2	T-69	203	1097958,3	1139423,8
T-18 Y T-19	17	1088483,6	1126056,1	T-34	29	1093128,2	1132915,3	T-69	204	1097958,2	1139423,5
T-18 Y T-19	18	1088485,8	1126062,2	T-34	30	1093145,7	1132922,2	T-69	205	1097958,0	1139423,2
T-18 Y T-19	19	1088486,0	1126062,5	T-34	31	1093146,0	1132922,3	T-70	1	1101180,3	1139844,0
T-18 Y T-19	20	1088486,1	1126062,7	T-34	32	1093146,3	1132922,3	T-70	2	1101182,2	1139840,4
T-18 Y T-19	21	1088486,3	1126062,9	T-34	33	1093152,9	1132922,6	T-70	3	1101183,5	1139838,2
T-18 Y T-19	22	1088490,9	1126067,2	T-34	34	1093157,4	1132924,2	T-70	4	1101184,9	1139835,9
T-18 Y T-19	23	1088491,0	1126067,2	T-34	35	1093162,3	1132927,3	T-70	5	1101186,7	1139834,2
T-18 Y T-19	24	1088491,2	1126067,4	T-34	36	1093162,5	1132927,4	T-70	6	1101187,8	1139833,4
T-18 Y T-19	25	1088496,2	1126070,6	T-34	37	1093162,8	1132927,5	T-70	7	1101190,6	1139832,6
T-18 Y T-19	26	1088496,4	1126070,7	T-34	38	1093163,1	1132927,6	T-70	8	1101190,7	1139832,6
T-18 Y T-19	27	1088496,7	1126070,8	T-34	39	1093163,4	1132927,6	T-70	9	1101198,6	1139829,9
T-18 Y T-19	28	1088497,0	1126070,9	T-34	40	1093163,7	1132927,6	T-70	10	1101211,0	1139826,4
T-18 Y T-19	29	1088497,3	1126070,9	T-34	41	1093170,2	1132926,5	T-70	11	1101217,3	1139826,0
T-18 Y T-19	30	1088497,5	1126070,9	T-34	42	1093170,5	1132926,4	T-70	12	1101217,5	1139826,0
T-18 Y T-19	31	1088503,2	1126070,0	T-34	43	1093170,9	1132926,2	T-70	13	1101217,6	1139825,9
T-18 Y T-19	32	1088503,2	1126070,0	T-34	44	1093171,2	1132926,0	T-70	14	1101225,3	1139823,9
T-18 Y T-19	33	1088503,5	1126070,0	T-34	45	1093171,4	1132925,8	T-70	15	1101225,6	1139823,8
T-18 Y T-19	34	1088508,6	1126068,2	T-34	46	1093171,6	1132925,5	T-70	16	1101225,9	1139823,6
T-18 Y T-19	35	1088513,6	1126066,9	T-34	47	1093171,7	1132925,2	T-70	17	1101229,6	1139821,1
T-18 Y T-19	36	1088517,8	1126066,6	T-34	48	1093171,8	1132924,9	T-70	18	1101229,8	1139820,9
T-18 Y T-19	37	1088523,7	1126068,9	T-34	49	1093171,9	1132924,5	T-70	19	1101230,0	1139820,7
T-18 Y T-19	38	1088530,5	1126073,4	T-34	50	1093171,8	1132924,2	T-70	20	1101230,2	1139820,5
T-18 Y T-19	39	1088538,7	1126080,1	T-34	51	1093171,8	1132923,8	T-70	21	1101232,6	1139816,3
T-18 Y T-19	40	1088552,0	1126093,5	T-34	52	1093171,6	1132923,5	T-70	22	1101239,8	1139806,9
T-18 Y T-19	41	1088552,1	1126093,6	T-34	53	1093171,4	1132923,2	T-70	23	1101244,8	1139801,9
T-18 Y T-19	42	1088571,5	1126110,7	T-34	54	1093171,2	1132923,0	T-70	24	1101269,4	1139787,1
T-18 Y T-19	43	1088571,6	1126110,7	T-34	55	1093170,9	1132922,8	T-70	25	1101276,6	1139782,6
T-18 Y T-19	44	1088571,7	1126110,8	T-34	56	1093170,6	1132922,6	T-70	26	1101276,8	1139782,4
T-18 Y T-19	45	1088588,4	1126123,1	T-34	57	1093170,2	1132922,5	T-70	27	1101277,0	1139782,2
T-18 Y T-19	46	1088602,4	1126135,8	T-34	58	1093169,9	1132922,5	T-70	28	1101282,1	1139776,3
T-18 Y T-19	47	1088602,4	1126135,8	T-34	59	1093169,5	1132922,5	T-70	29	1101282,3	1139776,1
T-18 Y T-19	48	1088602,5	1126135,9	T-34	60	1093163,7	1132923,5	T-70	30	1101286,8	1139768,8
T-18 Y T-19	49	1088625,2	1126154,1	T-34	61	1093159,4	1132920,7	T-70	31	1101298,0	1139761,6
T-18 Y T-19	50	1088625,5	1126154,3	T-34	62	1093159,3	1132920,7	T-70	32	1101298,3	1139761,4
T-18 Y T-19	51	1088625,5	1126154,3	T-34	63	1093159,0	1132920,5	T-70	33	1101298,5	1139761,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	52	1088636,2	1126160,0	T-34	64	1093154,0	1132918,7	T-70	34	1101302,8	1139755,9
T-18 Y T-19	53	1088652,4	1126173,7	T-34	65	1093153,6	1132918,6	T-70	35	1101302,9	1139755,7
T-18 Y T-19	54	1088652,7	1126173,9	T-34	66	1093153,3	1132918,6	T-70	36	1101303,0	1139755,4
T-18 Y T-19	55	1088652,9	1126174,0	T-34	67	1093146,8	1132918,3	T-70	37	1101303,1	1139755,2
T-18 Y T-19	56	1088662,0	1126177,8	T-34	68	1093129,9	1132911,7	T-70	38	1101304,2	1139751,2
T-18 Y T-19	57	1088671,6	1126185,1	T-34	69	1093122,0	1132905,3	T-70	39	1101304,2	1139750,9
T-18 Y T-19	58	1088684,5	1126194,6	T-34	70	1093121,7	1132905,1	T-70	40	1101304,3	1139750,6
T-18 Y T-19	59	1088684,7	1126194,8	T-34	71	1093121,5	1132904,9	T-70	41	1101304,2	1139750,3
T-18 Y T-19	60	1088697,7	1126201,9	T-34	72	1093121,2	1132904,9	T-70	42	1101303,5	1139746,3
T-18 Y T-19	61	1088697,9	1126202,0	T-34	73	1093120,9	1132904,8	T-70	43	1101303,7	1139743,2
T-18 Y T-19	62	1088709,9	1126207,2	T-34	74	1093113,7	1132904,3	T-70	44	1101305,6	1139738,0
T-18 Y T-19	63	1088723,2	1126215,3	T-34	75	1093113,4	1132904,3	T-70	45	1101308,0	1139735,0
T-18 Y T-19	64	1088734,7	1126224,7	T-34	76	1093113,1	1132904,3	T-70	46	1101308,2	1139734,8
T-18 Y T-19	65	1088735,0	1126224,9	T-34	77	1093112,8	1132904,4	T-70	47	1101308,3	1139734,6
T-18 Y T-19	66	1088739,7	1126227,7	T-34	78	1093112,5	1132904,6	T-70	48	1101311,2	1139728,0
T-18 Y T-19	67	1088746,4	1126235,3	T-34	79	1093112,3	1132904,8	T-70	49	1101311,3	1139727,8
T-18 Y T-19	68	1088746,6	1126235,6	T-34	80	1093112,1	1132905,0	T-70	50	1101311,4	1139727,6
T-18 Y T-19	69	1088746,7	1126235,6	T-34	81	1093102,3	1132916,6	T-70	51	1101312,7	1139721,3
T-18 Y T-19	70	1088765,0	1126250,0	T-34	82	1093102,1	1132916,9	T-70	52	1101315,5	1139711,6
T-18 Y T-19	71	1088772,2	1126259,6	T-34	83	1093098,7	1132922,4	T-70	53	1101319,5	1139700,8
T-18 Y T-19	72	1088772,3	1126259,7	T-34	84	1093098,5	1132922,7	T-70	54	1101319,6	1139700,6
T-18 Y T-19	73	1088772,5	1126259,9	T-34	85	1093098,4	1132923,0	T-70	55	1101320,9	1139694,1
T-18 Y T-19	74	1088789,7	1126274,5	T-34	86	1093098,4	1132923,4	T-70	56	1101323,1	1139687,3
T-18 Y T-19	75	1088789,8	1126274,5	T-34	87	1093098,4	1132923,7	T-70	57	1101326,1	1139682,8
T-18 Y T-19	76	1088802,3	1126284,0	T-34	88	1093098,4	1132924,0	T-70	58	1101326,2	1139682,6
T-18 Y T-19	77	1088802,5	1126284,2	T-34	89	1093101,8	1132936,4	T-70	59	1101326,2	1139682,6
T-18 Y T-19	78	1088802,6	1126284,3	T-34	90	1093106,3	1132961,4	T-70	60	1101327,8	1139679,7
T-18 Y T-19	79	1088822,2	1126293,3	T-34	91	1093106,4	1132961,6	T-70	61	1101329,5	1139676,5
T-18 Y T-19	80	1088841,5	1126301,7	T-34	92	1093107,8	1132966,8	T-70	62	1101329,7	1139676,7
T-18 Y T-19	81	1088854,9	1126309,3	T-34	93	1093100,8	1132969,7	T-70	63	1101329,8	1139676,8
T-18 Y T-19	82	1088855,2	1126309,5	T-34	94	1093094,5	1132965,9	T-70	64	1101331,9	1139678,7
T-18 Y T-19	83	1088855,3	1126309,5	T-34	95	1093094,2	1132965,8	T-70	65	1101332,1	1139678,8
T-18 Y T-19	84	1088870,1	1126314,0	T-34	96	1093093,9	1132965,7	T-70	66	1101334,2	1139680,2
T-18 Y T-19	85	1088870,3	1126314,0	T-34	97	1093093,6	1132965,7	T-70	67	1101336,4	1139682,9
T-18 Y T-19	86	1088883,0	1126316,7	T-34	98	1093093,3	1132965,7	T-70	68	1101336,7	1139683,1
T-18 Y T-19	87	1088883,0	1126316,7	T-34	99	1093093,0	1132965,7	T-70	69	1101336,9	1139683,3
T-18 Y T-19	88	1088883,1	1126316,7	T-34	100	1093092,7	1132965,8	T-70	70	1101337,2	1139683,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	89	1088892,1	1126318,0	T-34	101	1093090,1	1132966,9	T-70	71	1101337,5	1139683,6
T-18 Y T-19	90	1088892,4	1126318,1	T-34	102	1093089,8	1132967,0	T-70	72	1101337,8	1139683,6
T-18 Y T-19	91	1088892,6	1126318,0	T-34	103	1093089,5	1132967,2	T-70	73	1101338,1	1139683,6
T-18 Y T-19	92	1088905,5	1126316,5	T-34	104	1093089,3	1132967,4	T-70	74	1101342,3	1139683,4
T-18 Y T-19	93	1088913,9	1126318,5	T-34	105	1093089,1	1132967,7	T-70	75	1101342,7	1139683,3
T-18 Y T-19	94	1088914,0	1126318,6	T-34	106	1093086,0	1132972,7	T-70	76	1101343,0	1139683,2
T-18 Y T-19	95	1088914,3	1126318,6	T-34	107	1093085,8	1132972,9	T-70	77	1101343,3	1139683,1
T-18 Y T-19	96	1088921,7	1126318,6	T-34	108	1093085,7	1132973,2	T-70	78	1101343,6	1139682,8
T-18 Y T-19	97	1088922,0	1126318,6	T-34	109	1093085,7	1132973,4	T-70	79	1101343,8	1139682,6
T-18 Y T-19	98	1088922,3	1126318,5	T-34	110	1093085,7	1132973,7	T-70	80	1101344,0	1139682,3
T-18 Y T-19	99	1088922,5	1126318,4	T-34	111	1093085,4	1132979,9	T-70	81	1101344,1	1139682,0
T-18 Y T-19	100	1088922,7	1126318,3	T-34	112	1093082,1	1132982,4	T-70	82	1101345,3	1139678,1
T-18 Y T-19	101	1088928,3	1126315,1	T-34	113	1093081,8	1132982,6	T-70	83	1101347,1	1139676,0
T-18 Y T-19	102	1088935,6	1126317,6	T-34	114	1093081,6	1132982,9	T-70	84	1101356,2	1139676,0
T-18 Y T-19	103	1088949,0	1126328,4	T-34	115	1093081,4	1132983,2	T-70	85	1101356,5	1139676,0
T-18 Y T-19	104	1088959,8	1126338,2	T-34	116	1093081,3	1132983,5	T-70	86	1101356,7	1139675,9
T-18 Y T-19	105	1088960,0	1126338,3	T-34	117	1093081,3	1132983,8	T-70	87	1101357,0	1139675,8
T-18 Y T-19	106	1088960,2	1126338,5	T-34	118	1093081,3	1132984,1	T-70	88	1101362,3	1139673,7
T-18 Y T-19	107	1088960,4	1126338,6	T-34	119	1093081,3	1132984,5	T-70	89	1101362,5	1139673,6
T-18 Y T-19	108	1088967,6	1126341,4	T-34	120	1093081,4	1132984,8	T-70	90	1101365,6	1139671,9
T-18 Y T-19	109	1088972,0	1126344,9	T-34	121	1093081,6	1132985,1	T-70	91	1101368,2	1139672,9
T-18 Y T-19	110	1088976,9	1126353,7	T-34	122	1093081,8	1132985,3	T-70	92	1101368,4	1139673,0
T-18 Y T-19	111	1088977,4	1126361,0	T-34	123	1093082,0	1132985,6	T-70	93	1101373,5	1139674,3
T-18 Y T-19	112	1088976,4	1126368,4	T-34	124	1093082,3	1132985,7	T-70	94	1101373,7	1139674,4
T-18 Y T-19	113	1088976,4	1126368,7	T-34	125	1093082,6	1132985,9	T-70	95	1101374,0	1139674,4
T-18 Y T-19	114	1088976,4	1126369,0	T-34	126	1093082,9	1132986,0	T-70	96	1101374,3	1139674,3
T-18 Y T-19	115	1088976,4	1126369,3	T-34	127	1093083,2	1132986,0	T-70	97	1101374,6	1139674,3
T-18 Y T-19	116	1088976,6	1126369,6	T-34	128	1093083,6	1132986,0	T-70	98	1101377,9	1139673,1
T-18 Y T-19	117	1088976,7	1126369,8	T-34	129	1093083,9	1132985,9	T-70	99	1101386,4	1139673,7
T-18 Y T-19	118	1088980,7	1126375,8	T-34	130	1093084,2	1132985,8	T-70	100	1101386,2	1139674,1
T-18 Y T-19	119	1088981,4	1126382,2	T-34	131	1093084,5	1132985,6	T-70	101	1101384,8	1139675,4
T-18 Y T-19	120	1088981,5	1126382,5	T-34	132	1093088,6	1132982,5	T-70	102	1101384,6	1139675,6
T-18 Y T-19	121	1088981,6	1126382,8	T-34	133	1093088,8	1132982,3	T-70	103	1101384,4	1139675,9
T-18 Y T-19	122	1088981,7	1126383,1	T-34	134	1093089,0	1132982,1	T-70	104	1101384,2	1139676,2
T-18 Y T-19	123	1088984,9	1126387,8	T-34	135	1093089,2	1132981,8	T-70	105	1101384,2	1139676,5
T-18 Y T-19	124	1088985,0	1126388,0	T-34	136	1093089,3	1132981,5	T-70	106	1101384,1	1139676,9
T-18 Y T-19	125	1088985,1	1126388,1	T-34	137	1093089,4	1132981,3	T-70	107	1101384,2	1139677,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	126	1088995,0	1126398,5	T-34	138	1093089,4	1132981,0	T-70	108	1101384,3	1139677,6
T-18 Y T-19	127	1089000,7	1126409,1	T-34	139	1093089,6	1132974,4	T-70	109	1101384,4	1139677,9
T-18 Y T-19	128	1089000,7	1126409,1	T-34	140	1093092,2	1132970,3	T-70	110	1101384,6	1139678,2
T-18 Y T-19	129	1089007,5	1126420,8	T-35	1	1093106,1	1133204,2	T-70	111	1101384,9	1139678,4
T-18 Y T-19	130	1089010,9	1126432,9	T-35	2	1093108,7	1133201,4	T-70	112	1101385,1	1139678,6
T-18 Y T-19	131	1089005,3	1126441,4	T-35	3	1093115,7	1133200,8	T-70	113	1101385,5	1139678,8
T-18 Y T-19	132	1089005,1	1126441,7	T-35	4	1093116,1	1133200,7	T-70	114	1101389,2	1139680,1
T-18 Y T-19	133	1089005,0	1126442,0	T-35	5	1093116,4	1133200,6	T-70	115	1101389,5	1139680,2
T-18 Y T-19	134	1089004,9	1126442,4	T-35	6	1093116,7	1133200,4	T-70	116	1101389,8	1139680,2
T-18 Y T-19	135	1089003,9	1126455,5	T-35	7	1093117,0	1133200,2	T-70	117	1101390,1	1139680,2
T-18 Y T-19	136	1089001,9	1126465,7	T-35	8	1093117,2	1133199,9	T-70	118	1101390,4	1139680,1
T-18 Y T-19	137	1088990,6	1126479,6	T-35	9	1093117,4	1133199,6	T-70	119	1101396,8	1139678,3
T-18 Y T-19	138	1088990,4	1126479,9	T-35	10	1093117,5	1133199,3	T-70	120	1101399,5	1139678,2
T-18 Y T-19	139	1088990,3	1126480,1	T-35	11	1093117,5	1133199,0	T-70	121	1101398,8	1139679,3
T-18 Y T-19	140	1088981,7	1126499,7	T-35	12	1093117,6	1133198,6	T-70	122	1101397,4	1139680,8
T-18 Y T-19	141	1088972,3	1126511,4	T-35	13	1093117,5	1133198,3	T-70	123	1101397,2	1139681,0
T-18 Y T-19	142	1088972,1	1126511,6	T-35	14	1093117,4	1133197,9	T-70	124	1101397,0	1139681,3
T-18 Y T-19	143	1088972,0	1126511,9	T-35	15	1093117,2	1133197,6	T-70	125	1101396,9	1139681,6
T-18 Y T-19	144	1088968,8	1126520,1	T-35	16	1093117,0	1133197,4	T-70	126	1101396,9	1139681,9
T-18 Y T-19	145	1088968,7	1126520,5	T-35	17	1093116,7	1133197,2	T-70	127	1101396,8	1139682,2
T-18 Y T-19	146	1088968,7	1126520,6	T-35	18	1093116,4	1133197,0	T-70	128	1101396,9	1139682,5
T-18 Y T-19	147	1088966,9	1126534,1	T-35	19	1093116,1	1133196,9	T-70	129	1101396,9	1139682,8
T-18 Y T-19	148	1088966,8	1126534,2	T-35	20	1093115,7	1133196,8	T-70	130	1101397,0	1139683,1
T-18 Y T-19	149	1088966,0	1126547,7	T-35	21	1093115,4	1133196,8	T-70	131	1101397,2	1139683,3
T-18 Y T-19	150	1088966,0	1126547,8	T-35	22	1093107,6	1133197,4	T-70	132	1101397,4	1139683,6
T-18 Y T-19	151	1088966,1	1126548,0	T-35	23	1093107,3	1133197,5	T-70	133	1101398,5	1139684,6
T-18 Y T-19	152	1088967,6	1126563,6	T-35	24	1093107,0	1133197,6	T-70	134	1101398,7	1139684,8
T-18 Y T-19	153	1088967,7	1126563,7	T-35	25	1093106,8	1133197,7	T-70	135	1101398,9	1139685,0
T-18 Y T-19	154	1088971,3	1126589,1	T-35	26	1093106,5	1133197,9	T-70	136	1101399,2	1139685,1
T-18 Y T-19	155	1088973,2	1126607,0	T-35	27	1093106,3	1133198,1	T-70	137	1101399,5	1139685,2
T-18 Y T-19	156	1088973,9	1126615,4	T-35	28	1093103,6	1133201,1	T-70	138	1101399,7	1139685,2
T-18 Y T-19	157	1088966,8	1126629,8	T-35	29	1093100,0	1133201,8	T-70	139	1101403,5	1139685,5
T-18 Y T-19	158	1088961,0	1126641,7	T-35	30	1093096,2	1133198,9	T-70	140	1101403,6	1139685,5
T-18 Y T-19	159	1088960,9	1126641,9	T-35	31	1093093,1	1133191,8	T-70	141	1101403,7	1139685,5
T-18 Y T-19	160	1088960,8	1126642,1	T-35	32	1093092,9	1133188,1	T-70	142	1101410,6	1139685,2
T-18 Y T-19	161	1088957,7	1126655,0	T-35	33	1093096,1	1133180,2	T-70	143	1101415,9	1139686,0
T-18 Y T-19	162	1088952,4	1126670,5	T-35	34	1093101,2	1133172,0	T-70	144	1101420,5	1139687,3

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	163	1088952,4	1126670,6	T-35	35	1093107,0	1133164,4	T-70	145	1101420,8	1139687,3
T-18 Y T-19	164	1088947,1	1126689,6	T-35	36	1093107,1	1133164,2	T-70	146	1101421,1	1139687,3
T-18 Y T-19	165	1088940,5	1126711,0	T-35	37	1093107,2	1133163,9	T-70	147	1101421,5	1139687,3
T-18 Y T-19	166	1088940,4	1126711,3	T-35	38	1093107,3	1133163,7	T-70	148	1101421,8	1139687,2
T-18 Y T-19	167	1088940,4	1126711,5	T-35	39	1093110,2	1133152,7	T-70	149	1101422,0	1139687,1
T-18 Y T-19	168	1088939,6	1126725,3	T-35	40	1093113,6	1133145,2	T-70	150	1101422,3	1139686,9
T-18 Y T-19	169	1088939,6	1126725,3	T-35	41	1093113,6	1133145,1	T-70	151	1101422,5	1139686,7
T-18 Y T-19	170	1088939,3	1126743,9	T-35	42	1093113,7	1133144,8	T-70	152	1101425,7	1139683,3
T-18 Y T-19	171	1088939,3	1126763,5	T-35	43	1093115,3	1133136,9	T-70	153	1101425,9	1139683,0
T-18 Y T-19	172	1088939,3	1126776,2	T-35	44	1093115,3	1133136,8	T-70	154	1101426,0	1139682,8
T-18 Y T-19	173	1088939,1	1126797,8	T-35	45	1093115,3	1133136,6	T-70	155	1101426,1	1139682,5
T-18 Y T-19	174	1088937,2	1126815,4	T-35	46	1093115,8	1133128,4	T-70	156	1101427,2	1139679,1
T-18 Y T-19	175	1088935,1	1126833,6	T-35	47	1093116,4	1133119,7	T-70	157	1101427,3	1139678,8
T-18 Y T-19	176	1088933,2	1126851,6	T-35	48	1093118,1	1133114,9	T-70	158	1101427,3	1139678,4
T-18 Y T-19	177	1088933,2	1126851,9	T-35	49	1093118,2	1133114,6	T-70	159	1101427,2	1139678,1
T-18 Y T-19	178	1088933,5	1126865,6	T-35	50	1093118,2	1133114,5	T-70	160	1101427,2	1139677,8
T-18 Y T-19	179	1088933,5	1126865,7	T-35	51	1093119,3	1133105,4	T-70	161	1101427,0	1139677,5
T-18 Y T-19	180	1088934,6	1126883,2	T-35	52	1093120,7	1133099,9	T-70	162	1101426,8	1139677,2
T-18 Y T-19	181	1088934,6	1126883,4	T-35	53	1093124,1	1133093,5	T-70	163	1101426,6	1139677,0
T-18 Y T-19	182	1088934,6	1126883,5	T-35	54	1093128,9	1133090,7	T-70	164	1101426,3	1139676,8
T-18 Y T-19	183	1088938,8	1126903,7	T-35	55	1093139,7	1133088,4	T-70	165	1101426,0	1139676,6
T-18 Y T-19	184	1088940,7	1126921,9	T-35	56	1093140,0	1133088,3	T-70	166	1101425,7	1139676,5
T-18 Y T-19	185	1088942,2	1126934,9	T-35	57	1093140,3	1133088,2	T-70	167	1101425,4	1139676,5
T-18 Y T-19	186	1088942,3	1126935,2	T-35	58	1093140,5	1133088,0	T-70	168	1101425,1	1139676,5
T-18 Y T-19	187	1088942,4	1126935,4	T-35	59	1093140,7	1133087,8	T-70	169	1101424,7	1139676,6
T-18 Y T-19	188	1088947,4	1126947,3	T-35	60	1093140,9	1133087,5	T-70	170	1101424,4	1139676,7
T-18 Y T-19	189	1088947,5	1126947,6	T-35	61	1093146,0	1133079,6	T-70	171	1101424,1	1139676,9
T-18 Y T-19	190	1088947,6	1126947,7	T-35	62	1093146,1	1133079,4	T-70	172	1101423,9	1139677,1
T-18 Y T-19	191	1088954,0	1126956,7	T-35	63	1093146,2	1133079,2	T-70	173	1101423,7	1139677,3
T-18 Y T-19	192	1088954,1	1126956,8	T-35	64	1093149,9	1133068,0	T-70	174	1101423,5	1139677,6
T-18 Y T-19	193	1088954,1	1126956,9	T-35	65	1093149,9	1133067,9	T-70	175	1101423,4	1139677,9
T-18 Y T-19	194	1088960,6	1126963,9	T-35	66	1093150,7	1133065,1	T-70	176	1101422,5	1139680,9
T-18 Y T-19	195	1088964,3	1126971,3	T-35	67	1093153,2	1133058,5	T-70	177	1101420,4	1139683,1
T-18 Y T-19	196	1088965,3	1126975,8	T-35	68	1093153,7	1133057,8	T-70	178	1101416,8	1139682,1
T-18 Y T-19	197	1088965,4	1126976,1	T-35	69	1093154,8	1133059,3	T-70	179	1101416,6	1139682,1
T-18 Y T-19	198	1088965,5	1126976,4	T-35	70	1093158,4	1133065,3	T-70	180	1101416,6	1139682,0
T-18 Y T-19	199	1088965,6	1126976,6	T-35	71	1093158,6	1133065,5	T-70	181	1101411,0	1139681,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	200	1088972,3	1126985,6	T-35	72	1093158,8	1133065,7	T-70	182	1101410,7	1139681,2
T-18 Y T-19	201	1088972,3	1126985,7	T-35	73	1093159,0	1133065,9	T-70	183	1101410,7	1139681,2
T-18 Y T-19	202	1088972,5	1126985,9	T-35	74	1093159,3	1133066,0	T-70	184	1101403,6	1139681,5
T-18 Y T-19	203	1088980,7	1126993,3	T-35	75	1093166,1	1133069,5	T-70	185	1101402,3	1139681,4
T-18 Y T-19	204	1088983,1	1126997,9	T-35	76	1093166,3	1133069,6	T-70	186	1101403,3	1139679,8
T-18 Y T-19	205	1088982,1	1127002,8	T-35	77	1093166,5	1133069,6	T-70	187	1101405,6	1139677,9
T-18 Y T-19	206	1088978,6	1127005,2	T-35	78	1093171,9	1133070,9	T-70	188	1101405,9	1139677,7
T-18 Y T-19	207	1088978,3	1127005,5	T-35	79	1093172,2	1133071,0	T-70	189	1101406,1	1139677,4
T-18 Y T-19	208	1088978,1	1127005,7	T-35	80	1093172,6	1133071,0	T-70	190	1101406,2	1139677,1
T-18 Y T-19	209	1088977,9	1127006,0	T-35	81	1093172,9	1133070,9	T-70	191	1101406,3	1139676,8
T-18 Y T-19	210	1088977,8	1127006,3	T-35	82	1093173,2	1133070,8	T-70	192	1101406,4	1139676,5
T-18 Y T-19	211	1088974,9	1127015,8	T-35	83	1093173,5	1133070,6	T-70	193	1101406,4	1139676,1
T-18 Y T-19	212	1088974,8	1127016,2	T-35	84	1093173,8	1133070,4	T-70	194	1101406,3	1139675,8
T-18 Y T-19	213	1088974,8	1127016,5	T-35	85	1093174,0	1133070,1	T-70	195	1101406,2	1139675,5
T-18 Y T-19	214	1088974,8	1127016,8	T-35	86	1093174,2	1133069,8	T-70	196	1101406,0	1139675,2
T-18 Y T-19	215	1088974,9	1127017,1	T-35	87	1093174,3	1133069,5	T-70	197	1101405,8	1139675,0
T-18 Y T-19	216	1088975,1	1127017,4	T-35	88	1093174,3	1133069,1	T-70	198	1101405,6	1139674,7
T-18 Y T-19	217	1088979,6	1127025,0	T-35	89	1093174,3	1133068,8	T-70	199	1101405,3	1139674,6
T-18 Y T-19	218	1088980,9	1127033,1	T-35	90	1093174,3	1133068,4	T-70	200	1101405,0	1139674,4
T-18 Y T-19	219	1088981,0	1127033,5	T-35	91	1093174,1	1133068,1	T-70	201	1101404,7	1139674,4
T-18 Y T-19	220	1088981,0	1127033,6	T-35	92	1093174,0	1133067,8	T-70	202	1101402,8	1139674,1
T-18 Y T-19	221	1088986,3	1127045,7	T-35	93	1093173,7	1133067,5	T-70	203	1101402,5	1139674,1
T-18 Y T-19	222	1088989,2	1127054,8	T-35	94	1093173,5	1133067,3	T-70	204	1101402,4	1139674,1
T-18 Y T-19	223	1088989,3	1127055,1	T-35	95	1093173,2	1133067,2	T-70	205	1101396,4	1139674,4
T-18 Y T-19	224	1088989,4	1127055,4	T-35	96	1093172,8	1133067,0	T-70	206	1101396,1	1139674,4
T-18 Y T-19	225	1088997,8	1127068,0	T-35	97	1093167,7	1133065,8	T-70	207	1101395,9	1139674,4
T-18 Y T-19	226	1089004,2	1127078,8	T-35	98	1093161,6	1133062,7	T-70	208	1101389,9	1139676,1
T-18 Y T-19	227	1089004,3	1127079,0	T-35	99	1093158,2	1133057,1	T-70	209	1101389,8	1139676,1
T-18 Y T-19	228	1089004,5	1127079,3	T-35	100	1093158,1	1133057,0	T-70	210	1101389,9	1139676,0
T-18 Y T-19	229	1089004,7	1127079,4	T-35	101	1093155,1	1133053,0	T-70	211	1101389,9	1139675,9
T-18 Y T-19	230	1089005,0	1127079,6	T-35	102	1093154,9	1133052,8	T-70	212	1101391,0	1139672,4
T-18 Y T-19	231	1089015,6	1127084,8	T-35	103	1093154,7	1133052,5	T-70	213	1101391,0	1139672,1
T-18 Y T-19	232	1089023,6	1127092,0	T-35	104	1093154,4	1133052,4	T-70	214	1101391,0	1139671,8
T-18 Y T-19	233	1089023,8	1127092,1	T-35	105	1093154,1	1133052,3	T-70	215	1101391,0	1139671,5
T-18 Y T-19	234	1089024,0	1127092,3	T-35	106	1093153,8	1133052,2	T-70	216	1101390,9	1139671,2
T-18 Y T-19	235	1089024,3	1127092,4	T-35	107	1093153,5	1133052,2	T-70	217	1101390,8	1139670,9
T-18 Y T-19	236	1089024,5	1127092,5	T-35	108	1093153,1	1133052,2	T-70	218	1101390,6	1139670,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	237	1089037,8	1127095,1	T-35	109	1093152,8	1133052,3	T-70	219	1101390,4	1139670,4
T-18 Y T-19	238	1089038,0	1127095,1	T-35	110	1093152,5	1133052,5	T-70	220	1101390,1	1139670,2
T-18 Y T-19	239	1089038,2	1127095,1	T-35	111	1093152,3	1133052,6	T-70	221	1101389,8	1139670,0
T-18 Y T-19	240	1089044,2	1127094,9	T-35	112	1093152,0	1133052,9	T-70	222	1101389,5	1139669,9
T-18 Y T-19	241	1089051,6	1127102,2	T-35	113	1093151,8	1133053,1	T-70	223	1101389,2	1139669,9
T-18 Y T-19	242	1089051,8	1127102,4	T-35	114	1093149,7	1133056,6	T-70	224	1101377,8	1139669,1
T-18 Y T-19	243	1089052,0	1127102,6	T-35	115	1093149,7	1133056,6	T-70	225	1101377,5	1139669,1
T-18 Y T-19	244	1089052,2	1127102,7	T-35	116	1093149,6	1133056,9	T-70	226	1101377,3	1139669,1
T-18 Y T-19	245	1089052,5	1127102,8	T-35	117	1093146,9	1133063,8	T-70	227	1101377,0	1139669,2
T-18 Y T-19	246	1089060,7	1127104,8	T-35	118	1093146,8	1133064,0	T-70	228	1101373,9	1139670,3
T-18 Y T-19	247	1089072,3	1127111,8	T-35	119	1093146,1	1133066,8	T-70	229	1101369,5	1139669,2
T-18 Y T-19	248	1089072,6	1127111,9	T-35	120	1093142,5	1133077,7	T-70	230	1101366,2	1139667,9
T-18 Y T-19	249	1089081,8	1127115,9	T-35	121	1093138,0	1133084,7	T-70	231	1101365,9	1139667,8
T-18 Y T-19	250	1089082,1	1127116,0	T-35	122	1093127,7	1133086,9	T-70	232	1101365,5	1139667,7
T-18 Y T-19	251	1089082,5	1127116,0	T-35	123	1093127,5	1133087,0	T-70	233	1101365,2	1139667,8
T-18 Y T-19	252	1089101,1	1127117,3	T-35	124	1093127,1	1133087,1	T-70	234	1101364,9	1139667,8
T-18 Y T-19	253	1089114,7	1127125,3	T-35	125	1093121,6	1133090,3	T-70	235	1101364,6	1139668,0
T-18 Y T-19	254	1089114,8	1127125,4	T-35	126	1093121,3	1133090,4	T-70	236	1101360,7	1139670,0
T-18 Y T-19	255	1089130,1	1127133,0	T-35	127	1093121,1	1133090,6	T-70	237	1101355,8	1139672,0
T-18 Y T-19	256	1089130,3	1127133,1	T-35	128	1093121,0	1133090,9	T-70	238	1101346,2	1139672,0
T-18 Y T-19	257	1089130,7	1127133,2	T-35	129	1093120,8	1133091,1	T-70	239	1101345,9	1139672,0
T-18 Y T-19	258	1089149,1	1127136,1	T-35	130	1093117,1	1133098,2	T-70	240	1101345,6	1139672,1
T-18 Y T-19	259	1089162,4	1127139,5	T-35	131	1093117,0	1133098,5	T-70	241	1101345,3	1139672,2
T-18 Y T-19	260	1089178,0	1127147,1	T-35	132	1093116,9	1133098,6	T-70	242	1101345,1	1139672,3
T-18 Y T-19	261	1089178,2	1127147,1	T-35	133	1093115,4	1133104,5	T-70	243	1101344,8	1139672,5
T-18 Y T-19	262	1089178,5	1127147,2	T-35	134	1093115,3	1133104,6	T-70	244	1101344,6	1139672,7
T-18 Y T-19	263	1089188,2	1127149,3	T-35	135	1093115,3	1133104,8	T-70	245	1101342,0	1139675,9
T-18 Y T-19	264	1089198,0	1127155,4	T-35	136	1093114,3	1133113,8	T-70	246	1101341,8	1139676,1
T-18 Y T-19	265	1089198,0	1127155,5	T-35	137	1093112,5	1133118,6	T-70	247	1101341,7	1139676,3
T-18 Y T-19	266	1089198,4	1127155,6	T-35	138	1093112,4	1133118,9	T-70	248	1101341,6	1139676,5
T-18 Y T-19	267	1089219,5	1127163,0	T-35	139	1093112,4	1133119,2	T-70	249	1101340,7	1139679,5
T-18 Y T-19	268	1089219,6	1127163,1	T-35	140	1093111,9	1133128,1	T-70	250	1101338,9	1139679,6
T-18 Y T-19	269	1089238,9	1127168,9	T-35	141	1093111,3	1133136,2	T-70	251	1101337,1	1139677,5
T-18 Y T-19	270	1089252,9	1127173,4	T-35	142	1093109,8	1133143,8	T-70	252	1101336,9	1139677,2
T-18 Y T-19	271	1089253,0	1127173,4	T-35	143	1093106,5	1133151,3	T-70	253	1101336,7	1139677,1
T-18 Y T-19	272	1089263,9	1127176,3	T-35	144	1093106,4	1133151,4	T-70	254	1101334,4	1139675,6
T-18 Y T-19	273	1089264,1	1127176,4	T-35	145	1093106,4	1133151,6	T-70	255	1101332,5	1139673,8

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	274	1089264,3	1127176,4	T-35	146	1093103,5	1133162,3	T-70	256	1101330,4	1139671,8
T-18 Y T-19	275	1089264,6	1127176,4	T-35	147	1093098,0	1133169,7	T-70	257	1101330,1	1139671,5
T-18 Y T-19	276	1089269,6	1127175,8	T-35	148	1093097,9	1133169,8	T-70	258	1101329,8	1139671,4
T-18 Y T-19	277	1089269,9	1127175,8	T-35	149	1093092,6	1133178,3	T-70	259	1101329,5	1139671,2
T-18 Y T-19	278	1089270,2	1127175,7	T-35	150	1093092,5	1133178,3	T-70	260	1101329,2	1139671,2
T-18 Y T-19	279	1089270,5	1127175,5	T-35	151	1093092,4	1133178,6	T-70	261	1101328,8	1139671,2
T-18 Y T-19	280	1089270,7	1127175,4	T-35	152	1093089,0	1133187,0	T-70	262	1101328,5	1139671,2
T-18 Y T-19	281	1089270,9	1127175,1	T-35	153	1093088,9	1133187,3	T-70	263	1101328,2	1139671,3
T-18 Y T-19	282	1089271,1	1127174,9	T-35	154	1093088,8	1133187,6	T-70	264	1101327,9	1139671,5
T-18 Y T-19	283	1089273,7	1127170,7	T-35	155	1093088,8	1133187,9	T-70	265	1101327,6	1139671,7
T-18 Y T-19	284	1089273,9	1127170,4	T-35	156	1093089,1	1133192,4	T-70	266	1101327,4	1139672,0
T-18 Y T-19	285	1089274,0	1127170,1	T-35	157	1093089,1	1133192,6	T-70	267	1101327,2	1139672,2
T-18 Y T-19	286	1089274,0	1127169,7	T-35	158	1093089,2	1133192,9	T-70	268	1101324,3	1139677,8
T-18 Y T-19	287	1089274,0	1127169,4	T-35	159	1093089,3	1133193,1	T-70	269	1101322,8	1139680,6
T-18 Y T-19	288	1089274,0	1127169,1	T-35	160	1093092,7	1133201,0	T-70	270	1101319,6	1139685,3
T-18 Y T-19	289	1089272,7	1127164,2	T-35	161	1093092,8	1133201,3	T-70	271	1101319,5	1139685,5
T-18 Y T-19	290	1089272,2	1127161,4	T-35	162	1093093,0	1133201,5	T-70	272	1101319,4	1139685,8
T-18 Y T-19	291	1089276,9	1127162,9	T-35	163	1093093,1	1133201,7	T-70	273	1101317,0	1139692,9
T-18 Y T-19	292	1089285,0	1127170,0	T-35	164	1093093,3	1133201,8	T-70	274	1101317,0	1139693,2
T-18 Y T-19	293	1089291,9	1127177,0	T-35	165	1093098,4	1133205,5	T-70	275	1101315,7	1139699,6
T-18 Y T-19	294	1089299,7	1127189,2	T-35	166	1093098,7	1133205,7	T-70	276	1101311,8	1139710,3
T-18 Y T-19	295	1089299,9	1127189,4	T-35	167	1093099,0	1133205,8	T-70	277	1101311,7	1139710,4
T-18 Y T-19	296	1089306,2	1127197,3	T-35	168	1093099,3	1133205,9	T-70	278	1101308,8	1139720,2
T-18 Y T-19	297	1089306,4	1127197,6	T-35	169	1093099,6	1133205,9	T-70	279	1101308,8	1139720,4
T-18 Y T-19	298	1089306,7	1127197,8	T-35	170	1093100,0	1133205,9	T-70	280	1101307,5	1139726,5
T-18 Y T-19	299	1089307,0	1127197,9	T-35	171	1093105,0	1133204,8	T-70	281	1101304,8	1139732,7
T-18 Y T-19	300	1089317,0	1127202,1	T-35	172	1093105,3	1133204,7	T-70	282	1101302,3	1139735,7
T-18 Y T-19	301	1089317,3	1127202,2	T-35	173	1093105,6	1133204,6	T-70	283	1101302,1	1139735,9
T-18 Y T-19	302	1089317,6	1127202,3	T-35	174	1093105,8	1133204,4	T-70	284	1101302,0	1139736,3
T-18 Y T-19	303	1089337,2	1127204,1	T-35	175	1093106,1	1133204,2	T-70	285	1101299,8	1139742,1
T-18 Y T-19	304	1089337,5	1127204,2	T-36	1	1093243,6	1133426,8	T-70	286	1101299,8	1139742,4
T-18 Y T-19	305	1089337,7	1127204,1	T-36	2	1093243,9	1133426,6	T-70	287	1101299,7	1139742,6
T-18 Y T-19	306	1089338,0	1127204,1	T-36	3	1093244,1	1133426,4	T-70	288	1101299,5	1139746,3
T-18 Y T-19	307	1089346,7	1127201,6	T-36	4	1093244,3	1133426,1	T-70	289	1101299,5	1139746,5
T-18 Y T-19	308	1089353,1	1127203,4	T-36	5	1093244,4	1133425,8	T-70	290	1101299,5	1139746,8
T-18 Y T-19	309	1089365,8	1127213,5	T-36	6	1093244,5	1133425,5	T-70	291	1101300,2	1139750,6
T-18 Y T-19	310	1089365,9	1127213,6	T-36	7	1093244,5	1133425,1	T-70	292	1101299,4	1139753,7

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	311	1089377,6	1127221,3	T-36	8	1093244,5	1133424,8	T-70	293	1101295,6	1139758,4
T-18 Y T-19	312	1089377,7	1127221,3	T-36	9	1093244,4	1133424,5	T-70	294	1101284,2	1139765,7
T-18 Y T-19	313	1089385,7	1127226,0	T-36	10	1093244,3	1133424,2	T-70	295	1101284,0	1139765,9
T-18 Y T-19	314	1089391,4	1127230,7	T-36	11	1093244,1	1133423,9	T-70	296	1101283,8	1139766,1
T-18 Y T-19	315	1089391,7	1127230,9	T-36	12	1093243,9	1133423,7	T-70	297	1101283,6	1139766,3
T-18 Y T-19	316	1089392,0	1127231,0	T-36	13	1093243,6	1133423,5	T-70	298	1101278,9	1139773,9
T-18 Y T-19	317	1089392,3	1127231,1	T-36	14	1093243,3	1133423,3	T-70	299	1101274,2	1139779,3
T-18 Y T-19	318	1089392,6	1127231,1	T-36	15	1093243,0	1133423,2	T-70	300	1101267,3	1139783,7
T-18 Y T-19	319	1089399,2	1127231,4	T-36	16	1093242,7	1133423,1	T-70	301	1101242,6	1139798,6
T-18 Y T-19	320	1089399,5	1127231,4	T-36	17	1093242,3	1133423,2	T-70	302	1101242,3	1139798,8
T-18 Y T-19	321	1089399,8	1127231,3	T-36	18	1093228,4	1133424,5	T-70	303	1101242,2	1139798,9
T-18 Y T-19	322	1089400,1	1127231,2	T-36	19	1093220,5	1133425,0	T-70	304	1101236,9	1139804,2
T-18 Y T-19	323	1089412,3	1127225,9	T-36	20	1093211,4	1133423,5	T-70	305	1101236,8	1139804,3
T-18 Y T-19	324	1089412,5	1127225,8	T-36	21	1093211,4	1133423,5	T-70	306	1101236,7	1139804,4
T-18 Y T-19	325	1089412,7	1127225,7	T-36	22	1093202,9	1133422,4	T-70	307	1101229,3	1139814,0
T-18 Y T-19	326	1089419,5	1127220,4	T-36	23	1093202,6	1133422,4	T-70	308	1101229,2	1139814,2
T-18 Y T-19	327	1089425,5	1127218,7	T-36	24	1093197,6	1133422,4	T-70	309	1101227,0	1139818,1
T-18 Y T-19	328	1089432,3	1127219,0	T-36	25	1093190,0	1133418,2	T-70	310	1101223,9	1139820,1
T-18 Y T-19	329	1089432,4	1127219,0	T-36	26	1093184,6	1133413,8	T-70	311	1101216,8	1139822,0
T-18 Y T-19	330	1089432,4	1127219,0	T-36	27	1093184,3	1133413,7	T-70	312	1101210,5	1139822,4
T-18 Y T-19	331	1089444,1	1127218,7	T-36	28	1093184,0	1133413,5	T-70	313	1101210,3	1139822,5
T-18 Y T-19	332	1089456,0	1127221,8	T-36	29	1093183,7	1133413,4	T-70	314	1101210,1	1139822,5
T-18 Y T-19	333	1089456,2	1127221,9	T-36	30	1093183,4	1133413,4	T-70	315	1101197,4	1139826,1
T-18 Y T-19	334	1089456,5	1127221,9	T-36	31	1093183,1	1133413,4	T-70	316	1101197,3	1139826,1
T-18 Y T-19	335	1089456,8	1127221,8	T-36	32	1093182,7	1133413,5	T-70	317	1101189,4	1139828,8
T-18 Y T-19	336	1089461,4	1127221,1	T-36	33	1093182,4	1133413,6	T-70	318	1101186,3	1139829,7
T-18 Y T-19	337	1089461,7	1127221,0	T-36	34	1093179,8	1133414,9	T-70	319	1101186,0	1139829,8
T-18 Y T-19	338	1089462,0	1127220,8	T-36	35	1093177,0	1133412,8	T-70	320	1101185,7	1139830,0
T-18 Y T-19	339	1089462,3	1127220,6	T-36	36	1093165,7	1133401,8	T-70	321	1101184,2	1139831,1
T-18 Y T-19	340	1089462,5	1127220,4	T-36	37	1093165,4	1133401,6	T-70	322	1101184,1	1139831,1
T-18 Y T-19	341	1089462,7	1127220,1	T-36	38	1093165,1	1133401,4	T-70	323	1101184,0	1139831,2
T-18 Y T-19	342	1089462,9	1127219,8	T-36	39	1093164,8	1133401,3	T-70	324	1101182,0	1139833,1
T-18 Y T-19	343	1089463,0	1127219,4	T-36	40	1093164,5	1133401,2	T-70	325	1101181,8	1139833,3
T-18 Y T-19	344	1089463,0	1127219,1	T-36	41	1093164,2	1133401,2	T-70	326	1101181,7	1139833,5
T-18 Y T-19	345	1089463,0	1127218,7	T-36	42	1093155,7	1133401,8	T-70	327	1101180,1	1139836,1
T-18 Y T-19	346	1089462,9	1127218,4	T-36	43	1093155,5	1133401,8	T-70	328	1101180,1	1139836,1
T-18 Y T-19	347	1089462,7	1127218,1	T-36	44	1093146,5	1133403,1	T-70	329	1101178,7	1139838,4

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	348	1089462,5	1127217,8	T-36	45	1093146,5	1133403,1	T-70	330	1101178,6	1139838,5
T-18 Y T-19	349	1089462,3	1127217,6	T-36	46	1093138,4	1133404,6	T-70	331	1101176,9	1139841,7
T-18 Y T-19	350	1089462,0	1127217,4	T-36	47	1093133,6	1133403,5	T-70	332	1101175,9	1139842,5
T-18 Y T-19	351	1089461,7	1127217,2	T-36	48	1093130,5	1133401,4	T-70	333	1101174,7	1139842,8
T-18 Y T-19	352	1089461,4	1127217,1	T-36	49	1093128,9	1133395,5	T-70	334	1101174,2	1139842,3
T-18 Y T-19	353	1089461,0	1127217,1	T-36	50	1093128,8	1133395,3	T-70	335	1101174,0	1139840,8
T-18 Y T-19	354	1089460,7	1127217,1	T-36	51	1093128,7	1133395,1	T-70	336	1101173,7	1139837,6
T-18 Y T-19	355	1089456,5	1127217,8	T-36	52	1093128,6	1133394,9	T-70	337	1101173,7	1139837,4
T-18 Y T-19	356	1089444,8	1127214,8	T-36	53	1093124,6	1133389,6	T-70	338	1101173,7	1139837,2
T-18 Y T-19	357	1089444,5	1127214,7	T-36	54	1093124,5	1133389,5	T-70	339	1101173,1	1139835,3
T-18 Y T-19	358	1089444,2	1127214,7	T-36	55	1093124,4	1133389,4	T-70	340	1101173,1	1139835,2
T-18 Y T-19	359	1089432,4	1127215,0	T-36	56	1093118,9	1133383,8	T-70	341	1101172,9	1139834,9
T-18 Y T-19	360	1089425,3	1127214,7	T-36	57	1093116,6	1133378,4	T-70	342	1101169,8	1139829,4
T-18 Y T-19	361	1089425,0	1127214,7	T-36	58	1093119,8	1133376,7	T-70	343	1101169,7	1139826,1
T-18 Y T-19	362	1089424,7	1127214,8	T-36	59	1093120,0	1133376,5	T-70	344	1101171,4	1139820,4
T-18 Y T-19	363	1089418,1	1127216,6	T-36	60	1093120,2	1133376,3	T-70	345	1101173,4	1139817,0
T-18 Y T-19	364	1089417,8	1127216,7	T-36	61	1093120,3	1133376,1	T-70	346	1101177,4	1139812,4
T-18 Y T-19	365	1089417,6	1127216,8	T-36	62	1093122,2	1133373,8	T-70	347	1101177,6	1139812,1
T-18 Y T-19	366	1089417,4	1127217,0	T-36	63	1093122,4	1133373,5	T-70	348	1101178,4	1139810,6
T-18 Y T-19	367	1089410,5	1127222,4	T-36	64	1093122,5	1133373,3	T-70	349	1101178,6	1139810,4
T-18 Y T-19	368	1089398,9	1127227,4	T-36	65	1093122,6	1133373,0	T-70	350	1101178,6	1139810,1
T-18 Y T-19	369	1089393,4	1127227,2	T-36	66	1093122,6	1133372,7	T-70	351	1101178,7	1139809,9
T-18 Y T-19	370	1089388,1	1127222,8	T-36	67	1093122,6	1133372,4	T-70	352	1101179,0	1139807,5
T-18 Y T-19	371	1089387,9	1127222,6	T-36	68	1093122,1	1133363,9	T-70	353	1101179,0	1139807,2
T-18 Y T-19	372	1089379,7	1127217,9	T-36	69	1093122,1	1133363,7	T-70	354	1101179,0	1139806,9
T-18 Y T-19	373	1089368,2	1127210,3	T-36	70	1093122,0	1133363,6	T-70	355	1101178,9	1139806,6
T-18 Y T-19	374	1089355,3	1127200,1	T-36	71	1093121,3	1133360,5	T-70	356	1101178,8	1139806,4
T-18 Y T-19	375	1089355,1	1127199,9	T-36	72	1093125,4	1133358,8	T-70	357	1101178,6	1139806,1
T-18 Y T-19	376	1089354,9	1127199,8	T-36	73	1093125,7	1133358,6	T-70	358	1101178,4	1139805,9
T-18 Y T-19	377	1089354,6	1127199,7	T-36	74	1093125,9	1133358,4	T-70	359	1101177,2	1139804,6
T-18 Y T-19	378	1089347,2	1127197,6	T-36	75	1093126,1	1133358,2	T-70	360	1101176,9	1139804,4
T-18 Y T-19	379	1089346,9	1127197,5	T-36	76	1093126,3	1133357,9	T-70	361	1101176,7	1139804,2
T-18 Y T-19	380	1089346,7	1127197,5	T-36	77	1093126,5	1133357,6	T-70	362	1101176,4	1139804,1
T-18 Y T-19	381	1089346,4	1127197,5	T-36	78	1093126,6	1133357,3	T-70	363	1101176,1	1139804,0
T-18 Y T-19	382	1089346,1	1127197,6	T-36	79	1093127,9	1133350,7	T-70	364	1101173,5	1139803,6
T-18 Y T-19	383	1089337,2	1127200,1	T-36	80	1093127,9	1133350,7	T-70	365	1101173,2	1139803,6
T-18 Y T-19	384	1089318,3	1127198,3	T-36	81	1093127,9	1133350,4	T-70	366	1101173,1	1139803,6

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	385	1089309,0	1127194,4	T-36	82	1093128,2	1133344,9	T-70	367	1101171,1	1139803,7
T-18 Y T-19	386	1089303,0	1127187,0	T-36	83	1093128,2	1133344,6	T-70	368	1101171,0	1139803,7
T-18 Y T-19	387	1089295,2	1127174,6	T-36	84	1093128,1	1133344,4	T-70	369	1101166,9	1139804,2
T-18 Y T-19	388	1089295,0	1127174,4	T-36	85	1093128,1	1133344,1	T-70	370	1101165,9	1139804,0
T-18 Y T-19	389	1089294,9	1127174,3	T-36	86	1093126,3	1133338,8	T-70	371	1101163,8	1139802,7
T-18 Y T-19	390	1089287,8	1127167,1	T-36	87	1093127,6	1133337,0	T-70	372	1101162,9	1139801,4
T-18 Y T-19	391	1089287,7	1127167,0	T-36	88	1093127,9	1133337,1	T-70	373	1101162,8	1139797,1
T-18 Y T-19	392	1089279,2	1127159,6	T-36	89	1093128,5	1133339,9	T-70	374	1101163,4	1139791,4
T-18 Y T-19	393	1089279,0	1127159,5	T-36	90	1093128,5	1133340,2	T-70	375	1101163,4	1139791,3
T-18 Y T-19	394	1089278,7	1127159,3	T-36	91	1093128,7	1133340,4	T-70	376	1101163,5	1139788,8
T-18 Y T-19	395	1089278,5	1127159,2	T-36	92	1093128,8	1133340,7	T-70	377	1101163,5	1139788,6
T-18 Y T-19	396	1089270,7	1127156,7	T-36	93	1093129,0	1133340,9	T-70	378	1101163,4	1139788,3
T-18 Y T-19	397	1089268,7	1127154,9	T-36	94	1093131,6	1133343,5	T-70	379	1101163,3	1139788,0
T-18 Y T-19	398	1089268,7	1127154,9	T-36	95	1093131,9	1133343,7	T-70	380	1101162,6	1139786,2
T-18 Y T-19	399	1089268,4	1127154,7	T-36	96	1093132,2	1133343,9	T-70	381	1101162,4	1139785,9
T-18 Y T-19	400	1089262,7	1127151,3	T-36	97	1093132,5	1133344,0	T-70	382	1101162,2	1139785,6
T-18 Y T-19	401	1089262,5	1127151,2	T-36	98	1093132,8	1133344,1	T-70	383	1101162,0	1139785,4
T-18 Y T-19	402	1089262,2	1127151,1	T-36	99	1093133,2	1133344,1	T-70	384	1101161,7	1139785,2
T-18 Y T-19	403	1089261,9	1127151,1	T-36	100	1093133,5	1133344,1	T-70	385	1101161,3	1139785,1
T-18 Y T-19	404	1089261,6	1127151,1	T-36	101	1093133,8	1133344,0	T-70	386	1101161,0	1139785,0
T-18 Y T-19	405	1089261,3	1127151,1	T-36	102	1093137,6	1133342,4	T-70	387	1101158,0	1139784,6
T-18 Y T-19	406	1089261,0	1127151,2	T-36	103	1093137,9	1133342,3	T-70	388	1101157,8	1139784,5
T-18 Y T-19	407	1089255,6	1127153,2	T-36	104	1093138,2	1133342,1	T-70	389	1101157,5	1139784,6
T-18 Y T-19	408	1089250,0	1127150,2	T-36	105	1093138,5	1133341,8	T-70	390	1101157,2	1139784,6
T-18 Y T-19	409	1089246,4	1127145,1	T-36	106	1093138,6	1133341,5	T-70	391	1101156,9	1139784,7
T-18 Y T-19	410	1089246,9	1127137,6	T-36	107	1093138,8	1133341,2	T-70	392	1101156,6	1139784,9
T-18 Y T-19	411	1089246,9	1127137,5	T-36	108	1093138,9	1133340,8	T-70	393	1101154,0	1139786,7
T-18 Y T-19	412	1089247,4	1127125,0	T-36	109	1093138,9	1133340,5	T-70	394	1101150,5	1139789,0
T-18 Y T-19	413	1089247,6	1127117,4	T-36	110	1093138,8	1133340,2	T-70	395	1101147,8	1139790,6
T-18 Y T-19	414	1089249,1	1127113,3	T-36	111	1093138,7	1133339,8	T-70	396	1101143,8	1139792,5
T-18 Y T-19	415	1089253,3	1127106,7	T-36	112	1093138,6	1133339,5	T-70	397	1101142,0	1139793,2
T-18 Y T-19	416	1089253,4	1127106,4	T-36	113	1093138,4	1133339,2	T-70	398	1101138,3	1139793,6
T-18 Y T-19	417	1089253,6	1127106,1	T-36	114	1093138,1	1133339,0	T-70	399	1101136,7	1139793,4
T-18 Y T-19	418	1089253,6	1127105,8	T-36	115	1093137,8	1133338,8	T-70	400	1101136,1	1139792,8
T-18 Y T-19	419	1089253,6	1127105,4	T-36	116	1093137,5	1133338,7	T-70	401	1101136,5	1139791,1
T-18 Y T-19	420	1089253,5	1127105,1	T-36	117	1093137,2	1133338,6	T-70	402	1101136,5	1139791,0
T-18 Y T-19	421	1089253,4	1127104,8	T-36	118	1093136,8	1133338,6	T-70	403	1101136,9	1139788,7

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	422	1089253,3	1127104,5	T-36	119	1093136,5	1133338,6	T-70	404	1101137,0	1139788,3
T-18 Y T-19	423	1089253,1	1127104,2	T-36	120	1093136,1	1133338,7	T-70	405	1101137,0	1139788,2
T-18 Y T-19	424	1089252,8	1127104,0	T-36	121	1093133,5	1133339,8	T-70	406	1101136,8	1139785,9
T-18 Y T-19	425	1089252,5	1127103,8	T-36	122	1093132,2	1133338,5	T-70	407	1101136,8	1139785,6
T-18 Y T-19	426	1089252,2	1127103,7	T-36	123	1093131,6	1133335,3	T-70	408	1101136,7	1139785,3
T-18 Y T-19	427	1089251,9	1127103,6	T-36	124	1093131,5	1133335,1	T-70	409	1101136,5	1139785,0
T-18 Y T-19	428	1089251,6	1127103,6	T-36	125	1093131,4	1133334,8	T-70	410	1101136,4	1139784,7
T-18 Y T-19	429	1089251,2	1127103,7	T-36	126	1093131,2	1133334,5	T-70	411	1101136,1	1139784,5
T-18 Y T-19	430	1089250,9	1127103,7	T-36	127	1093131,0	1133334,3	T-70	412	1101135,9	1139784,3
T-18 Y T-19	431	1089250,6	1127103,9	T-36	128	1093130,8	1133334,1	T-70	413	1101133,0	1139782,6
T-18 Y T-19	432	1089250,4	1127104,1	T-36	129	1093130,5	1133334,0	T-70	414	1101132,7	1139782,4
T-18 Y T-19	433	1089250,1	1127104,3	T-36	130	1093127,9	1133332,6	T-70	415	1101132,4	1139782,4
T-18 Y T-19	434	1089249,9	1127104,6	T-36	131	1093127,6	1133332,5	T-70	416	1101132,1	1139782,3
T-18 Y T-19	435	1089245,6	1127111,4	T-36	132	1093127,3	1133332,5	T-70	417	1101131,8	1139782,3
T-18 Y T-19	436	1089245,6	1127111,4	T-36	133	1093127,0	1133332,4	T-70	418	1101128,5	1139782,8
T-18 Y T-19	437	1089245,4	1127111,7	T-36	134	1093126,7	1133332,5	T-70	419	1101128,2	1139782,5
T-18 Y T-19	438	1089243,8	1127116,4	T-36	135	1093126,4	1133332,5	T-70	420	1101127,6	1139780,4
T-18 Y T-19	439	1089243,7	1127116,7	T-36	136	1093126,1	1133332,7	T-70	421	1101127,5	1139778,1
T-18 Y T-19	440	1089243,6	1127117,0	T-36	137	1093125,8	1133332,8	T-70	422	1101128,6	1139775,7
T-18 Y T-19	441	1089243,4	1127124,8	T-36	138	1093125,6	1133333,0	T-70	423	1101128,7	1139775,4
T-18 Y T-19	442	1089242,9	1127137,3	T-36	139	1093125,4	1133333,3	T-70	424	1101128,7	1139775,1
T-18 Y T-19	443	1089242,4	1127145,6	T-36	140	1093122,4	1133337,2	T-70	425	1101128,7	1139774,8
T-18 Y T-19	444	1089242,4	1127145,9	T-36	141	1093122,3	1133337,5	T-70	426	1101128,6	1139772,3
T-18 Y T-19	445	1089242,4	1127146,2	T-36	142	1093122,2	1133337,8	T-70	427	1101128,6	1139772,0
T-18 Y T-19	446	1089242,6	1127146,6	T-36	143	1093122,1	1133338,1	T-70	428	1101128,5	1139771,7
T-18 Y T-19	447	1089242,7	1127146,9	T-36	144	1093122,1	1133338,4	T-70	429	1101128,4	1139771,5
T-18 Y T-19	448	1089247,0	1127152,9	T-36	145	1093122,1	1133338,7	T-70	430	1101127,5	1139769,5
T-18 Y T-19	449	1089247,2	1127153,1	T-36	146	1093122,2	1133339,0	T-70	431	1101127,2	1139767,9
T-18 Y T-19	450	1089247,4	1127153,3	T-36	147	1093124,2	1133345,0	T-70	432	1101127,4	1139765,3
T-18 Y T-19	451	1089247,7	1127153,5	T-36	148	1093123,9	1133350,1	T-70	433	1101128,0	1139764,3
T-18 Y T-19	452	1089254,5	1127157,1	T-36	149	1093122,8	1133355,5	T-70	434	1101129,3	1139763,4
T-18 Y T-19	453	1089254,8	1127157,3	T-36	150	1093118,2	1133357,5	T-70	435	1101129,5	1139763,2
T-18 Y T-19	454	1089255,2	1127157,3	T-36	151	1093117,9	1133357,6	T-70	436	1101129,7	1139763,0
T-18 Y T-19	455	1089255,5	1127157,4	T-36	152	1093117,7	1133357,8	T-70	437	1101129,8	1139762,8
T-18 Y T-19	456	1089255,8	1127157,3	T-36	153	1093117,4	1133358,1	T-70	438	1101129,9	1139762,5
T-18 Y T-19	457	1089256,2	1127157,3	T-36	154	1093117,3	1133358,4	T-70	439	1101130,7	1139760,7
T-18 Y T-19	458	1089261,5	1127155,3	T-36	155	1093117,1	1133358,7	T-70	440	1101130,8	1139760,4

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	459	1089266,2	1127158,0	T-36	156	1093117,0	1133359,1	T-70	441	1101130,8	1139760,1
T-18 Y T-19	460	1089267,8	1127159,5	T-36	157	1093117,0	1133359,4	T-70	442	1101130,8	1139759,7
T-18 Y T-19	461	1089268,8	1127164,9	T-36	158	1093117,1	1133359,7	T-70	443	1101130,8	1139759,4
T-18 Y T-19	462	1089268,8	1127165,1	T-36	159	1093118,1	1133364,4	T-70	444	1101129,8	1139756,1
T-18 Y T-19	463	1089269,9	1127169,3	T-36	160	1093118,6	1133371,9	T-70	445	1101129,7	1139755,8
T-18 Y T-19	464	1089268,2	1127172,0	T-36	161	1093117,4	1133373,4	T-70	446	1101129,5	1139755,5
T-18 Y T-19	465	1089264,5	1127172,3	T-36	162	1093113,0	1133375,8	T-70	447	1101129,3	1139755,3
T-18 Y T-19	466	1089254,1	1127169,5	T-36	163	1093112,8	1133376,0	T-70	448	1101129,0	1139755,0
T-18 Y T-19	467	1089240,1	1127165,1	T-36	164	1093112,5	1133376,2	T-70	449	1101125,1	1139752,4
T-18 Y T-19	468	1089220,8	1127159,2	T-36	165	1093112,3	1133376,5	T-70	450	1101125,0	1139752,3
T-18 Y T-19	469	1089199,9	1127151,9	T-36	166	1093112,2	1133376,8	T-70	451	1101124,9	1139752,3
T-18 Y T-19	470	1089190,0	1127145,7	T-36	167	1093112,1	1133377,1	T-70	452	1101123,7	1139751,6
T-18 Y T-19	471	1089189,8	1127145,6	T-36	168	1093112,0	1133377,4	T-70	453	1101121,8	1139750,2
T-18 Y T-19	472	1089189,6	1127145,5	T-36	169	1093112,0	1133377,7	T-70	454	1101119,5	1139748,1
T-18 Y T-19	473	1089189,4	1127145,4	T-36	170	1093112,1	1133378,0	T-70	455	1101119,4	1139748,1
T-18 Y T-19	474	1089179,6	1127143,4	T-36	171	1093112,2	1133378,4	T-70	456	1101119,3	1139747,9
T-18 Y T-19	475	1089163,9	1127135,8	T-36	172	1093115,3	1133385,8	T-70	457	1101114,2	1139744,5
T-18 Y T-19	476	1089163,7	1127135,7	T-36	173	1093115,5	1133386,0	T-70	458	1101113,9	1139744,4
T-18 Y T-19	477	1089163,5	1127135,7	T-36	174	1093115,6	1133386,2	T-70	459	1101113,6	1139744,3
T-18 Y T-19	478	1089150,0	1127132,2	T-36	175	1093115,8	1133386,4	T-70	460	1101113,3	1139744,2
T-18 Y T-19	479	1089149,9	1127132,2	T-36	176	1093121,5	1133392,1	T-70	461	1101111,0	1139744,0
T-18 Y T-19	480	1089131,6	1127129,3	T-36	177	1093125,1	1133397,0	T-70	462	1101109,5	1139743,2
T-18 Y T-19	481	1089116,6	1127121,8	T-36	178	1093126,9	1133403,2	T-70	463	1101108,7	1139740,6
T-18 Y T-19	482	1089102,7	1127113,6	T-36	179	1093127,0	1133403,5	T-70	464	1101108,7	1139738,2
T-18 Y T-19	483	1089102,4	1127113,5	T-36	180	1093127,1	1133403,8	T-70	465	1101111,4	1139732,5
T-18 Y T-19	484	1089102,1	1127113,4	T-36	181	1093127,3	1133404,0	T-70	466	1101111,5	1139732,3
T-18 Y T-19	485	1089101,8	1127113,4	T-36	182	1093127,5	1133404,2	T-70	467	1101111,5	1139732,0
T-18 Y T-19	486	1089083,1	1127112,1	T-36	183	1093127,7	1133404,4	T-70	468	1101112,9	1139724,6
T-18 Y T-19	487	1089074,3	1127108,3	T-36	184	1093131,7	1133407,0	T-70	469	1101113,0	1139724,2
T-18 Y T-19	488	1089062,5	1127101,2	T-36	185	1093131,9	1133407,1	T-70	470	1101112,9	1139723,9
T-18 Y T-19	489	1089062,1	1127101,1	T-36	186	1093132,1	1133407,2	T-70	471	1101111,2	1139714,3
T-18 Y T-19	490	1089061,9	1127101,0	T-36	187	1093132,3	1133407,3	T-70	472	1101111,1	1139714,0
T-18 Y T-19	491	1089054,0	1127099,0	T-36	188	1093137,9	1133408,6	T-70	473	1101111,1	1139713,9
T-18 Y T-19	492	1089046,5	1127091,5	T-36	189	1093138,2	1133408,7	T-70	474	1101110,0	1139704,2
T-18 Y T-19	493	1089046,2	1127091,3	T-36	190	1093138,4	1133408,7	T-70	475	1101110,0	1139703,9
T-18 Y T-19	494	1089045,9	1127091,1	T-36	191	1093138,7	1133408,6	T-70	476	1101109,9	1139703,6
T-18 Y T-19	495	1089045,6	1127091,0	T-36	192	1093147,1	1133407,1	T-70	477	1101109,7	1139703,3

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	496	1089045,3	1127090,9	T-36	193	1093156,0	1133405,7	T-70	478	1101109,5	1139703,1
T-18 Y T-19	497	1089045,0	1127090,9	T-36	194	1093163,5	1133405,3	T-70	479	1101107,4	1139700,7
T-18 Y T-19	498	1089038,3	1127091,1	T-36	195	1093174,3	1133415,8	T-70	480	1101107,2	1139700,5
T-18 Y T-19	499	1089025,9	1127088,6	T-36	196	1093174,4	1133415,9	T-70	481	1101107,1	1139700,4
T-18 Y T-19	500	1089018,1	1127081,6	T-36	197	1093174,5	1133416,0	T-70	482	1101102,9	1139697,2
T-18 Y T-19	501	1089017,8	1127081,4	T-36	198	1093178,4	1133418,9	T-70	483	1101102,7	1139697,1
T-18 Y T-19	502	1089017,6	1127081,3	T-36	199	1093178,7	1133419,0	T-70	484	1101102,7	1139697,1
T-18 Y T-19	503	1089007,3	1127076,3	T-36	200	1093179,0	1133419,2	T-70	485	1101099,2	1139695,2
T-18 Y T-19	504	1089001,3	1127065,9	T-36	201	1093179,3	1133419,2	T-70	486	1101099,0	1139695,1
T-18 Y T-19	505	1089001,2	1127065,8	T-36	202	1093179,6	1133419,3	T-70	487	1101094,5	1139693,5
T-18 Y T-19	506	1088992,9	1127053,4	T-36	203	1093179,9	1133419,2	T-70	488	1101094,2	1139693,4
T-18 Y T-19	507	1088990,1	1127044,4	T-36	204	1093180,2	1133419,2	T-70	489	1101093,9	1139693,3
T-18 Y T-19	508	1088990,0	1127044,3	T-36	205	1093180,5	1133419,0	T-70	490	1101093,6	1139693,3
T-18 Y T-19	509	1088990,0	1127044,2	T-36	206	1093183,1	1133417,8	T-70	491	1101089,4	1139693,9
T-18 Y T-19	510	1088984,8	1127032,3	T-36	207	1093187,6	1133421,5	T-70	492	1101085,2	1139693,4
T-18 Y T-19	511	1088983,5	1127024,0	T-36	208	1093187,9	1133421,6	T-70	493	1101084,1	1139692,0
T-18 Y T-19	512	1088983,4	1127023,7	T-36	209	1093187,9	1133421,7	T-70	494	1101082,7	1139690,0
T-18 Y T-19	513	1088983,3	1127023,3	T-36	210	1093196,1	1133426,1	T-70	495	1101080,3	1139686,3
T-18 Y T-19	514	1088978,9	1127016,1	T-36	211	1093196,4	1133426,3	T-70	496	1101075,5	1139676,0
T-18 Y T-19	515	1088981,4	1127008,1	T-36	212	1093196,8	1133426,4	T-70	497	1101074,5	1139670,8
T-18 Y T-19	516	1088985,1	1127005,6	T-36	213	1093197,1	1133426,4	T-70	498	1101074,0	1139665,4
T-18 Y T-19	517	1088985,3	1127005,4	T-36	214	1093202,5	1133426,4	T-70	499	1101074,0	1139659,4
T-18 Y T-19	518	1088985,5	1127005,2	T-36	215	1093210,8	1133427,4	T-70	500	1101074,0	1139659,2
T-18 Y T-19	519	1088985,7	1127005,0	T-36	216	1093220,0	1133429,0	T-70	501	1101073,4	1139654,1
T-18 Y T-19	520	1088985,8	1127004,7	T-36	217	1093220,4	1133429,0	T-70	502	1101073,4	1139653,8
T-18 Y T-19	521	1088985,9	1127004,4	T-36	218	1093220,5	1133429,0	T-70	503	1101073,3	1139653,5
T-18 Y T-19	522	1088987,2	1126998,0	T-36	219	1093228,7	1133428,5	T-70	504	1101070,9	1139648,3
T-18 Y T-19	523	1088987,2	1126997,7	T-36	220	1093228,8	1133428,5	T-70	505	1101070,5	1139645,7
T-18 Y T-19	524	1088987,2	1126997,4	T-36	221	1093242,7	1133427,1	T-70	506	1101072,4	1139640,2
T-18 Y T-19	525	1088987,1	1126997,0	T-36	222	1093243,0	1133427,1	T-70	507	1101072,4	1139640,0
T-18 Y T-19	526	1088987,0	1126996,7	T-36	223	1093243,3	1133427,0	T-70	508	1101073,6	1139634,7
T-18 Y T-19	527	1088984,1	1126991,1	T-36	224	1093243,6	1133426,8	T-70	509	1101073,6	1139634,6
T-18 Y T-19	528	1088984,0	1126990,9	T-37	1	1093261,0	1133632,9	T-70	510	1101073,7	1139634,4
T-18 Y T-19	529	1088983,8	1126990,8	T-37	2	1093260,7	1133632,7	T-70	511	1101074,2	1139624,2
T-18 Y T-19	530	1088983,7	1126990,6	T-37	3	1093260,5	1133632,5	T-70	512	1101074,1	1139623,9
T-18 Y T-19	531	1088975,4	1126983,1	T-37	4	1093260,2	1133632,4	T-70	513	1101074,1	1139623,5
T-18 Y T-19	532	1088969,1	1126974,6	T-37	5	1093259,9	1133632,3	T-70	514	1101073,9	1139623,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	533	1088968,1	1126970,2	T-37	6	1093259,6	1133632,2	T-70	515	1101073,7	1139622,9
T-18 Y T-19	534	1088968,1	1126970,0	T-37	7	1093259,3	1133632,2	T-70	516	1101072,6	1139621,5
T-18 Y T-19	535	1088968,0	1126969,7	T-37	8	1093254,3	1133632,7	T-70	517	1101071,8	1139619,5
T-18 Y T-19	536	1088964,0	1126961,8	T-37	9	1093249,7	1133631,9	T-70	518	1101070,5	1139614,3
T-18 Y T-19	537	1088963,9	1126961,6	T-37	10	1093247,6	1133630,6	T-70	519	1101073,5	1139603,2
T-18 Y T-19	538	1088963,7	1126961,3	T-37	11	1093246,1	1133629,0	T-70	520	1101073,6	1139603,0
T-18 Y T-19	539	1088957,2	1126954,3	T-37	12	1093245,9	1133628,9	T-70	521	1101073,6	1139602,8
T-18 Y T-19	540	1088951,0	1126945,6	T-37	13	1093245,8	1133628,8	T-70	522	1101074,0	1139596,7
T-18 Y T-19	541	1088946,2	1126934,1	T-37	14	1093244,5	1133627,9	T-70	523	1101076,2	1139592,6
T-18 Y T-19	542	1088944,6	1126921,5	T-37	15	1093244,3	1133627,8	T-70	524	1101076,9	1139591,8
T-18 Y T-19	543	1088942,8	1126903,2	T-37	16	1093244,1	1133627,7	T-70	525	1101077,7	1139591,6
T-18 Y T-19	544	1088942,8	1126903,1	T-37	17	1093243,8	1133627,6	T-70	526	1101077,9	1139591,6
T-18 Y T-19	545	1088942,7	1126903,0	T-37	18	1093241,9	1133627,1	T-70	527	1101079,0	1139592,4
T-18 Y T-19	546	1088938,5	1126882,8	T-37	19	1093241,6	1133626,8	T-70	528	1101079,2	1139592,5
T-18 Y T-19	547	1088937,5	1126865,5	T-37	20	1093241,6	1133626,8	T-70	529	1101079,5	1139592,6
T-18 Y T-19	548	1088937,2	1126851,9	T-37	21	1093241,5	1133626,8	T-70	530	1101079,7	1139592,7
T-18 Y T-19	549	1088939,1	1126834,1	T-37	22	1093240,0	1133625,6	T-70	531	1101081,3	1139593,1
T-18 Y T-19	550	1088941,2	1126815,8	T-37	23	1093239,8	1133625,4	T-70	532	1101081,6	1139593,1
T-18 Y T-19	551	1088943,0	1126798,1	T-37	24	1093239,6	1133625,3	T-70	533	1101081,9	1139593,1
T-18 Y T-19	552	1088943,1	1126797,9	T-37	25	1093238,6	1133624,9	T-70	534	1101082,2	1139593,1
T-18 Y T-19	553	1088943,3	1126776,2	T-37	26	1093238,3	1133624,8	T-70	535	1101082,5	1139593,0
T-18 Y T-19	554	1088943,3	1126763,5	T-37	27	1093238,0	1133624,7	T-70	536	1101082,8	1139592,8
T-18 Y T-19	555	1088943,3	1126743,9	T-37	28	1093237,8	1133624,7	T-70	537	1101083,0	1139592,7
T-18 Y T-19	556	1088943,6	1126725,4	T-37	29	1093237,5	1133624,7	T-70	538	1101083,3	1139592,4
T-18 Y T-19	557	1088944,4	1126712,0	T-37	30	1093235,1	1133625,0	T-70	539	1101083,4	1139592,2
T-18 Y T-19	558	1088950,9	1126690,8	T-37	31	1093235,0	1133625,0	T-70	540	1101084,6	1139590,4
T-18 Y T-19	559	1088950,9	1126690,7	T-37	32	1093234,9	1133625,1	T-70	541	1101084,7	1139590,1
T-18 Y T-19	560	1088956,2	1126671,7	T-37	33	1093232,3	1133625,7	T-70	542	1101084,9	1139589,8
T-18 Y T-19	561	1088961,5	1126656,2	T-37	34	1093230,5	1133625,8	T-70	543	1101084,9	1139589,5
T-18 Y T-19	562	1088961,5	1126656,0	T-37	35	1093229,2	1133625,4	T-70	544	1101085,2	1139586,9
T-18 Y T-19	563	1088964,6	1126643,2	T-37	36	1093229,0	1133625,3	T-70	545	1101085,2	1139586,5
T-18 Y T-19	564	1088970,4	1126631,5	T-37	37	1093228,6	1133625,3	T-70	546	1101085,1	1139586,2
T-18 Y T-19	565	1088977,8	1126616,7	T-37	38	1093227,7	1133625,3	T-70	547	1101085,0	1139585,9
T-18 Y T-19	566	1088977,9	1126616,5	T-37	39	1093227,3	1133625,3	T-70	548	1101084,8	1139585,6
T-18 Y T-19	567	1088977,9	1126616,2	T-37	40	1093227,0	1133625,4	T-70	549	1101084,6	1139585,3
T-18 Y T-19	568	1088978,0	1126615,9	T-37	41	1093226,7	1133625,6	T-70	550	1101080,2	1139580,6
T-18 Y T-19	569	1088978,0	1126615,7	T-37	42	1093225,7	1133626,1	T-70	551	1101078,8	1139578,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	570	1088977,2	1126606,6	T-37	43	1093225,4	1133626,2	T-70	552	1101081,6	1139569,8
T-18 Y T-19	571	1088975,3	1126588,6	T-37	44	1093226,6	1133624,8	T-70	553	1101081,7	1139569,5
T-18 Y T-19	572	1088975,3	1126588,6	T-37	45	1093229,8	1133622,3	T-70	554	1101081,7	1139569,5
T-18 Y T-19	573	1088971,6	1126563,2	T-37	46	1093229,9	1133622,1	T-70	555	1101082,2	1139565,6
T-18 Y T-19	574	1088970,0	1126547,8	T-37	47	1093230,1	1133622,0	T-70	556	1101082,3	1139565,3
T-18 Y T-19	575	1088970,8	1126534,5	T-37	48	1093232,3	1133619,2	T-70	557	1101082,2	1139565,2
T-18 Y T-19	576	1088972,6	1126521,4	T-37	49	1093232,5	1133618,9	T-70	558	1101081,6	1139549,0
T-18 Y T-19	577	1088975,6	1126513,7	T-37	50	1093232,6	1133618,8	T-70	559	1101081,6	1139548,8
T-18 Y T-19	578	1088984,9	1126502,0	T-37	51	1093233,3	1133617,2	T-70	560	1101081,5	1139548,5
T-18 Y T-19	579	1088985,1	1126501,7	T-37	52	1093233,4	1133617,0	T-70	561	1101079,8	1139543,7
T-18 Y T-19	580	1088985,2	1126501,5	T-37	53	1093233,4	1133616,7	T-70	562	1101078,6	1139535,0
T-18 Y T-19	581	1088993,8	1126481,9	T-37	54	1093233,8	1133614,6	T-70	563	1101077,3	1139522,3
T-18 Y T-19	582	1089005,3	1126467,9	T-37	55	1093233,9	1133614,2	T-70	564	1101077,3	1139522,1
T-18 Y T-19	583	1089005,5	1126467,6	T-37	56	1093233,9	1133614,1	T-70	565	1101077,2	1139521,9
T-18 Y T-19	584	1089005,6	1126467,3	T-37	57	1093233,7	1133611,2	T-70	566	1101077,1	1139521,6
T-18 Y T-19	585	1089005,7	1126467,0	T-37	58	1093233,6	1133610,9	T-70	567	1101070,8	1139509,1
T-18 Y T-19	586	1089007,8	1126456,1	T-37	59	1093233,5	1133610,6	T-70	568	1101070,8	1139502,9
T-18 Y T-19	587	1089007,9	1126455,9	T-37	60	1093233,3	1133610,3	T-70	569	1101070,8	1139502,7
T-18 Y T-19	588	1089008,9	1126443,2	T-37	61	1093233,1	1133610,0	T-70	570	1101070,1	1139492,8
T-18 Y T-19	589	1089014,7	1126434,4	T-37	62	1093232,9	1133609,8	T-70	571	1101071,0	1139490,6
T-18 Y T-19	590	1089014,9	1126434,1	T-37	63	1093229,4	1133607,1	T-70	572	1101071,1	1139490,4
T-18 Y T-19	591	1089015,0	1126433,7	T-37	64	1093227,2	1133604,4	T-70	573	1101071,2	1139490,1
T-18 Y T-19	592	1089015,0	1126433,4	T-37	65	1093227,0	1133604,2	T-70	574	1101071,2	1139489,8
T-18 Y T-19	593	1089015,0	1126433,1	T-37	66	1093226,8	1133604,0	T-70	575	1101071,2	1139481,5
T-18 Y T-19	594	1089014,9	1126432,7	T-37	67	1093226,6	1133603,8	T-70	576	1101071,2	1139481,1
T-18 Y T-19	595	1089011,2	1126419,5	T-37	68	1093222,9	1133602,0	T-70	577	1101071,1	1139480,8
T-18 Y T-19	596	1089011,2	1126419,4	T-37	69	1093222,8	1133602,0	T-70	578	1101067,9	1139472,5
T-18 Y T-19	597	1089011,0	1126419,0	T-37	70	1093214,9	1133598,4	T-70	579	1101067,5	1139462,1
T-18 Y T-19	598	1089004,2	1126407,2	T-37	71	1093214,8	1133598,4	T-70	580	1101069,4	1139457,2
T-18 Y T-19	599	1088998,4	1126396,3	T-37	72	1093214,7	1133598,3	T-70	581	1101069,5	1139457,2
T-18 Y T-19	600	1088998,2	1126396,1	T-37	73	1093208,8	1133596,5	T-70	582	1101069,5	1139456,9
T-18 Y T-19	601	1088998,1	1126395,9	T-37	74	1093205,9	1133594,5	T-70	583	1101070,6	1139452,2
T-18 Y T-19	602	1088988,1	1126385,5	T-37	75	1093205,8	1133594,4	T-70	584	1101070,6	1139451,9
T-18 Y T-19	603	1088985,3	1126381,2	T-37	76	1093205,5	1133594,2	T-70	585	1101070,6	1139451,7
T-18 Y T-19	604	1088984,6	1126374,8	T-37	77	1093198,1	1133591,3	T-70	586	1101070,6	1139451,4
T-18 Y T-19	605	1088984,5	1126374,5	T-37	78	1093197,8	1133591,2	T-70	587	1101069,9	1139446,3
T-18 Y T-19	606	1088984,4	1126374,2	T-37	79	1093197,4	1133591,2	T-70	588	1101071,9	1139439,1

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	607	1088984,3	1126374,0	T-37	80	1093197,1	1133591,2	T-70	589	1101071,9	1139439,1
T-18 Y T-19	608	1088980,4	1126368,2	T-37	81	1093190,2	1133592,0	T-70	590	1101076,6	1139418,4
T-18 Y T-19	609	1088981,4	1126361,3	T-37	82	1093190,0	1133592,1	T-70	591	1101076,7	1139418,3
T-18 Y T-19	610	1088981,4	1126361,0	T-37	83	1093189,7	1133592,1	T-70	592	1101076,7	1139418,2
T-18 Y T-19	611	1088981,4	1126360,9	T-37	84	1093178,0	1133596,7	T-70	593	1101078,7	1139401,6
T-18 Y T-19	612	1088980,9	1126353,0	T-37	85	1093170,3	1133595,8	T-70	594	1101084,8	1139392,9
T-18 Y T-19	613	1088980,8	1126352,7	T-37	86	1093166,2	1133593,2	T-70	595	1101093,8	1139383,6
T-18 Y T-19	614	1088980,8	1126352,4	T-37	87	1093164,1	1133587,6	T-70	596	1101093,9	1139383,5
T-18 Y T-19	615	1088980,6	1126352,1	T-37	88	1093162,5	1133581,1	T-70	597	1101098,9	1139377,3
T-18 Y T-19	616	1088975,3	1126342,6	T-37	89	1093162,4	1133580,8	T-70	598	1101099,1	1139377,1
T-18 Y T-19	617	1088975,2	1126342,4	T-37	90	1093162,3	1133580,5	T-70	599	1101099,2	1139377,0
T-18 Y T-19	618	1088975,0	1126342,2	T-37	91	1093162,1	1133580,2	T-70	600	1101101,4	1139372,7
T-18 Y T-19	619	1088974,8	1126342,0	T-37	92	1093158,1	1133575,7	T-70	601	1101101,5	1139372,5
T-18 Y T-19	620	1088969,8	1126338,0	T-37	93	1093157,9	1133575,5	T-70	602	1101101,6	1139372,2
T-18 Y T-19	621	1088969,6	1126337,9	T-37	94	1093157,8	1133575,5	T-70	603	1101102,4	1139368,4
T-18 Y T-19	622	1088969,3	1126337,7	T-37	95	1093153,8	1133572,4	T-70	604	1101102,4	1139368,1
T-18 Y T-19	623	1088962,2	1126335,0	T-37	96	1093151,9	1133567,5	T-70	605	1101102,4	1139367,7
T-18 Y T-19	624	1088951,7	1126325,4	T-37	97	1093150,9	1133563,1	T-70	606	1101102,3	1139367,4
T-18 Y T-19	625	1088951,6	1126325,4	T-37	98	1093150,8	1133562,9	T-70	607	1101102,2	1139367,1
T-18 Y T-19	626	1088937,8	1126314,2	T-37	99	1093150,7	1133562,6	T-70	608	1101102,0	1139366,8
T-18 Y T-19	627	1088937,6	1126314,1	T-37	100	1093148,1	1133557,7	T-70	609	1101101,8	1139366,6
T-18 Y T-19	628	1088937,2	1126313,9	T-37	101	1093144,9	1133550,3	T-70	610	1101101,6	1139366,3
T-18 Y T-19	629	1088928,7	1126311,0	T-37	102	1093144,9	1133550,3	T-70	611	1101101,3	1139366,2
T-18 Y T-19	630	1088928,4	1126310,9	T-37	103	1093140,6	1133541,1	T-70	612	1101100,9	1139366,1
T-18 Y T-19	631	1088928,1	1126310,9	T-37	104	1093139,6	1133530,5	T-70	613	1101100,6	1139366,0
T-18 Y T-19	632	1088927,7	1126310,9	T-37	105	1093143,7	1133524,8	T-70	614	1101095,3	1139365,4
T-18 Y T-19	633	1088927,4	1126311,0	T-37	106	1093143,8	1133524,6	T-70	615	1101095,1	1139365,4
T-18 Y T-19	634	1088927,1	1126311,2	T-37	107	1093143,8	1133524,6	T-70	616	1101094,9	1139365,4
T-18 Y T-19	635	1088921,2	1126314,6	T-37	108	1093147,8	1133517,0	T-70	617	1101088,0	1139366,2
T-18 Y T-19	636	1088914,6	1126314,6	T-37	109	1093154,2	1133516,1	T-70	618	1101087,8	1139366,3
T-18 Y T-19	637	1088906,1	1126312,5	T-37	110	1093154,5	1133516,0	T-70	619	1101087,7	1139366,3
T-18 Y T-19	638	1088905,8	1126312,5	T-37	111	1093154,8	1133515,9	T-70	620	1101079,6	1139368,4
T-18 Y T-19	639	1088905,6	1126312,5	T-37	112	1093155,0	1133515,8	T-70	621	1101079,4	1139368,5
T-18 Y T-19	640	1088905,4	1126312,5	T-37	113	1093163,3	1133510,5	T-70	622	1101079,3	1139368,5
T-18 Y T-19	641	1088892,4	1126314,0	T-37	114	1093163,5	1133510,3	T-70	623	1101076,1	1139369,8
T-18 Y T-19	642	1088883,7	1126312,8	T-37	115	1093163,8	1133510,0	T-70	624	1101075,1	1139370,0
T-18 Y T-19	643	1088871,2	1126310,2	T-37	116	1093163,9	1133509,7	T-70	625	1101073,7	1139363,0

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	644	1088856,7	1126305,7	T-37	117	1093164,1	1133509,4	T-70	626	1101075,1	1139355,1
T-18 Y T-19	645	1088843,4	1126298,2	T-37	118	1093164,2	1133509,0	T-70	627	1101089,5	1139329,1
T-18 Y T-19	646	1088843,2	1126298,1	T-37	119	1093164,2	1133508,7	T-70	628	1101089,6	1139328,9
T-18 Y T-19	647	1088823,9	1126289,6	T-37	120	1093164,1	1133508,3	T-70	629	1101091,4	1139325,0
T-18 Y T-19	648	1088804,5	1126280,7	T-37	121	1093164,0	1133508,0	T-70	630	1101091,4	1139324,8
T-18 Y T-19	649	1088792,3	1126271,4	T-37	122	1093163,8	1133507,7	T-70	631	1101091,5	1139324,5
T-18 Y T-19	650	1088775,3	1126257,0	T-37	123	1093163,6	1133507,4	T-70	632	1101091,5	1139324,2
T-18 Y T-19	651	1088768,0	1126247,4	T-37	124	1093163,4	1133507,2	T-70	633	1101091,5	1139319,9
T-18 Y T-19	652	1088767,9	1126247,2	T-37	125	1093163,1	1133507,0	T-70	634	1101091,5	1139319,6
T-18 Y T-19	653	1088767,7	1126247,0	T-37	126	1093162,8	1133506,9	T-70	635	1101091,5	1139319,4
T-18 Y T-19	654	1088749,3	1126232,6	T-37	127	1093162,4	1133506,8	T-70	636	1101091,4	1139319,1
T-18 Y T-19	655	1088742,5	1126224,8	T-37	128	1093162,1	1133506,8	T-70	637	1101089,9	1139315,5
T-18 Y T-19	656	1088742,3	1126224,6	T-37	129	1093161,7	1133506,8	T-70	638	1101089,7	1139315,2
T-18 Y T-19	657	1088742,0	1126224,4	T-37	130	1093161,4	1133506,9	T-70	639	1101089,5	1139314,9
T-18 Y T-19	658	1088737,1	1126221,5	T-37	131	1093161,1	1133507,1	T-70	640	1101089,2	1139314,7
T-18 Y T-19	659	1088725,6	1126212,1	T-37	132	1093153,2	1133512,2	T-70	641	1101086,6	1139312,6
T-18 Y T-19	660	1088725,4	1126212,0	T-37	133	1093146,3	1133513,2	T-70	642	1101086,4	1139312,5
T-18 Y T-19	661	1088711,9	1126203,8	T-37	134	1093146,0	1133513,2	T-70	643	1101086,1	1139312,4
T-18 Y T-19	662	1088711,9	1126203,7	T-37	135	1093145,7	1133513,4	T-70	644	1101078,8	1139309,3
T-18 Y T-19	663	1088711,7	1126203,6	T-37	136	1093145,4	1133513,5	T-70	645	1101078,7	1139309,3
T-18 Y T-19	664	1088699,6	1126198,4	T-37	137	1093145,2	1133513,7	T-70	646	1101059,6	1139302,7
T-18 Y T-19	665	1088686,8	1126191,3	T-37	138	1093145,0	1133513,9	T-70	647	1101059,6	1139302,7
T-18 Y T-19	666	1088674,0	1126181,9	T-37	139	1093144,8	1133514,2	T-70	648	1101051,6	1139300,3
T-18 Y T-19	667	1088664,2	1126174,5	T-37	140	1093140,3	1133522,6	T-70	649	1101051,4	1139300,2
T-18 Y T-19	668	1088664,0	1126174,4	T-37	141	1093135,9	1133528,8	T-70	650	1101044,7	1139299,1
T-18 Y T-19	669	1088663,8	1126174,3	T-37	142	1093135,8	1133529,0	T-70	651	1101044,6	1139299,1
T-18 Y T-19	670	1088654,8	1126170,4	T-37	143	1093135,7	1133529,3	T-70	652	1101040,8	1139298,7
T-18 Y T-19	671	1088638,6	1126156,8	T-37	144	1093135,6	1133529,6	T-70	653	1101039,1	1139298,0
T-18 Y T-19	672	1088638,3	1126156,6	T-37	145	1093135,6	1133529,9	T-70	654	1101038,2	1139297,0
T-18 Y T-19	673	1088638,3	1126156,6	T-37	146	1093135,6	1133530,1	T-70	655	1101038,5	1139294,2
T-18 Y T-19	674	1088627,6	1126150,9	T-37	147	1093136,6	1133541,8	T-70	656	1101038,9	1139292,5
T-18 Y T-19	675	1088605,0	1126132,8	T-37	148	1093136,7	1133542,0	T-70	657	1101040,1	1139291,3
T-18 Y T-19	676	1088591,0	1126120,1	T-37	149	1093136,7	1133542,2	T-70	658	1101043,9	1139289,6
T-18 Y T-19	677	1088591,0	1126120,1	T-37	150	1093136,8	1133542,5	T-70	659	1101047,4	1139288,7
T-18 Y T-19	678	1088590,9	1126120,0	T-37	151	1093141,3	1133552,0	T-70	660	1101052,8	1139288,1
T-18 Y T-19	679	1088574,1	1126107,6	T-37	152	1093144,4	1133559,3	T-70	661	1101052,9	1139288,1
T-18 Y T-19	680	1088554,8	1126090,7	T-37	153	1093144,5	1133559,5	T-70	662	1101056,9	1139287,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	681	1088541,5	1126077,2	T-37	154	1093147,0	1133564,3	T-70	663	1101057,2	1139287,4
T-18 Y T-19	682	1088541,3	1126077,1	T-37	155	1093148,0	1133568,5	T-70	664	1101057,5	1139287,3
T-18 Y T-19	683	1088533,0	1126070,2	T-37	156	1093148,1	1133568,8	T-70	665	1101057,7	1139287,1
T-18 Y T-19	684	1088532,8	1126070,1	T-37	157	1093150,2	1133574,3	T-70	666	1101062,8	1139283,5
T-18 Y T-19	685	1088525,7	1126065,5	T-37	158	1093150,4	1133574,6	T-70	667	1101063,1	1139283,3
T-18 Y T-19	686	1088525,6	1126065,4	T-37	159	1093150,5	1133574,8	T-70	668	1101063,3	1139283,0
T-18 Y T-19	687	1088525,3	1126065,3	T-37	160	1093150,7	1133575,0	T-70	669	1101063,5	1139282,7
T-18 Y T-19	688	1088518,8	1126062,8	T-37	161	1093150,9	1133575,2	T-70	670	1101063,6	1139282,4
T-18 Y T-19	689	1088518,5	1126062,7	T-37	162	1093155,2	1133578,5	T-70	671	1101063,7	1139282,0
T-18 Y T-19	690	1088518,2	1126062,6	T-37	163	1093158,7	1133582,5	T-70	672	1101063,7	1139281,7
T-18 Y T-19	691	1088518,0	1126062,6	T-37	164	1093160,2	1133588,6	T-70	673	1101063,6	1139281,3
T-18 Y T-19	692	1088513,1	1126062,9	T-37	165	1093160,3	1133588,9	T-70	674	1101063,5	1139281,0
T-18 Y T-19	693	1088512,9	1126062,9	T-37	166	1093162,7	1133595,2	T-70	675	1101063,3	1139280,7
T-18 Y T-19	694	1088512,8	1126063,0	T-37	167	1093162,8	1133595,5	T-70	676	1101063,1	1139280,5
T-18 Y T-19	695	1088507,5	1126064,3	T-37	168	1093163,0	1133595,8	T-70	677	1101062,8	1139280,2
T-18 Y T-19	696	1088507,4	1126064,4	T-37	169	1093163,2	1133596,0	T-70	678	1101062,5	1139280,1
T-18 Y T-19	697	1088502,4	1126066,1	T-37	170	1093163,5	1133596,2	T-70	679	1101062,2	1139279,9
T-18 Y T-19	698	1088497,7	1126066,8	T-37	171	1093168,5	1133599,4	T-70	680	1101061,8	1139279,9
T-18 Y T-19	699	1088493,5	1126064,1	T-37	172	1093168,8	1133599,5	T-70	681	1101061,5	1139279,9
T-18 Y T-19	700	1088489,4	1126060,3	T-37	173	1093169,0	1133599,6	T-70	682	1101061,1	1139280,0
T-18 Y T-19	701	1088487,4	1126055,1	T-37	174	1093169,3	1133599,7	T-70	683	1101060,8	1139280,1
T-18 Y T-19	702	1088487,3	1126048,3	T-37	175	1093178,1	1133600,7	T-70	684	1101060,5	1139280,3
T-18 Y T-19	703	1088488,1	1126038,5	T-37	176	1093178,4	1133600,8	T-70	685	1101055,8	1139283,6
T-18 Y T-19	704	1088488,1	1126038,2	T-37	177	1093178,7	1133600,7	T-70	686	1101052,4	1139284,1
T-18 Y T-19	705	1088488,0	1126037,9	T-37	178	1093179,0	1133600,6	T-70	687	1101046,9	1139284,7
T-18 Y T-19	706	1088488,0	1126037,7	T-37	179	1093191,0	1133596,0	T-70	688	1101046,7	1139284,7
T-18 Y T-19	707	1088487,9	1126037,4	T-37	180	1093197,1	1133595,2	T-70	689	1101046,5	1139284,8
T-18 Y T-19	708	1088485,0	1126031,6	T-37	181	1093203,8	1133597,9	T-70	690	1101042,7	1139285,8
T-18 Y T-19	709	1088482,3	1126024,9	T-37	182	1093206,8	1133600,0	T-70	691	1101042,5	1139285,9
T-18 Y T-19	710	1088482,2	1126024,7	T-37	183	1093207,1	1133600,1	T-70	692	1101042,4	1139285,9
T-18 Y T-19	711	1088482,2	1126024,6	T-37	184	1093207,3	1133600,2	T-70	693	1101038,2	1139287,8
T-18 Y T-19	712	1088478,2	1126018,5	T-37	185	1093213,4	1133602,1	T-70	694	1101038,0	1139287,9
T-18 Y T-19	713	1088478,0	1126018,3	T-37	186	1093221,2	1133605,6	T-70	695	1101037,8	1139288,0
T-18 Y T-19	714	1088477,8	1126018,1	T-37	187	1093224,4	1133607,2	T-70	696	1101037,6	1139288,2
T-18 Y T-19	715	1088477,6	1126017,9	T-37	188	1093226,5	1133609,8	T-70	697	1101035,7	1139290,0
T-18 Y T-19	716	1088477,3	1126017,7	T-37	189	1093226,8	1133610,1	T-70	698	1101035,5	1139290,2
T-18 Y T-19	717	1088473,6	1126016,1	T-37	190	1093226,8	1133610,1	T-70	699	1101035,3	1139290,5

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-18 Y T-19	718	1088473,3	1126016,0	T-37	191	1093229,7	1133612,4	T-70	700	1101035,2	1139290,7
T-18 Y T-19	719	1088473,0	1126015,9	T-37	192	1093229,9	1133614,1	T-70	701	1101035,1	1139291,0
T-18 Y T-19	720	1088469,7	1126016,2	T-37	193	1093229,6	1133615,8	T-70	702	1101034,5	1139293,4
T-7 A T-11	1	1087114,8	1127068,3	T-37	194	1093229,0	1133616,9	T-70	703	1101034,5	1139293,6
T-7, A T-11	2	1087114,4	1127067,4	T-37	195	1093227,1	1133619,3	T-70	704	1101034,5	1139293,7
T-7, A T-11	3	1087114,3	1127067,2	T-37	196	1093224,0	1133621,8	T-70	705	1101034,1	1139297,5
T-7, A T-11	4	1087114,2	1127067,0	T-37	197	1093223,9	1133621,8	T-70	706	1101034,1	1139297,8
T-7, A T-11	5	1087113,5	1127066,2	T-37	198	1093223,7	1133622,0	T-70	707	1101034,2	1139298,1
T-7, A T-11	6	1087113,4	1127066,0	T-37	199	1093221,4	1133624,7	T-70	708	1101034,3	1139298,4
T-7, A T-11	7	1087113,2	1127065,8	T-37	200	1093221,2	1133625,0	T-70	709	1101034,4	1139298,7
T-7, A T-11	8	1087112,4	1127065,2	T-37	201	1093221,1	1133625,3	T-70	710	1101034,6	1139298,9
T-7, A T-11	9	1087112,2	1127065,1	T-37	202	1093221,0	1133625,5	T-70	711	1101036,3	1139301,0
T-7, A T-11	10	1087111,9	1127065,0	T-37	203	1093220,9	1133625,8	T-70	712	1101036,6	1139301,2
T-7, A T-11	11	1087111,0	1127064,6	T-37	204	1093220,9	1133626,1	T-70	713	1101036,9	1139301,4
T-7, A T-11	12	1087110,9	1127064,6	T-37	205	1093220,9	1133626,4	T-70	714	1101037,2	1139301,6
T-7, A T-11	13	1087110,6	1127064,5	T-37	206	1093221,0	1133626,7	T-70	715	1101039,6	1139302,5
T-7, A T-11	14	1087109,6	1127064,3	T-37	207	1093221,9	1133629,1	T-70	716	1101040,0	1139302,6
T-7, A T-11	15	1087109,3	1127064,3	T-37	208	1093222,0	1133629,4	T-70	717	1101040,1	1139302,6
T-7, A T-11	16	1087108,2	1127064,2	T-37	209	1093222,2	1133629,6	T-70	718	1101044,1	1139303,1
T-7, A T-11	17	1087108,0	1127064,3	T-37	210	1093222,4	1133629,8	T-70	719	1101050,6	1139304,1
T-7, A T-11	18	1087107,0	1127064,4	T-37	211	1093222,7	1133630,0	T-70	720	1101058,4	1139306,5
T-7, A T-11	19	1087106,9	1127064,4	T-37	212	1093222,9	1133630,2	T-70	721	1101077,3	1139313,0
T-7, A T-11	20	1087106,8	1127064,4	T-37	213	1093223,2	1133630,3	T-70	722	1101084,3	1139316,0
T-7, A T-11	21	1087105,8	1127064,6	T-37	214	1093223,5	1133630,4	T-70	723	1101086,4	1139317,5
T-7, A T-11	22	1087105,7	1127064,7	T-37	215	1093224,6	1133630,5	T-70	724	1101087,5	1139320,3
T-7, A T-11	23	1087104,7	1127064,9	T-37	216	1093224,9	1133630,5	T-70	725	1101087,5	1139323,8
T-7, A T-11	24	1087103,8	1127065,2	T-37	217	1093225,2	1133630,5	T-70	726	1101086,0	1139327,2
T-7, A T-11	25	1087103,0	1127065,4	T-37	218	1093225,5	1133630,4	T-70	727	1101071,4	1139353,4
T-7, A T-11	26	1087102,2	1127065,5	T-37	219	1093227,2	1133629,8	T-70	728	1101071,3	1139353,7
T-7, A T-11	27	1087101,5	1127065,5	T-37	220	1093227,2	1133629,8	T-70	729	1101071,2	1139354,0
T-7, A T-11	28	1087100,8	1127065,4	T-37	221	1093227,5	1133629,7	T-70	730	1101069,7	1139362,7
T-7, A T-11	29	1087100,1	1127065,2	T-37	222	1093228,2	1133629,3	T-70	731	1101069,7	1139363,0
T-7, A T-11	30	1087099,6	1127064,9	T-37	223	1093228,3	1133629,3	T-70	732	1101069,7	1139363,2
T-7, A T-11	31	1087099,0	1127064,4	T-37	224	1093229,7	1133629,8	T-70	733	1101069,7	1139363,5
T-7, A T-11	32	1087098,3	1127063,8	T-37	225	1093229,9	1133629,8	T-70	734	1101071,6	1139372,6
T-7, A T-11	33	1087097,6	1127063,2	T-37	226	1093230,2	1133629,9	T-70	735	1101071,7	1139372,9
T-7, A T-11	34	1087097,5	1127063,1	T-37	227	1093230,4	1133629,9	T-70	736	1101071,8	1139373,2
T-7, A T-11	35	1087096,7	1127062,5	T-37	228	1093232,7	1133629,7	T-70	737	1101072,0	1139373,5

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	36	1087096,5	1127062,3	T-37	229	1093232,9	1133629,7	T-70	738	1101072,3	1139373,7
T-7, A T-11	37	1087095,7	1127061,8	T-37	230	1093233,1	1133629,6	T-70	739	1101072,5	1139373,9
T-7, A T-11	38	1087095,6	1127061,8	T-37	231	1093235,7	1133629,0	T-70	740	1101072,8	1139374,1
T-7, A T-11	39	1087095,5	1127061,7	T-37	232	1093237,4	1133628,7	T-70	741	1101073,1	1139374,2
T-7, A T-11	40	1087094,7	1127061,3	T-37	233	1093237,7	1133628,9	T-70	742	1101073,5	1139374,2
T-7, A T-11	41	1087094,5	1127061,2	T-37	234	1093239,0	1133629,9	T-70	743	1101073,8	1139374,2
T-7, A T-11	42	1087093,6	1127060,8	T-37	235	1093239,7	1133630,5	T-70	744	1101076,9	1139373,8
T-7, A T-11	43	1087093,5	1127060,8	T-37	236	1093239,9	1133630,7	T-70	745	1101077,1	1139373,7
T-7, A T-11	44	1087092,5	1127060,4	T-37	237	1093240,2	1133630,8	T-70	746	1101077,4	1139373,6
T-7, A T-11	45	1087092,5	1127060,4	T-37	238	1093240,5	1133630,9	T-70	747	1101080,7	1139372,3
T-7, A T-11	46	1087091,5	1127060,1	T-37	239	1093242,6	1133631,4	T-70	748	1101088,6	1139370,2
T-7, A T-11	47	1087090,5	1127059,8	T-37	240	1093243,3	1133631,9	T-70	749	1101095,1	1139369,4
T-7, A T-11	48	1087089,5	1127059,5	T-37	241	1093244,9	1133633,5	T-70	750	1101098,0	1139369,7
T-7, A T-11	49	1087088,5	1127059,3	T-37	242	1093245,0	1133633,7	T-70	751	1101097,7	1139371,1
T-7, A T-11	50	1087087,6	1127059,0	T-37	243	1093245,3	1133633,9	T-70	752	1101095,7	1139375,0
T-7, A T-11	51	1087086,6	1127058,7	T-37	244	1093248,0	1133635,5	T-70	753	1101090,9	1139380,9
T-7, A T-11	52	1087085,6	1127058,5	T-37	245	1093248,2	1133635,6	T-70	754	1101081,8	1139390,3
T-7, A T-11	53	1087085,5	1127058,4	T-37	246	1093248,4	1133635,7	T-70	755	1101081,7	1139390,4
T-7, A T-11	54	1087084,6	1127058,2	T-37	247	1093248,7	1133635,8	T-70	756	1101081,6	1139390,5
T-7, A T-11	55	1087084,5	1127058,2	T-37	248	1093253,9	1133636,7	T-70	757	1101075,1	1139399,7
T-7, A T-11	56	1087083,5	1127058,0	T-37	249	1093254,3	1133636,7	T-70	758	1101075,0	1139400,0
T-7, A T-11	57	1087083,5	1127058,0	T-37	250	1093254,4	1133636,7	T-70	759	1101074,8	1139400,3
T-7, A T-11	58	1087082,5	1127057,9	T-37	251	1093259,6	1133636,2	T-70	760	1101074,8	1139400,6
T-7, A T-11	59	1087082,4	1127057,9	T-37	252	1093260,0	1133636,2	T-70	761	1101072,7	1139417,6
T-7, A T-11	60	1087081,4	1127057,7	T-37	253	1093260,3	1133636,0	T-70	762	1101068,0	1139438,1
T-7, A T-11	61	1087080,4	1127057,7	T-37	254	1093260,6	1133635,9	T-70	763	1101065,9	1139445,6
T-7, A T-11	62	1087079,4	1127057,6	T-37	255	1093260,8	1133635,7	T-70	764	1101065,9	1139445,9
T-7, A T-11	63	1087078,5	1127057,5	T-37	256	1093261,1	1133635,4	T-70	765	1101065,8	1139446,2
T-7, A T-11	64	1087077,6	1127057,3	T-37	257	1093261,2	1133635,1	T-70	766	1101065,9	1139446,4
T-7, A T-11	65	1087076,8	1127057,1	T-37	258	1093261,4	1133634,8	T-70	767	1101066,6	1139451,6
T-7, A T-11	66	1087075,9	1127056,9	T-37	259	1093261,4	1133634,5	T-70	768	1101065,7	1139455,9
T-7, A T-11	67	1087075,0	1127056,6	T-37	260	1093261,5	1133634,2	T-70	769	1101063,6	1139461,0
T-7, A T-11	68	1087074,2	1127056,3	T-37	261	1093261,4	1133633,8	T-70	770	1101063,5	1139461,3
T-7, A T-11	69	1087073,3	1127056,0	T-37	262	1093261,3	1133633,5	T-70	771	1101063,5	1139461,6
T-7, A T-11	70	1087072,3	1127055,6	T-37	263	1093261,2	1133633,2	T-70	772	1101063,5	1139461,9
T-7, A T-11	71	1087071,4	1127055,2	T-37	264	1093261,0	1133632,9	T-70	773	1101063,9	1139473,0
T-7, A T-11	72	1087070,5	1127054,8	T-38	1	1093238,8	1134005,8	T-70	774	1101063,9	1139473,3

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	73	1087069,5	1127054,5	T-38	2	1093238,8	1134005,5	T-70	775	1101064,0	1139473,6
T-7, A T-11	74	1087069,5	1127054,5	T-38	3	1093238,8	1134005,1	T-70	776	1101067,2	1139481,9
T-7, A T-11	75	1087068,5	1127054,1	T-38	4	1093238,7	1134004,8	T-70	777	1101067,2	1139489,4
T-7, A T-11	76	1087068,5	1127054,1	T-38	5	1093238,6	1134004,5	T-70	778	1101066,2	1139491,6
T-7, A T-11	77	1087067,5	1127053,8	T-38	6	1093238,4	1134004,2	T-70	779	1101066,1	1139492,0
T-7, A T-11	78	1087066,5	1127053,5	T-38	7	1093238,2	1134004,0	T-70	780	1101066,0	1139492,3
T-7, A T-11	79	1087065,5	1127053,2	T-38	8	1093237,9	1134003,8	T-70	781	1101066,0	1139492,6
T-7, A T-11	80	1087064,6	1127052,9	T-38	9	1093237,6	1134003,6	T-70	782	1101066,8	1139503,0
T-7, A T-11	81	1087063,8	1127052,6	T-38	10	1093237,3	1134003,5	T-70	783	1101066,8	1139509,6
T-7, A T-11	82	1087063,0	1127052,2	T-38	11	1093237,0	1134003,5	T-70	784	1101066,8	1139509,9
T-7, A T-11	83	1087062,3	1127051,9	T-38	12	1093236,7	1134003,5	T-70	785	1101066,9	1139510,2
T-7, A T-11	84	1087061,7	1127051,4	T-38	13	1093235,0	1134003,7	T-70	786	1101067,0	1139510,5
T-7, A T-11	85	1087061,0	1127050,9	T-38	14	1093233,0	1134003,7	T-70	787	1101073,4	1139523,1
T-7, A T-11	86	1087060,3	1127050,2	T-38	15	1093232,9	1134003,7	T-70	788	1101074,6	1139535,4
T-7, A T-11	87	1087059,5	1127049,6	T-38	16	1093231,1	1134003,7	T-70	789	1101074,6	1139535,5
T-7, A T-11	88	1087059,4	1127049,5	T-38	17	1093230,8	1134003,8	T-70	790	1101075,9	1139544,5
T-7, A T-11	89	1087058,6	1127048,9	T-38	18	1093230,6	1134003,8	T-70	791	1101075,9	1139544,5
T-7, A T-11	90	1087058,5	1127048,8	T-38	19	1093225,5	1134005,6	T-70	792	1101076,0	1139544,9
T-7, A T-11	91	1087057,7	1127048,3	T-38	20	1093223,0	1134005,4	T-70	793	1101077,6	1139549,5
T-7, A T-11	92	1087057,6	1127048,2	T-38	21	1093220,1	1134004,6	T-70	794	1101078,2	1139565,2
T-7, A T-11	93	1087057,5	1127048,2	T-38	22	1093219,1	1134003,9	T-70	795	1101077,8	1139568,8
T-7, A T-11	94	1087056,6	1127047,7	T-38	23	1093218,8	1134002,7	T-70	796	1101074,7	1139578,4
T-7, A T-11	95	1087056,5	1127047,7	T-38	24	1093219,6	1134000,9	T-70	797	1101074,6	1139578,7
T-7, A T-11	96	1087055,6	1127047,3	T-38	25	1093222,1	1133997,0	T-70	798	1101074,6	1139579,0
T-7, A T-11	97	1087055,5	1127047,3	T-38	26	1093222,3	1133996,8	T-70	799	1101074,6	1139579,3
T-7, A T-11	98	1087055,4	1127047,3	T-38	27	1093222,4	1133996,6	T-70	800	1101074,7	1139579,6
T-7, A T-11	99	1087054,5	1127046,9	T-38	28	1093224,7	1133989,3	T-70	801	1101074,8	1139579,9
T-7, A T-11	100	1087054,4	1127046,9	T-38	29	1093225,8	1133986,7	T-70	802	1101074,9	1139580,2
T-7, A T-11	101	1087053,4	1127046,7	T-38	30	1093228,2	1133984,3	T-70	803	1101077,1	1139583,1
T-7, A T-11	102	1087053,3	1127046,6	T-38	31	1093231,1	1133981,6	T-70	804	1101077,2	1139583,2
T-7, A T-11	103	1087052,4	1127046,4	T-38	32	1093234,6	1133978,5	T-70	805	1101077,2	1139583,3
T-7, A T-11	104	1087052,3	1127046,4	T-38	33	1093234,8	1133978,3	T-70	806	1101081,1	1139587,4
T-7, A T-11	105	1087051,3	1127046,2	T-38	34	1093235,0	1133978,0	T-70	807	1101081,0	1139588,6
T-7, A T-11	106	1087050,3	1127046,0	T-38	35	1093235,1	1133977,7	T-70	808	1101080,9	1139588,8
T-7, A T-11	107	1087049,3	1127045,8	T-38	36	1093236,0	1133975,6	T-70	809	1101079,8	1139588,0
T-7, A T-11	108	1087048,3	1127045,6	T-38	37	1093237,3	1133974,1	T-70	810	1101079,5	1139587,9
T-7, A T-11	109	1087047,4	1127045,4	T-38	38	1093240,2	1133971,5	T-70	811	1101079,2	1139587,8

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	110	1087046,5	1127045,2	T-38	39	1093240,3	1133971,4	T-70	812	1101078,9	1139587,7
T-7, A T-11	111	1087045,7	1127044,9	T-38	40	1093244,7	1133966,8	T-70	813	1101077,8	1139587,5
T-7, A T-11	112	1087044,8	1127044,6	T-38	41	1093244,9	1133966,6	T-70	814	1101077,6	1139587,5
T-7, A T-11	113	1087044,0	1127044,2	T-38	42	1093245,1	1133966,3	T-70	815	1101077,3	1139587,5
T-7, A T-11	114	1087043,2	1127043,8	T-38	43	1093245,2	1133965,9	T-70	816	1101077,0	1139587,6
T-7, A T-11	115	1087042,5	1127043,4	T-38	44	1093246,6	1133960,5	T-70	817	1101075,3	1139588,1
T-7, A T-11	116	1087041,7	1127042,9	T-38	45	1093247,8	1133959,3	T-70	818	1101075,0	1139588,2
T-7, A T-11	117	1087041,0	1127042,4	T-38	46	1093249,8	1133958,6	T-70	819	1101074,7	1139588,4
T-7, A T-11	118	1087040,2	1127041,8	T-38	47	1093250,1	1133958,4	T-70	820	1101074,5	1139588,6
T-7, A T-11	119	1087039,5	1127041,2	T-38	48	1093252,1	1133957,3	T-70	821	1101073,1	1139589,9
T-7, A T-11	120	1087038,8	1127040,6	T-38	49	1093253,3	1133957,1	T-70	822	1101072,9	1139590,2
T-7, A T-11	121	1087038,0	1127039,9	T-38	50	1093254,6	1133957,7	T-70	823	1101072,8	1139590,4
T-7, A T-11	122	1087037,3	1127039,3	T-38	51	1093255,4	1133958,5	T-70	824	1101070,2	1139595,2
T-7, A T-11	123	1087036,6	1127038,6	T-38	52	1093256,8	1133960,8	T-70	825	1101070,1	1139595,4
T-7, A T-11	124	1087035,9	1127037,9	T-38	53	1093258,1	1133963,7	T-70	826	1101070,0	1139595,7
T-7, A T-11	125	1087035,1	1127037,2	T-38	54	1093258,3	1133963,9	T-70	827	1101070,0	1139596,0
T-7, A T-11	126	1087034,4	1127036,5	T-38	55	1093258,4	1133964,1	T-70	828	1101069,6	1139602,4
T-7, A T-11	127	1087034,3	1127036,5	T-38	56	1093258,6	1133964,3	T-70	829	1101066,5	1139613,7
T-7, A T-11	128	1087033,6	1127035,8	T-38	57	1093260,3	1133965,9	T-70	830	1101066,4	1139614,0
T-7, A T-11	129	1087033,6	1127035,8	T-38	58	1093260,6	1133966,1	T-70	831	1101066,4	1139614,3
T-7, A T-11	130	1087032,8	1127035,1	T-38	59	1093260,9	1133966,3	T-70	832	1101066,4	1139614,5
T-7, A T-11	131	1087032,7	1127035,1	T-38	60	1093261,2	1133966,4	T-70	833	1101066,5	1139614,8
T-7, A T-11	132	1087031,9	1127034,5	T-38	61	1093261,6	1133966,5	T-70	834	1101068,0	1139620,7
T-7, A T-11	133	1087031,8	1127034,4	T-38	62	1093261,9	1133966,5	T-70	835	1101068,1	1139620,8
T-7, A T-11	134	1087031,0	1127033,9	T-38	63	1093262,2	1133966,4	T-70	836	1101068,1	1139620,9
T-7, A T-11	135	1087030,9	1127033,8	T-38	64	1093262,6	1133966,3	T-70	837	1101069,0	1139623,2
T-7, A T-11	136	1087030,1	1127033,3	T-38	65	1093262,8	1133966,1	T-70	838	1101069,2	1139623,5
T-7, A T-11	137	1087030,0	1127033,3	T-38	66	1093263,1	1133965,9	T-70	839	1101069,3	1139623,7
T-7, A T-11	138	1087029,1	1127032,8	T-38	67	1093264,7	1133964,4	T-70	840	1101070,1	1139624,8
T-7, A T-11	139	1087029,1	1127032,8	T-38	68	1093264,8	1133964,3	T-70	841	1101069,7	1139634,0
T-7, A T-11	140	1087028,2	1127032,3	T-38	69	1093265,0	1133964,0	T-70	842	1101068,6	1139639,0
T-7, A T-11	141	1087028,1	1127032,3	T-38	70	1093266,7	1133961,3	T-70	843	1101066,5	1139644,8
T-7, A T-11	142	1087027,2	1127031,9	T-38	71	1093267,8	1133959,6	T-70	844	1101066,4	1139645,2
T-7, A T-11	143	1087027,2	1127031,9	T-38	72	1093269,9	1133958,8	T-70	845	1101066,4	1139645,5
T-7, A T-11	144	1087026,2	1127031,5	T-38	73	1093270,6	1133958,9	T-70	846	1101066,4	1139645,8
T-7, A T-11	145	1087025,3	1127031,1	T-38	74	1093271,3	1133960,4	T-70	847	1101067,0	1139649,2
T-7, A T-11	146	1087024,3	1127030,7	T-38	75	1093272,3	1133964,5	T-70	848	1101067,1	1139649,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	147	1087023,4	1127030,3	T-38	76	1093272,3	1133969,3	T-70	849	1101067,2	1139649,7
T-7, A T-11	148	1087022,5	1127030,0	T-38	77	1093272,4	1133969,7	T-70	850	1101069,5	1139654,8
T-7, A T-11	149	1087021,6	1127029,6	T-38	78	1093272,5	1133970,0	T-70	851	1101070,0	1139659,5
T-7, A T-11	150	1087020,8	1127029,2	T-38	79	1093272,6	1133970,3	T-70	852	1101070,0	1139665,5
T-7, A T-11	151	1087020,1	1127028,8	T-38	80	1093275,1	1133974,9	T-70	853	1101070,0	1139665,7
T-7, A T-11	152	1087019,4	1127028,3	T-38	81	1093275,4	1133975,2	T-70	854	1101070,5	1139671,3
T-7, A T-11	153	1087018,7	1127027,8	T-38	82	1093275,5	1133975,4	T-70	855	1101070,5	1139671,5
T-7, A T-11	154	1087018,1	1127027,3	T-38	83	1093278,3	1133978,0	T-70	856	1101070,5	1139671,5
T-7, A T-11	155	1087017,5	1127026,6	T-38	84	1093278,5	1133978,2	T-70	857	1101071,6	1139677,1
T-7, A T-11	156	1087016,9	1127026,0	T-38	85	1093278,8	1133978,4	T-70	858	1101071,7	1139677,4
T-7, A T-11	157	1087016,4	1127025,2	T-38	86	1093279,1	1133978,5	T-70	859	1101071,8	1139677,5
T-7, A T-11	158	1087015,9	1127024,5	T-38	87	1093279,4	1133978,6	T-70	860	1101076,7	1139688,1
T-7, A T-11	159	1087015,5	1127023,7	T-38	88	1093279,7	1133978,6	T-70	861	1101076,8	1139688,2
T-7, A T-11	160	1087015,1	1127022,9	T-38	89	1093281,8	1133978,6	T-70	862	1101076,8	1139688,3
T-7, A T-11	161	1087014,8	1127022,0	T-38	90	1093282,1	1133978,6	T-70	863	1101079,4	1139692,2
T-7, A T-11	162	1087014,5	1127021,1	T-38	91	1093282,4	1133978,5	T-70	864	1101079,4	1139692,3
T-7, A T-11	163	1087014,3	1127020,3	T-38	92	1093282,7	1133978,4	T-70	865	1101080,8	1139694,3
T-7, A T-11	164	1087014,1	1127019,3	T-38	93	1093283,0	1133978,2	T-70	866	1101080,9	1139694,5
T-7, A T-11	165	1087013,9	1127018,4	T-38	94	1093283,2	1133978,0	T-70	867	1101082,7	1139696,5
T-7, A T-11	166	1087013,7	1127017,4	T-38	95	1093286,4	1133974,6	T-70	868	1101082,9	1139696,8
T-7, A T-11	167	1087013,5	1127016,4	T-38	96	1093290,5	1133974,3	T-70	869	1101083,1	1139696,9
T-7, A T-11	168	1087013,5	1127016,3	T-38	97	1093290,8	1133974,2	T-70	870	1101083,4	1139697,1
T-7, A T-11	169	1087013,3	1127015,4	T-38	98	1093291,0	1133974,2	T-70	871	1101083,7	1139697,2
T-7, A T-11	170	1087013,3	1127015,3	T-38	99	1093291,2	1133974,1	T-70	872	1101084,0	1139697,2
T-7, A T-11	171	1087013,1	1127014,3	T-38	100	1093295,9	1133971,9	T-70	873	1101089,1	1139697,9
T-7, A T-11	172	1087013,0	1127014,2	T-38	101	1093304,2	1133968,6	T-70	874	1101089,4	1139697,9
T-7, A T-11	173	1087012,7	1127013,2	T-38	102	1093304,4	1133968,5	T-70	875	1101089,6	1139697,9
T-7, A T-11	174	1087012,7	1127013,2	T-38	103	1093311,1	1133964,9	T-70	876	1101093,6	1139697,4
T-7, A T-11	175	1087012,7	1127013,1	T-38	104	1093311,2	1133964,9	T-70	877	1101097,4	1139698,8
T-7, A T-11	176	1087012,3	1127012,2	T-38	105	1093311,3	1133964,9	T-70	878	1101100,6	1139700,5
T-7, A T-11	177	1087012,2	1127012,0	T-38	106	1093317,7	1133960,8	T-70	879	1101104,6	1139703,5
T-7, A T-11	178	1087011,7	1127011,1	T-38	107	1093329,8	1133955,9	T-70	880	1101106,1	1139705,2
T-7, A T-11	179	1087011,6	1127011,0	T-38	108	1093329,8	1133955,9	T-70	881	1101107,1	1139714,7
T-7, A T-11	180	1087011,0	1127010,2	T-38	109	1093337,0	1133952,6	T-70	882	1101107,2	1139714,9
T-7, A T-11	181	1087011,0	1127010,1	T-38	110	1093344,0	1133950,5	T-70	883	1101107,2	1139715,1
T-7, A T-11	182	1087010,4	1127009,3	T-38	111	1093344,0	1133950,4	T-70	884	1101107,3	1139715,3
T-7, A T-11	183	1087009,8	1127008,5	T-38	112	1093360,3	1133944,9	T-70	885	1101108,9	1139724,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	184	1087009,3	1127007,8	T-38	113	1093364,7	1133943,9	T-70	886	1101107,7	1139731,0
T-7, A T-11	185	1087008,9	1127007,1	T-38	114	1093367,1	1133948,0	T-70	887	1101104,9	1139736,9
T-7, A T-11	186	1087008,5	1127006,4	T-38	115	1093367,1	1133948,1	T-70	888	1101104,8	1139737,2
T-7, A T-11	187	1087008,2	1127005,6	T-38	116	1093372,2	1133955,5	T-70	889	1101104,8	1139737,4
T-7, A T-11	188	1087008,0	1127004,7	T-38	117	1093372,4	1133955,7	T-70	890	1101104,7	1139737,7
T-7, A T-11	189	1087007,7	1127003,8	T-38	118	1093372,6	1133955,9	T-70	891	1101104,7	1139740,9
T-7, A T-11	190	1087007,4	1127002,8	T-38	119	1093372,8	1133956,1	T-70	892	1101104,8	1139741,3
T-7, A T-11	191	1087007,4	1127002,7	T-38	120	1093373,1	1133956,2	T-70	893	1101104,8	1139741,5
T-7, A T-11	192	1087007,1	1127001,8	T-38	121	1093373,4	1133956,3	T-70	894	1101105,9	1139745,2
T-7, A T-11	193	1087007,1	1127001,7	T-38	122	1093373,7	1133956,4	T-70	895	1101106,0	1139745,5
T-7, A T-11	194	1087006,7	1127000,8	T-38	123	1093378,9	1133956,6	T-70	896	1101106,1	1139745,8
T-7, A T-11	195	1087006,4	1126999,9	T-38	124	1093385,1	1133959,3	T-70	897	1101106,4	1139746,0
T-7, A T-11	196	1087006,2	1126999,1	T-38	125	1093386,9	1133962,9	T-70	898	1101106,6	1139746,2
T-7, A T-11	197	1087006,1	1126998,3	T-38	126	1093387,0	1133963,2	T-70	899	1101106,9	1139746,4
T-7, A T-11	198	1087006,0	1126997,5	T-38	127	1093387,2	1133963,4	T-70	900	1101109,5	1139747,7
T-7, A T-11	199	1087006,0	1126996,6	T-38	128	1093387,4	1133963,6	T-70	901	1101109,8	1139747,8
T-7, A T-11	200	1087006,0	1126995,7	T-38	129	1093387,7	1133963,8	T-70	902	1101110,0	1139747,9
T-7, A T-11	201	1087006,0	1126994,7	T-38	130	1093393,2	1133966,8	T-70	903	1101110,2	1139747,9
T-7, A T-11	202	1087006,1	1126993,7	T-38	131	1093397,5	1133971,4	T-70	904	1101112,4	1139748,1
T-7, A T-11	203	1087006,1	1126992,6	T-38	132	1093397,7	1133971,5	T-70	905	1101116,9	1139751,2
T-7, A T-11	204	1087006,1	1126992,6	T-38	133	1093398,0	1133971,7	T-70	906	1101119,1	1139753,2
T-7, A T-11	205	1087006,1	1126991,6	T-38	134	1093398,2	1133971,8	T-70	907	1101119,2	1139753,3
T-7, A T-11	206	1087006,1	1126991,5	T-38	135	1093398,5	1133971,9	T-70	908	1101119,3	1139753,3
T-7, A T-11	207	1087006,1	1126990,5	T-38	136	1093398,8	1133972,0	T-70	909	1101121,4	1139754,9
T-7, A T-11	208	1087006,1	1126990,5	T-38	137	1093407,6	1133972,8	T-70	910	1101121,6	1139755,0
T-7, A T-11	209	1087006,0	1126989,5	T-38	138	1093407,9	1133972,8	T-70	911	1101121,6	1139755,1
T-7, A T-11	210	1087006,0	1126988,4	T-38	139	1093408,3	1133972,8	T-70	912	1101122,9	1139755,8
T-7, A T-11	211	1087005,9	1126987,4	T-38	140	1093408,6	1133972,6	T-70	913	1101126,2	1139757,9
T-7, A T-11	212	1087005,8	1126986,4	T-38	141	1093408,9	1133972,5	T-70	914	1101126,7	1139759,9
T-7, A T-11	213	1087005,6	1126985,4	T-38	142	1093409,2	1133972,3	T-70	915	1101126,5	1139760,5
T-7, A T-11	214	1087005,5	1126984,4	T-38	143	1093409,4	1133972,0	T-70	916	1101125,4	1139761,3
T-7, A T-11	215	1087005,4	1126983,4	T-38	144	1093409,6	1133971,7	T-70	917	1101125,2	1139761,5
T-7, A T-11	216	1087005,2	1126982,4	T-38	145	1093409,7	1133971,4	T-70	918	1101125,0	1139761,6
T-7, A T-11	217	1087005,1	1126981,4	T-38	146	1093409,8	1133971,0	T-70	919	1101124,9	1139761,8
T-7, A T-11	218	1087005,0	1126980,4	T-38	147	1093409,8	1133970,7	T-70	920	1101123,8	1139763,6
T-7, A T-11	219	1087004,8	1126979,4	T-38	148	1093409,7	1133970,3	T-70	921	1101123,6	1139763,8
T-7, A T-11	220	1087004,7	1126978,5	T-38	149	1093409,6	1133970,0	T-70	922	1101123,5	1139764,1

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	221	1087004,6	1126977,5	T-38	150	1093409,4	1133969,7	T-70	923	1101123,5	1139764,4
T-7, A T-11	222	1087004,5	1126976,6	T-38	151	1093409,2	1133969,4	T-70	924	1101123,1	1139767,8
T-7, A T-11	223	1087004,4	1126975,6	T-38	152	1093408,9	1133969,2	T-70	925	1101123,1	1139768,1
T-7, A T-11	224	1087004,4	1126974,6	T-38	153	1093408,6	1133969,0	T-70	926	1101123,2	1139768,4
T-7, A T-11	225	1087004,3	1126973,7	T-38	154	1093408,3	1133968,9	T-70	927	1101123,6	1139770,5
T-7, A T-11	226	1087004,3	1126972,7	T-38	155	1093408,0	1133968,8	T-70	928	1101123,7	1139770,8
T-7, A T-11	227	1087004,2	1126971,7	T-38	156	1093399,9	1133968,1	T-70	929	1101123,7	1139771,0
T-7, A T-11	228	1087004,2	1126970,8	T-38	157	1093395,9	1133963,8	T-70	930	1101124,6	1139772,8
T-7, A T-11	229	1087004,2	1126969,8	T-38	158	1093395,7	1133963,6	T-70	931	1101124,7	1139774,5
T-7, A T-11	230	1087004,2	1126968,8	T-38	159	1093395,4	1133963,5	T-70	932	1101123,7	1139776,9
T-7, A T-11	231	1087004,2	1126967,8	T-38	160	1093390,2	1133960,6	T-70	933	1101123,6	1139777,2
T-7, A T-11	232	1087004,2	1126966,9	T-38	161	1093388,3	1133956,9	T-70	934	1101123,5	1139777,5
T-7, A T-11	233	1087004,3	1126965,9	T-38	162	1093388,1	1133956,6	T-70	935	1101123,5	1139777,8
T-7, A T-11	234	1087004,3	1126964,9	T-38	163	1093387,9	1133956,4	T-70	936	1101123,7	1139780,8
T-7, A T-11	235	1087004,3	1126963,9	T-38	164	1093387,6	1133956,1	T-70	937	1101123,7	1139781,1
T-7, A T-11	236	1087004,4	1126962,9	T-38	165	1093387,3	1133956,0	T-70	938	1101123,7	1139781,2
T-7, A T-11	237	1087004,5	1126962,0	T-38	166	1093380,2	1133952,8	T-70	939	1101124,5	1139784,2
T-7, A T-11	238	1087004,5	1126961,0	T-38	167	1093380,0	1133952,7	T-70	940	1101124,6	1139784,5
T-7, A T-11	239	1087004,6	1126960,0	T-38	168	1093379,7	1133952,7	T-70	941	1101124,7	1139784,8
T-7, A T-11	240	1087004,7	1126959,0	T-38	169	1093379,5	1133952,6	T-70	942	1101124,9	1139785,0
T-7, A T-11	241	1087004,7	1126958,6	T-38	170	1093374,9	1133952,4	T-70	943	1101125,2	1139785,3
T-7, A T-11	242	1087004,8	1126958,0	T-38	171	1093370,5	1133945,9	T-70	944	1101126,6	1139786,4
T-7, A T-11	243	1087004,9	1126957,0	T-38	172	1093367,3	1133940,6	T-70	945	1101126,9	1139786,6
T-7, A T-11	244	1087005,0	1126956,1	T-38	173	1093367,2	1133940,4	T-70	946	1101127,2	1139786,7
T-7, A T-11	245	1087005,1	1126955,1	T-38	174	1093366,9	1133940,2	T-70	947	1101127,5	1139786,8
T-7, A T-11	246	1087005,3	1126954,1	T-38	175	1093366,7	1133940,0	T-70	948	1101127,8	1139786,8
T-7, A T-11	247	1087005,4	1126953,1	T-38	176	1093366,4	1133939,8	T-70	949	1101128,1	1139786,8
T-7, A T-11	248	1087005,5	1126952,1	T-38	177	1093366,1	1133939,7	T-70	950	1101131,6	1139786,4
T-7, A T-11	249	1087005,7	1126951,1	T-38	178	1093365,8	1133939,7	T-70	951	1101132,9	1139787,2
T-7, A T-11	250	1087005,8	1126950,2	T-38	179	1093365,5	1133939,7	T-70	952	1101133,0	1139788,2
T-7, A T-11	251	1087005,9	1126949,2	T-38	180	1093365,2	1133939,7	T-70	953	1101132,6	1139790,3
T-7, A T-11	252	1087006,1	1126948,2	T-38	181	1093359,4	1133941,0	T-70	954	1101132,0	1139793,0
T-7, A T-11	253	1087006,2	1126947,2	T-38	182	1093359,2	1133941,1	T-70	955	1101131,9	1139793,3
T-7, A T-11	254	1087006,4	1126946,2	T-38	183	1093342,8	1133946,6	T-70	956	1101131,9	1139793,6
T-7, A T-11	255	1087006,5	1126945,2	T-38	184	1093335,7	1133948,8	T-70	957	1101132,0	1139793,9
T-7, A T-11	256	1087006,7	1126944,3	T-38	185	1093335,6	1133948,8	T-70	958	1101132,1	1139794,2
T-7, A T-11	257	1087006,8	1126943,3	T-38	186	1093335,4	1133948,9	T-70	959	1101132,3	1139794,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	258	1087007,0	1126942,3	T-38	187	1093328,2	1133952,2	T-70	960	1101132,5	1139794,8
T-7, A T-11	259	1087007,2	1126941,3	T-38	188	1093316,1	1133957,2	T-70	961	1101134,3	1139796,7
T-7, A T-11	260	1087007,3	1126940,3	T-38	189	1093315,8	1133957,3	T-70	962	1101134,5	1139796,9
T-7, A T-11	261	1087007,5	1126939,3	T-38	190	1093315,8	1133957,4	T-70	963	1101134,8	1139797,1
T-7, A T-11	262	1087007,6	1126938,3	T-38	191	1093309,2	1133961,4	T-70	964	1101135,1	1139797,2
T-7, A T-11	263	1087007,8	1126937,3	T-38	192	1093302,6	1133964,9	T-70	965	1101135,5	1139797,3
T-7, A T-11	264	1087007,9	1126936,4	T-38	193	1093294,4	1133968,2	T-70	966	1101138,0	1139797,6
T-7, A T-11	265	1087008,1	1126935,4	T-38	194	1093294,3	1133968,2	T-70	967	1101138,3	1139797,6
T-7, A T-11	266	1087008,2	1126934,4	T-38	195	1093289,9	1133970,3	T-70	968	1101138,5	1139797,6
T-7, A T-11	267	1087008,4	1126933,4	T-38	196	1093285,3	1133970,6	T-70	969	1101142,7	1139797,1
T-7, A T-11	268	1087008,5	1126932,4	T-38	197	1093285,0	1133970,7	T-70	970	1101142,8	1139797,1
T-7, A T-11	269	1087008,7	1126931,4	T-38	198	1093284,7	1133970,8	T-70	971	1101143,1	1139797,0
T-7, A T-11	270	1087008,8	1126930,4	T-38	199	1093284,5	1133970,9	T-70	972	1101145,3	1139796,3
T-7, A T-11	271	1087008,9	1126929,4	T-38	200	1093284,2	1133971,1	T-70	973	1101145,5	1139796,2
T-7, A T-11	272	1087009,1	1126928,4	T-38	201	1093284,0	1133971,3	T-70	974	1101149,6	1139794,2
T-7, A T-11	273	1087009,2	1126927,4	T-38	202	1093280,9	1133974,6	T-70	975	1101149,8	1139794,1
T-7, A T-11	274	1087009,3	1126926,4	T-38	203	1093280,5	1133974,6	T-70	976	1101149,8	1139794,1
T-7, A T-11	275	1087009,4	1126925,6	T-38	204	1093278,5	1133972,7	T-70	977	1101152,6	1139792,4
T-7, A T-11	276	1087009,4	1126925,4	T-38	205	1093276,3	1133968,8	T-70	978	1101152,6	1139792,3
T-7, A T-11	277	1087009,4	1126925,4	T-38	206	1093276,3	1133964,2	T-70	979	1101156,2	1139790,0
T-7, A T-11	278	1087009,8	1126908,4	T-38	207	1093276,3	1133963,9	T-70	980	1101156,2	1139790,0
T-7, A T-11	279	1087013,1	1126903,2	T-38	208	1093276,3	1133963,7	T-70	981	1101158,2	1139788,6
T-7, A T-11	280	1087051,9	1126845,8	T-38	209	1093275,1	1133959,3	T-70	982	1101159,3	1139788,8
T-7, A T-11	281	1087052,0	1126845,6	T-38	210	1093275,1	1133959,1	T-70	983	1101159,5	1139789,1
T-7, A T-11	282	1087052,1	1126845,3	T-38	211	1093275,0	1133959,0	T-70	984	1101159,4	1139791,1
T-7, A T-11	283	1087052,3	1126844,8	T-38	212	1093273,9	1133956,3	T-70	985	1101158,8	1139796,9
T-7, A T-11	284	1087052,3	1126844,8	T-38	213	1093273,7	1133956,0	T-70	986	1101158,8	1139797,1
T-7, A T-11	285	1087052,4	1126844,3	T-38	214	1093273,5	1133955,7	T-70	987	1101158,8	1139797,1
T-7, A T-11	286	1087052,5	1126844,2	T-38	215	1093273,3	1133955,5	T-70	988	1101158,9	1139802,1
T-7, A T-11	287	1087052,6	1126843,7	T-38	216	1093273,0	1133955,3	T-70	989	1101159,0	1139802,3
T-7, A T-11	288	1087052,6	1126843,6	T-38	217	1093272,7	1133955,2	T-70	990	1101159,0	1139802,6
T-7, A T-11	289	1087052,7	1126843,1	T-38	218	1093272,4	1133955,1	T-70	991	1101159,1	1139802,9
T-7, A T-11	290	1087052,7	1126843,1	T-38	219	1093269,9	1133954,7	T-70	992	1101159,3	1139803,1
T-7, A T-11	291	1087052,8	1126842,5	T-38	220	1093269,7	1133954,7	T-70	993	1101160,8	1139805,3
T-7, A T-11	292	1087052,8	1126842,5	T-38	221	1093269,4	1133954,7	T-70	994	1101160,9	1139805,5
T-7, A T-11	293	1087052,9	1126842,0	T-38	222	1093269,1	1133954,8	T-70	995	1101161,1	1139805,7
T-7, A T-11	294	1087052,9	1126841,9	T-38	223	1093268,9	1133954,8	T-70	996	1101161,4	1139805,9

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	295	1087052,9	1126841,4	T-38	224	1093265,8	1133956,1	T-70	997	1101164,1	1139807,6
T-7, A T-11	296	1087052,9	1126841,3	T-38	225	1093265,5	1133956,2	T-70	998	1101164,3	1139807,7
T-7, A T-11	297	1087053,0	1126840,8	T-38	226	1093265,2	1133956,4	T-70	999	1101164,6	1139807,8
T-7, A T-11	298	1087053,0	1126840,7	T-38	227	1093265,0	1133956,6	T-70	1000	1101164,8	1139807,9
T-7, A T-11	299	1087053,0	1126840,2	T-38	228	1093264,8	1133956,8	T-70	1001	1101166,5	1139808,2
T-7, A T-11	300	1087053,0	1126840,2	T-38	229	1093263,4	1133959,1	T-70	1002	1101166,9	1139808,2
T-7, A T-11	301	1087053,0	1126839,6	T-38	230	1093263,3	1133959,1	T-70	1003	1101167,1	1139808,2
T-7, A T-11	302	1087053,0	1126839,6	T-38	231	1093261,7	1133961,7	T-70	1004	1101171,4	1139807,7
T-7, A T-11	303	1087052,9	1126839,0	T-38	232	1093261,6	1133961,6	T-70	1005	1101173,1	1139807,6
T-7, A T-11	304	1087052,9	1126838,5	T-38	233	1093260,4	1133959,0	T-70	1006	1101174,8	1139807,9
T-7, A T-11	305	1087052,9	1126837,9	T-38	234	1093260,3	1133958,9	T-70	1007	1101174,9	1139808,0
T-7, A T-11	306	1087052,8	1126837,4	T-38	235	1093260,3	1133958,8	T-70	1008	1101174,8	1139809,0
T-7, A T-11	307	1087052,8	1126836,8	T-38	236	1093258,7	1133956,3	T-70	1009	1101174,2	1139809,9
T-7, A T-11	308	1087052,7	1126836,3	T-38	237	1093258,5	1133956,0	T-70	1010	1101170,2	1139814,6
T-7, A T-11	309	1087052,6	1126835,7	T-38	238	1093258,5	1133956,0	T-70	1011	1101170,0	1139814,8
T-7, A T-11	310	1087052,6	1126835,2	T-38	239	1093257,3	1133954,7	T-70	1012	1101167,8	1139818,5
T-7, A T-11	311	1087052,5	1126834,7	T-38	240	1093257,1	1133954,5	T-70	1013	1101167,6	1139818,9
T-7, A T-11	312	1087052,5	1126834,2	T-38	241	1093256,9	1133954,4	T-70	1014	1101167,6	1139819,0
T-7, A T-11	313	1087052,4	1126833,7	T-38	242	1093256,7	1133954,2	T-70	1015	1101165,8	1139825,2
T-7, A T-11	314	1087052,4	1126833,1	T-38	243	1093254,5	1133953,2	T-70	1016	1101165,7	1139825,5
T-7, A T-11	315	1087052,3	1126832,6	T-38	244	1093254,2	1133953,1	T-70	1017	1101165,7	1139825,9
T-7, A T-11	316	1087052,2	1126832,1	T-38	245	1093253,9	1133953,0	T-70	1018	1101165,8	1139830,0
T-7, A T-11	317	1087052,2	1126831,6	T-38	246	1093253,5	1133953,0	T-70	1019	1101165,9	1139830,3
T-7, A T-11	318	1087052,1	1126831,1	T-38	247	1093253,2	1133953,0	T-70	1020	1101165,9	1139830,6
T-7, A T-11	319	1087052,1	1126830,5	T-38	248	1093251,0	1133953,4	T-70	1021	1101166,1	1139830,9
T-7, A T-11	320	1087052,0	1126830,0	T-38	249	1093250,7	1133953,5	T-70	1022	1101169,3	1139836,6
T-7, A T-11	321	1087051,9	1126829,5	T-38	250	1093250,4	1133953,7	T-70	1023	1101169,8	1139838,1
T-7, A T-11	322	1087051,8	1126828,9	T-38	251	1093248,3	1133954,9	T-70	1024	1101170,1	1139841,1
T-7, A T-11	323	1087051,7	1126828,4	T-38	252	1093246,0	1133955,7	T-70	1025	1101170,3	1139843,5
T-7, A T-11	324	1087051,7	1126827,9	T-38	253	1093245,7	1133955,8	T-70	1026	1101170,3	1139843,9
T-7, A T-11	325	1087051,6	1126827,4	T-38	254	1093245,5	1133956,0	T-70	1027	1101170,4	1139844,2
T-7, A T-11	326	1087051,5	1126826,8	T-38	255	1093245,3	1133956,2	T-70	1028	1101170,6	1139844,5
T-7, A T-11	327	1087051,4	1126826,3	T-38	256	1093243,4	1133958,1	T-70	1029	1101170,8	1139844,7
T-7, A T-11	328	1087051,3	1126825,9	T-38	257	1093243,2	1133958,3	T-70	1030	1101171,0	1139844,9
T-7, A T-11	329	1087051,2	1126825,4	T-38	258	1093243,0	1133958,5	T-70	1031	1101173,0	1139846,5
T-7, A T-11	330	1087051,2	1126824,9	T-38	259	1093242,9	1133958,8	T-70	1032	1101173,3	1139846,7
T-7, A T-11	331	1087051,2	1126824,5	T-38	260	1093242,8	1133959,0	T-70	1033	1101173,6	1139846,8

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	332	1087051,2	1126824,1	T-38	261	1093241,4	1133964,4	T-70	1034	1101173,9	1139846,9
T-7, A T-11	333	1087051,2	1126823,7	T-38	262	1093237,5	1133968,6	T-70	1035	1101174,2	1139847,0
T-7, A T-11	334	1087051,2	1126823,2	T-38	263	1093234,6	1133971,2	T-70	1036	1101174,5	1139846,9
T-7, A T-11	335	1087051,2	1126822,8	T-38	264	1093234,4	1133971,3	T-70	1037	1101174,8	1139846,9
T-7, A T-11	336	1087051,3	1126822,4	T-38	265	1093232,7	1133973,2	T-70	1038	1101177,3	1139846,3
T-7, A T-11	337	1087051,4	1126822,0	T-38	266	1093232,6	1133973,4	T-70	1039	1101177,6	1139846,2
T-7, A T-11	338	1087051,5	1126821,6	T-38	267	1093232,5	1133973,6	T-70	1040	1101177,8	1139846,1
T-7, A T-11	339	1087051,7	1126821,1	T-38	268	1093232,4	1133973,8	T-70	1041	1101178,0	1139845,9
T-7, A T-11	340	1087051,8	1126820,7	T-38	269	1093231,6	1133975,8	T-70	1042	1101179,7	1139844,7
T-7, A T-11	341	1087052,0	1126820,3	T-38	270	1093228,5	1133978,6	T-70	1043	1101179,9	1139844,5
T-7, A T-11	342	1087052,2	1126819,9	T-38	271	1093228,4	1133978,6	T-70	1044	1101180,1	1139844,2
T-7, A T-11	343	1087052,4	1126819,5	T-38	272	1093225,5	1133981,4	T-70	1045	1101180,3	1139844,0
T-7, A T-11	344	1087052,6	1126819,1	T-38	273	1093225,4	1133981,4	T-55 Y T-56	1	1101860,8	1139923,7
T-7, A T-11	345	1087052,8	1126818,7	T-38	274	1093222,7	1133984,2	T-55 Y T-56	2	1101861,0	1139923,5
T-7, A T-11	346	1087053,1	1126818,3	T-38	275	1093222,5	1133984,4	T-55 Y T-56	3	1101861,3	1139923,3
T-7, A T-11	347	1087053,3	1126817,9	T-38	276	1093222,3	1133984,6	T-55 Y T-56	4	1101861,5	1139923,0
T-7, A T-11	348	1087053,6	1126817,4	T-38	277	1093222,2	1133984,8	T-55 Y T-56	5	1101862,1	1139922,0
T-7, A T-11	349	1087053,9	1126817,0	T-38	278	1093220,9	1133987,9	T-55 Y T-56	6	1101862,3	1139921,6
T-7, A T-11	350	1087054,2	1126816,6	T-38	279	1093220,9	1133988,0	T-55 Y T-56	7	1101862,3	1139921,5
T-7, A T-11	351	1087054,6	1126816,2	T-38	280	1093220,9	1133988,0	T-55 Y T-56	8	1101862,9	1139919,4
T-7, A T-11	352	1087054,9	1126815,7	T-38	281	1093218,6	1133995,1	T-55 Y T-56	9	1101863,0	1139919,1
T-7, A T-11	353	1087055,2	1126815,3	T-38	282	1093216,2	1133998,8	T-55 Y T-56	10	1101863,0	1139918,8
T-7, A T-11	354	1087055,2	1126815,2	T-38	283	1093216,1	1133998,9	T-55 Y T-56	11	1101863,0	1139918,5
T-7, A T-11	355	1087055,5	1126814,8	T-38	284	1093216,0	1133999,1	T-55 Y T-56	12	1101862,4	1139915,1
T-7, A T-11	356	1087055,5	1126814,7	T-38	285	1093214,9	1134001,8	T-55 Y T-56	13	1101862,3	1139914,8
T-7, A T-11	357	1087055,8	1126814,3	T-38	286	1093214,8	1134002,1	T-55 Y T-56	14	1101860,6	1139910,0
T-7, A T-11	358	1087055,8	1126814,2	T-38	287	1093214,7	1134002,4	T-55 Y T-56	15	1101857,5	1139899,1
T-7, A T-11	359	1087056,1	1126813,8	T-38	288	1093214,7	1134002,8	T-55 Y T-56	16	1101855,4	1139888,1
T-7, A T-11	360	1087056,1	1126813,7	T-38	289	1093214,8	1134003,1	T-55 Y T-56	17	1101854,5	1139879,7
T-7, A T-11	361	1087056,4	1126813,2	T-38	290	1093215,4	1134005,5	T-55 Y T-56	18	1101854,5	1139879,5
T-7, A T-11	362	1087056,4	1126813,1	T-38	291	1093215,5	1134005,8	T-55 Y T-56	19	1101854,5	1139879,3
T-7, A T-11	363	1087056,6	1126812,7	T-38	292	1093215,7	1134006,1	T-55 Y T-56	20	1101852,8	1139873,8
T-7, A T-11	364	1087056,6	1126812,6	T-38	293	1093215,9	1134006,4	T-55 Y T-56	21	1101852,7	1139873,7
T-7, A T-11	365	1087056,8	1126812,1	T-38	294	1093216,1	1134006,6	T-55 Y T-56	22	1101852,6	1139873,4
T-7, A T-11	366	1087056,9	1126811,9	T-38	295	1093217,9	1134008,0	T-55 Y T-56	23	1101848,0	1139864,6
T-7, A T-11	367	1087057,0	1126811,4	T-38	296	1093218,1	1134008,1	T-55 Y T-56	24	1101847,9	1139864,5
T-7, A T-11	368	1087057,0	1126811,3	T-38	297	1093218,4	1134008,3	T-55 Y T-56	25	1101847,9	1139864,4

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	406	1087058,4	1126796,7	T-39 A T-41	17	1093337,1	1134811,3	T-55 Y T-56	63	1101923,3	1139837,9
T-7, A T-11	407	1087058,5	1126796,2	T-39 A T-41	18	1093336,9	1134811,0	T-55 Y T-56	64	1101923,5	1139837,8
T-7, A T-11	408	1087058,5	1126795,6	T-39 A T-41	19	1093336,7	1134810,8	T-55 Y T-56	65	1101932,0	1139831,6
T-7, A T-11	409	1087058,6	1126795,0	T-39 A T-41	20	1093330,6	1134806,3	T-55 Y T-56	66	1101938,9	1139831,6
T-7, A T-11	410	1087058,6	1126794,9	T-39 A T-41	21	1093330,4	1134806,2	T-55 Y T-56	67	1101945,9	1139832,4
T-7, A T-11	411	1087058,6	1126794,5	T-39 A T-41	22	1093330,3	1134806,1	T-55 Y T-56	68	1101946,1	1139832,4
T-7, A T-11	412	1087058,6	1126793,9	T-39 A T-41	23	1093325,3	1134803,5	T-55 Y T-56	69	1101951,9	1139832,6
T-7, A T-11	413	1087058,7	1126793,4	T-39 A T-41	24	1093325,0	1134803,4	T-55 Y T-56	70	1101952,1	1139832,6
T-7, A T-11	414	1087058,7	1126792,8	T-39 A T-41	25	1093324,8	1134803,3	T-55 Y T-56	71	1101952,4	1139832,6
T-7, A T-11	415	1087058,7	1126792,3	T-39 A T-41	26	1093324,5	1134803,3	T-55 Y T-56	72	1101952,7	1139832,5
T-7, A T-11	416	1087058,7	1126791,8	T-39 A T-41	27	1093313,7	1134802,3	T-55 Y T-56	73	1101952,9	1139832,4
T-7, A T-11	417	1087058,8	1126791,2	T-39 A T-41	28	1093300,9	1134793,7	T-55 Y T-56	74	1101959,8	1139828,8
T-7, A T-11	418	1087058,8	1126790,7	T-39 A T-41	29	1093299,8	1134789,7	T-55 Y T-56	75	1101966,7	1139827,6
T-7, A T-11	419	1087058,8	1126790,2	T-39 A T-41	30	1093299,8	1134789,5	T-55 Y T-56	76	1101974,7	1139829,4
T-7, A T-11	420	1087058,8	1126789,7	T-39 A T-41	31	1093299,6	1134789,2	T-55 Y T-56	77	1101981,9	1139832,2
T-7, A T-11	421	1087058,9	1126789,2	T-39 A T-41	32	1093290,0	1134772,0	T-55 Y T-56	78	1101982,0	1139832,2
T-7, A T-11	422	1087058,9	1126788,8	T-39 A T-41	33	1093292,2	1134766,4	T-55 Y T-56	79	1101982,1	1139832,3
T-7, A T-11	423	1087059,0	1126788,3	T-39 A T-41	34	1093297,2	1134761,4	T-55 Y T-56	80	1101991,8	1139835,2
T-7, A T-11	424	1087059,1	1126787,8	T-39 A T-41	35	1093297,3	1134761,3	T-55 Y T-56	81	1101997,9	1139837,3
T-7, A T-11	425	1087059,1	1126787,4	T-39 A T-41	36	1093297,4	1134761,2	T-55 Y T-56	82	1101998,1	1139837,3
T-7, A T-11	426	1087059,2	1126787,0	T-39 A T-41	37	1093301,4	1134755,9	T-55 Y T-56	83	1101998,4	1139837,4
T-7, A T-11	427	1087059,3	1126786,5	T-39 A T-41	38	1093307,3	1134751,6	T-55 Y T-56	84	1101998,6	1139837,4
T-7, A T-11	428	1087059,5	1126786,1	T-39 A T-41	39	1093307,5	1134751,4	T-55 Y T-56	85	1102007,0	1139837,1
T-7, A T-11	429	1087059,6	1126785,7	T-39 A T-41	40	1093307,7	1134751,1	T-55 Y T-56	86	1102014,8	1139837,6
T-7, A T-11	430	1087059,7	1126785,3	T-39 A T-41	41	1093307,9	1134750,8	T-55 Y T-56	87	1102024,9	1139840,7
T-7, A T-11	431	1087059,9	1126785,0	T-39 A T-41	42	1093311,2	1134743,7	T-55 Y T-56	88	1102025,1	1139840,8
T-7, A T-11	432	1087060,1	1126784,6	T-39 A T-41	43	1093316,8	1134738,2	T-55 Y T-56	89	1102030,3	1139842,0
T-7, A T-11	433	1087060,3	1126784,2	T-39 A T-41	44	1093316,9	1134738,0	T-55 Y T-56	90	1102035,9	1139848,4
T-7, A T-11	434	1087060,5	1126783,9	T-39 A T-41	45	1093317,0	1134737,9	T-55 Y T-56	91	1102036,2	1139848,6
T-7, A T-11	435	1087060,8	1126783,5	T-39 A T-41	46	1093320,4	1134733,1	T-55 Y T-56	92	1102036,5	1139848,8
T-7, A T-11	436	1087061,0	1126783,1	T-39 A T-41	47	1093320,6	1134732,9	T-55 Y T-56	93	1102036,8	1139848,9
T-7, A T-11	437	1087061,3	1126782,8	T-39 A T-41	48	1093320,7	1134732,6	T-55 Y T-56	94	1102037,1	1139849,0
T-7, A T-11	438	1087061,6	1126782,4	T-39 A T-41	49	1093320,8	1134732,3	T-55 Y T-56	95	1102037,5	1139849,0
T-7, A T-11	439	1087061,9	1126782,1	T-39 A T-41	50	1093320,8	1134732,0	T-55 Y T-56	96	1102037,8	1139849,0
T-7, A T-11	440	1087062,2	1126781,9	T-39 A T-41	51	1093320,8	1134731,7	T-55 Y T-56	97	1102038,1	1139848,9
T-7, A T-11	441	1087062,5	1126781,7	T-39 A T-41	52	1093319,7	1134724,5	T-55 Y T-56	98	1102038,4	1139848,8
T-7, A T-11	442	1087062,7	1126781,6	T-39 A T-41	53	1093319,7	1134724,3	T-55 Y T-56	99	1102042,4	1139846,4

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	443	1087062,8	1126781,5	T-39 A T-41	54	1093319,6	1134724,0	T-55 Y T-56	100	1102042,7	1139846,2
T-7, A T-11	444	1087063,0	1126781,5	T-39 A T-41	55	1093315,6	1134715,0	T-55 Y T-56	101	1102042,9	1139845,9
T-7, A T-11	445	1087063,3	1126781,4	T-39 A T-41	56	1093315,5	1134714,8	T-55 Y T-56	102	1102046,9	1139841,2
T-7, A T-11	446	1087063,7	1126781,5	T-39 A T-41	57	1093315,5	1134714,8	T-55 Y T-56	103	1102047,1	1139840,9
T-7, A T-11	447	1087064,1	1126781,5	T-39 A T-41	58	1093311,3	1134707,9	T-55 Y T-56	104	1102047,2	1139840,7
T-7, A T-11	448	1087064,6	1126781,6	T-39 A T-41	59	1093311,3	1134694,7	T-55 Y T-56	105	1102047,3	1139840,4
T-7, A T-11	449	1087065,2	1126781,6	T-39 A T-41	60	1093311,3	1134694,4	T-55 Y T-56	106	1102047,4	1139840,1
T-7, A T-11	450	1087065,7	1126781,7	T-39 A T-41	61	1093311,2	1134694,2	T-55 Y T-56	107	1102047,4	1139839,8
T-7, A T-11	451	1087065,7	1126781,7	T-39 A T-41	62	1093311,1	1134693,9	T-55 Y T-56	108	1102047,3	1139839,5
T-7, A T-11	452	1087066,2	1126781,7	T-39 A T-41	63	1093308,1	1134686,4	T-55 Y T-56	109	1102046,0	1139832,7
T-7, A T-11	453	1087066,3	1126781,7	T-39 A T-41	64	1093309,1	1134673,4	T-55 Y T-56	110	1102045,3	1139827,7
T-7, A T-11	454	1087066,8	1126781,8	T-39 A T-41	65	1093328,2	1134666,6	T-55 Y T-56	111	1102046,3	1139822,0
T-7, A T-11	455	1087066,9	1126781,8	T-39 A T-41	66	1093335,8	1134668,2	T-55 Y T-56	112	1102046,3	1139821,6
T-7, A T-11	456	1087067,4	1126781,8	T-39 A T-41	67	1093336,1	1134668,3	T-55 Y T-56	113	1102046,3	1139821,4
T-7, A T-11	457	1087067,5	1126781,8	T-39 A T-41	68	1093336,4	1134668,3	T-55 Y T-56	114	1102045,5	1139814,4
T-7, A T-11	458	1087068,0	1126781,8	T-39 A T-41	69	1093336,7	1134668,2	T-55 Y T-56	115	1102049,1	1139811,2
T-7, A T-11	459	1087068,1	1126781,8	T-39 A T-41	70	1093337,0	1134668,1	T-55 Y T-56	116	1102049,3	1139811,0
T-7, A T-11	460	1087068,7	1126781,7	T-39 A T-41	71	1093337,3	1134667,9	T-55 Y T-56	117	1102049,3	1139810,9
T-7, A T-11	461	1087068,8	1126781,7	T-39 A T-41	72	1093337,6	1134667,7	T-55 Y T-56	118	1102053,4	1139805,6
T-7, A T-11	462	1087069,3	1126781,6	T-39 A T-41	73	1093337,8	1134667,5	T-55 Y T-56	119	1102053,6	1139805,3
T-7, A T-11	463	1087069,4	1126781,6	T-39 A T-41	74	1093338,0	1134667,2	T-55 Y T-56	120	1102053,7	1139805,0
T-7, A T-11	464	1087069,5	1126781,6	T-39 A T-41	75	1093338,1	1134666,9	T-55 Y T-56	121	1102053,8	1139804,7
T-7, A T-11	465	1087070,0	1126781,5	T-39 A T-41	76	1093338,2	1134666,6	T-55 Y T-56	122	1102053,9	1139804,4
T-7, A T-11	466	1087070,2	1126781,4	T-39 A T-41	77	1093338,2	1134666,3	T-55 Y T-56	123	1102053,8	1139804,1
T-7, A T-11	467	1087070,7	1126781,3	T-39 A T-41	78	1093338,2	1134666,0	T-55 Y T-56	124	1102053,4	1139800,1
T-7, A T-11	468	1087070,7	1126781,2	T-39 A T-41	79	1093338,1	1134665,6	T-55 Y T-56	125	1102062,7	1139788,2
T-7, A T-11	469	1087070,9	1126781,2	T-39 A T-41	80	1093336,4	1134660,4	T-55 Y T-56	126	1102062,8	1139787,9
T-7, A T-11	470	1087071,4	1126780,9	T-39 A T-41	81	1093335,9	1134652,7	T-55 Y T-56	127	1102063,0	1139787,6
T-7, A T-11	471	1087071,5	1126780,9	T-39 A T-41	82	1093335,8	1134652,5	T-55 Y T-56	128	1102063,1	1139787,3
T-7, A T-11	472	1087071,6	1126780,8	T-39 A T-41	83	1093335,8	1134652,4	T-55 Y T-56	129	1102063,1	1139786,9
T-7, A T-11	473	1087072,1	1126780,5	T-39 A T-41	84	1093332,4	1134638,4	T-55 Y T-56	130	1102063,1	1139786,6
T-7, A T-11	474	1087072,2	1126780,4	T-39 A T-41	85	1093332,3	1134638,0	T-55 Y T-56	131	1102063,0	1139786,3
T-7, A T-11	475	1087072,3	1126780,3	T-39 A T-41	86	1093332,1	1134637,7	T-55 Y T-56	132	1102062,8	1139786,0
T-7, A T-11	476	1087072,7	1126780,0	T-39 A T-41	87	1093331,9	1134637,5	T-55 Y T-56	133	1102062,7	1139785,7
T-7, A T-11	477	1087072,8	1126779,8	T-39 A T-41	88	1093331,6	1134637,2	T-55 Y T-56	134	1102062,4	1139785,5
T-7, A T-11	478	1087073,2	1126779,4	T-39 A T-41	89	1093328,1	1134634,6	T-55 Y T-56	135	1102062,2	1139785,3
T-7, A T-11	479	1087073,3	1126779,3	T-39 A T-41	90	1093327,4	1134628,6	T-55 Y T-56	136	1102061,9	1139785,1

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	480	1087073,6	1126778,8	T-39 A T-41	91	1093327,3	1134628,3	T-55 Y T-56	137	1102061,6	1139785,0
T-7, A T-11	481	1087073,7	1126778,7	T-39 A T-41	92	1093327,3	1134628,0	T-55 Y T-56	138	1102061,2	1139784,9
T-7, A T-11	482	1087073,9	1126778,3	T-39 A T-41	93	1093327,1	1134627,8	T-55 Y T-56	139	1102060,9	1139784,9
T-7, A T-11	483	1087074,0	1126778,2	T-39 A T-41	94	1093327,0	1134627,6	T-55 Y T-56	140	1102060,6	1139785,0
T-7, A T-11	484	1087074,2	1126777,7	T-39 A T-41	95	1093322,8	1134622,0	T-55 Y T-56	141	1102060,3	1139785,1
T-7, A T-11	485	1087074,5	1126777,2	T-39 A T-41	96	1093322,6	1134621,8	T-55 Y T-56	142	1102060,0	1139785,3
T-7, A T-11	486	1087074,7	1126776,8	T-39 A T-41	97	1093322,4	1134621,6	T-55 Y T-56	143	1102059,7	1139785,5
T-7, A T-11	487	1087074,9	1126776,4	T-39 A T-41	98	1093318,5	1134618,7	T-55 Y T-56	144	1102059,5	1139785,7
T-7, A T-11	488	1087075,2	1126776,1	T-39 A T-41	99	1093317,3	1134611,5	T-55 Y T-56	145	1102049,7	1139798,3
T-7, A T-11	489	1087075,2	1126776,0	T-39 A T-41	100	1093317,2	1134611,2	T-55 Y T-56	146	1102049,6	1139798,6
T-7, A T-11	490	1087078,3	1126774,0	T-39 A T-41	101	1093317,2	1134611,1	T-55 Y T-56	147	1102049,4	1139798,9
T-7, A T-11	491	1087085,2	1126771,2	T-39 A T-41	102	1093314,5	1134604,3	T-55 Y T-56	148	1102049,4	1139799,2
T-7, A T-11	492	1087096,4	1126768,1	T-39 A T-41	103	1093314,7	1134591,5	T-55 Y T-56	149	1102049,3	1139799,5
T-7, A T-11	493	1087108,4	1126764,8	T-39 A T-41	104	1093314,7	1134584,1	T-55 Y T-56	150	1102049,3	1139799,8
T-7, A T-11	494	1087108,6	1126764,8	T-39 A T-41	105	1093314,7	1134583,8	T-55 Y T-56	151	1102049,8	1139803,8
T-7, A T-11	495	1087119,8	1126760,5	T-39 A T-41	106	1093314,6	1134583,5	T-55 Y T-56	152	1102046,3	1139808,3
T-7, A T-11	496	1087120,1	1126760,4	T-39 A T-41	107	1093314,5	1134583,2	T-55 Y T-56	153	1102042,1	1139812,0
T-7, A T-11	497	1087120,4	1126760,2	T-39 A T-41	108	1093310,6	1134574,8	T-55 Y T-56	154	1102041,8	1139812,3
T-7, A T-11	498	1087120,6	1126759,9	T-39 A T-41	109	1093310,4	1134574,5	T-55 Y T-56	155	1102041,7	1139812,5
T-7, A T-11	499	1087120,8	1126759,6	T-39 A T-41	110	1093310,2	1134574,3	T-55 Y T-56	156	1102041,5	1139812,8
T-7, A T-11	500	1087121,0	1126759,3	T-39 A T-41	111	1093310,0	1134574,0	T-55 Y T-56	157	1102041,4	1139813,1
T-7, A T-11	501	1087121,0	1126759,0	T-39 A T-41	112	1093309,7	1134573,9	T-55 Y T-56	158	1102041,4	1139813,4
T-7, A T-11	502	1087121,1	1126758,6	T-39 A T-41	113	1093309,5	1134573,7	T-55 Y T-56	159	1102041,4	1139813,8
T-7, A T-11	503	1087121,0	1126758,3	T-39 A T-41	114	1093309,2	1134573,7	T-55 Y T-56	160	1102042,3	1139821,6
T-7, A T-11	504	1087120,9	1126758,0	T-39 A T-41	115	1093308,9	1134573,6	T-55 Y T-56	161	1102041,3	1139827,3
T-7, A T-11	505	1087120,8	1126757,6	T-39 A T-41	116	1093308,6	1134573,6	T-55 Y T-56	162	1102041,2	1139827,7
T-7, A T-11	506	1087120,6	1126757,4	T-39 A T-41	117	1093303,4	1134574,1	T-55 Y T-56	163	1102041,3	1139828,0
T-7, A T-11	507	1087120,3	1126757,1	T-39 A T-41	118	1093300,7	1134572,6	T-55 Y T-56	164	1102042,1	1139833,3
T-7, A T-11	508	1087120,1	1126756,9	T-39 A T-41	119	1093300,9	1134568,3	T-55 Y T-56	165	1102042,1	1139833,4
T-7, A T-11	509	1087119,7	1126756,8	T-39 A T-41	120	1093300,9	1134568,0	T-55 Y T-56	166	1102043,2	1139839,3
T-7, A T-11	510	1087119,4	1126756,7	T-39 A T-41	121	1093300,9	1134567,7	T-55 Y T-56	167	1102040,1	1139843,1
T-7, A T-11	511	1087119,1	1126756,7	T-39 A T-41	122	1093300,8	1134567,4	T-55 Y T-56	168	1102037,8	1139844,5
T-7, A T-11	512	1087118,7	1126756,7	T-39 A T-41	123	1093300,6	1134567,1	T-55 Y T-56	169	1102032,8	1139838,8
T-7, A T-11	513	1087118,4	1126756,8	T-39 A T-41	124	1093300,4	1134566,8	T-55 Y T-56	170	1102032,6	1139838,6
T-7, A T-11	514	1087107,3	1126761,0	T-39 A T-41	125	1093295,9	1134562,0	T-55 Y T-56	171	1102032,4	1139838,4
T-7, A T-11	515	1087095,4	1126764,2	T-39 A T-41	126	1093293,6	1134557,2	T-55 Y T-56	172	1102032,1	1139838,3
T-7, A T-11	516	1087084,0	1126767,4	T-39 A T-41	127	1093293,8	1134549,9	T-55 Y T-56	173	1102031,8	1139838,2

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	517	1087083,9	1126767,4	T-39 A T-41	128	1093295,1	1134542,6	T-55 Y T-56	174	1102026,0	1139836,9
T-7, A T-11	518	1087083,8	1126767,5	T-39 A T-41	129	1093295,1	1134542,3	T-55 Y T-56	175	1102015,8	1139833,7
T-7, A T-11	519	1087076,6	1126770,4	T-39 A T-41	130	1093295,1	1134542,0	T-55 Y T-56	176	1102015,6	1139833,7
T-7, A T-11	520	1087076,4	1126770,5	T-39 A T-41	131	1093295,1	1134541,7	T-55 Y T-56	177	1102015,3	1139833,7
T-7, A T-11	521	1087076,3	1126770,6	T-39 A T-41	132	1093291,3	1134528,8	T-55 Y T-56	178	1102007,1	1139833,1
T-7, A T-11	522	1087072,8	1126772,8	T-39 A T-41	133	1093291,3	1134528,6	T-55 Y T-56	179	1102007,0	1139833,1
T-7, A T-11	523	1087072,6	1126772,9	T-39 A T-41	134	1093291,2	1134528,5	T-55 Y T-56	180	1102006,9	1139833,1
T-7, A T-11	524	1087072,4	1126773,1	T-39 A T-41	135	1093288,9	1134523,4	T-55 Y T-56	181	1101998,8	1139833,4
T-7, A T-11	525	1087072,3	1126773,3	T-39 A T-41	136	1093288,8	1134523,3	T-55 Y T-56	182	1101993,1	1139831,4
T-7, A T-11	526	1087072,0	1126773,7	T-39 A T-41	137	1093288,6	1134523,1	T-55 Y T-56	183	1101993,0	1139831,4
T-7, A T-11	527	1087071,9	1126773,8	T-39 A T-41	138	1093285,7	1134519,2	T-55 Y T-56	184	1101983,3	1139828,5
T-7, A T-11	528	1087071,6	1126774,2	T-39 A T-41	139	1093286,4	1134514,0	T-55 Y T-56	185	1101976,0	1139825,6
T-7, A T-11	529	1087071,5	1126774,3	T-39 A T-41	140	1093286,4	1134513,7	T-55 Y T-56	186	1101975,9	1139825,6
T-7, A T-11	530	1087071,3	1126774,8	T-39 A T-41	141	1093286,4	1134508,8	T-55 Y T-56	187	1101975,7	1139825,5
T-7, A T-11	531	1087071,2	1126774,9	T-39 A T-41	142	1093288,0	1134506,6	T-55 Y T-56	188	1101967,2	1139823,7
T-7, A T-11	532	1087071,0	1126775,3	T-39 A T-41	143	1093291,5	1134503,9	T-55 Y T-56	189	1101967,0	1139823,6
T-7, A T-11	533	1087070,7	1126775,8	T-39 A T-41	144	1093291,7	1134503,7	T-55 Y T-56	190	1101966,7	1139823,6
T-7, A T-11	534	1087070,5	1126776,3	T-39 A T-41	145	1093291,9	1134503,5	T-55 Y T-56	191	1101966,5	1139823,6
T-7, A T-11	535	1087070,2	1126776,6	T-39 A T-41	146	1093292,0	1134503,2	T-55 Y T-56	192	1101958,8	1139825,0
T-7, A T-11	536	1087070,0	1126776,9	T-39 A T-41	147	1093292,1	1134502,9	T-55 Y T-56	193	1101958,4	1139825,0
T-7, A T-11	537	1087069,9	1126777,1	T-39 A T-41	148	1093292,2	1134502,6	T-55 Y T-56	194	1101958,2	1139825,2
T-7, A T-11	538	1087069,7	1126777,3	T-39 A T-41	149	1093292,2	1134502,3	T-55 Y T-56	195	1101951,5	1139828,6
T-7, A T-11	539	1087069,5	1126777,4	T-39 A T-41	150	1093292,2	1134497,4	T-55 Y T-56	196	1101946,3	1139828,4
T-7, A T-11	540	1087069,3	1126777,5	T-39 A T-41	151	1093300,5	1134494,8	T-55 Y T-56	197	1101939,2	1139827,6
T-7, A T-11	541	1087069,0	1126777,6	T-39 A T-41	152	1093310,1	1134495,3	T-55 Y T-56	198	1101939,0	1139827,6
T-7, A T-11	542	1087068,7	1126777,7	T-39 A T-41	153	1093310,4	1134495,3	T-55 Y T-56	199	1101931,3	1139827,6
T-7, A T-11	543	1087068,3	1126777,7	T-39 A T-41	154	1093310,8	1134495,2	T-55 Y T-56	200	1101931,0	1139827,6
T-7, A T-11	544	1087067,9	1126777,8	T-39 A T-41	155	1093311,1	1134495,0	T-55 Y T-56	201	1101930,7	1139827,7
T-7, A T-11	545	1087067,4	1126777,8	T-39 A T-41	156	1093311,4	1134494,9	T-55 Y T-56	202	1101930,4	1139827,8
T-7, A T-11	546	1087067,0	1126777,8	T-39 A T-41	157	1093311,7	1134494,6	T-55 Y T-56	203	1101930,2	1139828,0
T-7, A T-11	547	1087066,5	1126777,7	T-39 A T-41	158	1093311,9	1134494,4	T-55 Y T-56	204	1101921,3	1139834,5
T-7, A T-11	548	1087066,1	1126777,7	T-39 A T-41	159	1093312,0	1134494,0	T-55 Y T-56	205	1101914,1	1139838,4
T-7, A T-11	549	1087065,6	1126777,7	T-39 A T-41	160	1093312,1	1134493,7	T-55 Y T-56	206	1101906,9	1139841,4
T-7, A T-11	550	1087065,1	1126777,6	T-39 A T-41	161	1093312,2	1134493,4	T-55 Y T-56	207	1101901,0	1139843,0
T-7, A T-11	551	1087064,6	1126777,5	T-39 A T-41	162	1093312,2	1134493,0	T-55 Y T-56	208	1101894,0	1139844,0
T-7, A T-11	552	1087064,0	1126777,5	T-39 A T-41	163	1093312,1	1134492,7	T-55 Y T-56	209	1101893,7	1139844,1
T-7, A T-11	553	1087063,9	1126777,5	T-39 A T-41	164	1093312,0	1134492,4	T-55 Y T-56	210	1101893,5	1139844,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	554	1087063,4	1126777,4	T-39 A T-41	165	1093311,8	1134492,1	T-55 Y T-56	211	1101893,2	1139844,3
T-7, A T-11	555	1087063,3	1126777,4	T-39 A T-41	166	1093311,5	1134491,8	T-55 Y T-56	212	1101887,8	1139847,7
T-7, A T-11	556	1087063,2	1126777,4	T-39 A T-41	167	1093311,3	1134491,6	T-55 Y T-56	213	1101880,3	1139848,6
T-7, A T-11	557	1087062,7	1126777,5	T-39 A T-41	168	1093311,0	1134491,4	T-55 Y T-56	214	1101870,7	1139845,0
T-7, A T-11	558	1087062,4	1126777,5	T-39 A T-41	169	1093310,6	1134491,3	T-55 Y T-56	215	1101862,5	1139841,2
T-7, A T-11	559	1087062,4	1126777,5	T-39 A T-41	170	1093310,3	1134491,3	T-55 Y T-56	216	1101855,5	1139837,8
T-7, A T-11	560	1087061,9	1126777,6	T-39 A T-41	171	1093300,4	1134490,8	T-55 Y T-56	217	1101852,7	1139835,5
T-7, A T-11	561	1087061,6	1126777,7	T-39 A T-41	172	1093300,1	1134490,8	T-55 Y T-56	218	1101852,5	1139835,4
T-7, A T-11	562	1087061,5	1126777,7	T-39 A T-41	173	1093299,9	1134490,8	T-55 Y T-56	219	1101852,2	1139835,2
T-7, A T-11	563	1087061,1	1126777,9	T-39 A T-41	174	1093299,7	1134490,9	T-55 Y T-56	220	1101847,1	1139833,3
T-7, A T-11	564	1087060,8	1126778,0	T-39 A T-41	175	1093290,2	1134493,9	T-55 Y T-56	221	1101844,1	1139832,3
T-7, A T-11	565	1087060,3	1126778,3	T-39 A T-41	176	1093285,1	1134492,6	T-55 Y T-56	222	1101843,8	1139832,2
T-7, A T-11	566	1087060,1	1126778,4	T-39 A T-41	177	1093281,4	1134489,3	T-55 Y T-56	223	1101843,6	1139832,2
T-7, A T-11	567	1087059,7	1126778,7	T-39 A T-41	178	1093279,2	1134480,9	T-55 Y T-56	224	1101838,1	1139831,7
T-7, A T-11	568	1087059,6	1126778,8	T-39 A T-41	179	1093279,0	1134473,1	T-55 Y T-56	225	1101837,8	1139831,7
T-7, A T-11	569	1087059,6	1126778,9	T-39 A T-41	180	1093279,0	1134472,9	T-55 Y T-56	226	1101837,5	1139831,8
T-7, A T-11	570	1087059,2	1126779,2	T-39 A T-41	181	1093278,9	1134472,8	T-55 Y T-56	227	1101837,2	1139831,9
T-7, A T-11	571	1087059,1	1126779,3	T-39 A T-41	182	1093277,1	1134464,1	T-55 Y T-56	228	1101836,9	1139832,1
T-7, A T-11	572	1087058,7	1126779,7	T-39 A T-41	183	1093277,0	1134463,8	T-55 Y T-56	229	1101836,6	1139832,3
T-7, A T-11	573	1087058,6	1126779,8	T-39 A T-41	184	1093277,0	1134463,6	T-55 Y T-56	230	1101836,4	1139832,5
T-7, A T-11	574	1087058,3	1126780,2	T-39 A T-41	185	1093272,8	1134454,6	T-55 Y T-56	231	1101836,2	1139832,8
T-7, A T-11	575	1087058,2	1126780,2	T-39 A T-41	186	1093279,7	1134433,4	T-55 Y T-56	232	1101836,1	1139833,0
T-7, A T-11	576	1087057,9	1126780,6	T-39 A T-41	187	1093279,7	1134433,1	T-55 Y T-56	233	1101836,0	1139833,4
T-7, A T-11	577	1087057,9	1126780,7	T-39 A T-41	188	1093281,1	1134426,5	T-55 Y T-56	234	1101835,1	1139837,8
T-7, A T-11	578	1087057,5	1126781,1	T-39 A T-41	189	1093281,1	1134426,2	T-55 Y T-56	235	1101835,1	1139838,1
T-7, A T-11	579	1087057,5	1126781,2	T-39 A T-41	190	1093281,1	1134425,9	T-55 Y T-56	236	1101835,1	1139838,4
T-7, A T-11	580	1087057,2	1126781,6	T-39 A T-41	191	1093280,0	1134417,7	T-55 Y T-56	237	1101835,2	1139838,6
T-7, A T-11	581	1087057,1	1126781,7	T-39 A T-41	192	1093280,0	1134417,3	T-55 Y T-56	238	1101835,2	1139838,9
T-7, A T-11	582	1087056,9	1126782,2	T-39 A T-41	193	1093279,8	1134417,0	T-55 Y T-56	239	1101836,4	1139842,0
T-7, A T-11	583	1087056,8	1126782,2	T-39 A T-41	194	1093279,7	1134416,8	T-55 Y T-56	240	1101836,8	1139846,6
T-7, A T-11	584	1087056,6	1126782,7	T-39 A T-41	195	1093279,5	1134416,5	T-55 Y T-56	241	1101837,2	1139851,3
T-7, A T-11	585	1087056,5	1126782,8	T-39 A T-41	196	1093279,2	1134416,3	T-55 Y T-56	242	1101837,3	1139851,4
T-7, A T-11	586	1087056,3	1126783,2	T-39 A T-41	197	1093274,8	1134413,0	T-55 Y T-56	243	1101837,3	1139851,5
T-7, A T-11	587	1087056,3	1126783,3	T-39 A T-41	198	1093273,7	1134408,1	T-55 Y T-56	244	1101838,1	1139855,4
T-7, A T-11	588	1087056,1	1126783,8	T-39 A T-41	199	1093273,4	1134400,9	T-55 Y T-56	245	1101838,2	1139855,7
T-7, A T-11	589	1087056,0	1126783,9	T-39 A T-41	200	1093273,4	1134400,6	T-55 Y T-56	246	1101838,3	1139855,8
T-7, A T-11	590	1087055,8	1126784,4	T-39 A T-41	201	1093273,3	1134400,3	T-55 Y T-56	247	1101840,4	1139860,2

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	591	1087055,8	1126784,4	T-39 A T-41	202	1093273,2	1134400,1	T-55 Y T-56	248	1101840,5	1139860,3
T-7, A T-11	592	1087055,6	1126784,9	T-39 A T-41	203	1093273,1	1134399,8	T-55 Y T-56	249	1101840,5	1139860,4
T-7, A T-11	593	1087055,6	1126785,0	T-39 A T-41	204	1093270,0	1134395,5	T-55 Y T-56	250	1101844,5	1139866,5
T-7, A T-11	594	1087055,5	1126785,5	T-39 A T-41	205	1093266,2	1134387,6	T-55 Y T-56	251	1101849,0	1139875,1
T-7, A T-11	595	1087055,5	1126785,5	T-39 A T-41	206	1093264,5	1134380,4	T-55 Y T-56	252	1101850,6	1139880,3
T-7, A T-11	596	1087055,3	1126786,0	T-39 A T-41	207	1093266,0	1134376,1	T-55 Y T-56	253	1101851,4	1139888,5
T-7, A T-11	597	1087055,3	1126786,1	T-39 A T-41	208	1093270,4	1134373,5	T-55 Y T-56	254	1101851,4	1139888,7
T-7, A T-11	598	1087055,2	1126786,6	T-39 A T-41	209	1093275,4	1134372,0	T-55 Y T-56	255	1101853,6	1139899,9
T-7, A T-11	599	1087055,2	1126786,7	T-39 A T-41	210	1093281,9	1134370,7	T-55 Y T-56	256	1101853,6	1139900,1
T-7, A T-11	600	1087055,1	1126787,2	T-39 A T-41	211	1093282,2	1134370,6	T-55 Y T-56	257	1101856,8	1139911,1
T-7, A T-11	601	1087055,1	1126787,2	T-39 A T-41	212	1093282,2	1134370,6	T-55 Y T-56	258	1101856,8	1139911,2
T-7, A T-11	602	1087055,0	1126787,7	T-39 A T-41	213	1093291,6	1134366,7	T-55 Y T-56	259	1101858,4	1139916,0
T-7, A T-11	603	1087055,0	1126787,8	T-39 A T-41	214	1093291,9	1134366,5	T-55 Y T-56	260	1101859,0	1139918,7
T-7, A T-11	604	1087055,0	1126788,3	T-39 A T-41	215	1093292,2	1134366,3	T-55 Y T-56	261	1101858,5	1139920,1
T-7, A T-11	605	1087055,0	1126788,3	T-39 A T-41	216	1093292,5	1134366,1	T-55 Y T-56	262	1101858,3	1139920,5
T-7, A T-11	606	1087054,9	1126788,9	T-39 A T-41	217	1093292,6	1134365,8	T-55 Y T-56	263	1101852,3	1139923,7
T-7, A T-11	607	1087054,9	1126789,4	T-39 A T-41	218	1093292,8	1134365,5	T-55 Y T-56	264	1101844,4	1139915,7
T-7, A T-11	608	1087054,8	1126790,0	T-39 A T-41	219	1093292,9	1134365,2	T-55 Y T-56	265	1101844,2	1139915,6
T-7, A T-11	609	1087054,8	1126790,5	T-39 A T-41	220	1093292,9	1134364,8	T-55 Y T-56	266	1101838,7	1139911,1
T-7, A T-11	610	1087054,8	1126791,1	T-39 A T-41	221	1093292,8	1134364,5	T-55 Y T-56	267	1101838,4	1139910,9
T-7, A T-11	611	1087054,7	1126791,6	T-39 A T-41	222	1093292,7	1134364,1	T-55 Y T-56	268	1101838,2	1139910,8
T-7, A T-11	612	1087054,7	1126792,1	T-39 A T-41	223	1093292,6	1134363,8	T-55 Y T-56	269	1101837,9	1139910,7
T-7, A T-11	613	1087054,7	1126792,7	T-39 A T-41	224	1093292,4	1134363,6	T-55 Y T-56	270	1101832,7	1139909,4
T-7, A T-11	614	1087054,7	1126793,2	T-39 A T-41	225	1093292,2	1134363,3	T-55 Y T-56	271	1101826,9	1139907,6
T-7, A T-11	615	1087054,6	1126793,7	T-39 A T-41	226	1093287,9	1134359,9	T-55 Y T-56	272	1101826,6	1139907,5
T-7, A T-11	616	1087054,6	1126794,2	T-39 A T-41	227	1093285,0	1134356,4	T-55 Y T-56	273	1101826,2	1139907,5
T-7, A T-11	617	1087054,6	1126794,6	T-39 A T-41	228	1093286,6	1134353,8	T-55 Y T-56	274	1101825,9	1139907,5
T-7, A T-11	618	1087054,6	1126794,7	T-39 A T-41	229	1093288,9	1134352,4	T-55 Y T-56	275	1101825,6	1139907,6
T-7, A T-11	619	1087054,5	1126795,2	T-39 A T-41	230	1093289,1	1134352,3	T-55 Y T-56	276	1101825,2	1139907,8
T-7, A T-11	620	1087054,5	1126795,7	T-39 A T-41	231	1093289,3	1134352,0	T-55 Y T-56	277	1101822,1	1139909,7
T-7, A T-11	621	1087054,4	1126796,2	T-39 A T-41	232	1093289,5	1134351,8	T-55 Y T-56	278	1101817,1	1139911,0
T-7, A T-11	622	1087054,4	1126796,7	T-39 A T-41	233	1093289,7	1134351,5	T-55 Y T-56	279	1101816,4	1139905,4
T-7, A T-11	623	1087054,3	1126797,1	T-39 A T-41	234	1093292,2	1134346,0	T-55 Y T-56	280	1101816,7	1139901,7
T-7, A T-11	624	1087054,2	1126797,6	T-39 A T-41	235	1093295,4	1134345,1	T-55 Y T-56	281	1101816,6	1139901,4
T-7, A T-11	625	1087054,1	1126798,1	T-39 A T-41	236	1093300,1	1134345,6	T-55 Y T-56	282	1101816,6	1139901,0
T-7, A T-11	626	1087054,0	1126798,6	T-39 A T-41	237	1093300,1	1134345,6	T-55 Y T-56	283	1101816,5	1139900,7
T-7, A T-11	627	1087053,8	1126799,1	T-39 A T-41	238	1093307,0	1134346,1	T-55 Y T-56	284	1101816,3	1139900,5

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	628	1087053,7	1126799,6	T-39 A T-41	239	1093307,3	1134346,1	T-55 Y T-56	285	1101816,2	1139900,2
T-7, A T-11	629	1087053,6	1126800,1	T-39 A T-41	240	1093307,7	1134346,0	T-55 Y T-56	286	1101815,9	1139900,0
T-7, A T-11	630	1087053,5	1126800,7	T-39 A T-41	241	1093308,0	1134345,9	T-55 Y T-56	287	1101815,7	1139899,8
T-7, A T-11	631	1087053,4	1126801,2	T-39 A T-41	242	1093308,3	1134345,8	T-55 Y T-56	288	1101815,4	1139899,7
T-7, A T-11	632	1087053,4	1126801,2	T-39 A T-41	243	1093308,5	1134345,6	T-55 Y T-56	289	1101811,3	1139898,1
T-7, A T-11	633	1087053,3	1126801,8	T-39 A T-41	244	1093308,7	1134345,3	T-55 Y T-56	290	1101809,0	1139893,5
T-7, A T-11	634	1087053,3	1126801,8	T-39 A T-41	245	1093312,1	1134340,9	T-55 Y T-56	291	1101809,0	1139893,4
T-7, A T-11	635	1087053,2	1126802,3	T-39 A T-41	246	1093317,2	1134335,9	T-55 Y T-56	292	1101808,8	1139893,2
T-7, A T-11	636	1087053,2	1126802,4	T-39 A T-41	247	1093324,1	1134331,2	T-55 Y T-56	293	1101806,5	1139890,0
T-7, A T-11	637	1087053,1	1126802,9	T-39 A T-41	248	1093324,3	1134331,1	T-55 Y T-56	294	1101806,3	1139889,8
T-7, A T-11	638	1087053,1	1126803,0	T-39 A T-41	249	1093324,3	1134331,0	T-55 Y T-56	295	1101806,0	1139889,6
T-7, A T-11	639	1087053,1	1126803,5	T-39 A T-41	250	1093333,0	1134323,4	T-55 Y T-56	296	1101805,8	1139889,4
T-7, A T-11	640	1087053,1	1126803,6	T-39 A T-41	251	1093340,1	1134317,9	T-55 Y T-56	297	1101805,5	1139889,3
T-7, A T-11	641	1087053,1	1126804,1	T-39 A T-41	252	1093340,2	1134317,8	T-55 Y T-56	298	1101805,2	1139889,2
T-7, A T-11	642	1087053,1	1126804,2	T-39 A T-41	253	1093340,4	1134317,7	T-55 Y T-56	299	1101804,9	1139889,2
T-7, A T-11	643	1087053,1	1126804,7	T-39 A T-41	254	1093345,2	1134312,4	T-55 Y T-56	300	1101799,6	1139889,2
T-7, A T-11	644	1087053,1	1126804,8	T-39 A T-41	255	1093345,2	1134312,3	T-55 Y T-56	301	1101793,2	1139885,3
T-7, A T-11	645	1087053,1	1126805,3	T-39 A T-41	256	1093345,3	1134312,2	T-55 Y T-56	302	1101793,2	1139885,3
T-7, A T-11	646	1087053,2	1126805,8	T-39 A T-41	257	1093350,8	1134304,8	T-55 Y T-56	303	1101789,4	1139883,1
T-7, A T-11	647	1087053,2	1126806,4	T-39 A T-41	258	1093351,0	1134304,6	T-55 Y T-56	304	1101787,6	1139879,9
T-7, A T-11	648	1087053,3	1126806,9	T-39 A T-41	259	1093354,7	1134298,0	T-55 Y T-56	305	1101788,1	1139873,1
T-7, A T-11	649	1087053,3	1126807,4	T-39 A T-41	260	1093362,1	1134291,9	T-55 Y T-56	306	1101790,1	1139867,0
T-7, A T-11	650	1087053,3	1126807,8	T-39 A T-41	261	1093362,3	1134291,7	T-55 Y T-56	307	1101790,1	1139866,6
T-7, A T-11	651	1087053,3	1126808,3	T-39 A T-41	262	1093369,8	1134283,5	T-55 Y T-56	308	1101790,2	1139866,3
T-7, A T-11	652	1087053,3	1126808,8	T-39 A T-41	263	1093369,9	1134283,3	T-55 Y T-56	309	1101790,1	1139866,0
T-7, A T-11	653	1087053,3	1126809,2	T-39 A T-41	264	1093370,1	1134283,1	T-55 Y T-56	310	1101790,0	1139865,6
T-7, A T-11	654	1087053,2	1126809,7	T-39 A T-41	265	1093373,6	1134275,9	T-55 Y T-56	311	1101789,9	1139865,3
T-7, A T-11	655	1087053,2	1126810,1	T-39 A T-41	266	1093380,8	1134268,5	T-55 Y T-56	312	1101789,6	1139865,0
T-7, A T-11	656	1087053,1	1126810,4	T-39 A T-41	267	1093381,0	1134268,3	T-55 Y T-56	313	1101789,4	1139864,8
T-7, A T-11	657	1087053,0	1126810,8	T-39 A T-41	268	1093381,1	1134268,1	T-55 Y T-56	314	1101789,1	1139864,6
T-7, A T-11	658	1087052,9	1126811,2	T-39 A T-41	269	1093381,2	1134267,9	T-55 Y T-56	315	1101788,8	1139864,5
T-7, A T-11	659	1087052,7	1126811,5	T-39 A T-41	270	1093385,2	1134258,1	T-55 Y T-56	316	1101788,4	1139864,4
T-7, A T-11	660	1087052,6	1126811,9	T-39 A T-41	271	1093385,3	1134257,8	T-55 Y T-56	317	1101788,1	1139864,4
T-7, A T-11	661	1087052,4	1126812,3	T-39 A T-41	272	1093385,3	1134257,5	T-55 Y T-56	318	1101787,7	1139864,4
T-7, A T-11	662	1087052,1	1126812,6	T-39 A T-41	273	1093385,3	1134257,2	T-55 Y T-56	319	1101787,4	1139864,5
T-7, A T-11	663	1087051,9	1126813,0	T-39 A T-41	274	1093384,8	1134248,7	T-55 Y T-56	320	1101787,1	1139864,7
T-7, A T-11	664	1087051,6	1126813,4	T-39 A T-41	275	1093384,8	1134248,5	T-55 Y T-56	321	1101786,8	1139864,9

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	665	1087051,3	1126813,8	T-39 A T-41	276	1093384,7	1134248,2	T-55 Y T-56	322	1101786,6	1139865,1
T-7, A T-11	666	1087051,0	1126814,3	T-39 A T-41	277	1093383,0	1134243,7	T-55 Y T-56	323	1101786,4	1139865,4
T-7, A T-11	667	1087050,7	1126814,7	T-39 A T-41	278	1093383,8	1134239,9	T-55 Y T-56	324	1101786,3	1139865,7
T-7, A T-11	668	1087050,4	1126815,1	T-39 A T-41	279	1093392,3	1134237,6	T-55 Y T-56	325	1101784,2	1139872,1
T-7, A T-11	669	1087050,0	1126815,6	T-39 A T-41	280	1093401,6	1134237,6	T-55 Y T-56	326	1101784,1	1139872,4
T-7, A T-11	670	1087049,7	1126816,1	T-39 A T-41	281	1093402,0	1134237,6	T-55 Y T-56	327	1101784,1	1139872,6
T-7, A T-11	671	1087049,7	1126816,1	T-39 A T-41	282	1093402,1	1134237,5	T-55 Y T-56	328	1101783,6	1139880,2
T-7, A T-11	672	1087049,4	1126816,6	T-39 A T-41	283	1093413,8	1134234,4	T-55 Y T-56	329	1101783,6	1139880,5
T-7, A T-11	673	1087049,4	1126816,6	T-39 A T-41	284	1093414,1	1134234,3	T-55 Y T-56	330	1101783,6	1139880,8
T-7, A T-11	674	1087049,1	1126817,1	T-39 A T-41	285	1093414,4	1134234,1	T-55 Y T-56	331	1101783,7	1139881,1
T-7, A T-11	675	1087049,1	1126817,1	T-39 A T-41	286	1093414,7	1134233,9	T-55 Y T-56	332	1101783,8	1139881,4
T-7, A T-11	676	1087048,8	1126817,6	T-39 A T-41	287	1093414,9	1134233,7	T-55 Y T-56	333	1101786,2	1139885,6
T-7, A T-11	677	1087048,8	1126817,7	T-39 A T-41	288	1093415,1	1134233,4	T-55 Y T-56	334	1101786,3	1139885,8
T-7, A T-11	678	1087048,6	1126818,1	T-39 A T-41	289	1093415,2	1134233,1	T-55 Y T-56	335	1101786,5	1139886,0
T-7, A T-11	679	1087048,5	1126818,2	T-39 A T-41	290	1093415,3	1134232,7	T-55 Y T-56	336	1101786,7	1139886,2
T-7, A T-11	680	1087048,3	1126818,7	T-39 A T-41	291	1093415,3	1134232,4	T-55 Y T-56	337	1101786,9	1139886,3
T-7, A T-11	681	1087048,3	1126818,8	T-39 A T-41	292	1093415,3	1134232,1	T-55 Y T-56	338	1101791,2	1139888,7
T-7, A T-11	682	1087048,1	1126819,3	T-39 A T-41	293	1093415,2	1134231,8	T-55 Y T-56	339	1101798,0	1139892,9
T-7, A T-11	683	1087048,1	1126819,3	T-39 A T-41	294	1093415,1	1134231,5	T-55 Y T-56	340	1101798,2	1139893,1
T-7, A T-11	684	1087047,9	1126819,8	T-39 A T-41	295	1093414,9	1134231,2	T-55 Y T-56	341	1101798,5	1139893,1
T-7, A T-11	685	1087047,9	1126819,9	T-39 A T-41	296	1093414,6	1134231,0	T-55 Y T-56	342	1101798,8	1139893,2
T-7, A T-11	686	1087047,7	1126820,4	T-39 A T-41	297	1093414,4	1134230,8	T-55 Y T-56	343	1101799,0	1139893,2
T-7, A T-11	687	1087047,7	1126820,5	T-39 A T-41	298	1093414,1	1134230,6	T-55 Y T-56	344	1101803,9	1139893,2
T-7, A T-11	688	1087047,5	1126821,0	T-39 A T-41	299	1093413,8	1134230,5	T-55 Y T-56	345	1101805,5	1139895,5
T-7, A T-11	689	1087047,5	1126821,1	T-39 A T-41	300	1093413,4	1134230,5	T-55 Y T-56	346	1101808,1	1139900,6
T-7, A T-11	690	1087047,4	1126821,6	T-39 A T-41	301	1093413,1	1134230,5	T-55 Y T-56	347	1101808,3	1139900,8
T-7, A T-11	691	1087047,4	1126821,7	T-39 A T-41	302	1093412,8	1134230,5	T-55 Y T-56	348	1101808,4	1139901,1
T-7, A T-11	692	1087047,3	1126822,2	T-39 A T-41	303	1093401,3	1134233,6	T-55 Y T-56	349	1101808,7	1139901,3
T-7, A T-11	693	1087047,3	1126822,3	T-39 A T-41	304	1093392,1	1134233,6	T-55 Y T-56	350	1101808,9	1139901,4
T-7, A T-11	694	1087047,2	1126822,8	T-39 A T-41	305	1093391,7	1134233,6	T-55 Y T-56	351	1101809,2	1139901,6
T-7, A T-11	695	1087047,2	1126822,9	T-39 A T-41	306	1093391,6	1134233,7	T-55 Y T-56	352	1101812,6	1139902,9
T-7, A T-11	696	1087047,2	1126823,4	T-39 A T-41	307	1093381,5	1134236,3	T-55 Y T-56	353	1101812,4	1139905,4
T-7, A T-11	697	1087047,2	1126823,5	T-39 A T-41	308	1093381,2	1134236,4	T-55 Y T-56	354	1101812,4	1139905,5
T-7, A T-11	698	1087047,2	1126824,1	T-39 A T-41	309	1093380,9	1134236,6	T-55 Y T-56	355	1101812,4	1139905,8
T-7, A T-11	699	1087047,2	1126824,1	T-39 A T-41	310	1093380,7	1134236,8	T-55 Y T-56	356	1101813,5	1139913,7
T-7, A T-11	700	1087047,2	1126824,7	T-39 A T-41	311	1093380,5	1134237,0	T-55 Y T-56	357	1101813,5	1139914,0
T-7, A T-11	701	1087047,2	1126824,7	T-39 A T-41	312	1093380,3	1134237,3	T-55 Y T-56	358	1101813,7	1139914,4

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	702	1087047,2	1126825,3	T-39 A T-41	313	1093380,2	1134237,6	T-55 Y T-56	359	1101813,8	1139914,6
T-7, A T-11	703	1087047,2	1126825,3	T-39 A T-41	314	1093380,1	1134237,9	T-55 Y T-56	360	1101814,1	1139914,9
T-7, A T-11	704	1087047,3	1126825,8	T-39 A T-41	315	1093379,0	1134243,5	T-55 Y T-56	361	1101814,3	1139915,1
T-7, A T-11	705	1087047,3	1126825,9	T-39 A T-41	316	1093379,0	1134243,7	T-55 Y T-56	362	1101814,6	1139915,3
T-7, A T-11	706	1087047,4	1126826,4	T-39 A T-41	317	1093379,0	1134244,0	T-55 Y T-56	363	1101814,9	1139915,4
T-7, A T-11	707	1087047,4	1126827,0	T-39 A T-41	318	1093379,0	1134244,3	T-55 Y T-56	364	1101815,3	1139915,4
T-7, A T-11	708	1087047,5	1126827,5	T-39 A T-41	319	1093379,1	1134244,5	T-55 Y T-56	365	1101815,6	1139915,4
T-7, A T-11	709	1087047,6	1126828,0	T-39 A T-41	320	1093380,8	1134249,3	T-55 Y T-56	366	1101815,9	1139915,4
T-7, A T-11	710	1087047,7	1126828,6	T-39 A T-41	321	1093381,3	1134257,0	T-55 Y T-56	367	1101823,3	1139913,5
T-7, A T-11	711	1087047,8	1126829,1	T-39 A T-41	322	1093377,7	1134266,0	T-55 Y T-56	368	1101823,6	1139913,4
T-7, A T-11	712	1087047,9	1126829,6	T-39 A T-41	323	1093370,5	1134273,4	T-55 Y T-56	369	1101823,9	1139913,3
T-7, A T-11	713	1087047,9	1126830,0	T-39 A T-41	324	1093370,3	1134273,6	T-55 Y T-56	370	1101826,6	1139911,7
T-7, A T-11	714	1087048,0	1126830,5	T-39 A T-41	325	1093370,2	1134273,9	T-55 Y T-56	371	1101831,5	1139913,2
T-7, A T-11	715	1087048,1	1126831,0	T-39 A T-41	326	1093366,6	1134281,0	T-55 Y T-56	372	1101831,6	1139913,3
T-7, A T-11	716	1087048,1	1126831,5	T-39 A T-41	327	1093359,5	1134288,9	T-55 Y T-56	373	1101836,5	1139914,5
T-7, A T-11	717	1087048,2	1126832,1	T-39 A T-41	328	1093351,9	1134295,2	T-55 Y T-56	374	1101841,6	1139918,6
T-7, A T-11	718	1087048,3	1126832,6	T-39 A T-41	329	1093351,7	1134295,5	T-55 Y T-56	375	1101850,5	1139927,6
T-7, A T-11	719	1087048,3	1126833,1	T-39 A T-41	330	1093351,5	1134295,7	T-55 Y T-56	376	1101850,8	1139927,8
T-7, A T-11	720	1087048,4	1126833,6	T-39 A T-41	331	1093347,5	1134302,5	T-55 Y T-56	377	1101851,1	1139927,9
T-7, A T-11	721	1087048,4	1126834,1	T-39 A T-41	332	1093342,1	1134309,8	T-55 Y T-56	378	1101851,4	1139928,1
T-7, A T-11	722	1087048,5	1126834,6	T-39 A T-41	333	1093337,5	1134314,8	T-55 Y T-56	379	1101851,7	1139928,1
T-7, A T-11	723	1087048,6	1126835,2	T-39 A T-41	334	1093330,5	1134320,3	T-55 Y T-56	380	1101852,0	1139928,1
T-7, A T-11	724	1087048,6	1126835,7	T-39 A T-41	335	1093330,5	1134320,3	T-55 Y T-56	381	1101852,3	1139928,1
T-7, A T-11	725	1087048,7	1126836,2	T-39 A T-41	336	1093330,4	1134320,4	T-55 Y T-56	382	1101852,6	1139928,0
T-7, A T-11	726	1087048,7	1126836,7	T-39 A T-41	337	1093321,8	1134328,0	T-55 Y T-56	383	1101852,9	1139927,9
T-7, A T-11	727	1087048,8	1126837,2	T-39 A T-41	338	1093314,8	1134332,6	T-55 Y T-56	384	1101860,7	1139923,8
T-7, A T-11	728	1087048,8	1126837,7	T-39 A T-41	339	1093314,6	1134332,8	T-55 Y T-56	385	1101860,8	1139923,7
T-7, A T-11	729	1087048,9	1126838,2	T-39 A T-41	340	1093314,5	1134332,9	T-58 Y T-59	1	1095888,1	1139916,6
T-7, A T-11	730	1087048,9	1126838,7	T-39 A T-41	341	1093309,2	1134338,2	T-58 Y T-59	2	1095887,9	1139914,7
T-7, A T-11	731	1087048,9	1126839,2	T-39 A T-41	342	1093309,1	1134338,3	T-58 Y T-59	3	1095888,0	1139913,0
T-7, A T-11	732	1087049,0	1126839,7	T-39 A T-41	343	1093309,0	1134338,4	T-58 Y T-59	4	1095889,1	1139911,6
T-7, A T-11	733	1087049,0	1126840,2	T-39 A T-41	344	1093306,2	1134342,0	T-58 Y T-59	5	1095890,9	1139909,0
T-7, A T-11	734	1087049,0	1126840,6	T-39 A T-41	345	1093300,5	1134341,6	T-58 Y T-59	6	1095890,9	1139908,9
T-7, A T-11	735	1087048,9	1126841,1	T-39 A T-41	346	1093295,5	1134341,1	T-58 Y T-59	7	1095894,0	1139904,3
T-7, A T-11	736	1087048,9	1126841,5	T-39 A T-41	347	1093295,2	1134341,0	T-58 Y T-59	8	1095894,1	1139904,2
T-7, A T-11	737	1087048,9	1126842,0	T-39 A T-41	348	1093294,9	1134341,1	T-58 Y T-59	9	1095894,2	1139903,8
T-7, A T-11	738	1087048,8	1126842,4	T-39 A T-41	349	1093294,7	1134341,1	T-58 Y T-59	10	1095895,6	1139899,9

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	739	1087048,7	1126842,8	T-39 A T-41	350	1093290,2	1134342,4	T-58 Y T-59	11	1095895,7	1139899,6
T-7, A T-11	740	1087048,6	1126843,2	T-39 A T-41	351	1093289,9	1134342,6	T-58 Y T-59	12	1095895,7	1139899,3
T-7, A T-11	741	1087048,5	1126843,6	T-39 A T-41	352	1093289,6	1134342,7	T-58 Y T-59	13	1095895,7	1139898,9
T-7, A T-11	742	1087048,4	1126843,8	T-39 A T-41	353	1093289,3	1134343,0	T-58 Y T-59	14	1095895,6	1139898,6
T-7, A T-11	743	1087009,7	1126901,0	T-39 A T-41	354	1093289,1	1134343,2	T-58 Y T-59	15	1095893,8	1139893,5
T-7, A T-11	744	1087009,7	1126901,0	T-39 A T-41	355	1093288,9	1134343,5	T-58 Y T-59	16	1095893,7	1139893,2
T-7, A T-11	745	1087006,1	1126906,8	T-39 A T-41	356	1093286,3	1134349,3	T-58 Y T-59	17	1095893,6	1139893,1
T-7, A T-11	746	1087006,0	1126907,0	T-39 A T-41	357	1093284,2	1134350,6	T-58 Y T-59	18	1095891,3	1139889,5
T-7, A T-11	747	1087005,9	1126907,2	T-39 A T-41	358	1093283,9	1134350,8	T-58 Y T-59	19	1095891,0	1139887,7
T-7, A T-11	748	1087005,8	1126907,5	T-39 A T-41	359	1093283,7	1134351,0	T-58 Y T-59	20	1095891,5	1139887,3
T-7, A T-11	749	1087005,8	1126907,8	T-39 A T-41	360	1093283,5	1134351,2	T-58 Y T-59	21	1095893,9	1139886,8
T-7, A T-11	750	1087005,7	1126913,9	T-39 A T-41	361	1093280,9	1134355,5	T-58 Y T-59	22	1095896,7	1139886,7
T-7, A T-11	751	1087005,2	1126913,1	T-39 A T-41	362	1093280,7	1134355,8	T-58 Y T-59	23	1095896,9	1139886,6
T-7, A T-11	752	1087005,2	1126913,0	T-39 A T-41	363	1093280,6	1134356,0	T-58 Y T-59	24	1095897,1	1139886,6
T-7, A T-11	753	1087004,6	1126912,0	T-39 A T-41	364	1093280,6	1134356,4	T-58 Y T-59	25	1095897,4	1139886,5
T-7, A T-11	754	1087004,6	1126912,0	T-39 A T-41	365	1093280,6	1134356,7	T-58 Y T-59	26	1095901,4	1139884,7
T-7, A T-11	755	1087004,0	1126911,0	T-39 A T-41	366	1093280,6	1134357,0	T-58 Y T-59	27	1095901,7	1139884,6
T-7, A T-11	756	1087004,0	1126911,0	T-39 A T-41	367	1093280,7	1134357,3	T-58 Y T-59	28	1095901,9	1139884,4
T-7, A T-11	757	1087003,4	1126910,1	T-39 A T-41	368	1093280,8	1134357,6	T-58 Y T-59	29	1095902,1	1139884,2
T-7, A T-11	758	1087003,4	1126910,0	T-39 A T-41	369	1093281,0	1134357,8	T-58 Y T-59	30	1095906,2	1139879,2
T-7, A T-11	759	1087002,7	1126909,1	T-39 A T-41	370	1093285,0	1134362,6	T-58 Y T-59	31	1095906,4	1139878,9
T-7, A T-11	760	1087002,7	1126909,1	T-39 A T-41	371	1093285,2	1134362,8	T-58 Y T-59	32	1095906,5	1139878,6
T-7, A T-11	761	1087002,0	1126908,2	T-39 A T-41	372	1093287,0	1134364,3	T-58 Y T-59	33	1095906,6	1139878,3
T-7, A T-11	762	1087002,0	1126908,1	T-39 A T-41	373	1093280,9	1134366,8	T-58 Y T-59	34	1095906,6	1139877,9
T-7, A T-11	763	1087001,3	1126907,3	T-39 A T-41	374	1093274,5	1134368,1	T-58 Y T-59	35	1095906,6	1139877,6
T-7, A T-11	764	1087001,3	1126907,2	T-39 A T-41	375	1093274,3	1134368,1	T-58 Y T-59	36	1095906,5	1139877,2
T-7, A T-11	765	1087000,5	1126906,4	T-39 A T-41	376	1093269,0	1134369,7	T-58 Y T-59	37	1095906,3	1139876,9
T-7, A T-11	766	1087000,5	1126906,4	T-39 A T-41	377	1093268,9	1134369,7	T-58 Y T-59	38	1095906,1	1139876,6
T-7, A T-11	767	1086999,8	1126905,5	T-39 A T-41	378	1093268,6	1134369,9	T-58 Y T-59	39	1095905,9	1139876,4
T-7, A T-11	768	1086999,7	1126905,5	T-39 A T-41	379	1093263,3	1134373,1	T-58 Y T-59	40	1095905,6	1139876,2
T-7, A T-11	769	1086998,9	1126904,7	T-39 A T-41	380	1093263,0	1134373,2	T-58 Y T-59	41	1095905,3	1139876,1
T-7, A T-11	770	1086998,9	1126904,6	T-39 A T-41	381	1093262,8	1134373,4	T-58 Y T-59	42	1095904,9	1139876,0
T-7, A T-11	771	1086998,1	1126903,9	T-39 A T-41	382	1093262,6	1134373,7	T-58 Y T-59	43	1095904,6	1139875,9
T-7, A T-11	772	1086998,1	1126903,8	T-39 A T-41	383	1093262,5	1134373,9	T-58 Y T-59	44	1095904,3	1139876,0
T-7, A T-11	773	1086997,3	1126903,1	T-39 A T-41	384	1093262,4	1134374,2	T-58 Y T-59	45	1095903,9	1139876,1
T-7, A T-11	774	1086997,2	1126903,0	T-39 A T-41	385	1093260,5	1134379,7	T-58 Y T-59	46	1095903,6	1139876,2
T-7, A T-11	775	1086996,4	1126902,3	T-39 A T-41	386	1093260,5	1134380,0	T-58 Y T-59	47	1095903,3	1139876,4

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	776	1086996,4	1126902,3	T-39 A T-41	387	1093260,4	1134380,3	T-58 Y T-59	48	1095903,1	1139876,7
T-7, A T-11	777	1086995,5	1126901,5	T-39 A T-41	388	1093260,4	1134380,5	T-58 Y T-59	49	1095899,4	1139881,2
T-7, A T-11	778	1086995,5	1126901,5	T-39 A T-41	389	1093260,5	1134380,8	T-58 Y T-59	50	1095896,1	1139882,7
T-7, A T-11	779	1086994,6	1126900,8	T-39 A T-41	390	1093262,3	1134388,7	T-58 Y T-59	51	1095893,5	1139882,8
T-7, A T-11	780	1086993,7	1126900,1	T-39 A T-41	391	1093262,4	1134389,0	T-58 Y T-59	52	1095893,3	1139882,8
T-7, A T-11	781	1086992,8	1126899,4	T-39 A T-41	392	1093262,5	1134389,2	T-58 Y T-59	53	1095893,2	1139882,9
T-7, A T-11	782	1086991,9	1126898,7	T-39 A T-41	393	1093266,5	1134397,4	T-58 Y T-59	54	1095890,2	1139883,5
T-7, A T-11	783	1086990,9	1126898,1	T-39 A T-41	394	1093266,5	1134397,5	T-58 Y T-59	55	1095889,9	1139883,6
T-7, A T-11	784	1086990,9	1126898,0	T-39 A T-41	395	1093266,6	1134397,6	T-58 Y T-59	56	1095889,6	1139883,7
T-7, A T-11	785	1086990,0	1126897,4	T-39 A T-41	396	1093269,5	1134401,7	T-58 Y T-59	57	1095889,4	1139883,9
T-7, A T-11	786	1086989,9	1126897,4	T-39 A T-41	397	1093269,7	1134408,5	T-58 Y T-59	58	1095887,6	1139885,2
T-7, A T-11	787	1086989,0	1126896,8	T-39 A T-41	398	1093269,7	1134408,7	T-58 Y T-59	59	1095887,4	1139885,4
T-7, A T-11	788	1086989,0	1126896,8	T-39 A T-41	399	1093269,7	1134408,8	T-58 Y T-59	60	1095887,2	1139885,7
T-7, A T-11	789	1086988,0	1126896,2	T-39 A T-41	400	1093271,1	1134414,7	T-58 Y T-59	61	1095887,1	1139885,9
T-7, A T-11	790	1086988,0	1126896,2	T-39 A T-41	401	1093271,2	1134414,9	T-58 Y T-59	62	1095887,0	1139886,2
T-7, A T-11	791	1086987,0	1126895,7	T-39 A T-41	402	1093271,3	1134415,2	T-58 Y T-59	63	1095886,9	1139886,5
T-7, A T-11	792	1086987,0	1126895,7	T-39 A T-41	403	1093271,4	1134415,4	T-58 Y T-59	64	1095886,9	1139886,8
T-7, A T-11	793	1086986,0	1126895,1	T-39 A T-41	404	1093271,6	1134415,6	T-58 Y T-59	65	1095886,9	1139887,1
T-7, A T-11	794	1086986,0	1126895,1	T-39 A T-41	405	1093271,8	1134415,8	T-58 Y T-59	66	1095887,5	1139890,5
T-7, A T-11	795	1086985,0	1126894,6	T-39 A T-41	406	1093276,2	1134419,0	T-58 Y T-59	67	1095887,5	1139890,8
T-7, A T-11	796	1086985,0	1126894,6	T-39 A T-41	407	1093277,1	1134426,0	T-58 Y T-59	68	1095887,6	1139891,1
T-7, A T-11	797	1086984,0	1126894,1	T-39 A T-41	408	1093275,8	1134432,2	T-58 Y T-59	69	1095887,7	1139891,3
T-7, A T-11	798	1086983,9	1126894,1	T-39 A T-41	409	1093268,7	1134454,1	T-58 Y T-59	70	1095890,1	1139895,1
T-7, A T-11	799	1086982,9	1126893,7	T-39 A T-41	410	1093268,7	1134454,4	T-58 Y T-59	71	1095891,6	1139899,3
T-7, A T-11	800	1086982,9	1126893,7	T-39 A T-41	411	1093268,6	1134454,7	T-58 Y T-59	72	1095890,6	1139902,3
T-7, A T-11	801	1086981,8	1126893,2	T-39 A T-41	412	1093268,7	1134455,0	T-58 Y T-59	73	1095887,6	1139906,7
T-7, A T-11	802	1086981,8	1126893,2	T-39 A T-41	413	1093268,7	1134455,3	T-58 Y T-59	74	1095885,8	1139909,2
T-7, A T-11	803	1086980,7	1126892,8	T-39 A T-41	414	1093268,8	1134455,5	T-58 Y T-59	75	1095884,4	1139911,1
T-7, A T-11	804	1086980,7	1126892,8	T-39 A T-41	415	1093273,2	1134465,1	T-58 Y T-59	76	1095884,3	1139911,3
T-7, A T-11	805	1086979,7	1126892,5	T-39 A T-41	416	1093275,0	1134473,5	T-58 Y T-59	77	1095884,1	1139911,6
T-7, A T-11	806	1086979,6	1126892,4	T-39 A T-41	417	1093275,3	1134481,2	T-58 Y T-59	78	1095884,1	1139911,9
T-7, A T-11	807	1086978,5	1126892,1	T-39 A T-41	418	1093275,3	1134481,5	T-58 Y T-59	79	1095884,0	1139912,2
T-7, A T-11	808	1086978,5	1126892,1	T-39 A T-41	419	1093275,3	1134481,7	T-58 Y T-59	80	1095883,9	1139914,6
T-7, A T-11	809	1086977,4	1126891,8	T-39 A T-41	420	1093277,7	1134490,9	T-58 Y T-59	81	1095883,9	1139914,8
T-7, A T-11	810	1086977,4	1126891,8	T-39 A T-41	421	1093277,8	1134491,2	T-58 Y T-59	82	1095883,9	1139915,0
T-7, A T-11	811	1086976,3	1126891,5	T-39 A T-41	422	1093277,9	1134491,5	T-58 Y T-59	83	1095884,0	1139915,8
T-7, A T-11	812	1086976,2	1126891,5	T-39 A T-41	423	1093278,1	1134491,7	T-58 Y T-59	84	1095882,9	1139915,0

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	813	1086975,1	1126891,2	T-39 A T-41	424	1093278,3	1134491,9	T-58 Y T-59	85	1095880,7	1139912,3
T-7, A T-11	814	1086975,1	1126891,2	T-39 A T-41	425	1093282,8	1134495,9	T-58 Y T-59	86	1095880,5	1139912,1
T-7, A T-11	815	1086974,0	1126891,0	T-39 A T-41	426	1093283,1	1134496,1	T-58 Y T-59	87	1095880,3	1139912,0
T-7, A T-11	816	1086973,9	1126891,0	T-39 A T-41	427	1093283,3	1134496,2	T-58 Y T-59	88	1095876,5	1139909,4
T-7, A T-11	817	1086972,8	1126890,9	T-39 A T-41	428	1093283,6	1134496,3	T-58 Y T-59	89	1095876,4	1139909,3
T-7, A T-11	818	1086972,7	1126890,8	T-39 A T-41	429	1093288,2	1134497,5	T-58 Y T-59	90	1095875,5	1139908,7
T-7, A T-11	819	1086971,6	1126890,7	T-39 A T-41	430	1093288,2	1134501,3	T-58 Y T-59	91	1095875,4	1139908,7
T-7, A T-11	820	1086971,6	1126890,7	T-39 A T-41	431	1093285,3	1134503,7	T-58 Y T-59	92	1095875,1	1139908,6
T-7, A T-11	821	1086970,5	1126890,6	T-39 A T-41	432	1093285,1	1134503,8	T-58 Y T-59	93	1095873,0	1139907,8
T-7, A T-11	822	1086970,4	1126890,6	T-39 A T-41	433	1093284,9	1134504,1	T-58 Y T-59	94	1095872,8	1139907,7
T-7, A T-11	823	1086969,3	1126890,6	T-39 A T-41	434	1093282,8	1134507,0	T-58 Y T-59	95	1095872,5	1139907,7
T-7, A T-11	824	1086969,2	1126890,6	T-39 A T-41	435	1093282,6	1134507,2	T-58 Y T-59	96	1095872,2	1139907,7
T-7, A T-11	825	1086968,1	1126890,6	T-39 A T-41	436	1093282,5	1134507,5	T-58 Y T-59	97	1095871,9	1139907,7
T-7, A T-11	826	1086968,0	1126890,6	T-39 A T-41	437	1093282,4	1134507,8	T-58 Y T-59	98	1095871,6	1139907,8
T-7, A T-11	827	1086966,9	1126890,7	T-39 A T-41	438	1093282,4	1134508,1	T-58 Y T-59	99	1095871,3	1139908,0
T-7, A T-11	828	1086966,8	1126890,7	T-39 A T-41	439	1093282,4	1134513,6	T-58 Y T-59	100	1095869,7	1139909,0
T-7, A T-11	829	1086965,7	1126890,8	T-39 A T-41	440	1093281,6	1134519,5	T-58 Y T-59	101	1095869,4	1139909,2
T-7, A T-11	830	1086965,6	1126890,8	T-39 A T-41	441	1093281,6	1134519,8	T-58 Y T-59	102	1095869,2	1139909,4
T-7, A T-11	831	1086964,5	1126891,0	T-39 A T-41	442	1093281,6	1134520,1	T-58 Y T-59	103	1095867,7	1139911,3
T-7, A T-11	832	1086964,5	1126891,0	T-39 A T-41	443	1093281,7	1134520,4	T-58 Y T-59	104	1095867,3	1139911,5
T-7, A T-11	833	1086963,4	1126891,2	T-39 A T-41	444	1093281,8	1134520,7	T-58 Y T-59	105	1095866,5	1139911,5
T-7, A T-11	834	1086963,3	1126891,2	T-39 A T-41	445	1093282,0	1134521,0	T-58 Y T-59	106	1095865,5	1139911,4
T-7, A T-11	835	1086962,2	1126891,5	T-39 A T-41	446	1093285,3	1134525,3	T-58 Y T-59	107	1095862,0	1139908,4
T-7, A T-11	836	1086962,1	1126891,5	T-39 A T-41	447	1093287,5	1134530,0	T-58 Y T-59	108	1095861,7	1139908,2
T-7, A T-11	837	1086961,1	1126891,8	T-39 A T-41	448	1093291,1	1134542,4	T-58 Y T-59	109	1095861,4	1139908,1
T-7, A T-11	838	1086961,0	1126891,8	T-39 A T-41	449	1093289,8	1134549,3	T-58 Y T-59	110	1095858,5	1139906,9
T-7, A T-11	839	1086959,9	1126892,2	T-39 A T-41	450	1093289,8	1134549,6	T-58 Y T-59	111	1095854,5	1139905,1
T-7, A T-11	840	1086959,9	1126892,2	T-39 A T-41	451	1093289,5	1134557,6	T-58 Y T-59	112	1095854,3	1139905,0
T-7, A T-11	841	1086958,8	1126892,6	T-39 A T-41	452	1093289,6	1134557,9	T-58 Y T-59	113	1095854,1	1139904,9
T-7, A T-11	842	1086958,8	1126892,6	T-39 A T-41	453	1093289,6	1134558,2	T-58 Y T-59	114	1095852,5	1139904,6
T-7, A T-11	843	1086957,7	1126893,0	T-39 A T-41	454	1093289,7	1134558,5	T-58 Y T-59	115	1095851,3	1139904,0
T-7, A T-11	844	1086957,7	1126893,1	T-39 A T-41	455	1093292,4	1134564,0	T-58 Y T-59	116	1095849,1	1139901,1
T-7, A T-11	845	1086956,7	1126893,5	T-39 A T-41	456	1093292,5	1134564,3	T-58 Y T-59	117	1095849,0	1139901,1
T-7, A T-11	846	1086956,6	1126893,5	T-39 A T-41	457	1093292,7	1134564,5	T-58 Y T-59	118	1095846,5	1139898,1
T-7, A T-11	847	1086955,6	1126894,0	T-39 A T-41	458	1093296,9	1134569,0	T-58 Y T-59	119	1095846,4	1139898,0
T-7, A T-11	848	1086955,6	1126894,1	T-39 A T-41	459	1093296,7	1134573,7	T-58 Y T-59	120	1095844,4	1139896,0
T-7, A T-11	849	1086954,6	1126894,6	T-39 A T-41	460	1093296,7	1134574,0	T-58 Y T-59	121	1095844,2	1139895,9

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	850	1086954,6	1126894,6	T-39 A T-41	461	1093296,8	1134574,3	T-58 Y T-59	122	1095844,0	1139895,7
T-7, A T-11	851	1086953,6	1126895,1	T-39 A T-41	462	1093296,9	1134574,6	T-58 Y T-59	123	1095843,7	1139895,6
T-7, A T-11	852	1086953,6	1126895,2	T-39 A T-41	463	1093297,0	1134574,9	T-58 Y T-59	124	1095840,3	1139894,2
T-7, A T-11	853	1086952,6	1126895,7	T-39 A T-41	464	1093297,2	1134575,1	T-58 Y T-59	125	1095840,1	1139894,2
T-7, A T-11	854	1086952,6	1126895,8	T-39 A T-41	465	1093297,4	1134575,3	T-58 Y T-59	126	1095839,9	1139894,1
T-7, A T-11	855	1086951,7	1126896,3	T-39 A T-41	466	1093297,7	1134575,5	T-58 Y T-59	127	1095839,6	1139894,1
T-7, A T-11	856	1086950,7	1126897,0	T-39 A T-41	467	1093301,9	1134577,9	T-58 Y T-59	128	1095835,2	1139894,0
T-7, A T-11	857	1086949,8	1126897,6	T-39 A T-41	468	1093302,2	1134578,0	T-58 Y T-59	129	1095834,8	1139894,0
T-7, A T-11	858	1086948,9	1126898,2	T-39 A T-41	469	1093302,5	1134578,1	T-58 Y T-59	130	1095829,4	1139895,1
T-7, A T-11	859	1086948,0	1126898,9	T-39 A T-41	470	1093302,8	1134578,1	T-58 Y T-59	131	1095829,0	1139895,2
T-7, A T-11	860	1086947,1	1126899,5	T-39 A T-41	471	1093303,1	1134578,1	T-58 Y T-59	132	1095824,3	1139897,0
T-7, A T-11	861	1086946,2	1126900,2	T-39 A T-41	472	1093307,5	1134577,7	T-58 Y T-59	133	1095820,6	1139897,8
T-7, A T-11	862	1086945,3	1126900,8	T-39 A T-41	473	1093310,7	1134584,5	T-58 Y T-59	134	1095816,6	1139898,1
T-7, A T-11	863	1086944,4	1126901,4	T-39 A T-41	474	1093310,7	1134591,5	T-58 Y T-59	135	1095816,4	1139898,1
T-7, A T-11	864	1086943,5	1126901,9	T-39 A T-41	475	1093310,4	1134604,7	T-58 Y T-59	136	1095816,1	1139898,2
T-7, A T-11	865	1086942,7	1126902,3	T-39 A T-41	476	1093310,5	1134605,0	T-58 Y T-59	137	1095812,9	1139899,3
T-7, A T-11	866	1086941,8	1126902,5	T-39 A T-41	477	1093310,5	1134605,2	T-58 Y T-59	138	1095811,1	1139899,4
T-7, A T-11	867	1086941,1	1126902,7	T-39 A T-41	478	1093310,6	1134605,5	T-58 Y T-59	139	1095809,8	1139898,9
T-7, A T-11	868	1086940,3	1126902,7	T-39 A T-41	479	1093313,4	1134612,4	T-58 Y T-59	140	1095807,8	1139898,0
T-7, A T-11	869	1086939,4	1126902,7	T-39 A T-41	480	1093314,7	1134620,1	T-58 Y T-59	141	1095807,5	1139897,9
T-7, A T-11	870	1086938,4	1126902,5	T-39 A T-41	481	1093314,8	1134620,4	T-58 Y T-59	142	1095807,2	1139897,8
T-7, A T-11	871	1086937,3	1126902,3	T-39 A T-41	482	1093314,9	1134620,7	T-58 Y T-59	143	1095803,7	1139897,4
T-7, A T-11	872	1086937,2	1126902,3	T-39 A T-41	483	1093315,0	1134621,0	T-58 Y T-59	144	1095803,4	1139897,4
T-7, A T-11	873	1086936,2	1126902,1	T-39 A T-41	484	1093315,2	1134621,2	T-58 Y T-59	145	1095803,0	1139897,4
T-7, A T-11	874	1086935,9	1126902,1	T-39 A T-41	485	1093315,5	1134621,4	T-58 Y T-59	146	1095802,7	1139897,5
T-7, A T-11	875	1086934,8	1126902,1	T-39 A T-41	486	1093319,7	1134624,7	T-58 Y T-59	147	1095802,4	1139897,7
T-7, A T-11	876	1086934,5	1126902,1	T-39 A T-41	487	1093323,5	1134629,6	T-58 Y T-59	148	1095799,6	1139899,4
T-7, A T-11	877	1086933,4	1126902,3	T-39 A T-41	488	1093324,2	1134635,9	T-58 Y T-59	149	1095799,4	1139899,6
T-7, A T-11	878	1086933,1	1126902,3	T-39 A T-41	489	1093324,3	1134636,2	T-58 Y T-59	150	1095799,1	1139899,8
T-7, A T-11	879	1086932,1	1126902,7	T-39 A T-41	490	1093324,4	1134636,5	T-58 Y T-59	151	1095799,0	1139900,1
T-7, A T-11	880	1086932,1	1126902,7	T-39 A T-41	491	1093324,6	1134636,8	T-58 Y T-59	152	1095798,0	1139901,6
T-7, A T-11	881	1086931,9	1126902,8	T-39 A T-41	492	1093324,8	1134637,1	T-58 Y T-59	153	1095795,7	1139902,2
T-7, A T-11	882	1086930,9	1126903,2	T-39 A T-41	493	1093325,0	1134637,3	T-58 Y T-59	154	1095792,5	1139902,3
T-7, A T-11	883	1086930,8	1126903,3	T-39 A T-41	494	1093328,7	1134640,0	T-58 Y T-59	155	1095790,2	1139902,3
T-7, A T-11	884	1086929,8	1126903,8	T-39 A T-41	495	1093331,9	1134653,2	T-58 Y T-59	156	1095788,2	1139901,7
T-7, A T-11	885	1086929,8	1126903,9	T-39 A T-41	496	1093332,4	1134660,9	T-58 Y T-59	157	1095785,9	1139900,7
T-7, A T-11	886	1086928,8	1126904,4	T-39 A T-41	497	1093332,4	1134661,2	T-58 Y T-59	158	1095785,8	1139900,6

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	887	1086927,8	1126905,0	T-39 A T-41	498	1093332,5	1134661,4	T-58 Y T-59	159	1095785,5	1139900,6
T-7, A T-11	888	1086927,0	1126905,5	T-39 A T-41	499	1093333,2	1134663,6	T-58 Y T-59	160	1095778,8	1139899,2
T-7, A T-11	889	1086922,3	1126907,3	T-39 A T-41	500	1093328,5	1134662,6	T-58 Y T-59	161	1095777,7	1139898,8
T-7, A T-11	890	1086922,1	1126907,5	T-39 A T-41	501	1093328,2	1134662,5	T-58 Y T-59	162	1095766,6	1139895,4
T-7, A T-11	891	1086921,9	1126907,5	T-39 A T-41	502	1093327,9	1134662,5	T-58 Y T-59	163	1095766,4	1139895,3
T-7, A T-11	892	1086912,6	1126913,9	T-39 A T-41	503	1093327,7	1134662,6	T-58 Y T-59	164	1095766,2	1139895,3
T-7, A T-11	893	1086900,5	1126914,8	T-39 A T-41	504	1093327,4	1134662,6	T-58 Y T-59	165	1095757,1	1139894,3
T-7, A T-11	894	1086884,7	1126915,4	T-39 A T-41	505	1093306,5	1134670,0	T-58 Y T-59	166	1095748,7	1139890,0
T-7, A T-11	895	1086870,5	1126915,7	T-39 A T-41	506	1093306,2	1134670,2	T-58 Y T-59	167	1095737,1	1139883,6
T-7, A T-11	896	1086870,3	1126915,7	T-39 A T-41	507	1093305,9	1134670,4	T-58 Y T-59	168	1095736,8	1139883,5
T-7, A T-11	897	1086859,1	1126917,0	T-39 A T-41	508	1093305,7	1134670,6	T-58 Y T-59	169	1095726,4	1139879,9
T-7, A T-11	898	1086858,8	1126917,1	T-39 A T-41	509	1093305,5	1134670,8	T-58 Y T-59	170	1095726,1	1139879,8
T-7, A T-11	899	1086858,6	1126917,1	T-39 A T-41	510	1093305,3	1134671,1	T-58 Y T-59	171	1095725,9	1139879,8
T-7, A T-11	900	1086854,2	1126918,9	T-39 A T-41	511	1093305,2	1134671,5	T-58 Y T-59	172	1095721,4	1139879,3
T-7, A T-11	901	1086849,3	1126920,8	T-39 A T-41	512	1093305,2	1134671,8	T-58 Y T-59	173	1095721,4	1139879,3
T-7, A T-11	902	1086846,7	1126921,6	T-39 A T-41	513	1093304,1	1134686,6	T-58 Y T-59	174	1095715,7	1139879,0
T-7, A T-11	903	1086844,9	1126921,6	T-39 A T-41	514	1093304,1	1134686,9	T-58 Y T-59	175	1095715,6	1139879,0
T-7, A T-11	904	1086844,9	1126921,6	T-39 A T-41	515	1093304,1	1134687,2	T-58 Y T-59	176	1095715,4	1139879,0
T-7, A T-11	905	1086836,0	1126921,9	T-39 A T-41	516	1093304,2	1134687,5	T-58 Y T-59	177	1095711,7	1139879,4
T-7, A T-11	906	1086835,7	1126921,9	T-39 A T-41	517	1093307,3	1134695,1	T-58 Y T-59	178	1095708,8	1139879,7
T-7, A T-11	907	1086832,0	1126922,5	T-39 A T-41	518	1093307,3	1134708,4	T-58 Y T-59	179	1095699,5	1139878,6
T-7, A T-11	908	1086823,9	1126921,2	T-39 A T-41	519	1093307,3	1134708,7	T-58 Y T-59	180	1095684,5	1139876,4
T-7, A T-11	909	1086823,6	1126921,2	T-39 A T-41	520	1093307,3	1134709,0	T-58 Y T-59	181	1095677,4	1139874,9
T-7, A T-11	910	1086823,4	1126921,2	T-39 A T-41	521	1093307,4	1134709,2	T-58 Y T-59	182	1095675,9	1139874,1
T-7, A T-11	911	1086812,1	1126922,2	T-39 A T-41	522	1093307,6	1134709,5	T-58 Y T-59	183	1095675,6	1139874,0
T-7, A T-11	912	1086806,9	1126917,5	T-39 A T-41	523	1093312,0	1134716,8	T-58 Y T-59	184	1095675,3	1139873,9
T-7, A T-11	913	1086806,9	1126917,4	T-39 A T-41	524	1093315,8	1134725,4	T-58 Y T-59	185	1095675,0	1139873,9
T-7, A T-11	914	1086797,1	1126909,2	T-39 A T-41	525	1093316,7	1134731,5	T-58 Y T-59	186	1095667,0	1139873,9
T-7, A T-11	915	1086797,0	1126909,2	T-39 A T-41	526	1093313,8	1134735,4	T-58 Y T-59	187	1095666,7	1139873,9
T-7, A T-11	916	1086790,1	1126903,9	T-39 A T-41	527	1093308,1	1134741,1	T-58 Y T-59	188	1095666,4	1139874,0
T-7, A T-11	917	1086789,9	1126903,8	T-39 A T-41	528	1093308,0	1134741,3	T-58 Y T-59	189	1095666,2	1139874,1
T-7, A T-11	918	1086789,6	1126903,6	T-39 A T-41	529	1093307,8	1134741,5	T-58 Y T-59	190	1095665,9	1139874,2
T-7, A T-11	919	1086779,7	1126900,2	T-39 A T-41	530	1093307,7	1134741,7	T-58 Y T-59	191	1095665,7	1139874,4
T-7, A T-11	920	1086770,7	1126894,9	T-39 A T-41	531	1093304,5	1134748,7	T-58 Y T-59	192	1095665,5	1139874,7
T-7, A T-11	921	1086768,9	1126889,2	T-39 A T-41	532	1093298,8	1134752,9	T-58 Y T-59	193	1095662,8	1139878,1
T-7, A T-11	922	1086768,8	1126889,0	T-39 A T-41	533	1093298,6	1134753,0	T-58 Y T-59	194	1095662,7	1139878,3
T-7, A T-11	923	1086768,6	1126888,8	T-39 A T-41	534	1093298,4	1134753,3	T-58 Y T-59	195	1095662,5	1139878,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	924	1086765,4	1126884,0	T-39 A T-41	535	1093294,3	1134758,7	T-58 Y T-59	196	1095662,5	1139878,9
T-7, A T-11	925	1086765,2	1126883,7	T-39 A T-41	536	1093289,1	1134763,9	T-58 Y T-59	197	1095660,7	1139886,6
T-7, A T-11	926	1086765,0	1126883,5	T-39 A T-41	537	1093288,9	1134764,1	T-58 Y T-59	198	1095655,5	1139892,5
T-7, A T-11	927	1086764,7	1126883,3	T-39 A T-41	538	1093288,7	1134764,3	T-58 Y T-59	199	1095652,0	1139892,8
T-7, A T-11	928	1086764,4	1126883,2	T-39 A T-41	539	1093288,6	1134764,6	T-58 Y T-59	200	1095648,4	1139886,5
T-7, A T-11	929	1086764,1	1126883,1	T-39 A T-41	540	1093286,0	1134771,5	T-58 Y T-59	201	1095648,2	1139886,2
T-7, A T-11	930	1086763,8	1126883,1	T-39 A T-41	541	1093285,9	1134771,8	T-58 Y T-59	202	1095637,9	1139873,8
T-7, A T-11	931	1086758,8	1126883,1	T-39 A T-41	542	1093285,8	1134772,2	T-58 Y T-59	203	1095637,7	1139873,6
T-7, A T-11	932	1086752,1	1126882,6	T-39 A T-41	543	1093285,9	1134772,5	T-58 Y T-59	204	1095630,2	1139867,2
T-7, A T-11	933	1086744,3	1126881,3	T-39 A T-41	544	1093285,9	1134772,9	T-58 Y T-59	205	1095630,0	1139867,0
T-7, A T-11	934	1086743,9	1126881,3	T-39 A T-41	545	1093286,1	1134773,2	T-58 Y T-59	206	1095629,8	1139866,9
T-7, A T-11	935	1086733,9	1126881,3	T-39 A T-41	546	1093296,0	1134791,0	T-58 Y T-59	207	1095629,6	1139866,8
T-7, A T-11	936	1086733,7	1126881,3	T-39 A T-41	547	1093297,3	1134795,5	T-58 Y T-59	208	1095619,5	1139863,6
T-7, A T-11	937	1086722,9	1126882,1	T-39 A T-41	548	1093297,4	1134795,8	T-58 Y T-59	209	1095610,8	1139861,1
T-7, A T-11	938	1086722,7	1126882,1	T-39 A T-41	549	1093297,5	1134796,0	T-58 Y T-59	210	1095601,5	1139854,4
T-7, A T-11	939	1086711,6	1126883,8	T-39 A T-41	550	1093297,7	1134796,2	T-58 Y T-59	211	1095601,3	1139854,2
T-7, A T-11	940	1086704,7	1126881,2	T-39 A T-41	551	1093297,9	1134796,4	T-58 Y T-59	212	1095600,9	1139854,1
T-7, A T-11	941	1086699,2	1126876,8	T-39 A T-41	552	1093298,1	1134796,6	T-58 Y T-59	213	1095600,6	1139854,0
T-7, A T-11	942	1086705,5	1126867,1	T-39 A T-41	553	1093311,9	1134805,9	T-58 Y T-59	214	1095600,3	1139854,0
T-7, A T-11	943	1086710,7	1126858,8	T-39 A T-41	554	1093312,1	1134806,0	T-58 Y T-59	215	1095599,9	1139854,1
T-7, A T-11	944	1086710,9	1126858,5	T-39 A T-41	555	1093312,5	1134806,1	T-58 Y T-59	216	1095590,4	1139856,3
T-7, A T-11	945	1086711,0	1126858,2	T-39 A T-41	556	1093312,8	1134806,2	T-58 Y T-59	217	1095586,3	1139853,8
T-7, A T-11	946	1086711,0	1126857,8	T-39 A T-41	557	1093323,8	1134807,2	T-58 Y T-59	218	1095586,0	1139853,6
T-7, A T-11	947	1086711,0	1126857,5	T-39 A T-41	558	1093328,3	1134809,6	T-58 Y T-59	219	1095585,7	1139853,5
T-7, A T-11	948	1086710,1	1126848,5	T-39 A T-41	559	1093333,7	1134813,6	T-58 Y T-59	220	1095576,6	1139851,6
T-7, A T-11	949	1086713,6	1126838,7	T-39 A T-41	560	1093335,4	1134819,2	T-58 Y T-59	221	1095570,2	1139843,3
T-7, A T-11	950	1086713,7	1126838,4	T-39 A T-41	561	1093336,1	1134823,9	T-58 Y T-59	222	1095568,5	1139833,5
T-7, A T-11	951	1086713,8	1126838,0	T-39 A T-41	562	1093336,2	1134824,2	T-58 Y T-59	223	1095568,4	1139833,2
T-7, A T-11	952	1086713,7	1126837,7	T-39 A T-41	563	1093336,3	1134824,5	T-58 Y T-59	224	1095568,3	1139832,9
T-7, A T-11	953	1086713,6	1126837,4	T-39 A T-41	564	1093336,5	1134824,7	T-58 Y T-59	225	1095568,1	1139832,6
T-7, A T-11	954	1086713,5	1126837,0	T-39 A T-41	565	1093336,7	1134825,0	T-58 Y T-59	226	1095563,2	1139825,7
T-7, A T-11	955	1086713,3	1126836,8	T-39 A T-41	566	1093337,0	1134825,2	T-58 Y T-59	227	1095562,1	1139814,1
T-7, A T-11	956	1086713,0	1126836,5	T-39 A T-41	567	1093341,5	1134828,3	T-58 Y T-59	228	1095562,1	1139813,8
T-7, A T-11	957	1086712,8	1126836,3	T-39 A T-41	568	1093341,7	1134828,5	T-58 Y T-59	229	1095562,0	1139813,5
T-7, A T-11	958	1086712,4	1126836,2	T-39 A T-41	569	1093342,0	1134828,6	T-58 Y T-59	230	1095561,9	1139813,3
T-7, A T-11	959	1086712,1	1126836,1	T-39 A T-41	570	1093342,2	1134828,7	T-58 Y T-59	231	1095561,8	1139813,1
T-7, A T-11	960	1086711,8	1126836,0	T-39 A T-41	571	1093342,5	1134828,7	T-58 Y T-59	232	1095557,5	1139807,2

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	961	1086711,5	1126836,1	T-39 A T-41	572	1093348,3	1134829,0	T-58 Y T-59	233	1095557,4	1139807,1
T-7, A T-11	962	1086711,2	1126836,1	T-39 A T-41	573	1093348,4	1134829,0	T-58 Y T-59	234	1095547,9	1139796,0
T-7, A T-11	963	1086710,9	1126836,2	T-39 A T-41	574	1093348,7	1134828,9	T-58 Y T-59	235	1095547,7	1139795,8
T-7, A T-11	964	1086710,6	1126836,4	T-39 A T-41	575	1093356,2	1134827,8	T-58 Y T-59	236	1095547,5	1139795,6
T-7, A T-11	965	1086710,4	1126836,6	T-39 A T-41	576	1093356,5	1134827,8	T-58 Y T-59	237	1095536,7	1139788,7
T-7, A T-11	966	1086710,2	1126836,8	T-39 A T-41	577	1093356,8	1134827,6	T-58 Y T-59	238	1095530,9	1139781,3
T-7, A T-11	967	1086710,0	1126837,1	T-39 A T-41	578	1093357,1	1134827,5	T-58 Y T-59	239	1095534,3	1139770,5
T-7, A T-11	968	1086709,9	1126837,4	T-39 A T-41	579	1093357,3	1134827,3	T-58 Y T-59	240	1095534,4	1139770,2
T-7, A T-11	969	1086706,2	1126847,6	T-39 A T-41	580	1093357,5	1134827,0	T-58 Y T-59	241	1095534,4	1139769,9
T-7, A T-11	970	1086706,1	1126847,9	T-39 A T-41	581	1093357,7	1134826,7	T-58 Y T-59	242	1095534,4	1139769,5
T-7, A T-11	971	1086706,1	1126848,2	T-39 A T-41	582	1093357,8	1134826,4	T-58 Y T-59	243	1095534,3	1139769,2
T-7, A T-11	972	1086706,1	1126848,5	T-39 A T-41	583	1093357,9	1134826,1	T-58 Y T-59	244	1095534,1	1139768,9
T-7, A T-11	973	1086707,0	1126857,2	T-39 A T-41	584	1093357,9	1134825,8	T-58 Y T-59	245	1095533,9	1139768,6
T-7, A T-11	974	1086702,2	1126865,0	T-39 A T-41	585	1093357,9	1134825,5	T-58 Y T-59	246	1095533,7	1139768,4
T-7, A T-11	975	1086696,0	1126874,4	T-39 A T-41	586	1093357,8	1134825,2	T-58 Y T-59	247	1095533,4	1139768,2
T-7, A T-11	976	1086690,1	1126870,8	T-42 Y T-43	1	1093976,7	1135515,6	T-58 Y T-59	248	1095533,1	1139768,0
T-7, A T-11	977	1086678,3	1126861,1	T-42 Y T-43	2	1093972,5	1135515,3	T-58 Y T-59	249	1095532,8	1139768,0
T-7, A T-11	978	1086678,1	1126860,9	T-42 Y T-43	3	1093972,2	1135515,3	T-58 Y T-59	250	1095532,5	1139767,9
T-7, A T-11	979	1086668,5	1126854,9	T-42 Y T-43	4	1093971,9	1135515,3	T-58 Y T-59	251	1095532,1	1139767,9
T-7, A T-11	980	1086668,3	1126854,7	T-42 Y T-43	5	1093971,7	1135515,4	T-58 Y T-59	252	1095531,8	1139768,0
T-7, A T-11	981	1086668,0	1126854,6	T-42 Y T-43	6	1093959,0	1135519,6	T-58 Y T-59	253	1095531,5	1139768,1
T-7, A T-11	982	1086667,7	1126854,5	T-42 Y T-43	7	1093958,9	1135519,6	T-58 Y T-59	254	1095531,3	1139768,3
T-7, A T-11	983	1086653,4	1126853,0	T-42 Y T-43	8	1093958,8	1135519,7	T-58 Y T-59	255	1095531,0	1139768,5
T-7, A T-11	984	1086653,2	1126852,9	T-42 Y T-43	9	1093945,0	1135525,7	T-58 Y T-59	256	1095530,8	1139768,7
T-7, A T-11	985	1086637,1	1126852,9	T-42 Y T-43	10	1093930,9	1135528,8	T-58 Y T-59	257	1095530,6	1139769,0
T-7, A T-11	986	1086619,7	1126852,2	T-42 Y T-43	11	1093930,6	1135528,9	T-58 Y T-59	258	1095530,5	1139769,3
T-7, A T-11	987	1086619,4	1126852,2	T-42 Y T-43	12	1093930,5	1135528,9	T-58 Y T-59	259	1095527,2	1139779,7
T-7, A T-11	988	1086619,0	1126852,2	T-42 Y T-43	13	1093917,5	1135534,5	T-58 Y T-59	260	1095520,7	1139779,9
T-7, A T-11	989	1086618,7	1126852,3	T-42 Y T-43	14	1093906,7	1135538,2	T-58 Y T-59	261	1095510,2	1139776,6
T-7, A T-11	990	1086611,0	1126855,9	T-42 Y T-43	15	1093895,9	1135534,7	T-58 Y T-59	262	1095497,2	1139772,3
T-7, A T-11	991	1086601,6	1126857,9	T-42 Y T-43	16	1093895,7	1135534,6	T-58 Y T-59	263	1095490,9	1139766,2
T-7, A T-11	992	1086594,7	1126854,2	T-42 Y T-43	17	1093895,4	1135534,6	T-58 Y T-59	264	1095486,7	1139756,6
T-7, A T-11	993	1086589,9	1126848,4	T-42 Y T-43	18	1093895,2	1135534,6	T-58 Y T-59	265	1095485,7	1139746,3
T-7, A T-11	994	1086584,6	1126841,8	T-42 Y T-43	19	1093894,9	1135534,6	T-58 Y T-59	266	1095485,1	1139736,1
T-7, A T-11	995	1086581,0	1126831,0	T-42 Y T-43	20	1093882,1	1135537,4	T-58 Y T-59	267	1095485,1	1139735,7
T-7, A T-11	996	1086580,9	1126830,8	T-42 Y T-43	21	1093868,4	1135530,4	T-58 Y T-59	268	1095484,9	1139735,4
T-7, A T-11	997	1086580,7	1126830,5	T-42 Y T-43	22	1093857,5	1135520,3	T-58 Y T-59	269	1095484,8	1139735,1

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	998	1086580,6	1126830,3	T-42 Y T-43	23	1093857,3	1135520,1	T-58 Y T-59	270	1095484,6	1139734,8
T-7, A T-11	999	1086580,4	1126830,1	T-42 Y T-43	24	1093857,0	1135519,9	T-58 Y T-59	271	1095484,3	1139734,6
T-7, A T-11	1000	1086580,1	1126830,0	T-42 Y T-43	25	1093856,7	1135519,8	T-58 Y T-59	272	1095484,0	1139734,4
T-7, A T-11	1001	1086574,4	1126826,5	T-42 Y T-43	26	1093832,4	1135513,0	T-58 Y T-59	273	1095483,7	1139734,3
T-7, A T-11	1002	1086568,2	1126818,0	T-42 Y T-43	27	1093832,2	1135512,9	T-58 Y T-59	274	1095483,3	1139734,2
T-7, A T-11	1003	1086564,9	1126809,8	T-42 Y T-43	28	1093832,0	1135512,9	T-58 Y T-59	275	1095483,0	1139734,2
T-7, A T-11	1004	1086563,3	1126804,5	T-42 Y T-43	29	1093806,4	1135510,2	T-58 Y T-59	276	1095482,6	1139734,2
T-7, A T-11	1005	1086562,3	1126798,3	T-42 Y T-43	30	1093806,2	1135510,2	T-58 Y T-59	277	1095482,3	1139734,3
T-7, A T-11	1006	1086562,2	1126798,0	T-42 Y T-43	31	1093791,9	1135510,0	T-58 Y T-59	278	1095482,0	1139734,5
T-7, A T-11	1007	1086562,1	1126797,7	T-42 Y T-43	32	1093771,5	1135504,6	T-58 Y T-59	279	1095481,7	1139734,7
T-7, A T-11	1008	1086561,9	1126797,4	T-42 Y T-43	33	1093755,6	1135495,5	T-58 Y T-59	280	1095481,5	1139735,0
T-7, A T-11	1009	1086561,7	1126797,2	T-42 Y T-43	34	1093733,5	1135480,4	T-58 Y T-59	281	1095481,3	1139735,3
T-7, A T-11	1010	1086558,3	1126793,7	T-42 Y T-43	35	1093733,3	1135480,3	T-58 Y T-59	282	1095481,2	1139735,6
T-7, A T-11	1011	1086558,2	1126793,6	T-42 Y T-43	36	1093733,1	1135480,2	T-58 Y T-59	283	1095481,1	1139735,9
T-7, A T-11	1012	1086558,1	1126793,6	T-42 Y T-43	37	1093712,7	1135472,3	T-58 Y T-59	284	1095481,1	1139736,3
T-7, A T-11	1013	1086551,1	1126788,1	T-42 Y T-43	38	1093712,4	1135472,2	T-58 Y T-59	285	1095481,7	1139746,6
T-7, A T-11	1014	1086545,7	1126782,8	T-42 Y T-43	39	1093712,2	1135472,1	T-58 Y T-59	286	1095481,7	1139746,7
T-7, A T-11	1015	1086547,6	1126777,9	T-42 Y T-43	40	1093711,9	1135472,1	T-58 Y T-59	287	1095482,8	1139757,3
T-7, A T-11	1016	1086547,6	1126777,8	T-42 Y T-43	41	1093701,9	1135472,4	T-58 Y T-59	288	1095482,8	1139757,6
T-7, A T-11	1017	1086549,5	1126772,6	T-42 Y T-43	42	1093701,5	1135472,4	T-58 Y T-59	289	1095482,9	1139757,9
T-7, A T-11	1018	1086555,3	1126770,3	T-42 Y T-43	43	1093701,2	1135472,5	T-58 Y T-59	290	1095487,4	1139768,2
T-7, A T-11	1019	1086561,1	1126768,7	T-42 Y T-43	44	1093700,9	1135472,7	T-58 Y T-59	291	1095487,5	1139768,4
T-7, A T-11	1020	1086561,4	1126768,6	T-42 Y T-43	45	1093700,6	1135472,9	T-58 Y T-59	292	1095487,7	1139768,6
T-7, A T-11	1021	1086561,7	1126768,4	T-42 Y T-43	46	1093700,4	1135473,1	T-58 Y T-59	293	1095487,9	1139768,8
T-7, A T-11	1022	1086561,9	1126768,3	T-42 Y T-43	47	1093700,2	1135473,4	T-58 Y T-59	294	1095494,7	1139775,5
T-7, A T-11	1023	1086562,1	1126768,0	T-42 Y T-43	48	1093692,5	1135485,9	T-58 Y T-59	295	1095495,0	1139775,6
T-7, A T-11	1024	1086570,0	1126757,8	T-42 Y T-43	49	1093678,6	1135494,9	T-58 Y T-59	296	1095495,2	1139775,8
T-7, A T-11	1025	1086570,2	1126757,5	T-42 Y T-43	50	1093678,4	1135495,1	T-58 Y T-59	297	1095495,5	1139775,9
T-7, A T-11	1026	1086570,4	1126757,2	T-42 Y T-43	51	1093678,1	1135495,3	T-58 Y T-59	298	1095509,0	1139780,4
T-7, A T-11	1027	1086570,4	1126756,9	T-42 Y T-43	52	1093667,7	1135508,1	T-58 Y T-59	299	1095519,9	1139783,9
T-7, A T-11	1028	1086570,5	1126756,5	T-42 Y T-43	53	1093650,5	1135513,1	T-58 Y T-59	300	1095520,2	1139783,9
T-7, A T-11	1029	1086570,4	1126756,2	T-42 Y T-43	54	1093640,8	1135511,4	T-58 Y T-59	301	1095520,5	1139783,9
T-7, A T-11	1030	1086570,3	1126755,9	T-42 Y T-43	55	1093630,4	1135508,8	T-58 Y T-59	302	1095527,7	1139783,7
T-7, A T-11	1031	1086570,2	1126755,6	T-42 Y T-43	56	1093619,9	1135499,6	T-58 Y T-59	303	1095533,7	1139791,4
T-7, A T-11	1032	1086570,0	1126755,3	T-42 Y T-43	57	1093619,9	1135499,6	T-58 Y T-59	304	1095533,9	1139791,6
T-7, A T-11	1033	1086569,7	1126755,1	T-42 Y T-43	58	1093619,6	1135499,4	T-58 Y T-59	305	1095534,2	1139791,8
T-7, A T-11	1034	1086569,5	1126754,9	T-42 Y T-43	59	1093605,8	1135491,7	T-58 Y T-59	306	1095545,1	1139798,8

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1035	1086569,1	1126754,7	T-42 Y T-43	60	1093600,7	1135482,7	T-58 Y T-59	307	1095554,4	1139809,6
T-7, A T-11	1036	1086568,8	1126754,6	T-42 Y T-43	61	1093600,6	1135482,4	T-58 Y T-59	308	1095558,2	1139815,0
T-7, A T-11	1037	1086568,5	1126754,6	T-42 Y T-43	62	1093590,0	1135469,2	T-58 Y T-59	309	1095559,2	1139826,6
T-7, A T-11	1038	1086568,2	1126754,6	T-42 Y T-43	63	1093589,8	1135469,0	T-58 Y T-59	310	1095559,3	1139826,8
T-7, A T-11	1039	1086567,9	1126754,7	T-42 Y T-43	64	1093589,5	1135468,8	T-58 Y T-59	311	1095559,3	1139827,1
T-7, A T-11	1040	1086567,6	1126754,8	T-42 Y T-43	65	1093589,2	1135468,6	T-58 Y T-59	312	1095559,4	1139827,3
T-7, A T-11	1041	1086567,3	1126754,9	T-42 Y T-43	66	1093588,9	1135468,5	T-58 Y T-59	313	1095559,6	1139827,6
T-7, A T-11	1042	1086567,1	1126755,1	T-42 Y T-43	67	1093588,6	1135468,4	T-58 Y T-59	314	1095564,6	1139834,6
T-7, A T-11	1043	1086566,9	1126755,4	T-42 Y T-43	68	1093588,3	1135468,4	T-58 Y T-59	315	1095566,4	1139844,5
T-7, A T-11	1044	1086559,4	1126765,0	T-42 Y T-43	69	1093576,1	1135469,0	T-58 Y T-59	316	1095566,5	1139844,8
T-7, A T-11	1045	1086554,1	1126766,5	T-42 Y T-43	70	1093575,8	1135469,0	T-58 Y T-59	317	1095566,6	1139845,1
T-7, A T-11	1046	1086554,0	1126766,6	T-42 Y T-43	71	1093575,5	1135469,1	T-58 Y T-59	318	1095566,8	1139845,3
T-7, A T-11	1047	1086548,5	1126768,7	T-42 Y T-43	72	1093575,2	1135469,2	T-58 Y T-59	319	1095573,9	1139854,6
T-7, A T-11	1048	1086544,7	1126764,0	T-42 Y T-43	73	1093575,0	1135469,4	T-58 Y T-59	320	1095574,1	1139854,8
T-7, A T-11	1049	1086544,5	1126763,8	T-42 Y T-43	74	1093574,8	1135469,6	T-58 Y T-59	321	1095574,3	1139855,0
T-7, A T-11	1050	1086544,2	1126763,6	T-42 Y T-43	75	1093569,2	1135475,7	T-58 Y T-59	322	1095574,6	1139855,1
T-7, A T-11	1051	1086544,0	1126763,5	T-42 Y T-43	76	1093569,0	1135475,9	T-58 Y T-59	323	1095574,8	1139855,3
T-7, A T-11	1052	1086530,8	1126757,1	T-42 Y T-43	77	1093568,9	1135476,1	T-58 Y T-59	324	1095575,1	1139855,3
T-7, A T-11	1053	1086518,3	1126751,0	T-42 Y T-43	78	1093568,8	1135476,3	T-58 Y T-59	325	1095584,5	1139857,4
T-7, A T-11	1054	1086518,2	1126751,0	T-42 Y T-43	79	1093564,4	1135487,6	T-58 Y T-59	326	1095589,0	1139860,1
T-7, A T-11	1055	1086502,1	1126744,7	T-42 Y T-43	80	1093549,1	1135504,5	T-58 Y T-59	327	1095589,3	1139860,3
T-7, A T-11	1056	1086487,4	1126733,1	T-42 Y T-43	81	1093537,3	1135504,9	T-58 Y T-59	328	1095589,6	1139860,4
T-7, A T-11	1057	1086478,5	1126722,9	T-42 Y T-43	82	1093525,6	1135498,9	T-58 Y T-59	329	1095589,9	1139860,4
T-7, A T-11	1058	1086471,6	1126714,8	T-42 Y T-43	83	1093519,0	1135485,1	T-58 Y T-59	330	1095590,2	1139860,4
T-7, A T-11	1059	1086471,4	1126714,5	T-42 Y T-43	84	1093519,2	1135474,2	T-58 Y T-59	331	1095590,5	1139860,4
T-7, A T-11	1060	1086471,1	1126714,3	T-42 Y T-43	85	1093531,8	1135462,1	T-58 Y T-59	332	1095599,9	1139858,2
T-7, A T-11	1061	1086470,8	1126714,2	T-42 Y T-43	86	1093532,1	1135461,8	T-58 Y T-59	333	1095608,7	1139864,5
T-7, A T-11	1062	1086462,4	1126710,8	T-42 Y T-43	87	1093532,3	1135461,5	T-58 Y T-59	334	1095609,0	1139864,7
T-7, A T-11	1063	1086456,9	1126708,0	T-42 Y T-43	88	1093532,4	1135461,2	T-58 Y T-59	335	1095609,3	1139864,8
T-7, A T-11	1064	1086452,7	1126694,0	T-42 Y T-43	89	1093532,4	1135460,9	T-58 Y T-59	336	1095618,3	1139867,5
T-7, A T-11	1065	1086452,7	1126693,9	T-42 Y T-43	90	1093533,2	1135453,7	T-58 Y T-59	337	1095628,0	1139870,5
T-7, A T-11	1066	1086452,6	1126693,7	T-42 Y T-43	91	1093533,3	1135453,5	T-58 Y T-59	338	1095634,9	1139876,5
T-7, A T-11	1067	1086445,8	1126680,7	T-42 Y T-43	92	1093533,2	1135453,1	T-58 Y T-59	339	1095645,0	1139888,7
T-7, A T-11	1068	1086444,0	1126669,4	T-42 Y T-43	93	1093529,5	1135434,3	T-58 Y T-59	340	1095649,2	1139895,9
T-7, A T-11	1069	1086443,9	1126669,1	T-42 Y T-43	94	1093529,4	1135434,0	T-58 Y T-59	341	1095649,4	1139896,2
T-7, A T-11	1070	1086443,8	1126668,8	T-42 Y T-43	95	1093529,3	1135433,8	T-58 Y T-59	342	1095649,6	1139896,4
T-7, A T-11	1071	1086443,6	1126668,5	T-42 Y T-43	96	1093529,1	1135433,5	T-58 Y T-59	343	1095649,8	1139896,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1072	1086443,4	1126668,3	T-42 Y T-43	97	1093528,9	1135433,3	T-58 Y T-59	344	1095650,1	1139896,8
T-7, A T-11	1073	1086435,2	1126660,8	T-42 Y T-43	98	1093528,7	1135433,1	T-58 Y T-59	345	1095650,4	1139896,9
T-7, A T-11	1074	1086436,8	1126650,9	T-42 Y T-43	99	1093523,6	1135429,5	T-58 Y T-59	346	1095650,8	1139896,9
T-7, A T-11	1075	1086436,9	1126650,9	T-42 Y T-43	100	1093518,0	1135422,4	T-58 Y T-59	347	1095651,1	1139896,9
T-7, A T-11	1076	1086436,9	1126650,8	T-42 Y T-43	101	1093515,4	1135415,0	T-58 Y T-59	348	1095656,7	1139896,4
T-7, A T-11	1077	1086436,9	1126650,7	T-42 Y T-43	102	1093515,4	1135414,9	T-58 Y T-59	349	1095657,0	1139896,3
T-7, A T-11	1078	1086439,0	1126636,4	T-42 Y T-43	103	1093511,4	1135404,6	T-58 Y T-59	350	1095657,2	1139896,2
T-7, A T-11	1079	1086439,0	1126636,2	T-42 Y T-43	104	1093511,3	1135404,3	T-58 Y T-59	351	1095657,5	1139896,1
T-7, A T-11	1080	1086439,0	1126635,9	T-42 Y T-43	105	1093511,2	1135404,3	T-58 Y T-59	352	1095657,7	1139895,9
T-7, A T-11	1081	1086438,9	1126635,6	T-42 Y T-43	106	1093506,5	1135396,9	T-58 Y T-59	353	1095658,0	1139895,7
T-7, A T-11	1082	1086438,9	1126635,4	T-42 Y T-43	107	1093506,3	1135396,6	T-58 Y T-59	354	1095664,0	1139888,8
T-7, A T-11	1083	1086434,4	1126624,8	T-42 Y T-43	108	1093506,0	1135396,3	T-58 Y T-59	355	1095664,2	1139888,6
T-7, A T-11	1084	1086434,3	1126624,6	T-42 Y T-43	109	1093505,7	1135396,2	T-58 Y T-59	356	1095664,4	1139888,3
T-7, A T-11	1085	1086434,2	1126624,4	T-42 Y T-43	110	1093505,4	1135396,0	T-58 Y T-59	357	1095664,5	1139888,0
T-7, A T-11	1086	1086423,0	1126608,5	T-42 Y T-43	111	1093505,1	1135396,0	T-58 Y T-59	358	1095666,3	1139880,2
T-7, A T-11	1087	1086422,9	1126608,4	T-42 Y T-43	112	1093504,7	1135395,9	T-58 Y T-59	359	1095668,0	1139877,9
T-7, A T-11	1088	1086422,8	1126608,3	T-42 Y T-43	113	1093504,4	1135396,0	T-58 Y T-59	360	1095674,5	1139877,9
T-7, A T-11	1089	1086412,5	1126597,7	T-42 Y T-43	114	1093499,6	1135397,0	T-58 Y T-59	361	1095675,7	1139878,5
T-7, A T-11	1090	1086412,3	1126597,5	T-42 Y T-43	115	1093499,4	1135397,1	T-58 Y T-59	362	1095676,0	1139878,6
T-7, A T-11	1091	1086412,0	1126597,3	T-42 Y T-43	116	1093499,2	1135397,2	T-58 Y T-59	363	1095676,2	1139878,7
T-7, A T-11	1092	1086411,7	1126597,2	T-42 Y T-43	117	1093486,6	1135402,9	T-58 Y T-59	364	1095683,7	1139880,4
T-7, A T-11	1093	1086411,4	1126597,1	T-42 Y T-43	118	1093478,4	1135403,6	T-58 Y T-59	365	1095683,8	1139880,4
T-7, A T-11	1094	1086403,5	1126595,8	T-42 Y T-43	119	1093478,3	1135403,6	T-58 Y T-59	366	1095683,8	1139880,4
T-7, A T-11	1095	1086392,7	1126593,4	T-42 Y T-43	120	1093477,9	1135403,7	T-58 Y T-59	367	1095698,9	1139882,6
T-7, A T-11	1096	1086392,4	1126593,4	T-42 Y T-43	121	1093465,8	1135408,0	T-58 Y T-59	368	1095699,0	1139882,6
T-7, A T-11	1097	1086392,1	1126593,4	T-42 Y T-43	122	1093458,7	1135406,4	T-58 Y T-59	369	1095708,6	1139883,7
T-7, A T-11	1098	1086391,8	1126593,5	T-42 Y T-43	123	1093450,3	1135401,6	T-58 Y T-59	370	1095708,8	1139883,7
T-7, A T-11	1099	1086391,4	1126593,6	T-42 Y T-43	124	1093447,1	1135399,1	T-58 Y T-59	371	1095709,0	1139883,7
T-7, A T-11	1100	1086381,9	1126598,1	T-42 Y T-43	125	1093447,4	1135392,6	T-58 Y T-59	372	1095712,1	1139883,4
T-7, A T-11	1101	1086372,1	1126596,7	T-42 Y T-43	126	1093447,4	1135392,3	T-58 Y T-59	373	1095715,7	1139883,0
T-7, A T-11	1102	1086365,2	1126589,2	T-42 Y T-43	127	1093447,3	1135392,0	T-58 Y T-59	374	1095721,1	1139883,3
T-7, A T-11	1103	1086358,1	1126573,7	T-42 Y T-43	128	1093447,2	1135391,6	T-58 Y T-59	375	1095725,3	1139883,7
T-7, A T-11	1104	1086358,1	1126573,5	T-42 Y T-43	129	1093447,0	1135391,3	T-58 Y T-59	376	1095735,3	1139887,2
T-7, A T-11	1105	1086357,9	1126573,2	T-42 Y T-43	130	1093446,7	1135391,1	T-58 Y T-59	377	1095746,8	1139893,5
T-7, A T-11	1106	1086348,8	1126562,4	T-42 Y T-43	131	1093446,5	1135390,9	T-58 Y T-59	378	1095746,8	1139893,5
T-7, A T-11	1107	1086348,6	1126562,1	T-42 Y T-43	132	1093446,2	1135390,7	T-58 Y T-59	379	1095755,6	1139898,0
T-7, A T-11	1108	1086348,3	1126561,9	T-42 Y T-43	133	1093445,8	1135390,6	T-58 Y T-59	380	1095755,8	1139898,1

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1109	1086348,0	1126561,8	T-42 Y T-43	134	1093445,5	1135390,5	T-58 Y T-59	381	1095756,0	1139898,2
T-7, A T-11	1110	1086347,7	1126561,7	T-42 Y T-43	135	1093445,1	1135390,6	T-58 Y T-59	382	1095756,3	1139898,2
T-7, A T-11	1111	1086347,3	1126561,6	T-42 Y T-43	136	1093444,8	1135390,6	T-58 Y T-59	383	1095765,6	1139899,3
T-7, A T-11	1112	1086347,0	1126561,7	T-42 Y T-43	137	1093444,5	1135390,8	T-58 Y T-59	384	1095776,5	1139902,7
T-7, A T-11	1113	1086346,6	1126561,8	T-42 Y T-43	138	1093444,2	1135390,9	T-58 Y T-59	385	1095777,7	1139903,0
T-7, A T-11	1114	1086346,3	1126561,9	T-42 Y T-43	139	1093443,9	1135391,2	T-58 Y T-59	386	1095777,9	1139903,1
T-7, A T-11	1115	1086346,0	1126562,1	T-42 Y T-43	140	1093443,7	1135391,5	T-58 Y T-59	387	1095784,5	1139904,4
T-7, A T-11	1116	1086345,8	1126562,4	T-42 Y T-43	141	1093443,5	1135391,8	T-58 Y T-59	388	1095786,7	1139905,4
T-7, A T-11	1117	1086345,6	1126562,6	T-42 Y T-43	142	1093443,4	1135392,1	T-58 Y T-59	389	1095786,8	1139905,4
T-7, A T-11	1118	1086345,4	1126563,0	T-42 Y T-43	143	1093443,4	1135392,4	T-58 Y T-59	390	1095786,9	1139905,5
T-7, A T-11	1119	1086345,3	1126563,3	T-42 Y T-43	144	1093443,0	1135400,0	T-58 Y T-59	391	1095789,3	1139906,2
T-7, A T-11	1120	1086345,3	1126563,6	T-42 Y T-43	145	1093443,0	1135400,3	T-58 Y T-59	392	1095789,5	1139906,2
T-7, A T-11	1121	1086345,3	1126564,0	T-42 Y T-43	146	1093443,1	1135400,6	T-58 Y T-59	393	1095789,9	1139906,3
T-7, A T-11	1122	1086345,4	1126564,3	T-42 Y T-43	147	1093443,2	1135400,9	T-58 Y T-59	394	1095792,5	1139906,3
T-7, A T-11	1123	1086345,6	1126564,6	T-42 Y T-43	148	1093443,4	1135401,2	T-58 Y T-59	395	1095792,6	1139906,3
T-7, A T-11	1124	1086345,8	1126564,9	T-42 Y T-43	149	1093443,6	1135401,4	T-58 Y T-59	396	1095796,1	1139906,2
T-7, A T-11	1125	1086354,6	1126575,6	T-42 Y T-43	150	1093443,8	1135401,7	T-58 Y T-59	397	1095796,3	1139906,1
T-7, A T-11	1126	1086361,6	1126591,2	T-42 Y T-43	151	1093448,0	1135404,8	T-58 Y T-59	398	1095796,5	1139906,1
T-7, A T-11	1127	1086361,8	1126591,5	T-42 Y T-43	152	1093448,2	1135405,0	T-58 Y T-59	399	1095799,7	1139905,3
T-7, A T-11	1128	1086362,0	1126591,7	T-42 Y T-43	153	1093457,0	1135410,0	T-58 Y T-59	400	1095800,0	1139905,2
T-7, A T-11	1129	1086369,7	1126599,9	T-42 Y T-43	154	1093457,3	1135410,1	T-58 Y T-59	401	1095800,2	1139905,1
T-7, A T-11	1130	1086369,9	1126600,2	T-42 Y T-43	155	1093457,5	1135410,2	T-58 Y T-59	402	1095800,5	1139905,0
T-7, A T-11	1131	1086370,2	1126600,3	T-42 Y T-43	156	1093465,4	1135412,1	T-58 Y T-59	403	1095800,7	1139904,8
T-7, A T-11	1132	1086370,5	1126600,5	T-42 Y T-43	157	1093465,7	1135412,1	T-58 Y T-59	404	1095800,9	1139904,6
T-7, A T-11	1133	1086370,9	1126600,5	T-42 Y T-43	158	1093466,0	1135412,1	T-58 Y T-59	405	1095801,3	1139904,0
T-7, A T-11	1134	1086382,0	1126602,1	T-42 Y T-43	159	1093466,3	1135412,1	T-58 Y T-59	406	1095801,4	1139903,9
T-7, A T-11	1135	1086382,3	1126602,2	T-42 Y T-43	160	1093466,6	1135412,0	T-58 Y T-59	407	1095802,1	1139902,5
T-7, A T-11	1136	1086382,5	1126602,1	T-42 Y T-43	161	1093479,0	1135407,6	T-58 Y T-59	408	1095803,9	1139901,5
T-7, A T-11	1137	1086382,8	1126602,1	T-42 Y T-43	162	1093487,3	1135406,8	T-58 Y T-59	409	1095806,4	1139901,8
T-7, A T-11	1138	1086383,1	1126602,0	T-42 Y T-43	163	1093487,6	1135406,7	T-58 Y T-59	410	1095808,2	1139902,6
T-7, A T-11	1139	1086392,5	1126597,5	T-42 Y T-43	164	1093487,9	1135406,6	T-58 Y T-59	411	1095808,3	1139902,6
T-7, A T-11	1140	1086402,7	1126599,7	T-42 Y T-43	165	1093500,7	1135400,9	T-58 Y T-59	412	1095810,1	1139903,3
T-7, A T-11	1141	1086402,8	1126599,7	T-42 Y T-43	166	1093503,9	1135400,2	T-58 Y T-59	413	1095810,4	1139903,4
T-7, A T-11	1142	1086410,1	1126601,0	T-42 Y T-43	167	1093507,8	1135406,3	T-58 Y T-59	414	1095810,7	1139903,5
T-7, A T-11	1143	1086419,9	1126611,0	T-42 Y T-43	168	1093511,6	1135416,3	T-58 Y T-59	415	1095811,0	1139903,5
T-7, A T-11	1144	1086430,8	1126626,5	T-42 Y T-43	169	1093514,3	1135424,0	T-58 Y T-59	416	1095813,5	1139903,2
T-7, A T-11	1145	1086435,0	1126636,4	T-42 Y T-43	170	1093514,4	1135424,3	T-58 Y T-59	417	1095813,6	1139903,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1146	1086433,2	1126648,3	T-42 Y T-43	171	1093514,6	1135424,6	T-58 Y T-59	418	1095813,9	1139903,1
T-7, A T-11	1147	1086429,3	1126648,2	T-42 Y T-43	172	1093520,7	1135432,3	T-58 Y T-59	419	1095817,2	1139902,0
T-7, A T-11	1148	1086429,0	1126648,2	T-42 Y T-43	173	1093520,9	1135432,5	T-58 Y T-59	420	1095821,1	1139901,7
T-7, A T-11	1149	1086428,7	1126648,2	T-42 Y T-43	174	1093521,1	1135432,6	T-58 Y T-59	421	1095821,3	1139901,7
T-7, A T-11	1150	1086428,4	1126648,3	T-42 Y T-43	175	1093525,7	1135435,9	T-58 Y T-59	422	1095821,3	1139901,7
T-7, A T-11	1151	1086428,1	1126648,5	T-42 Y T-43	176	1093529,2	1135453,6	T-58 Y T-59	423	1095825,2	1139900,9
T-7, A T-11	1152	1086427,8	1126648,7	T-42 Y T-43	177	1093528,6	1135459,7	T-58 Y T-59	424	1095825,5	1139900,8
T-7, A T-11	1153	1086427,6	1126648,9	T-42 Y T-43	178	1093515,8	1135471,9	T-58 Y T-59	425	1095830,3	1139899,0
T-7, A T-11	1154	1086424,2	1126653,4	T-42 Y T-43	179	1093515,6	1135472,1	T-58 Y T-59	426	1095835,4	1139898,0
T-7, A T-11	1155	1086418,9	1126659,7	T-42 Y T-43	180	1093515,5	1135472,4	T-58 Y T-59	427	1095839,2	1139898,1
T-7, A T-11	1156	1086408,3	1126661,1	T-42 Y T-43	181	1093515,3	1135472,7	T-58 Y T-59	428	1095841,9	1139899,2
T-7, A T-11	1157	1086404,1	1126661,2	T-42 Y T-43	182	1093515,3	1135473,0	T-58 Y T-59	429	1095843,5	1139900,8
T-7, A T-11	1158	1086403,7	1126661,2	T-42 Y T-43	183	1093515,2	1135473,3	T-58 Y T-59	430	1095845,9	1139903,7
T-7, A T-11	1159	1086403,4	1126661,3	T-42 Y T-43	184	1093515,0	1135485,5	T-58 Y T-59	431	1095848,5	1139906,9
T-7, A T-11	1160	1086403,1	1126661,4	T-42 Y T-43	185	1093515,0	1135485,8	T-58 Y T-59	432	1095848,7	1139907,1
T-7, A T-11	1161	1086402,8	1126661,6	T-42 Y T-43	186	1093515,1	1135486,1	T-58 Y T-59	433	1095848,9	1139907,3
T-7, A T-11	1162	1086402,5	1126661,9	T-42 Y T-43	187	1093515,2	1135486,4	T-58 Y T-59	434	1095849,2	1139907,4
T-7, A T-11	1163	1086402,3	1126662,2	T-42 Y T-43	188	1093520,4	1135497,3	T-58 Y T-59	435	1095851,0	1139908,3
T-7, A T-11	1164	1086402,2	1126662,5	T-42 Y T-43	189	1093505,0	1135493,4	T-58 Y T-59	436	1095851,2	1139908,4
T-7, A T-11	1165	1086402,1	1126662,8	T-42 Y T-43	190	1093504,9	1135493,3	T-58 Y T-59	437	1095851,4	1139908,4
T-7, A T-11	1166	1086402,1	1126663,2	T-42 Y T-43	191	1093504,6	1135493,3	T-58 Y T-59	438	1095853,0	1139908,8
T-7, A T-11	1167	1086402,1	1126663,5	T-42 Y T-43	192	1093490,0	1135492,5	T-58 Y T-59	439	1095856,8	1139910,6
T-7, A T-11	1168	1086402,2	1126663,8	T-42 Y T-43	193	1093478,8	1135489,9	T-58 Y T-59	440	1095856,9	1139910,6
T-7, A T-11	1169	1086402,3	1126664,2	T-42 Y T-43	194	1093478,5	1135489,9	T-58 Y T-59	441	1095859,7	1139911,7
T-7, A T-11	1170	1086402,5	1126664,4	T-42 Y T-43	195	1093478,3	1135489,9	T-58 Y T-59	442	1095863,4	1139914,8
T-7, A T-11	1171	1086402,8	1126664,7	T-42 Y T-43	196	1093478,0	1135489,9	T-58 Y T-59	443	1095863,7	1139915,0
T-7, A T-11	1172	1086403,1	1126664,9	T-42 Y T-43	197	1093469,2	1135491,5	T-58 Y T-59	444	1095864,0	1139915,1
T-7, A T-11	1173	1086403,4	1126665,0	T-42 Y T-43	198	1093468,9	1135491,6	T-58 Y T-59	445	1095864,3	1139915,2
T-7, A T-11	1174	1086403,7	1126665,1	T-42 Y T-43	199	1093468,7	1135491,7	T-58 Y T-59	446	1095866,1	1139915,5
T-7, A T-11	1175	1086404,1	1126665,2	T-42 Y T-43	200	1093468,4	1135491,9	T-58 Y T-59	447	1095866,4	1139915,5
T-7, A T-11	1176	1086408,4	1126665,1	T-42 Y T-43	201	1093463,9	1135495,3	T-58 Y T-59	448	1095866,5	1139915,5
T-7, A T-11	1177	1086408,7	1126665,1	T-42 Y T-43	202	1093463,7	1135495,5	T-58 Y T-59	449	1095867,9	1139915,5
T-7, A T-11	1178	1086420,2	1126663,6	T-42 Y T-43	203	1093463,5	1135495,7	T-58 Y T-59	450	1095868,2	1139915,4
T-7, A T-11	1179	1086420,5	1126663,5	T-42 Y T-43	204	1093463,3	1135496,0	T-58 Y T-59	451	1095868,5	1139915,4
T-7, A T-11	1180	1086420,8	1126663,4	T-42 Y T-43	205	1093463,2	1135496,2	T-58 Y T-59	452	1095868,8	1139915,2
T-7, A T-11	1181	1086421,0	1126663,2	T-42 Y T-43	206	1093460,4	1135504,5	T-58 Y T-59	453	1095870,0	1139914,6
T-7, A T-11	1182	1086421,2	1126663,1	T-42 Y T-43	207	1093460,3	1135504,8	T-58 Y T-59	454	1095870,2	1139914,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1183	1086421,5	1126662,9	T-42 Y T-43	208	1093460,3	1135505,2	T-58 Y T-59	455	1095870,4	1139914,3
T-7, A T-11	1184	1086427,3	1126655,9	T-42 Y T-43	209	1093460,3	1135505,5	T-58 Y T-59	456	1095870,6	1139914,1
T-7, A T-11	1185	1086427,3	1126655,9	T-42 Y T-43	210	1093460,4	1135505,8	T-58 Y T-59	457	1095872,1	1139912,2
T-7, A T-11	1186	1086430,1	1126652,2	T-42 Y T-43	211	1093460,6	1135506,1	T-58 Y T-59	458	1095872,6	1139911,9
T-7, A T-11	1187	1086432,6	1126652,3	T-42 Y T-43	212	1093460,7	1135506,4	T-58 Y T-59	459	1095873,6	1139912,2
T-7, A T-11	1188	1086431,1	1126661,2	T-42 Y T-43	213	1093461,0	1135506,6	T-58 Y T-59	460	1095874,3	1139912,7
T-7, A T-11	1189	1086431,0	1126661,5	T-42 Y T-43	214	1093461,2	1135506,8	T-58 Y T-59	461	1095877,8	1139915,1
T-7, A T-11	1190	1086431,1	1126661,9	T-42 Y T-43	215	1093461,5	1135507,0	T-58 Y T-59	462	1095880,0	1139917,7
T-7, A T-11	1191	1086431,2	1126662,2	T-42 Y T-43	216	1093461,8	1135507,1	T-58 Y T-59	463	1095880,2	1139918,0
T-7, A T-11	1192	1086431,3	1126662,5	T-42 Y T-43	217	1093462,2	1135507,1	T-58 Y T-59	464	1095880,3	1139918,0
T-7, A T-11	1193	1086431,5	1126662,8	T-42 Y T-43	218	1093462,5	1135507,1	T-58 Y T-59	465	1095882,6	1139919,7
T-7, A T-11	1194	1086431,7	1126663,0	T-42 Y T-43	219	1093462,8	1135507,1	T-58 Y T-59	466	1095882,8	1139919,9
T-7, A T-11	1195	1086440,2	1126670,7	T-42 Y T-43	220	1093463,1	1135507,0	T-58 Y T-59	467	1095883,1	1139920,0
T-7, A T-11	1196	1086441,9	1126681,7	T-42 Y T-43	221	1093463,4	1135506,8	T-58 Y T-59	468	1095883,4	1139920,1
T-7, A T-11	1197	1086442,0	1126682,1	T-42 Y T-43	222	1093463,7	1135506,6	T-58 Y T-59	469	1095883,8	1139920,2
T-7, A T-11	1198	1086442,1	1126682,3	T-42 Y T-43	223	1093463,9	1135506,4	T-58 Y T-59	470	1095884,1	1139920,1
T-7, A T-11	1199	1086448,9	1126695,4	T-42 Y T-43	224	1093464,1	1135506,1	T-58 Y T-59	471	1095885,7	1139919,9
T-7, A T-11	1200	1086453,4	1126710,0	T-42 Y T-43	225	1093464,2	1135505,8	T-58 Y T-59	472	1095886,0	1139919,8
T-7, A T-11	1201	1086453,5	1126710,3	T-42 Y T-43	226	1093466,8	1135498,1	T-58 Y T-59	473	1095886,3	1139919,7
T-7, A T-11	1202	1086453,6	1126710,6	T-42 Y T-43	227	1093470,4	1135495,3	T-58 Y T-59	474	1095886,6	1139919,6
T-7, A T-11	1203	1086453,9	1126710,8	T-42 Y T-43	228	1093478,3	1135493,9	T-58 Y T-59	475	1095886,8	1139919,4
T-7, A T-11	1204	1086454,1	1126711,0	T-42 Y T-43	229	1093489,3	1135496,5	T-58 Y T-59	476	1095887,0	1139919,2
T-7, A T-11	1205	1086454,4	1126711,2	T-42 Y T-43	230	1093489,4	1135496,5	T-58 Y T-59	477	1095887,2	1139918,9
T-7, A T-11	1206	1086460,7	1126714,4	T-42 Y T-43	231	1093489,6	1135496,5	T-58 Y T-59	478	1095887,8	1139917,8
T-7, A T-11	1207	1086460,9	1126714,5	T-42 Y T-43	232	1093504,2	1135497,3	T-58 Y T-59	479	1095888,0	1139917,5
T-7, A T-11	1208	1086468,9	1126717,7	T-42 Y T-43	233	1093523,4	1135502,2	T-58 Y T-59	480	1095888,0	1139917,2
T-7, A T-11	1209	1086475,4	1126725,5	T-42 Y T-43	234	1093535,9	1135508,7	T-58 Y T-59	481	1095888,1	1139916,9
T-7, A T-11	1210	1086475,5	1126725,6	T-42 Y T-43	235	1093536,2	1135508,9	T-58 Y T-59	482	1095888,1	1139916,6
T-7, A T-11	1211	1086484,5	1126735,9	T-42 Y T-43	236	1093536,5	1135508,9	T-71 Y T72	1	1096162,8	1139673,4
T-7, A T-11	1212	1086484,7	1126736,1	T-42 Y T-43	237	1093536,9	1135508,9	T-71 Y T72	2	1096163,1	1139673,3
T-7, A T-11	1213	1086484,7	1126736,1	T-42 Y T-43	238	1093550,1	1135508,4	T-71 Y T72	3	1096163,2	1139673,4
T-7, A T-11	1214	1086499,8	1126748,0	T-42 Y T-43	239	1093550,4	1135508,4	T-71 Y T72	4	1096163,8	1139674,0
T-7, A T-11	1215	1086500,0	1126748,2	T-42 Y T-43	240	1093550,7	1135508,3	T-71 Y T72	5	1096163,9	1139674,1
T-7, A T-11	1216	1086500,3	1126748,3	T-42 Y T-43	241	1093551,0	1135508,2	T-71 Y T72	6	1096164,1	1139674,3
T-7, A T-11	1217	1086516,6	1126754,7	T-42 Y T-43	242	1093551,3	1135508,0	T-71 Y T72	7	1096164,4	1139674,4
T-7, A T-11	1218	1086529,0	1126760,7	T-42 Y T-43	243	1093551,5	1135507,8	T-71 Y T72	8	1096164,6	1139674,5
T-7, A T-11	1219	1086541,9	1126766,9	T-42 Y T-43	244	1093567,7	1135490,0	T-71 Y T72	9	1096166,8	1139675,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1220	1086545,6	1126771,5	T-42 Y T-43	245	1093567,8	1135489,8	T-71 Y T72	10	1096167,1	1139675,3
T-7, A T-11	1221	1086543,9	1126776,5	T-42 Y T-43	246	1093567,9	1135489,6	T-71 Y T72	11	1096167,4	1139675,3
T-7, A T-11	1222	1086541,5	1126782,5	T-42 Y T-43	247	1093568,0	1135489,4	T-71 Y T72	12	1096168,6	1139675,3
T-7, A T-11	1223	1086541,4	1126782,8	T-42 Y T-43	248	1093572,4	1135478,1	T-71 Y T72	13	1096171,2	1139676,1
T-7, A T-11	1224	1086541,4	1126783,2	T-42 Y T-43	249	1093577,2	1135472,9	T-71 Y T72	14	1096173,3	1139677,0
T-7, A T-11	1225	1086541,4	1126783,5	T-42 Y T-43	250	1093587,5	1135472,5	T-71 Y T72	15	1096173,6	1139677,1
T-7, A T-11	1226	1086541,5	1126783,8	T-42 Y T-43	251	1093597,3	1135484,8	T-71 Y T72	16	1096173,9	1139677,1
T-7, A T-11	1227	1086541,6	1126784,1	T-42 Y T-43	252	1093602,5	1135494,2	T-71 Y T72	17	1096176,0	1139677,3
T-7, A T-11	1228	1086541,8	1126784,4	T-42 Y T-43	253	1093602,7	1135494,4	T-71 Y T72	18	1096176,1	1139677,3
T-7, A T-11	1229	1086542,0	1126784,7	T-42 Y T-43	254	1093602,9	1135494,6	T-71 Y T72	19	1096176,4	1139677,2
T-7, A T-11	1230	1086548,3	1126791,0	T-42 Y T-43	255	1093603,1	1135494,8	T-71 Y T72	20	1096178,2	1139677,0
T-7, A T-11	1231	1086548,4	1126791,1	T-42 Y T-43	256	1093603,3	1135494,9	T-71 Y T72	21	1096179,4	1139677,2
T-7, A T-11	1232	1086548,5	1126791,2	T-42 Y T-43	257	1093617,4	1135502,8	T-71 Y T72	22	1096180,2	1139677,7
T-7, A T-11	1233	1086555,5	1126796,7	T-42 Y T-43	258	1093628,1	1135512,2	T-71 Y T72	23	1096180,3	1139677,8
T-7, A T-11	1234	1086558,4	1126799,6	T-42 Y T-43	259	1093628,4	1135512,3	T-71 Y T72	24	1096181,5	1139678,5
T-7, A T-11	1235	1086559,4	1126805,3	T-42 Y T-43	260	1093628,6	1135512,5	T-71 Y T72	25	1096181,8	1139678,6
T-7, A T-11	1236	1086559,4	1126805,5	T-42 Y T-43	261	1093628,9	1135512,6	T-71 Y T72	26	1096182,0	1139678,7
T-7, A T-11	1237	1086561,0	1126811,0	T-42 Y T-43	262	1093640,0	1135515,3	T-71 Y T72	27	1096182,3	1139678,7
T-7, A T-11	1238	1086561,1	1126811,2	T-42 Y T-43	263	1093640,1	1135515,3	T-71 Y T72	28	1096182,5	1139678,7
T-7, A T-11	1239	1086561,1	1126811,3	T-42 Y T-43	264	1093650,2	1135517,1	T-71 Y T72	29	1096184,6	1139678,7
T-7, A T-11	1240	1086564,5	1126819,7	T-42 Y T-43	265	1093650,5	1135517,1	T-71 Y T72	30	1096184,9	1139678,7
T-7, A T-11	1241	1086564,7	1126820,0	T-42 Y T-43	266	1093650,8	1135517,1	T-71 Y T72	31	1096185,0	1139678,7
T-7, A T-11	1242	1086564,8	1126820,1	T-42 Y T-43	267	1093651,1	1135517,1	T-71 Y T72	32	1096187,6	1139678,1
T-7, A T-11	1243	1086571,4	1126829,1	T-42 Y T-43	268	1093669,4	1135511,8	T-71 Y T72	33	1096190,5	1139677,9
T-7, A T-11	1244	1086571,6	1126829,3	T-42 Y T-43	269	1093669,7	1135511,7	T-71 Y T72	34	1096190,6	1139677,8
T-7, A T-11	1245	1086571,8	1126829,5	T-42 Y T-43	270	1093669,9	1135511,5	T-71 Y T72	35	1096192,7	1139677,6
T-7, A T-11	1246	1086572,0	1126829,7	T-42 Y T-43	271	1093670,2	1135511,3	T-71 Y T72	36	1096193,0	1139677,5
T-7, A T-11	1247	1086577,4	1126833,0	T-42 Y T-43	272	1093670,4	1135511,1	T-71 Y T72	37	1096193,3	1139677,4
T-7, A T-11	1248	1086580,9	1126843,4	T-42 Y T-43	273	1093681,0	1135498,1	T-71 Y T72	38	1096193,5	1139677,2
T-7, A T-11	1249	1086581,0	1126843,6	T-42 Y T-43	274	1093695,1	1135489,0	T-71 Y T72	39	1096193,7	1139677,1
T-7, A T-11	1250	1086581,1	1126843,8	T-42 Y T-43	275	1093695,3	1135488,9	T-71 Y T72	40	1096195,5	1139675,5
T-7, A T-11	1251	1086581,2	1126844,0	T-42 Y T-43	276	1093695,5	1135488,7	T-71 Y T72	41	1096200,2	1139672,2
T-7, A T-11	1252	1086586,8	1126850,9	T-42 Y T-43	277	1093695,7	1135488,4	T-71 Y T72	42	1096209,5	1139670,2
T-7, A T-11	1253	1086591,9	1126857,0	T-42 Y T-43	278	1093703,1	1135476,4	T-71 Y T72	43	1096223,7	1139668,9
T-7, A T-11	1254	1086592,0	1126857,2	T-42 Y T-43	279	1093711,6	1135476,1	T-71 Y T72	44	1096232,3	1139670,1
T-7, A T-11	1255	1086592,2	1126857,4	T-42 Y T-43	280	1093731,4	1135483,9	T-71 Y T72	45	1096241,8	1139680,6
T-7, A T-11	1256	1086592,4	1126857,5	T-42 Y T-43	281	1093753,4	1135498,8	T-71 Y T72	46	1096246,6	1139685,9

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1257	1086600,4	1126861,7	T-42 Y T-43	282	1093753,6	1135498,9	T-71 Y T72	47	1096246,8	1139686,1
T-7, A T-11	1258	1086600,7	1126861,9	T-42 Y T-43	283	1093769,7	1135508,2	T-71 Y T72	48	1096246,9	1139686,2
T-7, A T-11	1259	1086601,0	1126862,0	T-42 Y T-43	284	1093770,0	1135508,3	T-71 Y T72	49	1096254,3	1139691,5
T-7, A T-11	1260	1086601,4	1126862,0	T-42 Y T-43	285	1093770,2	1135508,3	T-71 Y T72	50	1096254,5	1139691,6
T-7, A T-11	1261	1086601,7	1126861,9	T-42 Y T-43	286	1093791,1	1135513,9	T-71 Y T72	51	1096254,7	1139691,7
T-7, A T-11	1262	1086612,0	1126859,8	T-42 Y T-43	287	1093791,3	1135513,9	T-71 Y T72	52	1096263,7	1139695,7
T-7, A T-11	1263	1086612,3	1126859,7	T-42 Y T-43	288	1093791,6	1135514,0	T-71 Y T72	53	1096263,7	1139695,7
T-7, A T-11	1264	1086612,5	1126859,7	T-42 Y T-43	289	1093806,0	1135514,2	T-71 Y T72	54	1096274,3	1139699,9
T-7, A T-11	1265	1086620,0	1126856,2	T-42 Y T-43	290	1093831,4	1135516,9	T-71 Y T72	55	1096274,6	1139700,0
T-7, A T-11	1266	1086637,0	1126856,9	T-42 Y T-43	291	1093855,2	1135523,6	T-71 Y T72	56	1096274,9	1139700,1
T-7, A T-11	1267	1086637,0	1126856,9	T-42 Y T-43	292	1093865,9	1135533,5	T-71 Y T72	57	1096288,0	1139701,1
T-7, A T-11	1268	1086653,1	1126856,9	T-42 Y T-43	293	1093866,1	1135533,7	T-71 Y T72	58	1096293,2	1139703,9
T-7, A T-11	1269	1086666,8	1126858,5	T-42 Y T-43	294	1093866,4	1135533,9	T-71 Y T72	59	1096295,1	1139711,8
T-7, A T-11	1270	1086675,8	1126864,2	T-42 Y T-43	295	1093880,9	1135541,3	T-71 Y T72	60	1096296,7	1139717,9
T-7, A T-11	1271	1086687,6	1126874,0	T-42 Y T-43	296	1093881,2	1135541,4	T-71 Y T72	61	1096296,8	1139718,2
T-7, A T-11	1272	1086687,8	1126874,1	T-42 Y T-43	297	1093881,6	1135541,5	T-71 Y T72	62	1096296,9	1139718,5
T-7, A T-11	1273	1086695,4	1126878,8	T-42 Y T-43	298	1093881,9	1135541,5	T-71 Y T72	63	1096297,1	1139718,7
T-7, A T-11	1274	1086702,5	1126884,5	T-42 Y T-43	299	1093882,3	1135541,4	T-71 Y T72	64	1096297,4	1139719,0
T-7, A T-11	1275	1086702,7	1126884,7	T-42 Y T-43	300	1093895,2	1135538,6	T-71 Y T72	65	1096297,6	1139719,1
T-7, A T-11	1276	1086703,0	1126884,9	T-42 Y T-43	301	1093906,1	1135542,2	T-71 Y T72	66	1096297,9	1139719,3
T-7, A T-11	1277	1086710,7	1126887,8	T-42 Y T-43	302	1093906,4	1135542,3	T-71 Y T72	67	1096308,9	1139723,2
T-7, A T-11	1278	1086711,0	1126887,9	T-42 Y T-43	303	1093906,7	1135542,3	T-71 Y T72	68	1096325,5	1139731,9
T-7, A T-11	1279	1086711,4	1126887,9	T-42 Y T-43	304	1093907,0	1135542,3	T-71 Y T72	69	1096338,7	1139739,0
T-7, A T-11	1280	1086711,7	1126887,9	T-42 Y T-43	305	1093907,3	1135542,2	T-71 Y T72	70	1096339,0	1139739,1
T-7, A T-11	1281	1086723,3	1126886,0	T-42 Y T-43	306	1093918,9	1135538,2	T-71 Y T72	71	1096346,3	1139741,6
T-7, A T-11	1282	1086734,0	1126885,3	T-42 Y T-43	307	1093919,0	1135538,2	T-71 Y T72	72	1096354,4	1139748,7
T-7, A T-11	1283	1086743,8	1126885,3	T-42 Y T-43	308	1093931,9	1135532,7	T-71 Y T72	73	1096357,6	1139756,8
T-7, A T-11	1284	1086751,5	1126886,6	T-42 Y T-43	309	1093946,0	1135529,5	T-71 Y T72	74	1096357,7	1139757,0
T-7, A T-11	1285	1086751,7	1126886,6	T-42 Y T-43	310	1093946,3	1135529,5	T-71 Y T72	75	1096357,8	1139757,2
T-7, A T-11	1286	1086758,6	1126887,1	T-42 Y T-43	311	1093946,4	1135529,4	T-71 Y T72	76	1096358,0	1139757,4
T-7, A T-11	1287	1086758,8	1126887,1	T-42 Y T-43	312	1093960,3	1135523,4	T-71 Y T72	77	1096364,3	1139764,3
T-7, A T-11	1288	1086762,7	1126887,1	T-42 Y T-43	313	1093972,6	1135519,3	T-71 Y T72	78	1096364,6	1139764,5
T-7, A T-11	1289	1086765,1	1126890,8	T-42 Y T-43	314	1093977,6	1135519,8	T-71 Y T72	79	1096364,9	1139764,7
T-7, A T-11	1290	1086767,2	1126896,9	T-42 Y T-43	315	1093976,7	1135515,6	T-71 Y T72	80	1096365,2	1139764,8
T-7, A T-11	1291	1086767,3	1126897,1	T-45B	1	1094120,7	1135937,2	T-71 Y T72	81	1096369,0	1139766,0
T-7, A T-11	1292	1086767,4	1126897,4	T-45B	2	1094120,4	1135937,2	T-71 Y T72	82	1096369,1	1139766,0
T-7, A T-11	1293	1086767,6	1126897,6	T-45B	3	1094120,1	1135937,2	T-71 Y T72	83	1096386,3	1139770,4

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1294	1086767,8	1126897,8	T-45B	4	1094119,8	1135937,2	T-71 Y T72	84	1096399,2	1139777,0
T-7, A T-11	1295	1086768,0	1126897,9	T-45B	5	1094104,8	1135941,1	T-71 Y T72	85	1096399,4	1139777,0
T-7, A T-11	1296	1086777,8	1126903,8	T-45B	6	1094104,6	1135941,2	T-71 Y T72	86	1096413,5	1139782,7
T-7, A T-11	1297	1086778,2	1126903,9	T-45B	7	1094104,4	1135941,3	T-71 Y T72	87	1096430,6	1139789,2
T-7, A T-11	1298	1086788,0	1126907,3	T-45B	8	1094090,4	1135948,2	T-71 Y T72	88	1096430,9	1139789,3
T-7, A T-11	1299	1086794,5	1126912,3	T-45B	9	1094090,2	1135948,3	T-71 Y T72	89	1096431,2	1139789,3
T-7, A T-11	1300	1086804,3	1126920,5	T-45B	10	1094090,0	1135948,5	T-71 Y T72	90	1096431,4	1139789,3
T-7, A T-11	1301	1086810,1	1126925,7	T-45B	11	1094089,8	1135948,6	T-71 Y T72	91	1096431,7	1139789,3
T-7, A T-11	1302	1086810,3	1126925,9	T-45B	12	1094083,4	1135955,6	T-71 Y T72	92	1096438,5	1139788,0
T-7, A T-11	1303	1086810,6	1126926,1	T-45B	13	1094083,2	1135955,8	T-71 Y T72	93	1096444,3	1139789,8
T-7, A T-11	1304	1086810,9	1126926,2	T-45B	14	1094083,1	1135956,0	T-71 Y T72	94	1096448,7	1139795,1
T-7, A T-11	1305	1086811,2	1126926,3	T-45B	15	1094083,0	1135956,2	T-71 Y T72	95	1096448,9	1139795,3
T-7, A T-11	1306	1086811,6	1126926,3	T-45B	16	1094081,6	1135960,1	T-71 Y T72	96	1096449,1	1139795,5
T-7, A T-11	1307	1086823,5	1126925,2	T-45B	17	1094081,5	1135960,4	T-71 Y T72	97	1096449,4	1139795,7
T-7, A T-11	1308	1086831,7	1126926,5	T-45B	18	1094081,5	1135960,8	T-71 Y T72	98	1096455,4	1139798,6
T-7, A T-11	1309	1086832,0	1126926,5	T-45B	19	1094081,5	1135961,1	T-71 Y T72	99	1096455,7	1139798,7
T-7, A T-11	1310	1086832,3	1126926,5	T-45B	20	1094081,6	1135961,5	T-71 Y T72	100	1096456,0	1139798,7
T-7, A T-11	1311	1086836,2	1126925,9	T-45B	21	1094081,8	1135961,8	T-71 Y T72	101	1096456,3	1139798,8
T-7, A T-11	1312	1086844,9	1126925,6	T-45B	22	1094082,0	1135962,1	T-71 Y T72	102	1096456,6	1139798,7
T-7, A T-11	1313	1086847,0	1126925,6	T-45B	23	1094082,2	1135962,3	T-71 Y T72	103	1096456,9	1139798,7
T-7, A T-11	1314	1086847,4	1126925,6	T-45B	24	1094082,5	1135962,5	T-71 Y T72	104	1096457,2	1139798,5
T-7, A T-11	1315	1086847,6	1126925,5	T-45B	25	1094082,8	1135962,7	T-71 Y T72	105	1096457,5	1139798,4
T-7, A T-11	1316	1086850,5	1126924,6	T-45B	26	1094083,1	1135962,7	T-71 Y T72	106	1096457,7	1139798,2
T-7, A T-11	1317	1086850,6	1126924,6	T-45B	27	1094083,5	1135962,8	T-71 Y T72	107	1096464,3	1139791,6
T-7, A T-11	1318	1086850,7	1126924,6	T-45B	28	1094083,8	1135962,7	T-71 Y T72	108	1096464,5	1139791,3
T-7, A T-11	1319	1086855,7	1126922,6	T-45B	29	1094084,2	1135962,7	T-71 Y T72	109	1096464,7	1139791,1
T-7, A T-11	1320	1086859,8	1126921,0	T-45B	30	1094084,5	1135962,5	T-71 Y T72	110	1096464,8	1139790,8
T-7, A T-11	1321	1086870,7	1126919,7	T-45B	31	1094084,8	1135962,3	T-71 Y T72	111	1096464,9	1139790,5
T-7, A T-11	1322	1086884,8	1126919,4	T-45B	32	1094085,0	1135962,1	T-71 Y T72	112	1096466,0	1139784,8
T-7, A T-11	1323	1086884,8	1126919,4	T-45B	33	1094085,2	1135961,8	T-71 Y T72	113	1096471,9	1139781,3
T-7, A T-11	1324	1086900,7	1126918,8	T-45B	34	1094085,4	1135961,5	T-71 Y T72	114	1096472,1	1139781,1
T-7, A T-11	1325	1086900,8	1126918,8	T-45B	35	1094086,6	1135958,0	T-71 Y T72	115	1096472,4	1139780,9
T-7, A T-11	1326	1086913,5	1126917,8	T-45B	36	1094092,5	1135951,6	T-71 Y T72	116	1096477,5	1139775,0
T-7, A T-11	1327	1086913,7	1126917,8	T-45B	37	1094106,0	1135945,0	T-71 Y T72	117	1096485,5	1139769,7
T-7, A T-11	1328	1086914,0	1126917,7	T-45B	38	1094120,9	1135941,1	T-71 Y T72	118	1096497,5	1139765,3
T-7, A T-11	1329	1086914,2	1126917,6	T-45B	39	1094121,2	1135941,0	T-71 Y T72	119	1096497,8	1139765,2
T-7, A T-11	1330	1086914,4	1126917,5	T-45B	40	1094121,5	1135940,8	T-71 Y T72	120	1096498,0	1139765,0

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1331	1086924,0	1126911,0	T-45B	41	1094121,7	1135940,6	T-71 Y T72	121	1096505,2	1139759,4
T-7, A T-11	1332	1086928,6	1126909,1	T-45B	42	1094122,0	1135940,4	T-71 Y T72	122	1096512,2	1139757,0
T-7, A T-11	1333	1086928,8	1126909,0	T-45B	43	1094122,1	1135940,1	T-71 Y T72	123	1096528,8	1139761,4
T-7, A T-11	1334	1086929,8	1126908,5	T-45B	44	1094122,3	1135939,8	T-71 Y T72	124	1096535,1	1139763,2
T-7, A T-11	1335	1086929,8	1126908,5	T-45B	45	1094122,3	1135939,4	T-71 Y T72	125	1096535,3	1139763,3
T-7, A T-11	1336	1086930,8	1126907,9	T-45B	46	1094122,3	1135939,1	T-71 Y T72	126	1096535,4	1139763,3
T-7, A T-11	1337	1086931,8	1126907,3	T-45B	47	1094122,3	1135938,8	T-71 Y T72	127	1096544,7	1139764,6
T-7, A T-11	1338	1086932,7	1126906,8	T-45B	48	1094122,2	1135938,4	T-71 Y T72	128	1096545,0	1139764,6
T-7, A T-11	1339	1086933,5	1126906,4	T-45B	49	1094122,1	1135938,1	T-71 Y T72	129	1096545,3	1139764,6
T-7, A T-11	1340	1086934,3	1126906,2	T-45B	50	1094121,9	1135937,9	T-71 Y T72	130	1096545,7	1139764,5
T-7, A T-11	1341	1086935,0	1126906,1	T-45B	51	1094121,6	1135937,6	T-71 Y T72	131	1096546,0	1139764,3
T-7, A T-11	1342	1086935,7	1126906,1	T-45B	52	1094121,3	1135937,4	T-71 Y T72	132	1096551,5	1139760,9
T-7, A T-11	1343	1086936,6	1126906,2	T-45B	53	1094121,0	1135937,3	T-71 Y T72	133	1096551,8	1139760,7
T-7, A T-11	1344	1086937,7	1126906,4	T-45B	54	1094120,7	1135937,2	T-71 Y T72	134	1096552,0	1139760,5
T-7, A T-11	1345	1086938,8	1126906,6	T-45	1	1093553,7	1135935,7	T-71 Y T72	135	1096552,2	1139760,3
T-7, A T-11	1346	1086939,0	1126906,6	T-45	2	1093553,0	1135936,3	T-71 Y T72	136	1096552,3	1139760,1
T-7, A T-11	1347	1086940,1	1126906,7	T-45	3	1093553,0	1135936,4	T-71 Y T72	137	1096552,4	1139759,8
T-7, A T-11	1348	1086940,3	1126906,7	T-45	4	1093551,0	1135938,1	T-71 Y T72	138	1096555,6	1139750,0
T-7, A T-11	1349	1086940,4	1126906,7	T-45	5	1093550,9	1135938,2	T-71 Y T72	139	1096555,6	1139749,7
T-7, A T-11	1350	1086941,4	1126906,7	T-45	6	1093549,2	1135939,9	T-71 Y T72	140	1096555,7	1139749,4
T-7, A T-11	1351	1086941,7	1126906,7	T-45	7	1093549,0	1135940,1	T-71 Y T72	141	1096555,4	1139739,2
T-7, A T-11	1352	1086941,7	1126906,6	T-45	8	1093548,9	1135940,3	T-71 Y T72	142	1096558,0	1139733,3
T-7, A T-11	1353	1086942,8	1126906,4	T-45	9	1093548,8	1135940,5	T-71 Y T72	143	1096563,3	1139727,8
T-7, A T-11	1354	1086943,0	1126906,4	T-45	10	1093547,1	1135944,2	T-71 Y T72	144	1096571,7	1139720,2
T-7, A T-11	1355	1086944,1	1126906,0	T-45	11	1093547,0	1135944,3	T-71 Y T72	145	1096582,5	1139715,6
T-7, A T-11	1356	1086944,2	1126905,9	T-45	12	1093545,6	1135948,3	T-71 Y T72	146	1096598,8	1139714,1
T-7, A T-11	1357	1086945,2	1126905,5	T-45	13	1093543,8	1135951,0	T-71 Y T72	147	1096599,2	1139714,0
T-7, A T-11	1358	1086945,4	1126905,4	T-45	14	1093538,8	1135955,3	T-71 Y T72	148	1096599,5	1139713,9
T-7, A T-11	1359	1086946,4	1126904,8	T-45	15	1093535,5	1135957,1	T-71 Y T72	149	1096599,8	1139713,7
T-7, A T-11	1360	1086946,5	1126904,8	T-45	16	1093535,3	1135957,3	T-71 Y T72	150	1096609,8	1139706,9
T-7, A T-11	1361	1086947,4	1126904,2	T-45	17	1093535,0	1135957,5	T-71 Y T72	151	1096610,1	1139706,7
T-7, A T-11	1362	1086947,5	1126904,1	T-45	18	1093534,8	1135957,8	T-71 Y T72	152	1096610,3	1139706,4
T-7, A T-11	1363	1086948,5	1126903,5	T-45	19	1093534,7	1135958,1	T-71 Y T72	153	1096610,5	1139706,1
T-7, A T-11	1364	1086949,4	1126902,8	T-45	20	1093532,7	1135962,5	T-71 Y T72	154	1096615,8	1139695,5
T-7, A T-11	1365	1086950,3	1126902,1	T-45	21	1093532,6	1135962,6	T-71 Y T72	155	1096615,9	1139695,3
T-7, A T-11	1366	1086951,2	1126901,5	T-45	22	1093532,6	1135962,7	T-71 Y T72	156	1096615,9	1139695,1
T-7, A T-11	1367	1086952,1	1126900,9	T-45	23	1093531,9	1135965,3	T-71 Y T72	157	1096618,8	1139683,3

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1368	1086953,0	1126900,3	T-45	24	1093531,8	1135965,6	T-71 Y T72	158	1096625,6	1139672,9
T-7, A T-11	1369	1086953,8	1126899,7	T-45	25	1093531,8	1135966,0	T-71 Y T72	159	1096634,8	1139662,9
T-7, A T-11	1370	1086954,7	1126899,1	T-45	26	1093532,1	1135972,6	T-71 Y T72	160	1096635,0	1139662,7
T-7, A T-11	1371	1086955,6	1126898,6	T-45	27	1093532,1	1135972,8	T-71 Y T72	161	1096635,1	1139662,4
T-7, A T-11	1372	1086956,5	1126898,1	T-45	28	1093532,8	1135977,9	T-71 Y T72	162	1096638,1	1139656,2
T-7, A T-11	1373	1086957,4	1126897,6	T-45	29	1093532,8	1135978,0	T-71 Y T72	163	1096644,2	1139650,6
T-7, A T-11	1374	1086958,4	1126897,1	T-45	30	1093532,9	1135978,3	T-71 Y T72	164	1096644,4	1139650,4
T-7, A T-11	1375	1086959,3	1126896,7	T-45	31	1093534,0	1135981,1	T-71 Y T72	165	1096644,5	1139650,3
T-7, A T-11	1376	1086960,3	1126896,3	T-45	32	1093534,2	1135983,8	T-71 Y T72	166	1096650,8	1139641,6
T-7, A T-11	1377	1086961,2	1126896,0	T-45	33	1093533,6	1135985,5	T-71 Y T72	167	1096659,0	1139630,5
T-7, A T-11	1378	1086962,2	1126895,6	T-45	34	1093533,5	1135985,8	T-71 Y T72	168	1096666,9	1139620,2
T-7, A T-11	1379	1086963,2	1126895,3	T-45	35	1093533,5	1135986,1	T-71 Y T72	169	1096667,1	1139619,9
T-7, A T-11	1380	1086964,2	1126895,1	T-45	36	1093533,3	1135990,2	T-71 Y T72	170	1096667,2	1139619,7
T-7, A T-11	1381	1086965,2	1126894,9	T-45	37	1093533,3	1135990,3	T-71 Y T72	171	1096667,3	1139619,4
T-7, A T-11	1382	1086966,2	1126894,8	T-45	38	1093533,3	1135990,5	T-71 Y T72	172	1096668,9	1139611,4
T-7, A T-11	1383	1086967,2	1126894,7	T-45	39	1093534,9	1136003,4	T-71 Y T72	173	1096668,9	1139611,4
T-7, A T-11	1384	1086968,2	1126894,6	T-45	40	1093534,9	1136009,7	T-71 Y T72	174	1096668,9	1139611,2
T-7, A T-11	1385	1086969,2	1126894,6	T-45	41	1093534,9	1136010,1	T-71 Y T72	175	1096670,2	1139598,5
T-7, A T-11	1386	1086970,2	1126894,6	T-45	42	1093535,0	1136010,4	T-71 Y T72	176	1096670,2	1139598,4
T-7, A T-11	1387	1086971,2	1126894,7	T-45	43	1093535,1	1136010,7	T-71 Y T72	177	1096670,5	1139585,2
T-7, A T-11	1388	1086972,3	1126894,8	T-45	44	1093536,7	1136013,5	T-71 Y T72	178	1096673,2	1139576,6
T-7, A T-11	1389	1086973,3	1126895,0	T-45	45	1093536,9	1136013,8	T-71 Y T72	179	1096675,5	1139574,3
T-7, A T-11	1390	1086974,3	1126895,2	T-45	46	1093537,2	1136014,0	T-71 Y T72	180	1096675,7	1139574,1
T-7, A T-11	1391	1086975,3	1126895,4	T-45	47	1093537,5	1136014,2	T-71 Y T72	181	1096675,8	1139573,9
T-7, A T-11	1392	1086976,4	1126895,6	T-45	48	1093537,8	1136014,4	T-71 Y T72	182	1096675,9	1139573,6
T-7, A T-11	1393	1086977,4	1126895,9	T-45	49	1093538,1	1136014,5	T-71 Y T72	183	1096677,3	1139569,9
T-7, A T-11	1394	1086978,4	1126896,2	T-45	50	1093538,5	1136014,5	T-71 Y T72	184	1096677,3	1139569,6
T-7, A T-11	1395	1086979,4	1126896,6	T-45	51	1093538,8	1136014,5	T-71 Y T72	185	1096677,4	1139569,4
T-7, A T-11	1396	1086980,4	1126897,0	T-45	52	1093539,1	1136014,4	T-71 Y T72	186	1096677,4	1139569,1
T-7, A T-11	1397	1086981,3	1126897,4	T-45	53	1093539,5	1136014,2	T-71 Y T72	187	1096677,3	1139568,8
T-7, A T-11	1398	1086982,3	1126897,8	T-45	54	1093539,7	1136014,0	T-71 Y T72	188	1096675,8	1139561,5
T-7, A T-11	1399	1086983,2	1126898,2	T-45	55	1093540,0	1136013,8	T-71 Y T72	189	1096675,3	1139556,3
T-7, A T-11	1400	1086984,2	1126898,7	T-45	56	1093540,2	1136013,5	T-71 Y T72	190	1096675,2	1139556,2
T-7, A T-11	1401	1086985,1	1126899,2	T-45	57	1093540,3	1136013,2	T-71 Y T72	191	1096675,2	1139555,9
T-7, A T-11	1402	1086986,0	1126899,7	T-45	58	1093540,4	1136012,9	T-71 Y T72	192	1096673,0	1139549,5
T-7, A T-11	1403	1086986,9	1126900,2	T-45	59	1093540,5	1136012,5	T-71 Y T72	193	1096672,9	1139549,2
T-7, A T-11	1404	1086987,8	1126900,8	T-45	60	1093540,4	1136012,2	T-71 Y T72	194	1096672,7	1139548,9

07 JUL 2017

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1405	1086988,7	1126901,4	T-45	61	1093540,4	1136011,8	T-71 Y T72	195	1096672,5	1139548,6
T-7, A T-11	1406	1086989,6	1126902,0	T-45	62	1093540,2	1136011,5	T-71 Y T72	196	1096672,2	1139548,4
T-7, A T-11	1407	1086990,4	1126902,6	T-45	63	1093538,9	1136009,2	T-71 Y T72	197	1096671,9	1139548,3
T-7, A T-11	1408	1086991,3	1126903,2	T-45	64	1093538,9	1136003,3	T-71 Y T72	198	1096671,5	1139548,2
T-7, A T-11	1409	1086992,1	1126903,9	T-45	65	1093538,9	1136003,0	T-71 Y T72	199	1096671,2	1139548,1
T-7, A T-11	1410	1086992,9	1126904,6	T-45	66	1093537,3	1135990,2	T-71 Y T72	200	1096670,8	1139548,1
T-7, A T-11	1411	1086993,7	1126905,3	T-45	67	1093537,5	1135986,5	T-71 Y T72	201	1096670,5	1139548,2
T-7, A T-11	1412	1086994,5	1126906,0	T-45	68	1093538,1	1135984,7	T-71 Y T72	202	1096670,2	1139548,4
T-7, A T-11	1413	1086995,3	1126906,7	T-45	69	1093538,2	1135984,5	T-71 Y T72	203	1096669,9	1139548,5
T-7, A T-11	1414	1086996,1	1126907,5	T-45	70	1093538,2	1135984,2	T-71 Y T72	204	1096669,6	1139548,8
T-7, A T-11	1415	1086996,8	1126908,2	T-45	71	1093538,2	1135983,9	T-71 Y T72	205	1096669,4	1139549,1
T-7, A T-11	1416	1086997,5	1126909,0	T-45	72	1093538,0	1135980,5	T-71 Y T72	206	1096669,3	1139549,4
T-7, A T-11	1417	1086998,2	1126909,8	T-45	73	1093537,9	1135980,3	T-71 Y T72	207	1096669,2	1139549,7
T-7, A T-11	1418	1086998,9	1126910,6	T-45	74	1093537,8	1135980,0	T-71 Y T72	208	1096669,1	1139550,1
T-7, A T-11	1419	1086999,5	1126911,5	T-45	75	1093536,7	1135977,1	T-71 Y T72	209	1096669,1	1139550,4
T-7, A T-11	1420	1087000,1	1126912,3	T-45	76	1093536,1	1135972,3	T-71 Y T72	210	1096669,2	1139550,7
T-7, A T-11	1421	1087000,7	1126913,2	T-45	77	1093535,8	1135966,1	T-71 Y T72	211	1096671,3	1139556,9
T-7, A T-11	1422	1087001,2	1126914,0	T-45	78	1093536,4	1135964,0	T-71 Y T72	212	1096671,8	1139562,0
T-7, A T-11	1423	1087001,7	1126914,9	T-45	79	1093538,0	1135960,3	T-71 Y T72	213	1096671,8	1139562,2
T-7, A T-11	1424	1087002,1	1126915,8	T-45	80	1093540,9	1135958,8	T-71 Y T72	214	1096671,8	1139562,2
T-7, A T-11	1425	1087002,6	1126916,7	T-45	81	1093541,1	1135958,6	T-71 Y T72	215	1096673,3	1139569,1
T-7, A T-11	1426	1087003,0	1126917,7	T-45	82	1093541,3	1135958,5	T-71 Y T72	216	1096672,3	1139571,8
T-7, A T-11	1427	1087003,3	1126918,6	T-45	83	1093546,6	1135953,8	T-71 Y T72	217	1096670,4	1139573,7
T-7, A T-11	1428	1087003,7	1126919,6	T-45	84	1093546,8	1135953,6	T-71 Y T72	218	1096660,2	1139575,5
T-7, A T-11	1429	1087004,0	1126920,6	T-45	85	1093546,9	1135953,5	T-71 Y T72	219	1096660,0	1139575,5
T-7, A T-11	1430	1087004,3	1126921,6	T-45	86	1093549,1	1135950,3	T-71 Y T72	220	1096650,7	1139578,1
T-7, A T-11	1431	1087004,6	1126922,7	T-45	87	1093549,2	1135950,2	T-71 Y T72	221	1096639,8	1139578,6
T-7, A T-11	1432	1087004,9	1126923,7	T-45	88	1093549,3	1135949,9	T-71 Y T72	222	1096626,9	1139579,1
T-7, A T-11	1433	1087005,2	1126924,8	T-45	89	1093550,8	1135945,8	T-71 Y T72	223	1096626,5	1139579,2
T-7, A T-11	1434	1087005,4	1126925,5	T-45	90	1093552,3	1135942,4	T-71 Y T72	224	1096626,2	1139579,3
T-7, A T-11	1435	1087005,3	1126926,0	T-45	91	1093553,7	1135941,1	T-71 Y T72	225	1096625,9	1139579,4
T-7, A T-11	1436	1087005,2	1126927,0	T-45	92	1093554,7	1135940,2	T-71 Y T72	226	1096620,1	1139583,0
T-7, A T-11	1437	1087005,1	1126927,9	T-45	93	1093553,7	1135935,7	T-71 Y T72	227	1096599,6	1139587,9
T-7, A T-11	1438	1087005,0	1126928,9	T-46	1	1093647,7	1136158,1	T-71 Y T72	228	1096586,4	1139590,3
T-7, A T-11	1439	1087004,8	1126929,9	T-46	2	1093643,6	1136163,4	T-71 Y T72	229	1096586,1	1139590,4
T-7, A T-11	1440	1087004,7	1126930,9	T-46	3	1093643,4	1136163,6	T-71 Y T72	230	1096586,0	1139590,4
T-7, A T-11	1441	1087004,6	1126931,8	T-46	4	1093643,3	1136163,8	T-71 Y T72	231	1096571,7	1139595,9

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1442	1087004,4	1126932,8	T-46	5	1093641,5	1136168,0	T-71 Y T72	232	1096571,5	1139596,1
T-7, A T-11	1443	1087004,3	1126933,8	T-46	6	1093636,3	1136175,3	T-71 Y T72	233	1096571,2	1139596,2
T-7, A T-11	1444	1087004,1	1126934,8	T-46	7	1093631,2	1136180,9	T-71 Y T72	234	1096571,0	1139596,5
T-7, A T-11	1445	1087004,0	1126935,7	T-46	8	1093626,9	1136185,5	T-71 Y T72	235	1096570,8	1139596,7
T-7, A T-11	1446	1087003,8	1126936,7	T-46	9	1093626,8	1136185,6	T-71 Y T72	236	1096570,6	1139597,0
T-7, A T-11	1447	1087003,7	1126937,7	T-46	10	1093623,5	1136189,5	T-71 Y T72	237	1096568,3	1139602,1
T-7, A T-11	1448	1087003,5	1126938,7	T-46	11	1093623,3	1136189,8	T-71 Y T72	238	1096558,7	1139606,6
T-7, A T-11	1449	1087003,4	1126939,7	T-46	12	1093621,1	1136193,7	T-71 Y T72	239	1096553,1	1139609,1
T-7, A T-11	1450	1087003,2	1126940,7	T-46	13	1093621,0	1136193,8	T-71 Y T72	240	1096541,3	1139611,1
T-7, A T-11	1451	1087003,1	1126941,7	T-46	14	1093619,6	1136196,7	T-71 Y T72	241	1096523,8	1139610,9
T-7, A T-11	1452	1087002,9	1126942,6	T-46	15	1093619,5	1136197,0	T-71 Y T72	242	1096514,2	1139610,9
T-7, A T-11	1453	1087002,7	1126943,6	T-46	16	1093619,4	1136197,3	T-71 Y T72	243	1096513,9	1139610,9
T-7, A T-11	1454	1087002,6	1126944,6	T-46	17	1093619,4	1136197,6	T-71 Y T72	244	1096513,8	1139610,9
T-7, A T-11	1455	1087002,4	1126945,6	T-46	18	1093619,5	1136200,2	T-71 Y T72	245	1096502,0	1139613,8
T-7, A T-11	1456	1087002,3	1126946,6	T-46	19	1093619,6	1136200,5	T-71 Y T72	246	1096494,3	1139614,3
T-7, A T-11	1457	1087002,1	1126947,6	T-46	20	1093619,7	1136200,8	T-71 Y T72	247	1096483,6	1139611,6
T-7, A T-11	1458	1087002,0	1126948,6	T-46	21	1093619,8	1136201,1	T-71 Y T72	248	1096472,8	1139604,4
T-7, A T-11	1459	1087001,8	1126949,6	T-46	22	1093620,0	1136201,4	T-71 Y T72	249	1096465,4	1139599,1
T-7, A T-11	1460	1087001,7	1126950,6	T-46	23	1093620,3	1136201,6	T-71 Y T72	250	1096465,1	1139598,9
T-7, A T-11	1461	1087001,6	1126951,6	T-46	24	1093620,6	1136201,8	T-71 Y T72	251	1096464,9	1139598,8
T-7, A T-11	1462	1087001,4	1126952,6	T-46	25	1093628,9	1136206,3	T-71 Y T72	252	1096464,6	1139598,7
T-7, A T-11	1463	1087001,3	1126953,6	T-46	26	1093634,0	1136210,0	T-71 Y T72	253	1096454,8	1139597,1
T-7, A T-11	1464	1087001,2	1126954,6	T-46	27	1093634,2	1136210,2	T-71 Y T72	254	1096454,5	1139597,1
T-7, A T-11	1465	1087001,0	1126955,6	T-46	28	1093639,4	1136213,1	T-71 Y T72	255	1096454,1	1139597,1
T-7, A T-11	1466	1087000,9	1126956,6	T-46	29	1093642,5	1136215,3	T-71 Y T72	256	1096453,8	1139597,2
T-7, A T-11	1467	1087000,8	1126957,6	T-46	30	1093642,9	1136216,0	T-71 Y T72	257	1096453,5	1139597,3
T-7, A T-11	1468	1087000,8	1126958,2	T-46	31	1093642,1	1136218,3	T-71 Y T72	258	1096453,3	1139597,5
T-7, A T-11	1469	1087000,7	1126958,6	T-46	32	1093639,3	1136222,0	T-71 Y T72	259	1096453,0	1139597,7
T-7, A T-11	1470	1087000,6	1126959,6	T-46	33	1093639,1	1136222,2	T-71 Y T72	260	1096446,7	1139604,1
T-7, A T-11	1471	1087000,6	1126960,7	T-46	34	1093639,1	1136222,2	T-71 Y T72	261	1096446,6	1139604,2
T-7, A T-11	1472	1087000,5	1126961,7	T-46	35	1093636,2	1136227,6	T-71 Y T72	262	1096441,5	1139610,3
T-7, A T-11	1473	1087000,4	1126962,7	T-46	36	1093636,1	1136227,8	T-71 Y T72	263	1096435,7	1139617,1
T-7, A T-11	1474	1087000,3	1126963,7	T-46	37	1093634,6	1136231,6	T-71 Y T72	264	1096428,4	1139620,6
T-7, A T-11	1475	1087000,3	1126964,7	T-46	38	1093634,5	1136231,9	T-71 Y T72	265	1096428,2	1139620,8
T-7, A T-11	1476	1087000,3	1126965,7	T-46	39	1093634,5	1136232,2	T-71 Y T72	266	1096427,9	1139621,0
T-7, A T-11	1477	1087000,2	1126966,8	T-46	40	1093634,5	1136232,4	T-71 Y T72	267	1096427,7	1139621,2
T-7, A T-11	1478	1087000,2	1126967,8	T-46	41	1093634,8	1136239,4	T-71 Y T72	268	1096424,2	1139625,9

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1479	1087000,2	1126968,8	T-46	42	1093634,7	1136244,7	T-71 Y T72	269	1096418,1	1139629,5
T-7, A T-11	1480	1087000,2	1126969,8	T-46	43	1093633,5	1136250,8	T-71 Y T72	270	1096407,8	1139630,6
T-7, A T-11	1481	1087000,2	1126970,8	T-46	44	1093632,4	1136253,5	T-71 Y T72	271	1096402,9	1139626,2
T-7, A T-11	1482	1087000,2	1126971,8	T-46	45	1093632,3	1136253,8	T-71 Y T72	272	1096401,7	1139618,1
T-7, A T-11	1483	1087000,3	1126972,9	T-46	46	1093632,2	1136254,0	T-71 Y T72	273	1096401,6	1139617,9
T-7, A T-11	1484	1087000,3	1126973,9	T-46	47	1093631,8	1136257,6	T-71 Y T72	274	1096401,5	1139617,6
T-7, A T-11	1485	1087000,4	1126974,9	T-46	48	1093630,7	1136264,4	T-71 Y T72	275	1096399,5	1139613,0
T-7, A T-11	1486	1087000,4	1126975,9	T-46	49	1093629,7	1136268,5	T-71 Y T72	276	1096398,3	1139608,4
T-7, A T-11	1487	1087000,5	1126976,9	T-46	50	1093626,7	1136275,6	T-71 Y T72	277	1096398,2	1139608,1
T-7, A T-11	1488	1087000,6	1126977,9	T-46	51	1093620,0	1136281,3	T-71 Y T72	278	1096398,0	1139607,8
T-7, A T-11	1489	1087000,7	1126979,0	T-46	52	1093619,8	1136281,5	T-71 Y T72	279	1096397,8	1139607,5
T-7, A T-11	1490	1087000,9	1126980,0	T-46	53	1093619,6	1136281,8	T-71 Y T72	280	1096397,5	1139607,3
T-7, A T-11	1491	1087001,0	1126981,0	T-46	54	1093619,4	1136282,1	T-71 Y T72	281	1096397,2	1139607,1
T-7, A T-11	1492	1087001,1	1126981,9	T-46	55	1093619,3	1136282,3	T-71 Y T72	282	1096396,9	1139607,0
T-7, A T-11	1493	1087001,3	1126982,9	T-46	56	1093617,2	1136290,6	T-71 Y T72	283	1096396,6	1139606,9
T-7, A T-11	1494	1087001,4	1126983,9	T-46	57	1093615,1	1136299,3	T-71 Y T72	284	1096396,2	1139606,9
T-7, A T-11	1495	1087001,5	1126984,9	T-46	58	1093615,0	1136299,6	T-71 Y T72	285	1096395,9	1139607,0
T-7, A T-11	1496	1087001,7	1126985,9	T-46	59	1093615,0	1136299,9	T-71 Y T72	286	1096395,5	1139607,1
T-7, A T-11	1497	1087001,8	1126986,8	T-46	60	1093615,1	1136300,1	T-71 Y T72	287	1096395,2	1139607,2
T-7, A T-11	1498	1087001,9	1126987,8	T-46	61	1093616,3	1136307,0	T-71 Y T72	288	1096395,0	1139607,5
T-7, A T-11	1499	1087002,0	1126988,8	T-46	62	1093613,7	1136314,0	T-71 Y T72	289	1096394,7	1139607,7
T-7, A T-11	1500	1087002,0	1126989,7	T-46	63	1093609,5	1136319,8	T-71 Y T72	290	1096394,6	1139608,0
T-7, A T-11	1501	1087002,1	1126990,7	T-46	64	1093609,4	1136319,9	T-71 Y T72	291	1096394,4	1139608,4
T-7, A T-11	1502	1087002,1	1126991,6	T-46	65	1093607,2	1136323,6	T-71 Y T72	292	1096394,4	1139608,7
T-7, A T-11	1503	1087002,1	1126992,6	T-46	66	1093607,1	1136323,7	T-71 Y T72	293	1096394,4	1139609,0
T-7, A T-11	1504	1087002,1	1126993,5	T-46	67	1093607,0	1136324,0	T-71 Y T72	294	1096394,4	1139609,4
T-7, A T-11	1505	1087002,0	1126994,5	T-46	68	1093605,0	1136329,4	T-71 Y T72	295	1096395,6	1139614,2
T-7, A T-11	1506	1087002,0	1126995,5	T-46	69	1093603,5	1136333,1	T-71 Y T72	296	1096395,7	1139614,4
T-7, A T-11	1507	1087002,0	1126995,6	T-46	70	1093600,2	1136337,5	T-71 Y T72	297	1096395,7	1139614,5
T-7, A T-11	1508	1087002,0	1126996,6	T-46	71	1093600,1	1136337,7	T-71 Y T72	298	1096397,7	1139619,0
T-7, A T-11	1509	1087002,0	1126996,7	T-46	72	1093600,0	1136337,9	T-71 Y T72	299	1096399,0	1139627,5
T-7, A T-11	1510	1087002,0	1126997,7	T-46	73	1093594,7	1136349,7	T-71 Y T72	300	1096399,1	1139627,8
T-7, A T-11	1511	1087002,0	1126997,8	T-46	74	1093589,3	1136361,8	T-71 Y T72	301	1096399,2	1139628,1
T-7, A T-11	1512	1087002,1	1126998,8	T-46	75	1093589,3	1136362,0	T-71 Y T72	302	1096399,4	1139628,4
T-7, A T-11	1513	1087002,1	1126998,9	T-46	76	1093584,5	1136374,9	T-71 Y T72	303	1096399,7	1139628,6
T-7, A T-11	1514	1087002,3	1126999,9	T-46	77	1093580,8	1136384,0	T-71 Y T72	304	1096405,7	1139634,2
T-7, A T-11	1515	1087002,3	1127000,1	T-46	78	1093580,7	1136384,2	T-71 Y T72	305	1096406,0	1139634,4

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1516	1087002,6	1127001,0	T-46	79	1093580,7	1136384,4	T-71 Y T72	306	1096406,3	1139634,6
T-7, A T-11	1517	1087002,6	1127001,1	T-46	80	1093579,3	1136393,4	T-71 Y T72	307	1096406,6	1139634,7
T-7, A T-11	1518	1087003,0	1127002,1	T-46	81	1093579,3	1136393,7	T-71 Y T72	308	1096407,0	1139634,7
T-7, A T-11	1519	1087003,3	1127003,0	T-46	82	1093579,3	1136394,0	T-71 Y T72	309	1096407,3	1139634,7
T-7, A T-11	1520	1087003,6	1127003,9	T-46	83	1093580,4	1136401,7	T-71 Y T72	310	1096419,0	1139633,4
T-7, A T-11	1521	1087003,8	1127004,9	T-46	84	1093580,5	1136401,9	T-71 Y T72	311	1096419,2	1139633,3
T-7, A T-11	1522	1087004,1	1127005,8	T-46	85	1093580,6	1136402,2	T-71 Y T72	312	1096419,5	1139633,3
T-7, A T-11	1523	1087004,1	1127005,9	T-46	86	1093582,4	1136406,2	T-71 Y T72	313	1096419,7	1139633,1
T-7, A T-11	1524	1087004,4	1127006,8	T-46	87	1093582,6	1136406,4	T-71 Y T72	314	1096426,6	1139629,2
T-7, A T-11	1525	1087004,4	1127006,9	T-46	88	1093582,7	1136406,7	T-71 Y T72	315	1096426,8	1139629,0
T-7, A T-11	1526	1087004,8	1127007,9	T-46	89	1093582,9	1136406,9	T-71 Y T72	316	1096427,0	1139628,8
T-7, A T-11	1527	1087004,9	1127008,0	T-46	90	1093583,2	1136407,1	T-71 Y T72	317	1096427,2	1139628,6
T-7, A T-11	1528	1087005,3	1127008,9	T-46	91	1093583,4	1136407,2	T-71 Y T72	318	1096430,6	1139624,0
T-7, A T-11	1529	1087005,4	1127009,1	T-46	92	1093593,7	1136411,7	T-71 Y T72	319	1096437,9	1139620,5
T-7, A T-11	1530	1087005,9	1127009,9	T-46	93	1093594,0	1136411,8	T-71 Y T72	320	1096438,1	1139620,4
T-7, A T-11	1531	1087006,0	1127010,1	T-46	94	1093594,3	1136411,8	T-71 Y T72	321	1096438,3	1139620,2
T-7, A T-11	1532	1087006,5	1127010,9	T-46	95	1093600,9	1136412,7	T-71 Y T72	322	1096438,5	1139620,0
T-7, A T-11	1533	1087006,6	1127010,9	T-46	96	1093601,2	1136412,7	T-71 Y T72	323	1096444,6	1139612,8
T-7, A T-11	1534	1087007,2	1127011,7	T-46	97	1093601,6	1136412,6	T-71 Y T72	324	1096449,6	1139606,8
T-7, A T-11	1535	1087007,8	1127012,5	T-46	98	1093601,9	1136412,5	T-71 Y T72	325	1096455,1	1139601,3
T-7, A T-11	1536	1087008,2	1127013,2	T-46	99	1093602,2	1136412,3	T-71 Y T72	326	1096463,5	1139602,6
T-7, A T-11	1537	1087008,6	1127013,9	T-46	100	1093602,5	1136412,1	T-71 Y T72	327	1096470,5	1139607,6
T-7, A T-11	1538	1087009,0	1127014,6	T-46	101	1093602,7	1136411,9	T-71 Y T72	328	1096470,5	1139607,7
T-7, A T-11	1539	1087009,2	1127015,4	T-46	102	1093602,9	1136411,6	T-71 Y T72	329	1096481,7	1139615,1
T-7, A T-11	1540	1087009,4	1127016,2	T-46	103	1093603,0	1136411,3	T-71 Y T72	330	1096481,9	1139615,2
T-7, A T-11	1541	1087009,6	1127017,1	T-46	104	1093603,1	1136410,9	T-71 Y T72	331	1096482,3	1139615,3
T-7, A T-11	1542	1087009,8	1127018,1	T-46	105	1093603,1	1136410,6	T-71 Y T72	332	1096493,6	1139618,3
T-7, A T-11	1543	1087009,9	1127019,1	T-46	106	1093603,1	1136410,2	T-71 Y T72	333	1096494,0	1139618,3
T-7, A T-11	1544	1087010,1	1127020,1	T-46	107	1093603,0	1136409,9	T-71 Y T72	334	1096494,3	1139618,3
T-7, A T-11	1545	1087010,1	1127020,1	T-46	108	1093602,8	1136409,6	T-71 Y T72	335	1096502,5	1139617,8
T-7, A T-11	1546	1087010,4	1127021,1	T-46	109	1093602,6	1136409,3	T-71 Y T72	336	1096502,7	1139617,8
T-7, A T-11	1547	1087010,4	1127021,2	T-46	110	1093602,3	1136409,1	T-71 Y T72	337	1096502,8	1139617,7
T-7, A T-11	1548	1087010,7	1127022,2	T-46	111	1093602,0	1136408,9	T-71 Y T72	338	1096514,5	1139614,9
T-7, A T-11	1549	1087010,7	1127022,3	T-46	112	1093601,7	1136408,8	T-71 Y T72	339	1096523,8	1139614,9
T-7, A T-11	1550	1087011,0	1127023,3	T-46	113	1093601,4	1136408,7	T-71 Y T72	340	1096541,5	1139615,1
T-7, A T-11	1551	1087011,0	1127023,4	T-46	114	1093595,1	1136407,9	T-71 Y T72	341	1096541,8	1139615,1
T-7, A T-11	1552	1087011,1	1127023,4	T-46	115	1093585,7	1136403,8	T-71 Y T72	342	1096554,0	1139613,0

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1553	1087011,4	1127024,4	T-46	116	1093584,3	1136400,8	T-71 Y T72	343	1096554,4	1139612,9
T-7, A T-11	1554	1087011,5	1127024,5	T-46	117	1093583,3	1136393,7	T-71 Y T72	344	1096554,5	1139612,8
T-7, A T-11	1555	1087011,9	1127025,4	T-46	118	1093584,6	1136385,2	T-71 Y T72	345	1096560,3	1139610,2
T-7, A T-11	1556	1087012,0	1127025,5	T-46	119	1093588,2	1136376,4	T-71 Y T72	346	1096570,6	1139605,4
T-7, A T-11	1557	1087012,5	1127026,4	T-46	120	1093588,3	1136376,3	T-71 Y T72	347	1096570,9	1139605,3
T-7, A T-11	1558	1087012,5	1127026,5	T-46	121	1093593,0	1136363,4	T-71 Y T72	348	1096571,1	1139605,1
T-7, A T-11	1559	1087012,5	1127026,6	T-46	122	1093598,4	1136351,3	T-71 Y T72	349	1096571,3	1139604,9
T-7, A T-11	1560	1087013,1	1127027,4	T-46	123	1093603,6	1136339,7	T-71 Y T72	350	1096571,5	1139604,7
T-7, A T-11	1561	1087013,1	1127027,5	T-46	124	1093606,9	1136335,3	T-71 Y T72	351	1096571,6	1139604,4
T-7, A T-11	1562	1087013,7	1127028,4	T-46	125	1093607,0	1136335,1	T-71 Y T72	352	1096573,9	1139599,4
T-7, A T-11	1563	1087013,8	1127028,5	T-46	126	1093607,1	1136334,8	T-71 Y T72	353	1096587,3	1139594,2
T-7, A T-11	1564	1087014,5	1127029,2	T-46	127	1093608,7	1136330,8	T-71 Y T72	354	1096600,3	1139591,8
T-7, A T-11	1565	1087014,6	1127029,3	T-46	128	1093608,8	1136330,8	T-71 Y T72	355	1096600,4	1139591,8
T-7, A T-11	1566	1087015,3	1127030,1	T-46	129	1093610,7	1136325,5	T-71 Y T72	356	1096621,3	1139586,8
T-7, A T-11	1567	1087015,4	1127030,2	T-46	130	1093612,8	1136322,1	T-71 Y T72	357	1096621,6	1139586,7
T-7, A T-11	1568	1087016,1	1127030,8	T-46	131	1093617,1	1136316,1	T-71 Y T72	358	1096621,9	1139586,5
T-7, A T-11	1569	1087016,2	1127030,9	T-46	132	1093617,2	1136315,9	T-71 Y T72	359	1096627,6	1139583,1
T-7, A T-11	1570	1087016,2	1127030,9	T-46	133	1093617,3	1136315,6	T-71 Y T72	360	1096640,0	1139582,6
T-7, A T-11	1571	1087017,0	1127031,5	T-46	134	1093620,2	1136307,9	T-71 Y T72	361	1096651,1	1139582,1
T-7, A T-11	1572	1087017,1	1127031,6	T-46	135	1093620,3	1136307,6	T-71 Y T72	362	1096651,4	1139582,0
T-7, A T-11	1573	1087018,0	1127032,2	T-46	136	1093620,3	1136307,4	T-71 Y T72	363	1096651,6	1139582,0
T-7, A T-11	1574	1087018,1	1127032,3	T-46	137	1093620,4	1136307,1	T-71 Y T72	364	1096661,0	1139579,4
T-7, A T-11	1575	1087018,9	1127032,7	T-46	138	1093620,3	1136306,8	T-71 Y T72	365	1096668,5	1139578,1
T-7, A T-11	1576	1087019,0	1127032,8	T-46	139	1093619,1	1136299,8	T-71 Y T72	366	1096666,6	1139584,2
T-7, A T-11	1577	1087019,9	1127033,2	T-46	140	1093621,1	1136291,5	T-71 Y T72	367	1096666,5	1139584,5
T-7, A T-11	1578	1087020,0	1127033,3	T-46	141	1093623,0	1136284,0	T-71 Y T72	368	1096666,5	1139584,8
T-7, A T-11	1579	1087020,9	1127033,7	T-46	142	1093629,7	1136278,4	T-71 Y T72	369	1096666,2	1139598,2
T-7, A T-11	1580	1087021,0	1127033,7	T-46	143	1093629,9	1136278,1	T-71 Y T72	370	1096664,9	1139610,7
T-7, A T-11	1581	1087021,9	1127034,1	T-46	144	1093630,1	1136277,9	T-71 Y T72	371	1096663,5	1139618,1
T-7, A T-11	1582	1087022,9	1127034,4	T-46	145	1093630,3	1136277,6	T-71 Y T72	372	1096655,8	1139628,1
T-7, A T-11	1583	1087023,8	1127034,8	T-46	146	1093633,4	1136269,8	T-71 Y T72	373	1096647,6	1139639,2
T-7, A T-11	1584	1087024,7	1127035,2	T-46	147	1093633,5	1136269,8	T-71 Y T72	374	1096641,3	1139647,8
T-7, A T-11	1585	1087025,6	1127035,5	T-46	148	1093633,5	1136269,6	T-71 Y T72	375	1096635,1	1139653,5
T-7, A T-11	1586	1087026,4	1127035,9	T-46	149	1093634,6	1136265,3	T-71 Y T72	376	1096635,0	1139653,7
T-7, A T-11	1587	1087027,3	1127036,4	T-46	150	1093634,6	1136265,2	T-71 Y T72	377	1096634,8	1139653,9
T-7, A T-11	1588	1087028,1	1127036,8	T-46	151	1093635,8	1136258,2	T-71 Y T72	378	1096634,7	1139654,1
T-7, A T-11	1589	1087028,8	1127037,3	T-46	152	1093635,8	1136258,1	T-71 Y T72	379	1096631,6	1139660,4

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1590	1087029,6	1127037,7	T-46	153	1093636,2	1136254,8	T-71 Y T72	380	1096622,6	1139670,3
T-7, A T-11	1591	1087030,3	1127038,3	T-46	154	1093637,3	1136252,1	T-71 Y T72	381	1096622,5	1139670,3
T-7, A T-11	1592	1087031,0	1127038,9	T-46	155	1093637,3	1136252,0	T-71 Y T72	382	1096622,4	1139670,5
T-7, A T-11	1593	1087031,7	1127039,5	T-46	156	1093637,4	1136251,7	T-71 Y T72	383	1096615,2	1139681,4
T-7, A T-11	1594	1087032,4	1127040,1	T-46	157	1093638,7	1136245,2	T-71 Y T72	384	1096615,1	1139681,7
T-7, A T-11	1595	1087033,1	1127040,8	T-46	158	1093638,7	1136244,9	T-71 Y T72	385	1096615,0	1139682,0
T-7, A T-11	1596	1087033,8	1127041,5	T-46	159	1093638,8	1136239,4	T-71 Y T72	386	1096612,1	1139693,9
T-7, A T-11	1597	1087034,6	1127042,2	T-46	160	1093638,8	1136239,2	T-71 Y T72	387	1096607,1	1139703,9
T-7, A T-11	1598	1087035,3	1127042,9	T-46	161	1093638,5	1136232,7	T-71 Y T72	388	1096597,9	1139710,2
T-7, A T-11	1599	1087036,1	1127043,6	T-46	162	1093639,8	1136229,4	T-71 Y T72	389	1096581,8	1139711,7
T-7, A T-11	1600	1087036,1	1127043,6	T-46	163	1093642,5	1136224,3	T-71 Y T72	390	1096581,5	1139711,7
T-7, A T-11	1601	1087036,9	1127044,3	T-46	164	1093645,5	1136220,4	T-71 Y T72	391	1096581,2	1139711,8
T-7, A T-11	1602	1087036,9	1127044,3	T-46	165	1093645,6	1136220,2	T-71 Y T72	392	1096569,8	1139716,6
T-7, A T-11	1603	1087037,7	1127044,9	T-46	166	1093645,7	1136219,9	T-71 Y T72	393	1096569,5	1139716,8
T-7, A T-11	1604	1087037,8	1127045,0	T-46	167	1093646,9	1136216,5	T-71 Y T72	394	1096569,3	1139717,0
T-7, A T-11	1605	1087038,6	1127045,6	T-46	168	1093647,0	1136216,2	T-71 Y T72	395	1096560,5	1139724,9
T-7, A T-11	1606	1087038,6	1127045,6	T-46	169	1093647,0	1136215,9	T-71 Y T72	396	1096560,4	1139725,0
T-7, A T-11	1607	1087039,4	1127046,2	T-46	170	1093647,0	1136215,5	T-71 Y T72	397	1096554,9	1139730,8
T-7, A T-11	1608	1087039,5	1127046,2	T-46	171	1093646,9	1136215,2	T-71 Y T72	398	1096554,7	1139731,1
T-7, A T-11	1609	1087040,3	1127046,8	T-46	172	1093646,8	1136214,9	T-71 Y T72	399	1096554,5	1139731,4
T-7, A T-11	1610	1087040,4	1127046,8	T-46	173	1093645,8	1136213,1	T-71 Y T72	400	1096551,6	1139738,0
T-7, A T-11	1611	1087041,3	1127047,3	T-46	174	1093645,7	1136212,8	T-71 Y T72	401	1096551,5	1139738,3
T-7, A T-11	1612	1087041,4	1127047,4	T-46	175	1093645,5	1136212,6	T-71 Y T72	402	1096551,4	1139738,6
T-7, A T-11	1613	1087042,3	1127047,8	T-46	176	1093645,2	1136212,4	T-71 Y T72	403	1096551,4	1139738,9
T-7, A T-11	1614	1087042,4	1127047,9	T-46	177	1093641,6	1136209,8	T-71 Y T72	404	1096551,7	1139749,1
T-7, A T-11	1615	1087043,3	1127048,3	T-46	178	1093641,5	1136209,7	T-71 Y T72	405	1096548,8	1139757,9
T-7, A T-11	1616	1087043,4	1127048,3	T-46	179	1093636,3	1136206,8	T-71 Y T72	406	1096544,5	1139760,6
T-7, A T-11	1617	1087044,3	1127048,7	T-46	180	1093631,2	1136203,0	T-71 Y T72	407	1096536,1	1139759,4
T-7, A T-11	1618	1087044,4	1127048,7	T-46	181	1093631,0	1136202,9	T-71 Y T72	408	1096529,9	1139757,5
T-7, A T-11	1619	1087045,3	1127049,0	T-46	182	1093630,9	1136202,9	T-71 Y T72	409	1096529,8	1139757,5
T-7, A T-11	1620	1087045,4	1127049,0	T-46	183	1093623,5	1136198,9	T-71 Y T72	410	1096512,6	1139753,0
T-7, A T-11	1621	1087046,4	1127049,3	T-46	184	1093623,4	1136198,0	T-71 Y T72	411	1096512,4	1139753,0
T-7, A T-11	1622	1087046,5	1127049,3	T-46	185	1093624,6	1136195,6	T-71 Y T72	412	1096512,1	1139753,0
T-7, A T-11	1623	1087047,5	1127049,5	T-46	186	1093626,7	1136191,9	T-71 Y T72	413	1096511,8	1139753,0
T-7, A T-11	1624	1087047,5	1127049,5	T-46	187	1093629,8	1136188,2	T-71 Y T72	414	1096511,5	1139753,1
T-7, A T-11	1625	1087048,5	1127049,8	T-46	188	1093634,1	1136183,7	T-71 Y T72	415	1096503,6	1139755,7
T-7, A T-11	1626	1087049,5	1127049,9	T-46	189	1093634,1	1136183,6	T-71 Y T72	416	1096503,2	1139755,8

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1627	1087050,5	1127050,1	T-46	190	1093639,3	1136177,9	T-71 Y T72	417	1096503,0	1139756,0
T-7, A T-11	1628	1087051,5	1127050,3	T-46	191	1093639,4	1136177,9	T-71 Y T72	418	1096495,8	1139761,7
T-7, A T-11	1629	1087052,4	1127050,5	T-46	192	1093639,5	1136177,7	T-71 Y T72	419	1096483,9	1139766,0
T-7, A T-11	1630	1087053,3	1127050,8	T-46	193	1093644,9	1136170,1	T-71 Y T72	420	1096483,6	1139766,2
T-7, A T-11	1631	1087054,1	1127051,0	T-46	194	1093645,0	1136170,0	T-71 Y T72	421	1096483,5	1139766,3
T-7, A T-11	1632	1087054,9	1127051,3	T-46	195	1093645,1	1136169,8	T-71 Y T72	422	1096475,0	1139771,8
T-7, A T-11	1633	1087055,6	1127051,7	T-46	196	1093646,9	1136165,6	T-71 Y T72	423	1096474,9	1139771,9
T-7, A T-11	1634	1087056,3	1127052,1	T-46	197	1093648,4	1136163,7	T-71 Y T72	424	1096474,6	1139772,2
T-7, A T-11	1635	1087056,9	1127052,6	T-46	198	1093647,7	1136158,1	T-71 Y T72	425	1096469,6	1139778,0
T-7, A T-11	1636	1087057,6	1127053,2	T-48	1	1093717,6	1136963,6	T-71 Y T72	426	1096463,2	1139781,8
T-7, A T-11	1637	1087058,4	1127053,9	T-48	2	1093717,5	1136963,3	T-71 Y T72	427	1096462,9	1139782,0
T-7, A T-11	1638	1087058,4	1127053,9	T-48	3	1093717,4	1136963,0	T-71 Y T72	428	1096462,7	1139782,3
T-7, A T-11	1639	1087059,2	1127054,6	T-48	4	1093717,2	1136962,7	T-71 Y T72	429	1096462,5	1139782,5
T-7, A T-11	1640	1087059,4	1127054,7	T-48	5	1093716,9	1136962,4	T-71 Y T72	430	1096462,4	1139782,8
T-7, A T-11	1641	1087060,2	1127055,2	T-48	6	1093716,7	1136962,2	T-71 Y T72	431	1096462,3	1139783,1
T-7, A T-11	1642	1087060,3	1127055,3	T-48	7	1093716,4	1136962,1	T-71 Y T72	432	1096461,1	1139789,2
T-7, A T-11	1643	1087060,4	1127055,4	T-48	8	1093716,0	1136962,0	T-71 Y T72	433	1096455,9	1139794,3
T-7, A T-11	1644	1087061,2	1127055,8	T-48	9	1093715,7	1136961,9	T-71 Y T72	434	1096451,5	1139792,2
T-7, A T-11	1645	1087061,3	1127055,9	T-48	10	1093715,3	1136962,0	T-71 Y T72	435	1096447,0	1139786,8
T-7, A T-11	1646	1087062,2	1127056,3	T-48	11	1093715,0	1136962,0	T-71 Y T72	436	1096446,8	1139786,5
T-7, A T-11	1647	1087062,4	1127056,3	T-48	12	1093710,6	1136963,4	T-71 Y T72	437	1096446,6	1139786,4
T-7, A T-11	1648	1087063,3	1127056,7	T-48	13	1093699,5	1136960,5	T-71 Y T72	438	1096446,3	1139786,2
T-7, A T-11	1649	1087063,4	1127056,7	T-48	14	1093692,3	1136950,7	T-71 Y T72	439	1096446,0	1139786,1
T-7, A T-11	1650	1087064,3	1127057,0	T-48	15	1093685,7	1136936,4	T-71 Y T72	440	1096439,2	1139784,0
T-7, A T-11	1651	1087065,3	1127057,3	T-48	16	1093685,5	1136936,1	T-71 Y T72	441	1096438,9	1139783,9
T-7, A T-11	1652	1087066,3	1127057,6	T-48	17	1093685,3	1136935,9	T-71 Y T72	442	1096438,5	1139783,9
T-7, A T-11	1653	1087067,2	1127057,9	T-48	18	1093685,0	1136935,6	T-71 Y T72	443	1096438,2	1139784,0
T-7, A T-11	1654	1087068,1	1127058,2	T-48	19	1093684,7	1136935,5	T-71 Y T72	444	1096431,5	1139785,2
T-7, A T-11	1655	1087069,0	1127058,6	T-48	20	1093684,4	1136935,4	T-71 Y T72	445	1096415,0	1139779,0
T-7, A T-11	1656	1087069,9	1127058,9	T-48	21	1093684,0	1136935,3	T-71 Y T72	446	1096400,9	1139773,3
T-7, A T-11	1657	1087070,9	1127059,3	T-48	22	1093683,7	1136935,3	T-71 Y T72	447	1096387,9	1139766,8
T-7, A T-11	1658	1087071,8	1127059,7	T-48	23	1093683,3	1136935,3	T-71 Y T72	448	1096387,7	1139766,7
T-7, A T-11	1659	1087072,8	1127060,0	T-48	24	1093683,0	1136935,5	T-71 Y T72	449	1096387,5	1139766,6
T-7, A T-11	1660	1087072,8	1127060,1	T-48	25	1093682,7	1136935,6	T-71 Y T72	450	1096370,1	1139762,2
T-7, A T-11	1661	1087073,7	1127060,4	T-48	26	1093682,4	1136935,9	T-71 Y T72	451	1096366,9	1139761,2
T-7, A T-11	1662	1087073,8	1127060,4	T-48	27	1093682,2	1136936,1	T-71 Y T72	452	1096361,2	1139754,9
T-7, A T-11	1663	1087074,7	1127060,7	T-48	28	1093682,0	1136936,4	T-71 Y T72	453	1096357,9	1139746,8

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1664	1087074,8	1127060,7	T-48	29	1093681,9	1136936,8	T-71 Y T72	454	1096357,7	1139746,5
T-7, A T-11	1665	1087075,8	1127061,0	T-48	30	1093681,9	1136937,1	T-71 Y T72	455	1096357,6	1139746,3
T-7, A T-11	1666	1087075,9	1127061,0	T-48	31	1093681,9	1136937,5	T-71 Y T72	456	1096357,3	1139746,0
T-7, A T-11	1667	1087076,8	1127061,2	T-48	32	1093681,9	1136937,8	T-71 Y T72	457	1096348,6	1139738,4
T-7, A T-11	1668	1087076,9	1127061,2	T-48	33	1093682,0	1136938,1	T-71 Y T72	458	1096348,4	1139738,2
T-7, A T-11	1669	1087077,9	1127061,4	T-48	34	1093688,8	1136952,6	T-71 Y T72	459	1096348,2	1139738,1
T-7, A T-11	1670	1087078,0	1127061,4	T-48	35	1093688,8	1136952,7	T-71 Y T72	460	1096348,0	1139738,0
T-7, A T-11	1671	1087079,0	1127061,5	T-48	36	1093689,0	1136952,9	T-71 Y T72	461	1096340,4	1139735,4
T-7, A T-11	1672	1087079,0	1127061,5	T-48	37	1093696,7	1136963,4	T-71 Y T72	462	1096327,3	1139728,3
T-7, A T-11	1673	1087080,0	1127061,6	T-48	38	1093697,0	1136963,7	T-71 Y T72	463	1096310,7	1139719,6
T-7, A T-11	1674	1087081,0	1127061,7	T-48	39	1093697,2	1136963,9	T-71 Y T72	464	1096310,4	1139719,5
T-7, A T-11	1675	1087081,9	1127061,8	T-48	40	1093697,5	1136964,0	T-71 Y T72	465	1096300,3	1139715,9
T-7, A T-11	1676	1087082,8	1127062,0	T-48	41	1093697,8	1136964,2	T-71 Y T72	466	1096299,0	1139710,8
T-7, A T-11	1677	1087083,7	1127062,1	T-48	42	1093710,1	1136967,5	T-71 Y T72	467	1096296,9	1139702,1
T-7, A T-11	1678	1087084,6	1127062,3	T-48	43	1093710,4	1136967,5	T-71 Y T72	468	1096296,7	1139701,8
T-7, A T-11	1679	1087085,6	1127062,6	T-48	44	1093710,7	1136967,5	T-71 Y T72	469	1096296,6	1139701,5
T-7, A T-11	1680	1087086,5	1127062,8	T-48	45	1093711,0	1136967,5	T-71 Y T72	470	1096296,4	1139701,2
T-7, A T-11	1681	1087087,4	1127063,1	T-48	46	1093711,3	1136967,4	T-71 Y T72	471	1096296,1	1139701,0
T-7, A T-11	1682	1087088,4	1127063,4	T-48	47	1093716,2	1136965,8	T-71 Y T72	472	1096295,9	1139700,8
T-7, A T-11	1683	1087089,4	1127063,7	T-48	48	1093716,5	1136965,7	T-71 Y T72	473	1096289,5	1139697,4
T-7, A T-11	1684	1087090,3	1127063,9	T-48	49	1093716,8	1136965,6	T-71 Y T72	474	1096289,3	1139697,3
T-7, A T-11	1685	1087091,2	1127064,2	T-48	50	1093717,0	1136965,4	T-71 Y T72	475	1096289,0	1139697,2
T-7, A T-11	1686	1087092,1	1127064,5	T-48	51	1093717,2	1136965,1	T-71 Y T72	476	1096288,7	1139697,1
T-7, A T-11	1687	1087092,9	1127064,9	T-48	52	1093717,4	1136964,8	T-71 Y T72	477	1096275,5	1139696,1
T-7, A T-11	1688	1087093,6	1127065,2	T-48	53	1093717,5	1136964,5	T-71 Y T72	478	1096265,3	1139692,0
T-7, A T-11	1689	1087094,3	1127065,6	T-48	54	1093717,6	1136964,2	T-71 Y T72	479	1096256,5	1139688,1
T-7, A T-11	1690	1087094,9	1127066,2	T-48	55	1093717,6	1136963,9	T-71 Y T72	480	1096249,4	1139683,1
T-7, A T-11	1691	1087095,6	1127066,8	T-48	56	1093717,6	1136963,6	T-71 Y T72	481	1096244,8	1139677,9
T-7, A T-11	1692	1087096,4	1127067,5	T-49	1	1093734,4	1137049,3	T-71 Y T72	482	1096234,7	1139666,8
T-7, A T-11	1693	1087096,4	1127067,5	T-49	2	1093734,0	1137049,3	T-71 Y T72	483	1096234,5	1139666,6
T-7, A T-11	1694	1087096,5	1127067,6	T-49	3	1093733,7	1137049,3	T-71 Y T72	484	1096234,2	1139666,4
T-7, A T-11	1695	1087097,3	1127068,2	T-49	4	1093733,4	1137049,4	T-71 Y T72	485	1096233,9	1139666,3
T-7, A T-11	1696	1087097,5	1127068,3	T-49	5	1093733,1	1137049,5	T-71 Y T72	486	1096233,5	1139666,2
T-7, A T-11	1697	1087097,6	1127068,4	T-49	6	1093732,8	1137049,7	T-71 Y T72	487	1096224,0	1139664,9
T-7, A T-11	1698	1087098,5	1127068,8	T-49	7	1093732,6	1137049,9	T-71 Y T72	488	1096223,7	1139664,9
T-7, A T-11	1699	1087098,7	1127068,9	T-49	8	1093732,4	1137050,2	T-71 Y T72	489	1096223,6	1139664,9
T-7, A T-11	1700	1087098,8	1127068,9	T-49	9	1093732,2	1137050,4	T-71 Y T72	490	1096209,0	1139666,2

07 2017

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1701	1087099,8	1127069,2	T-49	10	1093732,1	1137050,8	T-71 Y T72	491	1096208,8	1139666,2
T-7, A T-11	1702	1087100,0	1127069,3	T-49	11	1093732,0	1137051,1	T-71 Y T72	492	1096208,8	1139666,2
T-7, A T-11	1703	1087100,1	1127069,3	T-49	12	1093732,0	1137051,4	T-71 Y T72	493	1096199,0	1139668,3
T-7, A T-11	1704	1087101,1	1127069,5	T-49	13	1093732,1	1137051,7	T-71 Y T72	494	1096198,7	1139668,4
T-7, A T-11	1705	1087101,4	1127069,5	T-49	14	1093732,2	1137052,0	T-71 Y T72	495	1096198,5	1139668,5
T-7, A T-11	1706	1087102,4	1127069,5	T-49	15	1093732,3	1137052,3	T-71 Y T72	496	1096198,2	1139668,7
T-7, A T-11	1707	1087102,6	1127069,5	T-49	16	1093732,5	1137052,6	T-71 Y T72	497	1096193,1	1139672,3
T-7, A T-11	1708	1087103,6	1127069,3	T-49	17	1093732,8	1137052,8	T-71 Y T72	498	1096193,0	1139672,4
T-7, A T-11	1709	1087103,7	1127069,3	T-49	18	1093733,0	1137053,0	T-71 Y T72	499	1096192,9	1139672,4
T-7, A T-11	1710	1087103,8	1127069,3	T-49	19	1093733,3	1137053,1	T-71 Y T72	500	1096191,5	1139673,7
T-7, A T-11	1711	1087104,8	1127069,1	T-49	20	1093742,4	1137056,4	T-71 Y T72	501	1096190,1	1139673,9
T-7, A T-11	1712	1087104,8	1127069,1	T-49	21	1093742,4	1137056,4	T-71 Y T72	502	1096187,1	1139674,1
T-7, A T-11	1713	1087105,8	1127068,8	T-49	22	1093755,9	1137060,8	T-71 Y T72	503	1096186,9	1139674,1
T-7, A T-11	1714	1087106,7	1127068,5	T-49	23	1093762,0	1137062,9	T-71 Y T72	504	1096186,8	1139674,1
T-7, A T-11	1715	1087107,6	1127068,3	T-49	24	1093766,6	1137068,1	T-71 Y T72	505	1096184,3	1139674,7
T-7, A T-11	1716	1087108,3	1127068,2	T-49	25	1093770,8	1137073,0	T-71 Y T72	506	1096183,0	1139674,7
T-7, A T-11	1717	1087109,1	1127068,3	T-49	26	1093771,1	1137073,2	T-71 Y T72	507	1096182,4	1139674,4
T-7, A T-11	1718	1087109,7	1127068,4	T-49	27	1093771,4	1137073,4	T-71 Y T72	508	1096181,3	1139673,6
T-7, A T-11	1719	1087110,2	1127068,6	T-49	28	1093771,7	1137073,5	T-71 Y T72	509	1096181,0	1139673,5
T-7, A T-11	1720	1087110,5	1127068,8	T-49	29	1093772,0	1137073,6	T-71 Y T72	510	1096180,8	1139673,4
T-7, A T-11	1721	1087110,9	1127069,3	T-49	30	1093772,4	1137073,6	T-71 Y T72	511	1096180,5	1139673,3
T-7, A T-11	1722	1087111,1	1127069,8	T-49	31	1093772,7	1137073,6	T-71 Y T72	512	1096178,5	1139673,0
T-7, A T-11	1723	1087111,3	1127070,5	T-49	32	1093773,1	1137073,5	T-71 Y T72	513	1096178,2	1139672,9
T-7, A T-11	1724	1087111,3	1127071,1	T-49	33	1093773,4	1137073,4	T-71 Y T72	514	1096177,9	1139673,0
T-7, A T-11	1725	1087111,2	1127071,8	T-49	34	1093773,7	1137073,2	T-71 Y T72	515	1096176,0	1139673,3
T-7, A T-11	1726	1087111,1	1127072,6	T-49	35	1093773,9	1137072,9	T-71 Y T72	516	1096174,5	1139673,2
T-7, A T-11	1727	1087110,8	1127073,5	T-49	36	1093774,1	1137072,6	T-71 Y T72	517	1096172,6	1139672,4
T-7, A T-11	1728	1087110,5	1127074,5	T-49	37	1093774,2	1137072,3	T-71 Y T72	518	1096172,5	1139672,4
T-7, A T-11	1729	1087110,2	1127075,4	T-49	38	1093774,3	1137072,0	T-71 Y T72	519	1096172,4	1139672,3
T-7, A T-11	1730	1087109,9	1127076,3	T-49	39	1093774,4	1137071,6	T-71 Y T72	520	1096169,5	1139671,4
T-7, A T-11	1731	1087109,6	1127077,2	T-49	40	1093774,3	1137071,3	T-71 Y T72	521	1096169,2	1139671,3
T-7, A T-11	1732	1087109,3	1127078,0	T-49	41	1093774,2	1137070,9	T-71 Y T72	522	1096168,9	1139671,3
T-7, A T-11	1733	1087108,9	1127078,8	T-49	42	1093774,1	1137070,6	T-71 Y T72	523	1096167,7	1139671,3
T-7, A T-11	1734	1087108,5	1127079,5	T-49	43	1093773,9	1137070,3	T-71 Y T72	524	1096166,4	1139670,9
T-7, A T-11	1735	1087108,0	1127080,1	T-49	44	1093769,6	1137065,4	T-71 Y T72	525	1096166,0	1139670,5
T-7, A T-11	1736	1087107,4	1127080,7	T-49	45	1093764,6	1137059,8	T-71 Y T72	526	1096165,8	1139670,3
T-7, A T-11	1737	1087106,8	1127081,3	T-49	46	1093764,4	1137059,6	T-71 Y T72	527	1096165,6	1139670,1

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1738	1087106,2	1127081,8	T-49	47	1093764,1	1137059,4	T-71 Y T72	528	1096164,6	1139669,4
T-7, A T-11	1739	1087106,1	1127081,9	T-49	48	1093763,8	1137059,3	T-71 Y T72	529	1096164,2	1139669,3
T-7, A T-11	1740	1087105,4	1127082,4	T-49	49	1093757,1	1137057,0	T-71 Y T72	530	1096163,9	1139669,2
T-7, A T-11	1741	1087104,7	1127082,8	T-49	50	1093743,7	1137052,6	T-71 Y T72	531	1096163,6	1139669,1
T-7, A T-11	1742	1087103,9	1127083,2	T-49	51	1093734,7	1137049,4	T-71 Y T72	532	1096163,2	1139669,1
T-7, A T-11	1743	1087103,1	1127083,5	T-49	52	1093734,4	1137049,3	T-71 Y T72	533	1096162,9	1139669,2
T-7, A T-11	1744	1087102,3	1127083,8	T-50	1	1093918,2	1137467,1	T-71 Y T72	534	1096161,2	1139669,7
T-7, A T-11	1745	1087101,4	1127084,0	T-50	2	1093917,9	1137467,1	T-71 Y T72	535	1096160,9	1139669,8
T-7, A T-11	1746	1087100,5	1127084,1	T-50	3	1093917,6	1137467,1	T-71 Y T72	536	1096160,7	1139669,9
T-7, A T-11	1747	1087099,6	1127084,2	T-50	4	1093917,3	1137467,2	T-71 Y T72	537	1096160,4	1139670,1
T-7, A T-11	1748	1087098,7	1127084,3	T-50	5	1093917,0	1137467,3	T-71 Y T72	538	1096158,8	1139671,6
T-7, A T-11	1749	1087097,7	1127084,3	T-50	6	1093916,7	1137467,5	T-71 Y T72	539	1096158,6	1139671,8
T-7, A T-11	1750	1087096,7	1127084,3	T-50	7	1093916,5	1137467,7	T-71 Y T72	540	1096158,5	1139672,0
T-7, A T-11	1751	1087095,7	1127084,3	T-50	8	1093916,3	1137467,9	T-71 Y T72	541	1096158,3	1139672,2
T-7, A T-11	1752	1087094,7	1127084,3	T-50	9	1093916,1	1137468,2	T-71 Y T72	542	1096157,3	1139674,4
T-7, A T-11	1753	1087093,7	1127084,3	T-50	10	1093916,0	1137468,5	T-71 Y T72	543	1096157,2	1139674,6
T-7, A T-11	1754	1087092,6	1127084,3	T-50	11	1093915,9	1137468,8	T-71 Y T72	544	1096157,1	1139674,9
T-7, A T-11	1755	1087092,6	1127084,4	T-50	12	1093915,9	1137469,1	T-71 Y T72	545	1096157,1	1139675,1
T-7, A T-11	1756	1087091,6	1127084,4	T-50	13	1093915,9	1137469,4	T-71 Y T72	546	1096156,8	1139677,9
T-7, A T-11	1757	1087091,5	1127084,4	T-50	14	1093916,7	1137473,2	T-71 Y T72	547	1096156,8	1139678,0
T-7, A T-11	1758	1087090,6	1127084,5	T-50	15	1093916,9	1137485,4	T-71 Y T72	548	1096156,8	1139678,4
T-7, A T-11	1759	1087090,5	1127084,5	T-50	16	1093916,9	1137485,5	T-71 Y T72	549	1096157,4	1139681,2
T-7, A T-11	1760	1087089,5	1127084,7	T-50	17	1093918,0	1137498,8	T-71 Y T72	550	1096157,5	1139681,4
T-7, A T-11	1761	1087089,5	1127084,7	T-50	18	1093918,0	1137499,0	T-71 Y T72	551	1096157,6	1139681,7
T-7, A T-11	1762	1087089,4	1127084,7	T-50	19	1093918,1	1137499,2	T-71 Y T72	552	1096159,5	1139685,5
T-7, A T-11	1763	1087088,5	1127084,9	T-50	20	1093922,2	1137513,6	T-71 Y T72	553	1096159,7	1139685,7
T-7, A T-11	1764	1087088,3	1127084,9	T-50	21	1093920,4	1137528,1	T-71 Y T72	554	1096159,8	1139685,9
T-7, A T-11	1765	1087087,4	1127085,2	T-50	22	1093916,3	1137542,6	T-71 Y T72	555	1096162,2	1139688,6
T-7, A T-11	1766	1087087,3	1127085,2	T-50	23	1093904,9	1137556,6	T-71 Y T72	556	1096162,4	1139688,8
T-7, A T-11	1767	1087087,3	1127085,2	T-50	24	1093890,2	1137565,9	T-71 Y T72	557	1096162,5	1139688,8
T-7, A T-11	1768	1087086,4	1127085,6	T-50	25	1093871,2	1137574,9	T-71 Y T72	558	1096164,9	1139690,8
T-7, A T-11	1769	1087086,3	1127085,6	T-50	26	1093870,9	1137575,1	T-71 Y T72	559	1096165,2	1139691,0
T-7, A T-11	1770	1087085,4	1127086,0	T-50	27	1093870,7	1137575,3	T-71 Y T72	560	1096168,5	1139692,9
T-7, A T-11	1771	1087085,3	1127086,1	T-50	28	1093870,4	1137575,6	T-71 Y T72	561	1096168,7	1139693,0
T-7, A T-11	1772	1087084,4	1127086,6	T-50	29	1093870,3	1137575,9	T-71 Y T72	562	1096171,5	1139694,2
T-7, A T-11	1773	1087084,3	1127086,7	T-50	30	1093870,2	1137576,2	T-71 Y T72	563	1096171,5	1139694,2
T-7, A T-11	1774	1087083,5	1127087,3	T-50	31	1093870,1	1137576,5	T-71 Y T72	564	1096180,1	1139697,7

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1775	1087083,4	1127087,3	T-50	32	1093870,1	1137576,9	T-71 Y T72	565	1096187,8	1139701,8
T-7, A T-11	1776	1087082,6	1127088,0	T-50	33	1093870,2	1137577,2	T-71 Y T72	566	1096191,2	1139704,2
T-7, A T-11	1777	1087082,5	1127088,0	T-50	34	1093870,3	1137577,6	T-71 Y T72	567	1096195,6	1139707,8
T-7, A T-11	1778	1087082,5	1127088,1	T-50	35	1093870,5	1137577,9	T-71 Y T72	568	1096198,1	1139710,3
T-7, A T-11	1779	1087081,7	1127088,8	T-50	36	1093870,7	1137578,1	T-71 Y T72	569	1096199,4	1139712,4
T-7, A T-11	1780	1087081,6	1127088,9	T-50	37	1093871,0	1137578,4	T-71 Y T72	570	1096200,0	1139715,2
T-7, A T-11	1781	1087080,8	1127089,7	T-50	38	1093871,3	1137578,5	T-71 Y T72	571	1096200,0	1139729,9
T-7, A T-11	1782	1087080,7	1127089,7	T-50	39	1093871,6	1137578,6	T-71 Y T72	572	1096197,9	1139733,1
T-7, A T-11	1783	1087079,9	1127090,6	T-50	40	1093871,9	1137578,7	T-71 Y T72	573	1096197,8	1139733,3
T-7, A T-11	1784	1087079,9	1127090,7	T-50	41	1093872,3	1137578,7	T-71 Y T72	574	1096197,7	1139733,6
T-7, A T-11	1785	1087079,1	1127091,7	T-50	42	1093872,6	1137578,6	T-71 Y T72	575	1096197,6	1139733,9
T-7, A T-11	1786	1087079,0	1127091,7	T-50	43	1093872,9	1137578,5	T-71 Y T72	576	1096197,1	1139737,2
T-7, A T-11	1787	1087078,3	1127092,7	T-50	44	1093892,0	1137569,5	T-71 Y T72	577	1096197,1	1139737,5
T-7, A T-11	1788	1087078,2	1127092,9	T-50	45	1093892,1	1137569,4	T-71 Y T72	578	1096197,1	1139737,8
T-7, A T-11	1789	1087077,6	1127093,9	T-50	46	1093892,2	1137569,4	T-71 Y T72	579	1096197,4	1139740,0
T-7, A T-11	1790	1087077,6	1127093,9	T-50	47	1093907,3	1137559,8	T-71 Y T72	580	1096197,5	1139740,1
T-7, A T-11	1791	1087077,5	1127094,0	T-50	48	1093907,5	1137559,7	T-71 Y T72	581	1096197,5	1139740,3
T-7, A T-11	1792	1087077,0	1127095,1	T-50	49	1093907,8	1137559,4	T-71 Y T72	582	1096198,8	1139744,3
T-7, A T-11	1793	1087077,0	1127095,2	T-50	50	1093919,7	1137544,9	T-71 Y T72	583	1096198,8	1139744,4
T-7, A T-11	1794	1087077,0	1127095,3	T-50	51	1093919,8	1137544,6	T-71 Y T72	584	1096198,8	1139744,5
T-7, A T-11	1795	1087076,6	1127096,3	T-50	52	1093920,0	1137544,4	T-71 Y T72	585	1096202,3	1139752,9
T-7, A T-11	1796	1087076,6	1127096,6	T-50	53	1093920,1	1137544,1	T-71 Y T72	586	1096202,3	1139753,0
T-7, A T-11	1797	1087076,5	1127096,6	T-50	54	1093924,3	1137529,1	T-71 Y T72	587	1096206,4	1139762,4
T-7, A T-11	1798	1087076,4	1127097,6	T-50	55	1093924,3	1137528,9	T-71 Y T72	588	1096206,5	1139762,6
T-7, A T-11	1799	1087076,4	1127097,8	T-50	56	1093924,3	1137528,8	T-71 Y T72	589	1096206,7	1139762,9
T-7, A T-11	1800	1087076,4	1127098,1	T-50	57	1093926,2	1137513,7	T-71 Y T72	590	1096211,6	1139768,8
T-7, A T-11	1801	1087076,5	1127098,9	T-50	58	1093926,2	1137513,4	T-71 Y T72	591	1096211,8	1139769,1
T-7, A T-11	1802	1087076,6	1127099,3	T-50	59	1093926,2	1137513,1	T-71 Y T72	592	1096212,0	1139769,2
T-7, A T-11	1803	1087076,7	1127099,6	T-50	60	1093926,1	1137512,9	T-71 Y T72	593	1096212,3	1139769,4
T-7, A T-11	1804	1087077,1	1127100,3	T-50	61	1093922,0	1137498,3	T-71 Y T72	594	1096212,5	1139769,5
T-7, A T-11	1805	1087077,3	1127100,6	T-50	62	1093920,9	1137485,3	T-71 Y T72	595	1096215,7	1139770,5
T-7, A T-11	1806	1087077,5	1127100,9	T-50	63	1093920,7	1137472,9	T-71 Y T72	596	1096216,0	1139770,6
T-7, A T-11	1807	1087078,1	1127101,5	T-50	64	1093920,6	1137472,6	T-71 Y T72	597	1096219,4	1139771,2
T-7, A T-11	1808	1087078,2	1127101,6	T-50	65	1093919,9	1137468,7	T-71 Y T72	598	1096219,8	1139771,3
T-7, A T-11	1809	1087078,4	1127101,7	T-50	66	1093919,8	1137468,4	T-71 Y T72	599	1096221,3	1139774,4
T-7, A T-11	1810	1087079,3	1127102,3	T-50	67	1093919,6	1137468,0	T-71 Y T72	600	1096225,1	1139783,5
T-7, A T-11	1811	1087080,1	1127102,8	T-50	68	1093919,4	1137467,8	T-71 Y T72	601	1096227,6	1139790,9

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1812	1087080,7	1127103,4	T-50	69	1093919,2	1137467,5	T-71 Y T72	602	1096227,8	1139791,2
T-7, A T-11	1813	1087081,4	1127104,0	T-50	70	1093918,9	1137467,3	T-71 Y T72	603	1096227,9	1139791,3
T-7, A T-11	1814	1087082,0	1127104,7	T-50	71	1093918,6	1137467,2	T-71 Y T72	604	1096231,2	1139796,4
T-7, A T-11	1815	1087082,7	1127105,4	T-50	72	1093918,2	1137467,1	T-71 Y T72	605	1096234,9	1139802,9
T-7, A T-11	1816	1087082,8	1127105,5	T-51	1	1094024,6	1137708,7	T-71 Y T72	606	1096237,5	1139809,9
T-7, A T-11	1817	1087083,5	1127106,1	T-51	2	1094024,3	1137708,7	T-71 Y T72	607	1096237,6	1139810,1
T-7, A T-11	1818	1087083,6	1127106,2	T-51	3	1094024,0	1137708,7	T-71 Y T72	608	1096239,0	1139813,2
T-7, A T-11	1819	1087083,8	1127106,3	T-51	4	1094023,7	1137708,8	T-71 Y T72	609	1096241,1	1139820,2
T-7, A T-11	1820	1087084,6	1127106,8	T-51	5	1094023,4	1137708,9	T-71 Y T72	610	1096241,2	1139820,4
T-7, A T-11	1821	1087084,7	1127106,9	T-51	6	1094010,1	1137715,4	T-71 Y T72	611	1096241,3	1139820,7
T-7, A T-11	1822	1087084,8	1127107,0	T-51	7	1094009,9	1137715,5	T-71 Y T72	612	1096244,4	1139825,6
T-7, A T-11	1823	1087085,6	1127107,4	T-51	8	1094009,7	1137715,7	T-71 Y T72	613	1096244,8	1139832,2
T-7, A T-11	1824	1087085,8	1127107,5	T-51	9	1094009,5	1137715,9	T-71 Y T72	614	1096244,8	1139832,5
T-7, A T-11	1825	1087086,7	1127107,9	T-51	10	1094002,8	1137723,8	T-71 Y T72	615	1096244,8	1139832,5
T-7, A T-11	1826	1087086,8	1127107,9	T-51	11	1094002,6	1137724,1	T-71 Y T72	616	1096245,5	1139835,7
T-7, A T-11	1827	1087087,7	1127108,2	T-51	12	1093997,6	1137733,1	T-71 Y T72	617	1096245,6	1139836,0
T-7, A T-11	1828	1087088,7	1127108,6	T-51	13	1093997,5	1137733,3	T-71 Y T72	618	1096245,6	1139836,1
T-7, A T-11	1829	1087089,5	1127108,9	T-51	14	1093997,4	1137733,6	T-71 Y T72	619	1096247,7	1139840,9
T-7, A T-11	1830	1087090,3	1127109,3	T-51	15	1093997,4	1137733,8	T-71 Y T72	620	1096247,7	1139844,4
T-7, A T-11	1831	1087090,9	1127109,6	T-51	16	1093995,8	1137745,5	T-71 Y T72	621	1096239,9	1139859,9
T-7, A T-11	1832	1087091,4	1127110,1	T-51	17	1093995,8	1137745,8	T-71 Y T72	622	1096232,7	1139869,9
T-7, A T-11	1833	1087091,9	1127110,7	T-51	18	1093996,0	1137759,0	T-71 Y T72	623	1096232,6	1139870,1
T-7, A T-11	1834	1087092,3	1127111,3	T-51	19	1093989,4	1137772,0	T-71 Y T72	624	1096232,5	1139870,4
T-7, A T-11	1835	1087092,7	1127112,0	T-51	20	1093981,5	1137784,3	T-71 Y T72	625	1096228,2	1139882,9
T-7, A T-11	1836	1087092,9	1127112,7	T-51	21	1093981,4	1137784,6	T-71 Y T72	626	1096228,2	1139883,1
T-7, A T-11	1837	1087093,2	1127113,6	T-51	22	1093981,3	1137784,8	T-71 Y T72	627	1096226,0	1139892,2
T-7, A T-11	1838	1087093,3	1127114,2	T-51	23	1093976,0	1137801,6	T-71 Y T72	628	1096226,0	1139892,4
T-7, A T-11	1839	1087090,5	1127170,6	T-51	24	1093966,2	1137823,5	T-71 Y T72	629	1096226,0	1139892,7
T-7, A T-11	1840	1087089,9	1127174,3	T-51	25	1093959,3	1137826,7	T-71 Y T72	630	1096226,0	1139892,9
T-7, A T-11	1841	1087089,9	1127174,4	T-51	26	1093959,0	1137826,8	T-71 Y T72	631	1096226,9	1139900,1
T-7, A T-11	1842	1087088,5	1127185,4	T-51	27	1093958,7	1137827,0	T-71 Y T72	632	1096228,0	1139910,4
T-7, A T-11	1843	1087088,5	1127185,7	T-51	28	1093958,5	1137827,3	T-71 Y T72	633	1096228,1	1139916,6
T-7, A T-11	1844	1087088,4	1127191,3	T-51	29	1093958,3	1137827,5	T-71 Y T72	634	1096226,9	1139923,7
T-7, A T-11	1845	1087088,5	1127191,7	T-51	30	1093958,2	1137827,8	T-71 Y T72	635	1096226,9	1139924,0
T-7, A T-11	1846	1087089,1	1127194,9	T-51	31	1093958,1	1137828,2	T-71 Y T72	636	1096226,9	1139924,2
T-7, A T-11	1847	1087089,2	1127195,2	T-51	32	1093958,1	1137828,5	T-71 Y T72	637	1096227,6	1139931,1
T-7, A T-11	1848	1087089,2	1127195,2	T-51	33	1093958,1	1137828,8	T-71 Y T72	638	1096227,6	1139931,2

07 JUL 2017

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1849	1087090,4	1127198,3	T-51	34	1093958,2	1137829,1	T-71 Y T72	639	1096227,6	1139931,3
T-7, A T-11	1850	1087090,5	1127198,5	T-51	35	1093958,3	1137829,4	T-71 Y T72	640	1096230,0	1139942,1
T-7, A T-11	1851	1087092,8	1127202,5	T-51	36	1093958,5	1137829,7	T-71 Y T72	641	1096230,8	1139945,2
T-7, A T-11	1852	1087092,8	1127202,6	T-51	37	1093958,8	1137830,0	T-71 Y T72	642	1096230,8	1139945,3
T-7, A T-11	1853	1087096,2	1127208,1	T-51	38	1093959,0	1137830,2	T-71 Y T72	643	1096235,1	1139958,7
T-7, A T-11	1854	1087097,4	1127210,9	T-51	39	1093959,3	1137830,3	T-71 Y T72	644	1096235,3	1139959,0
T-7, A T-11	1855	1087098,5	1127214,5	T-51	40	1093959,6	1137830,4	T-71 Y T72	645	1096235,4	1139959,3
T-7, A T-11	1856	1087098,5	1127214,7	T-51	41	1093959,9	1137830,5	T-71 Y T72	646	1096235,7	1139959,6
T-7, A T-11	1857	1087098,5	1127214,8	T-51	42	1093960,3	1137830,5	T-71 Y T72	647	1096236,0	1139959,8
T-7, A T-11	1858	1087100,3	1127218,8	T-51	43	1093960,6	1137830,4	T-71 Y T72	648	1096236,3	1139960,0
T-7, A T-11	1859	1087101,3	1127221,6	T-51	44	1093960,9	1137830,3	T-71 Y T72	649	1096236,6	1139960,1
T-7, A T-11	1860	1087101,5	1127224,0	T-51	45	1093968,6	1137826,9	T-71 Y T72	650	1096237,0	1139960,1
T-7, A T-11	1861	1087101,2	1127226,9	T-51	46	1093968,8	1137826,7	T-71 Y T72	651	1096237,3	1139960,1
T-7, A T-11	1862	1087099,3	1127233,7	T-51	47	1093969,1	1137826,5	T-71 Y T72	652	1096237,6	1139960,0
T-7, A T-11	1863	1087099,2	1127233,9	T-51	48	1093969,3	1137826,3	T-71 Y T72	653	1096238,0	1139959,9
T-7, A T-11	1864	1087098,5	1127238,3	T-51	49	1093969,4	1137826,1	T-71 Y T72	654	1096238,3	1139959,7
T-7, A T-11	1865	1087098,5	1127238,6	T-51	50	1093969,6	1137825,9	T-71 Y T72	655	1096238,5	1139959,5
T-7, A T-11	1866	1087098,4	1127243,1	T-51	51	1093979,7	1137803,2	T-71 Y T72	656	1096238,7	1139959,2
T-7, A T-11	1867	1087098,4	1127243,4	T-51	52	1093979,8	1137803,0	T-71 Y T72	657	1096238,9	1139958,9
T-7, A T-11	1868	1087098,8	1127246,2	T-51	53	1093979,8	1137803,0	T-71 Y T72	658	1096239,0	1139958,5
T-7, A T-11	1869	1087098,8	1127246,2	T-51	54	1093985,0	1137786,3	T-71 Y T72	659	1096239,0	1139958,2
T-7, A T-11	1870	1087098,9	1127246,5	T-51	55	1093992,8	1137774,1	T-71 Y T72	660	1096239,0	1139957,8
T-7, A T-11	1871	1087099,9	1127249,4	T-51	56	1093992,9	1137774,0	T-71 Y T72	661	1096238,9	1139957,5
T-7, A T-11	1872	1087100,1	1127249,7	T-51	57	1093992,9	1137773,9	T-71 Y T72	662	1096234,6	1139944,1
T-7, A T-11	1873	1087101,7	1127252,7	T-51	58	1093999,8	1137760,4	T-71 Y T72	663	1096233,9	1139941,2
T-7, A T-11	1874	1087102,2	1127254,3	T-51	59	1093999,9	1137760,1	T-71 Y T72	664	1096231,6	1139930,6
T-7, A T-11	1875	1087102,3	1127257,7	T-51	60	1094000,0	1137759,8	T-71 Y T72	665	1096230,9	1139924,1
T-7, A T-11	1876	1087102,3	1127258,0	T-51	61	1094000,0	1137759,5	T-71 Y T72	666	1096232,1	1139917,0
T-7, A T-11	1877	1087102,8	1127261,0	T-51	62	1093999,8	1137745,9	T-71 Y T72	667	1096232,1	1139916,7
T-7, A T-11	1878	1087102,9	1127261,3	T-51	63	1094001,3	1137734,7	T-71 Y T72	668	1096232,0	1139910,2
T-7, A T-11	1879	1087104,2	1127265,0	T-51	64	1094006,0	1137726,2	T-71 Y T72	669	1096232,0	1139910,0
T-7, A T-11	1880	1087104,2	1127265,0	T-51	65	1094012,3	1137718,8	T-71 Y T72	670	1096230,9	1139899,7
T-7, A T-11	1881	1087105,2	1127267,5	T-51	66	1094025,1	1137712,5	T-71 Y T72	671	1096230,9	1139899,7
T-7, A T-11	1882	1087105,4	1127268,7	T-51	67	1094025,4	1137712,3	T-71 Y T72	672	1096230,0	1139892,7
T-7, A T-11	1883	1087105,4	1127270,0	T-51	68	1094025,7	1137712,1	T-71 Y T72	673	1096232,0	1139884,1
T-7, A T-11	1884	1087104,6	1127273,6	T-51	69	1094025,9	1137711,9	T-71 Y T72	674	1096236,1	1139872,0
T-7, A T-11	1885	1087104,6	1127273,7	T-51	70	1094026,1	1137711,6	T-71 Y T72	675	1096243,2	1139862,1

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1886	1087104,6	1127274,0	T-51	71	1094026,2	1137711,3	T-71 Y T72	676	1096243,3	1139861,9
T-7, A T-11	1887	1087104,6	1127275,2	T-51	72	1094026,2	1137710,9	T-71 Y T72	677	1096243,4	1139861,8
T-7, A T-11	1888	1087104,6	1127275,6	T-51	73	1094026,2	1137710,6	T-71 Y T72	678	1096251,5	1139845,8
T-7, A T-11	1889	1087104,7	1127275,9	T-51	74	1094026,2	1137710,3	T-71 Y T72	679	1096251,6	1139845,5
T-7, A T-11	1890	1087104,8	1127276,1	T-51	75	1094026,1	1137710,0	T-71 Y T72	680	1096251,6	1139845,3
T-7, A T-11	1891	1087105,3	1127277,2	T-51	76	1094025,9	1137709,7	T-71 Y T72	681	1096251,7	1139845,0
T-7, A T-11	1892	1087105,4	1127277,5	T-51	77	1094025,7	1137709,4	T-71 Y T72	682	1096251,7	1139840,6
T-7, A T-11	1893	1087105,6	1127277,7	T-51	78	1094025,5	1137709,2	T-71 Y T72	683	1096251,7	1139840,3
T-7, A T-11	1894	1087105,8	1127277,9	T-51	79	1094025,2	1137709,0	T-71 Y T72	684	1096251,7	1139840,0
T-7, A T-11	1895	1087106,0	1127278,1	T-51	80	1094024,9	1137708,8	T-71 Y T72	685	1096251,6	1139839,8
T-7, A T-11	1896	1087107,0	1127278,7	T-51	81	1094024,6	1137708,7	T-71 Y T72	686	1096249,4	1139834,7
T-7, A T-11	1897	1087107,2	1127278,8	T-66	1	1100062,8	1138901,6	T-71 Y T72	687	1096248,8	1139831,8
T-7, A T-11	1898	1087107,5	1127278,9	T-66	2	1100060,4	1138896,6	T-71 Y T72	688	1096248,4	1139824,8
T-7, A T-11	1899	1087107,9	1127279,0	T-66	3	1100060,3	1138896,4	T-71 Y T72	689	1096248,3	1139824,5
T-7, A T-11	1900	1087108,8	1127279,1	T-66	4	1100060,3	1138896,3	T-71 Y T72	690	1096248,2	1139824,2
T-7, A T-11	1901	1087106,3	1127281,4	T-66	5	1100058,4	1138893,7	T-71 Y T72	691	1096248,1	1139823,9
T-7, A T-11	1902	1087106,1	1127281,6	T-66	6	1100058,2	1138893,4	T-71 Y T72	692	1096244,8	1139818,8
T-7, A T-11	1903	1087106,0	1127281,7	T-66	7	1100057,9	1138893,2	T-71 Y T72	693	1096242,8	1139811,9
T-7, A T-11	1904	1087105,7	1127282,1	T-66	8	1100057,7	1138893,0	T-71 Y T72	694	1096242,8	1139811,8
T-7, A T-11	1905	1087105,6	1127282,3	T-66	9	1100057,4	1138892,9	T-71 Y T72	695	1096242,7	1139811,6
T-7, A T-11	1906	1087105,5	1127282,6	T-66	10	1100057,0	1138892,8	T-71 Y T72	696	1096241,3	1139808,5
T-7, A T-11	1907	1087105,4	1127282,8	T-66	11	1100056,7	1138892,8	T-71 Y T72	697	1096238,6	1139801,4
T-7, A T-11	1908	1087105,3	1127283,3	T-66	12	1100056,4	1138892,8	T-71 Y T72	698	1096238,5	1139801,1
T-7, A T-11	1909	1087105,2	1127283,6	T-66	13	1100056,1	1138892,9	T-71 Y T72	699	1096234,7	1139794,4
T-7, A T-11	1910	1087105,2	1127283,9	T-66	14	1100055,8	1138893,1	T-71 Y T72	700	1096234,6	1139794,3
T-7, A T-11	1911	1087105,2	1127284,4	T-66	15	1100055,5	1138893,2	T-71 Y T72	701	1096231,3	1139789,3
T-7, A T-11	1912	1087105,3	1127284,7	T-66	16	1100055,3	1138893,5	T-71 Y T72	702	1096228,9	1139782,1
T-7, A T-11	1913	1087105,3	1127284,8	T-66	17	1100055,1	1138893,7	T-71 Y T72	703	1096228,8	1139782,0
T-7, A T-11	1914	1087105,4	1127285,4	T-66	18	1100053,3	1138896,4	T-71 Y T72	704	1096225,0	1139772,8
T-7, A T-11	1915	1087105,5	1127285,5	T-66	19	1100051,8	1138898,0	T-71 Y T72	705	1096224,9	1139772,7
T-7, A T-11	1916	1087106,5	1127288,5	T-66	20	1100050,5	1138897,8	T-71 Y T72	706	1096223,1	1139768,8
T-7, A T-11	1917	1087106,6	1127288,8	T-66	21	1100048,8	1138894,1	T-71 Y T72	707	1096222,9	1139768,5
T-7, A T-11	1918	1087106,8	1127289,1	T-66	22	1100047,8	1138890,8	T-71 Y T72	708	1096222,7	1139768,2
T-7, A T-11	1919	1087107,0	1127289,4	T-66	23	1100047,7	1138890,5	T-71 Y T72	709	1096222,4	1139768,0
T-7, A T-11	1920	1087107,3	1127289,6	T-66	24	1100047,5	1138890,2	T-71 Y T72	710	1096222,1	1139767,8
T-7, A T-11	1921	1087107,6	1127289,7	T-66	25	1100047,3	1138889,9	T-71 Y T72	711	1096221,8	1139767,7
T-7, A T-11	1922	1087107,9	1127289,8	T-66	26	1100047,1	1138889,7	T-71 Y T72	712	1096220,5	1139767,3

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1923	1087108,3	1127289,9	T-66	27	1100046,8	1138889,6	T-71 Y T72	713	1096220,3	1139767,3
T-7, A T-11	1924	1087108,6	1127289,8	T-66	28	1100046,5	1138889,4	T-71 Y T72	714	1096216,8	1139766,7
T-7, A T-11	1925	1087109,0	1127289,8	T-66	29	1100046,2	1138889,4	T-71 Y T72	715	1096214,3	1139765,8
T-7, A T-11	1926	1087109,3	1127289,6	T-66	30	1100045,9	1138889,4	T-71 Y T72	716	1096210,0	1139760,6
T-7, A T-11	1927	1087109,6	1127289,4	T-66	31	1100045,5	1138889,4	T-71 Y T72	717	1096206,0	1139751,4
T-7, A T-11	1928	1087109,8	1127289,2	T-66	32	1100045,2	1138889,5	T-71 Y T72	718	1096202,6	1139743,0
T-7, A T-11	1929	1087110,1	1127288,9	T-66	33	1100044,9	1138889,6	T-71 Y T72	719	1096201,4	1139739,3
T-7, A T-11	1930	1087110,2	1127288,6	T-66	34	1100044,7	1138889,8	T-71 Y T72	720	1096201,1	1139737,5
T-7, A T-11	1931	1087110,3	1127288,3	T-66	35	1100044,4	1138890,0	T-71 Y T72	721	1096201,5	1139734,9
T-7, A T-11	1932	1087110,4	1127287,9	T-66	36	1100044,2	1138890,3	T-71 Y T72	722	1096203,7	1139731,6
T-7, A T-11	1933	1087110,3	1127287,6	T-66	37	1100042,0	1138893,7	T-71 Y T72	723	1096203,7	1139731,5
T-7, A T-11	1934	1087110,2	1127287,2	T-66	38	1100040,1	1138895,4	T-71 Y T72	724	1096203,8	1139731,3
T-7, A T-11	1935	1087109,3	1127284,3	T-66	39	1100037,8	1138897,4	T-71 Y T72	725	1096203,9	1139731,0
T-7, A T-11	1936	1087109,2	1127284,1	T-66	40	1100035,2	1138895,0	T-71 Y T72	726	1096204,0	1139730,8
T-7, A T-11	1937	1087112,3	1127281,3	T-66	41	1100030,1	1138881,3	T-71 Y T72	727	1096204,0	1139730,5
T-7, A T-11	1938	1087112,4	1127281,2	T-66	42	1100028,6	1138874,0	T-71 Y T72	728	1096204,0	1139715,0
T-7, A T-11	1939	1087113,2	1127280,4	T-66	43	1100028,5	1138873,9	T-71 Y T72	729	1096204,0	1139714,7
T-7, A T-11	1940	1087113,4	1127280,1	T-66	44	1100026,9	1138868,3	T-71 Y T72	730	1096203,9	1139714,6
T-7, A T-11	1941	1087113,6	1127279,8	T-66	45	1100026,8	1138868,1	T-71 Y T72	731	1096203,3	1139711,2
T-7, A T-11	1942	1087113,7	1127279,5	T-66	46	1100026,7	1138867,8	T-71 Y T72	732	1096203,2	1139711,0
T-7, A T-11	1943	1087113,7	1127279,2	T-66	47	1100026,6	1138867,6	T-71 Y T72	733	1096203,1	1139710,8
T-7, A T-11	1944	1087113,8	1127278,7	T-66	48	1100026,4	1138867,4	T-71 Y T72	734	1096203,0	1139710,6
T-7, A T-11	1945	1087113,8	1127278,4	T-66	49	1100022,9	1138864,2	T-71 Y T72	735	1096201,4	1139708,0
T-7, A T-11	1946	1087113,7	1127278,0	T-66	50	1100022,7	1138864,0	T-71 Y T72	736	1096201,2	1139707,8
T-7, A T-11	1947	1087113,6	1127277,7	T-66	51	1100022,4	1138863,9	T-71 Y T72	737	1096201,1	1139707,7
T-7, A T-11	1948	1087113,5	1127277,4	T-66	52	1100022,1	1138863,8	T-71 Y T72	738	1096198,4	1139704,9
T-7, A T-11	1949	1087113,0	1127276,6	T-66	53	1100021,8	1138863,7	T-71 Y T72	739	1096198,2	1139704,8
T-7, A T-11	1950	1087112,8	1127276,4	T-66	54	1100013,1	1138862,7	T-71 Y T72	740	1096193,7	1139701,1
T-7, A T-11	1951	1087112,6	1127276,2	T-66	55	1100012,8	1138862,6	T-71 Y T72	741	1096193,6	1139701,0
T-7, A T-11	1952	1087112,4	1127276,1	T-66	56	1100012,5	1138862,7	T-71 Y T72	742	1096189,9	1139698,5
T-7, A T-11	1953	1087112,2	1127275,9	T-66	57	1100012,2	1138862,8	T-71 Y T72	743	1096189,8	1139698,4
T-7, A T-11	1954	1087111,0	1127275,4	T-66	58	1100011,9	1138862,9	T-71 Y T72	744	1096189,7	1139698,3
T-7, A T-11	1955	1087110,7	1127275,3	T-66	59	1100004,7	1138866,9	T-71 Y T72	745	1096181,9	1139694,1
T-7, A T-11	1956	1087110,5	1127275,2	T-66	60	1100004,4	1138867,1	T-71 Y T72	746	1096181,7	1139694,0
T-7, A T-11	1957	1087110,3	1127275,2	T-66	61	1100004,2	1138867,2	T-71 Y T72	747	1096173,1	1139690,5
T-7, A T-11	1958	1087108,7	1127275,0	T-66	62	1100001,1	1138870,6	T-71 Y T72	748	1096170,4	1139689,4
T-7, A T-11	1959	1087108,6	1127275,0	T-66	63	1099994,6	1138870,6	T-71 Y T72	749	1096167,3	1139687,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1960	1087108,6	1127274,9	T-66	64	1099989,0	1138869,1	T-71 Y T72	750	1096165,1	1139685,8
T-7, A T-11	1961	1087108,6	1127274,3	T-66	65	1099988,8	1138869,0	T-71 Y T72	751	1096163,0	1139683,4
T-7, A T-11	1962	1087109,3	1127270,6	T-66	66	1099988,8	1138869,0	T-71 Y T72	752	1096161,3	1139680,1
T-7, A T-11	1963	1087109,3	1127270,5	T-66	67	1099979,6	1138867,7	T-71 Y T72	753	1096160,8	1139677,9
T-7, A T-11	1964	1087109,4	1127270,3	T-66	68	1099975,4	1138866,9	T-71 Y T72	754	1096161,0	1139675,8
T-7, A T-11	1965	1087109,4	1127268,6	T-66	69	1099974,6	1138862,5	T-71 Y T72	755	1096161,8	1139674,3
T-7, A T-11	1966	1087109,4	1127268,4	T-66	70	1099974,1	1138858,3	T-71 Y T72	756	1096162,8	1139673,4
T-7, A T-11	1967	1087109,4	1127268,1	T-66	71	1099974,0	1138858,0	T-73	1	1102330,3	1140074,7
T-7, A T-11	1968	1087109,0	1127266,5	T-66	72	1099973,9	1138857,7	T-73	2	1102326,7	1140068,8
T-7, A T-11	1969	1087109,0	1127266,2	T-66	73	1099973,8	1138857,5	T-73	3	1102326,5	1140068,6
T-7, A T-11	1970	1087108,0	1127263,6	T-66	74	1099973,6	1138857,3	T-73	4	1102326,3	1140068,4
T-7, A T-11	1971	1087106,7	1127260,2	T-66	75	1099973,4	1138857,1	T-73	5	1102326,0	1140068,2
T-7, A T-11	1972	1087106,3	1127257,5	T-66	76	1099968,9	1138853,1	T-73	6	1102325,8	1140068,1
T-7, A T-11	1973	1087106,2	1127254,0	T-66	77	1099968,7	1138852,9	T-73	7	1102325,5	1140068,0
T-7, A T-11	1974	1087106,2	1127253,7	T-66	78	1099968,5	1138852,8	T-73	8	1102325,2	1140067,9
T-7, A T-11	1975	1087106,1	1127253,5	T-66	79	1099968,3	1138852,7	T-73	9	1102324,9	1140067,9
T-7, A T-11	1976	1087105,5	1127251,4	T-66	80	1099963,8	1138851,1	T-73	10	1102322,0	1140068,1
T-7, A T-11	1977	1087105,5	1127251,3	T-66	81	1099963,4	1138851,0	T-73	11	1102321,8	1140068,1
T-7, A T-11	1978	1087105,3	1127251,0	T-66	82	1099963,2	1138851,0	T-73	12	1102321,4	1140068,2
T-7, A T-11	1979	1087103,7	1127247,9	T-66	83	1099956,3	1138850,5	T-73	13	1102318,3	1140069,4
T-7, A T-11	1980	1087102,7	1127245,4	T-66	84	1099951,8	1138848,1	T-73	14	1102318,0	1140069,5
T-7, A T-11	1981	1087102,4	1127243,0	T-66	85	1099951,5	1138847,9	T-73	15	1102317,9	1140069,6
T-7, A T-11	1982	1087102,5	1127238,8	T-66	86	1099951,4	1138847,9	T-73	16	1102316,2	1140070,8
T-7, A T-11	1983	1087103,1	1127234,7	T-66	87	1099945,3	1138846,1	T-73	17	1102314,8	1140071,9
T-7, A T-11	1984	1087105,1	1127227,9	T-66	88	1099945,1	1138846,1	T-73	18	1102312,5	1140073,2
T-7, A T-11	1985	1087105,1	1127227,7	T-66	89	1099944,9	1138846,1	T-73	19	1102311,4	1140073,7
T-7, A T-11	1986	1087105,2	1127227,5	T-66	90	1099941,0	1138845,8	T-73	20	1102310,9	1140073,7
T-7, A T-11	1987	1087105,5	1127224,2	T-66	91	1099940,7	1138845,8	T-73	21	1102311,1	1140072,2
T-7, A T-11	1988	1087105,5	1127224,0	T-66	92	1099940,5	1138845,8	T-73	22	1102312,1	1140069,7
T-7, A T-11	1989	1087105,5	1127223,8	T-66	93	1099940,2	1138845,9	T-73	23	1102315,7	1140060,5
T-7, A T-11	1990	1087105,2	1127221,0	T-66	94	1099937,6	1138846,8	T-73	24	1102319,1	1140051,7
T-7, A T-11	1991	1087105,2	1127220,8	T-66	95	1099935,7	1138847,2	T-73	25	1102319,2	1140051,3
T-7, A T-11	1992	1087105,1	1127220,6	T-66	96	1099935,6	1138847,2	T-73	26	1102319,6	1140048,8
T-7, A T-11	1993	1087104,1	1127217,4	T-66	97	1099935,1	1138846,3	T-73	27	1102319,6	1140048,5
T-7, A T-11	1994	1087104,1	1127217,4	T-66	98	1099935,0	1138845,3	T-73	28	1102319,6	1140045,0
T-7, A T-11	1995	1087104,0	1127217,2	T-66	99	1099938,8	1138840,0	T-73	29	1102319,6	1140044,7
T-7, A T-11	1996	1087102,3	1127213,3	T-66	100	1099938,9	1138839,8	T-73	30	1102319,5	1140044,4

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	1997	1087101,2	1127209,7	T-66	101	1099939,1	1138839,5	T-73	31	1102319,4	1140044,2
T-7, A T-11	1998	1087101,2	1127209,6	T-66	102	1099939,8	1138837,3	T-73	32	1102318,7	1140042,5
T-7, A T-11	1999	1087101,1	1127209,5	T-66	103	1099941,4	1138833,0	T-73	33	1102318,6	1140042,3
T-7, A T-11	2000	1087099,9	1127206,4	T-66	104	1099941,5	1138832,7	T-73	34	1102318,4	1140042,0
T-7, A T-11	2001	1087099,7	1127206,2	T-66	105	1099941,5	1138832,5	T-73	35	1102318,2	1140041,8
T-7, A T-11	2002	1087099,7	1127206,1	T-66	106	1099944,9	1138827,4	T-73	36	1102316,9	1140040,6
T-7, A T-11	2003	1087096,2	1127200,5	T-66	107	1099947,5	1138823,8	T-73	37	1102316,6	1140040,4
T-7, A T-11	2004	1087094,1	1127196,7	T-66	108	1099947,7	1138823,6	T-73	38	1102316,3	1140040,3
T-7, A T-11	2005	1087093,0	1127193,9	T-66	109	1099949,3	1138820,6	T-73	39	1102316,1	1140040,2
T-7, A T-11	2006	1087092,4	1127191,1	T-66	110	1099949,3	1138820,6	T-73	40	1102315,8	1140040,1
T-7, A T-11	2007	1087092,5	1127185,8	T-66	111	1099950,0	1138819,3	T-73	41	1102313,7	1140039,9
T-7, A T-11	2008	1087093,9	1127174,9	T-66	112	1099950,1	1138819,2	T-73	42	1102313,4	1140039,9
T-7, A T-11	2009	1087094,5	1127171,1	T-66	113	1099952,2	1138815,0	T-73	43	1102313,1	1140039,9
T-7, A T-11	2010	1087094,5	1127170,9	T-66	114	1099952,3	1138814,7	T-73	44	1102312,8	1140040,0
T-7, A T-11	2011	1087097,3	1127114,1	T-66	115	1099952,4	1138814,4	T-73	45	1102312,5	1140040,1
T-7, A T-11	2012	1087097,3	1127113,9	T-66	116	1099952,4	1138814,0	T-73	46	1102310,7	1140041,2
T-7, A T-11	2013	1087097,3	1127113,6	T-66	117	1099952,4	1138813,7	T-73	47	1102310,5	1140041,3
T-7, A T-11	2014	1087097,1	1127112,6	T-66	118	1099952,3	1138813,4	T-73	48	1102310,3	1140041,5
T-7, A T-11	2015	1087097,0	1127112,5	T-66	119	1099951,2	1138810,6	T-73	49	1102310,1	1140041,7
T-7, A T-11	2016	1087096,8	1127111,6	T-66	120	1099951,0	1138810,3	T-73	50	1102307,5	1140045,1
T-7, A T-11	2017	1087096,7	1127111,4	T-66	121	1099950,8	1138810,0	T-73	51	1102303,7	1140046,9
T-7, A T-11	2018	1087096,4	1127110,5	T-66	122	1099950,6	1138809,8	T-73	52	1102303,6	1140047,0
T-7, A T-11	2019	1087096,3	1127110,3	T-66	123	1099948,5	1138808,1	T-73	53	1102303,3	1140047,1
T-7, A T-11	2020	1087095,8	1127109,4	T-66	124	1099948,2	1138807,9	T-73	54	1102300,5	1140049,5
T-7, A T-11	2021	1087095,8	1127109,3	T-66	125	1099948,0	1138807,7	T-73	55	1102300,2	1140049,7
T-7, A T-11	2022	1087095,7	1127109,2	T-66	126	1099947,7	1138807,7	T-73	56	1102300,0	1140050,0
T-7, A T-11	2023	1087095,2	1127108,3	T-66	127	1099947,6	1138807,6	T-73	57	1102297,9	1140053,6
T-7, A T-11	2024	1087095,0	1127108,2	T-66	128	1099947,5	1138807,6	T-73	58	1102297,8	1140053,8
T-7, A T-11	2025	1087095,0	1127108,1	T-66	129	1099947,3	1138807,6	T-73	59	1102297,2	1140055,4
T-7, A T-11	2026	1087094,3	1127107,4	T-66	130	1099943,1	1138807,3	T-73	60	1102297,9	1140051,6
T-7, A T-11	2027	1087094,1	1127107,2	T-66	131	1099941,1	1138806,6	T-73	61	1102313,6	1140017,6
T-7, A T-11	2028	1087093,4	1127106,5	T-66	132	1099938,0	1138804,1	T-73	62	1102315,7	1140014,6
T-7, A T-11	2029	1087093,1	1127106,3	T-66	133	1099933,3	1138797,6	T-73	63	1102315,9	1140014,3
T-7, A T-11	2030	1087092,3	1127105,8	T-66	134	1099933,1	1138797,4	T-73	64	1102316,0	1140014,0
T-7, A T-11	2031	1087092,2	1127105,8	T-66	135	1099932,8	1138797,2	T-73	65	1102316,1	1140013,6
T-7, A T-11	2032	1087092,1	1127105,7	T-66	136	1099932,6	1138797,0	T-73	66	1102316,1	1140013,3
T-7, A T-11	2033	1087091,2	1127105,3	T-66	137	1099927,4	1138794,4	T-73	67	1102316,0	1140013,0

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	2034	1087091,1	1127105,2	T-66	138	1099923,0	1138791,1	T-73	68	1102315,9	1140012,7
T-7, A T-11	2035	1087090,1	1127104,8	T-66	139	1099923,0	1138791,0	T-73	69	1102315,8	1140012,4
T-7, A T-11	2036	1087090,1	1127104,8	T-66	140	1099912,8	1138784,0	T-73	70	1102315,6	1140012,1
T-7, A T-11	2037	1087089,1	1127104,5	T-66	141	1099904,3	1138775,2	T-73	71	1102315,3	1140011,9
T-7, A T-11	2038	1087088,2	1127104,1	T-66	142	1099898,0	1138767,6	T-73	72	1102315,1	1140011,7
T-7, A T-11	2039	1087087,4	1127103,8	T-66	143	1099895,8	1138764,6	T-73	73	1102314,8	1140011,6
T-7, A T-11	2040	1087086,7	1127103,5	T-66	144	1099894,4	1138761,8	T-73	74	1102314,5	1140011,5
T-7, A T-11	2041	1087086,1	1127103,1	T-66	145	1099894,9	1138759,5	T-73	75	1102314,1	1140011,4
T-7, A T-11	2042	1087085,5	1127102,6	T-66	146	1099896,1	1138756,7	T-73	76	1102313,8	1140011,4
T-7, A T-11	2043	1087084,9	1127101,9	T-66	147	1099896,1	1138756,6	T-73	77	1102313,5	1140011,5
T-7, A T-11	2044	1087084,3	1127101,2	T-66	148	1099896,2	1138756,4	T-73	78	1102313,2	1140011,6
T-7, A T-11	2045	1087084,2	1127101,1	T-66	149	1099897,4	1138751,8	T-73	79	1102312,9	1140011,8
T-7, A T-11	2046	1087083,5	1127100,4	T-66	150	1099897,4	1138751,6	T-73	80	1102312,6	1140012,0
T-7, A T-11	2047	1087083,4	1127100,3	T-66	151	1099897,4	1138751,5	T-73	81	1102312,4	1140012,3
T-7, A T-11	2048	1087083,3	1127100,3	T-66	152	1099897,5	1138750,2	T-73	82	1102310,2	1140015,5
T-7, A T-11	2049	1087082,5	1127099,6	T-66	153	1099897,8	1138749,7	T-73	83	1102310,1	1140015,6
T-7, A T-11	2050	1087082,3	1127099,5	T-66	154	1099897,9	1138749,4	T-73	84	1102310,1	1140015,8
T-7, A T-11	2051	1087081,5	1127099,0	T-66	155	1099897,9	1138749,1	T-73	85	1102294,1	1140050,2
T-7, A T-11	2052	1087080,8	1127098,5	T-66	156	1099897,9	1138748,9	T-73	86	1102294,1	1140050,3
T-7, A T-11	2053	1087080,5	1127098,2	T-66	157	1099897,9	1138748,6	T-73	87	1102294,0	1140050,7
T-7, A T-11	2054	1087080,4	1127098,1	T-66	158	1099897,8	1138748,3	T-73	88	1102292,4	1140059,4
T-7, A T-11	2055	1087080,4	1127097,8	T-66	159	1099897,6	1138747,7	T-73	89	1102292,4	1140059,6
T-7, A T-11	2056	1087080,5	1127097,4	T-66	160	1099897,5	1138747,4	T-73	90	1102291,9	1140066,0
T-7, A T-11	2057	1087080,7	1127096,7	T-66	161	1099897,3	1138747,1	T-73	91	1102290,3	1140068,9
T-7, A T-11	2058	1087081,1	1127095,9	T-66	162	1099897,1	1138746,9	T-73	92	1102290,3	1140068,9
T-7, A T-11	2059	1087081,6	1127095,0	T-66	163	1099896,8	1138746,7	T-73	93	1102290,2	1140068,9
T-7, A T-11	2060	1087082,3	1127094,1	T-66	164	1099896,5	1138746,5	T-73	94	1102290,0	1140069,4
T-7, A T-11	2061	1087083,0	1127093,3	T-66	165	1099896,2	1138746,4	T-73	95	1102283,3	1140073,2
T-7, A T-11	2062	1087083,7	1127092,4	T-66	166	1099895,9	1138746,3	T-73	96	1102274,9	1140074,7
T-7, A T-11	2063	1087084,4	1127091,7	T-66	167	1099895,1	1138746,3	T-73	97	1102267,1	1140074,7
T-7, A T-11	2064	1087085,1	1127091,1	T-66	168	1099894,8	1138746,3	T-73	98	1102266,7	1140074,7
T-7, A T-11	2065	1087085,8	1127090,5	T-66	169	1099894,5	1138746,4	T-73	99	1102266,4	1140074,8
T-7, A T-11	2066	1087086,5	1127090,0	T-66	170	1099894,1	1138746,5	T-73	100	1102251,6	1140080,0
T-7, A T-11	2067	1087087,2	1127089,6	T-66	171	1099893,8	1138746,7	T-73	101	1102243,4	1140080,2
T-7, A T-11	2068	1087087,9	1127089,3	T-66	172	1099893,6	1138746,9	T-73	102	1102237,6	1140077,6
T-7, A T-11	2069	1087088,6	1127089,0	T-66	173	1099893,3	1138747,1	T-73	103	1102231,2	1140073,3
T-7, A T-11	2070	1087089,4	1127088,8	T-66	174	1099892,2	1138748,8	T-73	104	1102226,3	1140067,3

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	2071	1087090,2	1127088,6	T-66	175	1099892,1	1138749,0	T-73	105	1102226,3	1140067,2
T-7, A T-11	2072	1087091,0	1127088,5	T-66	176	1099892,1	1138749,0	T-73	106	1102226,0	1140067,0
T-7, A T-11	2073	1087091,9	1127088,4	T-66	177	1099891,4	1138750,2	T-73	107	1102215,1	1140057,8
T-7, A T-11	2074	1087092,8	1127088,3	T-66	178	1099890,6	1138751,5	T-73	108	1102210,4	1140052,4
T-7, A T-11	2075	1087093,7	1127088,3	T-66	179	1099888,8	1138753,2	T-73	109	1102210,2	1140052,2
T-7, A T-11	2076	1087094,7	1127088,3	T-66	180	1099886,5	1138754,4	T-73	110	1102210,0	1140052,0
T-7, A T-11	2077	1087095,7	1127088,3	T-66	181	1099886,4	1138754,4	T-73	111	1102209,7	1140051,8
T-7, A T-11	2078	1087096,7	1127088,3	T-66	182	1099886,4	1138754,5	T-73	112	1102202,8	1140048,8
T-7, A T-11	2079	1087097,8	1127088,3	T-66	183	1099883,1	1138756,4	T-73	113	1102199,1	1140045,5
T-7, A T-11	2080	1087097,8	1127088,3	T-66	184	1099882,9	1138756,5	T-73	114	1102198,8	1140045,4
T-7, A T-11	2081	1087098,8	1127088,3	T-66	185	1099882,3	1138754,3	T-73	115	1102198,6	1140045,2
T-7, A T-11	2082	1087098,9	1127088,3	T-66	186	1099882,3	1138749,4	T-73	116	1102198,3	1140045,1
T-7, A T-11	2083	1087099,9	1127088,2	T-66	187	1099882,7	1138746,7	T-73	117	1102196,2	1140044,6
T-7, A T-11	2084	1087100,0	1127088,2	T-66	188	1099884,7	1138744,5	T-73	118	1102196,0	1140044,5
T-7, A T-11	2085	1087101,0	1127088,1	T-66	189	1099884,9	1138744,3	T-73	119	1102195,7	1140044,5
T-7, A T-11	2086	1087101,1	1127088,1	T-66	190	1099885,0	1138744,0	T-73	120	1102195,4	1140044,5
T-7, A T-11	2087	1087102,1	1127087,9	T-66	191	1099885,1	1138743,6	T-73	121	1102162,1	1140049,1
T-7, A T-11	2088	1087102,3	1127087,9	T-66	192	1099885,2	1138743,3	T-73	122	1102161,8	1140049,1
T-7, A T-11	2089	1087103,2	1127087,6	T-66	193	1099885,2	1138743,0	T-73	123	1102161,5	1140049,3
T-7, A T-11	2090	1087103,4	1127087,6	T-66	194	1099885,1	1138742,6	T-73	124	1102161,3	1140049,4
T-7, A T-11	2091	1087104,4	1127087,3	T-66	195	1099885,0	1138742,3	T-73	125	1102153,9	1140054,5
T-7, A T-11	2092	1087104,4	1127087,3	T-66	196	1099884,8	1138742,0	T-73	126	1102154,6	1140051,6
T-7, A T-11	2093	1087104,5	1127087,2	T-66	197	1099884,6	1138741,8	T-73	127	1102155,8	1140050,0
T-7, A T-11	2094	1087105,5	1127086,9	T-66	198	1099841,5	1138699,4	T-73	128	1102157,9	1140047,9
T-7, A T-11	2095	1087105,6	1127086,8	T-66	199	1099841,4	1138699,3	T-73	129	1102158,1	1140047,7
T-7, A T-11	2096	1087106,5	1127086,4	T-66	200	1099841,2	1138699,2	T-73	130	1102158,3	1140047,4
T-7, A T-11	2097	1087106,6	1127086,3	T-66	201	1099838,8	1138697,6	T-73	131	1102158,4	1140047,1
T-7, A T-11	2098	1087107,5	1127085,8	T-66	202	1099838,5	1138697,4	T-73	132	1102158,5	1140046,8
T-7, A T-11	2099	1087107,7	1127085,7	T-66	203	1099838,2	1138697,3	T-73	133	1102159,0	1140044,0
T-7, A T-11	2100	1087108,4	1127085,2	T-66	204	1099837,9	1138697,3	T-73	134	1102159,0	1140043,6
T-7, A T-11	2101	1087108,5	1127085,1	T-66	205	1099837,5	1138697,3	T-73	135	1102159,0	1140043,3
T-7, A T-11	2102	1087108,6	1127085,0	T-66	206	1099837,2	1138697,3	T-73	136	1102158,9	1140043,0
T-7, A T-11	2103	1087109,4	1127084,4	T-66	207	1099833,1	1138698,3	T-73	137	1102158,8	1140042,7
T-7, A T-11	2104	1087109,5	1127084,3	T-66	208	1099829,6	1138697,9	T-73	138	1102158,6	1140042,4
T-7, A T-11	2105	1087110,3	1127083,6	T-66	209	1099827,7	1138696,0	T-73	139	1102158,4	1140042,2
T-7, A T-11	2106	1087110,4	1127083,4	T-66	210	1099827,6	1138695,9	T-73	140	1102158,2	1140042,0
T-7, A T-11	2107	1087111,0	1127082,7	T-66	211	1099827,3	1138695,7	T-73	141	1102157,9	1140041,8

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-7, A T-11	2108	1087111,1	1127082,7	T-66	212	1099820,5	1138691,9	T-73	142	1102157,6	1140041,7
T-7, A T-11	2109	1087111,2	1127082,6	T-66	213	1099820,2	1138691,8	T-73	143	1102153,9	1140040,6
T-7, A T-11	2110	1087111,7	1127081,8	T-66	214	1099819,9	1138691,7	T-73	144	1102153,6	1140040,6
T-7, A T-11	2111	1087111,8	1127081,6	T-66	215	1099819,5	1138691,7	T-73	145	1102153,2	1140040,6
T-7, A T-11	2112	1087112,4	1127080,7	T-66	216	1099819,2	1138691,7	T-73	146	1102152,9	1140040,6
T-7, A T-11	2113	1087112,4	1127080,6	T-66	217	1099818,8	1138691,8	T-73	147	1102152,6	1140040,7
T-7, A T-11	2114	1087112,9	1127079,7	T-66	218	1099818,5	1138692,0	T-73	148	1102149,3	1140042,0
T-7, A T-11	2115	1087112,9	1127079,6	T-66	219	1099818,2	1138692,2	T-73	149	1102147,0	1140042,5
T-7, A T-11	2116	1087113,3	1127078,7	T-66	220	1099818,0	1138692,4	T-73	150	1102144,4	1140042,4
T-7, A T-11	2117	1087113,4	1127078,6	T-66	221	1099817,8	1138692,7	T-73	151	1102144,1	1140042,3
T-7, A T-11	2118	1087113,7	1127077,7	T-66	222	1099817,7	1138693,0	T-73	152	1102144,1	1140042,2
T-7, A T-11	2119	1087113,7	1127077,6	T-66	223	1099817,6	1138693,4	T-73	153	1102145,8	1140040,5
T-7, A T-11	2120	1087114,0	1127076,6	T-66	224	1099817,5	1138693,7	T-73	154	1102149,2	1140036,8
T-7, A T-11	2121	1087114,3	1127075,7	T-66	225	1099817,6	1138694,1	T-73	155	1102153,4	1140034,8
T-7, A T-11	2122	1087114,6	1127074,7	T-66	226	1099817,7	1138694,4	T-73	156	1102153,6	1140034,7
T-7, A T-11	2123	1087114,9	1127073,7	T-66	227	1099817,8	1138694,7	T-73	157	1102153,9	1140034,5
T-7, A T-11	2124	1087115,0	1127073,6	T-66	228	1099818,0	1138695,0	T-73	158	1102154,1	1140034,3
T-7, A T-11	2125	1087115,2	1127072,6	T-66	229	1099818,3	1138695,2	T-73	159	1102157,7	1140029,9
T-7, A T-11	2126	1087115,2	1127072,5	T-66	230	1099818,6	1138695,4	T-73	160	1102161,3	1140028,2
T-7, A T-11	2127	1087115,2	1127072,4	T-66	231	1099825,1	1138699,0	T-73	161	1102161,6	1140028,1
T-7, A T-11	2128	1087115,3	1127071,4	T-66	232	1099827,3	1138701,2	T-73	162	1102161,9	1140027,9
T-7, A T-11	2129	1087115,3	1127071,2	T-66	233	1099827,5	1138701,4	T-73	163	1102162,1	1140027,6
T-7, A T-11	2130	1087115,3	1127071,0	T-66	234	1099827,8	1138701,6	T-73	164	1102162,2	1140027,3
T-7, A T-11	2131	1087115,3	1127070,1	T-66	235	1099828,1	1138701,7	T-73	165	1102162,4	1140027,0
T-7, A T-11	2132	1087115,2	1127069,8	T-66	236	1099828,5	1138701,8	T-73	166	1102162,4	1140026,7
T-7, A T-11	2133	1087115,2	1127069,7	T-66	237	1099833,0	1138702,3	T-73	167	1102162,5	1140026,4
T-7, A T-11	2134	1087115,0	1127068,7	T-66	238	1099833,3	1138702,3	T-73	168	1102162,4	1140026,1
T-7, A T-11	2135	1087114,9	1127068,5	T-66	239	1099833,6	1138702,3	T-73	169	1102162,4	1140025,8
T-7, A T-11	2136	1087114,8	1127068,3	T-66	240	1099837,3	1138701,4	T-73	170	1102162,2	1140025,5
T-20 Y T-21	1	1090356,9	1127760,6	T-66	241	1099838,8	1138702,4	T-73	171	1102162,0	1140025,2
T-20 Y T-21	2	1090361,9	1127757,1	T-66	242	1099880,4	1138743,3	T-73	172	1102161,8	1140024,9
T-20 Y T-21	3	1090367,5	1127756,1	T-66	243	1099879,3	1138744,5	T-73	173	1102161,6	1140024,7
T-20 Y T-21	4	1090372,8	1127755,8	T-66	244	1099879,1	1138744,7	T-73	174	1102161,3	1140024,6
T-20 Y T-21	5	1090385,4	1127757,4	T-66	245	1099879,0	1138745,0	T-73	175	1102161,0	1140024,5
T-20 Y T-21	6	1090385,6	1127757,4	T-66	246	1099878,9	1138745,3	T-73	176	1102157,8	1140023,7
T-20 Y T-21	7	1090385,9	1127757,4	T-66	247	1099878,8	1138745,5	T-73	177	1102157,5	1140023,6
T-20 Y T-21	8	1090394,3	1127756,2	T-66	248	1099878,3	1138749,0	T-73	178	1102157,2	1140023,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-20 Y T-21	9	1090394,6	1127756,1	T-66	249	1099878,3	1138749,3	T-73	179	1102156,9	1140023,7
T-20 Y T-21	10	1090395,0	1127756,0	T-66	250	1099878,3	1138754,6	T-73	180	1102149,4	1140025,2
T-20 Y T-21	11	1090395,3	1127755,8	T-66	251	1099878,3	1138754,9	T-73	181	1102143,4	1140025,5
T-20 Y T-21	12	1090395,5	1127755,5	T-66	252	1099878,4	1138755,1	T-73	182	1102143,1	1140025,5
T-20 Y T-21	13	1090395,7	1127755,3	T-66	253	1099879,7	1138759,6	T-73	183	1102142,8	1140025,6
T-20 Y T-21	14	1090395,9	1127755,0	T-66	254	1099879,8	1138759,9	T-73	184	1102142,5	1140025,8
T-20 Y T-21	15	1090396,0	1127754,6	T-66	255	1099880,0	1138760,2	T-73	185	1102142,3	1140025,9
T-20 Y T-21	16	1090396,0	1127754,3	T-66	256	1099880,2	1138760,5	T-73	186	1102138,2	1140029,3
T-20 Y T-21	17	1090396,0	1127753,9	T-66	257	1099880,4	1138760,7	T-73	187	1102129,6	1140031,0
T-20 Y T-21	18	1090395,9	1127753,6	T-66	258	1099880,7	1138760,8	T-73	188	1102123,2	1140030,8
T-20 Y T-21	19	1090395,8	1127753,3	T-66	259	1099881,0	1138761,0	T-73	189	1102123,0	1140030,8
T-20 Y T-21	20	1090395,6	1127753,0	T-66	260	1099881,3	1138761,0	T-73	190	1102122,7	1140030,8
T-20 Y T-21	21	1090395,4	1127752,7	T-66	261	1099881,6	1138761,1	T-73	191	1102111,3	1140033,5
T-20 Y T-21	22	1090395,1	1127752,5	T-66	262	1099881,9	1138761,0	T-73	192	1102111,1	1140033,5
T-20 Y T-21	23	1090394,8	1127752,4	T-66	263	1099882,2	1138761,0	T-73	193	1102104,0	1140036,2
T-20 Y T-21	24	1090394,4	1127752,3	T-66	264	1099884,6	1138760,2	T-73	194	1102094,2	1140039,6
T-20 Y T-21	25	1090394,1	1127752,2	T-66	265	1099884,8	1138760,1	T-73	195	1102084,0	1140042,5
T-20 Y T-21	26	1090393,7	1127752,2	T-66	266	1099885,0	1138760,0	T-73	196	1102076,3	1140044,8
T-20 Y T-21	27	1090385,6	1127753,4	T-66	267	1099888,4	1138757,9	T-73	197	1102065,2	1140044,8
T-20 Y T-21	28	1090373,1	1127751,8	T-66	268	1099890,9	1138756,6	T-73	198	1102064,9	1140044,8
T-20 Y T-21	29	1090372,9	1127751,8	T-66	269	1099891,1	1138756,5	T-73	199	1102064,6	1140044,9
T-20 Y T-21	30	1090372,8	1127751,8	T-66	270	1099891,3	1138756,3	T-73	200	1102064,4	1140045,0
T-20 Y T-21	31	1090367,2	1127752,1	T-66	271	1099892,3	1138755,4	T-73	201	1102054,3	1140049,6
T-20 Y T-21	32	1090366,9	1127752,2	T-66	272	1099891,1	1138758,1	T-73	202	1102046,1	1140050,8
T-20 Y T-21	33	1090360,8	1127753,3	T-66	273	1099891,1	1138758,2	T-73	203	1102042,3	1140050,8
T-20 Y T-21	34	1090360,5	1127753,3	T-66	274	1099891,0	1138758,5	T-73	204	1102042,0	1140050,9
T-20 Y T-21	35	1090360,2	1127753,5	T-66	275	1099890,4	1138761,7	T-73	205	1102038,8	1140051,4
T-20 Y T-21	36	1090360,0	1127753,6	T-66	276	1099890,4	1138762,0	T-73	206	1102038,4	1140051,5
T-20 Y T-21	37	1090354,7	1127757,2	T-66	277	1099890,4	1138762,3	T-73	207	1102032,9	1140053,4
T-20 Y T-21	38	1090349,2	1127759,7	T-66	278	1099890,4	1138762,7	T-73	208	1102030,3	1140052,4
T-20 Y T-21	39	1090346,3	1127760,5	T-66	279	1099890,5	1138763,0	T-73	209	1102022,5	1140041,6
T-20 Y T-21	40	1090339,9	1127759,9	T-66	280	1099892,2	1138766,5	T-73	210	1102020,2	1140036,3
T-20 Y T-21	41	1090318,0	1127752,3	T-66	281	1099892,3	1138766,6	T-73	211	1102018,4	1140031,6
T-20 Y T-21	42	1090317,7	1127752,2	T-66	282	1099892,4	1138766,8	T-73	212	1102016,6	1140024,8
T-20 Y T-21	43	1090313,8	1127751,6	T-66	283	1099894,8	1138770,0	T-73	213	1102016,6	1140024,7
T-20 Y T-21	44	1090313,5	1127751,6	T-66	284	1099894,9	1138770,1	T-73	214	1102016,5	1140024,4
T-20 Y T-21	45	1090313,3	1127751,6	T-66	285	1099901,2	1138777,8	T-73	215	1102011,2	1140014,4

Hoja No. 294

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-20 Y T-21	46	1090307,3	1127752,2	T-66	286	1099901,3	1138777,9	T-73	216	1102012,0	1140008,9
T-20 Y T-21	47	1090304,0	1127750,7	T-66	287	1099910,1	1138786,9	T-73	217	1102018,1	1140005,4
T-20 Y T-21	48	1090300,7	1127747,0	T-66	288	1099910,2	1138787,1	T-73	218	1102018,3	1140005,2
T-20 Y T-21	49	1090295,3	1127739,5	T-66	289	1099910,4	1138787,2	T-73	219	1102028,1	1139997,6
T-20 Y T-21	50	1090295,2	1127739,4	T-66	290	1099920,6	1138794,3	T-73	220	1102028,3	1139997,4
T-20 Y T-21	51	1090295,0	1127739,1	T-66	291	1099925,1	1138797,7	T-73	221	1102028,4	1139997,2
T-20 Y T-21	52	1090263,6	1127713,0	T-66	292	1099925,3	1138797,8	T-73	222	1102028,6	1139997,0
T-20 Y T-21	53	1090251,6	1127702,7	T-66	293	1099925,4	1138797,9	T-73	223	1102031,4	1139992,4
T-20 Y T-21	54	1090245,0	1127696,1	T-66	294	1099930,3	1138800,4	T-73	224	1102031,5	1139992,1
T-20 Y T-21	55	1090242,9	1127691,3	T-66	295	1099934,9	1138806,6	T-73	225	1102031,6	1139991,8
T-20 Y T-21	56	1090242,8	1127691,1	T-66	296	1099935,0	1138806,7	T-73	226	1102031,7	1139991,5
T-20 Y T-21	57	1090242,7	1127691,0	T-66	297	1099935,3	1138807,0	T-73	227	1102031,6	1139991,2
T-20 Y T-21	58	1090236,0	1127680,8	T-66	298	1099938,8	1138809,9	T-73	228	1102031,6	1139990,8
T-20 Y T-21	59	1090235,9	1127680,6	T-66	299	1099939,0	1138810,1	T-73	229	1102031,5	1139990,5
T-20 Y T-21	60	1090235,7	1127680,4	T-66	300	1099939,3	1138810,2	T-73	230	1102031,3	1139990,3
T-20 Y T-21	61	1090235,5	1127680,3	T-66	301	1099939,5	1138810,3	T-73	231	1102031,1	1139990,0
T-20 Y T-21	62	1090231,7	1127677,6	T-66	302	1099942,1	1138811,2	T-73	232	1102030,8	1139989,8
T-20 Y T-21	63	1090231,4	1127677,5	T-66	303	1099942,4	1138811,2	T-73	233	1102030,6	1139989,6
T-20 Y T-21	64	1090231,1	1127677,3	T-66	304	1099942,6	1138811,3	T-73	234	1102030,3	1139989,5
T-20 Y T-21	65	1090230,8	1127677,3	T-66	305	1099946,4	1138811,5	T-73	235	1102029,9	1139989,4
T-20 Y T-21	66	1090225,8	1127676,7	T-66	306	1099947,7	1138812,5	T-73	236	1102029,6	1139989,4
T-20 Y T-21	67	1090225,6	1127676,7	T-66	307	1099948,2	1138814,0	T-73	237	1102029,3	1139989,4
T-20 Y T-21	68	1090225,5	1127676,7	T-66	308	1099946,5	1138817,4	T-73	238	1102029,0	1139989,5
T-20 Y T-21	69	1090219,3	1127676,9	T-66	309	1099945,8	1138818,7	T-73	239	1102028,7	1139989,7
T-20 Y T-21	70	1090208,6	1127671,2	T-66	310	1099944,2	1138821,5	T-73	240	1102028,4	1139989,9
T-20 Y T-21	71	1090208,4	1127671,1	T-66	311	1099941,7	1138825,1	T-73	241	1102028,1	1139990,1
T-20 Y T-21	72	1090196,6	1127666,1	T-66	312	1099941,6	1138825,1	T-73	242	1102028,0	1139990,4
T-20 Y T-21	73	1090196,5	1127666,0	T-66	313	1099938,0	1138830,7	T-73	243	1102025,3	1139994,6
T-20 Y T-21	74	1090196,3	1127666,0	T-66	314	1099937,8	1138830,9	T-73	244	1102015,9	1140002,0
T-20 Y T-21	75	1090184,1	1127662,7	T-66	315	1099937,7	1138831,2	T-73	245	1102009,2	1140005,9
T-20 Y T-21	76	1090166,9	1127654,3	T-66	316	1099937,7	1138831,4	T-73	246	1102008,9	1140006,1
T-20 Y T-21	77	1090161,6	1127647,7	T-66	317	1099937,6	1138831,8	T-73	247	1102008,7	1140006,3
T-20 Y T-21	78	1090160,3	1127644,2	T-66	318	1099936,1	1138835,9	T-73	248	1102008,5	1140006,5
T-20 Y T-21	79	1090160,3	1127644,1	T-66	319	1099935,4	1138837,9	T-73	249	1102008,4	1140006,8
T-20 Y T-21	80	1090158,1	1127638,2	T-66	320	1099931,3	1138843,6	T-73	250	1102008,3	1140007,1
T-20 Y T-21	81	1090157,5	1127633,7	T-66	321	1099931,1	1138843,8	T-73	251	1102008,2	1140007,3
T-20 Y T-21	82	1090157,7	1127629,3	T-66	322	1099931,0	1138844,1	T-73	252	1102007,1	1140014,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-20 Y T-21	83	1090159,7	1127623,9	T-66	323	1099930,9	1138844,4	T-73	253	1102007,1	1140014,8
T-20 Y T-21	84	1090169,6	1127611,4	T-66	324	1099930,9	1138844,7	T-73	254	1102007,2	1140015,1
T-20 Y T-21	85	1090169,7	1127611,1	T-66	325	1099930,9	1138845,0	T-73	255	1102007,2	1140015,4
T-20 Y T-21	86	1090173,2	1127605,1	T-66	326	1099931,1	1138847,2	T-73	256	1102007,4	1140015,7
T-20 Y T-21	87	1090173,4	1127604,8	T-66	327	1099931,2	1138847,5	T-73	257	1102012,8	1140026,1
T-20 Y T-21	88	1090173,4	1127604,6	T-66	328	1099931,3	1138847,7	T-73	258	1102014,6	1140032,8
T-20 Y T-21	89	1090177,1	1127589,7	T-66	329	1099931,4	1138848,0	T-73	259	1102014,7	1140032,9
T-20 Y T-21	90	1090177,2	1127589,4	T-66	330	1099932,5	1138849,8	T-73	260	1102014,7	1140033,0
T-20 Y T-21	91	1090177,2	1127589,1	T-66	331	1099932,7	1138850,1	T-73	261	1102016,5	1140037,7
T-20 Y T-21	92	1090177,1	1127588,7	T-66	332	1099933,0	1138850,3	T-73	262	1102016,5	1140037,8
T-20 Y T-21	93	1090177,0	1127588,4	T-66	333	1099933,2	1138850,5	T-73	263	1102018,9	1140043,4
T-20 Y T-21	94	1090176,9	1127588,1	T-66	334	1099933,5	1138850,7	T-73	264	1102019,0	1140043,6
T-20 Y T-21	95	1090176,7	1127587,9	T-66	335	1099934,8	1138851,1	T-73	265	1102019,1	1140043,7
T-20 Y T-21	96	1090176,4	1127587,6	T-66	336	1099935,1	1138851,2	T-73	266	1102027,4	1140055,2
T-20 Y T-21	97	1090176,2	1127587,5	T-66	337	1099935,4	1138851,3	T-73	267	1102027,6	1140055,4
T-20 Y T-21	98	1090175,9	1127587,3	T-66	338	1099935,7	1138851,3	T-73	268	1102027,8	1140055,6
T-20 Y T-21	99	1090175,5	1127587,3	T-66	339	1099935,9	1138851,2	T-73	269	1102028,1	1140055,8
T-20 Y T-21	100	1090175,2	1127587,2	T-66	340	1099938,6	1138850,7	T-73	270	1102028,3	1140055,9
T-20 Y T-21	101	1090174,9	1127587,2	T-66	341	1099938,8	1138850,6	T-73	271	1102032,2	1140057,4
T-20 Y T-21	102	1090174,5	1127587,3	T-66	342	1099941,1	1138849,8	T-73	272	1102032,4	1140057,5
T-20 Y T-21	103	1090174,2	1127587,5	T-66	343	1099944,4	1138850,1	T-73	273	1102032,7	1140057,6
T-20 Y T-21	104	1090174,0	1127587,6	T-66	344	1099950,1	1138851,7	T-73	274	1102033,0	1140057,6
T-20 Y T-21	105	1090173,7	1127587,9	T-66	345	1099954,7	1138854,2	T-73	275	1102033,3	1140057,5
T-20 Y T-21	106	1090173,5	1127588,1	T-66	346	1099955,0	1138854,3	T-73	276	1102033,6	1140057,5
T-20 Y T-21	107	1090173,4	1127588,4	T-66	347	1099955,3	1138854,4	T-73	277	1102039,6	1140055,3
T-20 Y T-21	108	1090173,2	1127588,7	T-66	348	1099955,5	1138854,5	T-73	278	1102042,5	1140054,8
T-20 Y T-21	109	1090169,6	1127603,4	T-66	349	1099962,7	1138855,0	T-73	279	1102046,3	1140054,8
T-20 Y T-21	110	1090166,3	1127609,0	T-66	350	1099966,6	1138856,3	T-73	280	1102046,5	1140054,8
T-20 Y T-21	111	1090156,3	1127621,7	T-66	351	1099970,2	1138859,5	T-73	281	1102055,2	1140053,5
T-20 Y T-21	112	1090156,2	1127621,9	T-66	352	1099970,6	1138863,0	T-73	282	1102055,5	1140053,5
T-20 Y T-21	113	1090156,0	1127622,3	T-66	353	1099970,7	1138863,1	T-73	283	1102055,7	1140053,4
T-20 Y T-21	114	1090153,8	1127628,2	T-66	354	1099971,7	1138869,0	T-73	284	1102065,7	1140048,8
T-20 Y T-21	115	1090153,7	1127628,6	T-66	355	1099971,8	1138869,3	T-73	285	1102076,6	1140048,8
T-20 Y T-21	116	1090153,7	1127628,9	T-66	356	1099971,9	1138869,6	T-73	286	1102076,9	1140048,8
T-20 Y T-21	117	1090153,5	1127633,7	T-66	357	1099972,1	1138869,9	T-73	287	1102077,2	1140048,7
T-20 Y T-21	118	1090153,5	1127633,8	T-66	358	1099972,4	1138870,1	T-73	288	1102085,1	1140046,3
T-20 Y T-21	119	1090153,5	1127634,0	T-66	359	1099972,7	1138870,3	T-73	289	1102095,4	1140043,4

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-20 Y T-21	120	1090154,1	1127638,9	T-66	360	1099973,0	1138870,5	T-73	290	1102095,5	1140043,4
T-20 Y T-21	121	1090154,2	1127639,0	T-66	361	1099973,3	1138870,6	T-73	291	1102105,3	1140039,9
T-20 Y T-21	122	1090154,3	1127639,4	T-66	362	1099978,9	1138871,6	T-73	292	1102112,4	1140037,3
T-20 Y T-21	123	1090155,1	1127641,7	T-66	363	1099979,0	1138871,6	T-73	293	1102123,3	1140034,8
T-20 Y T-21	124	1090155,1	1127641,7	T-66	364	1099988,1	1138872,9	T-73	294	1102129,7	1140035,0
T-20 Y T-21	125	1090154,9	1127641,7	T-66	365	1099993,8	1138874,5	T-73	295	1102129,9	1140035,0
T-20 Y T-21	126	1090139,6	1127640,6	T-66	366	1099994,0	1138874,5	T-73	296	1102130,2	1140035,0
T-20 Y T-21	127	1090139,5	1127640,6	T-66	367	1099994,3	1138874,6	T-73	297	1102139,4	1140033,1
T-20 Y T-21	128	1090139,4	1127640,6	T-66	368	1100002,0	1138874,6	T-73	298	1102139,7	1140033,1
T-20 Y T-21	129	1090126,2	1127641,3	T-66	369	1100002,3	1138874,5	T-73	299	1102140,0	1140032,9
T-20 Y T-21	130	1090125,9	1127641,4	T-66	370	1100002,6	1138874,5	T-73	300	1102140,3	1140032,7
T-20 Y T-21	131	1090125,6	1127641,4	T-66	371	1100002,9	1138874,3	T-73	301	1102144,3	1140029,5
T-20 Y T-21	132	1090120,2	1127643,6	T-66	372	1100003,2	1138874,2	T-73	302	1102149,7	1140029,2
T-20 Y T-21	133	1090104,2	1127645,3	T-66	373	1100003,5	1138873,9	T-73	303	1102150,0	1140029,2
T-20 Y T-21	134	1090103,9	1127645,3	T-66	374	1100006,9	1138870,2	T-73	304	1102150,0	1140029,2
T-20 Y T-21	135	1090103,6	1127645,4	T-66	375	1100013,2	1138866,7	T-73	305	1102153,8	1140028,4
T-20 Y T-21	136	1090094,2	1127649,6	T-66	376	1100020,7	1138867,6	T-73	306	1102151,3	1140031,4
T-20 Y T-21	137	1090094,0	1127649,7	T-66	377	1100023,2	1138870,0	T-73	307	1102147,2	1140033,3
T-20 Y T-21	138	1090094,0	1127649,8	T-66	378	1100024,7	1138874,9	T-73	308	1102147,0	1140033,5
T-20 Y T-21	139	1090084,4	1127655,7	T-66	379	1100026,2	1138882,3	T-73	309	1102146,8	1140033,6
T-20 Y T-21	140	1090084,1	1127655,8	T-66	380	1100026,3	1138882,5	T-73	310	1102146,6	1140033,8
T-20 Y T-21	141	1090084,0	1127655,9	T-66	381	1100031,6	1138896,8	T-73	311	1102142,9	1140037,8
T-20 Y T-21	142	1090077,3	1127662,5	T-66	382	1100031,7	1138897,1	T-73	312	1102140,9	1140039,8
T-20 Y T-21	143	1090077,1	1127662,7	T-66	383	1100031,9	1138897,4	T-73	313	1102140,7	1140040,0
T-20 Y T-21	144	1090076,9	1127663,0	T-66	384	1100032,1	1138897,6	T-73	314	1102140,6	1140040,3
T-20 Y T-21	145	1090069,8	1127676,0	T-66	385	1100036,3	1138901,5	T-73	315	1102140,5	1140040,5
T-20 Y T-21	146	1090061,8	1127684,0	T-66	386	1100036,6	1138901,8	T-73	316	1102140,4	1140040,7
T-20 Y T-21	147	1090061,7	1127684,1	T-66	387	1100036,9	1138901,9	T-73	317	1102140,0	1140042,4
T-20 Y T-21	148	1090061,5	1127684,4	T-66	388	1100037,2	1138902,0	T-73	318	1102139,9	1140042,8
T-20 Y T-21	149	1090055,8	1127694,6	T-66	389	1100037,5	1138902,1	T-73	319	1102139,9	1140043,1
T-20 Y T-21	150	1090054,2	1127694,9	T-66	390	1100037,8	1138902,1	T-73	320	1102140,0	1140043,4
T-20 Y T-21	151	1090051,5	1127693,8	T-66	391	1100038,1	1138902,0	T-73	321	1102140,1	1140043,7
T-20 Y T-21	152	1090051,2	1127693,7	T-66	392	1100038,5	1138901,9	T-73	322	1102140,3	1140044,0
T-20 Y T-21	153	1090050,9	1127693,6	T-66	393	1100038,7	1138901,8	T-73	323	1102141,1	1140045,2
T-20 Y T-21	154	1090050,6	1127693,6	T-66	394	1100039,0	1138901,6	T-73	324	1102141,3	1140045,4
T-20 Y T-21	155	1090050,3	1127693,7	T-66	395	1100042,7	1138898,4	T-73	325	1102141,6	1140045,6
T-20 Y T-21	156	1090047,6	1127694,2	T-66	396	1100044,8	1138896,6	T-73	326	1102141,9	1140045,8

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-20 Y T-21	157	1090047,3	1127694,3	T-66	397	1100045,1	1138896,3	T-73	327	1102142,2	1140045,9
T-20 Y T-21	158	1090047,1	1127694,4	T-66	398	1100045,2	1138896,1	T-73	328	1102143,5	1140046,3
T-20 Y T-21	159	1090046,8	1127694,5	T-66	399	1100045,3	1138896,0	T-73	329	1102143,7	1140046,4
T-20 Y T-21	160	1090046,6	1127694,7	T-66	400	1100047,3	1138900,4	T-73	330	1102144,0	1140046,4
T-20 Y T-21	161	1090040,9	1127699,9	T-66	401	1100047,4	1138900,7	T-73	331	1102147,1	1140046,5
T-20 Y T-21	162	1090031,8	1127699,9	T-66	402	1100047,6	1138900,9	T-73	332	1102147,4	1140046,5
T-20 Y T-21	163	1090025,6	1127698,0	T-66	403	1100047,9	1138901,1	T-73	333	1102147,6	1140046,5
T-20 Y T-21	164	1090025,4	1127698,0	T-66	404	1100048,2	1138901,3	T-73	334	1102150,4	1140045,8
T-20 Y T-21	165	1090025,2	1127697,9	T-66	405	1100048,5	1138901,5	T-73	335	1102150,6	1140045,8
T-20 Y T-21	166	1090018,8	1127697,4	T-66	406	1100048,8	1138901,5	T-73	336	1102153,4	1140044,7
T-20 Y T-21	167	1090018,5	1127697,3	T-66	407	1100052,2	1138902,1	T-73	337	1102154,7	1140045,1
T-20 Y T-21	168	1090018,2	1127697,4	T-66	408	1100052,5	1138902,1	T-73	338	1102154,7	1140045,5
T-20 Y T-21	169	1090018,0	1127697,4	T-66	409	1100052,8	1138902,1	T-73	339	1102152,9	1140047,2
T-20 Y T-21	170	1090017,7	1127697,5	T-66	410	1100053,1	1138902,0	T-73	340	1102152,7	1140047,4
T-20 Y T-21	171	1090007,2	1127702,7	T-66	411	1100053,4	1138901,9	T-73	341	1102152,6	1140047,5
T-20 Y T-21	172	1090007,0	1127702,8	T-66	412	1100053,7	1138901,7	T-73	342	1102151,1	1140049,6
T-20 Y T-21	173	1090006,8	1127703,0	T-66	413	1100053,9	1138901,5	T-73	343	1102151,0	1140049,8
T-20 Y T-21	174	1090006,6	1127703,2	T-66	414	1100056,3	1138899,1	T-73	344	1102150,9	1140050,1
T-20 Y T-21	175	1090006,4	1127703,4	T-66	415	1100056,4	1138899,0	T-73	345	1102150,9	1140050,3
T-20 Y T-21	176	1090000,1	1127713,9	T-66	416	1100056,6	1138898,8	T-73	346	1102149,4	1140056,4
T-20 Y T-21	177	1089995,2	1127716,2	T-66	417	1100056,8	1138898,4	T-73	347	1102149,3	1140056,7
T-20 Y T-21	178	1089979,7	1127719,4	T-66	418	1100056,9	1138898,5	T-73	348	1102149,3	1140057,0
T-20 Y T-21	179	1089964,7	1127721,2	T-66	419	1100059,2	1138903,4	T-73	349	1102149,4	1140057,3
T-20 Y T-21	180	1089950,4	1127720,1	T-66	420	1100059,4	1138903,6	T-73	350	1102149,5	1140057,6
T-20 Y T-21	181	1089943,9	1127719,4	T-66	421	1100059,6	1138903,9	T-73	351	1102149,6	1140057,9
T-20 Y T-21	182	1089937,1	1127718,0	T-66	422	1100059,9	1138904,1	T-73	352	1102149,8	1140058,2
T-20 Y T-21	183	1089929,4	1127713,0	T-66	423	1100060,2	1138904,3	T-73	353	1102150,4	1140058,9
T-20 Y T-21	184	1089929,3	1127712,9	T-66	424	1100060,5	1138904,4	T-73	354	1102150,7	1140059,1
T-20 Y T-21	185	1089929,0	1127712,8	T-66	425	1100060,8	1138904,5	T-73	355	1102151,0	1140059,3
T-20 Y T-21	186	1089923,3	1127710,7	T-66	426	1100061,1	1138904,5	T-73	356	1102151,3	1140059,4
T-20 Y T-21	187	1089918,2	1127707,6	T-66	427	1100061,4	1138904,4	T-73	357	1102151,6	1140059,5
T-20 Y T-21	188	1089908,9	1127701,4	T-66	428	1100061,8	1138904,4	T-73	358	1102151,9	1140059,6
T-20 Y T-21	189	1089903,8	1127698,0	T-66	429	1100062,1	1138904,2	T-73	359	1102152,2	1140059,5
T-20 Y T-21	190	1089899,0	1127694,3	T-66	430	1100062,3	1138904,0	T-73	360	1102152,6	1140059,5
T-20 Y T-21	191	1089898,8	1127694,2	T-66	431	1100062,6	1138903,8	T-73	361	1102154,7	1140058,8
T-20 Y T-21	192	1089892,7	1127690,6	T-66	432	1100062,8	1138903,5	T-73	362	1102155,0	1140058,6
T-20 Y T-21	193	1089892,4	1127690,4	T-66	433	1100062,9	1138903,2	T-73	363	1102155,3	1140058,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-20 Y T-21	194	1089892,1	1127690,3	T-66	434	1100063,0	1138902,9	T-73	364	1102163,2	1140053,0
T-20 Y T-21	195	1089884,7	1127688,9	T-66	435	1100063,0	1138902,6	T-73	365	1102195,6	1140048,6
T-20 Y T-21	196	1089884,5	1127688,9	T-66	436	1100063,0	1138902,2	T-73	366	1102196,8	1140048,9
T-20 Y T-21	197	1089874,9	1127688,1	T-66	437	1100063,0	1138901,9	T-73	367	1102200,4	1140052,0
T-20 Y T-21	198	1089868,8	1127685,6	T-66	438	1100062,8	1138901,6	T-73	368	1102200,7	1140052,2
T-20 Y T-21	199	1089861,9	1127680,7	T-52 Y T-53	1	1094007,8	1138659,9	T-73	369	1102200,9	1140052,3
T-20 Y T-21	200	1089861,6	1127680,6	T-52 Y T-53	2	1094006,6	1138657,3	T-73	370	1102207,7	1140055,3
T-20 Y T-21	201	1089861,3	1127680,5	T-52 Y T-53	3	1094007,9	1138657,7	T-73	371	1102212,1	1140060,5
T-20 Y T-21	202	1089861,0	1127680,4	T-52 Y T-53	4	1094011,8	1138660,1	T-73	372	1102212,4	1140060,8
T-20 Y T-21	203	1089850,6	1127679,3	T-52 Y T-53	5	1094012,0	1138660,3	T-73	373	1102223,3	1140069,9
T-20 Y T-21	204	1089848,7	1127678,7	T-52 Y T-53	6	1094012,2	1138660,4	T-73	374	1102228,2	1140076,1
T-20 Y T-21	205	1089849,8	1127676,4	T-52 Y T-53	7	1094012,5	1138660,4	T-73	375	1102228,4	1140076,3
T-20 Y T-21	206	1089849,9	1127676,2	T-52 Y T-53	8	1094015,4	1138661,0	T-73	376	1102228,7	1140076,5
T-20 Y T-21	207	1089850,0	1127675,9	T-52 Y T-53	9	1094015,7	1138661,1	T-73	377	1102235,6	1140081,0
T-20 Y T-21	208	1089850,0	1127675,6	T-52 Y T-53	10	1094016,0	1138661,0	T-73	378	1102235,7	1140081,1
T-20 Y T-21	209	1089850,0	1127675,3	T-52 Y T-53	11	1094016,4	1138661,0	T-73	379	1102235,8	1140081,2
T-20 Y T-21	210	1089849,6	1127672,0	T-52 Y T-53	12	1094016,7	1138660,8	T-73	380	1102242,2	1140084,1
T-20 Y T-21	211	1089849,6	1127671,7	T-52 Y T-53	13	1094017,0	1138660,7	T-73	381	1102242,5	1140084,2
T-20 Y T-21	212	1089849,5	1127671,4	T-52 Y T-53	14	1094019,3	1138658,9	T-73	382	1102242,8	1140084,2
T-20 Y T-21	213	1089847,4	1127666,5	T-52 Y T-53	15	1094019,6	1138658,7	T-73	383	1102243,1	1140084,2
T-20 Y T-21	214	1089846,2	1127660,8	T-52 Y T-53	16	1094019,8	1138658,5	T-73	384	1102252,1	1140084,0
T-20 Y T-21	215	1089846,2	1127660,5	T-52 Y T-53	17	1094019,9	1138658,1	T-73	385	1102252,4	1140084,0
T-20 Y T-21	216	1089846,1	1127660,3	T-52 Y T-53	18	1094020,1	1138657,8	T-73	386	1102252,7	1140083,9
T-20 Y T-21	217	1089845,9	1127660,0	T-52 Y T-53	19	1094020,5	1138656,0	T-73	387	1102267,4	1140078,7
T-20 Y T-21	218	1089841,7	1127653,8	T-52 Y T-53	20	1094020,6	1138655,8	T-73	388	1102275,0	1140078,7
T-20 Y T-21	219	1089841,6	1127653,7	T-52 Y T-53	21	1094020,6	1138655,6	T-73	389	1102275,4	1140078,7
T-20 Y T-21	220	1089836,9	1127648,2	T-52 Y T-53	22	1094020,7	1138653,3	T-73	390	1102284,4	1140077,1
T-20 Y T-21	221	1089836,7	1127648,0	T-52 Y T-53	23	1094020,7	1138653,1	T-73	391	1102284,7	1140077,0
T-20 Y T-21	222	1089836,4	1127647,8	T-52 Y T-53	24	1094020,7	1138652,8	T-73	392	1102285,0	1140076,8
T-20 Y T-21	223	1089836,1	1127647,6	T-52 Y T-53	25	1094020,5	1138651,0	T-73	393	1102292,4	1140072,6
T-20 Y T-21	224	1089830,6	1127645,6	T-52 Y T-53	26	1094020,5	1138651,0	T-73	394	1102292,7	1140072,5
T-20 Y T-21	225	1089830,4	1127645,6	T-52 Y T-53	27	1094020,4	1138650,7	T-73	395	1102292,9	1140072,3
T-20 Y T-21	226	1089819,3	1127643,2	T-52 Y T-53	28	1094019,1	1138646,5	T-73	396	1102293,0	1140072,1
T-20 Y T-21	227	1089808,3	1127638,5	T-52 Y T-53	29	1094019,1	1138646,4	T-73	397	1102293,2	1140071,9
T-20 Y T-21	228	1089806,6	1127636,6	T-52 Y T-53	30	1094018,1	1138643,6	T-73	398	1102293,4	1140071,4
T-20 Y T-21	229	1089806,2	1127634,0	T-52 Y T-53	31	1094018,3	1138642,2	T-73	399	1102294,8	1140070,8
T-20 Y T-21	230	1089806,1	1127633,6	T-52 Y T-53	32	1094019,0	1138639,3	T-73	400	1102295,1	1140070,7

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-20 Y T-21	231	1089806,0	1127633,3	T-52 Y T-53	33	1094019,0	1138639,1	T-73	401	1102295,3	1140070,5
T-20 Y T-21	232	1089805,8	1127633,0	T-52 Y T-53	34	1094019,0	1138639,0	T-73	402	1102295,5	1140070,3
T-20 Y T-21	233	1089802,7	1127629,2	T-52 Y T-53	35	1094019,4	1138636,0	T-73	403	1102297,1	1140068,6
T-20 Y T-21	234	1089802,5	1127629,0	T-52 Y T-53	36	1094020,2	1138633,0	T-73	404	1102297,3	1140068,4
T-20 Y T-21	235	1089802,3	1127628,8	T-52 Y T-53	37	1094021,2	1138630,6	T-73	405	1102297,4	1140068,2
T-20 Y T-21	236	1089788,5	1127618,7	T-52 Y T-53	38	1094021,2	1138630,5	T-73	406	1102297,6	1140067,9
T-20 Y T-21	237	1089786,0	1127616,0	T-52 Y T-53	39	1094021,2	1138630,4	T-73	407	1102297,6	1140067,7
T-20 Y T-21	238	1089783,0	1127604,2	T-52 Y T-53	40	1094022,0	1138628,1	T-73	408	1102298,1	1140065,8
T-20 Y T-21	239	1089782,9	1127603,9	T-52 Y T-53	41	1094022,1	1138627,8	T-73	409	1102299,0	1140061,4
T-20 Y T-21	240	1089782,7	1127603,6	T-52 Y T-53	42	1094022,1	1138627,5	T-73	410	1102301,5	1140055,5
T-20 Y T-21	241	1089782,5	1127603,3	T-52 Y T-53	43	1094022,2	1138625,2	T-73	411	1102303,3	1140052,3
T-20 Y T-21	242	1089782,3	1127603,1	T-52 Y T-53	44	1094022,6	1138622,7	T-73	412	1102305,6	1140050,4
T-20 Y T-21	243	1089782,0	1127602,9	T-52 Y T-53	45	1094023,3	1138619,9	T-73	413	1102309,7	1140048,6
T-20 Y T-21	244	1089781,7	1127602,8	T-52 Y T-53	46	1094024,8	1138616,8	T-73	414	1102310,0	1140048,4
T-20 Y T-21	245	1089781,4	1127602,7	T-52 Y T-53	47	1094026,9	1138613,9	T-73	415	1102310,2	1140048,2
T-20 Y T-21	246	1089781,0	1127602,7	T-52 Y T-53	48	1094029,5	1138611,3	T-73	416	1102310,4	1140047,9
T-20 Y T-21	247	1089780,7	1127602,7	T-52 Y T-53	49	1094031,5	1138609,7	T-73	417	1102313,1	1140044,4
T-20 Y T-21	248	1089780,4	1127602,8	T-52 Y T-53	50	1094034,2	1138608,1	T-73	418	1102313,9	1140043,9
T-20 Y T-21	249	1089780,1	1127602,9	T-52 Y T-53	51	1094034,4	1138607,9	T-73	419	1102314,7	1140044,0
T-20 Y T-21	250	1089779,8	1127603,1	T-52 Y T-53	52	1094034,6	1138607,7	T-73	420	1102315,2	1140044,5
T-20 Y T-21	251	1089779,6	1127603,3	T-52 Y T-53	53	1094035,7	1138606,5	T-73	421	1102315,6	1140045,4
T-20 Y T-21	252	1089779,4	1127603,6	T-52 Y T-53	54	1094035,8	1138606,3	T-73	422	1102315,6	1140048,3
T-20 Y T-21	253	1089779,2	1127603,9	T-52 Y T-53	55	1094035,9	1138606,1	T-73	423	1102315,3	1140050,5
T-20 Y T-21	254	1089779,1	1127604,2	T-52 Y T-53	56	1094036,0	1138605,9	T-73	424	1102312,0	1140059,0
T-20 Y T-21	255	1089779,0	1127604,5	T-52 Y T-53	57	1094036,5	1138604,5	T-73	425	1102308,3	1140068,6
T-20 Y T-21	256	1089779,0	1127604,8	T-52 Y T-53	58	1094036,6	1138604,2	T-73	426	1102307,3	1140071,0
T-20 Y T-21	257	1089779,1	1127605,2	T-52 Y T-53	59	1094036,7	1138603,9	T-73	427	1102307,2	1140071,3
T-20 Y T-21	258	1089782,2	1127617,5	T-52 Y T-53	60	1094036,7	1138602,3	T-73	428	1102307,2	1140071,5
T-20 Y T-21	259	1089782,4	1127617,8	T-52 Y T-53	61	1094037,0	1138600,6	T-73	429	1102306,9	1140073,8
T-20 Y T-21	260	1089782,5	1127618,1	T-52 Y T-53	62	1094037,4	1138599,6	T-73	430	1102306,9	1140073,9
T-20 Y T-21	261	1089782,7	1127618,4	T-52 Y T-53	63	1094038,5	1138598,0	T-73	431	1102306,8	1140074,3
T-20 Y T-21	262	1089785,7	1127621,6	T-52 Y T-53	64	1094040,5	1138595,5	T-73	432	1102306,8	1140074,6
T-20 Y T-21	263	1089785,9	1127621,7	T-52 Y T-53	65	1094040,5	1138595,4	T-73	433	1102306,8	1140074,9
T-20 Y T-21	264	1089786,0	1127621,8	T-52 Y T-53	66	1094042,0	1138593,2	T-73	434	1102306,9	1140075,2
T-20 Y T-21	265	1089799,8	1127631,9	T-52 Y T-53	67	1094042,0	1138593,1	T-73	435	1102307,0	1140075,5
T-20 Y T-21	266	1089802,3	1127635,1	T-52 Y T-53	68	1094042,2	1138592,8	T-73	436	1102307,2	1140075,8
T-20 Y T-21	267	1089802,7	1127637,7	T-52 Y T-53	69	1094042,9	1138591,1	T-73	437	1102307,4	1140076,0

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-20 Y T-21	268	1089802,8	1127638,0	T-52 Y T-53	70	1094043,0	1138590,8	T-73	438	1102308,6	1140077,1
T-20 Y T-21	269	1089802,9	1127638,3	T-52 Y T-53	71	1094043,0	1138590,6	T-73	439	1102308,9	1140077,3
T-20 Y T-21	270	1089803,0	1127638,5	T-52 Y T-53	72	1094043,0	1138590,3	T-73	440	1102309,2	1140077,5
T-20 Y T-21	271	1089803,2	1127638,8	T-52 Y T-53	73	1094043,1	1138588,6	T-73	441	1102309,5	1140077,6
T-20 Y T-21	272	1089805,6	1127641,5	T-52 Y T-53	74	1094043,1	1138588,3	T-73	442	1102309,9	1140077,6
T-20 Y T-21	273	1089805,8	1127641,7	T-52 Y T-53	75	1094043,0	1138588,1	T-73	443	1102311,6	1140077,7
T-20 Y T-21	274	1089806,0	1127641,8	T-52 Y T-53	76	1094043,0	1138587,8	T-73	444	1102311,9	1140077,7
T-20 Y T-21	275	1089806,3	1127642,0	T-52 Y T-53	77	1094042,5	1138586,4	T-73	445	1102312,2	1140077,6
T-20 Y T-21	276	1089817,9	1127647,0	T-52 Y T-53	78	1094042,4	1138586,3	T-73	446	1102312,5	1140077,5
T-20 Y T-21	277	1089818,0	1127647,0	T-52 Y T-53	79	1094041,7	1138584,5	T-73	447	1102314,2	1140076,8
T-20 Y T-21	278	1089818,3	1127647,1	T-52 Y T-53	80	1094041,5	1138582,2	T-73	448	1102314,4	1140076,7
T-20 Y T-21	279	1089829,4	1127649,4	T-52 Y T-53	81	1094042,4	1138580,6	T-73	449	1102316,9	1140075,3
T-20 Y T-21	280	1089834,2	1127651,2	T-52 Y T-53	82	1094042,6	1138580,4	T-73	450	1102317,0	1140075,2
T-20 Y T-21	281	1089838,5	1127656,2	T-52 Y T-53	83	1094044,8	1138580,3	T-73	451	1102320,0	1140073,0
T-20 Y T-21	282	1089842,4	1127662,0	T-52 Y T-53	84	1094045,0	1138580,3	T-73	452	1102321,8	1140072,3
T-20 Y T-21	283	1089843,5	1127667,5	T-52 Y T-53	85	1094045,3	1138580,2	T-73	453	1102322,5	1140072,0
T-20 Y T-21	284	1089843,6	1127667,8	T-52 Y T-53	86	1094046,8	1138579,7	T-73	454	1102323,9	1140072,0
T-20 Y T-21	285	1089843,6	1127667,9	T-52 Y T-53	87	1094046,9	1138579,7	T-73	455	1102324,6	1140073,1
T-20 Y T-21	286	1089845,7	1127672,7	T-52 Y T-53	88	1094047,1	1138579,6	T-73	456	1102326,9	1140076,8
T-20 Y T-21	287	1089845,9	1127675,2	T-52 Y T-53	89	1094048,7	1138578,7	T-73	457	1102328,4	1140079,7
T-20 Y T-21	288	1089844,1	1127679,0	T-52 Y T-53	90	1094050,4	1138578,0	T-73	458	1102330,6	1140087,9
T-20 Y T-21	289	1089844,0	1127679,4	T-52 Y T-53	91	1094051,4	1138577,8	T-73	459	1102327,1	1140088,1
T-20 Y T-21	290	1089844,0	1127679,7	T-52 Y T-53	92	1094057,0	1138577,9	T-73	460	1102326,8	1140088,2
T-20 Y T-21	291	1089844,0	1127680,0	T-52 Y T-53	93	1094061,5	1138578,3	T-73	461	1102326,5	1140088,3
T-20 Y T-21	292	1089844,0	1127680,4	T-52 Y T-53	94	1094064,9	1138578,8	T-73	462	1102326,2	1140088,4
T-20 Y T-21	293	1089844,1	1127680,7	T-52 Y T-53	95	1094065,2	1138578,8	T-73	463	1102326,0	1140088,5
T-20 Y T-21	294	1089844,3	1127681,0	T-52 Y T-53	96	1094065,3	1138578,8	T-73	464	1102325,8	1140088,7
T-20 Y T-21	295	1089844,5	1127681,2	T-52 Y T-53	97	1094067,8	1138578,6	T-73	465	1102325,6	1140089,0
T-20 Y T-21	296	1089844,7	1127681,5	T-52 Y T-53	98	1094068,0	1138578,5	T-73	466	1102324,2	1140091,0
T-20 Y T-21	297	1089845,0	1127681,7	T-52 Y T-53	99	1094068,2	1138578,5	T-73	467	1102324,0	1140091,3
T-20 Y T-21	298	1089845,3	1127681,8	T-52 Y T-53	100	1094069,7	1138578,1	T-73	468	1102323,9	1140091,6
T-20 Y T-21	299	1089849,6	1127683,2	T-52 Y T-53	101	1094069,9	1138578,1	T-73	469	1102323,9	1140091,9
T-20 Y T-21	300	1089849,9	1127683,2	T-52 Y T-53	102	1094070,1	1138578,0	T-73	470	1102323,9	1140092,3
T-20 Y T-21	301	1089850,0	1127683,3	T-52 Y T-53	103	1094072,1	1138577,0	T-73	471	1102323,9	1140092,6
T-20 Y T-21	302	1089860,0	1127684,3	T-52 Y T-53	104	1094072,3	1138576,8	T-73	472	1102324,0	1140093,0
T-20 Y T-21	303	1089866,6	1127689,0	T-52 Y T-53	105	1094072,5	1138576,7	T-73	473	1102324,2	1140093,3
T-20 Y T-21	304	1089866,8	1127689,1	T-52 Y T-53	106	1094072,7	1138576,5	T-73	474	1102324,4	1140093,5

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-20 Y T-21	305	1089867,0	1127689,2	T-52 Y T-53	107	1094073,9	1138575,0	T-73	475	1102326,1	1140095,2
T-20 Y T-21	306	1089873,7	1127691,9	T-52 Y T-53	108	1094077,1	1138572,3	T-73	476	1102326,3	1140095,4
T-20 Y T-21	307	1089874,0	1127692,0	T-52 Y T-53	109	1094080,9	1138571,1	T-73	477	1102326,6	1140095,5
T-20 Y T-21	308	1089874,3	1127692,0	T-52 Y T-53	110	1094081,2	1138571,0	T-73	478	1102326,8	1140095,7
T-20 Y T-21	309	1089884,1	1127692,9	T-52 Y T-53	111	1094081,5	1138570,8	T-73	479	1102327,7	1140096,0
T-20 Y T-21	310	1089891,0	1127694,2	T-52 Y T-53	112	1094081,8	1138570,6	T-73	480	1102327,4	1140096,6
T-20 Y T-21	311	1089896,7	1127697,6	T-52 Y T-53	113	1094084,0	1138568,5	T-73	481	1102324,4	1140099,9
T-20 Y T-21	312	1089901,4	1127701,2	T-52 Y T-53	114	1094084,2	1138568,3	T-73	482	1102322,2	1140100,2
T-20 Y T-21	313	1089901,5	1127701,2	T-52 Y T-53	115	1094084,3	1138568,1	T-73	483	1102322,0	1140100,3
T-20 Y T-21	314	1089906,7	1127704,7	T-52 Y T-53	116	1094084,4	1138567,8	T-73	484	1102317,4	1140101,3
T-20 Y T-21	315	1089916,0	1127710,9	T-52 Y T-53	117	1094085,0	1138566,4	T-73	485	1102317,2	1140101,4
T-20 Y T-21	316	1089916,0	1127711,0	T-52 Y T-53	118	1094085,0	1138566,4	T-73	486	1102316,9	1140101,6
T-20 Y T-21	317	1089921,3	1127714,2	T-52 Y T-53	119	1094085,1	1138566,1	T-73	487	1102313,0	1140103,9
T-20 Y T-21	318	1089921,4	1127714,3	T-52 Y T-53	120	1094085,2	1138565,7	T-73	488	1102312,8	1140104,1
T-20 Y T-21	319	1089921,7	1127714,4	T-52 Y T-53	121	1094087,7	1138565,6	T-73	489	1102312,5	1140104,3
T-20 Y T-21	320	1089927,4	1127716,5	T-52 Y T-53	122	1094088,9	1138568,0	T-73	490	1102312,3	1140104,6
T-20 Y T-21	321	1089935,2	1127721,5	T-52 Y T-53	123	1094089,4	1138577,5	T-73	491	1102310,8	1140107,4
T-20 Y T-21	322	1089935,4	1127721,6	T-52 Y T-53	124	1094089,4	1138577,8	T-73	492	1102310,7	1140107,6
T-20 Y T-21	323	1089935,6	1127721,7	T-52 Y T-53	125	1094089,5	1138578,0	T-73	493	1102310,6	1140107,9
T-20 Y T-21	324	1089935,9	1127721,8	T-52 Y T-53	126	1094089,5	1138578,3	T-73	494	1102310,5	1140108,2
T-20 Y T-21	325	1089943,2	1127723,4	T-52 Y T-53	127	1094092,5	1138584,5	T-73	495	1102310,2	1140115,1
T-20 Y T-21	326	1089943,2	1127723,4	T-52 Y T-53	128	1094092,6	1138584,6	T-73	496	1102309,8	1140120,9
T-20 Y T-21	327	1089943,4	1127723,4	T-52 Y T-53	129	1094092,8	1138584,9	T-73	497	1102309,3	1140125,6
T-20 Y T-21	328	1089950,1	1127724,0	T-52 Y T-53	130	1094095,6	1138588,3	T-73	498	1102309,3	1140125,9
T-20 Y T-21	329	1089964,6	1127725,2	T-52 Y T-53	131	1094095,8	1138588,5	T-73	499	1102309,3	1140126,1
T-20 Y T-21	330	1089964,8	1127725,2	T-52 Y T-53	132	1094096,1	1138588,6	T-73	500	1102309,4	1140126,4
T-20 Y T-21	331	1089965,0	1127725,2	T-52 Y T-53	133	1094096,3	1138588,8	T-73	501	1102311,3	1140132,4
T-20 Y T-21	332	1089980,3	1127723,4	T-52 Y T-53	134	1094099,8	1138590,4	T-73	502	1102310,7	1140136,1
T-20 Y T-21	333	1089980,4	1127723,4	T-52 Y T-53	135	1094100,0	1138590,5	T-73	503	1102310,7	1140136,3
T-20 Y T-21	334	1089980,4	1127723,4	T-52 Y T-53	136	1094100,2	1138590,6	T-73	504	1102310,7	1140136,6
T-20 Y T-21	335	1089996,3	1127720,1	T-52 Y T-53	137	1094102,9	1138591,3	T-73	505	1102310,8	1140136,9
T-20 Y T-21	336	1089996,5	1127720,0	T-52 Y T-53	138	1094103,1	1138591,3	T-73	506	1102310,9	1140137,1
T-20 Y T-21	337	1089996,7	1127719,9	T-52 Y T-53	139	1094103,4	1138591,3	T-73	507	1102311,7	1140139,2
T-20 Y T-21	338	1090002,4	1127717,2	T-52 Y T-53	140	1094106,1	1138591,4	T-73	508	1102311,9	1140139,5
T-20 Y T-21	339	1090002,6	1127717,1	T-52 Y T-53	141	1094106,3	1138591,4	T-73	509	1102312,1	1140139,8
T-20 Y T-21	340	1090002,9	1127716,9	T-52 Y T-53	142	1094106,6	1138591,4	T-73	510	1102312,4	1140140,0
T-20 Y T-21	341	1090003,1	1127716,7	T-52 Y T-53	143	1094110,0	1138590,6	T-73	511	1102312,7	1140140,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-20 Y T-21	342	1090003,2	1127716,5	T-52 Y T-53	144	1094111,9	1138590,6	T-73	512	1102313,0	1140140,3
T-20 Y T-21	343	1090009,5	1127706,0	T-52 Y T-53	145	1094112,2	1138590,6	T-73	513	1102313,4	1140140,4
T-20 Y T-21	344	1090019,0	1127701,4	T-52 Y T-53	146	1094112,4	1138590,6	T-73	514	1102313,7	1140140,4
T-20 Y T-21	345	1090024,6	1127701,9	T-52 Y T-53	147	1094113,7	1138590,2	T-73	515	1102314,0	1140140,3
T-20 Y T-21	346	1090030,9	1127703,8	T-52 Y T-53	148	1094113,9	1138590,1	T-73	516	1102314,4	1140140,2
T-20 Y T-21	347	1090031,1	1127703,9	T-52 Y T-53	149	1094114,2	1138590,0	T-73	517	1102314,7	1140140,1
T-20 Y T-21	348	1090031,5	1127703,9	T-52 Y T-53	150	1094114,4	1138589,8	T-73	518	1102315,0	1140139,8
T-20 Y T-21	349	1090041,7	1127703,9	T-52 Y T-53	151	1094114,7	1138589,6	T-73	519	1102315,2	1140139,6
T-20 Y T-21	350	1090042,0	1127703,9	T-52 Y T-53	152	1094115,7	1138588,3	T-73	520	1102315,4	1140139,3
T-20 Y T-21	351	1090042,3	1127703,8	T-52 Y T-53	153	1094115,9	1138588,1	T-73	521	1102315,5	1140139,0
T-20 Y T-21	352	1090042,5	1127703,7	T-52 Y T-53	154	1094117,2	1138586,0	T-73	522	1102315,6	1140138,6
T-20 Y T-21	353	1090042,8	1127703,6	T-52 Y T-53	155	1094122,0	1138581,8	T-73	523	1102315,6	1140138,3
T-20 Y T-21	354	1090043,0	1127703,4	T-52 Y T-53	156	1094129,2	1138578,5	T-73	524	1102315,5	1140137,9
T-20 Y T-21	355	1090048,9	1127698,0	T-52 Y T-53	157	1094135,0	1138577,7	T-73	525	1102315,4	1140137,6
T-20 Y T-21	356	1090050,5	1127697,7	T-52 Y T-53	158	1094143,8	1138579,0	T-73	526	1102314,8	1140136,1
T-20 Y T-21	357	1090053,1	1127698,8	T-52 Y T-53	159	1094143,9	1138579,1	T-73	527	1102315,3	1140132,5
T-20 Y T-21	358	1090053,4	1127698,9	T-52 Y T-53	160	1094148,1	1138579,6	T-73	528	1102315,3	1140132,2
T-20 Y T-21	359	1090053,7	1127699,0	T-52 Y T-53	161	1094148,3	1138579,6	T-73	529	1102315,3	1140131,9
T-20 Y T-21	360	1090054,0	1127699,0	T-52 Y T-53	162	1094148,4	1138579,6	T-73	530	1102315,2	1140131,6
T-20 Y T-21	361	1090054,3	1127698,9	T-52 Y T-53	163	1094151,8	1138579,5	T-73	531	1102313,3	1140125,6
T-20 Y T-21	362	1090057,4	1127698,4	T-52 Y T-53	164	1094152,1	1138579,4	T-73	532	1102313,8	1140121,2
T-20 Y T-21	363	1090057,7	1127698,3	T-52 Y T-53	165	1094152,2	1138579,4	T-73	533	1102314,2	1140115,4
T-20 Y T-21	364	1090058,0	1127698,2	T-52 Y T-53	166	1094154,5	1138578,9	T-73	534	1102314,2	1140115,3
T-20 Y T-21	365	1090058,2	1127698,0	T-52 Y T-53	167	1094154,8	1138578,8	T-73	535	1102314,5	1140108,9
T-20 Y T-21	366	1090058,5	1127697,9	T-52 Y T-53	168	1094155,0	1138578,7	T-73	536	1102315,6	1140107,0
T-20 Y T-21	367	1090058,7	1127697,6	T-52 Y T-53	169	1094158,2	1138576,8	T-73	537	1102318,7	1140105,2
T-20 Y T-21	368	1090058,8	1127697,4	T-52 Y T-53	170	1094158,4	1138576,6	T-73	538	1102322,9	1140104,2
T-20 Y T-21	369	1090064,8	1127686,6	T-52 Y T-53	171	1094158,5	1138576,5	T-73	539	1102325,7	1140103,7
T-20 Y T-21	370	1090072,8	1127678,6	T-52 Y T-53	172	1094158,7	1138576,3	T-73	540	1102326,0	1140103,6
T-20 Y T-21	371	1090072,9	1127678,5	T-52 Y T-53	173	1094160,2	1138574,4	T-73	541	1102326,3	1140103,5
T-20 Y T-21	372	1090073,2	1127678,2	T-52 Y T-53	174	1094160,4	1138574,1	T-73	542	1102326,6	1140103,3
T-20 Y T-21	373	1090080,3	1127665,2	T-52 Y T-53	175	1094160,4	1138574,1	T-73	543	1102326,9	1140103,1
T-20 Y T-21	374	1090086,7	1127659,0	T-52 Y T-53	176	1094161,4	1138572,2	T-73	544	1102330,5	1140099,1
T-20 Y T-21	375	1090095,9	1127653,2	T-52 Y T-53	177	1094161,7	1138571,8	T-73	545	1102330,6	1140099,1
T-20 Y T-21	376	1090105,0	1127649,2	T-52 Y T-53	178	1094168,8	1138571,6	T-73	546	1102330,8	1140098,8
T-20 Y T-21	377	1090120,9	1127647,6	T-52 Y T-53	179	1094173,3	1138571,5	T-73	547	1102332,3	1140096,0
T-20 Y T-21	378	1090121,2	1127647,5	T-52 Y T-53	180	1094177,6	1138573,0	T-73	548	1102332,5	1140095,7

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-20 Y T-21	379	1090121,5	1127647,4	T-52 Y T-53	181	1094177,9	1138573,1	T-73	549	1102332,6	1140095,4
T-20 Y T-21	380	1090126,8	1127645,3	T-52 Y T-53	182	1094180,7	1138573,5	T-73	550	1102332,6	1140095,0
T-20 Y T-21	381	1090139,4	1127644,6	T-52 Y T-53	183	1094181,0	1138573,6	T-73	551	1102332,6	1140094,7
T-20 Y T-21	382	1090154,4	1127645,7	T-52 Y T-53	184	1094181,1	1138573,6	T-73	552	1102332,5	1140094,4
T-20 Y T-21	383	1090156,9	1127646,4	T-52 Y T-53	185	1094183,9	1138573,4	T-73	553	1102332,3	1140094,0
T-20 Y T-21	384	1090158,0	1127649,4	T-52 Y T-53	186	1094186,7	1138573,9	T-73	554	1102332,2	1140093,8
T-20 Y T-21	385	1090158,1	1127649,7	T-52 Y T-53	187	1094190,5	1138575,0	T-73	555	1102331,9	1140093,5
T-20 Y T-21	386	1090158,3	1127650,0	T-52 Y T-53	188	1094193,2	1138576,1	T-73	556	1102331,6	1140093,3
T-20 Y T-21	387	1090164,1	1127657,1	T-52 Y T-53	189	1094193,3	1138576,1	T-73	557	1102331,3	1140093,2
T-20 Y T-21	388	1090164,3	1127657,3	T-52 Y T-53	190	1094193,4	1138576,2	T-73	558	1102328,7	1140092,1
T-20 Y T-21	389	1090164,5	1127657,5	T-52 Y T-53	191	1094194,9	1138576,5	T-73	559	1102328,6	1140092,0
T-20 Y T-21	390	1090164,8	1127657,7	T-52 Y T-53	192	1094195,2	1138576,6	T-73	560	1102332,4	1140091,8
T-20 Y T-21	391	1090182,5	1127666,4	T-52 Y T-53	193	1094195,6	1138576,6	T-73	561	1102332,7	1140091,8
T-20 Y T-21	392	1090182,7	1127666,5	T-52 Y T-53	194	1094195,9	1138576,6	T-73	562	1102333,0	1140091,7
T-20 Y T-21	393	1090182,8	1127666,5	T-52 Y T-53	195	1094196,2	1138576,5	T-73	563	1102333,3	1140091,5
T-20 Y T-21	394	1090195,1	1127669,8	T-52 Y T-53	196	1094196,5	1138576,3	T-73	564	1102333,6	1140091,3
T-20 Y T-21	395	1090206,8	1127674,7	T-52 Y T-53	197	1094197,6	1138575,6	T-73	565	1102333,8	1140091,1
T-20 Y T-21	396	1090217,9	1127680,7	T-52 Y T-53	198	1094197,8	1138575,4	T-73	566	1102334,0	1140090,8
T-20 Y T-21	397	1090218,2	1127680,8	T-52 Y T-53	199	1094198,1	1138575,2	T-73	567	1102334,6	1140089,7
T-20 Y T-21	398	1090218,5	1127680,9	T-52 Y T-53	200	1094198,3	1138574,9	T-73	568	1102334,8	1140089,5
T-20 Y T-21	399	1090218,9	1127680,9	T-52 Y T-53	201	1094198,8	1138573,8	T-73	569	1102334,8	1140089,2
T-20 Y T-21	400	1090225,5	1127680,7	T-52 Y T-53	202	1094199,6	1138573,0	T-73	570	1102334,9	1140088,9
T-20 Y T-21	401	1090229,8	1127681,2	T-52 Y T-53	203	1094200,7	1138572,4	T-73	571	1102334,9	1140088,6
T-20 Y T-21	402	1090232,9	1127683,3	T-52 Y T-53	204	1094201,6	1138572,3	T-73	572	1102334,8	1140088,3
T-20 Y T-21	403	1090239,3	1127693,1	T-52 Y T-53	205	1094203,5	1138572,1	T-73	573	1102334,6	1140087,3
T-20 Y T-21	404	1090241,5	1127698,1	T-52 Y T-53	206	1094203,9	1138572,1	T-73	574	1102334,6	1140087,2
T-20 Y T-21	405	1090241,6	1127698,3	T-52 Y T-53	207	1094204,2	1138572,0	T-73	575	1102332,2	1140078,4
T-20 Y T-21	406	1090241,8	1127698,5	T-52 Y T-53	208	1094204,4	1138571,8	T-73	576	1102332,2	1140078,3
T-20 Y T-21	407	1090241,9	1127698,7	T-52 Y T-53	209	1094204,7	1138571,6	T-73	577	1102332,1	1140078,0
T-20 Y T-21	408	1090248,8	1127705,6	T-52 Y T-53	210	1094204,9	1138571,4	T-73	578	1102330,4	1140074,8
T-20 Y T-21	409	1090248,9	1127705,7	T-52 Y T-53	211	1094205,6	1138570,5	T-73	579	1102330,3	1140074,7
T-20 Y T-21	410	1090261,0	1127716,1	T-52 Y T-53	212	1094205,8	1138570,2	T-42	1	1102491,1	1140247,4
T-20 Y T-21	411	1090292,2	1127742,0	T-52 Y T-53	213	1094205,9	1138570,0	T-42	2	1102511,6	1140240,3
T-20 Y T-21	412	1090297,5	1127749,4	T-52 Y T-53	214	1094206,0	1138569,8	T-42	3	1102511,9	1140240,2
T-20 Y T-21	413	1090297,6	1127749,5	T-52 Y T-53	215	1094206,6	1138567,6	T-42	4	1102512,1	1140240,0
T-20 Y T-21	414	1090297,6	1127749,6	T-52 Y T-53	216	1094206,7	1138567,4	T-42	5	1102512,3	1140239,8
T-20 Y T-21	415	1090301,3	1127753,7	T-52 Y T-53	217	1094206,7	1138567,1	T-42	6	1102512,5	1140239,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-20 Y T-21	416	1090301,5	1127753,9	T-52 Y T-53	218	1094206,7	1138564,2	T-42	7	1102512,7	1140239,3
T-20 Y T-21	417	1090301,7	1127754,1	T-52 Y T-53	219	1094206,7	1138564,1	T-42	8	1102512,8	1140239,0
T-20 Y T-21	418	1090302,0	1127754,2	T-52 Y T-53	220	1094206,6	1138558,1	T-42	9	1102512,9	1140238,7
T-20 Y T-21	419	1090306,1	1127756,1	T-52 Y T-53	221	1094206,6	1138557,9	T-42	10	1102512,9	1140238,4
T-20 Y T-21	420	1090306,4	1127756,2	T-52 Y T-53	222	1094206,2	1138554,0	T-42	11	1102512,8	1140227,0
T-20 Y T-21	421	1090306,6	1127756,3	T-52 Y T-53	223	1094206,8	1138549,7	T-42	12	1102512,7	1140226,6
T-20 Y T-21	422	1090306,9	1127756,3	T-52 Y T-53	224	1094208,7	1138542,3	T-42	13	1102512,7	1140226,3
T-20 Y T-21	423	1090307,2	1127756,3	T-52 Y T-53	225	1094210,9	1138538,7	T-42	14	1102509,8	1140218,5
T-20 Y T-21	424	1090313,5	1127755,6	T-52 Y T-53	226	1094211,1	1138538,4	T-42	15	1102508,6	1140212,3
T-20 Y T-21	425	1090316,8	1127756,1	T-52 Y T-53	227	1094211,2	1138538,1	T-42	16	1102510,4	1140206,8
T-20 Y T-21	426	1090338,8	1127763,8	T-52 Y T-53	228	1094211,5	1138536,1	T-42	17	1102515,3	1140203,0
T-20 Y T-21	427	1090339,1	1127763,9	T-52 Y T-53	229	1094212,0	1138535,1	T-42	18	1102522,1	1140203,1
T-20 Y T-21	428	1090339,3	1127763,9	T-52 Y T-53	230	1094217,3	1138537,3	T-42	19	1102522,4	1140203,1
T-20 Y T-21	429	1090346,3	1127764,5	T-52 Y T-53	231	1094234,1	1138546,5	T-42	20	1102522,7	1140203,0
T-20 Y T-21	430	1090346,6	1127764,5	T-52 Y T-53	232	1094242,5	1138551,5	T-42	21	1102523,0	1140202,9
T-20 Y T-21	431	1090346,8	1127764,5	T-52 Y T-53	233	1094242,9	1138551,6	T-42	22	1102529,9	1140199,7
T-20 Y T-21	432	1090347,1	1127764,5	T-52 Y T-53	234	1094243,1	1138551,7	T-42	23	1102530,1	1140199,6
T-20 Y T-21	433	1090350,5	1127763,5	T-52 Y T-53	235	1094258,6	1138555,6	T-42	24	1102530,3	1140199,4
T-20 Y T-21	434	1090350,6	1127763,5	T-52 Y T-53	236	1094275,1	1138560,9	T-42	25	1102533,7	1140196,6
T-20 Y T-21	435	1090350,7	1127763,4	T-52 Y T-53	237	1094292,2	1138568,5	T-42	26	1102534,0	1140196,3
T-20 Y T-21	436	1090356,6	1127760,8	T-52 Y T-53	238	1094292,3	1138568,5	T-42	27	1102540,8	1140188,0
T-20 Y T-21	437	1090356,7	1127760,7	T-52 Y T-53	239	1094306,1	1138574,3	T-42	28	1102546,8	1140183,9
T-20 Y T-21	438	1090356,9	1127760,6	T-52 Y T-53	240	1094318,1	1138581,5	T-42	29	1102547,0	1140183,8
T-22	1	1090857,7	1128129,8	T-52 Y T-53	241	1094328,8	1138590,5	T-42	30	1102547,2	1140183,6
T-22	2	1090865,4	1128123,8	T-52 Y T-53	242	1094329,1	1138590,6	T-42	31	1102547,3	1140183,4
T-22	3	1090865,4	1128123,8	T-52 Y T-53	243	1094329,3	1138590,8	T-42	32	1102554,5	1140173,1
T-22	4	1090865,5	1128123,7	T-52 Y T-53	244	1094345,4	1138597,4	T-42	33	1102554,7	1140172,8
T-22	5	1090872,4	1128117,2	T-52 Y T-53	245	1094345,5	1138597,4	T-42	34	1102554,8	1140172,5
T-22	6	1090872,6	1128117,0	T-52 Y T-53	246	1094345,7	1138597,5	T-42	35	1102554,9	1140172,2
T-22	7	1090872,8	1128116,8	T-52 Y T-53	247	1094371,6	1138604,3	T-42	36	1102554,9	1140171,9
T-22	8	1090872,9	1128116,5	T-52 Y T-53	248	1094371,8	1138604,4	T-42	37	1102554,8	1140171,6
T-22	9	1090873,0	1128116,2	T-52 Y T-53	249	1094372,0	1138604,4	T-42	38	1102554,7	1140171,2
T-22	10	1090873,0	1128116,0	T-52 Y T-53	250	1094394,2	1138605,7	T-42	39	1102554,6	1140171,0
T-22	11	1090873,8	1128107,8	T-52 Y T-53	251	1094405,9	1138606,5	T-42	40	1102554,4	1140170,7
T-22	12	1090873,8	1128107,5	T-52 Y T-53	252	1094418,7	1138610,1	T-42	41	1102554,2	1140170,5
T-22	13	1090873,8	1128107,2	T-52 Y T-53	253	1094419,0	1138610,1	T-42	42	1102552,8	1140169,3
T-22	14	1090873,7	1128106,8	T-52 Y T-53	254	1094419,3	1138610,1	T-42	43	1102562,6	1140153,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-22	15	1090873,5	1128106,6	T-52 Y T-53	255	1094419,6	1138610,1	T-42	44	1102562,8	1140153,3
T-22	16	1090873,3	1128106,3	T-52 Y T-53	256	1094420,0	1138610,0	T-42	45	1102562,9	1140153,0
T-22	17	1090873,1	1128106,1	T-52 Y T-53	257	1094420,2	1138609,8	T-42	46	1102562,9	1140152,6
T-22	18	1090872,8	1128105,9	T-52 Y T-53	258	1094420,5	1138609,6	T-42	47	1102562,9	1140152,3
T-22	19	1090872,5	1128105,7	T-52 Y T-53	259	1094420,7	1138609,4	T-42	48	1102562,9	1140152,0
T-22	20	1090872,2	1128105,7	T-52 Y T-53	260	1094420,9	1138609,1	T-42	49	1102562,8	1140151,7
T-22	21	1090871,9	1128105,6	T-52 Y T-53	261	1094421,1	1138608,8	T-42	50	1102562,6	1140151,4
T-22	22	1090871,5	1128105,6	T-52 Y T-53	262	1094421,2	1138608,5	T-42	51	1102562,4	1140151,1
T-22	23	1090871,2	1128105,7	T-52 Y T-53	263	1094421,2	1138608,2	T-42	52	1102562,1	1140150,9
T-22	24	1090870,9	1128105,9	T-52 Y T-53	264	1094421,2	1138607,8	T-42	53	1102561,9	1140150,7
T-22	25	1090870,6	1128106,0	T-52 Y T-53	265	1094421,1	1138607,5	T-42	54	1102561,5	1140150,6
T-22	26	1090870,4	1128106,2	T-52 Y T-53	266	1094421,0	1138607,2	T-42	55	1102561,2	1140150,5
T-22	27	1090870,2	1128106,5	T-52 Y T-53	267	1094420,8	1138606,9	T-42	56	1102560,9	1140150,5
T-22	28	1090870,0	1128106,8	T-52 Y T-53	268	1094420,6	1138606,7	T-42	57	1102560,6	1140150,5
T-22	29	1090869,9	1128107,1	T-52 Y T-53	269	1094420,3	1138606,5	T-42	58	1102560,2	1140150,6
T-22	30	1090869,9	1128107,4	T-52 Y T-53	270	1094420,0	1138606,3	T-42	59	1102559,9	1140150,8
T-22	31	1090869,1	1128114,8	T-52 Y T-53	271	1094419,7	1138606,2	T-42	60	1102559,7	1140150,9
T-22	32	1090862,9	1128120,7	T-52 Y T-53	272	1094406,8	1138602,6	T-42	61	1102559,4	1140151,2
T-22	33	1090855,6	1128126,3	T-52 Y T-53	273	1094406,6	1138602,6	T-42	62	1102559,2	1140151,4
T-22	34	1090853,0	1128126,9	T-52 Y T-53	274	1094406,4	1138602,5	T-42	63	1102548,5	1140168,6
T-22	35	1090847,1	1128125,5	T-52 Y T-53	275	1094394,5	1138601,7	T-42	64	1102548,3	1140168,9
T-22	36	1090833,5	1128119,2	T-52 Y T-53	276	1094372,5	1138600,4	T-42	65	1102548,2	1140169,2
T-22	37	1090821,8	1128107,6	T-52 Y T-53	277	1094346,8	1138593,6	T-42	66	1102548,2	1140169,5
T-22	38	1090820,1	1128098,8	T-52 Y T-53	278	1094331,1	1138587,2	T-42	67	1102548,2	1140169,8
T-22	39	1090819,3	1128085,0	T-52 Y T-53	279	1094320,5	1138578,4	T-42	68	1102548,2	1140170,1
T-22	40	1090822,1	1128075,0	T-52 Y T-53	280	1094320,3	1138578,2	T-42	69	1102548,3	1140170,4
T-22	41	1090829,3	1128052,7	T-52 Y T-53	281	1094308,1	1138570,8	T-42	70	1102548,5	1140170,7
T-22	42	1090837,0	1128036,7	T-52 Y T-53	282	1094308,0	1138570,8	T-42	71	1102548,6	1140171,0
T-22	43	1090837,1	1128036,5	T-52 Y T-53	283	1094307,8	1138570,7	T-42	72	1102548,9	1140171,2
T-22	44	1090837,2	1128036,3	T-52 Y T-53	284	1094293,8	1138564,8	T-42	73	1102550,2	1140172,3
T-22	45	1090843,3	1128010,8	T-52 Y T-53	285	1094276,6	1138557,2	T-42	74	1102544,3	1140180,8
T-22	46	1090848,0	1127998,5	T-52 Y T-53	286	1094276,5	1138557,1	T-42	75	1102538,3	1140184,8
T-22	47	1090848,1	1127998,4	T-52 Y T-53	287	1094276,4	1138557,1	T-42	76	1102538,1	1140185,0
T-22	48	1090853,9	1127981,8	T-52 Y T-53	288	1094259,8	1138551,8	T-42	77	1102537,9	1140185,2
T-22	49	1090860,5	1127963,5	T-52 Y T-53	289	1094259,6	1138551,8	T-42	78	1102531,0	1140193,6
T-22	50	1090865,0	1127961,1	T-52 Y T-53	290	1094244,3	1138547,9	T-42	79	1102528,0	1140196,2
T-22	51	1090865,3	1127960,9	T-52 Y T-53	291	1094236,1	1138543,0	T-42	80	1102521,7	1140199,1

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-22	52	1090865,5	1127960,8	T-52 Y T-53	292	1094236,0	1138543,0	T-42	81	1102514,6	1140199,0
T-22	53	1090865,7	1127960,5	T-52 Y T-53	293	1094219,1	1138533,7	T-42	82	1102514,3	1140199,0
T-22	54	1090865,8	1127960,3	T-52 Y T-53	294	1094218,9	1138533,6	T-42	83	1102514,0	1140199,1
T-22	55	1090865,9	1127960,0	T-52 Y T-53	295	1094214,6	1138531,9	T-42	84	1102513,7	1140199,2
T-22	56	1090868,7	1127952,8	T-52 Y T-53	296	1094220,7	1138527,6	T-42	85	1102513,4	1140199,4
T-22	57	1090868,8	1127952,6	T-52 Y T-53	297	1094220,8	1138527,5	T-42	86	1102507,4	1140204,0
T-22	58	1090875,9	1127924,5	T-52 Y T-53	298	1094220,9	1138527,3	T-42	87	1102507,2	1140204,2
T-22	59	1090880,1	1127920,6	T-52 Y T-53	299	1094225,1	1138523,0	T-42	88	1102507,0	1140204,4
T-22	60	1090883,8	1127919,9	T-52 Y T-53	300	1094234,1	1138516,4	T-42	89	1102506,9	1140204,7
T-22	61	1090890,0	1127923,7	T-52 Y T-53	301	1094234,3	1138516,2	T-42	90	1102506,8	1140204,9
T-22	62	1090893,8	1127929,3	T-52 Y T-53	302	1094234,5	1138515,9	T-42	91	1102504,6	1140211,6
T-22	63	1090894,0	1127929,5	T-52 Y T-53	303	1094234,7	1138515,7	T-42	92	1102504,6	1140211,9
T-22	64	1090894,3	1127929,7	T-52 Y T-53	304	1094234,8	1138515,4	T-42	93	1102504,5	1140212,2
T-22	65	1090894,5	1127929,9	T-52 Y T-53	305	1094235,7	1138512,8	T-42	94	1102504,6	1140212,5
T-22	66	1090894,8	1127930,0	T-52 Y T-53	306	1094235,8	1138512,5	T-42	95	1102505,9	1140219,4
T-22	67	1090895,1	1127930,1	T-52 Y T-53	307	1094235,8	1138512,4	T-42	96	1102506,0	1140219,7
T-22	68	1090895,4	1127930,1	T-52 Y T-53	308	1094236,6	1138507,0	T-42	97	1102508,8	1140227,3
T-22	69	1090895,7	1127930,1	T-52 Y T-53	309	1094237,9	1138505,6	T-42	98	1102508,9	1140237,0
T-22	70	1090904,5	1127929,0	T-52 Y T-53	310	1094239,8	1138504,6	T-42	99	1102490,4	1140243,4
T-22	71	1090904,8	1127928,9	T-52 Y T-53	311	1094240,1	1138504,4	T-42	100	1102479,9	1140240,5
T-22	72	1090905,0	1127928,9	T-52 Y T-53	312	1094240,1	1138504,3	T-42	101	1102473,1	1140235,2
T-22	73	1090905,3	1127928,7	T-52 Y T-53	313	1094241,9	1138502,8	T-42	102	1102473,0	1140235,1
T-22	74	1090905,5	1127928,5	T-52 Y T-53	314	1094242,1	1138502,6	T-42	103	1102467,1	1140231,0
T-22	75	1090914,3	1127921,1	T-52 Y T-53	315	1094242,3	1138502,3	T-42	104	1102463,4	1140226,9
T-22	76	1090917,3	1127920,0	T-52 Y T-53	316	1094243,5	1138500,3	T-42	105	1102463,2	1140226,7
T-22	77	1090919,0	1127920,5	T-52 Y T-53	317	1094246,1	1138497,0	T-42	106	1102462,9	1140226,5
T-22	78	1090922,1	1127922,7	T-52 Y T-53	318	1094248,4	1138496,0	T-42	107	1102462,6	1140226,4
T-22	79	1090922,3	1127922,9	T-52 Y T-53	319	1094248,6	1138495,9	T-42	108	1102462,3	1140226,3
T-22	80	1090922,5	1127923,0	T-52 Y T-53	320	1094251,5	1138494,1	T-42	109	1102462,0	1140226,3
T-22	81	1090922,8	1127923,1	T-52 Y T-53	321	1094251,7	1138494,1	T-42	110	1102461,6	1140226,3
T-22	82	1090928,3	1127924,6	T-52 Y T-53	322	1094254,7	1138491,9	T-42	111	1102461,3	1140226,4
T-22	83	1090928,5	1127924,6	T-52 Y T-53	323	1094260,6	1138491,2	T-42	112	1102461,0	1140226,5
T-22	84	1090928,6	1127924,6	T-52 Y T-53	324	1094262,4	1138491,5	T-42	113	1102460,7	1140226,7
T-22	85	1090936,6	1127925,5	T-52 Y T-53	325	1094262,7	1138491,6	T-42	114	1102460,5	1140226,9
T-22	86	1090936,8	1127925,5	T-52 Y T-53	326	1094263,0	1138491,6	T-42	115	1102460,3	1140227,1
T-22	87	1090945,3	1127925,9	T-52 Y T-53	327	1094263,2	1138491,5	T-42	116	1102460,1	1140227,4
T-22	88	1090945,5	1127925,9	T-52 Y T-53	328	1094265,3	1138491,1	T-42	117	1102460,0	1140227,7

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-22	89	1090945,8	1127925,9	T-52 Y T-53	329	1094265,6	1138491,0	T-42	118	1102460,0	1140228,1
T-22	90	1090960,6	1127922,7	T-52 Y T-53	330	1094265,9	1138490,8	T-42	119	1102459,9	1140228,4
T-22	91	1090960,9	1127922,6	T-52 Y T-53	331	1094266,2	1138490,6	T-42	120	1102460,0	1140228,7
T-22	92	1090961,2	1127922,5	T-52 Y T-53	332	1094266,4	1138490,4	T-42	121	1102460,1	1140229,0
T-22	93	1090961,5	1127922,3	T-52 Y T-53	333	1094266,6	1138490,1	T-42	122	1102460,3	1140229,3
T-22	94	1090966,0	1127918,6	T-52 Y T-53	334	1094266,8	1138489,8	T-42	123	1102460,5	1140229,6
T-22	95	1090976,6	1127915,1	T-52 Y T-53	335	1094266,8	1138489,5	T-42	124	1102464,3	1140233,9
T-22	96	1090983,7	1127913,2	T-52 Y T-53	336	1094267,0	1138488,3	T-42	125	1102464,5	1140234,1
T-22	97	1090984,0	1127913,1	T-52 Y T-53	337	1094267,1	1138488,0	T-42	126	1102464,7	1140234,2
T-22	98	1090984,3	1127912,9	T-52 Y T-53	338	1094267,1	1138487,8	T-42	127	1102470,7	1140238,4
T-22	99	1090984,6	1127912,7	T-52 Y T-53	339	1094267,0	1138487,5	T-42	128	1102477,8	1140243,9
T-22	100	1090987,2	1127910,4	T-52 Y T-53	340	1094266,7	1138486,3	T-42	129	1102478,0	1140244,0
T-22	101	1090987,4	1127910,2	T-52 Y T-53	341	1094266,7	1138486,1	T-42	130	1102478,2	1140244,2
T-22	102	1090987,6	1127909,9	T-52 Y T-53	342	1094266,6	1138485,8	T-42	131	1102478,5	1140244,2
T-22	103	1090987,7	1127909,6	T-52 Y T-53	343	1094266,4	1138485,6	T-42	132	1102489,9	1140247,5
T-22	104	1090987,8	1127909,2	T-52 Y T-53	344	1094263,5	1138481,4	T-42	133	1102490,2	1140247,5
T-22	105	1090987,8	1127908,9	T-52 Y T-53	345	1094262,7	1138478,0	T-42	134	1102490,5	1140247,5
T-22	106	1090987,8	1127908,5	T-52 Y T-53	346	1094262,7	1138477,8	T-42	135	1102490,8	1140247,5
T-22	107	1090987,7	1127908,2	T-52 Y T-53	347	1094262,6	1138477,8	T-42	136	1102491,1	1140247,4
T-22	108	1090987,5	1127907,9	T-52 Y T-53	348	1094261,2	1138474,1	T-18	1	1094114,5	1135666,5
T-22	109	1090987,3	1127907,6	T-52 Y T-53	349	1094261,1	1138473,8	T-18	2	1094111,0	1135633,4
T-22	110	1090987,1	1127907,4	T-52 Y T-53	350	1094261,0	1138473,7	T-18	3	1094106,5	1135629,7
T-22	111	1090986,8	1127907,2	T-52 Y T-53	351	1094257,6	1138469,0	T-18	4	1094110,6	1135667,0
T-22	112	1090986,4	1127907,0	T-52 Y T-53	352	1094257,5	1138468,9	T-18	5	1094110,6	1135667,1
T-22	113	1090986,1	1127907,0	T-52 Y T-53	353	1094257,2	1138468,7	T-18	6	1094114,6	1135687,5
T-22	114	1090985,8	1127906,9	T-52 Y T-53	354	1094254,2	1138466,1	T-18	7	1094114,6	1135687,8
T-22	115	1090985,4	1127907,0	T-52 Y T-53	355	1094250,9	1138462,8	T-18	8	1094114,7	1135688,0
T-22	116	1090985,1	1127907,1	T-52 Y T-53	356	1094249,1	1138458,9	T-18	9	1094128,5	1135714,8
T-22	117	1090984,8	1127907,2	T-52 Y T-53	357	1094249,0	1138458,8	T-18	10	1094140,9	1135739,9
T-22	118	1090984,5	1127907,4	T-52 Y T-53	358	1094249,0	1138458,8	T-18	11	1094141,0	1135740,0
T-22	119	1090982,3	1127909,4	T-52 Y T-53	359	1094248,2	1138457,5	T-18	12	1094141,1	1135740,1
T-22	120	1090975,5	1127911,2	T-52 Y T-53	360	1094248,0	1138457,3	T-18	13	1094154,8	1135759,5
T-22	121	1090975,4	1127911,3	T-52 Y T-53	361	1094248,0	1138457,2	T-18	14	1094155,0	1135759,7
T-22	122	1090964,3	1127914,9	T-52 Y T-53	362	1094246,0	1138455,0	T-18	15	1094155,2	1135759,9
T-22	123	1090964,1	1127915,0	T-52 Y T-53	363	1094246,3	1138454,7	T-18	16	1094155,4	1135760,0
T-22	124	1090963,9	1127915,1	T-52 Y T-53	364	1094248,0	1138453,6	T-18	17	1094176,9	1135772,7
T-22	125	1090963,7	1127915,3	T-52 Y T-53	365	1094248,3	1138453,4	T-18	18	1094177,2	1135772,9

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-22	126	1090959,3	1127918,9	T-52 Y T-53	366	1094248,4	1138453,3	T-18	19	1094177,3	1135772,9
T-22	127	1090945,2	1127921,9	T-52 Y T-53	367	1094249,8	1138451,9	T-18	20	1094217,8	1135785,1
T-22	128	1090937,0	1127921,5	T-52 Y T-53	368	1094249,9	1138451,8	T-18	21	1094217,9	1135785,1
T-22	129	1090929,2	1127920,6	T-52 Y T-53	369	1094250,0	1138451,6	T-18	22	1094231,7	1135788,5
T-22	130	1090924,2	1127919,3	T-52 Y T-53	370	1094250,2	1138451,4	T-18	23	1094249,0	1135796,5
T-22	131	1090921,1	1127917,0	T-52 Y T-53	371	1094251,6	1138448,1	T-18	24	1094251,9	1135799,4
T-22	132	1090920,9	1127916,9	T-52 Y T-53	372	1094251,6	1138448,0	T-18	25	1094252,1	1135799,6
T-22	133	1090920,7	1127916,8	T-52 Y T-53	373	1094251,7	1138447,8	T-18	26	1094252,4	1135799,8
T-22	134	1090920,5	1127916,7	T-52 Y T-53	374	1094252,6	1138444,2	T-18	27	1094252,8	1135799,9
T-22	135	1090917,8	1127915,9	T-52 Y T-53	375	1094256,3	1138438,2	T-18	28	1094253,1	1135800,0
T-22	136	1090917,5	1127915,9	T-52 Y T-53	376	1094265,3	1138425,8	T-18	29	1094253,5	1135800,0
T-22	137	1090917,1	1127915,8	T-52 Y T-53	377	1094265,4	1138425,7	T-18	30	1094253,8	1135799,9
T-22	138	1090916,8	1127915,9	T-52 Y T-53	378	1094265,5	1138425,4	T-18	31	1094254,1	1135799,8
T-22	139	1090916,5	1127916,0	T-52 Y T-53	379	1094271,1	1138411,7	T-18	32	1094254,4	1135799,6
T-22	140	1090912,6	1127917,4	T-52 Y T-53	380	1094278,9	1138395,7	T-18	33	1094254,7	1135799,4
T-22	141	1090912,2	1127917,6	T-52 Y T-53	381	1094285,7	1138383,3	T-18	34	1094254,9	1135799,1
T-22	142	1090912,0	1127917,8	T-52 Y T-53	382	1094291,5	1138377,7	T-18	35	1094255,1	1135798,8
T-22	143	1090903,4	1127925,1	T-52 Y T-53	383	1094291,7	1138377,5	T-18	36	1094255,2	1135798,5
T-22	144	1090896,4	1127926,0	T-52 Y T-53	384	1094291,9	1138377,2	T-18	37	1094255,3	1135798,2
T-22	145	1090893,0	1127921,1	T-52 Y T-53	385	1094292,0	1138377,0	T-18	38	1094255,3	1135797,8
T-22	146	1090892,8	1127920,9	T-52 Y T-53	386	1094292,1	1138376,7	T-18	39	1094255,2	1135797,5
T-22	147	1090892,6	1127920,7	T-52 Y T-53	387	1094292,1	1138376,4	T-18	40	1094255,1	1135797,1
T-22	148	1090892,4	1127920,6	T-52 Y T-53	388	1094292,7	1138370,6	T-18	41	1094254,9	1135796,8
T-22	149	1090885,2	1127916,1	T-52 Y T-53	389	1094292,7	1138370,4	T-18	42	1094254,7	1135796,6
T-22	150	1090884,9	1127916,0	T-52 Y T-53	390	1094292,6	1138370,1	T-18	43	1094251,5	1135793,4
T-22	151	1090884,7	1127915,9	T-52 Y T-53	391	1094290,8	1138359,8	T-18	44	1094251,4	1135793,2
T-22	152	1090884,4	1127915,8	T-52 Y T-53	392	1094289,2	1138343,2	T-18	45	1094251,2	1135793,1
T-22	153	1090884,1	1127915,8	T-52 Y T-53	393	1094289,2	1138343,1	T-18	46	1094251,0	1135793,0
T-22	154	1090883,8	1127915,8	T-52 Y T-53	394	1094289,1	1138342,8	T-18	47	1094233,2	1135784,8
T-22	155	1090878,8	1127916,7	T-52 Y T-53	395	1094285,8	1138333,3	T-18	48	1094233,1	1135784,7
T-22	156	1090878,5	1127916,8	T-52 Y T-53	396	1094285,3	1138322,7	T-18	49	1094232,9	1135784,7
T-22	157	1090878,3	1127916,9	T-52 Y T-53	397	1094285,2	1138322,4	T-18	50	1094218,9	1135781,2
T-22	158	1090878,0	1127917,1	T-52 Y T-53	398	1094285,1	1138322,0	T-18	51	1094178,7	1135769,2
T-22	159	1090877,8	1127917,2	T-52 Y T-53	399	1094280,6	1138310,7	T-18	52	1094157,9	1135756,8
T-22	160	1090872,8	1127922,0	T-52 Y T-53	400	1094283,4	1138295,6	T-18	53	1094144,4	1135738,0
T-22	161	1090872,6	1127922,2	T-52 Y T-53	401	1094283,5	1138295,2	T-18	54	1094132,1	1135712,9
T-22	162	1090872,4	1127922,4	T-52 Y T-53	402	1094283,4	1138294,9	T-18	55	1094118,4	1135686,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-22	163	1090872,3	1127922,7	T-52 Y T-53	403	1094283,4	1138294,5	T-18	56	1094114,5	1135666,5
T-22	164	1090872,2	1127923,0	T-52 Y T-53	404	1094283,2	1138294,2	T-45 A	1	1088377,2	1126036,7
T-22	165	1090864,9	1127951,5	T-52 Y T-53	405	1094283,0	1138293,9	T-45 A	2	1088377,1	1126038,3
T-22	166	1090862,5	1127957,9	T-52 Y T-53	406	1094282,8	1138293,7	T-45 A	3	1088377,2	1126038,6
T-22	167	1090858,0	1127960,3	T-52 Y T-53	407	1094282,5	1138293,5	T-45 A	4	1088377,2	1126038,8
T-22	168	1090857,7	1127960,5	T-52 Y T-53	408	1094282,2	1138293,3	T-45 A	5	1088377,3	1126039,1
T-22	169	1090857,5	1127960,7	T-52 Y T-53	409	1094281,8	1138293,2	T-45 A	6	1088377,9	1126041,1
T-22	170	1090857,3	1127960,9	T-52 Y T-53	410	1094281,5	1138293,2	T-45 A	7	1088378,4	1126042,7
T-22	171	1090857,2	1127961,2	T-52 Y T-53	411	1094281,1	1138293,2	T-45 A	8	1088378,2	1126043,9
T-22	172	1090857,0	1127961,4	T-52 Y T-53	412	1094280,8	1138293,3	T-45 A	9	1088377,3	1126045,4
T-22	173	1090850,1	1127980,4	T-52 Y T-53	413	1094280,5	1138293,4	T-45 A	10	1088374,0	1126049,6
T-22	174	1090844,3	1127997,1	T-52 Y T-53	414	1094280,2	1138293,6	T-45 A	11	1088372,8	1126051,1
T-22	175	1090839,5	1128009,5	T-52 Y T-53	415	1094280,0	1138293,9	T-45 A	12	1088371,6	1126051,8
T-22	176	1090839,5	1128009,7	T-52 Y T-53	416	1094279,8	1138294,2	T-45 A	13	1088368,7	1126052,5
T-22	177	1090833,3	1128035,2	T-52 Y T-53	417	1094279,6	1138294,5	T-45 A	14	1088368,6	1126052,5
T-22	178	1090825,7	1128051,1	T-52 Y T-53	418	1094279,5	1138294,8	T-45 A	15	1088363,4	1126054,0
T-22	179	1090825,6	1128051,3	T-52 Y T-53	419	1094276,5	1138310,5	T-45 A	16	1088363,2	1126054,0
T-22	180	1090825,6	1128051,3	T-52 Y T-53	420	1094276,5	1138310,8	T-45 A	17	1088363,2	1126054,1
T-22	181	1090818,2	1128073,8	T-52 Y T-53	421	1094276,5	1138311,1	T-45 A	18	1088358,1	1126056,1
T-22	182	1090818,2	1128073,9	T-52 Y T-53	422	1094276,5	1138311,4	T-45 A	19	1088357,8	1126056,2
T-22	183	1090815,4	1128084,3	T-52 Y T-53	423	1094276,6	1138311,6	T-45 A	20	1088355,0	1126057,8
T-22	184	1090815,3	1128084,6	T-52 Y T-53	424	1094281,3	1138323,2	T-45 A	21	1088354,7	1126058,0
T-22	185	1090815,3	1128084,9	T-52 Y T-53	425	1094281,8	1138333,7	T-45 A	22	1088353,1	1126059,4
T-22	186	1090816,1	1128099,2	T-52 Y T-53	426	1094281,8	1138334,0	T-45 A	23	1088352,8	1126059,6
T-22	187	1090816,2	1128099,5	T-52 Y T-53	427	1094281,9	1138334,3	T-45 A	24	1088350,0	1126063,0
T-22	188	1090818,0	1128109,0	T-52 Y T-53	428	1094285,3	1138343,9	T-45 A	25	1088350,0	1126063,1
T-22	189	1090818,1	1128109,3	T-52 Y T-53	429	1094286,8	1138360,3	T-45 A	26	1088346,1	1126068,4
T-22	190	1090818,2	1128109,6	T-52 Y T-53	430	1094286,8	1138360,4	T-45 A	27	1088342,7	1126072,6
T-22	191	1090818,4	1128109,8	T-52 Y T-53	431	1094288,6	1138370,5	T-45 A	28	1088338,4	1126077,3
T-22	192	1090818,6	1128110,0	T-52 Y T-53	432	1094288,2	1138375,3	T-45 A	29	1088333,8	1126081,8
T-22	193	1090831,0	1128122,3	T-52 Y T-53	433	1094282,7	1138380,6	T-45 A	30	1088324,8	1126089,6
T-22	194	1090831,2	1128122,5	T-52 Y T-53	434	1094282,5	1138380,8	T-45 A	31	1088324,6	1126089,8
T-22	195	1090831,5	1128122,7	T-52 Y T-53	435	1094282,3	1138381,1	T-45 A	32	1088320,2	1126094,7
T-22	196	1090845,6	1128129,2	T-52 Y T-53	436	1094275,4	1138393,8	T-45 A	33	1088320,2	1126094,7
T-22	197	1090845,7	1128129,2	T-52 Y T-53	437	1094275,4	1138393,9	T-45 A	34	1088320,1	1126094,8
T-22	198	1090846,0	1128129,3	T-52 Y T-53	438	1094267,4	1138410,0	T-45 A	35	1088317,1	1126099,0
T-22	199	1090852,5	1128130,9	T-52 Y T-53	439	1094267,4	1138410,1	T-45 A	36	1088312,9	1126100,3

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-22	200	1090852,8	1128130,9	T-52 Y T-53	440	1094261,9	1138423,7	T-45 A	37	1088303,0	1126101,3
T-22	201	1090853,1	1128130,9	T-52 Y T-53	441	1094253,1	1138435,9	T-45 A	38	1088302,9	1126101,3
T-22	202	1090853,4	1128130,9	T-52 Y T-53	442	1094253,0	1138436,0	T-45 A	39	1088302,7	1126101,4
T-22	203	1090856,9	1128130,1	T-52 Y T-53	443	1094249,0	1138442,4	T-45 A	40	1088295,0	1126103,7
T-22	204	1090857,2	1128130,0	T-52 Y T-53	444	1094248,9	1138442,7	T-45 A	41	1088294,8	1126103,8
T-22	205	1090857,4	1128129,9	T-52 Y T-53	445	1094248,8	1138443,0	T-45 A	42	1088294,6	1126103,9
T-22	206	1090857,7	1128129,8	T-52 Y T-53	446	1094247,8	1138446,6	T-45 A	43	1088294,4	1126104,1
T-23	1	1091400,5	1128518,3	T-52 Y T-53	447	1094246,6	1138449,4	T-45 A	44	1088288,8	1126108,3
T-23	2	1091400,2	1128518,3	T-52 Y T-53	448	1094245,8	1138450,3	T-45 A	45	1088288,6	1126108,5
T-23	3	1091399,9	1128518,3	T-52 Y T-53	449	1094243,9	1138451,4	T-45 A	46	1088288,4	1126108,6
T-23	4	1091399,6	1128518,3	T-52 Y T-53	450	1094243,7	1138451,6	T-45 A	47	1088282,3	1126116,5
T-23	5	1091399,4	1128518,4	T-52 Y T-53	451	1094243,4	1138451,8	T-45 A	48	1088282,1	1126116,7
T-23	6	1091399,1	1128518,6	T-52 Y T-53	452	1094242,4	1138453,1	T-45 A	49	1088282,0	1126116,8
T-23	7	1091398,9	1128518,8	T-52 Y T-53	453	1094242,2	1138453,3	T-45 A	50	1088278,2	1126124,6
T-23	8	1091394,6	1128522,5	T-52 Y T-53	454	1094242,0	1138453,6	T-45 A	51	1088278,1	1126124,9
T-23	9	1091388,2	1128525,9	T-52 Y T-53	455	1094242,0	1138454,0	T-45 A	52	1088278,0	1126125,2
T-23	10	1091381,1	1128528,1	T-52 Y T-53	456	1094241,9	1138454,3	T-45 A	53	1088276,8	1126133,1
T-23	11	1091380,9	1128528,2	T-52 Y T-53	457	1094241,9	1138455,6	T-45 A	54	1088276,7	1126133,4
T-23	12	1091380,7	1128528,3	T-52 Y T-53	458	1094241,9	1138455,9	T-45 A	55	1088276,8	1126133,6
T-23	13	1091380,5	1128528,5	T-52 Y T-53	459	1094241,9	1138456,2	T-45 A	56	1088277,6	1126142,8
T-23	14	1091373,4	1128534,1	T-52 Y T-53	460	1094242,1	1138456,5	T-45 A	57	1088276,8	1126156,9
T-23	15	1091373,4	1128534,1	T-52 Y T-53	461	1094242,2	1138456,7	T-45 A	58	1088276,8	1126157,0
T-23	16	1091373,1	1128534,3	T-52 Y T-53	462	1094242,4	1138457,0	T-45 A	59	1088276,8	1126157,3
T-23	17	1091366,6	1128541,9	T-52 Y T-53	463	1094244,9	1138459,8	T-45 A	60	1088278,4	1126168,4
T-23	18	1091362,5	1128543,8	T-52 Y T-53	464	1094245,5	1138460,7	T-45 A	61	1088278,5	1126168,7
T-23	19	1091362,3	1128544,0	T-52 Y T-53	465	1094247,4	1138464,8	T-45 A	62	1088278,5	1126168,9
T-23	20	1091362,1	1128544,2	T-52 Y T-53	466	1094247,5	1138465,1	T-45 A	63	1088278,7	1126169,2
T-23	21	1091358,4	1128547,4	T-52 Y T-53	467	1094247,7	1138465,2	T-45 A	64	1088283,1	1126176,7
T-23	22	1091353,1	1128550,1	T-52 Y T-53	468	1094247,8	1138465,4	T-45 A	65	1088286,5	1126185,0
T-23	23	1091343,4	1128552,3	T-52 Y T-53	469	1094251,5	1138469,0	T-45 A	66	1088286,6	1126185,3
T-23	24	1091343,2	1128552,4	T-52 Y T-53	470	1094251,6	1138469,1	T-45 A	67	1088292,4	1126195,6
T-23	25	1091343,0	1128552,5	T-52 Y T-53	471	1094254,5	1138471,6	T-45 A	68	1088292,5	1126195,8
T-23	26	1091342,8	1128552,6	T-52 Y T-53	472	1094257,6	1138475,8	T-45 A	69	1088298,9	1126204,8
T-23	27	1091325,1	1128564,0	T-52 Y T-53	473	1094258,9	1138479,1	T-45 A	70	1088297,2	1126210,8
T-23	28	1091315,6	1128568,2	T-52 Y T-53	474	1094259,7	1138482,7	T-45 A	71	1088297,2	1126210,9
T-23	29	1091309,0	1128569,2	T-52 Y T-53	475	1094259,8	1138483,0	T-45 A	72	1088297,2	1126211,1
T-23	30	1091308,7	1128569,3	T-52 Y T-53	476	1094259,9	1138483,2	T-45 A	73	1088295,6	1126225,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-23	31	1091308,4	1128569,4	T-52 Y T-53	477	1094260,0	1138483,4	T-45 A	74	1088291,6	1126233,1
T-23	32	1091308,2	1128569,6	T-52 Y T-53	478	1094262,9	1138487,5	T-45 A	75	1088291,5	1126233,4
T-23	33	1091307,9	1128569,8	T-52 Y T-53	479	1094262,8	1138487,5	T-45 A	76	1088291,4	1126233,5
T-23	34	1091307,7	1128570,0	T-52 Y T-53	480	1094261,1	1138487,2	T-45 A	77	1088288,0	1126246,1
T-23	35	1091302,5	1128576,9	T-52 Y T-53	481	1094260,7	1138487,2	T-45 A	78	1088287,9	1126246,3
T-23	36	1091302,4	1128577,1	T-52 Y T-53	482	1094260,5	1138487,2	T-45 A	79	1088286,2	1126254,8
T-23	37	1091297,7	1128585,4	T-52 Y T-53	483	1094253,7	1138488,0	T-45 A	80	1088283,4	1126262,5
T-23	38	1091290,8	1128592,4	T-52 Y T-53	484	1094253,4	1138488,0	T-45 A	81	1088283,3	1126262,8
T-23	39	1091282,4	1128600,1	T-52 Y T-53	485	1094253,0	1138488,2	T-45 A	82	1088283,3	1126263,1
T-23	40	1091277,0	1128603,4	T-52 Y T-53	486	1094252,7	1138488,3	T-45 A	83	1088282,9	1126271,9
T-23	41	1091268,8	1128604,9	T-52 Y T-53	487	1094249,4	1138490,8	T-45 A	84	1088281,1	1126282,0
T-23	42	1091268,5	1128605,0	T-52 Y T-53	488	1094246,7	1138492,4	T-45 A	85	1088278,5	1126286,9
T-23	43	1091268,1	1128605,1	T-52 Y T-53	489	1094244,0	1138493,6	T-45 A	86	1088273,7	1126293,2
T-23	44	1091267,9	1128605,3	T-52 Y T-53	490	1094243,7	1138493,8	T-45 A	87	1088273,6	1126293,4
T-23	45	1091267,6	1128605,6	T-52 Y T-53	491	1094243,4	1138494,0	T-45 A	88	1088270,6	1126298,3
T-23	46	1091267,4	1128605,8	T-52 Y T-53	492	1094243,2	1138494,2	T-45 A	89	1088270,6	1126298,3
T-23	47	1091267,3	1128606,2	T-52 Y T-53	493	1094240,3	1138497,9	T-45 A	90	1088270,4	1126298,6
T-23	48	1091267,2	1128606,5	T-52 Y T-53	494	1094240,2	1138498,1	T-45 A	91	1088268,6	1126303,4
T-23	49	1091267,2	1128606,8	T-52 Y T-53	495	1094239,0	1138500,0	T-45 A	92	1088268,6	1126303,4
T-23	50	1091267,2	1128607,2	T-52 Y T-53	496	1094237,6	1138501,2	T-45 A	93	1088268,5	1126303,7
T-23	51	1091267,3	1128607,5	T-52 Y T-53	497	1094235,7	1138502,3	T-45 A	94	1088266,6	1126312,2
T-23	52	1091267,4	1128607,8	T-52 Y T-53	498	1094235,4	1138502,5	T-45 A	95	1088263,9	1126322,5
T-23	53	1091267,6	1128608,1	T-52 Y T-53	499	1094235,3	1138502,7	T-45 A	96	1088263,9	1126322,9
T-23	54	1091267,9	1128608,4	T-52 Y T-53	500	1094233,3	1138504,7	T-45 A	97	1088263,9	1126323,2
T-23	55	1091268,2	1128608,6	T-52 Y T-53	501	1094233,1	1138504,9	T-45 A	98	1088264,0	1126323,6
T-23	56	1091268,5	1128608,7	T-52 Y T-53	502	1094233,0	1138505,2	T-45 A	99	1088264,1	1126323,9
T-23	57	1091268,8	1128608,8	T-52 Y T-53	503	1094232,8	1138505,5	T-45 A	100	1088264,2	1126324,2
T-23	58	1091269,2	1128608,8	T-52 Y T-53	504	1094232,8	1138505,8	T-45 A	101	1088264,5	1126324,5
T-23	59	1091269,5	1128608,8	T-52 Y T-53	505	1094231,9	1138511,6	T-45 A	102	1088264,7	1126324,7
T-23	60	1091278,1	1128607,2	T-52 Y T-53	506	1094231,2	1138513,5	T-45 A	103	1088265,0	1126324,9
T-23	61	1091278,3	1128607,2	T-52 Y T-53	507	1094222,5	1138519,9	T-45 A	104	1088265,4	1126325,0
T-23	62	1091278,5	1128607,1	T-52 Y T-53	508	1094222,4	1138520,0	T-45 A	105	1088265,7	1126325,0
T-23	63	1091278,7	1128607,0	T-52 Y T-53	509	1094222,3	1138520,1	T-45 A	106	1088266,1	1126325,0
T-23	64	1091284,7	1128603,4	T-52 Y T-53	510	1094218,2	1138524,4	T-45 A	107	1088266,4	1126325,0
T-23	65	1091284,9	1128603,2	T-52 Y T-53	511	1094210,7	1138529,8	T-45 A	108	1088266,7	1126324,8
T-23	66	1091285,0	1128603,1	T-52 Y T-53	512	1094210,5	1138529,9	T-45 A	109	1088267,0	1126324,7
T-23	67	1091293,5	1128595,4	T-52 Y T-53	513	1094210,3	1138530,2	T-45 A	110	1088267,3	1126324,4

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-23	68	1091293,6	1128595,3	T-52 Y T-53	514	1094209,4	1138531,3	T-45 A	111	1088267,5	1126324,2
T-23	69	1091300,7	1128588,0	T-52 Y T-53	515	1094209,3	1138531,5	T-45 A	112	1088267,7	1126323,9
T-23	70	1091300,8	1128587,9	T-52 Y T-53	516	1094209,2	1138531,5	T-45 A	113	1088267,8	1126323,5
T-23	71	1091301,0	1128587,6	T-52 Y T-53	517	1094209,2	1138531,7	T-45 A	114	1088270,5	1126313,2
T-23	72	1091305,8	1128579,2	T-52 Y T-53	518	1094209,1	1138531,7	T-45 A	115	1088270,5	1126313,1
T-23	73	1091310,4	1128573,0	T-52 Y T-53	519	1094209,1	1138531,8	T-45 A	116	1088272,4	1126304,7
T-23	74	1091316,5	1128572,1	T-52 Y T-53	520	1094209,1	1138531,8	T-45 A	117	1088274,1	1126300,2
T-23	75	1091316,8	1128572,1	T-52 Y T-53	521	1094207,8	1138534,7	T-45 A	118	1088277,0	1126295,6
T-23	76	1091317,0	1128572,0	T-52 Y T-53	522	1094207,7	1138534,8	T-45 A	119	1088281,8	1126289,2
T-23	77	1091326,9	1128567,6	T-52 Y T-53	523	1094207,7	1138535,1	T-45 A	120	1088282,0	1126289,0
T-23	78	1091327,1	1128567,5	T-52 Y T-53	524	1094207,3	1138537,0	T-45 A	121	1088282,0	1126288,9
T-23	79	1091327,2	1128567,4	T-52 Y T-53	525	1094205,2	1138540,5	T-45 A	122	1088284,8	1126283,6
T-23	80	1091344,6	1128556,1	T-52 Y T-53	526	1094205,0	1138540,9	T-45 A	123	1088284,9	1126283,4
T-23	81	1091354,2	1128554,0	T-52 Y T-53	527	1094205,0	1138541,0	T-45 A	124	1088285,0	1126283,0
T-23	82	1091354,5	1128553,9	T-52 Y T-53	528	1094202,9	1138548,8	T-45 A	125	1088286,8	1126272,4
T-23	83	1091354,7	1128553,8	T-52 Y T-53	529	1094202,9	1138549,0	T-45 A	126	1088286,9	1126272,2
T-23	84	1091360,4	1128550,9	T-52 Y T-53	530	1094202,8	1138549,1	T-45 A	127	1088287,2	1126263,6
T-23	85	1091360,6	1128550,8	T-52 Y T-53	531	1094202,2	1138553,7	T-45 A	128	1088290,0	1126256,1
T-23	86	1091360,8	1128550,6	T-52 Y T-53	532	1094202,2	1138554,0	T-45 A	129	1088290,1	1126255,8
T-23	87	1091364,5	1128547,3	T-52 Y T-53	533	1094202,2	1138554,2	T-45 A	130	1088291,8	1126247,1
T-23	88	1091368,7	1128545,3	T-52 Y T-53	534	1094202,6	1138558,2	T-45 A	131	1088295,2	1126234,8
T-23	89	1091369,0	1128545,2	T-52 Y T-53	535	1094202,7	1138564,2	T-45 A	132	1088299,4	1126227,0
T-23	90	1091369,2	1128545,0	T-52 Y T-53	536	1094202,7	1138566,7	T-45 A	133	1088299,5	1126226,8
T-23	91	1091369,4	1128544,8	T-52 Y T-53	537	1094202,3	1138568,2	T-45 A	134	1088299,5	1126226,6
T-23	92	1091376,0	1128537,1	T-52 Y T-53	538	1094201,2	1138568,3	T-45 A	135	1088299,6	1126226,3
T-23	93	1091382,7	1128531,8	T-52 Y T-53	539	1094200,0	1138568,5	T-45 A	136	1088301,1	1126211,7
T-23	94	1091389,5	1128529,7	T-52 Y T-53	540	1094199,7	1138568,5	T-45 A	137	1088303,0	1126204,9
T-23	95	1091389,6	1128529,7	T-52 Y T-53	541	1094199,4	1138568,6	T-45 A	138	1088303,0	1126204,6
T-23	96	1091389,9	1128529,6	T-52 Y T-53	542	1094199,2	1138568,7	T-45 A	139	1088303,0	1126204,3
T-23	97	1091396,6	1128526,0	T-52 Y T-53	543	1094197,4	1138569,6	T-45 A	140	1088303,0	1126204,1
T-23	98	1091396,8	1128525,8	T-52 Y T-53	544	1094197,1	1138569,8	T-45 A	141	1088302,9	1126203,8
T-23	99	1091397,0	1128525,7	T-52 Y T-53	545	1094196,9	1138570,0	T-45 A	142	1088302,8	1126203,5
T-23	100	1091401,5	1128521,8	T-52 Y T-53	546	1094195,8	1138571,2	T-45 A	143	1088302,7	1126203,3
T-23	101	1091401,7	1128521,5	T-52 Y T-53	547	1094195,6	1138571,4	T-45 A	144	1088295,8	1126193,5
T-23	102	1091401,9	1128521,2	T-52 Y T-53	548	1094195,4	1138571,7	T-45 A	145	1088290,1	1126183,4
T-23	103	1091402,1	1128520,9	T-52 Y T-53	549	1094195,0	1138572,4	T-45 A	146	1088286,7	1126175,1
T-23	104	1091402,2	1128520,6	T-52 Y T-53	550	1094194,6	1138572,3	T-45 A	147	1088286,6	1126174,8

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-23	105	1091402,2	1128520,2	T-52 Y T-53	551	1094191,9	1138571,2	T-45 A	148	1088282,3	1126167,5
T-23	106	1091402,1	1128519,9	T-52 Y T-53	552	1094191,9	1138571,2	T-45 A	149	1088280,8	1126157,0
T-23	107	1091402,0	1128519,6	T-52 Y T-53	553	1094191,7	1138571,2	T-45 A	150	1088281,6	1126142,9
T-23	108	1091401,9	1128519,2	T-52 Y T-53	554	1094187,7	1138570,1	T-45 A	151	1088281,6	1126142,8
T-23	109	1091401,7	1128519,0	T-52 Y T-53	555	1094187,6	1138570,0	T-45 A	152	1088281,6	1126142,6
T-23	110	1091401,5	1128518,7	T-52 Y T-53	556	1094184,4	1138569,4	T-45 A	153	1088280,8	1126133,5
T-23	111	1091401,2	1128518,5	T-52 Y T-53	557	1094184,1	1138569,4	T-45 A	154	1088281,9	1126126,1
T-23	112	1091400,9	1128518,4	T-52 Y T-53	558	1094183,9	1138569,4	T-45 A	155	1088285,5	1126118,8
T-23	113	1091400,5	1128518,3	T-52 Y T-53	559	1094181,1	1138569,5	T-45 A	156	1088291,4	1126111,3
T-24	1	1091709,1	1129061,7	T-52 Y T-53	560	1094178,8	1138569,2	T-45 A	157	1088296,5	1126107,5
T-24	2	1091708,8	1129061,6	T-52 Y T-53	561	1094174,3	1138567,6	T-45 A	158	1088303,6	1126105,3
T-24	3	1091708,4	1129061,5	T-52 Y T-53	562	1094174,1	1138567,5	T-45 A	159	1088313,5	1126104,2
T-24	4	1091708,1	1129061,5	T-52 Y T-53	563	1094173,8	1138567,5	T-45 A	160	1088313,6	1126104,2
T-24	5	1091702,8	1129061,5	T-52 Y T-53	564	1094173,6	1138567,5	T-45 A	161	1088313,9	1126104,2
T-24	6	1091701,9	1129061,0	T-52 Y T-53	565	1094168,7	1138567,6	T-45 A	162	1088318,9	1126102,6
T-24	7	1091699,6	1129059,4	T-52 Y T-53	566	1094160,8	1138567,9	T-45 A	163	1088319,2	1126102,5
T-24	8	1091699,5	1129059,4	T-52 Y T-53	567	1094160,5	1138567,9	T-45 A	164	1088319,5	1126102,3
T-24	9	1091697,4	1129058,0	T-52 Y T-53	568	1094160,2	1138568,0	T-45 A	165	1088319,7	1126102,1
T-24	10	1091696,2	1129055,4	T-52 Y T-53	569	1094160,0	1138568,1	T-45 A	166	1088319,9	1126101,8
T-24	11	1091696,1	1129055,2	T-52 Y T-53	570	1094159,7	1138568,2	T-45 A	167	1088323,2	1126097,3
T-24	12	1091696,0	1129055,2	T-52 Y T-53	571	1094159,5	1138568,4	T-45 A	168	1088327,5	1126092,6
T-24	13	1091694,7	1129053,0	T-52 Y T-53	572	1094158,3	1138569,5	T-45 A	169	1088336,5	1126084,8
T-24	14	1091693,5	1129051,1	T-52 Y T-53	573	1094158,1	1138569,8	T-45 A	170	1088336,6	1126084,7
T-24	15	1091692,6	1129046,6	T-52 Y T-53	574	1094158,0	1138570,1	T-45 A	171	1088341,2	1126080,2
T-24	16	1091690,3	1129035,7	T-52 Y T-53	575	1094156,9	1138572,1	T-45 A	172	1088341,3	1126080,1
T-24	17	1091690,2	1129035,5	T-52 Y T-53	576	1094155,8	1138573,5	T-45 A	173	1088345,7	1126075,2
T-24	18	1091688,1	1129028,6	T-52 Y T-53	577	1094153,2	1138575,1	T-45 A	174	1088345,7	1126075,2
T-24	19	1091688,0	1129028,4	T-52 Y T-53	578	1094151,5	1138575,5	T-45 A	175	1088349,2	1126070,9
T-24	20	1091687,8	1129028,1	T-52 Y T-53	579	1094148,4	1138575,6	T-45 A	176	1088349,2	1126070,8
T-24	21	1091687,7	1129027,9	T-52 Y T-53	580	1094144,4	1138575,1	T-45 A	177	1088353,1	1126065,5
T-24	22	1091687,5	1129027,7	T-52 Y T-53	581	1094135,3	1138573,7	T-45 A	178	1088355,8	1126062,3
T-24	23	1091682,7	1129023,7	T-52 Y T-53	582	1094135,0	1138573,6	T-45 A	179	1088357,1	1126061,2
T-24	24	1091682,4	1129023,5	T-52 Y T-53	583	1094134,7	1138573,7	T-45 A	180	1088359,7	1126059,7
T-24	25	1091682,2	1129023,4	T-52 Y T-53	584	1094128,4	1138574,5	T-45 A	181	1088364,6	1126057,8
T-24	26	1091674,5	1129020,0	T-52 Y T-53	585	1094128,1	1138574,6	T-45 A	182	1088369,6	1126056,4
T-24	27	1091674,2	1129019,9	T-52 Y T-53	586	1094127,8	1138574,7	T-45 A	183	1088372,8	1126055,7
T-24	28	1091673,9	1129019,8	T-52 Y T-53	587	1094120,0	1138578,3	T-45 A	184	1088373,1	1126055,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-24	29	1091661,3	1129018,0	T-52 Y T-53	588	1094119,7	1138578,5	T-45 A	185	1088373,3	1126055,5
T-24	30	1091652,6	1129016,1	T-52 Y T-53	589	1094119,5	1138578,6	T-45 A	186	1088373,5	1126055,4
T-24	31	1091652,4	1129016,1	T-52 Y T-53	590	1094114,4	1138583,2	T-45 A	187	1088375,2	1126054,3
T-24	32	1091652,1	1129016,1	T-52 Y T-53	591	1094114,2	1138583,4	T-45 A	188	1088375,4	1126054,1
T-24	33	1091651,9	1129016,1	T-52 Y T-53	592	1094114,0	1138583,6	T-45 A	189	1088375,7	1126053,9
T-24	34	1091644,3	1129017,3	T-52 Y T-53	593	1094112,6	1138585,8	T-45 A	190	1088377,1	1126052,2
T-24	35	1091638,7	1129012,6	T-52 Y T-53	594	1094112,0	1138586,5	T-45 A	191	1088377,1	1126052,1
T-24	36	1091632,5	1129001,2	T-52 Y T-53	595	1094111,6	1138586,6	T-45 A	192	1088380,5	1126047,8
T-24	37	1091632,4	1129001,0	T-52 Y T-53	596	1094109,8	1138586,6	T-45 A	193	1088380,7	1126047,6
T-24	38	1091632,2	1129000,7	T-52 Y T-53	597	1094109,5	1138586,7	T-45 A	194	1088381,8	1126045,7
T-24	39	1091631,9	1129000,5	T-52 Y T-53	598	1094109,4	1138586,7	T-45 A	195	1088381,9	1126045,4
T-24	40	1091631,6	1129000,4	T-52 Y T-53	599	1094106,0	1138587,4	T-45 A	196	1088382,0	1126045,1
T-24	41	1091624,2	1128996,9	T-52 Y T-53	600	1094103,7	1138587,3	T-45 A	197	1088382,5	1126043,0
T-24	42	1091623,9	1128996,8	T-52 Y T-53	601	1094101,4	1138586,7	T-45 A	198	1088382,5	1126042,7
T-24	43	1091623,7	1128996,8	T-52 Y T-53	602	1094098,4	1138585,3	T-45 A	199	1088382,5	1126042,4
T-24	44	1091623,4	1128996,8	T-52 Y T-53	603	1094096,0	1138582,5	T-45 A	200	1088382,5	1126042,2
T-24	45	1091615,7	1128996,8	T-52 Y T-53	604	1094093,3	1138576,9	T-45 A	201	1088382,4	1126041,9
T-24	46	1091615,6	1128996,8	T-52 Y T-53	605	1094092,9	1138567,4	T-45 A	202	1088381,7	1126039,9
T-24	47	1091585,8	1128997,9	T-52 Y T-53	606	1094092,8	1138567,1	T-45 A	203	1088381,2	1126038,2
T-24	48	1091580,4	1128994,9	T-52 Y T-53	607	1094092,8	1138566,9	T-45 A	204	1088381,2	1126037,4
T-24	49	1091580,1	1128994,8	T-52 Y T-53	608	1094092,7	1138566,6	T-45 A	205	1088380,8	1126037,3
T-24	50	1091579,7	1128994,7	T-52 Y T-53	609	1094090,6	1138562,6	T-45 A	206	1088380,3	1126037,4
T-24	51	1091579,4	1128994,6	T-52 Y T-53	610	1094090,5	1138562,3	T-45 A	207	1088379,8	1126037,3
T-24	52	1091579,0	1128994,7	T-52 Y T-53	611	1094090,2	1138562,0	T-45 A	208	1088379,3	1126037,4
T-24	53	1091578,7	1128994,8	T-52 Y T-53	612	1094090,0	1138561,8	T-45 A	209	1088378,7	1126037,3
T-24	54	1091578,4	1128994,9	T-52 Y T-53	613	1094089,7	1138561,7	T-45 A	210	1088378,3	1126037,3
T-24	55	1091578,1	1128995,1	T-52 Y T-53	614	1094089,4	1138561,6	T-45 A	211	1088377,4	1126036,8
T-24	56	1091577,9	1128995,4	T-52 Y T-53	615	1094089,1	1138561,5	T-45 A	212	1088377,2	1126036,7
T-24	57	1091577,7	1128995,7	T-52 Y T-53	616	1094088,7	1138561,5	T-46	1	1093854,3	1136003,1
T-24	58	1091577,5	1128996,0	T-52 Y T-53	617	1094083,5	1138561,8	T-46	2	1093854,1	1136002,4
T-24	59	1091577,4	1128996,3	T-52 Y T-53	618	1094083,1	1138561,9	T-46	3	1093853,9	1136001,8
T-24	60	1091577,4	1128996,7	T-52 Y T-53	619	1094082,8	1138562,0	T-46	4	1093853,7	1136001,2
T-24	61	1091577,4	1128997,0	T-52 Y T-53	620	1094082,5	1138562,1	T-46	5	1093853,5	1136000,7
T-24	62	1091577,5	1128997,3	T-52 Y T-53	621	1094082,3	1138562,3	T-46	6	1093853,4	1136000,2
T-24	63	1091577,7	1128997,7	T-52 Y T-53	622	1094082,1	1138562,5	T-46	7	1093853,3	1135999,9
T-24	64	1091577,9	1128997,9	T-52 Y T-53	623	1094081,9	1138562,8	T-46	8	1093853,2	1135999,7
T-24	65	1091578,1	1128998,2	T-52 Y T-53	624	1094081,7	1138563,1	T-46	9	1093852,9	1135999,1

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-24	66	1091578,4	1128998,4	T-52 Y T-53	625	1094081,6	1138563,4	T-46	10	1093851,5	1135996,4
T-24	67	1091584,3	1129001,7	T-52 Y T-53	626	1094081,2	1138565,1	T-46	11	1093847,4	1135988,1
T-24	68	1091584,6	1129001,8	T-52 Y T-53	627	1094080,9	1138565,9	T-46	12	1093845,1	1135983,8
T-24	69	1091584,9	1129001,9	T-52 Y T-53	628	1094079,3	1138567,4	T-46	13	1093844,8	1135983,4
T-24	70	1091585,1	1129002,0	T-52 Y T-53	629	1094075,6	1138568,6	T-46	14	1093844,6	1135982,9
T-24	71	1091585,4	1129002,0	T-52 Y T-53	630	1094075,3	1138568,7	T-46	15	1093844,4	1135982,7
T-24	72	1091615,7	1129000,8	T-52 Y T-53	631	1094075,1	1138568,8	T-46	16	1093844,2	1135982,5
T-24	73	1091622,9	1129000,8	T-52 Y T-53	632	1094074,9	1138569,0	T-46	17	1093844,0	1135982,3
T-24	74	1091629,3	1129003,7	T-52 Y T-53	633	1094071,2	1138572,1	T-46	18	1093843,7	1135982,1
T-24	75	1091635,4	1129014,8	T-52 Y T-53	634	1094071,0	1138572,3	T-46	19	1093843,5	1135982,0
T-24	76	1091635,5	1129015,0	T-52 Y T-53	635	1094069,9	1138573,6	T-46	20	1093843,2	1135981,9
T-24	77	1091635,7	1129015,2	T-52 Y T-53	636	1094068,5	1138574,3	T-46	21	1093842,8	1135981,9
T-24	78	1091635,8	1129015,4	T-52 Y T-53	637	1094067,3	1138574,6	T-46	22	1093842,5	1135981,9
T-24	79	1091642,5	1129020,9	T-52 Y T-53	638	1094065,2	1138574,8	T-46	23	1093842,3	1135982,0
T-24	80	1091642,7	1129021,1	T-52 Y T-53	639	1094062,0	1138574,3	T-46	24	1093842,1	1135982,0
T-24	81	1091643,1	1129021,3	T-52 Y T-53	640	1094061,9	1138574,3	T-46	25	1093841,9	1135982,1
T-24	82	1091643,4	1129021,4	T-52 Y T-53	641	1094057,3	1138573,9	T-46	26	1093841,8	1135982,2
T-24	83	1091643,7	1129021,4	T-52 Y T-53	642	1094057,1	1138573,9	T-46	27	1093841,7	1135982,2
T-24	84	1091644,1	1129021,4	T-52 Y T-53	643	1094051,3	1138573,8	T-46	28	1093841,5	1135982,4
T-24	85	1091652,2	1129020,1	T-52 Y T-53	644	1094051,0	1138573,9	T-46	29	1093841,4	1135982,5
T-24	86	1091660,5	1129021,9	T-52 Y T-53	645	1094049,6	1138574,1	T-46	30	1093841,3	1135982,6
T-24	87	1091660,6	1129021,9	T-52 Y T-53	646	1094049,3	1138574,1	T-46	31	1093841,2	1135982,7
T-24	88	1091660,7	1129021,9	T-52 Y T-53	647	1094049,1	1138574,2	T-46	32	1093841,1	1135982,9
T-24	89	1091673,1	1129023,7	T-52 Y T-53	648	1094047,1	1138575,1	T-46	33	1093841,0	1135983,0
T-24	90	1091680,3	1129027,0	T-52 Y T-53	649	1094046,9	1138575,1	T-46	34	1093840,9	1135983,2
T-24	91	1091684,4	1129030,4	T-52 Y T-53	650	1094045,4	1138576,0	T-46	35	1093840,9	1135983,3
T-24	92	1091686,4	1129036,6	T-52 Y T-53	651	1094044,3	1138576,3	T-46	36	1093840,8	1135983,6
T-24	93	1091688,7	1129047,4	T-52 Y T-53	652	1094041,8	1138576,5	T-46	37	1093840,8	1135983,9
T-24	94	1091689,6	1129052,2	T-52 Y T-53	653	1094041,5	1138576,5	T-46	38	1093840,8	1135984,2
T-24	95	1091689,7	1129052,5	T-52 Y T-53	654	1094041,2	1138576,6	T-46	39	1093840,9	1135984,3
T-24	96	1091689,8	1129052,7	T-52 Y T-53	655	1094041,0	1138576,7	T-46	40	1093840,9	1135984,5
T-24	97	1091689,9	1129052,9	T-52 Y T-53	656	1094040,7	1138576,9	T-46	41	1093841,4	1135985,4
T-24	98	1091691,3	1129055,2	T-52 Y T-53	657	1094039,7	1138577,6	T-46	42	1093841,9	1135986,5
T-24	99	1091692,6	1129057,2	T-52 Y T-53	658	1094039,4	1138577,8	T-46	43	1093842,7	1135987,9
T-24	100	1091694,1	1129060,3	T-52 Y T-53	659	1094039,2	1138578,1	T-46	44	1093843,8	1135989,9
T-24	101	1091694,2	1129060,5	T-52 Y T-53	660	1094039,1	1138578,3	T-46	45	1093844,5	1135991,4
T-24	102	1091694,4	1129060,7	T-52 Y T-53	661	1094037,7	1138580,8	T-46	46	1093846,6	1135995,4

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-24	103	1091694,6	1129060,9	T-52 Y T-53	662	1094037,6	1138581,1	T-46	47	1093849,5	1136001,3
T-24	104	1091694,8	1129061,1	T-52 Y T-53	663	1094037,5	1138581,3	T-46	48	1093850,8	1136005,5
T-24	105	1091697,3	1129062,7	T-52 Y T-53	664	1094037,5	1138581,6	T-46	49	1093854,3	1136003,1
T-24	106	1091699,6	1129064,4	T-52 Y T-53	665	1094037,5	1138581,9	T-45	1	1093659,1	1136153,6
T-24	107	1091699,8	1129064,5	T-52 Y T-53	666	1094037,7	1138585,1	T-45	2	1093669,3	1136146,7
T-24	108	1091699,8	1129064,5	T-52 Y T-53	667	1094037,8	1138585,4	T-45	3	1093669,6	1136146,5
T-24	109	1091701,3	1129065,3	T-52 Y T-53	668	1094037,9	1138585,7	T-45	4	1093669,8	1136146,3
T-24	110	1091701,6	1129065,4	T-52 Y T-53	669	1094038,7	1138587,8	T-45	5	1093670,0	1136146,0
T-24	111	1091702,0	1129065,5	T-52 Y T-53	670	1094039,1	1138588,8	T-45	6	1093670,1	1136145,7
T-24	112	1091702,3	1129065,6	T-52 Y T-53	671	1094039,1	1138589,9	T-45	7	1093670,2	1136145,3
T-24	113	1091708,1	1129065,5	T-52 Y T-53	672	1094038,5	1138591,1	T-45	8	1093670,2	1136145,0
T-24	114	1091708,5	1129065,4	T-52 Y T-53	673	1094037,2	1138593,1	T-45	9	1093670,1	1136144,7
T-24	115	1091708,8	1129065,3	T-52 Y T-53	674	1094035,3	1138595,6	T-45	10	1093670,0	1136144,3
T-24	116	1091709,1	1129065,2	T-52 Y T-53	675	1094035,2	1138595,7	T-45	11	1093669,9	1136144,0
T-24	117	1091709,4	1129065,0	T-52 Y T-53	676	1094034,0	1138597,5	T-45	12	1093669,7	1136143,8
T-24	118	1091709,6	1129064,7	T-52 Y T-53	677	1094033,9	1138597,7	T-45	13	1093669,4	1136143,5
T-24	119	1091709,8	1129064,4	T-52 Y T-53	678	1094033,8	1138597,9	T-45	14	1093669,2	1136143,3
T-24	120	1091710,0	1129064,1	T-52 Y T-53	679	1094033,3	1138599,3	T-45	15	1093668,8	1136143,2
T-24	121	1091710,1	1129063,8	T-52 Y T-53	680	1094033,2	1138599,3	T-45	16	1093668,5	1136143,1
T-24	122	1091710,1	1129063,4	T-52 Y T-53	681	1094033,1	1138599,6	T-45	17	1093668,2	1136143,1
T-24	123	1091710,1	1129063,1	T-52 Y T-53	682	1094032,8	1138601,7	T-45	18	1093667,9	1136143,1
T-24	124	1091710,0	1129062,8	T-52 Y T-53	683	1094032,7	1138602,0	T-45	19	1093667,6	1136143,2
T-24	125	1091709,8	1129062,4	T-52 Y T-53	684	1094032,7	1138603,4	T-45	20	1093667,3	1136143,3
T-24	126	1091709,6	1129062,2	T-52 Y T-53	685	1094032,4	1138604,2	T-45	21	1093667,1	1136143,4
T-24	127	1091709,4	1129061,9	T-52 Y T-53	686	1094031,8	1138604,9	T-45	22	1093658,3	1136149,3
T-24	128	1091709,1	1129061,7	T-52 Y T-53	687	1094029,3	1138606,4	T-45	23	1093658,7	1136151,4
T-25A	1	1091756,3	1129182,4	T-52 Y T-53	688	1094029,2	1138606,5	T-45	24	1093659,0	1136152,8
T-25A	2	1091756,0	1129182,2	T-52 Y T-53	689	1094026,9	1138608,2	T-45	25	1093659,1	1136153,6
T-25A	3	1091755,8	1129182,0	T-52 Y T-53	690	1094026,8	1138608,3	T-45	26	1093591,9	1135922,7
T-25A	4	1091755,5	1129181,9	T-52 Y T-53	691	1094026,7	1138608,4	T-45	27	1093595,1	1135921,7
T-25A	5	1091755,2	1129181,8	T-52 Y T-53	692	1094024,0	1138611,2	T-45	28	1093595,3	1135921,6
T-25A	6	1091754,9	1129181,7	T-52 Y T-53	693	1094023,9	1138611,3	T-45	29	1093595,6	1135921,5
T-25A	7	1091754,6	1129181,7	T-52 Y T-53	694	1094023,8	1138611,4	T-45	30	1093595,7	1135921,4
T-25A	8	1091754,2	1129181,8	T-52 Y T-53	695	1094021,5	1138614,6	T-45	31	1093597,8	1135919,8
T-25A	9	1091751,7	1129182,4	T-52 Y T-53	696	1094021,4	1138614,8	T-45	32	1093602,6	1135917,0
T-25A	10	1091747,0	1129180,1	T-52 Y T-53	697	1094021,3	1138614,9	T-45	33	1093602,9	1135916,8
T-25A	11	1091746,8	1129180,0	T-52 Y T-53	698	1094019,7	1138618,3	T-45	34	1093603,2	1135916,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-25A	12	1091746,7	1129179,9	T-52 Y T-53	699	1094019,6	1138618,5	T-45	35	1093603,4	1135916,2
T-25A	13	1091739,1	1129177,6	T-52 Y T-53	700	1094019,5	1138618,7	T-45	36	1093603,5	1135915,9
T-25A	14	1091738,8	1129177,5	T-52 Y T-53	701	1094018,7	1138621,7	T-45	37	1093603,6	1135915,6
T-25A	15	1091738,5	1129177,5	T-52 Y T-53	702	1094018,7	1138621,9	T-45	38	1093603,6	1135915,2
T-25A	16	1091738,2	1129177,5	T-52 Y T-53	703	1094018,2	1138624,7	T-45	39	1093603,6	1135914,9
T-25A	17	1091737,9	1129177,6	T-52 Y T-53	704	1094018,2	1138624,9	T-45	40	1093603,5	1135914,6
T-25A	18	1091732,4	1129179,2	T-52 Y T-53	705	1094018,1	1138627,1	T-45	41	1093603,3	1135914,2
T-25A	19	1091725,9	1129177,5	T-52 Y T-53	706	1094017,5	1138629,1	T-45	42	1093603,1	1135914,0
T-25A	20	1091721,7	1129172,2	T-52 Y T-53	707	1094016,4	1138631,6	T-45	43	1093602,9	1135913,7
T-25A	21	1091721,4	1129171,9	T-52 Y T-53	708	1094016,4	1138631,7	T-45	44	1093602,6	1135913,5
T-25A	22	1091721,2	1129171,7	T-52 Y T-53	709	1094016,3	1138631,9	T-45	45	1093602,3	1135913,4
T-25A	23	1091720,9	1129171,6	T-52 Y T-53	710	1094015,5	1138635,1	T-45	46	1093602,0	1135913,3
T-25A	24	1091720,6	1129171,5	T-52 Y T-53	711	1094015,5	1138635,3	T-45	47	1093601,6	1135913,3
T-25A	25	1091720,2	1129171,4	T-52 Y T-53	712	1094015,4	1138635,4	T-45	48	1093601,3	1135913,3
T-25A	26	1091719,9	1129171,4	T-52 Y T-53	713	1094015,1	1138638,4	T-45	49	1093600,9	1135913,4
T-25A	27	1091719,6	1129171,5	T-52 Y T-53	714	1094014,4	1138641,3	T-45	50	1093600,6	1135913,5
T-25A	28	1091719,3	1129171,6	T-52 Y T-53	715	1094014,3	1138641,5	T-45	51	1093595,7	1135916,4
T-25A	29	1091719,0	1129171,8	T-52 Y T-53	716	1094014,3	1138641,5	T-45	52	1093595,5	1135916,5
T-25A	30	1091718,7	1129172,0	T-52 Y T-53	717	1094014,1	1138643,5	T-45	53	1093593,6	1135917,9
T-25A	31	1091718,5	1129172,2	T-52 Y T-53	718	1094014,0	1138643,8	T-45	54	1093591,6	1135918,6
T-25A	32	1091718,3	1129172,5	T-52 Y T-53	719	1094014,1	1138644,2	T-45	55	1093591,1	1135918,7
T-25A	33	1091718,2	1129172,8	T-52 Y T-53	720	1094014,1	1138644,5	T-45	56	1093591,9	1135922,7
T-25A	34	1091718,1	1129173,1	T-52 Y T-53	721	1094015,3	1138647,7				
T-25A	35	1091718,1	1129173,4	T-52 Y T-53	722	1094016,5	1138651,8				
T-25A	36	1091718,1	1129173,8	T-52 Y T-53	723	1094016,7	1138653,2				
T-25A	37	1091718,2	1129174,1	T-52 Y T-53	724	1094016,6	1138655,2				
T-25A	38	1091718,4	1129174,4	T-52 Y T-53	725	1094016,4	1138656,1				
T-25A	39	1091718,5	1129174,7	T-52 Y T-53	726	1094015,3	1138656,9				
T-25A	40	1091723,1	1129180,5	T-52 Y T-53	727	1094013,6	1138656,6				
T-25A	41	1091723,4	1129180,7	T-52 Y T-53	728	1094009,8	1138654,2				
T-25A	42	1091723,6	1129180,9	T-52 Y T-53	729	1094009,6	1138654,0				
T-25A	43	1091723,9	1129181,0	T-52 Y T-53	730	1094009,3	1138653,9				
T-25A	44	1091724,2	1129181,1	T-52 Y T-53	731	1094005,5	1138652,8				
T-25A	45	1091731,9	1129183,3	T-52 Y T-53	732	1094005,2	1138652,7				
T-25A	46	1091732,1	1129183,3	T-52 Y T-53	733	1094004,9	1138652,7				
T-25A	47	1091732,4	1129183,3	T-52 Y T-53	734	1094004,6	1138652,8				
T-25A	48	1091732,7	1129183,3	T-52 Y T-53	735	1094004,3	1138652,8				

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte	Torre	Punto	Este	Norte
T-25A	49	1091733,0	1129183,2	T-52 Y T-53	736	1094004,0	1138652,9				
T-25A	50	1091738,5	1129181,6	T-52 Y T-53	737	1094003,8	1138653,1				
T-25A	51	1091745,4	1129183,7	T-52 Y T-53	738	1094002,7	1138653,8				
T-25A	52	1091750,5	1129186,3	T-52 Y T-53	739	1094002,5	1138654,0				
T-25A	53	1091750,8	1129186,4	T-52 Y T-53	740	1094002,3	1138654,2				
T-25A	54	1091751,1	1129186,5	T-52 Y T-53	741	1094002,1	1138654,5				
T-25A	55	1091751,4	1129186,5	T-52 Y T-53	742	1094002,0	1138654,8				
T-25A	56	1091751,6	1129186,5	T-52 Y T-53	743	1094001,9	1138655,1				
T-25A	57	1091751,9	1129186,4	T-52 Y T-53	744	1094001,9	1138655,4				
T-25A	58	1091755,2	1129185,6	T-52 Y T-53	745	1094001,9	1138655,7				
T-25A	59	1091755,5	1129185,5	T-52 Y T-53	746	1094002,0	1138656,0				
T-25A	60	1091755,8	1129185,4	T-52 Y T-53	747	1094002,7	1138658,3				
T-25A	61	1091756,1	1129185,2	T-52 Y T-53	748	1094002,7	1138658,4				
T-25A	62	1091756,3	1129184,9	T-52 Y T-53	749	1094002,8	1138658,5				
T-25A	63	1091756,5	1129184,6	T-52 Y T-53	750	1094004,1	1138661,5				
T-25A	64	1091756,6	1129184,3	T-52 Y T-53	751	1094004,7	1138663,4				
T-25A	65	1091756,7	1129184,0	T-52 Y T-53	752	1094005,0	1138665,6				
T-25A	66	1091756,7	1129183,7	T-52 Y T-53	753	1094005,4	1138672,2				
T-25A	67	1091756,7	1129183,3	T-52 Y T-53	754	1094005,4	1138672,4				
T-25A	68	1091756,6	1129183,0	T-52 Y T-53	755	1094005,5	1138672,6				
T-25A	69	1091756,4	1129182,7	T-52 Y T-53	756	1094006,7	1138677,4				
T-25A	70	1091756,3	1129182,4	T-52 Y T-53	757	1094006,8	1138677,6				

DERECHO DE VIA

Acceso	Punto	Este	Norte	Acceso	Punt o	Este	Norte	Acceso	Punto	Este	Norte
AG-CAA- c1	1	1097722,0	1139341,9	AG-CAA- CV	134 9	1095020,3	1136429,3	AG-CAB- AL	840	1093442,5	1133247,6
AG-CAA- c1	2	1097724,0	1139339,5	AG-CAA- CV	135 0	1095019,8	1136428,2	AG-CAB- AL	841	1093447,5	1133239,0
AG-CAA- c1	3	1097737,1	1139324,0	AG-CAA- CV	135 1	1095019,3	1136427,1	AG-CAB- AL	842	1093450,2	1133234,5
AG-CAA- c1	4	1097737,6	1139323,4	AG-CAA- CV	135 2	1095018,8	1136426,1	AG-CAB- AL	843	1093450,5	1133234,1
AG-CAA- c1	5	1097742,2	1139318,0	AG-CAA- CV	135 3	1095018,3	1136425,0	AG-CAB- AL	844	1093450,8	1133234,5
AG-CAA- c1	6	1097748,0	1139309,2	AG-CAA- CV	135 4	1095017,7	1136423,9	AG-CAB- AL	845	1093451,6	1133236,2
AG-CAA- c1	7	1097748,4	1139307,2	AG-CAA- CV	135 5	1095017,2	1136422,9	AG-CAB- AL	846	1093456,4	1133245,0
AG-CAA- c1	8	1097749,0	1139303,0	AG-CAA- CV	135 6	1095016,7	1136421,8	AG-CAB- AL	847	1093461,1	1133253,8
AG-CAA- c1	9	1097749,1	1139300,9	AG-CAA- CV	135 7	1095016,1	1136420,7	AG-CAB- AL	848	1093465,9	1133262,6
AG-CAA- c1	10	1097749,1	1139300,6	AG-CAA- CV	135 8	1095015,6	1136419,7	AG-CAB- AL	849	1093466,4	1133263,5
AG-CAA- c1	11	1097749,0	1139296,4	AG-CAA- CV	135 9	1095015,0	1136418,6	AG-CAB- AL	850	1093466,6	1133263,9

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-c1	12	1097748,8	1139294,0	AG-CAA-CV	1360	1095014,4	1136417,6	AG-CAB-AL	851	1093467,0	1133264,7
AG-CAA-c1	13	1097748,0	1139289,8	AG-CAA-CV	1361	1095013,8	1136416,5	AG-CAB-AL	852	1093469,0	1133267,6
AG-CAA-c1	14	1097747,4	1139287,5	AG-CAA-CV	1362	1095013,2	1136415,5	AG-CAB-AL	853	1093470,0	1133269,0
AG-CAA-c1	15	1097745,9	1139283,6	AG-CAA-CV	1363	1095012,7	1136414,5	AG-CAB-AL	854	1093470,6	1133269,6
AG-CAA-c1	16	1097744,9	1139281,3	AG-CAA-CV	1364	1095012,0	1136413,4	AG-CAB-AL	855	1093473,0	1133272,1
AG-CAA-c1	17	1097742,8	1139277,6	AG-CAA-CV	1365	1095011,4	1136412,4	AG-CAB-AL	856	1093474,2	1133273,4
AG-CAA-c1	18	1097742,0	1139276,4	AG-CAA-CV	1366	1095010,8	1136411,4	AG-CAB-AL	857	1093474,9	1133273,9
AG-CAA-c1	19	1097675,3	1139182,7	AG-CAA-CV	1367	1095010,2	1136410,4	AG-CAB-AL	858	1093476,5	1133275,0
AG-CAA-c1	20	1097654,2	1139157,6	AG-CAA-CV	1368	1094999,2	1136392,7	AG-CAB-AL	859	1093477,7	1133276,0
AG-CAA-c1	21	1097477,3	1139030,4	AG-CAA-CV	1369	1094999,0	1136392,4	AG-CAB-AL	860	1093479,2	1133276,9
AG-CAA-c1	22	1097475,1	1139030,2	AG-CAA-CV	1370	1094998,8	1136392,0	AG-CAB-AL	861	1093479,9	1133277,3
AG-CAA-c1	23	1097472,9	1139030,3	AG-CAA-CV	1371	1094998,7	1136391,5	AG-CAB-AL	862	1093483,0	1133278,9
AG-CAA-c1	24	1097466,3	1139031,0	AG-CAA-CV	1372	1094998,6	1136391,1	AG-CAB-AL	863	1093484,6	1133279,6
AG-CAA-c1	25	1097464,5	1139031,3	AG-CAA-CV	1373	1094998,5	1136390,7	AG-CAB-AL	864	1093485,4	1133279,9
AG-CAA-c1	26	1097462,7	1139031,9	AG-CAA-CV	1374	1094998,5	1136390,3	AG-CAB-AL	865	1093488,7	1133280,9
AG-CAA-c1	27	1097461,1	1139032,6	AG-CAA-CV	1375	1094998,4	1136389,9	AG-CAB-AL	866	1093490,5	1133281,3
AG-CAA-c1	28	1097456,0	1139035,3	AG-CAA-CV	1376	1094998,5	1136389,6	AG-CAB-AL	867	1093491,3	1133281,4
AG-CAA-c1	29	1097455,4	1139035,6	AG-CAA-CV	1377	1094998,5	1136389,2	AG-CAB-AL	868	1093492,8	1133281,6
AG-CAA-c1	30	1097453,6	1139036,8	AG-CAA-CV	1378	1094998,6	1136388,7	AG-CAB-AL	869	1093494,7	1133281,8
AG-CAA-c1	31	1097416,4	1139066,4	AG-CAA-CV	1379	1094998,7	1136388,4	AG-CAB-AL	870	1093496,5	1133281,9
AG-CAA-c1	32	1097416,0	1139066,7	AG-CAA-CV	1380	1094998,8	1136388,1	AG-CAB-AL	871	1093497,3	1133281,9
AG-CAA-c1	33	1097415,4	1139067,4	AG-CAA-CV	1381	1094999,0	1136387,8	AG-CAB-AL	872	1093500,8	1133281,7
AG-CAA-c1	34	1097424,6	1139076,5	AG-CAA-CV	1382	1094999,2	1136387,4	AG-CAB-AL	873	1093502,1	1133281,6
AG-CAA-c1	35	1097461,7	1139047,0	AG-CAA-CV	1383	1094999,4	1136387,1	AG-CAB-AL	874	1093506,6	1133281,0
AG-CAA-c1	36	1097461,9	1139046,8	AG-CAA-CV	1384	1095015,0	1136364,4	AG-CAB-AL	875	1093516,5	1133279,6
AG-CAA-c1	37	1097462,0	1139046,8	AG-CAA-CV	1385	1095015,3	1136363,9	AG-CAB-AL	876	1093524,9	1133278,4
AG-CAA-c1	38	1097467,1	1139044,2	AG-CAA-CV	1386	1095015,7	1136363,3	AG-CAB-AL	877	1093525,4	1133278,3
AG-CAA-c1	39	1097467,3	1139044,1	AG-CAA-CV	1387	1095016,1	1136362,7	AG-CAB-AL	878	1093526,2	1133278,1
AG-CAA-c1	40	1097467,5	1139044,0	AG-CAA-CV	1388	1095016,4	1136362,1	AG-CAB-AL	879	1093527,7	1133277,8
AG-CAA-c1	41	1097467,8	1139043,9	AG-CAA-CV	1389	1095016,8	1136361,5	AG-CAB-AL	880	1093529,5	1133277,4
AG-CAA-c1	42	1097474,3	1139043,2	AG-CAA-CV	1390	1095017,1	1136360,9	AG-CAB-AL	881	1093531,3	1133276,8
AG-CAA-c1	43	1097474,7	1139043,2	AG-CAA-CV	1391	1095017,4	1136360,3	AG-CAB-AL	882	1093532,0	1133276,6
AG-CAA-c1	44	1097475,0	1139043,2	AG-CAA-CV	1392	1095017,7	1136359,7	AG-CAB-AL	883	1093535,1	1133275,2
AG-CAA-c1	45	1097480,8	1139044,6	AG-CAA-CV	1393	1095018,0	1136359,0	AG-CAB-AL	884	1093536,8	1133274,4
AG-CAA-c1	46	1097481,1	1139044,7	AG-CAA-CV	1394	1095018,3	1136358,4	AG-CAB-AL	885	1093537,4	1133274,0
AG-CAA-c1	47	1097488,0	1139047,4	AG-CAA-CV	1395	1095018,6	1136357,8	AG-CAB-AL	886	1093540,3	1133272,2
AG-CAA-c1	48	1097488,3	1139047,5	AG-CAA-CV	1396	1095018,8	1136357,1	AG-CAB-AL	887	1093541,8	1133271,1
AG-CAA-c1	49	1097488,5	1139047,6	AG-CAA-CV	1397	1095019,0	1136356,6	AG-CAB-AL	888	1093542,3	1133270,6

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-c1	50	1097643,6	1139161,9	AG-CAA-CV	1398	1095019,1	1136356,3	AG-CAB-AL	889	1093543,2	1133269,8
AG-CAA-c1	51	1097643,7	1139162,0	AG-CAA-CV	1399	1095019,3	1136355,8	AG-CAB-AL	890	1093544,9	1133268,3
AG-CAA-c1	52	1097644,0	1139162,3	AG-CAA-CV	1400	1095019,5	1136355,1	AG-CAB-AL	891	1093546,2	1133266,9
AG-CAA-c1	53	1097647,6	1139166,6	AG-CAA-CV	1401	1095019,7	1136354,5	AG-CAB-AL	892	1093546,6	1133266,4
AG-CAA-c1	54	1097647,6	1139166,7	AG-CAA-CV	1402	1095019,9	1136353,8	AG-CAB-AL	893	1093548,7	1133263,7
AG-CAA-c1	55	1097651,5	1139171,6	AG-CAA-CV	1403	1095020,1	1136353,1	AG-CAB-AL	894	1093549,8	1133262,0
AG-CAA-c1	56	1097651,5	1139171,7	AG-CAA-CV	1404	1095020,3	1136352,4	AG-CAB-AL	895	1093550,1	1133261,5
AG-CAA-c1	57	1097731,4	1139283,9	AG-CAA-CV	1405	1095020,4	1136351,8	AG-CAB-AL	896	1093551,7	1133258,5
AG-CAA-c1	58	1097731,5	1139284,1	AG-CAA-CV	1406	1095020,5	1136351,1	AG-CAB-AL	897	1093552,5	1133256,6
AG-CAA-c1	59	1097733,6	1139287,7	AG-CAA-CV	1407	1095020,6	1136350,5	AG-CAB-AL	898	1093552,7	1133256,1
AG-CAA-c1	60	1097733,7	1139288,0	AG-CAA-CV	1408	1095020,7	1136350,2	AG-CAB-AL	899	1093553,0	1133255,2
AG-CAA-c1	61	1097735,2	1139292,0	AG-CAA-CV	1409	1095020,8	1136349,7	AG-CAB-AL	900	1093553,7	1133252,9
AG-CAA-c1	62	1097735,2	1139292,3	AG-CAA-CV	1410	1095020,9	1136349,0	AG-CAB-AL	901	1093554,3	1133250,8
AG-CAA-c1	63	1097736,0	1139296,4	AG-CAA-CV	1411	1095020,9	1136348,3	AG-CAB-AL	902	1093554,3	1133250,3
AG-CAA-c1	64	1097736,0	1139296,7	AG-CAA-CV	1412	1095021,0	1136347,6	AG-CAB-AL	903	1093554,8	1133247,0
AG-CAA-c1	65	1097736,1	1139300,9	AG-CAA-CV	1413	1095021,1	1136346,9	AG-CAB-AL	904	1093555,0	1133244,8
AG-CAA-c1	66	1097736,1	1139300,9	AG-CAA-CV	1414	1095021,1	1136346,2	AG-CAB-AL	905	1093555,0	1133244,4
AG-CAA-c1	67	1097736,1	1139301,2	AG-CAA-CV	1415	1095021,1	1136345,5	AG-CAB-AL	906	1093554,9	1133241,0
AG-CAA-c1	68	1097735,5	1139305,3	AG-CAA-CV	1416	1095021,1	1136345,0	AG-CAB-AL	907	1093554,8	1133239,7
AG-CAA-c1	69	1097735,5	1139305,6	AG-CAA-CV	1417	1095021,1	1136344,7	AG-CAB-AL	908	1093554,7	1133239,1
AG-CAA-c1	70	1097735,4	1139305,9	AG-CAA-CV	1418	1095021,1	1136344,1	AG-CAB-AL	909	1093553,5	1133229,1
AG-CAA-c1	71	1097735,2	1139306,1	AG-CAA-CV	1419	1095021,1	1136343,5	AG-CAB-AL	910	1093552,7	1133222,3
AG-CAA-c1	72	1097735,1	1139306,3	AG-CAA-CV	1420	1095021,1	1136342,8	AG-CAB-AL	911	1093552,7	1133220,9
AG-CAA-c1	73	1097727,7	1139315,0	AG-CAA-CV	1421	1095021,0	1136342,1	AG-CAB-AL	912	1093552,8	1133220,2
AG-CAA-c1	74	1097713,9	1139331,3	AG-CAA-CV	1422	1095021,0	1136341,4	AG-CAB-AL	913	1093553,0	1133219,4
AG-CAA-c1	75	1097711,0	1139335,0	AG-CAA-CV	1423	1095020,9	1136340,7	AG-CAB-AL	914	1093553,3	1133218,7
AG-CAA-c1	76	1097708,5	1139338,9	AG-CAA-CV	1424	1095020,8	1136340,0	AG-CAB-AL	915	1093553,7	1133218,1
AG-CAA-c1	77	1097706,6	1139343,2	AG-CAA-CV	1425	1095020,7	1136339,3	AG-CAB-AL	916	1093554,2	1133217,5
AG-CAA-c1	78	1097705,3	1139347,6	AG-CAA-CV	1426	1095020,6	1136338,6	AG-CAB-AL	917	1093554,8	1133217,0
AG-CAA-c1	79	1097704,5	1139352,2	AG-CAA-CV	1427	1095020,5	1136337,9	AG-CAB-AL	918	1093556,0	1133216,4
AG-CAA-c1	80	1097704,4	1139353,9	AG-CAA-CV	1428	1095020,3	1136337,2	AG-CAB-AL	919	1093562,5	1133213,2
AG-CAA-c1	81	1097704,8	1139354,2	AG-CAA-CV	1429	1095020,2	1136336,6	AG-CAB-AL	920	1093571,5	1133208,8
AG-CAA-c1	82	1097713,4	1139362,2	AG-CAA-CV	1430	1095020,0	1136335,9	AG-CAB-AL	921	1093572,6	1133208,2
AG-CAA-c1	83	1097717,3	1139356,3	AG-CAA-CV	1431	1095019,8	1136335,2	AG-CAB-AL	922	1093574,0	1133207,7
AG-CAA-c1	84	1097717,4	1139353,6	AG-CAA-CV	1432	1095019,6	1136334,5	AG-CAB-AL	923	1093574,9	1133207,5
AG-CAA-c1	85	1097717,9	1139350,7	AG-CAA-CV	1433	1095019,4	1136333,9	AG-CAB-AL	924	1093575,7	1133207,5
AG-CAA-c1	86	1097718,8	1139347,8	AG-CAA-CV	1434	1095019,2	1136333,2	AG-CAB-AL	925	1093576,6	1133207,7
AG-CAA-c1	87	1097720,0	1139345,0	AG-CAA-CV	1435	1095019,0	1136332,6	AG-CAB-AL	926	1093577,4	1133207,9

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-c1	88	1097721,6	1139342,5	AG-CAA-CV	143 6	1095018,9	1136332,4	AG-CAB-AL	927	1093578,1	1133208,3
AG-CAA-c1	89	1097722,0	1139341,9	AG-CAA-CV	143 7	1095018,7	1136331,9	AG-CAB-AL	928	1093578,8	1133208,9
AG-CAA-c1	90	1097615,0	1139145,8	AG-CAA-CV	143 8	1095018,5	1136331,3	AG-CAB-AL	929	1093579,4	1133209,5
AG-CAA-c1	91	1097629,5	1139172,5	AG-CAA-CV	143 9	1095018,2	1136330,6	AG-CAB-AL	930	1093580,2	1133210,8
AG-CAA-c1	92	1097657,8	1139209,8	AG-CAA-CV	144 0	1095017,9	1136330,0	AG-CAB-AL	931	1093582,9	1133216,3
AG-CAA-c1	93	1097717,1	1139293,2	AG-CAA-CV	144 1	1095017,6	1136329,3	AG-CAB-AL	932	1093584,6	1133219,7
AG-CAA-c1	94	1097718,2	1139295,1	AG-CAA-CV	144 2	1095017,3	1136328,7	AG-CAB-AL	933	1093585,1	1133220,7
AG-CAA-c1	95	1097718,8	1139296,7	AG-CAA-CV	144 3	1095017,0	1136328,1	AG-CAB-AL	934	1093586,4	1133222,9
AG-CAA-c1	96	1097719,1	1139298,3	AG-CAA-CV	144 4	1095016,6	1136327,5	AG-CAB-AL	935	1093587,8	1133224,8
AG-CAA-c1	97	1097719,1	1139298,9	AG-CAA-CV	144 5	1095016,3	1136327,0	AG-CAB-AL	936	1093589,3	1133226,6
AG-CAA-c1	98	1097716,3	1139302,1	AG-CAA-CV	144 6	1095016,1	1136326,8	AG-CAB-AL	937	1093591,0	1133228,4
AG-CAA-c1	99	1097714,7	1139304,0	AG-CAA-CV	144 7	1095014,8	1136324,5	AG-CAB-AL	938	1093592,0	1133229,2
AG-CAA-c1	100	1097700,9	1139320,3	AG-CAA-CV	144 8	1095013,1	1136322,5	AG-CAB-AL	939	1093592,9	1133230,0
AG-CAA-c1	101	1097700,7	1139320,6	AG-CAA-CV	144 9	1095013,0	1136322,3	AG-CAB-AL	940	1093594,7	1133231,3
AG-CAA-c1	102	1097697,6	1139324,4	AG-CAA-CV	145 0	1095012,6	1136321,8	AG-CAB-AL	941	1093596,8	1133232,6
AG-CAA-c1	103	1097696,5	1139326,0	AG-CAA-CV	145 1	1095012,2	1136321,3	AG-CAB-AL	942	1093597,1	1133232,8
AG-CAA-c1	104	1097696,5	1139326,1	AG-CAA-CV	145 2	1095011,7	1136320,8	AG-CAB-AL	943	1093598,9	1133233,7
AG-CAA-c1	105	1097694,0	1139330,2	AG-CAA-CV	145 3	1095011,2	1136320,3	AG-CAB-AL	944	1093601,1	1133234,6
AG-CAA-c1	106	1097693,8	1139330,5	AG-CAA-CV	145 4	1095010,7	1136319,8	AG-CAB-AL	945	1093601,7	1133234,8
AG-CAA-c1	107	1097693,1	1139331,8	AG-CAA-CV	145 5	1095010,2	1136319,3	AG-CAB-AL	946	1093603,4	1133235,3
AG-CAA-c1	108	1097691,1	1139336,3	AG-CAA-CV	145 6	1095009,7	1136318,8	AG-CAB-AL	947	1093605,7	1133235,9
AG-CAA-c1	109	1097690,6	1139337,3	AG-CAA-CV	145 7	1095009,3	1136318,4	AG-CAB-AL	948	1093606,6	1133236,1
AG-CAA-c1	110	1097690,4	1139338,0	AG-CAA-CV	145 8	1094900,3	1136222,8	AG-CAB-AL	949	1093608,1	1133236,3
AG-CAA-c1	111	1097689,0	1139342,7	AG-CAA-CV	145 9	1094900,0	1136222,6	AG-CAB-AL	950	1093609,9	1133236,4
AG-CAA-c1	112	1097688,5	1139344,5	AG-CAA-CV	146 0	1094899,7	1136222,2	AG-CAB-AL	951	1093610,5	1133236,4
AG-CAA-c1	113	1097688,3	1139345,7	AG-CAA-CV	146 1	1094899,4	1136221,8	AG-CAB-AL	952	1093611,6	1133236,5
AG-CAA-c1	114	1097693,4	1139347,5	AG-CAA-CV	146 2	1094899,1	1136221,4	AG-CAB-AL	953	1093612,9	1133236,4
AG-CAA-c1	115	1097699,1	1139350,3	AG-CAA-CV	146 3	1094898,9	1136221,0	AG-CAB-AL	954	1093615,3	1133236,2
AG-CAA-c1	116	1097700,5	1139351,3	AG-CAA-CV	146 4	1094898,8	1136220,6	AG-CAB-AL	955	1093616,6	1133236,0
AG-CAA-c1	117	1097701,3	1139346,8	AG-CAA-CV	146 5	1094898,7	1136220,3	AG-CAB-AL	956	1093617,6	1133235,8
AG-CAA-c1	118	1097701,4	1139346,6	AG-CAA-CV	146 6	1094898,6	1136219,8	AG-CAB-AL	957	1093620,0	1133235,2
AG-CAA-c1	119	1097702,8	1139341,9	AG-CAA-CV	146 7	1094898,5	1136219,4	AG-CAB-AL	958	1093621,4	1133234,8
AG-CAA-c1	120	1097702,9	1139341,8	AG-CAA-CV	146 8	1094898,5	1136219,0	AG-CAB-AL	959	1093622,2	1133234,4
AG-CAA-c1	121	1097702,9	1139341,6	AG-CAA-CV	146 9	1094898,5	1136218,6	AG-CAB-AL	960	1093624,4	1133233,5
AG-CAA-c1	122	1097704,9	1139337,2	AG-CAA-CV	147 0	1094898,6	1136218,3	AG-CAB-AL	961	1093626,0	1133232,7
AG-CAA-c1	123	1097705,0	1139337,0	AG-CAA-CV	147 1	1094898,6	1136217,9	AG-CAB-AL	962	1093626,5	1133232,4
AG-CAA-c1	124	1097705,1	1139337,0	AG-CAA-CV	147 2	1094898,7	1136217,6	AG-CAB-AL	963	1093628,4	1133231,2
AG-CAA-c1	125	1097707,6	1139332,8	AG-CAA-CV	147 3	1094898,8	1136217,3	AG-CAB-AL	964	1093629,5	1133230,4

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-c1	126	1097707,8	1139332,6	AG-CAA-CV	147 4	1094899,0	1136216,8	AG-CAB-AL	965	1093637,4	1133224,5
AG-CAA-c1	127	1097710,8	1139328,7	AG-CAA-CV	147 5	1094899,3	1136216,3	AG-CAB-AL	966	1093645,3	1133218,5
AG-CAA-c1	128	1097710,9	1139328,7	AG-CAA-CV	147 6	1094899,6	1136216,0	AG-CAB-AL	967	1093649,4	1133215,4
AG-CAA-c1	129	1097724,6	1139312,5	AG-CAA-CV	147 7	1094899,8	1136215,6	AG-CAB-AL	968	1093651,7	1133213,9
AG-CAA-c1	130	1097731,7	1139304,2	AG-CAA-CV	147 8	1094900,2	1136215,3	AG-CAB-AL	969	1093653,6	1133213,0
AG-CAA-c1	131	1097732,1	1139300,8	AG-CAA-CV	147 9	1094900,5	1136215,0	AG-CAB-AL	970	1093655,6	1133212,4
AG-CAA-c1	132	1097732,1	1139297,0	AG-CAA-CV	148 0	1094900,8	1136214,8	AG-CAB-AL	971	1093656,1	1133212,4
AG-CAA-c1	133	1097731,3	1139293,2	AG-CAA-CV	148 1	1094901,1	1136214,6	AG-CAB-AL	972	1093657,8	1133212,1
AG-CAA-c1	134	1097730,0	1139289,6	AG-CAA-CV	148 2	1094901,5	1136214,4	AG-CAB-AL	973	1093659,9	1133212,1
AG-CAA-c1	135	1097728,1	1139286,2	AG-CAA-CV	148 3	1094901,8	1136214,3	AG-CAB-AL	974	1093661,7	1133212,4
AG-CAA-c1	136	1097648,3	1139174,1	AG-CAA-CV	148 4	1094910,7	1136210,9	AG-CAB-AL	975	1093662,0	1133212,4
AG-CAA-c1	137	1097644,5	1139169,1	AG-CAA-CV	148 5	1094911,3	1136210,6	AG-CAB-AL	976	1093664,6	1133213,1
AG-CAA-c1	138	1097641,1	1139165,0	AG-CAA-CV	148 6	1094912,0	1136210,4	AG-CAB-AL	977	1093668,2	1133214,5
AG-CAA-c1	139	1097615,0	1139145,8	AG-CAA-CV	148 7	1094912,6	1136210,1	AG-CAB-AL	978	1093677,6	1133217,9
AG-CAA-c1	140	1097427,5	1139079,3	AG-CAA-CV	148 8	1094913,2	1136209,8	AG-CAB-AL	979	1093678,3	1133218,2
AG-CAA-c1	141	1097435,1	1139086,8	AG-CAA-CV	148 9	1094913,8	1136209,5	AG-CAB-AL	980	1093684,0	1133219,9
AG-CAA-c1	142	1097477,5	1139056,0	AG-CAA-CV	149 0	1094914,4	1136209,2	AG-CAB-AL	981	1093685,4	1133220,3
AG-CAA-c1	143	1097487,6	1139056,4	AG-CAA-CV	149 1	1094915,0	1136208,9	AG-CAB-AL	982	1093689,3	1133221,1
AG-CAA-c1	144	1097554,0	1139100,9	AG-CAA-CV	149 2	1094915,6	1136208,5	AG-CAB-AL	983	1093691,2	1133221,5
AG-CAA-c1	145	1097486,3	1139051,0	AG-CAA-CV	149 3	1094916,2	1136208,2	AG-CAB-AL	984	1093691,6	1133221,6
AG-CAA-c1	146	1097479,8	1139048,5	AG-CAA-CV	149 4	1094916,8	1136207,8	AG-CAB-AL	985	1093692,7	1133221,7
AG-CAA-c1	147	1097474,4	1139047,2	AG-CAA-CV	149 5	1094917,4	1136207,4	AG-CAB-AL	986	1093698,6	1133222,4
AG-CAA-c1	148	1097468,6	1139047,9	AG-CAA-CV	149 6	1094918,0	1136207,0	AG-CAB-AL	987	1093700,1	1133222,4
AG-CAA-c1	149	1097464,0	1139050,3	AG-CAA-CV	149 7	1094918,5	1136206,6	AG-CAB-AL	988	1093702,2	1133222,4
AG-CAA-c1	150	1097427,5	1139079,3	AG-CAA-CV	149 8	1094919,1	1136206,2	AG-CAB-AL	989	1093706,1	1133222,5
AG-CAA-C2&CM	1	1093978,6	1136262,4	AG-CAA-CV	149 9	1094919,6	1136205,8	AG-CAB-AL	990	1093707,5	1133222,4
AG-CAA-C2&CM	2	1094034,8	1136267,3	AG-CAA-CV	150 0	1094920,2	1136205,4	AG-CAB-AL	991	1093713,4	1133221,9
AG-CAA-C2&CM	3	1094043,7	1136264,7	AG-CAA-CV	150 1	1094920,6	1136205,0	AG-CAB-AL	992	1093714,6	1133221,7
AG-CAA-C2&CM	4	1094053,3	1136261,8	AG-CAA-CV	150 2	1094920,8	1136204,9	AG-CAB-AL	993	1093714,9	1133221,6
AG-CAA-C2&CM	5	1094062,8	1136259,0	AG-CAA-CV	150 3	1094921,2	1136204,5	AG-CAB-AL	994	1093715,1	1133221,6
AG-CAA-C2&CM	6	1094064,1	1136258,6	AG-CAA-CV	150 4	1094921,7	1136204,0	AG-CAB-AL	995	1093720,7	1133220,5
AG-CAA-C2&CM	7	1094065,0	1136258,3	AG-CAA-CV	150 5	1094922,3	1136203,6	AG-CAB-AL	996	1093721,4	1133220,3
AG-CAA-C2&CM	8	1094070,5	1136256,3	AG-CAA-CV	150 6	1094922,7	1136203,1	AG-CAB-AL	997	1093725,6	1133219,3
AG-CAA-C2&CM	9	1094072,2	1136255,6	AG-CAA-CV	150 7	1094923,2	1136202,6	AG-CAB-AL	998	1093735,3	1133216,9
AG-CAA-C2&CM	10	1094074,6	1136254,4	AG-CAA-CV	150 8	1094923,7	1136202,1	AG-CAB-AL	999	1093745,0	1133214,5
AG-CAA-C2&CM	11	1094077,4	1136253,0	AG-CAA-CV	150 9	1094924,2	1136201,6	AG-CAB-AL	1000	1093754,7	1133212,1
AG-CAA-C2&CM	12	1094078,2	1136252,6	AG-CAA-CV	151 0	1094924,6	1136201,1	AG-CAB-AL	1001	1093764,4	1133209,7
AG-CAA-C2&CM	13	1094079,0	1136252,1	AG-CAA-CV	151 1	1094925,0	1136200,6	AG-CAB-AL	1002	1093773,4	1133207,5

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	14	1094083,9	1136248,8	AG-CAA-CV	1512	1094925,2	1136200,4	AG-CAB-AL	1003	1093774,2	1133207,3
AG-CAA-C2&CM	15	1094084,6	1136248,3	AG-CAA-CV	1513	1094925,5	1136200,0	AG-CAB-AL	1004	1093774,9	1133207,1
AG-CAA-C2&CM	16	1094085,4	1136247,8	AG-CAA-CV	1514	1094925,9	1136199,5	AG-CAB-AL	1005	1093780,5	1133205,4
AG-CAA-C2&CM	17	1094093,4	1136241,8	AG-CAA-CV	1515	1094926,3	1136198,9	AG-CAB-AL	1006	1093781,2	1133205,1
AG-CAA-C2&CM	18	1094101,4	1136235,8	AG-CAA-CV	1516	1094926,7	1136198,4	AG-CAB-AL	1007	1093782,0	1133204,8
AG-CAA-C2&CM	19	1094109,4	1136229,8	AG-CAA-CV	1517	1094927,1	1136197,8	AG-CAB-AL	1008	1093785,9	1133203,2
AG-CAA-C2&CM	20	1094117,4	1136223,8	AG-CAA-CV	1518	1094927,5	1136197,2	AG-CAB-AL	1009	1093788,0	1133202,2
AG-CAA-C2&CM	21	1094122,5	1136220,0	AG-CAA-CV	1519	1094927,9	1136196,6	AG-CAB-AL	1010	1093788,8	1133201,9
AG-CAA-C2&CM	22	1094124,8	1136218,5	AG-CAA-CV	1520	1094928,2	1136196,0	AG-CAB-AL	1011	1093795,6	1133198,5
AG-CAA-C2&CM	23	1094126,1	1136217,6	AG-CAA-CV	1521	1094928,5	1136195,5	AG-CAB-AL	1012	1093804,6	1133194,0
AG-CAA-C2&CM	24	1094129,6	1136215,8	AG-CAA-CV	1522	1094937,8	1136179,2	AG-CAB-AL	1013	1093813,5	1133189,6
AG-CAA-C2&CM	25	1094130,7	1136215,4	AG-CAA-CV	1523	1094938,0	1136178,8	AG-CAB-AL	1014	1093822,5	1133185,2
AG-CAA-C2&CM	26	1094133,3	1136214,4	AG-CAA-CV	1524	1094938,4	1136178,3	AG-CAB-AL	1015	1093831,5	1133180,7
AG-CAA-C2&CM	27	1094137,1	1136213,5	AG-CAA-CV	1525	1094938,7	1136178,0	AG-CAB-AL	1016	1093834,5	1133179,2
AG-CAA-C2&CM	28	1094140,9	1136212,9	AG-CAA-CV	1526	1094939,1	1136177,7	AG-CAB-AL	1017	1093839,4	1133177,1
AG-CAA-C2&CM	29	1094144,9	1136212,8	AG-CAA-CV	1527	1094939,5	1136177,5	AG-CAB-AL	1018	1093844,2	1133175,6
AG-CAA-C2&CM	30	1094148,8	1136213,1	AG-CAA-CV	1528	1094939,8	1136177,2	AG-CAB-AL	1019	1093846,2	1133175,3
AG-CAA-C2&CM	31	1094151,8	1136213,8	AG-CAA-CV	1529	1094940,2	1136177,1	AG-CAB-AL	1020	1093849,2	1133174,7
AG-CAA-C2&CM	32	1094153,0	1136214,0	AG-CAA-CV	1530	1094940,4	1136177,0	AG-CAB-AL	1021	1093854,2	1133174,4
AG-CAA-C2&CM	33	1094160,7	1136216,0	AG-CAA-CV	1531	1094940,8	1136176,9	AG-CAB-AL	1022	1093859,2	1133174,6
AG-CAA-C2&CM	34	1094170,4	1136218,5	AG-CAA-CV	1532	1094941,2	1136176,8	AG-CAB-AL	1023	1093861,1	1133174,9
AG-CAA-C2&CM	35	1094180,1	1136221,0	AG-CAA-CV	1533	1094941,6	1136176,7	AG-CAB-AL	1024	1093864,1	1133175,3
AG-CAA-C2&CM	36	1094189,8	1136223,5	AG-CAA-CV	1534	1094942,0	1136176,7	AG-CAB-AL	1025	1093869,0	1133176,6
AG-CAA-C2&CM	37	1094191,8	1136224,1	AG-CAA-CV	1535	1094983,8	1136176,4	AG-CAB-AL	1026	1093874,0	1133178,6
AG-CAA-C2&CM	38	1094196,5	1136225,6	AG-CAA-CV	1536	1094984,2	1136176,4	AG-CAB-AL	1027	1093876,1	1133179,6
AG-CAA-C2&CM	39	1094200,4	1136227,5	AG-CAA-CV	1537	1094984,5	1136176,5	AG-CAB-AL	1028	1093885,2	1133183,8
AG-CAA-C2&CM	40	1094203,7	1136229,6	AG-CAA-CV	1538	1094984,9	1136176,5	AG-CAB-AL	1029	1093894,3	1133188,0
AG-CAA-C2&CM	41	1094204,1	1136229,8	AG-CAA-CV	1539	1094985,2	1136176,5	AG-CAB-AL	1030	1093903,4	1133192,1
AG-CAA-C2&CM	42	1094207,5	1136232,6	AG-CAA-CV	1540	1094985,6	1136176,5	AG-CAB-AL	1031	1093912,5	1133196,3
AG-CAA-C2&CM	43	1094208,4	1136233,6	AG-CAA-CV	1541	1094985,9	1136176,5	AG-CAB-AL	1032	1093913,4	1133196,7
AG-CAA-C2&CM	44	1094210,5	1136235,8	AG-CAA-CV	1542	1094986,3	1136176,6	AG-CAB-AL	1033	1093914,1	1133197,1
AG-CAA-C2&CM	45	1094213,3	1136239,8	AG-CAA-CV	1543	1094986,6	1136176,6	AG-CAB-AL	1034	1093920,4	1133199,5
AG-CAA-C2&CM	46	1094218,3	1136247,6	AG-CAA-CV	1544	1094987,0	1136176,6	AG-CAB-AL	1035	1093920,7	1133199,7
AG-CAA-C2&CM	47	1094223,6	1136256,1	AG-CAA-CV	1545	1094987,3	1136176,7	AG-CAB-AL	1036	1093922,0	1133200,0
AG-CAA-C2&CM	48	1094229,0	1136264,6	AG-CAA-CV	1546	1094987,7	1136176,7	AG-CAB-AL	1037	1093924,2	1133200,6
AG-CAA-C2&CM	49	1094229,4	1136265,4	AG-CAA-CV	1547	1094988,0	1136176,8	AG-CAB-AL	1038	1093928,4	1133201,8
AG-CAA-C2&CM	50	1094229,8	1136266,1	AG-CAA-CV	1548	1094988,4	1136176,8	AG-CAB-AL	1039	1093929,7	1133202,1
AG-CAA-C2&CM	51	1094230,0	1136266,9	AG-CAA-CV	1549	1094988,7	1136176,9	AG-CAB-AL	1040	1093930,1	1133202,1

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	52	1094230,1	1136267,7	AG-CAA-CV	1550	1094989,1	1136177,0	AG-CAB-AL	1041	1093935,6	1133203,0
AG-CAA-C2&CM	53	1094230,1	1136268,7	AG-CAA-CV	1551	1094989,4	1136177,0	AG-CAB-AL	1042	1093936,7	1133203,1
AG-CAA-C2&CM	54	1094229,8	1136270,1	AG-CAA-CV	1552	1094989,8	1136177,1	AG-CAB-AL	1043	1093938,4	1133203,3
AG-CAA-C2&CM	55	1094229,5	1136271,1	AG-CAA-CV	1553	1094990,1	1136177,2	AG-CAB-AL	1044	1093941,3	1133203,4
AG-CAA-C2&CM	56	1094226,4	1136280,6	AG-CAA-CV	1554	1094990,4	1136177,3	AG-CAB-AL	1045	1093945,1	1133203,6
AG-CAA-C2&CM	57	1094223,4	1136290,1	AG-CAA-CV	1555	1094990,8	1136177,4	AG-CAB-AL	1046	1093945,7	1133203,6
AG-CAA-C2&CM	58	1094226,2	1136324,0	AG-CAA-CV	1556	1094991,1	1136177,5	AG-CAB-AL	1047	1093946,7	1133203,5
AG-CAA-C2&CM	59	1094226,7	1136322,6	AG-CAA-CV	1557	1094991,5	1136177,6	AG-CAB-AL	1048	1093948,9	1133203,4
AG-CAA-C2&CM	60	1094229,7	1136313,1	AG-CAA-CV	1558	1094991,8	1136177,7	AG-CAB-AL	1049	1093953,4	1133203,1
AG-CAA-C2&CM	61	1094232,7	1136303,6	AG-CAA-CV	1559	1094992,1	1136177,8	AG-CAB-AL	1050	1093954,3	1133203,0
AG-CAA-C2&CM	62	1094235,8	1136294,1	AG-CAA-CV	1560	1094992,5	1136177,9	AG-CAB-AL	1051	1093955,0	1133202,9
AG-CAA-C2&CM	63	1094238,8	1136284,5	AG-CAA-CV	1561	1094992,8	1136178,1	AG-CAB-AL	1052	1093964,0	1133199,0
AG-CAA-C2&CM	64	1094241,9	1136275,0	AG-CAA-CV	1562	1094993,1	1136178,2	AG-CAB-AL	1053	1093968,1	1133201,2
AG-CAA-C2&CM	65	1094242,3	1136273,6	AG-CAA-CV	1563	1094993,4	1136178,3	AG-CAB-AL	1054	1093969,6	1133201,0
AG-CAA-C2&CM	66	1094243,0	1136270,4	AG-CAA-CV	1564	1094993,8	1136178,5	AG-CAB-AL	1055	1093979,5	1133199,7
AG-CAA-C2&CM	67	1094243,2	1136267,3	AG-CAA-CV	1565	1094994,1	1136178,6	AG-CAB-AL	1056	1093989,4	1133198,5
AG-CAA-C2&CM	68	1094243,0	1136266,1	AG-CAA-CV	1566	1094994,4	1136178,7	AG-CAB-AL	1057	1093999,4	1133197,2
AG-CAA-C2&CM	69	1094242,8	1136264,2	AG-CAA-CV	1567	1094994,7	1136178,9	AG-CAB-AL	1058	1094007,9	1133196,1
AG-CAA-C2&CM	70	1094241,9	1136261,2	AG-CAA-CV	1568	1094995,0	1136179,0	AG-CAB-AL	1059	1094008,5	1133196,0
AG-CAA-C2&CM	71	1094241,0	1136259,4	AG-CAA-CV	1569	1094995,4	1136179,2	AG-CAB-AL	1060	1094012,8	1133195,7
AG-CAA-C2&CM	72	1094240,4	1136258,3	AG-CAA-CV	1570	1094995,7	1136179,4	AG-CAB-AL	1061	1094017,0	1133195,8
AG-CAA-C2&CM	73	1094239,9	1136257,6	AG-CAA-CV	1571	1094996,0	1136179,5	AG-CAB-AL	1062	1094017,4	1133195,8
AG-CAA-C2&CM	74	1094234,6	1136249,1	AG-CAA-CV	1572	1094996,3	1136179,7	AG-CAB-AL	1063	1094021,9	1133196,4
AG-CAA-C2&CM	75	1094229,3	1136240,7	AG-CAA-CV	1573	1094996,6	1136179,9	AG-CAB-AL	1064	1094023,9	1133196,8
AG-CAA-C2&CM	76	1094224,1	1136232,5	AG-CAA-CV	1574	1094996,9	1136180,1	AG-CAB-AL	1065	1094026,3	1133197,4
AG-CAA-C2&CM	77	1094224,0	1136232,3	AG-CAA-CV	1575	1094997,2	1136180,2	AG-CAB-AL	1066	1094030,6	1133198,9
AG-CAA-C2&CM	78	1094220,5	1136227,6	AG-CAA-CV	1576	1094997,5	1136180,4	AG-CAB-AL	1067	1094034,7	1133200,7
AG-CAA-C2&CM	79	1094217,9	1136224,8	AG-CAA-CV	1577	1094997,8	1136180,6	AG-CAB-AL	1068	1094038,1	1133202,7
AG-CAA-C2&CM	80	1094216,4	1136223,2	AG-CAA-CV	1578	1094998,1	1136180,8	AG-CAB-AL	1069	1094039,0	1133203,2
AG-CAA-C2&CM	81	1094211,8	1136219,3	AG-CAA-CV	1579	1094998,4	1136181,0	AG-CAB-AL	1070	1094045,8	1133207,7
AG-CAA-C2&CM	82	1094210,7	1136218,6	AG-CAA-CV	1580	1094998,7	1136181,2	AG-CAB-AL	1071	1094054,2	1133213,2
AG-CAA-C2&CM	83	1094206,7	1136216,1	AG-CAA-CV	1581	1094999,0	1136181,4	AG-CAB-AL	1072	1094062,6	1133218,6
AG-CAA-C2&CM	84	1094202,2	1136213,9	AG-CAA-CV	1582	1094999,2	1136181,7	AG-CAB-AL	1073	1094071,0	1133224,1
AG-CAA-C2&CM	85	1094201,2	1136213,5	AG-CAA-CV	1583	1094999,5	1136181,9	AG-CAB-AL	1074	1094072,4	1133225,1
AG-CAA-C2&CM	86	1094195,5	1136211,6	AG-CAA-CV	1584	1094999,8	1136182,1	AG-CAB-AL	1075	1094073,2	1133225,6
AG-CAA-C2&CM	87	1094193,0	1136211,0	AG-CAA-CV	1585	1095000,1	1136182,3	AG-CAB-AL	1076	1094078,1	1133228,3
AG-CAA-C2&CM	88	1094183,4	1136208,5	AG-CAA-CV	1586	1095000,3	1136182,5	AG-CAB-AL	1077	1094080,0	1133229,2
AG-CAA-C2&CM	89	1094173,7	1136205,9	AG-CAA-CV	1587	1095000,6	1136182,8	AG-CAB-AL	1078	1094082,5	1133230,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	90	1094164,0	1136203,4	AG-CAA-CV	1588	1095046,7	1136223,8	AG-CAB-AL	1079	1094085,1	1133231,2
AG-CAA-C2&CM	91	1094155,9	1136201,3	AG-CAA-CV	1589	1095047,0	1136224,1	AG-CAB-AL	1080	1094085,5	1133231,3
AG-CAA-C2&CM	92	1094154,4	1136201,0	AG-CAA-CV	1590	1095047,2	1136224,3	AG-CAB-AL	1081	1094087,1	1133231,8
AG-CAA-C2&CM	93	1094150,6	1136200,3	AG-CAA-CV	1591	1095047,7	1136224,6	AG-CAB-AL	1082	1094092,5	1133233,1
AG-CAA-C2&CM	94	1094145,2	1136199,8	AG-CAA-CV	1592	1095048,2	1136225,1	AG-CAB-AL	1083	1094093,4	1133233,3
AG-CAA-C2&CM	95	1094145,0	1136199,8	AG-CAA-CV	1593	1095048,7	1136225,5	AG-CAB-AL	1084	1094095,1	1133233,6
AG-CAA-C2&CM	96	1094139,9	1136199,9	AG-CAA-CV	1594	1095049,3	1136225,9	AG-CAB-AL	1085	1094105,0	1133235,2
AG-CAA-C2&CM	97	1094135,2	1136200,6	AG-CAA-CV	1595	1095049,9	1136226,3	AG-CAB-AL	1086	1094114,9	1133236,9
AG-CAA-C2&CM	98	1094134,6	1136200,7	AG-CAA-CV	1596	1095050,4	1136226,7	AG-CAB-AL	1087	1094124,7	1133238,5
AG-CAA-C2&CM	99	1094129,3	1136202,0	AG-CAA-CV	1597	1095051,0	1136227,1	AG-CAB-AL	1088	1094134,6	1133240,1
AG-CAA-C2&CM	100	1094126,1	1136203,2	AG-CAA-CV	1598	1095051,6	1136227,5	AG-CAB-AL	1089	1094144,5	1133241,8
AG-CAA-C2&CM	101	1094124,3	1136203,9	AG-CAA-CV	1599	1095052,1	1136227,7	AG-CAB-AL	1090	1094154,3	1133243,4
AG-CAA-C2&CM	102	1094119,5	1136206,4	AG-CAA-CV	1600	1095052,3	1136227,9	AG-CAB-AL	1091	1094164,2	1133245,1
AG-CAA-C2&CM	103	1094117,6	1136207,6	AG-CAA-CV	1601	1095052,8	1136228,2	AG-CAB-AL	1092	1094173,4	1133246,6
AG-CAA-C2&CM	104	1094115,0	1136209,4	AG-CAA-CV	1602	1095053,4	1136228,5	AG-CAB-AL	1093	1094174,6	1133246,7
AG-CAA-C2&CM	105	1094109,6	1136213,4	AG-CAA-CV	1603	1095054,0	1136228,8	AG-CAB-AL	1094	1094175,3	1133246,8
AG-CAA-C2&CM	106	1094101,6	1136219,4	AG-CAA-CV	1604	1095054,6	1136229,1	AG-CAB-AL	1095	1094176,9	1133246,9
AG-CAA-C2&CM	107	1094093,6	1136225,4	AG-CAA-CV	1605	1095055,3	1136229,4	AG-CAB-AL	1096	1094178,2	1133247,0
AG-CAA-C2&CM	108	1094085,6	1136231,4	AG-CAA-CV	1606	1095055,9	1136229,7	AG-CAB-AL	1097	1094179,3	1133246,9
AG-CAA-C2&CM	109	1094077,6	1136237,4	AG-CAA-CV	1607	1095056,5	1136230,0	AG-CAB-AL	1098	1094181,7	1133246,8
AG-CAA-C2&CM	110	1094076,8	1136237,9	AG-CAA-CV	1608	1095057,2	1136230,2	AG-CAB-AL	1099	1094183,2	1133246,6
AG-CAA-C2&CM	111	1094076,7	1136238,0	AG-CAA-CV	1609	1095057,7	1136230,4	AG-CAB-AL	1100	1094184,1	1133246,4
AG-CAA-C2&CM	112	1094071,8	1136241,2	AG-CAA-CV	1610	1095057,9	1136230,5	AG-CAB-AL	1101	1094186,4	1133245,8
AG-CAA-C2&CM	113	1094071,7	1136241,3	AG-CAA-CV	1611	1095058,5	1136230,7	AG-CAB-AL	1102	1094188,1	1133245,3
AG-CAA-C2&CM	114	1094071,6	1136241,4	AG-CAA-CV	1612	1095059,1	1136230,9	AG-CAB-AL	1103	1094188,7	1133245,1
AG-CAA-C2&CM	115	1094068,8	1136242,8	AG-CAA-CV	1613	1095059,8	1136231,1	AG-CAB-AL	1104	1094190,9	1133244,2
AG-CAA-C2&CM	116	1094066,3	1136244,0	AG-CAA-CV	1614	1095060,4	1136231,3	AG-CAB-AL	1105	1094192,6	1133243,3
AG-CAA-C2&CM	117	1094066,1	1136244,1	AG-CAA-CV	1615	1095061,1	1136231,5	AG-CAB-AL	1106	1094193,0	1133243,1
AG-CAA-C2&CM	118	1094060,6	1136246,1	AG-CAA-CV	1616	1095061,8	1136231,7	AG-CAB-AL	1107	1094194,0	1133242,5
AG-CAA-C2&CM	119	1094060,5	1136246,1	AG-CAA-CV	1617	1095062,5	1136231,8	AG-CAB-AL	1108	1094195,0	1133241,9
AG-CAA-C2&CM	120	1094059,2	1136246,5	AG-CAA-CV	1618	1095063,1	1136232,0	AG-CAB-AL	1109	1094196,9	1133240,5
AG-CAA-C2&CM	121	1094049,6	1136249,4	AG-CAA-CV	1619	1095063,8	1136232,1	AG-CAB-AL	1110	1094198,8	1133238,9
AG-CAA-C2&CM	122	1094040,0	1136252,2	AG-CAA-CV	1620	1095064,5	1136232,2	AG-CAB-AL	1111	1094200,4	1133237,2
AG-CAA-C2&CM	123	1094030,4	1136255,0	AG-CAA-CV	1621	1095065,2	1136232,3	AG-CAB-AL	1112	1094202,0	1133235,4
AG-CAA-C2&CM	124	1094020,8	1136257,9	AG-CAA-CV	1622	1095065,9	1136232,4	AG-CAB-AL	1113	1094203,4	1133233,4
AG-CAA-C2&CM	125	1094011,4	1136260,7	AG-CAA-CV	1623	1095066,6	1136232,5	AG-CAB-AL	1114	1094204,7	1133231,3
AG-CAA-C2&CM	126	1094011,2	1136260,7	AG-CAA-CV	1624	1095067,2	1136232,5	AG-CAB-AL	1115	1094205,7	1133229,2
AG-CAA-C2&CM	127	1094011,1	1136260,8	AG-CAA-CV	1625	1095067,9	1136232,6	AG-CAB-AL	1116	1094206,2	1133227,8

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	128	1094008,0	1136261,4	AG-CAA-CV	1626	1095068,6	1136232,6	AG-CAB-AL	1117	1094206,5	1133227,0
AG-CAA-C2&CM	129	1094008,0	1136261,4	AG-CAA-CV	1627	1095069,3	1136232,6	AG-CAB-AL	1118	1094206,7	1133226,6
AG-CAA-C2&CM	130	1094007,7	1136261,4	AG-CAA-CV	1628	1095069,9	1136232,6	AG-CAB-AL	1119	1094206,9	1133225,9
AG-CAA-C2&CM	131	1094004,5	1136261,6	AG-CAA-CV	1629	1095070,2	1136232,6	AG-CAB-AL	1120	1094207,2	1133225,0
AG-CAA-C2&CM	132	1094004,4	1136261,6	AG-CAA-CV	1630	1095070,7	1136232,6	AG-CAB-AL	1121	1094207,6	1133223,8
AG-CAA-C2&CM	133	1094004,1	1136261,6	AG-CAA-CV	1631	1095071,4	1136232,6	AG-CAB-AL	1122	1094208,1	1133221,3
AG-CAA-C2&CM	134	1094000,9	1136261,2	AG-CAA-CV	1632	1095072,1	1136232,5	AG-CAB-AL	1123	1094208,2	1133220,7
AG-CAA-C2&CM	135	1094000,8	1136261,2	AG-CAA-CV	1633	1095072,8	1136232,5	AG-CAB-AL	1124	1094208,4	1133218,8
AG-CAA-C2&CM	136	1094000,6	1136261,1	AG-CAA-CV	1634	1095073,5	1136232,4	AG-CAB-AL	1125	1094208,6	1133216,3
AG-CAA-C2&CM	137	1094000,2	1136261,0	AG-CAA-CV	1635	1095074,2	1136232,3	AG-CAB-AL	1126	1094208,6	1133215,5
AG-CAA-C2&CM	138	1093997,5	1136260,2	AG-CAA-CV	1636	1095074,8	1136232,3	AG-CAB-AL	1127	1094208,5	1133213,8
AG-CAA-C2&CM	139	1093997,3	1136260,2	AG-CAA-CV	1637	1095075,5	1136232,2	AG-CAB-AL	1128	1094208,2	1133211,3
AG-CAA-C2&CM	140	1093997,2	1136260,1	AG-CAA-CV	1638	1095076,1	1136232,1	AG-CAB-AL	1129	1094208,1	1133210,4
AG-CAA-C2&CM	141	1093994,2	1136258,7	AG-CAA-CV	1639	1095076,3	1136232,0	AG-CAB-AL	1130	1094207,7	1133208,8
AG-CAA-C2&CM	142	1093994,1	1136258,6	AG-CAA-CV	1640	1095076,9	1136231,9	AG-CAB-AL	1131	1094207,5	1133208,2
AG-CAA-C2&CM	143	1093994,0	1136258,5	AG-CAA-CV	1641	1095077,6	1136231,8	AG-CAB-AL	1132	1094207,0	1133206,4
AG-CAA-C2&CM	144	1093991,3	1136256,7	AG-CAA-CV	1642	1095078,2	1136231,6	AG-CAB-AL	1133	1094206,7	1133205,5
AG-CAA-C2&CM	145	1093991,1	1136256,6	AG-CAA-CV	1643	1095078,9	1136231,4	AG-CAB-AL	1134	1094206,1	1133204,1
AG-CAA-C2&CM	146	1093991,0	1136256,5	AG-CAA-CV	1644	1095079,6	1136231,2	AG-CAB-AL	1135	1094205,0	1133201,8
AG-CAA-C2&CM	147	1093990,6	1136256,0	AG-CAA-CV	1645	1095080,2	1136231,0	AG-CAB-AL	1136	1094204,5	1133200,9
AG-CAA-C2&CM	148	1093988,7	1136254,2	AG-CAA-CV	1646	1095080,9	1136230,8	AG-CAB-AL	1137	1094203,7	1133199,7
AG-CAA-C2&CM	149	1093988,6	1136254,1	AG-CAA-CV	1647	1095081,4	1136230,7	AG-CAB-AL	1138	1094202,2	1133197,6
AG-CAA-C2&CM	150	1093988,5	1136254,0	AG-CAA-CV	1648	1095081,7	1136230,6	AG-CAB-AL	1139	1094201,5	1133196,7
AG-CAA-C2&CM	151	1093986,6	1136251,4	AG-CAA-CV	1649	1095082,2	1136230,4	AG-CAB-AL	1140	1094200,6	1133195,7
AG-CAA-C2&CM	152	1093986,4	1136251,2	AG-CAA-CV	1650	1095082,8	1136230,1	AG-CAB-AL	1141	1094198,8	1133193,9
AG-CAA-C2&CM	153	1093986,4	1136251,1	AG-CAA-CV	1651	1095083,5	1136229,9	AG-CAB-AL	1142	1094197,9	1133193,1
AG-CAA-C2&CM	154	1093984,9	1136248,2	AG-CAA-CV	1652	1095084,1	1136229,6	AG-CAB-AL	1143	1094196,9	1133192,3
AG-CAA-C2&CM	155	1093984,8	1136248,1	AG-CAA-CV	1653	1095084,7	1136229,3	AG-CAB-AL	1144	1094196,4	1133192,0
AG-CAA-C2&CM	156	1093984,5	1136247,3	AG-CAA-CV	1654	1095085,4	1136229,0	AG-CAB-AL	1145	1094194,9	1133190,9
AG-CAA-C2&CM	157	1093980,6	1136238,0	AG-CAA-CV	1655	1095086,0	1136228,7	AG-CAB-AL	1146	1094193,7	1133190,1
AG-CAA-C2&CM	158	1093976,7	1136228,8	AG-CAA-CV	1656	1095086,6	1136228,4	AG-CAB-AL	1147	1094192,7	1133189,6
AG-CAA-C2&CM	159	1093972,9	1136219,6	AG-CAA-CV	1657	1095087,1	1136228,1	AG-CAB-AL	1148	1094190,5	1133188,5
AG-CAA-C2&CM	160	1093969,0	1136210,4	AG-CAA-CV	1658	1095087,3	1136228,0	AG-CAB-AL	1149	1094189,1	1133187,9
AG-CAA-C2&CM	161	1093965,2	1136201,1	AG-CAA-CV	1659	1095087,8	1136227,7	AG-CAB-AL	1150	1094188,1	1133187,6
AG-CAA-C2&CM	162	1093961,3	1136191,9	AG-CAA-CV	1660	1095088,4	1136227,3	AG-CAB-AL	1151	1094185,7	1133186,9
AG-CAA-C2&CM	163	1093957,4	1136182,7	AG-CAA-CV	1661	1095089,0	1136226,9	AG-CAB-AL	1152	1094184,5	1133186,6
AG-CAA-C2&CM	164	1093957,3	1136182,3	AG-CAA-CV	1662	1095089,5	1136226,6	AG-CAB-AL	1153	1094181,5	1133186,0
AG-CAA-C2&CM	165	1093955,9	1136179,6	AG-CAA-CV	1663	1095090,1	1136226,2	AG-CAB-AL	1154	1094171,7	1133184,1

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	166	1093954,1	1136177,3	AG-CAA-CV	1664	1095090,7	1136225,8	AG-CAB-AL	1155	1094170,4	1133183,8
AG-CAA-C2&CM	167	1093952,1	1136175,3	AG-CAA-CV	1665	1095091,2	1136225,3	AG-CAB-AL	1156	1094170,0	1133183,7
AG-CAA-C2&CM	168	1093952,0	1136175,2	AG-CAA-CV	1666	1095091,7	1136225,0	AG-CAB-AL	1157	1094167,4	1133183,5
AG-CAA-C2&CM	169	1093949,5	1136173,6	AG-CAA-CV	1667	1095104,3	1136214,9	AG-CAB-AL	1158	1094164,8	1133183,7
AG-CAA-C2&CM	170	1093946,9	1136172,3	AG-CAA-CV	1668	1095104,9	1136214,4	AG-CAB-AL	1159	1094162,3	1133184,4
AG-CAA-C2&CM	171	1093944,0	1136171,5	AG-CAA-CV	1669	1095105,4	1136214,0	AG-CAB-AL	1160	1094161,5	1133184,8
AG-CAA-C2&CM	172	1093941,1	1136171,2	AG-CAA-CV	1670	1095105,9	1136213,5	AG-CAB-AL	1161	1094158,5	1133183,9
AG-CAA-C2&CM	173	1093938,1	1136171,4	AG-CAA-CV	1671	1095106,5	1136213,0	AG-CAB-AL	1162	1094152,5	1133185,1
AG-CAA-C2&CM	174	1093935,2	1136172,1	AG-CAA-CV	1672	1095107,0	1136212,5	AG-CAB-AL	1163	1094148,4	1133191,9
AG-CAA-C2&CM	175	1093932,5	1136173,2	AG-CAA-CV	1673	1095107,5	1136212,0	AG-CAB-AL	1164	1094148,8	1133197,1
AG-CAA-C2&CM	176	1093930,0	1136174,7	AG-CAA-CV	1674	1095108,0	1136211,5	AG-CAB-AL	1165	1094152,9	1133202,1
AG-CAA-C2&CM	177	1093927,8	1136176,7	AG-CAA-CV	1675	1095108,5	1136211,0	AG-CAB-AL	1166	1094153,3	1133203,6
AG-CAA-C2&CM	178	1093925,9	1136178,9	AG-CAA-CV	1676	1095109,0	1136210,5	AG-CAB-AL	1167	1094154,4	1133206,0
AG-CAA-C2&CM	179	1093924,4	1136181,5	AG-CAA-CV	1677	1095109,5	1136209,9	AG-CAB-AL	1168	1094155,9	1133208,1
AG-CAA-C2&CM	180	1093923,3	1136184,3	AG-CAA-CV	1678	1095110,0	1136209,4	AG-CAB-AL	1169	1094157,8	1133210,0
AG-CAA-C2&CM	181	1093923,3	1136184,5	AG-CAA-CV	1679	1095110,5	1136208,8	AG-CAB-AL	1170	1094159,9	1133211,5
AG-CAA-C2&CM	182	1093920,5	1136194,1	AG-CAA-CV	1680	1095110,9	1136208,3	AG-CAB-AL	1171	1094162,3	1133212,6
AG-CAA-C2&CM	183	1093917,8	1136203,7	AG-CAA-CV	1681	1095111,4	1136207,7	AG-CAB-AL	1172	1094164,5	1133213,2
AG-CAA-C2&CM	184	1093915,0	1136213,3	AG-CAA-CV	1682	1095111,8	1136207,2	AG-CAB-AL	1173	1094165,8	1133213,5
AG-CAA-C2&CM	185	1093912,2	1136222,9	AG-CAA-CV	1683	1095112,3	1136206,6	AG-CAB-AL	1174	1094175,6	1133215,4
AG-CAA-C2&CM	186	1093910,0	1136230,9	AG-CAA-CV	1684	1095112,7	1136206,0	AG-CAB-AL	1175	1094178,0	1133215,9
AG-CAA-C2&CM	187	1093909,9	1136231,0	AG-CAA-CV	1685	1095113,1	1136205,4	AG-CAB-AL	1176	1094178,5	1133216,1
AG-CAA-C2&CM	188	1093909,4	1136232,6	AG-CAA-CV	1686	1095113,5	1136204,8	AG-CAB-AL	1177	1094178,4	1133216,6
AG-CAA-C2&CM	189	1093908,2	1136236,0	AG-CAA-CV	1687	1095113,9	1136204,2	AG-CAB-AL	1178	1094178,3	1133216,9
AG-CAA-C2&CM	190	1093908,2	1136236,1	AG-CAA-CV	1688	1095114,3	1136203,6	AG-CAB-AL	1179	1094177,8	1133216,9
AG-CAA-C2&CM	191	1093908,2	1136236,2	AG-CAA-CV	1689	1095114,7	1136203,0	AG-CAB-AL	1180	1094169,1	1133215,5
AG-CAA-C2&CM	192	1093906,0	1136241,1	AG-CAA-CV	1690	1095115,1	1136202,4	AG-CAB-AL	1181	1094159,3	1133213,8
AG-CAA-C2&CM	193	1093905,9	1136241,3	AG-CAA-CV	1691	1095115,4	1136201,7	AG-CAB-AL	1182	1094149,4	1133212,2
AG-CAA-C2&CM	194	1093905,5	1136242,2	AG-CAA-CV	1692	1095115,8	1136201,1	AG-CAB-AL	1183	1094139,5	1133210,5
AG-CAA-C2&CM	195	1093903,4	1136246,0	AG-CAA-CV	1693	1095116,1	1136200,5	AG-CAB-AL	1184	1094129,7	1133208,9
AG-CAA-C2&CM	196	1093903,3	1136246,1	AG-CAA-CV	1694	1095116,4	1136199,8	AG-CAB-AL	1185	1094119,8	1133207,3
AG-CAA-C2&CM	197	1093900,3	1136250,5	AG-CAA-CV	1695	1095116,7	1136199,2	AG-CAB-AL	1186	1094109,9	1133205,6
AG-CAA-C2&CM	198	1093900,2	1136250,6	AG-CAA-CV	1696	1095117,0	1136198,5	AG-CAB-AL	1187	1094100,1	1133204,0
AG-CAA-C2&CM	199	1093900,1	1136250,9	AG-CAA-CV	1697	1095117,3	1136197,9	AG-CAB-AL	1188	1094098,9	1133203,8
AG-CAA-C2&CM	200	1093894,1	1136258,9	AG-CAA-CV	1698	1095117,6	1136197,2	AG-CAB-AL	1189	1094095,1	1133202,9
AG-CAA-C2&CM	201	1093888,2	1136267,0	AG-CAA-CV	1699	1095117,9	1136196,5	AG-CAB-AL	1190	1094093,4	1133202,2
AG-CAA-C2&CM	202	1093882,2	1136275,0	AG-CAA-CV	1700	1095118,2	1136195,9	AG-CAB-AL	1191	1094091,9	1133201,6
AG-CAA-C2&CM	203	1093876,3	1136283,0	AG-CAA-CV	1701	1095118,4	1136195,2	AG-CAB-AL	1192	1094088,4	1133199,7

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	204	1093870,4	1136291,1	AG-CAA-CV	170 2	1095118,7	1136194,5	AG-CAB-AL	1193	1094087,4	1133199,0
AG-CAA-C2&CM	205	1093864,4	1136299,1	AG-CAA-CV	170 3	1095118,9	1136193,8	AG-CAB-AL	1194	1094079,0	1133193,5
AG-CAA-C2&CM	206	1093858,5	1136307,2	AG-CAA-CV	170 4	1095119,1	1136193,1	AG-CAB-AL	1195	1094070,6	1133188,1
AG-CAA-C2&CM	207	1093852,5	1136315,2	AG-CAA-CV	170 5	1095119,3	1136192,4	AG-CAB-AL	1196	1094062,3	1133182,6
AG-CAA-C2&CM	208	1093846,6	1136323,2	AG-CAA-CV	170 6	1095119,5	1136191,7	AG-CAB-AL	1197	1094055,1	1133177,9
AG-CAA-C2&CM	209	1093837,5	1136336,5	AG-CAA-CV	170 7	1095119,7	1136191,1	AG-CAB-AL	1198	1094054,4	1133177,5
AG-CAA-C2&CM	210	1093836,0	1136339,8	AG-CAA-CV	170 8	1095119,9	1136190,4	AG-CAB-AL	1199	1094053,2	1133176,8
AG-CAA-C2&CM	211	1093835,9	1136340,0	AG-CAA-CV	170 9	1095125,9	1136165,5	AG-CAB-AL	1200	1094049,2	1133174,4
AG-CAA-C2&CM	212	1093834,9	1136341,7	AG-CAA-CV	171 0	1095126,0	1136164,9	AG-CAB-AL	1201	1094047,9	1133173,8
AG-CAA-C2&CM	213	1093831,8	1136346,8	AG-CAA-CV	171 1	1095126,2	1136164,2	AG-CAB-AL	1202	1094043,0	1133171,5
AG-CAA-C2&CM	214	1093831,7	1136347,0	AG-CAA-CV	171 2	1095126,3	1136163,7	AG-CAB-AL	1203	1094042,4	1133171,2
AG-CAA-C2&CM	215	1093829,3	1136350,2	AG-CAA-CV	171 3	1095126,3	1136163,5	AG-CAB-AL	1204	1094041,3	1133170,8
AG-CAA-C2&CM	216	1093826,9	1136353,4	AG-CAA-CV	171 4	1095126,4	1136162,9	AG-CAB-AL	1205	1094040,9	1133170,7
AG-CAA-C2&CM	217	1093826,8	1136353,5	AG-CAA-CV	171 5	1095126,5	1136162,2	AG-CAB-AL	1206	1094035,2	1133168,7
AG-CAA-C2&CM	218	1093826,8	1136353,6	AG-CAA-CV	171 6	1095126,6	1136161,5	AG-CAB-AL	1207	1094033,8	1133168,3
AG-CAA-C2&CM	219	1093822,7	1136358,0	AG-CAA-CV	171 7	1095126,7	1136160,8	AG-CAB-AL	1208	1094030,6	1133167,6
AG-CAA-C2&CM	220	1093821,4	1136359,5	AG-CAA-CV	171 8	1095126,7	1136160,1	AG-CAB-AL	1209	1094027,9	1133167,0
AG-CAA-C2&CM	221	1093821,3	1136359,6	AG-CAA-CV	171 9	1095126,8	1136159,4	AG-CAB-AL	1210	1094027,1	1133166,8
AG-CAA-C2&CM	222	1093815,4	1136364,9	AG-CAA-CV	172 0	1095126,8	1136158,7	AG-CAB-AL	1211	1094026,4	1133166,7
AG-CAA-C2&CM	223	1093815,3	1136365,0	AG-CAA-CV	172 1	1095126,8	1136158,1	AG-CAB-AL	1212	1094020,4	1133166,0
AG-CAA-C2&CM	224	1093815,2	1136365,1	AG-CAA-CV	172 2	1095126,8	1136157,4	AG-CAB-AL	1213	1094018,8	1133165,8
AG-CAA-C2&CM	225	1093815,2	1136365,1	AG-CAA-CV	172 3	1095126,8	1136156,7	AG-CAB-AL	1214	1094017,7	1133165,8
AG-CAA-C2&CM	226	1093808,8	1136369,8	AG-CAA-CV	172 4	1095126,8	1136156,0	AG-CAB-AL	1215	1094012,8	1133165,7
AG-CAA-C2&CM	227	1093808,6	1136369,9	AG-CAA-CV	172 5	1095126,8	1136155,3	AG-CAB-AL	1216	1094012,4	1133165,7
AG-CAA-C2&CM	228	1093806,8	1136371,0	AG-CAA-CV	172 6	1095126,7	1136154,6	AG-CAB-AL	1217	1094011,3	1133165,7
AG-CAA-C2&CM	229	1093801,8	1136374,0	AG-CAA-CV	172 7	1095126,7	1136153,9	AG-CAB-AL	1218	1094006,2	1133166,1
AG-CAA-C2&CM	230	1093801,6	1136374,0	AG-CAA-CV	172 8	1095126,6	1136153,2	AG-CAB-AL	1219	1094005,2	1133166,2
AG-CAA-C2&CM	231	1093797,8	1136375,8	AG-CAA-CV	172 9	1095126,5	1136152,5	AG-CAB-AL	1220	1094004,5	1133166,3
AG-CAA-C2&CM	232	1093794,4	1136377,4	AG-CAA-CV	173 0	1095126,4	1136151,8	AG-CAB-AL	1221	1093995,5	1133167,4
AG-CAA-C2&CM	233	1093794,2	1136377,5	AG-CAA-CV	173 1	1095126,2	1136151,2	AG-CAB-AL	1222	1093985,6	1133168,7
AG-CAA-C2&CM	234	1093788,4	1136379,5	AG-CAA-CV	173 2	1095125,7	1136148,4	AG-CAB-AL	1223	1093975,7	1133170,0
AG-CAA-C2&CM	235	1093786,6	1136380,1	AG-CAA-CV	173 3	1095124,8	1136145,8	AG-CAB-AL	1224	1093965,8	1133171,3
AG-CAA-C2&CM	236	1093786,4	1136380,1	AG-CAA-CV	173 4	1095124,7	1136145,3	AG-CAB-AL	1225	1093955,9	1133172,5
AG-CAA-C2&CM	237	1093778,7	1136382,0	AG-CAA-CV	173 5	1095124,6	1136145,0	AG-CAB-AL	1226	1093950,9	1133173,2
AG-CAA-C2&CM	238	1093778,6	1136382,0	AG-CAA-CV	173 6	1095124,4	1136144,5	AG-CAB-AL	1227	1093946,8	1133173,5
AG-CAA-C2&CM	239	1093778,5	1136382,0	AG-CAA-CV	173 7	1095124,1	1136143,9	AG-CAB-AL	1228	1093945,4	1133173,6
AG-CAA-C2&CM	240	1093778,3	1136382,1	AG-CAA-CV	173 8	1095123,8	1136143,2	AG-CAB-AL	1229	1093942,5	1133173,4
AG-CAA-C2&CM	241	1093770,6	1136383,1	AG-CAA-CV	173 9	1095123,6	1136142,6	AG-CAB-AL	1230	1093940,3	1133173,3

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	242	1093770,4	1136383,1	AG-CAA-CV	1740	1095123,3	1136142,0	AG-CAB-AL	1231	1093935,4	1133172,6
AG-CAA-C2&CM	243	1093768,2	1136383,2	AG-CAA-CV	1741	1095122,9	1136141,3	AG-CAB-AL	1232	1093932,0	1133171,7
AG-CAA-C2&CM	244	1093762,4	1136383,4	AG-CAA-CV	1742	1095122,6	1136140,7	AG-CAB-AL	1233	1093930,6	1133171,3
AG-CAA-C2&CM	245	1093762,4	1136383,4	AG-CAA-CV	1743	1095122,4	1136140,2	AG-CAB-AL	1234	1093925,5	1133169,3
AG-CAA-C2&CM	246	1093762,2	1136383,4	AG-CAA-CV	1744	1095122,2	1136140,0	AG-CAB-AL	1235	1093925,0	1133169,1
AG-CAA-C2&CM	247	1093758,0	1136383,1	AG-CAA-CV	1745	1095121,9	1136139,5	AG-CAB-AL	1236	1093915,9	1133164,9
AG-CAA-C2&CM	248	1093754,3	1136382,9	AG-CAA-CV	1746	1095121,6	1136138,9	AG-CAB-AL	1237	1093906,8	1133160,7
AG-CAA-C2&CM	249	1093754,2	1136382,9	AG-CAA-CV	1747	1095121,2	1136138,3	AG-CAB-AL	1238	1093897,7	1133156,5
AG-CAA-C2&CM	250	1093747,9	1136382,2	AG-CAA-CV	1748	1095120,8	1136137,8	AG-CAB-AL	1239	1093888,7	1133152,3
AG-CAA-C2&CM	251	1093738,0	1136381,0	AG-CAA-CV	1749	1095120,4	1136137,2	AG-CAB-AL	1240	1093886,2	1133151,2
AG-CAA-C2&CM	252	1093728,1	1136379,9	AG-CAA-CV	1750	1095120,0	1136136,6	AG-CAB-AL	1241	1093885,4	1133150,9
AG-CAA-C2&CM	253	1093718,1	1136378,8	AG-CAA-CV	1751	1095119,6	1136136,1	AG-CAB-AL	1242	1093879,2	1133148,4
AG-CAA-C2&CM	254	1093714,6	1136378,4	AG-CAA-CV	1752	1095119,2	1136135,5	AG-CAB-AL	1243	1093878,8	1133148,3
AG-CAA-C2&CM	255	1093711,8	1136378,0	AG-CAA-CV	1753	1095118,8	1136135,1	AG-CAB-AL	1244	1093877,6	1133147,9
AG-CAA-C2&CM	256	1093706,9	1136390,3	AG-CAA-CV	1754	1095118,7	1136134,9	AG-CAB-AL	1245	1093877,0	1133147,7
AG-CAA-C2&CM	257	1093728,2	1136393,0	AG-CAA-CV	1755	1095118,3	1136134,5	AG-CAB-AL	1246	1093871,1	1133146,2
AG-CAA-C2&CM	258	1093736,5	1136393,9	AG-CAA-CV	1756	1095117,8	1136133,9	AG-CAB-AL	1247	1093869,8	1133145,9
AG-CAA-C2&CM	259	1093746,5	1136395,1	AG-CAA-CV	1757	1095117,4	1136133,4	AG-CAB-AL	1248	1093869,5	1133145,8
AG-CAA-C2&CM	260	1093752,7	1136395,8	AG-CAA-CV	1758	1095116,9	1136132,9	AG-CAB-AL	1249	1093865,7	1133145,2
AG-CAA-C2&CM	261	1093753,4	1136395,9	AG-CAA-CV	1759	1095116,4	1136132,4	AG-CAB-AL	1250	1093862,9	1133144,8
AG-CAA-C2&CM	262	1093757,2	1136396,1	AG-CAA-CV	1760	1095115,9	1136132,0	AG-CAB-AL	1251	1093861,2	1133144,6
AG-CAA-C2&CM	263	1093761,4	1136396,4	AG-CAA-CV	1761	1095115,4	1136131,5	AG-CAB-AL	1252	1093854,6	1133144,4
AG-CAA-C2&CM	264	1093762,4	1136396,4	AG-CAA-CV	1762	1095114,9	1136131,0	AG-CAB-AL	1253	1093853,9	1133144,3
AG-CAA-C2&CM	265	1093762,9	1136396,4	AG-CAA-CV	1763	1095114,3	1136130,6	AG-CAB-AL	1254	1093852,9	1133144,4
AG-CAA-C2&CM	266	1093768,6	1136396,2	AG-CAA-CV	1764	1095113,8	1136130,1	AG-CAB-AL	1255	1093852,4	1133144,4
AG-CAA-C2&CM	267	1093770,9	1136396,1	AG-CAA-CV	1765	1095113,3	1136129,7	AG-CAB-AL	1256	1093846,2	1133144,9
AG-CAA-C2&CM	268	1093772,3	1136396,0	AG-CAA-CV	1766	1095112,7	1136129,3	AG-CAB-AL	1257	1093844,6	1133145,1
AG-CAA-C2&CM	269	1093780,1	1136394,9	AG-CAA-CV	1767	1095112,1	1136128,9	AG-CAB-AL	1258	1093840,8	1133145,8
AG-CAA-C2&CM	270	1093780,8	1136394,8	AG-CAA-CV	1768	1095111,6	1136128,5	AG-CAB-AL	1259	1093838,0	1133146,3
AG-CAA-C2&CM	271	1093781,7	1136394,6	AG-CAA-CV	1769	1095111,0	1136128,1	AG-CAB-AL	1260	1093836,4	1133146,7
AG-CAA-C2&CM	272	1093789,5	1136392,8	AG-CAA-CV	1770	1095110,4	1136127,7	AG-CAB-AL	1261	1093830,0	1133148,6
AG-CAA-C2&CM	273	1093790,9	1136392,4	AG-CAA-CV	1771	1095109,9	1136127,4	AG-CAB-AL	1262	1093829,2	1133148,9
AG-CAA-C2&CM	274	1093792,6	1136391,8	AG-CAA-CV	1772	1095081,4	1136110,3	AG-CAB-AL	1263	1093828,4	1133149,2
AG-CAA-C2&CM	275	1093798,5	1136389,7	AG-CAA-CV	1773	1095081,1	1136110,1	AG-CAB-AL	1264	1093828,0	1133149,4
AG-CAA-C2&CM	276	1093799,8	1136389,2	AG-CAA-CV	1774	1095080,8	1136109,9	AG-CAB-AL	1265	1093822,3	1133151,8
AG-CAA-C2&CM	277	1093803,3	1136387,6	AG-CAA-CV	1775	1095080,5	1136109,7	AG-CAB-AL	1266	1093821,5	1133152,2
AG-CAA-C2&CM	278	1093807,1	1136385,8	AG-CAA-CV	1776	1095080,2	1136109,6	AG-CAB-AL	1267	1093818,1	1133153,8
AG-CAA-C2&CM	279	1093808,3	1136385,2	AG-CAA-CV	1777	1095079,9	1136109,4	AG-CAB-AL	1268	1093809,2	1133158,3

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	280	1093813,4	1136382,2	AG-CAA-CV	1778	1095079,6	1136109,2	AG-CAB-AL	1269	1093800,2	1133162,7
AG-CAA-C2&CM	281	1093815,2	1136381,1	AG-CAA-CV	1779	1095079,4	1136109,0	AG-CAB-AL	1270	1093791,2	1133167,2
AG-CAA-C2&CM	282	1093816,5	1136380,3	AG-CAA-CV	1780	1095079,1	1136108,8	AG-CAB-AL	1271	1093782,3	1133171,6
AG-CAA-C2&CM	283	1093822,9	1136375,6	AG-CAA-CV	1781	1095078,8	1136108,6	AG-CAB-AL	1272	1093775,8	1133174,8
AG-CAA-C2&CM	284	1093823,7	1136374,9	AG-CAA-CV	1782	1095078,5	1136108,3	AG-CAB-AL	1273	1093774,0	1133175,6
AG-CAA-C2&CM	285	1093824,1	1136374,6	AG-CAA-CV	1783	1095078,3	1136108,1	AG-CAB-AL	1274	1093770,9	1133176,9
AG-CAA-C2&CM	286	1093830,0	1136369,3	AG-CAA-CV	1784	1095078,0	1136107,9	AG-CAB-AL	1275	1093766,2	1133178,4
AG-CAA-C2&CM	287	1093831,0	1136368,2	AG-CAA-CV	1785	1095077,8	1136107,7	AG-CAB-AL	1276	1093765,8	1133178,5
AG-CAA-C2&CM	288	1093832,4	1136366,8	AG-CAA-CV	1786	1095077,5	1136107,5	AG-CAB-AL	1277	1093757,3	1133180,6
AG-CAA-C2&CM	289	1093836,4	1136362,3	AG-CAA-CV	1787	1095077,3	1136107,2	AG-CAB-AL	1278	1093747,5	1133183,0
AG-CAA-C2&CM	290	1093836,8	1136361,9	AG-CAA-CV	1788	1095077,0	1136107,0	AG-CAB-AL	1279	1093737,8	1133185,4
AG-CAA-C2&CM	291	1093837,4	1136361,2	AG-CAA-CV	1789	1095076,8	1136106,8	AG-CAB-AL	1280	1093728,1	1133187,8
AG-CAA-C2&CM	292	1093839,7	1136358,0	AG-CAA-CV	1790	1095076,5	1136106,5	AG-CAB-AL	1281	1093718,4	1133190,2
AG-CAA-C2&CM	293	1093842,1	1136354,7	AG-CAA-CV	1791	1095076,3	1136106,3	AG-CAB-AL	1282	1093714,6	1133191,1
AG-CAA-C2&CM	294	1093842,9	1136353,5	AG-CAA-CV	1792	1095076,0	1136106,0	AG-CAB-AL	1283	1093709,9	1133192,1
AG-CAA-C2&CM	295	1093846,0	1136348,4	AG-CAA-CV	1793	1095075,8	1136105,8	AG-CAB-AL	1284	1093705,4	1133192,5
AG-CAA-C2&CM	296	1093847,1	1136346,6	AG-CAA-CV	1794	1095075,6	1136105,5	AG-CAB-AL	1285	1093702,4	1133192,4
AG-CAA-C2&CM	297	1093847,7	1136345,3	AG-CAA-CV	1795	1095075,3	1136105,2	AG-CAB-AL	1286	1093701,0	1133192,4
AG-CAA-C2&CM	298	1093848,8	1136343,0	AG-CAA-CV	1796	1095035,5	1136059,5	AG-CAB-AL	1287	1093696,6	1133192,0
AG-CAA-C2&CM	299	1093857,2	1136330,8	AG-CAA-CV	1797	1095035,0	1136058,9	AG-CAB-AL	1288	1093695,4	1133191,7
AG-CAA-C2&CM	300	1093863,0	1136322,9	AG-CAA-CV	1798	1095034,5	1136058,4	AG-CAB-AL	1289	1093692,2	1133191,1
AG-CAA-C2&CM	301	1093868,9	1136314,9	AG-CAA-CV	1799	1095034,0	1136057,8	AG-CAB-AL	1290	1093687,6	1133189,6
AG-CAA-C2&CM	302	1093874,9	1136306,9	AG-CAA-CV	1800	1095033,5	1136057,3	AG-CAB-AL	1291	1093678,5	1133186,3
AG-CAA-C2&CM	303	1093880,8	1136298,8	AG-CAA-CV	1801	1095033,0	1136056,7	AG-CAB-AL	1292	1093674,4	1133184,8
AG-CAA-C2&CM	304	1093886,8	1136290,8	AG-CAA-CV	1802	1095032,4	1136056,2	AG-CAB-AL	1293	1093673,4	1133184,5
AG-CAA-C2&CM	305	1093892,7	1136282,7	AG-CAA-CV	1803	1095031,9	1136055,7	AG-CAB-AL	1294	1093669,3	1133183,3
AG-CAA-C2&CM	306	1093898,6	1136274,7	AG-CAA-CV	1804	1095031,3	1136055,1	AG-CAB-AL	1295	1093667,7	1133182,9
AG-CAA-C2&CM	307	1093904,6	1136266,6	AG-CAA-CV	1805	1095030,7	1136054,6	AG-CAB-AL	1296	1093667,2	1133182,8
AG-CAA-C2&CM	308	1093910,5	1136258,6	AG-CAA-CV	1806	1095030,2	1136054,1	AG-CAB-AL	1297	1093665,8	1133182,6
AG-CAA-C2&CM	309	1093910,7	1136258,3	AG-CAA-CV	1807	1095029,6	1136053,6	AG-CAB-AL	1298	1093662,9	1133182,2
AG-CAA-C2&CM	310	1093911,1	1136257,8	AG-CAA-CV	1808	1095029,0	1136053,1	AG-CAB-AL	1299	1093660,8	1133182,1
AG-CAA-C2&CM	311	1093914,1	1136253,3	AG-CAA-CV	1809	1095028,4	1136052,7	AG-CAB-AL	1300	1093656,5	1133182,1
AG-CAA-C2&CM	312	1093914,7	1136252,3	AG-CAA-CV	1810	1095027,8	1136052,2	AG-CAB-AL	1301	1093654,4	1133182,3
AG-CAA-C2&CM	313	1093916,8	1136248,4	AG-CAA-CV	1811	1095027,2	1136051,7	AG-CAB-AL	1302	1093651,6	1133182,7
AG-CAA-C2&CM	314	1093917,3	1136247,5	AG-CAA-CV	1812	1095026,6	1136051,3	AG-CAB-AL	1303	1093650,2	1133182,9
AG-CAA-C2&CM	315	1093917,9	1136246,3	AG-CAA-CV	1813	1095026,0	1136050,8	AG-CAB-AL	1304	1093649,8	1133183,0
AG-CAA-C2&CM	316	1093920,1	1136241,4	AG-CAA-CV	1814	1095025,4	1136050,4	AG-CAB-AL	1305	1093648,1	1133183,4
AG-CAA-C2&CM	317	1093920,4	1136240,5	AG-CAA-CV	1815	1095024,8	1136050,0	AG-CAB-AL	1306	1093644,0	1133184,6

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	318	1093920,6	1136240,2	AG-CAA-CV	1816	1095024,1	1136049,5	AG-CAB-AL	1307	1093643,1	1133184,9
AG-CAA-C2&CM	319	1093921,7	1136236,7	AG-CAA-CV	1817	1095023,5	1136049,1	AG-CAB-AL	1308	1093642,0	1133185,4
AG-CAA-C2&CM	320	1093922,3	1136235,1	AG-CAA-CV	1818	1095022,9	1136048,7	AG-CAB-AL	1309	1093638,1	1133187,1
AG-CAA-C2&CM	321	1093922,5	1136234,5	AG-CAA-CV	1819	1095022,2	1136048,3	AG-CAB-AL	1310	1093636,9	1133187,8
AG-CAA-C2&CM	322	1093924,7	1136226,5	AG-CAA-CV	1820	1095021,5	1136048,0	AG-CAB-AL	1311	1093636,2	1133188,2
AG-CAA-C2&CM	323	1093927,5	1136216,9	AG-CAA-CV	1821	1095020,9	1136047,6	AG-CAB-AL	1312	1093632,6	1133190,5
AG-CAA-C2&CM	324	1093930,3	1136207,3	AG-CAA-CV	1822	1095020,2	1136047,2	AG-CAB-AL	1313	1093631,8	1133191,1
AG-CAA-C2&CM	325	1093933,0	1136197,7	AG-CAA-CV	1823	1095019,6	1136046,9	AG-CAB-AL	1314	1093627,2	1133194,5
AG-CAA-C2&CM	326	1093935,7	1136188,4	AG-CAA-CV	1824	1095018,9	1136046,5	AG-CAB-AL	1315	1093619,3	1133200,6
AG-CAA-C2&CM	327	1093936,2	1136187,1	AG-CAA-CV	1825	1095018,2	1136046,2	AG-CAB-AL	1316	1093611,9	1133206,1
AG-CAA-C2&CM	328	1093936,6	1136186,4	AG-CAA-CV	1826	1095017,5	1136045,8	AG-CAB-AL	1317	1093611,5	1133206,4
AG-CAA-C2&CM	329	1093937,1	1136185,8	AG-CAA-CV	1827	1095016,8	1136045,5	AG-CAB-AL	1318	1093611,2	1133205,9
AG-CAA-C2&CM	330	1093937,7	1136185,2	AG-CAA-CV	1828	1095016,1	1136045,2	AG-CAB-AL	1319	1093609,8	1133203,0
AG-CAA-C2&CM	331	1093938,4	1136184,8	AG-CAA-CV	1829	1095015,4	1136044,9	AG-CAB-AL	1320	1093606,8	1133197,0
AG-CAA-C2&CM	332	1093939,2	1136184,5	AG-CAA-CV	1830	1095014,7	1136044,6	AG-CAB-AL	1321	1093606,3	1133196,1
AG-CAA-C2&CM	333	1093939,9	1136184,3	AG-CAA-CV	1831	1095014,0	1136044,3	AG-CAB-AL	1322	1093606,1	1133195,8
AG-CAA-C2&CM	334	1093940,8	1136184,3	AG-CAA-CV	1832	1095013,3	1136044,1	AG-CAB-AL	1323	1093604,5	1133193,1
AG-CAA-C2&CM	335	1093941,6	1136184,3	AG-CAA-CV	1833	1095012,6	1136043,8	AG-CAB-AL	1324	1093604,3	1133192,8
AG-CAA-C2&CM	336	1093942,3	1136184,6	AG-CAA-CV	1834	1095011,9	1136043,6	AG-CAB-AL	1325	1093602,9	1133190,9
AG-CAA-C2&CM	337	1093943,1	1136184,9	AG-CAA-CV	1835	1095011,2	1136043,3	AG-CAB-AL	1326	1093600,5	1133188,1
AG-CAA-C2&CM	338	1093943,8	1136185,4	AG-CAA-CV	1836	1095010,5	1136043,1	AG-CAB-AL	1327	1093598,8	1133186,4
AG-CAA-C2&CM	339	1093944,3	1136185,9	AG-CAA-CV	1837	1094956,3	1136026,2	AG-CAB-AL	1328	1093595,9	1133184,2
AG-CAA-C2&CM	340	1093944,8	1136186,6	AG-CAA-CV	1838	1094955,4	1136025,9	AG-CAB-AL	1329	1093593,9	1133182,8
AG-CAA-C2&CM	341	1093945,5	1136187,8	AG-CAA-CV	1839	1094954,4	1136025,6	AG-CAB-AL	1330	1093591,3	1133181,4
AG-CAA-C2&CM	342	1093949,3	1136196,9	AG-CAA-CV	1840	1094953,5	1136025,3	AG-CAB-AL	1331	1093590,7	1133181,0
AG-CAA-C2&CM	343	1093953,2	1136206,2	AG-CAA-CV	1841	1094952,6	1136024,9	AG-CAB-AL	1332	1093588,5	1133180,0
AG-CAA-C2&CM	344	1093957,0	1136215,4	AG-CAA-CV	1842	1094951,7	1136024,6	AG-CAB-AL	1333	1093585,0	1133178,8
AG-CAA-C2&CM	345	1093960,9	1136224,6	AG-CAA-CV	1843	1094950,8	1136024,3	AG-CAB-AL	1334	1093582,7	1133178,2
AG-CAA-C2&CM	346	1093964,7	1136233,8	AG-CAA-CV	1844	1094949,8	1136024,0	AG-CAB-AL	1335	1093579,1	1133177,7
AG-CAA-C2&CM	347	1093968,6	1136243,0	AG-CAA-CV	1845	1094948,9	1136023,6	AG-CAB-AL	1336	1093576,6	1133177,5
AG-CAA-C2&CM	348	1093972,5	1136252,3	AG-CAA-CV	1846	1094948,0	1136023,3	AG-CAB-AL	1337	1093574,1	1133177,5
AG-CAA-C2&CM	349	1093972,8	1136253,1	AG-CAA-CV	1847	1094947,1	1136022,9	AG-CAB-AL	1338	1093573,0	1133177,6
AG-CAA-C2&CM	350	1093973,3	1136254,2	AG-CAA-CV	1848	1094946,2	1136022,6	AG-CAB-AL	1339	1093570,5	1133177,8
AG-CAA-C2&CM	351	1093974,8	1136257,1	AG-CAA-CV	1849	1094945,3	1136022,2	AG-CAB-AL	1340	1093567,0	1133178,5
AG-CAA-C2&CM	352	1093975,2	1136257,7	AG-CAA-CV	1850	1094944,4	1136021,8	AG-CAB-AL	1341	1093564,6	1133179,2
AG-CAA-C2&CM	353	1093976,1	1136259,2	AG-CAA-CV	1851	1094943,5	1136021,4	AG-CAB-AL	1342	1093561,3	1133180,5
AG-CAA-C2&CM	354	1093978,1	1136261,8	AG-CAA-CV	1852	1094942,6	1136021,1	AG-CAB-AL	1343	1093560,1	1133181,0
AG-CAA-C2&CM	355	1093978,6	1136262,4	AG-CAA-CV	1853	1094941,7	1136020,7	AG-CAB-AL	1344	1093558,3	1133181,8

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	356	1093864,5	1136000,3	AG-CAA-CV	1854	1094940,8	1136020,3	AG-CAB-AL	1345	1093549,3	1133186,2
AG-CAA-C2&CM	357	1093863,2	1135987,3	AG-CAA-CV	1855	1094940,0	1136019,9	AG-CAB-AL	1346	1093545,8	1133188,0
AG-CAA-C2&CM	358	1093860,7	1135987,5	AG-CAA-CV	1856	1094939,1	1136019,5	AG-CAB-C3	1	1093309,8	1133092,8
AG-CAA-C2&CM	359	1093860,5	1135987,6	AG-CAA-CV	1857	1094938,2	1136019,0	AG-CAB-C3	2	1093297,4	1133090,0
AG-CAA-C2&CM	360	1093857,4	1135988,1	AG-CAA-CV	1858	1094937,3	1136018,6	AG-CAB-C3	3	1093276,7	1133073,9
AG-CAA-C2&CM	361	1093855,0	1135988,7	AG-CAA-CV	1859	1094936,5	1136018,2	AG-CAB-C3	4	1093252,6	1133053,4
AG-CAA-C2&CM	362	1093851,8	1135989,9	AG-CAA-CV	1860	1094935,6	1136017,7	AG-CAB-C3	5	1093251,3	1133050,4
AG-CAA-C2&CM	363	1093849,6	1135990,9	AG-CAA-CV	1861	1094934,7	1136017,3	AG-CAB-C3	6	1093252,8	1133043,8
AG-CAA-C2&CM	364	1093846,5	1135992,6	AG-CAA-CV	1862	1094933,8	1136016,9	AG-CAB-C3	7	1093248,2	1133040,0
AG-CAA-C2&CM	365	1093844,4	1135994,0	AG-CAA-CV	1863	1094933,0	1136016,4	AG-CAB-C3	8	1093240,6	1133033,5
AG-CAA-C2&CM	366	1093841,9	1135996,0	AG-CAA-CV	1864	1094932,1	1136015,9	AG-CAB-C3	9	1093233,0	1133027,1
AG-CAA-C2&CM	367	1093841,7	1135996,2	AG-CAA-CV	1865	1094931,3	1136015,5	AG-CAB-C3	10	1093229,5	1133024,1
AG-CAA-C2&CM	368	1093840,1	1135997,7	AG-CAA-CV	1866	1094930,4	1136015,0	AG-CAB-C3	11	1093229,1	1133023,7
AG-CAA-C2&CM	369	1093837,9	1136000,2	AG-CAA-CV	1867	1094929,6	1136014,5	AG-CAB-C3	12	1093229,5	1133023,3
AG-CAA-C2&CM	370	1093837,6	1136000,6	AG-CAA-CV	1868	1094928,7	1136014,0	AG-CAB-C3	13	1093235,0	1133019,4
AG-CAA-C2&CM	371	1093836,4	1136002,3	AG-CAA-CV	1869	1094927,9	1136013,5	AG-CAB-C3	14	1093239,3	1133016,4
AG-CAA-C2&CM	372	1093834,8	1136004,7	AG-CAA-CV	1870	1094927,1	1136013,0	AG-CAB-C3	15	1093240,3	1133015,7
AG-CAA-C2&CM	373	1093837,6	1136004,5	AG-CAA-CV	1871	1094926,2	1136012,5	AG-CAB-C3	16	1093242,1	1133014,1
AG-CAA-C2&CM	374	1093834,4	1136047,5	AG-CAA-CV	1872	1094925,4	1136012,0	AG-CAB-C3	17	1093243,7	1133012,5
AG-CAA-C2&CM	375	1093836,0	1136055,2	AG-CAA-CV	1873	1094924,6	1136011,5	AG-CAB-C3	18	1093245,3	1133010,8
AG-CAA-C2&CM	376	1093837,9	1136065,0	AG-CAA-CV	1874	1094923,8	1136011,0	AG-CAB-C3	19	1093245,5	1133010,5
AG-CAA-C2&CM	377	1093839,9	1136074,8	AG-CAA-CV	1875	1094922,9	1136010,5	AG-CAB-C3	20	1093246,7	1133008,9
AG-CAA-C2&CM	378	1093841,8	1136084,7	AG-CAA-CV	1876	1094922,1	1136009,9	AG-CAB-C3	21	1093248,0	1133006,9
AG-CAA-C2&CM	379	1093843,7	1136094,5	AG-CAA-CV	1877	1094921,3	1136009,4	AG-CAB-C3	22	1093248,3	1133006,4
AG-CAA-C2&CM	380	1093845,7	1136104,3	AG-CAA-CV	1878	1094920,5	1136008,8	AG-CAB-C3	23	1093249,1	1133004,8
AG-CAA-C2&CM	381	1093847,6	1136114,1	AG-CAA-CV	1879	1094919,7	1136008,3	AG-CAB-C3	24	1093250,0	1133002,7
AG-CAA-C2&CM	382	1093849,6	1136123,9	AG-CAA-CV	1880	1094918,9	1136007,7	AG-CAB-C3	25	1093250,3	1133001,8
AG-CAA-C2&CM	383	1093851,5	1136133,7	AG-CAA-CV	1881	1094918,1	1136007,2	AG-CAB-C3	26	1093250,8	1133000,5
AG-CAA-C2&CM	384	1093853,5	1136143,5	AG-CAA-CV	1882	1094917,3	1136006,6	AG-CAB-C3	27	1093251,3	1132998,2
AG-CAA-C2&CM	385	1093855,4	1136153,3	AG-CAA-CV	1883	1094916,6	1136006,0	AG-CAB-C3	28	1093251,6	1132997,0
AG-CAA-C2&CM	386	1093857,3	1136163,1	AG-CAA-CV	1884	1094915,8	1136005,5	AG-CAB-C3	29	1093251,7	1132995,9
AG-CAA-C2&CM	387	1093859,3	1136172,9	AG-CAA-CV	1885	1094915,0	1136004,9	AG-CAB-C3	30	1093252,0	1132993,5
AG-CAA-C2&CM	388	1093860,5	1136179,1	AG-CAA-CV	1886	1094914,2	1136004,3	AG-CAB-C3	31	1093252,0	1132992,1
AG-CAA-C2&CM	389	1093862,5	1136189,4	AG-CAA-CV	1887	1094913,4	1136003,7	AG-CAB-C3	32	1093252,0	1132991,2
AG-CAA-C2&CM	390	1093863,1	1136192,2	AG-CAA-CV	1888	1094912,7	1136003,1	AG-CAB-C3	33	1093252,0	1132990,5
AG-CAA-C2&CM	391	1093864,2	1136199,5	AG-CAA-CV	1889	1094911,9	1136002,5	AG-CAB-C3	34	1093251,9	1132988,8
AG-CAA-C2&CM	392	1093864,3	1136200,6	AG-CAA-CV	1890	1094905,9	1135997,6	AG-CAB-C3	35	1093251,7	1132987,7
AG-CAA-C2&CM	393	1093864,7	1136206,6	AG-CAA-CV	1891	1094905,3	1135997,1	AG-CAB-C3	36	1093250,7	1132980,3

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	394	1093864,7	1136209,3	AG-CAA-CV	189 2	1094904,7	1135996,7	AG-CAB-C3	37	1093250,6	1132979,8
AG-CAA-C2&CM	395	1093864,6	1136213,7	AG-CAA-CV	189 3	1094904,1	1135996,2	AG-CAB-C3	38	1093250,5	1132979,2
AG-CAA-C2&CM	396	1093864,2	1136218,0	AG-CAA-CV	189 4	1094903,4	1135995,8	AG-CAB-C3	39	1093250,3	1132978,4
AG-CAA-C2&CM	397	1093863,9	1136220,7	AG-CAA-CV	189 5	1094902,8	1135995,3	AG-CAB-C3	40	1093249,9	1132976,3
AG-CAA-C2&CM	398	1093862,9	1136226,7	AG-CAA-CV	189 6	1094902,2	1135994,9	AG-CAB-C3	41	1093249,3	1132974,2
AG-CAA-C2&CM	399	1093862,7	1136227,7	AG-CAA-CV	189 7	1094901,6	1135994,5	AG-CAB-C3	42	1093248,2	1132971,4
AG-CAA-C2&CM	400	1093860,8	1136234,5	AG-CAA-CV	189 8	1094900,9	1135994,0	AG-CAB-C3	43	1093247,2	1132969,3
AG-CAA-C2&CM	401	1093858,3	1136241,5	AG-CAA-CV	189 9	1094900,3	1135993,6	AG-CAB-C3	44	1093245,7	1132966,7
AG-CAA-C2&CM	402	1093857,8	1136242,7	AG-CAA-CV	190 0	1094899,6	1135993,2	AG-CAB-C3	45	1093244,5	1132964,9
AG-CAA-C2&CM	403	1093854,0	1136252,0	AG-CAA-CV	190 1	1094898,9	1135992,9	AG-CAB-C3	46	1093243,4	1132963,4
AG-CAA-C2&CM	404	1093850,2	1136261,2	AG-CAA-CV	190 2	1094898,3	1135992,5	AG-CAB-C3	47	1093242,7	1132962,5
AG-CAA-C2&CM	405	1093846,4	1136270,5	AG-CAA-CV	190 3	1094897,6	1135992,1	AG-CAB-C3	48	1093242,4	1132962,1
AG-CAA-C2&CM	406	1093842,6	1136279,8	AG-CAA-CV	190 4	1094896,9	1135991,7	AG-CAB-C3	49	1093241,2	1132960,9
AG-CAA-C2&CM	407	1093838,8	1136289,0	AG-CAA-CV	190 5	1094896,2	1135991,4	AG-CAB-C3	50	1093239,1	1132958,8
AG-CAA-C2&CM	408	1093835,0	1136298,3	AG-CAA-CV	190 6	1094895,6	1135991,1	AG-CAB-C3	51	1093238,3	1132958,1
AG-CAA-C2&CM	409	1093831,3	1136307,5	AG-CAA-CV	190 7	1094894,9	1135990,7	AG-CAB-C3	52	1093234,2	1132954,8
AG-CAA-C2&CM	410	1093827,5	1136316,8	AG-CAA-CV	190 8	1094894,2	1135990,4	AG-CAB-C3	53	1093233,2	1132953,9
AG-CAA-C2&CM	411	1093823,8	1136325,7	AG-CAA-CV	190 9	1094893,5	1135990,1	AG-CAB-C3	54	1093232,8	1132953,3
AG-CAA-C2&CM	412	1093822,8	1136328,0	AG-CAA-CV	191 0	1094892,8	1135989,8	AG-CAB-C3	55	1093232,4	1132952,7
AG-CAA-C2&CM	413	1093821,6	1136330,4	AG-CAA-CV	191 1	1094892,0	1135989,5	AG-CAB-C3	56	1093232,3	1132952,4
AG-CAA-C2&CM	414	1093820,9	1136331,9	AG-CAA-CV	191 2	1094891,3	1135989,2	AG-CAB-C3	57	1093232,2	1132952,0
AG-CAA-C2&CM	415	1093820,3	1136333,0	AG-CAA-CV	191 3	1094890,6	1135988,9	AG-CAB-C3	58	1093232,0	1132951,3
AG-CAA-C2&CM	416	1093817,6	1136337,5	AG-CAA-CV	191 4	1094889,9	1135988,7	AG-CAB-C3	59	1093231,9	1132950,1
AG-CAA-C2&CM	417	1093815,6	1136340,1	AG-CAA-CV	191 5	1094889,2	1135988,4	AG-CAB-C3	60	1093231,9	1132947,9
AG-CAA-C2&CM	418	1093813,7	1136342,7	AG-CAA-CV	191 6	1094888,4	1135988,2	AG-CAB-C3	61	1093231,8	1132937,9
AG-CAA-C2&CM	419	1093810,2	1136346,6	AG-CAA-CV	191 7	1094887,7	1135987,9	AG-CAB-C3	62	1093231,7	1132927,9
AG-CAA-C2&CM	420	1093809,4	1136347,5	AG-CAA-CV	191 8	1094887,0	1135987,7	AG-CAB-C3	63	1093231,6	1132926,4
AG-CAA-C2&CM	421	1093804,5	1136351,8	AG-CAA-CV	191 9	1094886,2	1135987,5	AG-CAB-C3	64	1093231,6	1132925,1
AG-CAA-C2&CM	422	1093799,3	1136355,6	AG-CAA-CV	192 0	1094885,5	1135987,3	AG-CAB-C3	65	1093231,2	1132921,7
AG-CAA-C2&CM	423	1093798,2	1136356,3	AG-CAA-CV	192 1	1094884,8	1135987,1	AG-CAB-C3	66	1093231,1	1132920,5
AG-CAA-C2&CM	424	1093793,8	1136358,9	AG-CAA-CV	192 2	1094884,0	1135986,9	AG-CAB-C3	67	1093230,8	1132919,1
AG-CAA-C2&CM	425	1093790,7	1136360,4	AG-CAA-CV	192 3	1094883,3	1135986,8	AG-CAB-C3	68	1093229,9	1132915,8
AG-CAA-C2&CM	426	1093787,9	1136361,7	AG-CAA-CV	192 4	1094882,5	1135986,6	AG-CAB-C3	69	1093229,5	1132914,7
AG-CAA-C2&CM	427	1093782,8	1136363,4	AG-CAA-CV	192 5	1094881,8	1135986,5	AG-CAB-C3	70	1093229,0	1132913,4
AG-CAA-C2&CM	428	1093781,8	1136363,8	AG-CAA-CV	192 6	1094881,0	1135986,3	AG-CAB-C3	71	1093228,3	1132912,0
AG-CAA-C2&CM	429	1093775,5	1136365,3	AG-CAA-CV	192 7	1094880,2	1135986,2	AG-CAB-C3	72	1093227,5	1132910,3
AG-CAA-C2&CM	430	1093769,0	1136366,2	AG-CAA-CV	192 8	1094879,5	1135986,1	AG-CAB-C3	73	1093226,9	1132909,2
AG-CAA-C2&CM	431	1093767,6	1136366,2	AG-CAA-CV	192 9	1094878,7	1135986,0	AG-CAB-C3	74	1093226,2	1132908,1

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	432	1093762,6	1136366,4	AG-CAA-CV	1930	1094878,0	1135985,9	AG-CAB-C3	75	1093224,2	1132905,2
AG-CAA-C2&CM	433	1093759,1	1136366,2	AG-CAA-CV	1931	1094877,2	1135985,8	AG-CAB-C3	76	1093223,4	1132904,2
AG-CAA-C2&CM	434	1093755,7	1136366,0	AG-CAA-CV	1932	1094876,4	1135985,7	AG-CAB-C3	77	1093222,6	1132903,3
AG-CAA-C2&CM	435	1093749,9	1136365,3	AG-CAA-CV	1933	1094875,7	1135985,6	AG-CAB-C3	78	1093220,1	1132900,8
AG-CAA-C2&CM	436	1093739,9	1136364,1	AG-CAA-CV	1934	1094874,9	1135985,6	AG-CAB-C3	79	1093219,2	1132900,0
AG-CAA-C2&CM	437	1093730,0	1136363,0	AG-CAA-CV	1935	1094874,1	1135985,5	AG-CAB-C3	80	1093218,2	1132899,2
AG-CAA-C2&CM	438	1093720,1	1136361,9	AG-CAA-CV	1936	1094873,4	1135985,5	AG-CAB-C3	81	1093217,1	1132898,5
AG-CAA-C2&CM	439	1093717,8	1136361,6	AG-CAA-CV	1937	1094872,6	1135985,5	AG-CAB-C3	82	1093215,3	1132897,2
AG-CAA-C2&CM	440	1093713,2	1136374,2	AG-CAA-CV	1938	1094871,8	1135985,5	AG-CAB-C3	83	1093214,2	1132896,5
AG-CAA-C2&CM	441	1093715,1	1136374,4	AG-CAA-CV	1939	1094871,1	1135985,5	AG-CAB-C3	84	1093213,1	1132895,9
AG-CAA-C2&CM	442	1093718,6	1136374,8	AG-CAA-CV	1940	1094870,3	1135985,5	AG-CAB-C3	85	1093210,0	1132894,4
AG-CAA-C2&CM	443	1093728,5	1136375,9	AG-CAA-CV	1941	1094869,5	1135985,5	AG-CAB-C3	86	1093208,8	1132893,9
AG-CAA-C2&CM	444	1093738,5	1136377,1	AG-CAA-CV	1942	1094868,8	1135985,5	AG-CAB-C3	87	1093204,7	1132892,4
AG-CAA-C2&CM	445	1093748,4	1136378,2	AG-CAA-CV	1943	1094868,0	1135985,6	AG-CAB-C3	88	1093195,4	1132888,9
AG-CAA-C2&CM	446	1093754,6	1136378,9	AG-CAA-CV	1944	1094867,2	1135985,6	AG-CAB-C3	89	1093186,0	1132885,5
AG-CAA-C2&CM	447	1093758,3	1136379,1	AG-CAA-CV	1945	1094866,5	1135985,7	AG-CAB-C3	90	1093180,8	1132883,5
AG-CAA-C2&CM	448	1093762,4	1136379,4	AG-CAA-CV	1946	1094865,7	1135985,8	AG-CAB-C3	91	1093176,6	1132882,0
AG-CAA-C2&CM	449	1093768,0	1136379,2	AG-CAA-CV	1947	1094865,0	1135985,8	AG-CAB-C3	92	1093174,0	1132881,3
AG-CAA-C2&CM	450	1093770,2	1136379,1	AG-CAA-CV	1948	1094864,2	1135985,9	AG-CAB-C3	93	1093171,4	1132881,1
AG-CAA-C2&CM	451	1093777,8	1136378,1	AG-CAA-CV	1949	1094863,4	1135986,0	AG-CAB-C3	94	1093170,6	1132881,1
AG-CAA-C2&CM	452	1093777,9	1136378,1	AG-CAA-CV	1950	1094862,7	1135986,2	AG-CAB-C3	95	1093172,9	1132890,5
AG-CAA-C2&CM	453	1093785,4	1136376,3	AG-CAA-CV	1951	1094861,9	1135986,3	AG-CAB-C3	96	1093173,6	1132894,7
AG-CAA-C2&CM	454	1093787,1	1136375,7	AG-CAA-CV	1952	1094861,2	1135986,4	AG-CAB-C3	97	1093176,3	1132895,7
AG-CAA-C2&CM	455	1093792,8	1136373,7	AG-CAA-CV	1953	1094860,4	1135986,6	AG-CAB-C3	98	1093181,5	1132897,7
AG-CAA-C2&CM	456	1093796,2	1136372,2	AG-CAA-CV	1954	1094859,7	1135986,7	AG-CAB-C3	99	1093190,8	1132901,1
AG-CAA-C2&CM	457	1093799,8	1136370,5	AG-CAA-CV	1955	1094858,9	1135986,9	AG-CAB-C3	100	1093200,2	1132904,6
AG-CAA-C2&CM	458	1093804,8	1136367,5	AG-CAA-CV	1956	1094858,2	1135987,1	AG-CAB-C3	101	1093204,3	1132906,1
AG-CAA-C2&CM	459	1093806,5	1136366,5	AG-CAA-CV	1957	1094857,4	1135987,3	AG-CAB-C3	102	1093204,5	1132906,2
AG-CAA-C2&CM	460	1093812,8	1136361,9	AG-CAA-CV	1958	1094856,7	1135987,5	AG-CAB-C3	103	1093207,6	1132907,7
AG-CAA-C2&CM	461	1093818,5	1136356,7	AG-CAA-CV	1959	1094855,9	1135987,7	AG-CAB-C3	104	1093207,7	1132907,7
AG-CAA-C2&CM	462	1093819,8	1136355,3	AG-CAA-CV	1960	1094855,2	1135987,9	AG-CAB-C3	105	1093207,9	1132907,8
AG-CAA-C2&CM	463	1093823,8	1136350,9	AG-CAA-CV	1961	1094854,5	1135988,1	AG-CAB-C3	106	1093209,7	1132909,1
AG-CAA-C2&CM	464	1093826,1	1136347,8	AG-CAA-CV	1962	1094853,7	1135988,4	AG-CAB-C3	107	1093210,7	1132909,8
AG-CAA-C2&CM	465	1093828,4	1136344,7	AG-CAA-CV	1963	1094853,1	1135988,6	AG-CAB-C3	108	1093210,8	1132909,9
AG-CAA-C2&CM	466	1093831,4	1136339,6	AG-CAA-CV	1964	1094842,4	1135992,4	AG-CAB-C3	109	1093210,9	1132910,0
AG-CAA-C2&CM	467	1093832,4	1136338,0	AG-CAA-CV	1965	1094842,1	1135992,5	AG-CAB-C3	110	1093213,4	1132912,5
AG-CAA-C2&CM	468	1093835,7	1136331,0	AG-CAA-CV	1966	1094841,7	1135992,6	AG-CAB-C3	111	1093213,5	1132912,6
AG-CAA-C2&CM	469	1093835,7	1136331,0	AG-CAA-CV	1967	1094841,3	1135992,7	AG-CAB-C3	112	1093213,6	1132912,7

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	470	1093835,7	1136330,9	AG-CAA-CV	1968	1094840,9	1135992,7	AG-CAB-C3	113	1093215,6	1132915,5
AG-CAA-C2&CM	471	1093839,5	1136321,7	AG-CAA-CV	1969	1094840,6	1135992,7	AG-CAB-C3	114	1093215,7	1132915,7
AG-CAA-C2&CM	472	1093843,3	1136312,4	AG-CAA-CV	1970	1094840,1	1135992,7	AG-CAB-C3	115	1093215,7	1132915,8
AG-CAA-C2&CM	473	1093847,1	1136303,2	AG-CAA-CV	1971	1094839,7	1135992,6	AG-CAB-C3	116	1093216,5	1132917,5
AG-CAA-C2&CM	474	1093850,9	1136293,9	AG-CAA-CV	1972	1094839,3	1135992,5	AG-CAB-C3	117	1093217,2	1132919,0
AG-CAA-C2&CM	475	1093854,7	1136284,7	AG-CAA-CV	1973	1094838,7	1135992,4	AG-CAB-C3	118	1093217,3	1132919,1
AG-CAA-C2&CM	476	1093858,5	1136275,4	AG-CAA-CV	1974	1094838,2	1135992,1	AG-CAB-C3	119	1093217,3	1132919,3
AG-CAA-C2&CM	477	1093862,2	1136266,2	AG-CAA-CV	1975	1094837,9	1135991,9	AG-CAB-C3	120	1093218,2	1132922,6
AG-CAA-C2&CM	478	1093866,0	1136256,9	AG-CAA-CV	1976	1094799,6	1135968,2	AG-CAB-C3	121	1093218,3	1132922,8
AG-CAA-C2&CM	479	1093869,8	1136247,7	AG-CAA-CV	1977	1094799,3	1135968,0	AG-CAB-C3	122	1093218,3	1132922,9
AG-CAA-C2&CM	480	1093870,4	1136246,2	AG-CAA-CV	1978	1094799,0	1135967,8	AG-CAB-C3	123	1093218,6	1132926,3
AG-CAA-C2&CM	481	1093873,2	1136238,5	AG-CAA-CV	1979	1094798,7	1135967,6	AG-CAB-C3	124	1093218,6	1132926,5
AG-CAA-C2&CM	482	1093875,4	1136230,6	AG-CAA-CV	1980	1094798,4	1135967,4	AG-CAB-C3	125	1093218,7	1132928,1
AG-CAA-C2&CM	483	1093875,7	1136229,0	AG-CAA-CV	1981	1094798,1	1135967,2	AG-CAB-C3	126	1093218,8	1132938,1
AG-CAA-C2&CM	484	1093876,8	1136222,5	AG-CAA-CV	1982	1094797,9	1135967,0	AG-CAB-C3	127	1093218,9	1132948,1
AG-CAA-C2&CM	485	1093877,1	1136219,3	AG-CAA-CV	1983	1094797,6	1135966,8	AG-CAB-C3	128	1093218,9	1132950,7
AG-CAA-C2&CM	486	1093877,6	1136214,4	AG-CAA-CV	1984	1094797,3	1135966,6	AG-CAB-C3	129	1093219,1	1132953,4
AG-CAA-C2&CM	487	1093877,7	1136209,5	AG-CAA-CV	1985	1094797,0	1135966,4	AG-CAB-C3	130	1093219,7	1132955,9
AG-CAA-C2&CM	488	1093877,7	1136206,2	AG-CAA-CV	1986	1094796,8	1135966,2	AG-CAB-C3	131	1093220,2	1132957,2
AG-CAA-C2&CM	489	1093877,3	1136199,7	AG-CAA-CV	1987	1094796,5	1135965,9	AG-CAB-C3	132	1093220,7	1132958,4
AG-CAA-C2&CM	490	1093877,2	1136198,0	AG-CAA-CV	1988	1094783,7	1135955,0	AG-CAB-C3	133	1093222,0	1132960,6
AG-CAA-C2&CM	491	1093875,9	1136190,0	AG-CAA-CV	1989	1094783,4	1135954,7	AG-CAB-C3	134	1093223,6	1132962,7
AG-CAA-C2&CM	492	1093875,9	1136189,9	AG-CAA-CV	1990	1094783,1	1135954,5	AG-CAB-C3	135	1093225,5	1132964,5
AG-CAA-C2&CM	493	1093875,3	1136186,9	AG-CAA-CV	1991	1094782,8	1135954,2	AG-CAB-C3	136	1093225,6	1132964,5
AG-CAA-C2&CM	494	1093873,3	1136176,6	AG-CAA-CV	1992	1094782,6	1135954,0	AG-CAB-C3	137	1093230,0	1132968,2
AG-CAA-C2&CM	495	1093872,0	1136170,4	AG-CAA-CV	1993	1094782,3	1135953,8	AG-CAB-C3	138	1093230,1	1132968,3
AG-CAA-C2&CM	496	1093870,1	1136160,6	AG-CAA-CV	1994	1094782,1	1135953,5	AG-CAB-C3	139	1093232,3	1132970,3
AG-CAA-C2&CM	497	1093868,2	1136150,8	AG-CAA-CV	1995	1094781,8	1135953,3	AG-CAB-C3	140	1093232,4	1132970,5
AG-CAA-C2&CM	498	1093866,2	1136141,0	AG-CAA-CV	1996	1094781,6	1135953,0	AG-CAB-C3	141	1093232,5	1132970,5
AG-CAA-C2&CM	499	1093864,3	1136131,2	AG-CAA-CV	1997	1094781,4	1135952,8	AG-CAB-C3	142	1093233,1	1132971,4
AG-CAA-C2&CM	500	1093862,3	1136121,4	AG-CAA-CV	1998	1094781,1	1135952,5	AG-CAB-C3	143	1093234,3	1132972,9
AG-CAA-C2&CM	501	1093860,4	1136111,6	AG-CAA-CV	1999	1094780,9	1135952,2	AG-CAB-C3	144	1093234,4	1132973,1
AG-CAA-C2&CM	502	1093858,4	1136101,8	AG-CAA-CV	2000	1094780,7	1135952,0	AG-CAB-C3	145	1093235,9	1132975,7
AG-CAA-C2&CM	503	1093856,5	1136091,9	AG-CAA-CV	2001	1094780,5	1135951,7	AG-CAB-C3	146	1093236,0	1132976,0
AG-CAA-C2&CM	504	1093854,6	1136082,1	AG-CAA-CV	2002	1094780,2	1135951,4	AG-CAB-C3	147	1093237,1	1132978,8
AG-CAA-C2&CM	505	1093852,6	1136072,3	AG-CAA-CV	2003	1094780,0	1135951,1	AG-CAB-C3	148	1093237,2	1132979,1
AG-CAA-C2&CM	506	1093850,7	1136062,5	AG-CAA-CV	2004	1094779,8	1135950,9	AG-CAB-C3	149	1093237,6	1132981,1
AG-CAA-C2&CM	507	1093848,7	1136052,7	AG-CAA-CV	2005	1094779,6	1135950,6	AG-CAB-C3	150	1093237,8	1132982,0

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	508	1093846,8	1136042,9	AG-CAA-CV	2006	1094779,4	1135950,3	AG-CAB-C3	151	1093237,8	1132982,0
AG-CAA-C2&CM	509	1093844,8	1136033,1	AG-CAA-CV	2007	1094779,2	1135950,0	AG-CAB-C3	152	1093237,8	1132982,1
AG-CAA-C2&CM	510	1093843,5	1136026,5	AG-CAA-CV	2008	1094779,0	1135949,7	AG-CAB-C3	153	1093238,9	1132989,5
AG-CAA-C2&CM	511	1093843,5	1136026,3	AG-CAA-CV	2009	1094778,8	1135949,4	AG-CAB-C3	154	1093238,9	1132989,6
AG-CAA-C2&CM	512	1093843,1	1136023,1	AG-CAA-CV	2010	1094778,6	1135949,1	AG-CAB-C3	155	1093239,0	1132991,3
AG-CAA-C2&CM	513	1093843,1	1136023,0	AG-CAA-CV	2011	1094778,5	1135948,8	AG-CAB-C3	156	1093239,0	1132992,0
AG-CAA-C2&CM	514	1093843,1	1136022,8	AG-CAA-CV	2012	1094778,3	1135948,5	AG-CAB-C3	157	1093239,0	1132992,1
AG-CAA-C2&CM	515	1093843,1	1136022,7	AG-CAA-CV	2013	1094778,1	1135948,2	AG-CAB-C3	158	1093239,0	1132992,3
AG-CAA-C2&CM	516	1093843,3	1136019,3	AG-CAA-CV	2014	1094777,9	1135947,9	AG-CAB-C3	159	1093238,8	1132994,6
AG-CAA-C2&CM	517	1093843,3	1136019,1	AG-CAA-CV	2015	1094777,7	1135947,6	AG-CAB-C3	160	1093238,8	1132994,8
AG-CAA-C2&CM	518	1093843,4	1136019,0	AG-CAA-CV	2016	1094759,3	1135912,9	AG-CAB-C3	161	1093238,8	1132994,9
AG-CAA-C2&CM	519	1093844,1	1136015,7	AG-CAA-CV	2017	1094759,0	1135912,2	AG-CAB-C3	162	1093238,2	1132997,2
AG-CAA-C2&CM	520	1093844,2	1136015,5	AG-CAA-CV	2018	1094758,6	1135911,6	AG-CAB-C3	163	1093238,1	1132997,4
AG-CAA-C2&CM	521	1093844,2	1136015,4	AG-CAA-CV	2019	1094758,2	1135910,9	AG-CAB-C3	164	1093238,1	1132997,5
AG-CAA-C2&CM	522	1093845,4	1136012,4	AG-CAA-CV	2020	1094757,8	1135910,2	AG-CAB-C3	165	1093237,1	1132999,7
AG-CAA-C2&CM	523	1093845,5	1136012,3	AG-CAA-CV	2021	1094757,4	1135909,6	AG-CAB-C3	166	1093237,0	1132999,9
AG-CAA-C2&CM	524	1093845,6	1136012,1	AG-CAA-CV	2022	1094757,0	1135908,9	AG-CAB-C3	167	1093237,0	1132999,9
AG-CAA-C2&CM	525	1093845,6	1136012,0	AG-CAA-CV	2023	1094756,6	1135908,3	AG-CAB-C3	168	1093235,8	1133001,9
AG-CAA-C2&CM	526	1093847,4	1136009,2	AG-CAA-CV	2024	1094756,2	1135907,7	AG-CAB-C3	169	1093235,7	1133001,9
AG-CAA-C2&CM	527	1093847,6	1136008,9	AG-CAA-CV	2025	1094755,7	1135907,0	AG-CAB-C3	170	1093235,6	1133002,1
AG-CAA-C2&CM	528	1093847,6	1136008,9	AG-CAA-CV	2026	1094755,3	1135906,4	AG-CAB-C3	171	1093235,5	1133002,2
AG-CAA-C2&CM	529	1093849,8	1136006,4	AG-CAA-CV	2027	1094754,8	1135905,8	AG-CAB-C3	172	1093234,0	1133003,9
AG-CAA-C2&CM	530	1093850,0	1136006,2	AG-CAA-CV	2028	1094754,4	1135905,2	AG-CAB-C3	173	1093233,8	1133004,2
AG-CAA-C2&CM	531	1093850,1	1136006,1	AG-CAA-CV	2029	1094753,9	1135904,6	AG-CAB-C3	174	1093232,0	1133005,7
AG-CAA-C2&CM	532	1093852,5	1136004,2	AG-CAA-CV	2030	1094753,4	1135904,0	AG-CAB-C3	175	1093231,8	1133005,8
AG-CAA-C2&CM	533	1093852,7	1136004,1	AG-CAA-CV	2031	1094752,9	1135903,4	AG-CAB-C3	176	1093227,5	1133008,8
AG-CAA-C2&CM	534	1093853,0	1136003,9	AG-CAA-CV	2032	1094752,4	1135902,8	AG-CAB-C3	177	1093221,6	1133013,0
AG-CAA-C2&CM	535	1093855,9	1136002,2	AG-CAA-CV	2033	1094751,9	1135902,2	AG-CAB-C3	178	1093219,9	1133014,4
AG-CAA-C2&CM	536	1093856,2	1136002,1	AG-CAA-CV	2034	1094751,4	1135901,6	AG-CAB-C3	179	1093218,5	1133016,1
AG-CAA-C2&CM	537	1093859,4	1136001,0	AG-CAA-CV	2035	1094750,9	1135901,1	AG-CAB-C3	180	1093217,3	1133017,9
AG-CAA-C2&CM	538	1093859,7	1136000,9	AG-CAA-CV	2036	1094750,4	1135900,5	AG-CAB-C3	181	1093216,6	1133019,9
AG-CAA-C2&CM	539	1093862,7	1136000,4	AG-CAA-CV	2037	1094749,8	1135900,0	AG-CAB-C3	182	1093216,1	1133022,0
AG-CAA-C2&CM	540	1093863,0	1136000,3	AG-CAA-CV	2038	1094749,3	1135899,4	AG-CAB-C3	183	1093216,0	1133024,2
AG-CAA-C2&CM	541	1093863,3	1136000,3	AG-CAA-CV	2039	1094748,7	1135898,9	AG-CAB-C3	184	1093216,3	1133026,3
AG-CAA-C2&CM	542	1093864,5	1136000,3	AG-CAA-CV	2040	1094748,2	1135898,4	AG-CAB-C3	185	1093216,9	1133028,4
AG-CAA-C2&CM	543	1094064,5	1136072,3	AG-CAA-CV	2041	1094747,6	1135897,9	AG-CAB-C3	186	1093217,8	1133030,3
AG-CAA-C2&CM	544	1094063,8	1136072,5	AG-CAA-CV	2042	1094747,0	1135897,3	AG-CAB-C3	187	1093217,9	1133030,3
AG-CAA-C2&CM	545	1094061,5	1136073,6	AG-CAA-CV	2043	1094746,4	1135896,8	AG-CAB-C3	188	1093219,1	1133032,1

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	546	1094061,2	1136073,8	AG-CAA-CV	204 4	1094745,9	1135896,4	AG-CAB-C3	189	1093220,6	1133033,6
AG-CAA-C2&CM	547	1094058,8	1136075,4	AG-CAA-CV	204 5	1094745,3	1135895,9	AG-CAB-C3	190	1093224,6	1133037,0
AG-CAA-C2&CM	548	1094056,7	1136077,5	AG-CAA-CV	204 6	1094744,7	1135895,4	AG-CAB-C3	191	1093232,2	1133043,4
AG-CAA-C2&CM	549	1094055,1	1136079,7	AG-CAA-CV	204 7	1094744,1	1135894,9	AG-CAB-C3	192	1093239,8	1133049,9
AG-CAA-C2&CM	550	1094055,0	1136079,8	AG-CAA-CV	204 8	1094743,4	1135894,5	AG-CAB-C3	193	1093247,5	1133056,4
AG-CAA-C2&CM	551	1094053,6	1136082,5	AG-CAA-CV	204 9	1094742,8	1135894,0	AG-CAB-C3	194	1093255,1	1133062,9
AG-CAA-C2&CM	552	1094052,3	1136085,6	AG-CAA-CV	205 0	1094742,2	1135893,6	AG-CAB-C3	195	1093262,7	1133069,3
AG-CAA-C2&CM	553	1094052,3	1136085,7	AG-CAA-CV	205 1	1094741,6	1135893,1	AG-CAB-C3	196	1093270,3	1133075,8
AG-CAA-C2&CM	554	1094050,9	1136088,4	AG-CAA-CV	205 2	1094740,9	1135892,7	AG-CAB-C3	197	1093278,0	1133082,3
AG-CAA-C2&CM	555	1094050,7	1136088,8	AG-CAA-CV	205 3	1094740,3	1135892,3	AG-CAB-C3	198	1093285,6	1133088,7
AG-CAA-C2&CM	556	1094050,6	1136088,9	AG-CAA-CV	205 4	1094739,6	1135891,9	AG-CAB-C3	199	1093293,2	1133095,2
AG-CAA-C2&CM	557	1094050,5	1136089,1	AG-CAA-CV	205 5	1094739,0	1135891,5	AG-CAB-C3	200	1093297,0	1133098,4
AG-CAA-C2&CM	558	1094048,4	1136091,9	AG-CAA-CV	205 6	1094738,3	1135891,1	AG-CAB-C3	201	1093297,1	1133098,6
AG-CAA-C2&CM	559	1094048,3	1136091,9	AG-CAA-CV	205 7	1094737,6	1135890,7	AG-CAB-C3	202	1093300,6	1133102,0
AG-CAA-C2&CM	560	1094048,1	1136092,1	AG-CAA-CV	205 8	1094737,0	1135890,3	AG-CAB-C3	203	1093300,7	1133102,1
AG-CAA-C2&CM	561	1094045,6	1136094,5	AG-CAA-CV	205 9	1094736,1	1135889,9	AG-CAB-C3	204	1093300,8	1133102,2
AG-CAA-C2&CM	562	1094045,5	1136094,5	AG-CAA-CV	206 0	1094726,8	1135895,8	AG-CAB-C3	205	1093300,9	1133102,4
AG-CAA-C2&CM	563	1094045,3	1136094,7	AG-CAA-CV	206 1	1094573,7	1135884,0	AG-CAB-C3	206	1093303,6	1133106,2
AG-CAA-C2&CM	564	1094043,1	1136096,1	AG-CAA-CV	206 2	1094434,3	1135868,9	AG-CAB-C3	207	1093303,7	1133106,4
AG-CAA-C2&CM	565	1094042,4	1136096,6	AG-CAA-CV	206 3	1095200,0	1136640,8	AG-CAB-C3	208	1093303,8	1133106,5
AG-CAA-C2&CM	566	1094042,3	1136096,6	AG-CAA-CV	206 4	1095199,9	1136639,5	AG-CAB-C3	209	1093306,0	1133110,8
AG-CAA-C2&CM	567	1094042,1	1136096,7	AG-CAA-CV	206 5	1095198,8	1136635,3	AG-CAB-C3	210	1093306,0	1133111,1
AG-CAA-C2&CM	568	1094038,9	1136098,1	AG-CAA-CV	206 6	1095197,0	1136631,4	AG-CAB-C3	211	1093306,1	1133111,1
AG-CAA-C2&CM	569	1094038,8	1136098,1	AG-CAA-CV	206 7	1095194,7	1136627,8	AG-CAB-C3	212	1093306,2	1133111,5
AG-CAA-C2&CM	570	1094038,5	1136098,2	AG-CAA-CV	206 8	1095191,9	1136624,5	AG-CAB-C3	213	1093307,5	1133115,8
AG-CAA-C2&CM	571	1094035,1	1136098,9	AG-CAA-CV	206 9	1095188,5	1136621,7	AG-CAB-C3	214	1093307,6	1133116,0
AG-CAA-C2&CM	572	1094035,0	1136099,0	AG-CAA-CV	207 0	1095178,2	1136614,3	AG-CAB-C3	215	1093307,6	1133116,1
AG-CAA-C2&CM	573	1094034,8	1136099,0	AG-CAA-CV	207 1	1095178,0	1136614,2	AG-CAB-C3	216	1093308,2	1133120,9
AG-CAA-C2&CM	574	1094032,7	1136099,1	AG-CAA-CV	207 2	1095175,5	1136612,1	AG-CAB-C3	217	1093308,3	1133121,2
AG-CAA-C2&CM	575	1094031,3	1136099,2	AG-CAA-CV	207 3	1095175,2	1136611,8	AG-CAB-C3	218	1093308,3	1133121,3
AG-CAA-C2&CM	576	1094031,2	1136099,2	AG-CAA-CV	207 4	1095173,1	1136609,3	AG-CAB-C3	219	1093308,2	1133121,9
AG-CAA-C2&CM	577	1094031,1	1136099,2	AG-CAA-CV	207 5	1095172,9	1136609,0	AG-CAB-C3	220	1093308,1	1133126,1
AG-CAA-C2&CM	578	1094022,9	1136098,8	AG-CAA-CV	207 6	1095171,2	1136606,1	AG-CAB-C3	221	1093308,1	1133126,5
AG-CAA-C2&CM	579	1094022,6	1136098,9	AG-CAA-CV	207 7	1095171,0	1136605,8	AG-CAB-C3	222	1093307,4	1133130,0
AG-CAA-C2&CM	580	1094016,1	1136099,1	AG-CAA-CV	207 8	1095169,8	1136602,7	AG-CAB-C3	223	1093307,2	1133130,8
AG-CAA-C2&CM	581	1094014,6	1136099,4	AG-CAA-CV	207 9	1095169,7	1136602,4	AG-CAB-C3	224	1093318,6	1133138,7
AG-CAA-C2&CM	582	1094014,4	1136099,5	AG-CAA-CV	208 0	1095169,1	1136599,1	AG-CAB-C3	225	1093319,4	1133135,7
AG-CAA-C2&CM	583	1094014,2	1136099,5	AG-CAA-CV	208 1	1095169,1	1136599,0	AG-CAB-C3	226	1093319,7	1133134,9

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	584	1094011,0	1136099,7	AG-CAA-CV	2082	1095169,0	1136598,7	AG-CAB-C3	227	1093319,9	1133133,7
AG-CAA-C2&CM	585	1094010,8	1136099,8	AG-CAA-CV	2083	1095168,9	1136595,4	AG-CAB-C3	228	1093320,2	1133132,4
AG-CAA-C2&CM	586	1094010,6	1136099,7	AG-CAA-CV	2084	1095168,9	1136595,3	AG-CAB-C3	229	1093320,9	1133128,8
AG-CAA-C2&CM	587	1094009,9	1136099,7	AG-CAA-CV	2085	1095169,0	1136595,0	AG-CAB-C3	230	1093321,1	1133126,5
AG-CAA-C2&CM	588	1094007,4	1136099,5	AG-CAA-CV	2086	1095169,4	1136591,7	AG-CAB-C3	231	1093321,2	1133122,2
AG-CAA-C2&CM	589	1094007,2	1136099,5	AG-CAA-CV	2087	1095169,4	1136591,7	AG-CAB-C3	232	1093321,2	1133121,6
AG-CAA-C2&CM	590	1094007,1	1136099,4	AG-CAA-CV	2088	1095169,5	1136591,4	AG-CAB-C3	233	1093321,3	1133121,2
AG-CAA-C2&CM	591	1094003,9	1136098,6	AG-CAA-CV	2089	1095170,5	1136588,2	AG-CAB-C3	234	1093321,1	1133119,2
AG-CAA-C2&CM	592	1094003,7	1136098,6	AG-CAA-CV	2090	1095170,5	1136588,1	AG-CAB-C3	235	1093320,5	1133114,4
AG-CAA-C2&CM	593	1094003,6	1136098,5	AG-CAA-CV	2091	1095170,6	1136587,9	AG-CAB-C3	236	1093320,4	1133113,8
AG-CAA-C2&CM	594	1094000,6	1136097,2	AG-CAA-CV	2092	1095172,2	1136584,9	AG-CAB-C3	237	1093319,9	1133112,0
AG-CAA-C2&CM	595	1094000,4	1136097,1	AG-CAA-CV	2093	1095172,2	1136584,8	AG-CAB-C3	238	1093318,6	1133107,7
AG-CAA-C2&CM	596	1094000,3	1136097,0	AG-CAA-CV	2094	1095172,4	1136584,6	AG-CAB-C3	239	1093318,5	1133107,3
AG-CAA-C2&CM	597	1093999,5	1136096,6	AG-CAA-CV	2095	1095174,4	1136581,9	AG-CAB-C3	240	1093318,3	1133106,6
AG-CAA-C2&CM	598	1093997,5	1136095,3	AG-CAA-CV	2096	1095174,4	1136581,9	AG-CAB-C3	241	1093317,6	1133105,1
AG-CAA-C2&CM	599	1093997,3	1136095,1	AG-CAA-CV	2097	1095174,5	1136581,8	AG-CAB-C3	242	1093315,4	1133100,7
AG-CAA-C2&CM	600	1093997,3	1136095,1	AG-CAA-CV	2098	1095180,6	1136574,9	AG-CAB-C3	243	1093315,0	1133099,9
AG-CAA-C2&CM	601	1093994,8	1136092,8	AG-CAA-CV	2099	1095180,7	1136574,8	AG-CAB-C3	244	1093314,2	1133098,6
AG-CAA-C2&CM	602	1093994,7	1136092,7	AG-CAA-CV	2100	1095184,1	1136571,4	AG-CAB-C3	245	1093311,4	1133094,7
AG-CAA-C2&CM	603	1093991,8	1136089,6	AG-CAA-CV	2101	1095184,2	1136571,3	AG-CAB-C3	246	1093310,6	1133093,8
AG-CAA-C2&CM	604	1093985,0	1136082,2	AG-CAA-CV	2102	1095184,3	1136571,3	AG-CAB-C3	247	1093309,8	1133092,8
AG-CAA-C2&CM	605	1093978,2	1136074,9	AG-CAA-CV	2103	1095188,0	1136568,3	AG-CAB-C3	248	1093174,3	1132899,3
AG-CAA-C2&CM	606	1093971,4	1136067,6	AG-CAA-CV	2104	1095188,2	1136568,2	AG-CAB-C3	249	1093176,8	1132914,1
AG-CAA-C2&CM	607	1093966,9	1136062,8	AG-CAA-CV	2105	1095192,3	1136565,7	AG-CAB-C3	250	1093184,9	1132917,1
AG-CAA-C2&CM	608	1093964,8	1136060,8	AG-CAA-CV	2106	1095192,4	1136565,7	AG-CAB-C3	251	1093194,3	1132920,6
AG-CAA-C2&CM	609	1093964,7	1136060,8	AG-CAA-CV	2107	1095192,5	1136565,6	AG-CAB-C3	252	1093197,8	1132921,8
AG-CAA-C2&CM	610	1093962,5	1136059,3	AG-CAA-CV	2108	1095196,9	1136563,6	AG-CAB-C3	253	1093199,1	1132922,5
AG-CAA-C2&CM	611	1093960,0	1136058,1	AG-CAA-CV	2109	1095197,0	1136563,5	AG-CAB-C3	254	1093199,8	1132923,0
AG-CAA-C2&CM	612	1093957,4	1136057,4	AG-CAA-CV	2110	1095197,1	1136563,5	AG-CAB-C3	255	1093200,4	1132923,6
AG-CAA-C2&CM	613	1093956,5	1136057,2	AG-CAA-CV	2111	1095201,6	1136562,1	AG-CAB-C3	256	1093200,9	1132924,3
AG-CAA-C2&CM	614	1093954,6	1136057,0	AG-CAA-CV	2112	1095201,9	1136562,0	AG-CAB-C3	257	1093201,2	1132924,8
AG-CAA-C2&CM	615	1093951,9	1136057,1	AG-CAA-CV	2113	1095206,6	1136561,1	AG-CAB-C3	258	1093201,3	1132925,0
AG-CAA-C2&CM	616	1093949,1	1136057,6	AG-CAA-CV	2114	1095206,7	1136561,1	AG-CAB-C3	259	1093201,5	1132925,9
AG-CAA-C2&CM	617	1093947,4	1136058,0	AG-CAA-CV	2115	1095216,5	1136559,9	AG-CAB-C3	260	1093201,7	1132927,3
AG-CAA-C2&CM	618	1093937,7	1136060,5	AG-CAA-CV	2116	1095216,6	1136559,8	AG-CAB-C3	261	1093201,7	1132928,3
AG-CAA-C2&CM	619	1093934,6	1136061,3	AG-CAA-CV	2117	1095219,9	1136559,7	AG-CAB-C3	262	1093201,8	1132938,3
AG-CAA-C2&CM	620	1093934,5	1136061,3	AG-CAA-CV	2118	1095220,0	1136559,7	AG-CAB-C3	263	1093201,9	1132948,3
AG-CAA-C2&CM	621	1093931,2	1136061,9	AG-CAA-CV	2119	1095220,3	1136559,7	AG-CAB-C3	264	1093201,9	1132950,9

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	622	1093930,8	1136061,9	AG-CAA-CV	212 0	1095223,5	1136560,1	AG-CAB-C3	265	1093202,0	1132952,0
AG-CAA-C2&CM	623	1093927,5	1136061,9	AG-CAA-CV	212 1	1095223,6	1136560,1	AG-CAB-C3	266	1093202,2	1132954,9
AG-CAA-C2&CM	624	1093927,2	1136061,9	AG-CAA-CV	212 2	1095223,8	1136560,2	AG-CAB-C3	267	1093202,4	1132956,3
AG-CAA-C2&CM	625	1093927,0	1136061,9	AG-CAA-CV	212 3	1095227,0	1136561,1	AG-CAB-C3	268	1093202,5	1132957,1
AG-CAA-C2&CM	626	1093923,9	1136061,3	AG-CAA-CV	212 4	1095227,1	1136561,1	AG-CAB-C3	269	1093203,2	1132959,9
AG-CAA-C2&CM	627	1093923,5	1136061,3	AG-CAA-CV	212 5	1095227,3	1136561,2	AG-CAB-C3	270	1093203,7	1132961,6
AG-CAA-C2&CM	628	1093920,4	1136060,2	AG-CAA-CV	212 6	1095230,2	1136562,6	AG-CAB-C3	271	1093203,9	1132962,0
AG-CAA-C2&CM	629	1093920,1	1136060,0	AG-CAA-CV	212 7	1095230,4	1136562,7	AG-CAB-C3	272	1093204,4	1132963,4
AG-CAA-C2&CM	630	1093917,2	1136058,4	AG-CAA-CV	212 8	1095230,5	1136562,8	AG-CAB-C3	273	1093204,9	1132964,7
AG-CAA-C2&CM	631	1093917,1	1136058,4	AG-CAA-CV	212 9	1095233,2	1136564,7	AG-CAB-C3	274	1093205,9	1132966,7
AG-CAA-C2&CM	632	1093916,9	1136058,3	AG-CAA-CV	213 0	1095233,4	1136564,8	AG-CAB-C3	275	1093207,3	1132969,2
AG-CAA-C2&CM	633	1093916,8	1136058,2	AG-CAA-CV	213 1	1095233,5	1136564,9	AG-CAB-C3	276	1093208,5	1132971,0
AG-CAA-C2&CM	634	1093914,3	1136056,2	AG-CAA-CV	213 2	1095235,8	1136567,2	AG-CAB-C3	277	1093210,3	1132973,3
AG-CAA-C2&CM	635	1093914,2	1136056,2	AG-CAA-CV	213 3	1095235,9	1136567,3	AG-CAB-C3	278	1093210,6	1132973,7
AG-CAA-C2&CM	636	1093914,0	1136056,0	AG-CAA-CV	213 4	1095236,0	1136567,4	AG-CAB-C3	279	1093211,8	1132974,9
AG-CAA-C2&CM	637	1093911,8	1136053,5	AG-CAA-CV	213 5	1095238,0	1136570,1	AG-CAB-C3	280	1093213,8	1132976,8
AG-CAA-C2&CM	638	1093911,7	1136053,4	AG-CAA-CV	213 6	1095238,1	1136570,3	AG-CAB-C3	281	1093214,7	1132977,6
AG-CAA-C2&CM	639	1093911,7	1136053,4	AG-CAA-CV	213 7	1095238,1	1136570,4	AG-CAB-C3	282	1093218,8	1132980,9
AG-CAA-C2&CM	640	1093909,6	1136050,6	AG-CAA-CV	213 8	1095239,6	1136573,3	AG-CAB-C3	283	1093219,7	1132981,8
AG-CAA-C2&CM	641	1093903,5	1136042,7	AG-CAA-CV	213 9	1095239,7	1136573,5	AG-CAB-C3	284	1093220,2	1132982,4
AG-CAA-C2&CM	642	1093897,4	1136034,8	AG-CAA-CV	214 0	1095239,7	1136573,6	AG-CAB-C3	285	1093220,5	1132983,1
AG-CAA-C2&CM	643	1093891,3	1136026,8	AG-CAA-CV	214 1	1095240,7	1136576,7	AG-CAB-C3	286	1093220,8	1132983,8
AG-CAA-C2&CM	644	1093885,2	1136018,9	AG-CAA-CV	214 2	1095240,7	1136576,9	AG-CAB-C3	287	1093221,0	1132984,7
AG-CAA-C2&CM	645	1093879,5	1136011,3	AG-CAA-CV	214 3	1095244,5	1136593,8	AG-CAB-C3	288	1093221,1	1132985,0
AG-CAA-C2&CM	646	1093879,2	1136011,1	AG-CAA-CV	214 4	1095245,4	1136596,6	AG-CAB-C3	289	1093222,0	1132991,3
AG-CAA-C2&CM	647	1093877,4	1136009,0	AG-CAA-CV	214 5	1095246,7	1136599,2	AG-CAB-C3	290	1093222,0	1132991,8
AG-CAA-C2&CM	648	1093875,0	1136007,2	AG-CAA-CV	214 6	1095248,3	1136601,5	AG-CAB-C3	291	1093221,6	1132992,2
AG-CAA-C2&CM	649	1093872,3	1136005,7	AG-CAA-CV	214 7	1095250,4	1136603,6	AG-CAB-C3	292	1093217,7	1132994,9
AG-CAA-C2&CM	650	1093872,2	1136005,7	AG-CAA-CV	214 8	1095252,7	1136605,3	AG-CAB-C3	293	1093211,7	1132999,1
AG-CAA-C2&CM	651	1093869,5	1136004,8	AG-CAA-CV	214 9	1095255,2	1136606,6	AG-CAB-C3	294	1093210,7	1132999,9
AG-CAA-C2&CM	652	1093866,5	1136004,3	AG-CAA-CV	215 0	1095258,0	1136607,5	AG-CAB-C3	295	1093208,8	1133001,5
AG-CAA-C2&CM	653	1093863,5	1136004,3	AG-CAA-CV	215 1	1095260,8	1136607,9	AG-CAB-C3	296	1093207,0	1133003,3
AG-CAA-C2&CM	654	1093863,4	1136004,3	AG-CAA-CV	215 2	1095263,7	1136607,9	AG-CAB-C3	297	1093205,4	1133005,2
AG-CAA-C2&CM	655	1093860,5	1136004,8	AG-CAA-CV	215 3	1095266,6	1136607,4	AG-CAB-C3	298	1093204,0	1133007,2
AG-CAA-C2&CM	656	1093857,7	1136005,8	AG-CAA-CV	215 4	1095281,7	1136603,6	AG-CAB-C3	299	1093202,6	1133009,4
AG-CAA-C2&CM	657	1093855,1	1136007,3	AG-CAA-CV	215 5	1095281,8	1136603,5	AG-CAB-C3	300	1093201,6	1133011,5
AG-CAA-C2&CM	658	1093855,0	1136007,3	AG-CAA-CV	215 6	1095286,7	1136602,6	AG-CAB-C3	301	1093200,7	1133013,8
AG-CAA-C2&CM	659	1093852,7	1136009,2	AG-CAA-CV	215 7	1095286,9	1136602,6	AG-CAB-C3	302	1093200,5	1133014,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	660	1093850,7	1136011,4	AG-CAA-CV	2158	1095291,9	1136602,3	AG-CAB-C3	303	1093200,0	1133016,2
AG-CAA-C2&CM	661	1093849,1	1136014,0	AG-CAA-CV	2159	1095292,0	1136602,3	AG-CAB-C3	304	1093199,4	1133018,6
AG-CAA-C2&CM	662	1093848,0	1136016,8	AG-CAA-CV	2160	1095292,2	1136602,3	AG-CAB-C3	305	1093199,3	1133019,1
AG-CAA-C2&CM	663	1093847,3	1136019,7	AG-CAA-CV	2161	1095297,1	1136602,6	AG-CAB-C3	306	1093199,1	1133021,2
AG-CAA-C2&CM	664	1093847,1	1136022,7	AG-CAA-CV	2162	1095297,4	1136602,6	AG-CAB-C3	307	1093199,0	1133023,6
AG-CAA-C2&CM	665	1093847,5	1136025,8	AG-CAA-CV	2163	1095302,3	1136603,6	AG-CAB-C3	308	1093199,0	1133024,2
AG-CAA-C2&CM	666	1093848,8	1136032,3	AG-CAA-CV	2164	1095302,5	1136603,6	AG-CAB-C3	309	1093199,1	1133026,0
AG-CAA-C2&CM	667	1093850,7	1136042,1	AG-CAA-CV	2165	1095307,2	1136605,2	AG-CAB-C3	310	1093199,4	1133028,5
AG-CAA-C2&CM	668	1093852,6	1136051,9	AG-CAA-CV	2166	1095307,3	1136605,2	AG-CAB-C3	311	1093199,5	1133029,3
AG-CAA-C2&CM	669	1093854,6	1136061,7	AG-CAA-CV	2167	1095307,5	1136605,3	AG-CAB-C3	312	1093199,6	1133029,6
AG-CAA-C2&CM	670	1093856,5	1136071,5	AG-CAA-CV	2168	1095312,0	1136607,4	AG-CAB-C3	313	1093286,2	1133102,9
AG-CAA-C2&CM	671	1093858,5	1136081,4	AG-CAA-CV	2169	1095312,1	1136607,5	AG-CAB-C3	314	1093283,8	1133109,5
AG-CAA-C2&CM	672	1093860,4	1136091,2	AG-CAA-CV	2170	1095312,2	1136607,5	AG-CAB-C3	315	1093285,5	1133111,0
AG-CAA-C2&CM	673	1093862,4	1136101,0	AG-CAA-CV	2171	1095316,4	1136610,2	AG-CAB-C3	316	1093287,7	1133113,2
AG-CAA-C2&CM	674	1093864,3	1136110,8	AG-CAA-CV	2172	1095316,5	1136610,2	AG-CAB-C3	317	1093289,1	1133115,1
AG-CAA-C2&CM	675	1093866,2	1136120,6	AG-CAA-CV	2173	1095335,6	1136624,0	AG-CAB-C3	318	1093290,2	1133117,3
AG-CAA-C2&CM	676	1093868,2	1136130,4	AG-CAA-CV	2174	1095337,9	1136625,4	AG-CAB-C3	319	1093290,8	1133119,4
AG-CAA-C2&CM	677	1093870,1	1136140,2	AG-CAA-CV	2175	1095340,3	1136626,4	AG-CAB-C3	320	1093303,6	1133128,3
AG-CAA-C2&CM	678	1093872,1	1136150,0	AG-CAA-CV	2176	1095342,9	1136627,1	AG-CAB-C3	321	1093304,1	1133125,9
AG-CAA-C2&CM	679	1093874,0	1136159,8	AG-CAA-CV	2177	1095355,1	1136629,5	AG-CAB-C3	322	1093304,2	1133121,8
AG-CAA-C2&CM	680	1093876,0	1136169,6	AG-CAA-CV	2178	1095357,4	1136629,7	AG-CAB-C3	323	1093304,3	1133121,3
AG-CAA-C2&CM	681	1093877,2	1136175,8	AG-CAA-CV	2179	1095359,6	1136629,5	AG-CAB-C3	324	1093303,6	1133116,8
AG-CAA-C2&CM	682	1093879,2	1136186,1	AG-CAA-CV	2180	1095361,8	1136629,0	AG-CAB-C3	325	1093302,4	1133112,7
AG-CAA-C2&CM	683	1093879,8	1136189,2	AG-CAA-CV	2181	1095363,9	1136628,1	AG-CAB-C3	326	1093302,3	1133112,5
AG-CAA-C2&CM	684	1093879,8	1136189,2	AG-CAA-CV	2182	1095365,7	1136626,9	AG-CAB-C3	327	1093300,3	1133108,4
AG-CAA-C2&CM	685	1093879,9	1136189,3	AG-CAA-CV	2183	1095367,3	1136625,3	AG-CAB-C3	328	1093297,6	1133104,7
AG-CAA-C2&CM	686	1093881,1	1136197,5	AG-CAA-CV	2184	1095368,7	1136623,6	AG-CAB-C3	329	1093294,4	1133101,4
AG-CAA-C2&CM	687	1093881,1	1136197,7	AG-CAA-CV	2185	1095369,7	1136621,6	AG-CAB-C3	330	1093290,6	1133098,3
AG-CAA-C2&CM	688	1093881,3	1136199,4	AG-CAA-CV	2186	1095370,3	1136619,4	AG-CAB-C3	331	1093283,0	1133091,8
AG-CAA-C2&CM	689	1093881,7	1136206,0	AG-CAA-CV	2187	1095370,6	1136617,2	AG-CAB-C3	332	1093275,4	1133085,3
AG-CAA-C2&CM	690	1093881,7	1136206,2	AG-CAA-CV	2188	1095370,5	1136615,0	AG-CAB-C3	333	1093267,7	1133078,9
AG-CAA-C2&CM	691	1093881,7	1136209,6	AG-CAA-CV	2189	1095370,0	1136612,8	AG-CAB-C3	334	1093260,1	1133072,4
AG-CAA-C2&CM	692	1093881,6	1136214,5	AG-CAA-CV	2190	1095369,2	1136610,8	AG-CAB-C3	335	1093252,5	1133065,9
AG-CAA-C2&CM	693	1093881,6	1136214,7	AG-CAA-CV	2191	1095368,0	1136608,8	AG-CAB-C3	336	1093244,9	1133059,4
AG-CAA-C2&CM	694	1093881,1	1136219,7	AG-CAA-CV	2192	1095356,6	1136593,7	AG-CAB-C3	337	1093237,2	1133053,0
AG-CAA-C2&CM	695	1093880,8	1136223,0	AG-CAA-CV	2193	1095356,5	1136593,6	AG-CAB-C3	338	1093229,6	1133046,5
AG-CAA-C2&CM	696	1093880,8	1136223,1	AG-CAA-CV	2194	1095354,7	1136590,7	AG-CAB-C3	339	1093222,0	1133040,0
AG-CAA-C2&CM	697	1093879,6	1136229,7	AG-CAA-CV	2195	1095354,7	1136590,7	AG-CAB-C3	340	1093218,0	1133036,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	698	1093879,3	1136231,4	AG-CAA-CV	2196	1095354,6	1136590,4	AG-CAB-C3	341	1093217,9	1133036,5
AG-CAA-C2&CM	699	1093879,3	1136231,5	AG-CAA-CV	2197	1095353,3	1136587,3	AG-CAB-C3	342	1093216,1	1133034,8
AG-CAA-C2&CM	700	1093877,1	1136239,6	AG-CAA-CV	2198	1095353,2	1136587,2	AG-CAB-C3	343	1093216,0	1133034,6
AG-CAA-C2&CM	701	1093877,0	1136239,7	AG-CAA-CV	2199	1095353,2	1136587,1	AG-CAB-C3	344	1093215,9	1133034,5
AG-CAA-C2&CM	702	1093874,2	1136247,6	AG-CAA-CV	2200	1095344,0	1136557,7	AG-CAB-C3	345	1093214,6	1133032,7
AG-CAA-C2&CM	703	1093874,2	1136247,7	AG-CAA-CV	2201	1095342,9	1136555,1	AG-CAB-C3	346	1093214,5	1133032,5
AG-CAA-C2&CM	704	1093873,5	1136249,2	AG-CAA-CV	2202	1095341,5	1136552,6	AG-CAB-C3	347	1093214,4	1133032,3
AG-CAA-C2&CM	705	1093869,7	1136258,4	AG-CAA-CV	2203	1095339,7	1136550,5	AG-CAB-C3	348	1093214,3	1133032,2
AG-CAA-C2&CM	706	1093866,0	1136267,7	AG-CAA-CV	2204	1095337,5	1136548,6	AG-CAB-C3	349	1093213,2	1133030,0
AG-CAA-C2&CM	707	1093862,2	1136277,0	AG-CAA-CV	2205	1095335,1	1136547,1	AG-CAB-C3	350	1093213,1	1133029,8
AG-CAA-C2&CM	708	1093858,4	1136286,2	AG-CAA-CV	2206	1095332,5	1136546,0	AG-CAB-C3	351	1093213,1	1133029,7
AG-CAA-C2&CM	709	1093854,6	1136295,5	AG-CAA-CV	2207	1095329,8	1136545,3	AG-CAB-C3	352	1093212,4	1133027,3
AG-CAA-C2&CM	710	1093850,8	1136304,7	AG-CAA-CV	2208	1095327,0	1136545,1	AG-CAB-C3	353	1093212,3	1133027,1
AG-CAA-C2&CM	711	1093847,0	1136314,0	AG-CAA-CV	2209	1095324,1	1136545,3	AG-CAB-C3	354	1093212,3	1133026,9
AG-CAA-C2&CM	712	1093845,1	1136318,5	AG-CAA-CV	2210	1095308,8	1136547,5	AG-CAB-C3	355	1093212,0	1133024,5
AG-CAA-C2&CM	713	1093849,3	1136312,9	AG-CAA-CV	2211	1095308,7	1136547,5	AG-CAB-C3	356	1093212,0	1133024,2
AG-CAA-C2&CM	714	1093855,3	1136304,8	AG-CAA-CV	2212	1095305,4	1136547,8	AG-CAB-C3	357	1093212,0	1133024,2
AG-CAA-C2&CM	715	1093861,2	1136296,8	AG-CAA-CV	2213	1095305,3	1136547,8	AG-CAB-C3	358	1093212,1	1133021,8
AG-CAA-C2&CM	716	1093867,1	1136288,7	AG-CAA-CV	2214	1095305,1	1136547,7	AG-CAB-C3	359	1093212,1	1133021,7
AG-CAA-C2&CM	717	1093873,1	1136280,7	AG-CAA-CV	2215	1095301,8	1136547,4	AG-CAB-C3	360	1093212,1	1133021,4
AG-CAA-C2&CM	718	1093879,0	1136272,6	AG-CAA-CV	2216	1095301,7	1136547,4	AG-CAB-C3	361	1093212,2	1133021,3
AG-CAA-C2&CM	719	1093885,0	1136264,6	AG-CAA-CV	2217	1095301,5	1136547,4	AG-CAB-C3	362	1093212,7	1133018,9
AG-CAA-C2&CM	720	1093890,9	1136256,5	AG-CAA-CV	2218	1095298,3	1136546,5	AG-CAB-C3	363	1093212,8	1133018,6
AG-CAA-C2&CM	721	1093896,8	1136248,5	AG-CAA-CV	2219	1095298,2	1136546,5	AG-CAB-C3	364	1093212,8	1133018,6
AG-CAA-C2&CM	722	1093897,0	1136248,3	AG-CAA-CV	2220	1095279,3	1136539,6	AG-CAB-C3	365	1093213,7	1133016,3
AG-CAA-C2&CM	723	1093899,9	1136243,9	AG-CAA-CV	2221	1095279,2	1136539,6	AG-CAB-C3	366	1093213,8	1133016,0
AG-CAA-C2&CM	724	1093902,0	1136240,2	AG-CAA-CV	2222	1095274,2	1136537,4	AG-CAB-C3	367	1093215,1	1133013,9
AG-CAA-C2&CM	725	1093902,4	1136239,4	AG-CAA-CV	2223	1095274,0	1136537,3	AG-CAB-C3	368	1093215,3	1133013,6
AG-CAA-C2&CM	726	1093904,5	1136234,7	AG-CAA-CV	2224	1095274,0	1136537,3	AG-CAB-C3	369	1093216,8	1133011,8
AG-CAA-C2&CM	727	1093905,6	1136231,3	AG-CAA-CV	2225	1095269,3	1136534,5	AG-CAB-C3	370	1093216,9	1133011,7
AG-CAA-C2&CM	728	1093906,1	1136229,7	AG-CAA-CV	2226	1095269,1	1136534,3	AG-CAB-C3	371	1093217,2	1133011,5
AG-CAA-C2&CM	729	1093908,4	1136221,8	AG-CAA-CV	2227	1095264,9	1136530,9	AG-CAB-C3	372	1093219,1	1133009,9
AG-CAA-C2&CM	730	1093911,2	1136212,2	AG-CAA-CV	2228	1095264,7	1136530,7	AG-CAB-C3	373	1093219,2	1133009,8
AG-CAA-C2&CM	731	1093913,9	1136202,6	AG-CAA-CV	2229	1095261,0	1136526,7	AG-CAB-C3	374	1093225,2	1133005,5
AG-CAA-C2&CM	732	1093916,7	1136193,0	AG-CAA-CV	2230	1095261,0	1136526,7	AG-CAB-C3	375	1093229,5	1133002,5
AG-CAA-C2&CM	733	1093919,4	1136183,4	AG-CAA-CV	2231	1095260,9	1136526,5	AG-CAB-C3	376	1093231,1	1133001,2
AG-CAA-C2&CM	734	1093919,5	1136183,1	AG-CAA-CV	2232	1095257,8	1136522,1	AG-CAB-C3	377	1093232,4	1132999,7
AG-CAA-C2&CM	735	1093919,5	1136183,0	AG-CAA-CV	2233	1095257,7	1136522,0	AG-CAB-C3	378	1093233,5	1132997,9

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	736	1093920,7	1136179,9	AG-CAA-CV	223 4	1095257,6	1136521,9	AG-CAB-C3	379	1093234,3	1132996,1
AG-CAA-C2&CM	737	1093920,9	1136179,6	AG-CAA-CV	223 5	1095255,1	1136517,1	AG-CAB-C3	380	1093234,8	1132994,1
AG-CAA-C2&CM	738	1093922,5	1136176,8	AG-CAA-CV	223 6	1095255,0	1136516,8	AG-CAB-C3	381	1093235,0	1132992,1
AG-CAA-C2&CM	739	1093922,7	1136176,5	AG-CAA-CV	223 7	1095253,2	1136511,7	AG-CAB-C3	382	1093235,0	1132991,6
AG-CAA-C2&CM	740	1093924,7	1136174,1	AG-CAA-CV	223 8	1095253,1	1136511,6	AG-CAB-C3	383	1093234,9	1132990,0
AG-CAA-C2&CM	741	1093924,8	1136174,0	AG-CAA-CV	223 9	1095246,3	1136487,6	AG-CAB-C3	384	1093233,9	1132982,7
AG-CAA-C2&CM	742	1093925,0	1136173,7	AG-CAA-CV	224 0	1095244,5	1136482,3	AG-CAB-C3	385	1093233,7	1132982,0
AG-CAA-C2&CM	743	1093927,5	1136171,6	AG-CAA-CV	224 1	1095242,3	1136477,2	AG-CAB-C3	386	1093233,3	1132980,1
AG-CAA-C2&CM	744	1093927,8	1136171,4	AG-CAA-CV	224 2	1095239,5	1136472,4	AG-CAB-C3	387	1093232,3	1132977,5
AG-CAA-C2&CM	745	1093930,5	1136169,7	AG-CAA-CV	224 3	1095236,3	1136467,8	AG-CAB-C3	388	1093231,0	1132975,2
AG-CAA-C2&CM	746	1093930,6	1136169,6	AG-CAA-CV	224 4	1095218,4	1136444,7	AG-CAB-C3	389	1093230,0	1132973,8
AG-CAA-C2&CM	747	1093930,8	1136169,5	AG-CAA-CV	224 5	1095216,4	1136442,5	AG-CAB-C3	390	1093229,4	1132973,1
AG-CAA-C2&CM	748	1093933,9	1136168,3	AG-CAA-CV	224 6	1095214,2	1136440,8	AG-CAB-C3	391	1093227,4	1132971,2
AG-CAA-C2&CM	749	1093934,0	1136168,3	AG-CAA-CV	224 7	1095211,7	1136439,3	AG-CAB-C3	392	1093223,0	1132967,6
AG-CAA-C2&CM	750	1093934,2	1136168,2	AG-CAA-CV	224 8	1095209,0	1136438,4	AG-CAB-C3	393	1093222,9	1132967,5
AG-CAA-C2&CM	751	1093934,2	1136168,2	AG-CAA-CV	224 9	1095206,2	1136437,8	AG-CAB-C3	394	1093222,7	1132967,4
AG-CAA-C2&CM	752	1093937,4	1136167,5	AG-CAA-CV	225 0	1095203,3	1136437,7	AG-CAB-C3	395	1093220,8	1132965,5
AG-CAA-C2&CM	753	1093937,5	1136167,4	AG-CAA-CV	225 1	1095200,4	1136438,1	AG-CAB-C3	396	1093220,6	1132965,3
AG-CAA-C2&CM	754	1093937,7	1136167,4	AG-CAA-CV	225 2	1095197,7	1136438,9	AG-CAB-C3	397	1093220,6	1132965,3
AG-CAA-C2&CM	755	1093941,0	1136167,2	AG-CAA-CV	225 3	1095195,1	1136440,2	AG-CAB-C3	398	1093218,8	1132963,0
AG-CAA-C2&CM	756	1093941,1	1136167,2	AG-CAA-CV	225 4	1095192,7	1136441,8	AG-CAB-C3	399	1093218,6	1132962,7
AG-CAA-C2&CM	757	1093941,3	1136167,2	AG-CAA-CV	225 5	1095151,0	1136476,1	AG-CAB-C3	400	1093217,1	1132960,2
AG-CAA-C2&CM	758	1093944,6	1136167,6	AG-CAA-CV	225 6	1095151,0	1136476,2	AG-CAB-C3	401	1093217,0	1132960,0
AG-CAA-C2&CM	759	1093944,7	1136167,6	AG-CAA-CV	225 7	1095142,2	1136482,8	AG-CAB-C3	402	1093216,5	1132958,6
AG-CAA-C2&CM	760	1093944,9	1136167,6	AG-CAA-CV	225 8	1095142,1	1136482,9	AG-CAB-C3	403	1093216,0	1132957,2
AG-CAA-C2&CM	761	1093945,1	1136167,7	AG-CAA-CV	225 9	1095133,0	1136488,9	AG-CAB-C3	404	1093215,9	1132957,2
AG-CAA-C2&CM	762	1093948,1	1136168,5	AG-CAA-CV	226 0	1095132,9	1136489,0	AG-CAB-C3	405	1093215,9	1132957,0
AG-CAA-C2&CM	763	1093948,2	1136168,6	AG-CAA-CV	226 1	1095123,3	1136494,3	AG-CAB-C3	406	1093215,2	1132954,1
AG-CAA-C2&CM	764	1093948,4	1136168,6	AG-CAA-CV	226 2	1095123,1	1136494,3	AG-CAB-C3	407	1093215,2	1132954,0
AG-CAA-C2&CM	765	1093951,4	1136170,0	AG-CAA-CV	226 3	1095113,2	1136498,9	AG-CAB-C3	408	1093215,2	1132953,8
AG-CAA-C2&CM	766	1093951,5	1136170,1	AG-CAA-CV	226 4	1095113,1	1136499,0	AG-CAB-C3	409	1093214,9	1132950,9
AG-CAA-C2&CM	767	1093951,7	1136170,2	AG-CAA-CV	226 5	1095059,6	1136521,4	AG-CAB-C3	410	1093214,9	1132950,8
AG-CAA-C2&CM	768	1093954,4	1136172,0	AG-CAA-CV	226 6	1095059,5	1136521,4	AG-CAB-C3	411	1093214,9	1132948,1
AG-CAA-C2&CM	769	1093954,5	1136172,1	AG-CAA-CV	226 7	1095059,4	1136521,4	AG-CAB-C3	412	1093214,8	1132938,1
AG-CAA-C2&CM	770	1093954,6	1136172,2	AG-CAA-CV	226 8	1095056,3	1136522,5	AG-CAB-C3	413	1093214,7	1132928,1
AG-CAA-C2&CM	771	1093954,9	1136172,5	AG-CAA-CV	226 9	1095056,0	1136522,5	AG-CAB-C3	414	1093214,6	1132926,6
AG-CAA-C2&CM	772	1093957,0	1136174,5	AG-CAA-CV	227 0	1095056,0	1136522,5	AG-CAB-C3	415	1093214,3	1132923,5
AG-CAA-C2&CM	773	1093957,1	1136174,7	AG-CAA-CV	227 1	1095052,7	1136523,0	AG-CAB-C3	416	1093213,5	1132920,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	774	1093957,2	1136174,7	AG-CAA-CV	227 2	1095052,4	1136523,0	AG-CAB-C3	417	1093212,9	1132919,3
AG-CAA-C2&CM	775	1093959,2	1136177,4	AG-CAA-CV	227 3	1095049,1	1136523,0	AG-CAB-C3	418	1093212,2	1132917,7
AG-CAA-C2&CM	776	1093959,3	1136177,6	AG-CAA-CV	227 4	1095048,8	1136523,0	AG-CAB-C3	419	1093210,4	1132915,2
AG-CAA-C2&CM	777	1093959,4	1136177,7	AG-CAA-CV	227 5	1095045,6	1136522,4	AG-CAB-C3	420	1093208,2	1132913,0
AG-CAA-C2&CM	778	1093960,9	1136180,6	AG-CAA-CV	227 6	1095045,3	1136522,3	AG-CAB-C3	421	1093207,4	1132912,4
AG-CAA-C2&CM	779	1093960,9	1136180,7	AG-CAA-CV	227 7	1095042,2	1136521,2	AG-CAB-C3	422	1093205,7	1132911,2
AG-CAA-C2&CM	780	1093961,1	1136181,1	AG-CAA-CV	227 8	1095041,9	1136521,1	AG-CAB-C3	423	1093202,8	1132909,9
AG-CAA-C2&CM	781	1093965,0	1136190,4	AG-CAA-CV	227 9	1095039,0	1136519,5	AG-CAB-C3	424	1093198,8	1132908,4
AG-CAA-C2&CM	782	1093968,8	1136199,6	AG-CAA-CV	228 0	1095038,8	1136519,3	AG-CAB-C3	425	1093189,5	1132904,9
AG-CAA-C2&CM	783	1093972,7	1136208,8	AG-CAA-CV	228 1	1095036,2	1136517,3	AG-CAB-C3	426	1093180,1	1132901,4
AG-CAA-C2&CM	784	1093976,6	1136218,0	AG-CAA-CV	228 2	1095036,2	1136517,3	AG-CAB-C3	427	1093174,9	1132899,5
AG-CAA-C2&CM	785	1093980,4	1136227,3	AG-CAA-CV	228 3	1095036,0	1136517,1	AG-CAB-C3	428	1093174,3	1132899,3
AG-CAA-C2&CM	786	1093984,3	1136236,5	AG-CAA-CV	228 4	1095033,8	1136514,7	AG-CARG-BO	1	1088059,8	1126378,9
AG-CAA-C2&CM	787	1093988,2	1136245,7	AG-CAA-CV	228 5	1095033,7	1136514,6	AG-CARG-BO	2	1088059,7	1126376,1
AG-CAA-C2&CM	788	1093988,5	1136246,5	AG-CAA-CV	228 6	1095033,6	1136514,4	AG-CARG-BO	3	1088059,5	1126371,6
AG-CAA-C2&CM	789	1093989,9	1136249,1	AG-CAA-CV	228 7	1095031,8	1136511,7	AG-CARG-BO	4	1088059,2	1126363,8
AG-CAA-C2&CM	790	1093991,6	1136251,5	AG-CAA-CV	228 8	1095031,7	1136511,6	AG-CARG-BO	5	1088059,2	1126363,7
AG-CAA-C2&CM	791	1093993,4	1136253,2	AG-CAA-CV	228 9	1095031,6	1136511,4	AG-CARG-BO	6	1088059,2	1126363,6
AG-CAA-C2&CM	792	1093993,7	1136253,5	AG-CAA-CV	229 0	1095030,3	1136508,4	AG-CARG-BO	7	1088059,3	1126361,4
AG-CAA-C2&CM	793	1093996,1	1136255,2	AG-CAA-CV	229 1	1095030,3	1136508,3	AG-CARG-BO	8	1088059,3	1126360,5
AG-CAA-C2&CM	794	1093998,7	1136256,4	AG-CAA-CV	229 2	1095010,0	1136449,3	AG-CARG-BO	9	1088059,4	1126360,2
AG-CAA-C2&CM	795	1094001,3	1136257,2	AG-CAA-CV	229 3	1095007,0	1136441,5	AG-CARG-BO	10	1088060,0	1126357,2
AG-CAA-C2&CM	796	1094001,5	1136257,2	AG-CAA-CV	229 4	1095003,7	1136433,9	AG-CARG-BO	11	1088060,1	1126356,9
AG-CAA-C2&CM	797	1094004,4	1136257,6	AG-CAA-CV	229 5	1094999,9	1136426,5	AG-CARG-BO	12	1088061,1	1126353,9
AG-CAA-C2&CM	798	1094007,4	1136257,4	AG-CAA-CV	229 6	1094995,7	1136419,3	AG-CARG-BO	13	1088061,2	1126353,7
AG-CAA-C2&CM	799	1094010,2	1136256,8	AG-CAA-CV	229 7	1094984,8	1136401,6	AG-CARG-BO	14	1088062,6	1126351,1
AG-CAA-C2&CM	800	1094010,3	1136256,8	AG-CAA-CV	229 8	1094984,7	1136401,6	AG-CARG-BO	15	1088062,8	1126350,9
AG-CAA-C2&CM	801	1094019,7	1136254,1	AG-CAA-CV	229 9	1094984,7	1136401,5	AG-CARG-BO	16	1088062,8	1126350,8
AG-CAA-C2&CM	802	1094029,3	1136251,2	AG-CAA-CV	230 0	1094983,2	1136398,6	AG-CARG-BO	17	1088068,2	1126342,6
AG-CAA-C2&CM	803	1094038,8	1136248,4	AG-CAA-CV	230 1	1094983,1	1136398,3	AG-CARG-BO	18	1088073,7	1126334,3
AG-CAA-C2&CM	804	1094048,4	1136245,5	AG-CAA-CV	230 2	1094983,0	1136398,3	AG-CARG-BO	19	1088079,2	1126325,9
AG-CAA-C2&CM	805	1094058,0	1136242,7	AG-CAA-CV	230 3	1094982,0	1136395,1	AG-CARG-BO	20	1088084,7	1126317,6
AG-CAA-C2&CM	806	1094059,3	1136242,3	AG-CAA-CV	230 4	1094982,0	1136394,8	AG-CARG-BO	21	1088090,2	1126309,2
AG-CAA-C2&CM	807	1094064,6	1136240,4	AG-CAA-CV	230 5	1094982,0	1136394,8	AG-CARG-BO	22	1088095,7	1126300,9
AG-CAA-C2&CM	808	1094067,0	1136239,2	AG-CAA-CV	230 6	1094981,5	1136391,5	AG-CARG-BO	23	1088101,2	1126292,5
AG-CAA-C2&CM	809	1094069,7	1136237,8	AG-CAA-CV	230 7	1094981,5	1136391,2	AG-CARG-BO	24	1088106,7	1126284,2
AG-CAA-C2&CM	810	1094074,5	1136234,7	AG-CAA-CV	230 8	1094981,5	1136391,2	AG-CARG-BO	25	1088112,2	1126275,8
AG-CAA-C2&CM	811	1094075,2	1136234,2	AG-CAA-CV	230 9	1094981,6	1136387,9	AG-CARG-BO	26	1088116,9	1126268,7

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	812	1094083,2	1136228,2	AG-CAA-CV	2310	1094981,6	1136387,5	AG-CARG-BO	27	1088117,5	1126267,6
AG-CAA-C2&CM	813	1094091,2	1136222,2	AG-CAA-CV	2311	1094982,2	1136384,3	AG-CARG-BO	28	1088118,3	1126266,0
AG-CAA-C2&CM	814	1094099,2	1136216,2	AG-CAA-CV	2312	1094982,3	1136384,0	AG-CARG-BO	29	1088119,3	1126263,2
AG-CAA-C2&CM	815	1094107,2	1136210,2	AG-CAA-CV	2313	1094983,5	1136380,9	AG-CARG-BO	30	1088119,8	1126260,3
AG-CAA-C2&CM	816	1094112,7	1136206,1	AG-CAA-CV	2314	1094983,6	1136380,6	AG-CARG-BO	31	1088119,8	1126259,0
AG-CAA-C2&CM	817	1094112,8	1136206,1	AG-CAA-CV	2315	1094985,2	1136377,7	AG-CARG-BO	32	1088119,8	1126257,3
AG-CAA-C2&CM	818	1094115,4	1136204,3	AG-CAA-CV	2316	1094985,3	1136377,6	AG-CARG-BO	33	1088119,4	1126254,4
AG-CAA-C2&CM	819	1094117,4	1136203,0	AG-CAA-CV	2317	1095000,9	1136354,9	AG-CARG-BO	34	1088118,4	1126251,6
AG-CAA-C2&CM	820	1094117,5	1136202,9	AG-CAA-CV	2318	1095002,4	1136352,3	AG-CARG-BO	35	1088117,7	1126250,3
AG-CAA-C2&CM	821	1094117,6	1136202,9	AG-CAA-CV	2319	1095003,4	1136349,6	AG-CARG-BO	36	1088117,0	1126249,0
AG-CAA-C2&CM	822	1094122,6	1136200,3	AG-CAA-CV	2320	1095004,0	1136346,8	AG-CARG-BO	37	1088115,2	1126246,6
AG-CAA-C2&CM	823	1094122,8	1136200,2	AG-CAA-CV	2321	1095004,1	1136343,9	AG-CARG-BO	38	1088113,0	1126244,6
AG-CAA-C2&CM	824	1094124,7	1136199,5	AG-CAA-CV	2322	1095003,8	1136341,0	AG-CARG-BO	39	1088111,8	1126243,8
AG-CAA-C2&CM	825	1094128,0	1136198,2	AG-CAA-CV	2323	1095002,9	1136338,2	AG-CARG-BO	40	1088110,5	1126242,9
AG-CAA-C2&CM	826	1094128,2	1136198,2	AG-CAA-CV	2324	1095001,7	1136335,6	AG-CARG-BO	41	1088107,8	1126241,7
AG-CAA-C2&CM	827	1094133,7	1136196,8	AG-CAA-CV	2325	1095000,0	1136333,2	AG-CARG-BO	42	1088105,0	1126241,0
AG-CAA-C2&CM	828	1094133,8	1136196,7	AG-CAA-CV	2326	1094997,9	1136331,1	AG-CARG-BO	43	1088103,4	1126240,8
AG-CAA-C2&CM	829	1094133,9	1136196,7	AG-CAA-CV	2327	1094889,0	1136235,6	AG-CARG-BO	44	1088102,0	1126240,7
AG-CAA-C2&CM	830	1094134,7	1136196,6	AG-CAA-CV	2328	1094888,9	1136235,4	AG-CARG-BO	45	1088099,0	1126241,0
AG-CAA-C2&CM	831	1094139,4	1136196,0	AG-CAA-CV	2329	1094886,5	1136233,0	AG-CARG-BO	46	1088094,0	1126241,8
AG-CAA-C2&CM	832	1094139,7	1136195,9	AG-CAA-CV	2330	1094886,4	1136232,9	AG-CARG-BO	47	1088084,1	1126243,3
AG-CAA-C2&CM	833	1094144,9	1136195,8	AG-CAA-CV	2331	1094886,3	1136232,7	AG-CARG-BO	48	1088074,2	1126244,9
AG-CAA-C2&CM	834	1094145,3	1136195,8	AG-CAA-CV	2332	1094884,4	1136229,9	AG-CARG-BO	49	1088064,3	1126246,5
AG-CAA-C2&CM	835	1094145,3	1136195,8	AG-CAA-CV	2333	1094884,3	1136229,8	AG-CARG-BO	50	1088054,5	1126248,1
AG-CAA-C2&CM	836	1094145,5	1136195,8	AG-CAA-CV	2334	1094884,2	1136229,6	AG-CARG-BO	51	1088044,6	1126249,7
AG-CAA-C2&CM	837	1094151,1	1136196,3	AG-CAA-CV	2335	1094882,8	1136226,5	AG-CARG-BO	52	1088034,7	1126251,2
AG-CAA-C2&CM	838	1094151,2	1136196,3	AG-CAA-CV	2336	1094882,8	1136226,3	AG-CARG-BO	53	1088024,8	1126252,8
AG-CAA-C2&CM	839	1094151,3	1136196,3	AG-CAA-CV	2337	1094882,7	1136226,1	AG-CARG-BO	54	1088015,0	1126254,4
AG-CAA-C2&CM	840	1094155,2	1136197,1	AG-CAA-CV	2338	1094881,9	1136222,8	AG-CARG-BO	55	1088005,1	1126256,0
AG-CAA-C2&CM	841	1094156,8	1136197,4	AG-CAA-CV	2339	1094881,8	1136222,7	AG-CARG-BO	56	1087995,2	1126257,6
AG-CAA-C2&CM	842	1094156,9	1136197,4	AG-CAA-CV	2340	1094881,8	1136222,5	AG-CARG-BO	57	1087985,4	1126259,1
AG-CAA-C2&CM	843	1094165,0	1136199,6	AG-CAA-CV	2341	1094881,5	1136219,1	AG-CARG-BO	58	1087975,5	1126260,7
AG-CAA-C2&CM	844	1094174,7	1136202,1	AG-CAA-CV	2342	1094881,5	1136218,9	AG-CARG-BO	59	1087965,6	1126262,3
AG-CAA-C2&CM	845	1094184,4	1136204,6	AG-CAA-CV	2343	1094881,5	1136218,7	AG-CARG-BO	60	1087955,7	1126263,9
AG-CAA-C2&CM	846	1094194,0	1136207,1	AG-CAA-CV	2344	1094881,8	1136215,3	AG-CARG-BO	61	1087945,9	1126265,5
AG-CAA-C2&CM	847	1094196,5	1136207,7	AG-CAA-CV	2345	1094881,9	1136215,2	AG-CARG-BO	62	1087936,0	1126267,1
AG-CAA-C2&CM	848	1094196,6	1136207,8	AG-CAA-CV	2346	1094881,9	1136215,0	AG-CARG-BO	63	1087934,2	1126267,3
AG-CAA-C2&CM	849	1094202,6	1136209,7	AG-CAA-CV	2347	1094882,8	1136211,7	AG-CARG-BO	64	1087934,0	1126267,4

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	850	1094202,7	1136209,8	AG-CAA-CV	2348	1094882,8	1136211,5	AG-CARG-BO	65	1087930,6	1126267,6
AG-CAA-C2&CM	851	1094202,8	1136209,8	AG-CAA-CV	2349	1094882,9	1136211,4	AG-CARG-BO	66	1087930,4	1126267,6
AG-CAA-C2&CM	852	1094203,9	1136210,3	AG-CAA-CV	2350	1094884,3	1136208,3	AG-CARG-BO	67	1087930,2	1126267,6
AG-CAA-C2&CM	853	1094208,5	1136212,5	AG-CAA-CV	2351	1094884,4	1136208,1	AG-CARG-BO	68	1087926,8	1126267,3
AG-CAA-C2&CM	854	1094208,7	1136212,6	AG-CAA-CV	2352	1094884,5	1136208,0	AG-CARG-BO	69	1087926,6	1126267,2
AG-CAA-C2&CM	855	1094208,7	1136212,6	AG-CAA-CV	2353	1094886,5	1136205,1	AG-CARG-BO	70	1087926,4	1126267,2
AG-CAA-C2&CM	856	1094212,8	1136215,2	AG-CAA-CV	2354	1094886,6	1136205,0	AG-CARG-BO	71	1087925,2	1126266,9
AG-CAA-C2&CM	857	1094214,0	1136216,0	AG-CAA-CV	2355	1094886,7	1136204,9	AG-CARG-BO	72	1087923,1	1126266,3
AG-CAA-C2&CM	858	1094214,2	1136216,2	AG-CAA-CV	2356	1094889,1	1136202,4	AG-CARG-BO	73	1087923,0	1126266,2
AG-CAA-C2&CM	859	1094219,1	1136220,2	AG-CAA-CV	2357	1094889,2	1136202,3	AG-CARG-BO	74	1087922,8	1126266,1
AG-CAA-C2&CM	860	1094219,2	1136220,3	AG-CAA-CV	2358	1094889,3	1136202,2	AG-CARG-BO	75	1087919,7	1126264,6
AG-CAA-C2&CM	861	1094220,8	1136222,0	AG-CAA-CV	2359	1094892,1	1136200,2	AG-CARG-BO	76	1087919,5	1126264,6
AG-CAA-C2&CM	862	1094223,5	1136224,9	AG-CAA-CV	2360	1094892,3	1136200,1	AG-CARG-BO	77	1087919,4	1126264,5
AG-CAA-C2&CM	863	1094223,6	1136225,0	AG-CAA-CV	2361	1094892,4	1136200,0	AG-CARG-BO	78	1087916,5	1126262,5
AG-CAA-C2&CM	864	1094223,7	1136225,1	AG-CAA-CV	2362	1094895,5	1136198,5	AG-CARG-BO	79	1087916,4	1126262,4
AG-CAA-C2&CM	865	1094227,2	1136230,0	AG-CAA-CV	2363	1094895,6	1136198,5	AG-CARG-BO	80	1087916,3	1126262,2
AG-CAA-C2&CM	866	1094227,4	1136230,2	AG-CAA-CV	2364	1094904,5	1136195,1	AG-CARG-BO	81	1087915,7	1126261,6
AG-CAA-C2&CM	867	1094227,4	1136230,3	AG-CAA-CV	2365	1094907,4	1136193,7	AG-CARG-BO	82	1087913,9	1126259,8
AG-CAA-C2&CM	868	1094232,6	1136238,5	AG-CAA-CV	2366	1094909,9	1136191,9	AG-CARG-BO	83	1087913,8	1126259,6
AG-CAA-C2&CM	869	1094238,0	1136247,0	AG-CAA-CV	2367	1094912,0	1136189,6	AG-CARG-BO	84	1087913,6	1126259,5
AG-CAA-C2&CM	870	1094243,3	1136255,5	AG-CAA-CV	2368	1094913,8	1136187,0	AG-CARG-BO	85	1087911,7	1126256,7
AG-CAA-C2&CM	871	1094243,8	1136256,2	AG-CAA-CV	2369	1094922,9	1136170,9	AG-CARG-BO	86	1087911,6	1126256,5
AG-CAA-C2&CM	872	1094243,9	1136256,3	AG-CAA-CV	2370	1094923,0	1136170,8	AG-CARG-BO	87	1087911,5	1126256,4
AG-CAA-C2&CM	873	1094243,9	1136256,4	AG-CAA-CV	2371	1094924,7	1136168,3	AG-CARG-BO	88	1087910,1	1126253,2
AG-CAA-C2&CM	874	1094244,5	1136257,6	AG-CAA-CV	2372	1094924,8	1136168,1	AG-CARG-BO	89	1087910,0	1126253,1
AG-CAA-C2&CM	875	1094245,5	1136259,5	AG-CAA-CV	2373	1094924,9	1136168,0	AG-CARG-BO	90	1087909,9	1126252,9
AG-CAA-C2&CM	876	1094245,6	1136259,7	AG-CAA-CV	2374	1094926,9	1136165,8	AG-CARG-BO	91	1087909,8	1126252,4
AG-CAA-C2&CM	877	1094245,6	1136259,8	AG-CAA-CV	2375	1094927,1	1136165,6	AG-CARG-BO	92	1087909,1	1126249,5
AG-CAA-C2&CM	878	1094246,7	1136263,1	AG-CAA-CV	2376	1094929,4	1136163,7	AG-CARG-BO	93	1087909,0	1126249,4
AG-CAA-C2&CM	879	1094246,7	1136263,4	AG-CAA-CV	2377	1094929,7	1136163,6	AG-CARG-BO	94	1087909,0	1126249,2
AG-CAA-C2&CM	880	1094246,7	1136263,5	AG-CAA-CV	2378	1094932,3	1136162,0	AG-CARG-BO	95	1087908,7	1126245,8
AG-CAA-C2&CM	881	1094247,0	1136265,6	AG-CAA-CV	2379	1094932,5	1136161,9	AG-CARG-BO	96	1087908,7	1126245,6
AG-CAA-C2&CM	882	1094247,2	1136266,9	AG-CAA-CV	2380	1094935,3	1136160,8	AG-CARG-BO	97	1087908,7	1126245,4
AG-CAA-C2&CM	883	1094247,2	1136267,2	AG-CAA-CV	2381	1094935,4	1136160,8	AG-CARG-BO	98	1087909,0	1126242,0
AG-CAA-C2&CM	884	1094247,2	1136267,3	AG-CAA-CV	2382	1094935,6	1136160,7	AG-CARG-BO	99	1087909,0	1126241,8
AG-CAA-C2&CM	885	1094247,0	1136270,8	AG-CAA-CV	2383	1094938,5	1136160,0	AG-CARG-BO	100	1087909,1	1126241,6
AG-CAA-C2&CM	886	1094247,0	1136271,0	AG-CAA-CV	2384	1094938,6	1136160,0	AG-CARG-BO	101	1087909,1	1126241,5
AG-CAA-C2&CM	887	1094247,0	1136271,1	AG-CAA-CV	2385	1094938,8	1136160,0	AG-CARG-BO	102	1087910,0	1126238,3

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	888	1094246,2	1136274,5	AG-CAA-CV	2386	1094941,8	1136159,7	AG-CARG-BO	103	1087910,0	1126238,1
AG-CAA-C2&CM	889	1094246,2	1136274,7	AG-CAA-CV	2387	1094941,9	1136159,7	AG-CARG-BO	104	1087910,1	1126238,0
AG-CAA-C2&CM	890	1094245,7	1136276,2	AG-CAA-CV	2388	1094983,7	1136159,5	AG-CARG-BO	105	1087911,5	1126234,8
AG-CAA-C2&CM	891	1094242,6	1136285,8	AG-CAA-CV	2389	1094983,8	1136159,5	AG-CARG-BO	106	1087911,6	1126234,7
AG-CAA-C2&CM	892	1094239,6	1136295,3	AG-CAA-CV	2390	1094988,7	1136159,7	AG-CARG-BO	107	1087911,7	1126234,5
AG-CAA-C2&CM	893	1094236,6	1136304,8	AG-CAA-CV	2391	1094988,9	1136159,8	AG-CARG-BO	108	1087913,5	1126231,9
AG-CAA-C2&CM	894	1094233,5	1136314,3	AG-CAA-CV	2392	1094993,8	1136160,6	AG-CARG-BO	109	1087913,7	1126231,7
AG-CAA-C2&CM	895	1094230,5	1136323,9	AG-CAA-CV	2393	1094994,0	1136160,7	AG-CARG-BO	110	1087913,8	1126231,5
AG-CAA-C2&CM	896	1094228,5	1136330,0	AG-CAA-CV	2394	1094998,7	1136162,1	AG-CARG-BO	111	1087913,9	1126231,4
AG-CAA-C2&CM	897	1094228,4	1136330,3	AG-CAA-CV	2395	1094998,8	1136162,1	AG-CARG-BO	112	1087916,3	1126229,0
AG-CAA-C2&CM	898	1094228,2	1136330,6	AG-CAA-CV	2396	1094998,9	1136162,2	AG-CARG-BO	113	1087916,5	1126228,8
AG-CAA-C2&CM	899	1094228,0	1136330,8	AG-CAA-CV	2397	1095003,4	1136164,2	AG-CARG-BO	114	1087921,2	1126224,8
AG-CAA-C2&CM	900	1094227,7	1136331,0	AG-CAA-CV	2398	1095003,6	1136164,3	AG-CARG-BO	115	1087928,8	1126218,3
AG-CAA-C2&CM	901	1094227,4	1136331,2	AG-CAA-CV	2399	1095007,8	1136166,8	AG-CARG-BO	116	1087936,5	1126211,9
AG-CAA-C2&CM	902	1094227,1	1136331,3	AG-CAA-CV	2400	1095008,0	1136167,0	AG-CARG-BO	117	1087944,1	1126205,4
AG-CAA-C2&CM	903	1094226,9	1136331,4	AG-CAA-CV	2401	1095011,8	1136170,0	AG-CARG-BO	118	1087951,7	1126198,9
AG-CAA-C2&CM	904	1094227,9	1136344,3	AG-CAA-CV	2402	1095011,9	1136170,0	AG-CARG-BO	119	1087959,3	1126192,5
AG-CAA-C2&CM	905	1094229,2	1136344,2	AG-CAA-CV	2403	1095011,9	1136170,1	AG-CARG-BO	120	1087967,0	1126186,0
AG-CAA-C2&CM	906	1094231,7	1136343,5	AG-CAA-CV	2404	1095057,9	1136211,0	AG-CARG-BO	121	1087974,6	1126179,5
AG-CAA-C2&CM	907	1094234,1	1136342,4	AG-CAA-CV	2405	1095060,2	1136212,7	AG-CARG-BO	122	1087982,2	1126173,1
AG-CAA-C2&CM	908	1094236,2	1136340,9	AG-CAA-CV	2406	1095062,6	1136214,1	AG-CARG-BO	123	1087989,8	1126166,6
AG-CAA-C2&CM	909	1094238,1	1136339,0	AG-CAA-CV	2407	1095065,3	1136215,0	AG-CARG-BO	124	1087997,5	1126160,1
AG-CAA-C2&CM	910	1094239,6	1136336,9	AG-CAA-CV	2408	1095068,0	1136215,5	AG-CARG-BO	125	1088005,1	1126153,6
AG-CAA-C2&CM	911	1094240,7	1136334,5	AG-CAA-CV	2409	1095070,8	1136215,6	AG-CARG-BO	126	1088012,7	1126147,2
AG-CAA-C2&CM	912	1094240,9	1136333,9	AG-CAA-CV	2410	1095073,6	1136215,2	AG-CARG-BO	127	1088020,4	1126140,7
AG-CAA-C2&CM	913	1094242,8	1136327,8	AG-CAA-CV	2411	1095076,3	1136214,4	AG-CARG-BO	128	1088028,0	1126134,2
AG-CAA-C2&CM	914	1094245,9	1136318,3	AG-CAA-CV	2412	1095078,8	1136213,2	AG-CARG-BO	129	1088035,6	1126127,8
AG-CAA-C2&CM	915	1094248,9	1136308,8	AG-CAA-CV	2413	1095081,2	1136211,6	AG-CARG-BO	130	1088043,2	1126121,3
AG-CAA-C2&CM	916	1094252,0	1136299,2	AG-CAA-CV	2414	1095093,6	1136201,7	AG-CARG-BO	131	1088050,9	1126114,8
AG-CAA-C2&CM	917	1094255,0	1136289,7	AG-CAA-CV	2415	1095096,4	1136199,1	AG-CARG-BO	132	1088058,5	1126108,4
AG-CAA-C2&CM	918	1094258,1	1136280,2	AG-CAA-CV	2416	1095098,7	1136196,3	AG-CARG-BO	133	1088066,1	1126101,9
AG-CAA-C2&CM	919	1094258,6	1136278,6	AG-CAA-CV	2417	1095100,7	1136193,2	AG-CARG-BO	134	1088073,7	1126095,4
AG-CAA-C2&CM	920	1094258,9	1136277,4	AG-CAA-CV	2418	1095102,3	1136189,9	AG-CARG-BO	135	1088075,3	1126094,1
AG-CAA-C2&CM	921	1094259,7	1136274,0	AG-CAA-CV	2419	1095103,4	1136186,3	AG-CARG-BO	136	1088080,7	1126089,0
AG-CAA-C2&CM	922	1094259,8	1136273,3	AG-CAA-CV	2420	1095109,3	1136161,7	AG-CARG-BO	137	1088080,9	1126088,8
AG-CAA-C2&CM	923	1094260,0	1136271,4	AG-CAA-CV	2421	1095109,8	1136158,8	AG-CARG-BO	138	1088085,6	1126083,5
AG-CAA-C2&CM	924	1094260,2	1136267,9	AG-CAA-CV	2422	1095109,8	1136156,0	AG-CARG-BO	139	1088087,2	1126081,3
AG-CAA-C2&CM	925	1094260,2	1136267,2	AG-CAA-CV	2423	1095109,3	1136153,1	AG-CARG-BO	140	1088090,0	1126077,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	926	1094260,1	1136265,3	AG-CAA-CV	2424	1095108,4	1136150,4	AG-CARG-BO	141	1088092,6	1126073,2
AG-CAA-C2&CM	927	1094259,9	1136263,9	AG-CAA-CV	2425	1095107,1	1136147,9	AG-CARG-BO	142	1088093,7	1126071,2
AG-CAA-C2&CM	928	1094259,6	1136261,8	AG-CAA-CV	2426	1095105,4	1136145,6	AG-CARG-BO	143	1088096,9	1126064,5
AG-CAA-C2&CM	929	1094259,5	1136261,1	AG-CAA-CV	2427	1095103,4	1136143,6	AG-CARG-BO	144	1088097,6	1126062,4
AG-CAA-C2&CM	930	1094259,1	1136259,3	AG-CAA-CV	2428	1095101,0	1136141,9	AG-CARG-BO	145	1088099,4	1126057,6
AG-CAA-C2&CM	931	1094258,0	1136256,0	AG-CAA-CV	2429	1095072,6	1136124,9	AG-CARG-BO	146	1088100,0	1126055,3
AG-CAA-C2&CM	932	1094257,8	1136255,3	AG-CAA-CV	2430	1095072,5	1136124,8	AG-CARG-BO	147	1088101,2	1126050,4
AG-CAA-C2&CM	933	1094257,0	1136253,5	AG-CAA-CV	2431	1095069,0	1136122,5	AG-CARG-BO	148	1088102,2	1126045,6
AG-CAA-C2&CM	934	1094256,1	1136251,7	AG-CAA-CV	2432	1095068,9	1136122,4	AG-CARG-BO	149	1088103,1	1126041,5
AG-CAA-C2&CM	935	1094255,5	1136250,4	AG-CAA-CV	2433	1095065,7	1136119,7	AG-CARG-BO	150	1088103,8	1126037,8
AG-CAA-C2&CM	936	1094255,1	1136249,8	AG-CAA-CV	2434	1095065,5	1136119,5	AG-CARG-BO	151	1088103,9	1126037,5
AG-CAA-C2&CM	937	1094254,8	1136249,3	AG-CAA-CV	2435	1095062,6	1136116,5	AG-CARG-BO	152	1088104,2	1126035,8
AG-CAA-C2&CM	938	1094254,3	1136248,5	AG-CAA-CV	2436	1095062,5	1136116,4	AG-CARG-BO	153	1088106,3	1126026,0
AG-CAA-C2&CM	939	1094249,0	1136240,1	AG-CAA-CV	2437	1095022,8	1136070,7	AG-CARG-BO	154	1088108,3	1126016,3
AG-CAA-C2&CM	940	1094243,6	1136231,6	AG-CAA-CV	2438	1095019,0	1136066,9	AG-CARG-BO	155	1088110,3	1126006,5
AG-CAA-C2&CM	941	1094238,4	1136223,4	AG-CAA-CV	2439	1095014,8	1136063,8	AG-CARG-BO	156	1088112,4	1125996,7
AG-CAA-C2&CM	942	1094237,9	1136222,6	AG-CAA-CV	2440	1095010,3	1136061,2	AG-CARG-BO	157	1088114,4	1125986,9
AG-CAA-C2&CM	943	1094237,7	1136222,4	AG-CAA-CV	2441	1095005,3	1136059,3	AG-CARG-BO	158	1088116,4	1125977,1
AG-CAA-C2&CM	944	1094234,2	1136217,5	AG-CAA-CV	2442	1094951,2	1136042,4	AG-CARG-BO	159	1088117,7	1125971,1
AG-CAA-C2&CM	945	1094233,5	1136216,6	AG-CAA-CV	2443	1094951,2	1136042,4	AG-CARG-BO	160	1088118,3	1125967,4
AG-CAA-C2&CM	946	1094233,0	1136216,0	AG-CAA-CV	2444	1094942,3	1136039,3	AG-CARG-BO	161	1088118,8	1125963,9
AG-CAA-C2&CM	947	1094230,3	1136213,1	AG-CAA-CV	2445	1094942,2	1136039,3	AG-CARG-BO	162	1088119,2	1125957,6
AG-CAA-C2&CM	948	1094228,7	1136211,5	AG-CAA-CV	2446	1094933,6	1136035,6	AG-CARG-BO	163	1088119,3	1125956,7
AG-CAA-C2&CM	949	1094227,4	1136210,2	AG-CAA-CV	2447	1094933,4	1136035,6	AG-CARG-BO	164	1088119,1	1125949,5
AG-CAA-C2&CM	950	1094222,5	1136206,2	AG-CAA-CV	2448	1094925,0	1136031,4	AG-CARG-BO	165	1088118,9	1125948,0
AG-CAA-C2&CM	951	1094221,0	1136205,0	AG-CAA-CV	2449	1094924,9	1136031,4	AG-CARG-BO	166	1088118,2	1125942,3
AG-CAA-C2&CM	952	1094219,8	1136204,3	AG-CAA-CV	2450	1094916,8	1136026,7	AG-CARG-BO	167	1088117,8	1125940,4
AG-CAA-C2&CM	953	1094215,7	1136201,7	AG-CAA-CV	2451	1094916,7	1136026,6	AG-CARG-BO	168	1088116,9	1125940,6
AG-CAA-C2&CM	954	1094215,2	1136201,3	AG-CAA-CV	2452	1094908,9	1136021,5	AG-CARG-BO	169	1088103,0	1125934,1
AG-CAA-C2&CM	955	1094214,1	1136200,8	AG-CAA-CV	2453	1094908,8	1136021,4	AG-CARG-BO	170	1088103,1	1125934,6
AG-CAA-C2&CM	956	1094209,4	1136198,6	AG-CAA-CV	2454	1094901,3	1136015,8	AG-CARG-BO	171	1088104,0	1125938,2
AG-CAA-C2&CM	957	1094208,4	1136198,1	AG-CAA-CV	2455	1094901,3	1136015,7	AG-CARG-BO	172	1088104,6	1125941,1
AG-CAA-C2&CM	958	1094207,1	1136197,5	AG-CAA-CV	2456	1094895,3	1136010,9	AG-CARG-BO	173	1088105,4	1125944,4
AG-CAA-C2&CM	959	1094206,7	1136197,4	AG-CAA-CV	2457	1094891,3	1136008,1	AG-CARG-BO	174	1088106,0	1125949,5
AG-CAA-C2&CM	960	1094200,7	1136195,4	AG-CAA-CV	2458	1094887,0	1136005,8	AG-CARG-BO	175	1088106,1	1125950,4
AG-CAA-C2&CM	961	1094199,8	1136195,2	AG-CAA-CV	2459	1094882,5	1136004,1	AG-CARG-BO	176	1088106,3	1125956,4
AG-CAA-C2&CM	962	1094197,3	1136194,5	AG-CAA-CV	2460	1094877,8	1136003,0	AG-CARG-BO	177	1088106,2	1125956,7
AG-CAA-C2&CM	963	1094187,6	1136192,0	AG-CAA-CV	2461	1094873,0	1136002,5	AG-CARG-BO	178	1088105,9	1125962,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	964	1094177,9	1136189,5	AG-CAA-CV	246 2	1094868,1	1136002,6	AG-CARG-BO	179	1088105,4	1125965,3
AG-CAA-C2&CM	965	1094168,3	1136187,0	AG-CAA-CV	246 3	1094863,4	1136003,3	AG-CARG-BO	180	1088104,9	1125968,7
AG-CAA-C2&CM	966	1094160,1	1136184,9	AG-CAA-CV	246 4	1094858,6	1136004,7	AG-CARG-BO	181	1088103,7	1125974,4
AG-CAA-C2&CM	967	1094159,3	1136184,7	AG-CAA-CV	246 5	1094848,0	1136008,5	AG-CARG-BO	182	1088101,7	1125984,2
AG-CAA-C2&CM	968	1094157,7	1136184,4	AG-CAA-CV	246 6	1094847,8	1136008,5	AG-CARG-BO	183	1088099,6	1125994,0
AG-CAA-C2&CM	969	1094153,8	1136183,6	AG-CAA-CV	246 7	1094845,0	1136009,3	AG-CARG-BO	184	1088098,4	1126000,1
AG-CAA-C2&CM	970	1094153,5	1136183,5	AG-CAA-CV	246 8	1094844,8	1136009,3	AG-CARG-BO	185	1088083,9	1126064,9
AG-CAA-C2&CM	971	1094152,2	1136183,3	AG-CAA-CV	246 9	1094844,7	1136009,3	AG-CARG-BO	186	1088076,8	1126077,2
AG-CAA-C2&CM	972	1094146,6	1136182,9	AG-CAA-CV	247 0	1094841,7	1136009,7	AG-CARG-BO	187	1088065,3	1126089,1
AG-CAA-C2&CM	973	1094145,3	1136182,8	AG-CAA-CV	247 1	1094841,5	1136009,7	AG-CARG-BO	188	1087986,6	1126152,3
AG-CAA-C2&CM	974	1094144,9	1136182,8	AG-CAA-CV	247 2	1094841,4	1136009,7	AG-CARG-BO	189	1087981,4	1126156,7
AG-CAA-C2&CM	975	1094144,5	1136182,8	AG-CAA-CV	247 3	1094838,4	1136009,6	AG-CARG-BO	190	1087973,8	1126163,1
AG-CAA-C2&CM	976	1094139,3	1136182,9	AG-CAA-CV	247 4	1094838,1	1136009,6	AG-CARG-BO	191	1087966,2	1126169,6
AG-CAA-C2&CM	977	1094137,6	1136183,1	AG-CAA-CV	247 5	1094835,2	1136009,0	AG-CARG-BO	192	1087958,6	1126176,1
AG-CAA-C2&CM	978	1094132,9	1136183,7	AG-CAA-CV	247 6	1094834,9	1136009,0	AG-CARG-BO	193	1087950,9	1126182,5
AG-CAA-C2&CM	979	1094132,1	1136183,9	AG-CAA-CV	247 7	1094832,1	1136008,0	AG-CARG-BO	194	1087943,3	1126189,0
AG-CAA-C2&CM	980	1094131,6	1136183,9	AG-CAA-CV	247 8	1094831,8	1136007,9	AG-CARG-BO	195	1087935,7	1126195,5
AG-CAA-C2&CM	981	1094130,4	1136184,2	AG-CAA-CV	247 9	1094829,2	1136006,5	AG-CARG-BO	196	1087928,1	1126201,9
AG-CAA-C2&CM	982	1094125,0	1136185,6	AG-CAA-CV	248 0	1094829,1	1136006,5	AG-CARG-BO	197	1087920,4	1126208,4
AG-CAA-C2&CM	983	1094123,5	1136186,0	AG-CAA-CV	248 1	1094829,0	1136006,4	AG-CARG-BO	198	1087912,8	1126214,9
AG-CAA-C2&CM	984	1094120,1	1136187,3	AG-CAA-CV	248 2	1094790,6	1135982,6	AG-CARG-BO	199	1087908,1	1126218,9
AG-CAA-C2&CM	985	1094118,2	1136188,1	AG-CAA-CV	248 3	1094790,6	1135982,6	AG-CARG-BO	200	1087907,1	1126219,8
AG-CAA-C2&CM	986	1094116,7	1136188,7	AG-CAA-CV	248 4	1094788,0	1135980,9	AG-CARG-BO	201	1087904,7	1126222,3
AG-CAA-C2&CM	987	1094111,7	1136191,3	AG-CAA-CV	248 5	1094787,9	1135980,8	AG-CARG-BO	202	1087903,8	1126223,2
AG-CAA-C2&CM	988	1094111,0	1136191,6	AG-CAA-CV	248 6	1094785,5	1135978,9	AG-CARG-BO	203	1087903,0	1126224,3
AG-CAA-C2&CM	989	1094110,2	1136192,1	AG-CAA-CV	248 7	1094785,5	1135978,9	AG-CARG-BO	204	1087902,8	1126224,5
AG-CAA-C2&CM	990	1094108,2	1136193,5	AG-CAA-CV	248 8	1094772,6	1135967,9	AG-CARG-BO	205	1087901,0	1126227,1
AG-CAA-C2&CM	991	1094105,6	1136195,2	AG-CAA-CV	248 9	1094772,5	1135967,8	AG-CARG-BO	206	1087900,4	1126228,2
AG-CAA-C2&CM	992	1094104,9	1136195,7	AG-CAA-CV	249 0	1094768,9	1135964,3	AG-CARG-BO	207	1087899,7	1126229,3
AG-CAA-C2&CM	993	1094099,4	1136199,8	AG-CAA-CV	249 1	1094768,8	1135964,1	AG-CARG-BO	208	1087898,3	1126232,5
AG-CAA-C2&CM	994	1094091,4	1136205,8	AG-CAA-CV	249 2	1094768,7	1135964,1	AG-CARG-BO	209	1087897,8	1126233,7
AG-CAA-C2&CM	995	1094083,4	1136211,8	AG-CAA-CV	249 3	1094765,6	1135960,2	AG-CARG-BO	210	1087897,4	1126234,9
AG-CAA-C2&CM	996	1094075,4	1136217,8	AG-CAA-CV	249 4	1094765,4	1135960,0	AG-CARG-BO	211	1087896,5	1126238,2
AG-CAA-C2&CM	997	1094067,4	1136223,7	AG-CAA-CV	249 5	1094762,8	1135955,7	AG-CARG-BO	212	1087896,2	1126239,5
AG-CAA-C2&CM	998	1094067,0	1136224,0	AG-CAA-CV	249 6	1094762,8	1135955,7	AG-CARG-BO	213	1087896,1	1126240,8
AG-CAA-C2&CM	999	1094063,2	1136226,6	AG-CAA-CV	249 7	1094762,8	1135955,6	AG-CARG-BO	214	1087895,8	1126244,3
AG-CAA-C2&CM	1000	1094061,2	1136227,6	AG-CAA-CV	249 8	1094744,4	1135920,9	AG-CARG-BO	215	1087895,7	1126245,6
AG-CAA-C2&CM	1001	1094059,5	1136228,4	AG-CAA-CV	249 9	1094741,8	1135916,8	AG-CARG-BO	216	1087895,7	1126246,9

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	1002	1094055,2	1136230,0	AG-CAA-CV	2500	1094738,9	1135913,1	AG-CARG-BO	217	1087896,0	1126250,3
AG-CAA-C2&CM	1003	1094054,3	1136230,2	AG-CAA-CV	2501	1094735,4	1135909,8	AG-CARG-BO	218	1087896,2	1126251,6
AG-CAA-C2&CM	1004	1094044,7	1136233,1	AG-CAA-CV	2502	1094731,6	1135906,9	AG-CARG-BO	219	1087896,5	1126252,9
AG-CAA-C2&CM	1005	1094035,2	1136235,9	AG-CAA-CV	2503	1094727,4	1135904,6	AG-CARG-BO	220	1087897,2	1126255,7
AG-CAA-C2&CM	1006	1094025,6	1136238,7	AG-CAA-CV	2504	1094723,0	1135902,7	AG-CARG-BO	221	1087897,4	1126256,2
AG-CAA-C2&CM	1007	1094016,0	1136241,6	AG-CAA-CV	2505	1094718,4	1135901,5	AG-CARG-BO	222	1087897,8	1126257,5
AG-CAA-C2&CM	1008	1094007,1	1136244,2	AG-CAA-CV	2506	1094713,6	1135900,8	AG-CARG-BO	223	1087898,2	1126258,6
AG-CAA-C2&CM	1009	1094005,7	1136244,5	AG-CAA-CV	2507	1094577,7	1135890,3	AG-CARG-BO	224	1087899,7	1126261,8
AG-CAA-C2&CM	1010	1094004,9	1136244,5	AG-CAA-CV	2508	1094568,7	1135889,5	AG-CARG-BO	225	1087900,3	1126263,0
AG-CAA-C2&CM	1011	1094004,1	1136244,4	AG-CAA-CV	2509	1094438,4	1135875,4	AG-CARG-BO	226	1087901,0	1126264,0
AG-CAA-C2&CM	1012	1094003,4	1136244,2	AG-CAA-CV	2510	1094443,7	1135883,7	AG-CARG-BO	227	1087902,9	1126266,9
AG-CAA-C2&CM	1013	1094002,6	1136243,9	AG-CAA-CV	2511	1094509,3	1135887,3	AG-CARG-BO	228	1087903,8	1126268,0
AG-CAA-C2&CM	1014	1094002,0	1136243,4	AG-CAA-CV	2512	1094526,1	1135897,9	AG-CARG-BO	229	1087904,6	1126268,9
AG-CAA-C2&CM	1015	1094001,4	1136242,9	AG-CAA-CV	2513	1094530,8	1135903,8	AG-CARG-BO	230	1087906,4	1126270,7
AG-CAA-C2&CM	1016	1094000,9	1136242,2	AG-CAA-CV	2514	1094535,1	1135909,2	AG-CARG-BO	231	1087907,0	1126271,3
AG-CAA-C2&CM	1017	1094000,3	1136241,0	AG-CAA-CV	2515	1094553,8	1135923,0	AG-CARG-BO	232	1087908,1	1126272,3
AG-CAA-C2&CM	1018	1094000,1	1136240,7	AG-CAA-CV	2516	1094564,9	1135924,3	AG-CARG-BO	233	1087909,0	1126273,0
AG-CAA-C2&CM	1019	1093996,3	1136231,5	AG-CAA-CV	2517	1094566,6	1135924,4	AG-CARG-BO	234	1087911,8	1126275,0
AG-CAA-C2&CM	1020	1093992,4	1136222,2	AG-CAA-CV	2518	1094568,3	1135924,6	AG-CARG-BO	235	1087913,0	1126275,8
AG-CAA-C2&CM	1021	1093988,6	1136213,0	AG-CAA-CV	2519	1094570,0	1135924,8	AG-CARG-BO	236	1087914,0	1126276,4
AG-CAA-C2&CM	1022	1093984,7	1136203,8	AG-CAA-CV	2520	1094571,6	1135924,9	AG-CARG-BO	237	1087917,2	1126277,9
AG-CAA-C2&CM	1023	1093980,8	1136194,6	AG-CAA-CV	2521	1094573,3	1135925,1	AG-CARG-BO	238	1087918,5	1126278,4
AG-CAA-C2&CM	1024	1093977,0	1136185,3	AG-CAA-CV	2522	1094575,0	1135925,2	AG-CARG-BO	239	1087919,6	1126278,8
AG-CAA-C2&CM	1025	1093973,1	1136176,1	AG-CAA-CV	2523	1094698,5	1135934,7	AG-CARG-BO	240	1087921,7	1126279,4
AG-CAA-C2&CM	1026	1093972,9	1136175,7	AG-CAA-CV	2524	1094738,6	1135937,8	AG-CARG-BO	241	1087922,9	1126279,7
AG-CAA-C2&CM	1027	1093972,4	1136174,6	AG-CAA-CV	2525	1094751,3	1135961,7	AG-CARG-BO	242	1087924,4	1126280,0
AG-CAA-C2&CM	1028	1093970,9	1136171,7	AG-CAA-CV	2526	1094751,6	1135962,4	AG-CARG-BO	243	1087925,5	1126280,2
AG-CAA-C2&CM	1029	1093970,6	1136171,1	AG-CAA-CV	2527	1094752,0	1135963,0	AG-CARG-BO	244	1087928,9	1126280,5
AG-CAA-C2&CM	1030	1093969,6	1136169,6	AG-CAA-CV	2528	1094752,4	1135963,7	AG-CARG-BO	245	1087930,4	1126280,6
AG-CAA-C2&CM	1031	1093967,6	1136166,9	AG-CAA-CV	2529	1094752,8	1135964,4	AG-CARG-BO	246	1087931,5	1126280,6
AG-CAA-C2&CM	1032	1093967,1	1136166,3	AG-CAA-CV	2530	1094753,2	1135965,0	AG-CARG-BO	247	1087934,9	1126280,3
AG-CAA-C2&CM	1033	1093966,0	1136165,1	AG-CAA-CV	2531	1094753,6	1135965,7	AG-CARG-BO	248	1087936,2	1126280,2
AG-CAA-C2&CM	1034	1093963,8	1136163,1	AG-CAA-CV	2532	1094754,0	1135966,3	AG-CARG-BO	249	1087938,0	1126279,9
AG-CAA-C2&CM	1035	1093963,6	1136162,8	AG-CAA-CV	2533	1094754,4	1135966,9	AG-CARG-BO	250	1087947,9	1126278,3
AG-CAA-C2&CM	1036	1093962,9	1136162,2	AG-CAA-CV	2534	1094754,9	1135967,6	AG-CARG-BO	251	1087957,8	1126276,7
AG-CAA-C2&CM	1037	1093961,7	1136161,3	AG-CAA-CV	2535	1094755,3	1135968,2	AG-CARG-BO	252	1087967,7	1126275,1
AG-CAA-C2&CM	1038	1093959,0	1136159,4	AG-CAA-CV	2536	1094755,8	1135968,8	AG-CARG-BO	253	1087977,5	1126273,6
AG-CAA-C2&CM	1039	1093958,0	1136158,8	AG-CAA-CV	2537	1094756,2	1135969,4	AG-CARG-BO	254	1087987,4	1126272,0

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	1040	1093956,8	1136158,2	AG-CAA-CV	2538	1094756,7	1135970,0	AG-CARG-BO	255	1087997,3	1126270,4
AG-CAA-C2&CM	1041	1093953,9	1136156,8	AG-CAA-CV	2539	1094757,2	1135970,6	AG-CARG-BO	256	1088007,2	1126268,8
AG-CAA-C2&CM	1042	1093952,7	1136156,3	AG-CAA-CV	2540	1094757,7	1135971,2	AG-CARG-BO	257	1088017,0	1126267,2
AG-CAA-C2&CM	1043	1093951,5	1136156,0	AG-CAA-CV	2541	1094758,2	1135971,8	AG-CARG-BO	258	1088026,9	1126265,7
AG-CAA-C2&CM	1044	1093948,5	1136155,1	AG-CAA-CV	2542	1094758,7	1135972,4	AG-CARG-BO	259	1088036,8	1126264,1
AG-CAA-C2&CM	1045	1093947,0	1136154,8	AG-CAA-CV	2543	1094759,2	1135973,0	AG-CARG-BO	260	1088046,6	1126262,5
AG-CAA-C2&CM	1046	1093946,0	1136154,6	AG-CAA-CV	2544	1094759,7	1135973,5	AG-CARG-BO	261	1088056,5	1126260,9
AG-CAA-C2&CM	1047	1093942,7	1136154,3	AG-CAA-CV	2545	1094760,2	1135974,1	AG-CARG-BO	262	1088066,4	1126259,3
AG-CAA-C2&CM	1048	1093941,1	1136154,2	AG-CAA-CV	2546	1094760,8	1135974,6	AG-CARG-BO	263	1088076,3	1126257,7
AG-CAA-C2&CM	1049	1093940,2	1136154,2	AG-CAA-CV	2547	1094761,3	1135975,2	AG-CARG-BO	264	1088086,1	1126256,2
AG-CAA-C2&CM	1050	1093937,0	1136154,4	AG-CAA-CV	2548	1094761,9	1135975,7	AG-CARG-BO	265	1088096,0	1126254,6
AG-CAA-C2&CM	1051	1093935,2	1136154,6	AG-CAA-CV	2549	1094762,4	1135976,2	AG-CARG-BO	266	1088100,5	1126253,9
AG-CAA-C2&CM	1052	1093934,5	1136154,8	AG-CAA-CV	2550	1094763,0	1135976,7	AG-CARG-BO	267	1088101,9	1126253,8
AG-CAA-C2&CM	1053	1093931,4	1136155,5	AG-CAA-CV	2551	1094763,6	1135977,3	AG-CARG-BO	268	1088102,2	1126253,8
AG-CAA-C2&CM	1054	1093929,5	1136156,0	AG-CAA-CV	2552	1094764,1	1135977,7	AG-CARG-BO	269	1088102,7	1126253,8
AG-CAA-C2&CM	1055	1093929,0	1136156,2	AG-CAA-CV	2553	1094777,1	1135988,8	AG-CARG-BO	270	1088103,5	1126254,0
AG-CAA-C2&CM	1056	1093925,9	1136157,5	AG-CAA-CV	2554	1094777,6	1135989,2	AG-CARG-BO	271	1088104,3	1126254,4
AG-CAA-C2&CM	1057	1093924,1	1136158,4	AG-CAA-CV	2555	1094778,2	1135989,7	AG-CARG-BO	272	1088104,6	1126254,6
AG-CAA-C2&CM	1058	1093923,7	1136158,6	AG-CAA-CV	2556	1094778,8	1135990,2	AG-CARG-BO	273	1088104,9	1126254,8
AG-CAA-C2&CM	1059	1093920,9	1136160,3	AG-CAA-CV	2557	1094779,4	1135990,7	AG-CARG-BO	274	1088105,5	1126255,4
AG-CAA-C2&CM	1060	1093919,1	1136161,7	AG-CAA-CV	2558	1094780,0	1135991,1	AG-CARG-BO	275	1088106,0	1126256,0
AG-CAA-C2&CM	1061	1093916,5	1136163,9	AG-CAA-CV	2559	1094780,6	1135991,6	AG-CARG-BO	276	1088106,3	1126256,5
AG-CAA-C2&CM	1062	1093914,7	1136165,7	AG-CAA-CV	2560	1094781,2	1135992,0	AG-CARG-BO	277	1088106,4	1126256,7
AG-CAA-C2&CM	1063	1093912,7	1136168,2	AG-CAA-CV	2561	1094781,9	1135992,4	AG-CARG-BO	278	1088106,7	1126257,5
AG-CAA-C2&CM	1064	1093911,3	1136170,3	AG-CAA-CV	2562	1094782,5	1135992,8	AG-CARG-BO	279	1088106,8	1126258,3
AG-CAA-C2&CM	1065	1093909,6	1136173,1	AG-CAA-CV	2563	1094783,1	1135993,3	AG-CARG-BO	280	1088106,8	1126259,0
AG-CAA-C2&CM	1066	1093908,5	1136175,3	AG-CAA-CV	2564	1094783,7	1135993,6	AG-CARG-BO	281	1088106,7	1126259,9
AG-CAA-C2&CM	1067	1093907,4	1136178,5	AG-CAA-CV	2565	1094822,2	1136017,5	AG-CARG-BO	282	1088106,4	1126260,7
AG-CAA-C2&CM	1068	1093907,0	1136179,7	AG-CAA-CV	2566	1094822,8	1136017,8	AG-CARG-BO	283	1088106,1	1126261,3
AG-CAA-C2&CM	1069	1093904,2	1136189,4	AG-CAA-CV	2567	1094823,3	1136018,1	AG-CARG-BO	284	1088105,7	1126262,0
AG-CAA-C2&CM	1070	1093901,4	1136199,0	AG-CAA-CV	2568	1094823,5	1136018,3	AG-CARG-BO	285	1088101,3	1126268,7
AG-CAA-C2&CM	1071	1093898,7	1136208,6	AG-CAA-CV	2569	1094824,0	1136018,5	AG-CARG-BO	286	1088095,8	1126277,0
AG-CAA-C2&CM	1072	1093895,9	1136218,2	AG-CAA-CV	2570	1094824,6	1136018,8	AG-CARG-BO	287	1088090,3	1126285,4
AG-CAA-C2&CM	1073	1093893,7	1136225,9	AG-CAA-CV	2571	1094825,2	1136019,2	AG-CARG-BO	288	1088084,8	1126293,7
AG-CAA-C2&CM	1074	1093893,3	1136227,2	AG-CAA-CV	2572	1094825,9	1136019,5	AG-CARG-BO	289	1088079,3	1126302,1
AG-CAA-C2&CM	1075	1093893,6	1136225,4	AG-CAA-CV	2573	1094826,5	1136019,7	AG-CARG-BO	290	1088073,8	1126310,4
AG-CAA-C2&CM	1076	1093893,7	1136224,2	AG-CAA-CV	2574	1094827,1	1136020,0	AG-CARG-BO	291	1088068,3	1126318,8
AG-CAA-C2&CM	1077	1093894,1	1136220,9	AG-CAA-CV	2575	1094827,8	1136020,3	AG-CARG-BO	292	1088062,8	1126327,1

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	1116	1093865,5	1136017,3	AG-CAA-CV	2614	1094852,3	1136020,7	AG-CARG-BO	331	1088122,8	1125964,3
AG-CAA-C2&CM	1117	1093866,3	1136017,4	AG-CAA-CV	2615	1094863,0	1136016,9	AG-CARG-BO	332	1088122,8	1125964,4
AG-CAA-C2&CM	1118	1093867,1	1136017,7	AG-CAA-CV	2616	1094863,4	1136016,8	AG-CARG-BO	333	1088122,2	1125968,0
AG-CAA-C2&CM	1119	1093867,8	1136018,1	AG-CAA-CV	2617	1094863,7	1136016,7	AG-CARG-BO	334	1088121,6	1125971,8
AG-CAA-C2&CM	1120	1093868,5	1136018,6	AG-CAA-CV	2618	1094864,0	1136016,6	AG-CARG-BO	335	1088121,6	1125971,9
AG-CAA-C2&CM	1121	1093869,5	1136019,7	AG-CAA-CV	2619	1094864,4	1136016,5	AG-CARG-BO	336	1088120,3	1125977,9
AG-CAA-C2&CM	1122	1093874,9	1136026,8	AG-CAA-CV	2620	1094864,7	1136016,4	AG-CARG-BO	337	1088118,3	1125987,7
AG-CAA-C2&CM	1123	1093881,0	1136034,7	AG-CAA-CV	2621	1094865,1	1136016,3	AG-CARG-BO	338	1088116,3	1125997,5
AG-CAA-C2&CM	1124	1093887,1	1136042,7	AG-CAA-CV	2622	1094865,4	1136016,2	AG-CARG-BO	339	1088114,2	1126007,3
AG-CAA-C2&CM	1125	1093893,2	1136050,6	AG-CAA-CV	2623	1094865,7	1136016,1	AG-CARG-BO	340	1088112,2	1126017,1
AG-CAA-C2&CM	1126	1093899,2	1136058,5	AG-CAA-CV	2624	1094866,1	1136016,0	AG-CARG-BO	341	1088110,2	1126026,9
AG-CAA-C2&CM	1127	1093901,3	1136061,3	AG-CAA-CV	2625	1094866,4	1136016,0	AG-CARG-BO	342	1088108,2	1126036,6
AG-CAA-C2&CM	1128	1093901,7	1136061,8	AG-CAA-CV	2626	1094866,7	1136015,9	AG-CARG-BO	343	1088107,8	1126038,3
AG-CAA-C2&CM	1129	1093902,1	1136062,2	AG-CAA-CV	2627	1094867,1	1136015,8	AG-CARG-BO	344	1088107,7	1126038,6
AG-CAA-C2&CM	1130	1093904,4	1136064,7	AG-CAA-CV	2628	1094867,4	1136015,8	AG-CARG-BO	345	1088107,0	1126042,4
AG-CAA-C2&CM	1131	1093905,8	1136066,1	AG-CAA-CV	2629	1094867,8	1136015,7	AG-CARG-BO	346	1088106,1	1126046,4
AG-CAA-C2&CM	1132	1093906,2	1136066,4	AG-CAA-CV	2630	1094868,1	1136015,7	AG-CARG-BO	347	1088105,1	1126051,2
AG-CAA-C2&CM	1133	1093908,8	1136068,4	AG-CAA-CV	2631	1094868,5	1136015,6	AG-CARG-BO	348	1088105,1	1126051,3
AG-CAA-C2&CM	1134	1093910,6	1136069,7	AG-CAA-CV	2632	1094868,8	1136015,6	AG-CARG-BO	349	1088103,8	1126056,3
AG-CAA-C2&CM	1135	1093910,9	1136069,9	AG-CAA-CV	2633	1094869,2	1136015,6	AG-CARG-BO	350	1088103,2	1126058,7
AG-CAA-C2&CM	1136	1093913,9	1136071,5	AG-CAA-CV	2634	1094869,5	1136015,5	AG-CARG-BO	351	1088103,2	1126058,8
AG-CAA-C2&CM	1137	1093916,0	1136072,4	AG-CAA-CV	2635	1094869,9	1136015,5	AG-CARG-BO	352	1088101,4	1126063,7
AG-CAA-C2&CM	1138	1093919,3	1136073,6	AG-CAA-CV	2636	1094870,2	1136015,5	AG-CARG-BO	353	1088100,6	1126065,9
AG-CAA-C2&CM	1139	1093921,7	1136074,2	AG-CAA-CV	2637	1094870,6	1136015,5	AG-CARG-BO	354	1088100,6	1126066,0
AG-CAA-C2&CM	1140	1093924,9	1136074,7	AG-CAA-CV	2638	1094870,9	1136015,5	AG-CARG-BO	355	1088100,5	1126066,1
AG-CAA-C2&CM	1141	1093927,5	1136074,9	AG-CAA-CV	2639	1094871,3	1136015,5	AG-CARG-BO	356	1088097,3	1126073,0
AG-CAA-C2&CM	1142	1093930,9	1136074,9	AG-CAA-CV	2640	1094871,6	1136015,5	AG-CARG-BO	357	1088097,2	1126073,1
AG-CAA-C2&CM	1143	1093933,4	1136074,7	AG-CAA-CV	2641	1094872,0	1136015,5	AG-CARG-BO	358	1088096,0	1126075,2
AG-CAA-C2&CM	1144	1093936,7	1136074,1	AG-CAA-CV	2642	1094872,3	1136015,5	AG-CARG-BO	359	1088093,3	1126079,7
AG-CAA-C2&CM	1145	1093937,9	1136073,9	AG-CAA-CV	2643	1094872,7	1136015,5	AG-CARG-BO	360	1088093,2	1126079,8
AG-CAA-C2&CM	1146	1093940,9	1136073,1	AG-CAA-CV	2644	1094873,0	1136015,5	AG-CARG-BO	361	1088090,4	1126083,7
AG-CAA-C2&CM	1147	1093950,6	1136070,6	AG-CAA-CV	2645	1094873,3	1136015,5	AG-CARG-BO	362	1088088,8	1126085,9
AG-CAA-C2&CM	1148	1093951,8	1136070,3	AG-CAA-CV	2646	1094873,7	1136015,6	AG-CARG-BO	363	1088088,7	1126086,1
AG-CAA-C2&CM	1149	1093953,2	1136070,0	AG-CAA-CV	2647	1094874,0	1136015,6	AG-CARG-BO	364	1088088,7	1126086,1
AG-CAA-C2&CM	1150	1093953,9	1136070,0	AG-CAA-CV	2648	1094874,4	1136015,6	AG-CARG-BO	365	1088083,9	1126091,5
AG-CAA-C2&CM	1151	1093954,7	1136070,1	AG-CAA-CV	2649	1094874,7	1136015,7	AG-CARG-BO	366	1088083,6	1126091,8
AG-CAA-C2&CM	1152	1093955,4	1136070,3	AG-CAA-CV	2650	1094875,1	1136015,7	AG-CARG-BO	367	1088083,5	1126091,9
AG-CAA-C2&CM	1153	1093956,1	1136070,6	AG-CAA-CV	2651	1094875,4	1136015,8	AG-CARG-BO	368	1088078,0	1126097,1

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	1154	1093956,7	1136071,1	AG-CAA-CV	265 2	1094875,8	1136015,9	AG-CARG-BO	369	1088077,9	1126097,1
AG-CAA-C2&CM	1155	1093957,7	1136072,0	AG-CAA-CV	265 3	1094876,1	1136015,9	AG-CARG-BO	370	1088076,3	1126098,5
AG-CAA-C2&CM	1156	1093961,8	1136076,4	AG-CAA-CV	265 4	1094876,4	1136016,0	AG-CARG-BO	371	1088068,7	1126104,9
AG-CAA-C2&CM	1157	1093968,6	1136083,8	AG-CAA-CV	265 5	1094876,8	1136016,1	AG-CARG-BO	372	1088061,1	1126111,4
AG-CAA-C2&CM	1158	1093975,4	1136091,1	AG-CAA-CV	265 6	1094877,1	1136016,1	AG-CARG-BO	373	1088053,4	1126117,9
AG-CAA-C2&CM	1159	1093982,2	1136098,4	AG-CAA-CV	265 7	1094877,5	1136016,2	AG-CARG-BO	374	1088045,8	1126124,3
AG-CAA-C2&CM	1160	1093985,2	1136101,6	AG-CAA-CV	265 8	1094877,8	1136016,3	AG-CARG-BO	375	1088038,2	1126130,8
AG-CAA-C2&CM	1161	1093986,1	1136102,4	AG-CAA-CV	265 9	1094878,2	1136016,4	AG-CARG-BO	376	1088030,6	1126137,3
AG-CAA-C2&CM	1162	1093988,5	1136104,6	AG-CAA-CV	266 0	1094878,5	1136016,5	AG-CARG-BO	377	1088022,9	1126143,8
AG-CAA-C2&CM	1163	1093989,0	1136105,1	AG-CAA-CV	266 1	1094878,8	1136016,6	AG-CARG-BO	378	1088015,3	1126150,2
AG-CAA-C2&CM	1164	1093990,4	1136106,2	AG-CAA-CV	266 2	1094879,1	1136016,7	AG-CARG-BO	379	1088007,7	1126156,7
AG-CAA-C2&CM	1165	1093992,4	1136107,5	AG-CAA-CV	266 3	1094879,5	1136016,8	AG-CARG-BO	380	1088000,1	1126163,2
AG-CAA-C2&CM	1166	1093993,2	1136107,9	AG-CAA-CV	266 4	1094879,8	1136016,9	AG-CARG-BO	381	1087992,4	1126169,6
AG-CAA-C2&CM	1167	1093993,9	1136108,4	AG-CAA-CV	266 5	1094880,1	1136017,0	AG-CARG-BO	382	1087984,8	1126176,1
AG-CAA-C2&CM	1168	1093995,3	1136109,1	AG-CAA-CV	266 6	1094880,5	1136017,2	AG-CARG-BO	383	1087977,2	1126182,6
AG-CAA-C2&CM	1169	1093998,4	1136110,4	AG-CAA-CV	266 7	1094880,8	1136017,3	AG-CARG-BO	384	1087969,6	1126189,0
AG-CAA-C2&CM	1170	1093999,2	1136110,8	AG-CAA-CV	266 8	1094881,1	1136017,4	AG-CARG-BO	385	1087961,9	1126195,5
AG-CAA-C2&CM	1171	1094000,7	1136111,2	AG-CAA-CV	266 9	1094881,4	1136017,6	AG-CARG-BO	386	1087954,3	1126202,0
AG-CAA-C2&CM	1172	1094003,9	1136112,0	AG-CAA-CV	267 0	1094881,8	1136017,7	AG-CARG-BO	387	1087946,7	1126208,4
AG-CAA-C2&CM	1173	1094004,9	1136112,3	AG-CAA-CV	267 1	1094882,1	1136017,9	AG-CARG-BO	388	1087939,1	1126214,9
AG-CAA-C2&CM	1174	1094006,3	1136112,4	AG-CAA-CV	267 2	1094882,4	1136018,0	AG-CARG-BO	389	1087931,4	1126221,4
AG-CAA-C2&CM	1175	1094008,8	1136112,6	AG-CAA-CV	267 3	1094882,7	1136018,2	AG-CARG-BO	390	1087923,8	1126227,9
AG-CAA-C2&CM	1176	1094009,6	1136112,7	AG-CAA-CV	267 4	1094883,0	1136018,3	AG-CARG-BO	391	1087919,1	1126231,8
AG-CAA-C2&CM	1177	1094010,8	1136112,8	AG-CAA-CV	267 5	1094883,3	1136018,5	AG-CARG-BO	392	1087916,9	1126234,1
AG-CAA-C2&CM	1178	1094012,0	1136112,7	AG-CAA-CV	267 6	1094883,6	1136018,7	AG-CARG-BO	393	1087916,8	1126234,2
AG-CAA-C2&CM	1179	1094015,3	1136112,4	AG-CAA-CV	267 7	1094883,9	1136018,8	AG-CARG-BO	394	1087915,1	1126236,7
AG-CAA-C2&CM	1180	1094016,7	1136112,3	AG-CAA-CV	267 8	1094884,2	1136019,0	AG-CARG-BO	395	1087913,8	1126239,5
AG-CAA-C2&CM	1181	1094017,8	1136112,0	AG-CAA-CV	267 9	1094884,5	1136019,2	AG-CARG-BO	396	1087913,0	1126242,5
AG-CAA-C2&CM	1182	1094023,0	1136111,9	AG-CAA-CV	268 0	1094884,8	1136019,4	AG-CARG-BO	397	1087912,7	1126245,6
AG-CAA-C2&CM	1183	1094030,6	1136112,1	AG-CAA-CV	268 1	1094885,1	1136019,6	AG-CARG-BO	398	1087913,0	1126248,7
AG-CAA-C2&CM	1184	1094031,2	1136112,2	AG-CAA-CV	268 2	1094885,4	1136019,7	AG-CARG-BO	399	1087913,7	1126251,4
AG-CAA-C2&CM	1185	1094031,9	1136112,1	AG-CAA-CV	268 3	1094885,7	1136019,9	AG-CARG-BO	400	1087913,8	1126251,7
AG-CAA-C2&CM	1186	1094033,3	1136112,1	AG-CAA-CV	268 4	1094886,0	1136020,1	AG-CARG-BO	401	1087915,1	1126254,5
AG-CAA-C2&CM	1187	1094035,4	1136112,0	AG-CAA-CV	268 5	1094886,3	1136020,4	AG-CARG-BO	402	1087916,8	1126257,1
AG-CAA-C2&CM	1188	1094037,3	1136111,8	AG-CAA-CV	268 6	1094886,5	1136020,6	AG-CARG-BO	403	1087918,5	1126258,8
AG-CAA-C2&CM	1189	1094038,0	1136111,6	AG-CAA-CV	268 7	1094886,8	1136020,8	AG-CARG-BO	404	1087919,0	1126259,3
AG-CAA-C2&CM	1190	1094041,4	1136110,9	AG-CAA-CV	268 8	1094887,1	1136021,0	AG-CARG-BO	405	1087921,5	1126261,1
AG-CAA-C2&CM	1191	1094043,2	1136110,3	AG-CAA-CV	268 9	1094893,1	1136025,9	AG-CARG-BO	406	1087924,4	1126262,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	1192	1094043,9	1136110,1	AG-CAA-CV	2690	1094894,0	1136026,6	AG-CARG-BO	407	1087926,3	1126263,0
AG-CAA-C2&CM	1193	1094047,1	1136108,7	AG-CAA-CV	2691	1094895,0	1136027,3	AG-CARG-BO	408	1087927,3	1126263,3
AG-CAA-C2&CM	1194	1094048,8	1136107,9	AG-CAA-CV	2692	1094895,9	1136028,1	AG-CARG-BO	409	1087930,4	1126263,6
AG-CAA-C2&CM	1195	1094049,4	1136107,5	AG-CAA-CV	2693	1094896,9	1136028,8	AG-CARG-BO	410	1087933,6	1126263,4
AG-CAA-C2&CM	1196	1094050,1	1136107,0	AG-CAA-CV	2694	1094897,8	1136029,5	AG-CARG-BO	411	1087935,3	1126263,1
AG-CAA-C2&CM	1197	1094052,3	1136105,6	AG-CAA-CV	2695	1094898,8	1136030,2	AG-CARG-BO	412	1087945,2	1126261,5
AG-CAA-C2&CM	1198	1094053,9	1136104,5	AG-CAA-CV	2696	1094899,7	1136030,9	AG-CARG-BO	413	1087955,1	1126259,9
AG-CAA-C2&CM	1199	1094054,4	1136104,0	AG-CAA-CV	2697	1094900,7	1136031,6	AG-CARG-BO	414	1087965,0	1126258,4
AG-CAA-C2&CM	1200	1094056,9	1136101,7	AG-CAA-CV	2698	1094901,7	1136032,3	AG-CARG-BO	415	1087974,8	1126256,8
AG-CAA-C2&CM	1201	1094058,3	1136100,3	AG-CAA-CV	2699	1094902,6	1136033,0	AG-CARG-BO	416	1087984,7	1126255,2
AG-CAA-C2&CM	1202	1094058,7	1136099,7	AG-CAA-CV	2700	1094903,6	1136033,6	AG-CARG-BO	417	1087994,6	1126253,6
AG-CAA-C2&CM	1203	1094060,8	1136097,0	AG-CAA-CV	2701	1094904,6	1136034,3	AG-CARG-BO	418	1088004,5	1126252,0
AG-CAA-C2&CM	1204	1094061,9	1136095,4	AG-CAA-CV	2702	1094905,6	1136035,0	AG-CARG-BO	419	1088014,3	1126250,5
AG-CAA-C2&CM	1205	1094062,2	1136094,8	AG-CAA-CV	2703	1094906,6	1136035,6	AG-CARG-BO	420	1088024,2	1126248,9
AG-CAA-C2&CM	1206	1094062,4	1136094,4	AG-CAA-CV	2704	1094907,6	1136036,3	AG-CARG-BO	421	1088034,1	1126247,3
AG-CAA-C2&CM	1207	1094063,8	1136091,7	AG-CAA-CV	2705	1094908,6	1136036,9	AG-CARG-BO	422	1088044,0	1126245,7
AG-CAA-C2&CM	1208	1094064,4	1136090,5	AG-CAA-CV	2706	1094909,6	1136037,5	AG-CARG-BO	423	1088053,8	1126244,1
AG-CAA-C2&CM	1209	1094065,4	1136087,9	AG-CAA-CV	2707	1094910,6	1136038,1	AG-CARG-BO	424	1088063,7	1126242,5
AG-CAA-C2&CM	1210	1094065,7	1136087,4	AG-CAA-CV	2708	1094911,6	1136038,8	AG-CARG-BO	425	1088073,6	1126241,0
AG-CAA-C2&CM	1211	1094064,5	1136072,3	AG-CAA-CV	2709	1094912,6	1136039,4	AG-CARG-BO	426	1088083,5	1126239,4
AG-CAA-C2&CM	1212	1094383,8	1135961,1	AG-CAA-CV	2710	1094913,7	1136040,0	AG-CARG-BO	427	1088093,3	1126237,8
AG-CAA-C2&CM	1213	1094370,6	1135962,1	AG-CAA-CV	2711	1094914,7	1136040,6	AG-CARG-BO	428	1088098,4	1126237,0
AG-CAA-C2&CM	1214	1094367,7	1135985,1	AG-CAA-CV	2712	1094915,7	1136041,2	AG-CARG-BO	429	1088098,6	1126237,0
AG-CAA-C2&CM	1215	1094367,4	1135986,2	AG-CAA-CV	2713	1094916,8	1136041,7	AG-CARG-BO	430	1088101,9	1126236,7
AG-CAA-C2&CM	1216	1094367,0	1135986,9	AG-CAA-CV	2714	1094917,8	1136042,3	AG-CARG-BO	431	1088102,0	1126236,7
AG-CAA-C2&CM	1217	1094366,6	1135987,5	AG-CAA-CV	2715	1094918,9	1136042,9	AG-CARG-BO	432	1088102,2	1126236,7
AG-CAA-C2&CM	1218	1094366,1	1135988,0	AG-CAA-CV	2716	1094919,9	1136043,4	AG-CARG-BO	433	1088103,7	1126236,9
AG-CAA-C2&CM	1219	1094365,6	1135988,5	AG-CAA-CV	2717	1094921,0	1136044,0	AG-CARG-BO	434	1088105,5	1126237,0
AG-CAA-C2&CM	1220	1094364,5	1135989,2	AG-CAA-CV	2718	1094922,0	1136044,5	AG-CARG-BO	435	1088105,6	1126237,0
AG-CAA-C2&CM	1221	1094363,8	1135989,5	AG-CAA-CV	2719	1094923,1	1136045,0	AG-CARG-BO	436	1088105,8	1126237,1
AG-CAA-C2&CM	1222	1094360,3	1135991,3	AG-CAA-CV	2720	1094924,2	1136045,6	AG-CARG-BO	437	1088109,0	1126237,9
AG-CAA-C2&CM	1223	1094359,1	1135991,8	AG-CAA-CV	2721	1094925,2	1136046,1	AG-CARG-BO	438	1088109,2	1126238,0
AG-CAA-C2&CM	1224	1094358,4	1135992,0	AG-CAA-CV	2722	1094926,3	1136046,6	AG-CARG-BO	439	1088109,3	1126238,0
AG-CAA-C2&CM	1225	1094357,7	1135992,0	AG-CAA-CV	2723	1094927,4	1136047,1	AG-CARG-BO	440	1088112,3	1126239,4
AG-CAA-C2&CM	1226	1094357,0	1135992,0	AG-CAA-CV	2724	1094928,5	1136047,6	AG-CARG-BO	441	1088112,5	1126239,4
AG-CAA-C2&CM	1227	1094356,2	1135991,9	AG-CAA-CV	2725	1094929,5	1136048,1	AG-CARG-BO	442	1088112,6	1126239,5
AG-CAA-C2&CM	1228	1094355,0	1135991,4	AG-CAA-CV	2726	1094930,6	1136048,6	AG-CARG-BO	443	1088114,0	1126240,4
AG-CAA-C2&CM	1229	1094348,3	1135988,5	AG-CAA-CV	2727	1094931,7	1136049,0	AG-CARG-BO	444	1088115,4	1126241,3

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	1230	1094339,1	1135984,5	AG-CAA-CV	2728	1094932,8	1136049,5	AG-CARG-BO	445	1088115,5	1126241,5
AG-CAA-C2&CM	1231	1094338,0	1135984,1	AG-CAA-CV	2729	1094933,9	1136050,0	AG-CARG-BO	446	1088115,6	1126241,5
AG-CAA-C2&CM	1232	1094337,4	1135983,8	AG-CAA-CV	2730	1094935,0	1136050,4	AG-CARG-BO	447	1088118,0	1126243,8
AG-CAA-C2&CM	1233	1094329,9	1135980,9	AG-CAA-CV	2731	1094936,1	1136050,8	AG-CARG-BO	448	1088118,2	1126244,0
AG-CAA-C2&CM	1234	1094328,9	1135980,6	AG-CAA-CV	2732	1094937,2	1136051,3	AG-CARG-BO	449	1088118,3	1126244,0
AG-CAA-C2&CM	1235	1094328,1	1135980,3	AG-CAA-CV	2733	1094938,3	1136051,7	AG-CARG-BO	450	1088120,3	1126246,6
AG-CAA-C2&CM	1236	1094321,3	1135978,3	AG-CAA-CV	2734	1094939,5	1136052,1	AG-CARG-BO	451	1088120,4	1126246,9
AG-CAA-C2&CM	1237	1094320,2	1135978,0	AG-CAA-CV	2735	1094940,6	1136052,5	AG-CARG-BO	452	1088120,4	1126246,9
AG-CAA-C2&CM	1238	1094317,3	1135977,4	AG-CAA-CV	2736	1094941,7	1136052,9	AG-CARG-BO	453	1088121,3	1126248,5
AG-CAA-C2&CM	1239	1094312,4	1135976,4	AG-CAA-CV	2737	1094942,8	1136053,3	AG-CARG-BO	454	1088122,0	1126249,8
AG-CAA-C2&CM	1240	1094311,9	1135976,3	AG-CAA-CV	2738	1094943,9	1136053,7	AG-CARG-BO	455	1088122,1	1126250,1
AG-CAA-C2&CM	1241	1094306,9	1135975,4	AG-CAA-CV	2739	1094945,1	1136054,1	AG-CARG-BO	456	1088122,1	1126250,1
AG-CAA-C2&CM	1242	1094297,0	1135973,7	AG-CAA-CV	2740	1094946,2	1136054,4	AG-CARG-BO	457	1088123,2	1126253,3
AG-CAA-C2&CM	1243	1094290,4	1135972,6	AG-CAA-CV	2741	1094947,3	1136054,8	AG-CARG-BO	458	1088123,3	1126253,6
AG-CAA-C2&CM	1244	1094287,7	1135972,0	AG-CAA-CV	2742	1095001,4	1136071,7	AG-CARG-BO	459	1088123,8	1126256,8
AG-CAA-C2&CM	1245	1094284,3	1135971,3	AG-CAA-CV	2743	1095001,8	1136071,8	AG-CARG-BO	460	1088123,8	1126257,2
AG-CAA-C2&CM	1246	1094279,0	1135969,8	AG-CAA-CV	2744	1095002,1	1136071,9	AG-CARG-BO	461	1088123,8	1126259,0
AG-CAA-C2&CM	1247	1094278,6	1135969,7	AG-CAA-CV	2745	1095002,5	1136072,1	AG-CARG-BO	462	1088123,8	1126260,5
AG-CAA-C2&CM	1248	1094272,8	1135967,6	AG-CAA-CV	2746	1095002,8	1136072,2	AG-CARG-BO	463	1088123,8	1126260,8
AG-CAA-C2&CM	1249	1094271,1	1135966,9	AG-CAA-CV	2747	1095003,1	1136072,3	AG-CARG-BO	464	1088123,2	1126264,0
AG-CAA-C2&CM	1250	1094261,8	1135963,2	AG-CAA-CV	2748	1095003,4	1136072,4	AG-CARG-BO	465	1088123,1	1126264,4
AG-CAA-C2&CM	1251	1094252,6	1135959,5	AG-CAA-CV	2749	1095003,8	1136072,6	AG-CARG-BO	466	1088122,1	1126267,5
AG-CAA-C2&CM	1252	1094243,3	1135955,8	AG-CAA-CV	2750	1095004,1	1136072,7	AG-CARG-BO	467	1088121,9	1126267,8
AG-CAA-C2&CM	1253	1094235,6	1135952,7	AG-CAA-CV	2751	1095004,4	1136072,8	AG-CARG-BO	468	1088121,0	1126269,5
AG-CAA-C2&CM	1254	1094235,1	1135952,5	AG-CAA-CV	2752	1095004,7	1136073,0	AG-CARG-BO	469	1088120,4	1126270,7
AG-CAA-C2&CM	1255	1094233,3	1135951,9	AG-CAA-CV	2753	1095005,0	1136073,1	AG-CARG-BO	470	1088120,3	1126270,7
AG-CAA-C2&CM	1256	1094226,6	1135949,6	AG-CAA-CV	2754	1095005,3	1136073,3	AG-CARG-BO	471	1088120,3	1126270,8
AG-CAA-C2&CM	1257	1094225,4	1135949,2	AG-CAA-CV	2755	1095005,6	1136073,4	AG-CARG-BO	472	1088115,5	1126278,0
AG-CAA-C2&CM	1258	1094222,6	1135948,5	AG-CAA-CV	2756	1095005,9	1136073,6	AG-CARG-BO	473	1088110,0	1126286,4
AG-CAA-C2&CM	1259	1094216,8	1135947,0	AG-CAA-CV	2757	1095006,2	1136073,8	AG-CARG-BO	474	1088104,5	1126294,7
AG-CAA-C2&CM	1260	1094215,6	1135946,8	AG-CAA-CV	2758	1095006,5	1136073,9	AG-CARG-BO	475	1088099,0	1126303,1
AG-CAA-C2&CM	1261	1094211,5	1135946,1	AG-CAA-CV	2759	1095006,8	1136074,1	AG-CARG-BO	476	1088093,5	1126311,4
AG-CAA-C2&CM	1262	1094206,8	1135945,3	AG-CAA-CV	2760	1095007,1	1136074,3	AG-CARG-BO	477	1088088,0	1126319,8
AG-CAA-C2&CM	1263	1094205,5	1135945,2	AG-CAA-CV	2761	1095007,4	1136074,5	AG-CARG-BO	478	1088082,5	1126328,1
AG-CAA-C2&CM	1264	1094200,3	1135944,8	AG-CAA-CV	2762	1095007,7	1136074,7	AG-CARG-BO	479	1088077,0	1126336,5
AG-CAA-C2&CM	1265	1094196,7	1135944,6	AG-CAA-CV	2763	1095008,0	1136074,9	AG-CARG-BO	480	1088071,5	1126344,8
AG-CAA-C2&CM	1266	1094195,5	1135944,5	AG-CAA-CV	2764	1095008,3	1136075,0	AG-CARG-BO	481	1088066,2	1126352,9
AG-CAA-C2&CM	1267	1094189,0	1135944,6	AG-CAA-CV	2765	1095008,6	1136075,2	AG-CARG-BO	482	1088066,1	1126353,1

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	1268	1094186,5	1135944,7	AG-CAA-CV	2766	1095008,9	1136075,4	AG-CARG-BO	483	1088064,8	1126355,5
AG-CAA-C2&CM	1269	1094185,9	1135944,7	AG-CAA-CV	2767	1095009,1	1136075,7	AG-CARG-BO	484	1088063,9	1126358,1
AG-CAA-C2&CM	1270	1094178,3	1135945,2	AG-CAA-CV	2768	1095009,4	1136075,9	AG-CARG-BO	485	1088063,3	1126360,8
AG-CAA-C2&CM	1271	1094168,3	1135945,8	AG-CAA-CV	2769	1095009,7	1136076,1	AG-CARG-BO	486	1088063,3	1126361,6
AG-CAA-C2&CM	1272	1094158,4	1135946,4	AG-CAA-CV	2770	1095009,9	1136076,3	AG-CARG-BO	487	1088063,2	1126363,7
AG-CAA-C2&CM	1273	1094148,4	1135947,0	AG-CAA-CV	2771	1095010,2	1136076,5	AG-CARG-BO	488	1088063,5	1126371,4
AG-CAA-C2&CM	1274	1094144,8	1135947,2	AG-CAA-CV	2772	1095010,5	1136076,7	AG-CARG-BO	489	1088063,7	1126375,6
AG-CAA-C2&CM	1275	1094143,5	1135947,3	AG-CAA-CV	2773	1095010,7	1136077,0	AG-CARG-BO	490	1088069,2	1126371,8
AG-CAA-C2&CM	1276	1094140,1	1135947,9	AG-CAA-CV	2774	1095011,0	1136077,2	AG-CARG-BO	491	1088076,4	1126368,4
AG-CAA-C2&CM	1277	1094139,7	1135947,9	AG-CAA-CV	2775	1095011,2	1136077,4	AG-CARG-BO	492	1088076,2	1126363,7
AG-CAA-C2&CM	1278	1094137,5	1135948,5	AG-CAA-CV	2776	1095011,5	1136077,7	AG-CARG-BO	493	1088076,3	1126362,3
AG-CAA-C2&CM	1279	1094134,8	1135949,4	AG-CAA-CV	2777	1095011,7	1136077,9	AG-CARG-BO	494	1088076,4	1126361,6
AG-CAA-C2&CM	1280	1094134,3	1135949,6	AG-CAA-CV	2778	1095012,0	1136078,2	AG-CARG-BO	495	1088076,7	1126360,8
AG-CAA-C2&CM	1281	1094133,9	1135949,7	AG-CAA-CV	2779	1095012,2	1136078,4	AG-CARG-BO	496	1088077,4	1126359,7
AG-CAA-C2&CM	1282	1094131,9	1135950,6	AG-CAA-CV	2780	1095012,4	1136078,7	AG-CARG-BO	497	1088082,4	1126352,0
AG-CAA-C2&CM	1283	1094128,8	1135952,2	AG-CAA-CV	2781	1095012,7	1136078,9	AG-CARG-BO	498	1088087,9	1126343,6
AG-CAA-C2&CM	1284	1094128,4	1135952,4	AG-CAA-CV	2782	1095012,9	1136079,2	AG-CARG-BO	499	1088093,4	1126335,3
AG-CAA-C2&CM	1285	1094127,7	1135952,9	AG-CAA-CV	2783	1095052,7	1136125,0	AG-CARG-BO	500	1088098,9	1126326,9
AG-CAA-C2&CM	1286	1094122,7	1135956,2	AG-CAA-CV	2784	1095053,2	1136125,5	AG-CARG-BO	501	1088104,4	1126318,6
AG-CAA-C2&CM	1287	1094114,3	1135961,7	AG-CAA-CV	2785	1095053,7	1136126,1	AG-CARG-BO	502	1088109,9	1126310,2
AG-CAA-C2&CM	1288	1094106,0	1135967,2	AG-CAA-CV	2786	1095054,2	1136126,6	AG-CARG-BO	503	1088115,4	1126301,9
AG-CAA-C2&CM	1289	1094105,0	1135967,8	AG-CAA-CV	2787	1095054,7	1136127,2	AG-CARG-BO	504	1088120,9	1126293,5
AG-CAA-C2&CM	1290	1094101,7	1135969,7	AG-CAA-CV	2788	1095055,3	1136127,7	AG-CARG-BO	505	1088126,4	1126285,2
AG-CAA-C2&CM	1291	1094099,2	1135970,9	AG-CAA-CV	2789	1095055,8	1136128,2	AG-CARG-BO	506	1088131,1	1126278,0
AG-CAA-C2&CM	1292	1094098,5	1135971,2	AG-CAA-CV	2790	1095056,4	1136128,8	AG-CARG-BO	507	1088131,6	1126277,2
AG-CAA-C2&CM	1293	1094094,8	1135972,5	AG-CAA-CV	2791	1095056,9	1136129,3	AG-CARG-BO	508	1088131,8	1126276,9
AG-CAA-C2&CM	1294	1094091,9	1135973,3	AG-CAA-CV	2792	1095057,5	1136129,8	AG-CARG-BO	509	1088132,4	1126275,7
AG-CAA-C2&CM	1295	1094082,3	1135976,1	AG-CAA-CV	2793	1095058,0	1136130,3	AG-CARG-BO	510	1088133,3	1126274,0
AG-CAA-C2&CM	1296	1094072,6	1135978,8	AG-CAA-CV	2794	1095058,6	1136130,8	AG-CARG-BO	511	1088134,3	1126271,8
AG-CAA-C2&CM	1297	1094063,0	1135981,6	AG-CAA-CV	2795	1095059,2	1136131,3	AG-CARG-BO	512	1088135,4	1126268,6
AG-CAA-C2&CM	1298	1094053,4	1135984,3	AG-CAA-CV	2796	1095059,8	1136131,7	AG-CARG-BO	513	1088136,0	1126266,3
AG-CAA-C2&CM	1299	1094043,8	1135987,1	AG-CAA-CV	2797	1095060,3	1136132,2	AG-CARG-BO	514	1088136,6	1126263,0
AG-CAA-C2&CM	1300	1094037,4	1135988,9	AG-CAA-CV	2798	1095060,9	1136132,7	AG-CARG-BO	515	1088136,8	1126260,5
AG-CAA-C2&CM	1301	1094036,3	1135989,3	AG-CAA-CV	2799	1095061,5	1136133,1	AG-CARG-BO	516	1088136,8	1126259,0
AG-CAA-C2&CM	1302	1094033,1	1135990,5	AG-CAA-CV	2800	1095062,2	1136133,5	AG-CARG-BO	517	1088136,8	1126257,2
AG-CAA-C2&CM	1303	1094030,8	1135991,6	AG-CAA-CV	2801	1095062,8	1136134,0	AG-CARG-BO	518	1088136,6	1126254,7
AG-CAA-C2&CM	1304	1094027,8	1135993,3	AG-CAA-CV	2802	1095063,4	1136134,4	AG-CARG-BO	519	1088136,1	1126251,4
AG-CAA-C2&CM	1305	1094025,8	1135994,8	AG-CAA-CV	2803	1095064,0	1136134,8	AG-CARG-BO	520	1088135,5	1126249,1

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	1306	1094023,1	1135997,0	AG-CAA-CV	2804	1095064,7	1136135,2	AG-CARG-BO	521	1088134,4	1126246,0
AG-CAA-C2&CM	1307	1094021,3	1135998,8	AG-CAA-CV	2805	1095065,3	1136135,6	AG-CARG-BO	522	1088134,3	1126245,6
AG-CAA-C2&CM	1308	1094019,3	1136001,2	AG-CAA-CV	2806	1095065,9	1136136,0	AG-CARG-BO	523	1088133,5	1126243,7
AG-CAA-C2&CM	1309	1094019,2	1136001,4	AG-CAA-CV	2807	1095094,3	1136153,1	AG-CARG-BO	524	1088132,7	1126242,3
AG-CAA-C2&CM	1310	1094017,7	1136003,5	AG-CAA-CV	2808	1095094,6	1136153,2	AG-CARG-BO	525	1088131,9	1126240,8
AG-CAA-C2&CM	1311	1094016,0	1136006,5	AG-CAA-CV	2809	1095094,9	1136153,5	AG-CARG-BO	526	1088131,7	1126240,4
AG-CAA-C2&CM	1312	1094014,9	1136008,8	AG-CAA-CV	2810	1095095,3	1136153,8	AG-CARG-BO	527	1088130,6	1126238,7
AG-CAA-C2&CM	1313	1094013,7	1136012,0	AG-CAA-CV	2811	1095095,5	1136154,0	AG-CARG-BO	528	1088128,6	1126236,1
AG-CAA-C2&CM	1314	1094013,0	1136014,4	AG-CAA-CV	2812	1095095,8	1136154,3	AG-CARG-BO	529	1088128,2	1126235,6
AG-CAA-C2&CM	1315	1094012,5	1136017,3	AG-CAA-CV	2813	1095096,1	1136154,7	AG-CARG-BO	530	1088126,9	1126234,3
AG-CAA-C2&CM	1316	1094012,4	1136017,9	AG-CAA-CV	2814	1095096,3	1136155,0	AG-CARG-BO	531	1088124,5	1126232,0
AG-CAA-C2&CM	1317	1094012,2	1136020,3	AG-CAA-CV	2815	1095096,5	1136155,4	AG-CARG-BO	532	1088123,9	1126231,5
AG-CAA-C2&CM	1318	1094012,1	1136023,8	AG-CAA-CV	2816	1095096,6	1136155,9	AG-CARG-BO	533	1088122,5	1126230,5
AG-CAA-C2&CM	1319	1094012,1	1136025,0	AG-CAA-CV	2817	1095096,7	1136156,4	AG-CARG-BO	534	1088121,2	1126229,6
AG-CAA-C2&CM	1320	1094012,6	1136031,1	AG-CAA-CV	2818	1095096,8	1136156,8	AG-CARG-BO	535	1088119,8	1126228,7
AG-CAA-C2&CM	1321	1094013,3	1136041,1	AG-CAA-CV	2819	1095096,9	1136157,2	AG-CARG-BO	536	1088119,0	1126228,2
AG-CAA-C2&CM	1322	1094014,0	1136051,0	AG-CAA-CV	2820	1095096,8	1136157,6	AG-CARG-BO	537	1088117,6	1126227,5
AG-CAA-C2&CM	1323	1094014,7	1136061,0	AG-CAA-CV	2821	1095096,8	1136158,1	AG-CARG-BO	538	1088114,6	1126226,1
AG-CAA-C2&CM	1324	1094015,4	1136071,0	AG-CAA-CV	2822	1095096,7	1136158,5	AG-CARG-BO	539	1088113,6	1126225,7
AG-CAA-C2&CM	1325	1094015,8	1136076,8	AG-CAA-CV	2823	1095090,7	1136183,2	AG-CARG-BO	540	1088112,3	1126225,3
AG-CAA-C2&CM	1326	1094015,8	1136078,2	AG-CAA-CV	2824	1095090,6	1136183,7	AG-CARG-BO	541	1088109,1	1126224,5
AG-CAA-C2&CM	1327	1094015,6	1136079,0	AG-CAA-CV	2825	1095090,5	1136184,1	AG-CARG-BO	542	1088107,9	1126224,2
AG-CAA-C2&CM	1328	1094015,3	1136079,8	AG-CAA-CV	2826	1095090,3	1136184,6	AG-CARG-BO	543	1088106,6	1126224,1
AG-CAA-C2&CM	1329	1094015,0	1136080,5	AG-CAA-CV	2827	1095090,2	1136185,0	AG-CARG-BO	544	1088104,9	1126223,9
AG-CAA-C2&CM	1330	1094014,4	1136081,1	AG-CAA-CV	2828	1095090,0	1136185,5	AG-CARG-BO	545	1088103,3	1126223,8
AG-CAA-C2&CM	1331	1094013,8	1136081,7	AG-CAA-CV	2829	1095089,9	1136185,8	AG-CARG-BO	546	1088102,0	1126223,7
AG-CAA-C2&CM	1332	1094013,2	1136082,2	AG-CAA-CV	2830	1095089,7	1136186,1	AG-CARG-BO	547	1088100,9	1126223,8
AG-CAA-C2&CM	1333	1094012,0	1136082,6	AG-CAA-CV	2831	1095089,6	1136186,5	AG-CARG-BO	548	1088097,6	1126224,0
AG-CAA-C2&CM	1334	1094010,7	1136082,8	AG-CAA-CV	2832	1095089,4	1136186,8	AG-CARG-BO	549	1088096,3	1126224,2
AG-CAA-C2&CM	1335	1094010,0	1136082,6	AG-CAA-CV	2833	1095089,2	1136187,1	AG-CARG-BO	550	1088091,3	1126225,0
AG-CAA-C2&CM	1336	1094009,2	1136082,4	AG-CAA-CV	2834	1095089,0	1136187,4	AG-CARG-BO	551	1088081,4	1126226,5
AG-CAA-C2&CM	1337	1094008,5	1136082,1	AG-CAA-CV	2835	1095088,8	1136187,8	AG-CARG-BO	552	1088071,5	1126228,1
AG-CAA-C2&CM	1338	1094007,8	1136081,7	AG-CAA-CV	2836	1095088,6	1136188,1	AG-CARG-BO	553	1088061,7	1126229,7
AG-CAA-C2&CM	1339	1094006,7	1136080,7	AG-CAA-CV	2837	1095088,4	1136188,4	AG-CARG-BO	554	1088051,8	1126231,3
AG-CAA-C2&CM	1340	1094004,2	1136078,0	AG-CAA-CV	2838	1095088,2	1136188,7	AG-CARG-BO	555	1088041,9	1126232,9
AG-CAA-C2&CM	1341	1093997,4	1136070,7	AG-CAA-CV	2839	1095088,0	1136189,0	AG-CARG-BO	556	1088032,0	1126234,5
AG-CAA-C2&CM	1342	1093990,6	1136063,3	AG-CAA-CV	2840	1095087,7	1136189,3	AG-CARG-BO	557	1088022,2	1126236,0
AG-CAA-C2&CM	1343	1093983,8	1136056,0	AG-CAA-CV	2841	1095087,5	1136189,6	AG-CARG-BO	558	1088012,3	1126237,6

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	1344	1093979,3	1136051,1	AG-CAA-CV	284 2	1095087,2	1136189,9	AG-CARG-BO	559	1088002,4	1126239,2
AG-CAA-C2&CM	1345	1093978,5	1136050,3	AG-CAA-CV	284 3	1095086,9	1136190,3	AG-CARG-BO	560	1087992,5	1126240,8
AG-CAA-C2&CM	1346	1093976,2	1136048,2	AG-CAA-CV	284 4	1095086,5	1136190,6	AG-CARG-BO	561	1087982,7	1126242,4
AG-CAA-C2&CM	1347	1093975,7	1136047,8	AG-CAA-CV	284 5	1095086,2	1136190,9	AG-CARG-BO	562	1087972,8	1126243,9
AG-CAA-C2&CM	1348	1093974,4	1136046,8	AG-CAA-CV	284 6	1095085,8	1136191,3	AG-CARG-BO	563	1087962,9	1126245,5
AG-CAA-C2&CM	1349	1093974,2	1136046,7	AG-CAA-CV	284 7	1095085,5	1136191,5	AG-CARG-BO	564	1087953,0	1126247,1
AG-CAA-C2&CM	1350	1093971,9	1136045,1	AG-CAA-CV	284 8	1095073,1	1136201,5	AG-CARG-BO	565	1087943,2	1126248,7
AG-CAA-C2&CM	1351	1093971,0	1136044,6	AG-CAA-CV	284 9	1095072,8	1136201,7	AG-CARG-BO	566	1087933,3	1126250,3
AG-CAA-C2&CM	1352	1093969,9	1136044,0	AG-CAA-CV	285 0	1095072,5	1136201,9	AG-CARG-BO	567	1087932,1	1126250,4
AG-CAA-C2&CM	1353	1093967,1	1136042,7	AG-CAA-CV	285 1	1095072,2	1136202,0	AG-CARG-BO	568	1087930,6	1126250,6
AG-CAA-C2&CM	1354	1093965,9	1136042,2	AG-CAA-CV	285 2	1095071,9	1136202,2	AG-CARG-BO	569	1087929,8	1126250,5
AG-CAA-C2&CM	1355	1093964,9	1136041,9	AG-CAA-CV	285 3	1095071,5	1136202,3	AG-CARG-BO	570	1087928,9	1126250,2
AG-CAA-C2&CM	1356	1093962,0	1136041,0	AG-CAA-CV	285 4	1095071,2	1136202,4	AG-CARG-BO	571	1087928,2	1126249,9
AG-CAA-C2&CM	1357	1093960,4	1136040,6	AG-CAA-CV	285 5	1095070,9	1136202,5	AG-CARG-BO	572	1087927,5	1126249,4
AG-CAA-C2&CM	1358	1093959,7	1136040,5	AG-CAA-CV	285 6	1095070,6	1136202,6	AG-CARG-BO	573	1087926,9	1126248,8
AG-CAA-C2&CM	1359	1093958,7	1136040,4	AG-CAA-CV	285 7	1095070,1	1136202,6	AG-CARG-BO	574	1087926,4	1126248,1
AG-CAA-C2&CM	1360	1093956,7	1136040,1	AG-CAA-CV	285 8	1095069,7	1136202,6	AG-CARG-BO	575	1087926,0	1126247,3
AG-CAA-C2&CM	1361	1093954,7	1136040,0	AG-CAA-CV	285 9	1095069,2	1136202,6	AG-CARG-BO	576	1087925,8	1126246,5
AG-CAA-C2&CM	1362	1093954,4	1136040,0	AG-CAA-CV	286 0	1095068,8	1136202,5	AG-CARG-BO	577	1087925,8	1126245,6
AG-CAA-C2&CM	1363	1093951,3	1136040,1	AG-CAA-CV	286 1	1095068,3	1136202,4	AG-CARG-BO	578	1087925,8	1126244,8
AG-CAA-C2&CM	1364	1093949,0	1136040,3	AG-CAA-CV	286 2	1095067,9	1136202,2	AG-CARG-BO	579	1087926,0	1126243,9
AG-CAA-C2&CM	1365	1093946,0	1136040,8	AG-CAA-CV	286 3	1095067,5	1136202,0	AG-CARG-BO	580	1087926,4	1126243,2
AG-CAA-C2&CM	1366	1093944,9	1136041,1	AG-CAA-CV	286 4	1095067,2	1136201,8	AG-CARG-BO	581	1087926,9	1126242,5
AG-CAA-C2&CM	1367	1093943,1	1136041,5	AG-CAA-CV	286 5	1095066,9	1136201,6	AG-CARG-BO	582	1087928,0	1126241,4
AG-CAA-C2&CM	1368	1093933,4	1136044,0	AG-CAA-CV	286 6	1095066,6	1136201,4	AG-CARG-BO	583	1087932,2	1126237,8
AG-CAA-C2&CM	1369	1093931,0	1136044,7	AG-CAA-CV	286 7	1095020,5	1136160,3	AG-CARG-BO	584	1087939,8	1126231,3
AG-CAA-C2&CM	1370	1093929,5	1136044,9	AG-CAA-CV	286 8	1095020,0	1136159,9	AG-CARG-BO	585	1087947,5	1126224,8
AG-CAA-C2&CM	1371	1093928,7	1136044,9	AG-CAA-CV	286 9	1095019,4	1136159,4	AG-CARG-BO	586	1087955,1	1126218,4
AG-CAA-C2&CM	1372	1093927,9	1136044,8	AG-CAA-CV	287 0	1095018,8	1136158,9	AG-CARG-BO	587	1087962,7	1126211,9
AG-CAA-C2&CM	1373	1093927,1	1136044,5	AG-CAA-CV	287 1	1095018,2	1136158,4	AG-CARG-BO	588	1087970,3	1126205,4
AG-CAA-C2&CM	1374	1093926,4	1136044,1	AG-CAA-CV	287 2	1095017,6	1136157,9	AG-CARG-BO	589	1087978,0	1126198,9
AG-CAA-C2&CM	1375	1093925,7	1136043,6	AG-CAA-CV	287 3	1095016,9	1136157,4	AG-CARG-BO	590	1087985,6	1126192,5
AG-CAA-C2&CM	1376	1093924,8	1136042,5	AG-CAA-CV	287 4	1095016,3	1136157,0	AG-CARG-BO	591	1087993,2	1126186,0
AG-CAA-C2&CM	1377	1093923,0	1136040,3	AG-CAA-CV	287 5	1095015,7	1136156,5	AG-CARG-BO	592	1088000,8	1126179,5
AG-CAA-C2&CM	1378	1093917,0	1136032,3	AG-CAA-CV	287 6	1095015,0	1136156,1	AG-CARG-BO	593	1088008,5	1126173,1
AG-CAA-C2&CM	1379	1093910,9	1136024,4	AG-CAA-CV	287 7	1095014,4	1136155,6	AG-CARG-BO	594	1088016,1	1126166,6
AG-CAA-C2&CM	1380	1093904,8	1136016,5	AG-CAA-CV	287 8	1095013,7	1136155,2	AG-CARG-BO	595	1088023,7	1126160,1
AG-CAA-C2&CM	1381	1093898,7	1136008,5	AG-CAA-CV	287 9	1095013,1	1136154,8	AG-CARG-BO	596	1088031,3	1126153,7

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	1382	1093892,9	1136000,9	AG-CAA-CV	2880	1095012,4	1136154,4	AG-CARG-BO	597	1088039,0	1126147,2
AG-CAA-C2&CM	1383	1093892,5	1136000,4	AG-CAA-CV	2881	1095011,7	1136154,0	AG-CARG-BO	598	1088046,6	1126140,7
AG-CAA-C2&CM	1384	1093892,1	1136000,0	AG-CAA-CV	2882	1095011,1	1136153,6	AG-CARG-BO	599	1088054,2	1126134,3
AG-CAA-C2&CM	1385	1093891,8	1135999,7	AG-CAA-CV	2883	1095010,4	1136153,2	AG-CARG-BO	600	1088061,8	1126127,8
AG-CAA-C2&CM	1386	1093891,5	1135999,3	AG-CAA-CV	2884	1095009,7	1136152,9	AG-CARG-BO	601	1088069,5	1126121,3
AG-CAA-C2&CM	1387	1093871,6	1136001,2	AG-CAA-CV	2885	1095009,0	1136152,5	AG-CARG-BO	602	1088077,1	1126114,8
AG-CAA-C2&CM	1388	1093873,5	1136001,9	AG-CAA-CV	2886	1095008,4	1136152,2	AG-CARG-BO	603	1088084,7	1126108,4
AG-CAA-C2&CM	1389	1093873,8	1136002,0	AG-CAA-CV	2887	1095007,7	1136151,8	AG-CARG-BO	604	1088086,3	1126107,0
AG-CAA-C2&CM	1390	1093874,1	1136002,1	AG-CAA-CV	2888	1095006,9	1136151,5	AG-CARG-BO	605	1088086,8	1126106,6
AG-CAA-C2&CM	1391	1093877,1	1136003,7	AG-CAA-CV	2889	1095006,2	1136151,2	AG-CARG-BO	606	1088092,4	1126101,4
AG-CAA-C2&CM	1392	1093877,1	1136003,8	AG-CAA-CV	2890	1095005,5	1136150,9	AG-CARG-BO	607	1088093,4	1126100,4
AG-CAA-C2&CM	1393	1093877,3	1136003,9	AG-CAA-CV	2891	1095004,8	1136150,6	AG-CARG-BO	608	1088093,6	1126100,1
AG-CAA-C2&CM	1394	1093880,0	1136006,0	AG-CAA-CV	2892	1095004,1	1136150,3	AG-CARG-BO	609	1088098,4	1126094,7
AG-CAA-C2&CM	1395	1093880,0	1136006,0	AG-CAA-CV	2893	1095003,4	1136150,0	AG-CARG-BO	610	1088098,6	1126094,4
AG-CAA-C2&CM	1396	1093880,2	1136006,2	AG-CAA-CV	2894	1095002,7	1136149,7	AG-CARG-BO	611	1088099,3	1126093,6
AG-CAA-C2&CM	1397	1093882,2	1136008,4	AG-CAA-CV	2895	1095001,9	1136149,5	AG-CARG-BO	612	1088100,9	1126091,4
AG-CAA-C2&CM	1398	1093882,5	1136008,7	AG-CAA-CV	2896	1095001,2	1136149,2	AG-CARG-BO	613	1088103,7	1126087,5
AG-CAA-C2&CM	1399	1093882,5	1136008,8	AG-CAA-CV	2897	1095000,4	1136149,0	AG-CARG-BO	614	1088104,5	1126086,3
AG-CAA-C2&CM	1400	1093882,6	1136008,8	AG-CAA-CV	2898	1094999,7	1136148,7	AG-CARG-BO	615	1088107,2	1126081,8
AG-CAA-C2&CM	1401	1093888,4	1136016,4	AG-CAA-CV	2899	1094998,9	1136148,5	AG-CARG-BO	616	1088108,4	1126079,7
AG-CAA-C2&CM	1402	1093894,5	1136024,4	AG-CAA-CV	2900	1094998,2	1136148,3	AG-CARG-BO	617	1088109,0	1126078,5
AG-CAA-C2&CM	1403	1093900,6	1136032,3	AG-CAA-CV	2901	1094997,4	1136148,1	AG-CARG-BO	618	1088112,3	1126071,7
AG-CAA-C2&CM	1404	1093906,7	1136040,3	AG-CAA-CV	2902	1094996,7	1136147,9	AG-CARG-BO	619	1088112,8	1126070,4
AG-CAA-C2&CM	1405	1093912,7	1136048,2	AG-CAA-CV	2903	1094995,9	1136147,8	AG-CARG-BO	620	1088113,6	1126068,2
AG-CAA-C2&CM	1406	1093914,8	1136050,9	AG-CAA-CV	2904	1094995,2	1136147,6	AG-CARG-BO	621	1088115,4	1126063,3
AG-CAA-C2&CM	1407	1093916,9	1136053,2	AG-CAA-CV	2905	1094994,4	1136147,5	AG-CARG-BO	622	1088115,8	1126061,9
AG-CAA-C2&CM	1408	1093919,2	1136055,0	AG-CAA-CV	2906	1094993,6	1136147,3	AG-CARG-BO	623	1088116,4	1126059,5
AG-CAA-C2&CM	1409	1093921,9	1136056,5	AG-CAA-CV	2907	1094992,9	1136147,2	AG-CARG-BO	624	1088117,7	1126054,6
AG-CAA-C2&CM	1410	1093924,7	1136057,4	AG-CAA-CV	2908	1094992,1	1136147,1	AG-CARG-BO	625	1088117,9	1126053,9
AG-CAA-C2&CM	1411	1093927,7	1136057,9	AG-CAA-CV	2909	1094991,4	1136146,9	AG-CARG-BO	626	1088118,9	1126049,1
AG-CAA-C2&CM	1412	1093930,7	1136057,9	AG-CAA-CV	2910	1094990,6	1136146,8	AG-CARG-BO	627	1088119,7	1126045,0
AG-CAA-C2&CM	1413	1093933,7	1136057,4	AG-CAA-CV	2911	1094989,8	1136146,8	AG-CARG-BO	628	1088120,5	1126041,3
AG-CAA-C2&CM	1414	1093936,7	1136056,6	AG-CAA-CV	2912	1094989,0	1136146,7	AG-CARG-BO	629	1088120,5	1126040,9
AG-CAA-C2&CM	1415	1093946,4	1136054,1	AG-CAA-CV	2913	1094988,3	1136146,6	AG-CARG-BO	630	1088120,9	1126039,3
AG-CAA-C2&CM	1416	1093948,1	1136053,7	AG-CAA-CV	2914	1094987,5	1136146,6	AG-CARG-BO	631	1088122,9	1126029,5
AG-CAA-C2&CM	1417	1093948,3	1136053,6	AG-CAA-CV	2915	1094986,7	1136146,5	AG-CARG-BO	632	1088124,9	1126019,7
AG-CAA-C2&CM	1418	1093951,3	1136053,1	AG-CAA-CV	2916	1094985,9	1136146,5	AG-CARG-BO	633	1088127,0	1126009,9
AG-CAA-C2&CM	1419	1093951,6	1136053,1	AG-CAA-CV	2917	1094985,2	1136146,5	AG-CARG-BO	634	1088129,0	1126000,1

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	1420	1093954,7	1136053,0	AG-CAA-CV	2918	1094984,4	1136146,5	AG-CARG-BO	635	1088131,0	1125990,3
AG-CAA-C2&CM	1421	1093954,7	1136053,0	AG-CAA-CV	2919	1094983,7	1136146,4	AG-CARG-BO	636	1088133,1	1125980,5
AG-CAA-C2&CM	1422	1093955,0	1136053,0	AG-CAA-CV	2920	1094941,8	1136146,7	AG-CARG-BO	637	1088134,3	1125974,5
AG-CAA-C2&CM	1423	1093957,0	1136053,3	AG-CAA-CV	2921	1094941,2	1136146,7	AG-CARG-BO	638	1088134,4	1125973,9
AG-CAA-C2&CM	1424	1093958,0	1136053,4	AG-CAA-CV	2922	1094940,5	1136146,8	AG-CARG-BO	639	1088134,8	1125971,3
AG-CAA-C2&CM	1425	1093958,1	1136053,4	AG-CAA-CV	2923	1094939,8	1136146,8	AG-CARG-BO	640	1088133,1	1125930,8
AG-CAA-C2&CM	1426	1093958,3	1136053,5	AG-CAA-CV	2924	1094939,1	1136146,8	AG-CARG-CM&TU	1	1087189,1	1125173,7
AG-CAA-C2&CM	1427	1093961,3	1136054,3	AG-CAA-CV	2925	1094938,4	1136146,9	AG-CARG-CM&TU	2	1087202,3	1125175,5
AG-CAA-C2&CM	1428	1093961,4	1136054,4	AG-CAA-CV	2926	1094937,7	1136147,0	AG-CARG-CM&TU	3	1087202,1	1125174,1
AG-CAA-C2&CM	1429	1093961,6	1136054,4	AG-CAA-CV	2927	1094937,0	1136147,1	AG-CARG-CM&TU	4	1087202,1	1125173,7
AG-CAA-C2&CM	1430	1093964,4	1136055,7	AG-CAA-CV	2928	1094936,5	1136147,2	AG-CARG-CM&TU	5	1087202,1	1125171,3
AG-CAA-C2&CM	1431	1093964,5	1136055,8	AG-CAA-CV	2929	1094936,2	1136147,2	AG-CARG-CM&TU	6	1087202,1	1125171,0
AG-CAA-C2&CM	1432	1093964,6	1136055,9	AG-CAA-CV	2930	1094935,6	1136147,3	AG-CARG-CM&TU	7	1087202,3	1125170,1
AG-CAA-C2&CM	1433	1093966,9	1136057,5	AG-CAA-CV	2931	1094935,0	1136147,4	AG-CARG-CM&TU	8	1087202,5	1125168,6
AG-CAA-C2&CM	1434	1093967,2	1136057,6	AG-CAA-CV	2932	1094934,3	1136147,6	AG-CARG-CM&TU	9	1087202,6	1125168,5
AG-CAA-C2&CM	1435	1093967,3	1136057,7	AG-CAA-CV	2933	1094933,6	1136147,8	AG-CARG-CM&TU	10	1087204,1	1125162,8
AG-CAA-C2&CM	1436	1093967,4	1136057,8	AG-CAA-CV	2934	1094932,9	1136147,9	AG-CARG-CM&TU	11	1087204,1	1125162,6
AG-CAA-C2&CM	1437	1093969,7	1136059,9	AG-CAA-CV	2935	1094932,3	1136148,1	AG-CARG-CM&TU	12	1087204,2	1125162,4
AG-CAA-C2&CM	1438	1093969,8	1136060,0	AG-CAA-CV	2936	1094931,6	1136148,3	AG-CARG-CM&TU	13	1087204,2	1125162,2
AG-CAA-C2&CM	1439	1093974,3	1136064,9	AG-CAA-CV	2937	1094931,0	1136148,5	AG-CARG-CM&TU	14	1087204,7	1125160,2
AG-CAA-C2&CM	1440	1093981,1	1136072,2	AG-CAA-CV	2938	1094930,4	1136148,7	AG-CARG-CM&TU	15	1087206,9	1125151,7
AG-CAA-C2&CM	1441	1093987,9	1136079,5	AG-CAA-CV	2939	1094930,2	1136148,8	AG-CARG-CM&TU	16	1087207,0	1125151,5
AG-CAA-C2&CM	1442	1093994,7	1136086,8	AG-CAA-CV	2940	1094929,6	1136149,0	AG-CARG-CM&TU	17	1087207,4	1125150,4
AG-CAA-C2&CM	1443	1093997,6	1136089,9	AG-CAA-CV	2941	1094929,0	1136149,2	AG-CARG-CM&TU	18	1087207,8	1125149,2
AG-CAA-C2&CM	1444	1093999,8	1136092,0	AG-CAA-CV	2942	1094928,4	1136149,5	AG-CARG-CM&TU	19	1087207,9	1125148,9
AG-CAA-C2&CM	1445	1094001,7	1136093,2	AG-CAA-CV	2943	1094927,7	1136149,8	AG-CARG-CM&TU	20	1087209,1	1125146,8
AG-CAA-C2&CM	1446	1094002,3	1136093,6	AG-CAA-CV	2944	1094927,1	1136150,1	AG-CARG-CM&TU	21	1087209,1	1125146,7
AG-CAA-C2&CM	1447	1094005,0	1136094,8	AG-CAA-CV	2945	1094926,5	1136150,4	AG-CARG-CM&TU	22	1087209,3	1125146,5
AG-CAA-C2&CM	1448	1094007,9	1136095,5	AG-CAA-CV	2946	1094925,9	1136150,7	AG-CARG-CM&TU	23	1087210,8	1125144,5
AG-CAA-C2&CM	1449	1094010,2	1136095,7	AG-CAA-CV	2947	1094925,2	1136151,0	AG-CARG-CM&TU	24	1087210,8	1125144,5
AG-CAA-C2&CM	1450	1094010,8	1136095,7	AG-CAA-CV	2948	1094924,6	1136151,4	AG-CARG-CM&TU	25	1087211,0	1125144,3
AG-CAA-C2&CM	1451	1094013,8	1136095,5	AG-CAA-CV	2949	1094924,0	1136151,7	AG-CARG-CM&TU	26	1087212,8	1125142,6
AG-CAA-C2&CM	1452	1094016,6	1136094,8	AG-CAA-CV	2950	1094923,4	1136152,1	AG-CARG-CM&TU	27	1087212,9	1125142,6
AG-CAA-C2&CM	1453	1094018,9	1136093,8	AG-CAA-CV	2951	1094922,9	1136152,5	AG-CARG-CM&TU	28	1087213,1	1125142,4
AG-CAA-C2&CM	1454	1094019,3	1136093,6	AG-CAA-CV	2952	1094922,3	1136152,8	AG-CARG-CM&TU	29	1087214,2	1125141,7
AG-CAA-C2&CM	1455	1094021,8	1136092,0	AG-CAA-CV	2953	1094921,7	1136153,2	AG-CARG-CM&TU	30	1087215,1	1125141,1
AG-CAA-C2&CM	1456	1094024,0	1136090,0	AG-CAA-CV	2954	1094921,2	1136153,7	AG-CARG-CM&TU	31	1087215,2	1125141,0
AG-CAA-C2&CM	1457	1094025,6	1136087,9	AG-CAA-CV	2955	1094920,6	1136154,1	AG-CARG-CM&TU	32	1087215,4	1125140,9

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	1458	1094025,8	1136087,7	AG-CAA-CV	2956	1094920,1	1136154,5	AG-CARG-CM&TU	33	1087217,6	1125140,0
AG-CAA-C2&CM	1459	1094027,2	1136085,1	AG-CAA-CV	2957	1094919,5	1136154,9	AG-CARG-CM&TU	34	1087217,8	1125139,9
AG-CAA-C2&CM	1460	1094028,2	1136082,4	AG-CAA-CV	2958	1094919,0	1136155,4	AG-CARG-CM&TU	35	1087218,0	1125139,8
AG-CAA-C2&CM	1461	1094028,7	1136079,6	AG-CAA-CV	2959	1094918,5	1136155,9	AG-CARG-CM&TU	36	1087220,3	1125139,2
AG-CAA-C2&CM	1462	1094028,8	1136079,4	AG-CAA-CV	2960	1094918,0	1136156,3	AG-CARG-CM&TU	37	1087220,5	1125139,2
AG-CAA-C2&CM	1463	1094028,8	1136076,4	AG-CAA-CV	2961	1094917,5	1136156,8	AG-CARG-CM&TU	38	1087220,7	1125139,2
AG-CAA-C2&CM	1464	1094028,3	1136070,1	AG-CAA-CV	2962	1094917,0	1136157,3	AG-CARG-CM&TU	39	1087223,1	1125139,0
AG-CAA-C2&CM	1465	1094027,6	1136060,1	AG-CAA-CV	2963	1094916,5	1136157,8	AG-CARG-CM&TU	40	1087223,3	1125138,9
AG-CAA-C2&CM	1466	1094026,9	1136050,1	AG-CAA-CV	2964	1094916,0	1136158,3	AG-CARG-CM&TU	41	1087224,8	1125138,9
AG-CAA-C2&CM	1467	1094026,2	1136040,2	AG-CAA-CV	2965	1094915,6	1136158,8	AG-CARG-CM&TU	42	1087234,8	1125138,9
AG-CAA-C2&CM	1468	1094025,5	1136030,2	AG-CAA-CV	2966	1094915,2	1136159,3	AG-CARG-CM&TU	43	1087244,8	1125138,8
AG-CAA-C2&CM	1469	1094025,1	1136024,1	AG-CAA-CV	2967	1094915,0	1136159,5	AG-CARG-CM&TU	44	1087251,7	1125138,7
AG-CAA-C2&CM	1470	1094025,1	1136023,9	AG-CAA-CV	2968	1094914,7	1136159,9	AG-CARG-CM&TU	45	1087251,8	1125138,7
AG-CAA-C2&CM	1471	1094025,2	1136020,5	AG-CAA-CV	2969	1094914,3	1136160,5	AG-CARG-CM&TU	46	1087254,3	1125138,9
AG-CAA-C2&CM	1472	1094025,2	1136020,2	AG-CAA-CV	2970	1094913,9	1136161,0	AG-CARG-CM&TU	47	1087254,5	1125138,9
AG-CAA-C2&CM	1473	1094025,3	1136019,7	AG-CAA-CV	2971	1094913,5	1136161,6	AG-CARG-CM&TU	48	1087254,6	1125139,0
AG-CAA-C2&CM	1474	1094025,8	1136016,8	AG-CAA-CV	2972	1094913,1	1136162,1	AG-CARG-CM&TU	49	1087255,3	1125139,1
AG-CAA-C2&CM	1475	1094025,9	1136016,5	AG-CAA-CV	2973	1094912,7	1136162,7	AG-CARG-CM&TU	50	1087256,9	1125139,5
AG-CAA-C2&CM	1476	1094027,1	1136013,3	AG-CAA-CV	2974	1094912,3	1136163,3	AG-CARG-CM&TU	51	1087257,1	1125139,6
AG-CAA-C2&CM	1477	1094027,2	1136013,0	AG-CAA-CV	2975	1094911,9	1136163,9	AG-CARG-CM&TU	52	1087257,2	1125139,6
AG-CAA-C2&CM	1478	1094028,9	1136010,1	AG-CAA-CV	2976	1094911,6	1136164,4	AG-CARG-CM&TU	53	1087259,5	1125140,6
AG-CAA-C2&CM	1479	1094029,1	1136009,8	AG-CAA-CV	2977	1094902,5	1136180,6	AG-CARG-CM&TU	54	1087259,7	1125140,7
AG-CAA-C2&CM	1480	1094029,3	1136009,6	AG-CAA-CV	2978	1094902,4	1136180,9	AG-CARG-CM&TU	55	1087259,7	1125140,7
AG-CAA-C2&CM	1481	1094031,3	1136007,2	AG-CAA-CV	2979	1094902,2	1136181,1	AG-CARG-CM&TU	56	1087261,8	1125142,0
AG-CAA-C2&CM	1482	1094031,6	1136006,9	AG-CAA-CV	2980	1094901,9	1136181,5	AG-CARG-CM&TU	57	1087262,0	1125142,2
AG-CAA-C2&CM	1483	1094034,2	1136004,7	AG-CAA-CV	2981	1094901,7	1136181,7	AG-CARG-CM&TU	58	1087263,9	1125143,8
AG-CAA-C2&CM	1484	1094034,4	1136004,5	AG-CAA-CV	2982	1094901,4	1136182,0	AG-CARG-CM&TU	59	1087264,1	1125144,0
AG-CAA-C2&CM	1485	1094037,4	1136002,8	AG-CAA-CV	2983	1094901,2	1136182,1	AG-CARG-CM&TU	60	1087264,8	1125144,8
AG-CAA-C2&CM	1486	1094037,7	1136002,7	AG-CAA-CV	2984	1094900,8	1136182,4	AG-CARG-CM&TU	61	1087265,6	1125145,9
AG-CAA-C2&CM	1487	1094037,7	1136002,6	AG-CAA-CV	2985	1094900,4	1136182,7	AG-CARG-CM&TU	62	1087265,8	1125146,1
AG-CAA-C2&CM	1488	1094040,9	1136001,4	AG-CAA-CV	2986	1094900,0	1136182,9	AG-CARG-CM&TU	63	1087267,1	1125148,2
AG-CAA-C2&CM	1489	1094041,0	1136001,4	AG-CAA-CV	2987	1094890,9	1136186,4	AG-CARG-CM&TU	64	1087267,2	1125148,5
AG-CAA-C2&CM	1490	1094047,4	1135999,6	AG-CAA-CV	2988	1094890,3	1136186,6	AG-CARG-CM&TU	65	1087268,1	1125150,8
AG-CAA-C2&CM	1491	1094057,0	1135996,8	AG-CAA-CV	2989	1094889,7	1136186,9	AG-CARG-CM&TU	66	1087268,1	1125151,1
AG-CAA-C2&CM	1492	1094066,6	1135994,1	AG-CAA-CV	2990	1094889,0	1136187,2	AG-CARG-CM&TU	67	1087268,6	1125153,5
AG-CAA-C2&CM	1493	1094076,2	1135991,3	AG-CAA-CV	2991	1094888,4	1136187,4	AG-CARG-CM&TU	68	1087268,7	1125153,5
AG-CAA-C2&CM	1494	1094085,8	1135988,6	AG-CAA-CV	2992	1094887,8	1136187,8	AG-CARG-CM&TU	69	1087268,7	1125153,6
AG-CAA-C2&CM	1495	1094095,5	1135985,8	AG-CAA-CV	2993	1094887,1	1136188,1	AG-CARG-CM&TU	70	1087268,8	1125154,9

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	1496	1094098,7	1135984,9	AG-CAA-CV	299 4	1094886,5	1136188,4	AG-CARG-CM&TU	71	1087269,6	1125161,4
AG-CAA-C2&CM	1497	1094103,3	1135983,3	AG-CAA-CV	299 5	1094886,0	1136188,7	AG-CARG-CM&TU	72	1087270,3	1125164,5
AG-CAA-C2&CM	1498	1094104,6	1135982,7	AG-CAA-CV	299 6	1094885,8	1136188,8	AG-CARG-CM&TU	73	1087271,5	1125167,3
AG-CAA-C2&CM	1499	1094107,7	1135981,3	AG-CAA-CV	299 7	1094885,3	1136189,1	AG-CARG-CM&TU	74	1087273,1	1125169,9
AG-CAA-C2&CM	1500	1094111,9	1135978,8	AG-CAA-CV	299 8	1094884,7	1136189,5	AG-CARG-CM&TU	75	1087275,1	1125172,2
AG-CAA-C2&CM	1501	1094113,1	1135978,0	AG-CAA-CV	299 9	1094884,1	1136189,9	AG-CARG-CM&TU	76	1087275,1	1125172,3
AG-CAA-C2&CM	1502	1094121,5	1135972,5	AG-CAA-CV	300 0	1094883,6	1136190,3	AG-CARG-CM&TU	77	1087277,5	1125174,2
AG-CAA-C2&CM	1503	1094129,8	1135967,1	AG-CAA-CV	300 1	1094883,0	1136190,7	AG-CARG-CM&TU	78	1087280,2	1125175,7
AG-CAA-C2&CM	1504	1094134,8	1135963,8	AG-CAA-CV	300 2	1094882,4	1136191,1	AG-CARG-CM&TU	79	1087282,8	1125176,5
AG-CAA-C2&CM	1505	1094134,9	1135963,7	AG-CAA-CV	300 3	1094881,9	1136191,5	AG-CARG-CM&TU	80	1087283,2	1125176,7
AG-CAA-C2&CM	1506	1094135,0	1135963,7	AG-CAA-CV	300 4	1094881,3	1136191,9	AG-CARG-CM&TU	81	1087287,6	1125177,8
AG-CAA-C2&CM	1507	1094138,0	1135962,0	AG-CAA-CV	300 5	1094880,9	1136192,3	AG-CARG-CM&TU	82	1087287,8	1125177,8
AG-CAA-C2&CM	1508	1094138,3	1135961,9	AG-CAA-CV	300 6	1094880,7	1136192,5	AG-CARG-CM&TU	83	1087290,8	1125178,8
AG-CAA-C2&CM	1509	1094138,4	1135961,9	AG-CAA-CV	300 7	1094880,3	1136192,8	AG-CARG-CM&TU	84	1087290,8	1125178,9
AG-CAA-C2&CM	1510	1094138,9	1135961,7	AG-CAA-CV	300 8	1094879,8	1136193,3	AG-CARG-CM&TU	85	1087291,1	1125179,0
AG-CAA-C2&CM	1511	1094141,6	1135960,8	AG-CAA-CV	300 9	1094879,3	1136193,8	AG-CARG-CM&TU	86	1087292,5	1125179,7
AG-CAA-C2&CM	1512	1094141,9	1135960,7	AG-CAA-CV	301 0	1094878,8	1136194,3	AG-CARG-CM&TU	87	1087293,9	1125180,4
AG-CAA-C2&CM	1513	1094142,0	1135960,7	AG-CAA-CV	301 1	1094878,3	1136194,8	AG-CARG-CM&TU	88	1087294,0	1125180,5
AG-CAA-C2&CM	1514	1094145,4	1135960,2	AG-CAA-CV	301 2	1094877,8	1136195,3	AG-CARG-CM&TU	89	1087294,1	1125180,6
AG-CAA-C2&CM	1515	1094145,6	1135960,2	AG-CAA-CV	301 3	1094877,3	1136195,8	AG-CARG-CM&TU	90	1087296,7	1125182,5
AG-CAA-C2&CM	1516	1094149,2	1135960,0	AG-CAA-CV	301 4	1094877,0	1136196,2	AG-CARG-CM&TU	91	1087296,8	1125182,6
AG-CAA-C2&CM	1517	1094158,9	1135959,4	AG-CAA-CV	301 5	1094876,8	1136196,4	AG-CARG-CM&TU	92	1087296,9	1125182,7
AG-CAA-C2&CM	1518	1094159,1	1135959,4	AG-CAA-CV	301 6	1094876,4	1136196,9	AG-CARG-CM&TU	93	1087299,1	1125185,0
AG-CAA-C2&CM	1519	1094159,3	1135959,4	AG-CAA-CV	301 7	1094876,0	1136197,4	AG-CARG-CM&TU	94	1087299,2	1125185,1
AG-CAA-C2&CM	1520	1094169,1	1135958,8	AG-CAA-CV	301 8	1094875,6	1136198,0	AG-CARG-CM&TU	95	1087299,3	1125185,2
AG-CAA-C2&CM	1521	1094179,1	1135958,1	AG-CAA-CV	301 9	1094875,1	1136198,5	AG-CARG-CM&TU	96	1087300,6	1125187,0
AG-CAA-C2&CM	1522	1094186,7	1135957,7	AG-CAA-CV	302 0	1094874,7	1136199,1	AG-CARG-CM&TU	97	1087301,2	1125187,9
AG-CAA-C2&CM	1523	1094186,8	1135957,7	AG-CAA-CV	302 1	1094874,3	1136199,7	AG-CARG-CM&TU	98	1087301,3	1125188,0
AG-CAA-C2&CM	1524	1094189,2	1135957,6	AG-CAA-CV	302 2	1094874,0	1136200,3	AG-CARG-CM&TU	99	1087301,3	1125188,1
AG-CAA-C2&CM	1525	1094195,6	1135957,5	AG-CAA-CV	302 3	1094873,6	1136200,9	AG-CARG-CM&TU	100	1087302,7	1125191,0
AG-CAA-C2&CM	1526	1094195,8	1135957,5	AG-CAA-CV	302 4	1094873,2	1136201,5	AG-CARG-CM&TU	101	1087302,8	1125191,2
AG-CAA-C2&CM	1527	1094199,3	1135957,8	AG-CAA-CV	302 5	1094872,9	1136202,1	AG-CARG-CM&TU	102	1087302,8	1125191,3
AG-CAA-C2&CM	1528	1094204,6	1135958,2	AG-CAA-CV	302 6	1094872,6	1136202,7	AG-CARG-CM&TU	103	1087303,7	1125194,3
AG-CAA-C2&CM	1529	1094204,7	1135958,2	AG-CAA-CV	302 7	1094872,2	1136203,3	AG-CARG-CM&TU	104	1087303,8	1125194,6
AG-CAA-C2&CM	1530	1094209,4	1135958,9	AG-CAA-CV	302 8	1094871,9	1136203,9	AG-CARG-CM&TU	105	1087303,8	1125194,6
AG-CAA-C2&CM	1531	1094213,5	1135959,6	AG-CAA-CV	302 9	1094871,6	1136204,6	AG-CARG-CM&TU	106	1087304,2	1125197,2
AG-CAA-C2&CM	1532	1094213,6	1135959,6	AG-CAA-CV	303 0	1094871,4	1136205,2	AG-CARG-CM&TU	107	1087304,2	1125197,8
AG-CAA-C2&CM	1533	1094219,4	1135961,1	AG-CAA-CV	303 1	1094871,1	1136205,8	AG-CARG-CM&TU	108	1087304,3	1125198,0

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	1534	1094222,2	1135961,8	AG-CAA-CV	303 2	1094870,8	1136206,5	AG-CARG-CM&TU	109	1087304,3	1125198,1
AG-CAA-C2&CM	1535	1094222,3	1135961,8	AG-CAA-CV	303 3	1094870,6	1136207,1	AG-CARG-CM&TU	110	1087304,2	1125201,3
AG-CAA-C2&CM	1536	1094229,1	1135964,2	AG-CAA-CV	303 4	1094870,5	1136207,3	AG-CARG-CM&TU	111	1087304,1	1125201,6
AG-CAA-C2&CM	1537	1094230,7	1135964,8	AG-CAA-CV	303 5	1094870,4	1136207,8	AG-CARG-CM&TU	112	1087303,6	1125204,7
AG-CAA-C2&CM	1538	1094230,8	1135964,8	AG-CAA-CV	303 6	1094870,1	1136208,5	AG-CARG-CM&TU	113	1087303,5	1125204,9
AG-CAA-C2&CM	1539	1094238,5	1135967,9	AG-CAA-CV	303 7	1094869,9	1136209,1	AG-CARG-CM&TU	114	1087302,7	1125207,8
AG-CAA-C2&CM	1540	1094247,7	1135971,6	AG-CAA-CV	303 8	1094869,8	1136209,8	AG-CARG-CM&TU	115	1087300,3	1125216,8
AG-CAA-C2&CM	1541	1094257,0	1135975,3	AG-CAA-CV	303 9	1094869,6	1136210,5	AG-CARG-CM&TU	116	1087300,2	1125217,1
AG-CAA-C2&CM	1542	1094266,3	1135979,0	AG-CAA-CV	304 0	1094869,4	1136211,2	AG-CARG-CM&TU	117	1087300,0	1125217,4
AG-CAA-C2&CM	1543	1094268,2	1135979,7	AG-CAA-CV	304 1	1094869,3	1136211,8	AG-CARG-CM&TU	118	1087299,8	1125217,7
AG-CAA-C2&CM	1544	1094274,6	1135982,1	AG-CAA-CV	304 2	1094869,1	1136212,5	AG-CARG-CM&TU	119	1087299,6	1125217,9
AG-CAA-C2&CM	1545	1094275,5	1135982,3	AG-CAA-CV	304 3	1094869,0	1136213,1	AG-CARG-CM&TU	120	1087299,3	1125218,1
AG-CAA-C2&CM	1546	1094281,2	1135983,9	AG-CAA-CV	304 4	1094869,0	1136213,4	AG-CARG-CM&TU	121	1087299,0	1125218,2
AG-CAA-C2&CM	1547	1094285,1	1135984,7	AG-CAA-CV	304 5	1094868,9	1136213,9	AG-CARG-CM&TU	122	1087298,7	1125218,3
AG-CAA-C2&CM	1548	1094288,0	1135985,3	AG-CAA-CV	304 6	1094868,8	1136214,6	AG-CARG-CM&TU	123	1087298,3	1125218,3
AG-CAA-C2&CM	1549	1094294,8	1135986,5	AG-CAA-CV	304 7	1094868,7	1136215,3	AG-CARG-CM&TU	124	1087298,0	1125218,3
AG-CAA-C2&CM	1550	1094304,7	1135988,2	AG-CAA-CV	304 8	1094868,7	1136216,0	AG-CARG-CM&TU	125	1087297,7	1125218,2
AG-CAA-C2&CM	1551	1094309,6	1135989,1	AG-CAA-CV	304 9	1094868,6	1136216,7	AG-CARG-CM&TU	126	1087297,4	1125218,0
AG-CAA-C2&CM	1552	1094309,7	1135989,1	AG-CAA-CV	305 0	1094868,6	1136217,4	AG-CARG-CM&TU	127	1087297,1	1125217,8
AG-CAA-C2&CM	1553	1094314,6	1135990,1	AG-CAA-CV	305 1	1094868,5	1136218,1	AG-CARG-CM&TU	128	1087296,9	1125217,6
AG-CAA-C2&CM	1554	1094317,5	1135990,7	AG-CAA-CV	305 2	1094868,5	1136218,6	AG-CARG-CM&TU	129	1087296,7	1125217,4
AG-CAA-C2&CM	1555	1094317,6	1135990,8	AG-CAA-CV	305 3	1094868,5	1136218,9	AG-CARG-CM&TU	130	1087296,5	1125217,1
AG-CAA-C2&CM	1556	1094324,4	1135992,8	AG-CAA-CV	305 4	1094868,5	1136219,5	AG-CARG-CM&TU	131	1087296,4	1125216,8
AG-CAA-C2&CM	1557	1094325,2	1135993,1	AG-CAA-CV	305 5	1094868,5	1136220,2	AG-CARG-CM&TU	132	1087296,4	1125216,4
AG-CAA-C2&CM	1558	1094325,3	1135993,1	AG-CAA-CV	305 6	1094868,6	1136220,9	AG-CARG-CM&TU	133	1087296,4	1125216,1
AG-CAA-C2&CM	1559	1094332,8	1135996,0	AG-CAA-CV	305 7	1094868,6	1136221,6	AG-CARG-CM&TU	134	1087296,4	1125215,8
AG-CAA-C2&CM	1560	1094332,8	1135996,0	AG-CAA-CV	305 8	1094868,7	1136222,3	AG-CARG-CM&TU	135	1087298,9	1125206,7
AG-CAA-C2&CM	1561	1094333,9	1135996,5	AG-CAA-CV	305 9	1094868,7	1136223,0	AG-CARG-CM&TU	136	1087299,6	1125203,9
AG-CAA-C2&CM	1562	1094343,1	1136000,4	AG-CAA-CV	306 0	1094868,8	1136223,6	AG-CARG-CM&TU	137	1087300,2	1125201,0
AG-CAA-C2&CM	1563	1094350,3	1136003,6	AG-CAA-CV	306 1	1094868,9	1136224,3	AG-CARG-CM&TU	138	1087300,2	1125198,2
AG-CAA-C2&CM	1564	1094352,2	1136004,2	AG-CAA-CV	306 2	1094869,0	1136225,0	AG-CARG-CM&TU	139	1087300,2	1125197,7
AG-CAA-C2&CM	1565	1094352,9	1136004,5	AG-CAA-CV	306 3	1094869,2	1136225,7	AG-CARG-CM&TU	140	1087299,9	1125195,3
AG-CAA-C2&CM	1566	1094355,4	1136005,0	AG-CAA-CV	306 4	1094869,3	1136226,4	AG-CARG-CM&TU	141	1087299,0	1125192,6
AG-CAA-C2&CM	1567	1094358,1	1136005,1	AG-CAA-CV	306 5	1094869,5	1136227,1	AG-CARG-CM&TU	142	1087297,8	1125190,0
AG-CAA-C2&CM	1568	1094360,7	1136004,8	AG-CAA-CV	306 6	1094869,6	1136227,8	AG-CARG-CM&TU	143	1087297,3	1125189,3
AG-CAA-C2&CM	1569	1094360,9	1136004,7	AG-CAA-CV	306 7	1094869,8	1136228,4	AG-CARG-CM&TU	144	1087296,2	1125187,7
AG-CAA-C2&CM	1570	1094363,2	1136004,2	AG-CAA-CV	306 8	1094870,0	1136229,1	AG-CARG-CM&TU	145	1087294,2	1125185,6
AG-CAA-C2&CM	1571	1094365,7	1136003,1	AG-CAA-CV	306 9	1094870,2	1136229,8	AG-CARG-CM&TU	146	1087291,9	1125183,9

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	1572	1094369,7	1136001,1	AG-CAA-CV	3070	1094870,4	1136230,4	AG-CARG-CM&TU	147	1087290,7	1125183,3
AG-CAA-C2&CM	1573	1094370,8	1136000,6	AG-CAA-CV	3071	1094870,6	1136231,0	AG-CARG-CM&TU	148	1087289,4	1125182,6
AG-CAA-C2&CM	1574	1094373,1	1135999,2	AG-CAA-CV	3072	1094870,7	1136231,2	AG-CARG-CM&TU	149	1087286,6	1125181,6
AG-CAA-C2&CM	1575	1094375,2	1135997,5	AG-CAA-CV	3073	1094870,9	1136231,7	AG-CARG-CM&TU	150	1087282,2	1125180,5
AG-CAA-C2&CM	1576	1094376,9	1135995,5	AG-CAA-CV	3074	1094871,2	1136232,4	AG-CARG-CM&TU	151	1087282,0	1125180,5
AG-CAA-C2&CM	1577	1094378,4	1135993,3	AG-CAA-CV	3075	1094871,5	1136233,0	AG-CARG-CM&TU	152	1087281,5	1125180,3
AG-CAA-C2&CM	1578	1094379,5	1135990,9	AG-CAA-CV	3076	1094871,7	1136233,7	AG-CARG-CM&TU	153	1087278,8	1125179,4
AG-CAA-C2&CM	1579	1094380,3	1135988,3	AG-CAA-CV	3077	1094872,0	1136234,3	AG-CARG-CM&TU	154	1087278,5	1125179,3
AG-CAA-C2&CM	1580	1094380,5	1135987,4	AG-CAA-CV	3078	1094872,3	1136234,9	AG-CARG-CM&TU	155	1087275,4	1125177,6
AG-CAA-C2&CM	1581	1094383,8	1135961,1	AG-CAA-CV	3079	1094872,7	1136235,5	AG-CARG-CM&TU	156	1087275,2	1125177,4
AG-CAA-C2&CM	1582	1094064,1	1136068,2	AG-CAA-CV	3080	1094873,0	1136236,2	AG-CARG-CM&TU	157	1087272,5	1125175,3
AG-CAA-C2&CM	1583	1094063,0	1136055,0	AG-CAA-CV	3081	1094873,3	1136236,6	AG-CARG-CM&TU	158	1087272,5	1125175,2
AG-CAA-C2&CM	1584	1094061,9	1136055,3	AG-CAA-CV	3082	1094873,4	1136236,9	AG-CARG-CM&TU	159	1087272,2	1125175,0
AG-CAA-C2&CM	1585	1094058,8	1136056,2	AG-CAA-CV	3083	1094873,7	1136237,4	AG-CARG-CM&TU	160	1087272,1	1125174,8
AG-CAA-C2&CM	1586	1094057,9	1136056,5	AG-CAA-CV	3084	1094874,1	1136237,9	AG-CARG-CM&TU	161	1087270,0	1125172,5
AG-CAA-C2&CM	1587	1094056,6	1136057,1	AG-CAA-CV	3085	1094874,5	1136238,5	AG-CARG-CM&TU	162	1087269,9	1125172,4
AG-CAA-C2&CM	1588	1094054,2	1136058,3	AG-CAA-CV	3086	1094874,9	1136239,1	AG-CARG-CM&TU	163	1087269,8	1125172,2
AG-CAA-C2&CM	1589	1094053,6	1136058,5	AG-CAA-CV	3087	1094875,3	1136239,7	AG-CARG-CM&TU	164	1087268,0	1125169,3
AG-CAA-C2&CM	1590	1094052,7	1136059,0	AG-CAA-CV	3088	1094875,7	1136240,2	AG-CARG-CM&TU	165	1087267,9	1125169,2
AG-CAA-C2&CM	1591	1094051,5	1136059,7	AG-CAA-CV	3089	1094876,1	1136240,8	AG-CARG-CM&TU	166	1087267,8	1125169,0
AG-CAA-C2&CM	1592	1094048,9	1136061,6	AG-CAA-CV	3090	1094876,5	1136241,2	AG-CARG-CM&TU	167	1087266,5	1125165,8
AG-CAA-C2&CM	1593	1094047,9	1136062,4	AG-CAA-CV	3091	1094876,6	1136241,4	AG-CARG-CM&TU	168	1087266,5	1125165,7
AG-CAA-C2&CM	1594	1094047,0	1136063,2	AG-CAA-CV	3092	1094877,0	1136241,9	AG-CARG-CM&TU	169	1087266,4	1125165,5
AG-CAA-C2&CM	1595	1094045,0	1136065,1	AG-CAA-CV	3093	1094877,5	1136242,4	AG-CARG-CM&TU	170	1087265,7	1125162,1
AG-CAA-C2&CM	1596	1094044,8	1136061,1	AG-CAA-CV	3094	1094877,9	1136242,9	AG-CARG-CM&TU	171	1087265,7	1125162,1
AG-CAA-C2&CM	1597	1094044,6	1136058,9	AG-CAA-CV	3095	1094878,4	1136243,4	AG-CARG-CM&TU	172	1087265,7	1125162,0
AG-CAA-C2&CM	1598	1094043,9	1136048,9	AG-CAA-CV	3096	1094878,9	1136243,9	AG-CARG-CM&TU	173	1087264,9	1125155,4
AG-CAA-C2&CM	1599	1094043,2	1136039,0	AG-CAA-CV	3097	1094879,4	1136244,4	AG-CARG-CM&TU	174	1087264,7	1125154,2
AG-CAA-C2&CM	1600	1094042,5	1136029,0	AG-CAA-CV	3098	1094879,9	1136244,9	AG-CARG-CM&TU	175	1087264,3	1125152,1
AG-CAA-C2&CM	1601	1094042,1	1136023,5	AG-CAA-CV	3099	1094880,4	1136245,3	AG-CARG-CM&TU	176	1087263,5	1125150,1
AG-CAA-C2&CM	1602	1094042,1	1136022,0	AG-CAA-CV	3100	1094989,5	1136340,7	AG-CARG-CM&TU	177	1087262,5	1125148,3
AG-CAA-C2&CM	1603	1094042,3	1136021,2	AG-CAA-CV	3101	1094990,2	1136341,8	AG-CARG-CM&TU	178	1087261,7	1125147,4
AG-CAA-C2&CM	1604	1094042,6	1136020,4	AG-CAA-CV	3102	1094990,5	1136342,2	AG-CARG-CM&TU	179	1087261,1	1125146,7
AG-CAA-C2&CM	1605	1094043,0	1136019,7	AG-CAA-CV	3103	1094990,8	1136342,6	AG-CARG-CM&TU	180	1087259,5	1125145,3
AG-CAA-C2&CM	1606	1094043,5	1136019,1	AG-CAA-CV	3104	1094990,9	1136343,0	AG-CARG-CM&TU	181	1087257,8	1125144,2
AG-CAA-C2&CM	1607	1094044,2	1136018,5	AG-CAA-CV	3105	1094991,0	1136343,3	AG-CARG-CM&TU	182	1087255,8	1125143,4
AG-CAA-C2&CM	1608	1094044,9	1136018,1	AG-CAA-CV	3106	1094991,0	1136343,6	AG-CARG-CM&TU	183	1087254,3	1125143,0
AG-CAA-C2&CM	1609	1094046,3	1136017,6	AG-CAA-CV	3107	1094991,1	1136344,1	AG-CARG-CM&TU	184	1087253,8	1125142,9

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	1610	1094052,1	1136015,9	AG-CAA-CV	3108	1094991,1	1136344,6	AG-CARG-CM&TU	185	1087251,6	1125142,7
AG-CAA-C2&CM	1611	1094061,7	1136013,2	AG-CAA-CV	3109	1094991,1	1136345,0	AG-CARG-CM&TU	186	1087244,8	1125142,8
AG-CAA-C2&CM	1612	1094071,3	1136010,4	AG-CAA-CV	3110	1094991,1	1136345,5	AG-CARG-CM&TU	187	1087234,8	1125142,9
AG-CAA-C2&CM	1613	1094080,9	1136007,6	AG-CAA-CV	3111	1094991,0	1136345,9	AG-CARG-CM&TU	188	1087224,8	1125142,9
AG-CAA-C2&CM	1614	1094090,5	1136004,9	AG-CAA-CV	3112	1094990,9	1136346,2	AG-CARG-CM&TU	189	1087223,4	1125142,9
AG-CAA-C2&CM	1615	1094100,1	1136002,1	AG-CAA-CV	3113	1094990,7	1136346,7	AG-CARG-CM&TU	190	1087221,2	1125143,1
AG-CAA-C2&CM	1616	1094103,4	1136001,2	AG-CAA-CV	3114	1094990,5	1136347,1	AG-CARG-CM&TU	191	1087219,1	1125143,7
AG-CAA-C2&CM	1617	1094104,1	1136001,0	AG-CAA-CV	3115	1094990,3	1136347,4	AG-CARG-CM&TU	192	1087217,2	1125144,5
AG-CAA-C2&CM	1618	1094109,0	1135999,3	AG-CAA-CV	3116	1094974,6	1136370,2	AG-CARG-CM&TU	193	1087216,4	1125145,0
AG-CAA-C2&CM	1619	1094110,3	1135998,8	AG-CAA-CV	3117	1094974,2	1136370,8	AG-CARG-CM&TU	194	1087215,4	1125145,7
AG-CAA-C2&CM	1620	1094111,7	1135998,1	AG-CAA-CV	3118	1094973,9	1136371,3	AG-CARG-CM&TU	195	1087213,8	1125147,1
AG-CAA-C2&CM	1621	1094114,9	1135996,7	AG-CAA-CV	3119	1094973,5	1136371,9	AG-CARG-CM&TU	196	1087212,5	1125148,8
AG-CAA-C2&CM	1622	1094116,2	1135996,0	AG-CAA-CV	3120	1094973,1	1136372,5	AG-CARG-CM&TU	197	1087211,5	1125150,7
AG-CAA-C2&CM	1623	1094120,5	1135993,5	AG-CAA-CV	3121	1094972,8	1136373,2	AG-CARG-CM&TU	198	1087211,1	1125151,7
AG-CAA-C2&CM	1624	1094121,2	1135993,1	AG-CAA-CV	3122	1094972,5	1136373,8	AG-CARG-CM&TU	199	1087210,8	1125152,8
AG-CAA-C2&CM	1625	1094122,4	1135992,2	AG-CAA-CV	3123	1094972,1	1136374,4	AG-CARG-CM&TU	200	1087208,6	1125161,2
AG-CAA-C2&CM	1626	1094130,8	1135986,7	AG-CAA-CV	3124	1094971,8	1136375,0	AG-CARG-CM&TU	201	1087208,1	1125163,2
AG-CAA-C2&CM	1627	1094139,1	1135981,3	AG-CAA-CV	3125	1094971,5	1136375,7	AG-CARG-CM&TU	202	1087208,0	1125163,4
AG-CAA-C2&CM	1628	1094143,6	1135978,3	AG-CAA-CV	3126	1094971,3	1136376,3	AG-CARG-CM&TU	203	1087208,0	1125163,6
AG-CAA-C2&CM	1629	1094145,0	1135977,6	AG-CAA-CV	3127	1094971,0	1136376,9	AG-CARG-CM&TU	204	1087207,9	1125163,8
AG-CAA-C2&CM	1630	1094145,8	1135977,3	AG-CAA-CV	3128	1094970,7	1136377,6	AG-CARG-CM&TU	205	1087206,5	1125169,4
AG-CAA-C2&CM	1631	1094147,3	1135977,1	AG-CAA-CV	3129	1094970,5	1136378,1	AG-CARG-CM&TU	206	1087206,2	1125170,7
AG-CAA-C2&CM	1632	1094150,2	1135976,9	AG-CAA-CV	3130	1094970,4	1136378,4	AG-CARG-CM&TU	207	1087206,1	1125171,5
AG-CAA-C2&CM	1633	1094160,2	1135976,3	AG-CAA-CV	3131	1094970,3	1136378,9	AG-CARG-CM&TU	208	1087206,1	1125173,6
AG-CAA-C2&CM	1634	1094170,2	1135975,7	AG-CAA-CV	3132	1094970,0	1136379,6	AG-CARG-CM&TU	209	1087206,4	1125175,7
AG-CAA-C2&CM	1635	1094180,1	1135975,1	AG-CAA-CV	3133	1094969,8	1136380,2	AG-CARG-CM&TU	210	1087206,5	1125176,0
AG-CAA-C2&CM	1636	1094187,4	1135974,7	AG-CAA-CV	3134	1094969,7	1136380,9	AG-CARG-CM&TU	211	1087206,7	1125176,1
AG-CAA-C2&CM	1637	1094189,5	1135974,6	AG-CAA-CV	3135	1094969,5	1136381,6	AG-CARG-CM&TU	212	1087206,7	1125176,8
AG-CAA-C2&CM	1638	1094195,2	1135974,5	AG-CAA-CV	3136	1094969,3	1136382,3	AG-CARG-CM&TU	213	1087207,0	1125177,7
AG-CAA-C2&CM	1639	1094198,1	1135974,7	AG-CAA-CV	3137	1094969,2	1136383,0	AG-CARG-CM&TU	214	1087207,8	1125179,1
AG-CAA-C2&CM	1640	1094202,7	1135975,1	AG-CAA-CV	3138	1094969,1	1136383,5	AG-CARG-CM&TU	215	1087208,0	1125179,5
AG-CAA-C2&CM	1641	1094206,7	1135975,7	AG-CAA-CV	3139	1094969,0	1136383,8	AG-CARG-CM&TU	216	1087209,2	1125181,3
AG-CAA-C2&CM	1642	1094210,1	1135976,3	AG-CAA-CV	3140	1094968,9	1136384,3	AG-CARG-CM&TU	217	1087213,7	1125186,5
AG-CAA-C2&CM	1643	1094215,2	1135977,6	AG-CAA-CV	3141	1094968,8	1136385,0	AG-CARG-CM&TU	218	1087220,3	1125194,1
AG-CAA-C2&CM	1644	1094217,4	1135978,1	AG-CAA-CV	3142	1094968,7	1136385,7	AG-CARG-CM&TU	219	1087226,8	1125201,7
AG-CAA-C2&CM	1645	1094223,4	1135980,2	AG-CAA-CV	3143	1094968,6	1136386,4	AG-CARG-CM&TU	220	1087228,3	1125203,5
AG-CAA-C2&CM	1646	1094224,8	1135980,7	AG-CAA-CV	3144	1094968,6	1136387,1	AG-CARG-CM&TU	221	1087229,3	1125204,4
AG-CAA-C2&CM	1647	1094232,1	1135983,6	AG-CAA-CV	3145	1094968,5	1136387,8	AG-CARG-CM&TU	222	1087230,3	1125205,1

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	1648	1094241,4	1135987,4	AG-CAA-CV	314 6	1094968,5	1136388,5	AG-CARG-CM&TU	223	1087231,5	1125205,7
AG-CAA-C2&CM	1649	1094250,7	1135991,1	AG-CAA-CV	314 7	1094968,5	1136389,2	AG-CARG-CM&TU	224	1087232,7	1125206,1
AG-CAA-C2&CM	1650	1094260,0	1135994,8	AG-CAA-CV	314 8	1094968,4	1136389,8	AG-CARG-CM&TU	225	1087233,9	1125206,4
AG-CAA-C2&CM	1651	1094261,9	1135995,5	AG-CAA-CV	314 9	1094968,4	1136390,0	AG-CARG-CM&TU	226	1087239,6	1125207,7
AG-CAA-C2&CM	1652	1094262,3	1135995,7	AG-CAA-CV	315 0	1094968,4	1136390,6	AG-CARG-CM&TU	227	1087239,7	1125207,7
AG-CAA-C2&CM	1653	1094268,9	1135998,1	AG-CAA-CV	315 1	1094968,5	1136391,3	AG-CARG-CM&TU	228	1087241,4	1125208,2
AG-CAA-C2&CM	1654	1094269,9	1135998,4	AG-CAA-CV	315 2	1094968,5	1136392,0	AG-CARG-CM&TU	229	1087241,4	1125208,3
AG-CAA-C2&CM	1655	1094270,9	1135998,7	AG-CAA-CV	315 3	1094968,5	1136392,7	AG-CARG-CM&TU	230	1087241,7	1125208,4
AG-CAA-C2&CM	1656	1094276,7	1136000,3	AG-CAA-CV	315 4	1094968,6	1136393,4	AG-CARG-CM&TU	231	1087243,2	1125209,2
AG-CAA-C2&CM	1657	1094277,7	1136000,6	AG-CAA-CV	315 5	1094968,7	1136394,1	AG-CARG-CM&TU	232	1087243,3	1125209,2
AG-CAA-C2&CM	1658	1094281,6	1136001,4	AG-CAA-CV	315 6	1094968,8	1136394,8	AG-CARG-CM&TU	233	1087243,5	1125209,3
AG-CAA-C2&CM	1659	1094284,5	1136002,0	AG-CAA-CV	315 7	1094968,9	1136395,5	AG-CARG-CM&TU	234	1087244,0	1125209,8
AG-CAA-C2&CM	1660	1094285,0	1136002,1	AG-CAA-CV	315 8	1094969,0	1136396,2	AG-CARG-CM&TU	235	1087244,8	1125210,4
AG-CAA-C2&CM	1661	1094291,9	1136003,3	AG-CAA-CV	315 9	1094969,1	1136396,9	AG-CARG-CM&TU	236	1087244,9	1125210,4
AG-CAA-C2&CM	1662	1094301,8	1136005,0	AG-CAA-CV	316 0	1094969,3	1136397,5	AG-CARG-CM&TU	237	1087245,1	1125210,6
AG-CAA-C2&CM	1663	1094306,4	1136005,8	AG-CAA-CV	316 1	1094969,4	1136398,2	AG-CARG-CM&TU	238	1087246,2	1125211,9
AG-CAA-C2&CM	1664	1094311,0	1136006,8	AG-CAA-CV	316 2	1094969,6	1136398,9	AG-CARG-CM&TU	239	1087246,3	1125211,9
AG-CAA-C2&CM	1665	1094313,3	1136007,2	AG-CAA-CV	316 3	1094969,8	1136399,6	AG-CARG-CM&TU	240	1087246,4	1125212,1
AG-CAA-C2&CM	1666	1094319,5	1136009,1	AG-CAA-CV	316 4	1094970,0	1136400,2	AG-CARG-CM&TU	241	1087247,4	1125213,5
AG-CAA-C2&CM	1667	1094319,8	1136009,2	AG-CAA-CV	316 5	1094970,2	1136400,9	AG-CARG-CM&TU	242	1087247,4	1125213,6
AG-CAA-C2&CM	1668	1094326,3	1136011,7	AG-CAA-CV	316 6	1094970,4	1136401,6	AG-CARG-CM&TU	243	1087247,5	1125213,8
AG-CAA-C2&CM	1669	1094327,2	1136012,1	AG-CAA-CV	316 7	1094970,6	1136402,1	AG-CARG-CM&TU	244	1087248,2	1125215,4
AG-CAA-C2&CM	1670	1094336,3	1136016,0	AG-CAA-CV	316 8	1094970,7	1136402,4	AG-CARG-CM&TU	245	1087248,2	1125215,5
AG-CAA-C2&CM	1671	1094343,6	1136019,2	AG-CAA-CV	316 9	1094970,9	1136402,9	AG-CARG-CM&TU	246	1087248,3	1125215,7
AG-CAA-C2&CM	1672	1094344,5	1136019,6	AG-CAA-CV	317 0	1094971,1	1136403,5	AG-CARG-CM&TU	247	1087248,7	1125217,4
AG-CAA-C2&CM	1673	1094346,6	1136020,3	AG-CAA-CV	317 1	1094971,4	1136404,2	AG-CARG-CM&TU	248	1087248,7	1125217,5
AG-CAA-C2&CM	1674	1094347,4	1136020,5	AG-CAA-CV	317 2	1094971,7	1136404,8	AG-CARG-CM&TU	249	1087248,8	1125217,7
AG-CAA-C2&CM	1675	1094349,5	1136021,1	AG-CAA-CV	317 3	1094972,0	1136405,4	AG-CARG-CM&TU	250	1087248,9	1125219,4
AG-CAA-C2&CM	1676	1094352,5	1136021,7	AG-CAA-CV	317 4	1094972,3	1136406,1	AG-CARG-CM&TU	251	1087248,9	1125219,5
AG-CAA-C2&CM	1677	1094354,5	1136021,9	AG-CAA-CV	317 5	1094972,7	1136406,7	AG-CARG-CM&TU	252	1087248,9	1125219,8
AG-CAA-C2&CM	1678	1094357,5	1136022,1	AG-CAA-CV	317 6	1094972,9	1136407,2	AG-CARG-CM&TU	253	1087248,8	1125220,3
AG-CAA-C2&CM	1679	1094358,1	1136022,1	AG-CAA-CV	317 7	1094973,1	1136407,4	AG-CARG-CM&TU	254	1087248,7	1125221,4
AG-CAA-C2&CM	1680	1094359,6	1136022,0	AG-CAA-CV	317 8	1094973,3	1136407,9	AG-CARG-CM&TU	255	1087248,7	1125221,6
AG-CAA-C2&CM	1681	1094362,5	1136021,7	AG-CAA-CV	317 9	1094973,7	1136408,4	AG-CARG-CM&TU	256	1087248,6	1125221,8
AG-CAA-C2&CM	1682	1094363,6	1136021,5	AG-CAA-CV	318 0	1094984,7	1136426,2	AG-CARG-CM&TU	257	1087248,2	1125223,4
AG-CAA-C2&CM	1683	1094364,7	1136021,3	AG-CAA-CV	318 1	1094985,2	1136427,0	AG-CARG-CM&TU	258	1087248,1	1125223,6
AG-CAA-C2&CM	1684	1094365,1	1136021,2	AG-CAA-CV	318 2	1094985,7	1136427,9	AG-CARG-CM&TU	259	1087248,1	1125223,7
AG-CAA-C2&CM	1685	1094367,5	1136020,6	AG-CAA-CV	318 3	1094986,2	1136428,7	AG-CARG-CM&TU	260	1087247,3	1125225,3

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	1686	1094369,0	1136020,1	AG-CAA-CV	3184	1094986,7	1136429,5	AG-CARG-CM&TU	261	1087247,3	1125225,4
AG-CAA-C2&CM	1687	1094369,6	1136019,9	AG-CAA-CV	3185	1094987,2	1136430,4	AG-CARG-CM&TU	262	1087247,2	1125225,6
AG-CAA-C2&CM	1688	1094372,3	1136018,8	AG-CAA-CV	3186	1094987,7	1136431,2	AG-CARG-CM&TU	263	1087246,2	1125227,0
AG-CAA-C2&CM	1689	1094373,3	1136018,3	AG-CAA-CV	3187	1094988,2	1136432,1	AG-CARG-CM&TU	264	1087246,1	1125227,1
AG-CAA-C2&CM	1690	1094377,4	1136016,3	AG-CAA-CV	3188	1094988,6	1136432,9	AG-CARG-CM&TU	265	1087246,0	1125227,2
AG-CAA-C2&CM	1691	1094378,5	1136015,7	AG-CAA-CV	3189	1094989,1	1136433,8	AG-CARG-CM&TU	266	1087244,8	1125228,4
AG-CAA-C2&CM	1692	1094379,3	1136015,2	AG-CAA-CV	3190	1094989,5	1136434,7	AG-CARG-CM&TU	267	1087244,6	1125228,5
AG-CAA-C2&CM	1693	1094382,0	1136013,7	AG-CAA-CV	3191	1094990,0	1136435,5	AG-CARG-CM&TU	268	1087244,5	1125228,6
AG-CAA-C2&CM	1694	1094383,8	1136012,4	AG-CAA-CV	3192	1094990,4	1136436,4	AG-CARG-CM&TU	269	1087243,1	1125229,6
AG-CAA-C2&CM	1695	1094386,1	1136010,5	AG-CAA-CV	3193	1094990,9	1136437,3	AG-CARG-CM&TU	270	1087243,0	1125229,7
AG-CAA-C2&CM	1696	1094387,7	1136009,0	AG-CAA-CV	3194	1094991,3	1136438,2	AG-CARG-CM&TU	271	1087242,7	1125229,9
AG-CAA-C2&CM	1697	1094389,6	1136006,8	AG-CAA-CV	3195	1094991,7	1136439,0	AG-CARG-CM&TU	272	1087242,5	1125230,0
AG-CAA-C2&CM	1698	1094390,0	1136006,4	AG-CAA-CV	3196	1094992,2	1136439,9	AG-CARG-CM&TU	273	1087240,8	1125231,2
AG-CAA-C2&CM	1699	1094391,0	1136005,0	AG-CAA-CV	3197	1094992,6	1136440,8	AG-CARG-CM&TU	274	1087239,3	1125232,7
AG-CAA-C2&CM	1700	1094392,6	1136002,6	AG-CAA-CV	3198	1094993,0	1136441,7	AG-CARG-CM&TU	275	1087238,0	1125234,3
AG-CAA-C2&CM	1701	1094393,1	1136001,8	AG-CAA-CV	3199	1094993,4	1136442,6	AG-CARG-CM&TU	276	1087237,1	1125236,2
AG-CAA-C2&CM	1702	1094393,7	1136000,6	AG-CAA-CV	3200	1094993,8	1136443,5	AG-CARG-CM&TU	277	1087236,4	1125238,2
AG-CAA-C2&CM	1703	1094395,0	1135998,0	AG-CAA-CV	3201	1094994,2	1136444,4	AG-CARG-CM&TU	278	1087236,1	1125240,3
AG-CAA-C2&CM	1704	1094395,5	1135996,7	AG-CAA-CV	3202	1094994,5	1136445,3	AG-CARG-CM&TU	279	1087236,1	1125242,3
AG-CAA-C2&CM	1705	1094395,8	1135995,9	AG-CAA-CV	3203	1094994,9	1136446,2	AG-CARG-CM&TU	280	1087236,5	1125244,4
AG-CAA-C2&CM	1706	1094396,6	1135993,1	AG-CAA-CV	3204	1094995,3	1136447,1	AG-CARG-CM&TU	281	1087236,5	1125244,6
AG-CAA-C2&CM	1707	1094396,9	1135992,0	AG-CAA-CV	3205	1094995,6	1136448,0	AG-CARG-CM&TU	282	1087237,1	1125246,4
AG-CAA-C2&CM	1708	1094397,1	1135991,0	AG-CAA-CV	3206	1094996,0	1136448,9	AG-CARG-CM&TU	283	1087238,1	1125248,2
AG-CAA-C2&CM	1709	1094397,2	1135990,4	AG-CAA-CV	3207	1094996,3	1136449,8	AG-CARG-CM&TU	284	1087239,4	1125249,9
AG-CAA-C2&CM	1710	1094397,4	1135989,6	AG-CAA-CV	3208	1094996,7	1136450,7	AG-CARG-CM&TU	285	1087241,0	1125251,4
AG-CAA-C2&CM	1711	1094401,1	1135959,9	AG-CAA-CV	3209	1094997,0	1136451,6	AG-CARG-CM&TU	286	1087241,5	1125251,8
AG-CAA-C2&CM	1712	1094387,8	1135960,8	AG-CAA-CV	3210	1094997,3	1136452,6	AG-CARG-CM&TU	287	1087244,8	1125254,5
AG-CAA-C2&CM	1713	1094384,5	1135988,0	AG-CAA-CV	3211	1094997,7	1136453,5	AG-CARG-CM&TU	288	1087244,9	1125254,6
AG-CAA-C2&CM	1714	1094384,4	1135988,1	AG-CAA-CV	3212	1095018,0	1136512,5	AG-CARG-CM&TU	289	1087246,6	1125256,2
AG-CAA-C2&CM	1715	1094384,4	1135988,2	AG-CAA-CV	3213	1095018,2	1136513,1	AG-CARG-CM&TU	290	1087246,8	1125256,4
AG-CAA-C2&CM	1716	1094384,2	1135989,2	AG-CAA-CV	3214	1095018,4	1136513,8	AG-CARG-CM&TU	291	1087246,8	1125256,4
AG-CAA-C2&CM	1717	1094384,2	1135989,3	AG-CAA-CV	3215	1095018,7	1136514,4	AG-CARG-CM&TU	292	1087248,3	1125258,3
AG-CAA-C2&CM	1718	1094383,3	1135992,2	AG-CAA-CV	3216	1095019,0	1136515,1	AG-CARG-CM&TU	293	1087248,4	1125258,5
AG-CAA-C2&CM	1719	1094383,3	1135992,3	AG-CAA-CV	3217	1095019,3	1136515,7	AG-CARG-CM&TU	294	1087248,4	1125258,5
AG-CAA-C2&CM	1720	1094383,2	1135992,4	AG-CAA-CV	3218	1095019,6	1136516,3	AG-CARG-CM&TU	295	1087248,9	1125259,5
AG-CAA-C2&CM	1721	1094382,0	1135995,1	AG-CAA-CV	3219	1095019,9	1136517,0	AG-CARG-CM&TU	296	1087249,6	1125260,6
AG-CAA-C2&CM	1722	1094381,9	1135995,3	AG-CAA-CV	3220	1095020,2	1136517,6	AG-CARG-CM&TU	297	1087249,7	1125260,9
AG-CAA-C2&CM	1723	1094381,8	1135995,4	AG-CAA-CV	3221	1095020,5	1136518,2	AG-CARG-CM&TU	298	1087250,5	1125263,1

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	1724	1094380,2	1135997,8	AG-CAA-CV	322 2	1095020,8	1136518,7	AG-CARG-CM&TU	299	1087250,6	1125263,4
AG-CAA-C2&CM	1725	1094380,1	1135998,0	AG-CAA-CV	322 3	1095020,9	1136518,9	AG-CARG-CM&TU	300	1087251,0	1125265,7
AG-CAA-C2&CM	1726	1094380,0	1135998,1	AG-CAA-CV	322 4	1095021,2	1136519,4	AG-CARG-CM&TU	301	1087251,0	1125266,0
AG-CAA-C2&CM	1727	1094379,9	1135998,2	AG-CAA-CV	322 5	1095021,6	1136520,0	AG-CARG-CM&TU	302	1087251,1	1125268,4
AG-CAA-C2&CM	1728	1094378,0	1136000,3	AG-CAA-CV	322 6	1095022,0	1136520,6	AG-CARG-CM&TU	303	1087251,1	1125268,4
AG-CAA-C2&CM	1729	1094377,8	1136000,5	AG-CAA-CV	322 7	1095022,4	1136521,2	AG-CARG-CM&TU	304	1087251,1	1125268,7
AG-CAA-C2&CM	1730	1094375,5	1136002,3	AG-CAA-CV	322 8	1095022,8	1136521,7	AG-CARG-CM&TU	305	1087250,9	1125270,3
AG-CAA-C2&CM	1731	1094375,3	1136002,5	AG-CAA-CV	322 9	1095023,2	1136522,3	AG-CARG-CM&TU	306	1087250,8	1125271,0
AG-CAA-C2&CM	1732	1094372,7	1136004,0	AG-CAA-CV	323 0	1095023,6	1136522,8	AG-CARG-CM&TU	307	1087250,8	1125271,1
AG-CAA-C2&CM	1733	1094372,6	1136004,1	AG-CAA-CV	323 1	1095024,0	1136523,3	AG-CARG-CM&TU	308	1087250,8	1125271,2
AG-CAA-C2&CM	1734	1094371,5	1136004,7	AG-CAA-CV	323 2	1095024,2	1136523,5	AG-CARG-CM&TU	309	1087248,9	1125280,3
AG-CAA-C2&CM	1735	1094367,4	1136006,7	AG-CAA-CV	323 3	1095024,5	1136523,9	AG-CARG-CM&TU	310	1087248,2	1125283,3
AG-CAA-C2&CM	1736	1094367,3	1136006,8	AG-CAA-CV	323 4	1095025,0	1136524,4	AG-CARG-CM&TU	311	1087246,8	1125290,0
AG-CAA-C2&CM	1737	1094364,6	1136007,9	AG-CAA-CV	323 5	1095025,4	1136525,0	AG-CARG-CM&TU	312	1087245,5	1125296,6
AG-CAA-C2&CM	1738	1094364,5	1136007,9	AG-CAA-CV	323 6	1095025,9	1136525,5	AG-CARG-CM&TU	313	1087245,4	1125296,7
AG-CAA-C2&CM	1739	1094364,3	1136008,0	AG-CAA-CV	323 7	1095026,4	1136526,0	AG-CARG-CM&TU	314	1087245,0	1125298,3
AG-CAA-C2&CM	1740	1094361,9	1136008,6	AG-CAA-CV	323 8	1095026,9	1136526,4	AG-CARG-CM&TU	315	1087245,0	1125298,5
AG-CAA-C2&CM	1741	1094361,5	1136008,7	AG-CAA-CV	323 9	1095027,4	1136526,9	AG-CARG-CM&TU	316	1087244,4	1125300,0
AG-CAA-C2&CM	1742	1094361,4	1136008,7	AG-CAA-CV	324 0	1095028,0	1136527,4	AG-CARG-CM&TU	317	1087244,3	1125300,1
AG-CAA-C2&CM	1743	1094361,2	1136008,8	AG-CAA-CV	324 1	1095028,4	1136527,7	AG-CARG-CM&TU	318	1087244,3	1125300,1
AG-CAA-C2&CM	1744	1094358,3	1136009,1	AG-CAA-CV	324 2	1095028,6	1136527,9	AG-CARG-CM&TU	319	1087240,3	1125309,3
AG-CAA-C2&CM	1745	1094358,1	1136009,1	AG-CAA-CV	324 3	1095029,0	1136528,3	AG-CARG-CM&TU	320	1087236,2	1125318,4
AG-CAA-C2&CM	1746	1094358,0	1136009,1	AG-CAA-CV	324 4	1095029,6	1136528,7	AG-CARG-CM&TU	321	1087232,1	1125327,6
AG-CAA-C2&CM	1747	1094355,1	1136008,9	AG-CAA-CV	324 5	1095030,1	1136529,1	AG-CARG-CM&TU	322	1087230,3	1125331,6
AG-CAA-C2&CM	1748	1094354,8	1136008,9	AG-CAA-CV	324 6	1095030,7	1136529,6	AG-CARG-CM&TU	323	1087230,3	1125331,8
AG-CAA-C2&CM	1749	1094352,0	1136008,4	AG-CAA-CV	324 7	1095031,3	1136530,0	AG-CARG-CM&TU	324	1087229,1	1125333,9
AG-CAA-C2&CM	1750	1094351,7	1136008,3	AG-CAA-CV	324 8	1095031,8	1136530,3	AG-CARG-CM&TU	325	1087229,1	1125333,9
AG-CAA-C2&CM	1751	1094350,9	1136008,0	AG-CAA-CV	324 9	1095032,4	1136530,7	AG-CARG-CM&TU	326	1087229,0	1125334,1
AG-CAA-C2&CM	1752	1094348,9	1136007,3	AG-CAA-CV	325 0	1095033,0	1136531,1	AG-CARG-CM&TU	327	1087227,5	1125336,0
AG-CAA-C2&CM	1753	1094348,8	1136007,3	AG-CAA-CV	325 1	1095033,6	1136531,4	AG-CARG-CM&TU	328	1087227,4	1125336,1
AG-CAA-C2&CM	1754	1094341,5	1136004,1	AG-CAA-CV	325 2	1095034,2	1136531,8	AG-CARG-CM&TU	329	1087227,3	1125336,3
AG-CAA-C2&CM	1755	1094332,3	1136000,1	AG-CAA-CV	325 3	1095034,8	1136532,1	AG-CARG-CM&TU	330	1087226,7	1125336,8
AG-CAA-C2&CM	1756	1094331,3	1135999,7	AG-CAA-CV	325 4	1095035,5	1136532,4	AG-CARG-CM&TU	331	1087225,5	1125337,9
AG-CAA-C2&CM	1757	1094324,0	1135996,9	AG-CAA-CV	325 5	1095036,1	1136532,7	AG-CARG-CM&TU	332	1087225,5	1125338,0
AG-CAA-C2&CM	1758	1094323,2	1135996,6	AG-CAA-CV	325 6	1095036,7	1136533,0	AG-CARG-CM&TU	333	1087225,4	1125338,0
AG-CAA-C2&CM	1759	1094316,5	1135994,6	AG-CAA-CV	325 7	1095037,4	1136533,3	AG-CARG-CM&TU	334	1087218,9	1125343,2
AG-CAA-C2&CM	1760	1094313,7	1135994,0	AG-CAA-CV	325 8	1095038,0	1136533,6	AG-CARG-CM&TU	335	1087211,1	1125349,5
AG-CAA-C2&CM	1761	1094308,9	1135993,0	AG-CAA-CV	325 9	1095038,7	1136533,8	AG-CARG-CM&TU	336	1087203,2	1125355,7

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	1762	1094304,0	1135992,2	AG-CAA-CV	3260	1095039,2	1136534,0	AG-CARG-CM&TU	337	1087202,3	1125356,4
AG-CAA-C2&CM	1763	1094294,2	1135990,5	AG-CAA-CV	3261	1095039,5	1136534,1	AG-CARG-CM&TU	338	1087200,9	1125357,8
AG-CAA-C2&CM	1764	1094287,3	1135989,3	AG-CAA-CV	3262	1095040,0	1136534,3	AG-CARG-CM&TU	339	1087199,8	1125359,3
AG-CAA-C2&CM	1765	1094287,2	1135989,3	AG-CAA-CV	3263	1095040,6	1136534,5	AG-CARG-CM&TU	340	1087198,9	1125360,9
AG-CAA-C2&CM	1766	1094284,2	1135988,7	AG-CAA-CV	3264	1095041,3	1136534,7	AG-CARG-CM&TU	341	1087198,3	1125362,7
AG-CAA-C2&CM	1767	1094280,3	1135987,8	AG-CAA-CV	3265	1095042,0	1136534,9	AG-CARG-CM&TU	342	1087198,1	1125364,6
AG-CAA-C2&CM	1768	1094280,2	1135987,8	AG-CAA-CV	3266	1095042,7	1136535,1	AG-CARG-CM&TU	343	1087198,1	1125366,5
AG-CAA-C2&CM	1769	1094274,4	1135986,2	AG-CAA-CV	3267	1095043,3	1136535,2	AG-CARG-CM&TU	344	1087198,4	1125368,3
AG-CAA-C2&CM	1770	1094273,5	1135985,9	AG-CAA-CV	3268	1095044,0	1136535,4	AG-CARG-CM&TU	345	1087199,1	1125370,1
AG-CAA-C2&CM	1771	1094273,3	1135985,9	AG-CAA-CV	3269	1095044,6	1136535,5	AG-CARG-CM&TU	346	1087199,5	1125370,8
AG-CAA-C2&CM	1772	1094266,8	1135983,5	AG-CAA-CV	3270	1095044,8	1136535,5	AG-CARG-CM&TU	347	1087200,0	1125371,7
AG-CAA-C2&CM	1773	1094266,7	1135983,5	AG-CAA-CV	3271	1095045,4	1136535,6	AG-CARG-CM&TU	348	1087201,2	1125373,1
AG-CAA-C2&CM	1774	1094264,8	1135982,7	AG-CAA-CV	3272	1095046,1	1136535,7	AG-CARG-CM&TU	349	1087202,6	1125374,4
AG-CAA-C2&CM	1775	1094255,5	1135979,0	AG-CAA-CV	3273	1095046,8	1136535,8	AG-CARG-CM&TU	350	1087204,2	1125375,3
AG-CAA-C2&CM	1776	1094246,3	1135975,3	AG-CAA-CV	3274	1095047,5	1136535,9	AG-CARG-CM&TU	351	1087206,0	1125376,0
AG-CAA-C2&CM	1777	1094237,0	1135971,6	AG-CAA-CV	3275	1095048,2	1136536,0	AG-CARG-CM&TU	352	1087207,9	1125376,5
AG-CAA-C2&CM	1778	1094229,3	1135968,5	AG-CAA-CV	3276	1095048,9	1136536,0	AG-CARG-CM&TU	353	1087215,5	1125377,5
AG-CAA-C2&CM	1779	1094227,7	1135968,0	AG-CAA-CV	3277	1095049,6	1136536,1	AG-CARG-CM&TU	354	1087225,4	1125378,8
AG-CAA-C2&CM	1780	1094221,1	1135965,6	AG-CAA-CV	3278	1095050,3	1136536,1	AG-CARG-CM&TU	355	1087235,4	1125380,1
AG-CAA-C2&CM	1781	1094218,4	1135965,0	AG-CAA-CV	3279	1095050,8	1136536,1	AG-CARG-CM&TU	356	1087241,7	1125380,9
AG-CAA-C2&CM	1782	1094212,7	1135963,5	AG-CAA-CV	3280	1095051,1	1136536,1	AG-CARG-CM&TU	357	1087241,8	1125380,9
AG-CAA-C2&CM	1783	1094208,8	1135962,9	AG-CAA-CV	3281	1095051,7	1136536,1	AG-CARG-CM&TU	358	1087241,8	1125380,9
AG-CAA-C2&CM	1784	1094204,2	1135962,1	AG-CAA-CV	3282	1095052,4	1136536,1	AG-CARG-CM&TU	359	1087243,3	1125381,2
AG-CAA-C2&CM	1785	1094199,1	1135961,8	AG-CAA-CV	3283	1095053,1	1136536,0	AG-CARG-CM&TU	360	1087243,6	1125381,3
AG-CAA-C2&CM	1786	1094195,6	1135961,5	AG-CAA-CV	3284	1095053,8	1136536,0	AG-CARG-CM&TU	361	1087244,9	1125381,8
AG-CAA-C2&CM	1787	1094189,3	1135961,6	AG-CAA-CV	3285	1095054,4	1136535,9	AG-CARG-CM&TU	362	1087245,2	1125381,9
AG-CAA-C2&CM	1788	1094186,9	1135961,7	AG-CAA-CV	3286	1095055,1	1136535,8	AG-CARG-CM&TU	363	1087245,8	1125382,2
AG-CAA-C2&CM	1789	1094179,4	1135962,1	AG-CAA-CV	3287	1095055,8	1136535,8	AG-CARG-CM&TU	364	1087246,5	1125382,6
AG-CAA-C2&CM	1790	1094169,4	1135962,7	AG-CAA-CV	3288	1095056,5	1136535,7	AG-CARG-CM&TU	365	1087246,6	1125382,7
AG-CAA-C2&CM	1791	1094159,6	1135963,3	AG-CAA-CV	3289	1095057,1	1136535,6	AG-CARG-CM&TU	366	1087246,8	1125382,8
AG-CAA-C2&CM	1792	1094159,4	1135963,4	AG-CAA-CV	3290	1095057,4	1136535,5	AG-CARG-CM&TU	367	1087247,9	1125383,7
AG-CAA-C2&CM	1793	1094159,3	1135963,4	AG-CAA-CV	3291	1095057,9	1136535,4	AG-CARG-CM&TU	368	1087248,0	1125383,7
AG-CAA-C2&CM	1794	1094149,4	1135964,0	AG-CAA-CV	3292	1095058,6	1136535,3	AG-CARG-CM&TU	369	1087248,2	1125383,9
AG-CAA-C2&CM	1795	1094145,9	1135964,2	AG-CAA-CV	3293	1095059,3	1136535,1	AG-CARG-CM&TU	370	1087249,2	1125384,9
AG-CAA-C2&CM	1796	1094142,7	1135964,7	AG-CAA-CV	3294	1095059,9	1136534,9	AG-CARG-CM&TU	371	1087249,3	1125385,0
AG-CAA-C2&CM	1797	1094140,1	1135965,5	AG-CAA-CV	3295	1095060,6	1136534,8	AG-CARG-CM&TU	372	1087249,4	1125385,2
AG-CAA-C2&CM	1798	1094139,8	1135965,6	AG-CAA-CV	3296	1095061,3	1136534,6	AG-CARG-CM&TU	373	1087250,2	1125386,3
AG-CAA-C2&CM	1799	1094137,0	1135967,2	AG-CAA-CV	3297	1095062,0	1136534,3	AG-CARG-CM&TU	374	1087250,3	1125386,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	1800	1094132,0	1135970,4	AG-CAA-CV	329 8	1095062,6	1136534,1	AG-CARG-CM&TU	375	1087252,8	1125390,5
AG-CAA-C2&CM	1801	1094123,7	1135975,9	AG-CAA-CV	329 9	1095063,1	1136533,9	AG-CARG-CM&TU	376	1087255,6	1125395,0
AG-CAA-C2&CM	1802	1094115,3	1135981,4	AG-CAA-CV	330 0	1095063,4	1136533,8	AG-CARG-CM&TU	377	1087255,6	1125395,0
AG-CAA-C2&CM	1803	1094114,0	1135982,2	AG-CAA-CV	330 1	1095063,9	1136533,6	AG-CARG-CM&TU	378	1087255,7	1125395,1
AG-CAA-C2&CM	1804	1094114,0	1135982,2	AG-CAA-CV	330 2	1095064,5	1136533,4	AG-CARG-CM&TU	379	1087256,4	1125396,6
AG-CAA-C2&CM	1805	1094109,6	1135984,8	AG-CAA-CV	330 3	1095118,2	1136510,9	AG-CARG-CM&TU	380	1087256,5	1125396,8
AG-CAA-C2&CM	1806	1094109,4	1135984,9	AG-CAA-CV	330 4	1095119,2	1136510,5	AG-CARG-CM&TU	381	1087256,5	1125396,9
AG-CAA-C2&CM	1807	1094106,3	1135986,3	AG-CAA-CV	330 5	1095120,4	1136510,0	AG-CARG-CM&TU	382	1087257,0	1125398,5
AG-CAA-C2&CM	1808	1094104,9	1135987,0	AG-CAA-CV	330 6	1095121,5	1136509,5	AG-CARG-CM&TU	383	1087257,1	1125398,8
AG-CAA-C2&CM	1809	1094104,7	1135987,0	AG-CAA-CV	330 7	1095122,6	1136509,0	AG-CARG-CM&TU	384	1087257,1	1125398,8
AG-CAA-C2&CM	1810	1094099,9	1135988,7	AG-CAA-CV	330 8	1095123,6	1136508,5	AG-CARG-CM&TU	385	1087257,3	1125400,2
AG-CAA-C2&CM	1811	1094099,8	1135988,7	AG-CAA-CV	330 9	1095124,7	1136508,0	AG-CARG-CM&TU	386	1087257,3	1125400,5
AG-CAA-C2&CM	1812	1094096,6	1135989,6	AG-CAA-CV	331 0	1095125,8	1136507,5	AG-CARG-CM&TU	387	1087257,4	1125400,8
AG-CAA-C2&CM	1813	1094086,9	1135992,4	AG-CAA-CV	331 1	1095126,9	1136507,0	AG-CARG-CM&TU	388	1087257,4	1125400,8
AG-CAA-C2&CM	1814	1094077,3	1135995,2	AG-CAA-CV	331 2	1095128,0	1136506,4	AG-CARG-CM&TU	389	1087257,3	1125402,5
AG-CAA-C2&CM	1815	1094067,7	1135997,9	AG-CAA-CV	331 3	1095129,1	1136505,9	AG-CARG-CM&TU	390	1087257,3	1125402,8
AG-CAA-C2&CM	1816	1094058,1	1136000,7	AG-CAA-CV	331 4	1095130,1	1136505,3	AG-CARG-CM&TU	391	1087257,3	1125402,8
AG-CAA-C2&CM	1817	1094048,5	1136003,4	AG-CAA-CV	331 5	1095131,2	1136504,8	AG-CARG-CM&TU	392	1087256,9	1125404,5
AG-CAA-C2&CM	1818	1094042,2	1136005,2	AG-CAA-CV	331 6	1095132,3	1136504,2	AG-CARG-CM&TU	393	1087256,8	1125404,8
AG-CAA-C2&CM	1819	1094039,2	1136006,3	AG-CAA-CV	331 7	1095133,3	1136503,6	AG-CARG-CM&TU	394	1087256,2	1125406,4
AG-CAA-C2&CM	1820	1094036,6	1136007,9	AG-CAA-CV	331 8	1095134,4	1136503,1	AG-CARG-CM&TU	395	1087256,1	1125406,7
AG-CAA-C2&CM	1821	1094034,3	1136009,9	AG-CAA-CV	331 9	1095135,4	1136502,5	AG-CARG-CM&TU	396	1087255,2	1125408,1
AG-CAA-C2&CM	1822	1094032,4	1136012,2	AG-CAA-CV	332 0	1095136,5	1136501,9	AG-CARG-CM&TU	397	1087255,0	1125408,4
AG-CAA-C2&CM	1823	1094032,3	1136012,2	AG-CAA-CV	332 1	1095137,5	1136501,3	AG-CARG-CM&TU	398	1087253,9	1125409,7
AG-CAA-C2&CM	1824	1094030,8	1136014,9	AG-CAA-CV	332 2	1095138,6	1136500,7	AG-CARG-CM&TU	399	1087253,8	1125409,8
AG-CAA-C2&CM	1825	1094029,7	1136017,7	AG-CAA-CV	332 3	1095139,6	1136500,1	AG-CARG-CM&TU	400	1087252,9	1125410,7
AG-CAA-C2&CM	1826	1094029,2	1136020,4	AG-CAA-CV	332 4	1095140,6	1136499,4	AG-CARG-CM&TU	401	1087245,8	1125417,8
AG-CAA-C2&CM	1827	1094029,2	1136020,7	AG-CAA-CV	332 5	1095141,7	1136498,8	AG-CARG-CM&TU	402	1087242,0	1125421,5
AG-CAA-C2&CM	1828	1094029,1	1136023,9	AG-CAA-CV	332 6	1095142,7	1136498,2	AG-CARG-CM&TU	403	1087241,1	1125422,6
AG-CAA-C2&CM	1829	1094029,5	1136029,9	AG-CAA-CV	332 7	1095143,7	1136497,5	AG-CARG-CM&TU	404	1087240,4	1125423,7
AG-CAA-C2&CM	1830	1094030,2	1136039,9	AG-CAA-CV	332 8	1095144,7	1136496,8	AG-CARG-CM&TU	405	1087240,0	1125424,8
AG-CAA-C2&CM	1831	1094030,9	1136049,9	AG-CAA-CV	332 9	1095145,7	1136496,2	AG-CARG-CM&TU	406	1087239,9	1125425,0
AG-CAA-C2&CM	1832	1094031,6	1136059,8	AG-CAA-CV	333 0	1095146,7	1136495,5	AG-CARG-CM&TU	407	1087239,6	1125426,2
AG-CAA-C2&CM	1833	1094032,3	1136069,8	AG-CAA-CV	333 1	1095147,7	1136494,8	AG-CARG-CM&TU	408	1087239,6	1125427,6
AG-CAA-C2&CM	1834	1094032,8	1136076,2	AG-CAA-CV	333 2	1095148,7	1136494,2	AG-CARG-CM&TU	409	1087239,7	1125428,9
AG-CAA-C2&CM	1835	1094032,8	1136076,4	AG-CAA-CV	333 3	1095149,7	1136493,5	AG-CARG-CM&TU	410	1087240,1	1125430,1
AG-CAA-C2&CM	1836	1094032,7	1136079,7	AG-CAA-CV	333 4	1095150,7	1136492,8	AG-CARG-CM&TU	411	1087240,6	1125431,3
AG-CAA-C2&CM	1837	1094032,7	1136080,0	AG-CAA-CV	333 5	1095151,6	1136492,1	AG-CARG-CM&TU	412	1087241,3	1125432,3

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-C2&CM	1838	1094032,7	1136080,3	AG-CAA-CV	3336	1095152,6	1136491,3	AG-CARG-CM&TU	413	1087241,4	1125432,4
AG-CAA-C2&CM	1839	1094032,1	1136083,2	AG-CAA-CV	3337	1095153,6	1136490,6	AG-CARG-CM&TU	414	1087242,4	1125433,4
AG-CAA-C2&CM	1840	1094032,1	1136083,5	AG-CAA-CV	3338	1095154,5	1136489,9	AG-CARG-CM&TU	415	1087248,4	1125438,6
AG-CAA-C2&CM	1841	1094031,0	1136086,6	AG-CAA-CV	3339	1095155,5	1136489,2	AG-CARG-CM&TU	416	1087256,0	1125445,1
AG-CAA-C2&CM	1842	1094030,8	1136086,9	AG-CAA-CV	3340	1095156,4	1136488,4	AG-CARG-CM&TU	417	1087259,5	1125448,1
AG-CAA-C2&CM	1843	1094029,2	1136089,8	AG-CAA-CV	3341	1095157,4	1136487,7	AG-CARG-CM&TU	418	1087259,6	1125448,2
AG-CAA-C2&CM	1844	1094029,1	1136090,1	AG-CAA-CV	3342	1095158,3	1136486,9	AG-CARG-CM&TU	419	1087261,4	1125450,0
AG-CAA-C2&CM	1845	1094028,8	1136090,4	AG-CAA-CV	3343	1095159,2	1136486,2	AG-CARG-CM&TU	420	1087261,5	1125450,1
AG-CAA-C2&CM	1846	1094027,0	1136092,6	AG-CAA-CV	3344	1095200,9	1136451,9	AG-CARG-CM&TU	421	1087261,6	1125450,3
AG-CAA-C2&CM	1847	1094027,0	1136092,7	AG-CAA-CV	3345	1095201,1	1136451,7	AG-CARG-CM&TU	422	1087263,0	1125452,3
AG-CAA-C2&CM	1848	1094026,8	1136092,9	AG-CAA-CV	3346	1095201,4	1136451,5	AG-CARG-CM&TU	423	1087263,1	1125452,5
AG-CAA-C2&CM	1849	1094024,6	1136094,9	AG-CAA-CV	3347	1095201,8	1136451,3	AG-CARG-CM&TU	424	1087263,2	1125452,6
AG-CAA-C2&CM	1850	1094031,2	1136095,2	AG-CAA-CV	3348	1095202,1	1136451,1	AG-CARG-CM&TU	425	1087263,3	1125453,0
AG-CAA-C2&CM	1851	1094032,5	1136095,1	AG-CAA-CV	3349	1095202,4	1136451,0	AG-CARG-CM&TU	426	1087264,2	1125454,9
AG-CAA-C2&CM	1852	1094034,4	1136095,0	AG-CAA-CV	3350	1095202,9	1136450,9	AG-CARG-CM&TU	427	1087264,3	1125455,1
AG-CAA-C2&CM	1853	1094037,5	1136094,3	AG-CAA-CV	3351	1095203,3	1136450,8	AG-CARG-CM&TU	428	1087264,4	1125455,2
AG-CAA-C2&CM	1854	1094040,4	1136093,1	AG-CAA-CV	3352	1095203,8	1136450,7	AG-CARG-CM&TU	429	1087265,0	1125457,6
AG-CAA-C2&CM	1855	1094041,0	1136092,7	AG-CAA-CV	3353	1095204,1	1136450,7	AG-CARG-CM&TU	430	1087265,1	1125457,8
AG-CAA-C2&CM	1856	1094043,0	1136091,4	AG-CAA-CV	3354	1095204,5	1136450,7	AG-CARG-CM&TU	431	1087266,1	1125463,1
AG-CAA-C2&CM	1857	1094045,3	1136089,3	AG-CAA-CV	3355	1095205,0	1136450,8	AG-CARG-CM&TU	432	1087268,0	1125472,9
AG-CAA-C2&CM	1858	1094047,2	1136086,8	AG-CAA-CV	3356	1095205,5	1136450,9	AG-CARG-CM&TU	433	1087269,9	1125482,7
AG-CAA-C2&CM	1859	1094047,3	1136086,6	AG-CAA-CV	3357	1095206,0	1136451,1	AG-CARG-CM&TU	434	1087271,8	1125492,5
AG-CAA-C2&CM	1860	1094048,7	1136084,0	AG-CAA-CV	3358	1095206,5	1136451,3	AG-CARG-CM&TU	435	1087273,7	1125502,3
AG-CAA-C2&CM	1861	1094049,9	1136080,9	AG-CAA-CV	3359	1095206,9	1136451,5	AG-CARG-CM&TU	436	1087273,9	1125503,5
AG-CAA-C2&CM	1862	1094050,0	1136080,7	AG-CAA-CV	3360	1095207,3	1136451,8	AG-CARG-CM&TU	437	1087273,9	1125503,6
AG-CAA-C2&CM	1863	1094051,5	1136077,9	AG-CAA-CV	3361	1095207,7	1136452,2	AG-CARG-CM&TU	438	1087274,2	1125506,2
AG-CAA-C2&CM	1864	1094051,5	1136077,8	AG-CAA-CV	3362	1095208,0	1136452,5	AG-CARG-CM&TU	439	1087274,2	1125506,4
AG-CAA-C2&CM	1865	1094051,7	1136077,6	AG-CAA-CV	3363	1095208,1	1136452,7	AG-CARG-CM&TU	440	1087274,2	1125506,5
AG-CAA-C2&CM	1866	1094051,8	1136077,3	AG-CAA-CV	3364	1095226,0	1136475,8	AG-CARG-CM&TU	441	1087274,0	1125509,1
AG-CAA-C2&CM	1867	1094053,6	1136075,0	AG-CAA-CV	3365	1095226,4	1136476,2	AG-CARG-CM&TU	442	1087274,0	1125509,3
AG-CAA-C2&CM	1868	1094053,7	1136074,9	AG-CAA-CV	3366	1095226,7	1136476,6	AG-CARG-CM&TU	443	1087274,0	1125509,5
AG-CAA-C2&CM	1869	1094053,8	1136074,7	AG-CAA-CV	3367	1095227,0	1136477,0	AG-CARG-CM&TU	444	1087273,4	1125512,0
AG-CAA-C2&CM	1870	1094056,1	1136072,5	AG-CAA-CV	3368	1095227,3	1136477,4	AG-CARG-CM&TU	445	1087273,3	1125512,2
AG-CAA-C2&CM	1871	1094056,2	1136072,4	AG-CAA-CV	3369	1095227,6	1136477,8	AG-CARG-CM&TU	446	1087273,3	1125512,3
AG-CAA-C2&CM	1872	1094056,4	1136072,2	AG-CAA-CV	3370	1095227,8	1136478,3	AG-CARG-CM&TU	447	1087272,8	1125513,3
AG-CAA-C2&CM	1873	1094059,0	1136070,4	AG-CAA-CV	3371	1095228,1	1136478,7	AG-CARG-CM&TU	448	1087272,2	1125514,7
AG-CAA-C2&CM	1874	1094059,2	1136070,3	AG-CAA-CV	3372	1095228,4	1136479,1	AG-CARG-CM&TU	449	1087272,1	1125514,9
AG-CAA-C2&CM	1875	1094059,3	1136070,2	AG-CAA-CV	3373	1095228,7	1136479,5	AG-CARG-CM&TU	450	1087272,1	1125515,0

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-C2&CM	1876	1094059,8	1136070,0	AG-CAA-CV	337 4	1095228,9	1136480,0	AG-CARG-CM&TU	451	1087270,6	1125517,1
AG-CAA-C2&CM	1877	1094062,2	1136068,8	AG-CAA-CV	337 5	1095229,2	1136480,4	AG-CARG-CM&TU	452	1087270,5	1125517,3
AG-CAA-C2&CM	1878	1094062,4	1136068,7	AG-CAA-CV	337 6	1095229,4	1136480,8	AG-CARG-CM&TU	453	1087270,4	1125517,4
AG-CAA-C2&CM	1879	1094062,5	1136068,7	AG-CAA-CV	337 7	1095229,7	1136481,3	AG-CARG-CM&TU	454	1087268,7	1125519,3
AG-CAA-C2&CM	1880	1094064,1	1136068,2	AG-CAA-CV	337 8	1095229,9	1136481,7	AG-CARG-CM&TU	455	1087268,5	1125519,4
AG-CAA-CV	1	1094434,3	1135868,9	AG-CAA-CV	337 9	1095230,2	1136482,2	AG-CARG-CM&TU	456	1087268,4	1125519,5
AG-CAA-CV	2	1094435,7	1135871,1	AG-CAA-CV	338 0	1095230,4	1136482,6	AG-CARG-CM&TU	457	1087266,3	1125521,0
AG-CAA-CV	3	1094569,1	1135885,5	AG-CAA-CV	338 1	1095230,7	1136483,1	AG-CARG-CM&TU	458	1087266,1	1125521,2
AG-CAA-CV	4	1094578,1	1135886,3	AG-CAA-CV	338 2	1095230,9	1136483,5	AG-CARG-CM&TU	459	1087266,0	1125521,2
AG-CAA-CV	5	1094714,0	1135896,8	AG-CAA-CV	338 3	1095231,1	1136484,0	AG-CARG-CM&TU	460	1087265,4	1125521,6
AG-CAA-CV	6	1094714,1	1135896,8	AG-CAA-CV	338 4	1095231,3	1136484,4	AG-CARG-CM&TU	461	1087263,7	1125522,4
AG-CAA-CV	7	1094719,1	1135897,5	AG-CAA-CV	338 5	1095231,5	1136484,9	AG-CARG-CM&TU	462	1087263,5	1125522,5
AG-CAA-CV	8	1094719,2	1135897,6	AG-CAA-CV	338 6	1095231,7	1136485,4	AG-CARG-CM&TU	463	1087263,4	1125522,5
AG-CAA-CV	9	1094719,4	1135897,6	AG-CAA-CV	338 7	1095231,9	1136485,8	AG-CARG-CM&TU	464	1087261,0	1125523,3
AG-CAA-CV	10	1094724,2	1135898,9	AG-CAA-CV	338 8	1095232,1	1136486,3	AG-CARG-CM&TU	465	1087260,7	1125523,3
AG-CAA-CV	11	1094724,4	1135899,0	AG-CAA-CV	338 9	1095232,3	1136486,8	AG-CARG-CM&TU	466	1087260,6	1125523,3
AG-CAA-CV	12	1094724,4	1135899,0	AG-CAA-CV	339 0	1095232,5	1136487,2	AG-CARG-CM&TU	467	1087258,1	1125523,7
AG-CAA-CV	13	1094729,1	1135900,9	AG-CAA-CV	339 1	1095232,7	1136487,7	AG-CARG-CM&TU	468	1087257,8	1125523,7
AG-CAA-CV	14	1094729,3	1135901,0	AG-CAA-CV	339 2	1095232,9	1136488,2	AG-CARG-CM&TU	469	1087257,7	1125523,7
AG-CAA-CV	15	1094733,7	1135903,5	AG-CAA-CV	339 3	1095233,0	1136488,7	AG-CARG-CM&TU	470	1087255,1	1125523,6
AG-CAA-CV	16	1094733,9	1135903,6	AG-CAA-CV	339 4	1095233,2	1136489,1	AG-CARG-CM&TU	471	1087254,9	1125523,5
AG-CAA-CV	17	1094737,9	1135906,7	AG-CAA-CV	339 5	1095233,3	1136489,6	AG-CARG-CM&TU	472	1087254,8	1125523,5
AG-CAA-CV	18	1094738,0	1135906,7	AG-CAA-CV	339 6	1095233,5	1136490,1	AG-CARG-CM&TU	473	1087254,4	1125523,4
AG-CAA-CV	19	1094738,1	1135906,8	AG-CAA-CV	339 7	1095233,6	1136490,6	AG-CARG-CM&TU	474	1087252,3	1125523,0
AG-CAA-CV	20	1094741,7	1135910,3	AG-CAA-CV	339 8	1095233,8	1136491,1	AG-CARG-CM&TU	475	1087252,0	1125522,9
AG-CAA-CV	21	1094741,9	1135910,5	AG-CAA-CV	339 9	1095240,6	1136515,2	AG-CARG-CM&TU	476	1087252,0	1125522,8
AG-CAA-CV	22	1094741,9	1135910,5	AG-CAA-CV	340 0	1095240,8	1136515,9	AG-CARG-CM&TU	477	1087249,6	1125521,9
AG-CAA-CV	23	1094745,0	1135914,4	AG-CAA-CV	340 1	1095241,1	1136516,6	AG-CARG-CM&TU	478	1087249,3	1125521,7
AG-CAA-CV	24	1094745,2	1135914,6	AG-CAA-CV	340 2	1095241,4	1136517,4	AG-CARG-CM&TU	479	1087249,3	1125521,7
AG-CAA-CV	25	1094747,8	1135918,9	AG-CAA-CV	340 3	1095242,1	1136519,5	AG-CARG-CM&TU	480	1087247,1	1125520,3
AG-CAA-CV	26	1094747,8	1135919,0	AG-CAA-CV	340 4	1095243,0	1136521,6	AG-CARG-CM&TU	481	1087246,9	1125520,2
AG-CAA-CV	27	1094747,9	1135919,0	AG-CAA-CV	340 5	1095243,2	1136522,4	AG-CARG-CM&TU	482	1087244,8	1125518,6
AG-CAA-CV	28	1094766,3	1135953,7	AG-CAA-CV	340 6	1095243,5	1136523,1	AG-CARG-CM&TU	483	1087236,8	1125512,6
AG-CAA-CV	29	1094768,8	1135957,8	AG-CAA-CV	340 7	1095243,9	1136523,8	AG-CARG-CM&TU	484	1087228,9	1125506,5
AG-CAA-CV	30	1094771,8	1135961,5	AG-CAA-CV	340 8	1095244,2	1136524,4	AG-CARG-CM&TU	485	1087223,0	1125502,0
AG-CAA-CV	31	1094775,2	1135964,9	AG-CAA-CV	340 9	1095244,5	1136525,1	AG-CARG-CM&TU	486	1087220,9	1125500,5
AG-CAA-CV	32	1094788,1	1135975,8	AG-CAA-CV	341 0	1095244,9	1136525,8	AG-CARG-CM&TU	487	1087213,0	1125494,4
AG-CAA-CV	33	1094790,3	1135977,6	AG-CAA-CV	341 1	1095245,3	1136526,5	AG-CARG-CM&TU	488	1087205,0	1125488,4

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-CV	34	1094792,8	1135979,2	AG-CAA-CV	341	1095245,6	1136527,2	AG-CARG-CM&TU	489	1087197,0	1125482,3
AG-CAA-CV	35	1094831,1	1136003,0	AG-CAA-CV	341	1095246,0	1136527,8	AG-CARG-CM&TU	490	1087189,1	1125476,3
AG-CAA-CV	36	1094833,5	1136004,3	AG-CAA-CV	341	1095246,4	1136528,5	AG-CARG-CM&TU	491	1087181,1	1125470,2
AG-CAA-CV	37	1094836,1	1136005,1	AG-CAA-CV	341	1095246,8	1136529,1	AG-CARG-CM&TU	492	1087173,1	1125464,2
AG-CAA-CV	38	1094838,7	1136005,6	AG-CAA-CV	341	1095247,2	1136529,8	AG-CARG-CM&TU	493	1087168,0	1125460,3
AG-CAA-CV	39	1094841,4	1136005,7	AG-CAA-CV	341	1095247,6	1136530,4	AG-CARG-CM&TU	494	1087166,8	1125459,5
AG-CAA-CV	40	1094844,1	1136005,4	AG-CAA-CV	341	1095248,1	1136531,1	AG-CARG-CM&TU	495	1087165,6	1125459,0
AG-CAA-CV	41	1094846,7	1136004,7	AG-CAA-CV	341	1095248,5	1136531,7	AG-CARG-CM&TU	496	1087164,2	1125458,7
AG-CAA-CV	42	1094857,4	1136000,9	AG-CAA-CV	342	1095248,9	1136532,3	AG-CARG-CM&TU	497	1087162,9	1125458,6
AG-CAA-CV	43	1094857,5	1136000,9	AG-CAA-CV	342	1095249,4	1136532,9	AG-CARG-CM&TU	498	1087161,5	1125458,8
AG-CAA-CV	44	1094862,4	1135999,5	AG-CAA-CV	342	1095249,9	1136533,5	AG-CARG-CM&TU	499	1087160,2	1125459,2
AG-CAA-CV	45	1094862,6	1135999,4	AG-CAA-CV	342	1095250,3	1136534,1	AG-CARG-CM&TU	500	1087159,0	1125459,8
AG-CAA-CV	46	1094862,6	1135999,4	AG-CAA-CV	342	1095250,8	1136534,7	AG-CARG-CM&TU	501	1087157,9	1125460,6
AG-CAA-CV	47	1094867,7	1135998,6	AG-CAA-CV	342	1095251,3	1136535,4	AG-CARG-CM&TU	502	1087156,9	1125461,5
AG-CAA-CV	48	1094867,9	1135998,6	AG-CAA-CV	342	1095251,8	1136535,9	AG-CARG-CM&TU	503	1087156,2	1125462,7
AG-CAA-CV	49	1094873,0	1135998,5	AG-CAA-CV	342	1095252,3	1136536,5	AG-CARG-CM&TU	504	1087155,6	1125463,9
AG-CAA-CV	50	1094873,1	1135998,5	AG-CAA-CV	342	1095252,8	1136537,1	AG-CARG-CM&TU	505	1087155,2	1125465,3
AG-CAA-CV	51	1094873,3	1135998,5	AG-CAA-CV	342	1095253,3	1136537,6	AG-CARG-CM&TU	506	1087154,7	1125468,2
AG-CAA-CV	52	1094878,3	1135999,0	AG-CAA-CV	343	1095253,8	1136538,2	AG-CARG-CM&TU	507	1087153,0	1125478,1
AG-CAA-CV	53	1094878,5	1135999,1	AG-CAA-CV	343	1095254,4	1136538,7	AG-CARG-CM&TU	508	1087151,4	1125486,9
AG-CAA-CV	54	1094878,6	1135999,1	AG-CAA-CV	343	1095254,9	1136539,3	AG-CARG-CM&TU	509	1087151,4	1125487,1
AG-CAA-CV	55	1094883,5	1136000,3	AG-CAA-CV	343	1095255,5	1136539,8	AG-CARG-CM&TU	510	1087151,2	1125488,1
AG-CAA-CV	56	1094883,8	1136000,3	AG-CAA-CV	343	1095256,0	1136540,3	AG-CARG-CM&TU	511	1087151,0	1125488,7
AG-CAA-CV	57	1094888,5	1136002,1	AG-CAA-CV	343	1095256,6	1136540,9	AG-CARG-CM&TU	512	1087150,9	1125488,9
AG-CAA-CV	58	1094888,8	1136002,2	AG-CAA-CV	343	1095257,2	1136541,4	AG-CARG-CM&TU	513	1087150,9	1125489,0
AG-CAA-CV	59	1094893,3	1136004,6	AG-CAA-CV	343	1095257,7	1136541,9	AG-CARG-CM&TU	514	1087150,2	1125490,6
AG-CAA-CV	60	1094893,3	1136004,6	AG-CAA-CV	343	1095258,3	1136542,4	AG-CARG-CM&TU	515	1087150,1	1125490,7
AG-CAA-CV	61	1094893,5	1136004,7	AG-CAA-CV	343	1095258,9	1136542,9	AG-CARG-CM&TU	516	1087150,0	1125490,9
AG-CAA-CV	62	1094897,6	1136007,7	AG-CAA-CV	344	1095259,5	1136543,3	AG-CARG-CM&TU	517	1087149,0	1125492,3
AG-CAA-CV	63	1094897,7	1136007,8	AG-CAA-CV	344	1095260,1	1136543,8	AG-CARG-CM&TU	518	1087148,9	1125492,4
AG-CAA-CV	64	1094903,7	1136012,6	AG-CAA-CV	344	1095260,7	1136544,3	AG-CARG-CM&TU	519	1087148,8	1125492,5
AG-CAA-CV	65	1094911,2	1136018,2	AG-CAA-CV	344	1095261,3	1136544,7	AG-CARG-CM&TU	520	1087147,7	1125493,8
AG-CAA-CV	66	1094918,9	1136023,3	AG-CAA-CV	344	1095262,0	1136545,2	AG-CARG-CM&TU	521	1087147,5	1125493,9
AG-CAA-CV	67	1094926,9	1136027,9	AG-CAA-CV	344	1095262,6	1136545,6	AG-CARG-CM&TU	522	1087147,4	1125494,0
AG-CAA-CV	68	1094935,2	1136032,0	AG-CAA-CV	344	1095263,2	1136546,0	AG-CARG-CM&TU	523	1087146,0	1125495,0
AG-CAA-CV	69	1094943,7	1136035,5	AG-CAA-CV	344	1095263,9	1136546,4	AG-CARG-CM&TU	524	1087145,8	1125495,1
AG-CAA-CV	70	1094952,4	1136038,6	AG-CAA-CV	344	1095264,5	1136546,9	AG-CARG-CM&TU	525	1087145,7	1125495,2
AG-CAA-CV	71	1095006,6	1136055,5	AG-CAA-CV	344	1095265,2	1136547,3	AG-CARG-CM&TU	526	1087144,2	1125495,9

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	72	1095006,7	1136055,5	AG-CAA-CV	345 0	1095265,9	1136547,7	AG-CARG-CM&TU	527	1087144,0	1125496,0
AG-CAA-CV	73	1095006,7	1136055,5	AG-CAA-CV	345 1	1095266,5	1136548,0	AG-CARG-CM&TU	528	1087143,9	1125496,0
AG-CAA-CV	74	1095011,8	1136057,6	AG-CAA-CV	345 2	1095267,2	1136548,4	AG-CARG-CM&TU	529	1087143,1	1125496,3
AG-CAA-CV	75	1095012,1	1136057,7	AG-CAA-CV	345 3	1095267,9	1136548,8	AG-CARG-CM&TU	530	1087142,3	1125496,5
AG-CAA-CV	76	1095016,9	1136060,4	AG-CAA-CV	345 4	1095268,5	1136549,1	AG-CARG-CM&TU	531	1087142,1	1125496,6
AG-CAA-CV	77	1095017,1	1136060,5	AG-CAA-CV	345 5	1095269,2	1136549,5	AG-CARG-CM&TU	532	1087142,0	1125496,6
AG-CAA-CV	78	1095021,5	1136063,8	AG-CAA-CV	345 6	1095269,9	1136549,8	AG-CARG-CM&TU	533	1087140,3	1125496,8
AG-CAA-CV	79	1095021,6	1136063,9	AG-CAA-CV	345 7	1095270,6	1136550,1	AG-CARG-CM&TU	534	1087140,0	1125496,8
AG-CAA-CV	80	1095021,7	1136064,0	AG-CAA-CV	345 8	1095271,3	1136550,4	AG-CARG-CM&TU	535	1087139,9	1125496,8
AG-CAA-CV	81	1095025,6	1136067,9	AG-CAA-CV	345 9	1095272,0	1136550,7	AG-CARG-CM&TU	536	1087138,2	1125496,7
AG-CAA-CV	82	1095025,7	1136068,0	AG-CAA-CV	346 0	1095272,7	1136551,0	AG-CARG-CM&TU	537	1087138,0	1125496,7
AG-CAA-CV	83	1095065,5	1136113,8	AG-CAA-CV	346 1	1095273,4	1136551,3	AG-CARG-CM&TU	538	1087137,9	1125496,7
AG-CAA-CV	84	1095068,3	1136116,7	AG-CAA-CV	346 2	1095274,1	1136551,6	AG-CARG-CM&TU	539	1087136,2	1125496,3
AG-CAA-CV	85	1095071,4	1136119,2	AG-CAA-CV	346 3	1095274,8	1136551,8	AG-CARG-CM&TU	540	1087136,0	1125496,3
AG-CAA-CV	86	1095074,7	1136121,5	AG-CAA-CV	346 4	1095293,8	1136558,7	AG-CARG-CM&TU	541	1087135,9	1125496,2
AG-CAA-CV	87	1095103,1	1136138,5	AG-CAA-CV	346 5	1095294,4	1136558,9	AG-CARG-CM&TU	542	1087134,4	1125495,6
AG-CAA-CV	88	1095103,3	1136138,6	AG-CAA-CV	346 6	1095295,0	1136559,1	AG-CARG-CM&TU	543	1087134,1	1125495,5
AG-CAA-CV	89	1095105,9	1136140,4	AG-CAA-CV	346 7	1095295,7	1136559,3	AG-CARG-CM&TU	544	1087134,1	1125495,5
AG-CAA-CV	90	1095106,0	1136140,5	AG-CAA-CV	346 8	1095296,4	1136559,5	AG-CARG-CM&TU	545	1087132,6	1125494,6
AG-CAA-CV	91	1095106,1	1136140,6	AG-CAA-CV	346 9	1095297,0	1136559,7	AG-CARG-CM&TU	546	1087132,4	1125494,4
AG-CAA-CV	92	1095108,4	1136142,9	AG-CAA-CV	347 0	1095297,7	1136559,8	AG-CARG-CM&TU	547	1087132,3	1125494,4
AG-CAA-CV	93	1095108,5	1136143,0	AG-CAA-CV	347 1	1095298,4	1136560,0	AG-CARG-CM&TU	548	1087131,8	1125493,9
AG-CAA-CV	94	1095108,6	1136143,1	AG-CAA-CV	347 2	1095299,1	1136560,1	AG-CARG-CM&TU	549	1087131,1	1125493,2
AG-CAA-CV	95	1095110,4	1136145,7	AG-CAA-CV	347 3	1095299,6	1136560,2	AG-CARG-CM&TU	550	1087130,9	1125493,1
AG-CAA-CV	96	1095110,6	1136145,8	AG-CAA-CV	347 4	1095299,9	1136560,3	AG-CARG-CM&TU	551	1087124,8	1125486,6
AG-CAA-CV	97	1095110,6	1136145,9	AG-CAA-CV	347 5	1095300,4	1136560,4	AG-CARG-CM&TU	552	1087117,9	1125479,4
AG-CAA-CV	98	1095112,1	1136148,7	AG-CAA-CV	347 6	1095301,1	1136560,5	AG-CARG-CM&TU	553	1087111,0	1125472,1
AG-CAA-CV	99	1095112,2	1136149,0	AG-CAA-CV	347 7	1095301,8	1136560,5	AG-CARG-CM&TU	554	1087104,1	1125464,9
AG-CAA-CV	100	1095112,2	1136149,0	AG-CAA-CV	347 8	1095302,5	1136560,6	AG-CARG-CM&TU	555	1087100,9	1125461,6
AG-CAA-CV	101	1095113,2	1136152,0	AG-CAA-CV	347 9	1095303,2	1136560,7	AG-CARG-CM&TU	556	1087100,8	1125461,5
AG-CAA-CV	102	1095113,2	1136152,3	AG-CAA-CV	348 0	1095303,8	1136560,7	AG-CARG-CM&TU	557	1087100,7	1125461,4
AG-CAA-CV	103	1095113,8	1136155,5	AG-CAA-CV	348 1	1095304,5	1136560,7	AG-CARG-CM&TU	558	1087099,1	1125459,4
AG-CAA-CV	104	1095113,8	1136155,8	AG-CAA-CV	348 2	1095305,2	1136560,7	AG-CARG-CM&TU	559	1087099,0	1125459,2
AG-CAA-CV	105	1095113,8	1136159,0	AG-CAA-CV	348 3	1095305,8	1136560,8	AG-CARG-CM&TU	560	1087097,7	1125456,9
AG-CAA-CV	106	1095113,8	1136159,3	AG-CAA-CV	348 4	1095306,1	1136560,7	AG-CARG-CM&TU	561	1087097,6	1125456,6
AG-CAA-CV	107	1095113,3	1136162,4	AG-CAA-CV	348 5	1095306,6	1136560,7	AG-CARG-CM&TU	562	1087097,5	1125456,4
AG-CAA-CV	108	1095113,2	1136162,6	AG-CAA-CV	348 6	1095307,3	1136560,7	AG-CARG-CM&TU	563	1087096,7	1125454,2
AG-CAA-CV	109	1095107,2	1136187,3	AG-CAA-CV	348 7	1095308,0	1136560,7	AG-CARG-CM&TU	564	1087096,7	1125453,9

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-CV	110	1095107,2	1136187,4	AG-CAA-CV	3488	1095308,7	1136560,6	AG-CARG-CM&TU	565	1087096,2	1125451,4
AG-CAA-CV	111	1095106,0	1136191,2	AG-CAA-CV	3489	1095309,4	1136560,6	AG-CARG-CM&TU	566	1087096,2	1125451,0
AG-CAA-CV	112	1095106,0	1136191,3	AG-CAA-CV	3490	1095310,0	1136560,5	AG-CARG-CM&TU	567	1087096,2	1125448,5
AG-CAA-CV	113	1095105,9	1136191,4	AG-CAA-CV	3491	1095310,7	1136560,4	AG-CARG-CM&TU	568	1087096,2	1125448,2
AG-CAA-CV	114	1095104,3	1136195,0	AG-CAA-CV	3492	1095326,1	1136558,1	AG-CARG-CM&TU	569	1087096,7	1125445,6
AG-CAA-CV	115	1095104,2	1136195,2	AG-CAA-CV	3493	1095326,5	1136558,1	AG-CARG-CM&TU	570	1087096,8	1125445,3
AG-CAA-CV	116	1095104,2	1136195,3	AG-CAA-CV	3494	1095326,9	1136558,1	AG-CARG-CM&TU	571	1087096,8	1125445,3
AG-CAA-CV	117	1095102,0	1136198,6	AG-CAA-CV	3495	1095327,3	1136558,1	AG-CARG-CM&TU	572	1087097,6	1125442,9
AG-CAA-CV	118	1095101,9	1136198,8	AG-CAA-CV	3496	1095327,6	1136558,1	AG-CARG-CM&TU	573	1087097,7	1125442,8
AG-CAA-CV	119	1095099,3	1136201,8	AG-CAA-CV	3497	1095328,1	1136558,2	AG-CARG-CM&TU	574	1087100,8	1125435,9
AG-CAA-CV	120	1095099,2	1136202,0	AG-CAA-CV	3498	1095328,6	1136558,4	AG-CARG-CM&TU	575	1087105,0	1125426,8
AG-CAA-CV	121	1095096,3	1136204,7	AG-CAA-CV	3499	1095328,9	1136558,5	AG-CARG-CM&TU	576	1087109,1	1125417,7
AG-CAA-CV	122	1095096,2	1136204,7	AG-CAA-CV	3500	1095329,2	1136558,7	AG-CARG-CM&TU	577	1087113,3	1125408,6
AG-CAA-CV	123	1095096,2	1136204,8	AG-CAA-CV	3501	1095329,6	1136558,9	AG-CARG-CM&TU	578	1087117,4	1125399,5
AG-CAA-CV	124	1095083,6	1136214,8	AG-CAA-CV	3502	1095329,9	1136559,1	AG-CARG-CM&TU	579	1087121,6	1125390,5
AG-CAA-CV	125	1095083,5	1136214,9	AG-CAA-CV	3503	1095330,1	1136559,3	AG-CARG-CM&TU	580	1087125,8	1125381,4
AG-CAA-CV	126	1095080,9	1136216,6	AG-CAA-CV	3504	1095330,3	1136559,5	AG-CARG-CM&TU	581	1087127,5	1125377,5
AG-CAA-CV	127	1095080,8	1136216,7	AG-CAA-CV	3505	1095330,6	1136559,8	AG-CARG-CM&TU	582	1087130,8	1125370,3
AG-CAA-CV	128	1095080,7	1136216,8	AG-CAA-CV	3506	1095330,9	1136560,3	AG-CARG-CM&TU	583	1087133,8	1125363,8
AG-CAA-CV	129	1095077,9	1136218,1	AG-CAA-CV	3507	1095331,2	1136560,7	AG-CARG-CM&TU	584	1087134,0	1125363,3
AG-CAA-CV	130	1095077,7	1136218,2	AG-CAA-CV	3508	1095331,4	1136561,0	AG-CARG-CM&TU	585	1087134,5	1125361,7
AG-CAA-CV	131	1095077,6	1136218,2	AG-CAA-CV	3509	1095331,5	1136561,3	AG-CARG-CM&TU	586	1087134,9	1125359,6
AG-CAA-CV	132	1095074,6	1136219,1	AG-CAA-CV	3510	1095331,6	1136561,6	AG-CARG-CM&TU	587	1087135,0	1125357,5
AG-CAA-CV	133	1095074,4	1136219,2	AG-CAA-CV	3511	1095340,8	1136591,1	AG-CARG-CM&TU	588	1087134,7	1125355,4
AG-CAA-CV	134	1095074,3	1136219,2	AG-CAA-CV	3512	1095341,0	1136591,6	AG-CARG-CM&TU	589	1087134,5	1125354,8
AG-CAA-CV	135	1095071,2	1136219,6	AG-CAA-CV	3513	1095341,2	1136592,1	AG-CARG-CM&TU	590	1087134,1	1125353,4
AG-CAA-CV	136	1095070,9	1136219,6	AG-CAA-CV	3514	1095341,3	1136592,4	AG-CARG-CM&TU	591	1087133,1	1125351,5
AG-CAA-CV	137	1095070,9	1136219,6	AG-CAA-CV	3515	1095341,5	1136592,9	AG-CARG-CM&TU	592	1087131,9	1125349,8
AG-CAA-CV	138	1095067,8	1136219,5	AG-CAA-CV	3516	1095341,7	1136593,5	AG-CARG-CM&TU	593	1087130,4	1125348,3
AG-CAA-CV	139	1095067,5	1136219,5	AG-CAA-CV	3517	1095341,9	1136594,1	AG-CARG-CM&TU	594	1087129,6	1125347,8
AG-CAA-CV	140	1095064,4	1136218,9	AG-CAA-CV	3518	1095342,2	1136594,7	AG-CARG-CM&TU	595	1087128,7	1125347,1
AG-CAA-CV	141	1095064,1	1136218,8	AG-CAA-CV	3519	1095342,5	1136595,3	AG-CARG-CM&TU	596	1087126,8	1125346,2
AG-CAA-CV	142	1095061,1	1136217,8	AG-CAA-CV	3520	1095342,8	1136595,9	AG-CARG-CM&TU	597	1087124,7	1125345,6
AG-CAA-CV	143	1095060,9	1136217,7	AG-CAA-CV	3521	1095343,1	1136596,5	AG-CARG-CM&TU	598	1087122,6	1125345,3
AG-CAA-CV	144	1095058,1	1136216,2	AG-CAA-CV	3522	1095343,4	1136597,1	AG-CARG-CM&TU	599	1087121,3	1125345,2
AG-CAA-CV	145	1095058,1	1136216,2	AG-CAA-CV	3523	1095343,7	1136597,7	AG-CARG-CM&TU	600	1087119,8	1125345,2
AG-CAA-CV	146	1095057,9	1136216,0	AG-CAA-CV	3524	1095344,0	1136598,1	AG-CARG-CM&TU	601	1087119,7	1125345,2
AG-CAA-CV	147	1095055,4	1136214,1	AG-CAA-CV	3525	1095344,1	1136598,4	AG-CARG-CM&TU	602	1087114,3	1125344,7

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	148	1095055,3	1136214,1	AG-CAA-CV	352 6	1095344,4	1136598,8	AG-CARG-CM&TU	603	1087113,5	1125344,7
AG-CAA-CV	149	1095055,3	1136214,0	AG-CAA-CV	352 7	1095344,7	1136599,4	AG-CARG-CM&TU	604	1087112,4	1125344,8
AG-CAA-CV	150	1095009,3	1136173,1	AG-CAA-CV	352 8	1095345,1	1136599,9	AG-CARG-CM&TU	605	1087112,3	1125344,8
AG-CAA-CV	151	1095005,6	1136170,2	AG-CAA-CV	352 9	1095345,5	1136600,5	AG-CARG-CM&TU	606	1087112,2	1125344,8
AG-CAA-CV	152	1095001,6	1136167,8	AG-CAA-CV	353 0	1095345,8	1136601,0	AG-CARG-CM&TU	607	1087111,3	1125344,7
AG-CAA-CV	153	1094997,4	1136165,9	AG-CAA-CV	353 1	1095346,2	1136601,5	AG-CARG-CM&TU	608	1087105,9	1125344,5
AG-CAA-CV	154	1094992,9	1136164,5	AG-CAA-CV	353 2	1095357,6	1136616,7	AG-CARG-CM&TU	609	1087100,3	1125344,2
AG-CAA-CV	155	1094988,4	1136163,7	AG-CAA-CV	353 3	1095345,2	1136614,3	AG-CARG-CM&TU	610	1087093,4	1125343,8
AG-CAA-CV	156	1094983,7	1136163,5	AG-CAA-CV	353 4	1095344,9	1136614,2	AG-CARG-CM&TU	611	1087083,4	1125343,4
AG-CAA-CV	157	1094942,0	1136163,7	AG-CAA-CV	353 5	1095344,5	1136614,1	AG-CARG-CM&TU	612	1087073,4	1125342,9
AG-CAA-CV	158	1094939,3	1136163,9	AG-CAA-CV	353 6	1095344,1	1136613,9	AG-CARG-CM&TU	613	1087063,4	1125342,4
AG-CAA-CV	159	1094936,7	1136164,6	AG-CAA-CV	353 7	1095343,8	1136613,8	AG-CARG-CM&TU	614	1087053,4	1125341,9
AG-CAA-CV	160	1094934,1	1136165,6	AG-CAA-CV	353 8	1095343,5	1136613,6	AG-CARG-CM&TU	615	1087043,4	1125341,4
AG-CAA-CV	161	1094931,8	1136166,9	AG-CAA-CV	353 9	1095343,2	1136613,4	AG-CARG-CM&TU	616	1087033,4	1125340,9
AG-CAA-CV	162	1094929,7	1136168,6	AG-CAA-CV	354 0	1095324,1	1136599,6	AG-CARG-CM&TU	617	1087023,4	1125340,4
AG-CAA-CV	163	1094927,9	1136170,6	AG-CAA-CV	354 1	1095323,5	1136599,2	AG-CARG-CM&TU	618	1087018,7	1125340,1
AG-CAA-CV	164	1094926,4	1136172,9	AG-CAA-CV	354 2	1095322,9	1136598,8	AG-CARG-CM&TU	619	1087016,0	1125340,2
AG-CAA-CV	165	1094917,3	1136189,1	AG-CAA-CV	354 3	1095322,2	1136598,4	AG-CARG-CM&TU	620	1087013,9	1125340,6
AG-CAA-CV	166	1094917,2	1136189,2	AG-CAA-CV	354 4	1095321,6	1136597,9	AG-CARG-CM&TU	621	1087013,3	1125340,7
AG-CAA-CV	167	1094915,2	1136192,0	AG-CAA-CV	354 5	1095320,9	1136597,5	AG-CARG-CM&TU	622	1087012,7	1125340,9
AG-CAA-CV	168	1094915,1	1136192,2	AG-CAA-CV	354 6	1095320,2	1136597,1	AG-CARG-CM&TU	623	1087011,0	1125341,5
AG-CAA-CV	169	1094915,0	1136192,3	AG-CAA-CV	354 7	1095319,6	1136596,7	AG-CARG-CM&TU	624	1087006,5	1125358,4
AG-CAA-CV	170	1094912,6	1136194,8	AG-CAA-CV	354 8	1095318,9	1136596,3	AG-CARG-CM&TU	625	1087010,8	1125358,4
AG-CAA-CV	171	1094912,5	1136194,9	AG-CAA-CV	354 9	1095318,2	1136596,0	AG-CARG-CM&TU	626	1087013,6	1125355,2
AG-CAA-CV	172	1094912,4	1136195,0	AG-CAA-CV	355 0	1095317,6	1136595,6	AG-CARG-CM&TU	627	1087014,6	1125354,3
AG-CAA-CV	173	1094909,6	1136197,0	AG-CAA-CV	355 1	1095316,9	1136595,3	AG-CARG-CM&TU	628	1087015,2	1125353,9
AG-CAA-CV	174	1094909,4	1136197,1	AG-CAA-CV	355 2	1095316,2	1136594,9	AG-CARG-CM&TU	629	1087015,8	1125353,5
AG-CAA-CV	175	1094909,3	1136197,2	AG-CAA-CV	355 3	1095315,5	1136594,6	AG-CARG-CM&TU	630	1087016,5	1125353,3
AG-CAA-CV	176	1094906,2	1136198,7	AG-CAA-CV	355 4	1095314,8	1136594,2	AG-CARG-CM&TU	631	1087017,2	1125353,2
AG-CAA-CV	177	1094906,0	1136198,8	AG-CAA-CV	355 5	1095314,1	1136593,9	AG-CARG-CM&TU	632	1087018,5	1125353,1
AG-CAA-CV	178	1094897,1	1136202,2	AG-CAA-CV	355 6	1095313,4	1136593,6	AG-CARG-CM&TU	633	1087022,8	1125353,4
AG-CAA-CV	179	1094894,3	1136203,6	AG-CAA-CV	355 7	1095312,6	1136593,3	AG-CARG-CM&TU	634	1087032,8	1125353,9
AG-CAA-CV	180	1094891,8	1136205,4	AG-CAA-CV	355 8	1095311,9	1136593,0	AG-CARG-CM&TU	635	1087042,8	1125354,3
AG-CAA-CV	181	1094889,6	1136207,6	AG-CAA-CV	355 9	1095311,2	1136592,8	AG-CARG-CM&TU	636	1087052,8	1125354,8
AG-CAA-CV	182	1094887,9	1136210,1	AG-CAA-CV	356 0	1095310,5	1136592,5	AG-CARG-CM&TU	637	1087062,7	1125355,3
AG-CAA-CV	183	1094886,6	1136212,9	AG-CAA-CV	356 1	1095309,7	1136592,2	AG-CARG-CM&TU	638	1087072,7	1125355,8
AG-CAA-CV	184	1094885,8	1136215,9	AG-CAA-CV	356 2	1095309,0	1136592,0	AG-CARG-CM&TU	639	1087082,7	1125356,3
AG-CAA-CV	185	1094885,5	1136218,9	AG-CAA-CV	356 3	1095308,3	1136591,8	AG-CARG-CM&TU	640	1087092,7	1125356,8

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-CV	186	1094885,8	1136222,0	AG-CAA-CV	3564	1095307,5	1136591,5	AG-CARG-CM&TU	641	1087099,6	1125357,2
AG-CAA-CV	187	1094886,5	1136225,0	AG-CAA-CV	3565	1095306,8	1136591,3	AG-CARG-CM&TU	642	1087105,2	1125357,4
AG-CAA-CV	188	1094887,8	1136227,8	AG-CAA-CV	3566	1095306,0	1136591,1	AG-CARG-CM&TU	643	1087110,7	1125357,7
AG-CAA-CV	189	1094889,5	1136230,3	AG-CAA-CV	3567	1095305,3	1136590,9	AG-CARG-CM&TU	644	1087111,6	1125357,8
AG-CAA-CV	190	1094891,7	1136232,6	AG-CAA-CV	3568	1095304,5	1136590,7	AG-CARG-CM&TU	645	1087112,3	1125357,8
AG-CAA-CV	191	1095000,6	1136328,1	AG-CAA-CV	3569	1095303,8	1136590,6	AG-CARG-CM&TU	646	1087112,8	1125357,7
AG-CAA-CV	192	1095000,8	1136328,2	AG-CAA-CV	3570	1095303,0	1136590,4	AG-CARG-CM&TU	647	1087113,2	1125357,7
AG-CAA-CV	193	1095003,0	1136330,5	AG-CAA-CV	3571	1095302,3	1136590,3	AG-CARG-CM&TU	648	1087114,0	1125357,7
AG-CAA-CV	194	1095003,1	1136330,6	AG-CAA-CV	3572	1095301,5	1136590,1	AG-CARG-CM&TU	649	1087118,7	1125358,1
AG-CAA-CV	195	1095003,2	1136330,8	AG-CAA-CV	3573	1095300,8	1136590,0	AG-CARG-CM&TU	650	1087119,1	1125358,1
AG-CAA-CV	196	1095005,1	1136333,4	AG-CAA-CV	3574	1095300,0	1136589,9	AG-CARG-CM&TU	651	1087120,0	1125358,1
AG-CAA-CV	197	1095005,2	1136333,6	AG-CAA-CV	3575	1095299,2	1136589,8	AG-CARG-CM&TU	652	1087120,0	1125358,2
AG-CAA-CV	198	1095005,2	1136333,7	AG-CAA-CV	3576	1095298,5	1136589,7	AG-CARG-CM&TU	653	1087120,7	1125358,2
AG-CAA-CV	199	1095006,6	1136336,6	AG-CAA-CV	3577	1095297,7	1136589,6	AG-CARG-CM&TU	654	1087121,4	1125358,3
AG-CAA-CV	200	1095006,7	1136336,8	AG-CAA-CV	3578	1095296,9	1136589,5	AG-CARG-CM&TU	655	1087121,9	1125358,3
AG-CAA-CV	201	1095006,7	1136336,9	AG-CAA-CV	3579	1095296,1	1136589,4	AG-CARG-CM&TU	656	1087121,7	1125358,8
AG-CAA-CV	202	1095007,6	1136340,0	AG-CAA-CV	3580	1095295,4	1136589,4	AG-CARG-CM&TU	657	1087119,8	1125363,1
AG-CAA-CV	203	1095007,7	1136340,2	AG-CAA-CV	3581	1095294,6	1136589,4	AG-CARG-CM&TU	658	1087119,0	1125379,1
AG-CAA-CV	204	1095007,7	1136340,3	AG-CAA-CV	3582	1095293,8	1136589,3	AG-CARG-CM&TU	659	1087111,3	1125392,2
AG-CAA-CV	205	1095008,1	1136343,5	AG-CAA-CV	3583	1095293,1	1136589,3	AG-CARG-CM&TU	660	1087089,6	1125429,3
AG-CAA-CV	206	1095008,1	1136343,8	AG-CAA-CV	3584	1095292,2	1136589,3	AG-CARG-CM&TU	661	1087089,0	1125430,5
AG-CAA-CV	207	1095008,1	1136343,9	AG-CAA-CV	3585	1095291,5	1136589,3	AG-CARG-CM&TU	662	1087085,9	1125437,3
AG-CAA-CV	208	1095008,0	1136347,1	AG-CAA-CV	3586	1095290,7	1136589,3	AG-CARG-CM&TU	663	1087085,4	1125438,5
AG-CAA-CV	209	1095008,0	1136347,4	AG-CAA-CV	3587	1095290,0	1136589,3	AG-CARG-CM&TU	664	1087084,5	1125440,9
AG-CAA-CV	210	1095008,0	1136347,4	AG-CAA-CV	3588	1095289,2	1136589,4	AG-CARG-CM&TU	665	1087083,9	1125443,4
AG-CAA-CV	211	1095007,3	1136350,6	AG-CAA-CV	3589	1095288,4	1136589,4	AG-CARG-CM&TU	666	1087083,4	1125445,9
AG-CAA-CV	212	1095007,2	1136350,9	AG-CAA-CV	3590	1095287,6	1136589,5	AG-CARG-CM&TU	667	1087083,2	1125448,4
AG-CAA-CV	213	1095006,1	1136353,9	AG-CAA-CV	3591	1095286,9	1136589,5	AG-CARG-CM&TU	668	1087083,2	1125451,0
AG-CAA-CV	214	1095006,0	1136354,2	AG-CAA-CV	3592	1095286,1	1136589,6	AG-CARG-CM&TU	669	1087083,4	1125453,5
AG-CAA-CV	215	1095004,3	1136357,0	AG-CAA-CV	3593	1095285,3	1136589,7	AG-CARG-CM&TU	670	1087083,8	1125456,1
AG-CAA-CV	216	1095004,3	1136357,1	AG-CAA-CV	3594	1095284,6	1136589,8	AG-CARG-CM&TU	671	1087084,5	1125458,5
AG-CAA-CV	217	1094988,7	1136379,8	AG-CAA-CV	3595	1095283,8	1136589,9	AG-CARG-CM&TU	672	1087085,2	1125460,7
AG-CAA-CV	218	1094987,2	1136382,4	AG-CAA-CV	3596	1095283,0	1136590,0	AG-CARG-CM&TU	673	1087085,3	1125461,0
AG-CAA-CV	219	1094986,1	1136385,2	AG-CAA-CV	3597	1095282,3	1136590,1	AG-CARG-CM&TU	674	1087086,3	1125463,2
AG-CAA-CV	220	1094985,6	1136388,1	AG-CAA-CV	3598	1095281,5	1136590,3	AG-CARG-CM&TU	675	1087087,6	1125465,6
AG-CAA-CV	221	1094985,5	1136391,1	AG-CAA-CV	3599	1095280,8	1136590,4	AG-CARG-CM&TU	676	1087089,0	1125467,6
AG-CAA-CV	222	1094985,9	1136394,0	AG-CAA-CV	3600	1095280,0	1136590,6	AG-CARG-CM&TU	677	1087090,6	1125469,6
AG-CAA-CV	223	1094986,8	1136396,9	AG-CAA-CV	3601	1095279,2	1136590,8	AG-CARG-CM&TU	678	1087090,8	1125469,8

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	224	1094988,2	1136399,6	AG-CAA-CV	360 2	1095278,5	1136590,9	AG-CARG-CM&TU	679	1087091,4	1125470,5
AG-CAA-CV	225	1094999,1	1136417,2	AG-CAA-CV	360 3	1095263,4	1136594,8	AG-CARG-CM&TU	680	1087094,6	1125473,9
AG-CAA-CV	226	1094999,2	1136417,3	AG-CAA-CV	360 4	1095263,1	1136594,8	AG-CARG-CM&TU	681	1087101,5	1125481,1
AG-CAA-CV	227	1095003,4	1136424,6	AG-CAA-CV	360 5	1095262,8	1136594,9	AG-CARG-CM&TU	682	1087108,4	1125488,4
AG-CAA-CV	228	1095003,5	1136424,6	AG-CAA-CV	360 6	1095262,4	1136594,9	AG-CARG-CM&TU	683	1087115,3	1125495,6
AG-CAA-CV	229	1095007,3	1136432,1	AG-CAA-CV	360 7	1095262,1	1136594,9	AG-CARG-CM&TU	684	1087121,5	1125502,1
AG-CAA-CV	230	1095007,3	1136432,2	AG-CAA-CV	360 8	1095261,7	1136595,0	AG-CARG-CM&TU	685	1087122,4	1125503,0
AG-CAA-CV	231	1095010,7	1136439,9	AG-CAA-CV	360 9	1095261,3	1136594,9	AG-CARG-CM&TU	686	1087123,2	1125503,6
AG-CAA-CV	232	1095010,8	1136440,0	AG-CAA-CV	361 0	1095261,0	1136594,8	AG-CARG-CM&TU	687	1087123,7	1125504,1
AG-CAA-CV	233	1095013,7	1136447,9	AG-CAA-CV	361 1	1095260,4	1136594,6	AG-CARG-CM&TU	688	1087124,0	1125504,3
AG-CAA-CV	234	1095013,7	1136448,0	AG-CAA-CV	361 2	1095260,0	1136594,5	AG-CARG-CM&TU	689	1087125,8	1125505,6
AG-CAA-CV	235	1095034,0	1136506,9	AG-CAA-CV	361 3	1095259,7	1136594,4	AG-CARG-CM&TU	690	1087127,2	1125506,5
AG-CAA-CV	236	1095035,2	1136509,6	AG-CAA-CV	361 4	1095259,4	1136594,1	AG-CARG-CM&TU	691	1087127,6	1125506,7
AG-CAA-CV	237	1095036,8	1136512,1	AG-CAA-CV	361 5	1095259,1	1136593,9	AG-CARG-CM&TU	692	1087129,5	1125507,6
AG-CAA-CV	238	1095038,8	1136514,3	AG-CAA-CV	361 6	1095258,9	1136593,8	AG-CARG-CM&TU	693	1087131,0	1125508,3
AG-CAA-CV	239	1095041,1	1136516,1	AG-CAA-CV	361 7	1095258,7	1136593,6	AG-CARG-CM&TU	694	1087131,5	1125508,5
AG-CAA-CV	240	1095043,7	1136517,5	AG-CAA-CV	361 8	1095258,4	1136593,3	AG-CARG-CM&TU	695	1087133,5	1125509,0
AG-CAA-CV	241	1095046,5	1136518,5	AG-CAA-CV	361 9	1095258,1	1136592,9	AG-CARG-CM&TU	696	1087135,1	1125509,4
AG-CAA-CV	242	1095049,4	1136519,0	AG-CAA-CV	362 0	1095257,9	1136592,6	AG-CARG-CM&TU	697	1087135,7	1125509,5
AG-CAA-CV	243	1095052,3	1136519,0	AG-CAA-CV	362 1	1095257,7	1136592,3	AG-CARG-CM&TU	698	1087137,6	1125509,7
AG-CAA-CV	244	1095055,2	1136518,6	AG-CAA-CV	362 2	1095257,5	1136592,0	AG-CARG-CM&TU	699	1087139,3	1125509,8
AG-CAA-CV	245	1095058,1	1136517,7	AG-CAA-CV	362 3	1095257,4	1136591,7	AG-CARG-CM&TU	700	1087140,0	1125509,8
AG-CAA-CV	246	1095111,5	1136495,3	AG-CAA-CV	362 4	1095257,3	1136591,3	AG-CARG-CM&TU	701	1087141,9	1125509,7
AG-CAA-CV	247	1095121,4	1136490,7	AG-CAA-CV	362 5	1095257,2	1136591,0	AG-CARG-CM&TU	702	1087143,6	1125509,5
AG-CAA-CV	248	1095130,8	1136485,5	AG-CAA-CV	362 6	1095253,4	1136574,0	AG-CARG-CM&TU	703	1087144,3	1125509,4
AG-CAA-CV	249	1095139,9	1136479,6	AG-CAA-CV	362 7	1095253,3	1136573,4	AG-CARG-CM&TU	704	1087146,0	1125509,0
AG-CAA-CV	250	1095148,5	1136473,0	AG-CAA-CV	362 8	1095253,1	1136572,7	AG-CARG-CM&TU	705	1087146,9	1125508,7
AG-CAA-CV	251	1095190,2	1136438,7	AG-CAA-CV	362 9	1095252,9	1136572,0	AG-CARG-CM&TU	706	1087147,7	1125508,5
AG-CAA-CV	252	1095190,3	1136438,6	AG-CAA-CV	363 0	1095252,7	1136571,3	AG-CARG-CM&TU	707	1087148,5	1125508,2
AG-CAA-CV	253	1095192,9	1136436,8	AG-CAA-CV	363 1	1095252,5	1136570,7	AG-CARG-CM&TU	708	1087150,0	1125507,5
AG-CAA-CV	254	1095193,1	1136436,7	AG-CAA-CV	363 2	1095252,3	1136570,1	AG-CARG-CM&TU	709	1087151,5	1125506,8
AG-CAA-CV	255	1095193,2	1136436,6	AG-CAA-CV	363 3	1095252,2	1136569,9	AG-CARG-CM&TU	710	1087152,3	1125506,4
AG-CAA-CV	256	1095196,1	1136435,2	AG-CAA-CV	363 4	1095252,0	1136569,4	AG-CARG-CM&TU	711	1087153,7	1125505,5
AG-CAA-CV	257	1095196,3	1136435,2	AG-CAA-CV	363 5	1095251,8	1136568,7	AG-CARG-CM&TU	712	1087155,1	1125504,4
AG-CAA-CV	258	1095196,4	1136435,1	AG-CAA-CV	363 6	1095251,5	1136568,1	AG-CARG-CM&TU	713	1087155,8	1125503,8
AG-CAA-CV	259	1095199,4	1136434,2	AG-CAA-CV	363 7	1095251,2	1136567,4	AG-CARG-CM&TU	714	1087157,0	1125502,8
AG-CAA-CV	260	1095199,7	1136434,2	AG-CAA-CV	363 8	1095250,9	1136566,8	AG-CARG-CM&TU	715	1087158,2	1125501,6
AG-CAA-CV	261	1095199,8	1136434,1	AG-CAA-CV	363 9	1095250,6	1136566,1	AG-CARG-CM&TU	716	1087158,9	1125500,8

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-CV	262	1095202,9	1136433,7	AG-CAA-CV	3640	1095250,3	1136565,5	AG-CARG-CM&TU	717	1087159,8	1125499,6
AG-CAA-CV	263	1095203,2	1136433,7	AG-CAA-CV	3641	1095250,0	1136564,9	AG-CARG-CM&TU	718	1087160,7	1125498,2
AG-CAA-CV	264	1095203,2	1136433,7	AG-CAA-CV	3642	1095249,7	1136564,4	AG-CARG-CM&TU	719	1087161,3	1125497,2
AG-CAA-CV	265	1095206,4	1136433,8	AG-CAA-CV	3643	1095249,6	1136564,2	AG-CARG-CM&TU	720	1087162,0	1125496,0
AG-CAA-CV	266	1095206,7	1136433,9	AG-CAA-CV	3644	1095249,3	1136563,7	AG-CARG-CM&TU	721	1087162,7	1125494,4
AG-CAA-CV	267	1095209,9	1136434,5	AG-CAA-CV	3645	1095248,9	1136563,1	AG-CARG-CM&TU	722	1087163,1	1125493,3
AG-CAA-CV	268	1095210,2	1136434,5	AG-CAA-CV	3646	1095248,6	1136562,5	AG-CARG-CM&TU	723	1087163,5	1125492,0
AG-CAA-CV	269	1095213,2	1136435,6	AG-CAA-CV	3647	1095248,2	1136561,9	AG-CARG-CM&TU	724	1087163,7	1125491,4
AG-CAA-CV	270	1095213,5	1136435,8	AG-CAA-CV	3648	1095247,8	1136561,4	AG-CARG-CM&TU	725	1087164,0	1125490,4
AG-CAA-CV	271	1095216,3	1136437,4	AG-CAA-CV	3649	1095247,4	1136560,8	AG-CARG-CM&TU	726	1087164,2	1125489,2
AG-CAA-CV	272	1095216,5	1136437,5	AG-CAA-CV	3650	1095246,9	1136560,2	AG-CARG-CM&TU	727	1087165,8	1125480,3
AG-CAA-CV	273	1095219,0	1136439,5	AG-CAA-CV	3651	1095246,5	1136559,7	AG-CARG-CM&TU	728	1087166,6	1125475,5
AG-CAA-CV	274	1095219,1	1136439,5	AG-CAA-CV	3652	1095246,1	1136559,1	AG-CARG-CM&TU	729	1087173,2	1125480,6
AG-CAA-CV	275	1095219,3	1136439,7	AG-CAA-CV	3653	1095245,6	1136558,6	AG-CARG-CM&TU	730	1087181,2	1125486,6
AG-CAA-CV	276	1095221,4	1136442,1	AG-CAA-CV	3654	1095245,1	1136558,1	AG-CARG-CM&TU	731	1087189,2	1125492,7
AG-CAA-CV	277	1095221,5	1136442,2	AG-CAA-CV	3655	1095244,7	1136557,6	AG-CARG-CM&TU	732	1087197,1	1125498,7
AG-CAA-CV	278	1095221,5	1136442,2	AG-CAA-CV	3656	1095244,2	1136557,1	AG-CARG-CM&TU	733	1087205,1	1125504,8
AG-CAA-CV	279	1095239,5	1136465,4	AG-CAA-CV	3657	1095243,7	1136556,6	AG-CARG-CM&TU	734	1087213,0	1125510,8
AG-CAA-CV	280	1095239,6	1136465,5	AG-CAA-CV	3658	1095243,2	1136556,1	AG-CARG-CM&TU	735	1087215,1	1125512,4
AG-CAA-CV	281	1095242,9	1136470,2	AG-CAA-CV	3659	1095242,7	1136555,6	AG-CARG-CM&TU	736	1087221,0	1125516,9
AG-CAA-CV	282	1095242,9	1136470,3	AG-CAA-CV	3660	1095242,1	1136555,2	AG-CARG-CM&TU	737	1087229,0	1125522,9
AG-CAA-CV	283	1095245,8	1136475,3	AG-CAA-CV	3661	1095241,7	1136554,8	AG-CARG-CM&TU	738	1087236,9	1125529,0
AG-CAA-CV	284	1095245,9	1136475,5	AG-CAA-CV	3662	1095241,5	1136554,6	AG-CARG-CM&TU	739	1087239,1	1125530,6
AG-CAA-CV	285	1095248,2	1136480,7	AG-CAA-CV	3663	1095241,1	1136554,3	AG-CARG-CM&TU	740	1087240,1	1125531,3
AG-CAA-CV	286	1095248,3	1136480,8	AG-CAA-CV	3664	1095240,5	1136553,8	AG-CARG-CM&TU	741	1087242,3	1125532,7
AG-CAA-CV	287	1095248,3	1136480,9	AG-CAA-CV	3665	1095239,9	1136553,4	AG-CARG-CM&TU	742	1087242,8	1125533,0
AG-CAA-CV	288	1095250,1	1136486,3	AG-CAA-CV	3666	1095239,4	1136553,0	AG-CARG-CM&TU	743	1087244,6	1125533,9
AG-CAA-CV	289	1095250,1	1136486,4	AG-CAA-CV	3667	1095238,8	1136552,6	AG-CARG-CM&TU	744	1087247,0	1125534,9
AG-CAA-CV	290	1095257,0	1136510,5	AG-CAA-CV	3668	1095238,2	1136552,2	AG-CARG-CM&TU	745	1087247,6	1125535,1
AG-CAA-CV	291	1095258,7	1136515,4	AG-CAA-CV	3669	1095237,6	1136551,9	AG-CARG-CM&TU	746	1087249,5	1125535,6
AG-CAA-CV	292	1095261,1	1136519,9	AG-CAA-CV	3670	1095237,1	1136551,6	AG-CARG-CM&TU	747	1087251,5	1125536,1
AG-CAA-CV	293	1095264,1	1136524,1	AG-CAA-CV	3671	1095236,9	1136551,4	AG-CARG-CM&TU	748	1087252,0	1125536,2
AG-CAA-CV	294	1095267,6	1136527,9	AG-CAA-CV	3672	1095236,4	1136551,2	AG-CARG-CM&TU	749	1087252,6	1125536,3
AG-CAA-CV	295	1095271,5	1136531,1	AG-CAA-CV	3673	1095235,8	1136550,8	AG-CARG-CM&TU	750	1087254,5	1125536,5
AG-CAA-CV	296	1095275,9	1136533,8	AG-CAA-CV	3674	1095235,2	1136550,5	AG-CARG-CM&TU	751	1087257,1	1125536,7
AG-CAA-CV	297	1095280,7	1136535,9	AG-CAA-CV	3675	1095234,6	1136550,2	AG-CARG-CM&TU	752	1087257,8	1125536,7
AG-CAA-CV	298	1095299,4	1136542,7	AG-CAA-CV	3676	1095233,9	1136549,9	AG-CARG-CM&TU	753	1087259,7	1125536,6
AG-CAA-CV	299	1095302,4	1136543,5	AG-CAA-CV	3677	1095233,3	1136549,6	AG-CARG-CM&TU	754	1087262,2	1125536,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	300	1095305,3	1136543,7	AG-CAA-CV	3678	1095232,6	1136549,3	AG-CARG-CM&TU	755	1087263,0	1125536,1
AG-CAA-CV	301	1095308,3	1136543,6	AG-CAA-CV	3679	1095232,0	1136549,1	AG-CARG-CM&TU	756	1087264,8	1125535,7
AG-CAA-CV	302	1095323,6	1136541,3	AG-CAA-CV	3680	1095231,5	1136548,9	AG-CARG-CM&TU	757	1087267,2	1125534,9
AG-CAA-CV	303	1095323,7	1136541,3	AG-CAA-CV	3681	1095231,2	1136548,8	AG-CARG-CM&TU	758	1087268,0	1125534,7
AG-CAA-CV	304	1095326,9	1136541,1	AG-CAA-CV	3682	1095230,7	1136548,6	AG-CARG-CM&TU	759	1087269,6	1125534,0
AG-CAA-CV	305	1095327,0	1136541,1	AG-CAA-CV	3683	1095230,0	1136548,4	AG-CARG-CM&TU	760	1087287,0	1125510,1
AG-CAA-CV	306	1095327,2	1136541,1	AG-CAA-CV	3684	1095229,3	1136548,2	AG-CARG-CM&TU	761	1087287,0	1125510,0
AG-CAA-CV	307	1095330,3	1136541,4	AG-CAA-CV	3685	1095228,7	1136548,0	AG-CARG-CM&TU	762	1087287,2	1125507,4
AG-CAA-CV	308	1095330,5	1136541,4	AG-CAA-CV	3686	1095228,0	1136547,8	AG-CARG-CM&TU	763	1087287,2	1125506,4
AG-CAA-CV	309	1095330,6	1136541,4	AG-CAA-CV	3687	1095227,3	1136547,6	AG-CARG-CM&TU	764	1087287,1	1125504,8
AG-CAA-CV	310	1095333,7	1136542,2	AG-CAA-CV	3688	1095226,6	1136547,5	AG-CARG-CM&TU	765	1087286,9	1125502,3
AG-CAA-CV	311	1095333,9	1136542,2	AG-CAA-CV	3689	1095226,0	1136547,3	AG-CARG-CM&TU	766	1087286,7	1125501,1
AG-CAA-CV	312	1095334,0	1136542,3	AG-CAA-CV	3690	1095225,4	1136547,2	AG-CARG-CM&TU	767	1087286,5	1125499,9
AG-CAA-CV	313	1095336,8	1136543,5	AG-CAA-CV	3691	1095225,1	1136547,2	AG-CARG-CM&TU	768	1087284,6	1125490,0
AG-CAA-CV	314	1095337,1	1136543,6	AG-CAA-CV	3692	1095224,6	1136547,1	AG-CARG-CM&TU	769	1087282,7	1125480,2
AG-CAA-CV	315	1095337,1	1136543,6	AG-CAA-CV	3693	1095223,9	1136547,0	AG-CARG-CM&TU	770	1087280,8	1125470,4
AG-CAA-CV	316	1095339,8	1136545,3	AG-CAA-CV	3694	1095223,2	1136546,9	AG-CARG-CM&TU	771	1087278,9	1125460,6
AG-CAA-CV	317	1095340,0	1136545,5	AG-CAA-CV	3695	1095222,5	1136546,8	AG-CARG-CM&TU	772	1087277,8	1125455,3
AG-CAA-CV	318	1095342,4	1136547,6	AG-CAA-CV	3696	1095221,8	1136546,8	AG-CARG-CM&TU	773	1087277,5	1125454,1
AG-CAA-CV	319	1095342,6	1136547,8	AG-CAA-CV	3697	1095221,1	1136546,7	AG-CARG-CM&TU	774	1087276,9	1125451,7
AG-CAA-CV	320	1095344,6	1136550,2	AG-CAA-CV	3698	1095220,4	1136546,7	AG-CARG-CM&TU	775	1087276,5	1125450,6
AG-CAA-CV	321	1095344,8	1136550,4	AG-CAA-CV	3699	1095219,7	1136546,7	AG-CARG-CM&TU	776	1087276,0	1125449,3
AG-CAA-CV	322	1095346,4	1136553,2	AG-CAA-CV	3700	1095219,1	1136546,7	AG-CARG-CM&TU	777	1087275,1	1125447,4
AG-CAA-CV	323	1095346,6	1136553,4	AG-CAA-CV	3701	1095218,9	1136546,7	AG-CARG-CM&TU	778	1087274,9	1125447,1
AG-CAA-CV	324	1095347,7	1136556,3	AG-CAA-CV	3702	1095218,3	1136546,7	AG-CARG-CM&TU	779	1087274,3	1125446,0
AG-CAA-CV	325	1095347,8	1136556,4	AG-CAA-CV	3703	1095217,6	1136546,7	AG-CARG-CM&TU	780	1087273,7	1125444,9
AG-CAA-CV	326	1095347,8	1136556,5	AG-CAA-CV	3704	1095216,9	1136546,8	AG-CARG-CM&TU	781	1087272,2	1125442,9
AG-CAA-CV	327	1095357,0	1136585,8	AG-CAA-CV	3705	1095216,2	1136546,8	AG-CARG-CM&TU	782	1087271,4	1125441,8
AG-CAA-CV	328	1095358,2	1136588,7	AG-CAA-CV	3706	1095215,5	1136546,9	AG-CARG-CM&TU	783	1087270,6	1125440,9
AG-CAA-CV	329	1095359,9	1136591,4	AG-CAA-CV	3707	1095214,9	1136546,9	AG-CARG-CM&TU	784	1087268,9	1125439,1
AG-CAA-CV	330	1095371,2	1136606,5	AG-CAA-CV	3708	1095205,0	1136548,2	AG-CARG-CM&TU	785	1087268,0	1125438,3
AG-CAA-CV	331	1095371,3	1136606,6	AG-CAA-CV	3709	1095204,3	1136548,3	AG-CARG-CM&TU	786	1087264,5	1125435,3
AG-CAA-CV	332	1095372,7	1136608,8	AG-CAA-CV	3710	1095203,5	1136548,4	AG-CARG-CM&TU	787	1087256,9	1125428,8
AG-CAA-CV	333	1095372,7	1136608,9	AG-CAA-CV	3711	1095202,7	1136548,6	AG-CARG-CM&TU	788	1087254,9	1125427,0
AG-CAA-CV	334	1095372,8	1136609,1	AG-CAA-CV	3712	1095202,0	1136548,7	AG-CARG-CM&TU	789	1087262,0	1125420,0
AG-CAA-CV	335	1095373,8	1136611,5	AG-CAA-CV	3713	1095201,2	1136548,8	AG-CARG-CM&TU	790	1087263,0	1125419,0
AG-CAA-CV	336	1095373,8	1136611,6	AG-CAA-CV	3714	1095200,5	1136549,0	AG-CARG-CM&TU	791	1087263,8	1125418,1
AG-CAA-CV	337	1095373,9	1136611,8	AG-CAA-CV	3715	1095199,7	1136549,2	AG-CARG-CM&TU	792	1087265,0	1125416,8

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-CV	338	1095374,5	1136614,3	AG-CAA-CV	371 6	1095199,0	1136549,3	AG-CARG-CM&TU	793	1087266,4	1125414,8
AG-CAA-CV	339	1095374,5	1136614,4	AG-CAA-CV	371 7	1095198,2	1136549,5	AG-CARG-CM&TU	794	1087267,3	1125413,2
AG-CAA-CV	340	1095374,5	1136614,7	AG-CAA-CV	371 8	1095197,5	1136549,7	AG-CARG-CM&TU	795	1087268,3	1125411,1
AG-CAA-CV	341	1095374,6	1136617,2	AG-CAA-CV	371 9	1095196,7	1136549,9	AG-CARG-CM&TU	796	1087269,0	1125409,4
AG-CAA-CV	342	1095374,6	1136617,3	AG-CAA-CV	372 0	1095196,0	1136550,2	AG-CARG-CM&TU	797	1087269,7	1125407,1
AG-CAA-CV	343	1095374,6	1136617,6	AG-CAA-CV	372 1	1095195,2	1136550,4	AG-CARG-CM&TU	798	1087270,0	1125405,4
AG-CAA-CV	344	1095374,3	1136620,1	AG-CAA-CV	372 2	1095194,5	1136550,6	AG-CARG-CM&TU	799	1087270,1	1125405,0
AG-CAA-CV	345	1095374,3	1136620,2	AG-CAA-CV	372 3	1095193,8	1136550,9	AG-CARG-CM&TU	800	1087270,3	1125402,9
AG-CAA-CV	346	1095374,2	1136620,5	AG-CAA-CV	372 4	1095193,1	1136551,1	AG-CARG-CM&TU	801	1087270,4	1125401,3
AG-CAA-CV	347	1095373,5	1136622,9	AG-CAA-CV	372 5	1095192,3	1136551,4	AG-CARG-CM&TU	802	1087270,4	1125400,8
AG-CAA-CV	348	1095373,4	1136623,0	AG-CAA-CV	372 6	1095191,6	1136551,7	AG-CARG-CM&TU	803	1087270,2	1125398,8
AG-CAA-CV	349	1095373,3	1136623,2	AG-CAA-CV	372 7	1095190,9	1136552,0	AG-CARG-CM&TU	804	1087270,2	1125398,5
AG-CAA-CV	350	1095372,2	1136625,5	AG-CAA-CV	372 8	1095190,2	1136552,3	AG-CARG-CM&TU	805	1087270,0	1125397,1
AG-CAA-CV	351	1095372,1	1136625,6	AG-CAA-CV	372 9	1095189,5	1136552,6	AG-CARG-CM&TU	806	1087269,9	1125396,5
AG-CAA-CV	352	1095372,0	1136625,8	AG-CAA-CV	373 0	1095188,8	1136552,9	AG-CARG-CM&TU	807	1087269,5	1125394,6
AG-CAA-CV	353	1095370,4	1136627,9	AG-CAA-CV	373 1	1095188,1	1136553,3	AG-CARG-CM&TU	808	1087269,0	1125393,0
AG-CAA-CV	354	1095370,4	1136628,0	AG-CAA-CV	373 2	1095187,4	1136553,6	AG-CARG-CM&TU	809	1087268,7	1125392,4
AG-CAA-CV	355	1095370,2	1136628,1	AG-CAA-CV	373 3	1095186,7	1136554,0	AG-CARG-CM&TU	810	1087268,0	1125390,7
AG-CAA-CV	356	1095368,3	1136629,9	AG-CAA-CV	373 4	1095186,0	1136554,3	AG-CARG-CM&TU	811	1087267,2	1125389,2
AG-CAA-CV	357	1095368,2	1136630,0	AG-CAA-CV	373 5	1095185,3	1136554,7	AG-CARG-CM&TU	812	1087266,9	1125388,5
AG-CAA-CV	358	1095368,1	1136630,1	AG-CAA-CV	373 6	1095184,6	1136555,1	AG-CARG-CM&TU	813	1087266,6	1125388,1
AG-CAA-CV	359	1095365,9	1136631,5	AG-CAA-CV	373 7	1095184,0	1136555,5	AG-CARG-CM&TU	814	1087263,9	1125383,7
AG-CAA-CV	360	1095365,8	1136631,6	AG-CAA-CV	373 8	1095183,3	1136555,9	AG-CARG-CM&TU	815	1087261,4	1125379,6
AG-CAA-CV	361	1095365,6	1136631,7	AG-CAA-CV	373 9	1095182,7	1136556,3	AG-CARG-CM&TU	816	1087260,8	1125378,7
AG-CAA-CV	362	1095363,3	1136632,7	AG-CAA-CV	374 0	1095182,0	1136556,7	AG-CARG-CM&TU	817	1087259,9	1125377,5
AG-CAA-CV	363	1095363,1	1136632,8	AG-CAA-CV	374 1	1095181,4	1136557,1	AG-CARG-CM&TU	818	1087259,2	1125376,7
AG-CAA-CV	364	1095362,9	1136632,8	AG-CAA-CV	374 2	1095180,7	1136557,5	AG-CARG-CM&TU	819	1087258,5	1125375,8
AG-CAA-CV	365	1095360,4	1136633,5	AG-CAA-CV	374 3	1095180,1	1136558,0	AG-CARG-CM&TU	820	1087257,4	1125374,8
AG-CAA-CV	366	1095360,3	1136633,5	AG-CAA-CV	374 4	1095179,5	1136558,4	AG-CARG-CM&TU	821	1087256,4	1125373,8
AG-CAA-CV	367	1095360,1	1136633,5	AG-CAA-CV	374 5	1095178,8	1136558,9	AG-CARG-CM&TU	822	1087255,8	1125373,3
AG-CAA-CV	368	1095357,5	1136633,7	AG-CAA-CV	374 6	1095178,2	1136559,4	AG-CARG-CM&TU	823	1087254,6	1125372,4
AG-CAA-CV	369	1095357,4	1136633,7	AG-CAA-CV	374 7	1095177,6	1136559,8	AG-CARG-CM&TU	824	1087253,0	1125371,4
AG-CAA-CV	370	1095357,2	1136633,7	AG-CAA-CV	374 8	1095177,0	1136560,3	AG-CARG-CM&TU	825	1087252,7	1125371,2
AG-CAA-CV	371	1095354,6	1136633,4	AG-CAA-CV	374 9	1095176,5	1136560,8	AG-CARG-CM&TU	826	1087252,0	1125370,8
AG-CAA-CV	372	1095354,5	1136633,4	AG-CAA-CV	375 0	1095175,9	1136561,3	AG-CARG-CM&TU	827	1087251,4	1125370,5
AG-CAA-CV	373	1095342,1	1136631,0	AG-CAA-CV	375 1	1095175,3	1136561,8	AG-CARG-CM&TU	828	1087249,4	1125369,6
AG-CAA-CV	374	1095341,9	1136631,0	AG-CAA-CV	375 2	1095174,7	1136562,4	AG-CARG-CM&TU	829	1087248,0	1125369,1
AG-CAA-CV	375	1095339,1	1136630,3	AG-CAA-CV	375 3	1095174,1	1136562,9	AG-CARG-CM&TU	830	1087245,9	1125368,5

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	376	1095338,9	1136630,2	AG-CAA-CV	3754	1095173,6	1136563,4	AG-CARG-CM&TU	831	1087244,5	1125368,2
AG-CAA-CV	377	1095338,8	1136630,2	AG-CAA-CV	3755	1095173,0	1136564,0	AG-CARG-CM&TU	832	1087244,0	1125368,1
AG-CAA-CV	378	1095336,2	1136629,0	AG-CAA-CV	3756	1095172,5	1136564,5	AG-CARG-CM&TU	833	1087243,4	1125368,0
AG-CAA-CV	379	1095336,0	1136628,9	AG-CAA-CV	3757	1095172,0	1136565,1	AG-CARG-CM&TU	834	1087237,0	1125367,2
AG-CAA-CV	380	1095335,9	1136628,9	AG-CAA-CV	3758	1095171,4	1136565,7	AG-CARG-CM&TU	835	1087227,1	1125365,9
AG-CAA-CV	381	1095333,4	1136627,3	AG-CAA-CV	3759	1095170,9	1136566,2	AG-CARG-CM&TU	836	1087217,2	1125364,6
AG-CAA-CV	382	1095333,3	1136627,3	AG-CAA-CV	3760	1095164,7	1136573,2	AG-CARG-CM&TU	837	1087213,6	1125364,1
AG-CAA-CV	383	1095314,2	1136613,5	AG-CAA-CV	3761	1095164,4	1136573,6	AG-CARG-CM&TU	838	1087219,2	1125359,6
AG-CAA-CV	384	1095310,2	1136611,0	AG-CAA-CV	3762	1095164,2	1136573,8	AG-CARG-CM&TU	839	1087227,0	1125353,4
AG-CAA-CV	385	1095305,9	1136608,9	AG-CAA-CV	3763	1095163,8	1136574,2	AG-CARG-CM&TU	840	1087233,5	1125348,1
AG-CAA-CV	386	1095301,4	1136607,5	AG-CAA-CV	3764	1095163,4	1136574,8	AG-CARG-CM&TU	841	1087233,8	1125347,9
AG-CAA-CV	387	1095296,8	1136606,6	AG-CAA-CV	3765	1095163,0	1136575,3	AG-CARG-CM&TU	842	1087234,4	1125347,4
AG-CAA-CV	388	1095292,0	1136606,3	AG-CAA-CV	3766	1095162,6	1136575,9	AG-CARG-CM&TU	843	1087235,6	1125346,3
AG-CAA-CV	389	1095287,3	1136606,6	AG-CAA-CV	3767	1095162,2	1136576,5	AG-CARG-CM&TU	844	1087236,2	1125345,7
AG-CAA-CV	390	1095282,6	1136607,5	AG-CAA-CV	3768	1095161,8	1136577,0	AG-CARG-CM&TU	845	1087237,4	1125344,4
AG-CAA-CV	391	1095267,5	1136611,3	AG-CAA-CV	3769	1095161,4	1136577,6	AG-CARG-CM&TU	846	1087237,8	1125344,0
AG-CAA-CV	392	1095267,3	1136611,3	AG-CAA-CV	3770	1095161,0	1136578,2	AG-CARG-CM&TU	847	1087239,2	1125342,1
AG-CAA-CV	393	1095264,2	1136611,8	AG-CAA-CV	3771	1095160,7	1136578,7	AG-CARG-CM&TU	848	1087240,4	1125340,4
AG-CAA-CV	394	1095263,9	1136611,9	AG-CAA-CV	3772	1095160,6	1136578,9	AG-CARG-CM&TU	849	1087240,6	1125340,1
AG-CAA-CV	395	1095260,7	1136611,9	AG-CAA-CV	3773	1095160,3	1136579,4	AG-CARG-CM&TU	850	1087241,7	1125338,0
AG-CAA-CV	396	1095260,4	1136611,9	AG-CAA-CV	3774	1095160,0	1136580,0	AG-CARG-CM&TU	851	1087242,2	1125336,9
AG-CAA-CV	397	1095257,2	1136611,4	AG-CAA-CV	3775	1095159,7	1136580,7	AG-CARG-CM&TU	852	1087244,0	1125332,8
AG-CAA-CV	398	1095257,2	1136611,4	AG-CAA-CV	3776	1095159,3	1136581,3	AG-CARG-CM&TU	853	1087248,1	1125323,7
AG-CAA-CV	399	1095256,9	1136611,3	AG-CAA-CV	3777	1095159,1	1136581,9	AG-CARG-CM&TU	854	1087252,1	1125314,5
AG-CAA-CV	400	1095253,9	1136610,3	AG-CAA-CV	3778	1095158,8	1136582,6	AG-CARG-CM&TU	855	1087256,2	1125305,4
AG-CAA-CV	401	1095253,8	1136610,3	AG-CAA-CV	3779	1095158,5	1136583,2	AG-CARG-CM&TU	856	1087256,5	1125304,6
AG-CAA-CV	402	1095253,6	1136610,2	AG-CAA-CV	3780	1095158,2	1136583,9	AG-CARG-CM&TU	857	1087257,1	1125303,0
AG-CAA-CV	403	1095250,7	1136608,8	AG-CAA-CV	3781	1095158,0	1136584,5	AG-CARG-CM&TU	858	1087257,6	1125301,6
AG-CAA-CV	404	1095250,6	1136608,7	AG-CAA-CV	3782	1095157,8	1136585,2	AG-CARG-CM&TU	859	1087258,0	1125300,1
AG-CAA-CV	405	1095250,4	1136608,6	AG-CAA-CV	3783	1095157,5	1136585,8	AG-CARG-CM&TU	860	1087258,2	1125299,3
AG-CAA-CV	406	1095247,9	1136606,7	AG-CAA-CV	3784	1095157,3	1136586,5	AG-CARG-CM&TU	861	1087259,5	1125292,7
AG-CAA-CV	407	1095247,8	1136606,6	AG-CAA-CV	3785	1095157,2	1136587,2	AG-CARG-CM&TU	862	1087260,9	1125286,0
AG-CAA-CV	408	1095247,6	1136606,5	AG-CAA-CV	3786	1095157,0	1136587,9	AG-CARG-CM&TU	863	1087261,6	1125282,9
AG-CAA-CV	409	1095245,4	1136604,2	AG-CAA-CV	3787	1095156,8	1136588,5	AG-CARG-CM&TU	864	1087263,5	1125273,8
AG-CAA-CV	410	1095245,3	1136604,1	AG-CAA-CV	3788	1095156,7	1136589,2	AG-CARG-CM&TU	865	1087263,6	1125273,4
AG-CAA-CV	411	1095245,2	1136604,0	AG-CAA-CV	3789	1095156,5	1136589,9	AG-CARG-CM&TU	866	1087263,7	1125272,7
AG-CAA-CV	412	1095243,3	1136601,4	AG-CAA-CV	3790	1095156,4	1136590,5	AG-CARG-CM&TU	867	1087263,8	1125271,9
AG-CAA-CV	413	1095243,2	1136601,2	AG-CAA-CV	3791	1095156,4	1136590,7	AG-CARG-CM&TU	868	1087264,0	1125270,3

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-CV	414	1095243,2	1136601,1	AG-CAA-CV	379 2	1095156,3	1136591,3	AG-CARG-CM&TU	869	1087264,1	1125268,4
AG-CAA-CV	415	1095241,7	1136598,2	AG-CAA-CV	379 3	1095156,2	1136592,0	AG-CARG-CM&TU	870	1087264,1	1125268,0
AG-CAA-CV	416	1095241,7	1136598,0	AG-CAA-CV	379 4	1095156,1	1136592,7	AG-CARG-CM&TU	871	1087264,0	1125265,6
AG-CAA-CV	417	1095241,6	1136598,0	AG-CAA-CV	379 5	1095156,0	1136593,4	AG-CARG-CM&TU	872	1087263,8	1125263,4
AG-CAA-CV	418	1095240,7	1136594,9	AG-CAA-CV	379 6	1095156,0	1136594,1	AG-CARG-CM&TU	873	1087263,3	1125261,0
AG-CAA-CV	419	1095240,6	1136594,7	AG-CAA-CV	379 7	1095155,9	1136594,8	AG-CARG-CM&TU	874	1087262,7	1125258,7
AG-CAA-CV	420	1095236,9	1136577,8	AG-CAA-CV	379 8	1095155,9	1136595,5	AG-CARG-CM&TU	875	1087261,9	1125256,5
AG-CAA-CV	421	1095236,0	1136574,9	AG-CAA-CV	379 9	1095155,9	1136596,0	AG-CARG-CM&TU	876	1087261,0	1125254,4
AG-CAA-CV	422	1095234,6	1136572,3	AG-CAA-CV	380 0	1095155,9	1136596,3	AG-CARG-CM&TU	877	1087260,3	1125253,2
AG-CAA-CV	423	1095232,9	1136569,9	AG-CAA-CV	380 1	1095155,9	1136596,9	AG-CARG-CM&TU	878	1087259,8	1125252,3
AG-CAA-CV	424	1095230,8	1136567,8	AG-CAA-CV	380 2	1095155,9	1136597,6	AG-CARG-CM&TU	879	1087259,7	1125252,0
AG-CAA-CV	425	1095228,4	1136566,2	AG-CAA-CV	380 3	1095156,0	1136598,3	AG-CARG-CM&TU	880	1087258,6	1125250,3
AG-CAA-CV	426	1095225,7	1136564,9	AG-CAA-CV	380 4	1095156,0	1136599,0	AG-CARG-CM&TU	881	1087257,1	1125248,5
AG-CAA-CV	427	1095222,9	1136564,0	AG-CAA-CV	380 5	1095156,1	1136599,7	AG-CARG-CM&TU	882	1087256,7	1125248,0
AG-CAA-CV	428	1095219,9	1136563,7	AG-CAA-CV	380 6	1095156,1	1136600,4	AG-CARG-CM&TU	883	1087255,5	1125246,7
AG-CAA-CV	429	1095216,9	1136563,8	AG-CAA-CV	380 7	1095156,2	1136601,0	AG-CARG-CM&TU	884	1087253,8	1125245,1
AG-CAA-CV	430	1095207,3	1136565,1	AG-CAA-CV	380 8	1095156,3	1136601,7	AG-CARG-CM&TU	885	1087253,1	1125244,4
AG-CAA-CV	431	1095202,7	1136565,9	AG-CAA-CV	380 9	1095156,4	1136602,4	AG-CARG-CM&TU	886	1087249,6	1125241,6
AG-CAA-CV	432	1095198,4	1136567,3	AG-CAA-CV	381 0	1095156,6	1136603,1	AG-CARG-CM&TU	887	1087249,1	1125241,2
AG-CAA-CV	433	1095194,3	1136569,2	AG-CAA-CV	381 1	1095156,7	1136603,8	AG-CARG-CM&TU	888	1087249,6	1125240,9
AG-CAA-CV	434	1095190,4	1136571,5	AG-CAA-CV	381 2	1095156,9	1136604,5	AG-CARG-CM&TU	889	1087250,6	1125240,2
AG-CAA-CV	435	1095186,8	1136574,3	AG-CAA-CV	381 3	1095157,0	1136605,2	AG-CARG-CM&TU	890	1087252,0	1125239,2
AG-CAA-CV	436	1095183,6	1136577,6	AG-CAA-CV	381 4	1095157,2	1136605,8	AG-CARG-CM&TU	891	1087253,0	1125238,5
AG-CAA-CV	437	1095177,5	1136584,4	AG-CAA-CV	381 5	1095157,4	1136606,5	AG-CARG-CM&TU	892	1087254,0	1125237,6
AG-CAA-CV	438	1095175,7	1136586,9	AG-CAA-CV	381 6	1095157,6	1136607,2	AG-CARG-CM&TU	893	1087255,2	1125236,4
AG-CAA-CV	439	1095174,3	1136589,6	AG-CAA-CV	381 7	1095157,8	1136607,8	AG-CARG-CM&TU	894	1087256,0	1125235,4
AG-CAA-CV	440	1095173,4	1136592,4	AG-CAA-CV	381 8	1095158,0	1136608,4	AG-CARG-CM&TU	895	1087256,8	1125234,4
AG-CAA-CV	441	1095172,9	1136595,4	AG-CAA-CV	381 9	1095158,1	1136608,6	AG-CARG-CM&TU	896	1087257,8	1125233,1
AG-CAA-CV	442	1095173,0	1136598,4	AG-CAA-CV	382 0	1095158,3	1136609,2	AG-CARG-CM&TU	897	1087258,5	1125231,9
AG-CAA-CV	443	1095173,6	1136601,4	AG-CAA-CV	382 1	1095158,6	1136609,8	AG-CARG-CM&TU	898	1087259,1	1125230,8
AG-CAA-CV	444	1095174,7	1136604,2	AG-CAA-CV	382 2	1095158,8	1136610,4	AG-CARG-CM&TU	899	1087259,8	1125229,3
AG-CAA-CV	445	1095176,2	1136606,8	AG-CAA-CV	382 3	1095159,1	1136611,1	AG-CARG-CM&TU	900	1087260,3	1125228,0
AG-CAA-CV	446	1095178,2	1136609,1	AG-CAA-CV	382 4	1095159,4	1136611,7	AG-CARG-CM&TU	901	1087260,7	1125226,9
AG-CAA-CV	447	1095180,5	1136611,1	AG-CAA-CV	382 5	1095159,7	1136612,3	AG-CARG-CM&TU	902	1087261,1	1125225,3
AG-CAA-CV	448	1095190,9	1136618,5	AG-CAA-CV	382 6	1095160,1	1136613,0	AG-CARG-CM&TU	903	1087261,5	1125223,8
AG-CAA-CV	449	1095191,0	1136618,6	AG-CAA-CV	382 7	1095160,4	1136613,6	AG-CARG-CM&TU	904	1087261,6	1125222,8
AG-CAA-CV	450	1095194,6	1136621,6	AG-CAA-CV	382 8	1095160,7	1136614,1	AG-CARG-CM&TU	905	1087261,7	1125221,6
AG-CAA-CV	451	1095194,8	1136621,8	AG-CAA-CV	382 9	1095160,8	1136614,3	AG-CARG-CM&TU	906	1087261,8	1125221,1

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	452	1095197,8	1136625,2	AG-CAA-CV	3830	1095161,1	1136614,8	AG-CARG-CM&TU	907	1087261,9	1125219,5
AG-CAA-CV	453	1095197,8	1136625,3	AG-CAA-CV	3831	1095161,5	1136615,4	AG-CARG-CM&TU	908	1087261,8	1125218,5
AG-CAA-CV	454	1095198,0	1136625,5	AG-CAA-CV	3832	1095161,9	1136616,0	AG-CARG-CM&TU	909	1087261,7	1125216,8
AG-CAA-CV	455	1095200,5	1136629,4	AG-CAA-CV	3833	1095162,3	1136616,5	AG-CARG-CM&TU	910	1087261,5	1125215,2
AG-CAA-CV	456	1095200,5	1136629,4	AG-CAA-CV	3834	1095162,7	1136617,1	AG-CARG-CM&TU	911	1087261,3	1125214,3
AG-CAA-CV	457	1095200,6	1136629,6	AG-CAA-CV	3835	1095163,1	1136617,7	AG-CARG-CM&TU	912	1087260,9	1125212,7
AG-CAA-CV	458	1095202,5	1136633,9	AG-CAA-CV	3836	1095163,5	1136618,2	AG-CARG-CM&TU	913	1087260,5	1125211,1
AG-CAA-CV	459	1095202,5	1136634,0	AG-CAA-CV	3837	1095163,9	1136618,6	AG-CARG-CM&TU	914	1087260,1	1125210,2
AG-CAA-CV	460	1095202,6	1136634,2	AG-CAA-CV	3838	1095164,0	1136618,8	AG-CARG-CM&TU	915	1087259,5	1125208,7
AG-CAA-CV	461	1095203,8	1136638,6	AG-CAA-CV	3839	1095164,4	1136619,3	AG-CARG-CM&TU	916	1087258,7	1125207,1
AG-CAA-CV	462	1095203,8	1136638,8	AG-CAA-CV	3840	1095164,9	1136619,8	AG-CARG-CM&TU	917	1087258,3	1125206,4
AG-CAA-CV	463	1095203,8	1136638,9	AG-CAA-CV	3841	1095165,4	1136620,3	AG-CARG-CM&TU	918	1087257,3	1125205,0
AG-CAA-CV	464	1095203,9	1136640,1	AG-CAA-CV	3842	1095165,8	1136620,8	AG-CARG-CM&TU	919	1087256,2	1125203,6
AG-CAA-CV	465	1095217,2	1136641,8	AG-CAA-CV	3843	1095166,3	1136621,3	AG-CARG-CM&TU	920	1087255,7	1125203,0
AG-CAA-CV	466	1095217,2	1136641,1	AG-CAA-CV	3844	1095166,8	1136621,8	AG-CARG-CM&TU	921	1087254,6	1125201,8
AG-CAA-CV	467	1095217,1	1136640,4	AG-CAA-CV	3845	1095167,3	1136622,3	AG-CARG-CM&TU	922	1087253,2	1125200,5
AG-CAA-CV	468	1095217,1	1136639,6	AG-CAA-CV	3846	1095167,9	1136622,8	AG-CARG-CM&TU	923	1087252,7	1125200,0
AG-CAA-CV	469	1095217,0	1136638,9	AG-CAA-CV	3847	1095168,4	1136623,2	AG-CARG-CM&TU	924	1087251,9	1125199,4
AG-CAA-CV	470	1095216,9	1136638,2	AG-CAA-CV	3848	1095168,9	1136623,7	AG-CARG-CM&TU	925	1087251,3	1125199,0
AG-CAA-CV	471	1095216,8	1136637,5	AG-CAA-CV	3849	1095169,5	1136624,1	AG-CARG-CM&TU	926	1087249,7	1125197,9
AG-CAA-CV	472	1095216,6	1136636,8	AG-CAA-CV	3850	1095170,0	1136624,5	AG-CARG-CM&TU	927	1087249,2	1125197,6
AG-CAA-CV	473	1095216,5	1136636,0	AG-CAA-CV	3851	1095170,5	1136624,9	AG-CARG-CM&TU	928	1087247,7	1125196,8
AG-CAA-CV	474	1095216,4	1136635,3	AG-CAA-CV	3852	1095181,0	1136632,3	AG-CARG-CM&TU	929	1087245,9	1125196,0
AG-CAA-CV	475	1095216,2	1136634,6	AG-CAA-CV	3853	1095181,3	1136632,6	AG-CARG-CM&TU	930	1087245,3	1125195,9
AG-CAA-CV	476	1095216,0	1136633,9	AG-CAA-CV	3854	1095181,7	1136632,9	AG-CARG-CM&TU	931	1087243,7	1125195,3
AG-CAA-CV	477	1095215,9	1136633,2	AG-CAA-CV	3855	1095182,1	1136633,2	AG-CARG-CM&TU	932	1087242,5	1125195,0
AG-CAA-CV	478	1095215,7	1136632,5	AG-CAA-CV	3856	1095182,3	1136633,4	AG-CARG-CM&TU	933	1087237,2	1125193,8
AG-CAA-CV	479	1095215,5	1136631,8	AG-CAA-CV	3857	1095182,6	1136633,7	AG-CARG-CM&TU	934	1087236,6	1125193,2
AG-CAA-CV	480	1095215,3	1136631,1	AG-CAA-CV	3858	1095182,9	1136633,9	AG-CARG-CM&TU	935	1087230,1	1125185,6
AG-CAA-CV	481	1095215,0	1136630,4	AG-CAA-CV	3859	1095183,1	1136634,2	AG-CARG-CM&TU	936	1087223,6	1125178,0
AG-CAA-CV	482	1095214,8	1136629,7	AG-CAA-CV	3860	1095183,5	1136634,5	AG-CARG-CM&TU	937	1087219,4	1125173,2
AG-CAA-CV	483	1095214,6	1136629,0	AG-CAA-CV	3861	1095183,7	1136634,8	AG-CARG-CM&TU	938	1087219,1	1125172,7
AG-CAA-CV	484	1095214,3	1136628,3	AG-CAA-CV	3862	1095183,9	1136635,1	AG-CARG-CM&TU	939	1087219,2	1125172,1
AG-CAA-CV	485	1095214,0	1136627,7	AG-CAA-CV	3863	1095184,2	1136635,4	AG-CARG-CM&TU	940	1087220,2	1125168,3
AG-CAA-CV	486	1095213,7	1136627,0	AG-CAA-CV	3864	1095184,4	1136635,7	AG-CARG-CM&TU	941	1087220,6	1125166,8
AG-CAA-CV	487	1095213,5	1136626,3	AG-CAA-CV	3865	1095184,6	1136635,9	AG-CARG-CM&TU	942	1087220,9	1125165,5
AG-CAA-CV	488	1095213,2	1136625,7	AG-CAA-CV	3866	1095184,8	1136636,2	AG-CARG-CM&TU	943	1087221,2	1125164,5
AG-CAA-CV	489	1095212,8	1136625,0	AG-CAA-CV	3867	1095185,1	1136636,7	AG-CARG-CM&TU	944	1087223,2	1125156,5

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-CV	490	1095212,5	1136624,3	AG-CAA-CV	3868	1095185,3	1136637,0	AG-CARG-CM&TU	945	1087223,4	1125156,0
AG-CAA-CV	491	1095212,2	1136623,7	AG-CAA-CV	3869	1095185,4	1136637,3	AG-CARG-CM&TU	946	1087224,0	1125155,9
AG-CAA-CV	492	1095211,8	1136623,1	AG-CAA-CV	3870	1095185,6	1136637,6	AG-CARG-CM&TU	947	1087224,9	1125155,9
AG-CAA-CV	493	1095211,5	1136622,4	AG-CAA-CV	3871	1095185,8	1136637,9	AG-CARG-CM&TU	948	1087234,9	1125155,9
AG-CAA-CV	494	1095211,1	1136621,8	AG-CAA-CV	3872	1095185,9	1136638,3	AG-CARG-CM&TU	949	1087244,9	1125155,8
AG-CAA-CV	495	1095210,8	1136621,2	AG-CAA-CV	3873	1095186,1	1136638,6	AG-CARG-CM&TU	950	1087251,2	1125155,7
AG-CAA-CV	496	1095210,4	1136620,5	AG-CAA-CV	3874	1095186,3	1136639,0	AG-CARG-CM&TU	951	1087251,8	1125155,8
AG-CAA-CV	497	1095210,0	1136619,9	AG-CAA-CV	3875	1095186,4	1136639,4	AG-CARG-CM&TU	952	1087251,9	1125156,3
AG-CAA-CV	498	1095209,6	1136619,3	AG-CAA-CV	3876	1095186,5	1136639,7	AG-CARG-CM&TU	953	1087252,0	1125157,1
AG-CAA-CV	499	1095209,2	1136618,7	AG-CAA-CV	3877	1095186,6	1136640,1	AG-CARG-CM&TU	954	1087252,8	1125163,6
AG-CAA-CV	500	1095208,7	1136618,1	AG-CAA-CV	3878	1095186,7	1136640,4	AG-CARG-CM&TU	955	1087252,9	1125164,3
AG-CAA-CV	501	1095208,3	1136617,5	AG-CAA-CV	3879	1095186,9	1136640,9	AG-CARG-CM&TU	956	1087253,0	1125164,8
AG-CAA-CV	502	1095207,9	1136617,0	AG-CAA-CV	3880	1095187,0	1136641,4	AG-CARG-CM&TU	957	1087253,7	1125168,2
AG-CAA-CV	503	1095207,4	1136616,4	AG-CAA-CV	3881	1095187,0	1136641,7	AG-CARG-CM&TU	958	1087254,3	1125170,2
AG-CAA-CV	504	1095206,9	1136615,8	AG-CAA-CV	3882	1095187,1	1136642,1	AG-CARG-CM&TU	959	1087254,5	1125170,7
AG-CAA-CV	505	1095206,5	1136615,3	AG-CAA-CV	3883	1095187,2	1136642,6	AG-CARG-CM&TU	960	1087255,7	1125173,8
AG-CAA-CV	506	1095206,0	1136614,7	AG-CAA-CV	3884	1095187,2	1136643,0	AG-CARG-CM&TU	961	1087256,7	1125175,7
AG-CAA-CV	507	1095205,5	1136614,2	AG-CAA-CV	3885	1095187,3	1136643,5	AG-CARG-CM&TU	962	1087256,9	1125176,1
AG-CAA-CV	508	1095205,0	1136613,6	AG-CAA-CV	3886	1095187,3	1136644,0	AG-CARG-CM&TU	963	1087258,7	1125179,0
AG-CAA-CV	509	1095204,5	1136613,1	AG-CAA-CV	3887	1095200,0	1136640,8	AG-CARG-CM&TU	964	1087260,0	1125180,8
AG-CAA-CV	510	1095204,0	1136612,6	AG-CAB-AL	1	1093545,8	1133188,0	AG-CARG-CM&TU	965	1087260,2	1125181,1
AG-CAA-CV	511	1095203,5	1136612,1	AG-CAB-AL	2	1093544,1	1133194,2	AG-CARG-CM&TU	966	1087262,3	1125183,4
AG-CAA-CV	512	1095202,9	1136611,6	AG-CAB-AL	3	1093533,5	1133208,0	AG-CARG-CM&TU	967	1087262,5	1125183,7
AG-CAA-CV	513	1095202,4	1136611,1	AG-CAB-AL	4	1093523,4	1133214,0	AG-CARG-CM&TU	968	1087264,1	1125185,2
AG-CAA-CV	514	1095201,9	1136610,6	AG-CAB-AL	5	1093523,2	1133214,7	AG-CARG-CM&TU	969	1087264,4	1125185,4
AG-CAA-CV	515	1095201,3	1136610,1	AG-CAB-AL	6	1093523,1	1133215,6	AG-CARG-CM&TU	970	1087267,1	1125187,6
AG-CAA-CV	516	1095200,7	1136609,7	AG-CAB-AL	7	1093522,7	1133218,6	AG-CARG-CM&TU	971	1087269,1	1125188,9
AG-CAA-CV	517	1095200,2	1136609,2	AG-CAB-AL	8	1093522,6	1133220,3	AG-CARG-CM&TU	972	1087272,2	1125190,6
AG-CAA-CV	518	1095199,6	1136608,8	AG-CAB-AL	9	1093522,7	1133220,9	AG-CARG-CM&TU	973	1087274,4	1125191,6
AG-CAA-CV	519	1095199,0	1136608,3	AG-CAB-AL	10	1093522,7	1133221,5	AG-CARG-CM&TU	974	1087277,3	1125192,6
AG-CAA-CV	520	1095198,5	1136607,9	AG-CAB-AL	11	1093522,8	1133224,0	AG-CARG-CM&TU	975	1087277,8	1125192,8
AG-CAA-CV	521	1095188,1	1136600,5	AG-CAB-AL	12	1093522,9	1133225,2	AG-CARG-CM&TU	976	1087279,0	1125193,2
AG-CAA-CV	522	1095187,9	1136600,4	AG-CAB-AL	13	1093523,7	1133232,6	AG-CARG-CM&TU	977	1087282,9	1125194,1
AG-CAA-CV	523	1095187,5	1136600,1	AG-CAB-AL	14	1093524,9	1133242,5	AG-CARG-CM&TU	978	1087284,2	1125194,6
AG-CAA-CV	524	1095187,2	1136599,8	AG-CAB-AL	15	1093524,9	1133244,0	AG-CARG-CM&TU	979	1087284,6	1125194,8
AG-CAA-CV	525	1095186,9	1136599,4	AG-CAB-AL	16	1093524,8	1133244,8	AG-CARG-CM&TU	980	1087284,9	1125194,9
AG-CAA-CV	526	1095186,6	1136599,0	AG-CAB-AL	17	1093524,5	1133245,6	AG-CARG-CM&TU	981	1087285,5	1125195,4
AG-CAA-CV	527	1095186,4	1136598,6	AG-CAB-AL	18	1093524,2	1133246,4	AG-CARG-CM&TU	982	1087286,1	1125196,0

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	528	1095186,3	1136598,2	AG-CAB-AL	19	1093523,6	1133247,1	AG-CARG-CM&TU	983	1087286,5	1125196,6
AG-CAA-CV	529	1095186,1	1136597,8	AG-CAB-AL	20	1093523,0	1133247,6	AG-CARG-CM&TU	984	1087286,9	1125197,3
AG-CAA-CV	530	1095186,0	1136597,3	AG-CAB-AL	21	1093522,3	1133248,1	AG-CARG-CM&TU	985	1087287,1	1125198,1
AG-CAA-CV	531	1095185,9	1136596,8	AG-CAB-AL	22	1093521,5	1133248,4	AG-CARG-CM&TU	986	1087287,2	1125198,9
AG-CAA-CV	532	1095185,9	1136596,4	AG-CAB-AL	23	1093520,9	1133248,6	AG-CARG-CM&TU	987	1087287,2	1125199,6
AG-CAA-CV	533	1095185,9	1136596,1	AG-CAB-AL	24	1093520,1	1133248,8	AG-CARG-CM&TU	988	1087286,9	1125201,0
AG-CAA-CV	534	1095185,9	1136595,8	AG-CAB-AL	25	1093512,3	1133249,9	AG-CARG-CM&TU	989	1087286,3	1125203,4
AG-CAA-CV	535	1095186,0	1136595,3	AG-CAB-AL	26	1093502,4	1133251,3	AG-CARG-CM&TU	990	1087283,9	1125212,4
AG-CAA-CV	536	1095186,2	1136594,8	AG-CAB-AL	27	1093498,5	1133251,8	AG-CARG-CM&TU	991	1087283,6	1125213,7
AG-CAA-CV	537	1095186,3	1136594,4	AG-CAB-AL	28	1093497,0	1133251,9	AG-CARG-CM&TU	992	1087283,4	1125216,3
AG-CAA-CV	538	1095186,5	1136594,1	AG-CAB-AL	29	1093496,3	1133251,8	AG-CARG-CM&TU	993	1087283,6	1125218,9
AG-CAA-CV	539	1095186,6	1136593,8	AG-CAB-AL	30	1093495,4	1133251,5	AG-CARG-CM&TU	994	1087284,3	1125221,4
AG-CAA-CV	540	1095186,8	1136593,5	AG-CAB-AL	31	1093494,5	1133251,1	AG-CARG-CM&TU	995	1087285,4	1125223,8
AG-CAA-CV	541	1095187,0	1136593,2	AG-CAB-AL	32	1093493,9	1133250,6	AG-CARG-CM&TU	996	1087286,9	1125225,9
AG-CAA-CV	542	1095187,2	1136593,0	AG-CAB-AL	33	1093493,3	1133250,0	AG-CARG-CM&TU	997	1087288,7	1125227,8
AG-CAA-CV	543	1095193,3	1136586,2	AG-CAB-AL	34	1093492,5	1133248,7	AG-CARG-CM&TU	998	1087290,9	1125229,3
AG-CAA-CV	544	1095193,6	1136585,9	AG-CAB-AL	35	1093492,3	1133248,4	AG-CARG-CM&TU	999	1087293,2	1125230,4
AG-CAA-CV	545	1095193,8	1136585,6	AG-CAB-AL	36	1093487,5	1133239,5	AG-CARG-CM&TU	1000	1087295,7	1125231,1
AG-CAA-CV	546	1095194,1	1136585,4	AG-CAB-AL	37	1093482,8	1133230,7	AG-CARG-CM&TU	1001	1087298,4	1125231,3
AG-CAA-CV	547	1095194,3	1136585,1	AG-CAB-AL	38	1093478,0	1133221,9	AG-CARG-CM&TU	1002	1087301,0	1125231,1
AG-CAA-CV	548	1095194,5	1136584,9	AG-CAB-AL	39	1093476,9	1133219,8	AG-CARG-CM&TU	1003	1087303,5	1125230,4
AG-CAA-CV	549	1095194,8	1136584,6	AG-CAB-AL	40	1093476,7	1133219,4	AG-CARG-CM&TU	1004	1087305,9	1125229,3
AG-CAA-CV	550	1095195,1	1136584,4	AG-CAB-AL	41	1093476,3	1133218,7	AG-CARG-CM&TU	1005	1087308,0	1125227,8
AG-CAA-CV	551	1095195,3	1136584,2	AG-CAB-AL	42	1093474,9	1133216,7	AG-CARG-CM&TU	1006	1087309,8	1125225,9
AG-CAA-CV	552	1095195,6	1136583,9	AG-CAB-AL	43	1093473,8	1133215,2	AG-CARG-CM&TU	1007	1087311,3	1125223,8
AG-CAA-CV	553	1095195,8	1136583,7	AG-CAB-AL	44	1093473,4	1133214,7	AG-CARG-CM&TU	1008	1087319,8	1125219,3
AG-CAA-CV	554	1095196,1	1136583,5	AG-CAB-AL	45	1093471,8	1133212,9	AG-CARG-CM&TU	1009	1087320,8	1125207,9
AG-CAA-CV	555	1095196,4	1136583,3	AG-CAB-AL	46	1093470,3	1133211,5	AG-CARG-CM&TU	1010	1087316,9	1125203,9
AG-CAA-CV	556	1095196,7	1136583,0	AG-CAB-AL	47	1093470,0	1133211,3	AG-CARG-CM&TU	1011	1087317,2	1125201,6
AG-CAA-CV	557	1095196,9	1136582,8	AG-CAB-AL	48	1093468,1	1133209,8	AG-CARG-CM&TU	1012	1087317,2	1125198,4
AG-CAA-CV	558	1095197,2	1136582,6	AG-CAB-AL	49	1093466,3	1133208,5	AG-CARG-CM&TU	1013	1087317,2	1125198,0
AG-CAA-CV	559	1095197,5	1136582,4	AG-CAB-AL	50	1093466,0	1133208,3	AG-CARG-CM&TU	1014	1087317,1	1125196,0
AG-CAA-CV	560	1095197,8	1136582,2	AG-CAB-AL	51	1093463,9	1133207,2	AG-CARG-CM&TU	1015	1087317,0	1125195,4
AG-CAA-CV	561	1095198,1	1136582,0	AG-CAB-AL	52	1093461,8	1133206,2	AG-CARG-CM&TU	1016	1087316,7	1125192,9
AG-CAA-CV	562	1095198,4	1136581,8	AG-CAB-AL	53	1093459,4	1133205,4	AG-CARG-CM&TU	1017	1087316,6	1125192,3
AG-CAA-CV	563	1095198,7	1136581,6	AG-CAB-AL	54	1093457,1	1133204,8	AG-CARG-CM&TU	1018	1087316,2	1125190,6
AG-CAA-CV	564	1095199,0	1136581,4	AG-CAB-AL	55	1093454,6	1133204,3	AG-CARG-CM&TU	1019	1087315,3	1125187,5
AG-CAA-CV	565	1095199,3	1136581,3	AG-CAB-AL	56	1093452,2	1133204,1	AG-CARG-CM&TU	1020	1087315,0	1125186,7

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-CV	566	1095199,6	1136581,1	AG-CAB-AL	57	1093449,7	1133204,0	AG-CARG-CM&TU	1021	1087314,4	1125185,3
AG-CAA-CV	567	1095199,9	1136580,9	AG-CAB-AL	58	1093447,4	1133204,2	AG-CARG-CM&TU	1022	1087313,0	1125182,4
AG-CAA-CV	568	1095200,2	1136580,7	AG-CAB-AL	59	1093446,9	1133204,2	AG-CARG-CM&TU	1023	1087312,5	1125181,5
AG-CAA-CV	569	1095200,5	1136580,6	AG-CAB-AL	60	1093445,0	1133204,5	AG-CARG-CM&TU	1024	1087311,8	1125180,4
AG-CAA-CV	570	1095200,8	1136580,4	AG-CAB-AL	61	1093444,5	1133204,6	AG-CARG-CM&TU	1025	1087311,2	1125179,5
AG-CAA-CV	571	1095201,1	1136580,3	AG-CAB-AL	62	1093442,6	1133205,1	AG-CARG-CM&TU	1026	1087310,0	1125177,8
AG-CAA-CV	572	1095201,5	1136580,1	AG-CAB-AL	63	1093440,3	1133205,8	AG-CARG-CM&TU	1027	1087309,2	1125176,7
AG-CAA-CV	573	1095201,8	1136580,0	AG-CAB-AL	64	1093439,7	1133206,0	AG-CARG-CM&TU	1028	1087308,5	1125176,0
AG-CAA-CV	574	1095202,1	1136579,8	AG-CAB-AL	65	1093438,0	1133206,7	AG-CARG-CM&TU	1029	1087306,3	1125173,7
AG-CAA-CV	575	1095202,4	1136579,7	AG-CAB-AL	66	1093435,8	1133207,8	AG-CARG-CM&TU	1030	1087305,1	1125172,6
AG-CAA-CV	576	1095202,7	1136579,6	AG-CAB-AL	67	1093435,1	1133208,2	AG-CARG-CM&TU	1031	1087304,5	1125172,1
AG-CAA-CV	577	1095203,1	1136579,4	AG-CAB-AL	68	1093433,7	1133209,1	AG-CARG-CM&TU	1032	1087301,9	1125170,2
AG-CAA-CV	578	1095203,4	1136579,3	AG-CAB-AL	69	1093431,8	1133210,6	AG-CARG-CM&TU	1033	1087300,4	1125169,2
AG-CAA-CV	579	1095203,7	1136579,2	AG-CAB-AL	70	1093431,0	1133211,2	AG-CARG-CM&TU	1034	1087299,9	1125168,9
AG-CAA-CV	580	1095204,1	1136579,1	AG-CAB-AL	71	1093429,9	1133212,2	AG-CARG-CM&TU	1035	1087298,6	1125168,2
AG-CAA-CV	581	1095204,4	1136579,0	AG-CAB-AL	72	1093429,5	1133212,6	AG-CARG-CM&TU	1036	1087297,1	1125167,4
AG-CAA-CV	582	1095204,7	1136578,9	AG-CAB-AL	73	1093428,2	1133213,9	AG-CARG-CM&TU	1037	1087295,3	1125166,6
AG-CAA-CV	583	1095205,1	1136578,8	AG-CAB-AL	74	1093427,4	1133214,8	AG-CARG-CM&TU	1038	1087294,9	1125166,5
AG-CAA-CV	584	1095205,4	1136578,7	AG-CAB-AL	75	1093426,7	1133215,8	AG-CARG-CM&TU	1039	1087291,9	1125165,5
AG-CAA-CV	585	1095205,7	1136578,6	AG-CAB-AL	76	1093425,3	1133217,8	AG-CARG-CM&TU	1040	1087290,8	1125165,2
AG-CAA-CV	586	1095206,1	1136578,5	AG-CAB-AL	77	1093424,6	1133218,8	AG-CARG-CM&TU	1041	1087286,9	1125164,2
AG-CAA-CV	587	1095206,4	1136578,4	AG-CAB-AL	78	1093421,7	1133223,8	AG-CARG-CM&TU	1042	1087285,5	1125163,7
AG-CAA-CV	588	1095206,8	1136578,3	AG-CAB-AL	79	1093416,6	1133232,4	AG-CARG-CM&TU	1043	1087284,8	1125163,3
AG-CAA-CV	589	1095207,1	1136578,3	AG-CAB-AL	80	1093411,5	1133241,0	AG-CARG-CM&TU	1044	1087284,1	1125162,8
AG-CAA-CV	590	1095207,5	1136578,2	AG-CAB-AL	81	1093411,0	1133241,9	AG-CARG-CM&TU	1045	1087283,5	1125162,2
AG-CAA-CV	591	1095207,8	1136578,1	AG-CAB-AL	82	1093410,2	1133243,0	AG-CARG-CM&TU	1046	1087283,1	1125161,4
AG-CAA-CV	592	1095208,2	1136578,1	AG-CAB-AL	83	1093409,7	1133243,6	AG-CARG-CM&TU	1047	1087282,8	1125160,6
AG-CAA-CV	593	1095208,5	1136578,0	AG-CAB-AL	84	1093409,0	1133244,1	AG-CARG-CM&TU	1048	1087282,5	1125159,2
AG-CAA-CV	594	1095208,9	1136578,0	AG-CAB-AL	85	1093408,3	1133244,4	AG-CARG-CM&TU	1049	1087281,7	1125153,3
AG-CAA-CV	595	1095218,6	1136576,7	AG-CAB-AL	86	1093407,6	1133244,7	AG-CARG-CM&TU	1050	1087281,6	1125152,0
AG-CAA-CV	596	1095218,9	1136576,7	AG-CAB-AL	87	1093406,8	1133244,8	AG-CARG-CM&TU	1051	1087281,5	1125151,3
AG-CAA-CV	597	1095219,4	1136576,7	AG-CAB-AL	88	1093406,0	1133244,8	AG-CARG-CM&TU	1052	1087281,4	1125150,8
AG-CAA-CV	598	1095219,8	1136576,7	AG-CAB-AL	89	1093405,2	1133244,7	AG-CARG-CM&TU	1053	1087280,9	1125148,4
AG-CAA-CV	599	1095220,3	1136576,8	AG-CAB-AL	90	1093403,9	1133244,3	AG-CARG-CM&TU	1054	1087280,2	1125146,2
AG-CAA-CV	600	1095220,6	1136576,9	AG-CAB-AL	91	1093395,6	1133240,8	AG-CARG-CM&TU	1055	1087279,3	1125143,8
AG-CAA-CV	601	1095220,9	1136577,0	AG-CAB-AL	92	1093386,4	1133236,9	AG-CARG-CM&TU	1056	1087278,3	1125141,7
AG-CAA-CV	602	1095221,4	1136577,1	AG-CAB-AL	93	1093385,3	1133236,4	AG-CARG-CM&TU	1057	1087277,0	1125139,6
AG-CAA-CV	603	1095221,8	1136577,3	AG-CAB-AL	94	1093376,9	1133246,9	AG-CARG-CM&TU	1058	1087275,7	1125137,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	604	1095222,1	1136577,5	AG-CAB-AL	95	1093381,4	1133248,8	AG-CARG-CM&TU	1059	1087274,8	1125136,5
AG-CAA-CV	605	1095222,3	1136577,7	AG-CAB-AL	96	1093390,6	1133252,7	AG-CARG-CM&TU	1060	1087274,1	1125135,7
AG-CAA-CV	606	1095222,6	1136578,0	AG-CAB-AL	97	1093399,3	1133256,4	AG-CARG-CM&TU	1061	1087272,4	1125134,0
AG-CAA-CV	607	1095222,9	1136578,2	AG-CAB-AL	98	1093399,6	1133256,5	AG-CARG-CM&TU	1062	1087270,5	1125132,3
AG-CAA-CV	608	1095223,1	1136578,5	AG-CAB-AL	99	1093402,1	1133257,4	AG-CARG-CM&TU	1063	1087268,7	1125131,0
AG-CAA-CV	609	1095223,3	1136578,8	AG-CAB-AL	100	1093405,0	1133257,8	AG-CARG-CM&TU	1064	1087266,6	1125129,7
AG-CAA-CV	610	1095223,6	1136579,1	AG-CAB-AL	101	1093407,8	1133257,8	AG-CARG-CM&TU	1065	1087266,2	1125129,4
AG-CAA-CV	611	1095223,8	1136579,5	AG-CAB-AL	102	1093408,5	1133257,7	AG-CARG-CM&TU	1066	1087264,5	1125128,6
AG-CAA-CV	612	1095223,9	1136579,8	AG-CAB-AL	103	1093410,7	1133257,4	AG-CARG-CM&TU	1067	1087262,2	1125127,6
AG-CAA-CV	613	1095224,1	1136580,4	AG-CAB-AL	104	1093413,4	1133256,5	AG-CARG-CM&TU	1068	1087261,6	1125127,4
AG-CAA-CV	614	1095228,0	1136597,7	AG-CAB-AL	105	1093416,0	1133255,1	AG-CARG-CM&TU	1069	1087259,9	1125126,9
AG-CAA-CV	615	1095228,1	1136598,3	AG-CAB-AL	106	1093416,8	1133254,5	AG-CARG-CM&TU	1070	1087258,3	1125126,5
AG-CAA-CV	616	1095228,3	1136598,9	AG-CAB-AL	107	1093418,3	1133253,4	AG-CARG-CM&TU	1071	1087257,6	1125126,3
AG-CAA-CV	617	1095228,5	1136599,6	AG-CAB-AL	108	1093420,3	1133251,4	AG-CARG-CM&TU	1072	1087256,7	1125126,1
AG-CAA-CV	618	1095228,7	1136600,3	AG-CAB-AL	109	1093422,0	1133248,9	AG-CARG-CM&TU	1073	1087255,2	1125126,0
AG-CAA-CV	619	1095228,9	1136600,9	AG-CAB-AL	110	1093422,8	1133247,6	AG-CARG-CM&TU	1074	1087252,8	1125125,8
AG-CAA-CV	620	1095229,1	1136601,5	AG-CAB-AL	111	1093427,8	1133239,0	AG-CARG-CM&TU	1075	1087251,6	1125125,7
AG-CAA-CV	621	1095229,2	1136601,7	AG-CAB-AL	112	1093432,9	1133230,4	AG-CARG-CM&TU	1076	1087244,7	1125125,8
AG-CAA-CV	622	1095229,4	1136602,3	AG-CAB-AL	113	1093435,8	1133225,4	AG-CARG-CM&TU	1077	1087234,7	1125125,9
AG-CAA-CV	623	1095229,6	1136602,9	AG-CAB-AL	114	1093435,9	1133225,2	AG-CARG-CM&TU	1078	1087224,7	1125125,9
AG-CAA-CV	624	1095229,9	1136603,6	AG-CAB-AL	115	1093437,3	1133223,3	AG-CARG-CM&TU	1079	1087223,2	1125125,9
AG-CAA-CV	625	1095230,1	1136604,2	AG-CAB-AL	116	1093437,4	1133223,1	AG-CARG-CM&TU	1080	1087221,9	1125126,0
AG-CAA-CV	626	1095230,4	1136604,8	AG-CAB-AL	117	1093437,5	1133223,0	AG-CARG-CM&TU	1081	1087219,5	1125126,2
AG-CAA-CV	627	1095230,7	1136605,5	AG-CAB-AL	118	1093438,8	1133221,7	AG-CARG-CM&TU	1082	1087218,3	1125126,4
AG-CAA-CV	628	1095231,1	1136606,1	AG-CAB-AL	119	1093439,2	1133221,3	AG-CARG-CM&TU	1083	1087214,3	1125127,4
AG-CAA-CV	629	1095231,4	1136606,7	AG-CAB-AL	120	1093439,4	1133221,1	AG-CARG-CM&TU	1084	1087213,3	1125127,7
AG-CAA-CV	630	1095231,7	1136607,2	AG-CAB-AL	121	1093439,5	1133221,0	AG-CARG-CM&TU	1085	1087212,4	1125128,1
AG-CAA-CV	631	1095231,8	1136607,4	AG-CAB-AL	122	1093441,4	1133219,6	AG-CARG-CM&TU	1086	1087210,1	1125129,1
AG-CAA-CV	632	1095232,1	1136607,9	AG-CAB-AL	123	1093441,6	1133219,5	AG-CARG-CM&TU	1087	1087208,7	1125129,8
AG-CAA-CV	633	1095232,4	1136608,5	AG-CAB-AL	124	1093441,7	1133219,4	AG-CARG-CM&TU	1088	1087208,0	1125130,2
AG-CAA-CV	634	1095232,8	1136609,1	AG-CAB-AL	125	1093443,9	1133218,3	AG-CARG-CM&TU	1089	1087207,1	1125130,8
AG-CAA-CV	635	1095233,2	1136609,7	AG-CAB-AL	126	1093444,1	1133218,2	AG-CARG-CM&TU	1090	1087205,9	1125131,6
AG-CAA-CV	636	1095233,6	1136610,3	AG-CAB-AL	127	1093444,2	1133218,2	AG-CARG-CM&TU	1091	1087204,5	1125132,6
AG-CAA-CV	637	1095234,0	1136610,8	AG-CAB-AL	128	1093446,5	1133217,5	AG-CARG-CM&TU	1092	1087204,0	1125133,1
AG-CAA-CV	638	1095234,4	1136611,4	AG-CAB-AL	129	1093446,8	1133217,4	AG-CARG-CM&TU	1093	1087202,2	1125134,7
AG-CAA-CV	639	1095234,9	1136611,9	AG-CAB-AL	130	1093446,8	1133217,4	AG-CARG-CM&TU	1094	1087200,9	1125136,1
AG-CAA-CV	640	1095235,3	1136612,5	AG-CAB-AL	131	1093448,8	1133217,1	AG-CARG-CM&TU	1095	1087200,5	1125136,5
AG-CAA-CV	641	1095235,8	1136613,0	AG-CAB-AL	132	1093449,2	1133217,0	AG-CARG-CM&TU	1096	1087199,0	1125138,5

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-CV	642	1095236,2	1136613,5	AG-CAB-AL	133	1093449,5	1133217,0	AG-CARG-CM&TU	1097	1087197,9	1125140,2
AG-CAA-CV	643	1095236,7	1136614,0	AG-CAB-AL	134	1093452,0	1133217,1	AG-CARG-CM&TU	1098	1087197,7	1125140,5
AG-CAA-CV	644	1095237,2	1136614,5	AG-CAB-AL	135	1093452,3	1133217,1	AG-CARG-CM&TU	1099	1087196,5	1125142,7
AG-CAA-CV	645	1095237,7	1136615,0	AG-CAB-AL	136	1093454,7	1133217,5	AG-CARG-CM&TU	1100	1087195,5	1125144,8
AG-CAA-CV	646	1095238,2	1136615,5	AG-CAB-AL	137	1093455,0	1133217,6	AG-CARG-CM&TU	1101	1087195,1	1125146,1
AG-CAA-CV	647	1095238,7	1136616,0	AG-CAB-AL	138	1093457,3	1133218,5	AG-CARG-CM&TU	1102	1087194,7	1125147,2
AG-CAA-CV	648	1095239,3	1136616,4	AG-CAB-AL	139	1093457,6	1133218,6	AG-CARG-CM&TU	1103	1087194,3	1125148,4
AG-CAA-CV	649	1095239,7	1136616,8	AG-CAB-AL	140	1093459,6	1133219,7	AG-CARG-CM&TU	1104	1087192,1	1125156,9
AG-CAA-CV	650	1095239,9	1136617,0	AG-CAB-AL	141	1093459,8	1133219,8	AG-CARG-CM&TU	1105	1087192,0	1125157,7
AG-CAA-CV	651	1095240,3	1136617,3	AG-CAB-AL	142	1093460,0	1133220,0	AG-CARG-CM&TU	1106	1087191,5	1125159,2
AG-CAA-CV	652	1095240,9	1136617,8	AG-CAB-AL	143	1093462,0	1133221,5	AG-CARG-CM&TU	1107	1087191,2	1125160,5
AG-CAA-CV	653	1095241,4	1136618,2	AG-CAB-AL	144	1093462,0	1133221,5	AG-CARG-CM&TU	1108	1087190,0	1125165,2
AG-CAA-CV	654	1095242,0	1136618,6	AG-CAB-AL	145	1093462,2	1133221,7	AG-CARG-CM&TU	1109	1087189,7	1125166,4
AG-CAA-CV	655	1095242,6	1136619,0	AG-CAB-AL	146	1093463,8	1133223,5	AG-CARG-CM&TU	1110	1087189,5	1125167,8
AG-CAA-CV	656	1095243,2	1136619,4	AG-CAB-AL	147	1093463,9	1133223,6	AG-CARG-CM&TU	1111	1087189,3	1125168,8
AG-CAA-CV	657	1095243,8	1136619,7	AG-CAB-AL	148	1093464,0	1133223,8	AG-CARG-CM&TU	1112	1087189,1	1125171,2
AG-CAA-CV	658	1095244,2	1136620,0	AG-CAB-AL	149	1093465,4	1133225,8	AG-CARG-CM&TU	1113	1087189,1	1125173,7
AG-CAA-CV	659	1095244,5	1136620,2	AG-CAB-AL	150	1093465,4	1133225,9	AG-CARG-CM&TU	1114	1087207,3	1125185,1
AG-CAA-CV	660	1095245,0	1136620,5	AG-CAB-AL	151	1093465,4	1133225,9	AG-CARG-CM&TU	1115	1087208,7	1125206,7
AG-CAA-CV	661	1095245,6	1136620,8	AG-CAB-AL	152	1093466,6	1133228,1	AG-CARG-CM&TU	1116	1087213,9	1125212,8
AG-CAA-CV	662	1095246,2	1136621,1	AG-CAB-AL	153	1093471,4	1133236,9	AG-CARG-CM&TU	1117	1087215,5	1125214,6
AG-CAA-CV	663	1095246,8	1136621,4	AG-CAB-AL	154	1093476,1	1133245,7	AG-CARG-CM&TU	1118	1087216,3	1125215,5
AG-CAA-CV	664	1095247,5	1136621,7	AG-CAB-AL	155	1093480,8	1133254,5	AG-CARG-CM&TU	1119	1087217,4	1125216,6
AG-CAA-CV	665	1095248,1	1136622,0	AG-CAB-AL	156	1093481,3	1133255,4	AG-CARG-CM&TU	1120	1087218,4	1125217,4
AG-CAA-CV	666	1095248,6	1136622,2	AG-CAB-AL	157	1093483,1	1133258,1	AG-CARG-CM&TU	1121	1087219,3	1125218,1
AG-CAA-CV	667	1095248,9	1136622,2	AG-CAB-AL	158	1093485,2	1133260,4	AG-CARG-CM&TU	1122	1087220,5	1125219,0
AG-CAA-CV	668	1095249,4	1136622,5	AG-CAB-AL	159	1093486,6	1133261,4	AG-CARG-CM&TU	1123	1087221,8	1125219,8
AG-CAA-CV	669	1095249,9	1136622,7	AG-CAB-AL	160	1093487,7	1133262,2	AG-CARG-CM&TU	1124	1087222,6	1125220,3
AG-CAA-CV	670	1095250,2	1136622,8	AG-CAB-AL	161	1093490,5	1133263,7	AG-CARG-CM&TU	1125	1087224,0	1125221,0
AG-CAA-CV	671	1095252,0	1136623,5	AG-CAB-AL	162	1093493,5	1133264,6	AG-CARG-CM&TU	1126	1087225,6	1125221,6
AG-CAA-CV	672	1095253,8	1136623,9	AG-CAB-AL	163	1093494,8	1133264,7	AG-CARG-CM&TU	1127	1087226,1	1125221,8
AG-CAA-CV	673	1095254,2	1136624,0	AG-CAB-AL	164	1093496,6	1133264,9	AG-CARG-CM&TU	1128	1087225,7	1125222,4
AG-CAA-CV	674	1095254,7	1136624,1	AG-CAB-AL	165	1093499,8	1133264,8	AG-CARG-CM&TU	1129	1087224,3	1125224,4
AG-CAA-CV	675	1095255,4	1136624,3	AG-CAB-AL	166	1093504,2	1133264,1	AG-CARG-CM&TU	1130	1087223,3	1125225,8
AG-CAA-CV	676	1095256,1	1136624,4	AG-CAB-AL	167	1093514,1	1133262,7	AG-CARG-CM&TU	1131	1087223,0	1125226,4
AG-CAA-CV	677	1095256,8	1136624,5	AG-CAB-AL	168	1093522,4	1133261,6	AG-CARG-CM&TU	1132	1087221,9	1125228,5
AG-CAA-CV	678	1095257,5	1136624,6	AG-CAB-AL	169	1093523,8	1133261,2	AG-CARG-CM&TU	1133	1087221,1	1125230,3
AG-CAA-CV	679	1095258,2	1136624,7	AG-CAB-AL	170	1093525,5	1133260,8	AG-CARG-CM&TU	1134	1087220,9	1125230,8

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	680	1095258,9	1136624,8	AG-CAB-AL	171	1093528,4	1133259,6	AG-CARG-CM&TU	1135	1087220,2	1125233,1
AG-CAA-CV	681	1095259,6	1136624,8	AG-CAB-AL	172	1093531,0	1133258,0	AG-CARG-CM&TU	1136	1087219,7	1125235,3
AG-CAA-CV	682	1095260,3	1136624,9	AG-CAB-AL	173	1093531,8	1133257,3	AG-CARG-CM&TU	1137	1087219,3	1125237,8
AG-CAA-CV	683	1095261,0	1136624,9	AG-CAB-AL	174	1093533,2	1133255,9	AG-CARG-CM&TU	1138	1087219,1	1125240,1
AG-CAA-CV	684	1095261,7	1136624,9	AG-CAB-AL	175	1093535,1	1133253,5	AG-CARG-CM&TU	1139	1087219,1	1125242,6
AG-CAA-CV	685	1095262,2	1136624,9	AG-CAB-AL	176	1093536,6	1133250,7	AG-CARG-CM&TU	1140	1087219,3	1125245,0
AG-CAA-CV	686	1095262,5	1136624,9	AG-CAB-AL	177	1093536,8	1133250,0	AG-CARG-CM&TU	1141	1087219,7	1125247,4
AG-CAA-CV	687	1095263,1	1136624,9	AG-CAB-AL	178	1093537,5	1133247,8	AG-CARG-CM&TU	1142	1087220,3	1125249,7
AG-CAA-CV	688	1095263,8	1136624,9	AG-CAB-AL	179	1093538,0	1133244,7	AG-CARG-CM&TU	1143	1087220,4	1125250,1
AG-CAA-CV	689	1095264,5	1136624,9	AG-CAB-AL	180	1093537,9	1133241,6	AG-CARG-CM&TU	1144	1087221,1	1125252,2
AG-CAA-CV	690	1095265,2	1136624,8	AG-CAB-AL	181	1093537,8	1133241,0	AG-CARG-CM&TU	1145	1087222,1	1125254,2
AG-CAA-CV	691	1095265,9	1136624,7	AG-CAB-AL	182	1093536,6	1133231,1	AG-CARG-CM&TU	1146	1087223,2	1125256,4
AG-CAA-CV	692	1095266,6	1136624,7	AG-CAB-AL	183	1093535,8	1133223,7	AG-CARG-CM&TU	1147	1087223,4	1125256,8
AG-CAA-CV	693	1095267,2	1136624,6	AG-CAB-AL	184	1093535,8	1133223,5	AG-CARG-CM&TU	1148	1087224,5	1125258,4
AG-CAA-CV	694	1095267,8	1136624,5	AG-CAB-AL	185	1093535,7	1133221,0	AG-CARG-CM&TU	1149	1087225,9	1125260,3
AG-CAA-CV	695	1095268,1	1136624,4	AG-CAB-AL	186	1093535,6	1133220,4	AG-CARG-CM&TU	1150	1087226,4	1125260,9
AG-CAA-CV	696	1095268,6	1136624,3	AG-CAB-AL	187	1093535,6	1133220,3	AG-CARG-CM&TU	1151	1087227,6	1125262,1
AG-CAA-CV	697	1095269,3	1136624,2	AG-CAB-AL	188	1093535,7	1133220,1	AG-CARG-CM&TU	1152	1087229,3	1125263,8
AG-CAA-CV	698	1095270,0	1136624,0	AG-CAB-AL	189	1093536,0	1133217,1	AG-CARG-CM&TU	1153	1087230,1	1125264,5
AG-CAA-CV	699	1095270,6	1136623,9	AG-CAB-AL	190	1093536,0	1133216,9	AG-CARG-CM&TU	1154	1087230,8	1125265,0
AG-CAA-CV	700	1095285,8	1136620,1	AG-CAB-AL	191	1093536,1	1133216,8	AG-CARG-CM&TU	1155	1087233,7	1125267,3
AG-CAA-CV	701	1095286,2	1136620,0	AG-CAB-AL	192	1093536,9	1133213,8	AG-CARG-CM&TU	1156	1087234,1	1125267,7
AG-CAA-CV	702	1095286,5	1136619,9	AG-CAB-AL	193	1093536,9	1133213,6	AG-CARG-CM&TU	1157	1087234,0	1125268,2
AG-CAA-CV	703	1095286,9	1136619,8	AG-CAB-AL	194	1093537,0	1133213,5	AG-CARG-CM&TU	1158	1087232,2	1125276,8
AG-CAA-CV	704	1095287,2	1136619,7	AG-CAB-AL	195	1093538,3	1133210,7	AG-CARG-CM&TU	1159	1087231,6	1125279,9
AG-CAA-CV	705	1095287,5	1136619,7	AG-CAB-AL	196	1093538,4	1133210,5	AG-CARG-CM&TU	1160	1087230,2	1125286,6
AG-CAA-CV	706	1095287,9	1136619,6	AG-CAB-AL	197	1093538,4	1133210,4	AG-CARG-CM&TU	1161	1087228,9	1125292,8
AG-CAA-CV	707	1095288,2	1136619,6	AG-CAB-AL	198	1093538,5	1133210,3	AG-CARG-CM&TU	1162	1087228,8	1125293,2
AG-CAA-CV	708	1095288,6	1136619,5	AG-CAB-AL	199	1093540,1	1133207,8	AG-CARG-CM&TU	1163	1087228,6	1125293,5
AG-CAA-CV	709	1095288,9	1136619,5	AG-CAB-AL	200	1093540,2	1133207,6	AG-CARG-CM&TU	1164	1087224,7	1125302,4
AG-CAA-CV	710	1095289,3	1136619,4	AG-CAB-AL	201	1093540,3	1133207,6	AG-CARG-CM&TU	1165	1087220,7	1125311,5
AG-CAA-CV	711	1095289,6	1136619,4	AG-CAB-AL	202	1093542,3	1133205,3	AG-CARG-CM&TU	1166	1087216,6	1125320,7
AG-CAA-CV	712	1095290,0	1136619,4	AG-CAB-AL	203	1093542,6	1133205,1	AG-CARG-CM&TU	1167	1087215,0	1125324,2
AG-CAA-CV	713	1095290,3	1136619,3	AG-CAB-AL	204	1093545,0	1133203,1	AG-CARG-CM&TU	1168	1087214,8	1125324,7
AG-CAA-CV	714	1095290,7	1136619,3	AG-CAB-AL	205	1093545,2	1133203,0	AG-CARG-CM&TU	1169	1087214,3	1125325,1
AG-CAA-CV	715	1095291,0	1136619,3	AG-CAB-AL	206	1093546,0	1133202,5	AG-CARG-CM&TU	1170	1087208,3	1125329,9
AG-CAA-CV	716	1095291,4	1136619,3	AG-CAB-AL	207	1093547,9	1133201,4	AG-CARG-CM&TU	1171	1087200,4	1125336,2
AG-CAA-CV	717	1095291,8	1136619,3	AG-CAB-AL	208	1093548,0	1133201,3	AG-CARG-CM&TU	1172	1087192,6	1125342,4

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-CV	718	1095292,1	1136619,3	AG-CAB-AL	209	1093555,0	1133197,9	AG-CARG-CM&TU	1173	1087191,6	1125343,2
AG-CAA-CV	719	1095292,5	1136619,3	AG-CAB-AL	210	1093564,0	1133193,5	AG-CARG-CM&TU	1174	1087191,4	1125343,4
AG-CAA-CV	720	1095292,8	1136619,3	AG-CAB-AL	211	1093565,8	1133192,7	AG-CARG-CM&TU	1175	1087190,7	1125344,0
AG-CAA-CV	721	1095293,2	1136619,3	AG-CAB-AL	212	1093565,9	1133192,6	AG-CARG-CM&TU	1176	1087189,1	1125345,5
AG-CAA-CV	722	1095293,5	1136619,3	AG-CAB-AL	213	1093569,2	1133191,4	AG-CARG-CM&TU	1177	1087187,9	1125346,8
AG-CAA-CV	723	1095293,9	1136619,4	AG-CAB-AL	214	1093569,5	1133191,3	AG-CARG-CM&TU	1178	1087187,4	1125347,4
AG-CAA-CV	724	1095294,2	1136619,4	AG-CAB-AL	215	1093572,9	1133190,6	AG-CARG-CM&TU	1179	1087186,1	1125349,2
AG-CAA-CV	725	1095294,6	1136619,4	AG-CAB-AL	216	1093573,2	1133190,6	AG-CARG-CM&TU	1180	1087185,1	1125350,7
AG-CAA-CV	726	1095294,9	1136619,5	AG-CAB-AL	217	1093574,4	1133190,5	AG-CARG-CM&TU	1181	1087184,8	1125351,3
AG-CAA-CV	727	1095295,3	1136619,5	AG-CAB-AL	218	1093576,7	1133190,5	AG-CARG-CM&TU	1182	1087183,7	1125353,2
AG-CAA-CV	728	1095295,6	1136619,6	AG-CAB-AL	219	1093577,1	1133190,5	AG-CARG-CM&TU	1183	1087183,0	1125355,0
AG-CAA-CV	729	1095295,9	1136619,6	AG-CAB-AL	220	1093580,5	1133191,1	AG-CARG-CM&TU	1184	1087182,8	1125355,6
AG-CAA-CV	730	1095296,3	1136619,7	AG-CAB-AL	221	1093580,8	1133191,2	AG-CARG-CM&TU	1185	1087182,1	1125357,6
AG-CAA-CV	731	1095296,6	1136619,7	AG-CAB-AL	222	1093584,1	1133192,3	AG-CARG-CM&TU	1186	1087181,6	1125359,7
AG-CAA-CV	732	1095297,0	1136619,8	AG-CAB-AL	223	1093584,4	1133192,4	AG-CARG-CM&TU	1187	1087181,5	1125360,1
AG-CAA-CV	733	1095297,3	1136619,9	AG-CAB-AL	224	1093585,1	1133192,7	AG-CARG-CM&TU	1188	1087181,2	1125362,3
AG-CAA-CV	734	1095297,7	1136620,0	AG-CAB-AL	225	1093587,5	1133194,1	AG-CARG-CM&TU	1189	1087181,1	1125364,6
AG-CAA-CV	735	1095298,0	1136620,0	AG-CAB-AL	226	1093587,8	1133194,3	AG-CARG-CM&TU	1190	1087181,1	1125367,0
AG-CAA-CV	736	1095298,4	1136620,1	AG-CAB-AL	227	1093590,5	1133196,5	AG-CARG-CM&TU	1191	1087181,3	1125369,4
AG-CAA-CV	737	1095298,7	1136620,2	AG-CAB-AL	228	1093590,7	1133196,7	AG-CARG-CM&TU	1192	1087181,8	1125371,6
AG-CAA-CV	738	1095299,0	1136620,3	AG-CAB-AL	229	1093593,0	1133199,3	AG-CARG-CM&TU	1193	1087182,4	1125374,0
AG-CAA-CV	739	1095299,4	1136620,4	AG-CAB-AL	230	1093593,2	1133199,6	AG-CARG-CM&TU	1194	1087183,2	1125376,1
AG-CAA-CV	740	1095299,7	1136620,5	AG-CAB-AL	231	1093593,4	1133199,8	AG-CARG-CM&TU	1195	1087184,3	1125378,4
AG-CAA-CV	741	1095300,0	1136620,6	AG-CAB-AL	232	1093595,0	1133202,6	AG-CARG-CM&TU	1196	1087184,8	1125379,3
AG-CAA-CV	742	1095300,4	1136620,8	AG-CAB-AL	233	1093595,1	1133202,6	AG-CARG-CM&TU	1197	1087185,4	1125380,3
AG-CAA-CV	743	1095300,7	1136620,9	AG-CAB-AL	234	1093595,1	1133202,7	AG-CARG-CM&TU	1198	1087186,8	1125382,4
AG-CAA-CV	744	1095301,0	1136621,0	AG-CAB-AL	235	1093598,1	1133208,8	AG-CARG-CM&TU	1199	1087188,3	1125384,1
AG-CAA-CV	745	1095301,4	1136621,1	AG-CAB-AL	236	1093599,8	1133212,2	AG-CARG-CM&TU	1200	1087190,0	1125385,9
AG-CAA-CV	746	1095301,7	1136621,3	AG-CAB-AL	237	1093600,9	1133214,0	AG-CARG-CM&TU	1201	1087191,7	1125387,4
AG-CAA-CV	747	1095302,0	1136621,4	AG-CAB-AL	238	1093602,2	1133215,6	AG-CARG-CM&TU	1202	1087193,6	1125388,8
AG-CAA-CV	748	1095302,3	1136621,5	AG-CAB-AL	239	1093603,1	1133216,4	AG-CARG-CM&TU	1203	1087195,5	1125389,9
AG-CAA-CV	749	1095302,6	1136621,7	AG-CAB-AL	240	1093603,8	1133217,0	AG-CARG-CM&TU	1204	1087195,8	1125390,1
AG-CAA-CV	750	1095303,0	1136621,8	AG-CAB-AL	241	1093605,6	1133218,0	AG-CARG-CM&TU	1205	1087197,8	1125391,1
AG-CAA-CV	751	1095303,3	1136622,0	AG-CAB-AL	242	1093607,5	1133218,8	AG-CARG-CM&TU	1206	1087199,8	1125391,9
AG-CAA-CV	752	1095303,6	1136622,2	AG-CAB-AL	243	1093609,5	1133219,3	AG-CARG-CM&TU	1207	1087200,3	1125392,0
AG-CAA-CV	753	1095303,9	1136622,3	AG-CAB-AL	244	1093611,1	1133219,4	AG-CARG-CM&TU	1208	1087202,2	1125392,6
AG-CAA-CV	754	1095304,2	1136622,5	AG-CAB-AL	245	1093611,6	1133219,5	AG-CARG-CM&TU	1209	1087204,4	1125393,1
AG-CAA-CV	755	1095304,5	1136622,7	AG-CAB-AL	246	1093613,6	1133219,3	AG-CARG-CM&TU	1210	1087204,9	1125393,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	756	1095304,8	1136622,9	AG-CAB-AL	247	1093615,6	1133218,8	AG-CARG-CM&TU	1211	1087205,6	1125393,3
AG-CAA-CV	757	1095305,1	1136623,0	AG-CAB-AL	248	1093617,5	1133218,0	AG-CARG-CM&TU	1212	1087213,3	1125394,3
AG-CAA-CV	758	1095305,4	1136623,2	AG-CAB-AL	249	1093619,2	1133216,9	AG-CARG-CM&TU	1213	1087223,2	1125395,6
AG-CAA-CV	759	1095305,7	1136623,4	AG-CAB-AL	250	1093619,4	1133216,8	AG-CARG-CM&TU	1214	1087233,1	1125396,9
AG-CAA-CV	760	1095306,0	1136623,6	AG-CAB-AL	251	1093627,1	1133211,0	AG-CARG-CM&TU	1215	1087237,1	1125397,4
AG-CAA-CV	761	1095306,3	1136623,8	AG-CAB-AL	252	1093635,1	1133204,9	AG-CARG-CM&TU	1216	1087238,4	1125399,5
AG-CAA-CV	762	1095306,6	1136624,0	AG-CAB-AL	253	1093639,6	1133201,5	AG-CARG-CM&TU	1217	1087239,0	1125400,5
AG-CAA-CV	763	1095325,8	1136637,8	AG-CAB-AL	254	1093639,7	1133201,4	AG-CARG-CM&TU	1218	1087233,8	1125405,7
AG-CAA-CV	764	1095326,3	1136638,2	AG-CAB-AL	255	1093643,3	1133199,1	AG-CARG-CM&TU	1219	1087229,9	1125409,5
AG-CAA-CV	765	1095326,8	1136638,6	AG-CAB-AL	256	1093643,4	1133199,0	AG-CARG-CM&TU	1220	1087229,1	1125410,4
AG-CAA-CV	766	1095327,4	1136639,0	AG-CAB-AL	257	1093643,6	1133199,0	AG-CARG-CM&TU	1221	1087228,0	1125411,7
AG-CAA-CV	767	1095328,0	1136639,3	AG-CAB-AL	258	1093643,6	1133198,9	AG-CARG-CM&TU	1222	1087226,6	1125413,7
AG-CAA-CV	768	1095328,6	1136639,7	AG-CAB-AL	259	1093647,4	1133197,2	AG-CARG-CM&TU	1223	1087225,7	1125415,2
AG-CAA-CV	769	1095329,2	1136640,0	AG-CAB-AL	260	1093647,6	1133197,1	AG-CARG-CM&TU	1224	1087224,6	1125417,3
AG-CAA-CV	770	1095329,8	1136640,4	AG-CAB-AL	261	1093647,7	1133197,1	AG-CARG-CM&TU	1225	1087224,2	1125418,5
AG-CAA-CV	771	1095330,4	1136640,7	AG-CAB-AL	262	1093651,8	1133195,8	AG-CARG-CM&TU	1226	1087224,0	1125418,8
AG-CAA-CV	772	1095331,1	1136641,0	AG-CAB-AL	263	1093652,0	1133195,8	AG-CARG-CM&TU	1227	1087223,9	1125419,2
AG-CAA-CV	773	1095331,7	1136641,3	AG-CAB-AL	264	1093652,1	1133195,8	AG-CARG-CM&TU	1228	1087223,3	1125421,2
AG-CAA-CV	774	1095332,3	1136641,6	AG-CAB-AL	265	1093653,6	1133195,6	AG-CARG-CM&TU	1229	1087223,0	1125422,8
AG-CAA-CV	775	1095333,0	1136641,8	AG-CAB-AL	266	1093656,3	1133195,2	AG-CARG-CM&TU	1230	1087222,8	1125423,4
AG-CAA-CV	776	1095333,6	1136642,1	AG-CAB-AL	267	1093656,6	1133195,1	AG-CARG-CM&TU	1231	1087222,6	1125425,3
AG-CAA-CV	777	1095334,3	1136642,3	AG-CAB-AL	268	1093660,9	1133195,1	AG-CARG-CM&TU	1232	1087222,6	1125426,9
AG-CAA-CV	778	1095334,9	1136642,6	AG-CAB-AL	269	1093661,2	1133195,1	AG-CARG-CM&TU	1233	1087222,5	1125427,6
AG-CAA-CV	779	1095335,6	1136642,8	AG-CAB-AL	270	1093664,1	1133195,5	AG-CARG-CM&TU	1234	1087222,6	1125429,4
AG-CAA-CV	780	1095336,3	1136643,0	AG-CAB-AL	271	1093665,4	1133195,7	AG-CARG-CM&TU	1235	1087222,8	1125431,0
AG-CAA-CV	781	1095336,9	1136643,2	AG-CAB-AL	272	1093665,5	1133195,7	AG-CARG-CM&TU	1236	1087223,0	1125431,9
AG-CAA-CV	782	1095337,6	1136643,3	AG-CAB-AL	273	1093665,7	1133195,8	AG-CARG-CM&TU	1237	1087223,3	1125433,4
AG-CAA-CV	783	1095338,3	1136643,5	AG-CAB-AL	274	1093669,8	1133197,0	AG-CARG-CM&TU	1238	1087223,8	1125435,0
AG-CAA-CV	784	1095338,9	1136643,7	AG-CAB-AL	275	1093669,9	1133197,0	AG-CARG-CM&TU	1239	1087224,1	1125436,0
AG-CAA-CV	785	1095339,6	1136643,8	AG-CAB-AL	276	1093674,0	1133198,5	AG-CARG-CM&TU	1240	1087224,7	1125437,3
AG-CAA-CV	786	1095352,1	1136646,2	AG-CAB-AL	277	1093683,4	1133202,0	AG-CARG-CM&TU	1241	1087225,4	1125438,8
AG-CAA-CV	787	1095352,5	1136646,3	AG-CAB-AL	278	1093688,9	1133203,7	AG-CARG-CM&TU	1242	1087225,9	1125439,8
AG-CAA-CV	788	1095352,9	1136646,3	AG-CAB-AL	279	1093692,8	1133204,5	AG-CARG-CM&TU	1243	1087226,6	1125440,9
AG-CAA-CV	789	1095353,2	1136646,4	AG-CAB-AL	280	1093694,6	1133204,8	AG-CARG-CM&TU	1244	1087227,4	1125442,1
AG-CAA-CV	790	1095353,5	1136646,4	AG-CAB-AL	281	1093700,3	1133205,4	AG-CARG-CM&TU	1245	1087227,6	1125442,3
AG-CAA-CV	791	1095353,9	1136646,5	AG-CAB-AL	282	1093702,3	1133205,5	AG-CARG-CM&TU	1246	1087228,4	1125443,3
AG-CAA-CV	792	1095354,2	1136646,5	AG-CAB-AL	283	1093706,0	1133205,5	AG-CARG-CM&TU	1247	1087229,2	1125444,2
AG-CAA-CV	793	1095354,6	1136646,5	AG-CAB-AL	284	1093711,7	1133204,9	AG-CARG-CM&TU	1248	1087230,3	1125445,4

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-CV	794	1095354,9	1136646,6	AG-CAB-AL	285	1093711,9	1133204,9	AG-CARG-CM&TU	1249	1087231,2	1125446,2
AG-CAA-CV	795	1095355,3	1136646,6	AG-CAB-AL	286	1093717,4	1133203,8	AG-CARG-CM&TU	1250	1087237,3	1125451,5
AG-CAA-CV	796	1095355,6	1136646,6	AG-CAB-AL	287	1093721,5	1133202,8	AG-CARG-CM&TU	1251	1087244,9	1125458,0
AG-CAA-CV	797	1095355,9	1136646,6	AG-CAB-AL	288	1093731,3	1133200,4	AG-CARG-CM&TU	1252	1087247,9	1125460,6
AG-CAA-CV	798	1095356,3	1136646,7	AG-CAB-AL	289	1093741,0	1133198,0	AG-CARG-CM&TU	1253	1087248,3	1125461,0
AG-CAA-CV	799	1095356,6	1136646,7	AG-CAB-AL	290	1093750,7	1133195,6	AG-CARG-CM&TU	1254	1087248,5	1125461,6
AG-CAA-CV	800	1095357,0	1136646,7	AG-CAB-AL	291	1093760,4	1133193,2	AG-CARG-CM&TU	1255	1087249,4	1125466,3
AG-CAA-CV	801	1095357,3	1136646,7	AG-CAB-AL	292	1093769,3	1133191,0	AG-CARG-CM&TU	1256	1087251,3	1125476,1
AG-CAA-CV	802	1095357,6	1136646,7	AG-CAB-AL	293	1093770,0	1133190,8	AG-CARG-CM&TU	1257	1087253,2	1125485,9
AG-CAA-CV	803	1095358,0	1136646,7	AG-CAB-AL	294	1093775,4	1133189,2	AG-CARG-CM&TU	1258	1087255,1	1125495,7
AG-CAA-CV	804	1095358,3	1136646,7	AG-CAB-AL	295	1093779,2	1133187,5	AG-CARG-CM&TU	1259	1087257,0	1125505,6
AG-CAA-CV	805	1095358,7	1136646,7	AG-CAB-AL	296	1093781,3	1133186,6	AG-CARG-CM&TU	1260	1087257,1	1125506,1
AG-CAA-CV	806	1095359,0	1136646,7	AG-CAB-AL	297	1093788,1	1133183,3	AG-CARG-CM&TU	1261	1087257,1	1125506,6
AG-CAA-CV	807	1095359,4	1136646,6	AG-CAB-AL	298	1093797,0	1133178,8	AG-CARG-CM&TU	1262	1087256,7	1125506,3
AG-CAA-CV	808	1095359,7	1136646,6	AG-CAB-AL	299	1093806,0	1133174,4	AG-CARG-CM&TU	1263	1087255,1	1125505,1
AG-CAA-CV	809	1095360,1	1136646,6	AG-CAB-AL	300	1093814,9	1133169,9	AG-CARG-CM&TU	1264	1087247,1	1125499,0
AG-CAA-CV	810	1095360,4	1136646,6	AG-CAB-AL	301	1093823,9	1133165,5	AG-CARG-CM&TU	1265	1087239,2	1125493,0
AG-CAA-CV	811	1095360,7	1136646,5	AG-CAB-AL	302	1093827,3	1133163,8	AG-CARG-CM&TU	1266	1087233,3	1125488,5
AG-CAA-CV	812	1095361,1	1136646,5	AG-CAB-AL	303	1093827,4	1133163,8	AG-CARG-CM&TU	1267	1087231,2	1125486,9
AG-CAA-CV	813	1095361,4	1136646,5	AG-CAB-AL	304	1093833,1	1133161,3	AG-CARG-CM&TU	1268	1087223,2	1125480,9
AG-CAA-CV	814	1095361,8	1136646,4	AG-CAB-AL	305	1093833,5	1133161,1	AG-CARG-CM&TU	1269	1087215,3	1125474,8
AG-CAA-CV	815	1095362,1	1136646,4	AG-CAB-AL	306	1093833,6	1133161,1	AG-CARG-CM&TU	1270	1087207,3	1125468,8
AG-CAA-CV	816	1095362,4	1136646,3	AG-CAB-AL	307	1093833,7	1133161,1	AG-CARG-CM&TU	1271	1087199,3	1125462,7
AG-CAA-CV	817	1095362,8	1136646,2	AG-CAB-AL	308	1093840,1	1133159,1	AG-CARG-CM&TU	1272	1087191,4	1125456,7
AG-CAA-CV	818	1095363,1	1136646,2	AG-CAB-AL	309	1093840,3	1133159,1	AG-CARG-CM&TU	1273	1087183,4	1125450,6
AG-CAA-CV	819	1095363,5	1136646,1	AG-CAB-AL	310	1093843,2	1133158,6	AG-CARG-CM&TU	1274	1087178,2	1125446,7
AG-CAA-CV	820	1095363,8	1136646,1	AG-CAB-AL	311	1093846,9	1133157,9	AG-CARG-CM&TU	1275	1087177,2	1125446,0
AG-CAA-CV	821	1095364,1	1136646,0	AG-CAB-AL	312	1093847,1	1133157,8	AG-CARG-CM&TU	1276	1087175,8	1125445,1
AG-CAA-CV	822	1095364,5	1136645,9	AG-CAB-AL	313	1093853,3	1133157,4	AG-CARG-CM&TU	1277	1087175,2	1125444,7
AG-CAA-CV	823	1095364,8	1136645,8	AG-CAB-AL	314	1093853,8	1133157,4	AG-CARG-CM&TU	1278	1087173,5	1125443,9
AG-CAA-CV	824	1095365,1	1136645,7	AG-CAB-AL	315	1093854,0	1133157,4	AG-CARG-CM&TU	1279	1087171,9	1125443,2
AG-CAA-CV	825	1095365,5	1136645,7	AG-CAB-AL	316	1093854,0	1133157,4	AG-CARG-CM&TU	1280	1087171,3	1125443,0
AG-CAA-CV	826	1095365,8	1136645,6	AG-CAB-AL	317	1093860,7	1133157,6	AG-CARG-CM&TU	1281	1087169,4	1125442,4
AG-CAA-CV	827	1095366,1	1136645,5	AG-CAB-AL	318	1093860,9	1133157,7	AG-CARG-CM&TU	1282	1087167,8	1125442,1
AG-CAA-CV	828	1095366,5	1136645,4	AG-CAB-AL	319	1093863,7	1133158,1	AG-CARG-CM&TU	1283	1087167,1	1125441,9
AG-CAA-CV	829	1095366,8	1136645,3	AG-CAB-AL	320	1093867,5	1133158,7	AG-CARG-CM&TU	1284	1087165,3	1125441,7
AG-CAA-CV	830	1095367,1	1136645,2	AG-CAB-AL	321	1093867,6	1133158,7	AG-CARG-CM&TU	1285	1087163,6	1125441,6
AG-CAA-CV	831	1095367,4	1136645,0	AG-CAB-AL	322	1093867,8	1133158,7	AG-CARG-CM&TU	1286	1087162,8	1125441,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	832	1095367,7	1136644,9	AG-CAB-AL	323	1093873,7	1133160,3	AG-CARG-CM&TU	1287	1087161,0	1125441,7
AG-CAA-CV	833	1095368,1	1136644,8	AG-CAB-AL	324	1093874,2	1133160,5	AG-CARG-CM&TU	1288	1087159,3	1125441,9
AG-CAA-CV	834	1095368,4	1136644,7	AG-CAB-AL	325	1093874,4	1133160,5	AG-CARG-CM&TU	1289	1087158,5	1125442,0
AG-CAA-CV	835	1095368,7	1136644,6	AG-CAB-AL	326	1093874,4	1133160,5	AG-CARG-CM&TU	1290	1087156,8	1125442,4
AG-CAA-CV	836	1095369,0	1136644,4	AG-CAB-AL	327	1093880,6	1133163,0	AG-CARG-CM&TU	1291	1087155,2	1125442,9
AG-CAA-CV	837	1095369,4	1136644,3	AG-CAB-AL	328	1093880,7	1133163,0	AG-CARG-CM&TU	1292	1087154,3	1125443,2
AG-CAA-CV	838	1095369,7	1136644,2	AG-CAB-AL	329	1093883,2	1133164,2	AG-CARG-CM&TU	1293	1087152,8	1125443,8
AG-CAA-CV	839	1095370,0	1136644,0	AG-CAB-AL	330	1093892,3	1133168,3	AG-CARG-CM&TU	1294	1087151,3	1125444,6
AG-CAA-CV	840	1095370,3	1136643,9	AG-CAB-AL	331	1093901,4	1133172,5	AG-CARG-CM&TU	1295	1087150,4	1125445,1
AG-CAA-CV	841	1095370,6	1136643,7	AG-CAB-AL	332	1093910,5	1133176,7	AG-CARG-CM&TU	1296	1087149,1	1125445,9
AG-CAA-CV	842	1095370,9	1136643,6	AG-CAB-AL	333	1093919,6	1133180,9	AG-CARG-CM&TU	1297	1087147,8	1125446,9
AG-CAA-CV	843	1095371,2	1136643,4	AG-CAB-AL	334	1093920,4	1133181,3	AG-CARG-CM&TU	1298	1087146,9	1125447,6
AG-CAA-CV	844	1095371,5	1136643,3	AG-CAB-AL	335	1093926,5	1133183,7	AG-CARG-CM&TU	1299	1087145,8	1125448,6
AG-CAA-CV	845	1095371,8	1136643,1	AG-CAB-AL	336	1093928,6	1133184,2	AG-CARG-CM&TU	1300	1087144,6	1125449,8
AG-CAA-CV	846	1095372,1	1136643,0	AG-CAB-AL	337	1093932,8	1133185,4	AG-CARG-CM&TU	1301	1087143,9	1125450,6
AG-CAA-CV	847	1095372,4	1136642,8	AG-CAB-AL	338	1093938,2	1133186,2	AG-CARG-CM&TU	1302	1087143,0	1125451,8
AG-CAA-CV	848	1095372,7	1136642,7	AG-CAB-AL	339	1093939,2	1133186,3	AG-CARG-CM&TU	1303	1087142,0	1125453,2
AG-CAA-CV	849	1095373,0	1136642,4	AG-CAB-AL	340	1093942,0	1133186,4	AG-CARG-CM&TU	1304	1087141,4	1125454,2
AG-CAA-CV	850	1095373,3	1136642,3	AG-CAB-AL	341	1093945,6	1133186,6	AG-CARG-CM&TU	1305	1087140,8	1125455,4
AG-CAA-CV	851	1095373,6	1136642,1	AG-CAB-AL	342	1093947,7	1133186,4	AG-CARG-CM&TU	1306	1087140,1	1125457,0
AG-CAA-CV	852	1095373,9	1136641,9	AG-CAB-AL	343	1093952,2	1133186,1	AG-CARG-CM&TU	1307	1087139,6	1125458,1
AG-CAA-CV	853	1095374,2	1136641,7	AG-CAB-AL	344	1093957,5	1133185,4	AG-CARG-CM&TU	1308	1087139,2	1125459,4
AG-CAA-CV	854	1095374,5	1136641,5	AG-CAB-AL	345	1093967,4	1133184,2	AG-CARG-CM&TU	1309	1087138,8	1125461,0
AG-CAA-CV	855	1095374,8	1136641,3	AG-CAB-AL	346	1093977,4	1133182,9	AG-CARG-CM&TU	1310	1087138,5	1125462,3
AG-CAA-CV	856	1095375,0	1136641,1	AG-CAB-AL	347	1093987,3	1133181,6	AG-CARG-CM&TU	1311	1087138,0	1125465,3
AG-CAA-CV	857	1095375,3	1136640,9	AG-CAB-AL	348	1093997,2	1133180,3	AG-CARG-CM&TU	1312	1087136,4	1125474,2
AG-CAA-CV	858	1095375,6	1136640,7	AG-CAB-AL	349	1094006,1	1133179,2	AG-CARG-CM&TU	1313	1087130,2	1125467,7
AG-CAA-CV	859	1095375,9	1136640,5	AG-CAB-AL	350	1094006,2	1133179,2	AG-CARG-CM&TU	1314	1087123,3	1125460,4
AG-CAA-CV	860	1095376,1	1136640,3	AG-CAB-AL	351	1094007,2	1133179,1	AG-CARG-CM&TU	1315	1087116,4	1125453,2
AG-CAA-CV	861	1095376,4	1136640,1	AG-CAB-AL	352	1094012,3	1133178,7	AG-CARG-CM&TU	1316	1087113,6	1125450,3
AG-CAA-CV	862	1095376,7	1136639,9	AG-CAB-AL	353	1094012,4	1133178,7	AG-CARG-CM&TU	1317	1087113,2	1125449,8
AG-CAA-CV	863	1095377,0	1136639,6	AG-CAB-AL	354	1094012,5	1133178,7	AG-CARG-CM&TU	1318	1087113,4	1125449,2
AG-CAA-CV	864	1095377,2	1136639,4	AG-CAB-AL	355	1094017,4	1133178,8	AG-CARG-CM&TU	1319	1087116,3	1125443,0
AG-CAA-CV	865	1095377,5	1136639,2	AG-CAB-AL	356	1094018,5	1133178,8	AG-CARG-CM&TU	1320	1087120,4	1125433,9
AG-CAA-CV	866	1095377,7	1136639,0	AG-CAB-AL	357	1094018,7	1133178,9	AG-CARG-CM&TU	1321	1087124,6	1125424,8
AG-CAA-CV	867	1095378,0	1136638,7	AG-CAB-AL	358	1094024,7	1133179,6	AG-CARG-CM&TU	1322	1087128,7	1125415,7
AG-CAA-CV	868	1095378,2	1136638,5	AG-CAB-AL	359	1094024,8	1133179,6	AG-CARG-CM&TU	1323	1087132,9	1125406,6
AG-CAA-CV	869	1095378,5	1136638,3	AG-CAB-AL	360	1094024,9	1133179,7	AG-CARG-CM&TU	1324	1087137,1	1125397,5

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-CV	870	1095378,7	1136638,0	AG-CAB-AL	361	1094027,7	1133180,3	AG-CARG-CM&TU	1325	1087141,2	1125388,4
AG-CAA-CV	871	1095379,0	1136637,8	AG-CAB-AL	362	1094030,9	1133181,0	AG-CARG-CM&TU	1326	1087143,0	1125384,6
AG-CAA-CV	872	1095379,2	1136637,5	AG-CAB-AL	363	1094031,0	1133181,1	AG-CARG-CM&TU	1327	1087146,3	1125377,4
AG-CAA-CV	873	1095379,4	1136637,3	AG-CAB-AL	364	1094036,8	1133183,0	AG-CARG-CM&TU	1328	1087149,3	1125370,8
AG-CAA-CV	874	1095379,7	1136637,0	AG-CAB-AL	365	1094036,8	1133183,0	AG-CARG-CM&TU	1329	1087149,7	1125369,6
AG-CAA-CV	875	1095379,9	1136636,8	AG-CAB-AL	366	1094037,0	1133183,1	AG-CARG-CM&TU	1330	1087149,9	1125369,1
AG-CAA-CV	876	1095380,1	1136636,5	AG-CAB-AL	367	1094037,6	1133183,4	AG-CARG-CM&TU	1331	1087150,6	1125367,3
AG-CAA-CV	877	1095380,4	1136636,3	AG-CAB-AL	368	1094042,5	1133185,6	AG-CARG-CM&TU	1332	1087151,2	1125365,0
AG-CAA-CV	878	1095380,6	1136636,0	AG-CAB-AL	369	1094042,7	1133185,7	AG-CARG-CM&TU	1333	1087151,7	1125362,5
AG-CAA-CV	879	1095380,8	1136635,8	AG-CAB-AL	370	1094046,7	1133188,0	AG-CARG-CM&TU	1334	1087151,9	1125360,2
AG-CAA-CV	880	1095381,0	1136635,5	AG-CAB-AL	371	1094047,9	1133188,7	AG-CARG-CM&TU	1335	1087152,0	1125357,7
AG-CAA-CV	881	1095381,2	1136635,2	AG-CAB-AL	372	1094048,0	1133188,8	AG-CARG-CM&TU	1336	1087152,0	1125357,4
AG-CAA-CV	882	1095381,4	1136634,9	AG-CAB-AL	373	1094055,1	1133193,5	AG-CARG-CM&TU	1337	1087151,8	1125355,3
AG-CAA-CV	883	1095381,6	1136634,7	AG-CAB-AL	374	1094063,5	1133199,0	AG-CARG-CM&TU	1338	1087151,5	1125352,9
AG-CAA-CV	884	1095381,9	1136634,4	AG-CAB-AL	375	1094071,9	1133204,4	AG-CARG-CM&TU	1339	1087151,4	1125352,4
AG-CAA-CV	885	1095382,1	1136634,1	AG-CAB-AL	376	1094080,3	1133209,9	AG-CARG-CM&TU	1340	1087151,0	1125350,5
AG-CAA-CV	886	1095382,3	1136633,8	AG-CAB-AL	377	1094081,7	1133210,8	AG-CARG-CM&TU	1341	1087150,7	1125349,7
AG-CAA-CV	887	1095382,4	1136633,6	AG-CAB-AL	378	1094086,3	1133213,4	AG-CARG-CM&TU	1342	1087150,2	1125348,2
AG-CAA-CV	888	1095382,6	1136633,3	AG-CAB-AL	379	1094088,7	1133214,4	AG-CARG-CM&TU	1343	1087150,0	1125347,5
AG-CAA-CV	889	1095382,8	1136633,0	AG-CAB-AL	380	1094091,2	1133215,3	AG-CARG-CM&TU	1344	1087149,3	1125345,9
AG-CAA-CV	890	1095383,0	1136632,7	AG-CAB-AL	381	1094096,4	1133216,6	AG-CARG-CM&TU	1345	1087148,2	1125343,8
AG-CAA-CV	891	1095383,2	1136632,4	AG-CAB-AL	382	1094097,9	1133216,8	AG-CARG-CM&TU	1346	1087147,8	1125343,0
AG-CAA-CV	892	1095383,4	1136632,1	AG-CAB-AL	383	1094107,8	1133218,5	AG-CARG-CM&TU	1347	1087147,0	1125341,7
AG-CAA-CV	893	1095383,6	1136631,7	AG-CAB-AL	384	1094117,7	1133220,1	AG-CARG-CM&TU	1348	1087145,5	1125339,7
AG-CAA-CV	894	1095383,7	1136631,5	AG-CAB-AL	385	1094127,5	1133221,7	AG-CARG-CM&TU	1349	1087144,9	1125338,9
AG-CAA-CV	895	1095383,9	1136631,2	AG-CAB-AL	386	1094137,4	1133223,4	AG-CARG-CM&TU	1350	1087144,5	1125338,5
AG-CAA-CV	896	1095384,0	1136630,9	AG-CAB-AL	387	1094147,3	1133225,0	AG-CARG-CM&TU	1351	1087145,3	1125336,9
AG-CAA-CV	897	1095384,2	1136630,6	AG-CAB-AL	388	1094157,1	1133226,6	AG-CARG-CM&TU	1352	1087146,5	1125333,7
AG-CAA-CV	898	1095384,4	1136630,3	AG-CAB-AL	389	1094167,0	1133228,3	AG-CARG-CM&TU	1353	1087147,2	1125331,4
AG-CAA-CV	899	1095384,5	1136630,0	AG-CAB-AL	390	1094176,1	1133229,8	AG-CARG-CM&TU	1354	1087147,9	1125328,1
AG-CAA-CV	900	1095384,7	1136629,7	AG-CAB-AL	391	1094176,7	1133229,9	AG-CARG-CM&TU	1355	1087147,9	1125327,8
AG-CAA-CV	901	1095384,8	1136629,4	AG-CAB-AL	392	1094178,2	1133230,0	AG-CARG-CM&TU	1356	1087148,2	1125325,7
AG-CAA-CV	902	1095385,0	1136629,1	AG-CAB-AL	393	1094180,3	1133229,8	AG-CARG-CM&TU	1357	1087148,2	1125324,6
AG-CAA-CV	903	1095385,1	1136628,8	AG-CAB-AL	394	1094182,3	1133229,3	AG-CARG-CM&TU	1358	1087148,3	1125322,3
AG-CAA-CV	904	1095385,2	1136628,4	AG-CAB-AL	395	1094184,2	1133228,6	AG-CARG-CM&TU	1359	1087148,3	1125321,8
AG-CAA-CV	905	1095385,4	1136628,1	AG-CAB-AL	396	1094185,0	1133228,0	AG-CARG-CM&TU	1360	1087135,3	1125321,9
AG-CAA-CV	906	1095385,5	1136627,8	AG-CAB-AL	397	1094186,0	1133227,5	AG-CARG-CM&TU	1361	1087135,3	1125321,9
AG-CAA-CV	907	1095385,6	1136627,5	AG-CAB-AL	398	1094187,5	1133226,1	AG-CARG-CM&TU	1362	1087135,2	1125324,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	908	1095385,7	1136627,2	AG-CAB-AL	399	1094188,9	1133224,5	AG-CARG-CM&TU	1363	1087135,2	1125325,2
AG-CAA-CV	909	1095385,9	1136626,8	AG-CAB-AL	400	1094189,9	1133222,8	AG-CARG-CM&TU	1364	1087135,1	1125325,5
AG-CAA-CV	910	1095386,0	1136626,5	AG-CAB-AL	401	1094190,5	1133221,5	AG-CARG-CM&TU	1365	1087135,1	1125325,6
AG-CAA-CV	911	1095386,1	1136626,2	AG-CAB-AL	402	1094190,7	1133220,8	AG-CARG-CM&TU	1366	1087134,5	1125328,8
AG-CAA-CV	912	1095386,2	1136625,9	AG-CAB-AL	403	1094191,0	1133220,0	AG-CARG-CM&TU	1367	1087134,4	1125329,1
AG-CAA-CV	913	1095386,3	1136625,5	AG-CAB-AL	404	1094191,5	1133217,8	AG-CARG-CM&TU	1368	1087133,2	1125332,3
AG-CAA-CV	914	1095386,4	1136625,2	AG-CAB-AL	405	1094191,6	1133215,6	AG-CARG-CM&TU	1369	1087133,0	1125332,5
AG-CAA-CV	915	1095386,5	1136624,9	AG-CAB-AL	406	1094191,3	1133213,5	AG-CARG-CM&TU	1370	1087131,9	1125334,5
AG-CAA-CV	916	1095386,6	1136624,5	AG-CAB-AL	407	1094191,2	1133213,0	AG-CARG-CM&TU	1371	1087131,3	1125335,4
AG-CAA-CV	917	1095386,7	1136624,2	AG-CAB-AL	408	1094190,7	1133211,4	AG-CARG-CM&TU	1372	1087131,1	1125335,7
AG-CAA-CV	918	1095386,8	1136623,9	AG-CAB-AL	409	1094189,8	1133209,4	AG-CARG-CM&TU	1373	1087129,0	1125338,2
AG-CAA-CV	919	1095386,8	1136623,5	AG-CAB-AL	410	1094188,5	1133207,6	AG-CARG-CM&TU	1374	1087128,7	1125338,5
AG-CAA-CV	920	1095386,9	1136623,2	AG-CAB-AL	411	1094187,0	1133206,1	AG-CARG-CM&TU	1375	1087126,2	1125340,6
AG-CAA-CV	921	1095387,0	1136622,9	AG-CAB-AL	412	1094186,6	1133205,9	AG-CARG-CM&TU	1376	1087125,9	1125340,8
AG-CAA-CV	922	1095387,1	1136622,5	AG-CAB-AL	413	1094185,2	1133204,9	AG-CARG-CM&TU	1377	1087124,7	1125341,5
AG-CAA-CV	923	1095387,1	1136622,2	AG-CAB-AL	414	1094183,2	1133203,9	AG-CARG-CM&TU	1378	1087125,4	1125341,6
AG-CAA-CV	924	1095387,2	1136621,9	AG-CAB-AL	415	1094181,1	1133203,3	AG-CARG-CM&TU	1379	1087125,5	1125341,7
AG-CAA-CV	925	1095387,2	1136621,5	AG-CAB-AL	416	1094178,1	1133202,7	AG-CARG-CM&TU	1380	1087125,7	1125341,7
AG-CAA-CV	926	1095387,3	1136621,2	AG-CAB-AL	417	1094168,3	1133200,7	AG-CARG-CM&TU	1381	1087128,1	1125342,4
AG-CAA-CV	927	1095387,3	1136620,8	AG-CAB-AL	418	1094167,0	1133200,5	AG-CARG-CM&TU	1382	1087128,2	1125342,4
AG-CAA-CV	928	1095387,4	1136620,5	AG-CAB-AL	419	1094166,7	1133200,4	AG-CARG-CM&TU	1383	1087128,4	1125342,5
AG-CAA-CV	929	1095387,4	1136620,2	AG-CAB-AL	420	1094166,4	1133200,2	AG-CARG-CM&TU	1384	1087130,6	1125343,6
AG-CAA-CV	930	1095387,5	1136619,8	AG-CAB-AL	421	1094166,1	1133200,0	AG-CARG-CM&TU	1385	1087130,7	1125343,7
AG-CAA-CV	931	1095387,5	1136619,5	AG-CAB-AL	422	1094165,9	1133199,8	AG-CARG-CM&TU	1386	1087130,8	1125343,8
AG-CAA-CV	932	1095387,5	1136619,1	AG-CAB-AL	423	1094165,7	1133199,5	AG-CARG-CM&TU	1387	1087131,9	1125344,6
AG-CAA-CV	933	1095387,6	1136618,8	AG-CAB-AL	424	1094165,5	1133199,2	AG-CARG-CM&TU	1388	1087132,8	1125345,2
AG-CAA-CV	934	1095387,6	1136618,5	AG-CAB-AL	425	1094165,4	1133198,8	AG-CARG-CM&TU	1389	1087133,0	1125345,3
AG-CAA-CV	935	1095387,6	1136618,1	AG-CAB-AL	426	1094165,4	1133198,5	AG-CARG-CM&TU	1390	1087133,1	1125345,4
AG-CAA-CV	936	1095387,6	1136617,8	AG-CAB-AL	427	1094165,5	1133198,1	AG-CARG-CM&TU	1391	1087134,8	1125347,1
AG-CAA-CV	937	1095387,6	1136617,4	AG-CAB-AL	428	1094165,6	1133197,8	AG-CARG-CM&TU	1392	1087134,9	1125347,2
AG-CAA-CV	938	1095387,6	1136617,1	AG-CAB-AL	429	1094165,7	1133197,5	AG-CARG-CM&TU	1393	1087135,0	1125347,4
AG-CAA-CV	939	1095387,6	1136616,7	AG-CAB-AL	430	1094165,9	1133197,2	AG-CARG-CM&TU	1394	1087136,4	1125349,3
AG-CAA-CV	940	1095387,6	1136616,4	AG-CAB-AL	431	1094166,2	1133196,9	AG-CARG-CM&TU	1395	1087136,6	1125349,5
AG-CAA-CV	941	1095387,6	1136616,0	AG-CAB-AL	432	1094166,5	1133196,8	AG-CARG-CM&TU	1396	1087136,6	1125349,6
AG-CAA-CV	942	1095387,6	1136615,7	AG-CAB-AL	433	1094166,8	1133196,6	AG-CARG-CM&TU	1397	1087137,7	1125351,8
AG-CAA-CV	943	1095387,6	1136615,4	AG-CAB-AL	434	1094167,1	1133196,5	AG-CARG-CM&TU	1398	1087137,8	1125352,0
AG-CAA-CV	944	1095387,6	1136615,0	AG-CAB-AL	435	1094167,5	1133196,5	AG-CARG-CM&TU	1399	1087137,8	1125352,1
AG-CAA-CV	945	1095387,6	1136614,7	AG-CAB-AL	436	1094167,8	1133196,5	AG-CARG-CM&TU	1400	1087138,3	1125353,6

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-CV	946	1095387,5	1136614,3	AG-CAB-AL	437	1094169,1	1133196,8	AG-CARG-CM&TU	1401	1087138,6	1125354,4
AG-CAA-CV	947	1095387,5	1136614,0	AG-CAB-AL	438	1094178,9	1133198,8	AG-CARG-CM&TU	1402	1087138,6	1125354,6
AG-CAA-CV	948	1095387,5	1136613,6	AG-CAB-AL	439	1094181,9	1133199,4	AG-CARG-CM&TU	1403	1087138,6	1125354,7
AG-CAA-CV	949	1095387,4	1136613,3	AG-CAB-AL	440	1094182,1	1133199,4	AG-CARG-CM&TU	1404	1087139,0	1125357,1
AG-CAA-CV	950	1095387,4	1136613,0	AG-CAB-AL	441	1094184,5	1133200,1	AG-CARG-CM&TU	1405	1087139,0	1125357,4
AG-CAA-CV	951	1095387,4	1136612,6	AG-CAB-AL	442	1094184,6	1133200,2	AG-CARG-CM&TU	1406	1087139,0	1125357,5
AG-CAA-CV	952	1095387,3	1136612,3	AG-CAB-AL	443	1094184,8	1133200,2	AG-CARG-CM&TU	1407	1087138,9	1125359,9
AG-CAA-CV	953	1095387,3	1136611,9	AG-CAB-AL	444	1094187,1	1133201,3	AG-CARG-CM&TU	1408	1087138,9	1125360,2
AG-CAA-CV	954	1095387,2	1136611,6	AG-CAB-AL	445	1094187,2	1133201,4	AG-CARG-CM&TU	1409	1087138,4	1125362,6
AG-CAA-CV	955	1095387,1	1136611,3	AG-CAB-AL	446	1094187,4	1133201,5	AG-CARG-CM&TU	1410	1087138,4	1125362,9
AG-CAA-CV	956	1095387,1	1136610,9	AG-CAB-AL	447	1094188,9	1133202,6	AG-CARG-CM&TU	1411	1087137,7	1125364,7
AG-CAA-CV	957	1095387,0	1136610,6	AG-CAB-AL	448	1094189,4	1133202,9	AG-CARG-CM&TU	1412	1087137,5	1125365,2
AG-CAA-CV	958	1095386,9	1136610,3	AG-CAB-AL	449	1094189,5	1133203,0	AG-CARG-CM&TU	1413	1087137,5	1125365,4
AG-CAA-CV	959	1095386,9	1136609,9	AG-CAB-AL	450	1094189,7	1133203,2	AG-CARG-CM&TU	1414	1087134,4	1125372,0
AG-CAA-CV	960	1095386,8	1136609,6	AG-CAB-AL	451	1094191,5	1133204,9	AG-CARG-CM&TU	1415	1087131,2	1125379,2
AG-CAA-CV	961	1095386,7	1136609,3	AG-CAB-AL	452	1094191,6	1133205,1	AG-CARG-CM&TU	1416	1087129,4	1125383,0
AG-CAA-CV	962	1095386,6	1136608,9	AG-CAB-AL	453	1094191,7	1133205,2	AG-CARG-CM&TU	1417	1087125,2	1125392,1
AG-CAA-CV	963	1095386,5	1136608,6	AG-CAB-AL	454	1094193,1	1133207,2	AG-CARG-CM&TU	1418	1087121,1	1125401,2
AG-CAA-CV	964	1095386,4	1136608,3	AG-CAB-AL	455	1094193,2	1133207,4	AG-CARG-CM&TU	1419	1087116,9	1125410,3
AG-CAA-CV	965	1095386,3	1136607,9	AG-CAB-AL	456	1094193,3	1133207,5	AG-CARG-CM&TU	1420	1087112,8	1125419,4
AG-CAA-CV	966	1095386,2	1136607,6	AG-CAB-AL	457	1094194,4	1133209,8	AG-CARG-CM&TU	1421	1087108,6	1125428,5
AG-CAA-CV	967	1095386,1	1136607,3	AG-CAB-AL	458	1094194,5	1133210,0	AG-CARG-CM&TU	1422	1087104,5	1125437,6
AG-CAA-CV	968	1095386,0	1136607,0	AG-CAB-AL	459	1094194,5	1133210,1	AG-CARG-CM&TU	1423	1087101,4	1125444,3
AG-CAA-CV	969	1095385,9	1136606,6	AG-CAB-AL	460	1094195,0	1133211,9	AG-CARG-CM&TU	1424	1087100,6	1125446,5
AG-CAA-CV	970	1095385,8	1136606,4	AG-CAB-AL	461	1094195,2	1133212,5	AG-CARG-CM&TU	1425	1087100,2	1125448,7
AG-CAA-CV	971	1095385,7	1136606,0	AG-CAB-AL	462	1094195,3	1133212,7	AG-CARG-CM&TU	1426	1087100,2	1125450,9
AG-CAA-CV	972	1095385,5	1136605,7	AG-CAB-AL	463	1094195,3	1133212,8	AG-CARG-CM&TU	1427	1087100,6	1125453,1
AG-CAA-CV	973	1095385,4	1136605,3	AG-CAB-AL	464	1094195,6	1133215,3	AG-CARG-CM&TU	1428	1087101,3	1125455,1
AG-CAA-CV	974	1095385,3	1136605,0	AG-CAB-AL	465	1094195,6	1133215,6	AG-CARG-CM&TU	1429	1087101,3	1125455,1
AG-CAA-CV	975	1095385,1	1136604,7	AG-CAB-AL	466	1094195,6	1133215,7	AG-CARG-CM&TU	1430	1087102,4	1125457,1
AG-CAA-CV	976	1095385,0	1136604,4	AG-CAB-AL	467	1094195,5	1133218,2	AG-CARG-CM&TU	1431	1087103,8	1125458,9
AG-CAA-CV	977	1095384,9	1136604,1	AG-CAB-AL	468	1094195,4	1133218,4	AG-CARG-CM&TU	1432	1087106,9	1125462,2
AG-CAA-CV	978	1095384,7	1136603,8	AG-CAB-AL	469	1094195,4	1133218,5	AG-CARG-CM&TU	1433	1087113,9	1125469,4
AG-CAA-CV	979	1095384,6	1136603,5	AG-CAB-AL	470	1094194,9	1133220,9	AG-CARG-CM&TU	1434	1087120,8	1125476,6
AG-CAA-CV	980	1095384,4	1136603,2	AG-CAB-AL	471	1094194,8	1133221,1	AG-CARG-CM&TU	1435	1087127,7	1125483,9
AG-CAA-CV	981	1095384,3	1136602,9	AG-CAB-AL	472	1094194,5	1133222,0	AG-CARG-CM&TU	1436	1087133,8	1125490,3
AG-CAA-CV	982	1095384,1	1136602,5	AG-CAB-AL	473	1094194,5	1133222,1	AG-CARG-CM&TU	1437	1087134,5	1125490,9
AG-CAA-CV	983	1095383,9	1136602,2	AG-CAB-AL	474	1094194,5	1133222,2	AG-CARG-CM&TU	1438	1087134,9	1125491,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	984	1095383,8	1136601,9	AG-CAB-AL	475	1094194,2	1133222,9	AG-CARG-CM&TU	1439	1087136,0	1125492,0
AG-CAA-CV	985	1095383,6	1136601,6	AG-CAB-AL	476	1094193,6	1133224,4	AG-CARG-CM&TU	1440	1087137,3	1125492,5
AG-CAA-CV	986	1095383,4	1136601,4	AG-CAB-AL	477	1094193,5	1133224,7	AG-CARG-CM&TU	1441	1087138,6	1125492,8
AG-CAA-CV	987	1095383,2	1136601,1	AG-CAB-AL	478	1094192,2	1133226,7	AG-CARG-CM&TU	1442	1087139,9	1125492,8
AG-CAA-CV	988	1095383,1	1136600,8	AG-CAB-AL	479	1094192,0	1133227,0	AG-CARG-CM&TU	1443	1087141,3	1125492,7
AG-CAA-CV	989	1095382,9	1136600,5	AG-CAB-AL	480	1094190,5	1133228,8	AG-CARG-CM&TU	1444	1087141,9	1125492,5
AG-CAA-CV	990	1095382,7	1136600,2	AG-CAB-AL	481	1094190,3	1133229,1	AG-CARG-CM&TU	1445	1087142,6	1125492,3
AG-CAA-CV	991	1095382,5	1136599,9	AG-CAB-AL	482	1094188,5	1133230,6	AG-CARG-CM&TU	1446	1087143,8	1125491,7
AG-CAA-CV	992	1095382,3	1136599,6	AG-CAB-AL	483	1094188,2	1133230,8	AG-CARG-CM&TU	1447	1087144,9	1125490,9
AG-CAA-CV	993	1095382,1	1136599,3	AG-CAB-AL	484	1094187,1	1133231,5	AG-CARG-CM&TU	1448	1087145,8	1125489,9
AG-CAA-CV	994	1095381,9	1136599,1	AG-CAB-AL	485	1094186,2	1133232,0	AG-CARG-CM&TU	1449	1087146,6	1125488,8
AG-CAA-CV	995	1095381,6	1136598,7	AG-CAB-AL	486	1094186,1	1133232,1	AG-CARG-CM&TU	1450	1087147,2	1125487,5
AG-CAA-CV	996	1095370,2	1136583,6	AG-CAB-AL	487	1094185,9	1133232,2	AG-CARG-CM&TU	1451	1087147,3	1125487,0
AG-CAA-CV	997	1095370,0	1136583,2	AG-CAB-AL	488	1094183,7	1133233,1	AG-CARG-CM&TU	1452	1087147,5	1125486,1
AG-CAA-CV	998	1095369,8	1136582,8	AG-CAB-AL	489	1094183,6	1133233,1	AG-CARG-CM&TU	1453	1087149,1	1125477,4
AG-CAA-CV	999	1095369,6	1136582,4	AG-CAB-AL	490	1094183,4	1133233,2	AG-CARG-CM&TU	1454	1087150,8	1125467,5
AG-CAA-CV	1000	1095369,5	1136582,2	AG-CAB-AL	491	1094181,1	1133233,8	AG-CARG-CM&TU	1455	1087151,3	1125464,5
AG-CAA-CV	1001	1095369,4	1136581,9	AG-CAB-AL	492	1094181,0	1133233,8	AG-CARG-CM&TU	1456	1087151,3	1125464,4
AG-CAA-CV	1002	1095360,2	1136552,5	AG-CAB-AL	493	1094180,8	1133233,8	AG-CARG-CM&TU	1457	1087151,8	1125462,7
AG-CAA-CV	1003	1095360,0	1136551,9	AG-CAB-AL	494	1094178,4	1133234,0	AG-CARG-CM&TU	1458	1087151,8	1125462,5
AG-CAA-CV	1004	1095359,8	1136551,4	AG-CAB-AL	495	1094178,2	1133234,0	AG-CARG-CM&TU	1459	1087151,9	1125462,4
AG-CAA-CV	1005	1095359,7	1136551,1	AG-CAB-AL	496	1094178,1	1133234,0	AG-CARG-CM&TU	1460	1087152,6	1125460,9
AG-CAA-CV	1006	1095359,5	1136550,6	AG-CAB-AL	497	1094176,4	1133233,8	AG-CARG-CM&TU	1461	1087152,7	1125460,7
AG-CAA-CV	1007	1095359,2	1136550,0	AG-CAB-AL	498	1094175,7	1133233,8	AG-CARG-CM&TU	1462	1087152,8	1125460,6
AG-CAA-CV	1008	1095359,0	1136549,3	AG-CAB-AL	499	1094175,5	1133233,8	AG-CARG-CM&TU	1463	1087153,7	1125459,1
AG-CAA-CV	1009	1095358,7	1136548,7	AG-CAB-AL	500	1094166,3	1133232,2	AG-CARG-CM&TU	1464	1087153,9	1125459,0
AG-CAA-CV	1010	1095358,4	1136548,0	AG-CAB-AL	501	1094156,5	1133230,6	AG-CARG-CM&TU	1465	1087154,0	1125458,9
AG-CAA-CV	1011	1095358,1	1136547,4	AG-CAB-AL	502	1094146,6	1133229,0	AG-CARG-CM&TU	1466	1087155,1	1125457,7
AG-CAA-CV	1012	1095357,8	1136546,8	AG-CAB-AL	503	1094136,7	1133227,3	AG-CARG-CM&TU	1467	1087155,3	1125457,5
AG-CAA-CV	1013	1095357,5	1136546,2	AG-CAB-AL	504	1094126,9	1133225,7	AG-CARG-CM&TU	1468	1087155,4	1125457,4
AG-CAA-CV	1014	1095357,1	1136545,6	AG-CAB-AL	505	1094117,0	1133224,0	AG-CARG-CM&TU	1469	1087155,5	1125457,4
AG-CAA-CV	1015	1095356,8	1136545,0	AG-CAB-AL	506	1094107,1	1133222,4	AG-CARG-CM&TU	1470	1087156,8	1125456,4
AG-CAA-CV	1016	1095356,4	1136544,4	AG-CAB-AL	507	1094097,3	1133220,8	AG-CARG-CM&TU	1471	1087157,0	1125456,3
AG-CAA-CV	1017	1095356,0	1136543,8	AG-CAB-AL	508	1094095,6	1133220,5	AG-CARG-CM&TU	1472	1087157,1	1125456,3
AG-CAA-CV	1018	1095355,6	1136543,2	AG-CAB-AL	509	1094095,5	1133220,5	AG-CARG-CM&TU	1473	1087158,6	1125455,5
AG-CAA-CV	1019	1095355,2	1136542,6	AG-CAB-AL	510	1094090,1	1133219,2	AG-CARG-CM&TU	1474	1087158,8	1125455,4
AG-CAA-CV	1020	1095354,8	1136542,1	AG-CAB-AL	511	1094089,9	1133219,1	AG-CARG-CM&TU	1475	1087158,9	1125455,4
AG-CAA-CV	1021	1095354,4	1136541,5	AG-CAB-AL	512	1094089,9	1133219,1	AG-CARG-CM&TU	1476	1087160,5	1125454,9

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	1022	1095354,0	1136541,0	AG-CAB-AL	513	1094087,3	1133218,1	AG-CARG-CM&TU	1477	1087160,8	1125454,8
AG-CAA-CV	1023	1095353,6	1136540,5	AG-CAB-AL	514	1094084,7	1133217,1	AG-CARG-CM&TU	1478	1087160,9	1125454,8
AG-CAA-CV	1024	1095353,4	1136540,3	AG-CAB-AL	515	1094084,5	1133217,0	AG-CARG-CM&TU	1479	1087162,6	1125454,6
AG-CAA-CV	1025	1095353,1	1136539,9	AG-CAB-AL	516	1094079,6	1133214,3	AG-CARG-CM&TU	1480	1087162,8	1125454,6
AG-CAA-CV	1026	1095352,6	1136539,4	AG-CAB-AL	517	1094079,5	1133214,2	AG-CARG-CM&TU	1481	1087162,9	1125454,6
AG-CAA-CV	1027	1095352,1	1136538,9	AG-CAB-AL	518	1094078,1	1133213,2	AG-CARG-CM&TU	1482	1087164,6	1125454,7
AG-CAA-CV	1028	1095351,6	1136538,4	AG-CAB-AL	519	1094069,7	1133207,8	AG-CARG-CM&TU	1483	1087164,9	1125454,7
AG-CAA-CV	1029	1095351,1	1136537,9	AG-CAB-AL	520	1094061,3	1133202,3	AG-CARG-CM&TU	1484	1087164,9	1125454,8
AG-CAA-CV	1030	1095350,6	1136537,4	AG-CAB-AL	521	1094053,0	1133196,8	AG-CARG-CM&TU	1485	1087166,5	1125455,1
AG-CAA-CV	1031	1095350,1	1136537,0	AG-CAB-AL	522	1094045,8	1133192,2	AG-CARG-CM&TU	1486	1087166,6	1125455,1
AG-CAA-CV	1032	1095349,6	1136536,5	AG-CAB-AL	523	1094044,6	1133191,5	AG-CARG-CM&TU	1487	1087166,9	1125455,2
AG-CAA-CV	1033	1095349,2	1136536,1	AG-CAB-AL	524	1094040,7	1133189,2	AG-CARG-CM&TU	1488	1087166,9	1125455,2
AG-CAA-CV	1034	1095348,9	1136536,0	AG-CAB-AL	525	1094035,9	1133187,0	AG-CARG-CM&TU	1489	1087168,5	1125455,9
AG-CAA-CV	1035	1095348,5	1136535,6	AG-CAB-AL	526	1094035,4	1133186,8	AG-CARG-CM&TU	1490	1087168,7	1125456,0
AG-CAA-CV	1036	1095348,0	1136535,2	AG-CAB-AL	527	1094029,9	1133184,9	AG-CARG-CM&TU	1491	1087168,8	1125456,0
AG-CAA-CV	1037	1095347,4	1136534,8	AG-CAB-AL	528	1094026,8	1133184,2	AG-CARG-CM&TU	1492	1087170,3	1125457,0
AG-CAA-CV	1038	1095346,8	1136534,4	AG-CAB-AL	529	1094024,2	1133183,6	AG-CARG-CM&TU	1493	1087170,4	1125457,1
AG-CAA-CV	1039	1095346,3	1136534,0	AG-CAB-AL	530	1094018,3	1133182,8	AG-CARG-CM&TU	1494	1087175,6	1125461,0
AG-CAA-CV	1040	1095345,7	1136533,6	AG-CAB-AL	531	1094017,3	1133182,8	AG-CARG-CM&TU	1495	1087183,5	1125467,0
AG-CAA-CV	1041	1095345,1	1136533,2	AG-CAB-AL	532	1094012,5	1133182,7	AG-CARG-CM&TU	1496	1087191,5	1125473,1
AG-CAA-CV	1042	1095344,6	1136532,9	AG-CAB-AL	533	1094007,5	1133183,1	AG-CARG-CM&TU	1497	1087199,4	1125479,1
AG-CAA-CV	1043	1095344,4	1136532,8	AG-CAB-AL	534	1094006,6	1133183,2	AG-CARG-CM&TU	1498	1087207,4	1125485,2
AG-CAA-CV	1044	1095343,9	1136532,5	AG-CAB-AL	535	1093997,7	1133184,3	AG-CARG-CM&TU	1499	1087215,4	1125491,2
AG-CAA-CV	1045	1095343,3	1136532,2	AG-CAB-AL	536	1093987,8	1133185,6	AG-CARG-CM&TU	1500	1087223,3	1125497,3
AG-CAA-CV	1046	1095342,7	1136531,9	AG-CAB-AL	537	1093977,9	1133186,9	AG-CARG-CM&TU	1501	1087225,4	1125498,9
AG-CAA-CV	1047	1095342,0	1136531,6	AG-CAB-AL	538	1093968,0	1133188,1	AG-CARG-CM&TU	1502	1087231,3	1125503,3
AG-CAA-CV	1048	1095341,4	1136531,3	AG-CAB-AL	539	1093958,0	1133189,4	AG-CARG-CM&TU	1503	1087239,3	1125509,4
AG-CAA-CV	1049	1095340,8	1136531,0	AG-CAB-AL	540	1093952,6	1133190,1	AG-CARG-CM&TU	1504	1087247,2	1125515,4
AG-CAA-CV	1050	1095340,1	1136530,7	AG-CAB-AL	541	1093952,5	1133190,1	AG-CARG-CM&TU	1505	1087249,3	1125517,0
AG-CAA-CV	1051	1095339,5	1136530,4	AG-CAB-AL	542	1093948,0	1133190,4	AG-CARG-CM&TU	1506	1087251,3	1125518,2
AG-CAA-CV	1052	1095338,8	1136530,2	AG-CAB-AL	543	1093945,8	1133190,6	AG-CARG-CM&TU	1507	1087253,3	1125519,1
AG-CAA-CV	1053	1095338,2	1136530,0	AG-CAB-AL	544	1093945,7	1133190,6	AG-CARG-CM&TU	1508	1087255,2	1125519,5
AG-CAA-CV	1054	1095337,5	1136529,7	AG-CAB-AL	545	1093945,6	1133190,6	AG-CARG-CM&TU	1509	1087255,5	1125519,6
AG-CAA-CV	1055	1095336,8	1136529,5	AG-CAB-AL	546	1093941,8	1133190,4	AG-CARG-CM&TU	1510	1087257,7	1125519,7
AG-CAA-CV	1056	1095336,2	1136529,3	AG-CAB-AL	547	1093938,9	1133190,3	AG-CARG-CM&TU	1511	1087260,0	1125519,4
AG-CAA-CV	1057	1095335,5	1136529,2	AG-CAB-AL	548	1093938,7	1133190,3	AG-CARG-CM&TU	1512	1087262,1	1125518,7
AG-CAA-CV	1058	1095334,8	1136529,0	AG-CAB-AL	549	1093937,6	1133190,1	AG-CARG-CM&TU	1513	1087263,5	1125518,0
AG-CAA-CV	1059	1095334,2	1136528,8	AG-CAB-AL	550	1093932,0	1133189,3	AG-CARG-CM&TU	1514	1087264,1	1125517,7

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	1060	1095333,5	1136528,7	AG-CAB-AL	551	1093932,0	1133189,3	AG-CARG-CM&TU	1515	1087265,9	1125516,4
AG-CAA-CV	1061	1095332,9	1136528,6	AG-CAB-AL	552	1093931,8	1133189,2	AG-CARG-CM&TU	1516	1087267,4	1125514,8
AG-CAA-CV	1062	1095332,6	1136528,6	AG-CAB-AL	553	1093927,6	1133188,1	AG-CARG-CM&TU	1517	1087268,6	1125512,9
AG-CAA-CV	1063	1095332,1	1136528,5	AG-CAB-AL	554	1093925,4	1133187,5	AG-CARG-CM&TU	1518	1087269,2	1125511,7
AG-CAA-CV	1064	1095331,4	1136528,4	AG-CAB-AL	555	1093925,2	1133187,4	AG-CARG-CM&TU	1519	1087269,5	1125510,8
AG-CAA-CV	1065	1095330,7	1136528,3	AG-CAB-AL	556	1093925,1	1133187,4	AG-CARG-CM&TU	1520	1087270,1	1125508,7
AG-CAA-CV	1066	1095330,0	1136528,2	AG-CAB-AL	557	1093918,9	1133185,0	AG-CARG-CM&TU	1521	1087270,2	1125506,4
AG-CAA-CV	1067	1095329,3	1136528,2	AG-CAB-AL	558	1093918,8	1133184,9	AG-CARG-CM&TU	1522	1087270,0	1125504,1
AG-CAA-CV	1068	1095328,6	1136528,1	AG-CAB-AL	559	1093917,9	1133184,5	AG-CARG-CM&TU	1523	1087269,8	1125503,1
AG-CAA-CV	1069	1095327,9	1136528,1	AG-CAB-AL	560	1093908,8	1133180,3	AG-CARG-CM&TU	1524	1087267,9	1125493,3
AG-CAA-CV	1070	1095327,2	1136528,1	AG-CAB-AL	561	1093899,7	1133176,2	AG-CARG-CM&TU	1525	1087266,0	1125483,5
AG-CAA-CV	1071	1095326,7	1136528,1	AG-CAB-AL	562	1093890,6	1133172,0	AG-CARG-CM&TU	1526	1087264,1	1125473,6
AG-CAA-CV	1072	1095326,4	1136528,1	AG-CAB-AL	563	1093881,6	1133167,8	AG-CARG-CM&TU	1527	1087262,2	1125463,8
AG-CAA-CV	1073	1095325,8	1136528,1	AG-CAB-AL	564	1093879,1	1133166,7	AG-CARG-CM&TU	1528	1087261,2	1125458,6
AG-CAA-CV	1074	1095325,2	1136528,1	AG-CAB-AL	565	1093873,1	1133164,3	AG-CARG-CM&TU	1529	1087260,6	1125456,5
AG-CAA-CV	1075	1095324,5	1136528,1	AG-CAB-AL	566	1093872,6	1133164,2	AG-CARG-CM&TU	1530	1087259,7	1125454,7
AG-CAA-CV	1076	1095323,8	1136528,2	AG-CAB-AL	567	1093866,8	1133162,6	AG-CARG-CM&TU	1531	1087259,6	1125454,5
AG-CAA-CV	1077	1095323,1	1136528,3	AG-CAB-AL	568	1093863,1	1133162,0	AG-CARG-CM&TU	1532	1087258,4	1125452,7
AG-CAA-CV	1078	1095322,4	1136528,3	AG-CAB-AL	569	1093860,4	1133161,6	AG-CARG-CM&TU	1533	1087256,8	1125451,1
AG-CAA-CV	1079	1095321,8	1136528,4	AG-CAB-AL	570	1093854,0	1133161,4	AG-CARG-CM&TU	1534	1087253,4	1125448,2
AG-CAA-CV	1080	1095306,4	1136530,7	AG-CAB-AL	571	1093853,6	1133161,4	AG-CARG-CM&TU	1535	1087245,8	1125441,6
AG-CAA-CV	1081	1095306,1	1136530,7	AG-CAB-AL	572	1093847,5	1133161,8	AG-CARG-CM&TU	1536	1087239,7	1125436,4
AG-CAA-CV	1082	1095305,7	1136530,7	AG-CAB-AL	573	1093843,9	1133162,5	AG-CARG-CM&TU	1537	1087239,6	1125436,3
AG-CAA-CV	1083	1095305,3	1136530,7	AG-CAB-AL	574	1093841,2	1133163,0	AG-CARG-CM&TU	1538	1087238,4	1125435,1
AG-CAA-CV	1084	1095304,9	1136530,7	AG-CAB-AL	575	1093835,0	1133164,9	AG-CARG-CM&TU	1539	1087238,3	1125435,0
AG-CAA-CV	1085	1095304,4	1136530,6	AG-CAB-AL	576	1093834,7	1133165,0	AG-CARG-CM&TU	1540	1087238,2	1125434,8
AG-CAA-CV	1086	1095304,1	1136530,5	AG-CAB-AL	577	1093829,0	1133167,4	AG-CARG-CM&TU	1541	1087238,1	1125434,6
AG-CAA-CV	1087	1095303,9	1136530,4	AG-CAB-AL	578	1093825,7	1133169,1	AG-CARG-CM&TU	1542	1087237,3	1125433,5
AG-CAA-CV	1088	1095285,1	1136523,7	AG-CAB-AL	579	1093816,7	1133173,5	AG-CARG-CM&TU	1543	1087237,2	1125433,3
AG-CAA-CV	1089	1095284,7	1136523,5	AG-CAB-AL	580	1093807,8	1133178,0	AG-CARG-CM&TU	1544	1087237,1	1125433,2
AG-CAA-CV	1090	1095284,4	1136523,4	AG-CAB-AL	581	1093798,8	1133182,4	AG-CARG-CM&TU	1545	1087236,4	1125431,7
AG-CAA-CV	1091	1095284,1	1136523,3	AG-CAB-AL	582	1093789,9	1133186,8	AG-CARG-CM&TU	1546	1087236,3	1125431,5
AG-CAA-CV	1092	1095283,7	1136523,1	AG-CAB-AL	583	1093783,0	1133190,2	AG-CARG-CM&TU	1547	1087236,3	1125431,4
AG-CAA-CV	1093	1095283,4	1136523,0	AG-CAB-AL	584	1093782,9	1133190,3	AG-CARG-CM&TU	1548	1087235,8	1125429,8
AG-CAA-CV	1094	1095283,1	1136522,9	AG-CAB-AL	585	1093780,7	1133191,2	AG-CARG-CM&TU	1549	1087235,8	1125429,6
AG-CAA-CV	1095	1095282,8	1136522,7	AG-CAB-AL	586	1093776,9	1133192,9	AG-CARG-CM&TU	1550	1087235,8	1125429,5
AG-CAA-CV	1096	1095282,5	1136522,6	AG-CAB-AL	587	1093776,8	1133192,9	AG-CARG-CM&TU	1551	1087235,6	1125427,9
AG-CAA-CV	1097	1095282,2	1136522,4	AG-CAB-AL	588	1093776,7	1133193,0	AG-CARG-CM&TU	1552	1087235,5	1125427,6

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-CV	1098	1095281,9	1136522,2	AG-CAB-AL	589	1093771,1	1133194,6	AG-CARG-CM&TU	1553	1087235,5	1125427,5
AG-CAA-CV	1099	1095281,6	1136522,1	AG-CAB-AL	590	1093770,4	1133194,9	AG-CARG-CM&TU	1554	1087235,6	1125425,9
AG-CAA-CV	1100	1095281,3	1136521,9	AG-CAB-AL	591	1093770,3	1133194,9	AG-CARG-CM&TU	1555	1087235,7	1125425,6
AG-CAA-CV	1101	1095280,9	1136521,7	AG-CAB-AL	592	1093761,3	1133197,1	AG-CARG-CM&TU	1556	1087235,7	1125425,6
AG-CAA-CV	1102	1095280,6	1136521,5	AG-CAB-AL	593	1093751,6	1133199,5	AG-CARG-CM&TU	1557	1087236,0	1125423,9
AG-CAA-CV	1103	1095280,4	1136521,4	AG-CAB-AL	594	1093741,9	1133201,9	AG-CARG-CM&TU	1558	1087236,1	1125423,7
AG-CAA-CV	1104	1095280,1	1136521,2	AG-CAB-AL	595	1093732,2	1133204,3	AG-CARG-CM&TU	1559	1087236,1	1125423,6
AG-CAA-CV	1105	1095279,8	1136521,0	AG-CAB-AL	596	1093722,5	1133206,7	AG-CARG-CM&TU	1560	1087236,3	1125423,3
AG-CAA-CV	1106	1095279,5	1136520,8	AG-CAB-AL	597	1093718,3	1133207,7	AG-CARG-CM&TU	1561	1087236,7	1125422,1
AG-CAA-CV	1107	1095279,2	1136520,6	AG-CAB-AL	598	1093718,2	1133207,7	AG-CARG-CM&TU	1562	1087236,9	1125421,8
AG-CAA-CV	1108	1095278,9	1136520,4	AG-CAB-AL	599	1093712,6	1133208,8	AG-CARG-CM&TU	1563	1087237,7	1125420,4
AG-CAA-CV	1109	1095278,6	1136520,2	AG-CAB-AL	600	1093712,4	1133208,9	AG-CARG-CM&TU	1564	1087237,9	1125420,1
AG-CAA-CV	1110	1095278,3	1136520,0	AG-CAB-AL	601	1093712,2	1133208,9	AG-CARG-CM&TU	1565	1087239,0	1125418,9
AG-CAA-CV	1111	1095278,1	1136519,8	AG-CAB-AL	602	1093706,3	1133209,5	AG-CARG-CM&TU	1566	1087239,1	1125418,8
AG-CAA-CV	1112	1095277,8	1136519,6	AG-CAB-AL	603	1093706,1	1133209,5	AG-CARG-CM&TU	1567	1087243,0	1125414,9
AG-CAA-CV	1113	1095277,5	1136519,3	AG-CAB-AL	604	1093702,3	1133209,5	AG-CARG-CM&TU	1568	1087250,1	1125407,9
AG-CAA-CV	1114	1095277,3	1136519,1	AG-CAB-AL	605	1093700,2	1133209,4	AG-CARG-CM&TU	1569	1087250,9	1125407,0
AG-CAA-CV	1115	1095277,0	1136518,9	AG-CAB-AL	606	1093700,0	1133209,4	AG-CARG-CM&TU	1570	1087251,9	1125405,9
AG-CAA-CV	1116	1095276,7	1136518,6	AG-CAB-AL	607	1093694,1	1133208,8	AG-CARG-CM&TU	1571	1087252,6	1125404,8
AG-CAA-CV	1117	1095276,5	1136518,4	AG-CAB-AL	608	1093693,9	1133208,8	AG-CARG-CM&TU	1572	1087253,0	1125403,5
AG-CAA-CV	1118	1095276,2	1136518,2	AG-CAB-AL	609	1093693,9	1133208,8	AG-CARG-CM&TU	1573	1087253,3	1125402,2
AG-CAA-CV	1119	1095276,0	1136517,9	AG-CAB-AL	610	1093692,0	1133208,4	AG-CARG-CM&TU	1574	1087253,4	1125400,9
AG-CAA-CV	1120	1095275,7	1136517,7	AG-CAB-AL	611	1093688,0	1133207,6	AG-CARG-CM&TU	1575	1087253,3	1125400,8
AG-CAA-CV	1121	1095275,5	1136517,4	AG-CAB-AL	612	1093687,8	1133207,5	AG-CARG-CM&TU	1576	1087253,2	1125399,5
AG-CAA-CV	1122	1095275,3	1136517,2	AG-CAB-AL	613	1093682,2	1133205,8	AG-CARG-CM&TU	1577	1087252,8	1125398,3
AG-CAA-CV	1123	1095275,0	1136516,9	AG-CAB-AL	614	1093682,1	1133205,7	AG-CARG-CM&TU	1578	1087252,1	1125397,0
AG-CAA-CV	1124	1095274,8	1136516,7	AG-CAB-AL	615	1093682,0	1133205,7	AG-CARG-CM&TU	1579	1087249,4	1125392,6
AG-CAA-CV	1125	1095274,6	1136516,4	AG-CAB-AL	616	1093672,6	1133202,3	AG-CARG-CM&TU	1580	1087247,0	1125388,6
AG-CAA-CV	1126	1095274,3	1136516,1	AG-CAB-AL	617	1093668,6	1133200,8	AG-CARG-CM&TU	1581	1087246,2	1125387,6
AG-CAA-CV	1127	1095274,1	1136515,9	AG-CAB-AL	618	1093664,7	1133199,7	AG-CARG-CM&TU	1582	1087245,4	1125386,8
AG-CAA-CV	1128	1095273,9	1136515,6	AG-CAB-AL	619	1093663,5	1133199,5	AG-CARG-CM&TU	1583	1087244,5	1125386,1
AG-CAA-CV	1129	1095273,7	1136515,3	AG-CAB-AL	620	1093660,8	1133199,1	AG-CARG-CM&TU	1584	1087243,9	1125385,8
AG-CAA-CV	1130	1095273,5	1136515,0	AG-CAB-AL	621	1093656,8	1133199,1	AG-CARG-CM&TU	1585	1087243,4	1125385,5
AG-CAA-CV	1131	1095273,3	1136514,8	AG-CAB-AL	622	1093654,2	1133199,5	AG-CARG-CM&TU	1586	1087242,3	1125385,1
AG-CAA-CV	1132	1095273,1	1136514,5	AG-CAB-AL	623	1093652,8	1133199,7	AG-CARG-CM&TU	1587	1087241,1	1125384,8
AG-CAA-CV	1133	1095272,9	1136514,2	AG-CAB-AL	624	1093649,0	1133200,9	AG-CARG-CM&TU	1588	1087234,8	1125384,0
AG-CAA-CV	1134	1095272,7	1136513,9	AG-CAB-AL	625	1093645,4	1133202,5	AG-CARG-CM&TU	1589	1087224,9	1125382,7
AG-CAA-CV	1135	1095272,5	1136513,6	AG-CAB-AL	626	1093642,0	1133204,7	AG-CARG-CM&TU	1590	1087215,0	1125381,4

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-CV	1136	1095272,3	1136513,3	AG-CAB-AL	627	1093637,5	1133208,1	AG-CARG-CM&TU	1591	1087207,3	1125380,4
AG-CAA-CV	1137	1095272,1	1136513,0	AG-CAB-AL	628	1093629,5	1133214,1	AG-CARG-CM&TU	1592	1087207,2	1125380,4
AG-CAA-CV	1138	1095271,9	1136512,7	AG-CAB-AL	629	1093621,7	1133220,0	AG-CARG-CM&TU	1593	1087207,1	1125380,4
AG-CAA-CV	1139	1095271,8	1136512,4	AG-CAB-AL	630	1093621,6	1133220,1	AG-CARG-CM&TU	1594	1087205,0	1125379,9
AG-CAA-CV	1140	1095271,6	1136512,1	AG-CAB-AL	631	1093621,4	1133220,2	AG-CARG-CM&TU	1595	1087204,7	1125379,8
AG-CAA-CV	1141	1095271,4	1136511,8	AG-CAB-AL	632	1093619,6	1133221,4	AG-CARG-CM&TU	1596	1087204,6	1125379,8
AG-CAA-CV	1142	1095271,3	1136511,5	AG-CAB-AL	633	1093619,5	1133221,5	AG-CARG-CM&TU	1597	1087202,6	1125379,0
AG-CAA-CV	1143	1095271,1	1136511,2	AG-CAB-AL	634	1093619,3	1133221,6	AG-CARG-CM&TU	1598	1087202,3	1125378,9
AG-CAA-CV	1144	1095271,0	1136510,9	AG-CAB-AL	635	1093617,1	1133222,5	AG-CARG-CM&TU	1599	1087202,3	1125378,8
AG-CAA-CV	1145	1095270,7	1136510,6	AG-CAB-AL	636	1093617,0	1133222,6	AG-CARG-CM&TU	1600	1087200,4	1125377,7
AG-CAA-CV	1146	1095270,2	1136509,1	AG-CAB-AL	637	1093616,8	1133222,6	AG-CARG-CM&TU	1601	1087200,2	1125377,5
AG-CAA-CV	1147	1095270,1	1136508,7	AG-CAB-AL	638	1093614,5	1133223,2	AG-CARG-CM&TU	1602	1087198,5	1125376,0
AG-CAA-CV	1148	1095269,5	1136507,3	AG-CAB-AL	639	1093614,3	1133223,2	AG-CARG-CM&TU	1603	1087198,3	1125375,8
AG-CAA-CV	1149	1095269,5	1136506,9	AG-CAB-AL	640	1093614,1	1133223,3	AG-CARG-CM&TU	1604	1087196,8	1125374,1
AG-CAA-CV	1150	1095262,6	1136482,8	AG-CAB-AL	641	1093611,8	1133223,5	AG-CARG-CM&TU	1605	1087196,7	1125373,8
AG-CAA-CV	1151	1095262,4	1136482,1	AG-CAB-AL	642	1093611,6	1133223,5	AG-CARG-CM&TU	1606	1087196,1	1125372,8
AG-CAA-CV	1152	1095262,2	1136481,2	AG-CAB-AL	643	1093611,4	1133223,5	AG-CARG-CM&TU	1607	1087195,6	1125371,9
AG-CAA-CV	1153	1095261,9	1136480,4	AG-CAB-AL	644	1093610,8	1133223,4	AG-CARG-CM&TU	1608	1087195,4	1125371,6
AG-CAA-CV	1154	1095261,6	1136479,6	AG-CAB-AL	645	1093609,0	1133223,3	AG-CARG-CM&TU	1609	1087194,6	1125369,5
AG-CAA-CV	1155	1095261,4	1136478,8	AG-CAB-AL	646	1093608,8	1133223,3	AG-CARG-CM&TU	1610	1087194,6	1125369,2
AG-CAA-CV	1156	1095261,1	1136478,0	AG-CAB-AL	647	1093608,7	1133223,2	AG-CARG-CM&TU	1611	1087194,1	1125367,0
AG-CAA-CV	1157	1095260,8	1136477,3	AG-CAB-AL	648	1093606,4	1133222,7	AG-CARG-CM&TU	1612	1087194,1	1125366,7
AG-CAA-CV	1158	1095260,5	1136476,5	AG-CAB-AL	649	1093606,2	1133222,6	AG-CARG-CM&TU	1613	1087194,1	1125364,5
AG-CAA-CV	1159	1095260,2	1136475,7	AG-CAB-AL	650	1093606,1	1133222,6	AG-CARG-CM&TU	1614	1087194,1	1125364,2
AG-CAA-CV	1160	1095259,9	1136474,9	AG-CAB-AL	651	1093603,9	1133221,7	AG-CARG-CM&TU	1615	1087194,4	1125362,0
AG-CAA-CV	1161	1095259,6	1136474,1	AG-CAB-AL	652	1093603,6	1133221,6	AG-CARG-CM&TU	1616	1087194,4	1125361,9
AG-CAA-CV	1162	1095259,2	1136473,3	AG-CAB-AL	653	1093603,6	1133221,5	AG-CARG-CM&TU	1617	1087194,5	1125361,7
AG-CAA-CV	1163	1095258,9	1136472,6	AG-CAB-AL	654	1093601,6	1133220,3	AG-CARG-CM&TU	1618	1087194,5	1125361,6
AG-CAA-CV	1164	1095258,5	1136471,8	AG-CAB-AL	655	1093601,3	1133220,1	AG-CARG-CM&TU	1619	1087195,2	1125359,6
AG-CAA-CV	1165	1095258,2	1136471,0	AG-CAB-AL	656	1093600,5	1133219,4	AG-CARG-CM&TU	1620	1087195,2	1125359,5
AG-CAA-CV	1166	1095257,8	1136470,3	AG-CAB-AL	657	1093599,5	1133218,5	AG-CARG-CM&TU	1621	1087195,3	1125359,2
AG-CAA-CV	1167	1095257,4	1136469,5	AG-CAB-AL	658	1093599,3	1133218,3	AG-CARG-CM&TU	1622	1087196,3	1125357,3
AG-CAA-CV	1168	1095257,0	1136468,8	AG-CAB-AL	659	1093597,7	1133216,5	AG-CARG-CM&TU	1623	1087196,3	1125357,2
AG-CAA-CV	1169	1095256,6	1136468,0	AG-CAB-AL	660	1093597,5	1133216,2	AG-CARG-CM&TU	1624	1087196,5	1125357,0
AG-CAA-CV	1170	1095256,2	1136467,3	AG-CAB-AL	661	1093596,3	1133214,1	AG-CARG-CM&TU	1625	1087197,8	1125355,2
AG-CAA-CV	1171	1095255,8	1136466,5	AG-CAB-AL	662	1093596,2	1133214,0	AG-CARG-CM&TU	1626	1087197,9	1125355,2
AG-CAA-CV	1172	1095255,4	1136465,8	AG-CAB-AL	663	1093594,5	1133210,6	AG-CARG-CM&TU	1627	1087198,0	1125355,0
AG-CAA-CV	1173	1095255,0	1136465,1	AG-CAB-AL	664	1093591,6	1133204,6	AG-CARG-CM&TU	1628	1087199,6	1125353,5

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

AG-CAA-CV	1174	1095254,6	1136464,4	AG-CAB-AL	665	1093589,9	1133201,9	AG-CARG-CM&TU	1629	1087199,7	1125353,4
AG-CAA-CV	1175	1095254,1	1136463,6	AG-CAB-AL	666	1093589,9	1133201,8	AG-CARG-CM&TU	1630	1087199,8	1125353,4
AG-CAA-CV	1176	1095253,7	1136462,9	AG-CAB-AL	667	1093587,8	1133199,5	AG-CARG-CM&TU	1631	1087200,7	1125352,6
AG-CAA-CV	1177	1095253,2	1136462,2	AG-CAB-AL	668	1093585,4	1133197,5	AG-CARG-CM&TU	1632	1087208,6	1125346,3
AG-CAA-CV	1178	1095252,7	1136461,5	AG-CAB-AL	669	1093583,1	1133196,3	AG-CARG-CM&TU	1633	1087216,4	1125340,1
AG-CAA-CV	1179	1095252,3	1136460,8	AG-CAB-AL	670	1093582,7	1133196,0	AG-CARG-CM&TU	1634	1087222,9	1125334,9
AG-CAA-CV	1180	1095251,8	1136460,1	AG-CAB-AL	671	1093579,7	1133195,0	AG-CARG-CM&TU	1635	1087224,0	1125333,9
AG-CAA-CV	1181	1095251,3	1136459,4	AG-CAB-AL	672	1093576,6	1133194,5	AG-CARG-CM&TU	1636	1087224,4	1125333,4
AG-CAA-CV	1182	1095250,8	1136458,8	AG-CAB-AL	673	1093574,4	1133194,5	AG-CARG-CM&TU	1637	1087225,7	1125331,8
AG-CAA-CV	1183	1095250,3	1136458,1	AG-CAB-AL	674	1093573,5	1133194,6	AG-CARG-CM&TU	1638	1087226,7	1125329,9
AG-CAA-CV	1184	1095249,8	1136457,4	AG-CAB-AL	675	1093570,4	1133195,2	AG-CARG-CM&TU	1639	1087228,5	1125325,9
AG-CAA-CV	1185	1095231,8	1136434,2	AG-CAB-AL	676	1093567,4	1133196,3	AG-CARG-CM&TU	1640	1087232,5	1125316,8
AG-CAA-CV	1186	1095231,4	1136433,7	AG-CAB-AL	677	1093565,8	1133197,1	AG-CARG-CM&TU	1641	1087236,6	1125307,7
AG-CAA-CV	1187	1095230,9	1136433,2	AG-CAB-AL	678	1093556,8	1133201,5	AG-CARG-CM&TU	1642	1087240,7	1125298,5
AG-CAA-CV	1188	1095230,5	1136432,6	AG-CAB-AL	679	1093549,8	1133204,9	AG-CARG-CM&TU	1643	1087241,2	1125297,2
AG-CAA-CV	1189	1095230,0	1136432,1	AG-CAB-AL	680	1093548,0	1133205,9	AG-CARG-CM&TU	1644	1087241,5	1125295,8
AG-CAA-CV	1190	1095229,5	1136431,6	AG-CAB-AL	681	1093547,4	1133206,3	AG-CARG-CM&TU	1645	1087242,9	1125289,2
AG-CAA-CV	1191	1095229,0	1136431,1	AG-CAB-AL	682	1093545,2	1133208,1	AG-CARG-CM&TU	1646	1087244,3	1125282,5
AG-CAA-CV	1192	1095228,5	1136430,6	AG-CAB-AL	683	1093543,4	1133210,2	AG-CARG-CM&TU	1647	1087244,9	1125279,4
AG-CAA-CV	1193	1095228,0	1136430,1	AG-CAB-AL	684	1093541,9	1133212,5	AG-CARG-CM&TU	1648	1087246,8	1125270,4
AG-CAA-CV	1194	1095227,5	1136429,6	AG-CAB-AL	685	1093540,7	1133215,0	AG-CARG-CM&TU	1649	1087246,9	1125269,8
AG-CAA-CV	1195	1095227,0	1136429,2	AG-CAB-AL	686	1093540,0	1133217,7	AG-CARG-CM&TU	1650	1087247,1	1125268,3
AG-CAA-CV	1196	1095226,6	1136428,8	AG-CAB-AL	687	1093539,7	1133220,4	AG-CARG-CM&TU	1651	1087247,0	1125266,3
AG-CAA-CV	1197	1095226,3	1136428,6	AG-CAB-AL	688	1093539,7	1133220,8	AG-CARG-CM&TU	1652	1087246,7	1125264,3
AG-CAA-CV	1198	1095225,9	1136428,3	AG-CAB-AL	689	1093539,8	1133223,3	AG-CARG-CM&TU	1653	1087246,0	1125262,4
AG-CAA-CV	1199	1095225,4	1136427,9	AG-CAB-AL	690	1093540,6	1133230,6	AG-CARG-CM&TU	1654	1087245,4	1125261,4
AG-CAA-CV	1200	1095224,8	1136427,4	AG-CAB-AL	691	1093541,8	1133240,6	AG-CARG-CM&TU	1655	1087245,0	1125260,6
AG-CAA-CV	1201	1095224,2	1136427,0	AG-CAB-AL	692	1093541,9	1133241,2	AG-CARG-CM&TU	1656	1087243,8	1125259,0
AG-CAA-CV	1202	1095223,7	1136426,6	AG-CAB-AL	693	1093541,9	1133241,3	AG-CARG-CM&TU	1657	1087242,2	1125257,5
AG-CAA-CV	1203	1095223,1	1136426,2	AG-CAB-AL	694	1093542,0	1133244,8	AG-CARG-CM&TU	1658	1087239,0	1125254,9
AG-CAA-CV	1204	1095222,5	1136425,9	AG-CAB-AL	695	1093542,0	1133244,8	AG-CARG-CM&TU	1659	1087238,4	1125254,4
AG-CAA-CV	1205	1095222,0	1136425,6	AG-CAB-AL	696	1093541,9	1133245,1	AG-CARG-CM&TU	1660	1087238,3	1125254,3
AG-CAA-CV	1206	1095221,8	1136425,4	AG-CAB-AL	697	1093541,5	1133248,5	AG-CARG-CM&TU	1661	1087236,5	1125252,7
AG-CAA-CV	1207	1095221,3	1136425,2	AG-CAB-AL	698	1093541,5	1133248,6	AG-CARG-CM&TU	1662	1087236,4	1125252,5
AG-CAA-CV	1208	1095220,7	1136424,8	AG-CAB-AL	699	1093541,4	1133248,9	AG-CARG-CM&TU	1663	1087236,3	1125252,4
AG-CAA-CV	1209	1095220,0	1136424,5	AG-CAB-AL	700	1093540,6	1133251,2	AG-CARG-CM&TU	1664	1087234,8	1125250,5
AG-CAA-CV	1210	1095219,4	1136424,2	AG-CAB-AL	701	1093540,3	1133252,1	AG-CARG-CM&TU	1665	1087234,7	1125250,3
AG-CAA-CV	1211	1095218,8	1136423,9	AG-CAB-AL	702	1093540,3	1133252,2	AG-CARG-CM&TU	1666	1087234,7	1125250,2

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	1212	1095218,1	1136423,6	AG-CAB-AL	703	1093540,2	1133252,4	AG-CARG-CM&TU	1667	1087233,5	1125248,1
AG-CAA-CV	1213	1095217,5	1136423,3	AG-CAB-AL	704	1093538,6	1133255,5	AG-CARG-CM&TU	1668	1087233,4	1125247,8
AG-CAA-CV	1214	1095216,8	1136423,1	AG-CAB-AL	705	1093538,6	1133255,5	AG-CARG-CM&TU	1669	1087232,8	1125245,9
AG-CAA-CV	1215	1095216,2	1136422,8	AG-CAB-AL	706	1093538,4	1133255,8	AG-CARG-CM&TU	1670	1087232,6	1125245,5
AG-CAA-CV	1216	1095215,5	1136422,6	AG-CAB-AL	707	1093536,3	1133258,5	AG-CARG-CM&TU	1671	1087232,5	1125245,2
AG-CAA-CV	1217	1095214,9	1136422,4	AG-CAB-AL	708	1093536,3	1133258,5	AG-CARG-CM&TU	1672	1087232,1	1125242,8
AG-CAA-CV	1218	1095214,2	1136422,2	AG-CAB-AL	709	1093536,1	1133258,7	AG-CARG-CM&TU	1673	1087232,1	1125242,5
AG-CAA-CV	1219	1095213,5	1136422,0	AG-CAB-AL	710	1093534,5	1133260,2	AG-CARG-CM&TU	1674	1087232,1	1125240,1
AG-CAA-CV	1220	1095212,9	1136421,8	AG-CAB-AL	711	1093533,5	1133261,0	AG-CARG-CM&TU	1675	1087232,1	1125239,8
AG-CAA-CV	1221	1095212,2	1136421,6	AG-CAB-AL	712	1093533,5	1133261,1	AG-CARG-CM&TU	1676	1087232,5	1125237,4
AG-CAA-CV	1222	1095211,5	1136421,5	AG-CAB-AL	713	1093533,3	1133261,3	AG-CARG-CM&TU	1677	1087232,6	1125237,1
AG-CAA-CV	1223	1095210,8	1136421,3	AG-CAB-AL	714	1093530,4	1133263,1	AG-CARG-CM&TU	1678	1087233,3	1125234,9
AG-CAA-CV	1224	1095210,2	1136421,2	AG-CAB-AL	715	1093530,3	1133263,2	AG-CARG-CM&TU	1679	1087233,3	1125234,8
AG-CAA-CV	1225	1095210,0	1136421,2	AG-CAB-AL	716	1093530,1	1133263,3	AG-CARG-CM&TU	1680	1087233,3	1125234,7
AG-CAA-CV	1226	1095209,4	1136421,1	AG-CAB-AL	717	1093526,9	1133264,6	AG-CARG-CM&TU	1681	1087233,4	1125234,5
AG-CAA-CV	1227	1095208,7	1136421,0	AG-CAB-AL	718	1093526,8	1133264,6	AG-CARG-CM&TU	1682	1087234,5	1125232,4
AG-CAA-CV	1228	1095208,0	1136420,9	AG-CAB-AL	719	1093526,6	1133264,7	AG-CARG-CM&TU	1683	1087234,6	1125232,3
AG-CAA-CV	1229	1095207,3	1136420,8	AG-CAB-AL	720	1093524,7	1133265,1	AG-CARG-CM&TU	1684	1087234,7	1125232,1
AG-CAA-CV	1230	1095206,6	1136420,8	AG-CAB-AL	721	1093523,3	1133265,5	AG-CARG-CM&TU	1685	1087236,2	1125230,2
AG-CAA-CV	1231	1095205,9	1136420,7	AG-CAB-AL	722	1093523,1	1133265,5	AG-CARG-CM&TU	1686	1087236,2	1125230,1
AG-CAA-CV	1232	1095205,2	1136420,7	AG-CAB-AL	723	1093523,1	1133265,5	AG-CARG-CM&TU	1687	1087236,4	1125229,9
AG-CAA-CV	1233	1095204,5	1136420,7	AG-CAB-AL	724	1093514,7	1133266,7	AG-CARG-CM&TU	1688	1087238,1	1125228,2
AG-CAA-CV	1234	1095204,0	1136420,7	AG-CAB-AL	725	1093504,8	1133268,1	AG-CARG-CM&TU	1689	1087238,2	1125228,1
AG-CAA-CV	1235	1095203,7	1136420,7	AG-CAB-AL	726	1093500,3	1133268,7	AG-CARG-CM&TU	1690	1087238,3	1125228,0
AG-CAA-CV	1236	1095203,1	1136420,7	AG-CAB-AL	727	1093500,1	1133268,7	AG-CARG-CM&TU	1691	1087240,3	1125226,6
AG-CAA-CV	1237	1095202,4	1136420,7	AG-CAB-AL	728	1093496,6	1133268,9	AG-CARG-CM&TU	1692	1087240,4	1125226,6
AG-CAA-CV	1238	1095201,7	1136420,8	AG-CAB-AL	729	1093496,5	1133268,9	AG-CARG-CM&TU	1693	1087240,7	1125226,4
AG-CAA-CV	1239	1095201,0	1136420,8	AG-CAB-AL	730	1093496,3	1133268,9	AG-CARG-CM&TU	1694	1087240,9	1125226,3
AG-CAA-CV	1240	1095200,4	1136420,9	AG-CAB-AL	731	1093494,4	1133268,7	AG-CARG-CM&TU	1695	1087242,0	1125225,5
AG-CAA-CV	1241	1095199,7	1136421,0	AG-CAB-AL	732	1093492,8	1133268,5	AG-CARG-CM&TU	1696	1087243,0	1125224,5
AG-CAA-CV	1242	1095199,0	1136421,1	AG-CAB-AL	733	1093492,7	1133268,5	AG-CARG-CM&TU	1697	1087243,8	1125223,4
AG-CAA-CV	1243	1095198,4	1136421,2	AG-CAB-AL	734	1093492,5	1133268,4	AG-CARG-CM&TU	1698	1087244,4	1125222,2
AG-CAA-CV	1244	1095198,2	1136421,2	AG-CAB-AL	735	1093489,2	1133267,4	AG-CARG-CM&TU	1699	1087244,7	1125220,9
AG-CAA-CV	1245	1095197,6	1136421,3	AG-CAB-AL	736	1093489,1	1133267,4	AG-CARG-CM&TU	1700	1087244,8	1125219,8
AG-CAA-CV	1246	1095196,9	1136421,4	AG-CAB-AL	737	1093488,9	1133267,3	AG-CARG-CM&TU	1701	1087244,9	1125219,5
AG-CAA-CV	1247	1095196,2	1136421,6	AG-CAB-AL	738	1093485,8	1133265,7	AG-CARG-CM&TU	1702	1087244,8	1125218,2
AG-CAA-CV	1248	1095195,5	1136421,8	AG-CAB-AL	739	1093485,7	1133265,7	AG-CARG-CM&TU	1703	1087244,5	1125216,8
AG-CAA-CV	1249	1095194,9	1136421,9	AG-CAB-AL	740	1093485,5	1133265,5	AG-CARG-CM&TU	1704	1087243,9	1125215,6

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	1250	1095194,2	1136422,1	AG-CAB-AL	741	1093484,2	1133264,6	AG-CARG-CM&TU	1705	1087243,2	1125214,4
AG-CAA-CV	1251	1095193,5	1136422,3	AG-CAB-AL	742	1093482,7	1133263,5	AG-CARG-CM&TU	1706	1087242,3	1125213,5
AG-CAA-CV	1252	1095192,9	1136422,6	AG-CAB-AL	743	1093482,6	1133263,4	AG-CARG-CM&TU	1707	1087241,6	1125213,0
AG-CAA-CV	1253	1095192,2	1136422,8	AG-CAB-AL	744	1093482,4	1133263,2	AG-CARG-CM&TU	1708	1087241,2	1125212,6
AG-CAA-CV	1254	1095191,5	1136423,0	AG-CAB-AL	745	1093480,0	1133260,7	AG-CARG-CM&TU	1709	1087240,0	1125212,0
AG-CAA-CV	1255	1095190,9	1136423,3	AG-CAB-AL	746	1093480,0	1133260,6	AG-CARG-CM&TU	1710	1087238,6	1125211,6
AG-CAA-CV	1256	1095190,2	1136423,6	AG-CAB-AL	747	1093479,8	1133260,4	AG-CARG-CM&TU	1711	1087233,0	1125210,3
AG-CAA-CV	1257	1095189,6	1136423,9	AG-CAB-AL	748	1093477,9	1133257,5	AG-CARG-CM&TU	1712	1087231,8	1125210,0
AG-CAA-CV	1258	1095189,0	1136424,2	AG-CAB-AL	749	1093477,9	1133257,4	AG-CARG-CM&TU	1713	1087231,6	1125209,9
AG-CAA-CV	1259	1095188,3	1136424,5	AG-CAB-AL	750	1093477,8	1133257,4	AG-CARG-CM&TU	1714	1087230,1	1125209,5
AG-CAA-CV	1260	1095187,7	1136424,8	AG-CAB-AL	751	1093477,3	1133256,4	AG-CARG-CM&TU	1715	1087230,0	1125209,4
AG-CAA-CV	1261	1095187,1	1136425,1	AG-CAB-AL	752	1093472,6	1133247,6	AG-CARG-CM&TU	1716	1087229,8	1125209,3
AG-CAA-CV	1262	1095186,6	1136425,4	AG-CAB-AL	753	1093467,8	1133238,8	AG-CARG-CM&TU	1717	1087228,4	1125208,6
AG-CAA-CV	1263	1095186,4	1136425,5	AG-CAB-AL	754	1093463,1	1133230,0	AG-CARG-CM&TU	1718	1087228,3	1125208,6
AG-CAA-CV	1264	1095185,9	1136425,8	AG-CAB-AL	755	1093462,0	1133227,9	AG-CARG-CM&TU	1719	1087228,1	1125208,5
AG-CAA-CV	1265	1095185,3	1136426,2	AG-CAB-AL	756	1093460,8	1133226,1	AG-CARG-CM&TU	1720	1087226,8	1125207,6
AG-CAA-CV	1266	1095184,7	1136426,6	AG-CAB-AL	757	1093459,3	1133224,5	AG-CARG-CM&TU	1721	1087226,7	1125207,5
AG-CAA-CV	1267	1095184,1	1136427,0	AG-CAB-AL	758	1093457,7	1133223,2	AG-CARG-CM&TU	1722	1087226,6	1125207,4
AG-CAA-CV	1268	1095183,6	1136427,4	AG-CAB-AL	759	1093457,6	1133223,2	AG-CARG-CM&TU	1723	1087225,5	1125206,2
AG-CAA-CV	1269	1095183,0	1136427,8	AG-CAB-AL	760	1093455,8	1133222,2	AG-CARG-CM&TU	1724	1087225,4	1125206,1
AG-CAA-CV	1270	1095182,5	1136428,2	AG-CAB-AL	761	1093453,8	1133221,5	AG-CARG-CM&TU	1725	1087223,8	1125204,3
AG-CAA-CV	1271	1095182,0	1136428,6	AG-CAB-AL	762	1093451,8	1133221,1	AG-CARG-CM&TU	1726	1087217,2	1125196,7
AG-CAA-CV	1272	1095140,2	1136463,0	AG-CAB-AL	763	1093449,7	1133221,0	AG-CARG-CM&TU	1727	1087210,7	1125189,1
AG-CAA-CV	1273	1095139,4	1136463,6	AG-CAB-AL	764	1093449,4	1133221,1	AG-CARG-CM&TU	1728	1087207,3	1125185,1
AG-CAA-CV	1274	1095138,7	1136464,2	AG-CAB-AL	765	1093447,6	1133221,3	AG-CARG-CM&TU	1729	1087114,2	1125340,7
AG-CAA-CV	1275	1095137,9	1136464,8	AG-CAB-AL	766	1093445,6	1133222,0	AG-CARG-CM&TU	1730	1087115,4	1125340,7
AG-CAA-CV	1276	1095137,1	1136465,4	AG-CAB-AL	767	1093443,7	1133222,9	AG-CARG-CM&TU	1731	1087118,4	1125340,1
AG-CAA-CV	1277	1095136,3	1136466,1	AG-CAB-AL	768	1093442,0	1133224,2	AG-CARG-CM&TU	1732	1087121,2	1125339,0
AG-CAA-CV	1278	1095135,6	1136466,6	AG-CAB-AL	769	1093441,6	1133224,5	AG-CARG-CM&TU	1733	1087122,0	1125338,5
AG-CAA-CV	1279	1095134,8	1136467,2	AG-CAB-AL	770	1093440,5	1133225,7	AG-CARG-CM&TU	1734	1087123,7	1125337,5
AG-CAA-CV	1280	1095134,0	1136467,8	AG-CAB-AL	771	1093439,2	1133227,5	AG-CARG-CM&TU	1735	1087126,0	1125335,5
AG-CAA-CV	1281	1095133,2	1136468,4	AG-CAB-AL	772	1093436,3	1133232,4	AG-CARG-CM&TU	1736	1087128,0	1125333,2
AG-CAA-CV	1282	1095132,4	1136469,0	AG-CAB-AL	773	1093431,3	1133241,0	AG-CARG-CM&TU	1737	1087128,4	1125332,5
AG-CAA-CV	1283	1095131,6	1136469,5	AG-CAB-AL	774	1093426,2	1133249,6	AG-CARG-CM&TU	1738	1087129,5	1125330,7
AG-CAA-CV	1284	1095130,7	1136470,1	AG-CAB-AL	775	1093425,4	1133251,0	AG-CARG-CM&TU	1739	1087130,6	1125327,9
AG-CAA-CV	1285	1095129,9	1136470,6	AG-CAB-AL	776	1093425,3	1133251,2	AG-CARG-CM&TU	1740	1087131,2	1125324,9
AG-CAA-CV	1286	1095129,1	1136471,2	AG-CAB-AL	777	1093423,5	1133253,8	AG-CARG-CM&TU	1741	1087131,2	1125324,0
AG-CAA-CV	1287	1095128,3	1136471,7	AG-CAB-AL	778	1093423,4	1133253,9	AG-CARG-CM&TU	1742	1087131,3	1125321,9

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	1288	1095127,5	1136472,3	AG-CAB-AL	779	1093423,3	1133254,0	AG-CARG-CM&TU	1743	1087118,3	1125321,9
AG-CAA-CV	1289	1095126,6	1136472,8	AG-CAB-AL	780	1093421,0	1133256,3	AG-CARG-CM&TU	1744	1087118,2	1125323,4
AG-CAA-CV	1290	1095125,8	1136473,3	AG-CAB-AL	781	1093420,9	1133256,5	AG-CARG-CM&TU	1745	1087118,1	1125324,2
AG-CAA-CV	1291	1095125,0	1136473,8	AG-CAB-AL	782	1093420,8	1133256,5	AG-CARG-CM&TU	1746	1087117,8	1125325,0
AG-CAA-CV	1292	1095124,1	1136474,4	AG-CAB-AL	783	1093419,2	1133257,7	AG-CARG-CM&TU	1747	1087117,3	1125325,7
AG-CAA-CV	1293	1095123,3	1136474,9	AG-CAB-AL	784	1093418,2	1133258,4	AG-CARG-CM&TU	1748	1087116,8	1125326,3
AG-CAA-CV	1294	1095122,4	1136475,4	AG-CAB-AL	785	1093418,0	1133258,6	AG-CARG-CM&TU	1749	1087116,2	1125326,8
AG-CAA-CV	1295	1095121,6	1136475,9	AG-CAB-AL	786	1093418,0	1133258,6	AG-CARG-CM&TU	1750	1087115,5	1125327,3
AG-CAA-CV	1296	1095120,7	1136476,3	AG-CAB-AL	787	1093415,1	1133260,1	AG-CARG-CM&TU	1751	1087114,7	1125327,6
AG-CAA-CV	1297	1095119,9	1136476,8	AG-CAB-AL	788	1093414,9	1133260,2	AG-CARG-CM&TU	1752	1087114,4	1125327,7
AG-CAA-CV	1298	1095119,0	1136477,3	AG-CAB-AL	789	1093414,8	1133260,2	AG-CARG-CM&TU	1753	1087113,9	1125327,7
AG-CAA-CV	1299	1095118,1	1136477,8	AG-CAB-AL	790	1093411,8	1133261,2	AG-CARG-CM&TU	1754	1087112,9	1125327,8
AG-CAA-CV	1300	1095117,3	1136478,2	AG-CAB-AL	791	1093411,5	1133261,3	AG-CARG-CM&TU	1755	1087112,3	1125327,8
AG-CAA-CV	1301	1095116,4	1136478,7	AG-CAB-AL	792	1093409,1	1133261,7	AG-CARG-CM&TU	1756	1087111,8	1125327,8
AG-CAA-CV	1302	1095115,5	1136479,1	AG-CAB-AL	793	1093408,3	1133261,8	AG-CARG-CM&TU	1757	1087106,7	1125327,5
AG-CAA-CV	1303	1095114,6	1136479,6	AG-CAB-AL	794	1093408,0	1133261,8	AG-CARG-CM&TU	1758	1087101,1	1125327,2
AG-CAA-CV	1304	1095113,7	1136480,0	AG-CAB-AL	795	1093404,8	1133261,8	AG-CARG-CM&TU	1759	1087094,2	1125326,9
AG-CAA-CV	1305	1095112,8	1136480,4	AG-CAB-AL	796	1093404,5	1133261,8	AG-CARG-CM&TU	1760	1087084,2	1125326,4
AG-CAA-CV	1306	1095112,0	1136480,9	AG-CAB-AL	797	1093401,3	1133261,3	AG-CARG-CM&TU	1761	1087074,2	1125325,9
AG-CAA-CV	1307	1095111,1	1136481,3	AG-CAB-AL	798	1093401,0	1133261,2	AG-CARG-CM&TU	1762	1087064,2	1125325,4
AG-CAA-CV	1308	1095110,2	1136481,7	AG-CAB-AL	799	1093398,4	1133260,3	AG-CARG-CM&TU	1763	1087054,2	1125324,9
AG-CAA-CV	1309	1095109,3	1136482,1	AG-CAB-AL	800	1093398,0	1133260,2	AG-CARG-CM&TU	1764	1087044,3	1125324,4
AG-CAA-CV	1310	1095108,4	1136482,5	AG-CAB-AL	801	1093397,9	1133260,2	AG-CARG-CM&TU	1765	1087034,3	1125323,9
AG-CAA-CV	1311	1095107,5	1136482,9	AG-CAB-AL	802	1093397,8	1133260,1	AG-CARG-CM&TU	1766	1087024,3	1125323,4
AG-CAA-CV	1312	1095106,5	1136483,3	AG-CAB-AL	803	1093389,0	1133256,4	AG-CARG-CM&TU	1767	1087019,5	1125323,2
AG-CAA-CV	1313	1095053,0	1136505,7	AG-CAB-AL	804	1093379,8	1133252,5	AG-CARG-CM&TU	1768	1087018,7	1125323,1
AG-CAA-CV	1314	1095052,7	1136505,8	AG-CAB-AL	805	1093374,8	1133250,4	AG-CARG-CM&TU	1769	1087018,4	1125323,1
AG-CAA-CV	1315	1095052,4	1136505,9	AG-CAB-AL	806	1093374,3	1133250,2	AG-CARG-CM&TU	1770	1087015,8	1125323,2
AG-CAA-CV	1316	1095052,0	1136506,0	AG-CAB-AL	807	1093365,9	1133260,7	AG-CARG-CM&TU	1771	1087012,2	1125336,8
AG-CAA-CV	1317	1095051,6	1136506,1	AG-CAB-AL	808	1093369,7	1133262,4	AG-CARG-CM&TU	1772	1087012,2	1125336,8
AG-CAA-CV	1318	1095051,3	1136506,1	AG-CAB-AL	809	1093374,7	1133264,5	AG-CARG-CM&TU	1773	1087012,5	1125336,8
AG-CAA-CV	1319	1095051,0	1136506,1	AG-CAB-AL	810	1093383,9	1133268,4	AG-CARG-CM&TU	1774	1087013,2	1125336,6
AG-CAA-CV	1320	1095050,7	1136506,1	AG-CAB-AL	811	1093392,8	1133272,1	AG-CARG-CM&TU	1775	1087015,4	1125336,2
AG-CAA-CV	1321	1095050,3	1136506,0	AG-CAB-AL	812	1093393,5	1133272,4	AG-CARG-CM&TU	1776	1087015,7	1125336,2
AG-CAA-CV	1322	1095050,0	1136506,0	AG-CAB-AL	813	1093393,9	1133272,5	AG-CARG-CM&TU	1777	1087018,7	1125336,1
AG-CAA-CV	1323	1095049,6	1136505,9	AG-CAB-AL	814	1093394,3	1133272,7	AG-CARG-CM&TU	1778	1087018,7	1125336,1
AG-CAA-CV	1324	1095049,2	1136505,7	AG-CAB-AL	815	1093396,9	1133273,5	AG-CARG-CM&TU	1779	1087018,8	1125336,1
AG-CAA-CV	1325	1095048,9	1136505,6	AG-CAB-AL	816	1093399,1	1133274,1	AG-CARG-CM&TU	1780	1087023,6	1125336,4

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017”

AG-CAA-CV	1326	1095048,5	1136505,4	AG-CAB-AL	817	1093402,4	1133274,6	AG-CARG-CM&TU	1781	1087033,6	1125336,9
AG-CAA-CV	1327	1095048,2	1136505,2	AG-CAB-AL	818	1093404,8	1133274,8	AG-CARG-CM&TU	1782	1087043,6	1125337,4
AG-CAA-CV	1328	1095047,8	1136504,9	AG-CAB-AL	819	1093408,0	1133274,8	AG-CARG-CM&TU	1783	1087053,6	1125337,9
AG-CAA-CV	1329	1095047,5	1136504,6	AG-CAB-AL	820	1093410,4	1133274,6	AG-CARG-CM&TU	1784	1087063,6	1125338,4
AG-CAA-CV	1330	1095047,3	1136504,4	AG-CAB-AL	821	1093411,2	1133274,5	AG-CARG-CM&TU	1785	1087073,6	1125338,9
AG-CAA-CV	1331	1095047,1	1136504,1	AG-CAB-AL	822	1093413,6	1133274,1	AG-CARG-CM&TU	1786	1087083,6	1125339,4
AG-CAA-CV	1332	1095046,8	1136503,8	AG-CAB-AL	823	1093415,9	1133273,6	AG-CARG-CM&TU	1787	1087093,6	1125339,9
AG-CAA-CV	1333	1095046,6	1136503,4	AG-CAB-AL	824	1093418,9	1133272,6	AG-CARG-CM&TU	1788	1087100,5	1125340,2
AG-CAA-CV	1334	1095046,4	1136502,9	AG-CAB-AL	825	1093419,3	1133272,4	AG-CARG-CM&TU	1789	1087106,1	1125340,5
AG-CAA-CV	1335	1095046,3	1136502,6	AG-CAB-AL	826	1093421,1	1133271,6	AG-CARG-CM&TU	1790	1087111,5	1125340,7
AG-CAA-CV	1336	1095026,0	1136443,7	AG-CAB-AL	827	1093423,9	1133270,1	AG-CARG-CM&TU	1791	1087112,3	1125340,8
AG-CAA-CV	1337	1095025,6	1136442,6	AG-CAB-AL	828	1093424,5	1133269,8	AG-CARG-CM&TU	1792	1087113,4	1125340,8
AG-CAA-CV	1338	1095025,2	1136441,5	AG-CAB-AL	829	1093426,0	1133268,9	AG-CARG-CM&TU	1793	1087114,2	1125340,7
AG-CAA-CV	1339	1095024,8	1136440,4	AG-CAB-AL	830	1093426,9	1133268,1				
AG-CAA-CV	1340	1095024,4	1136439,2	AG-CAB-AL	831	1093428,5	1133267,0				
AG-CAA-CV	1341	1095024,0	1136438,1	AG-CAB-AL	832	1093429,2	1133266,4				
AG-CAA-CV	1342	1095023,6	1136437,0	AG-CAB-AL	833	1093430,3	1133265,4				
AG-CAA-CV	1343	1095023,1	1136435,9	AG-CAB-AL	834	1093432,6	1133263,1				
AG-CAA-CV	1344	1095022,7	1136434,8	AG-CAB-AL	835	1093433,3	1133262,3				
AG-CAA-CV	1345	1095022,2	1136433,7	AG-CAB-AL	836	1093434,1	1133261,2				
AG-CAA-CV	1346	1095021,7	1136432,6	AG-CAB-AL	837	1093435,9	1133258,6				
AG-CAA-CV	1347	1095021,3	1136431,5	AG-CAB-AL	838	1093436,6	1133257,6				
AG-CAA-CV	1348	1095020,8	1136430,4	AG-CAB-AL	839	1093437,4	1133256,2				

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 842 de 5 de mayo de 2017"

Áreas de sustracción Temporal

